


สารบัญ



## สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ค
สารบัญรูป	ค
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป	1-1
1.3 รายละเอียดโครงการ	1-3
1.3.1 ลักษณะ/ประเภทโครงการ	1-3
1.3.2 ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง	1-3
1.3.3 กิจกรรมในโครงการ	1-3
1.3.4 พื้นที่และลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ	1-5
1.4 แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-8
<b>บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	
2.1 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป	2-1
2.2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ	2-1
2.3 ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
<b>บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	
3.1 คุณภาพอากาศ	3-1
3.2 ระดับเสียง	3-7
3.3 ความสั่นสะเทือน	3-12
3.4 คุณภาพน้ำผิวดิน	3-13
3.5 คุณภาพน้ำใต้ดิน	3-15
<b>บทที่ 4 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม     และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	
4.1 รายละเอียดการดำเนินงานของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างจากรายละเอียด ที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.3 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-4
4.4 ข้อเสนอแนะ	4-5

## สารบัญ(ต่อ)

### เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- เอกสารแนบ 2 สำเนาประทานบัตร
- เอกสารแนบ 3 เอกสารวางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง  
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง
- เอกสารแนบ 4 เอกสารกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก  
(สำหรับการทำเหมืองแร่)
- เอกสารแนบ 5 สำเนากองทุน
- เอกสารแนบ 6 เอกสารแสดงแนวเขตห้ามทำเหมืองด้านทิศตะวันออก เส้นชั้นความสูงที่ 160 ม. (รทก.)  
ประทานบัตรที่ 32720/16557
- เอกสารแนบ 7 เอกสารความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผ่นดินไหว/ธรณีพิบัติภัย
- เอกสารแนบ 8 รายงานการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
และหลักสูตรฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น
- เอกสารแนบ 9 เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
- เอกสารแนบ 10 เอกสารบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ
- เอกสารแนบ 11 บันทึกสถิติเรื่องร้องเรียน และจัดทำสรุปสถิติเรื่องร้องเรียน
- เอกสารแนบ 12 หนังสือรับรองผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- เอกสารแนบ 13 เอกสารอนุญาตห้องปฏิบัติการ

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.4-1 แผนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ	1-9
2.1-1 ผลการดำเนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป	2-2
2.2-1 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ	2-9
2.3-1 ผลการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-39
3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2568	3-5
3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2568	3-8
3.4-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินในวันที่ 15 มีนาคม 2568	3-13
3.5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินในวันที่ 15 มีนาคม 2568	3-15
4.2-1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

## สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1.1-1 ที่ตั้งพื้นที่โครงการ	1-2
1.3-1 เส้นทางคมนาคมและขนส่งแร่ของโครงการ	1-4
1.3-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่โครงการ	1-6
1.3-3 การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการ	1-7
3.1-1 สถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-2
3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2568	3-6
3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2568	3-9
3.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2568	3-11
3.4-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินในวันที่ 15 มีนาคม 2568	3-14
3.5-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินในวันที่ 15 มีนาคม 2568	3-16