


รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ

โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)




รูปที่ 1 ป้ายรายละเอียดโครงการ




รูปที่ 2 กล่องรับเรื่องร้องเรียน



รูปที่ 3 สำรวจบ้านข้างเคียง




รูปที่ 4 เบอร์โทรดุดเงินและเบอร์ภายในโครงการ



รูปที่ 5 รื้อชั่วคราว



รูปที่ 6 ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน

	
รูปที่ 7 ทางเข้า-ออก โครงการ	รูปที่ 8 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ
	
รูปที่ 9 กล้องวงจรปิด	รูปที่ 10 ไฟส่องสว่างฝั่งขอย่นอมจิตต์
	
รูปที่ 11 ไฟส่องสว่างภายในโครงการ	รูปที่ 12 สภาพโครงการในปัจจุบัน



รูปที่ 13 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดล้อรถบรรทุก



รูปที่ 14 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดถนนบริเวณหน้าโครงการ



รูปที่ 15 พื้นที่ล้างล้อ



รูปที่ 16 สตักเกอร์ข้างรถบรรทุก



รูปที่ 17 สเปรย์ละอองน้ำ



รูปที่ 18 หน้าจอ Real Time



รูปที่ 19 เครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง



รูปที่ 20 ป้ายแสดงผลการตรวจวัด



รูปที่ 21 พื้นที่ล้างล้อ



รูปที่ 22 กำแพงกันเสียง



รูปที่ 23 ตู้ไฟฟ้าชั่วคราว



รูปที่ 24 กล่องปฐมพยาบาล



รูปที่ 25 ถังดับเพลิง



รูปที่ 26 กฎระเบียบภายในพื้นที่ก่อสร้าง



รูปที่ 27 ป้ายเตือน ๆ



รูปที่ 28 ภาพขณะรองรับมูลฝอย



รูปที่ 29 ถังระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 30 ถังสำรองน้ำใช้



รูปที่ 31 สุขภัณฑ์



รูปที่ 32 ป้ายประหยัดน้ำ-ประหยัดไฟ



รูปที่ 33 ห้องน้ำ-ห้องส้วม



รูปที่ 34 บันทึกสถิติอุบัติเหตุ



รูปที่ 35 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย



รูปที่ 36 ป้าย “ระวัง รถบรรทุกเข้า-ออก”



รูปที่ 37 อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)



รูปที่ 38 รถรับ-ส่ง คนงาน



รูปที่ 39 ตู้น้ำดื่ม