

## สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### 4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ พหลมคอนโด แจ้งวัฒนะ-ดอนเมือง ของนิติบุคคลอาคารชุด พหลมคอนโด แจ้งวัฒนะ-ดอนเมือง ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 (ระยะดำเนินการ) พบว่า จากการติดตามตรวจสอบโครงการได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด

### 4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ พหลมคอนโด แจ้งวัฒนะ-ดอนเมือง ของนิติบุคคลอาคารชุด พหลมคอนโด แจ้งวัฒนะ-ดอนเมือง ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 (ระยะดำเนินการ) สามารถสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้

#### 4.2.1 การตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด คือ สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนต้น และสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก จะเห็นว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำประจำปี มีค่าคลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine), ความกระด้าง (Calcium hardness), กรดไซยานูริก (Cyanuric acid) และคลอไรด์ (Chloride) ค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เนื่องจากระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 อยู่ในช่วงเริ่มดำเนินการเปิดใช้อาคาร รวมถึงสระว่ายน้ำ โดยน้ำในสระว่ายน้ำทางโครงการได้มีการถ่ายน้ำสำหรับปรับปรุงระบบ รวมถึงดำเนินการป้องกันแก้ไข และปรับปรุงระบบสระว่ายน้ำภายในโครงการ เพื่อให้ผลการตรวจวิเคราะห์อยู่ในระดับมาตรฐานกำหนด และโครงการจะติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำค่าคลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine), ความกระด้าง (Calcium hardness), กรดไซยานูริก

(Cyanuric acid) และคลอไรด์ (Chloride) ให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดต่อไป ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ

#### 4.2.2 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 2 จุด คือ บริเวณถังเกรอะ (น้ำเสียก่อนการบำบัด) และ บ่อตรวจคุณภาพน้ำ (หลังการบำบัด) บริเวณบ่อพักสุดท้ายก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ จะเห็นว่า ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด