

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ GRAND SOLAIRE

ดำเนินการโดย บริษัท เอส.แอล.อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568

	
รูปที่ 1 รั้ว Metal Sheet รอบพื้นที่โครงการ	
	
รูปที่ 2 ประตูทางเข้า-ออกโครงการปิดมิดชิด	รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ)
	
รูปที่ 4 พื้นที่จอดรถภายในโครงการ	



รูปที่ 5 พื้นที่ล้างล้อรถก่อนออกจากพื้นที่โครงการ



รูปที่ 6 ห้องน้ำ-ห้องส้วม

รูปที่ 7 ถังดับเพลิง



รูปที่ 8 ไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 9 ถังเก็บน้ำสำรอง

รูปที่ 10 ป้ายห้ามเร่งเครื่อง

	
รูปที่ 16 ถังรองรับมูลฝอย	
	
รูปที่ 17 ทางเข้าโครงการ	รูปที่ 18 เจาะเสาเข็ม (ปัจจุบันรื้อถอนออกแล้ว)
	
รูปที่ 19 ป้ายความปลอดภัย	รูปที่ 20 รถผสมปูนสำเร็จรูป
	
รูปที่ 21 ตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพอากาศ ระดับเสียง เสียงรบกวน ความสั่นสะเทือน	

 <p>22 พ.ค. 2568 11:10:27 47P-702178 1428216 จ.ชลบุรี</p>	
<p>รูปที่ 22 พื้นที่สูบบุหรี่</p>	<p>รูปที่ 23 คนงานล้างทำความสะอาดห้องน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ 24 คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</p>	<p>รูปที่ 25 กิจกรรม Safety Talk</p>
 <p>22/5/68 13:38 47P-702963 1428235 19/1/2 หอพักพระยา 15 จ.ชลบุรี อ.บางละมุง 20150</p>	 <p>22/5/68 14:16 47P-702962 1428150 19/1/2 หอพักพระยา 15 จ.ชลบุรี อ.บางละมุง 20150</p>
<p>รูปที่ 26 สภาพโครงการ ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2568</p>	
	 <p>47P-702963 1428235 391/111 หอพักพระยา 15 จ.ชลบุรี อ.บางละมุง 20150</p>
<p>รูปที่ 27 กล่องรับฟังความคิดเห็น</p>	<p>รูปที่ 28 เจ้าหน้าที่ล้างทำความสะอาดถนน</p>

	
<p>รูปที่ 29 ห้องปฐมพยาบาล</p>	<p>รูปที่ 30 ป้ายรายละเอียดโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ 31 เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง</p>	
	
<p>รูปที่ 32 ลิฟต์ขนส่ง</p>	
	
<p>รูปที่ 33 ผ้าใบปิดคลุมอาคาร</p>	



รูปที่ 34 ตะแกรงป้องกันวัสดุตกหล่น



รูปที่ 35 ผ้าใบปิดคลุมวัสดุก่อสร้าง



รูปที่ 36 จุดวัสดุมูลฝอยในพื้นที่ก่อสร้าง

รูปที่ 37 Bund จัดเก็บ



รูปที่ 38 วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง