


### รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชัน เอ (Blossom Condo @ Grand Station A) (ระยะก่อสร้าง)


ดำเนินการโดย บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)

ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568

	
<p>รูปที่ 1 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จุดรับเรื่องร้องเรียน</p>	<p>รูปที่ 2 รั้วทึบชั่วคราว</p>
	
<p>รูปที่ 3 ป้ายแสดงผลการตรวจวัด และป้ายห้ามเข้า</p>	<p>รูปที่ 4 พื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์</p>
	
<p>รูปที่ 5 ผ้าใบคลุมรถขนวัสดุ</p>	<p>รูปที่ 6 ทำความสะอาดบริเวณโครงการ</p>



รูปที่ 7 บริเวณล้างล้อ



รูปที่ 8 ห้องน้ำพร้อมระบบบำบัด



รูปที่ 9 ถังสำรองน้ำใช้




	
<p>รูปที่ 10 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ</p>	<p>รูปที่ 11 ถึงขยะภายในโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ 12 ข้อกำหนดในการทำงาน</p>	<p>รูปที่ 13 ถึงดับเพลิงพร้อมคำแนะนำ</p>
	
<p>รูปที่ 14 การเดินสายไฟ</p>	<p>รูปที่ 15 สถานที่เก็บสารเคมี</p>



รูปที่ 16 กิจกรรม Morning Talk และ Safety Talk



รูปที่ 17 บอร์ดประชาสัมพันธ์



รูปที่ 18 บ้านพักคนงาน



	
<p>รูปที่ 19 กล้อง CCTV</p>	<p>รูปที่ 20 ประตูเข้า-ออก โครงการ</p>
	
<p>รูปที่ 21 บัตรผ่านเข้า - ออก</p>	<p>รูปที่ 22 ห้องน้ำบ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ 23 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>รูปที่ 24 ไฟส่องสว่างในโครงการ</p>

	
<p>รูปที่ 25 ชุดหัวสเปรย์ละอองฝอย</p>	<p>รูปที่ 26 ป้ายเตือนให้ใส่อุปกรณ์ป้องกัน</p>
	
<p>รูปที่ 27 สถานที่พักผ่อน</p>	<p>รูปที่ 28 ห้องปฐมพยาบาล</p>
	
<p>รูปที่ 29 น้ำดื่ม</p>	<p>รูปที่ 30 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ</p>