

สารบัญ

สารบัญ	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1/17
1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-1/17
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-1/17
1.3 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-14/17
1.4 แผนการดำเนินงาน	1-14/17
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1/16
2.1 ผลการตรวจสอบสภาพปัจจุบันของโครงการ	2-1/16
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	2-1/16
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1/78
3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-14/70
3.1.1 คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-14/70
3.1.1.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-14/70
3.1.2 คุณภาพน้ำจากบ่อกักน้ำทิ้งก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการ	3-30/70
3.1.2.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ	3-30/70
3.1.3 คุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำ	3-42/70
3.1.3.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำ	3-42/70
3.1.4 คุณภาพน้ำผิวดิน	3-54/70
3.1.4.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	3-54/70

สารบัญ (ต่อ)

สารบัญ	หน้า
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1/3
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1/3
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1/3
4.2.1 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย	4-2/3
4.2.2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย	4-2/3
4.2.3 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักน้ำก่อนระบายออกนอกจากพื้นที่โครงการ	4-2/3
4.2.4 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำ	4-2/3
4.2.5 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	4-2/3
ภาคผนวก	
ภาคผนวก	หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ก	ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์
ภาคผนวก ข	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวก ค	สำเนาหนังสือใบอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ภาคผนวก ง	เครื่องมือและอุปกรณ์เก็บน้ำตัวอย่าง
ภาคผนวก จ	ภาพถ่ายแสดงการเข้าพบเจ้าหน้าที่ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำสำนักงานเคหะจังหวัดนครสวรรค์
ภาคผนวก ฉ	แบบสอบถาม

สารบัญรูป

สารบัญ	หน้า
รูปที่ 3-1 : จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำของโครงการ	3-2/70
รูปที่ 3-2 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนมกราคม 2568	3-3/70
รูปที่ 3-3 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เดือนมกราคม 2568	3-4/70
รูปที่ 3-2 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2568	3-5/70
รูปที่ 3-2 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2568	3-6/70
รูปที่ 3-2 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนมีนาคม 2568	3-7/70
รูปที่ 3-2 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนมีนาคม 2568	3-8/70
รูปที่ 3-2 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนเมษายน 2568	3-9/70
รูปที่ 3-2 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนพฤษภาคม 2568	3-10/70
รูปที่ 3-2 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนพฤษภาคม 2568	3-11/70
รูปที่ 3-8 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนมิถุนายน 2568	3-12/70
รูปที่ 3-9 : แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนมิถุนายน 2568	3-13/70

สารบัญตาราง

สารบัญ	หน้า
ตารางที่ 3-1:	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย 3-16/70
ตารางที่ 3.1.1.3	กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย 3-17/70
ตารางที่ 3-3:	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 3-19/70
ตารางที่ 3-3 :	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 3-20/70
ตารางที่ 3-3 :	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 3-21/70
ตารางที่ 3-3 :	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 3-22/70
ตารางที่ 3-3 :	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 3-23/70
ตารางที่ 3-3 :	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 3-24/70
ตารางที่ 3-3 :	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 3-25/70
ตารางที่ 3.1.1.3	กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย 3-26/70
ตารางที่ 3-2 :	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 3-31/70
ตารางที่ 3.1.2.2:	กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 3-32/70
ตารางที่ 3.6	เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ (ต่อ) 3-34/70
ตารางที่ 3.6	เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ (ต่อ) 3-35/70
ตารางที่ 3.6	เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ (ต่อ) 3-36/70
ตารางที่ 3.6	เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ (ต่อ) 3-37/70
ตารางที่ 3.1.2.3	กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อกักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 3-38/70
ตารางที่ 3.3:	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำ 3-42/70
ตารางที่ 3.1.3.2:	กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำ 3-44/70
ตารางที่ 3.6	เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำ (ต่อ) 3-46/70
ตารางที่ 3.6	เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำ (ต่อ) 3-47/70
ตารางที่ 3.6	เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำ (ต่อ) 3-48/70

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ 3.6	เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อน้ำ (ต่อ)	3-49/70
ตารางที่ 3.1.3.2:	กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อน้ำ	3-50/70
ตารางที่ 3.4	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	3-57/70
ตารางที่ 3.1.4.2	กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	3-58/70
ตารางที่ 3.8	เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	3-60/70
ตารางที่ 3.8	เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	3-61/70
ตารางที่ 3.8	เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	3-62/70
ตารางที่ 3.8	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	3-63/70
ตารางที่ 3.8	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	3-64/70
ตารางที่ 3.8	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	3-65/70
ตารางที่ 3.8	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	3-66/70
ตารางที่ 3.8	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ)	3-67/70
ตารางที่ 3.1.3.3	กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน	3-68/70