


ภาคผนวก ข

รูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม




รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการโซ ออร์จิน ซีรราช (SO Origin Siriraj) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท โซ ออร์จิน ซีรราช จำกัด
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568



รูปที่ 1 ป้ายรายละเอียดโครงการ



รูปที่ 2 รั้ว Metal Sheet ชั่วคราว



รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์



รูปที่ 4 กล้องรับความคิดเห็น



รูปที่ 5 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโครงการ



รูปที่ 6 ผ้าใบคลุมวัสดุ



รูปที่ 7 ผ้าใบคลุมดิน



รูปที่ 8 ผ้าคลุมหลังกระบะ และป้ายประชาสัมพันธ์ติดต่อผู้รับเหมา



รูปที่ 9 ป้ายกั้นระดับเครื่องยนต์



รูปที่ 10 ป้ายห้ามเผาขยะ





รูปที่ 12 กิจกรรม Morning talk





รูปที่ 13 พนักงานฉีดพรมพื้นที่โครงการ



รูปที่ 14 สเปรย์พ่นน้ำรอบรั้วโครงการ




รูปที่ 15 จอเรียลไทม์



รูปที่ 16 ประตูปิดทึบ ทางเข้า-ออก



รูปที่ 21 กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโครงการ





รูปที่ 22 ป้ายแสดงผลคุณภาพสิ่งแวดล้อม



รูปที่ 23 รางระบายน้ำชั่วคราว



รูปที่ 24 สำรวจอาคารข้างเคียง



รูปที่ 25 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจราจร



รูปที่ 26 ห้องน้ำโครงการ



รูปที่ 27 กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำ

 14 พ.ค. 2025 09:19:46 47P 658915 1521072 So Origin Siriraj	 14 พ.ค. 2025 09:20:54 47P 658919 1521070 So Origin Siriraj
รูปที่ 28 ถังน้ำสำรองโครงการ	รูปที่ 29 ป้ายประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างประหยัด
	 14 พ.ค. 2025 09:22:10 47P 658920 1521070 So Origin Siriraj
รูปที่ 30 บ่อตกตะกอน / บ่อพักน้ำระบายน้ำออก	
	
รูปที่ 31 Curd Concrete	รูปที่ 32 การขุดลอกตะกอนดิน



รูปที่ 33 ถังรองรับขยะมูลฝอยแต่ละประเภท



รูปที่ 34 พื้นที่เก็บเหล็ก






รูปที่ 36 การตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า




รูปที่ 37 ถังดับเพลิงของโครงการ



รูปที่ 38 อุปกรณ์แจ้งเหตุเตือนภัย

รูปที่ 39 การตรวจสอบถังดับเพลิง

	
รูปที่ 40 พื้นที่จัดเก็บวัสดุไวไฟ	รูปที่ 41 ป้ายห้ามสูบบุหรี่
	
รูปที่ 42 พื้นที่สูบบุหรี่	รูปที่ 42 แผนผังอพยพหนีไฟ
	
	
รูปที่ 44 การสวมใส่อุปกรณ์ PPE ของคนงาน	

 14 พ.ค. 2025 09:18:41 47P 658948 1521074 So Origin Siriraj	 14 พ.ค. 2025 09:23:40 47P 658912 1521066 So Origin Siriraj
รูปที่ 45 หม้อแปลงไฟฟ้าโครงการ	รูปที่ 46 ตู้ควบคุมไฟฟ้า
 ในโครงการ 2/1 ถนนสุขุมวิท Prof. Safety UTM Siriraj	
รูปที่ 47 กำบังตัดวัสดุ	รูปที่ 48 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 ในโครงการ 2/1 ถนนสุขุมวิท ๒๕. 2025 09:18:41 Prof. Safety UTM Siriraj	
รูปที่ 49 กล้องวงจรปิด CCTV	

 14 พ.ค. 2025 09:26:31 47P 658922 1521068 So Origin Siriraj	 14 พ.ค. 2025 09:36:08 47P 658998 1521065 So Origin Siriraj
 14 พ.ค. 2025 10:00:05 47P 658967 1521095 So Origin Siriraj	 14 พ.ค. 2025 09:26:46 47P 658924 1521068 So Origin Siriraj
รูปที่ 50 ป้ายเตือนความปลอดภัย	
 14 พ.ค. 2025 09:59:03 47P 658955 1521093 So Origin Siriraj	 วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม ๒๕๖๕ 09:00 น. 47P 658955 1521093
รูปที่ 51 ป้ายบอกทางเข้าออกพร้อมไฟกระพริบ	รูปที่ 52 พื้นที่จอดรถ



รูปที่ 53 พื้นที่รับประทานอาหาร



รูปที่ 54 จุดน้ำดื่ม




รูปที่ 55 ไฟส่องสว่าง



รูปที่ 56 บ้านพักคนงาน



รูปที่ 57 ห้องปฐมพยาบาลและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



รูปที่ 58 เทคนิคการเขียน 3D




รูปที่ 59 หมุดระดับ (Bench Mark)

รูปที่ 60 การตรวจสอบระดับความสูงด้วยกล้องวัดมุม



รูปที่ 61 บอร์ดประชาสัมพันธ์ ความรู้ ต่างๆ และการปฏิบัติภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 62 การตรวจสอบเครื่องจักรกล



รูปที่ 63 ป้ายสถิติความปลอดภัย