

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนกันยายน - ธันวาคม 2567

4.1. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ดี ออริจิน พหล 57 (THE ORIGIN PHAHOL 57) ตั้งอยู่ที่ซอยพหลโยธิน 57 แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยบริษัท ออริจิน พหล 57 จำกัด เดือนกันยายน - ธันวาคม 2567 พบว่า โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

4.2. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โครงการ ดี ออริจิน พหล 57 (THE ORIGIN PHAHOL 57) ตั้งอยู่ที่ซอยพหลโยธิน 57 แขวง อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการโดยบริษัท ออริจิน พหล 57 จำกัด เดือนกันยายน - ธันวาคม 2567 ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป, การตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป, เสี่ยงรบกวน, การตรวจวัดความสั่นสะเทือน และการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง จะเห็นว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทั้งหมด

ทั้งนี้ทางโครงการได้ทำปรับปรุงคุณภาพบ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแล้ว โดยได้ทำการขุดลอกตะกอน และล้างบ่อรองรับน้ำเสียของโครงการ พร้อมทั้งเฝ้าระวังไม่ให้นางงานนำขยะไปทิ้งในบ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง หรือบริเวณใกล้เคียงบ่อตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง และเพื่อให้คุณภาพน้ำทิ้งให้มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่มาตรฐานได้กำหนดไว้จึงได้ทำการตรวจวัดค่า pH อยู่เป็นประจำ หากพบว่ามีค่าจะสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานกำหนด จะรีบดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในทันที