

บทที่ 4

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน (ส่วนขยาย) ได้ดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ดังรายละเอียดในตารางที่ 2-1) มีรายละเอียดพอสรุปดังนี้

- โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดดำเนินการ ได้แก่ การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ ระบบระบายอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบจราจร และพื้นที่สีเขียว
- มาตรการที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ได้ปฏิบัติตามและมีการดูแลบำรุงรักษาตลอดระยะเวลาช่วงเปิดดำเนินการ คือ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบป้องกันอัคคีภัยและการดูแลบำรุงรักษาถังดับเพลิง ระบบระบายน้ำ การจัดและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว การจัดการมูลฝอย และห้องพักมูลฝอย มีการรณรงค์ เป็นต้น