

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน (ส่วนขยาย)
ระหว่าง เดือน มกราคม – มิถุนายน 2568



ภาพแสดง อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้



ภาพแสดง อุปกรณ์สำหรับดับเพลิง



ภาพแสดง ปั๊มน้ำและหัวรับน้ำดับเพลิง

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน (ส่วนขยาย)
ระหว่าง เดือน มกราคม – มิถุนายน 2568




ภาพแสดง ป้ายทางหนีไฟ



ภาพแสดง โคมไฟฉุกเฉิน



ภาพแสดง บันไดหนีไฟ



ภาพแสดง แผนผังอพยพหนีไฟ



ภาพแสดง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม


โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน (ส่วนขยาย)
ระหว่าง เดือน มกราคม – มิถุนายน 2568



ภาพแสดง ระบบระบายอากาศ



ภาพแสดง ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำของเครื่องปรับอากาศ



ภาพแสดง ระบบบำบัดน้ำเสียและถังเติมคลอรีน อาคารหมอแวลส์

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน (ส่วนขยาย)
ระหว่าง เดือน มกราคม – มิถุนายน 2568



ภาพแสดง พื้นที่สีเขียวภายในโรงพยาบาล