

ภาคผนวกที่ 6


เอกสารประกอบมาตรการ

6.1 แบบบันทึกสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
(แบบ ทส. 1)
และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
(แบบ ทส. 2)

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 31
ถนน สวัสดิ์ดี แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 087-352-5058 โทรสาร -
มี นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสิริเชอร์ตัน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด
มลพิษ ประกอบกิจการประเภท พักอาศัย ใบอนุญาต
เลขที่ (ถ้ามี) ด.106/2550 ออกให้โดย กรมที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง
หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ เดือน เมษายน 2568															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสีย ที่ส่งระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	การระบาย น้ำจาก ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ไม่ ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกินที่ เกิดขึ้นจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำ เสีย(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ ระบุ (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/4/2568	ไม่ใช้มอเตอร์	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
2/4/2568	ไม่ใช้มอเตอร์	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
3/4/2568	ไม่ใช้มอเตอร์	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
4/4/2568	ไม่ใช้มอเตอร์	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
5/4/2568	ไม่ใช้มอเตอร์	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
6/4/2568	ไม่ใช้มอเตอร์	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
7/4/2568	ไม่ใช้มอเตอร์	20	16	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
8/4/2568	ไม่ใช้มอเตอร์	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
9/4/2568	ไม่ใช้มอเตอร์	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
10/4/2568	ไม่ใช้มอเตอร์	94	75.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
11/4/2568	ไม่ใช้มอเตอร์	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
12/4/2568	ไม่ใช้มอเตอร์	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
13/4/2568	ไม่ใช้มอเตอร์	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
14/4/2568	ไม่ใช้มอเตอร์	0	0	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
15/4/2568	ไม่ใช้มอเตอร์	49	39.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
16/4/2568	ไม่ใช้มอเตอร์	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ
17/4/2568	ไม่ใช้มอเตอร์	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	สุริยะ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บ้านสิริเธอร์ตัน

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : นิติบุคคลอาคารชุดบ้านสิริเธอร์ตันหมู่ที่ : เลขที่ 47

ชอย : สวัสดิ์ดี

ถนน : สุขุมวิท 31

แขวง/ตำบล : คลองตันเหนือ

เขต/ตำบล : เขตวัฒนา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 087-352-5058

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 108

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 1312

ออกให้โดย : 3904 สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโหมดอายุ : 23/06/2559

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายอัศรพันธ์ ตั้งตรงจิตร เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

บำบัดน้ำเสีย

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทีฟเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบละกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 47 หมู่ที่ - ซอย สุขุมวิท 31
 ถนน สวัสดิ์ดี แขวง/ตำบล คลองตันเหนือ เขต/อำเภอ วัฒนา
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 087-352-5058 โทรสาร
 มีนิติอาคารชุด บ้านสิริเชอร์รี่วัน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจการประเภท แพคเกจจิ้ง ใบอนุญาต เลขที่
 (ถ้ามี) ค.106/2550 ออกให้โดย กรมที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง หมดอายุ -
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในงานะ

ของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)
 ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกที่เวเต็คสลัดจ์
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง 12 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม.
 (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบตะกอนปีละ 1 ครั้ง

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน



ข้างต้นถูกต้องทุกประการ

รองแหล่งกำเนิดมลพิษ

คุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

6.2 ตัวอย่างใบเสร็จการชำระเงินเก็บชนumulฝอย

6.2 .ใบเสร็จการชำระเงินเก็บขนขยะมูลฝอย

Baan SiriThirtyOne SAN SRI		นิติบุคคลอาคารชุดบ้านสิริเซอร์ตวัน ใบสำคัญจ่าย/Payment Voucher	
		เลขที่/No.	PC20241205
		Date:	1-Mar-2025
จ่ายให้ / Paid to :		สมเกียรติ วัฒนานุสรณ์	
ลำดับที่/Item No.	รายการ Description	จำนวนเงิน Amount บาท Baht / ส.ต.	หมายเหตุ / Remark
1	ค่าบริการขนขยะ กทม. เดือน เมษายน 68	600.00	
หกร้อยบาทถ้วน		Total	600.00
(1/3/2568)			

6.3 ตัวอย่างใบเสร็จการรับซื้อขยะรีไซเคิล

6.3 ใบเสร็จที่ประธานร้านรับซื้อของเก่าเข้ามารับขยะรีไซเคิล

$19/4/68$
 กล้วย 135 = 270 กล้วย 35 = 168
 บบไร่ 142 = 71 บบไร่ 10 = 60
 บบไร่ 14 = 28
 กล้วย 39 = 390 (200)
 กล้วย 149 = 18

1005

~~6.3~~ 21/6/68
 กล้วย 184 = 460
 บบไร่ 134 = 67
 กล้วย 42 = 252
 บบไร่ 4 = 184

963 767

6.4 ตัวอย่างใบเสร็จการชำระเงินค่าทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ

6.4 ใบเสร็จการชำระเงินค่าทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



บริษัท ฐาปนา การช่าง จำกัด
TAPANA KARNCHANG CO.,LTD.
279 ซอย สุขุมวิท 49 แขวง 17 อ.สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. (662) 392-9251-3 แฟกซ์ (662) 392-0141
279 Sukhumvit 49/17 Sukhumvit Rd. Klongton Nue, Wattana, Bangkok 10110 Tel : (662) 392-0141

(สำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105549034351

ต้นฉบับใบกำกับภาษี/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้

(เอกสารออกเป็นชุด)

รหัส	AR.0000622	โทรศัพท์		วันที่	24/01/2568
ชื่อลูกค้า	นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสิริธารีศรีวัน คอนโดมิเนียม			เลขที่เอกสาร	IV0000000008721
ที่อยู่	47 ซ. สุขุมวิท 31 (สวัสดี) อ.สุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110			อัตราภาษี	7.00
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	0			เงื่อนไขการชำระ	อื่นๆ
				อ้างอิง	SS0003315
ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา/อ.	ส่วนลด	รวม
1	ค่าบริการล้างแอร์ ขนาด 30000-60000 BTU-ล้างใหญ่	7 -	1,500.00	0.00	10,500.00
2	ค่าบริการล้างแอร์คิวดม ขนาด 9000-24000 BTU-ล้างใหญ่	2 ชุด	500.00	0.00	1,000.00

หมายเหตุ	ส่วนลดการค้า	0.00
(หนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าบาทถ้วน)	มูลค่าสินค้า	11,500.00
* ได้รับสินค้าตามรายการข้างต้นในสภาพที่เรียบร้อย จำนวนสินค้าและราคาถูกต้องแล้ว	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	805.00
* เอกสารฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อได้เรียกเก็บเงินจากลูกค้าหรือเช็คผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว	รวมทั้งสิ้น	12,305.00
ผู้รับสินค้า	ผู้รับเงิน	ผู้มีอำนาจ
()	()	()

6.5 เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระบบเตือนอัคคีภัย

บันทึกการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2568

สรุปรายการตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

ชั้น	ผู้ Flow Name	ถังดับเพลิง (Halon)	ถังดับเพลิง CO2	ไฟ Emergency Light ST-1	ไฟ Emergency Light ST-2	ไฟ Emergency Light Service	ไฟ Exit ST-1	ไฟ Exit ST-2	ไฟ Exit ออกรถ (ป้ายเขียว)	ไฟ Exit ออกรถ (สีฟิม)	หมายเหตุ
1	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	ปกติ (TP, NDB 2 ถัง)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ป้ายเขียว (อาคาร)	-	-	
2	ปกติ 2 ตู้	(สี) L.B. Service	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	
3	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	
4	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	
5	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	
5ครึ่ง	-	-	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
7	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
8	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
9	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
10	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
11	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
12	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
14	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
15	ปกติ 2 ตู้	(สี) Low Zone	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
16	ปกติ 2 ตู้	ปกติ	ปกติ (L.B. Low Zone)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
17	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
18	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
19	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
20	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
21	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
22	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
23	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	
24	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
25	-	-	ปกติ (Booster Pump)	-	-	ปกติ	-	-	-	-	
26	-	-	ปกติ (L.B. High Zone)	-	-	ปกติ (Booster Pump)	-	-	-	-	
27	-	-	-	-	-	ปกติ (L.B. High Zone)	-	-	-	-	
28	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	

Check by / Engineering Manager / วิศวกร
 Signature / Building Manager / วิศวกร
 Date / วันที่

สรุป... 1. ถังดับเพลิง (อาคาร)
 2. ไฟ Emergency Light ST-1
 3. ไฟ Exit ST-1
 4. ไฟ Exit ST-2
 5. ไฟ Exit ออกรถ (ป้ายเขียว)
 6. ไฟ Exit ออกรถ (สีฟิม)

6.6 การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟประจำปี

6.6 การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี

นายสิทธิภูมิ พงษ์ศิลา

2009/32 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-89917-9189

ใบแจ้งหนี้ Invoice				
เรียน/Attention: ผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสิริธรธรี่วัน คอนโดเนียม 47 ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร			เลขที่/ No. : Q08102567 8-ค.ค.-67 หมายเหตุ/Remark : TEL : 0-89917-9189 FAX :	
ขอเสนอราคาและเงื่อนไขสำหรับท่านดังนี้ We are please to submit you the following described here in at price, items and terms stated :				
ลำดับที่ ITEM	รายการ DESCRIPTION	ราคา/วัน Price/Day	จำนวน/วัน Quantity	จำนวนเงิน Amount
1	ค่าบริการ จ้างเหมาในการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.30 -12.00 น.	7,000.00	1	7,000.00
เจ็ดพันบาทถ้วน			รวมเงิน	7,000.00
ผู้อนุมัติ : _____ ตำแหน่ง _____		ผู้เสนอ :  นายสิทธิภูมิ พงษ์ศิลา		

ตารางการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

โดยวิทยากร จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสิทธิภูมิ พงษ์ศิลา

เวลา	หัวข้อการฝึกอบรม	ระยะเวลา	หมายเหตุ
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐น.	ลงทะเบียนและพิธีเปิดการฝึกอบรม	๓๐ นาที	
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐น.	- ระบบดับเพลิงภายในอาคาร - การบริหารจัดการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ - การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้	๑.๓๐ นาที	
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.	พักรับประทานอาหารว่าง	๑๕ นาที	
๑๐.๔๕-๑๑.๑๕ น.	- ซักซ้อมแผนและจำลองสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้	๓๐ นาที	
๑๑.๑๕-๑๒.๓๐ น.	ฝึกภาคปฏิบัติ - วิธีการดับเพลิง - การดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงแบบมือถือและสายน้ำดับเพลิงที่มี	๑.๑๕ นาที	
๑๒.๓๐ น	- สรุปและปิดการฝึกอบรม		

*** หมายเหตุกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



กรุงเทพมหานคร



ฉบับที่ ๒๕๕ / ๒๕๖๗

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑
ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสิริ เฮอร์คิวลีส คอนโดมิเนียม
ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗ ซอยสุขุมวิท ๓๑ (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๒ คน

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

(นายสุริยชัย รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เอกสารประสานงานกับสถานีดับเพลิงเขตวัฒนาในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



Baan Siri 31 Juristic Person Condominium

47 Sukhumvit 31 (Sawasdee) Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110

47 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

office mobile phone: 087 352 5058 / Fax: 02 352 5058 / email: baansiri31.office1@gmail.com

วันที่ 20 ตุลาคม 2567

ที่ BSR001/671020

ฝ่ายบริหารอาคารบ้านสิริ เฮอร์ตีวัน คอนโดมิเนียม

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่วิทยากรนำซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567

เรียน หัวหน้าดับเพลิงพระโขนง

เนื่องด้วยอาคาร บ้านสิริ เฮอร์ตีวัน คอนโดมิเนียม เลขที่ 47 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เป็นสถานประกอบการอาคารสูง เพื่อให้สอดคล้อง กับข้อบังคับของกรุงเทพมหานคร และพนักงานผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงลูกค้าผู้พักอาศัย ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติในเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน

ดังนั้นจึงมีความจำเป็น ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่วิทยากร นำซ้อมแผนฉุกเฉินอพยพหนีไฟประจำปี ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ



ผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสิริเฮอร์ตีวัน คอนโดมิเนียม

6.7 เอกสารรายงานการตรวจสอบอาคารประจำปี

6.7 เอกสารรายงานการตรวจสอบอาคารประจำปี

คำขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ (ขร ๑.)

อ้างอิง
 ๐๐๐๐๐๐๕๖๔๔/๒๕๖๗
 เลขรับที่ 3249
 วันที่ 3. ต.ย. 67.
 ลงชื่อ.....ผู้รับคำขอ

เขียนที่.....สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักงานโยธา
 วันที่.....จ.ศ. เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า.....นิติบุคคล อาคารชุด บ้านสิริมิตรทาวน์ คอนโดเนียม โดย นายจักรพันธ์ ตั้งตรงจิตร

☒ เจ้าของอาคาร ☐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ☐ ผู้ครอบครองอาคาร ☐ ผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของอาคาร

☒ เป็นนิติบุคคลประเภท.....จดทะเบียนเมื่อ ๗ ก.ย. ๒๕๕๐ เลขทะเบียน ๙/๒๕๕๐

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....๔๗ ตรอก/ซอย.....สุขุมวิท ๓๓ (สีวิเศษ) ถนน.....สุขุมวิท หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....คลองเตยเหนือ

อำเภอ/เขต.....วัฒนา จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร โดย.....นายจักรพันธ์ ตั้งตรงจิตร

ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลของผู้ขออนุญาต อยู่บ้านเลขที่.....๔๓๖/๓๓-๓๒ ตรอก/ซอย.....ถนน.....อิสราภาพ หมู่ที่.....

ตำบล/แขวง.....วัดอรุณ อำเภอ/เขต.....บางกอกใหญ่ จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร โทร.....

ขอขึ้นคำขอใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ ต่อกรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ อาคารที่ขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ เป็นอาคารตามแบบ.....ใบอนุญาต

เลขที่.....๒๕๖๖/๒๕๕๐ ลงวันที่.....๑๕ เดือน.....เมษายน.....พ.ศ. ๒๕๕๐

ที่บ้านเลขที่.....๔๗ หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....สุขุมวิท ๓๓ (สีวิเศษ) ถนน.....สุขุมวิท ตำบล/แขวง.....

คลองเตยเหนือ อำเภอ/เขต.....วัฒนา จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๒ เป็นอาคาร ชนิด.....อาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นบนดิน ๒๔ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน.....๑ หลัง

เพื่อใช้เป็น.....อยู่อาศัยรวม

โดย ☒ เป็นการตรวจสอบประจำปี ☐ เป็นการตรวจสอบใหญ่ ☐ เป็นการตรวจป้าย

ข้อ ๓ โดยมี.....บริษัท โออีคิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่.....๐๖๖๐/๕๖

สำนักงานชื่อ.....บริษัท โออีคิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่เลขที่.....๔๔/๓๕๔ ตรอก/ซอย.....ถนน.....กรุงเทพมหานคร

ตำบล/แขวง.....บางหลวง เขต.....เมืองใหม่ธานี จังหวัด.....ปทุมธานี เลขทะเบียนเลขที่.....น.๐๑๔๗/๒๕๕๖ ออกให้ วันที่.....๑๗

เดือน.....กรกฎาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นผู้ตรวจสอบอาคารเมื่อวันที่.....๑๕ เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อ ๔ หลักฐานที่ใช้ในการขออนุญาตตรวจสอบสภาพอาคารประกอบด้วย

- (๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอ จำนวน ๑ ชุด
- (๒) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอ

ออกไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอ) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด

- (๓) สำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม ของผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร จำนวน ๑ ชุด
- (๔) สำเนาทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร จำนวน ๒ ชุด
- (๕) รายงานการตรวจสอบสภาพอาคารจากผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร และบันทึกในระบบดิจิทัล จำนวน ๒ ชุด

เลขที่ ๓๖๖๘ / ๒๕๖๓
รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๑



แบบ ร.๑
ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่ เลขที่ ๔๓๙๖/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคารชุด บ้านสิริเออร์ดีวัน คอนโดมิเนียม โดยนิติบุคคลอาคารชุด บ้านสิริเออร์ดีวัน คอนโดมิเนียม
ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗ ตรอก/ซอย สุขุมวิท ๓๑ (สีวลี) ถนน สุขุมวิท หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง คลองเตยเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท โอ.อี.คิว เอ็นจิเนียริง จำกัด
เลขทะเบียน น.๐๑๙๗/๒๕๖๖ ออกให้ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แล้วเห็นว่า อาคารนี้มีความปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๖ พ.ศ.

ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

คำเตือน


๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร
มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องการก่อสร้างอาคาร
ตั้งแต่อาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด
๒. ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน
ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมี
ระยะเวลาครบ ๑ ปี
BID : 99739D14F660

(นายจวิชัย นวาศิตศิริ...)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักกวางไสว
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น



อาคารสามารถใช้งานได้ตามปกติ



ข้อมูลอาคาร

นิติบุคคลอาคารชุด บ้านสิริเออร์ดีวัน คอนโดมิเนียม
๔๗ ซอยสุขุมวิท ๓๑ แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐

แจ้งการตรวจสอบอาคาร วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.

แจ้งวันที่แจ้งการตรวจสอบอาคาร

บ้านสิริเออร์ดีวัน คอนโดมิเนียม ๔๗ ซอยสุขุมวิท ๓๑ แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา (บริเวณอาคาร ๑๐๑๑๐)

๗๖/๒๗ หมู่ ๒ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. ๑๐๑๑๐

โทร. ๐๒-๔๓๖-๔๕๖๓

เลขที่ ๖, ๑๐๗ / ๒๕๖๒

นายจวิชัย

(นายจวิชัย นวาศิตศิริ)

กรรมการ

โทร. ๐๒-๔๓๖-๔๕๖๓

โทร. ๐๒-๔๓๖-๔๕๖๓

ห้ามเคลื่อนย้ายป้ายหรือทำลายป้ายประกาศนี้

Form 1: ใบแจ้งการตรวจสอบอาคาร (Notification of Building Inspection)

Form 2: ใบแจ้งการตรวจสอบอาคาร (Notification of Building Inspection)

2025.05.06

6.8 บันทึกสถิติปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า

6.8 บันทึกสถิติปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า

