

รูปแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ออริจิน เพลส ขอนแก่น-กัลปพฤกษ์

	
<p>รูปที่ 1 รายละเอียดโครงการ</p>	<p>รูปที่ 2 รั้ว Metal Sheet</p>
	
<p>รูปที่ 2 (ต่อ) รั้ว Metal Sheet</p>	
	
<p>รูปที่ 3 ท่อระบายน้ำรอบโครงการ</p>	

	
<p>รูปที่ 4 ปรับสภาพหน้าดิน (ช่วงงานรื้อถอน)</p>	<p>รูปที่ 5 สเปรย์น้ำ</p>
	
<p>รูปที่ 6 ผ้าใบกันฝุ่น (ช่วงงานรื้อถอน)</p>	
	
<p>รูปที่ 7 ทางเข้า-ออกปิดทึบ</p>	<p>รูปที่ 8 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม</p>









	
<p>รูปที่ 9 คนงานทำความสะอาดถนนด้านหน้าโครงการ</p>	<p>รูปที่ 10 การตรวจวัดระดับเสียงและความสั่นสะเทือน (ช่วงงานรื้อถอน)</p>
	
<p>รูปที่ 11 ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป</p>	<p>รูปที่ 12 ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง</p>
	
<p>รูปที่ 13 ถังสำรองน้ำใช้ภายในโครงการ</p>	<p>รูปที่ 14 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ</p>

	
<p>รูปที่ 15 ห้องน้ำคนงาน</p>	<p>รูปที่ 16 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดห้องน้ำ</p>
	
<p>รูปที่ 17 ป้ายรณรงค์การทิ้งขยะ</p>	<p>รูปที่ 18 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)</p>
	
<p>รูปที่ 19 สัญญาณไฟเตือน</p>	<p>รูปที่ 20 พื้นที่จอดรถ (ช่วงงานรื้อถอน)</p>

	
รูปที่ 21 ถังดับเพลิงเคมี	
	
รูปที่ 22 ทุกระเบียบการก่อสร้าง	รูปที่ 23 กล่องรับเรื่องร้องเรียน
	
รูปที่ 24 พื้นที่จอดรถ	



 <p>รูปที่ 25 เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง</p>	 <p>รูปที่ 26 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดภายในโครงการ</p>
 <p>รูปที่ 27 เครื่องตรวจคุณภาพเสียง (พื้นที่โครงการ)</p>	 <p>รูปที่ 28 เครื่องตรวจคุณภาพเสียง (โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม)</p>
 <p>รูปที่ 29 เครื่องตรวจคุณภาพเสียง (โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม)</p>	 <p>รูปที่ 30 พื้นที่เก็บเศษวัสดุ</p>






	
<p>รูปที่ 31 พื้นที่จอดรถบรรทุก</p>	<p>รูปที่ 32 เข้าพบบ้านข้างเคียง</p>
	
<p>รูปที่ 33 ป้ายกำหนดเวลาการทำงาน</p>	<p>รูปที่ 34 ป้ายดับเครื่องยนต์</p>
	
<p>รูปที่ 35 กำจัดพืชน้ำโรค</p>	<p>รูปที่ 36 ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ</p>



	
<p>รูปที่ 37 ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุก</p>	<p>รูปที่ 38 ใบเสร็จการขนส่งปฏิกูล</p>
	
<p>รูปที่ 39 เจ้าหน้าที่ล้างล้อรถบรรทุก</p>	<p>รูปที่ 39 ขุดลอกตะกอน</p>
	
<p>รูปที่ 40 บ่อเก็บคุณภาพน้ำทิ้ง</p>	<p>รูปที่ 39 กล่องประถามพยาบาล</p>



	
<p>รูปที่ 40 ถังขยะแยกประเภท</p>	<p>รูปที่ 41 ห้ามจอด</p>
	
<p>รูปที่ 43 จุดรวมพล</p>	<p>รูปที่ 44 คนงานสวมใส่ Ear Muff</p>
	
<p>รูปที่ 45 ถังดับเพลิงบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ 46 ไฟส่องสว่างบ้านพักคนงาน</p>

	
<p>รูปที่ 47 กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งบนเพดานของอาคาร</p>	<p>รูปที่ 48 รั้วบ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ 49 รถรับส่งคนงาน</p>	<p>รูปที่ 50 กฎระเบียบบ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ 51 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ</p>	<p>รูปที่ 52 เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน</p>

	
รูปที่ 53 กิจกรรม Safety Talk	
	
รูปที่ 54 ถังสำรองน้ำบ้านพักคนงาน	รูปที่ 55 ห้องน้ำบ้านพักคนงาน