

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญภาคผนวก	ก
สารบัญตาราง	ข
สารบัญรูป	ข
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-2
1.3 วัตถุประสงค์	1-7
1.4 ขอบเขตรายงานและวิธีการศึกษา	1-8
1.5 แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-8
บทที่ 2 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 รูปประกอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-34
บทที่ 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน	3-1
บทที่ 4 สรุปการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-2
4.3 ข้อเสนอแนะ	4-2

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก	ใบรายงานผลการตรวจวัด (Analysis Report)
ภาคผนวก ข	อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ภาคผนวก ค	หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกซัน และเอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก ง	มาตรฐานที่ใช้ในการอ้างอิง
ภาคผนวก จ	หนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบรายงาน ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ฉ	หนังสือแจ้งชะลอการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการโครงการเคหะชุมชนและบริหารชุมชน ทหารายได้ จ.ภูเก็ต (เทพ กระษัตรี 2) ส่วนที่ 1 เฟส 2

สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 2.1-1 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ทหารายได้ จ.ภูเก็ต (เทพกระษัตรี 2) ส่วนที่ 1 เฟส 2 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2568	2-2
ตารางที่ 2.1-2 สรุปรายการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ทหารายได้ จ.ภูเก็ต (เทพกระษัตรี 2) ส่วนที่ 1 เฟส 2	2-31
ตารางที่ 3.2-1 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนประจำเดือนมกราคม 2568	3-6
ตารางที่ 3.2-2 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568	3-7
ตารางที่ 3.2-3 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนประจำเดือนมีนาคม 2568	3-8
ตารางที่ 3.2-4 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนประจำเดือนเมษายน 2568	3-9
ตารางที่ 3.2-5 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนประจำเดือนพฤษภาคม 2568	3-10
ตารางที่ 3.2-6 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนประจำเดือนมิถุนายน 2568	3-11

สารบัญรูป

	หน้า
รูปที่ 1.2-1 ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ	1-4
รูปที่ 1.2-2 ผังบริเวณโครงการ	1-5
รูปที่ 2.2-1 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน	2-34
รูปที่ 2.2-2 รั้วกันขอบเขตพื้นที่โครงการ	2-34
รูปที่ 2.2-3 รายละเอียดของโครงการ	2-34
รูปที่ 2.2-4 ป้อมยามของโครงการ	2-34
รูปที่ 2.2-5 ป้ายเตือนอันตรายของโครงการ	2-34
รูปที่ 3.2-1 จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมกราคม 2568	3-2
รูปที่ 3.2-2 จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568	3-2
รูปที่ 3.2-3 จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมีนาคม 2568	3-2
รูปที่ 3.2-4 จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ ประจำเดือนเมษายน 2568	3-2
รูปที่ 3.2-5 จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568	3-2
รูปที่ 3.2-6 จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ ประจำเดือนมิถุนายน 2568	3-2