


ภาคผนวก ข


ภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติตามมาตรการ



ภาพถ่ายแสดงการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ โรงแรมแอทธามายด์ พัทยาใต้ (Atmind Hotel South Pattaya)



ภาพที่ 1 ผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ



ภาพที่ 2 ประตูทางเข้า-ออก และรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร



ภาพที่ 3 ป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ

ภาพที่ 4 เบอร์โทรติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการ




ภาพที่ 5 แนวผนังกันดินช่วงดำเนินการขุดเปิดหน้าดิน



ภาพที่ 6 ป้ายกำหนดช่วงเวลาในการทำงาน



ภาพที่ 7 การซ่อมบำรุงเครื่องจักร



ภาพที่ 8 ราวกันตรอบบริเวณที่มีกิจกรรมขุดดิน



ภาพที่ 9 ไฟฟ้าส่องสว่างที่เพียงพอ

	
<p>ภาพที่ 10 พื้นที่ล้างล้อก่อนออกนอกโครงการ</p>	<p>ภาพที่ 11 ประชุมเพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน</p>
	
<p>ภาพที่ 12 คนงานคอยทำความสะอาดบริเวณทางเข้า-ออก</p>	<p>ภาพที่ 13 พื้นที่เก็บกองวัสดุ</p>
	
<p>ภาพที่ 14 การพรมน้ำบริเวณที่อาจก่อให้เกิดฝุ่น</p>	<p>ภาพที่ 15 แผ่นเหล็กเพื่อใช้เป็นเส้นทางวิ่งของรถบรรทุก</p>



ภาพที่ 16 ฉีดพรมน้ำถนนชั่วคราวในโครงการ



ภาพที่ 17 ปิดคลุมรถบรรทุก



ภาพที่ 18 ป้ายจำกัดความเร็ว



ภาพที่ 19 ถังสำรองน้ำใช้



ภาพที่ 20 รถขนปูนแบบผสม




ภาพที่ 21 พื้นที่ทิ้งดินของโครงการ

	
<p>ภาพที่ 22 แบบฟอร์มบันทึกเรื่องร้องเรียน</p>	<p>ภาพที่ 23 สเปรย์ละอองน้ำ</p>
	
<p>ภาพที่ 24 เจ้าหน้าที่โครงการเข้าพบผู้พักอาศัยติดพื้นที่โครงการ</p>	<p>ภาพที่ 25 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)</p>
	
<p>ภาพที่ 26 วิศวกรควบคุมงาน</p>	<p>ภาพที่ 27 ห้องน้ำ-ห้องส้วมคนงาน</p>

	
<p>ภาพที่ 28 ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป</p>	<p>ภาพที่ 29 ถังขยะภายในพื้นที่โครงการ</p>
	
<p>ภาพที่ 30 ป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด</p>	<p>ภาพที่ 31 ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าชั่วคราว</p>
	
<p>ภาพที่ 32 เจ้าหน้าที่ รปภ.</p>	<p>ภาพที่ 33 พื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุก่อสร้าง</p>



ภาพที่ 34 ป้ายสัญญาณเตือนต่างๆ




ภาพที่ 35 ป้ายกฎระเบียบภายในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 36 ติดตั้ง CCTV ภายในพื้นที่โครงการ



ภาพที่ 37 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



ภาพที่ 38 แผนการระงับเหตุฉุกเฉิน




ภาพที่ 39 พื้นที่สำหรับจัดเก็บวัตถุดิบ

	
<p>ภาพที่ 40 พื้นที่พักกลางวันสำหรับคนงาน</p>	<p>ภาพที่ 41 น้ำดื่มสะอาด</p>
	
<p>ภาพที่ 42 พื้นที่สุขาบุหรื</p>	<p>ภาพที่ 43 อุปกรณ์ดับเพลิงภายในพื้นที่ก่อสร้าง</p>
	
<p>ภาพที่ 44 สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุประจำโครงการ</p>	<p>ภาพที่ 45 พื้นที่บ้านพักคนงาน</p>



ภาพที่ 46 เจ้าหน้าที่ดูแลบ้านพักคนงาน



ภาพที่ 47 กวระเปียกภายในบ้านพักคนงาน



ภาพที่ 48 ห้องน้ำห้องส้วมภายในบ้านพักคนงาน



ภาพที่ 49 ดำเนินการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง



ภาพที่ 50 กิจกรรม Morning Talk



ภาพที่ 51 กิจกรรมซ้อมดับเพลิง



ภาพที่ 52 พื้นที่ตัด เชื่อมโลหะ