




รูปถ่ายแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ ฮาเวน พหลโยธิน (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2568



รูปที่ 1 ป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ”



รูปที่ 2 การระบายอากาศภายในพื้นที่ จอดรถด้วยพัดลมระบายอากาศ




รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



พื้นที่สีเขียว ชนคาดฟ้า



พื้นที่สีเขียว ชั้น 1



## ไผ่ยืนต้น แนวเขตที่ดิน


รูปที่ 4 พื้นที่สีเขียว



รูปที่ 5 พนักงานดูแลพื้นที่สีเขียว



รูปที่ 6 ระบบบำบัดน้ำเสีย



รูปที่ 7 การประชาสัมพันธ์ประหยัดน้ำ




รูปที่ 8 ตะแกรงดักขยะที่บ่อพักน้ำสุดท้ายระบายออกนอกโครงการ



รูปที่ 9 การออกแบบอาคารของโครงการให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง



ที่จอดรถยนต์














ที่จอดรถจักรยานยนต์







รูปที่ 10 พื้นที่จอดรถอย่างน้อย 35 คัน



รูปที่ 11 ระบบควบคุมรถเข้า-ออกอาคาร

	
รูปที่ 12 ป้ายยามสำหรับจ่ายบัตรบริเวณทางเข้า-ออก	
	
รูปที่ 13 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณพื้นที่จอดรถ	รูปที่ 14 ระบบการจราจรภายในโครงการที่เหมาะสม
	
รูปที่ 15 ลูกศรแสดงทิศทางการจราจร	

 <p>17/6/68 15:58 47P 667936 1524854 29/1 ซอยอินทามระ 4 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท 10400</p>	 <p>17/6/68 16:10 47P 667925 1524854 29/1 ซอยอินทามระ 4 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท 10400</p>
<p>รูปที่ 16 ป้ายแสดงทิศทางการจราจร</p>	<p>รูปที่ 17 สันนูนชะลอความเร็ว</p>
 <p>17/6/68 15:53 47P 667936 1524847 29 ซอยอินทามระ 4 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท 10400</p>	
<p>รูปที่ 18 ไฟส่องสว่าง</p>	
 <p>17 มิถุนายน 2568 เวลา 15:49:21 47P 667936 1524844</p>	 <p>17/6/68 15:53 47P 667944 1524857 37 ซอยอินทามระ 4 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท 10400</p>
<p>รูปที่ 19 กระจกนูน</p>	

 <p>17 มิถุนายน 2568 เวลา 15:58:25 47P 667930 1524853</p>	 <p>17 มิถุนายน 2568 เวลา 15:53:00 47P 667930 1524852</p>
<p>รูปที่ 20 ป้ายชื่อโครงการ</p>	<p>รูปที่ 21 ป้ายแสดงทางเข้า-ออก</p>
 <p>17 มิถุนายน 2568 เวลา 15:34:00 47P 667928 1524847</p>	 <p>17 มิถุนายน 2568 เวลา 16:02:44 47P 667934 1524840</p>
<p>รูปที่ 22 ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ</p>	<p>รูปที่ 23 ป้ายเบอร์โทรติดต่อรถสาธารณะ</p>
 <p>17 มิถุนายน 2568 เวลา 16:04:45 47P 667927 1524852</p>	 <p>17 มิถุนายน 2568 เวลา 16:04:53 47P 667927 1524852</p>
<p>รูปที่ 24 เครื่องสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ</p>	







	
<p>รูปที่ 25 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของท่อระบายน้ำ</p>	<p>รูปที่ 26 พนักงานที่มีความสามารถในการถ่ายเทความร้อนต่ำ</p>
	
<p>รูปที่ 27 กระจกที่มีคุณสมบัติในการดูดซับพลังงานความร้อนต่ำและมีการสะท้อนแสงน้อย</p>	
	
<p>รูปที่ 28 เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน</p>	


	
<p>รูปที่ 29 ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดไฟฟ้า</p>	<p>รูปที่ 30 มาตรการอนุรักษ์พลังงาน</p>
	
<p>รูปที่ 31 ภาชนะรองรับมูลฝอย</p>	<p>รูปที่ 32 พื้นที่พักมูลฝอยรวม</p>
	
<p>รูปที่ 33 พนักงานจัดเก็บมูลฝอย</p>	<p>รูปที่ 34 รถขนขยะไปกำจัด</p>

	
<p>รูปที่ 35 เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญเพื่อควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	
	
<p>รูปที่ 36 มิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>รูปที่ 37 ประสานงานให้รถสูบล้างท่อของสำนักงานเขตฯ</p>
	
<p>รูปที่ 38 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดูแลบำรุงรักษา บ่อดักไขมัน</p>	<p>รูปที่ 39 บ่อหน่วงน้ำ</p>

	
รูปที่ 40 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิ่งอุดตันหรือสิ่งกีดขวางการไหลของน้ำในระบบระบายน้ำ	
 <p>17 มิถุนายน 2568 เวลา 15:47:22 47P 667926 1524848</p>	 <p>17 มิถุนายน 2568 เวลา 15:56:40 47P 667910 1524855</p>
รูปที่ 41 ระบายน้ำของโครงการ	
 <p>17 มิถุนายน 2568 เวลา 15:39:51 47P 667904 1524827</p>	 <p>17/6/68 15:41 47P 667929 1524849 29 ซอยอินทามระ 4 กรุงเทพมหานคร เขตพญาไท 10400</p>
รูปที่ 42 ป้ายทางหนีไฟ	

 <p>17 มิถุนายน 2568 เวลา 16:03:22 47P 667934 1524840</p>	 <p>17 มิถุนายน 2568 เวลา 15:57:52 47P 667910 1524855</p>
<p>รูปที่ 43 แผนฉุกเฉินหรือแผนอพยพผู้คน กรณีเกิดเพลิง</p>	<p>รูปที่ 44 จุดรวมพล</p>
 <p>17 มิถุนายน 2568 เวลา 15:40:08 47P 667959 1524844</p>	 <p>17 มิถุนายน 2568 เวลา 15:41:02 47P 667942 1524854</p>
<p>รูปที่ 45 ป้ายหรือสัญลักษณ์เส้นทางอพยพหนีไฟ</p>	<p>รูปที่ 46 บันไดหนีไฟ</p>
 <p>17 มิถุนายน 2568 เวลา 15:53:22 47P 667933 1524840</p>	 <p>17 มิถุนายน 2568 เวลา 15:35:45 47P 667945 1524841</p>
<p>รูปที่ 47 ตู้สายดับเพลิง</p>	<p>รูปที่ 48 ถังดับเพลิงมือถือ</p>

	
<p>รูปที่ 49 ข้อแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง</p>	<p>รูปที่ 50 หัวรับน้ำดับเพลิง</p>
	
<p>รูปที่ 51 ระบบแจ้งเตือนดับเพลิงแบบกริ่ง</p>	<p>รูปที่ 52 ระบบแจ้งเตือนดับเพลิงแบบปุ่มกด</p>
	
<p>รูปที่ 53 ระบบตรวจวัดควันไฟ</p>	<p>รูปที่ 54 ไฟส่องสว่าง กรณีฉุกเฉิน</p>









รูปที่ 55 กล้องวงจรปิด



รูปที่ 56 ป้ายเตือนระวังอันตรายจากไฟฟ้า



รูปที่ 57 การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า และตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

	
<p>รูปที่ 58 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ</p>	<p>รูปที่ 59 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล</p>
	
<p>รูปที่ 60 การอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการจราจร</p>	
	
<p>รูปที่ 61 สระว่ายน้ำ</p>	<p>รูปที่ 62 ถังเก็บน้ำาดาดฟ้า</p>