

**รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระยะเปิดดำเนินการ  
โครงการ สินธรลุมพินี (ชื่อเดิม หลังสวน พาร์ควิว)**

แบบ ตต.2

**1. บทนำ**

**1.1 โครงการ สินธร ลุมพินี**

**1.2 ตั้งอยู่ที่ ถนนสารสิน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร**

**1.3 ปัจจุบันเป็นของ บริษัท สยามสินธร จำกัด**

130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 1 ชั้น 4 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

**1.4 จัดทำโดย บริษัท วิมน์คอนซ์ จำกัด**

1.5 โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 หนังสือ  
เห็นชอบที่ ทส.1009.5/8184

1.6 การนำเสนอ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ  
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะเปิดดำเนินการ ฉบับเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2568  
(รายงานล่าสุด ฉบับเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 ส่งในวันที่ 29 มกราคม 2568)