

รายการตรวจสอบ ระบบนำใบต้นน้ำเสีย โครงการ เมลล่า แกรนด์ สุขุมวิท

ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘

ลำดับ	เครื่องจักร/อุปกรณ์	การดูแล ตรวจสอบ	ความถี่	เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	ตะแกรงดักขยะ	ตรวจสอบตะแกรงดักขยะ ถ้าพบว่ามีขยะ ให้ตักออก	ทุกวัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ถังดักไขมัน	ตรวจสอบสภาพ และดักไขมัน	1 ครั้ง/สัปดาห์					✓					✓								✓												✓	
3	บ่อน้ำเติมอากาศ	ตรวจสอบสภาพบ่อน้ำทำงานเป็นปกติ	1 ครั้ง/สัปดาห์					✓					✓									✓								✓			✓	
4	สภาพท่อ	ตรวจสอบสภาพท่อ ไม่มีรั่วซึม	1 ครั้ง/สัปดาห์					✓					✓									✓								✓			✓	
5	ท่อระบายน้ำเสีย	ตรวจสอบสภาพท่อ ไม่หลุด แตก	1 ครั้ง/สัปดาห์					✓					✓									✓								✓			✓	
6	อาหารเสริม	มีการเตรียมไว้เพียงพอ	1 ครั้ง/สัปดาห์					✓					✓									✓								✓			✓	
7	ฝักเปิด	สภาพแข็งแรง ไม่ชำรุด	1 ครั้ง/สัปดาห์					✓					✓									✓								✓			✓	
8	สภาพโดยรวม	สะอาด ไม่เกินของไม่เกี่ยวข้อง	1 ครั้ง/สัปดาห์					✓					✓									✓								✓			✓	
ลงมือผู้ตรวจสอบ																																		

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบ *S. Kal*

หากพบความผิดปกติแจ้งหัวหน้างานทันที

- หมายเหตุ
- ☐ หมายถึง แผนการตรวจสอบ
- ☒ หมายถึง ดำเนินการตามแผนแล้ว ปกติ
- ☐ หมายถึง ดำเนินการตามแผนแล้ว ผิดปกติ