# ภาคผนวก ค-4

# ตัวอย่างดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปา

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

ตารางบันทึกค่าน้ำประจำวัน

## Main City Water Meter Daily Record

หน่วยงาน The Trandy มิเตอร์รวม มกราคม 2568

| วันที่ | | มิเตอร์หน้าอาคาร | |
|---|---|---|---|
| | | Current Reading | Consumption units |
| | | เลขที่จด | ผลต่าง |
| ยอดยกมา | 31 | 121168 | |
| WED | 1 | 121397 | 229 |
| THU | 2 | 121593 | 196 |
| FRI | 3 | 121746 | 153 |
| SAT | 4 | 121962 | 216 |
| SUN | 5 | 122101 | 139 |
| MON | 6 | 122323 | 222 |
| TUE | 7 | 122517 | 194 |
| WED | 8 | 122708 | 191 |
| THU | 9 | 122933 | 225 |
| FRI | 10 | 123137 | 204 |
| SAT | 11 | 123408 | 271 |
| SUN | 12 | 123571 | 163 |
| MON | 13 | 123790 | 219 |
| TUE | 14 | 124021 | 231 |
| WED | 15 | 124224 | 203 |
| THU | 16 | 124455 | 231 |
| FRI | 17 | 124706 | 251 |
| SAT | 18 | 124906 | 200 |
| SUN | 19 | 125094 | 188 |
| MON | 20 | 125295 | 201 |
| TUE | 21 | 125561 | 266 |
| WED | 22 | 125726 | 165 |
| THU | 23 | 125960 | 234 |
| FRI | 24 | 126182 | 222 |
| SAT | 25 | 126407 | 225 |
| SUN | 26 | 126617 | 210 |
| MON | 27 | 126765 | 148 |
| TUE | 28 | 126977 | 212 |
| WED | 29 | 127198 | 221 |
| THU | 30 | 127432 | 234 |
| FRI | 31 | 127638 | 440 |
| | | รวม | 6704 |

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

ตารางบันทึกค่าน้ำประจำวัน

## Main City Water Meter Daily Record

หน่วยงาน The Trandy มิเตอร์รวม กุมภาพันธ์2568

| วันที่ | | มิเตอร์หน้าอาคาร | |
|---|---|---|---|
| | | Current Reading | Consumption units |
| | | เลขที่จด | ผลต่าง |
| ยอดยกมา | 31 | 127638 | |
| SAT | 1 | 127834 | 196 |
| SUN | 2 | 128063 | 229 |
| MON | 3 | 128220 | 157 |
| TUE | 4 | 128452 | 232 |
| WED | 5 | 128746 | 294 |
| THU | 6 | 128955 | 209 |
| FRI | 7 | 129166 | 211 |
| SAT | 8 | 129426 | 260 |
| SUN | 9 | 129597 | 171 |
| MON | 10 | 129810 | 213 |
| TUE | 11 | 130048 | 238 |
| WED | 12 | 130276 | 228 |
| THU | 13 | 130436 | 160 |
| FRI | 14 | 130706 | 270 |
| SAT | 15 | 130920 | 214 |
| SUN | 16 | 131147 | 227 |
| MON | 17 | 131326 | 179 |
| TUE | 18 | 131617 | 291 |
| WED | 19 | 131817 | 200 |
| THU | 20 | 132054 | 237 |
| FRI | 21 | 132230 | 176 |
| SAT | 22 | 132462 | 232 |
| SUN | 23 | 132632 | 170 |
| MON | 24 | 132855 | 223 |
| TUE | 25 | 133094 | 239 |
| WED | 26 | 133319 | 225 |
| THU | 27 | 133535 | 216 |
| FRI | 28 | 133774 | |
| | | รวม | 5897 |

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

ตารางบันทึกค่าน้ำประจำวัน

## Main City Water Meter Daily Record

หน่วยงาน The Trandy มิเตอร์รวม มีนาคม 2568

| วันที่ | | มิเตอร์หน้าอาคาร | |
|---|---|---|---|
| | | Current Reading | Consumption units |
| | | เลขที่จด | ผลต่าง |
| ยอดยกมา | 28 | 133774 | |
| SAT | 1 | 133995 | 221 |
| SUN | 2 | 134158 | 149 |
| MON | 3 | 134300 | 142 |
| TUE | 4 | 134555 | 255 |
| WED | 5 | 134770 | 215 |
| THU | 6 | 135014 | 244 |
| FRI | 7 | 135225 | 211 |
| SAT | 8 | 135481 | 256 |
| SUN | 9 | 135645 | 164 |
| MON | 10 | 135845 | 200 |
| TUE | 11 | 136074 | 229 |
| WED | 12 | 136308 | 234 |
| THU | 13 | 136540 | 232 |
| FRI | 14 | 136740 | 200 |
| SAT | 15 | 136975 | 235 |
| SUN | 16 | 137140 | 165 |
| MON | 17 | 137356 | 216 |
| TUE | 18 | 137564 | 208 |
| WED | 19 | 137796 | 232 |
| THU | 20 | 137996 | 200 |
| FRI | 21 | 138226 | 230 |
| SAT | 22 | 138455 | 229 |
| SUN | 23 | 138620 | 165 |
| MON | 24 | 138816 | 196 |
| TUE | 25 | 139022 | 206 |
| WED | 26 | 139256 | 61 |
| THU | 27 | 139458 | 202 |
| FRI | 28 | 139678 | 220 |
| SAT | 29 | 139887 | 209 |
| SUN | 30 | 140010 | 123 |
| MON | 31 | 140130 | 120 |
| | | รวม | 6169 |

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

ตารางบันทึกค่าน้ำประจำวัน

## Main City Water Meter Daily Record

หน่วยงาน The Trandy มิเตอร์รวม เมษายน 2568

| วันที่ | | มิเตอร์หน้าอาคาร | |
|---|---|---|---|
| | | Current Reading | Consumption units |
| | | เลขที่จด | ผลต่าง |
| ยอดยกมา | 31 | 140130 | |
| TUE | 1 | 140321 | 191 |
| WED | 2 | 140519 | 149 |
| THU | 3 | 140749 | 230 |
| FRI | 4 | 140949 | 200 |
| SAT | 5 | 141170 | 221 |
| SUN | 6 | 141345 | 175 |
| MON | 7 | 141539 | 194 |
| TUE | 8 | 141756 | 217 |
| WED | 9 | 141964 | 208 |
| THU | 10 | 142190 | 226 |
| FRI | 11 | 142388 | 198 |
| SAT | 12 | 142422 | 34 |
| SUN | 13 | 142422 | 0 |
| MON | 14 | 142428 | 6 |
| TUE | 15 | 142428 | 0 |
| WED | 16 | 142827 | 399 |
| THU | 17 | 143226 | 399 |
| FRI | 18 | 143554 | 328 |
| SAT | 19 | 143729 | 175 |
| SUN | 20 | 143920 | 191 |
| MON | 21 | 144056 | 136 |
| TUE | 22 | 144302 | 246 |
| WED | 23 | 144511 | 209 |
| THU | 24 | 144695 | 184 |
| FRI | 25 | 144934 | 239 |
| SAT | 26 | 145151 | 217 |
| SUN | 27 | 145343 | 192 |
| MON | 28 | 145496 | 153 |
| TUE | 29 | 145709 | 213 |
| WED | 30 | 145988 | 279 |
| | | รวม | 5809 |

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Main City Water Meter Daily Record

หน่วยงาน The Trandy มิเตอร์รวม พฤษภาคม 2568

| วันที่ | | มิเตอร์หน้าอาคาร | |
|---|---|---|---|
| | | Current Reading | Consumption units |
| | | เลขที่จด | ผลต่าง |
| ยอดยกมา | 30 | 145988 | |
| THU | 1 | 146198 | 210 |
| FRI | 2 | 146333 | 149 |
| SAT | 3 | 146576 | 243 |
| SUN | 4 | 146718 | 142 |
| MON | 5 | 146847 | 129 |
| TUE | 6 | 147046 | 199 |
| WED | 7 | 147270 | 224 |
| THU | 8 | 147495 | 225 |
| FRI | 9 | 147685 | 190 |
| SAT | 10 | 147879 | 194 |
| SUN | 11 | 147942 | 63 |
| MON | 12 | 147942 | 0 |
| TUE | 13 | 147942 | 0 |
| WED | 14 | 148245 | 303 |
| THU | 15 | 148589 | 344 |
| FRI | 16 | 148928 | 339 |
| SAT | 17 | 149260 | 332 |
| SUN | 18 | 149438 | 178 |
| MON | 19 | 149624 | 186 |
| TUE | 20 | 149840 | 216 |
| WED | 21 | 150048 | 208 |
| THU | 22 | 150272 | 224 |
| FRI | 23 | 150416 | 144 |
| SAT | 24 | 150663 | 247 |
| SUN | 25 | 150868 | 205 |
| MON | 26 | 151080 | 212 |
| TUE | 27 | 151322 | 242 |
| WED | 28 | 151522 | 200 |
| THU | 29 | 151769 | 247 |
| FRI | 30 | 151977 | 208 |
| SAT | 31 | 152256 | 487 |
| | | รวม | 6490 |

**นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้** THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

ตารางบันทึกค่าน้ำประจำวัน

## Main City Water Meter Daily Record

หน่วยงาน The Trandy มิเตอร์รวม มิถุนายน 2568

| วันที่ | | มิเตอร์หน้าอาคาร | |
|---|---|---|---|
| | | Current Reading | Consumption units |
| | | เลขที่จด | ผลต่าง |
| ยอดยกมา | 31 | 152256 | |
| SAT | 1 | 152410 | 154 |
| SUN | 2 | 152612 | 149 |
| MON | 3 | 152802 | 190 |
| TUE | 4 | 152934 | 132 |
| WED | 5 | 153164 | 230 |
| THU | 6 | 153344 | 180 |
| FRI | 7 | 153592 | 248 |
| SAT | 8 | 153746 | 154 |
| SUN | 9 | 153944 | 198 |
| MON | 10 | 154177 | 233 |
| TUE | 11 | 154394 | 217 |
| WED | 12 | 154627 | 233 |
| THU | 13 | 154847 | 220 |
| FRI | 14 | 155086 | 239 |
| SAT | 15 | 155237 | 151 |
| SUN | 16 | 155433 | 196 |
| MON | 17 | 155623 | 190 |
| TUE | 18 | 155813 | 190 |
| WED | 19 | 156031 | 218 |
| THU | 20 | 156280 | 249 |
| FRI | 21 | 156470 | 190 |
| SAT | 22 | 156762 | 292 |
| SUN | 23 | 156970 | 208 |
| MON | 24 | 157164 | 194 |
| TUE | 25 | 157396 | 232 |
| WED | 26 | 157608 | 212 |
| THU | 27 | 157804 | 196 |
| FRI | 28 | 158048 | 244 |
| SAT | 29 | 158219 | 171 |
| SUN | 30 | 158404 | 185 |
| | | รวม | 6095 |

# ภาคผนวก ค-6

## ตัวอย่าง Check Sheet ดูแลระบบไฟฟ้า

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเรนดี้

**ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR ประจำสัปดาห์**

| นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้ | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน | วันที่..... |
|---|---|---|
| สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ F1-5 | 1..... | 2. ..... |
| รหัสอุปกรณ์..... | 3..... | 4..... |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ปกติ | ผิดปกติ | อาการเสีย | |
| การตรวจเช็กก่อนการสตาร์ทเครื่อง | | | | | |
| 1 | ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของอากาศ | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็กระดับน้ำในหม้อน้ำ | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็กความตึงหย่อนของสายพาน | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็กระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง จำนวน 125 ลิตร | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็กนาฬิกาสั่งติดเครื่อง | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็กหลอดแสดงผลหน้าตู้ควบคุม | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็กแบตชาร์จเจอร์ทำงาน | ✓ | | | |
| 8 | แรงดันใน BATTERY 24 V | ✓ | | | |
| 9 | กระแสใน BATTERY 200 A | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็กทำความสะอาดแท่นเครื่องและ GENERATOR | ✓ | | | |
| ตรวจเช็กขณะเดินเครื่อง | | | | | |
| 1 | ตรวจเช็กอุณหภูมิน้ำ 100 C | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็กอุณหภูมิน้ำมัน 101°F | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็กแรงดันน้ำมัน - PSI. | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็กความเร็วรอบ 1500 RPM. | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็กความถี่ 50 Hz | ✓ | | | |
| 6 | แรงดันไฟฟ้า R-S 400 S-T 400 R-T 401 VOLT. | ✓ | | | |
| 7 | กวันไอเสียสะอาด | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็กการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็กชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | ✓ | | | |

ลงชื่อ..... หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☑ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.....

.....

.....

.....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเรนดี้

**ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR ประจำสัปดาห์**

| นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้ | | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน | | | วันที่ 7-1-66 |
|---|---|---|---|---|---|
| สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ F1-5 | | 1. ก่อศิ | | 2. ธีรยุ | |
| รหัสอุปกรณ์..... | | 3..... | | 4..... | |
| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
| | | ปกติ | ผิดปกติ | อาการเสีย | |
| การตรวจเช็กก่อนการสตาร์ทเครื่อง | | | | | |
| 1 | ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของอากาศ | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็กระดับน้ำในหม้อน้ำ | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็กความตึงหย่อนของสายพาน | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็กระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง จำนวน 125 ลิตร | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็กนาฬิกาสั่งติดเครื่อง | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็กหลอดแสดงผลหน้าตู้ควบคุม | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็กแบตชาร์จเจอร์ทำงาน | ✓ | | | |
| 8 | แรงดันใน BATTERY 24 V | ✓ | | | |
| 9 | กระแสใน BATTERY 200 A | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็กทำความสะอาดแท่นเครื่องและ GENERATOR | ✓ | | | |
| ตรวจเช็กขณะเดินเครื่อง | | | | | |
| 1 | ตรวจเช็กอุณหภูมิน้ำ 100 C | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็กอุณหภูมิน้ำมัน 101°F | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็กแรงดันน้ำมัน - PSI. | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็กความเร็วรอบ 1500 RPM. | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็กความถี่ 50 Hz | ✓ | | | |
| 6 | แรงดันไฟฟ้า R-S 400 S-T 400 R-T 401 VOLT. | ✓ | | | |
| 7 | ควันไอเสียสะอาด | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็กการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็กชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | ✓ | | | |
| ลงชื่อ ก่อศิ หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ | | ลงชื่อ ปรี ผู้จัดการอาคารชุดฯ | | | |

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☑ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.....

.....

.....

.....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเรนดี้

**ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR ประจำสัปดาห์**

| นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้ | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน | วันที่ 4-2-67 |
|---|---|---|
| สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ F1-5 | 1. วุฒิชัย 2. ณัฐ | |
| รหัสอุปกรณ์..... | 3..... 4..... | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ปกติ | ผิดปกติ | อาการเสีย | |
| การตรวจเช็กก่อนการสตาร์ทเครื่อง | | | | | |
| 1 | ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของอากาศ | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็กระดับน้ำในหม้อน้ำ | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็กความตึงหย่อนของสายพาน | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็กระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง จำนวน 125 ลิตร | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็กนาฬิกาตั้งติดเครื่อง | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็กหลอดแสดงผลหน้าตู้ควบคุม | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็กแบตชาร์จเจอร์ทำงาน | ✓ | | | |
| 8 | แรงดันใน BATTERY 24 V | ✓ | | | |
| 9 | กระแสใน BATTERY 200 A | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็กทำความสะอาดแท่นเครื่องและ GENERATOR | ✓ | | | |
| ตรวจเช็กขณะเดินเครื่อง | | | | | |
| 1 | ตรวจเช็กอุณหภูมิน้ำ 100 C | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็กอุณหภูมิน้ำมัน 101°F | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็กแรงดันน้ำมัน - PSI. | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็กความเร็วรอบ 1500 RPM. | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็กความถี่ 50 Hz | ✓ | | | |
| 6 | แรงดันไฟฟ้า R-S 400 S-T 400 R-T 401 VOLT. | ✓ | | | |
| 7 | กวันไอเสียสะอาด | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็กการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็กชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | ✓ | | | |
| ลงชื่อ..... หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ | | ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคารชุดฯ | | | |

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☑ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.....

.....

.....

.....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเรนดี้

**ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR ประจำสัปดาห์**

| นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้ | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน | วันที่ 4-3-68 |
|---|---|---|
| สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ F1-5 | 1. ทินธีย | 2. มาลิก |
| รหัสอุปกรณ์..... | 3..... | 4..... |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ปกติ | ผิดปกติ | อาการเสีย | |
| การตรวจเช็กก่อนการสตาร์ทเครื่อง | | | | | |
| 1 | ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของอากาศ | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็กระดับน้ำในหม้อน้ำ | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็กความตึงหย่อนของสายพาน | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็กระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง จำนวน 125 ลิตร | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็กนาฬิกาสั่งติดเครื่อง | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็กหลอดแสดงผลหน้าตู้ควบคุม | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็กเบตชาร์จเจอร์ทำงาน | ✓ | | | |
| 8 | แรงดันใน BATTERY 24 V | ✓ | | | |
| 9 | กระแสใน BATTERY 200 A | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็กทำความสะอาดแท่นเครื่องและ GENERATOR | ✓ | | | |
| ตรวจเช็กขณะเดินเครื่อง | | | | | |
| 1 | ตรวจเช็กอุณหภูมิน้ำ 100 C | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็กอุณหภูมิน้ำมัน 101°F | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็กแรงดันน้ำมัน - PSI. | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็กความเร็วรอบ 1500 RPM. | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็กความถี่ 50 Hz | ✓ | | | |
| 6 | แรงดันไฟฟ้า R-S 400 S-T 400 R-T 401 VOLT. | ✓ | | | |
| 7 | กรันไอเสียสะอาด | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็กการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็กชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | ✓ | | | |
| ลงชื่อ..... หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ | | ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคารชุดฯ | | | |

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☑ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.....

.....

.....

.....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเรนดี้

**ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR ประจำสัปดาห์**

| นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้ | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน | วันที่ 1-9-64 |
|---|---|---|
| สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ F1-5 | 1. กิตติ | 2. ชัยวุฒิ |
| รหัสอุปกรณ์..... | 3..... | 4..... |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ปกติ | ผิดปกติ | อาการเสีย | |
| การตรวจเช็คก่อนการสตาร์ทเครื่อง | | | | | |
| 1 | ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของอากาศ | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คความตึงหย่อนของสายพาน | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง จำนวน 125 ลิตร | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คนาฬิกาสั่งติดเครื่อง | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คหลอดแสดงผลหน้าตู้ควบคุม | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแบตชาร์จเจอร์ทำงาน | ✓ | | | |
| 8 | แรงดันใน BATTERY 24 V | ✓ | | | |
| 9 | กระแสใน BATTERY 200 A | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คทำความสะอาดแท่นเครื่องและ GENERATOR | ✓ | | | |
| ตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง | | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำ 100 C | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำมัน 101°F | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำมัน - PSI. | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คความเร็วรอบ 1500 RPM. | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คความถี่ 50 Hz | ✓ | | | |
| 6 | แรงดันไฟฟ้า R-S 400 S-T 400 R-T 401 VOLT. | ✓ | | | |
| 7 | ควันไอเสียสะอาด | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | ✓ | | | |
| ลงชื่อ..... หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ | | ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคารชุดฯ | | | |

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☑ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.....

.....

.....

.....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเรนดี้

**ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา GENERATOR ประจำสัปดาห์**

| นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้ | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน | วันที่ 6-5-18 |
|---|---|---|
| สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ F1-5 | 1. วิธวัฒ | 2. สินธุ์ย. |
| รหัสอุปกรณ์..... | 3..... | 4..... |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ปกติ | ผิดปกติ | อาการเสีย | |
| การตรวจเช็คก่อนการสตาร์ทเครื่อง | | | | | |
| 1 | ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของอากาศ | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คความตึงหย่อนของสายพาน | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง จำนวน 125 ลิตร | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คมาพิกาสั่งติดเครื่อง | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คหลอดแสดงผลหน้าตู้ควบคุม | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแบตชาร์จเจอร์ทำงาน | ✓ | | | |
| 8 | แรงดันใน BATTERY 24 V | ✓ | | | |
| 9 | กระแสใน BATTERY 200 A | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็คทำความสะอาดแท่นเครื่องและ GENERATOR | ✓ | | | |
| ตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง | | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำ 100 C | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำมัน 101°F | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คแรงดันน้ำมัน - PSI. | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คความเร็วรอบ 1500 RPM. | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คความถี่ 50 Hz | ✓ | | | |
| 6 | แรงดันไฟฟ้า R-S 400 S-T 400 R-T 401 VOLT. | ✓ | | | |
| 7 | ควันไอเสียสะอาด | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | ✓ | | | |

ลงชื่อ..... หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.....

.....

.....

.....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON
10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# ภาคผนวก ค-7

## ตัวอย่าง Check Sheet ดูแลและรักษาระบบแจ้งเตือน ป้องกันและระงับอัคคีภัย

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Fire Hose Cabinet Monthly Checklist M7

## แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Month (ธ.ค.) / Year (ปี 64) Building เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็คตู้ Fire Hose Cabinet โซนคอนโด M7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ST 3-4 | หัวฉีด 1.5 | | หัวฉีด 2.5 | | สายฉีด 1.5 | | สายฉีด 2.5 | | ฝาทองเหลือง | | ถังดับเพลิง | | ขวาน | | ซีลยางขอบกระจก | | หมายเหตุ |
| | | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | ปกติ | ชำรุด | |
| G | FHC-M7-G-01 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-G-02 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 1A | FHC-M7-1A-03 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-1A-04 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | FHC-M7-2-05 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-2-06 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-2-07 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2A | FHC-M7-2A-08 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-2A-09 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-2A-10 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 3A | FHC-M7-3A-11 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-3A-12 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-3A-13 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | FHC-M7-4-14 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-4-15 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-4-16 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | FHC-M7-5-17 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-5-18 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-5-19 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | FHC-M7-6-20 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-6-21 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-6-22 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 7 | FHC-M7-7-23 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-7-24 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-7-25 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 8 | FHC-M7-8-26 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-8-27 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-8-28 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9 | FHC-M7-9-29 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-9-30 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-9-31 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 10 | FHC-M7-10-32 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-10-33 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-10-34 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 11 | FHC-M7-11-35 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-11-36 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-11-37 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 12 | FHC-M7-12-38 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-12-39 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-12-40 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 13 | FHC-M7-13-41 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-13-42 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-13-43 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 14 | FHC-M7-14-44 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-14-45 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-14-46 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15 | FHC-M7-15-47 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-15-48 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-15-49 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 16 | FHC-M7-16-50 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-16-51 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-16-52 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 17 | FHC-M7-17-53 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-17-54 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-17-55 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| รวม M7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Recorded by /รายงานโดย**
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) ธนกม
Date/วันที่ 24-1-65
Time/เวลา

**Checked by /ตรวจสอบโดย**
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
Date/วันที่ 24-1-65
Time/เวลา

**Verified by /ทวนสอบโดย**
Signature/ลายเซ็น( B.M./ผู้จัดการอาคาร)
Date/วันที่ 30/1/65
Time/เวลา

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( ** ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓Normal / ปกติ ✕Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Fire Hose Cabinet Monthly Checklist M7

## แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Month (.....ก.พ.....) / Year (ปี .....68.....) Building เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็คตู้ Fire Hose Cabinet โซนคอนโด M7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ST 3-4 | หัวฉีด 1.5 | | หัวฉีด 2.5 | | สายฉีด 1.5 | | สายฉีด 2.5 | | ฝาทองเหลือง | | ถังดับเพลิง | | ขวาน | | ซีลยางขอบกระจก | | หมายเหตุ |
| | | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | ปกติ | ชำรุด | |
| G | FHC-M7-G-01 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-G-02 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 1A | FHC-M7-1A-03 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-1A-04 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | FHC-M7-2-05 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-2-06 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-2-07 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2A | FHC-M7-2A-08 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-2A-09 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-2A-10 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 3A | FHC-M7-3A-11 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-3A-12 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-3A-13 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | FHC-M7-4-14 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-4-15 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-4-16 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | FHC-M7-5-17 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-5-18 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-5-19 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | FHC-M7-6-20 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-6-21 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-6-22 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 7 | FHC-M7-7-23 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-7-24 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-7-25 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 8 | FHC-M7-8-26 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-8-27 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-8-28 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9 | FHC-M7-9-29 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-9-30 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-9-31 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 10 | FHC-M7-10-32 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-10-33 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-10-34 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 11 | FHC-M7-11-35 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-11-36 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-11-37 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 12 | FHC-M7-12-38 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-12-39 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-12-40 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 13 | FHC-M7-13-41 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-13-42 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-13-43 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 14 | FHC-M7-14-44 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-14-45 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-14-46 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15 | FHC-M7-15-47 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-15-48 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-15-49 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 16 | FHC-M7-16-50 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-16-51 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-16-52 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 17 | FHC-M7-17-53 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-17-54 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-17-55 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| รวม M7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Recorded by /** จดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )
Date/วันที่ 29-1-68
Time/เวลา .....

**Checked by /** ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )
Date/วันที่ 29-1-68
Time/เวลา .....

**Verified by /** ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น( BM/ผู้จัดการอาคาร )
Date/วันที่ .....
Time/เวลา .....

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( ** ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

# แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

**M7**

Month ( ก.ค. ) / Year (ปี 68 )

Building เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็คตู้ Fire Hose Cabinet โซนคอนโด M7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ST 3-4 | หัวฉีด 1.5 | | หัวฉีด 2.5 | | สายฉีด 1.5 | | สายฉีด 2.5 | | ฝาทองเหลือง | | ถังดับเพลิง | | ขวาน | | ซีลยางขอบกระจก | | หมายเหตุ |
| | | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | ปกติ | ชำรุด | |
| G | FHC-M7-G-01 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-G-02 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 1A | FHC-M7-1A-03 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-1A-04 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | FHC-M7-2-05 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-2-06 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-2-07 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2A | FHC-M7-2A-08 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-2A-09 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-2A-10 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 3A | FHC-M7-3A-11 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-3A-12 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-3A-13 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | FHC-M7-4-14 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-4-15 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-4-16 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | FHC-M7-5-17 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-5-18 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-5-19 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | FHC-M7-6-20 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-6-21 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-6-22 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 7 | FHC-M7-7-23 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-7-24 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-7-25 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 8 | FHC-M7-8-26 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-8-27 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-8-28 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9 | FHC-M7-9-29 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-9-30 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-9-31 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 10 | FHC-M7-10-32 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-10-33 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-10-34 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 11 | FHC-M7-11-35 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-11-36 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-11-37 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 12 | FHC-M7-12-38 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-12-39 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-12-40 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 13 | FHC-M7-13-41 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-13-42 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-13-43 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 14 | FHC-M7-14-44 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-14-45 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-14-46 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15 | FHC-M7-15-47 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-15-48 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-15-49 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 16 | FHC-M7-16-50 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-16-51 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-16-52 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 17 | FHC-M7-17-53 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-17-54 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-17-55 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| รวม M7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Recorded by /** รถบันทึกโดย

**Signature/** ลายเซ็น( **Tech.**/ช่าง )

Date/วันที่ 25-7-68

Time/เวลา .....

**Checked by /** ตรวจสอบโดย

**Signature/** ลายเซ็น( **Tech.Sup**./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่ 26-7-68

Time/เวลา .....

**Verified by /** ทวนสอบโดย

**Signature/** ลายเซ็น( **BM**./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( ** ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Fire Hose Cabinet Monthly Checklist M7

## แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Month (มีนาคม) / Year (ปี 64) Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็คตู้ Fire Hose Cabinet โซนคอนโด M7

| ชั้น | ST 3-4 | หัวฉีด 1.5 | | หัวฉีด 2.5 | | สายฉีด 1.5 | | สายฉีด 2.5 | | ฝาทองเหลือง | | ถังดับเพลิง | | ขวาน | | ซีลยางขอบกระจก | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | ปกติ | ชำรุด | |
| G | FHC-M7-G-01 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-G-02 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 1A | FHC-M7-1A-03 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-1A-04 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | FHC-M7-2-05 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-2-06 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-2-07 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2A | FHC-M7-2A-08 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-2A-09 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-2A-10 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 3A | FHC-M7-3A-11 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-3A-12 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-3A-13 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | FHC-M7-4-14 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-4-15 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-4-16 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | FHC-M7-5-17 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-5-18 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-5-19 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | FHC-M7-6-20 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-6-21 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-6-22 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 7 | FHC-M7-7-23 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-7-24 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-7-25 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 8 | FHC-M7-8-26 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-8-27 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-8-28 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9 | FHC-M7-9-29 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-9-30 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-9-31 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 10 | FHC-M7-10-32 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-10-33 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-10-34 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 11 | FHC-M7-11-35 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-11-36 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-11-37 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 12 | FHC-M7-12-38 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-12-39 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-12-40 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 13 | FHC-M7-13-41 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-13-42 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-13-43 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 14 | FHC-M7-14-44 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-14-45 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-14-46 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15 | FHC-M7-15-47 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-15-48 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-15-49 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 16 | FHC-M7-16-50 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-16-51 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-16-52 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 17 | FHC-M7-17-53 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-17-54 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-17-55 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| รวม M7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Recorded by /**รายบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )

Date/วันที่ 25-3-64

Time/เวลา .....

**Checked by /**ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่ 26-3-64

Time/เวลา .....

**Verified by /**ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( ** ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Fire Hose Cabinet Monthly Checklist M7

## แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Month (มี.ค.) / Year (ปี 68) Building เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็คตู้ Fire Hose Cabinet โซนคอนโด M7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ST 3-4 | หัวฉีด 1.5 | | หัวฉีด 2.5 | | สายฉีด 1.5 | | สายฉีด 2.5 | | ฝาทองเหลือง | | ถังดับเพลิง | | ขวาน | | ซีลยางขอบกระจก | | หมายเหตุ |
| | | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | ปกติ | ชำรุด | |
| G | FHC-M7-G-01 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-G-02 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 1A | FHC-M7-1A-03 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-1A-04 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | FHC-M7-2-05 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-2-06 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-2-07 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2A | FHC-M7-2A-08 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-2A-09 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-2A-10 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 3A | FHC-M7-3A-11 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-3A-12 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-3A-13 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | FHC-M7-4-14 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-4-15 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-4-16 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | FHC-M7-5-17 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-5-18 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-5-19 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | FHC-M7-6-20 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-6-21 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-6-22 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 7 | FHC-M7-7-23 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-7-24 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-7-25 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 8 | FHC-M7-8-26 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-8-27 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-8-28 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9 | FHC-M7-9-29 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-9-30 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-9-31 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 10 | FHC-M7-10-32 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-10-33 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-10-34 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 11 | FHC-M7-11-35 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-11-36 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-11-37 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 12 | FHC-M7-12-38 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-12-39 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-12-40 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 13 | FHC-M7-13-41 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-13-42 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-13-43 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 14 | FHC-M7-14-44 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-14-45 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-14-46 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15 | FHC-M7-15-47 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-15-48 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-15-49 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 16 | FHC-M7-16-50 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-16-51 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-16-52 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 17 | FHC-M7-17-53 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-17-54 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-17-55 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| รวม M7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Recorded by /จดบันทึกโดย**
Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)
Date/วันที่ 30-3-68
Time/เวลา

**Checked by /ตรวจสอบโดย**
Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)
Date/วันที่ 30-3-68
Time/เวลา

**Verified by /ทวนสอบโดย**
Signature/ลายเซ็น(B.M./ผู้จัดการอาคาร)
Date/วันที่
Time/เวลา

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( ** ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓Normal / ปกติ ✕Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Fire Hose Cabinet Monthly Checklist M7

## แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Month (พ.ย. ๆ.) / Year (ปี 68) Building เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็คตู้ Fire Hose Cabinet โซนคอนโด M7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ST 3-4 | หัวฉีด 1.5 | | หัวฉีด 2.5 | | สายฉีด 1.5 | | สายฉีด 2.5 | | ฝาทองเหลือง | | ถังดับเพลิง | | ขวาน | | ซีลยางขอบกระจก | | หมายเหตุ |
| | | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | ปกติ | ชำรุด | |
| G | FHC-M7-G-01 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-G-02 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 1A | FHC-M7-1A-03 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-1A-04 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2 | FHC-M7-2-05 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-2-06 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-2-07 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 2A | FHC-M7-2A-08 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-2A-09 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-2A-10 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 3A | FHC-M7-3A-11 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-3A-12 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-3A-13 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 4 | FHC-M7-4-14 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-4-15 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-4-16 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | FHC-M7-5-17 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-5-18 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-5-19 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | FHC-M7-6-20 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-6-21 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-6-22 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 7 | FHC-M7-7-23 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-7-24 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-7-25 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 8 | FHC-M7-8-26 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-8-27 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-8-28 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 9 | FHC-M7-9-29 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-9-30 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-9-31 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 10 | FHC-M7-10-32 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-10-33 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-10-34 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 11 | FHC-M7-11-35 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-11-36 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-11-37 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 12 | FHC-M7-12-38 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-12-39 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-12-40 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 13 | FHC-M7-13-41 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-13-42 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-13-43 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 14 | FHC-M7-14-44 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-14-45 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-14-46 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 15 | FHC-M7-15-47 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-15-48 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-15-49 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 16 | FHC-M7-16-50 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-16-51 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-16-52 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| 17 | FHC-M7-17-53 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-17-54 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| | FHC-M7-17-55 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | |
| รวม M7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Recorded by /** ผู้บันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )

Date/วันที่ 27-11-68

Time/เวลา

**Checked by /** ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่ 28-11-68

Time/เวลา

**Verified by /** ทบทวนโดย

Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่

Time/เวลา

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( ** ) Item / รายการที่ ( 3 ), ( 7 ), ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ), ( 2 ), ( 4 ), ( 5 ), ( 6 ), ( 9 ), ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Fire Hose Cabinet Monthly Checklist M8

## แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Month (เดือน ก.ย.) / Year (ปี 68)

Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็คตู้ Fire Hose Cabinet โซนออฟฟิตพลาซ่า M8

| ชั้น | ST 1-2 | หัวฉีด 1.5 | | หัวฉีด 2.5 | | สายฉีด 1.5 | | สายฉีด 2.5 | | ฝาทองเหลือง | | ถังดับเพลิง | | ขวาน | | ซีลยางขอบกระจก | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | ปกติ | ชำรุด | |
| G | FHC-M8-G-01 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-G-02 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-G-03 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 1A | FHC-M8-1A-04 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-1A-05 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-1A-06 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | FHC-M8-2-07 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-2-08 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | FHC-M8-3-09 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-3-10 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 4 | FHC-M8-4-11 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-4-12 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 5 | FHC-M8-5-13 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-5-14 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 6 | FHC-M8-6-15 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-6-16 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 7 | FHC-M8-7-17 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-7-18 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 8 | FHC-M8-8-19 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-8-20 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 9 | FHC-M8-9-21 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-9-22 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 10 | FHC-M8-10-23 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-10-24 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 11 | FHC-M8-11-25 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-11-26 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 11A | FHC-M8-11A-27 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-11A-28 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 12 | FHC-M8-12-29 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-12-30 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 13 | FHC-M8-13-31 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-13-32 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 14 | FHC-M8-14-33 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-14-34 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 15 | FHC-M8-15-35 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-15-36 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 16 | FHC-M8-16-37 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-16-38 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 17 | FHC-M8-17-39 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-17-40 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 18 | FHC-M8-18-41 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-18-42 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 19 | FHC-M8-19-43 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-19-44 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 20 | FHC-M8-20-45 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-20-46 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 20A | FHC-M8-20A-47 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-20A-48 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 21 | FHC-M8-21-49 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-21-50 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 22 | FHC-M8-22-51 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-22-52 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 23 | FHC-M8-23-53 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-23-54 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 24 | FHC-M8-24-55 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-24-56 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 25 | FHC-M8-25-57 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-25-58 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 26 | FHC-M8-26-59 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-26-60 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 27 | FHC-M8-27-61 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-27-62 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 28 | FHC-M8-28-63 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-28-64 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 29 | FHC-M8-29-65 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-29-66 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| ดาดฟ้า | FHC-M8-ROOF-67 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | หัวรับน้ำไม่มีฝา | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวม M8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Recorded by /**รถบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง ) ……

Date/วันที่ 24-1-68

Time/เวลา ……

**Checked by /**ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech Sup /หัวหน้าช่าง ) ……

Date/วันที่ 24-1-68

Time/เวลา ……

**Verified by /**ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( BM /ผู้จัดการอาคาร ) ……

Date/วันที่ ……

Time/เวลา ……

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีรายการ

( ** ) Item / รายการที่ ( 3 ), ( 7 ), ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ), ( 2 ), ( 4 ), ( 5 ), ( 6 ), ( 9 ), ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Fire Hose Cabinet Monthly Checklist M8

## แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Month ( เดือน ก.ค. ) / Year (ปี 68 ) Building เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็คตู้ Fire Hose Cabinet โซนออฟฟิศพลาซ่า M8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ST 1-2 | หัวฉีด 1.5 | | หัวฉีด 2.5 | | สายฉีด 1.5 | | สายฉีด 2.5 | | ฝาทองเหลือง | | ถังดับเพลิง | | ขวาน | | ซีลยางขอบกระจก | | หมายเหตุ |
| | | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | ปกติ | ต้องรุด | |
| G | FHC-M8-G-01 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-G-02 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-G-03 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 1A | FHC-M8-1A-04 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-1A-05 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-1A-06 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | FHC-M8-2-07 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-2-08 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | FHC-M8-3-09 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-3-10 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 4 | FHC-M8-4-11 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-4-12 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 5 | FHC-M8-5-13 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-5-14 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 6 | FHC-M8-6-15 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-6-16 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 7 | FHC-M8-7-17 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-7-18 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 8 | FHC-M8-8-19 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-8-20 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 9 | FHC-M8-9-21 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-9-22 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 10 | FHC-M8-10-23 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-10-24 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 11 | FHC-M8-11-25 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-11-26 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 11A | FHC-M8-11A-27 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-11A-28 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 12 | FHC-M8-12-29 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-12-30 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 13 | FHC-M8-13-31 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-13-32 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 14 | FHC-M8-14-33 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-14-34 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 15 | FHC-M8-15-35 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-15-36 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 16 | FHC-M8-16-37 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-16-38 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 17 | FHC-M8-17-39 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-17-40 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 18 | FHC-M8-18-41 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-18-42 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 19 | FHC-M8-19-43 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-19-44 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 20 | FHC-M8-20-45 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-20-46 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 20A | FHC-M8-20A-47 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-20A-48 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 21 | FHC-M8-21-49 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-21-50 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 22 | FHC-M8-22-51 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-22-52 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 23 | FHC-M8-23-53 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-23-54 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 24 | FHC-M8-24-55 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-24-56 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 25 | FHC-M8-25-57 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-25-58 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 26 | FHC-M8-26-59 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-26-60 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 27 | FHC-M8-27-61 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-27-62 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 28 | FHC-M8-28-63 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-28-64 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 29 | FHC-M8-29-65 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-29-66 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| ดาดฟ้า | FHC-M8-ROOF-67 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | หัวรับน้ำไม่มีฝา | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวม M8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Recorded by / ลงบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech.ช่าง)

Date/วันที่ 25-2-68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup/หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 26-2-68

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 27/2

Time/เวลา

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( ** ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ปกติ ✗ ต้องรุดไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดรองรับข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Fire Hose Cabinet Monthly Checklist M8

## แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Month ( เดือน มี.ค. ) / Year (ปี 68 )

Building เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็คตู้ Fire Hose Cabinet โซนออฟฟิตพลาซ่า M8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ST 1-2 | หัวฉีด 1.5 | | หัวฉีด 2.5 | | สายฉีด 1.5 | | สายฉีด 2.5 | | ฝาทองเหลือง | | ถังดับเพลิง | | ขวาน | | ซีลยางขอบกระจก | | หมายเหตุ |
| | | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | ปกติ | ชำรุด | |
| G | FHC-M8-G-01 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-G-02 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-G-03 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 1A | FHC-M8-1A-04 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-1A-05 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-1A-06 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | FHC-M8-2-07 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-2-08 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | FHC-M8-3-09 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-3-10 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 4 | FHC-M8-4-11 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-4-12 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 5 | FHC-M8-5-13 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-5-14 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 6 | FHC-M8-6-15 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-6-16 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 7 | FHC-M8-7-17 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-7-18 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 8 | FHC-M8-8-19 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-8-20 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 9 | FHC-M8-9-21 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-9-22 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 10 | FHC-M8-10-23 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-10-24 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 11 | FHC-M8-11-25 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-11-26 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 11A | FHC-M8-11A-27 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-11A-28 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 12 | FHC-M8-12-29 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-12-30 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 13 | FHC-M8-13-31 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-13-32 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 14 | FHC-M8-14-33 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-14-34 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 15 | FHC-M8-15-35 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-15-36 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 16 | FHC-M8-16-37 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-16-38 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 17 | FHC-M8-17-39 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-17-40 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 18 | FHC-M8-18-41 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-18-42 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 19 | FHC-M8-19-43 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-19-44 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 20 | FHC-M8-20-45 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-20-46 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 20A | FHC-M8-20A-47 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-20A-48 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 21 | FHC-M8-21-49 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-21-50 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 22 | FHC-M8-22-51 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-22-52 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 23 | FHC-M8-23-53 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-23-54 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 24 | FHC-M8-24-55 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-24-56 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 25 | FHC-M8-25-57 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-25-58 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 26 | FHC-M8-26-59 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-26-60 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 27 | FHC-M8-27-61 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-27-62 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 28 | FHC-M8-28-63 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-28-64 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 29 | FHC-M8-29-65 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-29-66 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| ดาดฟ้า | FHC-M8-ROOF-67 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | หัวรับน้ำไม่มีฝา | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวม M8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Recorded by / ลงบันทึกโดย**
Signature/ลายเซ็น( Tech.ช่าง)
วีรพงศ์
Date/วันที่ 25-3-68
Time/เวลา

**Checked by / ตรวจสอบโดย**
Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup หัวหน้าช่าง)
Date/วันที่ 26-3-68
Time/เวลา

**Verified by / ทวนสอบโดย**
Signature/ลายเซ็น( BM ผู้จัดการอาคาร)
Date/วันที่
Time/เวลา

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( ** ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง มี ✗ ในช่อง ไม่มี

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Fire Hose Cabinet Monthly Checklist M8

## แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Month ( เดือน ก.ค. ) / Year (ปี 68 )

Building เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็คตู้ Fire Hose Cabinet โซนออฟฟิศพลาซ่า M8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ST 1-2 | หัวฉีด 1.5 | | หัวฉีด 2.5 | | สายฉีด 1.5 | | สายฉีด 2.5 | | ฝาทองเหลือง | | ถังดับเพลิง | | ขวาน | | ข้อยางยอมกระจก | | หมายเหตุ |
| | | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | ปกติ | ต้องรุด | |
| G | FHC-M8-G-01 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-G-02 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-G-03 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 1A | FHC-M8-1A-04 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-1A-05 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-1A-06 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | FHC-M8-2-07 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-2-08 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | FHC-M8-3-09 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-3-10 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 4 | FHC-M8-4-11 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-4-12 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 5 | FHC-M8-5-13 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-5-14 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 6 | FHC-M8-6-15 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-6-16 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 7 | FHC-M8-7-17 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-7-18 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 8 | FHC-M8-8-19 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-8-20 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 9 | FHC-M8-9-21 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-9-22 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 10 | FHC-M8-10-23 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-10-24 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 11 | FHC-M8-11-25 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-11-26 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 11A | FHC-M8-11A-27 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-11A-28 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 12 | FHC-M8-12-29 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-12-30 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 13 | FHC-M8-13-31 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-13-32 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 14 | FHC-M8-14-33 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-14-34 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 15 | FHC-M8-15-35 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-15-36 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 16 | FHC-M8-16-37 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-16-38 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 17 | FHC-M8-17-39 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-17-40 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 18 | FHC-M8-18-41 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-18-42 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 19 | FHC-M8-19-43 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-19-44 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 20 | FHC-M8-20-45 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-20-46 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 20A | FHC-M8-20A-47 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-20A-48 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 21 | FHC-M8-21-49 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-21-50 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 22 | FHC-M8-22-51 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-22-52 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 23 | FHC-M8-23-53 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-23-54 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 24 | FHC-M8-24-55 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-24-56 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 25 | FHC-M8-25-57 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-25-58 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 26 | FHC-M8-26-59 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-26-60 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 27 | FHC-M8-27-61 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-27-62 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 28 | FHC-M8-28-63 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-28-64 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 29 | FHC-M8-29-65 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-29-66 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| ดาดฟ้า | FHC-M8-ROOF-67 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | หัวรับน้ำไม่มีฝา | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวม M8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Recorded by / ลงบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 29-A-68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup/หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 30-A-68

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีรายการ

( ** ) Item / รายการที่ ( 2 ) , ( 7 ) , ( 9 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่องที่มี ✗ ในช่องที่ไม่มี

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Fire Hose Cabinet Monthly Checklist M8

## แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Month ( เดือน พ.ค. ) / Year (ปี 68 )

Building เดอะเทรนดี้

รายการตรวจเช็คตู้ Fire Hose Cabinet โซนออฟฟิศพลาซ่า M8

| ชั้น | ST 1-2 | หัวฉีด 1.5 | | หัวฉีด 2.5 | | สายฉีด 1.5 | | สายฉีด 2.5 | | ฝาทองเหลือง | | ถังดับเพลิง | | ขวาน | | ข้อยางของนกระจก | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | ปกติ | ชำรุด | |
| G | FHC-M8-G-01 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-G-02 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-G-03 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 1A | FHC-M8-1A-04 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-1A-05 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-1A-06 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | FHC-M8-2-07 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-2-08 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | FHC-M8-3-09 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-3-10 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 4 | FHC-M8-4-11 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-4-12 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 5 | FHC-M8-5-13 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-5-14 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 6 | FHC-M8-6-15 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-6-16 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 7 | FHC-M8-7-17 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-7-18 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 8 | FHC-M8-8-19 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-8-20 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 9 | FHC-M8-9-21 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-9-22 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 10 | FHC-M8-10-23 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-10-24 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 11 | FHC-M8-11-25 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-11-26 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 11A | FHC-M8-11A-27 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-11A-28 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 12 | FHC-M8-12-29 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-12-30 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 13 | FHC-M8-13-31 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-13-32 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 14 | FHC-M8-14-33 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-14-34 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 15 | FHC-M8-15-35 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-15-36 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 16 | FHC-M8-16-37 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-16-38 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 17 | FHC-M8-17-39 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-17-40 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 18 | FHC-M8-18-41 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-18-42 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 19 | FHC-M8-19-43 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-19-44 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 20 | FHC-M8-20-45 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-20-46 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 20A | FHC-M8-20A-47 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-20A-48 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 21 | FHC-M8-21-49 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-21-50 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 22 | FHC-M8-22-51 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-22-52 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 23 | FHC-M8-23-53 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-23-54 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 24 | FHC-M8-24-55 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-24-56 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 25 | FHC-M8-25-57 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-25-58 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 26 | FHC-M8-26-59 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-26-60 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 27 | FHC-M8-27-61 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-27-62 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 28 | FHC-M8-28-63 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-28-64 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 29 | FHC-M8-29-65 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-29-66 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| ดาดฟ้า | FHC-M8-ROOF-67 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | หัวรับน้ำไม่มีฝา | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวม M8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Recorded by / ลงบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง) .....

Date/วันที่ 29-5-68

Time/เวลา .....

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup /หัวหน้าช่าง ) .....

Date/วันที่ 29-5-68

Time/เวลา .....

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร) .....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( ** ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓Normal / ปกติ ×Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดหากมีข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Fire Hose Cabinet Monthly Checklist M8

## แบบฟอร์มการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง

Month ( เดือน มิ.ย. ) / Year (ปี 68)

Building เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็คตู้ Fire Hose Cabinet โซนออฟฟิตพลาซ่า M8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ST 1-2 | หัวฉีด 1.5 | | หัวฉีด 2.5 | | สายฉีด 1.5 | | สายฉีด 2.5 | | ฝาทองเหลือง | | ถังดับเพลิง | | ขวาน | | ข้อยางยอบกระจก | | หมายเหตุ |
| | | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | มี | ไม่มี | ปกติ | ชำรุด | |
| G | FHC-M8-G-01 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-G-02 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-G-03 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 1A | FHC-M8-1A-04 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-1A-05 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-1A-06 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 2 | FHC-M8-2-07 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-2-08 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 3 | FHC-M8-3-09 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-3-10 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 4 | FHC-M8-4-11 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-4-12 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 5 | FHC-M8-5-13 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-5-14 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 6 | FHC-M8-6-15 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-6-16 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 7 | FHC-M8-7-17 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-7-18 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 8 | FHC-M8-8-19 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-8-20 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 9 | FHC-M8-9-21 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-9-22 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 10 | FHC-M8-10-23 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-10-24 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 11 | FHC-M8-11-25 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-11-26 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 11A | FHC-M8-11A-27 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-11A-28 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 12 | FHC-M8-12-29 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-12-30 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 13 | FHC-M8-13-31 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-13-32 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 14 | FHC-M8-14-33 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-14-34 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 15 | FHC-M8-15-35 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-15-36 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 16 | FHC-M8-16-37 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-16-38 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 17 | FHC-M8-17-39 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-17-40 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 18 | FHC-M8-18-41 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-18-42 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 19 | FHC-M8-19-43 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-19-44 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 20 | FHC-M8-20-45 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-20-46 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 20A | FHC-M8-20A-47 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-20A-48 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 21 | FHC-M8-21-49 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-21-50 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 22 | FHC-M8-22-51 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-22-52 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 23 | FHC-M8-23-53 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-23-54 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 24 | FHC-M8-24-55 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-24-56 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 25 | FHC-M8-25-57 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-25-58 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 26 | FHC-M8-26-59 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-26-60 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 27 | FHC-M8-27-61 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-27-62 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 28 | FHC-M8-28-63 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-28-64 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| 29 | FHC-M8-29-65 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | FHC-M8-29-66 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| ดาดฟ้า | FHC-M8-ROOF-67 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | / | | |
| | หัวรับน้ำไม่มีฝา | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวม M8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Recorded by / ลงบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 28-6-68

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่ 28.6.68

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(B.M./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( ** ) Item / รายการที่ ( 3 ), ( 7 ), ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓Normal/ปกติ ×Abnormal/ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ), ( 2 ), ( 4 ), ( 5 ), ( 6 ), ( 9 ), ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดรองรับ

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Exit Lighting Checklist M7

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month (เดือน ม.ค. ) / Year ( ปี 68 ) Building เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M7 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| G | EXIT-M7-G-1 | หน้าประตูข้างLobby | ✓ | | |
| | EXIT-M7-G-2 | หน้าลิฟท์EL13 | ✓ | | |
| | EXIT-M7-G-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 5 | EXIT-M7-5-1 | หน้าลิฟท์EL.1-6 | ✓ | | |
| 6 | EXIT-M7-6-1 | หน้า ST.3 | ✓ | | |
| | EXIT-M7-6-2 | หน้า ST.4 | ✓ | | |
| | EXIT-M7-6-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 7 | EXIT-M7-7-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-7-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-7-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-7-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-7-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 8 | EXIT-M7-8-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-8-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-8-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-8-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-8-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 9 | EXIT-M7-9-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-9-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-9-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-9-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-9-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 10 | EXIT-M7-10-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-10-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-10-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-10-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-10-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 11 | EXIT-M7-11-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-11-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-11-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-11-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-11-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 12 | EXIT-M7-12-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-12-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-12-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-12-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-12-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 13 | EXIT-M7-13-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-13-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-13-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-13-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 14 | EXIT-M7-14-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-14-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-14-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-14-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-14-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 15 | EXIT-M7-15-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-15-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-15-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-15-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-15-5 | ทางเดิน | ✓ | | |

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Exit Lighting Checklist M7(ต่อ)

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month ( เดือน ม.ค. ) / Year ( ปี 68 ) Building เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M7 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 16 | EXIT-M7-16-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-16-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-16-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-16-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-16-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 17 | EXIT-M7-17-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-6 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-7 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-8 | ทางเดิน | ✓ | | |
| **รวมM7** | | | | | |

**Recorded by /** จดบันทึกโดย

**Signature/**ลายเซ็น( **Tech.**/ช่าง )

**Date/**วันที่ 21-1-68

**Time/**เวลา .....

**Checked by /** ตรวจสอบโดย

**Signature/**ลายเซ็น( **Tech.Sup.**/หัวหน้าช่าง )

**Date/**วันที่ 22-1-68

**Time/**เวลา .....

**Verified by /** ทวนสอบโดย

**Signature/**ลายเซ็น( **BM.**/ผู้จัดการอาคาร )

**Date/**วันที่ .....

**Time/**เวลา .....

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( ** ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Exit Lighting Checklist M7

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month ( เดือน..... ก.ย. ..... ) / Year ( ปี..... 68 ..... ) Building เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M7 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| G | EXIT-M7-G-1 | หน้าประตูข้างLobby | ✓ | | |
| | EXIT-M7-G-2 | หน้าลิฟท์EL13 | ✓ | | |
| | EXIT-M7-G-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 5 | EXIT-M7-5-1 | หน้าลิฟท์EL.1-6 | ✓ | | |
| 6 | EXIT-M7-6-1 | หน้า ST.3 | ✓ | | |
| | EXIT-M7-6-2 | หน้า ST.4 | ✓ | | |
| | EXIT-M7-6-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 7 | EXIT-M7-7-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-7-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-7-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-7-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-7-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 8 | EXIT-M7-8-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-8-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-8-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-8-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-8-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 9 | EXIT-M7-9-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-9-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-9-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-9-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-9-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 10 | EXIT-M7-10-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-10-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-10-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-10-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-10-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 11 | EXIT-M7-11-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-11-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-11-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-11-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-11-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 12 | EXIT-M7-12-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-12-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-12-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-12-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-12-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 13 | EXIT-M7-13-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-13-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-13-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-13-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 14 | EXIT-M7-14-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-14-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-14-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-14-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-14-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 15 | EXIT-M7-15-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-15-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-15-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-15-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-15-5 | ทางเดิน | ✓ | | |

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Exit Lighting Checklist M7(ต่อ)

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month ( เดือน..... ก.พ. ..... ) / Year ( ปี..... 68 ..... ) Building เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M7 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 16 | EXIT-M7-16-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-16-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-16-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-16-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-16-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 17 | EXIT-M7-17-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-6 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-7 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-8 | ทางเดิน | ✓ | | |
| รวมM7 | | | | | |

**Recorded by / จดบันทึกโดย**

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )

.....

Date/วันที่ 19-2-68

Time/เวลา .....

**Checked by / ตรวจสอบโดย**

Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

.....

Date/วันที่ 19-2-68

Time/เวลา .....

**Verified by / ทวนสอบโดย**

Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( ** ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Exit Lighting Checklist M7

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month ( เดือน มี.ค. ) / Year ( ปี 68 ) Building เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M7 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| G | EXIT-M7-G-1 | หน้าประตูข้างLobby | ✓ | | |
| | EXIT-M7-G-2 | หน้าลิฟท์EL13 | ✓ | | |
| | EXIT-M7-G-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 5 | EXIT-M7-5-1 | หน้าลิฟท์EL.1-6 | ✓ | | |
| 6 | EXIT-M7-6-1 | หน้า ST.3 | ✓ | | |
| | EXIT-M7-6-2 | หน้า ST.4 | ✓ | | |
| | EXIT-M7-6-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 7 | EXIT-M7-7-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-7-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-7-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-7-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-7-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 8 | EXIT-M7-8-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-8-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-8-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-8-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-8-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 9 | EXIT-M7-9-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-9-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-9-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-9-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-9-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 10 | EXIT-M7-10-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-10-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-10-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-10-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-10-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 11 | EXIT-M7-11-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-11-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-11-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-11-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-11-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 12 | EXIT-M7-12-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-12-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-12-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-12-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-12-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 13 | EXIT-M7-13-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-13-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-13-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-13-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 14 | EXIT-M7-14-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-14-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-14-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-14-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-14-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 15 | EXIT-M7-15-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-15-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-15-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-15-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-15-5 | ทางเดิน | ✓ | | |

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Exit Lighting Checklist M7(ต่อ)

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month ( เดือน มี.ค. ) / Year ( ปี 68 ) Building เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M7 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 16 | EXIT-M7-16-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-16-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-16-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-16-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-16-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 17 | EXIT-M7-17-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-6 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-7 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-8 | ทางเดิน | ✓ | | |
| รวมM7 | | | | | |

**Recorded by / จดบันทึกโดย**

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )

Date/วันที่ 19-3-68

Time/เวลา .....

**Checked by / ตรวจสอบโดย**

Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่ 19-3-68

Time/เวลา .....

**Verified by / ทวนสอบโดย**

Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( ** ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓Normal / ปกติ ×Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Exit Lighting Checklist M7

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month ( เดือน ธ.ค. ) / Year ( ปี 68 ) Building เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M7 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| G | EXIT-M7-G-1 | หน้าประตูข้างLobby | ✓ | | |
| | EXIT-M7-G-2 | หน้าลิฟท์EL13 | ✓ | | |
| | EXIT-M7-G-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 5 | EXIT-M7-5-1 | หน้าลิฟท์EL.1-6 | ✓ | | |
| 6 | EXIT-M7-6-1 | หน้า ST.3 | ✓ | | |
| | EXIT-M7-6-2 | หน้า ST.4 | ✓ | | |
| | EXIT-M7-6-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 7 | EXIT-M7-7-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-7-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-7-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-7-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-7-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 8 | EXIT-M7-8-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-8-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-8-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-8-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-8-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 9 | EXIT-M7-9-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-9-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-9-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-9-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-9-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 10 | EXIT-M7-10-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-10-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-10-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-10-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-10-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 11 | EXIT-M7-11-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-11-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-11-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-11-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-11-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 12 | EXIT-M7-12-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-12-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-12-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-12-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-12-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 13 | EXIT-M7-13-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-13-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-13-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-13-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 14 | EXIT-M7-14-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-14-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-14-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-14-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-14-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 15 | EXIT-M7-15-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-15-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-15-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-15-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-15-5 | ทางเดิน | ✓ | | |

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Exit Lighting Checklist M7(ต่อ)

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month ( เดือน มี.ค. ) / Year ( ปี 68 ) Building เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M7 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 16 | EXIT-M7-16-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-16-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-16-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-16-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-16-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 17 | EXIT-M7-17-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-6 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-7 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-8 | ทางเดิน | ✓ | | |
| รวมM7 | | | | | |

**Recorded by / จดบันทึกโดย**

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )

Date/วันที่ 22-A-69

Time/เวลา .....

**Checked by / ตรวจสอบโดย**

Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

Date/วันที่ 23-A-69

Time/เวลา .....

**Verified by / ทวนสอบโดย**

Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( ** ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓Normal / ปกติ ×Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Exit Lighting Checklist M7

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month ( เดือน พ.ค. ) / Year ( ปี 64 ) Building เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M7 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| G | EXIT-M7-G-1 | หน้าประตูข้างLobby | ✓ | | |
| | EXIT-M7-G-2 | หน้าลิฟท์EL13 | ✓ | | |
| | EXIT-M7-G-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 5 | EXIT-M7-5-1 | หน้าลิฟท์EL.1-6 | ✓ | | |
| 6 | EXIT-M7-6-1 | หน้า ST.3 | ✓ | | |
| | EXIT-M7-6-2 | หน้า ST.4 | ✓ | | |
| | EXIT-M7-6-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 7 | EXIT-M7-7-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-7-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-7-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-7-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-7-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 8 | EXIT-M7-8-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-8-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-8-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-8-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-8-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 9 | EXIT-M7-9-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-9-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-9-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-9-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-9-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 10 | EXIT-M7-10-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-10-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-10-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-10-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-10-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 11 | EXIT-M7-11-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-11-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-11-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-11-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-11-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 12 | EXIT-M7-12-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-12-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-12-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-12-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-12-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 13 | EXIT-M7-13-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-13-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-13-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-13-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 14 | EXIT-M7-14-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-14-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-14-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-14-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-14-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 15 | EXIT-M7-15-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-15-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-15-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-15-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-15-5 | ทางเดิน | ✓ | | |

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Exit Lighting Checklist M7(ต่อ)

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month ( เดือน พ.ค. ) / Year ( ปี 68 ) Building เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M7 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 16 | EXIT-M7-16-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-16-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-16-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-16-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-16-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 17 | EXIT-M7-17-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-6 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-7 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M7-17-8 | ทางเดิน | ✓ | | |
| รวมM7 | | | | | |

**Recorded by / จดบันทึกโดย**
Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )
Date/วันที่ 20-5-68
Time/เวลา

**Checked by / ตรวจสอบโดย**
Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )
Date/วันที่ 21-5-68
Time/เวลา

**Verified by / ทวนสอบโดย**
Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )
Date/วันที่
Time/เวลา

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( ** ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓Normal / ปกติ ×Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Exit Lighting Checklist M8

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

THE TRENDY Condominium

**Month (เดือน** มี.ค. **) / Year (ปี** 68 **Building เดอะเทรนดี้**

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| G | EXIT-M8-G-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-G-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-G-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 1A | EXIT-M8-1A-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-1A-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-1A-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-1A-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-1A-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 2 | EXIT-M8-2-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-2-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-2-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-2-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-2-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 3 | EXIT-M8-3-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-3-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-3-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-3-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-3-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 4 | EXIT-M8-4-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-4-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-4-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-4-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-4-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 5 | EXIT-M8-5-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-5-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-5-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-5-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-5-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 6 | EXIT-M8-6-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-6-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-6-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 7 | EXIT-M8-7-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-7-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-7-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 8 | EXIT-M8-8-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-8-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-8-3 | ทางเดิน | ✓ | | |

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Exit Lighting Checklist M8(ต่อ)

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

**Month (** เดือน มี.ค. **) / Year (** ปี 68 **) Building** เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 9 | EXIT-M8-9-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-9-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-9-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 10 | EXIT-M8-10-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-10-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-10-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 11 | EXIT-M8-11-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-11-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 11A | EXIT-M8-11A-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-11A-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 12 | EXIT-M8-12-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-12-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 13 | EXIT-M8-13-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-13-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 14 | EXIT-M8-14-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-14-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 15 | EXIT-M8-15-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-15-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 16 | EXIT-M8-16-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-16-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 17 | EXIT-M8-17-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-17-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 18 | EXIT-M8-18-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-18-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 19 | EXIT-M8-19-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-19-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 20 | EXIT-M8-20-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-20-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 20A | EXIT-M8-20A-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-20A-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 21 | EXIT-M8-21-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-21-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 22 | EXIT-M8-22-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-22-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 23 | EXIT-M8-23-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-23-2 | ทางเดิน | ✓ | | |

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Exit Lighting Checklist M8(ต่อ)

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

**Month (เดือน** ม.ค. **) / Year (ปี** 68 **) Building เดอะเทรนดี้**

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 24 | EXIT-M8-24-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-24-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 25 | EXIT-M8-25-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-25-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 26 | EXIT-M8-26-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-26-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 27 | EXIT-M8-27-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-27-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 28 | EXIT-M8-28-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-28-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 29 | EXIT-M8-29-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-29-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-29-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-29-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| **รวมM8** | | | | | |

**Recorded by /** จดบันทึกโดย

**Signature/** ลายเซ็น( **Tech.**/ช่าง )

... สุพจน์ ...

**Date/** วันที่ ..... 21-1-69 .....

**Time/** เวลา .....

**Checked by /** ตรวจสอบโดย

**Signature/** ลายเซ็น( **Tech.Sup.**/หัวหน้าช่าง )

...

**Date/** วันที่ ..... 22-1-69 .....

**Time/** เวลา .....

**Verified by /** ทวนสอบโดย

**Signature/** ลายเซ็น( **BM.**/ผู้จัดการอาคาร )

...

**Date/** วันที่ .....

**Time/** เวลา .....

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( ** ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Exit Lighting Checklist M8

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

**Month ( เดือน..... ) / Year ( ปี.....68 Building เดอะเทรนดี้**

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| G | EXIT-M8-G-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-G-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-G-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 1A | EXIT-M8-1A-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-1A-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-1A-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-1A-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-1A-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 2 | EXIT-M8-2-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-2-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-2-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-2-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-2-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 3 | EXIT-M8-3-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-3-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-3-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-3-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-3-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 4 | EXIT-M8-4-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-4-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-4-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-4-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-4-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 5 | EXIT-M8-5-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-5-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-5-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-5-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-5-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 6 | EXIT-M8-6-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-6-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-6-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 7 | EXIT-M8-7-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-7-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-7-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 8 | EXIT-M8-8-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-8-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-8-3 | ทางเดิน | ✓ | | |

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Exit Lighting Checklist M8(ต่อ)

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

**Month ( เดือน** ก.พ. **) / Year ( ปี** 68 **) Building เดอะเทรนดี้**

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 9 | EXIT-M8-9-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-9-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-9-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 10 | EXIT-M8-10-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-10-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-10-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 11 | EXIT-M8-11-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-11-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 11A | EXIT-M8-11A-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-11A-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 12 | EXIT-M8-12-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-12-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 13 | EXIT-M8-13-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-13-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 14 | EXIT-M8-14-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-14-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 15 | EXIT-M8-15-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-15-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 16 | EXIT-M8-16-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-16-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 17 | EXIT-M8-17-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-17-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 18 | EXIT-M8-18-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-18-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 19 | EXIT-M8-19-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-19-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 20 | EXIT-M8-20-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-20-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 20A | EXIT-M8-20A-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-20A-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 21 | EXIT-M8-21-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-21-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 22 | EXIT-M8-22-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-22-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 23 | EXIT-M8-23-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-23-2 | ทางเดิน | ✓ | | |

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Exit Lighting Checklist M8(ต่อ)

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

**Month ( เดือน** ก.พ. **) / Year ( ปี** 64 **) Building เดอะเทรนดี้**

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 24 | EXIT-M8-24-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-24-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 25 | EXIT-M8-25-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-25-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 26 | EXIT-M8-26-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-26-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 27 | EXIT-M8-27-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-27-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 28 | EXIT-M8-28-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-28-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 29 | EXIT-M8-29-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-29-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-29-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-29-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| **รวมM8** | | | | | |

**Recorded by / จดบันทึกโดย**

**Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )** สิทธิชัย

**Date/วันที่** 18-2-64

**Time/เวลา** .....

**Checked by / ตรวจสอบโดย**

**Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )** ภัทรพล

**Date/วันที่** 19-2-64

**Time/เวลา** .....

**Verified by / ทวนสอบโดย**

**Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )** .....

**Date/วันที่** .....

**Time/เวลา** .....

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( ** ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Exit Lighting Checklist M8

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

**Month ( เดือน** มี.ค. **) / Year ( ปี** 68 **) Building เดอะเทรนดี้**

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| G | EXIT-M8-G-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-G-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-G-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 1A | EXIT-M8-1A-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-1A-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-1A-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-1A-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-1A-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 2 | EXIT-M8-2-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-2-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-2-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-2-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-2-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 3 | EXIT-M8-3-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-3-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-3-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-3-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-3-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 4 | EXIT-M8-4-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-4-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-4-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-4-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-4-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 5 | EXIT-M8-5-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-5-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-5-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-5-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-5-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 6 | EXIT-M8-6-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-6-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-6-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 7 | EXIT-M8-7-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-7-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-7-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 8 | EXIT-M8-8-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-8-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-8-3 | ทางเดิน | ✓ | | |

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Exit Lighting Checklist M8(ต่อ)

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month ( เดือน มี.ค. ) / Year ( ปี 68 ) Building เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 9 | EXIT-M8-9-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-9-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-9-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 10 | EXIT-M8-10-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-10-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-10-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 11 | EXIT-M8-11-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-11-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 11A | EXIT-M8-11A-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-11A-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 12 | EXIT-M8-12-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-12-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 13 | EXIT-M8-13-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-13-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 14 | EXIT-M8-14-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-14-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 15 | EXIT-M8-15-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-15-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 16 | EXIT-M8-16-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-16-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 17 | EXIT-M8-17-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-17-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 18 | EXIT-M8-18-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-18-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 19 | EXIT-M8-19-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-19-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 20 | EXIT-M8-20-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-20-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 20A | EXIT-M8-20A-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-20A-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 21 | EXIT-M8-21-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-21-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 22 | EXIT-M8-22-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-22-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 23 | EXIT-M8-23-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-23-2 | ทางเดิน | ✓ | | |

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Exit Lighting Checklist M8(ต่อ)

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month ( เดือน.....มี.ค..... ) / Year ( ปี...68... Building เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 24 | EXIT-M8-24-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-24-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 25 | EXIT-M8-25-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-25-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 26 | EXIT-M8-26-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-26-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 27 | EXIT-M8-27-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-27-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 28 | EXIT-M8-28-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-28-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 29 | EXIT-M8-29-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-29-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-29-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-29-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| **รวมM8** | | | | | |

**Recorded by / จดบันทึกโดย**

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )

.....

Date/วันที่ 18.3.68

Time/เวลา .....

**Checked by / ตรวจสอบโดย**

Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

.....

Date/วันที่ 19.3.68

Time/เวลา .....

**Verified by / ทวนสอบโดย**

Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( ** ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Exit Lighting Checklist M8

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month ( เดือน..... ) / Year ( ปี..... Building เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| G | EXIT-M8-G-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-G-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-G-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 1A | EXIT-M8-1A-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-1A-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-1A-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-1A-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-1A-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 2 | EXIT-M8-2-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-2-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-2-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-2-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-2-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 3 | EXIT-M8-3-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-3-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-3-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-3-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-3-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 4 | EXIT-M8-4-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-4-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-4-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-4-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-4-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 5 | EXIT-M8-5-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-5-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-5-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-5-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-5-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 6 | EXIT-M8-6-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-6-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-6-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 7 | EXIT-M8-7-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-7-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-7-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 8 | EXIT-M8-8-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-8-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-8-3 | ทางเดิน | ✓ | | |

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Exit Lighting Checklist M8(ต่อ)

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month ( เดือน มิ.ย. ) / Year ( ปี 68 ) Building เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 9 | EXIT-M8-9-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-9-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-9-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 10 | EXIT-M8-10-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-10-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-10-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 11 | EXIT-M8-11-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-11-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 11A | EXIT-M8-11A-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-11A-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 12 | EXIT-M8-12-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-12-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 13 | EXIT-M8-13-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-13-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 14 | EXIT-M8-14-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-14-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 15 | EXIT-M8-15-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-15-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 16 | EXIT-M8-16-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-16-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 17 | EXIT-M8-17-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-17-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 18 | EXIT-M8-18-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-18-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 19 | EXIT-M8-19-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-19-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 20 | EXIT-M8-20-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-20-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 20A | EXIT-M8-20A-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-20A-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 21 | EXIT-M8-21-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-21-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 22 | EXIT-M8-22-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-22-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 23 | EXIT-M8-23-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-23-2 | ทางเดิน | ✓ | | |

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Exit Lighting Checklist M8(ต่อ)

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

**Month ( เดือน** ..มี.ย.. **) / Year ( ปี** ..68.. **Building เดอะเทรนดี้**

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 24 | EXIT-M8-24-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-24-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 25 | EXIT-M8-25-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-25-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 26 | EXIT-M8-26-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-26-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 27 | EXIT-M8-27-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-27-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 28 | EXIT-M8-28-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-28-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 29 | EXIT-M8-29-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-29-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-29-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-29-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| **รวมM8** | | | | | |

**Recorded by / จดบันทึกโดย**

**Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )** ..สิทธิชัย..

**Date/วันที่** ..22-A-68..

**Time/เวลา** .....

**Checked by / ตรวจสอบโดย**

**Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )** ..ณัฐพล..

**Date/วันที่** ..23-A-68..

**Time/เวลา** .....

**Verified by / ทวนสอบโดย**

**Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )** ..ปรีชา..

**Date/วันที่** .....

**Time/เวลา** .....

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( ** ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓Normal / ปกติ ✕Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Exit Lighting Checklist M8

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

**Month ( เดือน.....พ.ค..... ) / Year ( ปี...64... Building เดอะเทรนดี้**

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| G | EXIT-M8-G-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-G-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-G-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 1A | EXIT-M8-1A-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-1A-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-1A-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-1A-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-1A-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 2 | EXIT-M8-2-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-2-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-2-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-2-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-2-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 3 | EXIT-M8-3-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-3-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-3-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-3-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-3-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 4 | EXIT-M8-4-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-4-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-4-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-4-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-4-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 5 | EXIT-M8-5-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-5-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-5-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-5-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-5-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 6 | EXIT-M8-6-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-6-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-6-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 7 | EXIT-M8-7-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-7-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-7-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 8 | EXIT-M8-8-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-8-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-8-3 | ทางเดิน | ✓ | | |

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Exit Lighting Checklist M8(ต่อ)

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

**Month ( เดือน.....พ.ค..... ) / Year ( ปี...64... Building เดอะเทรนดี้**

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 9 | EXIT-M8-9-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-9-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-9-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 10 | EXIT-M8-10-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-10-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-10-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 11 | EXIT-M8-11-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-11-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 11A | EXIT-M8-11A-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-11A-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 12 | EXIT-M8-12-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-12-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 13 | EXIT-M8-13-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-13-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 14 | EXIT-M8-14-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-14-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 15 | EXIT-M8-15-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-15-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 16 | EXIT-M8-16-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-16-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 17 | EXIT-M8-17-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-17-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 18 | EXIT-M8-18-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-18-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 19 | EXIT-M8-19-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-19-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 20 | EXIT-M8-20-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-20-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 20A | EXIT-M8-20A-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-20A-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 21 | EXIT-M8-21-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-21-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 22 | EXIT-M8-22-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-22-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 23 | EXIT-M8-23-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-23-2 | ทางเดิน | ✓ | | |

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Exit Lighting Checklist M8(ต่อ)

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month ( เดือน พ.ค. ) / Year ( ปี 68 ) Building เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 24 | EXIT-M8-24-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-24-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 25 | EXIT-M8-25-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-25-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 26 | EXIT-M8-26-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-26-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 27 | EXIT-M8-27-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-27-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 28 | EXIT-M8-28-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-28-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 29 | EXIT-M8-29-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-29-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-29-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-29-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| **รวมM8** | | | | | |

**Recorded by / จดบันทึกโดย**

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )

สิทธิชัย

Date/วันที่ 20-5-68

Time/เวลา .....

**Checked by / ตรวจสอบโดย**

Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

กิตติศักดิ์

Date/วันที่ 21-5-68

Time/เวลา .....

**Verified by / ทวนสอบโดย**

Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( ** ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Exit Lighting Checklist M8

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month ( เดือน มิ.ย. ) / Year ( ปี 68 ) Building เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| G | EXIT-M8-G-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-G-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-G-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 1A | EXIT-M8-1A-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-1A-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-1A-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-1A-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-1A-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 2 | EXIT-M8-2-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-2-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-2-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-2-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-2-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 3 | EXIT-M8-3-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-3-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-3-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-3-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-3-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 4 | EXIT-M8-4-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-4-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-4-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-4-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-4-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 5 | EXIT-M8-5-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-5-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-5-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-5-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-5-5 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 6 | EXIT-M8-6-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-6-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-6-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 7 | EXIT-M8-7-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-7-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-7-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 8 | EXIT-M8-8-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-8-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-8-3 | ทางเดิน | ✓ | | |

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Exit Lighting Checklist M8(ต่อ)

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month ( เดือน มิ.ย. ) / Year ( ปี 68 ) Building เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 9 | EXIT-M8-9-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-9-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-9-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 10 | EXIT-M8-10-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-10-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-10-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 11 | EXIT-M8-11-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-11-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 11A | EXIT-M8-11A-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-11A-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 12 | EXIT-M8-12-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-12-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 13 | EXIT-M8-13-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-13-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 14 | EXIT-M8-14-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-14-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 15 | EXIT-M8-15-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-15-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 16 | EXIT-M8-16-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-16-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 17 | EXIT-M8-17-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-17-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 18 | EXIT-M8-18-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-18-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 19 | EXIT-M8-19-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-19-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 20 | EXIT-M8-20-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-20-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 20A | EXIT-M8-20A-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-20A-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 21 | EXIT-M8-21-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-21-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 22 | EXIT-M8-22-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-22-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 23 | EXIT-M8-23-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-23-2 | ทางเดิน | ✓ | | |

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Exit Lighting Checklist M8(ต่อ)

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Exit Lighting

Month ( เดือน มิ.ย. ) / Year ( ปี 68 ) Building เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็ค Exit Lighting โซนคอนโด M8 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 24 | EXIT-M8-24-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-24-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 25 | EXIT-M8-25-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-25-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 26 | EXIT-M8-26-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-26-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 27 | EXIT-M8-27-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-27-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 28 | EXIT-M8-28-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-28-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 29 | EXIT-M8-29-1 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-29-2 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-29-3 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EXIT-M8-29-4 | ทางเดิน | ✓ | | |
| **รวมM8** | | | | | |

**Recorded by / จดบันทึกโดย**

Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )

.....

Date/วันที่ 24-6-68

Time/เวลา .....

**Checked by / ตรวจสอบโดย**

Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )

.....

Date/วันที่ 25-6-68

Time/เวลา .....

**Verified by / ทวนสอบโดย**

Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )

.....

Date/วันที่ .....

Time/เวลา .....

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( ** ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Emergency Lighting Checklist M7

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

**Month (** เดือน ม.ค. **) / Year (** ปี 68 **)** **Building** เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็ค Emergency Lighting โซนคอนโด M7 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 6 | EMER-M7-C-6-01 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 7 | EMER-M7-C-7-02 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-7-03 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-7-04 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 8 | EMER-M7-C-8-05 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-8-06 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-8-07 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 9 | EMER-M7-C-9-08 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-9-09 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-9-10 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 10 | EMER-M7-C-10-11 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-10-12 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-10-13 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 11 | EMER-M7-C-11-14 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-11-15 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-11-16 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 12 | EMER-M7-C-12-17 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-12-18 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-12-19 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 13 | EMER-M7-C-13-20 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-13-21 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-13-22 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 14 | EMER-M7-C-14-23 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-14-24 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-14-25 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 15 | EMER-M7-C-15-26 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-15-27 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-15-28 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 16 | EMER-M7-C-16-29 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-16-30 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-16-31 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 17 | EMER-M7-C-17-32 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-17-33 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-17-34 | ทางเดิน | ✓ | | |
| **รวมM8** | | | | | |

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )
.....
Date/วันที่ 30-1-68

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )
.....
Date/วันที่ 31-1-68

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )
.....
Date/วันที่ .....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Emergency Lighting Checklist M7

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

**Month (** เดือน ก.ย. **) / Year (** ปี 64 **)** **Building** เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็ค Emergency Lighting โซนคอนโด M7 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 6 | EMER-M7-C-6-01 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 7 | EMER-M7-C-7-02 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-7-03 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-7-04 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 8 | EMER-M7-C-8-05 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-8-06 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-8-07 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 9 | EMER-M7-C-9-08 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-9-09 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-9-10 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 10 | EMER-M7-C-10-11 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-10-12 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-10-13 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 11 | EMER-M7-C-11-14 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-11-15 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-11-16 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 12 | EMER-M7-C-12-17 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-12-18 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-12-19 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 13 | EMER-M7-C-13-20 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-13-21 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-13-22 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 14 | EMER-M7-C-14-23 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-14-24 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-14-25 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 15 | EMER-M7-C-15-26 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-15-27 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-15-28 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 16 | EMER-M7-C-16-29 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-16-30 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-16-31 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 17 | EMER-M7-C-17-32 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-17-33 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-17-34 | ทางเดิน | ✓ | | |
| **รวมM8** | | | | | |

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )
.....
Date/วันที่ 27-2-64

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )
.....
Date/วันที่ 28-2-64

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )
.....
Date/วันที่ .....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Emergency Lighting Checklist M7

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

**Month (** เดือน มี.ค. **) / Year (** ปี 64 **)** **Building** เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็ค Emergency Lighting โซนคอนโด M7 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 6 | EMER-M7-C-6-01 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 7 | EMER-M7-C-7-02 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-7-03 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-7-04 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 8 | EMER-M7-C-8-05 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-8-06 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-8-07 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 9 | EMER-M7-C-9-08 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-9-09 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-9-10 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 10 | EMER-M7-C-10-11 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-10-12 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-10-13 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 11 | EMER-M7-C-11-14 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-11-15 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-11-16 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 12 | EMER-M7-C-12-17 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-12-18 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-12-19 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 13 | EMER-M7-C-13-20 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-13-21 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-13-22 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 14 | EMER-M7-C-14-23 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-14-24 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-14-25 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 15 | EMER-M7-C-15-26 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-15-27 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-15-28 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 16 | EMER-M7-C-16-29 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-16-30 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-16-31 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 17 | EMER-M7-C-17-32 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-17-33 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-17-34 | ทางเดิน | ✓ | | |
| **รวมM8** | | | | | |

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )
.....
Date/วันที่ 27-3-64

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )
.....
Date/วันที่ 28-3-64

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )
.....
Date/วันที่ .....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Emergency Lighting Checklist M7

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

**Month (** เดือน พ.ย. **) / Year (** ปี 68 **)** **Building** เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็ค Emergency Lighting โซนคอนโด M7 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 6 | EMER-M7-C-6-01 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 7 | EMER-M7-C-7-02 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-7-03 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-7-04 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 8 | EMER-M7-C-8-05 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-8-06 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-8-07 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 9 | EMER-M7-C-9-08 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-9-09 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-9-10 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 10 | EMER-M7-C-10-11 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-10-12 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-10-13 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 11 | EMER-M7-C-11-14 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-11-15 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-11-16 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 12 | EMER-M7-C-12-17 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-12-18 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-12-19 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 13 | EMER-M7-C-13-20 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-13-21 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-13-22 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 14 | EMER-M7-C-14-23 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-14-24 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-14-25 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 15 | EMER-M7-C-15-26 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-15-27 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-15-28 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 16 | EMER-M7-C-16-29 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-16-30 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-16-31 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 17 | EMER-M7-C-17-32 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-17-33 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-17-34 | ทางเดิน | ✓ | | |
| **รวมM8** | | | | | |

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )
.....
Date/วันที่ 24-A-68

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )
.....
Date/วันที่ 25-A-68

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )
.....
Date/วันที่ .....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Emergency Lighting Checklist M7

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

**Month (** เดือน ก.ค. **) / Year (** ปี 68 **)** **Building** เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็ค Emergency Lighting โซนคอนโด M7 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 6 | EMER-M7-C-6-01 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 7 | EMER-M7-C-7-02 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-7-03 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-7-04 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 8 | EMER-M7-C-8-05 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-8-06 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-8-07 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 9 | EMER-M7-C-9-08 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-9-09 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-9-10 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 10 | EMER-M7-C-10-11 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-10-12 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-10-13 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 11 | EMER-M7-C-11-14 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-11-15 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-11-16 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 12 | EMER-M7-C-12-17 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-12-18 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-12-19 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 13 | EMER-M7-C-13-20 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-13-21 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-13-22 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 14 | EMER-M7-C-14-23 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-14-24 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-14-25 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 15 | EMER-M7-C-15-26 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-15-27 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-15-28 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 16 | EMER-M7-C-16-29 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-16-30 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-16-31 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 17 | EMER-M7-C-17-32 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-17-33 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-17-34 | ทางเดิน | ✓ | | |
| **รวมM8** | | | | | |

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )
.....
Date/วันที่ 29-5-68

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )
.....
Date/วันที่ 30-5-68

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )
.....
Date/วันที่ .....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Emergency Lighting Checklist M7

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

**Month (เดือน** มิ.ย. ) / **Year (** ปี 68 ) **Building** เดอะเทรนดี้

| รายการตรวจเช็ค Emergency Lighting โซนคอนโด M7 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 6 | EMER-M7-C-6-01 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 7 | EMER-M7-C-7-02 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-7-03 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-7-04 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 8 | EMER-M7-C-8-05 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-8-06 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-8-07 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 9 | EMER-M7-C-9-08 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-9-09 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-9-10 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 10 | EMER-M7-C-10-11 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-10-12 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-10-13 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 11 | EMER-M7-C-11-14 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-11-15 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-11-16 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 12 | EMER-M7-C-12-17 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-12-18 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-12-19 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 13 | EMER-M7-C-13-20 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-13-21 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-13-22 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 14 | EMER-M7-C-14-23 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-14-24 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-14-25 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 15 | EMER-M7-C-15-26 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-15-27 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-15-28 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 16 | EMER-M7-C-16-29 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-16-30 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-16-31 | ทางเดิน | ✓ | | |
| 17 | EMER-M7-C-17-32 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-17-33 | ทางเดิน | ✓ | | |
| | EMER-M7-C-17-34 | ทางเดิน | ✓ | | |
| **รวมM8** | | | | | |

Recorded by / จดบันทึกโดย
Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )
.....
Date/วันที่ 26-6-68

Checked by / ตรวจสอบโดย
Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )
.....
Date/วันที่ 27-6-68

Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )
.....
Date/วันที่ .....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Emergency Lighting Checklist M8

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

**Month (เดือน** ม.ค. **) / Year (ปี** 68 **)** **Building เดอะเทรนดี้**

ergency Lighting โซนคอนโด M8

| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| G | EMER-M8-G-01 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-G-02 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-G-01 | ST.2 | ✓ | | |
| 1A | EMER-M8-1A-03 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-1A-02 | ST.2 | ✓ | | |
| 2 | EMER-M8-2-04 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-2-03 | ST.2 | ✓ | | |
| 3 | EMER-M8-3-05 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-3-04 | ST.2 | ✓ | | |
| 4 | EMER-M8-4-06 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-4-05 | ST.2 | ✓ | | |
| 5 | EMER-M8-5-07 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-5-06 | ST.2 | ✓ | | |
| 6 | EMER-M8-6-08 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-6-07 | ST.2 | ✓ | | |
| 7 | EMER-M8-7-09 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-7-08 | ST.2 | ✓ | | |
| 8 | EMER-M8-8-10 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-8-09 | ST.2 | ✓ | | |
| 9 | EMER-M8-9-11 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-9-10 | ST.2 | ✓ | | |
| 10 | EMER-M8-10-12 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-10-11 | ST.2 | ✓ | | |
| 11 | EMER-M8-11-13 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-11-12 | ST.2 | ✓ | | |
| 11A | EMER-M8-11A-14 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-11A-13 | ST.2 | ✓ | | |
| 12 | EMER-M8-12-15 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-12-14 | ST.2 | ✓ | | |
| 13 | EMER-M8-13-16 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-13-15 | ST.2 | ✓ | | |
| 14 | EMER-M8-14-17 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-14-16 | ST.2 | ✓ | | |
| 15 | EMER-M8-15-18 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-15-17 | ST.2 | ✓ | | |
| 16 | EMER-M8-16-19 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-16-18 | ST.2 | ✓ | | |
| 17 | EMER-M8-17-20 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-17-19 | ST.2 | ✓ | | |
| 18 | EMER-M8-18-21 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-18-20 | ST.2 | ✓ | | |
| 19 | EMER-M8-19-22 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-19-21 | ST.2 | ✓ | | |
| 20 | EMER-M8-20-23 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-20-22 | ST.2 | ✓ | | |
| 20A | EMER-M8-20A-24 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-20A-23 | ST.2 | ✓ | | |

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Emergency Lighting Checklist(ต่อ) M8

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

**Month (เดือน** มี.ค. ) / **Year (ปี** 64 ) **Building เดอะเทรนดี้**

ergency Lighting โซนคอนโด M8

| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 21 | EMER-M8-21-25 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-21-24 | ST.2 | ✓ | | |
| 22 | EMER-M8-22-26 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-22-25 | ST.2 | ✓ | | |
| 23 | EMER-M8-23-27 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-23-26 | ST.2 | ✓ | | |
| 24 | EMER-M8-24-28 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-24-27 | ST.2 | ✓ | | |
| 25 | EMER-M8-25-29 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-25-28 | ST.2 | ✓ | | |
| 26 | EMER-M8-26-30 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-26-29 | ST.2 | ✓ | | |
| 27 | EMER-M8-27-31 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-27-30 | ST.2 | ✓ | | |
| 28 | EMER-M8-28-32 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-28-31 | ST.2 | ✓ | | |
| 29 | EMER-M8-29-33 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-29-34 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-29-32 | ST.2 | ✓ | | |
| **รวมM8** | | | | | |

**Recorded by / จดบันทึกโดย**

**Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )** ปิยะ ลิ้ง

**Date/วันที่** 30-1-64

**Time/เวลา** .....

**Checked by / ตรวจสอบโดย**

**Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )** ศิริ หนิ.

**Date/วันที่** 31-1-64

**Time/เวลา** .....

**Verified by / ทวนสอบโดย**

**Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )** ปิย:

**Date/วันที่** .....

**Time/เวลา** .....

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( ** ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Emergency Lighting Checklist M8

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

**Month ( เดือน.....ก.ย.....  ) / Year ( ปี.....68.....  )  Building เดอะเทรนดี้**

| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| ergency Lighting โซนคอนโด M8 | | | | | |
| G | EMER-M8-G-01 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-G-02 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-G-01 | ST.2 | ✓ | | |
| 1A | EMER-M8-1A-03 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-1A-02 | ST.2 | ✓ | | |
| 2 | EMER-M8-2-04 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-2-03 | ST.2 | ✓ | | |
| 3 | EMER-M8-3-05 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-3-04 | ST.2 | ✓ | | |
| 4 | EMER-M8-4-06 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-4-05 | ST.2 | ✓ | | |
| 5 | EMER-M8-5-07 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-5-06 | ST.2 | ✓ | | |
| 6 | EMER-M8-6-08 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-6-07 | ST.2 | ✓ | | |
| 7 | EMER-M8-7-09 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-7-08 | ST.2 | ✓ | | |
| 8 | EMER-M8-8-10 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-8-09 | ST.2 | ✓ | | |
| 9 | EMER-M8-9-11 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-9-10 | ST.2 | ✓ | | |
| 10 | EMER-M8-10-12 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-10-11 | ST.2 | ✓ | | |
| 11 | EMER-M8-11-13 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-11-12 | ST.2 | ✓ | | |
| 11A | EMER-M8-11A-14 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-11A-13 | ST.2 | ✓ | | |
| 12 | EMER-M8-12-15 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-12-14 | ST.2 | ✓ | | |
| 13 | EMER-M8-13-16 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-13-15 | ST.2 | ✓ | | |
| 14 | EMER-M8-14-17 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-14-16 | ST.2 | ✓ | | |
| 15 | EMER-M8-15-18 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-15-17 | ST.2 | ✓ | | |
| 16 | EMER-M8-16-19 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-16-18 | ST.2 | ✓ | | |
| 17 | EMER-M8-17-20 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-17-19 | ST.2 | ✓ | | |
| 18 | EMER-M8-18-21 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-18-20 | ST.2 | ✓ | | |
| 19 | EMER-M8-19-22 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-19-21 | ST.2 | ✓ | | |
| 20 | EMER-M8-20-23 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-20-22 | ST.2 | ✓ | | |
| 20A | EMER-M8-20A-24 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-20A-23 | ST.2 | ✓ | | |

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Emergency Lighting Checklist(ต่อ) M8

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

**Month ( เดือน** ก.พ. **) / Year ( ปี** 68 **)** **Building เดอะเทรนดี้**

Emergency Lighting โซนคอนโด M8

| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 21 | EMER-M8-21-25 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-21-24 | ST.2 | ✓ | | |
| 22 | EMER-M8-22-26 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-22-25 | ST.2 | ✓ | | |
| 23 | EMER-M8-23-27 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-23-26 | ST.2 | ✓ | | |
| 24 | EMER-M8-24-28 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-24-27 | ST.2 | ✓ | | |
| 25 | EMER-M8-25-29 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-25-28 | ST.2 | ✓ | | |
| 26 | EMER-M8-26-30 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-26-29 | ST.2 | ✓ | | |
| 27 | EMER-M8-27-31 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-27-30 | ST.2 | ✓ | | |
| 28 | EMER-M8-28-32 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-28-31 | ST.2 | ✓ | | |
| 29 | EMER-M8-29-33 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-29-34 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-29-32 | ST.2 | ✓ | | |
| **รวมM8** | | | | | |

**Recorded by / จดบันทึกโดย**

**Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )** .....

**Date/วันที่** 27-2-68

**Time/เวลา** .....

**Checked by / ตรวจสอบโดย**

**Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )** .....

**Date/วันที่** 28-2-68

**Time/เวลา** .....

**Verified by / ทวนสอบโดย**

**Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )** .....

**Date/วันที่** .....

**Time/เวลา** .....

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( ** ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Emergency Lighting Checklist M8

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

Month ( เดือน ธ.ค. ) / Year ( ปี 68 ) Building เดอะเทรนดี้

ergency Lighting โซนคอนโด M8

| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| G | EMER-M8-G-01 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-G-02 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-G-01 | ST.2 | ✓ | | |
| 1A | EMER-M8-1A-03 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-1A-02 | ST.2 | ✓ | | |
| 2 | EMER-M8-2-04 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-2-03 | ST.2 | ✓ | | |
| 3 | EMER-M8-3-05 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-3-04 | ST.2 | ✓ | | |
| 4 | EMER-M8-4-06 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-4-05 | ST.2 | ✓ | | |
| 5 | EMER-M8-5-07 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-5-06 | ST.2 | ✓ | | |
| 6 | EMER-M8-6-08 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-6-07 | ST.2 | ✓ | | |
| 7 | EMER-M8-7-09 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-7-08 | ST.2 | ✓ | | |
| 8 | EMER-M8-8-10 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-8-09 | ST.2 | ✓ | | |
| 9 | EMER-M8-9-11 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-9-10 | ST.2 | ✓ | | |
| 10 | EMER-M8-10-12 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-10-11 | ST.2 | ✓ | | |
| 11 | EMER-M8-11-13 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-11-12 | ST.2 | ✓ | | |
| 11A | EMER-M8-11A-14 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-11A-13 | ST.2 | ✓ | | |
| 12 | EMER-M8-12-15 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-12-14 | ST.2 | ✓ | | |
| 13 | EMER-M8-13-16 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-13-15 | ST.2 | ✓ | | |
| 14 | EMER-M8-14-17 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-14-16 | ST.2 | ✓ | | |
| 15 | EMER-M8-15-18 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-15-17 | ST.2 | ✓ | | |
| 16 | EMER-M8-16-19 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-16-18 | ST.2 | ✓ | | |
| 17 | EMER-M8-17-20 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-17-19 | ST.2 | ✓ | | |
| 18 | EMER-M8-18-21 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-18-20 | ST.2 | ✓ | | |
| 19 | EMER-M8-19-22 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-19-21 | ST.2 | ✓ | | |
| 20 | EMER-M8-20-23 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-20-22 | ST.2 | ✓ | | |
| 20A | EMER-M8-20A-24 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-20A-23 | ST.2 | ✓ | | |

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Emergency Lighting Checklist(ต่อ) M8

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

**Month ( เดือน** มี.ค. ) / **Year ( ปี** 68 ) **Building เดอะเทรนดี้**

ergency Lighting โซนคอนโด M8

| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 21 | EMER-M8-21-25 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-21-24 | ST.2 | ✓ | | |
| 22 | EMER-M8-22-26 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-22-25 | ST.2 | ✓ | | |
| 23 | EMER-M8-23-27 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-23-26 | ST.2 | ✓ | | |
| 24 | EMER-M8-24-28 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-24-27 | ST.2 | ✓ | | |
| 25 | EMER-M8-25-29 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-25-28 | ST.2 | ✓ | | |
| 26 | EMER-M8-26-30 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-26-29 | ST.2 | ✓ | | |
| 27 | EMER-M8-27-31 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-27-30 | ST.2 | ✓ | | |
| 28 | EMER-M8-28-32 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-28-31 | ST.2 | ✓ | | |
| 29 | EMER-M8-29-33 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-29-34 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-29-32 | ST.2 | ✓ | | |
| **รวมM8** | | | | | |

**Recorded by / จดบันทึกโดย**

**Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง )** .....

**Date/วันที่** 27-3-68

**Time/เวลา** .....

**Checked by / ตรวจสอบโดย**

**Signature/ลายเซ็น( Tech.Sup./หัวหน้าช่าง )** .....

**Date/วันที่** 29-3-68

**Time/เวลา** .....

**Verified by / ทวนสอบโดย**

**Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )** .....

**Date/วันที่** .....

**Time/เวลา** .....

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( ** ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Emergency Lighting Checklist M8

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

Month ( เดือน ธ.ค. ) / Year ( ปี 68 ) Building เดอะเทรนดี้

ergency Lighting โซนคอนโด M8

| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| G | EMER-M8-G-01 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-G-02 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-G-01 | ST.2 | ✓ | | |
| 1A | EMER-M8-1A-03 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-1A-02 | ST.2 | ✓ | | |
| 2 | EMER-M8-2-04 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-2-03 | ST.2 | ✓ | | |
| 3 | EMER-M8-3-05 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-3-04 | ST.2 | ✓ | | |
| 4 | EMER-M8-4-06 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-4-05 | ST.2 | ✓ | | |
| 5 | EMER-M8-5-07 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-5-06 | ST.2 | ✓ | | |
| 6 | EMER-M8-6-08 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-6-07 | ST.2 | ✓ | | |
| 7 | EMER-M8-7-09 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-7-08 | ST.2 | ✓ | | |
| 8 | EMER-M8-8-10 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-8-09 | ST.2 | ✓ | | |
| 9 | EMER-M8-9-11 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-9-10 | ST.2 | ✓ | | |
| 10 | EMER-M8-10-12 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-10-11 | ST.2 | ✓ | | |
| 11 | EMER-M8-11-13 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-11-12 | ST.2 | ✓ | | |
| 11A | EMER-M8-11A-14 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-11A-13 | ST.2 | ✓ | | |
| 12 | EMER-M8-12-15 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-12-14 | ST.2 | ✓ | | |
| 13 | EMER-M8-13-16 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-13-15 | ST.2 | ✓ | | |
| 14 | EMER-M8-14-17 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-14-16 | ST.2 | ✓ | | |
| 15 | EMER-M8-15-18 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-15-17 | ST.2 | ✓ | | |
| 16 | EMER-M8-16-19 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-16-18 | ST.2 | ✓ | | |
| 17 | EMER-M8-17-20 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-17-19 | ST.2 | ✓ | | |
| 18 | EMER-M8-18-21 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-18-20 | ST.2 | ✓ | | |
| 19 | EMER-M8-19-22 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-19-21 | ST.2 | ✓ | | |
| 20 | EMER-M8-20-23 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-20-22 | ST.2 | ✓ | | |
| 20A | EMER-M8-20A-24 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-20A-23 | ST.2 | ✓ | | |

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Emergency Lighting Checklist(ต่อ) M8

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

**Month ( เดือน** ธ.ค. ) **/ Year ( ปี** 68 ) **Building เดอะเทรนดี้**

ergency Lighting โซนคอนโด M8

| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 21 | EMER-M8-21-25 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-21-24 | ST.2 | ✓ | | |
| 22 | EMER-M8-22-26 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-22-25 | ST.2 | ✓ | | |
| 23 | EMER-M8-23-27 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-23-26 | ST.2 | ✓ | | |
| 24 | EMER-M8-24-28 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-24-27 | ST.2 | ✓ | | |
| 25 | EMER-M8-25-29 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-25-28 | ST.2 | ✓ | | |
| 26 | EMER-M8-26-30 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-26-29 | ST.2 | ✓ | | |
| 27 | EMER-M8-27-31 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-27-30 | ST.2 | ✓ | | |
| 28 | EMER-M8-28-32 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-28-31 | ST.2 | ✓ | | |
| 29 | EMER-M8-29-33 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-29-34 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-29-32 | ST.2 | ✓ | | |
| **รวมM8** | | | | | |

**Recorded by / จดบันทึกโดย**

**Signature/**ลายเซ็น( **Tech.**/ช่าง )

.....

**Date/**วันที่ 24-A-69

**Time/**เวลา .....

**Checked by / ตรวจสอบโดย**

**Signature/**ลายเซ็น( **Tech.Sup.**/หัวหน้าช่าง )

.....

**Date/**วันที่ 25-A-69

**Time/**เวลา .....

**Verified by / ทวนสอบโดย**

**Signature/**ลายเซ็น( **BM.**/ผู้จัดการอาคาร )

.....

**Date/**วันที่ .....

**Time/**เวลา .....

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( ** ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Emergency Lighting Checklist M8

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

Month ( เดือน มี.ค. ) / Year ( ปี 68 ) Building เดอะเทรนดี้

ergency Lighting โซนคอนโด M8

| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| G | EMER-M8-G-01 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-G-02 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-G-01 | ST.2 | ✓ | | |
| 1A | EMER-M8-1A-03 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-1A-02 | ST.2 | ✓ | | |
| 2 | EMER-M8-2-04 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-2-03 | ST.2 | ✓ | | |
| 3 | EMER-M8-3-05 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-3-04 | ST.2 | ✓ | | |
| 4 | EMER-M8-4-06 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-4-05 | ST.2 | ✓ | | |
| 5 | EMER-M8-5-07 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-5-06 | ST.2 | ✓ | | |
| 6 | EMER-M8-6-08 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-6-07 | ST.2 | ✓ | | |
| 7 | EMER-M8-7-09 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-7-08 | ST.2 | ✓ | | |
| 8 | EMER-M8-8-10 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-8-09 | ST.2 | ✓ | | |
| 9 | EMER-M8-9-11 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-9-10 | ST.2 | ✓ | | |
| 10 | EMER-M8-10-12 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-10-11 | ST.2 | ✓ | | |
| 11 | EMER-M8-11-13 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-11-12 | ST.2 | ✓ | | |
| 11A | EMER-M8-11A-14 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-11A-13 | ST.2 | ✓ | | |
| 12 | EMER-M8-12-15 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-12-14 | ST.2 | ✓ | | |
| 13 | EMER-M8-13-16 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-13-15 | ST.2 | ✓ | | |
| 14 | EMER-M8-14-17 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-14-16 | ST.2 | ✓ | | |
| 15 | EMER-M8-15-18 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-15-17 | ST.2 | ✓ | | |
| 16 | EMER-M8-16-19 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-16-18 | ST.2 | ✓ | | |
| 17 | EMER-M8-17-20 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-17-19 | ST.2 | ✓ | | |
| 18 | EMER-M8-18-21 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-18-20 | ST.2 | ✓ | | |
| 19 | EMER-M8-19-22 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-19-21 | ST.2 | ✓ | | |
| 20 | EMER-M8-20-23 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-20-22 | ST.2 | ✓ | | |
| 20A | EMER-M8-20A-24 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-20A-23 | ST.2 | ✓ | | |

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Emergency Lighting Checklist(ต่อ) M8

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

**Month ( เดือน** พ.ค. ) **/ Year ( ปี** 68 ) **Building เดอะเทรนดี้**

| ergency Lighting โซนคอนโด M8 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 21 | EMER-M8-21-25 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-21-24 | ST.2 | ✓ | | |
| 22 | EMER-M8-22-26 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-22-25 | ST.2 | ✓ | | |
| 23 | EMER-M8-23-27 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-23-26 | ST.2 | ✓ | | |
| 24 | EMER-M8-24-28 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-24-27 | ST.2 | ✓ | | |
| 25 | EMER-M8-25-29 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-25-28 | ST.2 | ✓ | | |
| 26 | EMER-M8-26-30 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-26-29 | ST.2 | ✓ | | |
| 27 | EMER-M8-27-31 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-27-30 | ST.2 | ✓ | | |
| 28 | EMER-M8-28-32 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-28-31 | ST.2 | ✓ | | |
| 29 | EMER-M8-29-33 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-29-34 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-29-32 | ST.2 | ✓ | | |
| **รวมM8** | | | | | |

**Recorded by / จดบันทึกโดย**

**Signature/**ลายเซ็น( **Tech.**/ช่าง )

**Date/**วันที่ 29.5.69

**Time/**เวลา .....

**Checked by / ตรวจสอบโดย**

**Signature/**ลายเซ็น( **Tech.Sup.**/หัวหน้าช่าง )

**Date/**วันที่ 30.5.69

**Time/**เวลา .....

**Verified by / ทวนสอบโดย**

**Signature/**ลายเซ็น( **BM.**/ผู้จัดการอาคาร )

**Date/**วันที่ .....

**Time/**เวลา .....

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( ** ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓Normal / ปกติ ×Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Emergency Lighting Checklist M8

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

Month ( เดือน มิ.ย. ) / Year ( ปี 68 ) Building เดอะเทรนดี้

ergency Lighting โซนคอนโด M8

| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| G | EMER-M8-G-01 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-G-02 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-G-01 | ST.2 | ✓ | | |
| 1A | EMER-M8-1A-03 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-1A-02 | ST.2 | ✓ | | |
| 2 | EMER-M8-2-04 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-2-03 | ST.2 | ✓ | | |
| 3 | EMER-M8-3-05 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-3-04 | ST.2 | ✓ | | |
| 4 | EMER-M8-4-06 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-4-05 | ST.2 | ✓ | | |
| 5 | EMER-M8-5-07 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-5-06 | ST.2 | ✓ | | |
| 6 | EMER-M8-6-08 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-6-07 | ST.2 | ✓ | | |
| 7 | EMER-M8-7-09 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-7-08 | ST.2 | ✓ | | |
| 8 | EMER-M8-8-10 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-8-09 | ST.2 | ✓ | | |
| 9 | EMER-M8-9-11 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-9-10 | ST.2 | ✓ | | |
| 10 | EMER-M8-10-12 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-10-11 | ST.2 | ✓ | | |
| 11 | EMER-M8-11-13 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-11-12 | ST.2 | ✓ | | |
| 11A | EMER-M8-11A-14 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-11A-13 | ST.2 | ✓ | | |
| 12 | EMER-M8-12-15 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-12-14 | ST.2 | ✓ | | |
| 13 | EMER-M8-13-16 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-13-15 | ST.2 | ✓ | | |
| 14 | EMER-M8-14-17 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-14-16 | ST.2 | ✓ | | |
| 15 | EMER-M8-15-18 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-15-17 | ST.2 | ✓ | | |
| 16 | EMER-M8-16-19 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-16-18 | ST.2 | ✓ | | |
| 17 | EMER-M8-17-20 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-17-19 | ST.2 | ✓ | | |
| 18 | EMER-M8-18-21 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-18-20 | ST.2 | ✓ | | |
| 19 | EMER-M8-19-22 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-19-21 | ST.2 | ✓ | | |
| 20 | EMER-M8-20-23 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-20-22 | ST.2 | ✓ | | |
| 20A | EMER-M8-20A-24 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-20A-23 | ST.2 | ✓ | | |

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# Emergency Lighting Checklist(ต่อ) M8

## แบบฟอร์มการตรวจสอบป้าย Emergency Lighting

**Month ( เดือน** มิ.ย. **) / Year ( ปี** 68 **)** **Building เดอะเทรนดี้**

| ergency Lighting โซนคอนโด M8 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ชั้น | ชื่ออุปกรณ์ | สถานที่ตั้ง | สถานะ | | หมายเหตุ |
| | | | ปกติ | ไม่ปกติ | |
| 21 | EMER-M8-21-25 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-21-24 | ST.2 | ✓ | | |
| 22 | EMER-M8-22-26 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-22-25 | ST.2 | ✓ | | |
| 23 | EMER-M8-23-27 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-23-26 | ST.2 | ✓ | | |
| 24 | EMER-M8-24-28 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-24-27 | ST.2 | ✓ | | |
| 25 | EMER-M8-25-29 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-25-28 | ST.2 | ✓ | | |
| 26 | EMER-M8-26-30 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-26-29 | ST.2 | ✓ | | |
| 27 | EMER-M8-27-31 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-27-30 | ST.2 | ✓ | | |
| 28 | EMER-M8-28-32 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-28-31 | ST.2 | ✓ | | |
| 29 | EMER-M8-29-33 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-29-34 | ST.1 | ✓ | | |
| | EMER-M8-29-32 | ST.2 | ✓ | | |
| **รวมM8** | | | | | |

**Recorded by / จดบันทึกโดย**

**Signature/**ลายเซ็น( **Tech.**/ช่าง )

**Date/**วันที่ 26-6-69

**Time/**เวลา .....

**Checked by / ตรวจสอบโดย**

**Signature/**ลายเซ็น( **Tech.Sup.**/หัวหน้าช่าง )

**Date/**วันที่ 27-6-69

**Time/**เวลา .....

**Verified by / ทวนสอบโดย**

**Signature/**ลายเซ็น( **BM.**/ผู้จัดการอาคาร )

**Date/**วันที่ .....

**Time/**เวลา .....

( * ) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

( ** ) Item / รายการที่ ( 3 ) , ( 7 ) , ( 8 ) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✕ Abnormal / ไม่ปกติ

( *** ) Item / รายการที่ ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 9 ) , ( 10 ) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้

**ตารางการตรวจเช็คและทดสอบ FIRE PUMP ประจำสัปดาห์**

| นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้ | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน | วันที่ 7-1-64 |
|---|---|---|
| สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ F/G | 1. ..... 2. ..... | |
| รหัสอุปกรณ์ FP-01/M7 | 3. ..... 4. ..... | |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ปกติ | ผิดปกติ | อาการเสีย | |
| การตรวจเช็คก่อนการสตาร์ทเครื่อง | | | | | |
| 1 | ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของอากาศ | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำและการไหลเวียนของน้ำระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็ควาล์วกันกลับ(FOOT VALVE) | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง จำนวน 445 ลิตร | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คนาฬิกาสั่งตัดเครื่อง | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คหลอดแสดงผลหน้าตู้ควบคุม | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คแบตชาร์จเจอร์ทำงาน | ✓ | | | |
| 9 | แรงดันไน BATTERY 1 12 V BATTERY 2 12 V | ✓ | | | |
| 10 | กระแสไน BATTERY 1 200 A BATTERY 2 200 A | ✓ | | | |
| ตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง | | | | | |
| 1 | ตรวจเช็ค AUTO START | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็ค DIRECT START | ✓ | | | |
| 3 | ความเร็วรอบ 2000 RPM. | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คความดันน้ำมัน 75 PSI. | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำมัน 101 $^{0}$F | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คความดันน้ำในระบบ 175 PSI. | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คความดันน้ำด้าน DISCHARGE 150 PSI. | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คความดันน้ำด้าน SUCTION 200 PSI. | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | ✓ | | | |

ลงชื่อ ..... หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.....

.....

.....

.....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้

**ตารางการตรวจเช็กและทดสอบ FIRE PUMP ประจำสัปดาห์**

| นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้ | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน | วันที่ 4-2-68 |
|---|---|---|
| สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ F/G | 1. ชัยยงค์ | 2. ปิยะ ส. |
| รหัสอุปกรณ์ FP-01/M7 | 3. ..... | 4. ..... |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ก | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ปกติ | ผิดปกติ | อาการเสีย | |
| การตรวจเช็กก่อนการสตาร์ทเครื่อง | | | | | |
| 1 | ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของอากาศ | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็กระดับน้ำในหม้อน้ำและการไหลเวียนของน้ำระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็กระดับน้ำมันเครื่อง | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็กวาล์วกันกลับ(FOOT VALVE) | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็กระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง จำนวน 445 ลิตร | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คนาฬิกาสั่งสัตเครื่อง | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คหลอดแสดงผลหน้าตู้ควบคุม | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คแบตชาร์จเจอร์ทำงาน | ✓ | | | |
| 9 | แรงดันใน BATTERY 1 12 V BATTERY 2 12 V | ✓ | | | |
| 10 | กระแสใน BATTERY 1 200 A BATTERY 2 200 A | ✓ | | | |
| ตรวจเช็กขณะเดินเครื่อง | | | | | |
| 1 | ตรวจเช็ก AUTO START | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็ก DIRECT START | ✓ | | | |
| 3 | ความเร็วรอบ 2000 RPM. | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็กความดันน้ำมัน 75 PSI. | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็กอุณหภูมิน้ำมัน 101 $^{0}$F | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็กความดันน้ำในระบบ 175 PSI. | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็กความดันน้ำด้าน DISCHARGE 150 PSI. | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็กความดันน้ำด้าน SUCTION 200 PSI. | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็กชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | ✓ | | | |
| ลงชื่อ ..... หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ | | ลงชื่อ ..... ผู้จัดการอาคารชุดฯ | | | |

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☐ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.....

.....

.....

.....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้

**ตารางการตรวจเช็คและทดสอบ FIRE PUMP ประจำสัปดาห์**

| นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้ | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน | วันที่ 4-3-68 |
|---|---|---|
| สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ F/G | 1. สิทธิ์ | 2. มานพ |
| รหัสอุปกรณ์ FP-01/M7 | 3. | 4. |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ปกติ | ผิดปกติ | อาการเสีย | |
| การตรวจเช็กก่อนการสตาร์ทเครื่อง | | | | | |
| 1 | ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของอากาศ | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็กระดับน้ำในหม้อน้ำและการไหลเวียนของน้ำระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็กระดับน้ำมันเครื่อง | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็กวาล์วกันกลับ(FOOT VALVE) | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็กระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง จำนวน 445 ลิตร | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็กนาฬิกาสั่งคัดเครื่อง | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็กหลอดแสดงผลหน้าตู้ควบคุม | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็กแบตชาร์จเจอร์ทำงาน | ✓ | | | |
| 9 | แรงดันใน BATTERY 1 12 V BATTERY 2 12 V | ✓ | | | |
| 10 | กระแสใน BATTERY 1 200 A BATTERY 2 200 A | ✓ | | | |
| ตรวจเช็กขณะเดินเครื่อง | | | | | |
| 1 | ตรวจเช็ก AUTO START | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็ก DIRECT START | ✓ | | | |
| 3 | ความเร็วรอบ 2000 RPM. | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็กความดันน้ำมัน 75 PSI. | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็กอุณหภูมิน้ำมัน 101 $^{0}$F | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็กความดันน้ำในระบบ 175 PSI. | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็กความดันน้ำด้าน DISCHARGE 150 PSI. | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็กความดันน้ำด้าน SUCTION 200 PSI. | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็กชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | ✓ | | | |

ลงชื่อ ..... หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ ..... ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.....

.....

.....

.....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

THE TRENDY Condominium

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้

**ตารางการตรวจเช็คและทดสอบ FIRE PUMP ประจำสัปดาห์**

| นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้ | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน | วันที่ 1 - A - 64 |
|---|---|---|
| สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ F/G | 1. ภัทรา | 2. ปิยะ |
| รหัสอุปกรณ์ FP-01/M7 | 3. ..... | 4. ..... |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ปกติ | ผิดปกติ | อาการเสีย | |
| การตรวจเช็คก่อนการสตาร์ทเครื่อง | | | | | |
| 1 | ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของอากาศ | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำและการไหลเวียนของน้ำระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็ควาล์วกันกลับ(FOOT VALVE) | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง จำนวน 445 ลิตร | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คนาฬิกาสั่งตัดเครื่อง | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คหลอดแสดงผลหน้าตู้ควบคุม | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คแบตชาร์จเจอร์ทำงาน | ✓ | | | |
| 9 | แรงดันใน BATTERY 1 12 V BATTERY 2 12 V | ✓ | | | |
| 10 | กระแสใน BATTERY 1 200 A BATTERY 2 200 A | ✓ | | | |
| ตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง | | | | | |
| 1 | ตรวจเช็ก AUTO START | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็ก DIRECT START | ✓ | | | |
| 3 | ความเร็วรอบ 2000 RPM. | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คความดันน้ำมัน 75 PSI. | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำมัน 101 $^{0}$F | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คความดันน้ำในระบบ 175 PSI. | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คความดันน้ำด้าน DISCHARGE 150 PSI. | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คความดันน้ำด้าน SUCTION 200 PSI. | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | ✓ | | | |
| ลงชื่อ ..... หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ | | ลงชื่อ ..... ผู้จัดการอาคารชุดฯ | | | |

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.....

.....

.....

.....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้

**ตารางการตรวจเช็คและทดสอบ FIRE PUMP ประจำสัปดาห์**

| นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้ | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน | วันที่ 6-5-68 |
|---|---|---|
| สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ F/G | 1. ธีรพงศ์ | 2. สมชัย |
| รหัสอุปกรณ์ FP-01/M7 | 3. ..... | 4. ..... |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ปกติ | ผิดปกติ | อาการเสีย | |
| การตรวจเช็คก่อนการสตาร์ทเครื่อง | | | | | |
| 1 | ไม่มีสิ่งกีดขวางการไหลของอากาศ | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำและการไหลเวียนของน้ำระบายความร้อน | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันเครื่อง | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็ควาล์วกันกลับ(FOOT VALVE) | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง จำนวน 445 ลิตร | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คนาฬิกาสั่งสัดเครื่อง | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คหลอดแสดงผลหน้าตู้ควบคุม | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คแบตชาร์จเจอร์ทำงาน | ✓ | | | |
| 9 | แรงดันใน BATTERY 1 12 V BATTERY 2 12 V | ✓ | | | |
| 10 | กระแสใน BATTERY 1 200 A BATTERY 2 200 A | ✓ | | | |
| ตรวจเช็คขณะเดินเครื่อง | | | | | |
| 1 | ตรวจเช็ก AUTO START | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็ก DIRECT START | ✓ | | | |
| 3 | ความเร็วรอบ 2000 RPM. | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คความดันน้ำมัน 75 PSI. | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คอุณหภูมิน้ำมัน 101 $^{0}$F | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คความดันน้ำในระบบ 175 PSI. | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คความดันน้ำด้าน DISCHARGE 150 PSI. | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คความดันน้ำด้าน SUCTION 200 PSI. | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คชั่วโมงการทำงาน.....ชม. | ✓ | | | |
| ลงชื่อ ..... หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ | | ลงชื่อ ..... ผู้จัดการอาคารชุดฯ | | | |

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ✓ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.....

.....

.....

.....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้

**ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา JOCKEY PUMP**

| นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้ | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน | วันที่ 7-1-68 |
|---|---|---|
| สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ F1-G | 1. กิตติ | 2. สุธรรศ |
| รหัสอุปกรณ์ JP - 01 - M7 | 3. | 4. |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ปกติ | ผิดปกติ | อาการเสีย | |
| | MOTOR&PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัด PUMP | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คทำความสะอาดตัวโครง MOTOR | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว PUMP | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพหัวเหล็ก MOTOR | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็ควาล์วกันกลับ(FOOT VALVE) | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน CUT IN 145 PSI. | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คแรงดัน CUT OFF 150 PSI. | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดระบายความร้อน MOTOR | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็ค SEAL PUMP | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในตู้CONTROL | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ BREAKER | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คทำความสะอาด MAGNETIC | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ RELAY | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ PRESSURE SWITCH | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า.....A | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คไฟโชว์ | ✓ | | | |
| 9 | แรงดัน R-S.....S-T..... R-T.....VOLT. | ✓ | | | |
| 10 | กระแส R 71 S 69 T 70 AMP. | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คทำงานของระบบ CONTROL | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้CONTROL | ✓ | | | |
| ลงชื่อ ..... หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ | | ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคารชุดฯ | | | |

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☑ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.....

.....

.....

.....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้

**ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา JOCKEY PUMP**

| นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้ | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน | วันที่ 4-2-68 |
|---|---|---|
| สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ F1-G | 1. ชัยยงค์ | 2. ชัยอักษร |
| รหัสอุปกรณ์ JP - 01 - M7 | 3. | 4. |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ปกติ | ผิดปกติ | อาการเสีย | |
| | MOTOR&PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัด PUMP | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คทำความสะอาดตัวโครง MOTOR | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว PUMP | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็ควาล์วกันกลับ(FOOT VALVE) | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน CUT IN 145 PSI. | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คแรงดัน CUT OFF 150 PSI. | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดระบายความร้อน MOTOR | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็ค SEAL PUMP | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในตู้CONTROL | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ BREAKER | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คทำความสะอาด MAGNETIC | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ RELAY | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ PRESSURE SWITCH | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า.....A | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คไฟโชว์ | ✓ | | | |
| 9 | แรงดัน R-S.....S-T..... R-T.....VOLT. | ✓ | | | |
| 10 | กระแส R 71 S 69 T 70 AMP. | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คทำงานของระบบ CONTROL | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้CONTROL | ✓ | | | |
| ลงชื่อ..... หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ | | ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคารชุดฯ | | | |

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☑ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.....

.....

.....

.....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้

**ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา JOCKEY PUMP**

| นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้ | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน | วันที่ 4-3-68 |
|---|---|---|
| สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ F1-G | 1. สิทธิ์ชัย | 2. ชาติ |
| รหัสอุปกรณ์ JP - 01 - M7 | 3. | 4. |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ปกติ | ผิดปกติ | อาการเสีย | |
| | MOTOR&PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัด PUMP | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คทำความสะอาดตัวโครง MOTOR | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว PUMP | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพหัวแหลัก MOTOR | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็ควาล์วกันกลับ(FOOT VALVE) | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน CUT IN 145 PSI. | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คแรงดัน CUT OFF 150 PSI. | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดระบายความร้อน MOTOR | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็ค SEAL PUMP | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในตู้CONTROL | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ BREAKER | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คทำความสะอาด MAGNETIC | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ RELAY | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ PRESSURE SWITCH | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า.....A | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คไฟโชว์ | ✓ | | | |
| 9 | แรงดัน R-S.....S-T..... R-T.....VOLT. | ✓ | | | |
| 10 | กระแส R 71 S 69 T 70 AMP. | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คทำงานของระบบ CONTROL | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้CONTROL | ✓ | | | |

ลงชื่อ.....หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ

ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคารชุดฯ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☑ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้

**ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา JOCKEY PUMP**

| นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้ | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน | วันที่ 1-4-68 |
|---|---|---|
| สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ F1-G | 1. [illegible] | 2. [illegible] |
| รหัสอุปกรณ์ JP - 01 - M7 | 3. | 4. |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ปกติ | ผิดปกติ | อาการเสีย | |
| | MOTOR&PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัด PUMP | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คทำความสะอาดตัวโครง MOTOR | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว PUMP | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพหัวแหล็ก MOTOR | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็ควาล์วกันกลับ(FOOT VALVE) | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน CUT IN 145 PSI. | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คแรงดัน CUT OFF 150 PSI. | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดระบายความร้อน MOTOR | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็ค SEAL PUMP | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในตู้CONTROL | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ BREAKER | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คทำความสะอาด MAGNETIC | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ RELAY | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ PRESSURE SWITCH | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า.....A | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คไฟโชว์ | ✓ | | | |
| 9 | แรงดัน R-S.....S-T..... R-T.....VOLT. | ✓ | | | |
| 10 | กระแส R 71 S 69 T 70 AMP. | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คทำงานของระบบ CONTROL | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้CONTROL | ✓ | | | |
| ลงชื่อ [illegible] หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ | | ลงชื่อ [illegible] ผู้จัดการอาคารชุดฯ | | | |

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☑ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.....

.....

.....

.....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้

**ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา JOCKEY PUMP**

| นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้ | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน | วันที่ 6-5-64 |
|---|---|---|
| สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ F1-G | 1. วิชชุพงศ์ | 2. สันติ |
| รหัสอุปกรณ์ JP - 01 - M7 | 3. | 4. |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ปกติ | ผิดปกติ | อาการเสีย | |
| | MOTOR&PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัด PUMP | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คทำความสะอาดตัวโครง MOTOR | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว PUMP | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพหัวแกลัก MOTOR | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็ควาล์วกันกลับ(FOOT VALVE) | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน CUT IN 145 PSI. | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คแรงดัน CUT OFF 150 PSI. | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดระบายความร้อน MOTOR | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็ค SEAL PUMP | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในตู้CONTROL | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ BREAKER | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คทำความสะอาด MAGNETIC | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ RELAY | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ PRESSURE SWITCH | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า.....A | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คไฟโชว์ | ✓ | | | |
| 9 | แรงดัน R-S.....S-T..... R-T.....VOLT. | ✓ | | | |
| 10 | กระแส R 71 S 69 T 70 AMP. | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คทำงานของระบบ CONTROL | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้CONTROL | ✓ | | | |
| ลงชื่อ ..... หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ | | ลงชื่อ.....ผู้จัดการอาคารชุดฯ | | | |

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☑ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.....

.....

.....

.....

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้

**ตารางการตรวจเช็คและการบำรุงรักษา JOCKEY PUMP**

| นิติบุคคลอาคารชุด เดอะเทรนดี้ | รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน | วันที่ 3-6-64 |
|---|---|---|
| สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ F1-G | 1. มานิตย์ | 2. สมชาย |
| รหัสอุปกรณ์ JP - 01 - M7 | 3. | 4. |

| ลำดับ | รายการ | ผลการตรวจเช็ค | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ปกติ | ผิดปกติ | อาการเสีย | |
| | MOTOR&PUMP | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คการติดขัดภายในใบพัด PUMP | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คทำความสะอาดตัวโครง MOTOR | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คทำความสะอาดตัว PUMP | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพหัวหลัก MOTOR | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็ควาล์วกันกลับ(FOOT VALVE) | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คการทำงานของ MOTOR และ PUMP | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็คแรงดัน CUT IN 145 PSI. | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คแรงดัน CUT OFF 150 PSI. | ✓ | | | |
| 9 | ตรวจเช็คทำความสะอาดใบพัดระบายความร้อน MOTOR | ✓ | | | |
| 10 | ตรวจเช็ค SEAL PUMP | ✓ | | | |
| | CONTROL | | | | |
| 1 | ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในตู้CONTROL | ✓ | | | |
| 2 | ตรวจเช็คสภาพ BREAKER | ✓ | | | |
| 3 | ตรวจเช็คทำความสะอาด MAGNETIC | ✓ | | | |
| 4 | ตรวจเช็คสภาพ RELAY | ✓ | | | |
| 5 | ตรวจเช็คสภาพ PRESSURE SWITCH | ✓ | | | |
| 6 | ตรวจเช็คสภาพ FUSE | ✓ | | | |
| 7 | ตรวจเช็ค OVER LOAD ค่าที่ SET ค่า.....A | ✓ | | | |
| 8 | ตรวจเช็คไฟโชว์ | ✓ | | | |
| 9 | แรงดัน R-S.....S-T..... R-T.....VOLT. | ✓ | | | |
| 10 | กระแส R 71 S 69 T 70 AMP. | ✓ | | | |
| 11 | ตรวจเช็คทำงานของระบบ CONTROL | ✓ | | | |
| 12 | ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้CONTROL | ✓ | | | |
| ลงชื่อ ..... หัวหน้าช่างประจำอาคารชุดฯ | | ลงชื่อ..... ผู้จัดการอาคารชุดฯ | | | |

บันทึกผลการปฏิบัติงาน ☑ ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ☐ ปฏิบัติงานแล้วพบสิ่งชำรุดและต้องแก้ไข

หมายเหตุ.....

# ภาคผนวก ง

# เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

# ภาคผนวก ง-1

# ผลการวิเคราะห์น้ำทิ้ง-น้ำเสีย

**นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้** THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
TEL : 0-2805-6660-2 FAX : 0-2805-6660 #17

TESTING
No.0200

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Name | : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ | | | | |
| Address | : 10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 | | | | |
| Tel./E-mail | : - | | | | |
| Sample Site | : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ | Sampling Date | : 15/01/68 | Report No. | : RP6801073 |
| Sample Type | : น้ำเสีย | Sampling Time | : 11.00 น. | Analysis No. | : W6801115 |
| Sampling Method | : Grab | Received Date | : 15/01/68 | Request No. | : 7.1-01-37/68 |
| Sampling By | : บจก.เทนเนสซี | Analytical Date | : 15-23/01/68 | Analyst By | : จุฬาลักษณ์ ผ่องมณี |

## ANALYSIS REPORT

| PARAMETER | UNIT | METHOD | STANDARD[1] | EFFLUENT |
|---|---|---|---|---|
| pH | - | SM 2023 (4500-$H^+$ B) | 5.5-9.0 | 6.7 at 24.4 °C* |
| BOD | mg/L | SM 2023 (5210 B, 4500-O G) | ≤20 | 7.03 |
| Total Suspended Solids | mg/L | SM 2023 (2540 D) | ≤30 | 17* |
| Total Dissolved Solids | mg/L | SM 2023 (2540 C) | ≤1,000 | 508 |
| Oil & Grease | mg/L | SM 2023 (5520 B) | ≤20 | 2.50 |
| TKN | mg/L | SM 2023 (4500-$N_{org}$ C) | ≤35 | 11.3 |
| Sulfide | mg/L | SM 2023 (4500-$S^{2-}$ C, F) | ≤1.0 | <1.00 |
| Sample Condition | | Observation | | เหลืองขุ่น ตะกอนเหลือง |

**หมายเหตุ** : SM 2023 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

: * รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

: [1] มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567)

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD. บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(Miss Sasitorn Limprasat)
Technical Manager
23/01/68

(Miss Usanee Lertapiradee)
Laboratory Manager
23/01/68

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
TEL : 0-2805-6660-2 FAX : 0-2805-6660 #17

TESTING
No.0200

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้
Address : 10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel./E-mail : -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sample Site | : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ | Sampling Date | : 13/02/68 | Report No. | : RP6802061 |
| Sample Type | : น้ำเสีย | Sampling Time | : 11.00 น. | Analysis No. | : W6802091 |
| Sampling Method | : Grab | Received Date | : 13/02/68 | Request No. | : 7.1-01-84/68 |
| Sampling By | : บจก.เทนเนสซี | Analytical Date | : 13-24/02/68 | Analyst By | : จุฬาลักษณ์ ผ่องมณี |

## ANALYSIS REPORT

| PARAMETER | UNIT | METHOD | STANDARD[1] | EFFLUENT |
|---|---|---|---|---|
| pH | - | SM 2023 (4500-$H^+$ B) | 5.5-9.0 | 6.9 at 24.5 °C* |
| BOD | mg/L | SM 2023 (5210 B, 4500-O G) | ≤20 | 9.42 |
| Total Suspended Solids | mg/L | SM 2023 (2540 D) | ≤30 | 14* |
| Total Dissolved Solids | mg/L | SM 2023 (2540 C) | ≤1,000 | 527 |
| Oil & Grease | mg/L | SM 2023 (5520 B) | ≤20 | 6.67 |
| TKN | mg/L | SM 2023 (4500-$N_{org}$ C) | ≤35 | 16.3 |
| Sulfide | mg/L | SM 2023 (4500-$S^{2-}$ C, F) | ≤1.0 | <1.00 |
| Sample Condition | | Observation | | เหลืองขุ่น ตะกอนเหลือง |

**หมายเหตุ** : SM 2023 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023
: * รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025
: [1] มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567)

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD. บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(Miss Sasitorn Limprasat)
Technical Manager
26/02/68

(Miss Usanee Lertapiradee)
Laboratory Manager
26/02/68

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD.
บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
TEL : 0-2805-6660-2 FAX : 0-2805-6660 #17

TESTING
No.0200

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้
Address : 10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel./E-mail : -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sample Site | : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ | Sampling Date | : 19/03/68 | Report No. | : RP6803081 |
| Sample Type | : น้ำเสีย | Sampling Time | : 11.00 น. | Analysis No. | : W6803128 |
| Sampling Method | : Grab | Received Date | : 19/03/68 | Request No. | : 7.1-01-144/68 |
| Sampling By | : บจก.เทนเนสซี | Analytical Date | : 19/03-04/04/68 | Analyst By | : จุฬาลักษณ์ ผ่องมณี |

## ANALYSIS REPORT

| PARAMETER | UNIT | METHOD | STANDARD[1] | EFFLUENT |
|---|---|---|---|---|
| pH | - | SM 2023 (4500-$H^+$ B) | 5.5-9.0 | 6.5 at 26.4 °C |
| BOD | mg/L | SM 2023 (5210 B, 4500-O G) | ≤20 | 6.82 |
| Total Suspended Solids | mg/L | SM 2023 (2540 D) | ≤30 | 17* |
| Total Dissolved Solids | mg/L | SM 2023 (2540 C) | ≤1,000 | 436 |
| Oil & Grease | mg/L | SM 2023 (5520 B) | ≤20 | <1.00 |
| TKN | mg/L | SM 2023 (4500-$N_{org}$ C) | ≤35 | <4.00 |
| Sulfide | mg/L | SM 2023 (4500-$S^{2-}$ C, F) | ≤1.0 | <1.00 |
| Sample Condition | | Observation | | เหลืองขุ่น ตะกอนน้ำตาล |

**หมายเหตุ** : SM 2023 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023
: * รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025
: [1] มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567)

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD. บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(Miss Sasitorn Limprasat)
Technical Manager
04/04/68

(Miss Usanee Lertapiradee)
Laboratory Manager
04/04/68

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

**นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้** THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

**บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด**
184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 0-2805-6660-2 โทรสาร : 0-2805-6660 ต่อ 17
E-mail : asialabconsult@gmail.com

TESTING
No.0200

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Name | : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ | | | | |
| Address | : 10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 | | | | |
| Tel./E-mail | : - | | | | |
| Sample Site | : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ | Sampling Date | : 25/04/68 | Report No. | : RP6804144 |
| Sample Type | : น้ำเสีย | Sampling Time | : 10.30 น. | Analysis No. | : W6804287 |
| Sampling Method | : Grab | Received Date | : 25/04/68 | Request No. | : 7.1-01-229/68 |
| Sampling By | : บจก.เทนเนสซี | Analytical Date | : 25/04-07/05/68 | Analyst By | : จุฬาลักษณ์ ผ่องมณี |

## ANALYSIS REPORT

| PARAMETER | UNIT | METHOD | STANDARD[1] | EFFLUENT |
|---|---|---|---|---|
| pH | - | SM 2023 (4500-$H^+$ B) | 5.5-9.0 | 7.4 at 24.3 °C* |
| BOD | mg/L | SM 2023 (5210 B, 4500-O G) | ≤20 | 9.84 |
| Total Suspended Solids | mg/L | SM 2023 (2540 D) | ≤30 | 27* |
| Total Dissolved Solids | mg/L | SM 2023 (2540 C) | ≤1,000 | 410 |
| Oil & Grease | mg/L | SM 2023 (5520 B) | ≤20 | 5.96 |
| TKN | mg/L | SM 2023 (4500-$N_{org}$ C) | ≤35 | 31.4 |
| Sulfide | mg/L | SM 2023 (4500-$S^{2-}$ C, F) | ≤1.0 | <1.00 |
| Sample Condition | | Observation | | เหลืองขุ่น ตะกอนน้ำตาล |

**หมายเหตุ** : SM 2023 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

: * รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

: [1] มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567)

(Miss Sasitorn Limprasat)
Technical Manager
07/05/68

(Miss Usanee Lertapiradee)
Laboratory Manager
07/05/68



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

**นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้** THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

**บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด**
184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 0-2805-6660-2 โทรสาร : 0-2805-6660 ต่อ 17
E-mail : asialabconsult@gmail.com

TESTING
No.0200

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้
Address : 10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Tel./E-mail : -

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sample Site | : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ | Sampling Date | : 21/05/68 | Report No. | : RP6805082 |
| Sample Type | : น้ำเสีย | Sampling Time | : 11.00 น. | Analysis No. | : W6805134 |
| Sampling Method | : Grab | Received Date | : 21/05/68 | Request No. | : 7.1-01-278/68 |
| Sampling By | : บจก.เทนเนสซี | Analytical Date | : 21/05-04/06/68 | Analyst By | : จุฬาลักษณ์ ผ่องมณี |

## ANALYSIS REPORT

| PARAMETER | UNIT | METHOD | STANDARD[1] | EFFLUENT |
|---|---|---|---|---|
| pH | - | SM 2023 (4500-$H^+$ B) | 5.5-9.0 | 6.8 at 25.6 °C* |
| BOD | mg/L | SM 2023 (5210 B, 4500-O G) | ≤20 | 3.96 |
| Total Suspended Solids | mg/L | SM 2023 (2540 D) | ≤30 | 10* |
| Total Dissolved Solids | mg/L | SM 2023 (2540 C) | ≤1,000 | 508 |
| Oil & Grease | mg/L | SM 2023 (5520 B) | ≤20 | 1.89 |
| TKN | mg/L | SM 2023 (4500-$N_{org}$ C) | ≤35 | 9.81 |
| Sulfide | mg/L | SM 2023 (4500-$S^{2-}$ C, F) | ≤1.0 | <1.00 |
| Sample Condition | | Observation | | เหลืองขุ่น ตะกอนเหลือง |

**หมายเหตุ :** SM 2023 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023
: * รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025
: [1] มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567)

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD. บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(Miss Sasitorn Limprasat)
Technical Manager
04/06/68

(Miss Usanee Lertapiradee)
Laboratory Manager
04/06/68


ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

**บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด**
184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 0-2805-6660-2 โทรสาร : 0-2805-6660 ต่อ 17
E-mail : asialabconsult@gmail.com

TESTING
No.0200

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Customer Name | : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ | | | | |
| Address | : 10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 | | | | |
| Tel./E-mail | : - | | | | |
| Sample Site | : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ | Sampling Date | : 18/06/68 | Report No. | : RP6806081 |
| Sample Type | : น้ำเสีย | Sampling Time | : 10.30 น. | Analysis No. | : W6806116 |
| Sampling Method | : Grab | Received Date | : 18/06/68 | Request No. | : 7.1-01-324/68 |
| Sampling By | : บจก.เทนเนสซี | Analytical Date | : 18-30/06/68 | Analyst By | : จุฬาลักษณ์ ผ่องมณี |

## ANALYSIS REPORT

| PARAMETER | UNIT | METHOD | STANDARD[1] | EFFLUENT |
|---|---|---|---|---|
| pH | - | SM 2023 (4500-$H^+$ B) | 5.5-9.0 | 6.8 at 26.3 °C* |
| BOD | mg/L | SM 2023 (5210 B, 4500-O G) | ≤20 | 7.05 |
| Total Suspended Solids | mg/L | SM 2023 (2540 D) | ≤30 | 16* |
| Total Dissolved Solids | mg/L | SM 2023 (2540 C) | ≤1,000 | 450 |
| Oil & Grease | mg/L | SM 2023 (5520 B) | ≤20 | 8.10 |
| TKN | mg/L | SM 2023 (4500-$N_{org}$ C) | ≤35 | 10.3 |
| Sulfide | mg/L | SM 2023 (4500-$S^{2-}$ C, F) | ≤1.0 | <1.00 |
| Sample Condition | | Observation | | เหลืองขุ่น ตะกอนน้ำตาล |

**หมายเหตุ :** SM 2023 = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

: * รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025

: [1] มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567)

ASIA LAB & CONSULTANT CO.,LTD. บริษัท เอเชีย แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

(Miss Sasitorn Limprasat)
Technical Manager
30/06/68

(Miss Usanee Lertapiradee)
Laboratory Manager
30/06/68



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

# ภาคผนวก ง-2

## ตัวอย่าง Check Sheet การตรวจวัดค่า pHและ$CL_2$

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

# ตารางการตรวจค่าน้ำสระว่ายน้ำประจำวัน

| ลำดับที่ | วัน/เดือน/ปี | ค่าน้ำกรด-ด่าง (PH) | ค่าน้ำคลอรีน (CL) | ลงชื่อผู้ตรวจ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 มกราคม 2568 | 7.2 | 3.0 | หล่า |
| 2 | 2 มกราคม 2568 | 7.6 | 3.0 | หล่า |
| 3 | 3 มกราคม 2568 | 7.6 | 3.0 | หล่า |
| 4 | 4 มกราคม 2568 | 7.6 | 3.0 | หล่า |
| 5 | 5 มกราคม 2568 | 7.2 | 1.5 | หล่า |
| 6 | 6 มกราคม 2568 | 7.6 | 3.0 | หล่า |
| 7 | 7 มกราคม 2568 | 7.6 | 3.0 | ยงยุท |
| 8 | 8 มกราคม 2568 | 7.6 | 3.0 | หล่า |
| 9 | 9 มกราคม 2568 | 7.6 | 3.0 | หล่า |
| 10 | 10 มกราคม 2568 | 7.2 | 3.0 | หล่า |
| 11 | 11 มกราคม 2568 | 7.6 | 3.0 | หล่า |
| 12 | 12 มกราคม 2568 | 7.6 | 3.0 | หล่า |
| 13 | 13 มกราคม 2568 | 7.6 | 3.0 | หล่า |
| 14 | 14 มกราคม 2568 | 7.6 | 3.0 | ยงยุท |
| 15 | 15 มกราคม 2568 | 7.2 | 3.0 | สุรศักดิ |
| 16 | 16 มกราคม 2568 | 7.6 | 3.0 | สุรศักดิ |
| 17 | 17 มกราคม 2568 | 7.6 | 3.0 | สุรศักดิ |
| 18 | 18 มกราคม 2568 | 7.6 | 3.0 | สุรศักดิ |
| 19 | 19 มกราคม 2568 | 7.6 | 3.0 | สุรศักดิ |
| 20 | 20 มกราคม 2568 | 7.2 | 3.0 | สุรศักดิ |
| 21 | 21 มกราคม 2568 | 7.6 | 3.0 | ยงยุท |
| 22 | 22 มกราคม 2568 | 7.6 | 3.0 | สุรศักดิ |
| 23 | 23 มกราคม 2568 | 7.6 | 3.0 | สุรศักดิ |
| 24 | 24 มกราคม 2568 | 7.6 | 3.0 | สุรศักดิ |
| 25 | 25 มกราคม 2568 | 7.2 | 3.0 | สุรศักดิ |
| 26 | 26 มกราคม 2568 | 7.6 | 3.0 | สุรศักดิ |
| 27 | 27 มกราคม 2568 | 7.6 | 3.0 | สุรศักดิ |
| 28 | 28 มกราคม 2568 | 7.6 | 3.0 | ยงยุท |
| 29 | 29 มกราคม 2568 | 7.6 | 3.0 | สุรศักดิ |
| 30 | 30 มกราคม 2568 | 7.6 | 3.0 | หล่า |

# ภาคผนวก จ

# สำเนาหนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน



ที่ อว 0303/812

# ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

***บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด***
***เลขที่ 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12***
***แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160***

ได้ผ่านการประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017
และข้อกำหนด กฎระเบียบ และเงื่อนไขการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
ของกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

LABORATORY ACCREDITATION
BLA-DSS

**หมายเลขการรับรองระบบงานที่ ทดสอบ - 0200**

รายละเอียดการรับรองดังขอบข่ายการรับรองแนบท้าย

ออกให้ ณ วันที่ : ***20 มกราคม 2565***
หมดอายุ วันที่ : ***19 มกราคม 2569***
ลงชื่อ :

(นางพจมาน ท่าจีน)
ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

**เอกสารไม่ควบคุม**

**นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้** THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/812

## ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0200

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

| ลำดับที่ | วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้ |
|---|---|---|---|
| 1 | น้ำผิวดิน | - ความเป็นกรด-ด่าง<br>6.0 ถึง 8.0 | In - house method : LAB-Test-129 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - $H^+$ B |
| | | - สารแขวนลอยทั้งหมด<br>ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C<br>5 mg/L ถึง 500 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 D |
| 2 | น้ำบาดาล | - ความเป็นกรด-ด่าง<br>6.0 ถึง 8.0 | In - house method : LAB-Test-129 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - $H^+$ B |

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 ฉบับที่ 2



เอกสารไม่ควบคุม

**นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้** THE TRENDY JURISTIC PERSON

10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1

หมายเลขอ้างอิงใบรับรองฯ : 0303/812

## ขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 184 ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

หมายเลขการรับรองระบบงานที่ : ทดสอบ - 0200

สถานะของห้องปฏิบัติการ : ☑ ถาวร ☐ นอกสถานที่ ☐ ชั่วคราว ☐ เคลื่อนที่

| ลำดับที่ | วัสดุ / ผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ | รายการที่ทดสอบ / ช่วงของการทดสอบ | วิธีทดสอบ / เทคนิคที่ใช้ |
|---|---|---|---|
| 3 | น้ำเสีย | - ความเป็นกรด-ด่าง<br>4.0 ถึง 9.0 | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - $H^+$ B |
| | | - สารแขวนลอยทั้งหมด ที่อุณหภูมิ 103 °C ถึง 105 °C<br>5 mg/L ถึง 5 000 mg/L | Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 D |

ออกให้ ณ วันที่ : 20 มกราคม 2565

ลงชื่อ :

(นางพจมาน ท่าจีน)

ผู้อำนวยการกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

ออกครั้งแรก ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 ฉบับที่ 2



เอกสารไม่ควบคุม

## Scope of Testing Laboratory Accreditation

Laboratory Name : ASIA LAB & CONSULTANT CO., LTD.

Address : 184 Soi Phutthamonthon Sai 2 Soi 12, Bangphai, Bangkae, Bangkok 10160

Accreditation Number : Testing - 0200

Laboratory Status : ☑ Permanent ☐ Site ☐ Temporary ☐ Mobile

| Item Number | Test Material / Product | Test Item / Range of Testing | Test Method / Technique Used |
|---|---|---|---|
| 3 | Wastewater | - pH<br>4.0 to 10.0 | In - house method : LAB-Test-129 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 4500 - $H^+$ B |
| | | - Total suspended solids at 103 °C to 105 °C<br>5 mg/dm$^3$ to 5 000 mg/dm$^3$ | In - house method : LAB-Test-136 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 23rd ed., 2017, part 2540 D |

Issue Date : 18th September 2019

Signature : U.Suk

(Mrs. Umaporn Sukmoung)

Chairperson of Laboratory Accreditation Committee

Initial Issue Date 18th September 2019 Issue Number 1

Bureau of Laboratory Accreditation, Department of Science Service, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

# ภาคผนวก ฉ

## กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

# ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขการกำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๑/๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(๒) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

(๓) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(๔) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(๕) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์



วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(๖) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(๗) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(๘) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(๙) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(๑๐) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

"ขนาด" ให้หมายความรวมถึง จำนวน กำลังการผลิต หรือระวางรับน้ำหนัก แล้วแต่กรณีด้วย

"คณะกรรมการผู้ชำนาญการ" หมายความว่า ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง หรือเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติให้ทำหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งที่เป็นการทั่วไปและในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นการเฉพาะ เช่น พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดต่าง ๆ หรือในเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

"อนุญาต" หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐยินยอมให้บุคคลใดกระทำการใดที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมก่อนกระทำการนั้น และให้หมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตรด้วย

"ขยะมูลฝอย" หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า เศษวัตถุ ถุงพลาสติกภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อื่น

"พื้นที่ซึ่งมีสารมลพิษทางอากาศสูงเกินกว่าร้อยละ ๘๐" หมายความว่า พื้นที่ซึ่งมีผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐๐ ไมครอน ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก่อนดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงเกินกว่าร้อยละ ๘๐ ของค่ามาตรฐาน ตามประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ออกตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างน้อย ๔ จุด โดยต้องตรวจวัดติดต่อกันอย่างน้อย ๗ วัน ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน และช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยช่วงเวลาที่ตรวจวัดจะต้องห่างกัน ๕ - ๗ เดือน พร้อมกับบันทึกกิจกรรมในขณะที่ทำการตรวจวัดและแผนผังแสดงตำแหน่งที่ทำการตรวจวัด

"ลุ่มน้ำหลัก" หมายความว่า ลุ่มน้ำหลัก ๒๕ ลุ่มน้ำ ตามเอกสารท้ายประกาศ ๑

"ประตูระบายน้ำในแม่น้ำสายหลัก" หมายความว่า อาคารที่สร้างขึ้นในทางน้ำ เพื่อทดกักกั้น หรือระบายน้ำ โดยมีช่องปิดเปิดได้ ในแม่น้ำสายหลักตามเอกสารท้ายประกาศ ๒

"อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า" หมายความว่า

กลุ่ม ๑ เหล็กขั้นต้นหรือเหล็กขั้นกลาง โดยเป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่มีการถลุง การหลอม หรือการหล่อ

กลุ่ม ๒ เหล็กขั้นปลาย ได้แก่ โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ที่มี

(๑) การรีดเหล็ก (Rolling) ทั้งการรีดร้อนและรีดเย็น ยกเว้นการรีดขึ้นรูปเย็น (Cold Roll Forming) และการรีดปรับสภาพผิว (Skin-pass หรือ Temper Rolling)

(๒) การทุบขึ้นรูปร้อน (Hot Forging)

(๓) การเคลือบผิวของอุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า (ทั้งกรรมวิธีจุ่มด้วยโลหะหลอมเหลว กรรมวิธีทางไฟฟ้า กรรมวิธีทางเคมี กรรมวิธีทางไฟฟ้าเคมี)

(๔) การหล่อเหล็กรูปพรรณ (Ferrous Metal Foundries)

"อาคารประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง" หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่ใช้ในการประกอบกิจการค้าปลีกหรือกิจการค้าส่ง ซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ส่วนบุคคลหรือใช้ในครัวเรือนในชีวิตประจำวันเป็นส่วนใหญ่

"ธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง" หมายความว่า กิจการค้าปลีกหรือกิจการค้าส่ง ซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ส่วนบุคคลหรือใช้ในครัวเรือนในชีวิตประจำวันเป็นส่วนใหญ่

"ค้าปลีก" หมายความว่า การประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้าในจำนวนน้อยให้แก่ผู้บริโภค



"ค้าส่ง" หมายความว่า การประกอบธุรกิจโดยการขายสินค้าในจำนวนมากให้แก่ผู้ซื้อเพื่อนำไปขายให้แก่ผู้บริโภค หรือนำไปให้บริการต่อ

"ระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบก" หมายความว่า ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ทั้งที่วางบนพื้นดินใต้ดินในน้ำ หรือวางอยู่บนสิ่งปลูกสร้างใด ๆ แต่ไม่รวมถึงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่อยู่ในพื้นที่นอกชายฝั่งทะเลจนถึงสถานีแรกบนฝั่ง

หมวด ๑
โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ให้โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต ตามขนาดที่กำหนดไว้ในเอกสารท้ายประกาศ ๓ และ ๔ เป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๔ โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาต แต่มีขนาดไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ หากมีการขยายขนาดของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการดังกล่าวในภายหลังจนถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำรายงานให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ด้วย

ในกรณีที่โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใดมีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศฉบับนี้ไว้แล้ว และเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจอนุญาตได้นำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขในการสั่งอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตตามกฎหมายในเรื่องนั้น การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดอย่างใด ๆ หรือการขยายขนาดของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการให้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในรายงาน ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำข้อมูล หรือรายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือจัดทำเป็นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ ทั้งนี้ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดไว้ในมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการนั้น ๆ

การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศนี้ หากต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือต้องจัดทำสถิติ ข้อมูล หรือเหตุผลทางวิชาการใหม่ในเรื่องใด เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการผู้ชำนาญการจะต้องแสดงถึงความเหมาะสมความได้สัดส่วน และความจำเป็นในการใช้ดุลพินิจในเรื่องนั้น ๆ ไว้ด้วย และให้ความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการในกรณีดังกล่าวเป็นที่สุด

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON
10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1



ข้อ ๕ ในกรณีโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตเป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศดังกล่าวแต่เพียงอย่างเดียว

หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๖ การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๓ ให้แบ่งออกเป็น

(๑) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และ

(๒) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๗ การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามข้อ ๖ (๑) จะต้องประกอบไปด้วยสาระสำคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) บทนำ ให้แสดงที่มา วัตถุประสงค์ เหตุผลความจำเป็น ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษารวมทั้งทางเลือกในการเลือกที่ตั้ง และ/หรือทางเลือกของวิธีการที่ใช้ ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีดำเนินโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการนั้นด้วย พร้อมระบุเหตุผลและการตัดสินใจตามทางเลือกที่เสนอ

(๒) รายละเอียดโครงการ ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการได้อย่างชัดเจน ได้แก่ ประเภท ขนาด วิธีการดำเนินการ กิจกรรมประกอบและสถานที่ตั้งของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ โดยมีภาพถ่ายและแผนที่แสดงสถานที่ตั้ง รวมทั้งภาพถ่ายและแผนที่แสดงองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ในมาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และ/หรือมาตราส่วนที่เหมาะสมตลอดจนแผนผังการใช้ที่ดินของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ โดยแสดงทิศทางและมาตราส่วนที่เหมาะสม

(๓) สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนในพื้นที่ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงาน



ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นการจัดทำรายงาน เพื่อนำผลการรับฟังความคิดเห็นและสภาพปัญหาปัจจุบันมาใช้ประกอบการจัดทำรายงาน พร้อมกับให้แสดงแผนที่สภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการดำเนินการดังกล่าวด้วย

(๔) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องให้ความสำคัญกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ทั้งที่เป็นผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ ตาม (๓)

(๕) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้

(ก) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตาม (๔) และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอมาตรการชดเชยเยียวยาความเสียหายดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย

(ข) รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทางวิชาการและในทางปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการนั้น ๆ

(ค) ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๖) ส่วนประกอบท้ายรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ได้แก่ รายการอ้างอิง เช่น รูปภาพและผังหรือแบบที่ใช้ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เป็นต้น และภาคผนวก เช่น การคำนวณ ตัวอย่างแบบสอบถาม หรือรูปภาพการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผลการวิจัยเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

(๗) ให้ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามรูปแบบของการจัดทำตามที่กำหนดไว้ใน (๑) ถึง (๖) พร้อมกับแนบเอกสารตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(ก) ต้นฉบับรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมสำเนาของต้นฉบับรายงาน อย่างน้อย ๑๔ ฉบับ

(ข) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.๑

(ค) ปกหน้าและปกในของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามแบบ สผ.๒

(ง) หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามแบบ สผ.๓

(จ) บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามแบบ สผ.๔

(ฉ) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามแบบ สผ.๕

(ช) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON
10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1



ข้อ ๘ การจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามข้อ ๖ (๒) จะต้องประกอบไปด้วยสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

(๑) รายงานฉบับหลัก มีดังนี้

(ก) บทนำ ให้แสดงที่มา วัตถุประสงค์ เหตุผลความจำเป็น ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา รวมทั้งทางเลือกในการเลือกที่ตั้ง และ/หรือทางเลือกของวิธีการที่ใช้ ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการนั้นด้วย พร้อมระบุเหตุผลและการตัดสินใจตามทางเลือกที่เสนอ

(ข) รายละเอียดโครงการ ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการได้อย่างชัดเจน ได้แก่ ประเภท ขนาด วิธีการดำเนินการ กิจกรรมประกอบและสถานที่ตั้งของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ โดยมีภาพถ่ายและแผนที่แสดงสถานที่ตั้ง รวมทั้งภาพถ่ายและแผนที่แสดงองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ในมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และ/หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม ตลอดจนแผนผังการใช้ที่ดินของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ โดยแสดงทิศทางและมาตราส่วนที่เหมาะสม

(ค) สภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยต้องมีรายละเอียดของผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนสภาพปัญหาปัจจุบัน พร้อมกับให้แสดงแผนที่สภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากการดำเนินการ ทั้งนี้ การดำเนินการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศกำหนด

(ง) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ระบุผลกระทบสิ่งแวดล้อมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกด้านที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ทั้งที่เป็นผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อมทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ ตาม (ค) รวมทั้งให้มีการประเมินทางเลือกในการดำเนินโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ และให้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทุกทางเลือกด้วย

(จ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้

๑) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตาม (ง) และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ให้เสนอมาตรการชดเชยเยียวยาความเสียหายดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย



๒) รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทางวิชาการและในทางปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามตรวจสอบภายหลังการดำเนินโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการดังกล่าวด้วย

๓) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้ดำเนินการผ่านมาในกรณีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่เคยมีการดำเนินการมาก่อน

๔) ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สามารถเสนอเป็นแผนปฏิบัติการตามมาตรการในแต่ละด้านให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ได้ด้วย

(๒) ส่วนประกอบท้ายรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รายการอ้างอิง เช่น รายงานการเก็บตัวอย่าง รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม รูปภาพ และผังหรือแบบที่ใช้ประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และภาคผนวก เช่น การคำนวณตัวอย่างแบบสอบถาม หรือรูปภาพการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผลการวิจัยเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

(๓) สำหรับกรณีโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการร่วมกับเอกชน ให้ผู้ดำเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ จัดทำรายงานฉบับย่อ โดยมีสาระสำคัญอย่างน้อย ได้แก่ (ก) บทนำ (ข) รายละเอียดโครงการกิจการ หรือการดำเนินการโดยสังเขป ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับรายงานฉบับหลัก และ (ค) ตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(๔) ให้ผู้ดำเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามรูปแบบของการจัดทำตามที่กำหนดไว้ใน (๑) ถึง (๒) หรือ (๑) ถึง (๓) แล้วแต่กรณี พร้อมกับแนบเอกสารตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

(ก) ต้นฉบับรายงานฉบับหลัก ตาม (๑) จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมสำเนาของต้นฉบับรายงานอย่างน้อย ๑๔ ฉบับ

(ข) กรณีโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการร่วมกับเอกชน ที่ต้องจัดทำรายงานฉบับย่อตาม (๓) ให้ผู้ดำเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการจัดส่งต้นฉบับของรายงานฉบับย่อออกจำนวน ๑ ฉบับ

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เทรนดี้ THE TRENDY JURISTIC PERSON
10 ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-168-6000-1



(ค) แบบรายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามแบบ สผ.๑

(ง) ปกหน้าและปกในของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.๖

(จ) หนังสือรับรองการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.๗

(ฉ) บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.๘

(ช) แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามแบบ สผ.๙

(ซ) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๙ นอกเหนือจากต้นฉบับรายงาน และสำเนาของต้นฉบับรายงาน สำเนาเอกสารแนบและรูปแบบของรายงาน ที่ผู้ดำเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ จะต้องจัดทำและจัดส่งตามข้อ ๗ และข้อ ๘ แล้ว ผู้ดำเนินการผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ยังมีหน้าที่ต้องเสนอเอกสาร แผนผัง แผนที่ หรือรูปประกอบการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และสถิติข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทำรายงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการนั้น ๆ แล้วแต่กรณีอีกด้วย โดยให้เป็นไปตามที่เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศกำหนด

การจัดส่งเอกสารในวรรคหนึ่งไม่รวมถึงกรณีคณะกรรมการผู้ชำนาญการแต่ละคณะมีมติให้ผู้ดำเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการจัดส่งเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นกับรายงานแต่อย่างใด

ข้อ ๑๐ การเสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๖ ให้เสนอในขั้นตอน ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือของหน่วยงานของรัฐดำเนินการร่วมกับเอกชน และต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการนั้นเสนอรายงานในขั้นก่อนขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

(๒) กรณีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือไม่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ



ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการนั้นเสนอรายงานในขั้นขออนุมัติโครงการหรือขออนุมัติงบประมาณ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี

(๓) กรณีเป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการของภาคเอกชนที่จะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตเสนอรายงานตามขั้นตอนการเสนอรายงานตามตารางในเอกสารท้ายประกาศ ๕ และ ๖

ข้อ ๑๑ การจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๖ จะต้องจัดทำโดยผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๑๒ ในกรณีผู้ดำเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาใหม่ตามมาตรา ๕๑/๑ วรรคสอง และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป็นการพิจารณาต่อเนื่องหลังจากจบกระบวนการพิจารณาก่อนหน้านั้น การจัดเก็บสถิติข้อมูล การสำรวจข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม การรับฟังความคิดเห็นประชาชน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการใหม่บางส่วน หรือต้องจัดทำใหม่ทั้งหมด ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการผู้ชำนาญการแต่ละคณะจะพิจารณาและมติดังกล่าวของคณะกรรมการผู้ชำนาญการให้เป็นที่สุด

ข้อ ๑๓ ในกรณีประกาศกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ออกตามความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แห่งใด มิได้มีการประกาศกำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้เป็นการเฉพาะ ให้นำโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ไปใช้บังคับในเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมดังกล่าวด้วย

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ดำเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหัวหน้าหรือผู้รักษาการแทนหัวหน้าหน่วยงานของรัฐซึ่งรับผิดชอบโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการจัดส่งรายงานผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามข้อ ๗ และข้อ ๘ มายังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ถือว่าสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับรายงานไว้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ นับแต่วันประทับรับเอกสาร

หน้า ๑๑
เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๓ ง ราชกิจจานุเบกษา ๔ มกราคม ๒๕๖๒

หมวด ๓
บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๕ บรรดารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ยื่นไว้ก่อนประกาศฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ และยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ให้ดำเนินการพิจารณาให้ความเห็นได้ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการจะมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้กระบวนการพิจารณาสิ้นสุดลง

ข้อ ๑๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกสารท้ายประกาศ ๑

**ลุ่มน้ำหลัก ๒๕ ลุ่มน้ำของประเทศไทย**

๑. ลุ่มน้ำสาละวิน
๒. ลุ่มน้ำโขง
๓. ลุ่มน้ำกก
๔. ลุ่มน้ำชี
๕. ลุ่มน้ำมูล
๖. ลุ่มน้ำปิง
๗. ลุ่มน้ำวัง
๘. ลุ่มน้ำยม
๙. ลุ่มน้ำน่าน
๑๐.ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
๑๑.ลุ่มน้ำสะแกกรัง
๑๒.ลุ่มน้ำป่าสัก
๑๓.ลุ่มน้ำท่าจีน
๑๔.ลุ่มน้ำแม่กลอง
๑๕.ลุ่มน้ำปราจีนบุรี
๑๖.ลุ่มน้ำบางปะกง
๑๗.ลุ่มน้ำโตนเลสาบ
๑๘.ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
๑๙.ลุ่มน้ำเพชรบุรี
๒๐.ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันตก
๒๑.ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออก
๒๒.ลุ่มน้ำตาปี
๒๓.ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
๒๔.ลุ่มน้ำปัตตานี
๒๕.ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

# ภาคผนวก ช

## เอกสารสอบเทียบเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๑๐๔๙

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๐๐๗ สถานที่ตั้งเลขที่ ๑๘๔ ซอยพุทธมณฑลสาย ๒ ซอย ๑๒ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เอเชีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

| | |
|---|---|
| ๑) นางรังษิยา กมลพนัส | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๐๗-ค-๐๐๐๑ |
| ๒) นางพัชรี ชาวสวน | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๐๗-ค-๐๐๐๒ |
| ๓) นางสาวพิศสมร เหลืองทองคำ | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๐๗-ค-๐๐๐๓ |
| ๔) นางสาวอุษณีย์ เลิศอภิรดี | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๐๗-ค-๐๐๐๔ |
| ๕) นางสาววันทนา คำสวัสดิ์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๐๗-ค-๐๐๐๕ |

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

| | |
|---|---|
| ๑) นางสาวอนวรรณ นาคงาม | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๐๗-จ-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวนันทวงศ์ สอนโคกกลาง | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๐๗-จ-๐๐๐๒ |
| ๓) นางสาวอรอุมา คูณสมกัน | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๐๗-จ-๐๐๐๓ |
| ๔) นางสาวอำภาภรณ์ ดอกบัว | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๐๗-จ-๐๐๐๔ |
| ๕) นางสาวศศิธร ลิ้มประสาท | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๐๗-จ-๐๐๐๕ |
| ๖) นางสาวจุฬาลักษณ์ ผ่องมณี | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๐๗-จ-๐๐๐๖ |
| ๗) นางสาววิภาวรรณ ขิงสันเทียะ | ทะเบียนเลขที่ ว-๐๐๗-จ-๐๐๐๗ |

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือ...

สำเนาถูกต้อง

- ๒ -

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสม ดำรงพงษ์)
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ
โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕
โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



สำเนาถูกต้อง