

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE HAMPTON SUITES RAYONG (เดอะ แฮมป์ตัน สวีตส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

		รูปที่ ๗7.1 รั้ว Metal sheet
		รูปที่ ๗7.2 การก่อสร้างเปิดหน้าดินแบบ Open cut ในช่วงก่อสร้างฐานราก
		รูปที่ ๗7.4 การติดตั้ง Mesh sheet ในช่วงที่มีก่อสร้าง
		รูปที่ ๗7.5 บริเวณทางเข้า-ออก ปิดเรียบร้อย
		รูปที่ ๗7.6 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและล้างถนนหน้าโครงการ ในช่วงที่มีก่อสร้าง
		รูปที่ ๗7.7 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE HAMPTON SUITES RAYONG (เดอะ แฮมป์ตัน สุวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
<p>รูปที่ ๗.๘ แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน</p>	<p>รูปที่ ๗.๙ รถบรรทุกปิดคลุมผ้าใบ</p>
	
<p>รูปที่ ๗.๑๐ เจ้าหน้าที่ฉีดล้างล้อรถ</p>	
	
<p>รูปที่ ๗.๑๑ พื้นปูนบริเวณภายในพื้นที่โครงการที่จะมีรถวิ่งผ่าน</p>	<p>รูปที่ ๗.๑๒ เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗.๑๒ กล่องใส่เอกสารกรมธรรม์ประกันภัย</p>	<p>รูปที่ ๗.๑๓ กล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ๗.๑๔ ป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการ</p>	<p>รูปที่ ๗.๑๕ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE HAMPTON SUITES RAYONG (เดอะ แฮมป์ตัน สุวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗7.16 สัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ	รูปที่ ๗7.17 พื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการ
	
รูปที่ ๗7.18 ถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.19 ตู้น้ำดื่ม
	
รูปที่ ๗7.20 ป้ายใช้น้ำอย่างประหยัด	รูปที่ ๗7.21 ห้องน้ำสำหรับคนงานก่อสร้าง
	
รูปที่ ๗7.22 ถังบำบัดน้ำเสีย	รูปที่ ๗7.23 บ่อดักขยะ
	
รูปที่ ๗7.24 พนักงานดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย	



ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE HAMPTON SUITES RAYONG (เดอะ แฮมป์ตัน สุวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ๗7.25 ป้ายใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด	รูปที่ ๗7.26 ถังดับเพลิงเคมี
	
รูปที่ ๗7.27 ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง	รูปที่ ๗7.28 ถังรองรับมูลฝอย พร้อมติดป้ายกำกับให้คัดแยกขยะ
	
รูปที่ ๗7.29 จุดพักขยะรวม	รูปที่ ๗7.30 ระเบียบข้อปฏิบัติให้คนงาน
	
รูปที่ ๗7.31 บ้านพักคนงานอยู่นอกพื้นที่ก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.32 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าบ้านพักคนงาน
	
รูปที่ ๗7.33 ป้ายชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อบริเวณด้านหน้าบ้านพักคนงาน	รูปที่ ๗7.34 รั้วล้อมรอบบ้านพักคนงาน

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE HAMPTON SUITES RAYONG (เดอะ แฮมป์ตัน สุวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
<p>รูปที่ ๗7.35 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลทางเข้า-ออกบ้านพัก พนักงานก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.36 ถังดำวางตามจุดต่าง ๆ เพื่อใช้รองรับมูลฝอยของพนักงาน บริเวณบ้านพักพนักงาน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.37 ระเบียบข้อปฏิบัติของพนักงานภายในบริเวณบ้านพัก พนักงาน</p>	<p>รูปที่ ๗7.38 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณบ้านพักพนักงาน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.39 ห้องน้ำ ลานซักผ้า บริเวณบ้านพักพนักงาน</p>	<p>รูปที่ ๗7.40 รางระบายน้ำ บริเวณบ้านพักพนักงาน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.41 ถังเก็บน้ำ บริเวณบ้านพักพนักงาน</p>	<p>รูปที่ ๗7.42 บ่อบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ้านพักพนักงาน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.43 ป้ายเตือนเขตพื้นที่ก่อสร้าง ห้ามบุคคลภายนอกเข้าก่อน ได้รับอนุญาต</p>	<p>รูปที่ ๗7.44 การตรวจสอบสภาพเครื่องจักร</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE HAMPTON SUITES RAYONG (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567

	
รูปที่ ผ7.45 การอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน	
	
รูปที่ ผ7.46 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
	
รูปที่ ผ7.47 ป้ายจำกัดความเร็วให้ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง	รูปที่ ผ7.48 พื้นที่สูบบุหรี่
	
รูปที่ ผ7.49 ป้ายหมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทางติดต่อสถานีดับเพลิง หรือหน่วยงานช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน	