

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE HAMPTON SUITES RAYONG (เดอะ แฮมป์ตัน สวีตส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

		
รูปที่ ๗7.1 รั้ว Metal sheet		
		
รูปที่ ๗7.2 การก่อสร้างเปิดหน้าดินแบบ Open cut ในช่วงก่อสร้างฐานราก	รูปที่ ๗7.3 ร่องระบายน้ำ	
		
รูปที่ ๗7.4 การติดตั้ง Mesh sheet ในช่วงที่มีก่อสร้าง	รูปที่ ๗7.5 บริเวณทางเข้า-ออก ปิดเรียบร้อย	
		
รูปที่ ๗7.6 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและล้างถนนหน้าโครงการ ในช่วงที่มีก่อสร้าง		
		
รูปที่ ๗7.7 เจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง		

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE HAMPTON SUITES RAYONG (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ๗.๘ ผังแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน</p>	<p>รูปที่ ๗.๙ รถบรรทุกปิดคลุมผ้าใบ</p>
	
<p>รูปที่ ๗.๑๐ เจ้าหน้าที่ฉีดล้างล้อรถ</p>	
	
<p>รูปที่ ๗.๑๑ พื้นปูนบริเวณภายในพื้นที่โครงการที่จะมีรถวิ่งผ่าน</p>	<p>รูปที่ ๗.๑๒ เจ้าหน้าที่เข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง ก่อนเริ่มงานก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗.๑๓ กล่องใส่เอกสารกรมธรรม์ประกันภัย</p>	<p>รูปที่ ๗.๑๔ กล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ๗.๑๕ ป้ายแจ้งการก่อสร้างโครงการ</p>	<p>รูปที่ ๗.๑๖ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE HAMPTON SUITES RAYONG (เดอะ แฮมป์ตัน สวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ๗7.17 สัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ</p>	<p>รูปที่ ๗7.18 พื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้อย่างปลอดภัยในพื้นที่โครงการ</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.19 ถังสำรองน้ำใช้ในพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.20 ตู้น้ำดื่ม</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.21 ป้ายใช้น้ำอย่างประหยัด</p>	<p>รูปที่ ๗7.22 ห้องน้ำสำหรับคนงานก่อสร้าง</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.23 ถังบำบัดน้ำเสีย</p>	<p>รูปที่ ๗7.24 บ่อตกขยะ</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.25 พนักงานดูแลทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	






ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE HAMPTON SUITES RAYONG (เดอะ แฮมป์ตัน สุวีทส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ๗7.26 ป้ายใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</p>	<p>รูปที่ ๗7.27 ถังดับเพลิงเคมี</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.28 ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง</p>	<p>รูปที่ ๗7.29 ถังรองรับมูลฝอย พร้อมติดป้ายกำกับให้คัดแยกขยะ</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.30 จุดพักขยะรวม</p>	<p>รูปที่ ๗7.31 ระเบียบข้อปฏิบัติให้คนงาน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.32 บ้านพักคนงานอยู่นอกพื้นที่ก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.33 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าบ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.34 ป้ายชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อบริเวณด้านหน้าบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ ๗7.35 รั้วล้อมรอบบ้านพักคนงาน</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE HAMPTON SUITES RAYONG (เดอะ แฮมป์ตัน สวีตส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
<p>รูปที่ ๗7.36 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลทางเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง</p>	<p>รูปที่ ๗7.37 ถังดักไขมันตามจุดต่าง ๆ เพื่อใช้รองรับมูลฝอยของคนงานบริเวณบ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.38 ระเบียบข้อปฏิบัติของคนงานภายในบริเวณบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ ๗7.39 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณบ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.40 ห้องน้ำ ลานซักผ้า บริเวณบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ ๗7.41 รางระบายน้ำ บริเวณบ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.42 ถังเก็บน้ำ บริเวณบ้านพักคนงาน</p>	<p>รูปที่ ๗7.43 บ่อบำบัดน้ำเสีย บริเวณบ้านพักคนงาน</p>
	
<p>รูปที่ ๗7.44 ป้ายเตือนเขตพื้นที่ก่อสร้าง ห้ามบุคคลภายนอกเข้าก่อนได้รับอนุญาต</p>	<p>รูปที่ ๗7.45 การตรวจสอบสภาพเครื่องจักร</p>

ภาพถ่ายผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการ THE HAMPTON SUITES RAYONG (เดอะ แฮมป์ตัน สวีตส์ ระยอง) (ระยะก่อสร้าง)
ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

	
รูปที่ ๗7.46 การอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน	
	
รูปที่ ๗7.47 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	
	
รูปที่ ๗7.48 ป้ายจำกัดความเร็วให้ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง	รูปที่ ๗7.49 พื้นที่สุขุมหรั
	
รูปที่ ๗7.50 ป้ายหมายเลขโทรศัพท์หรือช่องทางติดต่อสถานีดับเพลิง หรือหน่วยงานช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน	