

เอกสารแนบ 5

แบบ ทส.1 และ ทส.2



หน้าหลัก	บันทึกรายงาน ทส.2	รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ	เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)	ออกจากระบบ
----------	-------------------	---	-----------------------------	----------------------------	------------

ยืนยันการส่ง รายงานทส.2 ตามมาตรา 80 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

แหล่งกำเนิดมลพิษ : **โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์**

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับเดือน : **มกราคม 2568**

ผู้รายงาน : **นายแพทย์รัฐสุทธิ ธนากรโยธิน**

ท่านสามารถ ตรวจสอบประวัติการรายงาน และพิมพ์ รายงานทส.2 โดยเลือกรายการ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

จบการรายงานทส.2 กลับหน้าหลัก

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองรับ เว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 19/9 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน คลองโพธิ์ แขวงตำบล หนองบอน เขต/อำเภอ ปทุมธานี
 จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 020068888 โทรสาร - มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท Healthcare ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ปทุมธานี 769 ออกให้โดย กรม สหกรณ์การเกษตร หมดอายุ 31 ธ.ค. 2571

ในการรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
890/กมล กมล ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
 ออกให้โดย สุวิทย์ ภาณุรักษ์ จังหวัดปทุมธานี พื้นที่ 105
หน้า 88 หน้า 88 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ 890 หมดอายุ -
 ออกให้โดย สุวิทย์ ภาณุรักษ์ จังหวัดปทุมธานี พื้นที่ 105

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย - ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) -

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลม ☐ อื่น ๆ (ระบุ) -

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) คลองชลประทาน 19/๑๒/๒๕๖๘

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด กำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) _____
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,517.4
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,253.8
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 8.896
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 4.90 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ผิด
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
 - อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) _____
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลการวางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุค

ออกให้โดย กรมชลประทาน 11 ธันวาคม 2564 วันที่ 105


ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(1698 25 ธันวาคม 2564 ยว อธิ)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยุค

ออกให้โดย กรมชลประทาน 11 ธันวาคม 2564 วันที่ 105

แบบบันทึกการประเมินผลและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1919 หมู่ที่ ซอย
 ถนน พหลโยธิน แขวงตำบล บางเขน เขต/อำเภอ บางเขน
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 090068888 โทรสาร มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย
 กิจกรรมประเภท Healthcare ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
01160109702 ออกให้โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หมดอายุ 31 ธ.ค. 2571
 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ											
วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ ในฤดูกาลของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย					
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย/ ผลสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องรวม/ ผลสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)
17/11	-	172.76	99.206	ระบาย	CL/10	/	/	/	-	-	-
18/11	-	188	150.4	ระบาย	CL/10	/	/	/	-	-	-
19/11	-	351.51	281.208	ระบาย	CL/10	/	/	/	-	-	-
20/11	-	174.07	199.256	ระบาย	CL/10	/	/	/	-	-	-
21/11	-	200.24	160.109	ระบาย	CL/50	/	/	/	-	-	-
22/11	-	206	148.8	ระบาย	CL/40	/	/	/	-	-	-
23/11	-	159.43	191.944	ระบาย	CL/10	/	/	/	-	-	-
24/11	-	146	116.83	ระบาย	CL/10	/	/	/	-	-	-
25/11	-	234	227.7	ระบาย	CL/10	/	/	/	-	-	-
26/11	-	154	123.9	ระบาย	CL/10	/	/	/	-	-	-
27/11	-	164.97	83.806	ระบาย	CL/30	/	/	/	-	-	-
28/11	-	166	139.8	ระบาย	CL/10	/	/	/	-	-	-
29/11	-	248.56	302.843	ระบาย	CL/20	/	/	/	-	-	-
30/11	-	167	133.6	ระบาย	CL/20	/	/	/	-	-	-
31/11	-	160	128	ระบาย	CL/10	/	/	/	-	-	-

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

ปัญหา
อุปสรรค
และ
แนวทาง
แก้ไข

ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน
ที่เกิดขึ้นจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำไป
กำจัด
(ลบ.ม.)



ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎหมายว่าด้วยการออกใบอนุญาตมาตรา 80

หน้าหลัก	บันทึกรายงาน ทส.2	รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ	เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)	ออกจากระบบ
----------	-------------------	---	-----------------------------	----------------------------	------------

ยืนยันการส่ง รายงานทส.2 ตามมาตรา 80 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

แหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับเดือน : กุมภาพันธ์ 2568

ผู้รายงาน : นายแพทย์ยลรัฐสิทธิ์ ธนกรโยธิน

ท่านสามารถ ตรวจสอบประวัติการรายงาน และพิมพ์ รายงานทส.2 โดยเลือกรายการ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

รวมการรายงานทส.2 กลับหน้าหลัก

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองรับ เบrowsers Internet Explorer 11 ขึ้นไป

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 19/9 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน/คูน้ำ/ห้วย/ลำน้ำ ร.๑ แขวง/ตำบล หนองบอน เขต/อำเภอ ประเวศ
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐2๐๐๕๕๕๕ โทรสาร - มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจการประเภท heathcare ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ๑-10๒๐1๐๐4162 ออกให้โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ
 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
 ออกให้โดย มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 105
 ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (นาย อดิศักดิ์ ฤทธิสาร)
 ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
 ออกให้โดย มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 105

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกรองตะกอน
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย ๒๕๕ ลบ.ม./วัน
- (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) -
- (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลำโพง ☒ อื่น ๆ (ระบุ) ฝัก
- (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เขตประเวศ
- (๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รวบรวมส่งไปกำจัด

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) _____ -
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5450
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4360
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 11 นาที
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 615
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) 7/11
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) 7/11
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) 7/11
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) 7/11
 - อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) 7/11
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) _____
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

- หมายเหตุ
๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
 ๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ


..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ



ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย วิศวกรชำนาญการพิเศษ ๒๕๖๓ วันที่ ๑๐/๕



ปฏิบัติงานให้บริการบำบัดน้ำเสีย


ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย วิศวกรชำนาญการพิเศษ ๒๕๖๓ วันที่ ๑๐/๕

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 19/๑ หมู่ที่ - ซอย -
ถนน เลียบทางใต้รถไฟ แขวง/ตำบล จันทวนอง เขต/อำเภอ ปะเหล
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02๐๐6๘๘๘ โทรสาร - มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท healthcare ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
๑.1๐201004762 ออกให้โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หมดอายุ 31 ธ.ค. 2571
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1-2-65	-	244	195.2	ระบาย	CL / 25	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			
2-2-65	-	244	195.2	ระบาย	CL / 25	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			
3-2-65	-	105	84	ระบาย	CL / 25	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			
4-2-65	-	106	84.8	ระบาย	CL / 25	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			
5-2-65	-	125	100	ระบาย	CL / -	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			
6-2-65	-	536	428.8	ระบาย	CL / 25	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			
7-2-65	-	210	168	ระบาย	CL / 25	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			
8-2-65	-	190	152	ระบาย	CL / 50	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			
9-2-65	-	206	164.8	ระบาย	CL / 50	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			
10-2-65	-	178	142.4	ระบาย	CL / 50	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			
11-2-65	-	251	200.8	ระบาย	CL / -	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			
12-2-65	-	169	135.2	ระบาย	CL / 15	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			
13-2-65	-	169	135.2	ระบาย	CL / 65	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			
14-2-65	-	169	135.2	ระบาย	CL / 20	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			
15-2-65	-	83	66.4	ระบาย	CL / -	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			
16-2-65	-	83	66.4	ระบาย	CL / 5	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ			

[illegible]



หน้าหลัก	บันทึกรายงาน ทส.2	รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ	เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)	ออกจากระบบ
----------	-------------------	---	-----------------------------	----------------------------	------------

ยืนยันการส่ง รายงานทส.2 ตามมาตรา 80 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

แหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับเดือน : มีนาคม 2568

ผู้รายงาน : นายแพทย์ณัฐสิทธิ์ ธนากรโยธิน

ท่านสามารถ ตรวจสอบประวัติการรายงาน และพิมพ์ รายงานทส.2 โดยเลือกรายการ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

จบการรายงานทส.2 กลับหน้าหลัก

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รองรับ เว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 19/9 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน 19/9 หมู่ที่ 9 แขวง/ตำบล หนองแขม เขต/อำเภอ ทุ่งครุ
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-0068888 โทรสาร - มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจการประเภท healthcare ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ๑๐๑๐๐๔๗๖๑ ออกให้โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หมดอายุ 31.08.2571
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

() เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 () ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 () นาย อดิศักดิ์ ใจเย็น
 ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
 ออกให้ () นาย อดิศักดิ์ ใจเย็น วันที่ 105
 () นาย อดิศักดิ์ ใจเย็น
 ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
 ออกให้โดย ฐิติกร รัตนวิเชียร วันที่ 108

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ๗-๓๐๓/๑๑
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 248 ลบ.ม./วัน
 (๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) _____
 (๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ๗๕
 (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) 19/9 หมู่ที่ 9
 (๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ๓๑.๐๘.๒๕๖๘

๗. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) _____
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,689.76
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 5,512.168
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 5,919.1
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 480 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
 - อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) _____
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

(.....) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(.....)
(.....) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)


ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออก (.....) ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันที่ ๑๐/๖
(.....) ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย ๒๕๖๕ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ วันที่ ๑๐/๖

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1919 หมู่ที่ 1 ซอย 1
ถนน 1919 ถนน 1 แขวง/ตำบล พะนาบอง เขต/อำเภอ 45-120
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-0068888 โทรสาร - มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท health care ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
๑.1๐101๐๐4761 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมดอายุ 31 ธ.ค. 2571
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1-3-61	-	179.89	149.91	✓	CL/ 10	✓	✓	✓	-	-	✓	✓				
2-3-61	-	157.55	126.04	✓	CL/ 10	✓	✓	✓	-	-	✓	✓				
3-3-61	-	217.95	174.04	✓	CL/ 10	✓	✓	✓	-	-	✓	✓				
4-3-61	-	215	172	✓	CL/ 30	✓	✓	✓	-	-	✓	✓				
5-3-61	-	195	156	✓	CL/ -	✓	✓	✓	-	-	✓	✓				
6-3-61	-	193	154.4	✓	CL/ 10	✓	✓	✓	-	-	✓	✓				
7-3-61	-	214	171.2	✓	CL/ 10	✓	✓	✓	-	-	✓	✓				
8-3-61	-	214.36	171.48	✓	CL/ 10	✓	✓	✓	-	-	✓	✓				
9-3-61	-	179.67	143.236	✓	CL/ 10	✓	✓	✓	-	-	✓	✓				
10-3-61	-	180	144	✓	CL/ 10	✓	✓	✓	-	-	✓	✓				
11-3-61	-	222	177.6	✓	CL/ 10	✓	✓	✓	-	-	✓	✓				
12-3-61	-	229.44	229.557	✓	CL/ 10	✓	✓	✓	-	-	✓	✓				
13-3-61	-	216.33	173.04	✓	CL/ 10	✓	✓	✓	-	-	✓	✓				
14-3-61	-	135.31	108.319	✓	CL/ 30	✓	✓	✓	-	-	✓	✓				
15-3-61	-	123.02	92.416	✓	CL/ 20	✓	✓	✓	-	-	✓	✓				
16-3-61	-	199.61	103.949	✓	CL/ 5	✓	✓	✓	-	-	✓	✓				

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
17-3-68	-	199	105.6	✓	CL/ 5	✓	/	/	-	-	✓	✓				
18-3-68	-	164.04	131.999	✓	CL/ -	✓	/	/	-	-	✓	✓				
19-3-68	-	145.21	116.168	✓	CL/ 50	✓	/	/	-	-	✓	✓				
20-3-68	-	145.21	116.168	✓	CL/ 50	✓	/	/	-	-	✓	✓				
21-3-68	-	146.56	117.944	✓	CL/ -	✓	/	/	-	-	✓	✓				
22-3-68	-	98.2	305.6	✓	CL/ 90	✓	/	/	-	-	✓	✓				
23-3-68	-	183.62	146.896	✓	CL/ 20	✓	/	/	-	-	✓	✓				
24-3-68	-	118.98	15.196	✓	CL/ 20	✓	/	/	-	-	✓	✓				
25-3-68	-	135.4	106.31	✓	CL/ 20	✓	/	/	-	-	✓	✓				
26-3-68	-	293.79	179.032	✓	CL/ 10	✓	/	/	-	-	✓	✓				
27-3-68	-	106.07	84.886	✓	CL/ 10	✓	/	/	-	-	✓	✓				
28-3-68	-	81.14	64.919	✓	CL/ 10	✓	/	/	-	-	✓	✓				
29-3-68	-	137.19	109.739	✓	CL/ 10	✓	/	/	-	-	✓	✓				
30-3-68	-	319.4	255.59	✓	CL/ 10	✓	/	/	-	-	✓	✓				
31-3-68	-	213.4	170.79	✓	CL/ -	✓	/	/	-	-	✓	✓				



หน้าหลัก	บันทึกรายงาน ทส.2	รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ	เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)	ออกจากระบบ
----------	-------------------	---	-----------------------------	----------------------------	------------

ยืนยันการส่ง รายงานทส.2 ตามมาตรา 80 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

แหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับเดือน : เมษายน 2568

ผู้รายงาน : นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ธนากรโยธิน

ท่านสามารถ ตรวจสอบประวัติการรายงาน และพิมพ์ รายงานทส.2 โดยเลือกรายการ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

จบการรายงานทส.2 กลับหน้าหลัก

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองรับ เว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 1919 หมู่ที่ - ซอย -
 ถนน คลื่นมะลิ ๕๕ แขวง/ตำบล ๑๐ หรือ ๐๐๐ เขต/อำเภอ ๑๖ หรือ ๑๖๕
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒ ๐๐ ๖๕ ๕๕ โทรสาร - มี
 เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจการประเภท healthcare ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) ๑.๑๐๒๐๑๐๐๔๖๒ ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมดอายุ 31 ธ.ค. 2571
 ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

() เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 () ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 () ผู้ออกใบอนุญาตนอกให้
 ใบอนุญาตนอกให้
 () ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตนอกให้ เลขที่ ๑๖๕ หมดอายุ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๗๑
 ออกให้โดย กรุงเทพมหานคร หมดอายุ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๗๑

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge (ตะกอนเร่ง)
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 289 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) _____

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบลำโพง ☒ อื่น ๆ (ระบุ) ๗๖๕

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ๖๖๕ หรือ ๖๖๕

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รวบรวมสิ่งผิดปกติ

๗. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) _____
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5353
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4282.4
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 700
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____ ปกติ
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____ ปกติ
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____ ปกติ
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____ -
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____ -
 - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____ ปกติ
 - อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____ ปกติ
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) _____
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกรสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

ข้าพเจ้าหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ໂພດ

หมดอายุ

ଉପମ

1021 NW 7th 105

(q_k

บจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ


ออกให้โดย

[illegible]

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 19/๑ หมู่ที่ - ซอย -
ถนน เติมพระเกษม ๖.๑ แขวง/ตำบล ๑๔๗๐๖๗๐๗ เขต/อำเภอ ๗๖:๒๕๗
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ ๐๒๐๐๖๔๔๔ โทรสาร - มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท healthcare ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
๑.10201004762 ออกให้โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หมดอายุ 31 ธ.ค. 2571
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
1/4/69	-	259	207.2	ระบาย	CL/ 25	/	/	/	-	-	/	/				
2/4/69	-	267	213.6	ระบาย	CL/ 15	/	/	/	-	-	/	/				
3/4/69	-	167	133.6	ระบาย	CL/ 10	/	/	/	-	-	/	/				
4/4/69	-	150	120	ระบาย	CL/ 25	/	/	/	-	-	/	/				
5/4/69	-	132	105.6	ระบาย	CL/ 50	/	/	/	-	-	/	/				
6/4/69	-	298	238.4	ระบาย	CL/ 15	/	/	/	-	-	/	/				
7/4/69	-	199	158.4	ระบาย	CL/ 25	/	/	/	-	-	/	/				
8/4/69	-	120	96	ระบาย	CL/ 25	/	/	/	-	-	/	/				
9/4/69	-	167	133.6	ระบาย	CL/ 50	/	/	/	-	-	/	/				
10/4/69	-	184	147.2	ระบาย	CL/ 25	/	/	/	-	-	/	/				
11/4/69	-	165	132	ระบาย	CL/ 25	/	/	/	-	-	/	/				
12/4/69	-	158	126.4	ระบาย	CL/ 25	/	/	/	-	-	/	/				
13/4/69	-	160	128	ระบาย	CL/ 25	/	/	/	-	-	/	/				
14/4/69	-	155	124	ระบาย	CL/ 25	/	/	/	-	-	/	/				
15/4/69	-	157	125.6	ระบาย	CL/ 25	/	/	/	-	-	/	/				
16/4/69	-	140	112	ระบาย	CL/ 50	/	/	/	-	-	/	/				

[illegible]

(๕) การจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด รถขนมูล

๗. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน


- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 5,381.69
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 4,911.352
- (๔) การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 5,911.61
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 460
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่
 - เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
 - อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) _____
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

หมดอายุ

วันที่ 105

รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย ๒๕๕๖ 105 ไทย วันที่ 105



ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามกฎหมายว่าด้วยการออกใบอนุญาตมาตรา 80

หน้าหลัก	บันทึกรายงาน ทส.2	รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย	แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ	เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)	ออกจากระบบ
----------	-------------------	---	-----------------------------	----------------------------	------------

ยืนยันการส่ง รายงานทส.2 ตามมาตรา 80 พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

แหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับเดือน : มิถุนายน 2568

ผู้รายงาน : นายแพทย์ณัฐสิทธิ์ ธนากรโยธิน

ท่านสามารถ ตรวจสอบประวัติการรายงาน และพิมพ์ รายงานทส.2 โดยเลือกรายการ รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

จบการรายงานทส.2 กลับหน้าหลัก

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองรับ เว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) _____
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4952
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3881.6
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 890 ลิตร
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) -
 - อื่นๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) ปกติ
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) _____
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลข้างต้นถูกต้องทุกประการ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

หมดอายุ

๒๐๖๓ วันที่ ๑๐๕

รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่

หมดอายุ

ออกให้โดย อนุสิษฐ์สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ ๑๐๕

เอกสารแนบ 6

บันทึกการทำงานของหอฝิ่งเย็น



โรงพยาบาล

ศรีเป็ชท์

ศรีเป็ชท์

บันทึกการตรวจสอบงานระบบ

เดือน/พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๘

.....

Machine Name

Machine No.

Location

Chiller Plant

No.	รายการตรวจเช็ค	มาตรฐานการตรวจเช็ค	วันที่																																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	chiller																																		
	1.1 เครื่องทำงาน	*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
	1.2 เฟอร์นิเจอร์การทำงาน	*	20	24	24	25	25.5	26.5	24	26.5	24	14	14	14	14	24	25	25	25	26	24	24	24	24	26.0	23	21	21	21	21	21	21	21	21	25
	1.3 การใช้ไฟฟ้า	*	63	74	82	85	81	90	91	74	84	82	36	24	30	36	42	80	80	80	80	80	80	80	80	81	81	81	81	81	81	81	81	81	80
	1.4 อุณหภูมิน้ำ(CHS) L-CW	*	10	9.7	8.2	8.4	8.4	7.8	7.8	7.4	8.4	8.0	10.1	9.4	9.1	10.1	9.7	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	
	1.5 อุณหภูมิน้ำ(CHR) E-CW	*	11	11.4	7.8	10.4	11.1	11.4	11.6	11.3	12.5	11.3	11.7	10.1	9.7	11.5	11.6	9.9	9.9	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	
	1.6 อุณหภูมิน้ำ(CDS) L-CW	*	26	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
	1.7 อุณหภูมิน้ำ(CDR) E-CW	*	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
	1.8 แรงดันน้ำ(CHS)	*	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	
	1.9 แรงดันน้ำ(CDR)	*	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	

2	Cooling Tower																															
	2.1 Cooling Tower ที่ทำงาน																															
	CT-1/01																															
	CT-1/02																															
	CT-2/01																															
	CT-2/02																															
	CT-3/01																															
	CT-3/02																															

3	Pump																															
	3.1 ปั๊มที่ทำงาน																															
	CHP																															
	แรงดันน้ำ	*	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
	CDP																															
	แรงดันน้ำ	*	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32

หมายเหตุ																																
ผู้บันทึก																																
ผู้ตรวจสอบ																																

 โรงพยาบาล สวีแพทย์ ศรีนครินทร์	บันทึกการตรวจสอบงานระบบ												Machine Name		Chiller Plant																				
	เดือน/พ.ศ. กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕												Machine No.	1,2																					
													Location																						
No.	รายการตรวจเช็ค		มาตรฐานการตรวจเช็ค		วันที่																														
1	chiller		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	1.1 เครื่องทำงาน	*	9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	1.2 ผลการเดินเครื่อง	*	3.2	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	
	1.3 การใช้น้ำ	*	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	
	1.4 อุณหภูมิ (CHS) L-CW	*	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	
	1.5 อุณหภูมิ (CHR) E-CW	*	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1
	1.6 อุณหภูมิ (CDS) L-CW	*	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1
	1.7 อุณหภูมิ (CDR) E-CW	*	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1	27.1
	1.8 แรงดัน (CHS)	*	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
	1.9 แรงดัน (CDR)	*	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
2	Cooling Tower																																		
	2.1 Cooling Tower ที่ทำงาน																																		
	CT-1/01		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	CT-1/02		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	CT-2/01																																		
	CT-2/02																																		
	CT-3/01																																		
	CT-3/02																																		
3	Pump																																		
	3.1 ปั๊มทำงาน																																		
	CHP		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันน้ำ	*	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
	CDP		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	แรงดันน้ำ	*	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
หมายเหตุ																																			
	ผู้บันทึก																																		
	ผู้ตรวจสอบ																																		



โรงพยาบาล

ศรีนครินทร์

บันทึกการตรวจสอบงานระบบ

เดือน/พ.ศ. 2567

.....

Machine Name

Chiller Plant

Machine No.

1,2

Location

ฐานอาคาร จอดรถ

No.	รายการตรวจเช็ค	มาตรฐานการตรวจเช็ค	วันที่																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	chiller																																	
	1.1 เครื่องทำงาน	* บันทึกข้อมูลจริง	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	1.2 ปลั๊กอินการทำงาน	* บันทึกค่า(%)	32	34	32	32	31	31	31	31	31	32	32	33	33	33	34	34	34	34	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	
	1.3 การใช้ไฟฟ้า	* บันทึกค่า(kw)	146	147	146	146	145	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	
	1.4 อุณหภูมิน้ำ(CHS) L-CW *	8-11 °C	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0		
	1.5 อุณหภูมิน้ำ(CHR) E-CW *	10-13 °C	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
	1.6 อุณหภูมิน้ำ(CDS) L-CW *	25-30 °C	27	28	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27		
	1.7 อุณหภูมิน้ำ(CDR) E-CW *	27-32 °C	28	30	29	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	
	1.8 แรงดันน้ำ(CHS)	* บันทึกค่า(PSI)	35	35	35	35	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
	1.9 แรงดันน้ำ(CDR)	* บันทึกค่า(PSI)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
2	Cooling Tower																																	
	2.1 Cooling Tower ที่ทำงาน																																	
	CT-1/01		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CT-1/02		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	CT-2/01																																	
	CT-2/02																																	
	CT-3/01																																	
	CT-3/02																																	
3	Pump																																	
	3.1 ปั๊มที่ทำงาน																																	
	CHP		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	แรงดันน้ำ	* บันทึกค่า(PSI)	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	
	CDP		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	แรงดันน้ำ	* บันทึกค่า(PSI)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
	หมายเหตุ																																	
	ผู้บันทึก																																	
	ผู้ตรวจสอบ																																	

บันทึกการตรวจสอบงานระบบ

5967 9636.1118 1.161111

8296196 2559

Machine Name

Machine No.

Location

Chiler Plant

1,2

ชั้น 4 อาคาร จอดรถ

[illegible]

Cooling Tower	
2.1 Cooling Tower ที่ใช้งาน	
CT-1/01	
CT-1/02	
CT-2/01	
CT-2/02	
CT-3/01	
CT-3/02	

[illegible]

หมายเลข	ผู้บันทึก	
	ผู้ตรวจสอบ	

หมายเหตุ

ปกติ: ✓ ผิดปกติ: X

* : บันทึกเป็นตัวเลข

เอกสารแนบ 7

ผลวิเคราะห์เชื้อสีจิโอเนลล่า มกราคม-มิถุนายน 2568



บริษัท กรุงเทพ อาร์ไอเอ แล็บ จำกัด
BANGKOK R.I.A. LAB CO.,LTD.

73 (สนธิวัฒนา 3) ซ.ลาดพร้าว 110 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กทม. 10310 โทร. 0-2106-6999
โทรสาร 0-2935-1854 www.brianet.com



2504041063

Name: Cooling 2 .

Page : 1 / 1

HN: *

Age: 0 Y

Sex:

Ward: ช่าง

Hospital/Clinic: สิ้นแพทย์ สรีนกรินทร์

Requested by:

Collection Date/Time: 03-04-2025 00:00

Received Date/Time: 04-04-2025 12:27

HN BRIA: 2504041063

LABORATORY REPORT

Test	Specimen	Method	Result	Unit	Reference range
------	----------	--------	--------	------	-----------------

Chulalongkorn Hospital (Referral laboratory)

Legionella c/s* Any kind Culture See the attached report

**** End of report ****



09 MAY 2025

Reported by : RATTANALUK POOLSAWAS (MT.5236)

(Analyst)

on date/time 08-05-2025 14:52

Approved by : NUNNARIN JEENDUM (MT.8927)

(Lab supervisor on behalf of laboratory manager)

on date/time 08-05-2025 15:24

H means higher than reference value. L means lower than reference value. HH or LL or CC means critical value. Repeated means Confirmatory Repeated

Symbol represents with ISO 15189 accreditation tests.

This report has been approved electronically. Information contained in this document is **CONFIDENTIAL**.

This report is only for the specimens received on the above date. Copyright: Issued by Bangkok R.I.A LAB Co., Ltd. **"DO NOT COPY"**

ในกรณีที่ ต้องการค่าความไม่แน่นอนขยาย (Uncertainty) ของการทดสอบในใบรายงานผลสามารถร้องขอที่แผนกบริการลูกค้า

Printed date/time :

08-05-2025 15:25

FM-OF-31 Rev.12 วันที่บังคับใช้ 20 ค.ค. 2560 เอกสารอ้างอิง SP-BL-17

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
King Chulalongkorn Memorial Hospital
ฝ่าย จุลชีววิทยา / MICROBIOLOGY

ชื่อ : BRIA LAB (COOLING 2.)

วันที่พิมพ์ : 02/05/2568 11:38:47

HN : 926337/68

Access no : 250888401

AN :

Lab no : MB-56081/68

BACTERIOLOGY

Specimen : Water

วันที่เก็บส่งตรวจ : 09/04/2568 09:33:53

วันที่รับส่งตรวจ : 09/04/2568 09:33:53

รายการตรวจ/เชื้อ	จำนวนเชื้อ/ผลการทดสอบ	ยา	S/I/R	MIC	Unit
------------------	-----------------------	----	-------	-----	------

◆ Legionella culture from water

1. Negative for *Legionella sp*

Requested by : **ไม่ระบุแพทย์** 09/04/2568 09:33:53 Ap 02/05/2568 11:29:57

◆ - การทดสอบที่ไม่ได้ขอการรับรอง ISO 15189 Accreditation No. 4112/

วันที่

09 MAY 2025

เอกสารแนบ 8

การตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

1

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้นใต้ดิน													
EM-1-B	คลังพัสดุ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-2-B	คลังพัสดุ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-3-B	คลังพัสดุ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-4-B	คลังพัสดุ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-5-B	ห้องไฟฟ้า	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-6-B	หน้าลิฟต์ No.5-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-7-B	ลานจอด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-8-B	โขนนาการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-9-B	โขนนาการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-10-B	หน้าลิฟต์ No.11	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-11-B	หน้าโขนนาการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-12-B	ลานจอด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

B = ชั้น Basement

รวม = 12 ตัว

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

END-012-A

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

2

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 1													
EM-1-1	ห้องช่วยชีวิต	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-2-1	ห้องน้ำคนพิการ ER	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-3-1	ER	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-4-1	โถงทางเดินสัณยกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-5-1	ห้อง AHU 1/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-6-1	ห้อง AHU 1/3	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-7-1	ER	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-8-1	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-9-1	X-Ray	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-10-1	หน้า MRI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-11-1	MRI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-12-1	ห้อง Contron CT-Scan 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-13-1	ห้อง Contron CT-Scan 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-14-1	ห้อง UPS CT-Scan	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-15-1	บันไดST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-16-1A	บันไดST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-17-1	โถงลิฟต์ No.1-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-18-1	ห้อง AHU 1/4	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-19-1	ห้องน้ำชาย โซนA	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-20-1	ห้องน้ำหญิง โซนA	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-21-1	โถงหน้าการเงิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-22-1	वेशุระเบียนกลาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

END-012-A

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

ปี..2568....

3

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 1													
EM-23-1	การเงินนอก	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-24-1	ห้องชา ชั้น1	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-25-1	ห้องชา ชั้น1	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-26-1	ห้องชา ชั้น1	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-27-1	ห้องชา ชั้น1	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-28-1	โถงลิฟต์ No.5-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-29-1A	ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-30-1	ห้องเครื่อง Fire pump	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-31-1	ห้อง PIPE LINE	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-32-1	ห้องก๊าซทางการแพทย์	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-33-1	หน้า Black canyon	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-34-1	การเงินใน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-35-1	หน้า 7-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-36-1	ห้อง AHU 1/6	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-37-1	ลูกค้าสัมพันธ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-38-1	OPD-MED	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-39-1	OPD-MED	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-40-1	หน้า OPD-PED	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-41-1	OPD-PED	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-42-1	OPD-PED	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-43-1	OPD-PED	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-44-1	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-45-1	ห้อง AHU 1/8	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

4

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 1													
EM-46-1	ห้องน้ำโชน B	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-47-1	ห้องน้ำชาย โชนB	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-48-1	ห้องน้ำคนพิการ โชนB	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-49-1	ห้องน้ำหญิง โชนB	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-50-1	ห้องแม่บ้าน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-51-1A	บันได ST4	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-52-1	สำนักงาน ชั้น 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-53-1	ST7	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-54-1	ห้องผ้าสกรปรก	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-55-1	ST8	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-56-1A	ST9	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-57-1B	ST7	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-58-1B	ST8	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-59-1C	ST9	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-60-1	ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

01 = ชั้น 1

รวม = 60 ตัว

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

END-012-A

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

5

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 2													
EM-1-2	ทันตกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-2-2	ทันตกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-3-2	ทันตกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-4-2	ทันตกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-5-2	ทางเดินหลังทันตกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-6-2	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-7-2	หน้าทันตกรรม	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-8-2	กายภาพ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-9-2	กายภาพ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-10-2	หน้ากายภาพ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-11-2	โถงหน้าหอมพร้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-12-2	หน้าหอมพร้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-13-2	หอมพร้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-14-2	หอมพร้อม	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-15-2	ห้องน้ำคนพิการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-16-2	AHU 2/1	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-17-2	ห้องน้ำชาย โซนA ชั้น2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-18-2	ห้องน้ำหญิง โซนA ชั้น2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-19-2	ทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-20-2	โถงลิฟต์ No.1-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-21-2	หน้า ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-22-2	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

END-012-A

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

6

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 2													
EM-23-2	ห้องไฟฟ้า โซนA	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-24-2	ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-25-2	ห้องตรวจ Skin	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-26-2	Well baby	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-27-2	Well baby	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-28-2	Check up	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-29-2	ห้องพักแพทย์	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-30-2	Inter	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-31-2	Inter	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-32-2	AHU 2/17	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-33-2	ห้องไฟฟ้า โซน B	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-34-2	ข้าง ST6	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-35-2	ข้างตู้คืนรีเวช	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-36-2	ตู้คืนรีเวช	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-37-2	หน้าห้องตรวจ 3 สูติฯ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-38-2	หน้าสูติฯ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-39-2	ห้องน้ำชาย โซนB2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-40-2	ห้องน้ำคนพิการ โซนB2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-41-2	ห้องน้ำหญิง โซนB2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-42-2	หน้าห้องน้ำหญิง B2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-43-2	ST5	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-44-2	GI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

7

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 2													
EM-45-2	GI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-46-2	หลัง GI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-47-2	หลัง GI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-48-2	ST4	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-49-2	AHU 2/14	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-50-2	หน้า IT	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-51-2	IT	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-52-2	MDB	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-53-2	MDB	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-54-2	UPS ลานจอด ชั้น2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-55-2	ST7	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-56-2	ST8	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-57-2A	ST9 2A	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-58-2B	ST7 2B	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-59-2B	ST8 2B	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-60-2C	ST9 2C	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-61-2	ST6												

02 = ชั้น 2

รวม = 61 ตัว

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

END-012-A

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

8

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 3													
EM-1-3	บันได ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-2-3	Cath lab	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-3-3	Cath lab	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-4-3	Cath lab	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-5-3	AHU 3/5	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-6-3	AHU 3/6	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-7-3	ทางเดินหน้าเครื่องมือแพทย์	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-8-3	ทางเดินหน้าห้องแลป	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-9-3	ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-10-3	ICU	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-11-3	ICU	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-12-3	ICU	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-13-3	เคาท์เตอร์ OR	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-14-3	ห้องสังเกตอาการ OR	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-15-3	ทางเดินหน้า OR4	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-16-3	ห้องน้ำหญิง OR	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-17-3	ห้องน้ำชาย OR	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-18-3	เคาท์เตอร์พยาบาล LR	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-19-3	ทางเดินหลังคลอด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-20-3	ST6	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-21-3	เคาท์เตอร์ PP/NS	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-22-3	เคาท์เตอร์ PP/NS	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-23-3	หน้าห้องเก็บของ NS	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

9

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 3													
EM-24-3	โถงลิฟต์ No.7-9	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-25-3	ทางเดิน NS	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-26-3	ST5	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-27-3	หลัง LR2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-28-3	ห้องไฟฟ้า โชนB2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-29-3	ทางเดินหลัง OR/LR	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-30-3	OR1	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-31-3	OR2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-32-3	OR3	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-33-3	OR4	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-34-3	ST4	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-35-3	เคาท์เตอร์จ่ายของ CSSD	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-36-3	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-37-3C	ห้องไฟฟ้า โชนC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-38-3A	ST7	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-39-3A	บัญชี	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-40-3A	เวชภัณฑ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-41-3A	ห้องประชุม 3A	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-42-3A	การตลาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-43-3A	สำนักงาน 3A	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-44-3A	ST8	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

03 = ชั้น 3

รวม = 44 ตัว

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : x

END-012-A

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

10

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 4													
EM-1-4	บันได ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-2-4	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-3-4	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-4-4	บันได ST4	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-5-4C	โถงลิฟต์ No.11	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-6-4C	บันได ST7	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-7-4C	โถงทางเดิน หอพัก	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-8-4C	โถงทางเดิน หน้าห้อง C402	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-9-4C	บันได ST8	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-10-4C	บันได ST9	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-11-4C	ห้องเครื่อง Chiller	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-12-4C	ห้องเครื่อง Chiller	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-13-4C	ห้องเครื่อง Chiller	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-14-4C	ห้องเครื่อง Chiller	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-15-4C	ห้องเครื่อง Generator	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-16-4C	ห้องเครื่อง Generator	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

04 = ชั้น 4

รวม = 16 ตัว

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

END-012-A

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

11

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 5													
EM-1-5	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-2-5	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-3-5	บันได ST4	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-4-5C	โถงลิฟต์ No.11	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-5-5C	บันได ST7	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-6-5C	โถงทางเดิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-7-5C	โถงทางเดิน หน้าห้อง C502	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-8-5C	บันได ST8	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-9-5C	บันได ST9	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-10-5	บันได ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

05 = ชั้น 5

รวม = 10 ตัว

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

END-012-A

บัญชีตรวจเช็ค Emergency Light

12

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 6													
EM-1-6	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-2-6	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EM-3-6	บันได ST4	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

06 = ชั้น 6

รวม = 3 ตัว

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

END-012-A

บัญชีตรวจเช็ค Exit Light

1

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้นใต้ดิน													
EX-1-B	คลังพัสดุ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-2-B	หน้าคลังพัสดุ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-3-B	หน้าคลังพัสดุ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-4-B	ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-5-B	ST4	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-6-B	ST7	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-7-B	หน้าลิฟต์ No.11	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-8-B	ลานจอด	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-9-B	ST8	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-10-B	ST9	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
				✓	✓	✓	✓						

รวม = 10 ตัว

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

END-013-A

บัญชีตรวจเช็ค Exit Light

2

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 1													
EX-1-1	ประตูทางเข้าหน้า ER	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-2-1	หลังห้องช่วยชีวิต	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-3-1	ER	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-4-1	หลัง ER	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-5-1	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-6-1	ทางเดิน X-Ray	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-7-1	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-8-1	ห้องน้ำรวม โซนA	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-9-1	เคาท์เตอร์เวชระเบียน	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-10-1	โถงหน้าการเงินนอก	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-11-1	ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-12-1	โถงลิฟต์ No.5-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-13-1	โถงลิฟต์ No.1-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-14-1	ห้องยา	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-15-1	หน้า Black canyon	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-16-1	OPD-MED	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-17-1	OPD-MED	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-18-1	โถงลิฟต์หน้า OPD-PED	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-19-1	หน้า ST4	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-20-1	ST4	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-21-1	ศูนย์อาหาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-22-1	ห้องน้ำสำนักงาน ชั้น1	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

END-013-A

บัญชีตรวจเช็ค Exit Light

3

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
EX-23-1	ST7	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

[illegible]

ปกติ : ✓

ผิปกติ : X

END-013-A

บัญชีตรวจเช็ค Exit Light

4

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น2													
EX-24-2	ทางเดินหน้า Check Up	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-25-2	ทางเดินหน้า Check Up	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-26-2	Check Up	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-27-2	ห้องพักแพทย์ ชั้น2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-28-2	ST6	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-29-2	โถงหน้าสูติฯ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-30-2	หน้าสูติฯ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-31-2	ST5	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-32-2	GI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-33-2	ห้องสังเกตอาคาร GI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-34-2	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า GI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-35-2	GI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-36-2	ห้องสังเกตอาคาร GI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-37-2	Scop 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-38-2	ทางเดินหลัง GI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-39-2	ทางเดินหลัง GI	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-40-2	ST4	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-41-2	หน้า IT	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-42-2	หน้า IT	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-43-2	บันได ST7	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-44-2	ลานจอดรถ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-45-2	ST8	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

END-013-A

บัญชีตรวจเช็ค Exit Light

5

ปี..2568....

บัญชีตรวจเช็ค Exit Light

6

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 2													
EX-47-2A	ST9	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-48-2A	ลานจอดรถ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-49-2B	ST7	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-50-2B	ลานจอดรถ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-51-2B	ลานจอดรถ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-52-2B	ST8	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-53-2B	ST8	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-54-2C	ST9	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-55-2C	ลานจอดรถ	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-56-2	ทางเข้าโถงลิฟต์ No.5-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

รวม = 56 ตัว

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

END-013-A

บัญชีตรวจเช็ค Exit Light

7

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 3													
EX-1-3	หน้าเคาท์เตอร์ไคเทียม	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-2-3	หน้าเคาท์เตอร์ไคเทียม	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-3-3	หน้าห้องเครื่อง RO	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-4-3	ทางเข้าไคเทียม	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-5-3	หน้าไคเทียม	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-6-3	ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-7-3	หน้า Cath lab	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-8-3	โถงลิฟต์ No.1-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-9-3	หน้าห้องแลป	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-10-3	ห้องแลป	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-11-3	ห้องแลป	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-12-3	โถงทางเดินหน้าแลป	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-13-3	หน้าห้องServer IT	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-14-3	ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-15-3	หน้า ICU	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-16-3	OR	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-17-3	หน้า OR1	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-18-3	หน้าห้องเก็บยาเวชภัณฑ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-19-3	ทางเข้า LR	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-20-3	โถงทางเดินหน้า NS/PP	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-21-3	โถงทางเดินหน้า NS/PP	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-22-3	ทางเดิน PP	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-23-3	ST6	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

END-013-A

บัญชีตรวจเช็ค Exit Light

8

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค	กพ	มี	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ตค	พย	ธค
----------------	--	----	----	----	-----	----	-----	----	----	----	----	----	----

[illegible]

บัญชีตรวจเช็ค Exit Light

9

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 3													
EX-26-3	ST5	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-27-3	ทางเดินหลัง LR	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-28-3	ทางเดินหลัง OR	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-29-3	CSSD	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-30-3	ทางเดินหน้า CSSD	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-31-3	ทางเดินหน้า CSSD	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-32-3	ห้องล้างอุปกรณ์ CSSD	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-33-3	ST4	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-34-3	หลัง ICU2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-35-3	ทางเดินหลัง ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-36-3	ทางเดินหลัง ST4	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-37-3	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-38-3	ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-39-3A	ST7	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

รวม = 39 ตัว

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

END-013-A

บัญชีตรวจเช็ค Exit Light

10

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 4													
EX-1-4	บันได ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-2-4	หน้าห้อง 402	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-3-4	หน้าห้อง 405	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-4-4	หน้าห้อง 409	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-5-4	ทางเดินหน้า บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-6-4	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-7-4	โถงทางเดิน W.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-8-4	ทางเข้า ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-9-4	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-10-4	โถงหน้าลิฟต์ No.5-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-11-4	โถงทางเดิน W.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-12-4	หน้าห้อง 416	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-13-4	หน้าห้อง 426	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-14-4	โถงทางเดิน W.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-15-4	บันได ST4	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-16-4	บันได ST7	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-17-4C	หน้าห้อง C402	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

END-013-A

บัญชีตรวจเช็ค Exit Light

11

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 4													
EX-18-4C	บันได ST8	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

บัญชีตรวจเช็ค Exit Light

12

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 5													
EX-1-5	บันได ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-2-5	หน้าห้อง 502	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-3-5	หน้าห้อง 509	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-4-5	หน้าห้อง 512	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-5-5	หน้าห้อง 516	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-6-5	ทางเดินหน้า บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-7-5	หน้าห้อง 519	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-8-5	ทางเข้า ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-9-5	โถงทางเดิน W.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-10-5	โถงหน้าลิฟต์ No.5-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-11-5	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-12-5	หน้าห้อง 526	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-13-5	หน้าห้อง 535	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-14-5	โถงทางเดิน W.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-15-5	บันได ST4	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-16-5C	หน้าห้อง C502	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-17-5C	ST8	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

รวม = 17 ตัว

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

END-013-A

บัญชีตรวจเช็ค Exit Light

13

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 6													
EX-1-6	บันได ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-2-6	ทางเดินขึ้นอาคาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-3-6	หน้าห้อง 608	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-4-6	หน้าห้อง 612	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-5-6	หน้าห้อง 616	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-6-6	บันได ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-7-6	หน้าห้อง 617	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-8-6	ทางเข้า ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-9-6	โถงทางเดิน W.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-10-6	โถงลิฟต์ No.5-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-11-6	บันได ST3	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-12-6	หน้าห้อง 626	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-13-6	หน้าห้อง 637	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-14-6	หน้าห้อง 637	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-15-6	บันได ST4	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
EX-16-6F	ทางออกอาคาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

รวม = 16 ตัว

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

END-013-A

บัญชีตรวจเช็คถังดับเพลิง

1

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง			มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้นใต้ดิน		ประเภท												
FE-1-B	คลังพัสดุ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-1-B2	หน้าห้องสุกดท้าย	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-2-B	คลังพัสดุ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-3-B	คลังพัสดุ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-4-B	หน้าห้องสุกดท้าย	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-5-B	ลานจอด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-6-B	ลานจอด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-7-B	ลานจอด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-8-B	ลานจอด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-9-B	ลานจอด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-2-B2	หน้าโขนการ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-10-B	ลานจอด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-3-B2	โขนการ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-11-B	โขนการ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-12-B	โขนการ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-13-B	หน้าโขนการ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-14-B	ลานจอด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-15-B	ลานจอด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-16-B	ลานจอด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-17-B	ลานจอด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-18-B	ลานจอด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

B = ชั้น Basement

END-011-A

รวม = 21 ถัง FHC = 3 ตู้ FE = 18 ถัง

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

บัญชีตรวจเช็คถังดับเพลิง

2

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง			มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 1		ประเภท												
FE-1-1	หน้าห้องคัดกรอง ศัลยกรรม	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-2-1	หน้าห้อง AHU1/1 ศัลยกรรม	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-3-1	ทางเดินหลัง ER	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-4-1	X-Ray	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-5-1	X-Ray	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-6-1	MRI	A,C	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-7-1	หลัง X-Ray	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-8-1	ST2	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-9-1	หน้า AHU 1/4	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-10-1	หน้าห้องยา	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-1-1	ทางเดินหน้าห้องยา	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-11-1	ห้องยา	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-12-1	ST3	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-2-1	โถงลิฟต์ No.4-6	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-13-1	หน้าห้องไฟฟ้า โซนA	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-14-1	ห้อง Fire pump	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-15-1	ห้อง PIPE LINE	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-16-1	ห้องแก๊ส	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-17-1	หน้า Black canyon	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-18-1	หน้าห้องการเงินใน	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-19-1	หน้าห้อง AHU 1/7	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-20-1	หน้าเคาเตอร์ OPD-MED	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-21-1	OPD-PED	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

บัญชีตรวจเช็คถังดับเพลิง

3

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		ประเภท	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
FE-22-1	หน้า OPD-PED	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-3-1	หน้าห้องแม่บ้าน	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-23-1	ทางเดิน	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-24-1	หน้าห้องผ้า	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-25-1	ศูนย์อาหาร	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-4-1	ลานจอดรถ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-26-1	สำนักงาน ชั้น 1	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-27-1	หน้าห้องผ้า	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-28-1	ห้องผ้าสกปรก	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-29-1	ลานจอดรถ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-30-1	ลานจอดรถ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-31-1A	ลานจอด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-32-1A	ลานจอด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-33-1A	ลานจอดรถ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-1-1B	ลานจอดรถ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-2-1B	ลานจอดรถ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-34-1B	ลานจอดรถ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-35-1C	ลานจอดรถ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-36-1C	ลานจอดรถ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-37-1C	ลานจอดรถ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-38-1	โรงขยะ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-39-1	จุดก๊าซหุงต้ม	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-40-1	จุดก๊าซหุงต้ม	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-41-1	จุดออกซิเจนเหลว	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

END-011-A

4

4

[illegible]

END-011-A

ชนิดปกติ : X

บัญชีตรวจเช็คถังดับเพลิง

5

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง			มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น2		ประเภท												
FE-1-2	แผนกทันตกรรม	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-2-2	แผนกทันตกรรม	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-3-2	หน้าแผนกทันตกรรม	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-1-2	ประตู ST1	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-4-2	แผนกกายภาพบำบัด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-5-2	ห้อง HBO	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-2-2	ข้างแผนก ADMISSION	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-6-2	ADMISSION	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-7-2	ห้องหมอฟรีม ชั้น2	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-8-2	ทางเดิน	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-9-2	หน้า AHU 2/1	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-10-2	โถงลิฟต์ No.1-4	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-3-2	ประตูST3	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-11-2	หน้าเวชระเบียน	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-12-2	เวชระเบียน	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-13-2	หน้า True C	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-14-2	True C	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-15-2	Skin	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-16-2	Well baby	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-5-2	ข้างแผนก สูติรีเวช	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-17-2	Inter	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

END-011-A

บัญชีตรวจเช็คถังดับเพลิง

6

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		ประเภท	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
FE-18-2	ST6	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-19-2	ตู้คืนรีเวซ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-4-2	หน้าแผนก IT	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-20-2	หน้าตู้คิฯ	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-21-2	GI	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-22-2	ST4	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-6-2	ลานจอด ชั้น 2	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-23-2	ลานจอด ชั้น 2	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-7-2	ลานจอด ชั้น 2	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-24-2	ห้อง MDB	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-25-2	ลานจอดรถชั้น2	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-26-2	ลานจอดรถชั้น2	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-27-2A	ลานจอดรถชั้น2 A	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-28-2A	ลานจอดรถชั้น2 A	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-1-2B	ลานจอดรถชั้น2 B	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-2-2B	ลานจอดรถชั้น2 B	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-29-2B	ลานจอดรถชั้น2 B	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-30-2C	ลานจอดรถชั้น2 C	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-31-2C	ลานจอดรถชั้น2 C	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-32-2C	ลานจอดรถชั้น2 C	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-33-2	ห้องไฟ IT	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-34-2	ห้อง IT	ABCK	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-35-2	ห้อง Server IT	ABCK	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

2 = ชั้น 2

END-011-A

รวม = 44 ถัง FHC = 9 ตู้ FE = 35 ถัง(CO2 = 2, ABC = 40 , ABCK = 2)

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

บัญชีตรวจเช็คถังดับเพลิง

7

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง			มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 3		ประเภท												
FE-1-3	ไคเทียม	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-2-3	ไคเทียม VIP2	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-3-3	หน้าห้องเก็บของ ไคเทียม	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-4-3	โถงพักญาติไคเทียม	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-5-3	หน้าไคเทียม	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-1-3	บันได ST1	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-6-3	โถงทางเดิน	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-7-3	Cath lab	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-2-3	หน้าห้อง AHU	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-8-3	หน้าห้อง AHU	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-9-3	โถงพักญาติไคเทียม	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-10-3	ทางเดินหน้าเครื่องมือแพทย์	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-11-3	เครื่องมือแพทย์	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-12-3	โถงลิฟต์ No.1-4	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-13-3	ห้องแลป	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-14-3	ห้องแลป	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-3-3	ST3	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-15-3	แผนก ICU	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-16-3	แผนก ICU	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-17-3	หน้าแผนก ICU	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-4-3	หน้าแผนก LR	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

END-011-A

บัญชีตรวจเช็คถังดับเพลิง

8

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		ประเภท	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
FE-18-3	OR	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-5-3	OR	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-19-3	หน้าห้อง OR	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-20-3	LR	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-21-3	หน้าห้อง AHU 3/8	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-22-3	หน้าห้อง 309	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-7-3	หลังคอลลอด	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-23-3	หน้าห้อง 305	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-24-3	โถง NS	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-25-3	เคาท์เตอร์ PP/NS	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-26-3	โถงลิฟต์ No.7-9	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-6-3	ST5	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-27-3	หน้าห้องทิ้งของสกปรก PP/NS	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-28-3	ทางเดินหลัง LR/OR	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-29-3	ทางเดินหลัง OR4	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-30-3	CSSD	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-31-3	หน้า CSSD	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-32-3	ทางเดินหลัง ICU	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-33-3A	สำนักงาน ชั้น 3A	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-34-3A	สำนักงาน ชั้น 3A	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-8-3	ลานจอด 3A	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

03 = ชั้น 3

END-011-A

รวม = 42 ถัง FHC = 8 ตู้ FE = 34 ถัง (CO2 = 2, ABC = 38

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

บัญชีตรวจเช็คถังดับเพลิง

9

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง			มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น4		ประเภท												
FHC-1-4	บันได ST1	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-1-4	หน้าห้อง 410	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-2-4	บันได ST2 (ไม่มีถัง)	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-2-4	ทางเดินหน้าเคาเตอร์	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-3-4	โถงลิฟต์ No.1-4	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-4-4	หลังเคาเตอร์พยาบาล	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-3-4	โถงลิฟต์ No.5-6	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-5-4	โถงลิฟต์ No.5-6 (ไม่มีถัง)	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-6-4	หน้าห้อง 413	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-7-4	หน้าห้อง 421	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-8-4	หน้าห้อง 429	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-9-4C	หน้าห้อง C409	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-10-4C	หน้าห้อง C412	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-11-4C	ห้อง GENERATOR	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-12-4C	หน้าห้อง GENERATOR	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-13-4C	หน้าห้อง GENERATOR	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

04 = ชั้น 4

END-011-A

รวม = 16 ถัง FHC = 3 ถัง FE = 13 ถัง (CO2 = 1, ABC = 15)

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

บัญชีตรวจเช็คถังดับเพลิง

10

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง		ประเภท	มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 5														
FHC-1-5	บันได ST1	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-1-5	หน้าห้อง 510	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-2-5	บันได ST2	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-2-5	ทางเดินหน้าเคาท์เตอร์	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-3-5	โถงลิฟต์ No.1-4	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-4-5	หลังเคาท์เตอร์พยาบาล	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-3-5	โถงลิฟต์ No.5-6	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-5-5	โถงลิฟต์ No.5-6 (ไม่มีถัง)	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-6-5	หน้าห้อง 521	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-7-5	หน้าห้อง 529	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-8-5	หน้าห้อง 537	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-9-5C	หน้าห้อง C509	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-10-5C	หน้าห้อง C512	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

05 = ชั้น 5

END-011-A

รวม = 13 ถัง FHC = 3 ถัง FE = 10 ถัง (CO2 = 1, ABC = 12)

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

บัญชีตรวจเช็คถังดับเพลิง

11

ปี..2568....

No.สถานที่ตั้ง			มค.	กพ.	มีค.	เมย.	พค.	มิย.	กค.	สค.	กย.	ตค.	พย.	ธค.
ชั้น 6		ประเภท												
FHC-1-6	บันได ST1	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-1-6	น้ำห้อง 610	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-2-6	บันได ST2	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-2-6	ทางเดินหน้าเคาท์เตอร์	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-3-6	โถงลิฟต์ No.1-4	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-4-6	โถงลิฟต์ No.5-6 (ไม่มีถัง)	CO2	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FHC-3-6	โถงลิฟต์ No.5-6	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-5-6	หลังเคาท์เตอร์พยาบาล	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-6-6	น้ำห้อง 621	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-7-6	น้ำห้อง 629	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-8-6	น้ำห้อง 637	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-9-6F	Booster pump โซนA	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-10-6F	Booster pump โซนB2	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
FE-11-6F	Booster pump โซนC	ABC	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

06 = ชั้น 6

END-011-A

รวม = 14 ถัง FHC = 3 ถัง FE = 11 ถัง (CO2 = 1, ABC = 13)

ปกติ : ✓

ผิดปกติ : X

เอกสารแนบ 9

ผลวิเคราะห์น้ำประปา

Laboratory Registration No. : ว-179

Report No. 2500224

Page : 1/1

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date: 15/01/68

Analyzed Date: 15/01/68 - 28/01/68

Sampling by: Customer

Sampling Type: น้ำใช้

Sampling Site: --

Sampling Method: Grab

Sampling Date: 14/01/68

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2500222-1 น้ำประปา	*มาตรฐาน
1	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	220	-
	Sampling Time:	-	-	09:58	-
	Sampling Condition:	-	Observation	ใส	-

Remark



ว-179-จ-0001

28/01/2568



28/01/2568

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510


Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728

Laboratory Registration No. : ว-179 Report No. 2500506 Page : 1/1


Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์
Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Received Date: 06/02/68 **Analyzed Date:** 06/02/68 - 11/02/68 **Sampling by:** Customer
Sampling Type: น้ำใช้ **Sampling Site:** -- **Sampling Method:** Grab
Sampling Date: 05/02/68

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2500481-1 น้ำประปา	*มาตรฐาน
1	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	192	-
	Sampling Time:	-	-	09:55	-
	Sampling Condition:	-	Observation	ใส	-

Remark



St-FP7.8-03/01/04012564
21/02/2568



21/02/2568

Reported results refer to submitted samples only.
The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory
30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510
Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728

Laboratory Registration No. : ว-179

Report No. 2501067

Page : 1/1

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date: 13/03/68

Analyzed Date: 13/03/68 - 29/03/68

Sampling by: Customer

Sampling Type: น้ำใช้

Sampling Site: --

Sampling Method: Grab

Sampling Date: 12/03/68

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2500994-1 น้ำประปา	*มาตรฐาน
1	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	208	-
	Sampling Time:	-	-	09:55	-
	Sampling Condition:	-	Observation	ใส	-

Remark



29/03/2568



29/03/2568

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728

Laboratory Registration No. : ว-179

Report No. 2501408

Page : 1/1

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date: 04/04/68

Analyzed Date: 04/04/68 - 22/04/68

Sampling by: Customer

Sampling Type: น้ำใช้

Sampling Site: --

Sampling Method: Grab

Sampling Date: 03/04/68

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2501342-1 น้ำประปา	*มาตรฐาน
1	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	212	-
	Sampling Time:	-	-	11:15	-
	Sampling Condition:	-	Observation	ใส	-

Remark



24/04/2568



24/04/2568

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728



บริษัท เซนต์เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

Laboratory Registration No. : ว-179

Report No. 2501958

Page : 1/1

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date: 15/05/68

Analyzed Date: 15/05/68 - 26/05/68

Sampling by: Customer

Sampling Type: น้ำใช้

Sampling Site: --

Sampling Method: Grab

Sampling Date: 14/05/68

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2501872-1 น้ำประปา	*มาตรฐาน
1	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	256	-
	Sampling Time:	-	-	09:42	-
	Sampling Condition:	-	Observation	ใส	-

Remark



28/05/2568



28/05/2568

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728



St-FP7.8-03/01/04012564



บริษัท เซนต์เอ็นไวร์ จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

Laboratory Registration No. : ว-179

Report No. 2502354

Page : 1/2

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date: 11/06/68

Analyzed Date: 11/06/68 - 24/06/68

Sampling by: Customer

Sampling Type: น้ำประปา

Sampling Site: --

Sampling Method: Grab

Sampling Date: 11/06/68

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2502296-1 น้ำประปา (ห้องน้ำ)	*มาตรฐาน
1	pH (at 25 ° C)	-	Electrometric	8.1	6.5 - 8.5
2	Turbidity	NTU	Nephelometric	1.27	ไม่เกิน 5
3	Colour	Pt-Co Unit	Spectrophotometer	4.75	ไม่เกิน 15
4	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	272	ไม่เกิน 500
5	Total Hardness	mg/L as CaCO ₃	EDTA Titrimetric	94	ไม่เกิน 300
6	Chloride	mg/L as Cl ⁻	Argentometric	29	ไม่เกิน 250
7	Total Iron	mg/L as Fe	Phenanthroline	0.03	ไม่เกิน 0.3
8	Sulfate	mg/L as SO ₄ ²⁻	Turbidimetric	21.94	ไม่เกิน 250
9	Manganese	mg/L as Mn ²⁺	Persulfate	<0.01	ไม่เกิน 0.3
10	Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	Brucine	0.38	ไม่เกิน 50
11	Nitrite	mg/L as NO ₂ ⁻	Colorimetric	<0.01	ไม่เกิน 3
Sampling Time:		-	-	09:55	-
Sampling Condition:		-	Observation	ใส	-

Remark

*ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563



25/06/2568



25/06/2568

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728



St-FP7.8-03/01/04012564

เอกสารแนบ 10

ผลวิเคราะห์น้ำทิ้ง

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date: 15/01/68

Analyzed Date: 15/01/68 - 28/01/68

Sampling by: Customer

Sampling Type: น้ำเสีย

Sampling Site: --

Sampling Method: Grab

Sampling Date: 14/01/68

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2500221-1 น้ำเข้ระบบบำบัด	St2500221-2 น้ำทิ้งบ่อบำบัด	*มาตรฐาน
1	pH (at 25 ° C)	-	¹ In house method : St-T01-01	² 7.3	² 7.9	5.5 - 9.0
2	BOD	mg/L	5-Days BOD Test,Membrane Electrode	37.5	18.8	ไม่เกิน 20
3	COD	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric	-	99	-
4	Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	113	16.6	ไม่เกิน 30
5	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	524	620	ไม่เกิน 1000
6	Grease & Oil	mg/L	Liquid - Liquid,Partition Gravimetric	20	<5	ไม่เกิน 20
7	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	Macro-Kjeldahl	34	32	ไม่เกิน 35
8	Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	-	<0.5	ไม่เกิน 1.0
9	Settleable Solids	mL/L	Imhoff Cone	-	<0.5	-
10	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mg	Multiple Tube Fermentation Technique	-	<1.8	ไม่เกิน 5000
11	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mg	Multiple Tube Fermentation Technique	-	<1.8	ไม่เกิน 1000
12	Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric	-	0.20	ไม่เกิน 1.0
	Sampling Time:	-	-	09:50	09:40	-
	Sampling Condition:	-	Observation	เหลือ้งขุน	เหลือ้งใสมีตะกอน	-

ark

¹ In house method : St-T01-01 based on Standard Method APHA, AWWA WEF, 2017 edition 23rd Part 4500 H⁺ B


² รายงานทดสอบที่อยู่ในขอบข่ายการรับรอง ซึ่งขอบข่ายการรับรองไม่รวมถึงการชักตัวอย่าง (Sampling)

*อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 : อาคารประเภท ก


#ค่า Total Dissolved Solids น้ำทิ้งบ่อบำบัดที่รายงานเป็นค่าที่หักลบจากค่า Total Dissolved Solids น้ำประปาแล้ว

Total Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 mg แสดงว่าตรวจไม่พบ

Fecal Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 mg แสดงว่าตรวจไม่พบ



28/01/2568



28/01/2568

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728



บริษัท เซนต์เอ็นไวร์ จำกัด
Saint Envir Co., Ltd.

Laboratory Registration No. : ว-179 Report No. 2500505 Page : 1/1

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์
Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date: 06/02/68 **Analyzed Date:** 06/02/68 - 21/02/68 **Sampling by:** Customer
Sampling Type: น้ำเสีย **Sampling Site:** -- **Sampling Method:** Grab
Sampling Date: 05/02/68

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2500480-1 น้ำเข้าระบบบำบัด	St2500480-2 น้ำทิ้งบ่อบำบัด	*มาตรฐาน
1	pH (at 25 ° C)	-	Electrometric	6.8	7.2	5.5 - 9.0
2	BOD	mg/L	5-Days BOD Test,Membrane Electrode	291	16.6	ไม่เกิน 20
3	COD	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric	-	60	-
4	Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	3060	7.8	ไม่เกิน 30
5	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	640	978	ไม่เกิน 1000
6	Grease & Oil	mg/L	Liquid - Liquid,Partition Gravimetric	213	<5	ไม่เกิน 20
7	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	Macro-Kjeldahl	105	25	ไม่เกิน 35
8	Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	-	<0.5	ไม่เกิน 1.0
9	Settleable Solids	mL/L	Imhoff Cone	-	<0.5	-
10	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mg	Multiple Tube Fermentation Technique	-	2400	ไม่เกิน 5000
11	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mg	Multiple Tube Fermentation Technique	-	790	ไม่เกิน 1000
12	Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric	-	0.30	ไม่เกิน 1.0
	Sampling Time:	-	-	09:50	09:45	-
	Sampling Condition:	-	Observation	น้ำตาขุ่น	เหลืองใสมีตะกอน	-

Remark

*อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 : อาคารประเภท ก

#ค่า Total Dissolved Solids น้ำทิ้งบ่อบำบัดที่รายงานเป็นค่าที่หักลบจากค่า Total Dissolved Solids น้ำประปาแล้ว

Total Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 mg แสดงว่าตรวจไม่พบ

Fecal Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 mg แสดงว่าตรวจไม่พบ



21/02/2568



21/02/2568

Reported results refer to submitted samples only.
The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

Laboratory Registration No. : ว-179

Report No. 2501066

Page : 1/1

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date: 13/03/68

Analyzed Date: 13/03/68 - 29/03/68

Sampling by: Customer

Sampling Type: น้ำเสีย

Sampling Site: --

Sampling Method: Grab

Sampling Date: 12/03/68


ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2500993-1 น้ำเข้าระบบบำบัด	St2500993-2 น้ำทิ้งบ่อบำบัด	*มาตรฐาน
1	pH (at 25 ° C)	-	Electrometric	8.1	8.2	5.5 - 9.0
2	BOD	mg/L	5-Days BOD Test,Membrane Electrode	3.7	3.4	ไม่เกิน 20
3	COD	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric	-	66	-
4	Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	14	7	ไม่เกิน 30
5	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	560	358	ไม่เกิน 1000
6	Grease & Oil	mg/L	Liquid - Liquid,Partition Gravimetric	5	<5	ไม่เกิน 20
7	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	Macro-Kjeldahl	37	10	ไม่เกิน 35
8	Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	-	0.6	ไม่เกิน 1.0
9	Settleable Solids	mL/L	Imhoff Cone	-	<0.5	-
10	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mg	Multiple Tube Fermentation Technique	-	330	ไม่เกิน 5000
11	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mg	Multiple Tube Fermentation Technique	-	170	ไม่เกิน 1000
12	Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric	-	0.23	ไม่เกิน 1.0
Sampling Time:		-	-	09:50	09:45	-
Sampling Condition:		-	Observation	เหลือใสมีตะกอน	เหลือใสมีตะกอน	-

Remark

*อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. 2567 : อาคารประเภท ก

#ค่า Total Dissolved Solids น้ำทิ้งบ่อบำบัดที่รายงานเป็นค่าที่หักลบจากค่า Total Dissolved Solids น้ำประปาแล้ว



29/03/2568



29/03/2568

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728

Laboratory Registration No. : ว-179

Report No. 2501391

Page : 1/1

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date: 04/04/68

Analyzed Date: 04/04/68 - 23/04/68

Sampling by: Customer

Sampling Type: น้ำเสีย

Sampling Site: --

Sampling Method: Grab

Sampling Date: 03/04/68

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2501341-1 น้ำเข้ระบบบำบัด	St2501341-2 น้ำทิ้งบ่อบำบัด	*มาตรฐาน
1	pH (at 25 ° C)	-	Electrometric	7.3	7.7	5.5 - 9.0
2	BOD	mg/L	5-Days BOD Test,Membrane Electrode	72.6	6.0	ไม่เกิน 20
3	COD	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric	-	51	-
4	Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	27	6	ไม่เกิน 30
5	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	714	247	ไม่เกิน 1000
6	Grease & Oil	mg/L	Liquid - Liquid,Partition Gravimetric	<5	<5	ไม่เกิน 20
7	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	Macro-Kjeldahl	35	20	ไม่เกิน 35
8	Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	-	<0.5	ไม่เกิน 1.0
9	Settleable Solids	mL/L	Imhoff Cone	-	<0.5	-
10	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mg	Multiple Tube Fermentation Technique	-	<1.8	ไม่เกิน 5000
11	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mg	Multiple Tube Fermentation Technique	-	<1.8	ไม่เกิน 1000
12	Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric	-	0.53	ไม่เกิน 1.0
Sampling Time:		-	-	10:10	11:00	-
Sampling Condition:		-	Observation	เหลือใสมีตะกอน	เหลือใสมีตะกอน	-

Remark

*อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 : อาคารประเภท ก

#ค่า Total Dissolved Solids น้ำทิ้งบ่อบำบัดที่รายงานเป็นค่าที่หักลบจากค่า Total Dissolved Solids น้ำประปาแล้ว

Total Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 mg แสดงว่าตรวจไม่พบ

Fecal Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 mg แสดงว่าตรวจไม่พบ



23/04/2568



23/04/2568

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728



บริษัท เซนต์เอ็นไว จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

Laboratory Registration No. : ว-179

Report No. 2501957

Page : 1/1

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date: 15/05/68

Analyzed Date: 15/05/68 - 27/05/68

Sampling by: Customer

Sampling Type: น้ำเสีย

Sampling Site: --

Sampling Method: Grab

Sampling Date: 14/05/68

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2501871-1 น้ำเข้าระบบบำบัด	St2501871-2 น้ำทิ้งบ่อบำบัด	*มาตรฐาน
1	pH (at 25 ° C)	-	Electrometric	7.3	8.0	5.5 - 9.0
2	BOD	mg/L	5-Days BOD Test,Membrane Electrode	59.6	1.6	ไม่เกิน 20
3	COD	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric	-	53	-
4	Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	26	8	ไม่เกิน 30
5	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	514	210	ไม่เกิน 1000
6	Grease & Oil	mg/L	Liquid - Liquid,Partition Gravimetric	<5	<5	ไม่เกิน 20
7	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	Macro-Kjeldahl	32	19	ไม่เกิน 35
8	Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	-	<0.5	ไม่เกิน 1.0
9	Settleable Solids	mL/L	Imhoff Cone	-	<0.5	-
10	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mg	Multiple Tube Fermentation Technique	-	<1.8	ไม่เกิน 5000
11	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mg	Multiple Tube Fermentation Technique	-	<1.8	ไม่เกิน 1000
12	Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric	-	0.80	ไม่เกิน 1.0
	Sampling Time:	-	-	08:40	09:30	-
	Sampling Condition:	-	Observation	เหลือใสมีตะกอน	เหลือใสมีตะกอน	-

Remark

*อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. 2567 : อาคารประเภท ก


#ค่า Total Dissolved Solids น้ำทิ้งบ่อบำบัดที่รายงานเป็นค่าที่หักลบจากค่า Total Dissolved Solids น้ำประปาแล้ว

Total Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 mg แสดงว่าตรวจไม่พบ

Fecal Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 mg แสดงว่าตรวจไม่พบ



28/05/2568



28/05/2568

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728



St-FP7.8-03/01/04012564



บริษัท เซนต์เอ็นไว จำกัด

Saint Envir Co., Ltd.

Laboratory Registration No. : ว-179

Report No. 2502332

Page : 1/1

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date: 11/06/68

Analyzed Date: 11/06/68 - 24/06/68

Sampling by: Customer

Sampling Type: น้ำเสีย

Sampling Site: --

Sampling Method: Grab

Sampling Date: 11/06/68

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2502295-1 น้ำเข้าระบบบำบัด	St2502295-2 น้ำทิ้งบ่อบำบัด	*มาตรฐาน
1	pH (at 25 ° C)	-	Electrometric	7.1	8.2	5.5 - 9.0
2	BOD	mg/L	5-Days BOD Test,Membrane Electrode	55.6	14.3	ไม่เกิน 20
3	COD	mg/L	Closed Reflux,Titrimetric	-	55	-
4	Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	18	17	ไม่เกิน 30
5	Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	814	718	ไม่เกิน 1000
6	Grease & Oil	mg/L	Liquid - Liquid,Partition Gravimetric	<5	<5	ไม่เกิน 20
7	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L as N	Macro-Kjeldahl	55	2.27	ไม่เกิน 35
8	Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric	-	<0.5	ไม่เกิน 1.0
9	Settleable Solids	mL/L	Imhoff Cone	-	<0.5	-
10	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mg	Multiple Tube Fermentation Technique	-	<1.8	ไม่เกิน 5000
11	Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mg	Multiple Tube Fermentation Technique	-	<1.8	ไม่เกิน 1000
12	Free Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric	-	0.26	ไม่เกิน 1.0
	Sampling Time:	-	-	09:50	09:42	-
	Sampling Condition:	-	Observation	เหลือใสมีตะกอน	เหลือใสมีตะกอน	-

Remark

*อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

พ.ศ. 2567 : อาคารประเภท ก

#ค่า Total Dissolved Solids น้ำทิ้งบ่อบำบัดที่รายงานเป็นค่าที่หักลบจากค่า Total Dissolved Solids น้ำประปาแล้ว

Total Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 mg แสดงว่าตรวจไม่พบ

Fecal Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 mg แสดงว่าตรวจไม่พบ



25/06/2568



25/06/2568

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728



St-FP7.8-03/01/04012564



บริษัท เซนต์เอ็นไว จำกัด
Saint Envir Co., Ltd.

Laboratory Registration No. : ว-179

Report No. 2502354

Page : 2/2

Customer Name : โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

Address: เลขที่ 19/9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Received Date: 11/06/68

Analyzed Date: 11/06/68 - 24/06/68

Sampling by: Customer

Sampling Type: น้ำประปา

Sampling Site: --

Sampling Method: Grab

Sampling Date: 11/06/68

ลำดับ	Parameter	Unit	Method	St2502296-1 น้ำประปา (ห้องน้ำ)	*มาตรฐาน
12	Fluoride	mg/L as F ⁻	SPADNS	<0.10	ไม่เกิน 0.7
13	Copper	mg/L as Cu	AAS	<0.05	ไม่เกิน 1
14	Zinc	mg/L as Zn	AAS	<0.05	ไม่เกิน 3
15	Lead	mg/L as Pb	AAS	0.007	ไม่เกิน 0.01
16	Chromium	mg/L as Cr	AAS	0.007	ไม่เกิน 0.05
17	Cadmium	mg/L as Cd	AAS	<0.001	ไม่เกิน 0.003
18	Arsenic	mg/L as As	AAS	<0.005	ไม่เกิน 0.01
19	Mercury	mg/L as Hg	AAS	0.0001	ไม่เกิน 0.001
20	Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN	<1.1	น้อยกว่า 1.1
21	E - Coli Bacteria	MPN/100 mL	MPN	Negative	น้อยกว่า 1.1
Sampling Time:		-	-	09:55	-
Sampling Condition:		-	Observation	ใส	-

Remark

*ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563

Total Coliform Bacteria มีค่า <1.1 MPN/100 mL แสดงว่าตรวจไม่พบ

E - Coli Bacteria มีค่า Negative แสดงว่าตรวจไม่พบ



25/06/2568



25/06/2568

Reported results refer to submitted samples only.

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory

30/29-30 ซอยเสรีไทย 68 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

30/29-30 Soi. Sareethai 68 Sareethai Road., Minburi, Bangkok 10510

Tel. 02-906-3729-31 Fax. 02-906-3728



St-FP7.8-03/01/04012564