

ภาคผนวก ค-3

เอกสารการตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย
(Wastewater Treatment)

แบบฟอร์มตรวจสอบและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)

Preventive Maintenance Checklist

โรงแรมตรีพนา

เครื่องจักร/Machine: ถังบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ 10 Q	อายุการใช้งาน/Age: 18 เดือน	สถานที่ติดตั้ง/Installation: โรงแรม ตรีพนา					
รหัสเครื่องจักร/PM Code: LWT-10/GY10Q	รอบการตรวจสอบ/The examination:			เวลาที่ใช้ตรวจสอบ/ Time : 2 ชม.			
ผู้ส่งงาน/Assigned By :วรโชติ	วันที่ เวลา/Date Time: กุมภาพันธ์ 2568						
รายละเอียด/Description	Duration				ค่ามาตรฐาน/ Standard	สถานะปกติ หรือไม่/Problem	หมายเหตุ/Note
	M	Q	H	Y			
ตรวจเช็ค							
1.ตรวจสอบการทำงานของชุดกลลอย	***	***	***	***		N	
2.ตรวจสอบวัดค่าความดันทานขดลวด	***	***	***	***		N	
3.ตรวจสอบสภาพของสายไฟ	***	***	***	***		N	
4.ทำการยกบ่มขึ้นมาทำการตรวจสอบ	-	-	***	***			
5.ตรวจสอบการเกิดสนิมของท่อ	***	***	***	***		N	
6.ตรวจสอบสภาพไคด์เรียว	***	***	***	***		N	
7.ทาสีป้องกันสนิมหากจำเป็น	-	-	-	***			
8.ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าขณะทำงานและบันทึก ค่า(R...../S...../T.....)	***	***	***	***		N	
9.ตรวจเช็คทำความสะอาดตู้	***	***	***	***		N	
10.ตรวจเช็คสภาพของชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบ	***	***	***	***		N	
11.ตรวจเช็คและทำการกวาดชั้นน็อต	-	-	***	***			
12.ตรวจเช็คหลอดไฟสัญญาณต่างๆ	***	***	***	***		N	
13.ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ปุ่มกดต่างๆ	***	***	***	***		N	
14.ตรวจเช็คสภาพของจุดต่อสายไฟต่างๆ	***	***	***	***		N	
15.ตรวจเช็คโครงสร้างของบ่อ	-	-	***	***			
16.ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	***	***	***	***		N	
17.ตรวจเช็คการทำงานของชุด Volt และ AMP มิเตอร์	***	***	***	***		N	
18.ตรวจสอบตะแกรงดักขยะ	***	***	***	***		N	
รายละเอียดปัญหา/ Details of the problem					รายละเอียดแนวทางการแก้ไข/ Details of the solution		
.....							
.....							
.....							

REMARK

M = Monthly

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

ดำเนินการโดย/ Done By

สมาน พงษ์อนาเวศวร์
วันที่ 18/2/2568
หัวหน้าช่าง

ตรวจสอบโดย/Checked By

วชิระ ทรัพย์แสน
วันที่ 18/2/2568
ผู้จัดการโรงแรม

อนุมัติโดย/Approval By

วชิระ ทรัพย์แสน
วันที่ 18/2/2568
ผู้จัดการโรงแรม