

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ระยะดำเนินการ)  
(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

---

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต  
ถนนหมื่นเงิน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  
บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด

มกราคม 2567



จัดทำโดย



บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

125/512 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-540968 โทรสาร 076-540968 E-mail: phuketenvi@yahoo.com


125/512 M. 5 T.Rasada A.Muang Phuket 83000 Tel. 076-540968 Fax. 076-540968 E-mail: phuketenvi@yahoo.com

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ระยะดำเนินการ)

---

## โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ถนนเหมื่นเงิน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด

มกราคม 2567



จัดทำโดย



บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

PHUKET ENVIRONMENTAL SERVICES CO., LTD.

125/512 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-540968 โทรสาร 076-540968 E-mail: phuketenvi@yahoo.com

125/512 M. 5 T.Rasada A.Muang Phuket 83000 Tel. 076-540968 Fax. 076-540968 E-mail: phuketenvi@yahoo.com





## สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญรูป	ข
สารบัญตาราง	ค
<b>บทที่ 1 บทนำและรายละเอียดโครงการ</b>	<b>1-1</b>
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-1
1.3 ขอบเขตการศึกษา	1-2
1.4 วิธีการศึกษาและจัดทำรายงาน	1-2
1.5 รายละเอียดโครงการ	1-3
1.5.1 ที่ตั้งโครงการ	1-3
1.5.2 ประเภทโครงการและรูปแบบอาคาร	1-3
1.5.3 รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคในช่วงเปิดดำเนินการ	1-7
<b>บทที่ 2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม</b>	<b>2-1</b>
2.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	2-1
<b>บทที่ 3 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม</b>	<b>3-1</b>
3.1 บทนำ	3-1
3.2 ขอบเขตการดำเนินการ	3-1
3.2.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2.2 พารามิเตอร์และวิธีการตรวจวิเคราะห์	3-1
3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ	3-4
3.4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-4
3.4.1 การเกิดแผ่นดินไหว	3-4
3.4.2 การคมนาคมขนส่ง	3-5
3.4.3 การใช้น้ำ	3-5
3.4.4 การระบายน้ำ	3-6
3.4.5 คุณภาพน้ำทิ้ง	3-6
3.4.6 การจัดการมูลฝอย	3-7
3.4.7 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	3-13
3.4.8 สุขภาพ	3-13
3.4.9 การป้องกันอัคคีภัย	3-13

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

บทที่ 4	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
	และการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
4.1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2	สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	4-1
เอกสารแนบที่ 1	หนังสือเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	
เอกสารแนบที่ 2	สำเนาหนังสือรับรองบริษัทและหนังสือมอบอำนาจ	
เอกสารแนบที่ 3	PREVENTIVE MAINTENANCE มอเตอร์และปั๊มน้ำใช้	
เอกสารแนบที่ 4	PREVENTIVE MAINTENANCE ระบบบำบัดน้ำเสีย	
เอกสารแนบที่ 5	ใบเสร็จขยยะมูลฝอย	
เอกสารแนบที่ 6	PREVENTIVE MAINTENANCE MDB	
เอกสารแนบที่ 7	PREVENTIVE MAINTENANCE อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	
เอกสารแนบที่ 8	แผนฉุกเฉินและผลการซ้อมแผนฉุกเฉินปี 2566	
เอกสารแนบที่ 9	เอกสารจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัย	
เอกสารแนบที่ 10	เอกสาร CONTACT การกำจัดสัตว์ก่อโรค	
เอกสารแนบที่ 11	ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	
เอกสารแนบที่ 12	เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ	

## สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
รูปที่ 1-1	ที่ตั้งโครงการ	1-5
รูปที่ 1-2	ผังบริเวณโครงการ	1-6
รูปที่ 3.4.5-1	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากป่อดตรวจสอบคุณภาพน้ำ ระหว่างปี 2564-2566	3-10

## สารบัญญัตินำ

ตารางที่		หน้า
ตารางที่ 1-1	ประเภทและความสูงของอาคารโครงการ.....	1-4
ตารางที่ 2.2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม..... โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ของบริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด ระยะดำเนินการ	2-3
ตารางที่ 3.2.1-1	ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม.....	3-2
ตารางที่ 3.2.2-1	พารามิเตอร์และวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม.....	3-4
ตารางที่ 3.4.5-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อน้ำทิ้ง..... ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566	3-8
ตารางที่ 3.4.5-2	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2564-2566.....	3-9



## บทที่ 1

### บทนำและรายละเอียดโครงการ

## บทที่ 1

### บทนำและรายละเอียดโครงการ

#### 1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ของบริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด ได้รับความเห็นชอบตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานที่ ภก 0013.2/8971 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555 จากการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต จำนวน 79 ห้องพัก (เอกสารแนบที่ 1 หนังสือเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น) ทั้งนี้ ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานฯ ได้กำหนดให้โครงการฯ ต้องเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เสนอให้กับหน่วยงานอนุญาต ทราบทุก 6 เดือน

ดังนั้น บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด จึงมอบหมายให้บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อม จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลรายละเอียดของโครงการโดยย่อ เพื่อให้เห็นภาพรวมของลักษณะและกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ

#### 1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน

- 1) ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566
- 2) รวบรวมผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566
- 3) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังกล่าว พร้อมทั้งนำมาเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา และนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

### 1.3 ขอบเขตการศึกษา

ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการนั้น จะประกอบไปด้วย

#### 1) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ซึ่งเป็นผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และบริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด จะเป็นผู้นำเอกสารหลักฐานต่างๆ มาใช้ประกอบการตรวจติดตามและผนวกเข้าไว้ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมนี้

#### 2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด ร่วมกับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการตรวจวัดดังกล่าว พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลของโครงการในด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นข้อกำหนดตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### 1.4 วิธีการศึกษาและจัดทำรายงาน

การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ สิ่งแวดล้อม โครงการได้จัดทำรายงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 โดยบริษัทที่ปรึกษาจะตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่โครงการปฏิบัติเปรียบเทียบกับที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียด โดยการดำเนินการ ดังนี้

- 1) จัดทำตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 2) เหตุผลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้หรือไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน

## 1.5 รายละเอียดโครงการ

### 1.5.1 ที่ตั้งโครงการ

โครงการ อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ ถนนหมีเงิน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต อยู่ในพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง ที่ตั้งโครงการแสดงดังรูปที่ 1-1 มีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ	ติดกับ	ถนนส่วนบุคคลถัดไปเป็นโครงการโรงแรม อมารี ภูเก็ต
ทิศใต้	ติดกับ	โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมารี ป่าตอง
ทิศตะวันออก	ติดกับ	ถนนส่วนบุคคล และถนนหมีเงิน
ทิศตะวันตก	ติดกับ	โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมารี ป่าตอง

การเข้าถึงโครงการสามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถยนต์ จากตัวเมืองภูเก็ตเข้าสู่ตำบลป่าตองใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4020 (ถนนวิเชียรนคราม) ไปสิ้นสุดที่เทศบาลเมืองกะทู้ จากนั้นเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 (ถนนพระบารมี) เมื่อถึงสามแยกถนนพระบารมีตัดกับถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี เลี้ยวซ้าย เพื่อเข้าสู่ถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตรงไปประมาณ 2.6 กิโลเมตร เลี้ยวขวา เพื่อเข้าสู่ถนนประชาชนุเคราะห์ (เดินรถทางเดียว) ตรงไปประมาณ 350 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนทวิวงศ์ซึ่งเป็นถนนเลียบริมชายหาดป่าตอง ตรงไปประมาณ 600 เมตร ผ่านสะพานคลองปากบาง ให้สังเกตป้ายชื่อโรงแรม อมารี คอรัล บีช ภูเก็ต แล้วตรงเข้าไปบริเวณทางเข้าโรงแรม อมารี คอรัล บีช ภูเก็ต ประมาณ 100 เมตร พื้นที่โครงการอยู่ด้านซ้ายมือ เส้นทางคมนาคมเข้าสู่พื้นที่โครงการ

### 1.5.2 ประเภทโครงการและรูปแบบอาคาร

ปัจจุบันโครงการเปิดให้ผู้ให้บริการเข้าพักอาศัยเต็มแล้ว เป็นโครงการที่ประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม ภายในโครงการประกอบด้วย อาคารห้องพัก (อาคาร A1-A8 และอาคาร B1-B10) อาคารอเนกประสงค์ (อาคาร PB1) อาคารต้อนรับ (อาคาร PB2) อาคารห้องน้ำรวม และอาคารห้องพักขยะรวม รวมมีจำนวนอาคารทั้งสิ้น จำนวน 22 อาคาร และจำนวนห้องพักทั้งสิ้น จำนวน 79 ห้องพัก รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1-1 นอกจากนี้โครงการยังจัดให้มีที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ จำนวน 21 คัน และพื้นที่สีเขียว ผังบริเวณของโครงการ แสดงในรูปที่ 1-2

รูปแบบอาคารของโครงการ อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารเน้นการออกแบบอาคารให้ดูทันสมัย เรียบง่าย และออกแบบห้องพักเพื่อความเป็นส่วนตัวมากที่สุด ให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติ โดยจัดให้มีระเบียงเปิดโล่ง มีการกำหนด ความสูงของแต่ละอาคารที่มีการลดหลั่นแตกต่างกันไปตามตำแหน่งการควบคุมความสูง เพื่อสร้างความโปร่งและลดความรู้สึกหนาแน่นของโครงการ สำหรับวัสดุหลักของโครงการ คือ คอนกรีตและกระจก ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ทั่วไปและขนย้ายได้ง่าย นอกจากนี้ยังจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง ซึ่งจะช่วยลดความกระด้างจากโครงสร้างของอาคาร และลดผลกระทบต่อทัศนียภาพของผู้ที่สัญจรไปมาได้อีกด้วย



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ของบริษัท อมารี เอชเทล ภูเก็ต จำกัด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ระยะดำเนินการ)

**ตารางที่ 1-1 ประเภทและความสูงของอาคารโครงการ**


ชื่ออาคาร	จำนวน ห้องพัก	ระดับความสูง ตามประกาศ กระทรวงฯ	ระดับความสูง ตามกฎหมาย ฉบับที่ 55	ที่ตั้งตาม ประกาศ กระทรวงฯ
<b>อาคารห้องพัก</b>				
- อาคาร A1 (3 ชั้น)	6 ห้อง	11.10	11.10	บริเวณที่ 2
- อาคาร A2 (3 ชั้น)	6 ห้อง	11.10	11.10	บริเวณที่ 2
- อาคาร A3 (3 ชั้น)	6 ห้อง	11.10	11.10	บริเวณที่ 2
- อาคาร A4 (3 ชั้น)	6 ห้อง	11.10	11.10	บริเวณที่ 2
- อาคาร A5 (3 ชั้น)	6 ห้อง	11.10	11.10	บริเวณที่ 2
- อาคาร A6 (3 ชั้น)	6 ห้อง	11.10	11.10	บริเวณที่ 2
- อาคาร A7 (3 ชั้น)	6 ห้อง	11.10	11.10	บริเวณที่ 2
- อาคาร A8 (3 ชั้น)	6 ห้อง	11.10	11.10	บริเวณที่ 2
- อาคาร B1 (2 ชั้น)	4 ห้อง	5.90	5.90	บริเวณที่ 6
- อาคาร B2 (2 ชั้น)	4 ห้อง	5.90	5.90	บริเวณที่ 6
- อาคาร B3 (2 ชั้น)	4 ห้อง	5.90	5.90	บริเวณที่ 6
- อาคาร B4 (2 ชั้น)	4 ห้อง	5.90	5.90	บริเวณที่ 6
- อาคาร B5 (2 ชั้น)	4 ห้อง	5.90	5.90	บริเวณที่ 2
- อาคาร B6 (2 ชั้น)	4 ห้อง	5.90	5.90	บริเวณที่ 6
- อาคาร B7 (2 ชั้น)	1 ห้อง	5.90	5.90	บริเวณที่ 6
- อาคาร B8 (2 ชั้น)	1 ห้อง	5.90	5.90	บริเวณที่ 6
- อาคาร B9 (2 ชั้น)	1 ห้อง	5.90	5.90	บริเวณที่ 6
- อาคาร B10 (2 ชั้น)	4 ห้อง	5.90	5.90	บริเวณที่ 6
<b>อาคารบริการ</b>				
- อาคาร PB1 (อาคารเอนกประสงค์) (ชั้นเดียว)	-	6.20	6.20	บริเวณที่ 2
- อาคาร PB2 (อาคารต้อนรับ) (2 ชั้น)	-	10.20	10.20	บริเวณที่ 2
- อาคารห้องน้ำรวม (ชั้นเดียว)	-	3.15	3.15	บริเวณที่ 2
- อาคารห้องพักขยะรวม (ชั้นเดียว)	-	1.70	1.70	บริเวณที่ 6
<b>รวม</b>	<b>79 ห้อง</b>			

ที่มา : บริษัท อมารี เอชเทล ภูเก็ต จำกัด

รายงานผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารอยู่ยวมอมาร์ เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ของบริษัท อมารี เอ็นแทอ์ ภูเก็ต จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ระยะดำเนินการ)



ที่มา : รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์ โครงการ อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต, มกราคม 2555  
 บทที่ 1-1 ที่ตั้งโครงการ



ที่มา : รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ฉบับสมบูรณ์ โครงการ อมกัเรสซิเดนซ์ ภูเก็ต, มกราคม 2555

## รูปที่ 1-2 ผังบริเวณโครงการ



### 1.5.3 รายละเอียดระบบสาธารณูปโภคในช่วงเปิดดำเนินการ

โครงการได้จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค ไว้อำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการและ  
ผู้เข้ามาติดต่อ มีรายละเอียดดังนี้

#### 1) การใช้น้ำ

แหล่งน้ำดิบหลักของโครงการ คือ ป่อน้ำธรรมชาติด้านหลังพื้นที่โครงการ (เจ้าของเดียวกัน)  
จำนวน 2 บ่อ และแหล่งน้ำสำรอง คือ การซื้อน้ำจากรถน้ำเอกชน



แหล่งน้ำดิบของโครงการ

#### 2) ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำและถังเก็บน้ำใช้

โครงการจัดให้มีระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ เพื่อปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างให้อยู่ในเกณฑ์  
มาตรฐาน และจัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 1 ถัง ปริมาตร 450 ลูกบาศก์เมตร



อาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำ



ถังเก็บน้ำใช้



### 3) การบำบัดน้ำเสีย

โครงการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นและถังตกไขมันในแต่อาคาร ก่อนรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ Extended Aeration AS ซึ่งน้ำเสียที่เกิดขึ้นอยู่ในช่วง 200-250 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และระบบบำบัดน้ำเสียสามารถรองรับได้อยู่ในช่วง 250-300 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ระบบบำบัดน้ำเสียมีการควบคุมการหมุนเวียนตะกอนโดยการตั้งเวลาอัตโนมัติ และตรวจสอบการควบคุมการกำจัดตะกอนส่วนเกิน โดยใช้ Imhoff ดูการจมตัวของตะกอนว่ามีมากหรือน้อย กรณีที่ตะกอนมีมากจะนำไปไว้ที่บ่อพักเชื้อ ในกรณีที่ตะกอนน้อย จะรีเทิร์นกลับไปยังถังเติมอากาศ และกากตะกอนส่วนเกินจะนำมาผสมกับดินทำเป็นปุ๋ย ปัจจุบันโครงการสูบน้ำจากบ่อเกรอะทุกชุด โดยเทศบาลเมืองป่าตอง ปีละ 1 ครั้ง



ระบบบำบัดน้ำเสีย

### 4) การนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์

ปัจจุบันโครงการใช้คลอรีนแบบน้ำ 10% และมีการใช้ปั๊มฟิตคลอรีนซึ่งสามารถควบคุมปริมาณคลอรีนได้ โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วนำมารดน้ำต้นไม้ ร้อยละ 70 ที่เหลือระบายออกนอกโครงการ



ระบบคลอรีน

#### 5) ระบบระบายน้ำ

โครงการมีระบบท่อน้ำฝนและน้ำเสียแยกออกจากกันแต่ละอาคาร โดยท่อระบายน้ำฝนจะมีตะแกรงดักขยะ ส่วนท่อน้ำเสียทั้งหมดจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย



ระบบระบายน้ำฝน

#### 6) การจัดการขยะมูลฝอย

โครงการจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยไว้ในทุกห้องพัก พื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ของโครงการ โดยมีลักษณะแบบมีฝาปิดมิดชิดไว้รองรับขยะอย่างเพียงพอ โดยมีแม่บ้านทำความสะอาดทำหน้าทีรวบรวมขยะมูลฝอยจากพื้นที่ส่วนต่างๆ บรรจลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวมของโครงการ

โครงการจัดให้มีห้องพักขยะรวม แยกเป็นห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะแห้ง/รีไซเคิล/อันตราย ซึ่งสามารถรับขยะมูลฝอยของโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยจะมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยของบริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลเมืองป่าตองเข้ามาเก็บขนทุกวัน และมีแม่บ้านทำความสะอาดภายหลังการเข้าเก็บขนทุกวัน





ห้องพักขยะรวม

#### 7) ระบบการจราจร

ทางเข้า-ออกโครงการ มีความกว้างประมาณ 16.31 เมตร เดินรถสองทิศทาง สำหรับถนนภายในโครงการ กว้างประมาณ 6.00 เมตร เดินรถสองทิศทาง ที่จอดรถยนต์ของโครงการรวมทั้งสิ้น จำนวน 21 คัน

#### 8) ระบบไฟฟ้า

โครงการจะขอรับบริการด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาป่าตอง ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้รายละเอียดการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่สำคัญภายในโครงการ มีดังนี้

##### ระบบไฟฟ้าปกติ

โครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil Type Transformer) ขนาด 1,250 kVA จำนวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) โดยโครงการจะรับกระแสไฟฟ้าผ่านหม้อแปลง ก่อนแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 33 kV เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยังแต่ละอาคาร ทั้งนี้ขนาดของหม้อแปลงเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 และได้เลือกใช้ขนาดอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงด้านแรงสูง โดยระบบไฟฟ้าด้านแรงสูงเป็นระบบ 33 kV

#### ระบบความปลอดภัยของการไฟฟ้า

โครงการได้ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันต่ำ ขนาด 2,000AT/2,000AF ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้ในเวลาที่เหมาะสมและทันเวลาก่อนที่จะเกิดความเสียหาย ส่วนภายในห้องไฟฟ้าจะมีการปิดกั้นที่มั่นคงและมิดชิด และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องไฟฟ้าของโครงการและมีที่ว่างพอเพียงเพื่อการตรวจสอบ ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาในส่วนที่เป็นไฟฟ้าแรงต่ำ

#### ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน

ในกรณีที่มีการจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาป่าตอง ชัดข้อง หรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทางโครงการได้จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 500 kVA จำนวน 1 เครื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ให้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่มีความสำคัญ



#### **9) ระบบป้องกันอัคคีภัย**

โครงการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ทั่วบริเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ Smoke Detector ในห้องพัก ถึงดับเพลิง (Fire Extinguisher) หน้าห้องพัก หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Hydrant) ระบบน้ำสำรองดับเพลิง และเส้นทางหนีไฟ ติดด้านหลังประตูห้องพักทุกห้อง

โครงการจะจัดให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดให้มีจุดรวมพล จำนวน 1 จุด ใกล้กับบริเวณที่จอดรถโครงการ



ระบบแจ้งเหตุอัคคีภัยและป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ



จุดรวมพลของโครงการ

ป้ายแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟของโครงการ

### ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยและป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ

#### 10) การรักษาความปลอดภัย

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยตรวจตราความปลอดภัยและความเรียบร้อยในโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง การทำงานจะแบ่งเป็น 2 ผลัด โดยผลัดที่ 1 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น. และผลัดที่ 2 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 19.00-



07.00 น. โดยเจ้าหน้าที่จะสอดส่องดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบๆ อาคาร บริเวณที่จอดรถยนต์ และทางเข้า-ออกของโครงการ

นอกจากนี้โครงการมีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ กระจายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่โครงการ

#### 11) พื้นที่สีเขียว

โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่บริเวณโดยรอบบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่



พื้นที่สีเขียวของโครงการ

---

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

## บทที่ 2

### ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 2.1 วิธีการติดตามตรวจสอบ

บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ในระยะดำเนินการ โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ของบริษัท อมารี เอชเทล ภูเก็ต จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ซึ่งได้ทำการตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยการสำรวจภาคสนามของพื้นที่โครงการ การตรวจสอบจากเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น และการแก้ไขปรับปรุงปัญหาดังกล่าว พร้อมทั้งทำการถ่ายภาพการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำรายงาน

#### 2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ของบริษัท อมารี เอชเทล ภูเก็ต จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 แสดงได้ดังตารางที่ 2.2-1 โดยสามารถจำแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ 2) มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน 3) มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ และ 4) มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ



ตารางที่ 2.2-1    **สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมาร์ เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ของบริษัท อมาร์ เรสซิเดนซ์ จำกัด จำกัด ระยะดำเนินการ**

โครงการ : โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมาร์ เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต  
เจ้าของโครงการ : บริษัท อมาร์ เรสซิเดนซ์ จำกัด จำกัด  
ที่ตั้งโครงการ : ถนนพหลโยธิน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  
จัดทำรายงานโดย : บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด  
ช่วงเวลาที่รายงาน : ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
ประเภทโครงการ : อาคารอยู่อาศัยรวม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ <input checked="" type="checkbox"/> = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ <input type="checkbox"/> = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรกายภาพ	-	-	-
1.1 สภาพภูมิประเทศ	-	-	-
1.2 ทรัพยากรที่ดินและการเกิดดินถล่ม	-	-	-
1.3 การเกิดแผ่นดินไหว	-	-	-
1.4 คุณภาพอากาศ	- มีการติดตามให้ผู้ที่พักอาศัยระดับเครื่องย่นดีไนโตรเจนที่ไม่มีการขับเคเลี่ยน เช่น กรณที่จอดรถผู้พักอาศัยคนอื่นและลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหามลพิษฝุ่นพิษกระจาย	✓ - โครงการได้ติดตามระดับเครื่องย่นดีไนโตรเจน ไว้ในบริเวณลานจอดรถของโครงการ	- ภาพถ่ายที่ 2.2-1 ป้ายระดับเครื่องย่นดีไนโตรเจน

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ <input checked="" type="checkbox"/> = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ <input type="checkbox"/> = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการ ฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณถนน โดยติดป้ายจำกัด ความเร็ว</li> <li>- จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการ รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วย ดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่ โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการได้ติดป้ายจำกัดความเร็วไว้บริเวณลานจอดรถของ โครงการ</li> <li>- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อให้ช่วย ดูดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาพถ่ายที่ 2.2-2 ป้ายจำกัดความเร็ว</li> <li>- ภาพถ่ายที่ 2.2-3 พื้นที่สีเขียวของ โครงการ</li> </ul>
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน	-	-	-
2. ทรัพยากรชีวภาพ			
2.1 นิเวศวิทยาทางบก	-	-	-
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	-	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์			
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	-	-	-
3.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปัจจุบัน			

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ของบริษัท อมารี เอ็มเพท จำกัด จำกัด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ <input checked="" type="checkbox"/> = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> = มาตรการที่ยังไม่ปฏิบัติตาม <input type="checkbox"/> = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง
3.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามผังเมืองรวม จังหวัด ภูเก็ต พ.ศ.2554	-	-	-
3.1.3การใช้ประโยชน์ที่ดินตาม ประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และ มาตรการคุ้มครอง สิ่งแวดล้อมในบริเวณ พื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553	-	-	-
3.1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามกฎหมายฉบับที่ 20(พ.ศ.2532) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	-	-	-

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ <input checked="" type="checkbox"/> = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ <input type="checkbox"/> = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง
3.2 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ)	- จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ
	- ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกเป็นกะตลอด 24 ชั่วโมง		
	- ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-2 ป้ายจำกัดความเร็ว
	- จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-5 ระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกทางจราจร และลานจอดรถของโครงการ
	- โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 21 คัน ซึ่งมากกว่าจำนวนที่จอดรถยนต์ที่ต้องจัดให้มีตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) และเพียงพอต่อผู้พักอาศัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดของผู้อยู่อาศัยในโครงการจอดที่ขวางเส้นทางจราจร	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-6 ที่จอดรถภายในโครงการ
	- ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณเข้าออกโครงการบนถนนสาธารณะ และบริเวณให้เส้นทางหน้าโครงการ	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ
	- ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และในระยะเวลาที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย	✓	- ภาพถ่ายที่ 2.2-7 ป้ายโครงการ

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ <input checked="" type="checkbox"/> = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ <input type="checkbox"/> = มาตรการที่ยังไม่เริ่มปฏิบัติตาม	เอกสารอ้างอิง
3.2 การใช้น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีถังบ่อน้ำดื่มที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้ว จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 93 ลูกบาศก์เมตร และบ่อน้ำดิบดิน จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 80 ลูกบาศก์เมตร โครงการสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ประมาณ 2 วัน</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลล้างทำความสะอาดถังน้ำ เป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน</li> <li>- มีการรณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ และเลือกใช้ สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ</li> <li>- ตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำและเสนอให้อยู่ในสภาพดี อยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที นอกจากนี้ โครงการจะหมั่นตรวจสอบระบบท่อน้ำ รวมถึงเครื่อง สุขภัณฑ์ที่อาจจะชำรุด จนเป็นเหตุให้น้ำประปารั่วไหล ได้ง่าย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำบดดิน จำนวน 2 ถึง ปริมาตรรวม 450 ลูกบาศก์เมตร เพื่อสำรองน้ำใช้ภายในโครงการ โดยสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ประมาณ 3 วัน</li> <li>- โครงการมีการล้างทำความสะอาดถังน้ำใช้ ทุก 6 เดือน โดยได้ทำการล้างทำความสะอาดเมื่อเดือนตุลาคม 2566</li> <li>- โครงการเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำในส่วนห้องพักของลูกค้า และออฟฟิศของโครงการ โดยคัดเลือก spec ของรุ่นสุขภัณฑ์ที่ใช้ ถูกัดเลือกตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างโครงการ พร้อมมีนโยบาย รณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ ประหยัดพลังงาน เช่น ติดป้าย HELP SAVE THE PLANET การใช้ผ้าปูที่นอนผืนเดิม และการใช้ ผ้าเช็ดตัวผืนเดิม</li> <li>- โครงการจัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการชำรุดของระบบจ่ายน้ำ โดยมีฝ่ายช่างเป็นผู้รับผิดชอบ ทำการจด log sheet เพื่อตรวจสอบมอเตอร์และปั๊มน้ำเป็นประจำทุกเดือน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาพถ่ายที่ 2.2-8 ถึงเก็บน้ำใช้ภายในโครงการ</li> <li>- ภาพถ่ายที่ 2.2-9 การล้างทำความสะอาด ถังเก็บน้ำใช้</li> <li>- ภาพถ่ายที่ 2.2-10 บั๊ยรณรงค์การประหยัด พลังงานในห้องพัก</li> <li>- เอกสารแนบ 3 Preventive maintenance มอเตอร์ และปั๊มน้ำใช้</li> </ul>

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ <input checked="" type="checkbox"/> = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ <input type="checkbox"/> = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง
3.3 การระบายน้ำและป้องกัน น้ำท่วม	- จัดให้มีบ่อน้ำของโครงการ มีปริมาตร 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ	✓ - โครงการจัดให้มีทางระบายน้ำฝนรอบโครงการ เพื่อทำการรวบรวมและระบายน้ำฝนภายในโครงการเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ	- ภาพถ่ายที่ 2.2-11 ระบบระบายน้ำฝน ภายในโครงการ
	- จัดให้มีการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ รวมถึงบ่อน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างโครงการ เป็นผู้ดูแลตรวจสอบตะกอนพร้อมจัดให้มีการขุดลอกตะกอนสม่ำเสมอ	-
	- ออกแบบให้มีบ่อน้ำ และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำของโครงการ	✓ - โครงการจัดให้มีบ่อน้ำพร้อมติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำของโครงการ	-
	- จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่าชำรุดต้องรีบทำการแก้ไขทันที	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างโครงการคอยตรวจสอบดูแลระบบรวบรวมระบายน้ำเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงเวลาฝนตก ซึ่งมีมาตรการจัดการเพื่อป้องกันน้ำระบายน้ไม่ทัน	-
3.4 การจัดการน้ำเสีย	- ติดตั้งมีเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดเวลา	<input checked="" type="checkbox"/> - โครงการไม่ได้ติดตั้งมีเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น โดยโครงการจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่สำคัญ เมื่อการจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง	- ภาพถ่ายที่ 2.2-12 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำรอง
	- จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย	✓ - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างโครงการทำหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบการของบ่มเดิมอากาศเป็นประจำทุกเดือน	- เอกสารแนบ 4 Preventive maintenance ระบบบำบัดน้ำเสีย
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการบำบัดน้ำเสีย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ		

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
3.4 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	<p>- ทำการสูบน้ำเสียจากถังเก็บตะกอนอย่างสม่ำเสมอ โดยติดต่อดูดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองป่าตองให้เข้ามาดำเนินการ</p>	<p>✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ <input checked="" type="checkbox"/> = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ <input type="checkbox"/> = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ</p> <p>- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ปริมาณกากตะกอนในถังเก็บตะกอนยังไม่ถึงปริมาณที่ส่งกำจัดแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามหากปริมาณกากตะกอนในถังเก็บตะกอนถึงปริมาณที่กำหนดโครงการจะจัดจ้างบริษัทเอกชนเข้าดำเนินการดูดสิ่งปฏิกูลตามมาตรการที่กำหนด</p>	-
3.5 การจัดการขยะมูลฝอย	<p>- ทางโครงการจะมีการปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการ โดยเป็นไม้ยืนต้นประมาณ 286 ต้น เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียได้</p> <p>- จัดให้มีถังขยะขนาด 120 ลิตร จำนวน 3 ถัง แยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล จัดวางบริเวณโถงทางเดิน และห้องครัว (อาคาร PB2)</p> <p>- จัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล จัดวางบริเวณโถงต้อนรับ (อาคาร PB1) และห้องประชุม (อาคาร PB2)</p> <p>- จัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง จัดวางบริเวณโถงน้ำของอาคารห้องนํ้ารวม</p>	<p>✓</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบโครงการเพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>✓</p> <p>- โครงการจัดให้มีถังขยะมูลฝอยไว้ในทุกห้องพัก พื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ของโครงการ โดยมีลักษณะแบบฝาปิดมิดชิดไว้รองรับขยะอย่างเพียงพอ โดยมีแม่บ้านทำความสะอาดทำหน้ารวบรวมขยะมูลฝอยจากพื้นที่ส่วนต่างๆ บรรจุลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักรวมของโครงการ</p>	<p>- ภาพถ่ายที่ 2.2-3 พื้นที่สีเขียวของโครงการ</p> <p>- ภาพถ่ายที่ 2.2-13 ถึงขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่างๆ ของโครงการ</p>

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
3.5 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีห้องพักรวม แยกเป็นห้องพักรายวัน และห้องพักรายคืน/รายสัปดาห์ ซึ่งสามารถรับขยะมูลฝอยของโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยจะมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองป่าตองเข้ามาเก็บขนทุกวัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดให้มีห้องพักรวม แยกเป็นห้องพักรายวัน และห้องพักรายคืน/รายสัปดาห์ ซึ่งสามารถรับขยะมูลฝอยของโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยจะมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองป่าตองเข้ามาเก็บขนทุกวัน และมีแม่บ้านทำความสะอาดภายหลังการเข้าเก็บขนทุกวัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาพถ่ายที่ 2.2-14 ห้องพักรวมและ แม่บ้านทำความสะอาด อาคารพักรวม</li> <li>- เอกสารแนบ 5 ใบเสร็จขยะมูลฝอย</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กวดขันให้พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการรวบรวมขยะมูลฝอยทิ้งภายในห้องพักรวมและบริเวณโดยรอบอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง บรรจุลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักรวมของโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการกำหนดให้แม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่ทำความสะอาดห้องพักรวมลูกค้าที่เข้าพักทุกห้องในช่วงเช้าทุกวัน โดยรวบรวมขยะจากห้องพักรวมลูกค้าใส่ถุงดำปริมาณ 3 ใน 4 มัดปากถุงมัดชิดก่อนนำไปรวมไว้ที่อาคารพักรวมของโครงการทุกวัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาพถ่ายที่ 2.2-15 แม่บ้านทำความสะอาด รวบรวมขยะจาก ห้องพักรวม</li> </ul>
3.5 ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,250 KVA จำนวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดันเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก ก่อนจ่ายไฟฟ้าไปยังแต่ละส่วนของอาคาร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการติดตั้งหม้อแปลงแบบยกสูง ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ ยังไม่ได้ติดตั้งป้ายเตือนอันตราย โดยมีแผนดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2563</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาพถ่ายที่ 2.2-16 หม้อแปลงไฟฟ้าของ โครงการ</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด 500 KVA จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่สำคัญ เมื่อการจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่สำคัญ เมื่อการจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาพถ่ายที่ 2.2-12 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำรอง</li> </ul>



องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ <input checked="" type="checkbox"/> = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> = มาตรการที่ยังไม่ปฏิบัติตาม <input type="checkbox"/> = มาตรการที่ยังไม่เริ่มเวลาปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง
3.6 ไฟฟ้า (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้</li> <li>- เปิดไฟฟ้าส่วนกลางระหว่าง เวลา 18.00-06.00 น.</li> <li>- เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ส่วนกลาง แบบประหยัดพลังงานและดูแลเรื่องการเปิดไฟส่องสว่างเวลากลางคืน ไม่ให้รบกวนผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง</li> <li>- บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลางเพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่ำ</li> <li>- ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่วนกลางภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</li> <li>- อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นประจำ</li> <li>- รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</li> <li>- จัดเจ้าหน้าที่หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟ ส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันต่ำขนาด 1,800AT/ 2,000AF ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้ ตั้งแต่โครงการเริ่มเปิดดำเนินการ</li> <li>- โครงการกำหนดระยะเวลาเปิดไฟฟ้าส่วนกลางตามมาตรการที่กำหนด โดยมีผู้รับผิดชอบ คือ ฝ่ายช่างโครงการ</li> <li>- โครงการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ต่างๆ ของส่วนกลาง แบบประหยัดพลังงาน เช่น หลอดไฟชนิด LED ทั้งโครงการ</li> <li>- โครงการจัดให้ฝ่ายช่างรับผิดชอบตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำ หากมีการเสียหายหรือชำรุดของอุปกรณ์ไฟฟ้า จะทำการซ่อมบำรุงเพื่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</li> <li>- โครงการมีนโยบายให้พนักงานโครงการช่วยกันประหยัดพลังงาน เช่น การตรวจสอบการเปิด-ปิด ไฟฟ้าแสงสว่างประจำวัน ไฟฟ้าหลังจากห้องนำทุกครั้ง</li> <li>- โครงการได้จัดทำป้ายการแจ้งเตือนภัยแก่ผู้พักอาศัยให้ทราบได้ เปิด-ปิดห้องพักลูกค้าเมื่อลูกค้าออกจากห้องพักระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในห้องจะปิดอัตโนมัติซึ่งสามารถประหยัดไฟฟ้าจากอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในห้องพักได้</li> <li>- โครงการจัดให้หมั่นทำความสะอาดมีหน้าที่ตรวจสอบและทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟส่วนกลางอยู่เสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาพถ่ายที่ 2.2-17 Circuit Breaker ของโครงการ</li> <li>-</li> <li>- ภาพถ่ายที่ 2.2-18 หลอดไฟชนิด LED</li> <li>- เอกสารแนบ 6 Preventive maintenance MDB</li> <li>-</li> <li>- ภาพถ่ายที่ 2.2-19 คีย์การ์ดห้องพักชนิดคีย์แม่เหล็กประหยัดไฟฟ้า</li> <li>-</li> </ul>



องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ <input checked="" type="checkbox"/> = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม <input type="checkbox"/> = มาตรการที่ยังไม่เสร็จสิ้น	เอกสารอ้างอิง
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ</li> <li>ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด</li> <li>จัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยแบ่งเป็นกะตลอด 24 ชั่วโมง</li> <li>สำหรับป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง จะแสดงชัดเจนอยู่ที่ถังดับเพลิงทุกจุด</li> <li>โครงการได้จัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณด้านหลังประตูห้องพัสดุค่า ทางเดินในอาคาร และใกล้ประตูทางออกหนีไฟ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ภาพถ่ายที่ 2.2-4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ</li> <li>-</li> <li>ภาพถ่ายที่ 2.2-22 ป้ายแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟของโครงการ</li> </ul>
3.8 การระบายอากาศและความร้อน	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีการจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่</li> <li>ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็นภาระป้องกันการสะสมของเชื้อโรค</li> <li>ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อย่างเสมอ</li> <li>ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องย่นตั้งไว้ในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการได้มอบหมายบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการเกิดฉุกเฉินภายในโครงการ เช่น ผู้จัดการโครงการ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการเหตุการณ์ ฝ่ายต้อนรับ ทำหน้าที่สื่อสารและประสานและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เป็นต้น โดยระบุไว้ในแผนฉุกเฉินของโครงการ</li> <li>โครงการจัดให้มีการดูแลระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ โดยฝ่ายช่างโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ และมีการทำความสะอาดเป็นประจำ</li> <li>โครงการได้ติดป้ายดับเครื่องย่นตั้งเมื่อจอดรถ ไว้บริเวณลานจอดรถของโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เอกสารแนบ 9 เอกสารจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัย</li> <li>ภาพถ่ายที่ 2.2-23 การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ</li> <li>ภาพถ่ายที่ 2.2-1 ป้ายดับเครื่องย่นตั้งเมื่อจอดรถ</li> </ul>

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติได้ <input checked="" type="checkbox"/> = มาตรการที่ปฏิบัติได้แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ <input type="checkbox"/> = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง
3.8 การระบายอากาศและ ความร้อน (ต่อ)	- จัดให้มีไม้ย่นด้านภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลด ความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ	✓ - โครงการจัดให้มีไม้ย่นด้านภายในโครงการ เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศ	- ภาพถ่ายที่ 2.2-3 พื้นที่สีเขียวของ โครงการ
4. คุณภาพชีวิต 4.1 สภาพสังคมและ เศรษฐกิจ	- โครงการจะพิจารณาปรับปรุงประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเข้า ทำงานก่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ของ ประชาชนในท้องถิ่น และสนับสนุนพร้อมส่งเสริม กิจกรรมและประเพณีของท้องถิ่นและกิจกรรมทาง ศาสนา	✓ - โครงการจะพิจารณาปรับปรุงประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเข้าทำงานก่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น - โครงการมีการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน เช่น ให้ความรู้ด้าน สิ่งแวดล้อมแก่เด็กนักเรียน กิจกรรมร่วมกับมูลนิธิบ้านลุงพิทักษ์ กิจกรรมร่วมกับมูลนิธิบ้านโสสะ ปฐกดันไม้ป่าชายเลน ที่ป่าลือก และเก็บขยะชายหาด เป็นต้น	- ภาพถ่ายที่ 2.2-24 กิจกรรมเพื่อชุมชน
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับติดตามและ ประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ	✓ - โครงการมอบหมายให้ผู้จัดการโครงการรับผิดชอบในการรับเรื่อง ร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนข้างเคียง	-
4.2 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแลความ ปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากพบ เหตุผิดปกติให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจาก หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแล และบรรเทาสาธารณ ภัยทันที	✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นกะตลอด 24 ชั่วโมง	- ภาพถ่ายที่ 2.2-4 เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยของโครงการ
	- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัย ภายในโครงการ ให้สามารถใช้งานได้	✓ - โครงการจัดให้ฝ่ายช่างรับผิดชอบการทำการของระบบ สัญญาณเตือนภัยเป็นประจำทุกเดือน	- เอกสารแนบ 7 Preventive maintenance อุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัย

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)	- ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่าง ๆ ภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการมูลฝอย	✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ <input checked="" type="checkbox"/> = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ <input type="checkbox"/> = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างโครงการทำหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย - โครงการกำหนดให้แม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่ทำความสะอาดห้องพักของลูกค้าที่เข้าพักทุกห้องในช่วงเช้าทุกวัน โดยรวบรวมขยะจากห้องพักลูกค้าใส่ถุงดำปริมาณ 3 ใน 4 มัดปากถุงมัดชิดก่อนนำไปรวมไว้ที่อาคารพักขยะรวมของโครงการทุกวัน	- ภาพถ่ายที่ 2.2-15 แม่บ้านทำความสะอาด รวบรวมขยะจากห้องพัก ลูกค้า
4.3 สุขภาพ	- จัดให้มีการถ่ายเอกภาพทรวงอกจากภายนอกอาคาร โดยออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เช่น ประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก - ล้างทำความสะอาดถนน ในโครงการอย่างสม่ำเสมอ	✓ - โครงการออกแบบอาคารให้มีการระบายอากาศตามแบบธรรมชาติ มีช่องเปิดโล่ง ทั้งประตู และหน้าต่าง	- ภาพถ่ายที่ 2.2-25 ห้องพักมีอากาศถ่ายเท
	- ลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย	✓ - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างโครงการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ในโครงการ เช่น การล้างทำความสะอาดถนนในช่วงหน้าแล้ง	-
	- จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว	✓ - โครงการได้ติดป้ายจำกัดความเร็วไว้บริเวณลานจอดรถของโครงการ	- ภาพถ่ายที่ 2.2-2 ป้ายจำกัดความเร็ว
	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง	✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	- ภาพถ่ายที่ 2.2-3 พื้นที่สีเขียวของ โครงการ

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมกัรี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ของบริษัท อมกัรี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด จำกัด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ ✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ <input checked="" type="checkbox"/> = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> = มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ <input type="checkbox"/> = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ	เอกสารอ้างอิง
4.3 สุขภาพ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเก็บขยะมูลฝอยในถังรองรับที่ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ใช้งานได้ไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด หรือเก็บมูลฝอยใส่ถุงดำก่อนนำไปกำจัด</li> <li>- ทำความสะอาดห้องน้ำ ไม่ให้เศษอาหารค้างหรืออุดตัน</li> <li>- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ฟันแทะ และสัตว์อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วหลังหมดที่อาศัยอยู่ตามตัวสัตว์ในแหล่งที่เกิดโรค</li> <li>- กำจัดหนูด้วยวิธี วางกาวดักหนูหรือสารเคมีชนิดตายช้า โดยวางในบริเวณที่อยู่วัดเคยพบเห็นหนู และจัดให้มีการตรวจสอบและทำการเก็บซากอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- ปิดถังขยะให้สนิท</li> <li>- บริเวณที่ปลูกต้นไม้ หากมีต้นไม้หนาแน่นก็ทำให้มียุ่งมาก เพราะยูงจะชอบเกาะพักอยู่ในที่มีดง อับๆ ควรแก้ไขให้โปร่งขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ - โครงการจัดให้มีห้องพักรวม แยกเป็นห้องพักแยกเป็น และห้องพักรวมแห่งรีโซเคิลอันตราย ซึ่งสามารถรับขยะมูลฝอยของโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยจะมีรถเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเข้ามาเก็บทุกวัน</li> <li>✓ - โครงการจัดให้แม่บ้านทำความสะอาดห้องพักรวมทุกวันในช่วงเช้า</li> <li>✓ - โครงการได้ว่าจ้างบริษัท อาร์กอน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้ามากำจัดสัตว์ก่อโรคต่างๆ ได้แก่ หนู ยุง แมลงสาบ เป็นต้น เป็นประจำเดือนละ 4 ครั้ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ภาพถ่ายที่ 2.2-14 ห้องพักรวมและแม่บ้านทำความสะอาดอาคารพักรวม</li> <li>-</li> <li>- เอกสารแนบ 10 เอกสาร Contact การกำจัดสัตว์ก่อโรค</li> </ul>



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ของบริษัท อมารี เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด จำกัด  
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ระยะดำเนินการ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและดูแลค่าต่าง ๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สรุปผลและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ	เอกสารอ้างอิง
4.4 ทัดเทียมภาพ	- ในการจัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ	✓ = มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ <input checked="" type="checkbox"/> = มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน <input checked="" type="checkbox"/> = มาตรการที่ยังไม่ปฏิบัติตาม <input type="checkbox"/> = มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติตาม	- ภาพถ่ายที่ 2.2-3 พื้นที่สีเขียวของโครงการ
	- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 6,241.98 ตารางเมตร (ร้อยละ 54.92 ของพื้นที่โครงการ)	✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย	✓ - โครงการจัดให้มีคนสวนของโครงการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ	



ภาพถ่ายที่ 2.2-1 ป้ายดับเครื่องยนต์เมื่อจอดรถ



ภาพถ่ายที่ 2.2-2 ป้ายจำกัดความเร็ว



ภาพถ่ายที่ 2.2-3 พื้นที่สีเขียวของโครงการ



ภาพถ่ายที่ 2.2-3 พื้นที่สีเขียวของโครงการ (ต่อ)



ภาพถ่ายที่ 2.2-4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ



ภาพถ่ายที่ 2.2-5 ระบบไฟส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออก ทางจราจร และลานจอดรถของโครงการ (ต่อ)





ภาพถ่ายที่ 2.2-5 ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออก ทางจราจร และลานจอดรถของโครงการ



ภาพถ่ายที่ 2.2-6 ที่จอดรถภายในโครงการ

ภาพถ่ายที่ 2.2-7 บ้ายโครงการ



อาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ถังเก็บน้ำใช้


ภาพถ่ายที่ 2.2-8 ถังเก็บน้ำใช้ภายในโครงการ

ARP บ่อ A  
ภาพการปฏิบัติงาน



ภาพถ่ายที่ 2.2-9 การล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้

ARP บ่อ B  
ภาพการปฏิบัติงาน



ภาพถ่ายที่ 2.2-9 การล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้





ภาพถ่ายที่ 2.2-10 ป้ายรณรงค์การประหยัด พลังงานในห้องพัก



ภาพถ่ายที่ 2.2-11 ระบบระบายน้ำฝนภายในโครงการ



ภาพถ่ายที่ 2.2-12 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง



ภาพถ่ายที่ 2.2-13 ถึงขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่าง ๆ ของโครงการ



ภาพถ่ายที่ 2.2-14 ห้องพักขยะรวมและแม่บ้านทำความสะอาดอาคารพักขยะรวม




ภาพถ่ายที่ 2.2-14 ห้องพักขยะรวมและแม่บ้านทำความสะอาดอาคารพักขยะรวม (ต่อ)



ภาพถ่ายที่ 2.2-15 แม่บ้านทำความสะอาดรวบรวมขยะจากห้องพักลูกค้า



ภาพถ่ายที่ 2.2-16 หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ



ภาพถ่ายที่ 2.2-17 Circuit Breaker ของโครงการ






ภาพถ่ายที่ 2.2-18 หลอดไฟฟ้านิต LED



ภาพถ่ายที่ 2.2-19 คีย์การ์ดห้องพักชนิดคีย์แท็กประหยัดไฟฟ้า



ภาพถ่ายที่ 2.2-20 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยและป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ



ภาพถ่ายที่ 2.2-20 ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยและป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ (ต่อ)



ภาพถ่ายที่ 2.2-21 จุดรวมพลของโครงการ



ภาพถ่ายที่ 2.2-22 บ้ายแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟ  
ของโครงการ



ภาพถ่ายที่ 2.2-23 การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ของบริษัท อมารี เอ็นแทท ภูเก็ต จำกัด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ระยะดำเนินการ)



ภาพถ่ายที่ 2.2-24 กิจกรรมเพื่อชุมชน



ภาพถ่ายที่ 2.2-25 ห้องพักผ่อนอากาศถ่ายเท

### บทที่ 3

## สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



## บทที่ 3

### ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

#### 3.1 บทนำ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ของบริษัท อมารี เอชเทล ภูเก็ต จำกัด ได้ดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของกรมการปกครองที่ กค 0013.2/8971 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555 (เอกสารแนบที่ 1) ทั้งนี้ บริษัท อมารี เอชเทล ภูเก็ต จำกัด ได้มอบหมายให้บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเม้นทอล เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 3.2 ขอบเขตการดำเนินการ

##### 3.2.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ของบริษัท อมารี เอชเทล ภูเก็ต จำกัด ได้วางแผนขอบเขตการดำเนินการติดตามตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยรายละเอียดของแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแสดงดังตารางที่ 3.2.1-1

##### 3.2.2 พารามิเตอร์และวิธีการตรวจวิเคราะห์

วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมในพารามิเตอร์ต่างๆ จะอ้างอิงตามวิธีการมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยมีรายละเอียดของพารามิเตอร์และวิธีการตรวจวิเคราะห์ดังตารางที่ 3.2.2-1

**ตารางที่ 3.2.1-1 ขอบเขต และแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม  
อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ของบริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด ช่วงดำเนินการ  
ประจำปี 2566**

มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์ที่ทำการ ตรวจวัด	ความถี่	ช่วงเวลาทำการตรวจวัด											
			ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66
<b>1.การเกิดแผ่นดินไหว</b> - บริเวณที่ติดตั้งแผนที่หินภัย	- สภาพการใช้งาน	ทุก 1 ปี ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- ภายในโครงการ	- การซ่อมแซมอพยพ	ทุก 1 ปี ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>2.การคมนาคมขนส่ง</b> - บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - บริเวณทางเข้า-ออกถนน สาธารณะและไหล่ทาง	- การอำนวยความสะดวก - สภาพการใช้งาน	ทุกวันตลอดระยะเวลา ดำเนินการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>3.การใช้น้ำ</b> - เส้นท่อน้ำใช้	- ตรวจสอบการรั่วไหลของ น้ำประปาในเส้นท่อ	ทุกเดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>4.การระบายน้ำ</b> - ท่อระบายน้ำของโครงการ - เครื่องสูบน้ำ	- การแตกหรือการรั่วซึม ของท่อ - อัตราการสูบ	ทุก 6 เดือนตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>5.การจัดการน้ำเสีย</b> - ระบบบำบัดน้ำเสีย	- ตรวจสอบและจดบันทึก การทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียของโครงการ	ทุก 6 เดือนตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
- ตรวจวัดน้ำทิ้งที่ผ่านการ บำบัด	- ความเป็นกรดด่าง - บีโอดี - ปริมาณสารแขวนลอย - ชัลไฟด์ - ปริมาณสารละลาย - ปริมาณตะกอนหนัก - น้ำมันและไขมัน - ทีเคเอ็น - โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ทั้งหมด	ทุกเดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ตารางที่ 3.2.1-1 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม	พารามิเตอร์ที่ทำการ ตรวจวัด	ความถี่	ช่วงเวลาทำการตรวจวัด											
			ม.ค. 66	ก.พ. 66	มี.ค. 66	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66	ก.ค. 66	ส.ค. 66	ก.ย. 66	ต.ค. 66	พ.ย. 66	ธ.ค. 66
6.การจัดการมูลฝอย - ที่พักขยะรวม	- สภาพของถังขยะ	ทุกเดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง	ทุกสัปดาห์ ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย - ระบบกล้องวงจรปิด	- ตรวจสอบประสิทธิภาพใน การทำงานของระบบกล้อง วงจรปิดทุกจุดที่มีการ ติดตั้งภายในโครงการ	ทุก 6 เดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.สุขภาพ - บริเวณอาคารห้องพักขยะ	- บันทึกการตรวจสอบถัง ขยะ และอาคารห้องพัก ขยะให้อยู่ในสภาพดีพร้อม ใช้งาน	ทุกเดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	- บริเวณอาคารห้องพัก	- ตรวจสอบและทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลาย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9.การป้องกันอัคคีภัย - บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณ แจ้งเหตุเพลิงไหม้	- สภาพการใช้งานของ อุปกรณ์	ทุก 6 เดือน ตลอด ระยะเวลาดำเนินการ หรือตามคำแนะนำ ของผู้ผลิต	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### ตารางที่ 3.2.2-1 พารามิเตอร์และวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

พารามิเตอร์	วิธีการเก็บตัวอย่าง	วิธีการวิเคราะห์
<b>1. คุณภาพน้ำทิ้ง</b> - ความเป็นกรดต่าง - บีโอดี - ปริมาณสารแขวนลอย - ชัลไฟด์ - ปริมาณสารละลายทั้งหมด - ปริมาณตะกอนหนัก - น้ำมันและไขมัน - ทีเคเอ็น - โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	- Grab Sampling - Grab Sampling - Grab Sampling - Grab Sampling - Grab Sampling - Grab Sampling - Grab Sampling - Grab Sampling - Grab Sampling	- Electrometric Method - 5-Day BOD Test/Azide Modification Method - Dried at 103-105 °C - Iodometric - Dried at 103-105 °C - Volumetric - Partition-Gravimetric - Macro-Kjeldahl - MPN Test

### 3.3 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ

มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ของบริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด จะอ้างอิงกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับดังต่อไปนี้

#### 1) คุณภาพน้ำ

- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548

### 3.4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ของบริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 3.4.1 การเกิดแผ่นดินไหว

มาตรการกำหนดให้สภาพการใช้งานบริเวณที่ติดตั้งแผนที่หนีภัย ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ตรวจสอบการซ่อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ ภายในโครงการ ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการดำเนินการจัดทำแผนที่หนีภัยโดยพิจารณาซ่อมแผนร่วมกับแผนที่หนีไฟที่ทางโครงการได้ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

ในปี 2562 โรงแรมได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2562 กับเทศบาลเมืองป่าตอง ซึ่งเป็นสถานการณ์กรณีเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ ระดับ 4 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ บุคลากรที่ส่งเข้าร่วมการฝึกซ้อมจะทำการเผยแพร่ความรู้แก่พนักงานในโครงการในวาระประชุมต่างๆ ของโรงแรม

### 3.4.2 การคมนาคมขนส่ง

มาตรการกำหนดให้ตรวจสอบการอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกโครงการ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ทุกวันตลอดระยะเวลาดำเนินการ และให้มีการกำหนดห้ามจอดบริเวณทางเข้า-ออก บนถนนสาธารณะและไหล่ทาง บริเวณทางเข้า-ออกบนถนนสาธารณะและไหล่ทาง ทุกวัน

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกเป็นกะตลอด 24 ชั่วโมง (ภาพถ่ายที่ 2.2-4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการ)

บริเวณทางเข้าออกของโครงการมีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถ (แถบสีแดงสลักขาว) บนสันขอบทางถนนสาธารณะ และบริเวณไหล่ทางหน้าโครงการ (ภาพถ่ายที่ 2.2-7 บ้ายโครงการ)

### 3.4.3 การใช้น้ำ

มาตรการกำหนดให้ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อน้ำใช้ ทุกเดือน

โครงการจัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการชำรุดของระบบจ่ายน้ำ โดยมีฝ่ายช่างเป็นผู้รับผิดชอบทำการจด log sheet เพื่อตรวจสอบมอเตอร์และปั้มน้ำเป็นประจำทุกเดือน (เอกสารแนบ 3 Preventive maintenance มอเตอร์และปั้มน้ำ)

#### 3.4.4 การระบายน้ำ

มาตรการกำหนดให้ตรวจสอบการแตกหรือการรั่วซึมของท่อระบายน้ำของโครงการ และตรวจสอบอัตราการใช้งานเครื่องสูบน้ำ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างโครงการคอยตรวจสอบดูแลระบบรวบรวมระบายน้ำเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงเวลาฝนตก ซึ่งมีมาตรการจัดการเพื่อป้องกันน้ำระบายไม่ทัน

โครงการไม่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำฝนที่ระบายจากโครงการ อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินกิจการโครงการที่ผ่านมายังไม่เกิดภาวะน้ำท่วมขังในช่วงฝนตกรอบโครงการ

#### 3.4.5 คุณภาพน้ำทิ้ง

มาตรการกำหนดให้ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด โดยตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง บีโอดี ปริมาณสารแขวนลอย ชัลไฟด์ ปริมาณสารละลายทั้งหมด ปริมาณตะกอนหนัก น้ำมันและไขมัน ที่เคเอ็น และโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างโครงการทำหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบการทำงานของปั๊มเติมอากาศเป็นประจำทุกเดือน

โครงการได้ว่าจ้างบริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนสตรัค จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อน้ำทิ้ง ภาพถ่ายการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ แสดงดังภาพถ่ายที่ 3.4.5-1



ภาพถ่ายที่ 3.4.5-1 การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อพักน้ำทิ้ง



ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 แสดงได้ดังตารางที่ 3.4.5-1 และสามารถสรุปได้ดังนี้

- ความเป็นกรดต่าง	มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง	5.21-7.71	
- บีโอดี	มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง	7.20-27.0	มิลลิกรัมต่อลิตร
- ปริมาณสารแขวนลอย	มีค่าเท่ากับ	15.0-42.0	มิลลิกรัมต่อลิตร
- ชัลไฟด์	มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง	ND-0.92	มิลลิกรัมต่อลิตร
- ปริมาณสารละลายทั้งหมด	มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง	382-674	มิลลิกรัมต่อลิตร
- ผลต่างสารละลายทั้งหมด	มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง	174-492	มิลลิกรัมต่อลิตร
- ปริมาณตะกอนหนัก	มีค่าเท่ากับ	ND-0.3	มิลลิกรัมต่อลิตร
- น้ำมันและไขมัน	มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง	ND-6.0	มิลลิกรัมต่อลิตร
- ทีเคเอ็น	มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง	3.64-29.00	มิลลิกรัมต่อลิตร
- โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง	22,000-170,000	เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร

เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ย้อนหลังระหว่างปี 2564-2566 มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งส่วนใหญ่มีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ผลการตรวจวัดแสดงได้ดังตารางที่ 3.4.5-2 และรูปที่ 3.4.5-1

### 3.4.6 การจัดการมูลฝอย

มาตรการกำหนดให้ตรวจสอบสภาพของที่พักขยะรวม ทุกเดือน และตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการจัดให้มีห้องพักขยะรวม แยกเป็นห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะแห้ง/รีไซเคิล/อันตราย ซึ่งสามารถรับขยะมูลฝอยของโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยจะมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองป่าตองเข้ามาเก็บขนทุกวัน และมีแม่บ้านทำความสะอาดภายหลังการเข้าเก็บขนทุกวัน

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ของบริษัท อมารี เอ็ชเทค ภูเก็ต จำกัด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566(ระยะดำเนินการ)

ตารางที่ 3.4.5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

วันที่ทำการ ตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง										
	ความเป็น กรดต่าง	บีโอดี (mg/l)	ปริมาณสาร แขวนลอย (mg/l)	ซัลไฟด์ (mg/l)	ปริมาณสารละลายทั้งหมด (mg/l)			ปริมาณตะกอนหนัก (mg/l)	น้ำมันและไขมัน (mg/l)	ทีเคเอ็น (mg/l)	โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ทั้งหมด (MPN/100 ml)
					น้ำทิ้ง	น้ำใช้	ผลต่าง				
7 กรกฎาคม	5.21	7.2	37.0	0.50	674	186	488	ND	ND	21.00	22,000
4 สิงหาคม	5.96	25.0	35.0	0.92	570	178	392	0.1	ND	3.64	35,000
4 กันยายน	5.70	11.0	42.0	0.78	662	170	492	ND	ND	15.00	46,000
3 ตุลาคม	7.07	26.0	15.0	ND	408	216	192	ND	6.0	13.00	22,000
2 พฤศจิกายน	7.66	27.0	21.0	0.28	582	214	368	0.2	4.0	27.00	170,000
4 ธันวาคม	7.71	13.0	25.0	0.28	382	208	174	0.3	2.0	29.00	170,000
ค่าต่ำสุด	5.21	7.20	15.0	ND	382	170	174	ND	ND	3.64	22,000
ค่าสูงสุด	7.71	27.0	42.0	0.92	674	216	492	0.3	6.0	29.00	170,000
มาตรฐาน <sup>1/</sup>	5.0-9.0	≤40	≤50	≤3.0	-	-	≤500*	≤0.5	≤20	≤40	-

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548

\* ต้องมีค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

นิ้มันและไขมัน ND < 1.4 มิลลิกรัมต่อลิตร

ที่เคเอ็น ND < 1.00 มิลลิกรัมต่อลิตร

ซัลไฟด์ ND < 1.40 มิลลิกรัมต่อลิตร

**ตารางที่ 3.4.5-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อน้ำทิ้ง  
ระหว่างปี 2564-2566**

เดือนที่ทำการ ตรวจวัด	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง										
	ความเป็นกรด ต่าง	บีโอดี (mg/l)	ปริมาณสาร แขวนลอย (mg/l)	ซัลไฟต์ (mg/l)	ปริมาณสารละลายทั้งหมด (mg/l)			ปริมาณ ตะกอน หนัก (mg/l)	น้ำมัน และ ไขมัน (mg/l)	ทีเค เอ็น (mg/l)	โคลิฟอร์ม แบคทีเรีย ทั้งหมด (MPN/100 ml)
					ในน้ำทิ้ง	ในน้ำใช้	ผลต่าง				
2564											
28 ตุลาคม	7.25	0.7	6.0	0.92	298	224	74	ND	ND	ND	<1.8
8 พฤศจิกายน	7.04	1.0	8.0	<0.53	384	194	190	ND	ND	ND	1,400
15 ธันวาคม	7.58	52.0	52.0	ND	396	206	190	ND	7.0	21.00	33
2565											
17 มกราคม	7.36	35.0	39.0	<0.50	318	176	142	0.8	15.0	16.24	240
7 กุมภาพันธ์	7.07	4.0	20.0	ND	331	-	331	ND	ND	1.05	35,000
8 มีนาคม	6.99	6.8	19.0	ND	426	-	426	ND	ND	2.03	35,000
4 เมษายน	7.36	0.8	9.0	ND	424	162	262	ND	ND	6.30	24,000
5 พฤษภาคม	7.13	4.0	21.0	ND	388	238	150	ND	ND	6.31	920,000
6 มิถุนายน	7.23	3.0	5.0	<0.50	590	484	106	ND	ND	0.56	170,000
6 กรกฎาคม	7.20	40.0	8.0	ND	354	188	166	ND	4.0	25.41	350,000
5 สิงหาคม	7.37	59.0	6.0	ND	319	183	136	ND	ND	25.80	54,000
5 กันยายน	6.77	3.0	12.0	ND	376	226	150	ND	ND	4.24	160,000
4 ตุลาคม	7.25	6.0	13.0	ND	312	240	72	ND	ND	0.91	17,000
4 พฤศจิกายน	7.85	14.0	9.0	ND	310	242	68	ND	2.0	32.48	46,000
7 ธันวาคม	7.28	11.0	11.0	ND	280	212	68	0.1	ND	7.84	24,000
2566											
12 มกราคม	7.30	18.0	12.0	0.78	316	202	114	0.2	3.0	8.91	540,000
6 กุมภาพันธ์	6.76	8.0	17.0	0.50	588	202	386	0.1	ND	4.00	92,000
10 มีนาคม	7.07	9.0	5.0	0.64	400	198	202	ND	ND	11.00	94
7 เมษายน	6.18	14.0	21.0	0.64	544	176	368	ND	ND	15.00	22,000
10 พฤษภาคม	6.12	4.0	4.0	ND	484	272	212	ND	ND	4.00	1,600
9 มิถุนายน	6.71	18.0	13.0	ND	508	200	308	0.1	ND	18.00	92,000
7 กรกฎาคม	5.21	7.2	37.0	0.50	674	186	488	ND	ND	21.00	22,000
4 สิงหาคม	5.96	25.0	35.0	0.92	570	178	392	0.1	ND	3.64	35,000
4 กันยายน	5.70	11.0	42.0	0.78	662	170	492	ND	ND	15.00	46,000
3 ตุลาคม	7.07	26.0	15.0	ND	408	216	192	ND	6.0	13.00	22,000
2 พฤศจิกายน	7.66	27.0	21.0	0.28	582	214	368	0.2	4.0	27.00	170,000
4 ธันวาคม	7.71	13.0	25.0	0.28	382	208	174	0.3	2.0	29.00	170,000
มาตรฐาน <sup>1)</sup>	5.0-9.0	≤40	≤50	≤3.0	-	-	≤500*	≤0.5	≤20	≤40	-

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548

\* ต้องมีค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติ ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร




ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

น้ำมันและไขมัน ND < 1.4 มิลลิกรัมต่อลิตร

ทีเคเอ็น ND < 1.00 มิลลิกรัมต่อลิตร




ซัลไฟด์ ND < 1.40 มิลลิกรัมต่อลิตร

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ของบริษัท อมารี เอ็นแทท ภูเก็ต จำกัด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ระยะดำเนินการ)



รูปที่ 3.4.5-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งจากบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ  
ระหว่างปี 2564-2566


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ของบริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ระยะดำเนินการ)



รูปที่ 3.4.5-1 (ต่อ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ของบริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ระยะดำเนินการ)



รูปที่ 3.4.5-1 (ต่อ)

### 3.4.7 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

มาตรการกำหนดให้ตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงานของระบบกล้อวงจรปิดทุกจุดที่มีการติดตั้งภายในโครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการจัดให้ฝ่ายช่างรับผิดชอบตรวจสอบการทำงานของระบบกล้อวงจรปิดทุกจุดที่มีการติดตั้งในโครงการ โดยมีตรวจสอบผ่านระบบจอมิตเตอร์ในห้องควบคุมส่วนกลาง ตลอดเวลาตามกะการทำงาน

### 3.4.8 สุขภาพ

มาตรการกำหนดให้บันทึกการตรวจสอบถังขยะ และอาคารห้องพักขยะให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

มาตรการกำหนดให้ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายบริเวณอาคารห้องพัก ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ

โครงการจัดให้มีห้องพักขยะรวม แยกเป็นห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะแห้ง/รีไซเคิล/อันตราย ซึ่งสามารถรับขยะมูลฝอยของโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยจะมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยของบริษัทเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับเทศบาลเมืองป่าตองเข้ามาเก็บขนทุกวัน และมีแม่บ้านทำความสะอาดภายหลังการเข้าเก็บขนทุกวัน

โครงการได้ว่าจ้างบริษัท อาร์กอน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้ามาทำจัดสัตว์ก่อโรคต่าง ๆ ได้แก่ หนู ยุง แมลงสาบ เป็นต้น เป็นประจำเดือนละ 4 ครั้ง (เอกสารแนบ 10 เอกสาร Contact การกำจัดสัตว์ก่อโรค)

### 3.4.9 การป้องกันอัคคีภัย

มาตรการกำหนดให้ตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทุก 6 เดือนหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต

โครงการจัดให้ฝ่ายช่างรับผิดชอบตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน (เอกสารแนบ 7 Preventive maintenance อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย)

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

## บทที่ 4

### สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

#### 4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ของบริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 สามารถจำแนกออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 1) มาตรการที่สามารถปฏิบัติตามได้ 2) มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน 3) มาตรการที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ และ 4) มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

โดยโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ของบริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดได้โดยส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ยังมีมาตรการบางข้อที่ยังคงค้าง โดยแบ่งเป็นดังนี้

##### มาตรการที่ปฏิบัติตามได้แต่ยังไม่ครบถ้วน ได้แก่

(1) โครงการไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น โดยโครงการจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่สำคัญ เมื่อการจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง

##### มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ ได้แก่

(1) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ปริมาณกากตะกอนในถังเก็บตะกอนยังไม่ถึงปริมาณที่ส่งกำจัดแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากปริมาณกากตะกอนในถังเก็บตะกอนถึงปริมาณที่กำหนดโครงการจะจัดจ้างบริษัทเอกชนเข้าดำเนินการดูดสิ่งปฏิกูลตามมาตรการที่กำหนด

#### 4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการ โครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ของบริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 สามารถสรุปได้ดังนี้

##### การเกิดแผ่นดินไหว

(1) โครงการดำเนินการจัดทำแผนที่พื้นที่ภัยโดยพิจารณาซ้อนทับกับแผนที่พื้นที่ทางโครงการได้ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

(2) ในปี 2562 โรงแรมได้จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการล่าสุดเมื่อปี พ.ศ.2562 กับเทศบาลเมืองป่าตอง ซึ่งเป็นสถานการณ์ภัยเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ ระดับ 4 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ บุคลากรที่ส่งเข้าร่วมการฝึกซ้อมจะทำการเผยแพร่ความรู้แก่พนักงานในโครงการในวาระประชุมต่างๆ ของโรงแรม

#### การคมนาคมขนส่ง

(1) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกเป็นกะตลอด 24 ชั่วโมง

(2) บริเวณทางเข้าออกของโครงการมีเครื่องหมายจราจรห้ามหยุดรถ (แถบสีแดงสลับขาว) บนสันขอบทางถนนสาธารณะ และบริเวณไหล่ทางหน้าโครงการ

#### การใช้น้ำ

(1) โครงการจัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการชำระของระบบจ่ายน้ำ โดยมีฝ่ายช่างเป็นผู้รับผิดชอบทำการจด log sheet เพื่อตรวจสอบมอเตอร์และปั้มน้ำเป็นประจำทุกเดือน

#### การระบายน้ำ

(1) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างโรงแรมคอยตรวจสอบดูแลระบบรวบรวมระบายน้ำเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงเวลาฝนตก ซึ่งมีมาตรการจัดการเพื่อป้องกันน้ำระบายไม่ทัน

(2) โครงการไม่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำฝนที่ระบายจากโครงการ อย่างไรก็ตาม จากการดำเนินกิจการโครงการที่ผ่านมายังไม่เกิดภาวะน้ำท่วมขังในช่วงฝนตกรอบโครงการ

#### คุณภาพน้ำทิ้ง

(1) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างโครงการทำหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยตรวจสอบการของปั้มเติมอากาศเป็นประจำทุกเดือน

(2) โครงการได้ว่าจ้างบริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนสตรัคติ้ง จำกัด เข้าดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เดือนละ 1 ครั้ง เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งจากบ่อน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548 พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

#### การจัดการมูลฝอย

(1) โครงการจัดให้มีห้องพักขยะรวม แยกเป็นห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะแห้ง/รีไซเคิล/อันตราย ซึ่งสามารถรับขยะมูลฝอยของโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยจะมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองป่าตองเข้ามาเก็บขนทุกวัน และมีแม่บ้านทำความสะอาดภายหลังการเข้าเก็บขนทุกวัน



### อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(1) โครงการจัดให้มีฝ่ายช่างรับผิดชอบตรวจสอบการทำงานของระบบกล้อวงจรปิดทุกจุดที่มีการติดตั้งในโครงการ โดยมีตรวจสอบผ่านระบบจอมิตเตอร์ในห้องควบคุมส่วนกลาง ตลอดเวลาตามกะการทำงาน

### สุขภาพ

(1) โครงการจัดให้มีห้องพักขยะรวม แยกเป็นห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะแห้ง/รีไซเคิล/อันตราย ซึ่งสามารถรับขยะมูลฝอยของโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยจะมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองป่าตองเข้ามาเก็บขนทุกวัน และมีแม่บ้านทำความสะอาดภายหลังการเข้าเก็บขนทุกวัน

(2) โครงการได้ว่าจ้างบริษัท อาร์กอน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้ามากำจัดสัตว์ก่อโรคต่างๆ ได้แก่ หนู ยุง แมลงสาบ เป็นต้น เป็นประจำเดือนละ 4 ครั้ง

### การป้องกันอัคคีภัย

(1) โครงการจัดให้มีฝ่ายช่างรับผิดชอบตรวจสอบการทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกเดือน

เอกสารแนบ

---

## เอกสารแนบที่ 1

หนังสือเห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น

ที่ ภก ๐๐๑๓.๒/๘๘๓๖



ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  
ถนนนริศร ภก ๘๓๐๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมารี  
เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต จำนวน ๗๙ ห้องพัก

เรียน กรรมการ บริษัท อมารี เอชเทล ภูเก็ต จำกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือ บริษัท อมารี เอชเทล ภูเก็ต จำกัด ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕  
๒. หนังสือ บริษัท อมารี เอชเทล ภูเก็ต จำกัด ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้เสนอรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต จำนวน ๗๙ ห้องพัก ตั้งอยู่ที่ ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต มีเนื้อที่ ๗-๐-๔๑.๖๐ ไร่ หรือ ๑๑,๓๖๖.๒๗ ตารางเมตร บนโฉนดที่ดินบางส่วนเลขที่ ๑๔๓๒๔ เลขที่ดิน ๑๐ จัดทำรายงานโดย บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด ให้จังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงานฯ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

จังหวัดภูเก็ต โดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ได้พิจารณารายงานฯ ดังกล่าวแล้วมีมติเห็นชอบโดยมีเงื่อนไขให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบความถูกต้อง บัดนี้ กรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมแล้ว เห็นว่าครบถ้วน ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการฯ เห็นชอบรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นต่อโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต เพื่อทราบและให้โครงการฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

๑. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่างเคร่งครัด

๒. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ตามแบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัด ปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนกรกฎาคมและธันวาคม ของทุกปี

/๓. หากมีการ...

๓. หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการรวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงานโครงการ จะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและจังหวัดทราบ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

๔. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญ จากกิจกรรมการดำเนินโครงการหรือโครงการกระทำการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องรับดำเนินการ แก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที และแจ้งหน่วยงานผู้อนุญาต จังหวัดทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

อนึ่ง เพื่อให้มีหลักฐานเอกสารอ้างอิง จึงขอให้โครงการจัดทำเอกสารต่อไปนี้

๑. รายงานฉบับสมบูรณ์ ในรูปเอกสาร จำนวน ๑ เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลซีดีรอม จำนวน ๔ แผ่น

๒. เอกสารมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ เล่ม

จัดส่งให้จังหวัด ภายในระยะเวลา ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเห็นชอบนี้ เพื่อจังหวัดจะได้ส่งให้อำเภอและท้องถิ่นที่รับผิดชอบต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดได้สำเนาหนังสือแจ้งบริษัทที่ปรึกษาของโครงการเพื่อดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายตรี อัครเดชา)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดนุก่

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนุก่

ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทร./โทรสาร ๐ - ๗๖๒๑ - ๑๐๖๗ ต่อ ๑๔

ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่โครงการเดิมเป็นเนินเขา มีการปรับความลาดชัน เปลี่ยนแปลงระดับความสูงของพื้นที่โครงการ และปรับแต่งหน้าดินเพื่อการก่อสร้างฐานรากของอาคาร ทำให้สภาพภูมิประเทศเปลี่ยนไปจากเดิม แต่ทั้งนี้โครงการจะรักษาสภาพพื้นที่เดิมที่ไม่ได้ก่อสร้างไว้ให้มากที่สุด ดังนั้นผลกระทบต่อสภาพภูมิประเทศในระยะก่อสร้างจึงอยู่ในระดับปานกลาง</li> </ul>	-	-
1.2 ทรัพยากรดินและการเกิดดินถล่ม	<p><u>ทรัพยากรดิน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่เนินเขาที่มีความลาดชัน มีไม้ยืนต้นและวัชพืชขึ้นปกคลุม ในช่วงก่อสร้างจะมีการปรับสภาพพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างฐานรากและถนนภายในโครงการ ซึ่งจำกัดเฉพาะพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการเท่านั้น ไม่มีการนำดินจากภายนอกเข้ามาถมแต่อย่างใด โครงการมีการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคาร และถนนภายในโครงการ คิดเป็นปริมาณดินขุด 1,886.21 ลูกบาศก์เมตร และมีการถมดินคิดเป็นปริมาณดินถม 1,681.52 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นปริมาณดินขุดที่เหลือประมาณ 204.69 ลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณดินทั้งหมดที่ขุดภายในโครงการจะมีการขนย้ายนำไปกองไว้บริเวณที่ดินใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นที่ดินของบริษัท อิตัลไทย เรียล เอช เทท จำกัด ในการก่อสร้างโครงการจะควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ในพื้นที่โครงการเท่านั้น และให้วิศวกรควบคุมงานตลอดช่วงเวลา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจะมีการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารในโครงการ โดยจะมีการเปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่มีการก่อสร้างเท่านั้น</li> <li>- โครงการจัดให้มีกำแพงกันดิน ขนาด 3 เมตร ที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรม เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน</li> <li>- โครงการจัดให้มีการตอกเข็มพืด (sheet pile) ที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรม เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน</li> <li>- โครงการจัดให้ทำค้ำยันเหล็ก (steel bracing) เพื่อป้องกันการพังทลายของดินในช่วงที่ทำฐานราก สำหรับในช่วงที่ถอนเข็มพืดออก โครงการจะกลบร่องที่เกิดจากการถอนแนวเข็มพืดทันที และบดอัดให้แน่น เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบการเปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่จะก่อสร้างเท่านั้น</li> <li>- ตรวจสอบให้มีการปรับพื้นที่ที่ไม่ได้ก่อสร้างอาคารทันทีหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ</li> </ul>



ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดินและ การเกิดดินถล่ม (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การก่อสร้างอาคาร ซึ่งในขั้นตอนการก่อสร้างฐานราก ต้องมีการขุดดินออกมา เพื่อให้ได้ระดับที่ต้องการ แต่ทั้งนี้ การขุดดินจะเปิดหน้าดินเป็นส่วนใหญ่ ตามขั้นตอนการทำงานของโครงการก่อสร้างอาคาร โครงการจะตอกเข็มพืด (sheet pile) และทำค้ำยันเหล็ก (steel bracing) เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ในช่วงที่ทำฐานราก สำหรับในช่วงที่ถอนเข็มพืดออก โครงการจะกลบร่องที่เกิดจากการถอนแนวเข็มพืดทันทีและบดอัดให้แน่น เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน นอกจากนี้ได้จัดให้มีกำแพงกันดินที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรมตามแนวถนนภายในโครงการ ขนาดความสูงของกำแพงกันดินประมาณ 3 เมตร และจัดทำระบบระบายน้ำชั่วคราวในพื้นที่ก่อสร้าง โดยแนวรางระบายน้ำจะเป็นแนวเดียวกับรางระบายน้ำที่จะใช้จริงหลังโครงการเปิดดำเนินการ ดังนั้น ผลกระทบต่อทรัพยากรดินในระยะก่อสร้างจึงอยู่ในระดับปานกลาง</li> </ul> <p><u>การเกิดดินถล่ม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่โครงการเป็นพื้นที่เนินเขาที่มีความลาดชัน มีไม้ยืนต้นและพืชพรรณปกคลุม ในช่วงก่อสร้างจะมีการปรับสภาพพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างฐานรากและถนนภายในโครงการ ซึ่งจำกัดเฉพาะพื้นที่ที่จะดำเนินการเท่านั้น พื้นที่บางส่วนก็ยังคงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุดเนื่องจากจะมิได้ดินไม้เดิม ซึ่งจะช่วยให้ดินเดิมไว้ และจากข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มในระดับต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต พบว่า บริเวณที่ตั้งโครงการบางส่วนอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การขุดดินจะกระทำเป็นลักษณะขั้นบันได และในระหว่างการขุดดินโครงการจะตรวจสอบเสถียรภาพของดินและดำเนินการให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ</li> <li>- ดินที่ขุดออกจากการก่อสร้างฐานราก ขุดบ่อเก็บน้ำ และบ่อพักน้ำ จะต้องกองเก็บเป็นสัดส่วนไว้ในพื้นที่เฉพาะและต้องปิดปกคลุมหรือเก็บในพื้นที่ที่ปิดล้อม และจะมีการถมกลับในพื้นที่โครงการ โดยอัดชั้นดินให้แน่น รวบเรียบสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน</li> <li>- โครงการจะจัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมน้ำเข้าบ่อดักตะกอน สำหรับดักตะกอนดิน กรวด หิน และเศษขยะก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำตามแนวถนนส่วนบุคคลต่อไป</li> <li>- จัดพื้นที่สีเขียวประมาณร้อยละ 54.92 ของพื้นที่โครงการ</li> <li>- ปลูกหญ้าคลุมดินทันทีที่การก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อช่วยดูดซับน้ำฝน ชะลอการไหลของน้ำฝน และลดการกัดเซาะหน้าดิน</li> <li>- จัดเตรียมป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตรายไว้ตลอดเวลาทำงาน</li> </ul>	

ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดินและ การเกิดดินถล่ม (ต่อ)	ถล่มระดับสูง แต่อย่างไรก็ตาม โครงการจัดให้มีกำแพงกันดิน ขนาด 3 เมตร ที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรม เพื่อป้องกันการ พังทลายของดิน และในการก่อสร้างโครงการจะจัดให้มี วิศวกรผู้เชี่ยวชาญดูแลและควบคุมการก่อสร้างตลอด ระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ ดังนั้น ผลกระทบด้านการเกิด ดินถล่มในระยะก่อสร้างจึงอยู่ในระดับต่ำ	- ห้ามคนงานทำงานขุดถมดินโดยเด็ดขาดในช่วง ที่ฝนตกหนัก หรือมีพายุ หรือแผ่นดินไหว	
1.3 ธรณีวิทยา การเกิด แผ่นดินไหว และ การเกิดสึนามิ	<u>การเกิดแผ่นดินไหว</u> - เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่เนินเขา บริเวณที่ตั้ง โครงการมีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินยุคควอเตอร์นารี และพื้นที่โครงการอยู่ในเขต 2ก ซึ่งมีระดับความรุนแรง V-VII เมอร์คัลลี คือ หากมีแผ่นดินไหวในเขตนี้ จะมีความรุนแรงที่ ทำให้ทุกคนตกใจ สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไม่ดีปรากฏ ความเสียหาย โดยเขตนี้กรมทรัพยากรธรณีกำหนดว่ามี ความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง และจากสถิติแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาปีล่าสุด พบว่า ในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2554 ยังไม่พบการเกิด แผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแต่อย่างใด มี เพียงการเกิดแผ่นดินไหวโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ในทะเลอันดามัน และบริเวณหมู่เกาะสุมาตราที่ส่งผลให้ผู้อาศัยในจังหวัด รู้สึกถึงความสั่นสะเทือน และการเกิดคลื่นสึนามิ บริเวณฝั่ง ทะเลอันดามัน ตั้งแต่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ สตูล และตรัง เมื่อปี พ.ศ. 2547 นอกจากนี้บริเวณโครงการไม่ได้อยู่ใน ในบริเวณรอยเลื่อนแต่อย่างใด โดยอยู่ห่างจากแนวรอยเลื่อน	- โครงการต้องจัดการก่อสร้างโดยปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด - ออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของกรมโยธาธิการและผังเมืองและมาตรฐาน การออกแบบอาคารที่สภาวิศวกรรับรอง	-

ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ธรณีวิทยา การเกิด แผ่นดินไหว และ การเกิดสึนามิ (ต่อ)	<p>ที่ใกล้ที่สุด คือ รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย ซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ และพังงา มีระยะห่างประมาณ 15 กิโลเมตร นอกจากนี้ บริเวณโครงการไม่ได้อยู่ในบริเวณรอยเลื่อนแต่อย่างใด โดยอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นระยะห่างประมาณ 14.5 กิโลเมตร อาคารของโครงการออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองมีการใช้เสาเข็มรับน้ำหนักอาคาร ดังนั้น ผลกระทบต่อการเกิดแผ่นดินไหวจึงอยู่ในระดับต่ำ</p> <p><b>การเกิดสึนามิ</b></p> <p>- พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ปี 2547 ได้รับผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายบริเวณริมหาดป่าตองเข้ามาบนชายฝั่ง 50 เมตร แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นที่โครงการห่างจากชายหาดป่าตอง เป็นระยะ 97 เมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 22 เมตร และ 57 เมตร จากข้อมูลเทศบาลเมือง ป่าตอง พบว่า บริเวณพื้นที่ของโครงการ และบริเวณใกล้เคียงเป็นบริเวณที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสึนามิในปี พ.ศ. 2547 อีกทั้งพื้นที่โครงการยังจัดเป็นจุดปลอดภัยจากสึนามิอีกด้วย ดังนั้น โครงการจะไม่ได้รับผลกระทบจากสึนามิแต่อย่างใด นอกจากนี้ ปัจจุบันได้มีมาตรการในการป้องกัน และมีการซ้อมอพยพหนีภัย อีกทั้งทางโครงการจะมีการให้ความรู้ด้านการหลบภัยที่เกิดจากสึนามิ ให้แก่ผู้เข้าพักและพนักงานของโครงการ รวมถึงได้เตรียมมาตรการหนีภัย</p>		-

ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ (ต่อ)	สึนามิไว้รองรับ และโครงการได้จัดให้มีแผนผังเส้นทาง การอพยพหนีภัยจากภายในอาคารมายังจุดรวมพลติดไว้บริเวณทางเดิน อีกทั้งโครงการจะประสานหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองปาดอง เพื่อจัดให้มีการซ้อมซ้อมแผนอพยพหนีภัยเกิดเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆ กับการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อโครงการจากการเกิดสึนามิ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้มีมาตรการในการป้องกัน และมีการซ้อมอพยพหนีภัย อีกทั้งโครงการจะมีการให้ความรู้ด้านการหลบภัยที่เกิดจากสึนามิให้แก่ผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการ รวมถึงได้เตรียมมาตรการหนีภัยสึนามิไว้รองรับ		-
1.4 คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อคุณภาพอากาศโดยรอบพื้นที่โครงการในระยะก่อสร้าง ส่วนใหญ่เกิดจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง และบางส่วนเกิดจากมลพิษจากยานพาหนะที่ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1) มลพิษทางอากาศจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร การปรับแต่งพื้นที่ และการก่อสร้างตัวอาคาร อาจทำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ส่งผลกระทบในด้านความเดือดร้อนรำคาญต่อชุมชนข้างเคียง บริษัทที่ปรึกษาได้ประเมินผลกระทบของฝุ่นละอองในบรรยากาศจากกิจกรรมการก่อสร้างร่วมกับปริมาณฝุ่นละอองที่มีอยู่เดิม โดยพิจารณาฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) มีรายละเอียดดังนี้</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีรั้วทึบกันบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและใช้ผ้าใบหรือตาข่ายกันรอบตัวอาคารและตลอดความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง เพื่อเป็นแนวกำบังการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองไปสร้างความรำคาญแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ข้างเคียงและผู้สัญจรไป-มา</li> <li>- กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทำโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ปูนซีเมนต์ที่มีดัดชิด มีหลังคาคลุมทุกด้าน เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย</li> <li>- จัดทำปล่องสำหรับทิ้งวัสดุ จากชั้นบนลงมาชั้นล่าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในเรื่องผลกระทบทางด้านฝุ่นจากการก่อสร้าง</li> </ul>

ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>1.1 ประเมินผลกระทบของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (<math>PM_{10}</math>) ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง โดย อ้างอิงจากผลการวิจัย โครงการศึกษาเพื่อจัดทำกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครของกรมควบคุมมลพิษ โดยใช้แบบจำลองคุณภาพอากาศ Airviro Grid Model ในการประเมิน พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (<math>PM_{10}</math>) มีค่า 0.017 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยเป็นค่าความเข้มข้นเฉลี่ยในบรรยากาศจากกิจกรรมการก่อสร้าง</p> <p>ดังนั้น โครงการจึงพิจารณาเลือกใช้ผลการตรวจวัด ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กจากงานวิจัยเป็นตัวแทนของการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคารของโครงการ นั่นคือ มีค่าประมาณ 0.017 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เนื่องจากปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่วัดได้เป็นผลที่ตรวจวัดได้จากกิจกรรมการก่อสร้างอาคาร</p> <p>2) มลพิษทางอากาศจากยานพาหนะและการทำงานของเครื่องจักรกล</p> <p>การทำงานของเครื่องจักร และยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งวัสดุทำให้เกิดการระบายมลสารทางอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (<math>CO</math>) ไฮโดรคาร์บอนรวม (<math>THC</math>) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (<math>NO_2</math>) และฝุ่นละออง (<math>TSP</math>) ทั้งนี้ การพิจารณาระดับของผลกระทบ ประเมินได้จากความเข้มข้นและปริมาณฝุ่น</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ฉีดพรมน้ำในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง</li> <li>- ทำความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนทุกครั้ง เช่น จัดให้มีการล้างล้อ เพื่อให้ดินหลุดจากล้อให้หมด เป็นต้น</li> <li>- ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมเสมอ หากมีปัญหาต้องรีบแก้ไข เพื่อลดเขม่าหรือควันที่จะเกิดขึ้น</li> <li>- จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทรายที่ตกหล่นบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปื้อกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที</li> <li>- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มิดชิดตลอดเส้นทางขนส่ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุก</li> <li>- จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยเฉพาะในเขตชุมชน และในพื้นที่ก่อสร้าง โดยให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</li> <li>- จัดให้มีป้ายเตือนงานก่อสร้าง และป้ายจำกัดความเร็ว</li> </ul>	

ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p>ละอองที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง มีค่าดังนี้ 0.00457, 0.00227, 0.01342 และ 0.00070 ลูกบาศก์เมตร</p> <p>3) มลพิษทางอากาศในระยะก่อสร้างในอนาคต</p> <p>มลพิษทางอากาศในระยะก่อสร้างในอนาคตจะรวมมลพิษจากกิจกรรมก่อสร้างกับมลพิษจากยานพาหนะและการทำงานของเครื่องจักรกล รวมกับมลพิษที่เกิดขึ้นจริงบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบันจะได้ค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตในช่วงที่มีการก่อสร้างโครงการ โดยปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (<math>PM_{10}</math>) และปริมาณความเข้มข้นของมลพิษบริเวณพื้นที่โครงการปัจจุบันพิจารณาจากจุดตรวจวัดบริเวณด้านหลังห้างสรรพสินค้าจังซีลอน บนถนนโครงการสาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดตรวจวัดที่มีลักษณะใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการมากที่สุด ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 1.69 กิโลเมตร พบว่า ในวันที่ 30-31 มกราคม 2555 โดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนต์ รีเสิร์ช แอนด์เทคโนโลยี จำกัด พบว่า ปริมาณฝุ่นละอองและมลพิษที่คาดว่าจะเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่โครงการในอนาคต มีดังนี้ 0.023, 0.029, 0.905, 2.032 และ 0.0295 ลูกบาศก์เมตร</p>		



ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและ ความสั่นสะเทือน	<p><u>เสียง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จากการคำนวณหาค่าระดับเสียงจากการก่อสร้างโครงการ พบว่า เสียงที่เกิดขึ้น จะส่งผลกระทบต่ออาคารที่อยู่ใกล้โครงการด้านทิศตะวันตก อยู่ในระดับที่เกินมาตรฐาน ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง ดังนั้น โครงการจึงมีมาตรการในการลดผลกระทบทางเสียงที่เกิดขึ้น โดยจัดให้มีรั้วที่บทางด้านทิศใต้ สูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร ซึ่งสามารถลดระดับเสียงได้ 17.5 dB(A)</li> <li>- จากการคำนวณหาค่าระดับเสียงจากการก่อสร้างโครงการ ที่มีผลกระทบต่อบ้านอยู่อาศัย 3 ชั้น ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ มีระยะห่างจากแนวอาคารของโครงการ ประมาณ 13 เมตร มีค่าระดับเสียงในช่วง 74.51-85.47 dB(A) เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2540 กำหนดให้มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง 70 dB(A) นั้น พบว่า เสียงที่เกิดจากการก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่ออาคารที่อยู่ใกล้โครงการด้านทิศตะวันตกของโครงการดังกล่าว อยู่ในระดับที่เกินมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง ดังนั้น โครงการจำเป็นต้องมีมาตรการในการลดผลกระทบทางเสียงที่เกิดขึ้น โดยจัดให้มีรั้วที่บรอบแนวเขตที่ดินทางด้านทิศตะวันตกสูงไม่น้อยกว่า</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีรั้วที่บรอบแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันตก สูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ สูง 2.4 เมตร</li> <li>- ปิดอาคารที่กำลังก่อสร้างด้วยผ้าใบหรือตาข่าย โดยรอบอาคารและตลอดแนวความสูงของอาคาร</li> <li>- ให้ก่อสร้างหรือกระทำการใดๆ ในบริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น. เว้นแต่จะมีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดีและได้รับความเห็นชอบแล้ว</li> <li>- การตัด เจริญ ไซ และกลิ้งวัสดุ ให้กระทำนอกพื้นที่โครงการ</li> <li>- อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานครั้งคราว จะต้องให้มีการดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก</li> <li>- ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป</li> <li>- ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีและเหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งควรมีการหล่อลื่นให้เครื่องจักรทำงานได้ดี</li> <li>- ติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในเรื่องผลกระทบทางด้านเสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง</li> </ul>

ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 เมตร จะสามารถลดระดับเสียงได้ 17.5 dB(A) ดังนั้น การที่โครงการจัดให้มีรั้วดังกล่าว จะทำให้บริเวณดังกล่าว มีค่าระดับเสียงลดลงอยู่ในช่วง 57.01-67.97 dB(A) นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นเป็นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่อง และการก่อสร้างไม่ได้ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการก่อสร้าง รวมทั้งใช้ระยะเวลาก่อสร้างเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ดังนั้น ผลกระทบด้านเสียงในระยะก่อสร้างจึงอยู่ในระดับต่ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน</li> <li>- กำหนดแผนงานก่อสร้างและวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสม เช่น จัดให้เครื่องจักรกลที่มีเสียงดังทำงานในเวลากลางวัน</li> <li>- จัดหาอุปกรณ์กันเสียง เช่น Ear Plug หรือ Ear Muffs ให้แก่คนงานก่อสร้างที่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และจำกัดระยะเวลาทำงานที่สัมผัสกับระดับเสียงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 2 เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549</li> <li>- จำกัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</li> <li>- หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลากลางคืน</li> <li>- จัดให้มีวิศวกรคอยตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด</li> <li>- ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบ พร้อมระบุสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับรับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มีการสอบถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง และสาเหตุเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา</li> </ul>	

ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน (ต่อ)	<p><u>ความสั่นสะเทือน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน ได้แก่ การขนส่งวัสดุก่อสร้าง การเตรียมพื้นที่ และการทำฐานราก เป็นต้น ทั้งนี้โครงการเลือกใช้ฐานรากชนิดแผ่ ซึ่งไม่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในระดับที่เป็นอันตรายต่ออาคารข้างเคียง เนื่องจากไม่มีการตอกกระแทกของปั้นจั่น กิจกรรมการก่อสร้างต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่อง และเนื่องจากการก่อสร้างไม่ได้ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการก่อสร้าง รวมทั้งใช้ระยะเวลาก่อสร้างช่วงสั้นๆ ดังนั้น ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนในระยะก่อสร้างจึงอยู่ในระดับต่ำ</li> </ul>	<p><u>ความสั่นสะเทือน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ โดยต้องแจ้งกำหนดการทำฐานราก ระบุวัน เวลาให้ชัดเจน รวมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อโครงการได้</li> <li>- จัดให้มีวิศวกรคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อข้างเคียงให้น้อยที่สุด</li> <li>- อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนให้กระทำเฉพาะเวลากลางวันของวันธรรมดา และงดกระทำการดังกล่าวในเวลากลางคืน</li> <li>- ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีและเหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งควรมีการหล่อลื่นให้เครื่องจักรทำงานได้ดี</li> <li>- หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือนในระดับสูงพร้อมกัน</li> <li>- ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดความสั่นสะเทือนตามคำแนะนำของผู้ผลิตเครื่องจักร</li> <li>- จำกัดความเร็วของรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง</li> <li>- หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนและเวลากลางคืน</li> <li>- จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น</li> <li>- จัดให้มีการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการ และโครงการจะทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม กรณีมีบุคคลใดได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการต้องเข้าไปแก้ไข และให้ความช่วยเหลือทันที</li> </ul>	

ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<b>2. ทรัพยากรชีวภาพ</b> 2.1 นิเวศวิทยาทางบก	<p><u>ทรัพยากรป่าไม้</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่ก่อสร้างโครงการมีลักษณะเป็นที่ลาดชัน ภายในพื้นที่โครงการพบต้นไม้กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ โดยต้นไม้ที่พบ ได้แก่ ต้นเนียง ต้นอินทนิล ต้นกระถิน และต้นไม้อื่นๆ อีกหลายชนิด ซึ่งไม่พบไม้ยืนต้นที่จัดเป็นทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญหรือป่าไม้ที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ และไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติใด ดังนั้น การดำเนินโครงการในระยะก่อสร้างและในระยะดำเนินการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้แต่อย่างใด</li> </ul> <p><u>สัตว์บก</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำหรับสิ่งมีชีวิตบนบกที่พบบริเวณโดยรอบสถานที่ก่อสร้างโครงการมีน้อยมาก เนื่องจากพื้นที่มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำให้ไม่พบสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์ป่าที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ หรือสัตว์ป่าที่หายาก สัตว์บกที่พบก็เป็นชนิดที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians) สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles) และนก (Birds) ประกอบกับกิจกรรมการก่อสร้างและการดำเนินกิจการในระยะดำเนินการ อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ได้รบกวนสัตว์บกนอกพื้นที่โครงการ ดังนั้น การดำเนินโครงการในระยะก่อสร้างและในระยะดำเนินการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์บก</li> </ul>	-	-

ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	- เนื่องจากระยะก่อสร้างไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และชะลอการก่อสร้างช่วงฤดูฝน และบำบัดน้ำเสียจากส้วมคนงานก่อสร้างด้วยถังบำบัดสำเร็จรูป ส่วนระยะดำเนินการโครงการน้ำเสียของโครงการที่ผ่านการบำบัดแล้ว (ค่า $BOD_{ออก}$ น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร) จะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการทั้งหมด ไม่มีการปล่อยออกสู่สาธารณะ ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำทั้งระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบในระยะดำเนินการ โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด	-	-
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์ 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 3.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน	- สำหรับการใช้ที่ดินใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จากการสำรวจภาคสนาม (มกราคม, 2555) พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่บริการท่องเที่ยว การอยู่อาศัย และการพาณิชยกรรม ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจึงสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ	-	-

ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พบว่าโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งได้กำหนดที่ดินบริเวณโครงการเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข 8.13</li> <li>- ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย การท่องเที่ยว สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการให้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้เพิ่มได้อีกไม่เกินร้อยละห้า ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการดำเนินโครงการกับข้อกำหนดตามกฎหมายผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว</li> </ul>	-	-
3.1.3 การประโยชน์ที่ดินตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จากการตรวจสอบพื้นที่ตามข้อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พบว่า โครงการจัดอยู่ในบริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 6 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการดำเนินโครงการกับข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว</li> </ul>	-	-
3.1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายผังเมืองฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จากการตรวจสอบพื้นที่ตามกฎหมายผังเมืองฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 3 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการดำเนินโครงการกับข้อกำหนดตามกฎหมายผังเมืองฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว</li> </ul>	-	-



ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคมขนส่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประเมินปริมาณการจราจรในระยะก่อสร้าง พิจารณาจากปริมาณรถที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยช่วงที่มีการก่อสร้างจะเป็นช่วงที่มีการเข้า-ออกสูงสุด คือ ประมาณ 20 เที่ยว/วัน (คัน/วัน) ในกรณีเลวร้ายที่สุดรถ ทั้ง 20 คัน เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างพร้อมกันทั้งหมด ภายใน 1 ชั่วโมง คิดปริมาณการจราจรสูงสุดของโครงการเท่ากับ 20 คัน/ชั่วโมง หรือคิดเป็น 34 PCU/ ชั่วโมง (20 x 1.7)</li> <li>- จากการคำนวณ พบว่า ในกรณีเลวร้ายที่สุดปริมาณ การจราจรในช่วงก่อสร้าง ในชั่วโมงเร่งด่วนของวันธรรมดา และวันหยุด บริเวณถนนหมีเงิน สภาพ การจราจรวันธรรมดาอยู่ในระดับดี สำหรับวันหยุดอยู่ใน ระดับดีมาก เมื่อเทียบกับค่าดัชนีการจราจรติดขัด พบว่า การจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทาง แยกมีน้อย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในเขตก่อสร้างและเขตชุมชน จะจำกัดความเร็วของ รถบรรทุกไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดย พนักงานขับรถจะต้องขับด้วยความระมัดระวัง</li> <li>- ชะลอการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลาเร่งด่วนและ เวลากลางคืน</li> <li>- รถบรรทุกวัสดุอุปกรณ์จะมีการใช้ผ้าใบปกคลุมกระบะ รถให้มิดชิด เพื่อป้องกันการรบกวนของวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ต่างๆ อันอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ ผู้ใช้ถนน</li> <li>- ควบคุมมิให้มีการบรรทุกเกินพิกัดน้ำหนักที่กำหนด ไว้สำหรับรถบรรทุกนั้นๆ และเมื่อดำเนินการก่อสร้าง แล้วเสร็จ หากพบว่าถนนทางเข้าโครงการชำรุด เนื่องจากการขนส่งวัสดุต่างๆ เข้าสู่โครงการให้ ดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย</li> <li>- ห้ามมิให้มีการจอดรถบรรทุกหรือรถที่ใช้ในการขนส่ง วัสดุก่อสร้างตลอดแนวด้านหน้าพื้นที่โครงการและ บริเวณทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันการกีดขวาง การจราจร</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกกรณีมีรถ เข้า-ออกจากพื้นที่ก่อสร้างของโครงการ</li> <li>- จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทาง การเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่าง ชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวเข้าสู่พื้นที่ โครงการได้อย่างปลอดภัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความเร็วของรถและการกีด ขวางการจราจร</li> <li>- ตรวจสอบสภาพถนนและการชำรุด</li> </ul>

ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การใช้น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในช่วงการก่อสร้าง น้ำใช้ของโครงการจำแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ น้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงาน และน้ำใช้เพื่อการก่อสร้าง น้ำใช้ทั้งหมดผู้รับเหมาก่อสร้างจะใช้น้ำซื้อจากรถขายน้ำเอกชน ซึ่งการใช้น้ำแต่ละประเภทในระหว่างการก่อสร้าง มีรายละเอียดดังนี้ <u>การใช้น้ำสำหรับพื้นที่ก่อสร้าง</u></li> <li>- การใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคของคนงานก่อสร้าง พิจารณาจากจำนวนคนงานสูงสุด 400 คน และมีอัตราการใช้น้ำสำหรับคนงานที่พักนอกพื้นที่โครงการเท่ากับ 50 ลิตร/คน/วัน (Metcalf &amp; Eddy, 1991) ดังนั้น จะมีการใช้น้ำประมาณ 20.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส่วนน้ำดื่มผู้รับเหมาก่อสร้างจะจัดหาน้ำดื่มบรรจุขวดหรือถังไว้ให้คนงาน</li> <li>- กิจกรรมการใช้น้ำเพื่อการก่อสร้างของโครงการ เช่น ผสมปูนซีเมนต์และบ่มคอนกรีต ทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ การฉีดพรมพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะมีอัตราการใช้น้ำประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ข้อมูลจากโครงการ)</li> <li>- ดังนั้น โครงการมีความต้องการใช้น้ำทั้งหมด ในช่วงก่อสร้างประมาณ 35 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยโครงการจัดให้มีถังเก็บน้ำสำรอง ปริมาตร 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ถัง รวมปริมาตรกักเก็บน้ำทั้งสิ้น 40 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ประมาณ 2 วัน <u>การใช้น้ำสำหรับบ้านพักคนงาน</u></li> <li>- ปริมาณน้ำใช้จากคนงานก่อสร้างรวม 80 ลูกบาศก์เมตร/วัน และโครงการจะจัดให้มีบ่อปูนซีเมนต์ชั่วคราวขนาดกว้าง x ยาว x สูง เท่ากับ 4 x 5 x 1 เมตร ปริมาตร 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 8 บ่อ รวมปริมาตรกักเก็บน้ำทั้งสิ้น 160 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสำรองน้ำไว้ใช้ได้ประมาณ 2 วัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รณรงค์ให้คนงานมีการใช้น้ำอย่างประหยัด</li> <li>- จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้บริเวณบ้านพักคนงาน ความจุไม่น้อยกว่า 160 ลูกบาศก์เมตร</li> <li>- จัดเตรียมกระบะสำหรับล้างอุปกรณ์ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถล้างอุปกรณ์ได้ในปริมาณมาก โดยไม่ปล่อยน้ำทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์</li> </ul>	-

ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำ และป้องกันน้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ในกรณีที่เกิดฝนตกในช่วงการก่อสร้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการชะล้างของตะกอนดินภายในพื้นที่โครงการออกสู่บริเวณข้างเคียง โครงการจะจัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยรางระบายน้ำชั่วคราวนี้จะขุดเป็นแนวเดียวกับท่อระบายน้ำที่จะใช้จริงหลังโครงการเปิดดำเนินการ เพื่อรวบรวมน้ำเข้าบ่อพักตะกอนหรือบ่อหน่วงน้ำ จำนวน 2 บ่อ มีปริมาตรการกักเก็บน้ำบ่อละ 100 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรทั้งหมดที่สามารถหน่วงไว้ได้ 200 ลูกบาศก์เมตร สำหรับดักตะกอนดิน กรวด หทราย และเศษขยะ ก่อนระบายออกท่อระบายน้ำตามแนวถนนส่วนบุคคลต่อไป หลังจากนั้นทางโครงการจะทยอยสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อเตรียมไว้สำหรับช่วงดำเนินการ ทำให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบระบายน้ำของบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ</li> <li>- ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการก่อสร้างโครงการ<b>ไม่มีผลกระทบ</b>และไม่ก่อให้เกิดปัญหาการไหลนองของน้ำฝนที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงโครงการแต่อย่างใด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมน้ำเข้าบ่อดักตะกอนสำหรับดักตะกอนดิน กรวด หทราย ก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำตามแนวถนนส่วนบุคคล ก่อนระบายออกสู่สาธารณะต่อไป</li> <li>- ขุดลอกตะกอนดินที่สะสมในบ่อพักเป็นประจำ</li> <li>- จัดให้มีคนงานคอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันมิให้เศษดิน เศษขยะ หรือเศษวัสดุก่อสร้าง อุดตันหรือกีดขวางทางไหลของน้ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบว่ามีตะกอนดินไหลลงพื้นที่ข้างเคียงและไหลลงท่อระบายน้ำหรือไม่</li> </ul>

ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการน้ำเสีย	<p>- น้ำเสียที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้างโครงการ มาจาก 2 ส่วน คือ</p> <p><u>น้ำเสียจากพื้นที่ก่อสร้าง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● น้ำเสียจากคณงานก่อสร้าง</li> </ul> <p>น้ำเสียที่เกิดจากคณงานก่อสร้าง มีประมาณ 20.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดจากร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้เพื่อการอุปโภคของคณงาน) แบ่งเป็นน้ำเสียจากการอุปโภคทั่วไปและน้ำเสียจากห้องส้วม โดยจะไม่มีน้ำเสียจากการอาบ เนื่องจากคณงานพักอาศัยอยู่ภายนอกพื้นที่โครงการ</p> <p>- น้ำเสียจากการอุปโภคทั่วไป ได้แก่ การล้างทำความสะอาด มีประมาณ 13.56 ลูกบาศก์เมตร/วัน (น้ำจากการชำระล้าง 33.90 ลิตร/คน/วัน (บุญส่ง ไข่มุก, 2537)) ซึ่งน้ำเสียดังกล่าวมีปริมาณไม่มากและจะปล่อยซึมลงดิน</p> <p>- น้ำเสียจากห้องส้วม มีประมาณ 6.44 ลูกบาศก์เมตร/วัน (น้ำจากการราดส้วม 16.10 ลิตร/คน/วัน) จะบำบัดโดยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปช่วงก่อสร้าง จำนวน 4 ชุด โดยถังบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 4.0 ลูกบาศก์เมตร/ชุด และสามารถบำบัดให้มีค่า BOD<sub>๕๐๐</sub> ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำตามแนวถนนส่วนบุคคลต่อไป ทั้งนี้โครงการจัดให้มีห้องส้วมจำนวน 20 ห้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอจำนวน 20 ห้อง ในพื้นที่ก่อสร้าง และจำนวน 40 ห้อง ในบริเวณบ้านพักคณงาน</li> <li>- ควบคุมไม่ให้มีการระบายน้ำโสโครกจากห้องส้วมออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะโดยตรง ผู้รับเหมาก่อสร้างจะจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จำนวน 4 ชุด สำหรับบำบัดน้ำเสียจากห้องส้วม จำนวน 20 ห้อง ก่อนระบายน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วออกสู่ท่อระบายน้ำตามแนวถนนส่วนบุคคลต่อไป</li> <li>- จัดให้มีคณงานตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ หากน้ำโสโครกในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเต็มจะต้องติดต่อรถสูบล้างไปกำจัดต่อไป</li> <li>- จัดให้มีคณงานคอยดูแลทำความสะอาดห้องส้วมเป็นประจำ และกำชับให้คณงานรักษาความสะอาดบริเวณห้องส้วม เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง</li> <li>- เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องให้รถสูบล้างไปกำจัดน้ำโสโครกออกจากถังบำบัดน้ำเสียให้หมด และรื้อถอนถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปและห้องส้วมชั่วคราวออกจากพื้นที่โครงการและปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อย</li> </ul>	-

ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง</li> </ul> <p>น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวันจะมีปริมาณไม่มากนัก เนื่องจากปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง (15 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ส่วนหนึ่งจะรวมเป็นส่วนของผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำที่ใช้ในการผสมคอนกรีต เป็นต้น อีกส่วนหนึ่งจะระเหยหรือซึมลงดิน เช่น น้ำที่ใช้ในการบ่มคอนกรีต หรือน้ำที่ฉีดพรมพื้นและถนนชั่วคราวเพื่อลดฝุ่นละออง เป็นต้น สำหรับน้ำที่ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้างส่วนน้อยที่เป็นน้ำเสีย ได้แก่ น้ำที่ใช้ในการชำระล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างแต่ละวัน จะปล่อยไหลซึมลงดิน</p> <p><u>น้ำเสียจากบ้านพักคนงาน</u></p> <p>ปริมาณน้ำเสียจากส้วมสำหรับบ้านพักคนงาน จากการคำนวณ มีปริมาณ 8 ลูกบาศก์เมตร/วัน และปริมาณน้ำเสียจากการอาบน้ำหรือซักล้าง มีปริมาณ 72.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้น ปริมาณน้ำเสียทั้งหมด 80 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจัดให้มีการบำบัดโดยใช้ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป จำนวน 4 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้มากกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร/ชุด สามารถบำบัดให้มีค่า BOD<sub>5</sub> ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป</p>		

ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการขยะมูลฝอย	<p>ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้าง ส่วนใหญ่เกิดจากคณงานก่อสร้าง โดยขยะมูลฝอยในช่วงก่อสร้างมาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ <u>ขยะมูลฝอยจากพื้นที่ก่อสร้าง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ขยะมูลฝอยจากการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยจากการปรับพื้นที่และงานก่อสร้าง ได้แก่ เศษวัสดุก่อสร้างจำพวกเศษไม้แบบ เศษหิน เศษปูน เศษเหล็ก เศษท่อ และเศษผ้า โครงการจัดการโดยเศษไม้แบบ และเศษผ้าขนาดใหญ่จะถูกรวบรวมเพื่อนำไปใช้ในโครงการอื่นต่อไป เศษหินและเศษปูนจะใช้ในการถมพื้นที่ในโครงการ ส่วนเศษเหล็กและเศษท่อจะขายให้กับคนรับซื้อของเก่า</li> <li>- ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมของคณงาน เช่น กระดาษ และถุงพลาสติก ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีถุงดำรองรับมูลฝอย วางไว้ตามจุดต่างๆ ในบริเวณก่อสร้าง และในแต่ละวันให้เก็บรวบรวมมายังจุดพักมูลฝอยรวมที่โครงการจัดไว้</li> <li>- คณงานก่อสร้างของโครงการสูงสุด 400 คน คาดว่าจะเกิดปริมาณขยะมูลฝอยสูงสุด 600 ลิตร/วัน (อัตราการเกิดขยะ 3 ลิตร/คน/วัน แต่เนื่องจากคณงานก่อสร้างไม่ได้พักในโครงการ ดังนั้น อัตราการเกิดขยะในช่วงเวลาทำงานคาดว่า ประมาณ 1.5 ลิตร/คน/วัน)</li> <li>- ผู้รับเหมาจะจัดให้มีถังขยะขนาด 240 ลิตร จำนวน 10 ถัง แยกเป็นถังขยะเปียกและถังขยะแห้งอย่างละ 5 ถัง ปริมาตรกักเก็บของถังขยะรวม 2,400 ลิตร ซึ่งสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้สูงสุดประมาณ 4 วัน สำหรับถังขยะของโครงการจะมีฝาปิดมิดชิดป้องกันน้ำฝนและการส่งกลิ่น โดยผู้รับเหมาโครงการจะประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองปาดองเข้ามาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและนำไปกำจัดต่อไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเตรียมถังรองรับขยะมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดขนาด 240 ลิตร จำนวน 10 ถัง สำหรับพื้นที่ก่อสร้าง และขนาด 240 ลิตร จำนวน 16 ถัง สำหรับบ้านพักคณงานก่อสร้าง โดยจะวางไว้ยังจุดพักมูลฝอยรวมที่โครงการจัดไว้ เพื่อป้องกันเรื่องการส่งกลิ่นเหม็นรบกวน</li> <li>- ผู้รับเหมาก่อสร้างจะติดต่อให้ทางเทศบาลเมืองปาดองเข้ามาเก็บขนไปกำจัดทุกวัน ทั้งนี้จะมีการผูกมัดถุงขยะให้มิดชิด ไม่ตกหล่น</li> <li>- ตรวจสอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</li> <li>- กำชับคณงานก่อสร้างให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด</li> <li>- คัดแยกขยะที่สามารถนำมาขาย เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด</li> <li>- ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ โดยติดตั้งป้ายแยกประเภทของขยะไว้ที่ถังขยะให้ชัดเจน</li> <li>- รวบรวมมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำกลับไปใช้ใหม่</li> <li>- สำรวจปริมาณมูลฝอย เมื่อพบว่ามีปริมาณมากขึ้นต้องเพิ่มจำนวนถังรองรับมูลฝอย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความสามารถของถังขยะในการรองรับปริมาณขยะ และการรั่วซึมของถังขยะ</li> <li>- ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีเสมอ</li> </ul>



ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	<p>- ขยะอันตรายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมก่อสร้าง ได้แก่ กระเบื้องสเปร์ย และกระเบื้องสี เป็นต้น โครงการจะทำการรวบรวมแยกไว้ในส่วนสำนักงาน โดยภายในถังจะรองด้วยถุงพลาสติกสีส้ม ซึ่งเป็นถุงสำหรับใส่ขยะอันตราย และระบุข้างถังว่าเป็น "ขยะอันตราย" เมื่อมีปริมาณมากพอแล้วจะส่งไปให้เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนำไปกำจัดต่อไป ปัจจุบันทางเทศบาลนครภูเก็ตมีการจัดตั้ง "โครงการขนส่งของเสียออกจากเกาะภูเก็ต" เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียน</p> <p><u>ขยะสำหรับบ้านพักคนงาน</u></p> <p>- คนงานก่อสร้างของโครงการสูงสุด 400 คน เกิดปริมาณขยะมูลฝอยสูงสุด 1,200 ลิตร/วัน (อัตราการเกิดขยะ 3 ลิตร/คน/วัน) ผู้รับเหมาจะจัดให้มีถังขยะขนาด 240 ลิตร จำนวน 16 ถัง แยกเป็นถังขยะเปียกและถังขยะแห้งอย่างละ 8 ถัง ปริมาตรกักเก็บของถังขยะรวม 3,840 ลิตร ซึ่งสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้สูงสุด 6 วัน ถังขยะของโครงการจะมีฝาปิดมิดชิดป้องกันน้ำฝนและการส่งกลิ่น ผู้รับเหมาก่อสร้างจะโดยผู้รับเหมาโครงการจะประสานงานให้รถเก็บขนมูลฝอยของหน่วยงานท้องถิ่น เข้ามาดำเนินการเก็บขนมูลฝอยและนำไปกำจัดต่อไป ดังนั้นผลกระทบด้านขยะมูลฝอยในระยะก่อสร้างจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>		

ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับเหมาก่อสร้างจะดำเนินการขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาป่าตอง เพื่อใช้ในการกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วย</li> <li>- การใช้ไฟฟ้าสำหรับกิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ การต่อเชื่อมสำหรับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ และไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น</li> <li>- การใช้ไฟฟ้าสำหรับคนงานก่อสร้าง ได้แก่ ไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น</li> <li>- การใช้ไฟฟ้าของโครงการจะไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนข้างเคียงหรือระบบไฟฟ้าของอาคารพักอาศัยใกล้เคียงเนื่องจากปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการใช้น้อยเกินกว่าจะก่อให้เกิดผลกระทบและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาป่าตอง มีความสามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ แบบประหยัดพลังงาน</li> <li>- การติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าต้องถูกต้องตามมาตรฐาน</li> <li>- กำชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</li> </ul>	-

ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การป้องกันอัคคีภัย	- ระบบป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง โครงการจะร่วมกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง คอยควบคุมในการปฏิบัติงานของพนักงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยรอบโครงการ ดังนั้น คาดว่าผลกระทบในระยะก่อสร้างจึงอยู่ในระดับต่ำ	ระบบป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง โครงการจะร่วมกับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง คอยควบคุมในการปฏิบัติงานของพนักงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพและลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยรอบโครงการ โครงการจึงได้จัดให้มีมาตรการ ดังนี้ 1. พื้นที่ก่อสร้าง/พื้นที่อันตราย 1.1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้าง 1.2 ติดตั้งแนวรั้วหรือทำการปิดกั้นพื้นที่อันตราย 1.3 ติดเครื่องหมายแจ้งเตือน “พื้นที่อันตราย” 1.4 ห้ามพนักงาน หรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่อันตราย 1.5 จัดหาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าบูท แวนตา และถุงมือ เป็นต้น 2. นักร้าน 2.1 จัดให้มีค้ายันยืนนักร้านให้พอเพียง และแผ่นโลหะรองรับฐานนักร้านอย่างเหมาะสม 2.2 ตรวจสอบนักร้านก่อนการใช้งาน หรือทุก ๆ สัปดาห์ 2.3 ติดตั้งเครื่องหมายนักร้านที่ผ่านการตรวจสอบ ส่วนนักร้านที่ไม่ผ่านการตรวจสอบให้ติดป้ายสีแดงระบุ “ห้ามใช้งาน” ให้ชัดเจน และทำการแก้ไข 3. เครื่องมือในการก่อสร้าง 3.1 ต้องได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 3.2 เครื่องมือที่ชำรุดเสียหายห้ามนำไปใช้งาน 4. เครื่องจักรในการก่อสร้าง	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังดับเพลิงแบบมือถือ - ตรวจสอบตามสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย

ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>4.1 ต้องได้รับการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้</p> <p>4.2 เครื่องจักรที่ชำรุดเสียหายห้ามใช้งาน</p> <p>4.3 ทำการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรก่อนการใช้งานทุกครั้ง</p> <p>5. เทรนและฝึกอบรมเธรน</p> <p>5.1 ต้องมีใบรับรองตรวจสอบ จากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต ก่อนการใช้งาน ต้องตรวจสอบเครื่องจักร บวมยก สายสลิงสำหรับยก และรอกตะขอตามหลักปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย</p> <p>5.2 ต้องไม่ปล่อยให้อุปกรณ์รับน้ำหนักหยุดค้าง ขณะผู้ปฏิบัติงานอยู่ภายนอกห้องควบคุม</p> <p>5.3 ต้องมีอุปกรณ์เตือนการโอเวอร์โหลดที่สามารถตรวจสอบได้</p> <p>5.4 ผู้บังคับเครนต้องไม่เริ่มเคลื่อนไหวกะเรน จนกว่าจะมองเห็นพนักงานให้สัญญาณเครนประจำจุด</p> <p>5.5 ผู้บังคับเครนต้องปฏิบัติงานตามสัญญาณที่ได้รับจากพนักงานให้สัญญาณเท่านั้น</p> <p>6. การป้องกันอัคคีภัย</p> <p>6.1 ต้องติดตั้งถังดับเพลิงให้เพียงพอในพื้นที่ก่อสร้าง และติดตั้งถังดับเพลิงในพื้นที่เสี่ยง</p> <p>6.2 ต้องให้คำแนะนำกับเจ้าหน้าที่ทุกคนถึงวิธีการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้อง</p> <p>6.3 ต้องเคลื่อนย้ายวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ ที่มีการเชื่อม</p> <p>6.4 ต้องเก็บวัตถุไวไฟไว้เป็นสัดส่วน พร้อมติดป้ายแจ้งเตือนให้ชัดเจน</p> <p>6.5 ห้ามไม่ให้สูบบุหรี่ในพื้นที่ก่อสร้าง เว้นแต่ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้ พร้อมทั้งให้มีป้ายอนุญาตติดแสดงไว้</p> <p>7. สารอันตรายในการก่อสร้าง</p> <p>7.1 เก็บให้น้อยที่สุด</p> <p>7.2 ต้องปิดล็อกหรือล็อกรั้วป้องกัน</p> <p>7.3 ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนสารอันตราย</p> <p>7.4 ติดตั้งป้าย “ห้ามสูบบุหรี่” ในพื้นที่เก็บวัสดุไวไฟ</p> <p>7.5 ติดตั้งถังดับเพลิง ที่เหมาะสมกับสารนั้นๆ</p>	

ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>7.6 ต้องทิ้งภาชนะบรรจุสารอันตรายที่ใช้หมดแล้วทันที และต้องกำจัดทิ้งอย่างปลอดภัยโดยหน่วยราชการที่ได้รับอนุญาต</p> <p>7.7 ต้องไม่ทิ้งสารอันตรายลงพื้นดินหรือแหล่งน้ำโดยเด็ดขาด</p> <p>8. การเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า</p> <p>8.1 อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต้องอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน และได้รับการใช้งานที่เหมาะสม</p> <p>8.2 ตรวจสอบสายไฟสม่ำเสมอเพื่อมั่นใจว่าฉนวนยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์</p> <p>8.3 ช่างเชื่อมต้องสวมเครื่องป้องกันใบหน้าและดวงตา ถุงมือที่ใช้ในงานเชื่อม</p> <p>8.4 ติดตั้งเครื่องป้องกันประกายไฟจากการเชื่อม</p> <p>9. การตัดโลหะด้วยแก๊ส</p> <p>9.1 ต้องสวมเครื่องป้องกันส่วนบุคคล</p> <p>9.2 ต้องตั้งถังลม ถังแก๊สในแนวตั้ง</p> <p>9.3 ตรวจสอบเครื่องมือก่อนการใช้งาน</p> <p>9.4 ต้องเปลี่ยนสายยางที่แตกหรือชำรุดทันที</p> <p>9.5 ต้องป้องกันประกายไฟหรือโลหะที่ถูกหลอม ตกลงไปที่อุปกรณ์หรือวัตถุที่ไหม้ไฟได้</p> <p>9.6 ต้องจัดเตรียมถังดับเพลิงไว้บริเวณใกล้พร้อมใช้งานหากเกินไฟไหม้</p> <p>9.7 จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ดูแล</p> <p>สำหรับความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่พักคนก่อสร้าง โครงการจึงกำหนดให้มีมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>1) จัดสรรบ้านพักคนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และมาตรฐานด้านสุขาภิบาลสำหรับชุมชนก่อสร้างของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>- บ้านพักคนงาน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3 ตารางเมตร/คน ภายในห้องพักมีความกว้างหรือยาวไม่ต่ำกว่า 2.40 เมตร</p>	

ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		<p>2) จัดทำรั้วล้อมบริเวณบ้านพักคนงาน และมีประตูเข้า-ออกทางเดียว มีพนักงานรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งตุ้มยามที่บริเวณทางเข้า-ออก</p> <p>3) จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงแบบแห้งมือติดตั้งอย่างน้อย 1 ชุด/อาคาร</p> <p>4) จัดระเบียบคนงานไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีหัวหน้าคนงานดูแลคนงานก่อสร้าง ไม่ให้ส่งเสียงดัง หรือก่อความรบกวนต่อชุมชนข้างเคียง</li> <li>- ระมัดระวัง ดูแลความปลอดภัยของคนงานเกี่ยวกับปัญหาการลักขโมย และมีเจ้าหน้าที่อื่นๆ</li> <li>- กำหนดกฎระเบียบให้คนงานก่อสร้างได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และมีการกำหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนกฎระเบียบ</li> <li>- ห้ามนำสุรา และยาเสพติดทุกชนิดเข้ามาดื่มหรือเสพภายในพื้นที่บ้านพัก</li> <li>- ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด</li> <li>- ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลข้างเคียง</li> <li>- ห้ามทะเลาะวิวาทภายในพื้นที่บ้านพัก</li> <li>- ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด</li> </ul> <p>ช่วยกันรักษาความสะอาด</p>	



ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปัจจุบันโครงการเป็นพื้นที่เนินเขา โดยทิศเหนือติดกับ ถนนส่วนบุคคล ทิศใต้ ติดกับ พื้นที่นอกโครงการ (ที่ดินเจ้าของเดียวกัน) ทิศตะวันออกติดกับ ถนนส่วนบุคคลและถนนหมื่นเงิน และทิศตะวันตก ติดกับ บ้านอยู่อาศัย จำนวน 2 ชั้น และบ้านอยู่อาศัย จำนวน 3 ชั้น (ตามเอกสารสิทธิ์ที่ดินระบุเป็นลำรางสาธารณประโยชน์ แต่ปัจจุบันไม่มีสภาพเป็นลำรางสาธารณประโยชน์) ดังนั้นสภาพโดยรอบพื้นที่โครงการโดยรวมจึงยังคงสามารถระบายอากาศได้ดี</li> <li>- ในช่วงก่อสร้าง จะไม่มีผลกระทบด้านระบายอากาศและระบายความร้อน เนื่องจากช่วงการก่อสร้างจะไม่มีกิจกรรมที่เป็นกำเนิดความร้อนที่สำคัญ รวมถึงพื้นที่โครงการมีการเว้นระยะห่างจากพื้นที่ข้างเคียงอย่างพอเพียง ซึ่งสามารถทำให้เกิดการระบายอากาศจากตัวอาคารได้สะดวกโดยไม่ส่งผลกระทบต่อบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการแต่อย่างใด</li> </ul>	-	-

ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<b>4. คุณภาพชีวิต</b> <b>4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในระยะก่อสร้างจะมีการจ้างคนงานก่อสร้างประมาณ 400 คน โดยคนงานส่วนใหญ่เป็นคนงานของบริษัทผู้รับเหมา ซึ่งย้ายมาจากพื้นที่ก่อสร้างอื่น และจะมีการรับคนงานเพิ่มเพียงบางส่วน ส่งผลกระทบในการจ้างงานเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ของร้านค้าและบริการรายย่อยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างให้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เช่น ร้านขายสินค้าอุปโภค-บริโภค และกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนมากขึ้น คนงานทำงานแบบเช้าไปเย็นกลับ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในระดับต่ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดเตรียมที่พักคนงานที่ถูกต้องสุขลักษณะ</li> <li>- จัดให้มีระบบสุขาภิบาลภายในพื้นที่โครงการ และบ้านพักคนงานก่อสร้างที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ</li> <li>- ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องกำหนดกฎเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบ มิให้ก่อความเดือดร้อนรำคาญ และปัญหาต่างๆ ให้กับผู้ที่พักอาศัยในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง หากคนงานประพฤติผิดต้องมีการว่ากล่าวตักเตือน ลงโทษหรือถึงขั้นไล่ออก โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น</li> <li>- จัดให้มีหัวหน้าคนงานสำหรับควบคุมงานก่อสร้างไม่ให้สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนโดยรอบ</li> <li>- ประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการที่จะก่อสร้าง เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้อยู่อาศัยข้างเคียงเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการและบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้อยู่อาศัยที่อยู่ข้างเคียงก่อนดำเนินการก่อสร้าง และตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกกระยะ 1 ครั้ง/สัปดาห์ และให้หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันทีที่ได้รับความเดือดร้อน</li> <li>- หากเกิดความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างบริเวณข้างเคียงจากการก่อสร้าง ทางโครงการ/ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไข</li> <li>- จัดให้มียามรักษาการณ์บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง เพื่อดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง</li> </ul>	-

ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<p>- ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระยะก่อสร้างส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับคนงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ก่อสร้าง ได้แก่ อุบัติเหตุต่างๆ เสี่ยงและความสั่นสะเทือนที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างอันจะมีผลต่อสุขภาพ ดังนั้น โครงการจึงต้องกำหนดให้ผู้รับเหมา มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามกฎหมายระบวร ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ว่าด้วยหมวดที่ 1 การก่อสร้าง สำหรับผลกระทบด้านความปลอดภัย ดูแลให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง จัดหน้ากากกันฝุ่น หมวกนิรภัย รองเท้ากันกระแทก และที่ครอบหู ให้กับคนงานก่อสร้าง รวมทั้งกำหนดให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้จะกำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างรักษาดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบ และทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างอยู่เสมอ เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ จัดเตรียมเครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งเตรียมพร้อมประสานงานกับโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ดังนั้น ผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระยะก่อสร้างจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>- กำหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างในโครงการต้องมีการพิจารณาการจัดการด้านความปลอดภัย ประกอบด้วย สัญญาว่าจ้างระหว่างเจ้าของโครงการ และบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะต้องระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ โดยควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน</li> <li>- การจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลต่าง ๆ</li> <li>- การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน</li> <li>- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้เพียงพอกับจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้</li> <li>- กำหนดระยะเวลาในการทำงานเฉพาะในช่วงกลางวัน ตั้งแต่ 8.00 น.-17.00 น.</li> <li>- ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน</li> <li>- กำหนดขอบเขตและจัดทำแนวรั้วของบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดจุดเข้า-ออก ของโครงการ</li> <li>- ป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น โดยการ ตั้งนั่งร้านเหล็กโดยรอบอาคาร ซึ่งด้วยผ้าใบหรือตาข่ายกันฝุ่น โดยรอบอาคาร ส่วนทางเดินภายนอกใช้ไม้เนื้อแข็งปูเป็นทางเดิน และกันวัสดุร่วงหล่น</li> <li>- จัดทำปล่องสำหรับทิ้งเศษวัสดุ จากชั้นบนลงชั้นล่าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล</li> <li>- ตรวจสอบความเป็นระเบียบและการทำความสะอาด</li> <li>- ตรวจสอบสภาพของเครื่องมือปฐมพยาบาล</li> </ul>

ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดป้ายเตือน หรือโปสเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในบริเวณที่จำเป็น เช่น “เขตก่อสร้าง” “ลดความเร็วรถยนต์” และ “เขตสวมหมวกนิรภัย” เป็นต้น</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน สภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย</li> <li>- กำหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย</li> <li>- จัดให้มีถังดับเพลิงบริเวณสำนักงานชั่วคราว และจุดสำคัญในพื้นที่ก่อสร้างอย่างทั่วถึง และกระจายทั่วทั้งบริเวณที่พักคนงาน</li> <li>- กำหนดระเบียบบทลงโทษแก่คนงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันการสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยของโครงการ เพื่อมิให้บุคคลภายนอกผ่านเข้า-ออก ก่อนได้รับอนุญาตและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่</li> </ul> <p>สำหรับบ้านพักคนงาน โครงการจะประสานกับผู้รับเหมาก่อสร้างให้กำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสอบสุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน โดยพนักงานที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องให้หยุดงานจนกว่าจะหายขาด</li> <li>- ในกรณีใช้เส้นทางผ่านพื้นที่ชุมชน ต้องกำชับให้พนักงานขับรถรับ-ส่งคนงานขับรถด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชนหนาแน่นและโรงเรียน</li> <li>- ดูแล และควบคุมคนงานอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันปัญหาหลักขโมยการทำร้ายร่างกายและการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับชุมชนใกล้เคียง</li> <li>- กำหนดระเบียบและบทลงโทษแก่คนงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันการสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน</li> <li>- ห้ามส่งเสียงดังในยามวิกาล</li> <li>- ห้ามมิให้คนงานออกนอกบริเวณที่พักคนงานนอกเวลา 22.00 น.</li> </ul>	

ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 4 กิโลกรัม กระจายทั่วทั้งบริเวณที่พักคนงาน</li> <li>- จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้สำหรับผู้ได้รับอุบัติเหตุในเบื้องต้นไว้</li> <li>- จัดให้มียามรักษาความปลอดภัยในบริเวณที่พักคนงาน ตลอด 24 ชั่วโมง</li> <li>- จัดหาน้ำใช้ ระบบรวบรวมและกำจัดขยะ น้ำเสีย สิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค หรือโรคระบาดได้</li> </ul>	
4.3 สุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะประเมินตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเป็นแนวทางในการศึกษา (สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กันยายน 2550) ซึ่งมีขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การกลั่นกรองในโครงการ (Screening) การกำหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) และการประเมินผลกระทบ (Assessment)</li> <li>- การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะประเมินตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเป็นแนวทางในการศึกษา (สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดพรมน้ำบริเวณพื้นที่บ้านพักคนงาน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง</li> <li>- หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นสาเหตุและสิ่งต่างๆ ที่กระตุ้นให้เกิดโรคหรืออาการกำเริบ</li> <li>- จัดเก็บขยะมูลฝอยในที่รองรับที่ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ใช้งานได้ดีไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด หรือเก็บมูลฝอยใส่ถุงดำก่อนนำไปกำจัด</li> <li>- ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้ง ไม่ให้เศษอาหารค้างหรืออุดตัน</li> <li>- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ฟันแทะ และสัตว์อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วหมัดที่อาศัยอยู่ตามตัวสัตว์ในแหล่งที่เกิดโรค</li> <li>- อุดรูรั่วผนังในบ้านพักคนงานเพื่อทำลายที่อยู่อาศัยของหนู</li> <li>- กำจัดหนูด้วยวิธี วางกาวดักหนูหรือสารเคมีชนิดตายช้า โดยวางในบริเวณที่อยู่อาศัยหากิน ท่อน้ำทิ้ง และในบริเวณที่มีประวัติเคยพบเห็นหนู รวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบและทำการเก็บซากอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในเรื่องผลกระทบทางด้านฝุ่นจากการก่อสร้าง</li> <li>- ตรวจสอบถึงขยะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</li> <li>- ตรวจสอบรกรุงรังระบายน้ำเป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อมิให้มีการอุดตันของเศษขยะเศษอาหาร ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของหนู</li> <li>- ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน</li> <li>- ตรวจสอบและจัดตำแหน่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง</li> <li>- ตรวจสอบห้องน้ำ-ห้องส้วม ให้สะอาดอยู่เสมอ</li> </ul>

ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
4.3 สุขภาพ (ต่อ)	<p>สิ่งแวดล้อม, กันยายน 2550) ซึ่งมีขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การกลั่นกรองในโครงการ (Screening) การกำหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) และการประเมินผลกระทบ (Assessment)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● สิ่งคุกคามทางกายภาพ ได้แก่ ฝุ่นละออง ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน เป็นต้น</li> <li>● สิ่งคุกคามทางชีวภาพ ได้แก่ แมลงวัน แบคทีเรีย และปรสิต เป็นต้น</li> </ul> <p>สิ่งคุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความเครียด ความกังวล และความรำคาญ เป็นต้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำการกำจัดหนูและแหล่งเพาะพันธุ์หนู ก่อนและหลังทำการรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม</li> <li>- ปิดฝาถังขยะให้แน่นอยู่เสมอ</li> <li>- เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด</li> <li>- ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณที่พักอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- จัดเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดห้องส้วมและห้องอาบน้ำ</li> <li>- ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยฉีดพ่นภายในและบริเวณที่พักทุก 1 เดือน</li> <li>- ทำการกำจัดแมลงสาบ และแหล่งเพาะพันธุ์แมลงสาบ ก่อนและหลังทำการรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม</li> <li>- ขวดน้ำ กระจก หรือภาชนะอื่นที่อาจจะเก็บขังน้ำ หากไม่ใช่ให้คว่ำหรือใส่ถุง เพื่อไม่ให้มีน้ำขัง</li> <li>- ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่</li> <li>- ติดตั้งมุ้งลวด หรือนอนในมุ้ง</li> <li>- ทำการสำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณที่พักเป็นประจำ</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำการฉีดพ่นยา ในกรณีที่มีโรคไข้เลือดออกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณที่พักอาศัย</li> <li>- เก็บทำลายเศษวัสดุต่างๆ เช่น ขวด ไห กระจก ฯลฯ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้ จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับการทำงาน</li> </ul>



ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุขภาพ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริเวณที่ปลูกต้นไม้ หากมีต้นไม้หนาแน่นทำให้เป็นแหล่งกำเนิดของยุง ควรแก้ไขให้ดูโปร่งตาขึ้น ถ้าเป็นต้นไม้ประดับในบริเวณบ้าน ต้องคอยสังเกตว่ารดน้ำมากเกินไปจนมีน้ำขังอยู่ในจานรองกระถางหรือเปล่า พยายามเทน้ำทิ้งบ่อยๆ</li> <li>- ทำการขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายน้ำ โดยรอบโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขัง และสามารถระบายน้ำออกได้ดีไม่ให้เกิดการอุดตัน</li> <li>- ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าทำงาน</li> <li>- กำจัดยุงและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ก่อนและหลังทำการรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม</li> <li>- จัดให้มีห้องส้วมที่สะอาดและถูกหลักสุขาภิบาล</li> <li>- ตี๋มและใช้น้ำที่สะอาด</li> <li>- ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร</li> <li>- รับประทานอาหารที่ปรุงเสร็จใหม่ ห้ามรับประทานอาหารที่มีแมลงวันตอม</li> <li>- เก็บภาชนะที่ใส่อาหารให้มิดชิด ไม่ให้แมลงวันไปตอมได้</li> <li>- ทำการฉีดพ่นยากำจัดแมลงวันในบริเวณที่มีแมลงวันชุกชุม</li> <li>- ทำการกำจัดแมลงวัน และแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนและหลังทำการรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ำ ห้องส้วม</li> <li>- พิจารณารับคนงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างตัวเข้าทำงาน ต้องรับคนงานต่างตัวที่มีใบอนุญาตเข้าทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ถุงยางอนามัยที่ถูกต้องทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์</li> <li>- ไม่ใช้ของมีคมร่วมกับคนอื่น</li> <li>- จัดระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการให้แก่คนงานก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ</li> <li>- ห้ามนำสัตว์ปีกเข้ามาเลี้ยงในบริเวณบ้านพักคนงานและพื้นที่ก่อสร้าง</li> <li>- ในช่วงที่มีการระบาดของโรค ไม่ควรใช้มือเปล่าในการสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย แต่ต้องสวมใส่ถุงมือ สวมผ้าปิดปาก จมูก และล้างมือบ้านพักคนงาน โครงการจะสร้างให้มีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด</li> </ul>	

ตารางที่ 6-1 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะก่อสร้าง (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุขภาพ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำโดยเฉพาะหลังจากไอจาม เช็ดจมูก ไม่ควรขยี้ตา จมูกหรือปากด้วยสบู่และน้ำทุกครั้ง</li> <li>- ใช้ผ้าปิดตา ปิดจมูกทุกครั้งเมื่อไอหรือจาม ขณะที่มีอาการเป็นหวัด ควรใช้หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ</li> <li>- จัดหาที่พักอาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย และสะอาดให้คนงาน</li> <li>- แบ่งเวลาการทำงานและการพักผ่อนให้มีความเหมาะสม</li> <li>- วางมาตรการกำกับดูแลและควบคุมคนงานมิให้รบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ</li> </ul>	
4.4 ทัศนียภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลกระทบจากกิจกรรมในการก่อสร้างโครงการ ที่มีต่อสุนทรียภาพของพื้นที่ที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นเฉพาะช่วงที่มีการก่อสร้างอาคาร และงานระบบ แต่กิจกรรมดังกล่าวใช้ระยะเวลาไม่นานคือประมาณ 12 เดือน ดังนั้นผลกระทบที่มีจึงอยู่ในระดับต่ำ อย่างไรก็ตามโครงการได้มีการสร้างรั้วสังกะสีทึบสูงประมาณ 2.4 เมตร รอบพื้นที่โครงการ เพื่อบดบังการก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้าง และลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดให้มีการชิง slan (ตาข่าย) สีเขียวคลุมปิดทับเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย และลดผลกระทบทางด้านทัศนียภาพ</li> <li>- จัดให้มีรั้วที่บรอบแนวเขตที่ดินสูงไม่น้อยกว่า 3 เมตร ด้านทิศตะวันตก และสูงไม่น้อยกว่า 2.4 เมตร ด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออกรอบพื้นที่โครงการ</li> <li>- กำหนดให้มีการก่อสร้างในเขตพื้นที่โครงการเท่านั้น</li> <li>- เร่งดำเนินการปลูกหญ้าคลุมดินทันทีที่การปรับพื้นที่แล้วเสร็จ เพื่อช่วยดูดซับน้ำฝน ชะลอการไหลของน้ำฝน และลดการกัดเซาะหน้าดิน</li> <li>- เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จต้องทำการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ออกจากพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งปรับสภาพพื้นที่โครงการให้ดูสะอาดเรียบร้อย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบการชำรุดของวัสดุที่ใช้ปิดกันพื้นที่ก่อสร้าง</li> </ul>

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<b>1. ทรัพยากรกายภาพ</b> 1.1 สภาพภูมิประเทศ	- โครงการประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม เพื่อการอยู่อาศัยและการท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศแต่อย่างใด ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่โครงการยังคงเป็นเนินเขา มีเพียงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่ จากเดิมที่เป็นพื้นที่รกร้าง เปลี่ยนไปเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม จำนวน 22 อาคาร เป็นอาคารห้องพัก จำนวน 18 อาคาร และอาคารส่วนบริการ จำนวน 4 อาคาร มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 79 ห้องพัก พร้อมทั้งระบบสาธารณูปการ ที่จอดรถและพื้นที่สีเขียว อย่างไรก็ตามโครงการได้จัดพื้นที่สีเขียวและจัดภูมิสถาปัตยกรรมให้กลมกลืนกับพื้นที่โดยรอบ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 54.92 ของพื้นที่โครงการ ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศแต่อย่างใด	-	-
1.2 ทรัพยากรดินและการเกิดดิน ถล่ม	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว ร้อยละ 54.92 ของพื้นที่โครงการ โดยการปลูกไม้ยืนต้นประมาณ 286 ต้น จัดเป็นต้นไม้เดิม 126 ต้น ได้แก่ ต้นเนียง ต้นอินทนิล ต้นกระถิน และต้นไม้อื่นๆ อีกหลายชนิด และไม้ที่ปลูกใหม่ จำนวน 160 ต้น ได้แก่ ต้นจิกทะเล ต้นพญาสัตบรรณ ต้นตะแบก และต้นลีลาวดี เป็นต้น คิดเป็นพื้นที่การปลูกไม้ยืนต้นของโครงการทั้งสิ้น 6,119.68 ตารางเมตร นอกจากนี้ยังจัดให้มีการปลูกไม้พุ่มและพืชคลุมดินภายในโครงการ ได้แก่ ต้นรักทะเล/เตยทะเล ต้นพลับพลึงใหญ่/พลับพลึงหนู/เตยต่าง ต้นเฟิร์น และต้นกระดุมทองเลื้อย/ถั่วเปรู ซึ่งจะช่วยดูดซับน้ำฝน ชะลอการไหลของน้ำฝนและลดการกัดเซาะหน้าดินได้ สำหรับการระบายน้ำฝนของ	-	-

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.2 ทรัพยากรดินและการเกิดดิน ถล่ม (ต่อ)	<p>โครงการ จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ จากหลังคาของอาคาร และจากพื้นดินนอกอาคาร โดยน้ำฝนจากหลังคาและส่วนต่างๆ ของอาคารจะถูกระบายผ่านท่อระบายน้ำฝน ซึ่งจะต่อไปยังรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู พร้อมฝาดะแกรงเหล็กดัดนอกอาคาร ส่วนการระบายน้ำฝนบนพื้นดินนอกอาคาร จะอาศัยลักษณะการระบาย 2 รูปแบบ คือ การไหลซึมลงใต้ดินตามบริเวณสนามหญ้าและพื้นที่สีเขียว อีกรูปแบบคือการให้น้ำฝนไหลไปตามความลาดชันของภูมิประเทศ ซึ่งน้ำฝนส่วนนี้จะไหลลงสู่รางระบายน้ำที่เตรียมไว้ จากนั้นน้ำฝนทั้งหมดจะไหลเข้าสู่รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้างตั้งแต่ 300-500 มิลลิเมตร ก่อนรวบรวมเข้าสู่บ่อหน่วงน้ำ จำนวน 2 บ่อ ปริมาตรบ่อละ 100 ลูกบาศก์เมตร โดยน้ำฝนจากบ่อโครงการจะนำไปใช้เป็นน้ำใช้ของโครงการต่อไป</p> <p>- สำหรับการพัดพาตะกอนดินลงสู่บ่อหน่วงน้ำจะมีการขุดลอกทันทีเมื่อมีปริมาณตะกอนดินสะสมในบ่อ ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงคาดว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดินแต่อย่างใด</p>	-	-

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ	<p><u>ทรัพยากรดิน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่เนินเขาที่มีความลาดชัน มีไม้ยืนต้นและวัชพืชขึ้นปกคลุม ในช่วงก่อสร้างจะมีการปรับสภาพพื้นที่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างฐานรากและถนนภายในโครงการ ซึ่งจำกัดเฉพาะพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการเท่านั้น ไม่มีการนำดินจากภายนอกเข้ามาถมแต่อย่างใด โครงการมีการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคาร และถนนภายในโครงการ คิดเป็นปริมาณดินขุด 1,886.21 ลูกบาศก์เมตร และมีการถมดินคิดเป็นปริมาณดินถม 1,681.52 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ปริมาณดินขุดที่เหลือประมาณ 204.69 ลูกบาศก์เมตร โดยปริมาณดินทั้งหมดที่ขุดภายในโครงการจะมีการขนย้ายนำไปกองไว้บริเวณที่ดินใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นที่ดินของ บริษัท อิตัลไทย เรียล เอชเทค จำกัด ในการก่อสร้าง โครงการจะควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ในพื้นที่โครงการเท่านั้น และให้วิศวกรควบคุมงานตลอดช่วงเวลาก่อสร้างอาคาร ซึ่งในขั้นตอนการก่อสร้างฐานราก ต้องมีการขุดดินออกมาเพื่อให้ได้ระดับที่ต้องการ แต่ทั้งนี้ การขุดดินจะเปิดหน้าดินเป็นส่วนๆ ตามขั้นตอนการทำงานของาก่อสร้างอาคาร โครงการจะตอกเข็มพืด (sheet pile) และทำค้ำยันเหล็ก (steel bracing) เพื่อป้องกันการพังทลายของดินในช่วงที่ทำฐานราก สำหรับในช่วงที่ถอนเข็มพืดออก โครงการจะกลบร่องที่เกิดจากการถอนแนวเข็มพืดทันทีและบดอัดให้แน่น เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน นอกจากนี้ได้จัดให้มีกำแพงกันดินที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจะมีการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารในโครงการ โดยจะมีการเปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่มีการก่อสร้างเท่านั้น</li> <li>- โครงการจัดให้มีกำแพงกันดิน ขนาด 3 เมตร ที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรม เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน</li> <li>- โครงการจัดให้มีการตอกเข็มพืด (sheet pile) ที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรม เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน</li> <li>- โครงการจัดให้ทำค้ำยันเหล็ก (steel bracing) เพื่อป้องกันการพังทลายของดินในช่วงที่ทำฐานราก สำหรับในช่วงที่ถอนเข็มพืดออก โครงการจะกลบร่องที่เกิดจากการถอนแนวเข็มพืดทันที และบดอัดให้แน่น เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน</li> <li>- การขุดดินจะกระทำเป็นลักษณะขั้นบันได และในระหว่างการขุดดินโครงการจะตรวจสอบเสถียรภาพของดินและดำเนินการให้ความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ</li> <li>- ดินที่ขุดออกจากการก่อสร้างฐานราก ขุดบ่อเก็บน้ำ และบ่อพักน้ำ จะต้องกองเก็บเป็นสัดส่วนไว้ในพื้นที่เฉพาะและต้องปิดปกคลุมหรือเก็บในพื้นที่ที่ปิดล้อม และจะมีการถมกลับในพื้นที่โครงการ โดยอัดชั้นดินให้แน่น รวบเรียบ สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน</li> </ul>	-

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ	<p>ออกแบบตามหลักวิศวกรรมตามแนวนอนภายในโครงการ ขนาดความสูงของกำแพงกันดินประมาณ 3 เมตร และจัดทำระบบระบายน้ำชั่วคราวในพื้นที่ก่อสร้าง โดยแนวรางระบายน้ำจะเป็นแนวเดียวกับรางระบายน้ำที่จะใช้จริงหลังโครงการเปิดดำเนินการ ดังนั้น ผลกระทบต่อทรัพยากรดินในระยะก่อสร้างจึงอยู่ในระดับปานกลาง</p> <p><u>การเกิดดินถล่ม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พื้นที่โครงการเป็นพื้นที่เนินเขาที่มีความลาดชัน มีไม้ยืนต้นและพืชพรรณปกคลุม ในช่วงก่อสร้างจะมีการปรับสภาพพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างฐานรากและถนนภายในโครงการ ซึ่งจำกัดเฉพาะพื้นที่ที่จะดำเนินการเท่านั้น พื้นที่บางส่วนก็ยังคงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุดเนื่องจากจะมีต้นไม้เดิม ซึ่งจะช่วยยึดหน้าดินไว้ และจากข้อมูลพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มในระดับต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต (รูปที่ 3-8) พบว่าบริเวณที่ตั้งโครงการบางส่วนอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มระดับสูง แต่อย่างไรก็ตาม โครงการจัดให้มีกำแพงกันดิน ขนาด 3 เมตร ที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรมเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน และในการก่อสร้างโครงการจะจัดให้มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญดูแลและควบคุมการก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ ดังนั้น ผลกระทบด้านการเกิดดินถล่มในระยะก่อสร้างจึงอยู่ในระดับต่ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจะจัดให้มีรางระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมน้ำเข้าบ่อดักตะกอน สำหรับดักตะกอนดิน กรวด หิน และเศษขยะก่อนปล่อยออกสู่ท่อระบายน้ำตามแนวนอนส่วนบุคคลต่อไป</li> <li>- จัดพื้นที่สีเขียวประมาณร้อยละ 54.92 ของพื้นที่โครงการ</li> <li>- ปลูกหญ้าคลุมดินทันทีที่ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ เพื่อช่วยดูดซับน้ำฝน ชะลอการไหลของน้ำฝนและลดการกัดเซาะหน้าดิน</li> <li>- จัดเตรียมป้ายหรือสัญญาณเตือนอันตรายไว้ตลอดเวลาทำงาน</li> <li>- ห้ามคนงานทำงานขุดถมดินโดยเด็ดขาดในช่วงที่ฝนตกหนัก หรือมีพายุ หรือแผ่นดินไหว</li> <li>- โครงการต้องจัดการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมืองและมาตรฐานการออกแบบอาคารที่สภาวิศวกรรับรอง</li> </ul>	-



ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 ธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ	<p><u>การเกิดแผ่นดินไหว</u></p> <p>- เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่เนินเขา บริเวณที่ตั้งโครงการมีลักษณะทางธรณีวิทยาเป็นหินยุคควอเตอรารี และพื้นที่โครงการอยู่ในเขต 2ก ซึ่งมีระดับความรุนแรง V-VII เมอร์คัลลี คือ หากมีแผ่นดินไหวในเขตนี้ จะมีความรุนแรงที่ทำให้ทุกคนตกใจ สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบไม่ได้ปรากฏความเสียหาย โดยเขตนีักรมทรัพยากรธรณีกำหนดว่ามีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง และจากสถิติแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาปีล่าสุด พบว่า ในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2554 ยังไม่พบการเกิดแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแต่อย่างใด มีเพียงการเกิดแผ่นดินไหวโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ในทะเลอันดามันและบริเวณหมู่เกาะสุมาตราที่ส่งผลให้ผู้อาศัยในจังหวัดรู้สึกถึงความสั่นสะเทือน และการเกิดคลื่นสึนามิ บริเวณฝั่งทะเลอันดามัน ตั้งแต่จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ สตูล และตรัง เมื่อปี พ.ศ. 2547 นอกจากนี้บริเวณโครงการไม่ได้อยู่ในบริเวณรอยเลื่อนแต่อย่างใด โดยอยู่ห่างจากแนวรอยเลื่อนที่ใกล้ที่สุด คือ รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย ซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ และพังงา มีระยะห่างประมาณ 15 กิโลเมตร ดังนั้น ผลกระทบต่อการเกิดแผ่นดินไหวจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>		-

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและ คุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3 ธรณีวิทยา การเกิดแผ่นดินไหว และการเกิดสึนามิ (ต่อ)	<p><u>การเกิดสึนามิ</u></p> <p>- พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ปี 2547 ได้รับผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายบริเวณริมหาดป่าตองเข้ามาบนชายฝั่ง 50 เมตร แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นที่โครงการห่างจากชายหาดป่าตอง เป็นระยะ 97 เมตร มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 22 เมตร และ 57 เมตร จากข้อมูลเทศบาลเมืองป่าตอง พบว่า บริเวณพื้นที่ของโครงการ และบริเวณใกล้เคียงเป็นบริเวณที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสึนามิในปี พ.ศ. 2547 อีกทั้งพื้นที่โครงการยังจัดเป็นจุดปลอดภัยจากสึนามิอีกด้วย ดังนั้นโครงการจะไม่ได้รับผลกระทบจากสึนามิแต่อย่างใด นอกจากนี้ปัจจุบันได้มีมาตรการในการป้องกัน และมีการซ้อมอพยพหนีภัย อีกทั้งทางโครงการจะมีการให้ความรู้ด้านการหลบภัยที่เกิดจากสึนามิ ให้แก่ผู้เข้าพักและพนักงานของโครงการ รวมถึงได้เตรียมมาตรการหนีภัยสึนามิไว้รองรับ และโครงการได้จัดให้มีแผนผังเส้นทางอพยพหนีภัยจากภายในอาคารมายังจุดรวมพลติดไว้บริเวณทางเดิน อีกทั้งโครงการจะประสานหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อจัดให้มีการซ้อมซ้อมแผนอพยพหนีภัยเกิดเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆ กับการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อโครงการจากการเกิดสึนามิ ใดๆก็ตาม ปัจจุบันได้มีมาตรการในการป้องกัน และมีการซ้อมอพยพหนีภัย อีกทั้งโครงการจะมีการให้ความรู้ด้านการหลบภัยที่เกิดจากสึนามิให้แก่ผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการ รวมถึงได้เตรียมมาตรการหนีภัยสึนามิไว้รองรับ</p>		-

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มลพิษทางอากาศที่สำคัญในระยะดำเนินการคือ ฝุ่น และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ซึ่งบริษัท ที่ปรึกษาได้คำนวณปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้น ได้แก่ ฝุ่นละออง และไนโตรเจนออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) โดยใช้แบบจำลอง Box Model ของ John G Rau and David C.Wooten, 1996</li> <li>- <u>ฝุ่นละออง</u></li> <li>- ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.0000009 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำไปรวมกับปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันในบริเวณพื้นที่โครงการจะได้ค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตในช่วงที่มีการก่อสร้างโครงการ โดยปริมาณฝุ่นละอองรวมบริเวณพื้นที่โครงการปัจจุบันพิจารณาจากจุดตรวจวัดบริเวณด้านหลังห้างสรรพสินค้าจังซีลอน บนถนนโครงการสาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดตรวจวัดที่มีลักษณะใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการมากที่สุด ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 1.69 กิโลเมตร พบว่า ในวันที่ 30-31 มกราคม 2555 โดยบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด บริเวณจุดตรวจวัดดังกล่าวมีปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง 0.023 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จากการคำนวณ ท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทำให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในพื้นที่ประมาณ 0.023 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานฝุ่นเฉลี่ย 24 ชม. เท่ากับ 0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการติดป้ายให้ผู้พักอาศัยดับเครื่องยนต์ในกรณีที่ไม่มีการขับเคลื่อน เช่น กรณีที่จอดรถผู้พักอาศัยคนอื่น และลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย</li> <li>- จัดพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง เพื่อให้ช่วยลดซับมลสารที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ</li> <li>- จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว</li> </ul>	-

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<p><u>ไนโตรเจนออกไซด์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณความเข้มข้นของไนโตรเจนออกไซด์ (NO<sub>x</sub>) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.00002 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำไปเทียบกับปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันในบริเวณพื้นที่โครงการจะได้ค่าเพิ่มขึ้นในอนาคตในช่วงที่เปิดดำเนินโครงการ โดยปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์บริเวณพื้นที่โครงการปัจจุบันพิจารณาจากจุดตรวจวัดบริเวณด้านหลังห้างสรรพสินค้าจังซีลอน บนถนนโครงการสาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดตรวจวัดที่มีลักษณะใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการมากที่สุด ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 1.69 กิโลเมตร พบว่า ในวันที่ 30-31 มกราคม 2555 โดยบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด บริเวณจุดตรวจวัดดังกล่าวมีปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ 0.0161 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จากการคำนวณท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทำให้ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ฟุ้งกระจายในพื้นที่ 0.01612 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ที่เกิดขึ้นดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่ามาตรฐานไนโตรเจนออกไซด์ เท่ากับ 0.32 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป)</li> </ul>		-

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p><u>ไฮโดรคาร์บอน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเข้มข้นของไฮโดรคาร์บอน (HC) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการ มีค่าเท่ากับ 0.00013 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร เมื่อนำไปเทียบกับปริมาณความเข้มข้นของไฮโดรคาร์บอนบริเวณพื้นที่โครงการปัจจุบันพิจารณาจากจุดตรวจวัดบริเวณด้านหลังห้างสรรพสินค้าจังซีลอน บนถนนโครงการสาย ก. ตำบลป่าตอง อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจุดตรวจวัดที่มีลักษณะใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการมากที่สุด ห่างจากพื้นที่โครงการประมาณ 1.69 กิโลเมตร พบว่า ในวันที่ 30-31 มกราคม 2555 โดยบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด มีปริมาณความเข้มข้นไฮโดรคาร์บอน 2.03 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จากการคำนวณท่อไอเสียรถยนต์ของโครงการจะทำให้ความเข้มข้นของไฮโดรคาร์บอนฟุ้งกระจายในพื้นที่ 2.0301 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งปริมาณไฮโดรคาร์บอน (HC) ไม่มีค่ามาตรฐาน</li> </ul> <p><u>ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ลักษณะกิจกรรมของโครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ มีสาเหตุมาจากยานพาหนะเป็นสำคัญ โดยมีผลสารทางอากาศที่ระบายจากยานพาหนะ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศคิดในกรณีสูงสุดที่โครงการมีการใช้ที่จอดรถยนต์เต็มหมดทุกช่อง ซึ่งโครงการมีที่จอดรถยนต์ตามการออกแบบทั้งสิ้น 21 คัน ทั้งนี้การประเมินผลกระทบจากปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ที่เกิดขึ้นคำนวณจากปริมาณก๊าซที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์ในโครงการ ดังนั้น ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) ที่ปล่อยจากรถยนต์ 21 คัน วิ่ง 2 เทียบ/วัน ระยะทาง 0.15 กิโลเมตร ความเร็ว 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)</li> </ul>		-

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อัตราการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>) ด้วยพืชที่ปลูกในโครงการ ชนิดพันธุ์พืชที่ปลูกภายในพื้นที่สีเขียว มีไม้ยืนต้นทั้งสิ้น 257 ต้น ในการประเมินปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>) จะใช้พันธุ์ไม้ที่มีทรงพุ่มหนาแน่นพอในการนำมาคิดคำนวณตามแผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ซึ่งได้แก่ ต้นจิกทะเล ต้นพญาสัตบรรณ และต้นตะแบก ของพืชที่ปลูกไว้ในโครงการ ดังนั้น ไม้ยืนต้นที่ปลูกในโครงการ จำนวน 257 ต้น สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>) ได้ 5,632.88 กรัม/วัน ซึ่งสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>) ที่เกิดขึ้นจากท่อไอเสียรถยนต์ในโครงการ เนื่องจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ประมาณ 11.94 กรัม/วัน (CO = 7.60 กรัม/วัน) ได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น ผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในระยะดำเนินโครงการจึงมีผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ</li> </ul>		
1.5 เสียงและความสั่นสะเทือน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อเปิดดำเนินการมลพิษทางเสียงที่จะเกิดขึ้นจะเกิดจากการจราจรของรถที่เข้า-ออกภายในโครงการ แต่คาดว่าจะมีระดับผลกระทบในระดับต่ำ เนื่องจากโครงการเป็นการประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม ซึ่งเป็นสถานที่ที่ต้องการความสงบเงียบ ประกอบกับเสียงจากการจราจรเป็นเสียงที่ได้ยินเป็นปกติประจำอยู่แล้ว ดังนั้นผลกระทบด้านเสียงและความสั่นสะเทือนในระยะดำเนินการจึงอยู่ในระดับต่ำ</li> </ul>		



ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<b>2. ทรัพยากรชีวภาพ</b> 2.1 นิเวศวิทยาทางบก	<u>ทรัพยากรป่าไม้</u> - พื้นที่ก่อสร้างโครงการมีลักษณะเป็นที่ลาดชัน ภายในพื้นที่โครงการพบต้นไม้กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ โดยต้นไม้ที่พบ ได้แก่ ต้นเนียง ต้นอินทนิล ต้นกระถิน และต้นไม้อื่นๆ อีกหลายชนิด ซึ่งไม่พบไม้ยืนต้นที่จัดเป็นทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญหรือป่าไม้ที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ และไม่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติใด ดังนั้น การดำเนินโครงการในระยะก่อสร้างและในระยะดำเนินการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้แต่อย่างใด <u>สัตว์บก</u> - สำหรับสิ่งมีชีวิตบนบกที่พบบริเวณโดยรอบสถานที่ก่อสร้างโครงการมีน้อยมาก เนื่องจากพื้นที่มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำให้ไม่พบสิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์ป่าที่มีคุณค่าแก่การอนุรักษ์ หรือสัตว์ป่าที่หายาก สัตว์บกที่พบก็เป็นชนิดที่พบได้ทั่วไปในพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก (Amphibians) สัตว์เลื้อยคลาน (Reptiles) และนก (Birds) ประกอบกับกิจกรรมการก่อสร้างและการดำเนินกิจการในระยะดำเนินการ อยู่ภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ได้รับกวนสัตว์บกนอกพื้นที่โครงการ ดังนั้น การดำเนินโครงการในระยะก่อสร้างและในระยะดำเนินการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์บก	-	-
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ	- เนื่องจากระยะก่อสร้างไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ และชะลอการก่อสร้างช่วงฤดูฝน และบำบัดน้ำเสียจากส้วมคนงานก่อสร้างด้วยถังบำบัดสำเร็จรูป ส่วนระยะดำเนินการโครงการ น้ำเสียของโครงการที่ผ่านการบำบัดแล้ว (ค่า BOD <sub>๐๕</sub> น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร) จะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการทั้งหมด ไม่มีการปล่อยออกสู่สาธารณะ ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรชีวภาพในน้ำทั้งระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบในระยะดำเนินการ โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสียอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
<b>3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์</b> 3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 3.1.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน	- สำหรับการใช้ที่ดินใกล้เคียงพื้นที่โครงการ จากการสำรวจภาคสนาม (มกราคม, 2555) พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่บริการท่องเที่ยว การอยู่อาศัย และการพาณิชยกรรม ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการจึงสอดคล้องกับรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ	-	-
3.1.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินตาม กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง รวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554	- จากการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พบว่า โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งได้กำหนดที่ดินบริเวณโครงการเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) บริเวณหมายเลข 8.13 โดยมีข้อกำหนดในสาระสำคัญของการใช้ประโยชน์ที่ดินดังนี้ คือ ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวนและคุ้มครองดูแลรักษาหรือบำรุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ำลำธาร และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ไว้เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น ที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย การท่องเที่ยว สถาบันราชการ การสาธารณสุข โภคการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้เพิ่มได้อีกไม่เกินร้อยละห้า ของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการดำเนินโครงการกับข้อกำหนดตามกฎหมายกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พบว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว	-	-

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
3.1.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินตามเขต พื้นที่และมาตรการคุ้มครอง สิ่งแวดล้อม	- จากการตรวจสอบพื้นที่ตามข้อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พบว่า โครงการจัดอยู่ใน บริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 6 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณ จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการดำเนินโครงการกับข้อกำหนดตาม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต พบว่า การใช้ ประโยชน์ที่ดินของโครงการสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว	-	-
3.1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดินตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2529) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	- จากการตรวจสอบพื้นที่ตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2529) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่า พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในบริเวณที่ 3 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการดำเนินโครงการกับข้อกำหนดตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พบว่า การ ใช้ประโยชน์ที่ดินของโครงการสอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าว	-	

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคม	<p><u>ความสะดวกและความปลอดภัยในการเข้า-ออกโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การเข้าถึงโครงการสามารถเดินทางได้สะดวกโดยรถยนต์ จากตัวเมืองภูเก็ตเข้าสู่ตำบลป่าตองใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4020 (ถนนวิชิตสงคราม) ไปสิ้นสุดที่เทศบาลเมืองกะทู้ จากนั้นเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 (ถนนพระบารมี) เมื่อถึงสามแยกถนนพระบารมีติดกับถนนราษฎรอุทิศ 200 ปี เลี้ยวซ้าย เพื่อเข้าสู่ถนนราษฎรอุทิศ 200 ปี ตรงไปประมาณ 2.6 กิโลเมตร เลี้ยวขวา เพื่อเข้าสู่ถนนประชาชนเคราะห์ (เดินรถทางเดียว) ตรงไปประมาณ 350 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าถนนทวิวงศ์ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดป่าตอง ตรงไปประมาณ 600 เมตร ผ่านสะพานคลองปากบาง ให้สังเกตป้ายชื่อโรงแรม อมารี คอรัล บีช ภูเก็ต แล้วตรงเข้าไปบริเวณทางเข้าโรงแรม อมารี คอรัล บีช ภูเก็ต ประมาณ 100 เมตร พื้นที่โครงการอยู่ด้านซ้ายมือ</li> <li>- สภาพปัจจุบันของถนนหน้าโครงการ คือ ถนนส่วนบุคคล และถนนหมื่นเงิน โดยถนนทั้งสอง เป็นถนน 2 ช่องทางจราจร เดินรถสองทิศทาง ไม่มีเกาะกลาง สภาพผิวทางจราจรเป็นถนนลาดยางแอสฟัลติก ขนาดผิวจราจรกว้างประมาณ 6 เมตร ในการศึกษาได้ทำการนับจำนวนรถบนถนนหมื่นเงิน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวก และจัดการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ และจัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรให้เพียงพอ ดังนั้น จะเห็นว่าโครงการได้ออกแบบระบบจราจรบริเวณทางเข้าออก โดยคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยในโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีระบบการจราจรที่ปลอดภัย โดยติดตั้งป้ายแสดงทิศทางเดินรถเข้า-ออกภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ติดตั้งป้ายกั้นจัดความเร็วภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>- ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยควบคุมดูแลและตรวจรถเข้า-ออกตลอดเวลา</li> <li>- จัดให้มีระบบไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และทางจราจรให้เพียงพอ</li> <li>- โครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ จำนวน 21 คัน ซึ่งมากกว่าจำนวนที่จอดรถยนต์ที่ต้องจัดให้มีตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) และเพียงพอต่อผู้พักอาศัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดของผู้อยู่อาศัยในโครงการจอดกีดขวางเส้นทางการจราจร</li> <li>- ห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณทางเข้าออก บนถนนสาธารณะ และบริเวณไหล่ทาง</li> <li>- ติดตั้งป้ายโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณเข้า-ออกโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และในระยะทางที่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ</li> <li>- ตรวจสอบจอร์รถบริเวณทางเข้า-ออก บนถนนส่วนบุคคล และไหล่ทาง</li> </ul>

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การคมนาคม (ต่อ)	<p><u>ความเพียงพอของที่จอดรถภายในโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางเข้า-ออกโครงการ มีความกว้างประมาณ 16.31 เมตร เติมนรถสองทิศทาง สำหรับถนนภายในโครงการ กว้างประมาณ 6.00 เมตร เติมนรถสองทิศทาง ที่จอดรถยนต์ของโครงการรวมทั้งสิ้น จำนวน 21 คัน ลักษณะและขนาดที่จอดรถมี 2 รูปแบบ คือ (1) ตั้งฉากกับแนวทางเดินรถ จำนวน 2 คัน ที่จอดรถมีขนาดความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว 5.00 เมตร (2) ทำมุมกับแนวทางเดินรถมากกว่าสามสิบองศา จำนวน 19 คัน ที่จอดรถมีขนาดความกว้าง 2.40 เมตร และความยาว 5.50 เมตร ทำมุมกับแนวทางเดินรถมากกว่า 30 องศา จำนวนที่จอดรถยนต์เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) และขนาดที่จอดรถยนต์เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. 2479</li> </ul> <p><u>ประเมินผลกระทบต่อการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นคิดตามจำนวนที่จอดรถยนต์ รวมทั้งจอดรถทั้งโครงการ 21 คัน ในกรณีเลวร้ายที่สุดจะกำหนดให้ปริมาณการจราจรของโครงการเท่ากับ 42 คัน/ชั่วโมง (ไป-กลับ) คิดเป็น 42 PCU/ชั่วโมง (42 x 1) จากการคำนวณ พบว่า ในกรณีเลวร้ายที่สุดปริมาณการจราจรในช่วงดำเนินการ ในชั่วโมงเร่งด่วนของวันธรรมดา และวันหยุด บริเวณถนนหมื่นเงิน สภาพการจราจรวันธรรมดาอยู่ในระดับดี สำหรับวันหยุดอยู่ในระดับดีมาก เมื่อเทียบกับค่าดัชนีการจราจรติดขัด พบว่า การจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย</li> <li>- สภาพการจราจร จากการประเมินจะเห็นว่า ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปิดดำเนินการมีเพียงเล็กน้อย ทั้งวันธรรมดาและวันหยุดบริเวณถนนหมื่นเงิน สภาพการจราจรวันธรรมดาอยู่ในระดับดี สำหรับวันหยุดอยู่ในระดับดีมาก เมื่อเทียบกับค่าดัชนีการจราจรติดขัด พบว่า สภาพการจราจรคล่องตัว ไม่ติดขัด การหยุดจอดที่ทางแยกมีน้อย ดังนั้น ผลกระทบด้านการคมนาคมในระยะดำเนินการจึงอยู่ในระดับต่ำ</li> </ul>		

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การใช้น้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริมาณน้ำใช้ในช่วงดำเนินการ เกิดจากกิจกรรมต่างๆ เช่น อาบน้ำ ชักล้าง ประกอบอาหาร การใช้น้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ และอื่นๆ คิดเป็นปริมาณน้ำใช้ในโครงการทั้งสิ้น 82.26 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นความต้องการน้ำใช้สูงสุด (Peak Demand) เท่ากับ 7.71 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง</li> <li>- แหล่งน้ำใช้ของโครงการใช้น้ำฝนเป็นแหล่งน้ำดิบ โดยน้ำฝนจะรวบรวมเข้าสู่บ่อเก็บน้ำฝนใต้ดิน (บ่อหน่วงน้ำ) จำนวน 2 บ่อ ปริมาตรบ่อละ 100 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นจะสูบน้ำฝนไปเก็บไว้ยังถังเก็บน้ำดิบใต้ดิน จำนวน 1 ถัง ปริมาตร 93 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้เครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ทำงานสลับกัน มีอัตราการสูบน้ำ 42 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง น้ำดิบจากถังเก็บน้ำดิบใต้ดินจะเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนเข้ากักเก็บในบ่อเก็บน้ำที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้ว จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 93 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะสูบน้ำไปกักเก็บในถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด 80 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 บ่อ ก่อนแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของโครงการ</li> <li>- รายละเอียดขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ มีดังนี้ (1) ถังกรองทราย (Sand Filter) เพื่อกรองสิ่งสกปรกที่มีอนุภาคขนาดใหญ่ ตะกอน สารแขวนลอยต่างๆ (2) ถังกรองคาร์บอน (Carbon Activated Filter) เพื่อกรองสารละลายที่มีสี กลิ่น และสารเคมีต่างๆ แล้วจึงนำมาผ่านขบวนการเติมคลอรีนอีกครั้ง เพื่อฆ่าเชื้อต่างๆ ที่ยังคงเหลืออยู่ในน้ำ ก่อนปล่อยลงสู่บ่อเก็บน้ำใต้ดิน เพื่อพร้อมที่จะจ่ายเข้าสู่ระบบจ่ายน้ำของโครงการต่อไป</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีถังบ่อเก็บน้ำฝนที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้ว จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 93 ลูกบาศก์เมตร และบ่อเก็บน้ำบนดิน จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 80 ลูกบาศก์เมตร โครงการสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ประมาณ 2 วัน</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลล้างทำความสะอาด บ่อเก็บน้ำและถังเก็บน้ำเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน</li> <li>- มีการรณรงค์ให้ร่วมกันประหยัดน้ำ และเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ</li> <li>- ตรวจสอบการแจกจ่ายน้ำและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้แก้ไขทันที นอกจากนี้โครงการจะหมั่นตรวจสอบระบบท่อน้ำ รวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์ที่อาจจะชำรุด จนเป็นเหตุให้น้ำประปารั่วไหลได้ง่าย</li> </ul>	-



ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.3 การใช้น้ำ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดังนั้น น้ำจากบ่อเก็บน้ำฝนใต้ดิน (บ่อหน่วงน้ำ) ที่ผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ จะมีคุณภาพเหมาะสำหรับการนำไปใช้ในระบบสาธารณูปโภคต่อไป</li> <li>- โครงการจัดให้มีบ่อเก็บน้ำฝนที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้ว จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 93 ลูกบาศก์เมตร และบ่อเก็บน้ำบนดิน จำนวน 1 บ่อ ปริมาตร 80 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ปริมาตรเก็บกักน้ำของโครงการทั้งสิ้น 173 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำใช้ในโครงการทั้งสิ้น 82.26 ลูกบาศก์เมตร/วัน ดังนั้น โครงการสามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้ประมาณ 2 วัน หากเกิดกรณีการขาดแคลนน้ำโครงการจะใช้น้ำซื้อจากเอกชนเป็นแหล่งน้ำสำรอง</li> <li>- ทั้งนี้คาดการณ์ว่าการใช้น้ำในช่วงดำเนินการของโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้้ำของชุมชนใกล้เคียงแต่อย่างใด</li> </ul>		-
3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีปริมาณ 65.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน BODออก ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะรวบรวมเข้าสู่บ่อรวบรวมน้ำรดน้ำต้นไม้ น้ำจากบ่อรวบรวมน้ำรดน้ำต้นไม้จะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการด้วยการรดน้ำแบบซึมดิน ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ โดยอัตราการซึมน้ำของดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการประมาณ 2,247.11 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ำของดินที่ 15 มิลลิเมตร/ชั่วโมง) ดังนั้นโครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการได้ทั้งหมด ไม่มีการปล่อยออกสู่สาธารณะ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำของโครงการ มีปริมาตร 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ</li> <li>- จัดให้มีการขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ รวมถึงบ่อพักน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การระบายน้ำในพื้นที่โครงการมีประสิทธิภาพตลอดเวลา</li> <li>- ออกแบบให้มีบ่อพักน้ำ และติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย บริเวณจุดระบายน้ำออกจากท่อระบายน้ำของโครงการ</li> <li>- จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรวบรวมระบบระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หากพบว่าชำรุดต้องรีบทำการแก้ไขทันที</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ</li> <li>- เช็คเครื่องสูบน้ำ</li> <li>- ตรวจสอบการขุดลอกตะกอนในท่อระบายน้ำ</li> </ul>

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำและป้องกันน้ำ ท่วม (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในการประเมินอัตราการระบายน้ำฝนของโครงการจะพิจารณาในช่วงก่อนและหลังพัฒนาโครงการ สภาพเดิมของโครงการมีลักษณะเป็นพื้นที่เนินเขา ที่มีวัชพืชขึ้นปกคลุมก่อนมีการพัฒนาโครงการเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ซึ่งจะทำให้อัตราการระบายน้ำบริเวณพื้นที่โครงการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาน้ำท่วมต่อพื้นที่ข้างเคียง โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำฝน เพื่อเก็บกักน้ำฝนส่วนเกินไว้ในช่วงฝนตกและควบคุมอัตราการระบายน้ำหลังพัฒนาโครงการ โดยการคำนวณหาอัตราการระบายน้ำสูงสุดก่อนพัฒนาโครงการและอัตราการระบายน้ำสูงสุดหลังพัฒนาโครงการ โดยใช้วิธี Rational Method</li> <li>- จากการคำนวณโดยอาศัยหลักการข้างต้น พบว่า อัตราการระบายน้ำหลังการพัฒนาโครงการมีค่าสูงกว่าก่อนการพัฒนาโครงการ โดยก่อนการพัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้ำเท่ากับ 0.142 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ส่วนหลังการพัฒนาโครงการมีอัตราการระบายน้ำเท่ากับ 0.280 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ดังนั้น โครงการจึงจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำฝน จำนวน 2 บ่อ มีปริมาตร 100 ลูกบาศก์เมตร ปริมาตรทั้งหมดที่สามารถหน่วงไว้ได้ 200 ลูกบาศก์เมตร ขนาดของบ่อหน่วงน้ำนี้สามารถรองรับน้ำฝนที่ตกติดต่อกันได้มากกว่า 3 ชั่วโมง (ปริมาตรน้ำฝน 3 ชั่วโมง เท่ากับ 190.302 ลูกบาศก์เมตร)</li> <li>- ซึ่งน้ำในบ่อหน่วงน้ำจะนำกลับมาใช้ใหม่ โดยสูบน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ ด้วยเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง ทำงานสลับกัน มีอัตราการสูบน้ำ 42 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ 0.012 ลูกบาศก์เมตร/วินาที น้ำดิบจากบ่อเก็บน้ำดิบใต้ดินจะเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนเข้ากักเก็บในบ่อเก็บน้ำฝนที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้ว จากนั้นน้ำที่ผ่านการปรับปรุงแล้วจะสูบไปกักเก็บในถังเก็บน้ำบนดิน เพื่อเข้าสู่ระบบจ่ายน้ำของโครงการต่อไป</li> <li>- สำหรับการพัดพาตะกอนดินลงสู่บ่อหน่วงน้ำ โครงการจะมีการขุดลอกทันทีเมื่อมีปริมาณตะกอนดินสะสมในบ่อ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ</li> </ul>		

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อเปิดดำเนินโครงการ คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 65.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดจากร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ ส่วนอาคารห้องพักขยะคิดจากร้อยละ 100 ของปริมาณน้ำใช้ (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2550)</li> <li>- โครงการได้จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียระบบกรองไร้อากาศและเติมอากาศผ่านผิวน้ำกลาง จำนวน 21 ชุด สำหรับอาคาร A1-A8 (WWT-1), อาคาร B1-B6 และ B10 (WWT-2), อาคาร B7-B9 (WWT-3), อาคาร PB2 (WWT-4), อาคารห้องนํ้ารวม (WWT-3) และอาคารห้องพักขยะรวม (WWT-3) โดยมีรายละเอียดของถังบำบัดน้ำเสีย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>● อาคาร A1-A8 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถังบำบัดน้ำเสีย WWT-1 จำนวน 1 ชุด/อาคาร ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 4.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน/อาคาร โดยถังบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุดสามารถรองรับน้ำเสียได้ 6.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ <math>BOD_{5\text{ที่ } 20^{\circ}\text{C}}</math> 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า <math>BOD_{\text{ออก}}</math> 20 มิลลิกรัม/ลิตร</li> </ul> </li> <li>● อาคาร B1-B6 และ B10 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ถังบำบัดน้ำเสีย WWT-2 จำนวน 1 ชุด/อาคาร ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 3.20 ลูกบาศก์เมตร/วัน/อาคาร โดยถังบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุดสามารถรองรับน้ำเสียได้ 4.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ <math>BOD_{5\text{ที่ } 20^{\circ}\text{C}}</math> 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า <math>BOD_{\text{ออก}}</math> 20 มิลลิกรัม/ลิตร</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งมิเตอร์ระบบบำบัดน้ำเสียแยกจากระบบไฟฟ้าส่วนอื่น เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้มีการเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดเวลา</li> <li>- จัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญในด้านการบำบัดน้ำเสีย ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียภายในโครงการ</li> <li>- ทำการสุบตะกอนจากถังเก็บตะกอนอย่างสม่ำเสมอ โดยติดต่อดูแลสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองปาดองให้เข้ามาดำเนินการ</li> <li>- ทางโครงการจะมีการปลูกต้นไม้โดยรอบโครงการ โดยเป็นไม้ยืนต้นประมาณ 286 ต้น เพื่อช่วยในการดูดซับปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ</li> <li>- ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค จากกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522</li> </ul>

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>อาคาร B7-B9               <ul style="list-style-type: none"> <li>ถังบำบัดน้ำเสีย WWT-3 จำนวน 1 ชุด/อาคาร ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 0.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน/อาคาร โดยถังบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ <math>BOD_{\text{เข้า}}</math> 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า <math>BOD_{\text{ออก}}</math> 20 มิลลิกรัม/ลิตร</li> </ul> </li> <li>อาคาร PB2               <ul style="list-style-type: none"> <li>ถังบำบัดน้ำเสีย WWT-4 จำนวน 1 ชุด/อาคาร ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 2.40 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 3.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ <math>BOD_{\text{เข้า}}</math> 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า <math>BOD_{\text{ออก}}</math> 20 มิลลิกรัม/ลิตร</li> </ul> </li> <li>อาคารห้องนํ้ารวม               <ul style="list-style-type: none"> <li>ถังบำบัดน้ำเสีย WWT-3 จำนวน 1 ชุด/อาคาร ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 0.20 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ <math>BOD_{\text{เข้า}}</math> 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า <math>BOD_{\text{ออก}}</math> 20 มิลลิกรัม/ลิตร</li> </ul> </li> <li>อาคารห้องพักรับแขก               <ul style="list-style-type: none"> <li>ถังบำบัดน้ำเสีย WWT-3 จำนวน 1 ชุด/อาคาร ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 0.0075 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยถังบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียได้ 1.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ปริมาณ <math>BOD_{\text{เข้า}}</math> 250 มิลลิกรัม/ลิตร และมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้ค่า <math>BOD_{\text{ออก}}</math> 20 มิลลิกรัม/ลิตร</li> </ul> </li> <li>สำหรับรายละเอียดของถังบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย ส่วนแยกกากตกตะกอนและกรองไร้อากาศ และส่วนเติมอากาศ ซึ่งระบบบำบัดที่ใช้ในโครงการจะเป็นระบบกรองไร้อากาศและเติมอากาศผ่านผิวดักกลาง แบ่งการทำงานออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ (1) ส่วนแยกกากตกตะกอนและกรองไร้อากาศ</li> </ul>		

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	<p>อากาศ ทำหน้าที่แยกกากตะกอน และบำบัดน้ำเสียโดยแบคทีเรียชนิดไม่ใช้อากาศ ซึ่งถูกเลี้ยงไว้บนตัวกลาง (2) ส่วนเดิมอากาศ ทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียโดยแบคทีเรียชนิดใช้อากาศ ซึ่งถูกเลี้ยงไว้บนตัวกลางที่ยึดติดกับที่ ในการเดิมอากาศจะใช้เครื่องเป่าอากาศเดิมอากาศให้กับระบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการ อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม มีจำนวนห้องพักจำนวน 79 ห้องพัก ซึ่งจัดอยู่ในอาคารประเภท ค. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด กำหนดค่า <math>BOD_{\text{ogn}}</math> ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร น้ำเสียของโครงการที่ผ่านการบำบัดแล้ว (ค่า <math>BOD_{\text{ogn}}</math> น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม/ลิตร) จะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ทางโครงการได้คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงานและผู้ใช้บริการสัมผัสน้ำทิ้ง โครงการจึงได้ออกแบบท่อรดน้ำต้นไม้เป็นระบบซึมดิน โดยอัตราการซึมน้ำของดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการประมาณ 2,247.11 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ำของดินที่ 15 มิลลิเมตร/ชั่วโมง) ดังนั้น โครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการได้ทั้งหมด ไม่มีการปล่อยออกสู่สาธารณะ</li> <li>- สำหรับการกำจัดตะกอนส่วนเกินของส่วนแยกกากตกตะกอนของถังบำบัดน้ำเสีย WWT-1 ถึง WWT-6 โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนจากส่วนเกราะของถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเป็นประจำ หากมีปริมาณเกินร้อยละ 70 ทางโครงการจะประสานงานให้รถสูบล้างของเทศบาลเมืองป่าตองมาสูบล้างไปกำจัดต่อไป</li> <li>- น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมีปริมาณ 65.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีค่า <math>BOD_{\text{ogn}}</math> ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการด้วยการรดน้ำแบบซึมดิน ซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ โดยอัตราการซึมน้ำของดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการประมาณ 2,247.11 ลูกบาศก์เมตร/วัน (คิดอัตราการซึมน้ำของดินที่ 15 มิลลิเมตร/ชั่วโมง) ดังนั้น โครงการสามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์โดยการรดน้ำต้นไม้ภายในพื้นที่โครงการได้ทั้งหมด ไม่มีการปล่อยออกสู่สาธารณะ ดังนั้น ผลกระทบด้านน้ำเสียในระยะดำเนินการจึงอยู่ในระดับต่ำ</li> </ul>		

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย	<p><u>ปริมาณขยะมูลฝอย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการ ได้ทำการประเมินจากผู้เข้าพักอาศัยเต็มโครงการ โดยอ้างอิงจากแนวทางการจัดทำรายการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการที่พักอาศัยบริการชุมชน และสถานที่พักตากอากาศของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2550)</li> <li>- ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการเป็นขยะชุมชนทั่วไป ได้แก่ กุ้งพลาสติก เศษอาหาร เศษกระดาษ และเศษผ้า เป็นต้น โครงการอมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 79 ห้องพัก คิดจำนวนผู้พักอาศัย 395 คน และพนักงาน จำนวน 30 คน ปริมาณขยะที่คาดว่าจะเกิดในกรณีเลวร้ายที่สุด (มีผู้พักอาศัยเต็มโครงการ) เท่ากับ 1,365 ลิตร/วัน หรือ 1.365 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 425 กิโลกรัม/วัน หรือ 0.425 ตัน/วัน</li> </ul> <p><u>การจัดการขยะมูลฝอย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจะจัดให้มีถังขยะขนาด 120 ลิตร จำนวน 3 ถัง แยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล จัดวางบริเวณโถงทางเดิน และห้องครัว (อาคาร PB2) ส่วนโถงต้อนรับ (อาคาร PB1) และห้องประชุม (อาคาร PB2) จะจัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล สำหรับในห้องน้ำของอาคารห้องน้ำรวม จะจัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง ซึ่งแม่บ้านจะรวบรวมขยะจากส่วนต่างๆ นำมาคัดแยกประเภทขยะเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล ถึงขยะทุกใบจะมีถุงดำรองอยู่ด้านใน ก่อนนำไปพักไว้ที่อาคารห้องพักขยะรวม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีถังขยะขนาด 120 ลิตร จำนวน 3 ถัง แยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะรีไซเคิล จัดวางบริเวณโถงทางเดิน และห้องครัว (อาคาร PB2)</li> <li>- จัดให้มีถังขยะย่อยขนาด 50 ลิตร จำนวน 4 ถัง แยกเป็นขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย และขยะรีไซเคิล จัดวางบริเวณโถงต้อนรับ (อาคาร PB1) และห้องประชุม (อาคาร PB2)</li> <li>- จัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จำนวน 1 ถัง/ห้อง จัดวางบริเวณห้องน้ำของอาคารห้องน้ำรวม</li> <li>- จัดให้มีห้องพักขยะรวม แยกเป็นห้องพักขยะเปียก และห้องพักขยะแห้ง/รีไซเคิล/อันตราย ซึ่งสามารถรับขยะมูลฝอยของโครงการได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยจะมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยจากเทศบาลเมืองป่าตองเข้ามาเก็บขนทุกวัน</li> <li>- กวดขันให้พนักงานทำความสะอาดประจำโครงการรวบรวมขยะมูลฝอยทั้งภายในห้องพักและบริเวณโดยรอบอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง บรรจูลงในถุงขยะพร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อย ก่อนนำไปรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะรวมของโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ การรื้อซึมของถังขยะ</li> <li>- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้าง และทำความสะอาดถังขยะ และอาคารห้องพักขยะรวม</li> </ul>



ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สำหรับขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ เช่น กระดาษ กระจก ขวด และพลาสติก เป็นต้น พนักงานทำความสะอาดจะแยกและขายให้แก่ร้านรับซื้อของเก่า และขยะอันตรายจะเก็บรวบรวมขยะอันตรายไว้บริเวณมุมด้านขวาของห้องพักขยะแห่งในอาคารห้องพักขยะรวม โดยโครงการได้จัดให้มีถังขยะอันตราย ขนาดความจุ 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง/อาคาร มีสีส้ม มีฝาปิดมิดชิด และมีล้อเลื่อน และเมื่อมีปริมาณมากพอจึงจะส่งไปให้เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อนำไปกำจัดต่อไป ปัจจุบันทางเทศบาลนครภูเก็ตมีการจัดตั้ง “โครงการขนส่งของเสียออกจากเกาะภูเก็ต” เพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียน</li> <li>- <u>ห้องพักขยะรวมของโครงการ</u></li> <li>- อาคารห้องพักขยะของโครงการ มีจำนวน 1 อาคาร โดยภายในอาคารจะแบ่งออกเป็น 2 ห้อง เพื่อรองรับขยะเปียก จำนวน 1 ห้อง และรองรับขยะแห้ง/รีไซเคิล/ขยะอันตราย จำนวน 1 ห้อง ทุกห้องเป็นห้องที่ปิดมิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวน โดยในแต่ละวัน พนักงานจะรวบรวมขยะจากทุกอาคารมาไว้พักไว้ที่อาคารห้องพักขยะรวม โดยตั้งอยู่บริเวณที่จอดรถ ซึ่งอยู่ระหว่างอาคาร A1 และ A2 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่รบกวนกลิ่นของเทศบาลเมืองป่าตองสามารถเก็บขนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว</li> <li>- อาคารห้องพักขยะรวม ประกอบด้วย ห้องพักขยะเปียก มีขนาดพื้นที่ 2.50 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 2.00 ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 0.80 เมตร) และห้องพักขยะแห้ง/รีไซเคิล/อันตราย มีขนาดพื้นที่ 2.50 ตารางเมตร สามารถรองรับขยะได้ประมาณ 2.00 ลูกบาศก์เมตร (ประเมินความสูงของกองขยะที่ 0.80 เมตร)</li> <li>- ดังนั้น อาคารห้องพักขยะของโครงการ จึงสามารถรองรับขยะได้ประมาณ 4.00 ลูกบาศก์เมตร</li> </ul>		

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	<p><u>ความสามารถในการรองรับปริมาณขยะของโครงการ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการสามารถรองรับขยะได้ประมาณ 3 วัน (ขยะมูลฝอยทั้งโครงการ 1.365 ลูกบาศก์เมตร/วัน) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2550) ที่กำหนดให้กรณีที่มีสถานที่พักมูลฝอยต้องสามารถรองรับได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน</li> <li>- เมื่อเปิดดำเนินการ ทางโครงการจะขอรับความอนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองป่าตองดำเนินการเก็บขนขยะไปกำจัดต่อไป ซึ่งขยะของโครงการจะมีการเก็บรวบรวม พร้อมมัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนจะนำไปรวบรวมไว้ที่อาคารห้องพักขยะ สำหรับน้ำชะขยะที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณห้องพักขยะ จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (WWT-3) ซึ่งอยู่ด้านข้างและด้านหลังอาคารห้องพักขยะ นอกจากนี้โครงการจะจัดให้มีพนักงานคอยดูแลบริเวณอาคารห้องพักขยะทุกอาคารไม่ให้มีขยะมูลฝอยปลิวหรือตกหล่นอยู่ภายนอก และมีการล้างทำความสะอาดห้องพักขยะเป็นประจำ โดยน้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดก็จะถูกรวบรวมสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวม (WWT-3) เช่นกัน</li> </ul> <p><u>ประเมินความเหมาะสมของห้องพักขยะรวม</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- อาคารห้องพักขยะของโครงการ มีจำนวน 1 อาคาร โดยภายในอาคารจะแบ่งออกเป็น 2 ห้อง เพื่อรองรับขยะเปียก จำนวน 1 ห้อง และรองรับขยะแห้ง/รีไซเคิล/ขยะอันตราย จำนวน 1 ห้อง ซึ่งอยู่ระหว่างอาคาร A1 และ A2 อาคารห้องพักขยะอยู่ใกล้ถนนภายในโครงการติดกับถนนภายในโครงการที่เชื่อมต่อกับถนนส่วนบุคคล ซึ่งรถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าเก็บขนได้อย่างสะดวก ไม่กีดขวางการจราจร และไม่รบกวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ เนื่องจากโครงการจัดให้มีถนนภายในโครงการที่มีผิวการจราจรกว้างประมาณ 6.00 เมตร นอกจากนี้ห้องพักขยะเป็นระบบปิด ทำให้ลดผลกระทบด้านกลิ่น และบริเวณอาคารห้องพักขยะรวมยังจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ซึ่งจะช่วยลดทัศนียภาพต่อผู้พักอาศัยลงได้ สำหรับความสะดวกในการจัดเก็บขยะ ทางโครงการจะให้พนักงานนำขยะทั้งหมดซึ่งใส่ถุงดำและมัดปากถุงอย่างมิดชิด นำมาพักไว้ภายในอาคารห้องพักขยะรวมเพื่อการเก็บขนไปกำจัดต่อไป</li> </ul>		

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การจัดการขยะมูลฝอย (ต่อ)	ประเมินศักยภาพในการเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองป่าตอง จากการประเมินศักยภาพในการเก็บขนมูลฝอย พบว่า พื้นที่โครงการอยู่ในเขตการให้บริการเก็บ ขน ปัจจุบันการให้บริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองป่าตอง สำหรับรถเก็บขน มูลฝอยที่ผ่านหน้าโครงการ เป็นรถกระบะ 4 ล้อ ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 คัน เก็บขนขยะวันละ 2 ครั้ง คือ คันแรกเก็บขนตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 น. เป็นต้นไป และคันที่สองเก็บ ขนตั้งแต่เวลา 16.00-23.00 น. โดยปัจจุบันรถเก็บขนทั้งสองคันสามารถเก็บขนขยะได้ประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน/คัน โดยปริมาณขยะของโครงการ 1.365 ลูกบาศก์เมตร/วัน คิดเป็นร้อยละ 6.825 ของความสามารถในการเก็บขนขยะมูลฝอยที่ผ่านหน้าโครงการ โดยโครงการได้ขอความ อนุเคราะห์ทางเทศบาลเมืองป่าตองให้เข้ามาเก็บขนเพื่อนำไปกำจัดทุกวัน และเทศบาลเมืองป่า ตองได้ยืนยันการให้บริการเก็บขนมูลฝอยให้แก่ทางโครงการ ดังนั้น ผลกระทบด้านขยะมูลฝอยใน ระยะดำเนินการจึงมีผลกระทบอยู่ในระดับต่ำ		

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจะติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดน้ำมัน (Oil Type Transformer) ขนาด 1,250 kVA จำนวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board : MDB) โดยโครงการจะรับกระแสไฟฟ้าผ่านหม้อแปลง ก่อนแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 33 kV เป็น 400/230 V เพื่อจ่ายไฟฟ้าไปยังแต่ละอาคาร ทั้งนี้ขนาดของหม้อแปลงเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 และได้เลือกใช้ขนาดอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงด้านแรงสูง โดยระบบไฟฟ้าด้านแรงสูงเป็นระบบ 33 kV</li> <li>- โครงการได้ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ด้านแรงดันต่ำ ขนาด 2,000AT/2,000AF ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้ในเวลาที่เหมาะสมและทันเวลาก่อนที่จะเกิดความเสียหาย ส่วนภายในห้องไฟฟ้าจะมีการปิดกั้นที่มั่นคงและมิดชิด และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในห้องไฟฟ้าของโครงการและมีที่ว่างพอเพียงเพื่อการตรวจสอบ ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาในส่วนที่เป็นไฟฟ้าแรงต่ำ</li> <li>- ในกรณีที่มีการจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาป่าตอง ขัดข้องหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ทางโครงการได้จัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ขนาด 500 kVA จำนวน 1 เครื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่มีความสำคัญ</li> <li>- เนื่องจากโครงการมีการใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก ดังนั้น โครงการจัดให้มีมาตรการเพื่อการลดการใช้พลังงานภายในโครงการสำหรับเจ้าของโครงการ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,250 kVA จำนวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดันต่ำเข้าสู่แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก ก่อนจ่ายไฟฟ้าไปยังแต่ละส่วนของอาคาร</li> <li>- ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองขนาด ขนาด 500 kVA จำนวน 1 เครื่อง เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้ระบบที่สำคัญ เมื่อการจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง</li> <li>- ติดตั้ง Circuit Breaker ด้านแรงดันต่ำ ซึ่งทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าที่มีค่าสูงจากการลัดวงจรได้</li> <li>- เปิดไฟฟ้าส่วนกลางระหว่าง เวลา 18.00-06.00 น.</li> <li>- เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ส่วนกลาง แบบประหยัดพลังงาน และดูแลเรื่องการเปิดไฟส่องสว่างเวลากลางคืนไม่ให้รบกวนผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง</li> <li>- บำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าส่วนกลางเพื่อรักษาระดับการใช้ไฟฟ้าให้ต่ำ</li> <li>- ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าส่วนกลางภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ</li> <li>- อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานเป็นประจำ</li> <li>- รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด</li> </ul>	-

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.7 ไฟฟ้า (ต่อ)	- สำหรับผู้พักอาศัยในโครงการ จะมีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้พักอาศัย ช่วยกันอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากภายในห้องพักมีการใช้พลังงานจาก เครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น หลอดไฟ เตารีด เครื่องซักผ้า เตาอบไมโครเวฟ และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการรณรงค์ ให้ผู้พักอาศัยในโครงการทราบถึงวิธีการอนุรักษ์พลังงาน โครงการจะติดป้าย ประชาสัมพันธ์หรือสติ๊กเกอร์บริเวณพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ภายในโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยได้รับทราบและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป	- จัดเจ้าหน้าที่หมั่นทำความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟส่วนกลางอยู่เสมอ เพราะฝุ่นละออง ที่เกาะหลอดไฟจะทำให้แสงสว่างลดน้อยลง	-
3.8 การป้องกันอัคคีภัย	- ในช่วงเปิดดำเนินการ โครงการได้ประเมินผลกระทบการป้องกันอัคคีภัย ไว้ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ความเพียงพอของระบบป้องกันอัคคีภัยของ โครงการ ความเหมาะสมของตำแหน่งและความเพียงพอของพื้นที่จัดรวมพล ความสามารถในการสำรองน้ำสำหรับดับเพลิง และประเมินความสามารถใน การให้บริการระบบอัคคีภัยของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ <u>ความเพียงพอของระบบป้องกันอัคคีภัยของโครงการ</u> - โครงการ อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ประกอบด้วยอาคารทั้งสิ้น จำนวน 22 อาคาร เป็นอาคารห้องพัก จำนวน 18 อาคาร และอาคารส่วนบริการ จำนวน 4 อาคาร มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 79 ห้องพัก พื้นที่ใช้สอยทั้งสิ้น 3,945 ตารางเมตร เมื่อพิจารณาตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522	- จัดให้มีระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัยของ โครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และ กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตาม ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - ทำการตรวจสอบความพร้อมและประสิทธิภาพ การทำงานของระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นประจำทุก 6 เดือน หรือตามข้อกำหนด อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์/อุปกรณ์นั้น	- ตรวจสอบการใช้งานและ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ - ตรวจสอบสัญญาณเตือน เพลิงไหม้ - ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ ดับเพลิงภายในโครงการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p><u>ความเหมาะสมของตำแหน่ง ความเพียงพอของพื้นที่จุดรวมพล</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจะจัดให้มีการซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะประสานงานให้วิทยากรจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองป่าตอง มาฝึกอบรมให้เป็นประจำ โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกคนจะไปรวมตัวกันที่จุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งโครงการจะจัดทำผังเส้นทางอพยพหนีไฟจากจุดต่างๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร เพื่อให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารสามารถหนีไฟไปยังจุดรวมพลได้อย่างรวดเร็ว</li> <li>- โครงการจัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลรวมทั้งสิ้น 150 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่ากับ 0.35 ตารางเมตร/คน หรือ 2.83 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผู้อยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 425 คน (รวมจำนวนพนักงาน) ซึ่งเพียงพอตามเกณฑ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำหนดไว้อย่างน้อย 0.25 ตารางเมตร/คน หรือไม่เกิน 4 คน/ตารางเมตร โดยพื้นที่จุดรวมพลเป็นพื้นที่ว่าง ผู้พักอาศัยจากทุกอาคารสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สำหรับการอพยพคนจากจุดรวมพลไปสู่ภายนอกโครงการ ก็มีความสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากเส้นทางที่ผู้พักอาศัยในโครงการสามารถอพยพออกสู่พื้นที่โครงการนั้น ไม่มีสิ่งก่อสร้างกีดขวางเส้นทางอพยพ ทำให้สามารถออกนอกพื้นที่โครงการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัย ดังนั้น จุดรวมพลของโครงการจึงมีความเหมาะสมทั้งในแง่ขนาดของพื้นที่ที่เพียงพอ ตำแหน่งที่สะดวกในการเข้าถึง และเหมาะสมในแง่การจัดการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัย และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงภายในโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แก่พนักงานของโครงการ เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ของโครงการเกิดความคุ้นเคย สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง</li> <li>- จัดให้มีจุดรวมพลจำนวน 2 จุด มีพื้นที่จุดรวมพลรวมทั้งสิ้น 150 ตารางเมตร คิดเป็นสัดส่วนของพื้นที่จุดรวมพลต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่ากับ 0.35 ตารางเมตร/คน หรือ 2.83 คน/ตารางเมตร เมื่อคิดผู้อยู่อาศัยในโครงการสูงสุด 425 คน (รวมจำนวนพนักงาน)</li> <li>- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ</li> </ul>	

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	<p><u>ประเมินความสามารถในการให้บริการระดับอัคคีภัยของหน่วยงานที่รับผิดชอบ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองป่าตอง อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองป่าตอง ซึ่งอยู่ห่างพื้นที่โครงการ ประมาณ 2.50 กิโลเมตร โดยเทศบาลเมืองป่าตองจะมีรถยนต์สำหรับดับเพลิง จำนวน 4 คัน แยกตามขนาดความจุน้ำ 4,000 ลิตร จำนวน 3 คัน และขนาดความจุน้ำ 2,000 ลิตร จำนวน 1 คัน สำหรับรถบรรทุกน้ำมีจำนวน 8 คัน แยกตามขนาดความจุน้ำ 12,000 ลิตร จำนวน 4 คัน ขนาดความจุน้ำ 10,000 ลิตร จำนวน 2 คัน ขนาดความจุน้ำ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน และขนาดความจุน้ำ 3,000 ลิตร จำนวน 1 คัน รถตรวจการณ์ 2 คัน รถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์ 1 คัน นอกจากนี้ยังจัดให้มีเครื่องดับเพลิงชนิดหาลามจำนวน 3 เครื่อง เครื่องเลื่อยยนต์ 4 เครื่อง เครื่องสูบน้ำไดโว่ 2 เครื่อง เครื่องพัดลมระบายควัน จำนวน 1 เครื่อง และพนักงานดับเพลิงจำนวน 69 คน</li> <li>- สำหรับกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ทางโครงการสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองป่าตอง โดยมีระยะทางห่างจากพื้นที่โครงการ ประมาณ 3กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที จะถึงพื้นที่โครงการ (คิดที่อัตราเร็ว 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง) กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ยังมีหน่วยงานใกล้เคียงที่ให้ความช่วยเหลือในด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ เทศบาลตำบลกะรน และเทศบาลเมืองกะทู้ ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ ดังนั้นผลกระทบด้านนี้จึงอยู่ในระดับต่ำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดป้ายแสดงวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างชัดเจนที่จุดติดตั้งทุกจุด</li> <li>- จัดทำผังเส้นทางการอพยพหนีไฟ ไปยังจุดรวมพลเบื้องต้น ติดไว้บริเวณทางเดินในอาคาร</li> <li>- มีการจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัยโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ จัดให้มีแผนฉุกเฉินเตรียมการสำหรับกรณีเกิดอัคคีภัย</li> </ul>	



ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การระบายอากาศและความร้อน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Ceiling Conceal Split Type) ตามความเหมาะสมกับขนาดของภาระการทำความเย็น ทั้งนี้ จำนวนเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งขึ้นกับขนาดพื้นที่ของห้องนั้นๆ โดยโครงการจะใช้เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดความเย็นรวมประมาณ 285 ตัน</li> <li>- โครงการจัดให้มีการระบายอากาศภายในตัวอาคารโดยวิธีธรรมชาติและวิธีกล</li> <li>- สำหรับความร้อนหรืออุณหภูมิที่สูงขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินโครงการนั้น จะเป็นความร้อนที่เกิดขึ้นจากระบบปรับอากาศ โดยโครงการจะใช้เครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Water Chiller) โดยมีขนาดความเย็นรวม 285 ตัน จากรายการคำนวณความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ แสดงในภาคผนวก จ-7 จะเห็นได้ว่าการดำเนินการของโครงการ จะทำให้อุณหภูมิผสมของบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการสูงขึ้นจากเดิม 33.91 องศาเซลเซียส เป็น 36.12 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่สูงขึ้นเพียงเล็กน้อย คือ 0.11 องศาเซลเซียสเท่านั้น ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่าการเกิดขึ้นของโครงการ จะส่งผลกระทบต่อสภาพของอากาศโดยรอบโครงการในระดับต่ำ</li> <li>- ประเมินจากจำนวนไม้ยืนต้นที่ปลูกในโครงการมีจำนวน 257 ต้น มีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นรวม 2,980 ตารางเมตร ต้นไม้ภายในโครงการสามารถดูดซับความร้อนได้ประมาณ 14,900,000 กิโลแคลอรี ซึ่งมีปริมาณมากพอที่จะดูดซับปริมาณความร้อนที่ระบายออกจากเครื่องปรับอากาศ ซึ่งมีปริมาณความร้อนประมาณ 948,024 กิโลแคลอรี ดังนั้น ต้นไม้ในโครงการจึงสามารถลดความร้อนที่ระบายออกจากเครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในโครงการได้ทั้งหมด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และยังเป็น การป้องกันการสะสมของเชื้อโรค</li> <li>- ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ</li> <li>- ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทั้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง</li> <li>- จัดให้มีไม้ยืนต้นภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อลดความร้อนจากการระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ</li> </ul>	-

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.9 การระบายอากาศและ ความร้อน (ต่อ)	- จำนวนผู้อยู่อาศัยสูงสุด 395 คน ในขณะที่โครงการมีพื้นที่ใช้สอยรวม เท่ากับ 3,945 ตารางเมตร คิดเป็นความหนาแน่น เท่ากับ 0.10 คน/ ตารางเมตร หรือ 9.99 ตารางเมตร/คน ซึ่งจัดว่ามีจำนวนผู้อยู่อาศัย ภายในโครงการที่ไม่หนาแน่นมากนัก ความร้อนที่ระบายออกจากผู้อยู่ อาศัยเหล่านี้จะอยู่ภายในตัวอาคาร ซึ่งมีระบบระบายอากาศและระบบ ปรับอากาศรองรับอยู่แล้ว จึงไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ภายนอกแต่อย่างใด ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบด้านการระบายอากาศและความร้อน ในระยะ ดำเนินการแต่อย่างใด		-
<b>4. คุณภาพชีวิต</b>			
4.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ	- เมื่อเปิดดำเนินการ โครงการจะก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ของท้องถิ่น เนื่องจากจะมีการจ้างแรงงานท้องถิ่นเข้ามาทำงานภายใน โครงการ ซึ่งการจ้างงานพนักงานส่งผลกระทบด้านบวกต่ออาชีพและ รายได้ของคนในท้องถิ่นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีการจ้างงานพนักงานไม่ มาก โดยทางโครงการได้จ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นพนักงานเป็นอันดับ แรก รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมทางสังคมต่างๆ ของท้องถิ่น เพื่อ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน	- โครงการจะพิจารณารับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อเข้าทำงานก่อน เพื่อเป็นการส่งเสริมการ มีรายได้ของประชาชนในท้องถิ่น และ สนับสนุนพร้อมส่งเสริมกิจกรรมและ ประเพณีของท้องถิ่น และกิจกรรมทาง ศาสนา - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการสำหรับ ติดตามและประชาสัมพันธ์ รวมถึงรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนโดยรอบอย่าง สม่ำเสมอ	-

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เนื่องจากโครงการประกอบกิจการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุต่างๆ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โครงการจะติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยไว้</li> <li>- สำหรับในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง จากข้อมูลของโรงพยาบาลป่าตอง (ปี พ.ศ. 2554) พบว่า โรงพยาบาลในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง มีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลป่าตอง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข อยู่ห่างโครงการประมาณ 2.5 กิโลเมตร</li> <li>- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยตรวจตราความปลอดภัยและความเรียบร้อยในโครงการ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อหรือแจ้งเหตุได้ตลอด 24 ชั่วโมง การทำงานจะแบ่งเป็น 2 ผลัด โดยผลัดที่ 1 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 07.00-19.00 น. และผลัดที่ 2 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 19.00-07.00 น. โดยเจ้าหน้าที่จะสอดส่องดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบๆ อาคาร บริเวณที่จอดรถยนต์ และทางเข้า-ออกของโครงการ</li> <li>- นอกจากนี้โครงการมีการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television System : CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ ซึ่งจะติดตั้งจำนวนทั้งสิ้น 6 จุด กระจายครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่โครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด และหมั่นตรวจตราพื้นที่ดูแลความปลอดภัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง หากพบเหตุผิดปกติให้รีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ดูแล และบรรเทาสาธารณภัยทันที</li> <li>- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัยภายในโครงการ ให้สามารถใช้งานได้ดี</li> <li>- ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่างๆ ภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดการมูลฝอย</li> <li>- กำชับให้มีการทำความสะอาดถังขยะ และอาคารห้องพักขยะรวมของโครงการทุกวัน หลังจากรถเก็บขนขยะเข้ามาทำการเก็บขนมูลฝอย</li> </ul>	-

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การประเมินผลกระทบทางสุขภาพจะประเมินตามแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเป็นแนวทางในการศึกษา (สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กันยายน 2550) ซึ่งมีขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ การกลั่นกรองในโครงการ (Screening) การกำหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) และการประเมินผลกระทบ (Assessment)</li> <li>- การประเมินผลกระทบจากการดำเนินโครงการในระยะดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ในด้านคุณภาพอากาศ ระดับเสียง ความสั่นสะเทือน การบำบัดน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจและสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ คือ <ul style="list-style-type: none"> <li>● สิ่งคุกคามทางกายภาพ ได้แก่ ฝุ่นละออง ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน เป็นต้น</li> <li>● สิ่งคุกคามทางชีวภาพ ได้แก่ แมลงวัน แดกที่เรียว และปรสิต เป็นต้น</li> <li>● สิ่งคุกคามต่อจิตใจ ได้แก่ ความเครียด ความกังวล และความรำคาญ เป็นต้น</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการถ่ายเทอากาศหมุนเวียนจากภายนอกอาคาร โดยออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เช่น ประตู หน้าต่าง เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก</li> <li>- ดำเนินการทำความสะอาดถนน ในโครงการอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- ลดความเร็วของยานพาหนะภายในโครงการเพื่อลดปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย</li> <li>- จัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ รวมทั้งทำการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง</li> <li>- จำกัดความเร็วของรถภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นบริเวณผิวถนน โดยติดป้ายจำกัดความเร็ว</li> <li>- จัดเก็บขยะมูลฝอยในถังรองรับที่ทำด้วยวัสดุแข็งแรง ใช้งานได้ดีไม่รั่วซึม มีฝาปิดมิดชิด หรือเก็บมูลฝอยใส่ถุงดำก่อนนำไปกำจัด</li> <li>- ทำความสะอาดท่อน้ำทิ้ง ไม่ให้เศษอาหารค้างหรืออุดตัน</li> <li>- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ฟันแทะ และสัตว์อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วหมัดที่อาศัยอยู่ตามตัวสัตว์ในแหล่งที่เกิดโรค</li> <li>- กำจัดหนูด้วยวิธี วางกาวดักหนูหรือสารเคมีชนิดตายช้า โดยวางในบริเวณที่อยู่อาศัยหากิน ท่อน้ำทิ้ง และในบริเวณที่มีประวัติเคยพบเห็นหนู และจัดให้มีการตรวจสอบและทำการเก็บซากอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- ปิดถังขยะให้สนิท</li> <li>- เก็บอาหารสดและอาหารแห้งในภาชนะที่ปิดมิดชิด</li> <li>- ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณบ้านพักขยะอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- ใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยชนิดพ่นภายในและบริเวณบ้านพัก</li> <li>- ปิดปากภาชนะเก็บน้ำอย่างมิดชิด เพื่อไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบถึงขยะให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน</li> <li>- ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</li> </ul>

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 สุขภาพ (ต่อ)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทำการสำรวจและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณโครงการเป็นประจำ</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาทำการฉีดพ่นยา ในกรณีที่มีโรคไข้เลือดออกระบาด หรือพบผู้ป่วยบริเวณโครงการ</li> <li>- เก็บทำลายเศษวัสดุต่างๆ เช่น ขวด ไห กระป๋อง ฯลฯ หรือคลุมให้มิดชิดเพื่อไม่ให้รองรับน้ำได้ จะช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงได้ดี</li> <li>- บริเวณที่ปลูกต้นไม้ หากมีต้นไม้หนาแน่นก็ทำให้มียุงมาก เพราะยุงจะชอบเกาะพักอยู่ในที่มีดง อับๆ ควรแก้ไขให้ดูโปร่งตาขึ้น</li> <li>- ทำการขุดลอกตะกอนในส่วนของรางระบายน้ำ โดยรอบโครงการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำขัง และสามารถระบายน้ำออกได้ดีไม่ให้เกิดการอุดตัน</li> </ul>	
4.4 ทัศนียภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถานที่ทางกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนแหล่งโบราณสถานแห่งประเทศไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พบว่า ไม่มีแหล่งโบราณสถานอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียงรอบรัศมี 1 กิโลเมตร</li> <li>- สภาพพื้นที่โครงการตั้งอยู่บนพื้นที่ริมทะเล การวางอาคารส่วนใหญ่จะหันมองทัศนียภาพของทะเลเป็นหลัก มีการออกแบบอาคารเป็นสถาปัตยกรรมในภูมิอากาศเมืองร้อนชื้น ฝนตกชุก เข้ากับอากาศทางภาคใต้ของประเทศไทย เช่น การออกแบบอาคารให้มีหลังคาปกคลุม เพื่อการกันแดดกันฝนที่ดี ตลอดจนช่วยเรื่องการระบายน้ำฝน มี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ในการจัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ</li> <li>- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 6,119.68 ตารางเมตร (ร้อยละ 53.84 ของพื้นที่โครงการ)</li> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย</li> </ul>	-

ตารางที่ 6-2 สรุปผลกระทบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ ในระยะดำเนินการ (ต่อ)

องค์ประกอบทาง สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง ๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 ทัศนียภาพ	<p>การกำหนดความสูงของแต่ละอาคารที่มีการลดหลั่นแตกต่างกันไปตามตำแหน่งการควบคุมความสูง เพื่อสร้างความโปร่งและลดความรู้สึกหนาแน่นของโครงการ สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ คอนกรีตและกระจก ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ทั่วไปและขนย้ายได้ง่าย นอกจากนี้ยังจัดพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง ซึ่งจะช่วยลดความกระด้างจากโครงสร้างของอาคาร และลดผลกระทบต่อทัศนียภาพของผู้ที่สัญจรไปมาได้อีกด้วย</p> <p>- สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ คอนกรีตและกระจกซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ทั่วไปและขนย้ายได้ง่าย ออกแบบห้องพักเพื่อความเป็นส่วนตัวมากที่สุด จัดให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติโดยจัดให้มีระเบียงเปิดโล่ง ประกอบกับภายในพื้นที่โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ว่าง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความร่มรื่นของพื้นที่และช่วยลดความกระด้างของโครงสร้างอาคาร และลดผลกระทบต่อทัศนียภาพของผู้สัญจรไปมาได้อีกด้วย การจัดภูมิสถาปัตยกรรมมีทั้งส่วนที่เป็น ภูมิทัศน์แข็ง (Hardscape) และภูมิทัศน์นุ่ม (Softscape) โดยแนวคิดการจัดภูมิสถาปัตยกรรมในส่วนของ Hardscape ส่วนใหญ่เป็นการตกแต่งพื้นผิวของสระว่ายน้ำ และทางเดิน ส่วนแนวคิดการจัดภูมิสถาปัตยกรรมในส่วนของ Softscape นั้นเน้นการตกแต่งโดยปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 286 ต้น จัดเป็นไม้เดิม 126 ต้น และไม้ที่ปลูกใหม่ จำนวน 160 ต้น ได้แก่ ต้นจิกทะเล ต้นพญาสัตบรรณ ต้นตะแบก และต้นลีลาวดี นอกจากนี้ ทางโครงการยังจัดให้มีไม้พุ่มและพืชคลุมดิน ได้แก่ ต้นรักทะเล/เตยทะเล ต้นพลับพลึงใหญ่/พลับพลึงหนู/เตยต่าง ต้นเฟิร์น และต้นกระดุมทองเลื้อย/ถั่วเปรู ซึ่งจะช่วยเพิ่มความร่มรื่นของพื้นที่และช่วยลดความกระด้างของโครงสร้างอาคาร และลดผลกระทบต่อทัศนียภาพของผู้สัญจรไปมาได้อีกด้วย ทำให้ผลกระทบด้านทัศนียภาพเมื่อเปิดดำเนินโครงการลดลง ดังนั้นผลกระทบด้านทัศนียภาพในระยะดำเนินการจึงอยู่ในระดับต่ำ</p>	<p>- ในการจัดพื้นที่สีเขียวให้มีการปลูกไม้ยืนต้นที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ว่างของโครงการ</p> <p>- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวคิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 6,119.68 ตารางเมตร (ร้อยละ 53.84 ของพื้นที่โครงการ)</p> <p>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพน่าดูอยู่เสมอ เพื่อความสวยงามและความปลอดภัยของผู้พักอาศัย</p>	-

ตารางที่ 5-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ระยะก่อสร้าง

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. ทรัพยากรดินและดินถล่ม	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- การเปิดหน้าดิน  - การปรับพื้นที่หลังการก่อสร้าง	- ตรวจสอบการเปิดหน้าดินเฉพาะบริเวณที่จะก่อสร้างเท่านั้น  - ตรวจสอบให้มีการปรับพื้นที่ที่ไม่ได้ก่อสร้างอาคารทันทีหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการปรับพื้นที่  - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาการปรับพื้นที่	- บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด  - บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด
2. คุณภาพอากาศ	- ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- ฝุ่นจากการก่อสร้าง	- สอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในเรื่องผลกระทบทางด้านฝุ่นจากการก่อสร้าง	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด
3. เสียงและความสั่นสะเทือน	- ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้าง	- เสียงและความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง	- สอบถามจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการในเรื่องผลกระทบทางด้านเสียง และความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด
4. การคมนาคมขนส่ง	- ถนนสาธารณะที่รถขนส่งวัสดุใช้ขนส่ง  - ถนนสาธารณะ	- ความเร็วรถและการกีดขวางการจราจร  - สภาพถนน	- ตรวจสอบความเร็วของรถและการกีดขวางการจราจร  - สภาพถนนและการขำรุ่	- ทุกวันตลอดระยะก่อสร้าง  - ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด  - บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด
5. การระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำ	- สภาพท่อระบายน้ำ	- ตรวจสอบว่ามีตะกอนดินไหลลงพื้นที่ข้างเคียงและไหลลงท่อระบายน้ำหรือไม่	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด
6. การจัดการมูลฝอย	- ที่พักขยะมูลฝอย	- ปริมาณมูลฝอยตกค้างและสภาพของถังขยะ	- ตรวจสอบความสามารถของถังขยะในการรองรับปริมาณขยะและการรั่วซึมของถังขยะ	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด



ตารางที่ 5-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- คนงานก่อสร้าง	- การสวมใส่อุปกรณ์	- ตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด
	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- สภาพพื้นที่ก่อสร้าง	- ตรวจสอบความเป็นระเบียบ และการทำความสะอาด	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด
	- ห้องปฐมพยาบาล	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพของเครื่องมือปฐมพยาบาล	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด
8. การป้องกันอัคคีภัย	- บริเวณที่ติดตั้งถังดับเพลิง	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบสภาพการใช้งานของถังดับเพลิงแบบมือถือ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง หรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต	- บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด
	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- บันทึกสาเหตุการเกิดอัคคีภัย	- ตรวจสอบตามสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย	- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด
9. ทัศนียภาพ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการขรุขระของวัสดุที่ปิดกั้นพื้นที่ก่อสร้าง	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด

ตารางที่ 5-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ระยะก่อสร้าง (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
10. สุขภาพ	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน	- บันทึกการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับการทำงาน</li> <li>- ตรวจสอบสภาพถังขยะให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน</li> <li>- ตรวจสอบการอุดตันของรางระบายน้ำ</li> <li>- ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</li> <li>- ตรวจสอบการใช้สารเคมีฉีดพ่นภายหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกครั้งที่มีการรับคนงาน</li> <li>- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> <li>- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> <li>- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> <li>- ทุกวัน หลังจากรื้อถอนบ้านพักคนงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด</li> <li>- บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด</li> <li>- บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด</li> <li>- บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด</li> <li>- บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด</li> </ul>

ตารางที่ 5-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ระยะดำเนินการ

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
1. การเกิดแผ่นดินไหว	- บริเวณที่ติดตั้งแผนที่พื้นที่ภัย - ภายในโครงการ	- สภาพการใช้งาน - การซ่อมแซมอพยพ	- ตรวจสอบการจัดเส้นทางหนีภัยไว้ภายในบริเวณโครงการ - ตรวจสอบการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่พักอาศัยและพนักงานในโครงการ	- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมารี เอ็มเพท กรุ๊ป จำกัด - บริษัท อมารี เอ็มเพท กรุ๊ป จำกัด
2. การคมนาคมขนส่ง	- บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ - บริเวณทางเข้า-ออกบนถนนสาธารณะและไหล่ทาง	- การอำนวยความสะดวก - สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกโครงการ - ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก บนถนนสาธารณะและไหล่ทาง	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมารี เอ็มเพท กรุ๊ป จำกัด - บริษัท อมารี เอ็มเพท กรุ๊ป จำกัด
3. การใช้น้ำ	- เส้นท่อน้ำใช้	- สภาพการใช้งาน	- ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำประปาในเส้นท่อ	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมารี เอ็มเพท กรุ๊ป จำกัด
4. การระบายน้ำ	- ท่อระบายน้ำของโครงการ	- การแตกหรือการรั่วซึมของท่อ	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมารี เอ็มเพท กรุ๊ป จำกัด
	- เครื่องสูบน้ำ	- อัตราการสูบน้ำ	- เช็คเครื่องสูบน้ำ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมารี เอ็มเพท กรุ๊ป จำกัด
5. การจัดการน้ำเสีย	- ระบบบำบัดน้ำเสีย	- บันทึกการทำงานและการตรวจสอบ	- ตรวจสอบและจดบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมารี เอ็มเพท กรุ๊ป จำกัด

ตารางที่ 5-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
5. การจัดการน้ำเสีย (ต่อ)	- บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทั้งจากอาคาร</li> <li>- ความเป็นกรดด่าง</li> <li>- บีโอดี</li> <li>- ปริมาณสารแขวนลอย</li> <li>- ชัลไฟด์</li> <li>- ปริมาณสารละลาย</li> <li>- ปริมาณตะกอนหนัก</li> <li>- น้ำมันและไขมัน</li> <li>- ทีเคเอ็น</li> <li>- โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจวัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทั้งจากอาคารประเภท ค จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด</li> <li>- pH meter</li> <li>- วิธี Azide Modification</li> <li>- วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc)</li> <li>- วิธี Titrate</li> <li>- วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ใน 1 ชั่วโมง</li> <li>- วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone)</li> <li>- วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย</li> <li>- วิธี Kjeldahl</li> <li>- วิธี Multiple-tube fermentation technique</li> </ul>	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมารี เอชเทล ภูเก็ต จำกัด
6. การจัดการมูลฝอย	- ห้องพักขยะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สภาพของถังขยะ</li> <li>- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับของถังขยะ การรั่วซึมของถังขยะ</li> <li>- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดถังขยะและห้องพักขยะรวม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทุกเดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> <li>- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัท อมารี เอชเทล ภูเก็ต จำกัด</li> <li>- บริษัท อมารี เอชเทล ภูเก็ต จำกัด</li> </ul>

ตารางที่ 5-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ระยะดำเนินการ (ต่อ)

ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม	บริเวณที่ตรวจสอบ	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจสอบ	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- ระบบบล็อกรังวงจรปิด	- ประสิทธิภาพการทำงาน	- ตรวจสอบประสิทธิภาพในการทำงานของระบบบล็อกรังวงจรปิดทุกจุดที่มีการติดตั้งภายในโครงการ	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด
8. สุขภาพ	- บริเวณอาคารห้องพักขยะ	- บันทึกการตรวจสอบ	- ตรวจสอบถังขยะ และอาคารห้องพักขยะให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด
	- บริเวณอาคารห้องพัก	- แหล่งเพาะพันธุ์	- ตรวจสอบและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย	- ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด
9. การป้องกันอัคคีภัย	- บริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	- สภาพการใช้งาน	- สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทุกชนิด หากพบว่าชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทันที	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต	- บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด

## เอกสารแนบที่ 2

สำเนาหนังสือรับรองบริษัทและหนังสือมอบอำนาจ

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000



100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000



100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000







### เอกสารแนบที่ 3

---

**Preventive maintenance มอเตอร์และปั้มน้ำใช้**



ONYX

ENG14-02 Record of the daily visual inspection  
Domestic cold water booster pumps.

Month..... July -23

Working normal ✓  
Abnormal X

In case abnormal please comment below.

Item	PM Code	Equipment Name	Location	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ACP-PBP-001	Transfer pump ACP No.1	ACP Lamella																															
2	ACP-PBP-002	Transfer pump ACP No.2																																
3	ACP-PBP-003	Filter pump ACP No.1																																
4	ACP-PBP-004	Filter pump ACP No.2																																
5	ACP-PBP-005	Air Blower ACP																																
6	ACP-PBP-006	Transfer pump ARP No.1	ARP Lamella																															
7	ACP-PBP-007	Transfer pump ARP No.2																																
8	ACP-PBP-008	Filter pump ARP No.1																																
9	ACP-PBP-009	Filter pump ARP No.2																																
10	ACP-PBP-010	Air Blower ARP																																
11	ACP-PBP-011	Transfer pump 10 M <sup>3</sup> No.1	Water Storage tank 06 (WT 06) 10 M <sup>3</sup>																															
12	ACP-PBP-012	Transfer pump 10 M <sup>3</sup> No.2																																
13	ACP-PBP-013	Transfer pump 10 M <sup>3</sup> No.3																																
14	ACP-PBP-014	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.1	Water Storage tank 05 (WT 05) 160 M <sup>3</sup>																															
15	ACP-PBP-015	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.2																																
16	ACP-PBP-016	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.3																																
17	ACP-PBP-017	Booster pump VSD 2x3 kW No.1																																
18	ACP-PBP-018	Booster pump VSD 2x3 kW No.2																																
19	ACP-PBP-019	Landscaping Booster pump 1.16 kW No.1	Water Storage tank 01 (WT 01) 300 M <sup>3</sup>																															
20	ACP-PBP-020	Landscaping Booster pump 1.16 kW No.2																																
21	ACP-PBP-021	Booster pump CWP No.1																																
22	ACP-PBP-022	Booster pump CWP No.2	Water Storage tank 04 (WT 04) 350 M <sup>3</sup>																															
23	ACP-PBP-023	Booster pump CWP No.3																																
24	ACP-PBP-024	Booster pump VSD 2x1.5 kW No.1																																
25	ACP-PBP-025	Booster pump VSD 2x1.5 kW No.2																																
26	ACP-PBP-026	Transfer pump 11 kW No.1																																
27	ACP-PBP-027	Transfer pump 11 kW No.2																																

Check By

By..... A.Pichay Control

Date..... 31/7/2023

Comment.....

Signature of Chief Engineer  
31/7/23  
CHIEF ENGINEER



Month.....Tax us + 23.....

Working normal ✓  
Abnormal X

**In case abnormal please comment below.**

Item	PM Code	Equipment Name	Location	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ACP-PBP-001	Transfer pump ACP No.1	ACP Lamella																																
2	ACP-PBP-002	Transfer pump ACP No.2																																	
3	ACP-PBP-003	Filter pump ACP No.1																																	
4	ACP-PBP-004	Filter pump ACP No.2																																	
5	ACP-PBP-005	Air Blower ACP																																	
6	ACP-PBP-006	Transfer pump ARP No.1	ARP Lamella																																
7	ACP-PBP-007	Transfer pump ARP No.2																																	
8	ACP-PBP-008	Filter pump ARP No.1																																	
9	ACP-PBP-009	Filter pump ARP No.2																																	
10	ACP-PBP-010	Air Blower ARP																																	
11	ACP-PBP-011	Transfer pump 10 M³ No.1	Water Storage tank 06 (WT 06) 10 M³																																
12	ACP-PBP-012	Transfer pump 10 M³ No.2																																	
13	ACP-PBP-013	Transfer pump 10 M³ No.3																																	
14	ACP-PBP-014	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.1																																	
15	ACP-PBP-015	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.2																																	
16	ACP-PBP-016	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.3	Water Storage tank 05 (WT 05) 160 M³																																
17	ACP-PBP-017	Booster pump VSD 2x3 kW No.1																																	
18	ACP-PBP-018	Booster pump VSD 2x3 kW No.2																																	
19	ACP-PBP-019	Landscape Booster pump 1.16 kW No.1																																	
20	ACP-PBP-020	Landscape Booster pump 1.16 kW No.2																																	
21	ACP-PBP-021	Booster pump CWP No.1	Water Storage tank 01 (WT 01) 300 M³																																
22	ACP-PBP-022	Booster pump CWP No.2																																	
23	ACP-PBP-023	Booster pump CWP No.3																																	
24	ACP-PBP-024	Booster pump VSD 2x1.5 No.1																																	
25	ACP-PBP-025	Booster pump VSD 2x1.5 No.2		Water Storage tank 04 (WT 04) 350 M³																															
26	ACP-PBP-026	Transfer pump 11 kW No.1																																	
27	ACP-PBP-027	Transfer pump 11 kW No.2																																	

**Check By**

50

Control

Date: \_\_\_\_\_

**Comment**

[illegible]

17

SH:GAC=H


RECEIVED

Domestic Cold Water Booster Pump Annual Maintenance Checklist

Ref : ENG014-04 Record of the annual PPM cold water boosters pump

Item	PM Code	Equipment Name	Location	Working Status	Control System	Volt Standard (Name plate)	Volt Supply for the Pump	Current Standard (Name plate)	Current of Pump	Seal	Cleaning	Painting
1	ACP-PBP-001	Transfer pump ACP No.1	ACP Lamella	Normal	Normal	400-480V	380	4.1	4.1	Normal		
2	ACP-PBP-002	Transfer pump ACP No.2		Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
3	ACP-PBP-003	Filter pump ACP No.1		Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
4	ACP-PBP-004	Filter pump ACP No.2		Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
5	ACP-PBP-005	Air Blower ACP	ARP Lamella	Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
6	ACP-PBP-006	Transfer pump ARP No.1		Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
7	ACP-PBP-007	Transfer pump ARP No.2		Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
8	ACP-PBP-008	Filter pump ARP No.1		Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
9	ACP-PBP-009	Filter pump ARP No.2	Water Storage Tank 06 (WT 05) 10 M <sup>3</sup>	Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
10	ACP-PBP-010	Air Blower ARP		Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
11	ACP-PBP-011	Transfer pump 10 M <sup>3</sup> No.1		Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
12	ACP-PBP-012	Transfer pump 10 M <sup>3</sup> No.2		Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
13	ACP-PBP-013	Transfer pump 10 M <sup>3</sup> No.3	Water Storage Tank 05 (WT 05) 160 M <sup>3</sup>	Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
14	ACP-PBP-014	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.1		Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
15	ACP-PBP-015	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.2		Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
16	ACP-PBP-016	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.3		Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
17	ACP-PBP-017	Booster pump VSD 2x3 kW No.1	Water Storage Tank 04 (WT 04) 350 M <sup>3</sup>	Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
18	ACP-PBP-018	Booster pump VSD 2x3 kW No.2		Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
19	ACP-PBP-019	Booster pump VSD 1.16 kW No.1		Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
20	ACP-PBP-020	Landscape Booster pump 1.16 kW No.2		Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
21	ACP-PBP-021	Booster pump CWP No.1	Water Storage Tank 01 (WT 01) 300 M <sup>3</sup>	Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
22	ACP-PBP-022	Booster pump CWP No.2		Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
23	ACP-PBP-023	Booster pump CWP No.3		Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
24	ACP-PBP-024	Booster pump VSD 2x1.5 kW No.1		Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
25	ACP-PBP-025	Booster pump VSD 2x1.5 kW No.2	Building 7	Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
26	ACP-PBP-026	Transfer pump 11 kW No.1		Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
27	ACP-PBP-027	Transfer pump 11 kW No.2		Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
28	ACP-PBP-028	Hot water circulate pump No.1		Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
29	ACP-PBP-029	Hot water circulate pump No.2	Building 1	Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
30	ACP-PBP-030	Hot water circulate pump No.3		Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
31	ACP-PBP-031	Hot water circulate pump No.4		Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
32	ACP-PBP-032	Hot water circulate pump No.5		Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
33	ACP-PBP-033	Hot water circulate pump No.6	Building 4	Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		
34	ACP-PBP-034	Hot water circulate pump No.7		Normal	Normal	380-480V	380	4.1	4.1	Normal		

Remark :

Signature:   
 DATE: 25/10/2023  
 SINGHAEEH WEGA  
 CHIEF ENGINEER


Acknowledge by :

Date :

Review By :

Position :

Date :

Signature:   
 95/10/2023



Month..... 6-2-2017

**Working normal ✓**  
**Abnormal X**

**In case abnormal please comment below.**

Item	PM Code	Equipment Name	Location	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	ACP-PBP-001	Transfer pump ACP No.1	ACP Lamella																																	
2	ACP-PBP-002	Transfer pump ACP No.2																																		
3	ACP-PBP-003	Filter pump ACP No.1																																		
4	ACP-PBP-004	Filter pump ACP No.2																																		
5	ACP-PBP-005	Air Blower ACP	ACP Lamella																																	
6	ACP-PBP-006	Transfer pump ARP No.1																																		
7	ACP-PBP-007	Transfer pump ARP No.2																																		
8	ACP-PBP-008	Filter pump ARP No.1																																		
9	ACP-PBP-009	Filter pump ARP No.2	ACP Lamella																																	
10	ACP-PBP-010	Air Blower ARP																																		
11	ACP-PBP-011	Transfer pump 10 M <sup>3</sup> No.1																																		
12	ACP-PBP-012	Transfer pump 10 M <sup>3</sup> No.2		Water Storage tank 06 (WT 06) 10 M <sup>3</sup>																																
13	ACP-PBP-013	Transfer pump 10 M <sup>3</sup> No.3	Water Storage tank 06 (WT 06) 10 M <sup>3</sup>																																	
14	ACP-PBP-014	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.1																																		
15	ACP-PBP-015	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.2																																		
16	ACP-PBP-016	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.3																																		
17	ACP-PBP-017	Booster pump VSD 2x3 kW No.1	Water Storage tank 05 (WT 05) 160 M <sup>3</sup>																																	
18	ACP-PBP-018	Booster pump VSD 2x3 kW No.2																																		
19	ACP-PBP-019	Landscaping Booster pump 1.16 kW No.1																																		
20	ACP-PBP-020	Landscaping Booster pump 1.16 kW No.2																																		
21	ACP-PBP-021	Booster pump CWP No.1	Water Storage tank 01 (WT 01) 300 M <sup>3</sup>																																	
22	ACP-PBP-022	Booster pump CWP No.2																																		
23	ACP-PBP-023	Booster pump CWP No.3																																		
24	ACP-PBP-024	Booster pump VSD 2x1.5 No.1																																		
25	ACP-PBP-025	Booster pump VSD 2x1.5 No.2	Water Storage tank 04 (WT 04) 350 M <sup>3</sup>																																	
26	ACP-PBP-026	Transfer pump 11 kW No.1																																		
27	ACP-PBP-027	Transfer pump 11 kW No.2																																		

### Check By

Control

Date: 22/5/23  
 48, cur

**Comment:**

CHIEF







**ENG14-02 Record of the daily visual inspection  
Domestic cold water booster pumps.**

Month.....Nov 22

Working normal ✓  
Abnormal X

**In case abnormal please comment below.**

Item	PM Code	Equipment Name	Location
1	ACP-PBP-001	Transfer pump ACP No.1	ACP Lamella
2	ACP-PBP-002	Transfer pump ACP No.2	
3	ACP-PBP-003	Filter pump ACP No.1	
4	ACP-PBP-004	Filter pump ACP No.2	
5	ACP-PBP-005	Air Blower ACP	ACP Lamella
6	ACP-PBP-006	Transfer pump ARP No.1	
7	ACP-PBP-007	Transfer pump ARP No.2	
8	ACP-PBP-008	Filter pump ARP No.1	
9	ACP-PBP-009	Filter pump ARP No.2	ACP Lamella
10	ACP-PBP-010	Air Blower ARP	
11	ACP-PBP-011	Transfer pump 10 M <sup>3</sup> No.1	
12	ACP-PBP-012	Transfer pump 10 M <sup>3</sup> No.2	
13	ACP-PBP-013	Transfer pump 10 M <sup>3</sup> No.3	Water Storage tank 06 (WT 06) 10 M <sup>3</sup>
14	ACP-PBP-014	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.1	
15	ACP-PBP-015	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.2	
16	ACP-PBP-016	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.3	
17	ACP-PBP-017	Booster pump VSD 2x3 kW No.1	Water Storage tank 05 (WT 05) 10 M <sup>3</sup>
18	ACP-PBP-018	Booster pump VSD 2x3 kW No.2	
19	ACP-PBP-019	Landkape Booster pump 1.16 kW No.1	
20	ACP-PBP-020	Landkape Booster pump 1.16 kW No.2	
21	ACP-PBP-021	Booster pump CWP No.1	Water Storage tank 01 (WT 01) 300 M <sup>3</sup>
22	ACP-PBP-022	Booster pump CWP No.2	
23	ACP-PBP-023	Booster pump CWP No.3	
24	ACP-PBP-024	Booster pump VSD 2x1.5 No.1	
25	ACP-PBP-025	Booster pump VSD 2x1.5 No.2	Water Storage tank 04 (WT 04) 350 M <sup>3</sup>
26	ACP-PBP-026	Transfer pump 11 kW No.1	
27	ACP-PBP-027	Transfer pump 11 kW No.2	
28	ACP-PBP-028	Transfer pump 11 kW No.3	

Check By

Control

in 2 hour

**Comment.....**

*[Handwritten notes and signatures]*

25 JAN 1964



Working normal ✓  
Abnormal X

**In case abnormal please comment below.**

Month.....Dec-2019

Item	P#M Code	Equipment Name	Location	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	ACP-PBP-001	Transfer pump ACP No.1	ACP Lamella																																
2	ACP-PBP-002	Transfer pump ACP No.2																																	
3	ACP-PBP-003	Filter pump ACP No.1																																	
4	ACP-PBP-004	Filter pump ACP No.2																																	
5	ACP-PBP-005	Air Blower ACP	ARP Lamella																																
6	ACP-PBP-006	Transfer pump ARP No.1																																	
7	ACP-PBP-007	Transfer pump ARP No.2																																	
8	ACP-PBP-008	Filter pump ARP No.1																																	
9	ACP-PBP-009	Filter pump ARP No.2	Water Storage tank 06 (WT 06) 10 M³																																
10	ACP-PBP-010	Air Blower ARP																																	
11	ACP-PBP-011	Transfer pump 10 M³ No.1																																	
12	ACP-PBP-012	Transfer pump 10 M³ No.2																																	
13	ACP-PBP-013	Transfer pump 10 M³ No.3	Water Storage tank 05 (WT 05) 160 M³																																
14	ACP-PBP-014	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.1																																	
15	ACP-PBP-015	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.2																																	
16	ACP-PBP-016	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.3																																	
17	ACP-PBP-017	Booster pump VSD 2x3 kW No.1	Landscape Booster pump 1.16 kW No.1 Landscape Booster pump 1.16 kW No.2																																
18	ACP-PBP-018	Booster pump VSD 2x3 kW No.2																																	
19	ACP-PBP-019	Booster pump VSD 2x3 kW No.3																																	
20	ACP-PBP-020	Booster pump VSD 2x3 kW No.4																																	
21	ACP-PBP-021	Booster pump CWP No.1	Water Storage tank 01 (WT 01) 300 M³																																
22	ACP-PBP-022	Booster pump CWP No.2																																	
23	ACP-PBP-023	Booster pump CWP No.3																																	
24	ACP-PBP-024	Booster pump VSD 2x1.5 No.1		Water Storage tank 04 (WT 04) 350 M³																															
25	ACP-PBP-025	Booster pump VSD 2x1.5 No.2																																	
26	ACP-PBP-026	Transfer pump 11 kW No.1																																	
27	ACP-PBP-027	Transfer pump 11 kW No.2																																	

Check By

Control

By Caro Date 7/12/00

**Comment.....**

## เอกสารแนบที่ 4

---

### Preventive maintenance ระบบบำบัดน้ำเสีย



Month.....July.....-23

Working normal	✓
Abnormal	X
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

**In case abnormal please comment below.**

Item	PM Code	Equipment Name	Location	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	ACP-PBP-001	Transfer pump ACP No.1	ACP Lamella																																	
2	ACP-PBP-002	Transfer pump ACP No.2																																		
3	ACP-PBP-003	Filter pump ACP No.1																																		
4	ACP-PBP-004	Filter pump ACP No.2																																		
5	ACP-PBP-005	Air Blower ACP																																		
6	ACP-PBP-006	Transfer pump ARP No.1	ARP Lamella																																	
7	ACP-PBP-007	Transfer pump ARP No.2																																		
8	ACP-PBP-008	Filter pump ARP No.1																																		
9	ACP-PBP-009	Filter pump ARP No.2																																		
10	ACP-PBP-010	Air Blower ARP																																		
11	ACP-PBP-011	Transfer pump 10 M³ No.1	Water Storage tank 06 (WT 06) 10 M³																																	
12	ACP-PBP-012	Transfer pump 10 M³ No.2																																		
13	ACP-PBP-013	Transfer pump 10 M³ No.3																																		
14	ACP-PBP-014	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.1	Water Storage tank 05 (WT 05) 160 M³																																	
15	ACP-PBP-015	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.2																																		
16	ACP-PBP-016	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.3																																		
17	ACP-PBP-017	Booster pump VSD 2x3 kW No.1																																		
18	ACP-PBP-018	Booster pump VSD 2x3 kW No.2																																		
19	ACP-PBP-019	Landscape Booster pump 1.16 kW No.1	Water Storage tank 01 (WT 01) 300 M³																																	
20	ACP-PBP-020	Landscape Booster pump 1.16 kW No.2																																		
21	ACP-PBP-021	Booster pump CWP No.1																																		
22	ACP-PBP-022	Booster pump CWP No.2	Water Storage tank 04 (WT 04) 350 M³																																	
23	ACP-PBP-023	Booster pump CWP No.3																																		
24	ACP-PBP-024	Booster pump VSD 2x1.5 No.1																																		
25	ACP-PBP-025	Booster pump VSD 2x1.5 No.2																																		
26	ACP-PBP-026	Transfer pump 11 kW No.1																																		
27	ACP-PBP-027	Transfer pump 11 kW No.2																																		

**Check By**

Control

Date..... 3/2/93

**Comment.**

**CHIEF ENGINEER**





**Working normal** ✓  
**Abnormal** X

**In case abnormal please comment below.**

Month: July 1983

Item	PM Code	Equipment Name	Location
1	ACP-PBP-001	Transfer pump ACP No.1	ACP Lamella
2	ACP-PBP-002	Transfer pump ACP No.2	
3	ACP-PBP-003	Filter pump ACP No.1	
4	ACP-PBP-004	Filter pump ACP No.2	
5	ACP-PBP-005	Air Blower ACP	ARP Lamella
6	ACP-PBP-006	Transfer pump ARP No.1	
7	ACP-PBP-007	Transfer pump ARP No.2	
8	ACP-PBP-008	Filter pump ARP No.1	
9	ACP-PBP-009	Filter pump ARP No.2	Water Storage tank 06 (WT 06) 10 M <sup>3</sup>
10	ACP-PBP-010	Air Blower ARP	
11	ACP-PBP-011	Transfer pump 10 H <sup>4</sup> No.1	
12	ACP-PBP-012	Transfer pump 10 M <sup>3</sup> No.2	
13	ACP-PBP-013	Transfer pump 10 M <sup>3</sup> No.3	Water Storage tank 05 (WT 05) 160 M <sup>3</sup>
14	ACP-PBP-014	Booster pump VSD 3x3.5 KW No.1	
15	ACP-PBP-015	Booster pump VSD 3x3.5 KW No.2	
16	ACP-PBP-016	Booster pump VSD 3x3.5 KW No.3	
17	ACP-PBP-017	Booster pump VSD 2x3 KW No.1	Water Storage tank 01 (WT 01) 300 M <sup>3</sup>
18	ACP-PBP-018	Booster pump VSD 2x3 KW No.2	
19	ACP-PBP-019	Landscape Booster pump 1.16 KW No.1	
20	ACP-PBP-020	Landscape Booster pump 1.16 KW No.2	
21	ACP-PBP-021	Booster pump CWP No.1	Water Storage tank 04 (WT 04) 350 M <sup>3</sup>
22	ACP-PBP-022	Booster pump CWP No.2	
23	ACP-PBP-023	Booster pump CWP No.3	
24	ACP-PBP-024	Booster pump VSD 2x1.5 No.1	
25	ACP-PBP-025	Booster pump VSD 2x1.5 No.2	
26	ACP-PBP-026	Transfer pump 11 KW No.1	

Check By

Control  
6/24/05

Date: \_\_\_\_\_

**Comment..**

.....

EXHIBIT 100

2

5/14/2014

CHIEF ENGINEER

## Domestic Cold Water Booster Pump Annual Maintenance Checklist

Ref : ENG014-04 Record of the annual PPM cold water boosters pump

Item	PM Code	Equipment Name	Location	Working Status	Control System	Volt Standard (Name plate)	Volt Supply for the Pump	Current Standard (Name plate)	Current of Pump	Seal	Cleaning	Painting
1	ACP-PBP-001	Transfer pump ACP No.1	ACP Lamella	Normal	Normal	400 - 400V	390 390 390	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
2	ACP-PBP-002	Transfer pump ACP No.2		Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
3	ACP-PBP-003	Filter pump ACP No.1		Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
4	ACP-PBP-004	Filter pump ACP No.2		Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
5	ACP-PBP-005	Air Blower ACP	ARP Lamella	Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
6	ACP-PBP-006	Transfer pump ARP No.1		Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
7	ACP-PBP-007	Transfer pump ARP No.2		Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
8	ACP-PBP-008	Filter pump ARP No.1		Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
9	ACP-PBP-009	Filter pump ARP No.2	Water Storage tank 06 (WT 06) 10 M <sup>3</sup>	Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
10	ACP-PBP-010	Air Blower ARP		Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
11	ACP-PBP-011	Transfer pump 10 M <sup>3</sup> No.1		Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
12	ACP-PBP-012	Transfer pump 10 M <sup>3</sup> No.2		Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
13	ACP-PBP-013	Transfer pump 10 M <sup>3</sup> No.3	Water Storage tank 05 (WT 05) 160 M <sup>3</sup>	Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
14	ACP-PBP-014	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.1		Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
15	ACP-PBP-015	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.2		Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
16	ACP-PBP-016	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.3		Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
17	ACP-PBP-017	Booster pump VSD 2x3 kW No.1	Water Storage tank 04 (WT 04) 350 M <sup>3</sup>	Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
18	ACP-PBP-018	Booster pump VSD 2x3 kW No.2		Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
19	ACP-PBP-019	Booster pump VSD 2x3 kW No.3		Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
20	ACP-PBP-020	Booster pump VSD 2x3 kW No.4		Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
21	ACP-PBP-021	Booster pump VSD 2x3 kW No.5	Water Storage tank 01 (WT 01) 300 M <sup>3</sup>	Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
22	ACP-PBP-022	Booster pump VSD 2x3 kW No.6		Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
23	ACP-PBP-023	Booster pump VSD 2x3 kW No.7		Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
24	ACP-PBP-024	Booster pump VSD 2x3 kW No.8		Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
25	ACP-PBP-025	Booster pump VSD 2x3 kW No.9	Water Storage tank 04 (WT 04) 350 M <sup>3</sup>	Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
26	ACP-PBP-026	Booster pump VSD 2x3 kW No.10		Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
27	ACP-PBP-027	Booster pump VSD 2x3 kW No.11		Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
28	ACP-PBP-028	Booster pump VSD 2x3 kW No.12		Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
29	ACP-PBP-029	Booster pump VSD 2x3 kW No.13	Building 7	Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
30	ACP-PBP-030	Booster pump VSD 2x3 kW No.14		Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
31	ACP-PBP-031	Booster pump VSD 2x3 kW No.15		Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
32	ACP-PBP-032	Booster pump VSD 2x3 kW No.16		Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
33	ACP-PBP-033	Booster pump VSD 2x3 kW No.17	Building 4	Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		
34	ACP-PBP-034	Booster pump VSD 2x3 kW No.18		Normal	Normal	380 - 400 V	380 380 380	4.1 4.1 4.1	4.1 4.1 4.1	Normal		

Remark :

Acknowledge by :

Date :

Reviewed By :

Position :

Date :

ANWARI PHUKET

DATE 25/8/2023

SIGNATURE OF ANWARI PHUKET

CHIEF ENGINEER



**ENG14-02 Record of the daily visual inspection**  
**Domestic cold water booster pumps.**

Month.....900-27

Working normal ✓  
Abnormal X

**In case abnormal please comment below.**

Item	PM Code	Equipment Name	Location
1	ACP-PBP-001	Transfer pump ACP No.1	ACP Lamella
2	ACP-PBP-002	Transfer pump ACP No.2	
3	ACP-PBP-003	Filter pump ACP No.1	
4	ACP-PBP-004	Filter pump ACP No.2	
5	ACP-PBP-005	Air Blower ACP	ARP Lamella
6	ACP-PBP-006	Transfer pump ARP No.1	
7	ACP-PBP-007	Transfer pump ARP No.2	
8	ACP-PBP-008	Filter pump ARP No.1	
9	ACP-PBP-009	Filter pump ARP No.2	Water Storage tank 06 (WT 06) 10 M³
10	ACP-PBP-010	Air Blower ARP	
11	ACP-PBP-011	Transfer pump 10 M³ No.1	
12	ACP-PBP-012	Transfer pump 10 M³ No.2	
13	ACP-PBP-013	Transfer pump 10 M³ No.3	Water Storage tank 05 (WT 05) 160 M³
14	ACP-PBP-014	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.1	
15	ACP-PBP-015	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.2	
16	ACP-PBP-016	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.3	
17	ACP-PBP-017	Booster pump VSD 2x3 kW No.1	Water Storage tank 01 (WT 01) 300 M³
18	ACP-PBP-018	Booster pump VSD 2x3 kW No.2	
19	ACP-PBP-019	Landscape Booster pump 1.16 kW No.1	
20	ACP-PBP-020	Landscape Booster pump 1.16 kW No.2	
21	ACP-PBP-021	Booster pump CWP No.1	Water Storage tank 04 (WT 04) 350 M³
22	ACP-PBP-022	Booster pump CWP No.2	
23	ACP-PBP-023	Booster pump CWP No.3	
24	ACP-PBP-024	Booster pump VSD 2x1.5 No.1	
25	ACP-PBP-025	Booster pump VSD 2x1.5 No.2	
26	ACP-PBP-026	Transfer pump 11 kW No.1	
27	ACP-PBP-027	Transfer pump 11 kW No.2	

**Check By**

Control

4215184

**Comment:**

**A**

ATI

WILKINSON

2007



ONYX

ENG14-02 Record of the daily visual inspection  
Domestic cold water booster pumps.

Month..... Oct 2017

Working normal ✓  
Abnormal X

In case abnormal please comment below.

Item	PM Code	Equipment Name	Location	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ACP-PBP-001	Transfer pump ACP No.1	ACP Lamella																															
2	ACP-PBP-002	Transfer pump ACP No.2																																
3	ACP-PBP-003	Filter pump ACP No.1																																
4	ACP-PBP-004	Filter pump ACP No.2																																
5	ACP-PBP-005	Air Blower ACP	ARP Lamella																															
6	ACP-PBP-006	Transfer pump ARP No.1																																
7	ACP-PBP-007	Transfer pump ARP No.2																																
8	ACP-PBP-008	Filter pump ARP No.1																																
9	ACP-PBP-009	Filter pump ARP No.2	Water Storage tank 06 (WT 06) 10 M <sup>3</sup>																															
10	ACP-PBP-010	Air Blower ARP																																
11	ACP-PBP-011	Transfer pump 10 M <sup>3</sup> No.1																																
12	ACP-PBP-012	Transfer pump 10 M <sup>3</sup> No.2																																
13	ACP-PBP-013	Transfer pump 10 M <sup>3</sup> No.3	Water Storage tank 05 (WT 05) 160 M <sup>3</sup>																															
14	ACP-PBP-014	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.1																																
15	ACP-PBP-015	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.2																																
16	ACP-PBP-016	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.3																																
17	ACP-PBP-017	Booster pump VSD 2x3 kW No.1	Landscape Booster pump 1.16 kW No.1																															
18	ACP-PBP-018	Booster pump VSD 2x3 kW No.2																																
19	ACP-PBP-019	Booster pump VSD 2x3 kW No.1																																
20	ACP-PBP-020	Booster pump VSD 2x3 kW No.2																																
21	ACP-PBP-021	Booster pump CWP No.1	Water Storage tank 01 (WT 01) 300 M <sup>3</sup>																															
22	ACP-PBP-022	Booster pump CWP No.2																																
23	ACP-PBP-023	Booster pump CWP No.3																																
24	ACP-PBP-024	Booster pump VSD 2x1.5 kW No.1																																
25	ACP-PBP-025	Booster pump VSD 2x1.5 kW No.2	Water Storage tank 04 (WT 04) 350 M <sup>3</sup>																															
26	ACP-PBP-026	Transfer pump 11 kW No.1																																
27	ACP-PBP-027	Transfer pump 11 kW No.2																																

Check By

By..... A.P. Chowdhury  
Date..... 21/10/2017

Comment.....

Handwritten signatures and dates in the right margin, including "A.P. Chowdhury" and "21/10/2017".

Month.....Nov 22<sup>nd</sup>.....

Working normal ✓  
Abnormal X  
In case abnormal ple

**In case abnormal please comment below.**

Item	PM Code	Equipment Name	Location
1	ACP-PBP-001	Transfer pump ACP No.1	ACP Lamella
2	ACP-PBP-002	Transfer pump ACP No.2	
3	ACP-PBP-003	Filter pump ACP No.1	
4	ACP-PBP-004	Filter pump ACP No.2	
5	ACP-PBP-005	Air Blower ACP	ARP Lamella
6	ACP-PBP-006	Transfer pump ARP No.1	
7	ACP-PBP-007	Transfer pump ARP No.2	
8	ACP-PBP-008	Filter pump ARP No.1	
9	ACP-PBP-009	Filter pump ARP No.2	Water Storage tank 06 (WT 06) 10 M <sup>3</sup>
10	ACP-PBP-010	Air Blower ARP	
11	ACP-PBP-011	Transfer pump 10 M <sup>3</sup> No.1	
12	ACP-PBP-012	Transfer pump 10 M <sup>3</sup> No.2	
13	ACP-PBP-013	Transfer pump 10 M <sup>3</sup> No.3	Water Storage tank 05 (WT 05) 10 M <sup>3</sup>
14	ACP-PBP-014	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.1	
15	ACP-PBP-015	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.2	
16	ACP-PBP-016	Booster pump VSD 3x3.5 kW No.3	
17	ACP-PBP-017	Booster pump VSD 2x3 kW No.1	Water Storage tank 01 (WT 01) 300 M <sup>3</sup>
18	ACP-PBP-018	Booster pump VSD 2x3 kW No.2	
19	ACP-PBP-019	Landscape Booster pump 1.16 kW No.1	
20	ACP-PBP-020	Landscape Booster pump 1.16 kW No.2	
21	ACP-PBP-021	Booster pump CWP No.1	Water Storage tank 04 (WT 04) 350 M <sup>3</sup>
22	ACP-PBP-022	Booster pump CWP No.2	
23	ACP-PBP-023	Booster pump CWP No.3	
24	ACP-PBP-024	Booster pump VSD 2x1.5 No.1	
25	ACP-PBP-025	Booster pump VSD 2x1.5 No.2	Water Storage tank 07 (WT 07) 10 M <sup>3</sup>
26	ACP-PBP-026	Transfer pump 11 kW No.1	
27	ACP-PBP-027	Transfer pump 11 kW No.2	

**Check By**

Control

Date 10/11/23

**Comment.**

AMAR 91-1017  
30/11/93

S. R. MAGUIRE



**Working normal ✓**  
**Abnormal X**

Month.....Dec-2017

**Check By**

Date 7/12/66

**Comment.**

Handwritten notes on a lined page, including the word "SARAJEVO" and various scribbles and markings.

## เอกสารแนบที่ 5

ใบเสร็จขยะมูลฝอย

เล่มที่ 68/67 เลขที่ 86



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-04070/67

วันที่ 12 มกราคม 2567

เทศบาลเมืองปากทอง

ได้รับเงินจาก บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	ที่อยู่ 4 ถ.หมื่นเงิน ม.- ช.- ถ.- ต.ปากทอง อ.ภักดี จ.ภูเก็ต			
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	40,000.00	ประจำเดือน ส.ค.-ธ.ค.2566 อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต เฟต 1-3
2	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	10,000.00	
	รวมเงิน		50,000.00	
ตัวอักษร (ห้าหมื่นบาทถ้วน)				
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว			ลงชื่อ	ผู้รับเงิน
			(นางสาวอาทิตา อินปากดี)	
			เจ้าพนักงานธุรการ	
เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากทอง เลขที่บัญชี 8376009184				50,000.00 บาท
วันที่ 10 มกราคม 2567				
			รวม :	50,000.00 บาท

รับเอกสารฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....



## เอกสารแนบที่ 6

---

### Preventive maintenance MDB





**ONYX**
**Amari Phuket**  
**Engineering**  
**Engineering Daily Check List**

Date: 22/11/2016  
 Frequency: Every 9 Hrs.

Ref: Read the FLS 18-04 Record of daily inspection main switchboard room

Electric System

Location	Detail	Standard	Status	Time			
MDB 1	Volt	L1-L2	380 ± 5%	Morning Shift: 400 Volt	Night Shift: 400 Volt		
		L2-L3	380 ± 5%	Afternoon Shift: 400 Volt			
		L3-L1	380 ± 5%	Night Shift: 400 Volt			
	Volt	L1-N	220 ± 5%	Morning Shift: 220 Volt	Night Shift: 220 Volt		
		L2-N	220 ± 5%	Afternoon Shift: 220 Volt			
		L3-N	220 ± 5%	Night Shift: 220 Volt			
	Current	L1		Morning Shift: 220 Volt	Night Shift: 220 Volt		
		L2		Afternoon Shift: 220 Volt			
		L3		Night Shift: 220 Volt			
	Automatic Transfer Switch (ATS)		On	Off / Auto			
	Cap.Bank (On / Off / Auto)		On	Off / Auto			
	Temp. of The MDB room		25 °C				
Report By: [Signature]				Time: 10:10			
Abnormal Comment:							

**ONYX**
**Amari Phuket**  
**Engineering**  
**Engineering Daily Check List**

Date: 22/11/2016  
 Frequency: Every 9 Hrs.

Electric System			
Location	Detail	Standard	Status
MDB 2 (Engineering Office)	L1-L2	380 ± 5%	Morning Shift: 400 Volt
	L2-L3	380 ± 5%	Afternoon Shift: 400 Volt
	L3-L1	380 ± 5%	Night Shift: 400 Volt
	L1-N	220 ± 5%	Morning Shift: 220 Volt
	L2-N	220 ± 5%	Afternoon Shift: 220 Volt
	L3-N	220 ± 5%	Night Shift: 220 Volt
	L1		Morning Shift: 220 Volt
	L2		Afternoon Shift: 220 Volt
	L3		Night Shift: 220 Volt
Automatic Transfer Switch (ATS)			On: Off / Auto
Cap.Bank (On / Off / Auto)			On: Off / Auto
Temp. of The MDB room			25 °C
Report By:			Time: 10:10
Abnormal Comment:			

APPROVED BY: \_\_\_\_\_

DATE: \_\_\_\_\_

CHIEF ENGINEER

**ONYX**
**Amari Phuket**  
**Engineering**  
**Engineering Daily Check List**

Date: 22/11/2016  
 Frequency: Every 9 Hrs.

Electric System					
Location	Detail	Standard	Status		
			Morning Shift	Afternoon Shift	Night Shift
MDB 3 (ARP Room 1)	L1-L2	380 ± 5%	400 Volt	400 Volt	380 Volt
	L2-L3	380 ± 5%	400 Volt	400 Volt	380 Volt
	L3-L1	380 ± 5%	400 Volt	400 Volt	380 Volt
	L1-N	220 ± 5%	220 Volt	220 Volt	220 Volt
	L2-N	220 ± 5%	220 Volt	220 Volt	220 Volt
	L3-N	220 ± 5%	220 Volt	220 Volt	220 Volt
	L1		220 Amp.	220 Amp.	220 Amp.
	L2		220 Amp.	220 Amp.	220 Amp.
	L3		220 Amp.	220 Amp.	220 Amp.
	Automatic Transfer Switch (ATS)			On: Off / Auto	On: Off / Auto
Cap. Bank (On / Off / Auto)			On: Off / Auto	On: Off / Auto	On: Off / Auto
Temp. of The MDB room			25 °C	25 °C	25 °C
Report By			Time		
Abnormal Comment :					

**ONYX**
**Amari Phuket**  
**Engineering**  
**Engineering Daily Check List**

Date: 22/11/2016  
 Frequency: Every 9 Hrs.

Electric System			
Location	Detail	Standard	Status
MDB 4	L1-L2	380 ± 5%	Morning Shift: 400 Volt
	L2-L3	380 ± 5%	Afternoon Shift: 400 Volt
	L3-L1	380 ± 5%	Night Shift: 400 Volt
	L1-N	220 ± 5%	Morning Shift: 220 Volt
	L2-N	220 ± 5%	Afternoon Shift: 220 Volt
	L3-N	220 ± 5%	Night Shift: 220 Volt
	L1		Morning Shift: 220 Volt
	L2		Afternoon Shift: 220 Volt
	L3		Night Shift: 220 Volt
Automatic Transfer Switch (ATS)			On / Off / Auto
Cap.Bank (On / Off / Auto)			On / Off / Auto
Temp. of The MDB room			25 °C
Report By :			Time :
Abnormal Comment :			
Approved by :			Signature
			NAME PHUSET
			CHIEF ENGINEER

ONYX Amari Phuket Engineering  
Engineering Daily Check List

Frequency : Every 9 Hrs.

Date: 23/12/2016

Refiled file FLS 18-04 Record of daily inspection main switchboard room

Electric System				
Location	Detail	Standard	Morning Shift	Afternoon Shift
MDB 1	L1-L2	380 ± 5%	400.4 Volt	401 Volt
	L2-L3	380 ± 5%	400 Volt	400 Volt
	L3-L1	380 ± 5%	400 Volt	400 Volt
	L1-N	220 ± 5%	231.5 Volt	232 Volt
	L2-N	220 ± 5%	231.5 Volt	232 Volt
	L3-N	220 ± 5%	231.5 Volt	232 Volt
	L1		640 Amp	641 Amp
	L2		640 Amp	645 Amp
	L3		640 Amp	642 Amp
	Automatic Transfer Switch (ATS)	Auto	On	On
Cap. Bank (On / Off / Auto)				
Temp. of The MDB room				
Report By : 10:40				
Time : 08:10				
Abnormal Comment :				

ONYX Amari Phuket Engineering  
Engineering Daily Check List

Frequency : Every 9 Hrs.

Date: 23/12/2016

Electric System				
Location	Detail	Standard	Morning Shift	Afternoon Shift
MDB 2 (Engineering Office)	L1-L2	380 ± 5%	400.4 Volt	401 Volt
	L2-L3	380 ± 5%	400 Volt	400 Volt
	L3-L1	380 ± 5%	400 Volt	400 Volt
	L1-N	220 ± 5%	231.5 Volt	232 Volt
	L2-N	220 ± 5%	231.5 Volt	232 Volt
	L3-N	220 ± 5%	231.5 Volt	232 Volt
	L1		640 Amp	641 Amp
	L2		640 Amp	645 Amp
	L3		640 Amp	642 Amp
	Automatic Transfer Switch (ATS)	Auto	On	On
Cap. Bank (On / Off / Auto)				
Temp. of The MDB room				
Report By : 10:16				
Time : 08:20				
Abnormal Comment :				

ONYX Amari Phuket Engineering  
Engineering Daily Check List

Frequency : Every 9 Hrs.

Date: 23/12/2016

Electric System				
Location	Detail	Standard	Morning Shift	Afternoon Shift
MDB 3 (ARP Room 1)	L1-L2	380 ± 5%	400.4 Volt	401 Volt
	L2-L3	380 ± 5%	400 Volt	400 Volt
	L3-L1	380 ± 5%	400 Volt	400 Volt
	L1-N	220 ± 5%	231.5 Volt	232 Volt
	L2-N	220 ± 5%	231.5 Volt	232 Volt
	L3-N	220 ± 5%	231.5 Volt	232 Volt
	L1		640 Amp	641 Amp
	L2		640 Amp	645 Amp
	L3		640 Amp	642 Amp
	Automatic Transfer Switch (ATS)	Auto	On	On
Cap. Bank (On / Off / Auto)				
Temp. of The MDB room				
Report By : 10:10				
Time : 06:40				
Abnormal Comment :				

ONYX Amari Phuket Engineering  
Engineering Daily Check List

Frequency : Every 9 Hrs.

Date: 23/12/2016

Electric System				
Location	Detail	Standard	Morning Shift	Afternoon Shift
MDB 4	L1-L2	380 ± 5%	400.4 Volt	401 Volt
	L2-L3	380 ± 5%	400 Volt	400 Volt
	L3-L1	380 ± 5%	400 Volt	400 Volt
	L1-N	220 ± 5%	231.5 Volt	232 Volt
	L2-N	220 ± 5%	231.5 Volt	232 Volt
	L3-N	220 ± 5%	231.5 Volt	232 Volt
	L1		640 Amp	641 Amp
	L2		640 Amp	645 Amp
	L3		640 Amp	642 Amp
	Automatic Transfer Switch (ATS)	Auto	On	On
Cap. Bank (On / Off / Auto)				
Temp. of The MDB room				
Report By : 10:49				
Time : 06:50				
Abnormal Comment :				

**ONYX** **Amari Phuket Engineering**  
**Engineering Daily Check List**  
 Frequency : Every 9 Hrs.  
 Date: 28/12/2016

Ref Red file FLS 1B-04 Record of daily inspection main switchboard room

Electric System				
Location	Detail	Standard	Morning Shift	Afternoon Shift
MDB 1	L1-L2	380 ± 5%	400	400
	L2-L3	380 ± 5%	400	400
	L3-L1	380 ± 5%	400	400
	L1-N	220 ± 5%	235	235
	L2-N	220 ± 5%	232	232
	L3-N	220 ± 5%	233	233
	L1	220 ± 5%	230	230
	L2	220 ± 5%	230	230
	L3	220 ± 5%	230	230
	Current		6.95	6.92
Automatic Transfer Switch (ATS)				
Cap. Bank (On / Off / Auto)				
Temp. of The MDB room				
Report By				
Time				
Abnormal Comment :				

**ONYX** **Amari Phuket Engineering**  
**Engineering Daily Check List**  
 Frequency : Every 9 Hrs.  
 Date: 28/12/2016

Ref Red file FLS 1B-04 Record of daily inspection main switchboard room

Electric System				
Location	Detail	Standard	Morning Shift	Afternoon Shift
MDB 3 (ARP Room 1)	L1-L2	380 ± 5%	400	400
	L2-L3	380 ± 5%	400	400
	L3-L1	380 ± 5%	400	400
	L1-N	220 ± 5%	235	235
	L2-N	220 ± 5%	232	232
	L3-N	220 ± 5%	233	233
	L1	220 ± 5%	230	230
	L2	220 ± 5%	230	230
	L3	220 ± 5%	230	230
	Current		6.95	6.92
Automatic Transfer Switch (ATS)				
Cap. Bank (On / Off / Auto)				
Temp. of The MDB room				
Report By				
Time				
Abnormal Comment :				

**ONYX** **Amari Phuket Engineering**  
**Engineering Daily Check List**  
 Frequency : Every 9 Hrs.  
 Date: 28/12/2016

Ref Red file FLS 1B-04 Record of daily inspection main switchboard room

Electric System				
Location	Detail	Standard	Morning Shift	Afternoon Shift
MDB 2 (Engineering Office)	L1-L2	380 ± 5%	400	400
	L2-L3	380 ± 5%	400	400
	L3-L1	380 ± 5%	400	400
	L1-N	220 ± 5%	235	235
	L2-N	220 ± 5%	232	232
	L3-N	220 ± 5%	233	233
	L1	220 ± 5%	230	230
	L2	220 ± 5%	230	230
	L3	220 ± 5%	230	230
	Current		6.95	6.92
Automatic Transfer Switch (ATS)				
Cap. Bank (On / Off / Auto)				
Temp. of The MDB room				
Report By				
Time				
Abnormal Comment :				

**ONYX** **Amari Phuket Engineering**  
**Engineering Daily Check List**  
 Frequency : Every 9 Hrs.  
 Date: 28/12/2016

Ref Red file FLS 1B-04 Record of daily inspection main switchboard room

Electric System				
Location	Detail	Standard	Morning Shift	Afternoon Shift
MDB 4	L1-L2	380 ± 5%	400	400
	L2-L3	380 ± 5%	400	400
	L3-L1	380 ± 5%	400	400
	L1-N	220 ± 5%	235	235
	L2-N	220 ± 5%	232	232
	L3-N	220 ± 5%	233	233
	L1	220 ± 5%	230	230
	L2	220 ± 5%	230	230
	L3	220 ± 5%	230	230
	Current		6.95	6.92
Automatic Transfer Switch (ATS)				
Cap. Bank (On / Off / Auto)				
Temp. of The MDB room				
Report By				
Time				
Abnormal Comment :				

**ONYX**
**Amari Phuket**  
**Engineering**  
**Engineering Daily Check List**  
 Frequency : Every 9 Hrs.

Date: 25/12/16

Ref: Red the FLS 18-04 Record of daily inspection main switchboard room

Electric System

Location	Detail	Standard		Status	
MDB 1	Volt	L1-L2	380 ± 5%	Volt	380
		L2-L3	380 ± 5%	Volt	380
		L3-L1	380 ± 5%	Volt	380
		L1-N	220 ± 5%	Volt	220
		L2-N	220 ± 5%	Volt	220
	Current	L3-N	220 ± 5%	Volt	220
		L1	0.55	Amp.	0.55
		L2	0.55	Amp.	0.55
		L3	0.55	Amp.	0.55
		Automatic Transfer Switch (ATS)	Auto	Test	On
		Cap.Bank (On / Off / Auto)	Auto	Test	On
Temp. of The MDB room		25 °C	25 °C	25 °C	25 °C
Report By :		Time	20:00	20:00	20:00
Abnormal Comment :					

**ONYX**
**Amari Phuket**  
**Engineering**  
**Engineering Daily Check List**  
 Frequency : Every 9 Hrs.

Date: 25/12/16

Electric System					Status			
Location	Detail	Standard	Morning Shift	Afternoon Shift	Night Shift			
MDB 2 (Engineering Office)	Volt	L1-L2	380 ± 5%	380	380	380	Volt	
		L2-L3	380 ± 5%	380	380	380	Volt	
		L3-L1	380 ± 5%	380	380	380	Volt	
		L1-N	220 ± 5%	220	220	220	Volt	
		L2-N	220 ± 5%	220	220	220	Volt	
	Current	L1	220 ± 5%	220	220	220	Volt	
		L2		220	220	220	Volt	
		L3		220	220	220	Volt	
		Automatic Transfer Switch (ATS)		On	On	On	On	On
		Cap.Bank ( On / Off / Auto )		Auto	Auto	Auto	Auto	Auto
Temp. of The MDB room		25 °C	25 °C	25 °C	25 °C	25 °C		
Report By :		Time	10:00	10:00	10:00	10:00		
Abnormal Comment :								
Approved By :		AMARI PHURST						
SIGNED BY :		CHIEF ENGINEER						

**ONYX**
**Amari Phuket**  
**Engineering**  
**Engineering Daily Check List**  
 Frequency : Every 9 Hrs.

Date: 25/12/16

ONYX

Frequency : Every 9 Hrs.

Amari Phuket  
Engineering

Engineering Daily Check List

Amari  
THAILAND

25/12/16  
Date

Electric System

Location	Detail	Standard	Morning Shift	Afternoon Shift	Night Shift
MDB 3 (ARP Room 1)	Volt	L1-L2	380 ± 5%	380 ± 5%	380 ± 5%
		L2-L3	380 ± 5%	380 ± 5%	380 ± 5%
		L3-L1	380 ± 5%	380 ± 5%	380 ± 5%
		L1-N	220 ± 5%	220 ± 5%	220 ± 5%
		L2-N	220 ± 5%	220 ± 5%	220 ± 5%
Current	L1		2.0	2.0	2.0
	L2		2.0	2.0	2.0
	L3		2.0	2.0	2.0
Automatic Transfer Switch (ATS)		Auto	On	On	On
		Auto	On	On	On
Cap Bank (On / Off / Auto)		Auto	On	On	On
		Auto	On	On	On
Temp. of The MDB room		25 °C	25 °C	25 °C	25 °C
		25 °C	25 °C	25 °C	25 °C
Report By :					
Time :					
Abnormal Comment :					

**ONYX**
**Amari Phuket**  
**Engineering**  
**Engineering Daily Check List**  
 Frequency : Every 9 Hrs.

Date: 25/12/16

Electric System

Location

Detail

Standard

Morning Shift

Afternoon Shift

Night Shift

L1-L2

L2-L3

L3-L1

L1-N

L2-N

L3-N

L1

L2

L3

Volt

Current

Automatic Transfer Switch (ATS)

PF

Cap.Bank (On / Off / Auto)

Temp. of The MDB room

Report By :

Time

MDB 4

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt

Volt



ONYX

Amari Phuket Engineering

Engineering Daily Check List

Amari Phuket Engineering

Engineering Daily Check List

Frequency : Every 9 Hrs.

Date: 26.12.23

Ref: Red file FLS 18-04 Record of daily inspection main switchboard room

Electric System				
Location	Detail	Standard	Status	
MDB 1	L1-L2	380 ± 5%	Morning Shift	Night Shift
	L2-L3	380 ± 5%	Volt 400	Volt 400
	L3-L1	380 ± 5%	Volt 399	Volt 400
	L1-N	220 ± 5%	Volt 249	Volt 249
	L2-N	220 ± 5%	Volt 247	Volt 245
	L3-N	220 ± 5%	Volt 245	Volt 236
	L1		Amp 690	Amp 691
	L2		Amp 689	Amp 680
	L3		Amp 680	Amp 670
	Automatic Transfer Switch (ATS)	Auto	On	Off / Auto
Cap. Bank (On / Off / Auto)				
Temp. of The MDB room				
Report By : 19 : 30v				
Time : 9 : 00				
Abnormal Comment :				

ONYX

Amari Phuket Engineering

Engineering Daily Check List

Amari Phuket Engineering

Engineering Daily Check List

Frequency : Every 9 Hrs.

Date: 26.12.23

Ref: Red file FLS 18-04 Record of daily inspection main switchboard room

Electric System				
Location	Detail	Standard	Status	
MDB 3 (ARP Room 1)	L1-L2	380 ± 5%	Morning Shift	Night Shift
	L2-L3	380 ± 5%	Volt 400	Volt 401
	L3-L1	380 ± 5%	Volt 400	Volt 400
	L1-N	220 ± 5%	Volt 249	Volt 249
	L2-N	220 ± 5%	Volt 249	Volt 245
	L3-N	220 ± 5%	Volt 249	Volt 241
	L1		Amp 288	Amp 286
	L2		Amp 286	Amp 286
	L3		Amp 286	Amp 286
	Automatic Transfer Switch (ATS)	Auto	On	Off / Auto
Cap. Bank (On / Off / Auto)				
Temp. of The MDB room				
Report By : 10 : 00				
Time : 10 : 00				
Abnormal Comment :				

ONYX

Amari Phuket Engineering

Engineering Daily Check List

Amari Phuket Engineering

Engineering Daily Check List

Frequency : Every 9 Hrs.

Date: 26.12.23

Ref: Red file FLS 18-04 Record of daily inspection main switchboard room

Electric System				
Location	Detail	Standard	Status	
MDB 2 (Engineering Office)	L1-L2	380 ± 5%	Morning Shift	Night Shift
	L2-L3	380 ± 5%	Volt 400	Volt 400
	L3-L1	380 ± 5%	Volt 400	Volt 401
	L1-N	220 ± 5%	Volt 249	Volt 249
	L2-N	220 ± 5%	Volt 249	Volt 245
	L3-N	220 ± 5%	Volt 249	Volt 240
	L1		Amp 310	Amp 310
	L2		Amp 310	Amp 310
	L3		Amp 310	Amp 310
	Automatic Transfer Switch (ATS)	Auto	On	Off / Auto
Cap. Bank (On / Off / Auto)				
Temp. of The MDB room				
Report By : 10 : 12				
Time : 10 : 12				
Abnormal Comment :				

ONYX

Amari Phuket Engineering

Engineering Daily Check List

Amari Phuket Engineering

Engineering Daily Check List

Frequency : Every 9 Hrs.

Date: 26.12.23

Ref: Red file FLS 18-04 Record of daily inspection main switchboard room

Electric System				
Location	Detail	Standard	Status	
MDB 4	L1-L2	380 ± 5%	Morning Shift	Night Shift
	L2-L3	380 ± 5%	Volt 400	Volt 400
	L3-L1	380 ± 5%	Volt 400	Volt 400
	L1-N	220 ± 5%	Volt 249	Volt 249
	L2-N	220 ± 5%	Volt 249	Volt 245
	L3-N	220 ± 5%	Volt 249	Volt 240
	L1		Amp 286	Amp 286
	L2		Amp 286	Amp 286
	L3		Amp 286	Amp 286
	Automatic Transfer Switch (ATS)	Auto	On	Off / Auto
Cap. Bank (On / Off / Auto)				
Temp. of The MDB room				
Report By : 10 : 10v				
Time : 10 : 10v				
Abnormal Comment :				

ONYX Amari Phuket Engineering  
Engineering Daily Check List

Frequency : Every 9 Hrs.

Date: 27/12/16

Ref: File PLS 18-04 Record of daily inspection main switchboard room

Electric System

Location	Detail	Standard	Status			
			Morning Shift	Afternoon Shift	Night Shift	
MDB 1	Volt	L1-L2 380 ± 5%	400	395	401	
		L2-L3 380 ± 5%	390	389	401	
		L3-L1 380 ± 5%	390	395	401	
		L1-N 220 ± 5%	202	234	234	
		L2-N 220 ± 5%	202	234	235	
	Current	L3-N 220 ± 5%	202	238	236	
		L1	202	237	236	
		L2	202	236	236	
		L3	202	239	236	
		PF	0.95	0.95	0.97	
Automatic Transfer Switch (ATS)			Test On / Off / Engage	Test On / Off / Engage	Test On / Off / Engage	
Cap Bank (On / Off / Auto)			On / Off / Auto	On / Off / Auto	On / Off / Auto	
Temp. of The MDB room			25 °C	25 °C	26 °C	
Report By :			10:00	21:30	06:30	
Time :						

Abnormal Comment :

ONYX Amari Phuket Engineering  
Engineering Daily Check List

Frequency : Every 9 Hrs.

Date: 28/12/16

Electric System							
Location	Detail	Standard	Morning Shift	Afternoon Shift	Status	Night Shift	
MDB 3 (ARP Room 1)	Volt	L1-L2	380 ± 5%	400	399	Volt	401
		L2-L3	380 ± 5%	390	399	Volt	400
		L3-L1	380 ± 5%	390	399	Volt	401
		L1-N	220 ± 5%	202	234	Volt	204
		L2-N	220 ± 5%	202	234	Volt	200
	Current	L3-N	220 ± 5%	202	234	Volt	204
		L1		202	234	Volt	204
		L2		202	234	Volt	204
		L3		202	234	Volt	204
		PF		0.95	0.95	Test	Test
Automatic Transfer Switch (ATS)					On / Off / Auto	On / Off / Auto	
Cap. Bank (On / Off / Auto)					On / Off / Auto	On / Off / Auto	
Temp. of The MDB room					25 °C	26 °C	
Report By					9:40	20:40	
Time					9:40	20:40	
Abnormal Comment :							

ONYX Amari Phuket Engineering  
Engineering Daily Check List

Frequency : Every 9 Hrs.

Date: 27/12/16

Electric System						
Location	Detail	Standard	Morning Shift	Afternoon Shift	Status	Night Shift
MDB 2 (Engineering Office)	Volt	L1-L2 380 ± 5%	389	389	On	1001
		L2-L3 380 ± 5%	390	389	On	1001
		L3-L1 380 ± 5%	390	389	On	1000
		L1-N 220 ± 5%	202	234	On	1001
		L2-N 220 ± 5%	202	234	On	1001
	Current	L3-N 220 ± 5%	202	234	On	1001
		L1	202	234	On	1001
		L2	202	234	On	1001
		L3	202	234	On	1001
		PF	0.95	0.95	On	1001
Automatic Transfer Switch (ATS)						
Cap. Bank (On / Off / Auto)					On	Off / Auto
Temp. of The MDB room					22.5	1001
Report By					10:00	1001
Time					21:30	1001
Status					On	Off / Auto
Abnormal Comment :						
Approved By :						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						
Signature						

ONYX Amari Phuket Engineering  
Engineering Daily Check List

Frequency : Every 9 Hrs.

Date: 28/12/16

Electric System				
Location	Detail	Standard	Morning Shift	Afternoon Shift
MDB 4	Volt	L1-L2 380 ± 5%	380	399
		L2-L3 380 ± 5%	380	399
		L3-L1 380 ± 5%	380	399
		L1-N 220 ± 5%	218	234
		L2-N 220 ± 5%	217	234
	Current	L3-N 220 ± 5%	210	234
		L1	210	234
		L2	210	234
		L3	210	234
		PF	0.95	0.95
Automatic Transfer Switch (ATS)				
Cap. Bank (On / Off / Auto)				
Temp. of The MDB room				
Report by : 9:40				
Time : 20:40				
Status : On / Off / Auto				
Night Shift : 1001				
Abnormal Comment :				
Approved By : AMARI PHU, ET				
POWER ENGINEER				



ONYX

Amari Phuket Engineering

Engineering Daily Check List

Amari

28/12/2566

Date

Ref: Red File FLS 18-04 Record of daily inspection main switchboard room

Frequency : Every 9 Hrs.

Electric System					
Location	Detail	Standard	Morning Shift	Afternoon Shift	Night Shift
MDB 1	L1-L2	380 ± 5%	400	401	Volt
	L2-L3	380 ± 5%	400	400	Volt
	L3-L1	380 ± 5%	400	400	Volt
	L1-N	220 ± 5%	400	400	Volt
	L2-N	220 ± 5%	400	400	Volt
	L3-N	220 ± 5%	400	400	Volt
	L1	220 ± 5%	400	400	Volt
	L2	220 ± 5%	400	400	Volt
	L3	220 ± 5%	400	400	Volt
	Automatic Transfer Switch (ATS)	Auto	On	On	On
Cap.Bank (On / Off / Auto)	Auto	On	On	On	
Temp. of The MDB room	25°C	25	25	25	
Report By : 10:10					Time : 15:00
Abnormal Comment :					

ONYX

Amari Phuket Engineering

Engineering Daily Check List

Amari

28/12/2566

Date

Frequency : Every 9 Hrs.

Electric System					
Location	Detail	Standard	Morning Shift	Afternoon Shift	Night Shift
MDB 3 (ARP Room 1)	L1-L2	380 ± 5%	400	400	Volt
	L2-L3	380 ± 5%	400	400	Volt
	L3-L1	380 ± 5%	400	400	Volt
	L1-N	220 ± 5%	400	400	Volt
	L2-N	220 ± 5%	400	400	Volt
	L3-N	220 ± 5%	400	400	Volt
	L1	220 ± 5%	400	400	Volt
	L2	220 ± 5%	400	400	Volt
	L3	220 ± 5%	400	400	Volt
	Automatic Transfer Switch (ATS)	Auto	On	On	On
Cap.Bank (On / Off / Auto)	Auto	On	On	On	
Temp. of The MDB room	25°C	25	25	25	
Report By : 10:00					Time : 15:00
Abnormal Comment :					

ONYX

Amari Phuket Engineering

Engineering Daily Check List

Amari

28/12/2566

Date

Ref: Red File FLS 18-04 Record of daily inspection main switchboard room

Frequency : Every 9 Hrs.

Electric System					
Location	Detail	Standard	Morning Shift	Afternoon Shift	Night Shift
MDB 2 (Engineering Office)	L1-L2	380 ± 5%	400	400	Volt
	L2-L3	380 ± 5%	400	400	Volt
	L3-L1	380 ± 5%	400	400	Volt
	L1-N	220 ± 5%	400	400	Volt
	L2-N	220 ± 5%	400	400	Volt
	L3-N	220 ± 5%	400	400	Volt
	L1	220 ± 5%	400	400	Volt
	L2	220 ± 5%	400	400	Volt
	L3	220 ± 5%	400	400	Volt
	Automatic Transfer Switch (ATS)	Auto	On	On	On
Cap.Bank (On / Off / Auto)	Auto	On	On	On	
Temp. of The MDB room	25°C	25	25	25	
Report By : 10:41					Time : 15:00
Abnormal Comment :					

ONYX

Amari Phuket Engineering

Engineering Daily Check List

Amari

28/12/2566

Date

Frequency : Every 9 Hrs.

Electric System					
Location	Detail	Standard	Morning Shift	Afternoon Shift	Night Shift
MDB 4	L1-L2	380 ± 5%	400	400	Volt
	L2-L3	380 ± 5%	400	400	Volt
	L3-L1	380 ± 5%	400	400	Volt
	L1-N	220 ± 5%	400	400	Volt
	L2-N	220 ± 5%	400	400	Volt
	L3-N	220 ± 5%	400	400	Volt
	L1	220 ± 5%	400	400	Volt
	L2	220 ± 5%	400	400	Volt
	L3	220 ± 5%	400	400	Volt
	Automatic Transfer Switch (ATS)	Auto	On	On	On
Cap.Bank (On / Off / Auto)	Auto	On	On	On	
Temp. of The MDB room	25°C	25	25	25	
Report By : 10:40					Time : 15:00
Abnormal Comment :					

**ONYX**
**Amari Phuket Engineering**  
**Engineering Daily Check List**  
 Frequency : Every 9 Hrs.

Date: 23/11/2560

Referred file RLS 18-04 Record of daily inspection main switchboard room

Electric System						
Location	Detail	Standard	Morning Shift	Afternoon Shift	Night Shift	
MDB 1	Volt	L1-L2	380 ± 5%	400	400	401
		L2-L3	380 ± 5%	400	400	400
		L3-L1	380 ± 5%	401	401	400
		L1-N	220 ± 5%	232	232	235
		L2-N	220 ± 5%	232	232	236
	Current	L3-N	220 ± 5%	232	232	236
		L1	232	232	232	236
		L2	232	232	232	236
		L3	232	232	232	236
		L1	232	232	232	236
Automatic Transfer Switch (ATS)					On / Off / Auto	
Cap. Bank (On / Off / Auto)					On / Off / Auto	
Temp. of The MDB room					23.0	
Report By :					Time : 15:00	
Abnormal Comment :					06:00	

**ONYX**
**Amari Phuket Engineering**  
**Engineering Daily Check List**  
 Frequency : Every 9 Hrs.

Date: 23/11/2560

Electric System						
Location	Detail	Standard	Morning Shift	Afternoon Shift	Night Shift	
MDB 3 (ARP Room 1)	Volt	L1-L2	380 ± 5%	400	400	401
		L2-L3	380 ± 5%	400	400	400
		L3-L1	380 ± 5%	400	400	401
		L1-N	220 ± 5%	232	232	235
		L2-N	220 ± 5%	232	232	236
	Current	L3-N	220 ± 5%	232	232	236
		L1	232	232	232	236
		L2	232	232	232	236
		L3	232	232	232	236
		L1	232	232	232	236
Automatic Transfer Switch (ATS)					On / Off / Auto	
Cap. Bank (On / Off / Auto)					On / Off / Auto	
Temp. of The MDB room					23.0	
Report By :					Time : 15:25	
Abnormal Comment :					06:50	

Electric System						
Location	Detail	Standard	Morning Shift	Afternoon Shift	Night Shift	
MDB 2 (Engineering Office)	Volt	L1-L2	380 ± 5%	400	400	401
		L2-L3	380 ± 5%	400	400	400
		L3-L1	380 ± 5%	400	400	401
		L1-N	220 ± 5%	232	232	235
		L2-N	220 ± 5%	232	232	236
	Current	L3-N	220 ± 5%	232	232	236
		L1	232	232	232	236
		L2	232	232	232	236
		L3	232	232	232	236
		L1	232	232	232	236
Automatic Transfer Switch (ATS)					On / Off / Auto	
Cap. Bank (On / Off / Auto)					On / Off / Auto	
Temp. of The MDB room					23.0	
Report By :					Time : 15:00	
Abnormal Comment :					06:00	

Electric System						
Location	Detail	Standard	Morning Shift	Afternoon Shift	Night Shift	
MDB 4	Volt	L1-L2	380 ± 5%	400	400	401
		L2-L3	380 ± 5%	400	400	400
		L3-L1	380 ± 5%	400	400	401
		L1-N	220 ± 5%	232	232	235
		L2-N	220 ± 5%	232	232	236
	Current	L3-N	220 ± 5%	232	232	236
		L1	232	232	232	236
		L2	232	232	232	236
		L3	232	232	232	236
		L1	232	232	232	236
Automatic Transfer Switch (ATS)					On / Off / Auto	
Cap. Bank (On / Off / Auto)					On / Off / Auto	
Temp. of The MDB room					23.0	
Report By :					Time : 15:25	
Abnormal Comment :					06:50	

**ONYX** **Amari Phuket Engineering**  
**Engineering Daily Check List**

Frequency : Every 9 Hrs.

Date: 20/10/2010

Ref: Red File 18-04 Record of daily inspection main switchboard room

Location		Detail		Standard		Status	
						Morning Shift	Night Shift
MDB 1		L1-L2	Volt	380 ± 5%		400	401
		L2-L3	Volt	380 ± 5%		400	401
		L3-L1	Volt	380 ± 5%		400	401
		L1-N	Volt	220 ± 5%		230	230
		L2-N	Volt	220 ± 5%		230	230
		L3-N	Volt	220 ± 5%		230	230
		L1	Current			6.50	6.50
		L2	Current			6.60	6.50
		L3	Current			6.60	6.50
		Automatic Transfer Switch (ATS)					
		Cap. Bank (On / Off / Auto)					
		Temp. of The MDB room					
		Report By					
		Time					
		Abnormal Comment :					

**ONYX** **Amari Phuket Engineering**  
**Engineering Daily Check List**

Frequency : Every 9 Hrs.

Date: 20/10/2010

Location		Detail		Standard		Status	
						Morning Shift	Night Shift
MDB 3 (ARP Room 1)		L1-L2	Volt	380 ± 5%		400	401
		L2-L3	Volt	380 ± 5%		400	401
		L3-L1	Volt	380 ± 5%		400	401
		L1-N	Volt	220 ± 5%		230	230
		L2-N	Volt	220 ± 5%		230	230
		L3-N	Volt	220 ± 5%		230	230
		L1	Current			6.50	6.50
		L2	Current			6.60	6.50
		L3	Current			6.60	6.50
		Automatic Transfer Switch (ATS)					
		Cap. Bank (On / Off / Auto)					
		Temp. of The MDB room					
		Report By					
		Time					
		Abnormal Comment :					

**ONYX** **Amari Phuket Engineering**  
**Engineering Daily Check List**

Frequency : Every 9 Hrs.

Date: 20/10/2010

Location		Detail		Standard		Status	
						Morning Shift	Night Shift
MDB 2 (Engineering Office)		L1-L2	Volt	380 ± 5%		400	401
		L2-L3	Volt	380 ± 5%		400	401
		L3-L1	Volt	380 ± 5%		400	401
		L1-N	Volt	220 ± 5%		230	230
		L2-N	Volt	220 ± 5%		230	230
		L3-N	Volt	220 ± 5%		230	230
		L1	Current			6.50	6.50
		L2	Current			6.60	6.50
		L3	Current			6.60	6.50
		Automatic Transfer Switch (ATS)					
		Cap. Bank (On / Off / Auto)					
		Temp. of The MDB room					
		Report By					
		Time					
		Abnormal Comment :					

**ONYX** **Amari Phuket Engineering**  
**Engineering Daily Check List**

Frequency : Every 9 Hrs.

Date: 20/10/2010

Location		Detail		Standard		Status	
						Morning Shift	Night Shift
MDB 4		L1-L2	Volt	380 ± 5%		400	401
		L2-L3	Volt	380 ± 5%		400	401
		L3-L1	Volt	380 ± 5%		400	401
		L1-N	Volt	220 ± 5%		230	230
		L2-N	Volt	220 ± 5%		230	230
		L3-N	Volt	220 ± 5%		230	230
		L1	Current			6.50	6.50
		L2	Current			6.60	6.50
		L3	Current			6.60	6.50
		Automatic Transfer Switch (ATS)					
		Cap. Bank (On / Off / Auto)					
		Temp. of The MDB room					
		Report By					
		Time					
		Abnormal Comment :					

ONYX Amari Phuket Engineering  
Engineering Daily Check List

Frequency : Every 9 Hrs.

Date: 24/12/2016

Ref: Red file FLS 18-01 Record of daily inspection main switchboard room

Electric System				
Location	Detail	Standard	Morning Shift	Afternoon Shift
MDB 1	L1-L2	380 ± 5%	380	380
	L2-L3	380 ± 5%	380	380
	L3-L1	380 ± 5%	380	380
	L1-N	220 ± 5%	220	220
	L2-N	220 ± 5%	220	220
	L1		220	220
	L2		220	220
	L3		220	220
	Automatic Transfer Switch (ATS)	Auto	Auto	Auto
	Cap. Bank (On / Off / Auto)	Auto	Auto	Auto
Temp. of The MDB room		25 °C	25 °C	25 °C
Report By				
Time			10:05	06:10
Abnormal Comment :				

ONYX Amari Phuket Engineering  
Engineering Daily Check List

Frequency : Every 9 Hrs.

Date: 24/12/2016

Electric System				
Location	Detail	Standard	Morning Shift	Afternoon Shift
MDB 2 (Engineering Office)	L1-L2	380 ± 5%	380	380
	L2-L3	380 ± 5%	380	380
	L3-L1	380 ± 5%	380	380
	L1-N	220 ± 5%	220	220
	L2-N	220 ± 5%	220	220
	L1		220	220
	L2		220	220
	L3		220	220
	Automatic Transfer Switch (ATS)	Auto	Auto	Auto
	Cap. Bank (On / Off / Auto)	Auto	Auto	Auto
Temp. of The MDB room		25 °C	25 °C	25 °C
Report By				
Time			10:05	06:10
Abnormal Comment :				

ONYX Amari Phuket Engineering  
Engineering Daily Check List

Frequency : Every 9 Hrs.

Date: 24/12/2016

Electric System				
Location	Detail	Standard	Morning Shift	Afternoon Shift
MDB 3 (ARP Room 1)	L1-L2	380 ± 5%	380	380
	L2-L3	380 ± 5%	380	380
	L3-L1	380 ± 5%	380	380
	L1-N	220 ± 5%	220	220
	L2-N	220 ± 5%	220	220
	L1		220	220
	L2		220	220
	L3		220	220
	Automatic Transfer Switch (ATS)	Auto	Auto	Auto
	Cap. Bank (On / Off / Auto)	Auto	Auto	Auto
Temp. of The MDB room		25 °C	25 °C	25 °C
Report By				
Time			10:05	06:10
Abnormal Comment :				

ONYX Amari Phuket Engineering  
Engineering Daily Check List

Frequency : Every 9 Hrs.

Date: 24/12/2016

Electric System				
Location	Detail	Standard	Morning Shift	Afternoon Shift
MDB 4	L1-L2	380 ± 5%	380	380
	L2-L3	380 ± 5%	380	380
	L3-L1	380 ± 5%	380	380
	L1-N	220 ± 5%	220	220
	L2-N	220 ± 5%	220	220
	L1		220	220
	L2		220	220
	L3		220	220
	Automatic Transfer Switch (ATS)	Auto	Auto	Auto
	Cap. Bank (On / Off / Auto)	Auto	Auto	Auto
Temp. of The MDB room		25 °C	25 °C	25 °C
Report By				
Time			10:05	06:10
Abnormal Comment :				

## เอกสารแนบที่ 7

---

Preventive maintenance อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย



Engineering Department  
OHG Fire Life Safety



Ref: Red File 4: Fire Alarm System

FLS 4-03 : Daily lamp test of fire alarm panel


Month Dec - 28

Date	Bilding7					Checked by	Remark
	Working Status		Lamp test alarm panel		Time		
	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL			
1	/		/		08.24	WM	
2	/		/		08.32	WM	
3	/		/		08.36	WM	
4	/		/		08.25	WM	
5	/		/		08.29	WM	
6	/		/		08.31	Pom	
7	/		/		08.22	Pom	
8	/		/		08.32	WM	
9	/		/		08.25	WM	
10	/		/		08.24	WM	
11	/		/		08.31	WM	
12	/		/		08.26	WM	
13	/		/		08.32	Pom	
14	/		/		08.24	Pom	
15	/		/		08.31	WM	
16	/		/		08.26	WM	
17	/		/		08.31	WM	
18	/		/		08.26	WM	
19	/		/		08.32	WM	
20	/		/		08.31	Pom	
21	/		/		08.23	Pom	
22	/		/		08.26	WM	
23	/		/		08.30	WM	
24	/		/		08.32	WM	
25	/		/		08.21	WM	
26	/		/		08.34	WM	
27	/		/		08.26	Pom	
28	/		/		08.24	Pom	
29	/		/		08.32	WM	
30	/		/		08.24	WM	
31	/		/		08.26	WM	

Comment:

Acknowledge By [Signature]  
Position YL - FLS

Approved by



ONYX

Engineering Department  
OHG Fire Life Safety

Amari  
PHUKET


Ref: Red File 4: Fire Alarm System

FLS 4-03 : Daily lamp test of fire alarm panel

Month Dec - 28

Date	Building1-5				Time	Checked by	Remark
	Working Status		Lamp test alarm panel				
	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL			
1	/		/		08.49	WM	
2	/		/		08.56	WM	
3	/		/		08.59	WM	
4	/		/		08.42	WM	
5	/		/		08.46	WM	
6	/		/		08.53	Pom	
7	/		/		08.57	Pom	
8	/		/		08.51	WM	
9	/		/		08.52	WM	
10	/		/		08.57	WM	
11	/		/		08.52	WM	
12	/		/		08.48	WM	
13	/		/		08.45	Pom	
14	/		/		08.47	Pom	
15	/		/		08.57	WM	
16	/		/		08.48	WM	
17	/		/		08.51	WM	
18	/		/		08.42	WM	
19	/		/		08.54	WM	
20	/		/		08.43	Pom	
21	/		/		08.57	Pom	
22	/		/		08.46	WM	
23	/		/		08.51	WM	
24	/		/		08.52	WM	
25	/		/		08.46	WM	
26	/		/		08.56	WM	
27	/		/		08.40	Pom	
28	/		/		08.47	Pom	
29	/		/		08.54	WM	
30	/		/		08.42	WM	
31	/		/		08.45	WM	

Comment:

Acknowledge By   
Position FL - P15

Approved by

Amari  
PHUKET  
AMARI PHUKET  
31/12/23  
Head of Department  
CHEN BUNN





Engineering Department  
OHG Fire Life Safety



Ref: Red File 4: Fire Alarm System

FLS 4-03 : Daily lamp test of fire alarm panel

Month

Dec-23

Date	Club House					Checked by	Remark
	Working Status		Lamp test alarm panel		Time		
	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL			
1	/		/		09. 28	WM	
2	/		/		09. 36	WM	
3	/		/		09. 39	WM	
4	/		/		09. 28	WM	
5	/		/		09. 27	WM	
6	/		/		00. 31	Pom	
7	/		/		00. 28	Pom	
8	/		/		09. 32	WM	
9	/		/		09. 20	WM	
10	/		/		09. 22	WM	
11	/		/		09. 37	WM	
12	/		/		09. 29	WM	
13	/		/		09. 23	Pom	
14	/		/		00. 20	Pom	
15	/		/		09. 28	WM	
16	/		/		09. 29	WM	
17	/		/		09. 33	WM	
18	/		/		09. 28	WM	
19	/		/		09. 36	WM	
20	/		/		00. 23	Pom	
21	/		/		00. 32	Pom	
22	/		/		09. 28	WM	
23	/		/		09. 27	WM	
24	/		/		09. 31	WM	
25	/		/		09. 26	WM	
26	/		/		09. 37	WM	
27	/		/		09. 23	Pom	
28	/		/		00. 27	Pom	
29	/		/		09. 28	WM	
30	/		/		09. 26	WM	
31	/		/		09. 21	WM	

Comment:

Acknowledge By .....  
Position 92-FIS

Approved by

Head of Department  
CHIEF ENGINEER

Amari

AMARI PHUKET

31/12/23

ONYX

Engineering Department  
OHG Fire Life Safety

Amari  
PHUQUET

Ref: Red File 4: Fire Alarm System

FLS 4-03 : Daily lamp test of fire alarm panel

Month Dec - 23

Date	Idea Room				Time	Checked by	Remark
	Working Status		Lamp test alarm panel				
	NORMAL	ABNORMAL	NORMAL	ABNORMAL			
1	/		/		09. 49	WM	
2	/		/		09. 52	WM	
3	/		/		09. 57	WM	
4	/		/		09. 51	WM	
5	/		/		09. 48	WM	
6	/		/		09. 51	Pom	
7	/		/		09. 57	Pom	
8	/		/		09. 52	WM	
9	/		/		09. 49	WM	
10	/		/		09. 56	WM	
11	/		/		09. 58	WM	
12	/		/		09. 46	WM	
13	/		/		09. 51	Pom	
14	/		/		09. 48	Pom	
15	/		/		09. 49	WM	
16	/		/		09. 47	WM	
17	/		/		09. 56	WM	
18	/		/		09. 49	WM	
19	/		/		09. 58	WM	
20	/		/		09. 49	Pom	
21	/		/		09. 53	Pom	
22	/		/		09. 42	WM	
23	/		/		09. 49	WM	
24	/		/		09. 56	WM	
25	/		/		09. 44	WM	
26	/		/		09. 56	WM	
27	/		/		09. 48	Pom	
28	/		/		09. 51	Pom	
29	/		/		09. 44	WM	
30	/		/		09. 46	WM	
31	/		/		09. 43	WM	

Comment:

Acknowledge By .....  
Position TL - ALS

Approved by .....  
Head of Department  
CHIEF ENGINEER







Amari


AMARI PHUQUET


27/12/23


# Fire Alarm system Monthly Test

Date 16/12/2023

Location		Description		Remark
ACP	Building 1		TAST อุปกรณ์ หัวสโมก	
	Operator Room		FCP แจ้งว่ามีอราม	
	Building 1		Bell มีเสียงเตือน	
	Operator Room		กด Local Silence	
	Building 1		กดอุปกรณ์ออกมา ทำความสะอาดแล้ว ใส่กลับ	
	Operator Room		FCP กด Reset	

Acknowledge by:   
Fire-Life Safety Teamleader

Approved by:   
Head of Department



AMARI PHUKET

DATE: \_\_\_\_\_

PHUKET ENGINEER

## เอกสารแนบที่ 8

แผนฉุกเฉินและผลการซ้อมแผนฉุกเฉินปี 2566

Fire Evacuation Drill  
การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
วันที่ 21 มิถุนายน 2566  
เวลา 14.00-16.00





ฝึกอบรมความรู้เรื่องแผนระงับอัคคีภัยวันที่ 21 มิถุนายน 2566  
ห้องช่าง เวลา 10.00 – 11.30



# ฝึกซ้อมการดับเพลิงประจำปีวันที่ 21 มิถุนายน เวลา 14.00 – 16.00





# ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟประจำปีวันที่ 21 มิถุนายน เวลา 14.00 – 16.00





# ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟประจำปีวันที่ 21 มิถุนายน เวลา 14.00 – 16.00



# ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟประจำปีวันที่ 21 มิถุนายน เวลา 14.00 – 16.00





# ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟประจำปีวันที่ 21 มิถุนายน เวลา 14.00 – 16.00





# ฝึกซ้อมแผนและการอพยพหนีไฟของโรงแรมอมารีภูเก็ตประจำปี 2566 วันที่ 21 มิถุนายน 2566



## เอกสารแนบที่ 9

### เอกสารจัดตั้งกรรมการป้องกันอัคคีภัย

Amari Phuket  
Patong Beach  
Phuket 83150 Thailand  
T +66 (0) 7634 0106-14  
F +66 (0) 7634 0115  
E phuket@amari.com  
www.amari.com  
An ONYX brand



## การแจ้งชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

เขียนที่ บริษัทอิตัลไทยเรียลเอสเตท จำกัด

วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ข้าพเจ้า นางสาวทิพาพร อุณผล ตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่ ชื่อสถานประกอบการ บริษัทอิตัลไทยเรียลเอสเตทจำกัด (โรงแรมอมารีภูเก็ต) ประเภทกิจการ โรงแรม ที่ตั้ง 2 ถนนหมื่นเงิน ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-340106

ขอแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อขึ้นทะเบียน ดังนี้

### 1. ระดับหัวหน้างาน จำนวน 10 คน

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1.1. นางสาวกัลยรัตน์ บุญชูวงศ์ | บัตรประชาชนเลขที่ 1839900414251 |
| 1.2. นางสาวจรรวณ บัวบาน        | บัตรประชาชนเลขที่ 3800500265787 |
| 1.3. นางสาวคณิสรา ปราบคง       | บัตรประชาชนเลขที่ 3910300145515 |
| 1.4. นางสาววันดี ทองหล่อ       | บัตรประชาชนเลขที่ 3830300095764 |
| 1.5. นายณรงค์ สืบยี่สัน        | บัตรประชาชนเลขที่ 3820500199202 |
| 1.6. นายเรวัตร เกียรติเดช      | บัตรประชาชนเลขที่ 3920200262854 |
| 1.7. นายโชคชัย คำนสือเรือง     | บัตรประชาชนเลขที่ 1800600003524 |
| 1.8. นายอภิชัย ชูไชย           | บัตรประชาชนเลขที่ 3930100405360 |
| 1.9. นายศรชัย จิตรา            | บัตรประชาชนเลขที่ 1801100051041 |
| 1.10. นางสาวอารยา วอทอง        | บัตรประชาชนเลขที่ 1341000042371 |

### 2. ระดับบริหาร จำนวน 6 คน

- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 2.1. นางสาวสุนาวรรณ สุขสบาย | บัตรประชาชนเลขที่ 3800800636705 |
| 2.2. นายปัญญาชัย สุริวงษ์   | บัตรประชาชนเลขที่ 3509901103762 |
| 2.3. นายอิบร่อหิม ลูกหยี    | บัตรประชาชนเลขที่ 3810400206614 |



Amari Phuket  
Patong Beach  
Phuket 83150 Thailand  
T +66 (0) 7634 0106-14  
F +66 (0) 7634 0115  
E phuket@amari.com  
www.amari.com



- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 2.4. นายวัชรพล เกตุมั่งมี     | บัตรประชาชนเลขที่ 3760500953463 |
| 2.5. นายปารย์มงคล พงษ์ศรีเกิด | บัตรประชาชนเลขที่ 3920500088833 |
| 2.6. นายสุรพล เป็ญบุตร        | บัตรประชาชนเลขที่ 3810100718016 |

พร้อมได้แนบเอกสาร ดังนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 16 ฉบับ
- สำเนาเอกสารการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 16 ฉบับ
- สำเนาเอกสารแสดงวุฒิการศึกษาของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน 16 ฉบับ



ลงชื่อ.....

(นางสาวทิพาพร คุณผล)

นายจ้าง

Amari Phuket  
Patong Beach  
Phuket 83150 Thailand  
T +66 (0) 7634 0106-14  
F +66 (0) 7634 0115  
E phuket@amari.com  
www.amari.com  
An ONYX brand



## ประกาศ

### เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

เพื่อให้การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
ดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทอิตัลไทย เรือล เอชเทคจำกัด จึงขอแต่งตั้งให้

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| 1.นางสาวสุณาวรรณ สุขสบาย | 4.นายวัชรพล เกตุมั่งมี    |
| 2.นายปัญญาชัย สุริวงษ์   | 5.นายปาริฉัตร พงษ์ศรีเกิด |
| 3.นายอัครวิทย์ หูกหิ     | 6.นายสุรพล เปี้ยกบุตร     |

ปฏิบัติหน้าที่โดยรับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร โดยให้ปฏิบัติหน้าที่  
ดังนี้

1. กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับซึ่งอยู่ใน บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่  
ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
2. เสนอแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อนายจ้าง
3. ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไป  
ตามแผนงานโครงการเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับ  
สถานประกอบกิจการ
4. กำกับ ดูแล และติดตามให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่ได้รับ  
รายงาน หรือตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน คณะกรรมการ หรือ  
หน่วยงานความปลอดภัย

จึงประกาศมาให้ทราบและให้ปฏิบัติหน้าที่ นับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564



ลงชื่อ

(นางสาวทิพาพร ฤกษ์ผล)

รองผู้จัดการใหญ่

Amari Phuket  
Patong Beach  
Phuket 83150 Thailand  
T +66 (0) 7634 0106-14  
F +66 (0) 7634 0115  
E phuket@amari.com  
www.amari.com



## ประกาศ

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

เพื่อให้การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  
ดำเนินการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทอิตัลไทย เรือบล เอชเทคจำกัด จึงขอแต่งตั้งให้

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1.นางสาวกัลยรัตน์ บุญชูวงศ์ | 6.นายเรวัตร เกียรติเดช   |
| 2.นางสาวจารุวรรณ บัวบาน     | 7.นายไพฑูรย์ คำนถือเรือง |
| 3.นางสาวคณิสรา ปราบคง       | 8.นายอภิรักษ์ ชูไชย      |
| 4.นางสาววันดี ทองหล่อ       | 9.นายศรัชัย จิตรา        |
| 5.นายณรงค์ สืบชัยสัน        | 10.นางสาวอารยา วอทอง     |

ปฏิบัติหน้าที่โดยรับผิดชอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน โดยให้ปฏิบัติ  
หน้าที่ ดังนี้

1. กำกับ ดูแล ในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยง หรืออันตรายเบื้องต้น โดยอรรถ  
ร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือ  
ระดับวิชาชีพ
3. สอนวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน  
การปฏิบัติงาน
4. ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลง  
มือปฏิบัติงานประจำวัน
5. กำกับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่  
รับผิดชอบ

Amari Phuket  
Patong Beach  
Phuket 83150 Thailand  
T +66 (0) 7634 0106-14  
F +66 (0) 7634 0115  
E phuket@amari.com  
www.amari.com  
A.1



6. รายงาน การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้าง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงาน ความปลอดภัยให้แจ้งต่อหน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ
7. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้างโดยไม่ชักช้า
8. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
9. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบหมาย

จึงประกาศมาให้ทราบและให้ปฏิบัติหน้าที่ นับตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564



ลงชื่อ

(นางสาวทิพาพร คุ่มผล)

รองผู้จัดการใหญ่

## เอกสารแนบที่ 10

---

เอกสาร Contact การกำจัดสัตว์ก่อโรค



บริษัท อาร์คอน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  
ARKON SERVICE (THAILAND) CO., LTD.  
125/187-188 ม.5 ต.รัชฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
125/187-188 Moo 5 T.Russada A.Muang Phuket 83000  
TEL : 076-528-650-2 FAX : 076-528-653 E-mail : info@arkonpest.com

ใบอนุญาตเลขที่ 3/2547  
TAX ID : 0835543004616  
สนง.

อาร์คอน กำจัดแมลง  
ARKON PEST CONTROL



สัญญาเลขที่ PKY2995/2  
CONTRACT NO.

ลงวันที่ 14 March 2022  
DATE :

1. นายผู้จ้าง บริษัท อิตัลไทยเรียลเอสเตท จำกัด ที่อยู่ 2 ถ.หมื่นเงิน ต.ป่าตอง โทร. 076-340-106  
EMPLOYER TAX ID : 0105524027718 สำนักงานใหญ่ RESIDENT : อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150  
สถานที่ให้บริการ สถานที่ทำบริการ  
DETAILS OF PREMISES  
ปลวก : ตรวจเช็คและสเปรย์เคมีตามจุดเสี่ยง

2. ค่าบริการ Ant Cockroach Rat Mosquito เป็นเงิน 244,987.49 Baht /2 Year(s)  
YEARLY SERVICE FEE AMOUNT :  
Service at : อมารี ภูเก็ต : โซน Garden Wing  
Remark According to Quotation No.RE7806/2022 ภาษี 7% 17,149.12 Baht /2 Year(s)  
Date : 1 June 2022 VAT 7%  
รวมเป็นเงิน 262,136.61 Baht /2 Year(s)  
TOTAL

two hundred and sixty-two thousand one hundred and thirty-six Baht and sixty-one Satang

3. กำหนดเวลาสัญญา 16 June 2022 ถึง 31 May 2024  
PERIOD OF CONTRACT :

10 time(s) payment. 1. June 2022 21,194.01 Baht 2. July 2022 26,771.40 Baht  
3. August 2022 26,771.40 Baht 4. September 2022 26,771.40 Baht  
4. กำหนดชำระเงิน 5. October 2022 26,771.40 Baht 6. June 2023 26,771.40 Baht  
PERIOD OF PAYMENT : 7. July 2023 26,771.40 Baht 8. August 2023 26,771.40 Baht  
9. September 2023 26,771.40 Baht 10. October 2023 26,771.40 Baht

5. ข้อสัญญาต่าง ๆ ได้ตีพิมพ์ไว้ด้านหลังของสัญญานี้  
TERMS OF CONTRACT AS PRINTED ON THE BACK PAGE



ลงนาม (ผู้จ้าง) บริษัท อาร์คอน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด  
SIGNED BY THE SAID EMPLOYER :  
ARKON SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

ARKON SERVICE (THAILAND) CO., LTD.  
บริษัท อาร์คอน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

Pairut Pimpaporn  
Manager

ลงนาม (พยาน)

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

Kanyarat Jantarai

ลงนาม (ผู้จ้าง)

SIGNED BY THE SAID EMPLOYER :

Mr. Michel Scheffers  
Cluster General Manager (Signer)

Mr. Alexandre Huet  
Resort Manager (Witness)

Ms. Nitiya Tantikowit  
Cluster Director (Finance)



# เงื่อนไขและข้อตกลงแห่งสัญญา TERMS AND CONDITIONS

หนังสือสัญญานี้ทำ ณ วัน เดือน ปี ดังแจ้งไว้ในด้านหน้าของสัญญานี้

This AGREEMENT is made the day, month and year stated on the Front Page.

ระหว่าง

between

ผู้จ้าง (ดังแจ้งในด้านหน้า) ฝ่ายหนึ่ง

The EMPLOYER (as stated on the Front Page) on the one part

กับ

and

บริษัท อาร์คอน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปเรียก "บริษัท") อีกฝ่ายหนึ่ง

ARKON SERVICE (THAILAND) CO., LTD. (hereinafter Called the COMPANY) on the other part

คู่สัญญานี้ได้ตกลงยินยอมพร้อมกันดังต่อไปนี้ คือ

THE PARTIES HERE TO HAVE MUTUALLY AGREED as follows :

1. สัญญานี้มีอายุเป็นเวลา 2 ปี ระหว่าง วัน เดือน และปีที่ได้ระบุไว้ในด้านหน้าของสัญญานี้

This agreement is in force for a period of .....between the dates stated on the Front Page.

2. ผู้จ้างตกลงยินยอมชำระค่าบริการ .....ให้กับทางบริษัท ดังที่ระบุไว้ในด้านหน้าของใบสัญญานี้ บริษัทจะไม่ยอมรับการต่อรองราคาใดๆ ที่พิเศษออกไปนอกเสียจากจะ.....จากลักษณะอื่นจากทางบริษัท

The EMPLOYER shall pay.....service fee, as scheduled on the reverse of this page , to the Company .The company will not accept any special arrangements of charges approved by the Company in writing.

3. โดยการชำระเงิน .....ของสัญญานี้ บริษัทตกลงยินยอมที่จะทำการตรวจสอบสถานที่ที่ระบุไว้ในด้านหน้าของสัญญานี้.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....

In consideration of the fact that the Employer has agreed to pay paragraph 2 hereto, the COMPANY undertakes to make periodical inspections, as well as to attend whenever required by the EMPLOYER during daylight business hours of the EMPLOYER 's premises as stated on the Front Page, to ascertain whether termites cockroaches/rats are being harboured in such premises, and if so, to take steps for their extermination.

4. หากจำเป็นจะต้องแก้ไขหรือดัดแปลงสถานที่ เพื่อให้การบริการที่ดีเป็นไปโดยสะดวก ผู้จ้างจะทำความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง โดยจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการแก้ไข หรือดัดแปลงทั้งสิ้น

Should structural alterations be necessary at the property to carry out the pest control service, the EMPLOYER agrees to make such structural alterations as recommended by the company at the EMPLOYER 's own expense.

5. ข้อสัญญานี้จะมีอายุ.....ดังที่ระบุไว้ในข้อ 3 หน้าแรกของใบสัญญาและบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนที่สัญญาจะสิ้นสุดลง

The term of this agreement shall be for the period ..... as set forth in item 3 on the Front Page. And the Company will be notify the Employer at least 30 days in advance before the end of the twelve months period.

6. ใบเรียกชำระค่าบริการจะส่งออกจากสำนักงานของบริษัทฯ และผู้จ้างจะจ่ายทันทีที่ได้รับตามกำหนดดังที่ระบุไว้ในข้อ 4 ของด้านหน้าของสัญญา แต่หากว่าผู้จ้างไม่สามารถชำระค่าบริการเมื่อถึงกำหนดบริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญา และผู้จ้างจะต้องจ่ายค่าบริการตามระยะเวลาของการให้บริการ กับอีก 30% ของค่าบริการทั้งปี

All accounts will be rendered from the Company 's Registered Office and are due for payment at sight as set forth in item 4 on the Front Page. In the event the Employer fails to pay within said period, the Company may terminate this agreement forthwith and the Employer will pay for the service period pro rata plus 30% of the yearly fee.

7. การชำระเงินจะต้องจ่ายในนามของบริษัทฯ และจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีใบเสร็จรับเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจประทับอยู่

Accounts must be paid to the Company. No receipt will be valid except on the Company's written form, signed by an authorized official of the Company.

8. ค่าให้บริการจะระบุอยู่ในข้อ 2 ของด้านหน้าของสัญญา และหลังจากการให้บริการไปแล้ว ตามสัญญานี้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการ บริษัทจะเขียนให้ผู้จ้างทราบทุกครั้งไป ก่อนที่จะมีการต่อสัญญาต่อไปอีก

The fee will be as set forth under item 2 of the front page, or after the initial period of this agreement , as such other prices that the Company may from time to time notify the Employer as being applicable before renewal.

9. หากทางสถานที่ไม่สามารถให้ทางบริษัทฯ เข้าดำเนินการทำงาน ทำการตรวจเช็คตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ของการหมดสัญญาตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาเท่านั้น if the property is not available for the company to operation, Inspection by the schedule. The Company reserves the right to end the contract period specified in the contract only.

10. หากผู้จ้างขอยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดสัญญา ทางบริษัทฯ จะต้องเก็บค่าบริการในเดือนแรก เป็นเงิน 30% ของค่าบริการทั้งสัญญา

If the employer terminated the contract before the expiry of the contract, the company will be charged a 30% in the first month of the service contract.

RE7806/2022

Subject: Pest Control Management  
เรียน คุณแฉิงวรรณ ทีชื่น  
Manager Housekeeper



June 1, 2022

ARKON SERVICE (THAILAND) CO., LTD.

Customer : อมาวิ ภูเก็ต

Address : 2 อ.ทิวังค์ ต.ป่าตอง อ.กะปง จ.ภูเก็ต

Tel : 076-340-106

Thank you very much for your kind interest in our Pest Control Service. We are pleased to present our quotation as follows.

อัตราค่าบริการกำจัด : หด แมลงสาบ หู ยุง ปลวก

บริการกำจัดที่	มด	แมลงสาบ	หนู	ยุง	ราคา/ปี
อมาวิ ภูเก็ต โซน Garden Wing	สปเรย์	สปเรย์	เหยื่อ	สปเรย์ UL.V 30%	147,312.00
		เจลในครัว	กระดามาว+ชิปไป	หรือยอบควัน2ครั้ง/เดือน	
	ปลวก สปเรย์ตามจุดเสี่ยง				
				ส่วนลด 5% คงเหลือ ปี2020	139,000.00
			ส่วนลด 10% คงเหลือ ปี2022	125,100.00	
				รวมราคา 2 ปี	250,200.00

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สถานที่ให้บริการ : อมาวิ ภูเก็ต

ห้องพัก 198 ห้อง	ล็อบบี้	พื้นที่ส่วนกลาง	คิคลับ/ฟิตเนส
ห้องอาหาร	ออฟฟิศ	สวน	โรงขยะ
ครัว	สระว่ายน้ำ	สปา	สโตร์

## หมายเหตุ

- ระยะสัญญา 2 ปี ทำบริการเดือนละ 4 ครั้ง (กลางวัน 1 ครั้ง , กลางคืน 2 ครั้ง (เช้าพื้นที่), เก็บตกกลางวัน 1 ครั้ง)
  - ขั้นตอนการให้บริการกำจัดมด / แมลงสาบ
    - สปเรย์ภายใน ภายนอก ล็อบบี้ และรอบอาคารส่วนกลางทั้งหมด โดยสปเรย์ตามขออาคารแต่ไม่สปเรย์ที่พื้น เพราะเคมีที่ทางบริษัทใช้ มีประสิทธิภาพออกฤทธิ์ได้นานประมาณ 3-4 สัปดาห์ถ้าไม่ถูกทำความสะอาดทิ้งไปเสียก่อน
    - สปเรย์ยาริเวณรอบอาคาร บริเวณต้นไม้ เพื่อกำจัดที่อยู่อาศัยของมด
    - สปเรย์ยาริเวณท่อน้ำทิ้ง ภายนอกอาคาร เพื่อกำจัดแมลงสาบที่อาศัยในท่อน้ำ
- \*\* เคมีที่ใช้ : Cypermethrin, Attathor



## วิธีการกำจัดแมลงสาบ โดยเจล

เป็นการกำจัดแมลงสาบที่มีประสิทธิภาพสูง และออกฤทธิ์เร็ว เห็นผลได้ภายในชั่วข้ามคืน นอกจากนี้ยังปลอดภัยและเทคโนโลยี Contact X ซึ่งมั่นใจได้กับการกำจัดแมลงสาบ เนื่องจากว่าด้วยการออกฤทธิ์กำจัดแบบปฏิกริยาแบบตายอย่างช้าๆ ไม่สามารถทำรีดิวได้ตอนกลางวัน โดยไม่ต้องเก็บของ และไม่รบกวนผู้ปฏิบัติงานใดๆ

## การกำจัดหนูและเหยื่อกำจัดแมลงสาบ

การนำเหยื่อแมลงสาบได้ดี และเหยื่อสามารถคงตัวอยู่ได้นาน

\*ไม่ออกฤทธิ์ทันที แต่จะออกฤทธิ์เร็วเพียงพอที่จะให้แมลงสาบนำเหยื่อกลับ และไปตายที่รัง ซึ่งจะสามารถควบคุมแมลงสาบได้อย่างรวดเร็ว

บริษัทมั่นคง บริการมั่นใจ

เคมีปลอดภัย มาตรฐานเครื่องมือ



ARKON SERVICE (THAILAND) CO., LTD.  
บริษัท อาร์คอน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

MEMBER

NATIONAL PEST CONTROL ASSOCIATION OF AMERICA

บริษัท อาร์คอน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

125/187-188 Moo 5 T.Rassada A.Muang Phuket 83000 TEL : 076-528-650-2

FAX : 076-528-653 E-mail : info@arkonpest.com






\*สามารถกำจัดแมลงสาบตายครั้ง

\*สามารถป้องกันแมลงสาบได้เป็นระยะเวลานาน

\*\*เคมีที่ใช้ : Cypermethrin and Maxxforce Forte (From Bayer Company)

### 3. ขั้นตอนการให้บริการกำจัดหนู

- ทำการสำรวจพื้นที่และหาจุดที่เสี่ยงหรือเป็นที่อยู่อาศัยของหนูและทำการวางกระดานกาวภายในตัวอาคาร
- บริเวณภายนอกอาคารทำการวางเหยื่ออาหารชนิดของ (อาหารผสมสารเคมี) รอบบริเวณอาคาร เพื่อป้องกันหนูจากภายนอกเข้าไปอาศัยหรือหาอาหารในอาคาร และบริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ
- ตรวจสอบการวางกาวหนูที่วางไว้ในการเข้าให้บริการครั้งก่อนหน้า โดยจะทำการเปลี่ยนกระดานกาวให้ในกรณีที่เกิดการวางกาวหนู และจะเพิ่มกระดานกาวให้ในกรณีที่สำรวจแล้วว่ามีปริมาณหนูในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
- เคมีที่ใช้ : Racumin Powder



### 4. ขั้นตอนการกำจัดยุง ทำบริการเดือนละ 2 ครั้ง (ด้วยระบบสเปรย์ยา ULV โดยมีประสิทธิภาพ 30%) ช่วงเวลา 17.30-19.00 น.

- ทำการสเปรย์ยา ULV บริเวณรอบๆอาคาร ซึ่งเป็นเครื่องสเปรย์ยาที่มีประสิทธิภาพสูง จะพ่นละอองยาที่มีขนาดเล็กมาก ซึ่งจะลอยปะปนอยู่ในอากาศได้นานเป็นพิเศษ
- เคมีที่ใช้ในการสเปรย์ยุงนั้น ใช้เคมีเกรดสูง ไม่มีกลิ่น
- สเปรย์ยารอบอาคารบริเวณต้นไม้ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือยุงสามารถเกาะได้
- บริเวณที่มีการสเปรย์ยาเคลือบไว้ จะทำให้ยุงตายเมื่อไปเกาะพัก และมีปริมาณลดลงเรื่อยๆ แม้สารเคมีที่ใช้จะออกฤทธิ์ในการกำจัดยุงได้คิดเพียงใดแต่ก็ไม่สามารถควบคุมเรื่องยุงได้ 100 % ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ และการลดน้ำต้นไม้ เป็นต้น
- โรยทรายอะเบทในแอ่งน้ำภายในอาคาร ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดยุง
- จะต้องมีการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
- เคมีที่ใช้ : . Maxxthor

### 5. หากเกิดปัญหาทางทรัพย์สินฯ จะส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลแก้ไขให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่มีค่าธรรมเนียมการรับประกันความเสียหาย

### 6. เคมีที่ใช้มีความปลอดภัย ต่อคน และสิ่งแวดล้อม

- Ensyslex company from Australia
- Bayer company from Germany

### 7. การชำระเงิน : แบ่งจ่าย 10 งวด



ARKON SERVICE (THAILAND) CO., LTD.  
ถ. ลาร์กอน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

ราคาที่เสนอมานี้ข้างต้นนี้ ได้รวมค่าขนส่ง ค่าบริการ และค่าแรงอื่น ๆ ไว้แล้ว ดังมีรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ ในข้างต้น  
บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาด้วยดีจากท่าน และจะมีโอกาสรับใช้ท่าน ในอนาคตอันใกล้



นางสาวกัญญารัตน์ จันทรัตน์  
โทรศัพท์ 089-726-9724

บริษัทมั่นคง บริการมืออาชีพ  
เคมียุคสมัยใหม่ มาตรฐานเครื่องมือทันสมัย

บริษัท อาร์กอน เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

125/187-188 Moo 5 T.Rassada A.Muang Phuket 83000 TEL : 076-528-650-2

FAX : 076-528-653 E-mail : info@arkonpest.com

MEMBER



ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย



บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670


Request No. 6607-055

Report No. W 6607-135

### TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมารี เอ็มเพท กรุ๊ป จำกัด	ADDRESS	: เลขที่ 2 ถนนหมื่นเงิน
SAMPLING SOURCE	: โครงการ อมารี เรสซิเดนซ์ กรุ๊ป		: ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 07/07/2023	SAMPLE NO.	: 6607-226
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 10.30 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 07-21/07/2023		: (MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ๖-176-๖-9187)
FILE NAME	: บริษัท อมารี เอ็มเพท กรุ๊ป จำกัด	RECEIVED DATE	: 07/07/2023
		REPORTED DATE	: 21/07/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25°C	-	Electrometric	5.21	5.0 - 9.0
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	7.2	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	37.0	≤ 50
Sulfide	mg/l as S <sup>2-</sup>	Iodometric	0.50	≤ 3
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	21.00	≤ 40



#### PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : น้ำมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล
2. Container : normal [ PE 2.0 L, G 0.5 L ]

#### STANDARD

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบึงขนาดเล็ก (ป.ส.บ.อ.)

#### REMARK

- 1) ND (ตรวจวัดไม่พบ) คือ มีค่าขีดจำกัดของวิธีการทดสอบ (Method Detection Limit) [ MDL of G&O = 1.40 mg/l ]

Examined by .....

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๖-5031

21/07/2023



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ  
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน ๖-176

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

๖-176-๖-5027

21/07/2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6607-055

Report No. W 6607-135

# TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมาрі เอ็ชเทท ภูเก็ต จำกัด	ADDRESS	: เลขที่ 2 ถนนหมื่นเงิน
SAMPLING SOURCE	: โครงการ อมาрі เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต		: ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 07/07/2023	SAMPLE NO.	: 6607-226
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 10.30 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 07-21/07/2023		: (MS. KANNIKA PRATHUMPHETRI)
FILE NAME	: บริษัท อมาрі เอ็ชเทท ภูเก็ต จำกัด	RECEIVED DATE	: 07/07/2023
		REPORTED DATE	: 21/07/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	674	≤ 500 <sup>#</sup>
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	22,000	-

## PHYSICAL APPEARANCE


1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล 2. Container : normal [ PE 2.0 L, G 0.5 L]

## STANDARD

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางชนิด (ประเภท ก.)

## REMARK

- 1) \* ต้องมีค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มก./ล.  
2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)



นางสาวเพ็ญนาถ ชาญเพ็ญ  
หัวหน้างานวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

Approved by .....

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

21/07/2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY





บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6607-055

Report No. W 6607-135

### TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมารี เอ็มเพท กรุ๊ป จำกัด	ADDRESS	: เลขที่ 2 ถนนหมื่นเงิน
SAMPLING SOURCE	: โครงการ อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต		: ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 07/07/2023	SAMPLE NO.	: 6607-227
SAMPLING CONDITION	: Water Supply	SAMPLING TIME	: 10.37 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 07-21/07/2023		: (MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ๖-176-๖-9187)
FILE NAME	: บริษัท อมารี เอ็มเพท กรุ๊ป จำกัด	RECEIVED DATE	: 07/07/2023
		REPORTED DATE	: 21/07/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	Water Supply	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	186	≤ 600


#### PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : ใส

2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

#### STANDARD

มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562



Examined by

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๖-5031

21/07/2023



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและน้ำ  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขที่ ๖-176

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

๖-176-๖-5027

21/07/2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6608-024

Report No. W 6608-084

### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมารี เอ็มเพท กรุ๊ป จำกัด  
ADDRESS : เลขที่ 2 ถนนหมื่นเงิน  
SAMPLING SOURCE : โครงการ อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  
SAMPLING DATE : 04/08/2023  
SAMPLE NO. : 6608-099  
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment  
SAMPLING TIME : 11.51 AM  
SAMPLING METHOD : GRAB  
SAMPLING BY : STC  
TESTED DATE : 04-17/08/2023  
(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ๖-176-๖-9187)  
FILE NAME : บริษัท อมารี เอ็มเพท กรุ๊ป จำกัด  
RECEIVED DATE : 04/08/2023  
REPORTED DATE : 18/08/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	5.96	5.0 - 9.0
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	25.0	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	35.0	≤ 50
Sulfide	mg/l as S <sup>2-</sup>	Iodometric	0.92	≤ 3
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	3.64	≤ 40

#### PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [ PE 2.0 L, G 0.5 L ]

#### STANDARD

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

#### REMARK

1) ND (ตรวจวัดไม่พบ) คือ มีค่าขีดจำกัดของวิธีการทดสอบ (Method Detection Limit) [ MDL of G&O = 1.40 mg/l ]

Examined by SN 111  
(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๖-5031

18/08/2023



นางสาวศิริพร นิตสนอกกุล  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขที่ ๖-๑๗๖

Approved by PCh  
(MRS.PENNAPA CHANPEN)

๖-176-๖-5027

18/08/2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO., LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6608-024

Report No. W 6608-084

### TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด  
SAMPLING SOURCE : โครงการ อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต  
SAMPLING DATE : 04/08/2023  
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment  
SAMPLING METHOD : GRAB  
TESTED DATE : 04-17/08/2023  
FILE NAME : บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด

ADDRESS : เลขที่ 2 ถนนหมื่นเงิน  
ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  
SAMPLE NO. : 6608-099  
SAMPLING TIME : 11.51 AM  
SAMPLING BY : STC  
(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)  
RECEIVED DATE : 04/08/2023  
REPORTED DATE : 18/08/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	570	≤ 500 <sup>#</sup>
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	0.1	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	350,000	-

### PHYSICAL APPEARANCE


- Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล
- Container : normal [ PE 2.0 L, G 0.5 L]

### STANDARD

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

### REMARK

- 1) ต้องมีค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มก./ล.



นางสาวเพ็ญนาถ ชันเพน  
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

18/08/2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6608-024

Report No. W 6608-084

# TEST REPORT

CUSTOMER : บริษัท อมารี เอ็มเพท กรุ๊ป จำกัด  
ADDRESS : เลขที่ 2 ถนนห่มเงิน  
SAMPLING SOURCE : โครงการ อมารี เรสซิเดนซ์ กรุ๊ป  
ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  
SAMPLING DATE : 04/08/2023  
SAMPLE NO. : 6608-100  
SAMPLING CONDITION : Water Supply  
SAMPLING TIME : 11.46 AM  
SAMPLING METHOD : GRAB  
SAMPLING BY : STC  
TESTED DATE : 04-17/08/2023  
(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR 7-176-จ-9187)  
FILE NAME : บริษัท อมารี เอ็มเพท กรุ๊ป จำกัด  
RECEIVED DATE : 04/08/2023  
REPORTED DATE : 18/08/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	Water Supply	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	178	≤ 600


## PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : ไส้

2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

## STANDARD

มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562



Examined by STNILLI  
(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

7-176-จ-5031

18/08/2023



นางสาวศิริรัตน์ นิตสนอกกุล  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขที่ 59/45 ม.5 ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83110

Approved by CH  
(MRS.PENNAPA CHANPEN)

7-176-ค-5027

18/08/2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6609-026

Report No. W 6609-070

# TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมรินทร์ เอ็ดจวาท ภูเก็ต จำกัด	ADDRESS	: เลขที่ 2 ถนนนาหมื่นเจริญ
SAMPLING SOURCE	: โครงการ อมรินทร์ เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต		: ตำบลป่าตอง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 04/09/2023	SAMPLE NO.	: 6609-097
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 11.18 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 04-13/09/2023		(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR 3-176-3-9187)
FILE NAME	: บริษัท อมรินทร์ เอ็ดจวาท ภูเก็ต จำกัด	RECEIVED DATE	: 04/09/2023
		REPORTED DATE	: 14/09/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	5.70	5.0 - 9.0
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	11.0	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	42.0	≤ 50
Sulfide	mg/l as S <sup>2-</sup>	Iodometric	0.78	≤ 3
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	ND	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	15.00	≤ 40

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal | PE 2.0 L, G 0.5 L

**STANDARD** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

**REMARK** 1) ND (ตรวจวัดไม่พบ) คือ มีค่าขีดจำกัดของวิธีการทดสอบ (Method Detection Limit) [ MDL of G&O = 1.40 mg/l ]

Examined by 


(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

3-176-3-5031

14/09/2023



ขอแจ้งให้ทราบว่า  
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน 173

Approved by 

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

3-176-3-5027

14/09/2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6609-026

Report No. W 6609-070

# TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมวรี เอ็มพาท กรุ๊ป จำกัด	ADDRESS	: เลขที่ 2 ถนนพหลโยธิน
SAMPLING SOURCE	: โครงการ อมวรี เรสซิเดนซ์ กรุ๊ป		: ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 04/09/2023	SAMPLE NO.	: 6609-097
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 11.18 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 04-13/09/2023		: (MS. KANNIKA PRATHUMPHITR)
FILE NAME	: บริษัท อมวรี เอ็มพาท กรุ๊ป จำกัด	RECEIVED DATE	: 04/09/2023
		REPORTED DATE	: 14/09/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	662	< 500 <sup>ii</sup>
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	0.1	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	46,000	≤

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล 2. Container : normal | PE 2.0 L, G 0.5 L |

STANDARD ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)  
วิธีong กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบริเวณ (ประเภท ก.)

REMARK 1) " ต้องมีค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มก. ลิ.



Approved by \_\_\_\_\_

(MRS. PENNAPA CHANPEN)

14 09 2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6609-026

Report No. W 6609-070

# TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมวรี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด	ADDRESS	: เลขที่ 2 ถนนนาเมืองเงิน
SAMPLING SOURCE	: โครงการ อมวรี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต		: ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 04/09/2023	SAMPLE NO.	: 6609-098
SAMPLING CONDITION	: Water Supply	SAMPLING TIME	: 11.30 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 04-13/09/2023		(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR 7-176-0-9187)
FILE NAME	: บริษัท อมวรี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด	RECEIVED DATE	: 04/09/2023
		REPORTED DATE	: 14/09/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	Water Supply	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	170	≤ 600

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ใส 2. Container : normal [ PE 2.0 L ]  
STANDARD มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562

Examined by SA N.L.L.  
(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

7-176-0-5031

14.09.2023



นางสาวศิริรัตน์ นิตสนอกกุล  
บริษัท เซาท์เทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขที่ 59/45 หมู่ 5

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

Approved by PENNAPA  
(MRS.PENNAPA CHANPEN)

7-176-0-5027

14.09.2023

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY





บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6610-020

Report No. W 6610-082

### TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมารี เอ็มเพทท์ กรุ๊ป จำกัด	ADDRESS	: เลขที่ 2 ถนนหมื่นเงิน
SAMPLING SOURCE	: โครงการ อมารี เรสซิเดนซ์ กรุ๊ป		: ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 03/10/2023	SAMPLE NO.	: 6610-067
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 09.04 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 03-17/10/2023		: (MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ว-176-จ-9187)
FILE NAME	: บริษัท อมารี เอ็มเพทท์ กรุ๊ป จำกัด	RECEIVED DATE	: 03/10/2023
		REPORTED DATE	: 18/10/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Electrometric	7.07	5.0 - 9.0
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	26.0	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 <sup>0</sup> C	15.0	≤ 50
Sulfide	mg/l as S <sup>2-</sup>	Iodometric	ND	≤ 3
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	6.0	≤ 20

#### PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล
2. Container : normal [ PE 2.0 L, G 0.5 L ]

#### STANDARD

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก.)

#### REMARK

- 1) ND (ตรวจวัดไม่พบ) คือ มีค่าขีดจำกัดของวิธีการทดสอบ (Method Detection Limit) [ MDL of S<sup>2-</sup> = 0.14 mg/l ]

Examined by

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-5031

18/10/2023



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขที่ 59/45 หมู่ 5 ซ.ศรีสุนทร ต.ทาลัง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-5027

18/10/2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6610-020

Report No. W 6610-082

### TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมารี เอ็มเพท กรุ๊ป จำกัด	ADDRESS	: เลขที่ 2 ถนนหมื่นเงิน
SAMPLING SOURCE	: โครงการ อมารี เรสซิเดนซ์ กรุ๊ป		: ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 03/10/2023	SAMPLE NO.	: 6610-067
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 09.04 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 03-17/10/2023		: (MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)
FILE NAME	: บริษัท อมารี เอ็มเพท กรุ๊ป จำกัด	RECEIVED DATE	: 03/10/2023
		REPORTED DATE	: 18/10/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Total Kjeldahl Nitrogen <sup>1/</sup>	mg/l	Macro-Kjeldahl	13.00	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	408	≤ 500 <sup>#</sup>
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	ND	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	22,000	-

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล 2. Container : normal [ PE 2.0 L, G 0.5 L ]

**STANDARD** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ค.)

### REMARK

1) <sup>#</sup> ต้องมีค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มก./ล.

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

3) <sup>1/</sup> ทดสอบโดย ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด : เลขทะเบียน ว-003

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

18, 10 2023



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6610-020

Report No. W 6610-082

### TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด	ADDRESS	: เลขที่ 2 ถนนห่มเงิน
SAMPLING SOURCE	: โครงการ อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต		: ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 03/10/2023	SAMPLE NO.	: 6610-068
SAMPLING CONDITION	: Water Supply	SAMPLING TIME	: 09.14 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 03-17/10/2023		(MS. KANNIKA PRATHUMPIET ๖-176-๖-9187)
FILE NAME	: บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด	RECEIVED DATE	: 03/10/2023
		REPORTED DATE	: 18/10/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	Water Supply	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	216	≤600

### PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : ใส

2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

### STANDARD

มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562

Examined by

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๖-5031

18/10/2023



นางสาว นิตยา นิตสนอกกุล  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขที่ ๕๕๕ ๖-176

Approved by

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

๖-176-๖-5027

18/10/2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6611-032

Report No. W 6611-075

### TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด	ADDRESS	: เลขที่ 2 ถนนหมื่นเงิน
SAMPLING SOURCE	: โครงการ อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต		: ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 02/11/2023	SAMPLE NO.	: 6611-098
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 11.39 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 02-13/11/2023		: (MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ว-176-จ-9187)
FILE NAME	: บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด	RECEIVED DATE	: 02/11/2023
		REPORTED DATE	: 14/11/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 <sup>0</sup> C	-	Electrometric	7.66	5.0 - 9.0
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	27.0	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	21.0	≤ 50
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	4.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	27.00	≤ 40

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal [ PE 2.0 L, G 0.5 L]

**STANDARD** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ค.)

Examined by 


(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

ว-176-จ-5031

14/11/2023



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน ว-176

Approved by 

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

ว-176-ค-5027

14/11/2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6611-032

Report No. W 6611-075

### TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด	ADDRESS	: เลขที่ 2 ถนนหมื่นเงิน
SAMPLING SOURCE	: โครงการ อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต		: ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 02/11/2023	SAMPLE NO.	: 6611-098
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 11.39 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 02-13/11/2023		(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)
FILE NAME	: บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด	RECEIVED DATE	: 02/11/2023
		REPORTED DATE	: 14/11/2023


PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Sulfide	mg/l as S <sup>2-</sup>	Iodometric	0.28	≤ 3
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	582	≤ 500 <sup>#</sup>
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	0.2	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	170,000	-

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล 2. Container : normal [ PE 2.0 L, G 0.5 L]

**STANDARD** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ค.)

**REMARK** 1) <sup>#</sup> ต้องมีค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มก./ล.



Approved by 

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

14, 11, 2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6611-032

Report No. W 6611-075


# TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมารี เอ็มเพท กรุ๊ป จำกัด	ADDRESS	: เลขที่ 2 ถนนหมื่นเงิน
SAMPLING SOURCE	: โครงการ อมารี เรสซิเดนซ์ กรุ๊ป		: ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 02/11/2023	SAMPLE NO.	: 6611-099
SAMPLING CONDITION	: Water Supply	SAMPLING TIME	: 11.57 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 02-13/11/2023		: (MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ๖-176-๖-9187)
FILE NAME	: บริษัท อมารี เอ็มเพท กรุ๊ป จำกัด	RECEIVED DATE	: 02/11/2023
		REPORTED DATE	: 14/11/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	Water Supply	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	214	≤ 600

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : ใส 2. Container : normal [ PE 2.0 L ]

**STANDARD** มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562


Examined by   
(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๖-5031

14/11/2023



ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และควบคุม  
บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด  
เลขทะเบียน ๖-176

Approved by   
(MRS.PENNAPA CHANPEN)

๖-176-๖-5027

14/11/2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6612-033

Report No. W 6612-067

### TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมวารี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ADDRESS	: เลขที่ 2 ถนนห้วยน้ำเงิน
SAMPLING SOURCE	: โครงการ อมวารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต		: ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 04/12/2023	SAMPLE NO.	: 6612-117
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 11.04 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 04-30/12/2023		: (MS. KANNIKA PRATHUMPHETR 2-176-จ-9187)
FILE NAME	: บริษัท อมวารี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	RECEIVED DATE	: 04/12/2023
		REPORTED DATE	: 30/12/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric	7.71	5.0 - 9.0
BOD <sub>5</sub>	mg/l	5-Day BOD Test, Azide modification	13.0	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	25.0	≤ 50
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl	29.00	≤ 40

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล

2. Container : normal | PE 2.0 L, G 0.5 L|

### STANDARD

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและขนาด (ประเภท ค.)

Examined by .....

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

2-176-จ-5031

30.12.2023

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

2-176-ค-5027

30.12.2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY





**TEST REPORT**

CUSTOMER	: บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด	ADDRESS	: เลขที่ 2 ถนนพหลโยธิน
SAMPLING SOURCE	: โครงการ อมารี เรสซิเดนซ์ ภูเก็ต		: ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 04/12/2023	SAMPLE NO.	: 6612-117
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 11.04 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 04-30/12/2023		(MS. KANNIKA PRATHUMPHETR)
FILE NAME	: บริษัท อมารี เอ็มเพท ภูเก็ต จำกัด	RECEIVED DATE	: 04/12/2023
		REPORTED DATE	: 30/12/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	EFFLUENT	STANDARD
Grease & Oil	mg/l	Partition-Gravimetric	2.0	≤ 20
Sulfide	mg/l as S <sup>2-</sup>	Iodometric	0.28	≤ 3
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	382	≤ 500 <sup>#</sup>
Settleable Solids	ml/l	Volumetric	0.3	≤ 0.5
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	170,000	-

**PHYSICAL APPEARANCE** 1. Sample : ขุ่นมีตะกอนแขวนลอยสีน้ำตาล 2. Container : normal [ PE 2.0 L, G 0.5 L ]

**STANDARD** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2548)  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ค.)

**REMARK** 1) <sup>#</sup> ต้องมีค่าที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มก./ล.

  
นางสาวเพนนาพา ชันเพน  
วิศวกร - บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

Approved by .....

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

30 12 2023

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

SOUTHERN THAI CONSULTING CO.,LTD.

59/45 Moo 5 Srisoontorn, Talang, Phuket 83110 Tel. 0-7661-7668-9 Fax : 0-7661-7670

Request No. 6612-033

Report No. W 6612-067

TEST REPORT

CUSTOMER	: บริษัท อมารี เอ็มเพท กรุ๊ป จำกัด	ADDRESS	: เลขที่ 2 ถนนห้วยเงิน
SAMPLING SOURCE	: โครงการ อมารี เรสซิเดนซ์ กรุ๊ป		: ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
SAMPLING DATE	: 04/12/2023	SAMPLE NO.	: 6612-118
SAMPLING CONDITION	: Water Supply	SAMPLING TIME	: 11.15 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 04-30/12/2023		: (MS. KANNIKA PRATHUMPHETR ๖-176-๖-9187)
FILE NAME	: บริษัท อมารี เอ็มเพท กรุ๊ป จำกัด	RECEIVED DATE	: 04/12/2023
		REPORTED DATE	: 30/12/2023

PARAMETER	UNIT	METHOD	Water Supply	STANDARD
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	208	≤ 600

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : ใส 2. Container : normal | PE 2.0 L |


STANDARD มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562

Examined by 

(MS.SIRIRAT NITESNOPAKUL)

๖-176-๖-5031

๓๐/12/๒๐๒๓

Approved by 

(MRS.PENNAPA CHANPEN)

๖-176-๖-5027

30/12/๒๐๒3

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY

## เอกสารแนบที่ 12

### เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ



ที่ อก ๐๓๑๐(๕)/ ๒ ๖ ๘

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐

๐ ๘ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ค่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ค่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับค่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด ขอค่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน  
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๗๖ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๙/๔๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง  
จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท เข้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จำกัด ค่ออายุหนังสือ  
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก.ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นายพิษณุ สอนมี	ทะเบียนเลขที่	ว-๑๗๖-ค-๓๘๓๕
๒) นายศิริพงศ์ พะสริ	ทะเบียนเลขที่	ว-๑๗๖-ค-๓๘๓๖
๓) นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ	ทะเบียนเลขที่	ว-๑๗๖-ค-๕๐๒๗
๔) นางสาวพรวิษา จินรัตน์	ทะเบียนเลขที่	ว-๑๗๖-ค-๗๔๔๔

ข.เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางสาวกรรณิกา แก้วสามเขียว	ทะเบียนเลขที่	ว-๑๗๖-จ-๕๐๒๘
๒) นางสาวศิริรัตน์ นิเทศนพกุล	ทะเบียนเลขที่	ว-๑๗๖-จ-๕๐๓๑
๓) นางสาวมัทติกา รุ่งเรือง	ทะเบียนเลขที่	ว-๑๗๖-จ-๖๒๐๑
๔) นางสาวจุฑาทิพย์ ชูถึง	ทะเบียนเลขที่	ว-๑๗๖-จ-๖๒๐๓
๕) นางสาวปรีชญา หมุกแก้ว	ทะเบียนเลขที่	ว-๑๗๖-จ-๗๔๔๕
๖) นางสาวบุษยา ประกอบแสง	ทะเบียนเลขที่	ว-๑๗๖-จ-๗๔๔๖
๗) นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์	ทะเบียนเลขที่	ว-๑๗๖-จ-๗๔๔๘
๘) นายพีรพล ธรรมสิริกุลกิจ	ทะเบียนเลขที่	ว-๑๗๖-จ-๗๔๔๙
๙) นางสาวชลนพร เอียดนุช	ทะเบียนเลขที่	ว-๑๗๖-จ-๙๑๘๖
๑๐) นางสาวกรรณนิการ์ ประทุมเพชร	ทะเบียนเลขที่	ว-๑๗๖-จ-๙๑๘๗

COPY

นายพิษณุ สอนมี  
กรรมการบริษัทฯ

ค. ขอบข่าย...

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย จำนวน ๙ รายการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ไม่พิจารณาต่ออายุสารมลพิษในน้ำเสีย จำนวน ๒ รายการ คือ Color และ Manganese เนื่องจากวิธีการทดสอบไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๐

อนึ่ง หากท่านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่ออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ๗๕/๖ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งนี้ (ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙)

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ซึ่งคำขอต่ออายุดังกล่าวขอรับได้ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางจันทา เจงสรณ์จิตร)


ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  
ผู้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

โทร. ๐ ๙๔๓๒ ๕๐๒๙ - ๓๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@diw.mail.go.th



COPY

นายพิมข สอนมี  
กรรมการบริษัท

เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท เช้าเทิร์นไทยคอนสตรัค จำกัด เลขทะเบียน ว-๑๗๖  
ที่ ออก ๐๓๑๐(๕)/ ๒ ๖ ๘ ลงวันที่ ๐๘ มกราคม ๒๕๖๕

ขอข่ายสารมลพิษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๙ รายการ  
น้ำเสีย จำนวน 9 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Temperature	Laboratory and Field Method
7	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
8	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro Kjeldahl Method
9	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23<sup>rd</sup> ed. Washington, DC: APHA, 2017.

(นายณเรศวร์ ตรีรงค์)  
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัย  
มลพิษโรงงานภาคใต้

COPY

นายพิษณุ สอนมี  
กรรมการบริษัทฯ



บริษัท ภูเก็ต เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

125/512 ม.5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 Tel./Fax. 076-540968

Mobile 081-9345576 E-mail: [phuketenvi@yahoo.com](mailto:phuketenvi@yahoo.com) [www.phuketenvi.com](http://www.phuketenvi.com)