

เอกสารแนบ

เอกสารแนบที่ 2

หนังสือการจดทะเบียนอาคารชุดและการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด



อ.ช.๑๐

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัด...ภูเก็ต สาขาถลาง...
วันที่...๒๔...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ๒๕๖๐...

หนังสือนี้ออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ชื่อ...บริษัท มิลสโตน จำกัด... ทะเบียนเลขที่...๒/๒๕๖๐...วันที่...๒๔...เดือน...ธันวาคม...พ.ศ. ๒๕๖๐... โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด...โอเชียนสโตน...

๒. โฉนดที่ดินเลขที่...๕๙๓๓...ตำบล...เชิงทะเล...อำเภอ...ถลาง...จังหวัด...ภูเก็ต...

๓. จำนวนอาคาร...๑...หลัง

๔. จำนวนห้องชุด...๘๕...ห้องชุด

๕. บันทึกรายละเอียด (รายการทรัพย์สินส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา ๑๕ (๕), (๖), (๗)

- บันไดหลักและทางเดินระหว่างชั้น, บันไดหนีไฟ, ลิฟต์โดยสาร, โถงหนีไฟลิฟต์ และทางเดินร่วม

- ส่วนต้อนรับ, ห้องไฟฟ้า, ห้องน้ำรวม, ห้องเครื่อง, ห้องเก็บของ, ห้องพักขยะ และตลาดฟ้า

- ที่จอดรถทั้งหมดและถนนหน้าโครงการ, ระบบควบคุมการเข้า-ออก อัดโนมิติพร้อมอุปกรณ์

- ระบบโทรศัพท์, สายสัญญาณโทรศัพท์, ระบบเคเบิลทีวี และจานดาวเทียม

- ระบบโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ (CCTV), ระบบสายเมนโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์

- ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้, เครื่องตรวจจับความร้อน, ถังดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์

- ระบบเครือข่ายสายคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์, ระบบป้องกันฟ้าผ่าและสายล่อฟ้าพร้อมอุปกรณ์

- ระบบไฟฟ้า, ระบบประปา, ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำ

- ระบบดับเพลิง, สำนักงานนิติบุคคลเลขที่ ๑๓๙ ซอยเชิงทะเล ๑๖ ถนนศรีสุนทร

- สถานที่หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

๖. ทรัพย์สินส่วนบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย จำนวน...๘๕...ห้องชุด

ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า จำนวน...๑...ห้องชุด

ที่จอดรถส่วนบุคคล จำนวน...-...คัน

อื่น ๆ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจิราภรณ์ อรรถชัยยะ)
เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน

26 พ.ค. 2566

(ลงชื่อ).....พนักงานเจ้าหน้าที่

(นายณงยุทธ กาญจนานุรักษ์.)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง



อ.ช.๑๓

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัด ภูเก็ต สาขาถลาง
วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๒ / ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด.....โอเชียนสโตน
๒. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้
๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๑๓๙ ชั้น - หมู่ที่ - ตรอก/ซอย เชียงทะเล ๑๖
ถนน ศรีสุนทร ตำบล/แขวง เขิงทะเล อำเภอ/เขต ถลาง
จังหวัด ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๑๑๐ โทรศัพท์ -

(ลงชื่อ).....พนักงานเจ้าหน้าที่
(นายสุชาติ โกชนกิจ)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจิราภรณ์ อรรถชัยยะ)
เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน

26 พ.ค. ๒๕๖๑

26 พ.ค. 2566

รายการจดทะเบียนแต่งตั้ง / เปลี่ยนแปลงกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และเปลี่ยนแปลงผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

ลำดับ ที่	ประเภท	อาคารชุด		นิติบุคคลอาคารชุด		ชื่อผู้พ้นจากตำแหน่ง	ชื่อผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่	พนักงานเจ้าหน้าที่ จดทะเบียน วัน เดือน ปี
		ชื่อ	ทะเบียน เลขที่	ชื่อ	ทะเบียน เลขที่			
226	เปลี่ยนพลจ ผู้จัดการ นิติบุคคล อาคารชุด.	โจเร็นสโตน	2/2560	โจเร็นสโตน	2/2560.	นางศรีรัตน์ คุุเทอริ	นางศรีรัตน์ คุุเทอริ	(นายรังสฤษฏ์ สิมศักดิ์) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง - ๒๒. ๘.๖๕ - ๒๕๖๕
226	เปลี่ยนแปลงกรรมการ นิติบุคคลอาคารชุด	บ้านห้วยอ้อถลาง 3	8/2559	บ้านห้วยอ้อถลาง 3	8/2559	1.นางสาวอโนทัย ศิริวรรณ 2.นางสมนึก นันท์ เดชาประทีป 3.นางสาวรังสิมา โรจนกิจมณ	1. นายพดล เจริญผล (C1 909900268925) หัวหน้าสถานีตำรวจนครบาล 2. นายณัฐกัญญา สังขนา (C1 83990011911) 3. นายสมโน สิริวรรณ (C3 801100180108) 4. นางสาวณิรมล น้อย (C1 100901226190) 5. นสพ.ณิศา พรมศิริ (C1 909900213813) 6. นายอภิรัชต์ อักดิ์ (C3 890100246670)	(นายรังสฤษฏ์ สิมศักดิ์) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต สาขาถลาง - ๒๒. ๘.๖๕ - ๒๕๖๕

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจิราภรณ์ อรรถชัยยะ)
เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน
26 พ.ค. 2566

เอกสารแนบที่ 3

เอกสาร PM ระบบน้ำใช้

Filter

Site Name: Oceanstone

Address :

Location :

Filter Brand :

Model :

Capacity :

Serail NO. :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	Status
General Check & Cleaning / ตรวจเช็ค และ ทำความสะอาดทั่วไป	M	Clean	/
Backwash Filter Tank 15 min / ล้างย้อนกลับถังกรอง 15 นาที	M	N	N
Fast rinse 5 min / กรองน้ำทิ้ง 5 นาที	M	N	N
Check Condition & Position Valve / เช็คสภาพและตำแหน่งของวาล์ว	M	N	N
Check Operation Of Gate Valve And Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกทวาล์วและวาล์ว	M	N	N
Check And Recored Pressure Gauge / ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดัน	M	Psi	40/35 PSI
Check All Rubber Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N
Take out the sand for washing / นำสารกรองออกมาล้างข้างนอก	Y	N	N

Recommendation / Remark :

Checked By Technician		Approved By Supervisor		Approved By CBRE	
Signature :		Signature :		Signature :	
Date :	10/4/66	Date :		Date :	
Time :	10:00 - 10:30h	Time :		Time :	
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down	X = Don't PM	-- = Non Install	/ = Do PM
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly	Q = Quaterly	6M = Semi-annual	Y = Yearly

Water Storage Tank

Site Name: _____ Address : _____ Location : _____
 Tank Brand : _____ Model : _____ Capacity : _____ Serail NO. : _____

TASK(รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	Status
Check Float Valve Operation / ตรวจสอบการทำงานของ Float Valve	6M	N	N
Check Valve Condition / ตรวจสอบสภาพของวาล์วต่างๆ	6M	N	N
Check water leak from pipe into the tank / ตรวจสอบรอยรั่วของท่อที่จ่ายน้ำเข้าถังเก็บน้ำ	6M	N	N
Water Tank Condition / ตรวจสอบการทำงานและสภาพของถังเก็บน้ำ	6M	N	N
Cleaning Storage Tank / ทำความสะอาดถังเก็บน้ำประจำปี	Y	Clean	-

Recommendation / Remark :

Checked By Technician	Approved By Supervisor	Approved By CBRE
Signature : 	Signature : _____	Signature : _____
Date : 2/7/66	Date : _____	Date : _____
Time : 10:00 AM - 12:30 PM	Time : _____	Time : _____
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly
		Q = Quarterly
		6M = Semi-annual
		Y = Yearly
		X = Don't PM
		— = Non Install
		/ = Do PM

Booster Pump

Site Name: Oceanstone Address : Location : BASEMENT
 Pump Brand : GRANDFOS Model : CR10-7 Capacity : 3KW Serail NO. : 965D216
 Motor Brand : Model : Capacity : Serail NO. :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	Status
General Check & Cleaning / ตรวจเช็ค และ ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/
Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็ค ไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N
Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N
Record Motor Pump Running Amperes Ø 1 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 1	M	A	4.8
Record Motor Pump Running Amperes Ø 2 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 2	M	A	0.1
Record Motor Pump Running Amperes Ø 3 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 3	M	A	0.6
Over Load Relay Set (A) / โอเวอร์โหลดรีเซ็ต	M	120%	N
Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N
Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N
Check All Mechanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N
Check and Cleaning Strainer / เช็คและทำความสะอาด Strainer	Q	N	N
Check Operation Of Suction & Discharge Valve / ตรวจสอบการทำงานของวาล์วหน้าและหลังปั๊ม	Q	N	N
Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกทวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N
Check And Recored Pressure Of Suction Gauge / ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหน้าปั๊ม	Q	(-15 - 0 Psi)	0 Psi
Check And Recored Pressure Of Discharge Gauge / ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังปั๊ม	Q	40-60 Psi	40-60 Psi 4.6 bar
Record Precharge Of Pressure Tank / บันทึกค่าแรงดันลมขณะไม่มีน้ำภายในถังแรงดัน	Q	2.6 Bar	3.0 Psi 2.6 bar
Check Condition Of Motor & Support / ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง	Y	N	N
Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง	Y	N	N

Recommendation / Remark :

Checked By Technician		Approved By Supervisor		Approved By CBRE	
Signature :	<i>AKH</i>	Signature :		Signature :	
Date :	9/11/66	Date :		Date :	
Time :	10:00 - 10:00 AM	Time :		Time :	
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down	X = Don't PM	--- = Non Install	/ = Do PM
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly	Q = Quarterly	6M = Semi-annual	Y = Yearly

Booster Pump

Site Name: Oceanstone Address : Location : BASEMENT
Pump Brand : GRANDFOS Model : CR10-7 Capacity : 3KW Serail NO. : 965D216
Motor Brand : Model : Capacity : Serail NO. :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	Status
General Check & Cleaning / ตรวจเช็ค และ ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/
Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N
Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N
Record Motor Pump Running Amperes Ø 1 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 1	M	A	00/50/20
Record Motor Pump Running Amperes Ø 2 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 2	M	A	4.5/4.3/4.2
Record Motor Pump Running Amperes Ø 3 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 3	M	A	0.9/0.8/0.8
Over Load Relay Set (A) / โอเวอร์โหลดรีเลย์	M	120%	N
Check Tichten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N
Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N
Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N
Check and Cleaning Strainer / เช็กและทำความสะอาด Strainer	Q	N	N
Check Operation Of Suction & Discharge Valve / ตรวจสอบการทำงานของวาล์วหน้าและหลังปั๊ม	Q	N	N
Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกทวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N
Check And Recored Pressure Of Suction Gauge / ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหน้าปั๊ม	Q	(-15 - 0 Psi)	0 Psi
Check And Recored Pressure Of Discharge Gauge / ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังปั๊ม	Q	40-60 Psi	10-80 Psi
Record Precharge Of Pressure Tank / บันทึกค่าแรงดันลมขณะไม่มีน้ำภายในถังแรงดัน	Q	2.6 Bar	2.0 Psi
Check Condition Of Motor & Support / ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง	Y	N	N
Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง	Y	N	N

Recommendation / Remark :

Checked By Technician		Approved By Supervisor		Approved By CBRE	
Signature :	<i>[Signature]</i>	Signature :	<i>[Signature]</i>	Signature :	<i>[Signature]</i>
Date :	11/25/11	Date :		Date :	
Time :	10:00 - 10:10 AM	Time :		Time :	
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down	X = Don't PM	— = Non Install	/ = Do PM
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly	Q = Quaterly	6M = Semi-annual	Y = Yearly

Water Storage Tank

Site Name:	Address :	Location :
Tank Brand :	Model :	Capacity :
		Serail NO. :

TASK(รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	Status
Check Float Valve Operation / ตรวจสอบการทำงานของ Float Valve	6M	N	2
Check Valve Condition / ตรวจสอบสภาพของวาล์วต่างๆ	6M	N	2
Check water leak from pipe into the tank / ตรวจสอบรอยรั่วของท่อที่จ่ายน้ำเข้าถังเก็บน้ำ	6M	N	2
Water Tank Condition / ตรวจสอบการทำงานและสภาพของถังเก็บน้ำ	6M	N	2
Cleaning Storage Tank / ทำความสะอาดถังเก็บน้ำประจำปี	Y	Clean	1

Recommendation / Remark :

Checked By Technician	Approved By Supervisor	Approved By CBRE
Signature : 	Signature :	Signature :
Date : 25/6/14	Date :	Date :
Time : 16:00-17:00 น.	Time :	Time :

N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down	X = Don't PM	-- = Non Install	/ = Do PM
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly	Q = Quaterly	6M = Semi-annual	Y = Yearly

Booster Pump

Site Name: Oceanstone	Address :	Location : BASEMENT
Pump Brand : GRANDFOS	Model : CR10-7	Capacity : 3KW
Motor Brand :	Model :	Capacity :
		Serail NO. : 965D216

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	Status
General Check & Cleaning / ตรวจเช็ค และ ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	✓
Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N
Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N
Record Motor Pump Running Amperes Ø 1 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 1	M	A	00/10.1/60
Record Motor Pump Running Amperes Ø 2 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 2	M	A	19/4.4/19
Record Motor Pump Running Amperes Ø 3 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 3	M	A	02/10.2/10.2
Over Load Relay Set (A) / โอเวอร์โหลดเซต	M	120%	N
Check Tichten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N
Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N
Check All Mechanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N
Check and Cleaning Strainer / เช็และทำความสะอาด Strainer	Q	N	N
Check Operation Of Suction & Discharge Valve / ตรวจสอบการทำงานของวาล์วหน้าและหลังปั๊ม	Q	N	N
Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกทวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N
Check And Recored Pressure Of Suction Gauge / ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหน้าปั๊ม	Q	(-15 - 0 Psi)	0 psi
Check And Recored Pressure Of Discharge Gauge / ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังปั๊ม	Q	40-60 Psi	70-80 psi
Record Precharge Of Pressure Tank / บันทึกค่าแรงดันลมขณะไม่มีน้ำภายในถังแรงดัน	Q	2.6 Bar	20 psi
Check Condition Of Motor & Support / ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง	Y	N	N
Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง	Y	N	N

Recommendation / Remark :

Checked By Technician	Approved By Supervisor	Approved By CBRE
Signature : 	Signature :	Signature :
Date : 22/10/66	Date :	Date :
Time : 10:00-15:00h	Time :	Time :
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly
		X = Don't PM
		Q = Quaterly
		--- = Non Install
		/ = Do PM
		6M = Semi-annual
		Y = Yearly



Oceanstone - Condominium Juristic Person

CBRE

Filter

Site Name: Oceanstone

Address :

Location :

Filter Brand :

Model :

Capacity :

Serail NO. :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	Status
General Check & Cleaning / ตรวจเช็ค และ ทำความสะอาดทั่วไป	M	Clean	✓
Backwash Filter Tank 15 min / ล้างย้อนกลับถังกรอง 15 นาที	M	N	22
Fast rinse 5 min / กรองน้ำทิ้ง 5 นาที	M	N	22
Check Condition & Position Valve / เช็คสภาพและตำแหน่งของวาล์ว	M	N	22
Check Operation Of Gate Valve And Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกวาล์วและวาล์ว	M	N	22
Check And Recored Pressure Gauge / ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดัน	M	Psi	22
Check All Rubber Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	22
Take out the sand for washing / นำสารกรองออกมาล้างข้างนอก	Y	N	22

Recommendation / Remark :

Checked By Technician		Approved By Supervisor		Approved By CBRE	
Signature :		Signature :		Signature :	
Date :	12/11	Date :		Date :	
Time :	10:00 - 10:00	Time :		Time :	
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down	X = Don't PM	--- = Non Install	/ = Do PM
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly	Q = Quaterly	6M = Semi-annual	Y = Yearly

Booster Pump

Site Name: Oceanstone

Address :

Location : BASEMENT

Pump Brand : GRANDFOS

Model : CR10-7

Capacity : 3KW

Serail NO. : 965D216

Motor Brand :

Model :

Capacity :

Serail NO. :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	Status
General Check & Cleaning / ตรวจเช็ค และ ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/
Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N
Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N
Record Motor Pump Running Amperes Ø 1 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 1	M	A	5.0 / 0.0 / 0.0
Record Motor Pump Running Amperes Ø 2 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 2	M	A	4.8 / 4.4 / 4.4
Record Motor Pump Running Amperes Ø 3 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 3	M	A	5.2 / 0.2 / 0.2
Over Load Relay Set (A) / โอเวอร์โหลดรีเลย์	M	120%	N
Check Tichten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N
Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N
Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N
Check and Cleaning Strainer / เช็คและทำความสะอาด Strainer	Q	N	N
Check Operation Of Suction & Discharge Valve / ตรวจสอบการทำงานของวาล์วหน้าและหลังปั๊ม	Q	N	N
Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N
Check And Recored Pressure Of Suction Gauge / ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหน้าปั๊ม	Q	(-15 - 0 Psi)	0 Psi
Check And Recored Pressure Of Discharge Gauge / ตรวจเช็คและบันทึกค่าเกจวัดแรงดันหลังปั๊ม	Q	40-60 Psi	16.50 Psi
Record Precharge Of Pressure Tank / บันทึกค่าแรงดันลมขณะไม่มีน้ำภายในถังแรงดัน	Q	2.6 Bar	2.0 Psi
Check Condition Of Motor & Support / ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง	Y	N	N
Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง	Y	N	N

Recommendation / Remark :


Checked By Technician		Approved By Supervisor		Approved By CBRE	
Signature : <i>[Signature]</i>		Signature :		Signature :	
Date : <i>5/10/86</i>		Date :		Date :	
Time : <i>15130-16100h</i>		Time :		Time :	
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down	X = Don't PM	— = Non Install	/ = Do PM
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly	Q = Quaterly	6M = Semi-annual	Y = Yearly

Booster Pump

Site Name: Oceanstone	Address :	Location : BASEMENT
Pump Brand : GRANDFOS	Model : CR10-7	Capacity : 3KW
Motor Brand :	Model :	Capacity :
		Serail NO. : 965D216
		Serail NO. :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	Status
General Check & Cleaning / ตรวจเช็ค และ ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/
Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็ค ไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N
Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N
Record Motor Pump Running Amperes Ø 1 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 1	M	A	50/50/50
Record Motor Pump Running Amperes Ø 2 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 2	M	A	14/14/14
Record Motor Pump Running Amperes Ø 3 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 3	M	A	62/62/62
Over Load Relay Set (A) / โอเวอร์โหลดรีเลย์	M	120%	N
Check Tichten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N
Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N
Check All Mechanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N
Check and Cleaning Strainer / เช็คและทำความสะอาด Strainer	Q	N	N
Check Operation Of Suction & Discharge Valve / ตรวจสอบการทำงานของวาล์วหน้าและหลังปั๊ม	Q	N	N
Check Operation Of Gate Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของเกทวาล์วและเช็ควาล์ว	Q	N	N
Check And Recored Pressure Of Suction Gauge / ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันแรงดันหน้าปั๊ม	Q	(-15 - 0 Psi)	0 Psi
Check And Recored Pressure Of Discharge Gauge / ตรวจเช็คและบันทึกค่าแรงดันแรงดันหลังปั๊ม	Q	40-60 Psi	40-60 Psi
Record Precharge Of Pressure Tank / บันทึกค่าแรงดันลมขณะไม่มีน้ำภายในถังแรงดัน	Q	2.6 Bar	2.0 Psi
Check Condition Of Motor & Support / ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และแท่นรอง	Y	N	N
Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง	Y	N	N

Recommendation / Remark :

Checked By Technician	Approved By Supervisor	Approved By CBRE
Signature : 	Signature :	Signature :
Date : 12/30-16 Oct	Date :	Date :
Time :	Time :	Time :
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly
		Q = Quaterly
		6M = Semi-annual
		Y = Yearly
		X = Don't PM
		--- = Non Install
		/ = Do PM

Water Storage Tank

Site Name:	Address :	Location :
Tank Brand :	Model :	Capacity :
		Serail NO. :

TASK(รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	Status
Check Float Valve Operation / ตรวจสอบการทำงาน Float Valve	6M	N	2222
Check Valve Condition / ตรวจสอบสภาพของวาล์วต่างๆ	6M	N	2222
Check water leak from pipe into the tank / ตรวจสอบรอยรั่วของท่อที่จ่ายน้ำเข้าถังเก็บน้ำ	6M	N	2222
Water Tank Condition / ตรวจสอบการทำงานและสภาพของถังเก็บน้ำ	6M	N	2222
Cleaning Storage Tank / ทำความสะอาดถังเก็บน้ำประจำปี	Y	Clean	1

Recommendation / Remark :

Checked By Technician		Approved By Supervisor		Approved By CBRE	
Signature :		Signature :		Signature :	
Date :	10/12/66	Date :		Date :	
Time :	15:00 - 16:00	Time :		Time :	

N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down	X = Don't PM	— = Non Install	/ = Do PM
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly	Q = Quaterly	6M = Semi-annual	Y = Yearly

เอกสารแนบที่ 4

เอกสาร PM ระบบบำบัดน้ำเสีย

Septic Tank

Site Name: Oceanstone

Address :

Location : 1st Flr.

Brand : TSURUMI

Model :

Capacity :

Serial NO. :

TASK(รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	ST-1	ST-2
Check smell around septic tank / ตรวจสอบกลิ่นรอบ ๆ ถัง	M	กลิ่นไม่เหม็น	N	
Check color of water before drain / ตรวจสอบสีของน้ำก่อนระบายออกทิ้ง	M	ใสสีน้ำตาลอ่อน	N	
Check septic tank cover condition / ตรวจสอบสภาพฝาปิดถัง	M	ปิดสนิทไม่แตก	N	
Check leaks in the system or around the tank./ ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบและรอบถัง	M	ไม่รั่วซึม	N	
Check Air Blower working Condition / ตรวจสอบสภาพการทำงานของปั๊มเติมอากาศ	M	ทำงาน	N	
Depth Test / ตรวจสอบระยะห่างของตะกอนจากก้นถังถึงส่วนล่างของท่อน้ำเข้าถัง	Q	ไม่น้อยกว่า 20 ซม.	N	
Depth Test / ตรวจสอบระยะห่างจากคาน้ำใต้ของตะกอนเบาถึงส่วนล่างของท่อน้ำเข้าถัง	Q	ไม่น้อยกว่า 15 ซม.	N	
General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	Y	/	/	

Recommendations / Remark :

ความหนาของตะกอนหนักจะต้องมีระยะห่างจากส่วนบนของตะกอนหนักถึงส่วนล่างของท่อน้ำเข้าถังมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร

หากมีระยะห่างน้อยกว่า 20 เซนติเมตรแนะนำให้สูบลมของตะกอนหนักทิ้งเพื่อการอุดตันของท่อน้ำที่ไหลเข้าถัง

และหลังจากดูดเลนตะกอนหนักทิ้งแล้วให้เติมน้ำสะอาดให้เต็มถึงขั้นที่ป้องกันถังแตกจากแรงบีบอัดของดินภายนอก

ตะกอนเบาหรือไขมันจะลอยอยู่ด้านบนหากจับตัวเป็นแผ่นหนาให้หมั่นราดด้วยจุลินทรีย์หรือน้ำย่อย ๆ จะช่วยย่อยให้หมดไปและลดกลิ่นลงได้ครับ

Checked By Technician		Approved By Supervisor		Approved By CBRE	
Signature :		Signature :		Signature :	
Date :	9/11/66	Date :		Date :	
Time :	10:00-12:00 น.	Time :		Time :	
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down	X = Don't PM	— = Non Install	/ = Do PM
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly	Q = Quaterly	6M = Semi-annual	Y = Yearly

Sewage Pump

Site Name: Oceanstone	Address :	Location : 1st Flr
Pump Brand : TSURUMI	Model : TOS5002.75H-5	Capacity : 0.75W
Motor Brand :	Model :	Capacity :
		Serial NO. : A-07526-1

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	Status
General Check & Cleaning / ตรวจสอบ และ ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/
Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N
Check Fuse & Protections Device / ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N
Record Motor Pump Running Amperes Ø 1 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 1	M	A	1.4/1.8
Record Motor Pump Running Amperes Ø 2 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 2	M	A	1.4/1.4
Record Motor Pump Running Amperes Ø 3 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 3	M	A	1.4/1.7
Record Voltage Supply Ø 1 (V) / บันทึกแรงดันไฟฟ้า Ø 1	M	220V / 380-400V	402/403
Record Voltage Supply Ø 2 (V) / บันทึกแรงดันไฟฟ้า Ø 2	M	380-400V	403/403
Record Voltage Supply Ø 3 (V) / บันทึกแรงดันไฟฟ้า Ø 3	M	380-400V	406/406
Over Load Relay Set (A) / โอเวอร์โหลดเซต	M	120%	N
Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจสอบจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N
Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N
Check All Mechanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N
Check Operation Of Suction Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของวาล์วหน้าปั๊มและเช็ควาล์ว	Q	N	N
Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	Y	N	N
Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง	Y	N	N

Recommendation / Remark :

Checked By Technician	Approved By Supervisor	Approved By CBRE
Signature : 	Signature :	Signature :
Date : 16/4/01	Date :	Date :
Time : 10:00-10:00	Time :	Time :
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly
		Q = Quaterly
		6M = Semi-annual
		Y = Yearly

Sewage Pump

Site Name: Oceanstone	Address :	Location : 1st Flr
Pump Brand : TSURUMI	Model : TOS5002.75H-5	Capacity : 0.75W
Motor Brand :	Model :	Capacity :
		Serial NO. : A-07526-1
		Serial NO. :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	Status
General Check & Cleaning / ตรวจเช็ค และ ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/
Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N
Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N
Record Motor Pump Running Amperes Ø 1 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 1	M	A	1.09 / 2.0
Record Motor Pump Running Amperes Ø 2 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 2	M	A	1.95 / 1.9
Record Motor Pump Running Amperes Ø 3 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 3	M	A	1.07 / 1.9
Record Voltage Supply Ø 1 (V) / บันทึกแรงดันไฟฟ้า Ø 1	M	220V / 380-400V	407 / 408
Record Voltage Supply Ø 2 (V) / บันทึกแรงดันไฟฟ้า Ø 2	M	380-400V	406 / 408
Record Voltage Supply Ø 3 (V) / บันทึกแรงดันไฟฟ้า Ø 3	M	380-400V	409 / 409
Over Load Relay Set (A) / โอเวอร์โหลดเซต	M	120%	N
Check Tichten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N
Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N
Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N
Check Operation Of Suction Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของวาล์วน้ำปั๊มและเช็ควาล์ว	Q	N	N
Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	Y	N	N
Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง	Y	N	N

Recommendation / Remark :

Checked By Technician	Approved By Supervisor	Approved By CBRE
Signature : 	Signature :	Signature :
Date : 26/5/66	Date :	Date :
Time : 10:00 AM - 11:00 AM	Time :	Time :
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly
		Q = Quaterly
		6M = Semi-annual
		Y = Yearly
		--- = Non Install
		/ = Do PM



Oceanstone - Condominium Juristic Person

CBRE

Septic Tank

Site Name: Oceanstone

Address :

Location : 1st Flr.

Brand : TSURUMI

Model :

Capacity :

Serial NO. :

TASK(รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	ST-1	ST-2
Check smell around septic tank / ตรวจสอบกลิ่นรอบ ๆ ถัง	M	กลิ่นไม่เหม็น	N	
Check color of water before drain / ตรวจสอบสีของน้ำก่อนระบายออกทิ้ง	M	ใสสีน้ำตาลอ่อน	N	
Check septic tank cover condition / ตรวจสอบสภาพฝาปิดถัง	M	ปิดสนิทไม่แตก	N	
Check leaks in the system or around the tank./ ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบและรอบถัง	M	ไม่รั่วซึม	N	
Check Air Blower working Condition / ตรวจสอบสภาพการทำงานของปั๊มเติมอากาศ	M	ทำงาน	N	
Depth Test / ตรวจสอบระยะห่างของตะกอนจากกันถึงส่วนล่างของท่อเข้าถัง	Q	ไม่น้อยกว่า 20 ซม.	N	
Depth Test / ตรวจสอบระยะห่างจากด้านใต้ของตะกอนมาถึงส่วนล่างของท่อเข้าถัง	Q	ไม่น้อยกว่า 15 ซม.	N	
General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	Y	/	N	

Recommendations / Remark :

ความหนาของเลนตะกอนหนักระหว่างถังจะวัดจากด้านบนของตะกอนหนักถึงส่วนล่างของท่อเข้าควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร หากมีระยะห่างน้อยกว่า 20 เซนติเมตรแนะนำให้สูบล้างของตะกอนหนักทั้งป้องกันการอุดตันของท่อที่ไหลเข้าถัง และหลังจากดูดเลนตะกอนหนักทิ้งแล้วให้เติมน้ำสะอาดให้เต็มถังทันทีป้องกันถังแตกจากแรงบีบอัดของดินภายนอก ตะกอนเบาหรือไขมันจะลอยอยู่ด้านบนหากจับตัวเป็นแผ่นหนาให้หมั่นราดด้วยจุลินทรีย์น้ำบ่อย ๆ จะช่วยย่อยให้หมดไปและลดกลิ่นลงได้ครับ


Checked By Technician	Approved By Supervisor	Approved By CBRE
Signature :	Signature :	Signature :
Date : 12/25/01	Date :	Date :
Time : 12:00-15:00 น.	Time :	Time :
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly
		Q = Quarterly
		X = Don't PM
		6M = Semi-annual
		Y = Yearly
		— = Non Install
		/ = Do PM

Sewage Pump

Site Name: Oceanstone Address : Location : 1st Flr
Pump Brand : TSURUMI Model : TOS5002.75H-5 Capacity : 0.75W Serial NO. : A-07526-1
Motor Brand : Model : Capacity : Serial NO. :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	Status
General Check & Cleaning / ตรวจเช็ค และ ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/
Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N
Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N
Record Motor Pump Running Amperes Ø 1 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 1	M	A	1.06/2.0
Record Motor Pump Running Amperes Ø 2 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 2	M	A	1.19/1.19
Record Motor Pump Running Amperes Ø 3 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 3	M	A	1.21/1.19
Record Voltage Supply Ø 1 (V) / บันทึกแรงดันไฟฟ้า Ø 1	M	220V / 380-400V	401/402
Record Voltage Supply Ø 2 (V) / บันทึกแรงดันไฟฟ้า Ø 2	M	380-400V	402/402
Record Voltage Supply Ø 3 (V) / บันทึกแรงดันไฟฟ้า Ø 3	M	380-400V	406/406
Over Load Relay Set (A) / โอเวอร์โหลดเซต	M	120%	N
Check Tichten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N
Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N
Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N
Check Operation Of Suction Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของวาล์วน้ำปั๊มและเช็ควาล์ว	Q	N	N
Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	Y	N	N
Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง	Y	N	N

Recommendation / Remark :

Checked By Technician	Approved By Supervisor	Approved By CBRE
Signature : 	Signature :	Signature :
Date : 12/12/21	Date :	Date :
Time : 15:00 - 15:30	Time :	Time :
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly
		X = Don't PM
		Q = Quaterly
		6M = Semi-annual
		Y = Yearly

Septic Tank

Site Name: Oceanstone

Address :

Location : 1st Flr.

Brand : TSURUMI

Model :

Capacity :

Serial NO. :

TASK(รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	ST-1	ST-2
Check smell around septic tank / ตรวจสอบกลิ่นรอบ ๆ ถัง	M	กลิ่นไม่เหม็น	N	
Check color of water before drain / ตรวจสอบสีของน้ำก่อนระบายออกทิ้ง	M	ใสสีน้ำตาลอ่อน	N	
Check septic tank cover condition / ตรวจสอบสภาพฝาปิดถัง	M	ปิดสนิทไม่แตก	N	
Check leaks in the system or around the tank./ ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบและรอบถัง	M	ไม่รั่วซึม	N	
Check Air Blower working Condition / ตรวจสอบสภาพการทำงานของปั๊มเติมอากาศ	M	ทำงาน	N	
Depth Test / ตรวจสอบระยะห่างของตะกอนจากกันถึงถึงส่วนล่างของท่อเข้าถัง	Q	ไม่น้อยกว่า 20 ซม.	N	
Depth Test / ตรวจสอบระยะห่างจากด้านใต้ของตะกอนมาถึงส่วนล่างของท่อเข้าถัง	Q	ไม่น้อยกว่า 15 ซม.	N	
General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	Y	/	/	


Recommendations / Remark :

ความหนาของตะกอนบนถังจะต้องมีระยะห่างวัดจากด้านบนของตะกอนหนักถึงส่วนล่างของท่อเข้าถังมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร

หากมีระยะห่างน้อยกว่า 20 เซนติเมตรแนะนำให้สูบลมของตะกอนหนักทิ้งป้องกันการอุดตันของท่อที่ไหลเข้าถัง

และหลังจากดูดเลนตะกอนหนักทิ้งแล้วให้เติมน้ำสะอาดให้เต็มถังทันทีป้องกันถังแตกจากแรงบีบอัดของดินภายนอก

ตะกอนบนหรือไขมันจะลดยูดานบนหากจับตัวเป็นแผ่นหนาให้หมั่นราดด้วยจุลินทรีย์น้ำบ่อย ๆ จะช่วยย่อยไขมันได้หมดไปและลดกลิ่นได้ครับ

Checked By Technician		Approved By Supervisor		Approved By CBRE	
Signature :		Signature :		Signature :	
Date :	14/10/2564	Date :		Date :	
Time :	10:00 - 11:00 น.	Time :		Time :	
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down	X = Don't PM	— = Non Install	/ = Do PM
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly	Q = Quaterly	6M = Semi-annual	Y = Yearly



Oceanstone - Condominium Juristic Person

CBRE

Septic Tank

Site Name: Oceanstone

Address :

Location : 1st Flr.

Brand : TSURUMI

Model :

Capacity :

Serial NO. :

TASK(รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	ST-1	ST-2
Check smell around septic tank / ตรวจสอบกลิ่นรอบ ๆ ถัง	M	กลิ่นไม่เหม็น	N	
Check color of water before drain / ตรวจสอบสีของน้ำก่อนระบายออกทิ้ง	M	ใสสีน้ำตาลอ่อน	N	
Check septic tank cover condition / ตรวจสอบสภาพฝาปิดถัง	M	ปิดสนิทไม่แตก	N	
Check leaks in the system or around the tank./ ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบและรอบถัง	M	ไม่รั่วซึม	N	
Check Air Blower working Condition / ตรวจสอบสภาพการทำงานของปั๊มเติมอากาศ	M	ทำงาน	N	
Depth Test / ตรวจสอบระยะห่างของตะกอนจากกันถึงถึงส่วนล่างของท่อน้ำเข้าถัง	Q	ไม่น้อยกว่า 20 ซม.	N	
Depth Test / ตรวจสอบระยะห่างจากด้านใต้ของตะกอนเบาดังถึงส่วนล่างของท่อน้ำเข้าถัง	Q	ไม่น้อยกว่า 15 ซม.	N	
General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	Y	/	/	

Recommendations / Remark :

ความหนาของเลนตะกอนหนึ่กจะต้องมีระยะห่างวัดจากส่วนบนของตะกอนหนึ่กถึงส่วนล่างของท่อน้ำเข้าควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
หากมีระยะห่างน้อยกว่า 20 เซนติเมตรแนะนำให้สูบลนของตะกอนหนึ่กทิ้งป้องกันการอุดตันของท่อน้ำที่ไหลเข้าถัง
และหลังจากดูดเลนตะกอนหนึ่กทิ้งแล้วให้เติมน้ำสะอาดให้เต็มถึงขั้นที่ป้องกันถังแตกจากแรงบีบอัดของดินภายนอก
ตะกอนเบาดังใหม่จะลอยอยู่ด้านบนหากจับตัวเป็นแผ่นหนาให้มันราดด้วยจุลินทรีย์น้ำบ่อย ๆ จะช่วยย่อยให้หมดไปและลดกลิ่นลงได้ครับ


Checked By Technician		Approved By Supervisor		Approved By CBRE	
Signature :		Signature :		Signature :	
Date :	8/10/2564	Date :		Date :	
Time :	10:00-12:00h	Time :		Time :	
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down	X = Don't PM	--- = Non Install	/ = Do PM
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly	Q = Quaterly	6M = Semi-annual	Y = Yearly

Sewage Pump

Site Name: Oceanstone Address : Location : 1st Flr
Pump Brand : TSURUMI Model : TOS5002.75H-5 Capacity : 0.75W Serial NO. : A-07526-1
Motor Brand : Model : Capacity : Serial NO. :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	Status
General Check & Cleaning / ตรวจสอบและทำความสะอาดทั่วไป	M	/	✓
Check Operation Light & Control Panel / ตรวจสอบไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N
Check Fuse & Protections Device / ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N
Record Motor Pump Running Amperes Ø 1 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 1	M	A	1.8 / 2.0
Record Motor Pump Running Amperes Ø 2 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 2	M	A	1.8 / 2.0
Record Motor Pump Running Amperes Ø 3 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 3	M	A	1.0 / 1.0
Record Voltage Supply Ø 1 (V) / บันทึกแรงดันไฟฟ้า Ø 1	M	220V / 380-400V	400V / 400V
Record Voltage Supply Ø 2 (V) / บันทึกแรงดันไฟฟ้า Ø 2	M	380-400V	400V / 400V
Record Voltage Supply Ø 3 (V) / บันทึกแรงดันไฟฟ้า Ø 3	M	380-400V	400V / 400V
Over Load Relay Set (A) / โอเวอร์โหลดเซต	M	120%	N
Check Tichten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจสอบจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N
Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N
Check All Mechanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N
Check Operation Of Suction Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของวาล์วน้ำปั๊มและเช็ควาล์ว	Q	N	N
Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	Y	N	N
Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง	Y	N	N

Recommendation / Remark :


Checked By Technician		Approved By Supervisor		Approved By CBRE	
Signature :		Signature :		Signature :	
Date :	4/10/66	Date :		Date :	
Time :	16:00-16:30 น.	Time :		Time :	
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down	X = Don't PM	--- = Non Install	/ = Do PM
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly	Q = Quaterly	6M = Semi-annual	Y = Yearly

Sewage Pump

Site Name: Oceanstone	Address :	Location : 1st Flr
Pump Brand : TSURUMI	Model : TOS5002.75H-5	Capacity : 0.75W
Motor Brand :	Model :	Capacity :
		Serail NO. : A-07526-1

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	Status
General Check & Cleaning / ตรวจเช็ค และ ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/
Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N
Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N
Record Motor Pump Running Amperes Ø 1 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 1	M	A	1.9 / 1.9
Record Motor Pump Running Amperes Ø 2 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 2	M	A	1.25 / 1.9
Record Motor Pump Running Amperes Ø 3 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 3	M	A	1.0 / 1.9
Record Voltage Supply Ø 1 (V) / บันทึกแรงดันไฟฟ้า Ø 1	M	220V / 380-400V	406 / 406
Record Voltage Supply Ø 2 (V) / บันทึกแรงดันไฟฟ้า Ø 2	M	380-400V	406 / 406
Record Voltage Supply Ø 3 (V) / บันทึกแรงดันไฟฟ้า Ø 3	M	380-400V	404 / 404
Over Load Relay Set (A) / โอเวอร์โหลดเซต	M	120%	N
Check Tichten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N
Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N
Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N
Check Operation Of Suction Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของวาล์วน้ำปั๊มและเช็ควาล์ว	Q	N	N
Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	Y	N	N
Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง	Y	N	N

Recommendation / Remark :

Checked By Technician	Approved By Supervisor	Approved By CBRE
Signature : 	Signature :	Signature :
Date : 10/11/21	Date :	Date :
Time : 10:00	Time :	Time :
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly
		Q = Quaterly
		6M = Semi-annual
		Y = Yearly
		--- = Non Install
		/ = Do PM


Septic Tank

Site Name: Oceanstone Address : Location : 1st Flr.
Brand : TSURUMI Model : Capacity : Serial NO. :

TASK(รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	ST-1	ST-2
Check smell around septic tank / ตรวจสอบกลิ่นรอบ ๆ ถัง	M	กลิ่นไม่เหม็น	N	
Check color of water before drain / ตรวจสอบสีของน้ำก่อนระบายออกทิ้ง	M	สีใสไม่ขุ่น	N	
Check septic tank cover condition / ตรวจสอบสภาพฝาปิดถัง	M	ปิดสนิทไม่แตก	N	
Check leaks in the system or around the tank./ ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบและรอบถัง	M	ไม่รั่วซึม	N	
Check Air Blower working Condition / ตรวจสอบสภาพการทำงานของปั๊มเติมอากาศ	M	ทำงาน	N	
Depth Test / ตรวจสอบระยะห่างของตะกอนจากกันถึงถึงส่วนล่างของท่อเข้าถัง	Q	ไม่น้อยกว่า 20 ซม.	N	
Depth Test / ตรวจสอบระยะห่างจากด้านใต้ของตะกอนมาถึงส่วนล่างของท่อเข้าถัง	Q	ไม่น้อยกว่า 15 ซม.	N	
General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	Y	/	/	

Recommendations / Remark :

ความหนาของเลนตะกอนหนักจะต้องมีระยะห่างจากส่วนบนของตะกอนหนักถึงส่วนล่างของท่อเข้าควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
หากมีระยะห่างน้อยกว่า 20 เซนติเมตรแนะนำให้สูบลนของตะกอนหนักถึงเบื้องการอุดตันของท่อเข้าถัง
และหลังจากสูบลนตะกอนหนักทิ้งแล้วให้เติมน้ำสะอาดให้เต็มถังทันทีป้องกันถังแตกจากแรงดันของดินภายนอก
ตะกอนเบาหรือไขมันจะลอยอยู่ด้านบนหากจับตัวเป็นแผ่นหนาให้มันราดด้วยจุลินทรีย์น้ำน้อย ๆ จะช่วยย่อยให้หมดไปและลดกลิ่นลงได้ครับ

Checked By Technician	Approved By Supervisor	Approved By CBRE
Signature : 	Signature :	Signature :
Date : 12/11/61	Date :	Date :
Time : 16:00	Time :	Time :
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly
		Q = Quarterly
		6M = Semi-annual
		Y = Yearly
		— = Non Install / = Do PM

Sewage Pump

Site Name: Oceanstone Address : Location : 1st Flr
 Pump Brand : TSURUMI Model : TOS5002.75H-5 Capacity : 0.75W Serail NO. : A-07526-1
 Motor Brand : Model : Capacity : Serail NO. :

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	Status
General Check & Cleaning / ตรวจเช็ค และ ทำความสะอาดทั่วไป	M	/	/
Check Operation Light & Control Panel / ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	M	N	N
Check Fuse & Protections Device / ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	M	N	N
Record Motor Pump Running Amperes Ø 1 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 1	M	A	1.9 / 1.6
Record Motor Pump Running Amperes Ø 2 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 2	M	A	1.9 / 1.9
Record Motor Pump Running Amperes Ø 3 (A) / บันทึกกระแสของปั๊มขณะทำงาน Ø 3	M	A	1.9 / 1.9
Record Voltage Supply Ø 1 (V) / บันทึกแรงดันไฟฟ้า Ø 1	M	220V / 380-400V	104 / 104
Record Voltage Supply Ø 2 (V) / บันทึกแรงดันไฟฟ้า Ø 2	M	380-400V	106 / 106
Record Voltage Supply Ø 3 (V) / บันทึกแรงดันไฟฟ้า Ø 3	M	380-400V	104 / 104
Over Load Relay Set (A) / โอเวอร์โหลดเซต	M	120%	N
Check Tichten All Terminal Of Electrical Connections / ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ	M	N	N
Check Flexible Pipe / ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	Q	N	N
Check All Machanical Seals / ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	Q	N	N
Check Operation Of Suction Valve And Check Valve / ตรวจสอบการทำงานของวาล์วหน้าปั๊มและเช็ควาล์ว	Q	N	N
Check Condition Of Pump & Support / ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	Y	N	N
Check Vibration / ตรวจสอบการสั่นของเครื่อง	Y	N	N

Recommendation / Remark :

Checked By Technician	Approved By Supervisor	Approved By CBRE
Signature : 	Signature :	Signature :
Date : 5/12/16	Date :	Date :
Time : 10:00 - 10:00	Time :	Time :

N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down	X = Don't PM	— = Non Install	/ = Do PM
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly	Q = Quaterly	6M = Semi-annual	Y = Yearly

Septic Tank

Site Name: Oceanstone

Address :

Location : 1st Flr.

Brand : TSURUMI

Model :

Capacity :

Serial NO. :

TASK(รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	ST-1	ST-2
Check smell around septic tank / ตรวจสอบกลิ่นรอบ ๆ ถัง	M	กลิ่นไม่เหม็น	N	
Check color of water before drain / ตรวจสอบสีของน้ำก่อนระบายออกทิ้ง	M	ใสสีน้ำตาลอ่อน	N	
Check septic tank cover condition / ตรวจสอบสภาพฝาปิดถัง	M	ปิดสนิทไม่แตก	N	
Check leaks in the system or around the tank./ ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบและรอบถัง	M	ไม่รั่วซึม	N	
Check Air Blower working Condition / ตรวจสอบสภาพการทำงานของปั๊มเติมอากาศ	M	ทำงาน	N	
Depth Test / ตรวจสอบระยะห่างของตะกอนจากกันถึงถึงส่วนล่างของท่อเข้าถัง	Q	ไม่น้อยกว่า 20 ซม.	N	
Depth Test / ตรวจสอบระยะห่างจากด้านใต้ของตะกอนเบถึงส่วนล่างของท่อเข้าถัง	Q	ไม่น้อยกว่า 15 ซม.	N	
General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	Y	/	/	

Recommendations / Remark :

ความหนาของเลนตะกอนหนักจะต้องมีระยะห่างจากส่วนบนของตะกอนหนักถึงส่วนล่างของท่อเข้าควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
หากมีระยะห่างน้อยกว่า 20 เซนติเมตรแนะนำให้สูบลعنของตะกอนหนักทั้งป้องกันการอุดตันของท่อที่ไหลเข้าถัง
และหลังจากสูบลعنตะกอนหนักทั้งแล้วให้เติมน้ำสะอาดให้เต็มถึงทันทึ่ป้องกันถังแตกจากแรงบีบอัดของดินภายนอก
ตะกอนเบาหรือไขมันจะลอยอยู่ด้านบนหากจับตัวเป็นแผ่นหนาให้หมั่นราดด้วยจุลินทรีย์น้ำบ่อย ๆ จะช่วยย่อยให้หมดไปและลดกลิ่นได้ครับ

ANEM 10L

Checked By Technician	Approved By Supervisor	Approved By CBRE
Signature : 	Signature :	Signature :
Date : 3/12/66	Date :	Date :
Time : 10:00-16:00	Time :	Time :
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly
		Q = Quaterly
		6M = Semi-annual
		Y = Yearly
		X = Don't PM
		— = Non Install
		/ = Do PM

เอกสารแนบที่ 5

ใบเสร็จส่งกำจัดขยะ

เล่มที่ 0223 เลขที่ 0004

เล่มที่ 0223 เลขที่ 0004 (ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002538

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

รหัสผู้ชำระ 74 - 002538

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 จาก บริษัท มิลสโตน จำกัด (สำนักงาน) 1:

ชื่อผู้ชำระ บริษัท มิลสโตน จำกัด (สำนักงาน) 139

บ้านเลขที่ 139 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

ท่านยังไม่ได้ชำระค่าชดเชยมูลฝอยตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต

ถึงเดือน สิงหาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80.00 บาท

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ไว้ถูกต้องแล้ว ตั้งแต่วันที่ เดือน 29 ส.ค. 2566 พ.ศ.

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงตัว

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

063840

57 1237

063840

57 1237

เล่มที่ 0223 เลขที่ 0005

เล่มที่ 0223 เลขที่ 0005 (ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002540

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

รหัสผู้ชำระ 74 - 002540

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 จาก นายอเล็กซานเดอร์ ครูเกอร์

ชื่อผู้ชำระ นายอเล็กซานเดอร์ ครูเกอร์

บ้านเลขที่ 139/2 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

ท่านยังไม่ได้ชำระค่าชดเชยมูลฝอยตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต

ถึงเดือน สิงหาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00 บาท

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ไว้ถูกต้องแล้ว ตั้งแต่วันที่ เดือน 29 ส.ค. 2566 พ.ศ.

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงตัว

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

063841

57 1238

063841

57 1238

เล่มที่ 0223 เลขที่ 0006

เล่มที่ 0223 เลขที่ 0006 (ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002542

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

รหัสผู้ชำระ 74 - 002542

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 จาก นายชัชพร ใจเฟื่องฟู พิเศษ

ชื่อผู้ชำระ นายชัชพร ใจเฟื่องฟู พิเศษ

บ้านเลขที่ 139/4 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

ท่านยังไม่ได้ชำระค่าชดเชยมูลฝอยตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต

ถึงเดือน สิงหาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80.00 บาท

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ไว้ถูกต้องแล้ว ตั้งแต่วันที่ เดือน 29 ส.ค. 2566 พ.ศ.

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงตัว

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

เล่มที่ 0223 เลขที่ 0007

ใบเสร็จรับเงินค่าชยะมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002543

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 จาก บริษัท มิลสโตน จำกัด 204

บ้านเลขที่ 139/5 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ไว้ถูกต้องแล้ว ในวันที่ เดือน 29 ส.ค. 2566 พ.ศ.

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

063843

57 1240

เล่มที่ 0223 เลขที่ 0008

ใบเสร็จรับเงินค่าชยะมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002544

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 จาก บริษัท มิลสโตน จำกัด 205

บ้านเลขที่ 139/6 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ไว้ถูกต้องแล้ว ในวันที่ เดือน 29 ส.ค. 2566 พ.ศ.

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

063844

57 1241

เล่มที่ 0223 เลขที่ 0009

ใบเสร็จรับเงินค่าชยะมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002545

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 จาก นายดีมิทรี กาซิโยฟ 139/7

บ้านเลขที่ 139/7 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ไว้ถูกต้องแล้ว ในวันที่ เดือน 29 ส.ค. 2566 พ.ศ.

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

063845

เล่มที่ 0223 เลขที่ 0007 (ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน

ใบแจ้งหนี้ค่าชยะมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

รหัสผู้ชำระ 74 - 002543

ชื่อผู้ชำระ บริษัท มิลสโตน จำกัด 204

นางปิงไม เตชะระคาชยะมูลฝอยตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ถึงเดือน สิงหาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00 บาท

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงตัว

063843

57 1240

เล่มที่ 0223 เลขที่ 0008 (ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน

ใบแจ้งหนี้ค่าชยะมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

รหัสผู้ชำระ 74 - 002544

ชื่อผู้ชำระ บริษัท มิลสโตน จำกัด 205

นางปิงไม เตชะระคาชยะมูลฝอยตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ถึงเดือน สิงหาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80.00 บาท

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงตัว

063844

57 1241

เล่มที่ 0223 เลขที่ 0009 (ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน

ใบแจ้งหนี้ค่าชยะมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

รหัสผู้ชำระ 74 - 002545

ชื่อผู้ชำระ นายดีมิทรี กาซิโยฟ 139/7

นางปิงไม เตชะระคาชยะมูลฝอยตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ถึงเดือน สิงหาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00 บาท

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงตัว

063845

เล่มที่ 0223 เลขที่ 0010	เล่มที่ 0223 เลขที่ 0010 (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)
ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย	ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย
เทศบาลตำบลเชิงทะเล	เทศบาลตำบลเชิงทะเล
รหัสผู้ชำระ 74 - 002546 วันที่ 29 สิงหาคม 2566	รหัสผู้ชำระ 74 - 002546 วันที่ 29 สิงหาคม 2566
ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท	รหัสผู้ชำระ 74 - 002546
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 จาก บริษัท ชาน เซบาสเตียน จำกัด	ชื่อผู้ชำระ บริษัท ชาน เซบาสเตียน จำกัด
บ้านเลขที่ 139/8 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)	ทนายไม่ ได้ชำระค่าชดเชยมูลฝอยตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 256
ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต	ถึงเดือน สิงหาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80.00 บาท
เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)	ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล
ไว้ถูกต้องแล้ว แต่วันที่ เดือน 29 ส.ค. 2566 พ.ศ.	ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน
หัวหน้าหน่วยงานคลัง	นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้
ผู้รับเงิน	โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงตัว
063846	063846
57 1243	57 1243
เล่มที่ 0223 เลขที่ 0011	เล่มที่ 0223 เลขที่ 0011 (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)
ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย	ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย
เทศบาลตำบลเชิงทะเล	เทศบาลตำบลเชิงทะเล
รหัสผู้ชำระ 74 - 002549 วันที่ 29 สิงหาคม 2566	รหัสผู้ชำระ 74 - 002549
ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท	ชื่อผู้ชำระ บริษัท มิลส์โตน จำกัด 210
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 จาก บริษัท มิลส์โตน จำกัด 210	ทนายไม่ ได้ชำระค่าชดเชยมูลฝอยตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
บ้านเลขที่ 139/11 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)	ถึงเดือน สิงหาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00 บาท
ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต	ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล
เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)	ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน
ไว้ถูกต้องแล้ว แต่วันที่ เดือน 29 ส.ค. 2566 พ.ศ.	นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้
หัวหน้าหน่วยงานคลัง	โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงตัว
ผู้รับเงิน	
063847	063847
57 1244	57 1244
เล่มที่ 0223 เลขที่ 0012	เล่มที่ 0223 เลขที่ 0012 (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)
ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย	ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย
เทศบาลตำบลเชิงทะเล	เทศบาลตำบลเชิงทะเล
รหัสผู้ชำระ 74 - 002554 วันที่ 29 สิงหาคม 2566	รหัสผู้ชำระ 74 - 002554
ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท	ชื่อผู้ชำระ นายเจเรارد คอเนอร์ อิลลี 301 (139/16)
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 จาก นายเจเราร์ด คอเนอร์ อิลลี 301 (139/16)	ทนายไม่ ได้ชำระค่าชดเชยมูลฝอยตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
บ้านเลขที่ 139/16 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)	ถึงเดือน สิงหาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00 บาท
ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต	ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล
เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)	ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน
ไว้ถูกต้องแล้ว แต่วันที่ เดือน 29 ส.ค. 2566 พ.ศ.	นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้
หัวหน้าหน่วยงานคลัง	โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงตัว
ผู้รับเงิน	
063848	063848

เล่มที่ 0223 เลขที่ 0013

เล่มที่ 0223 เลขที่ 0013 (ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002559

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

รหัสผู้ชำระ 74 - 002559

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 จาก นายโรมัน นิลลิน

ชื่อผู้ชำระ นายโรมัน นิลลิน

บ้านเลขที่ 139/21 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

ท่านยังไม่ได้ชำระค่าชดเชยมูลฝอยตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต

ถึงเดือน สิงหาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80.00 บาท

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ไว้ถูกต้องแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 2566 พ.ศ.

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงตัว

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

063849

063849

57 1246

57 1246

เล่มที่ 0223 เลขที่ 0014

เล่มที่ 0223 เลขที่ 0014 (ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002561

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

รหัสผู้ชำระ 74 - 002561

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 จาก นายเปง สี เงิน 139/23

ชื่อผู้ชำระ นายเปง สี เงิน 139/23

บ้านเลขที่ 139/23 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

ท่านยังไม่ได้ชำระค่าชดเชยมูลฝอยตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต

ถึงเดือน สิงหาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80.00 บาท

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ไว้ถูกต้องแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 2566 พ.ศ.

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงตัว

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

063850

063850

57 1247

57 1247

เล่มที่ 0223 เลขที่ 0015

เล่มที่ 0223 เลขที่ 0015 (ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002562

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

รหัสผู้ชำระ 74 - 002562

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 จาก นายเปง สี เงิน 139/24

ชื่อผู้ชำระ นายเปง สี เงิน 139/24

บ้านเลขที่ 139/24 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

ท่านยังไม่ได้ชำระค่าชดเชยมูลฝอยตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต

ถึงเดือน สิงหาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80.00 บาท

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ไว้ถูกต้องแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 2566 พ.ศ.

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงตัว

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

063851

063851

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002564

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 จาก บริษัท มิลล์โตน จำกัด 311

บ้านเลขที่ 139/26 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ไว้ถูกต้องแล้ว แต่วันที่ เดือน 29 ส.ค. 2566 พ.ศ.

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

063852

063846

57 1249

เล่มที่ 0223 เลขที่ 0017

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002565

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 จาก บริษัท มิลล์โตน จำกัด 312

บ้านเลขที่ 139/27 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ไว้ถูกต้องแล้ว แต่วันที่ เดือน 29 ส.ค. 2566 พ.ศ.

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

063853

063847

57 1250

เล่มที่ 0223 เลขที่ 0018

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002570

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 จาก นางเอเลน่า อะกาฟีโหวา

บ้านเลขที่ 139/32 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ไว้ถูกต้องแล้ว แต่วันที่ เดือน 29 ส.ค. 2566 พ.ศ.

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

063854

063848

57 1251

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

รหัสผู้ชำระ 74 - 002564

ชื่อผู้ชำระ บริษัท มิลล์โตน จำกัด 311

นางณงน เตชะระดาชยะมูลฝอยตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ถึงเดือน สิงหาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00 บาท

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงตัว

063852

063849

57 1249

เล่มที่ 0223 เลขที่ 0017 (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

รหัสผู้ชำระ 74 - 002565

ชื่อผู้ชำระ บริษัท มิลล์โตน จำกัด 312

นางณงน เตชะระดาชยะมูลฝอยตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ถึงเดือน สิงหาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00 บาท

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงตัว

063853

063850

57 1250

เล่มที่ 0223 เลขที่ 0018 (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

รหัสผู้ชำระ 74 - 002570

ชื่อผู้ชำระ นางเอเลน่า อะกาฟีโหวา

นางณงน เตชะระดาชยะมูลฝอยตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ถึงเดือน สิงหาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00 บาท

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงตัว

063854

063851

57 1251

ใบเสร็จรับเงินค่าชเยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002564

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 จาก บริษัท มิลสโตน จำกัด 311

บ้านเลขที่ 139/26 ซอยเชิงทะเล 16 (ไอเซ็นสโตน คอนโดมิเนียม)

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ไวถูกต้องแล้ว ในวันที่ เดือน 29 ส.ค. 2566 พ.ศ.

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

063852

57 1249

เล่มที่ 0223 เลขที่ 0017

ใบเสร็จรับเงินค่าชเยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002565

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 จาก บริษัท มิลสโตน จำกัด 312

บ้านเลขที่ 139/27 ซอยเชิงทะเล 16 (ไอเซ็นสโตน คอนโดมิเนียม)

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ไวถูกต้องแล้ว ในวันที่ เดือน 29 ส.ค. 2566 พ.ศ.

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

063853

57 1250

เล่มที่ 0223 เลขที่ 0018

ใบเสร็จรับเงินค่าชเยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002570

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 จาก นางเอเลนา อะกาพิ ไทว่า

บ้านเลขที่ 139/32 ซอยเชิงทะเล 16 (ไอเซ็นสโตน คอนโดมิเนียม)

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ไวถูกต้องแล้ว ในวันที่ เดือน 29 ส.ค. 2566 พ.ศ.

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

063854

ใบแจ้งหนี้ค่าชเยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

รหัสผู้ชำระ 74 - 002564

ชื่อผู้ชำระ บริษัท มิลสโตน จำกัด 311

นางยังเน เตชะระดาชเยมูลฝอยตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2

ถึงเดือน สิงหาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับมาแสดงตัว

063852

57 1249

เล่มที่ 0223 เลขที่ 0017 (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

ใบแจ้งหนี้ค่าชเยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

รหัสผู้ชำระ 74 - 002565

ชื่อผู้ชำระ บริษัท มิลสโตน จำกัด 312

นางยังเน เตชะระดาชเยมูลฝอยตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2

ถึงเดือน สิงหาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับมาแสดงตัว

063853

57 1250

เล่มที่ 0223 เลขที่ 0018 (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

ใบแจ้งหนี้ค่าชเยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

รหัสผู้ชำระ 74 - 002570

ชื่อผู้ชำระ นางเอเลนา อะกาพิ ไทว่า

นางยังเน เตชะระดาชเยมูลฝอยตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ.

ถึงเดือน สิงหาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับมาแสดงตัว

063854

เล่มที่ 0240 เลขที่ 0003

เล่มที่ 0240 เลขที่ 0003 (ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002614

วันที่ 18 กันยายน 2566

วันที่ 18 กันยายน 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

รหัสผู้ชำระ 74 - 002614

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 จาก บริษัท มิลล์โตน จำกัด 703

ชื่อผู้ชำระ บริษัท มิลล์โตน จำกัด 703

บ้านเลขที่ 139/74 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

บ้านเลขที่ 139/74 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม) กันยายน พ.ศ. 2566

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ถึงเดือน กันยายน 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00 บาท

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ไว้ถูกต้องแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 เดือน ๙ - ๗ พ.ศ. ๖๖

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำไปแจ้งหน่วยงานมาแสดงตัว

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

065545

58 0962

065545

58 0962

เล่มที่ 0240 เลขที่ 0004

เล่มที่ 0240 เลขที่ 0004 (ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002616

วันที่ 18 กันยายน 2566

วันที่ 18 กันยายน 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

รหัสผู้ชำระ 74 - 002616

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 จาก บริษัท มิลล์โตน จำกัด 705

ชื่อผู้ชำระ บริษัท มิลล์โตน จำกัด 705

บ้านเลขที่ 139/76 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

บ้านเลขที่ 139/76 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม) กันยายน พ.ศ. 2566

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ถึงเดือน กันยายน 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00 บาท

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ไว้ถูกต้องแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 เดือน ๙ - ๗ พ.ศ. ๖๖

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำไปแจ้งหน่วยงานมาแสดงตัว

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

065546

58 0963

065546

58 0963

เล่มที่ 0240 เลขที่ 0005

เล่มที่ 0240 เลขที่ 0005 (ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002619

วันที่ 18 กันยายน 2566

วันที่ 18 กันยายน 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

รหัสผู้ชำระ 74 - 002619

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 จาก นายชาติม ดาวิคอฟ 139/79

ชื่อผู้ชำระ นายชาติม ดาวิคอฟ 139/79

บ้านเลขที่ 139/79 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

บ้านเลขที่ 139/79 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม) กันยายน พ.ศ. 2566

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ถึงเดือน กันยายน 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00 บาท

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ไว้ถูกต้องแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 เดือน ๙ - ๗ พ.ศ. ๖๖

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำไปแจ้งหน่วยงานมาแสดงตัว

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

065547

065547

เล่มที่ 0239 เลขที่ 0073

เล่มที่ 0239 เลขที่ 0073 (ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002538

วันที่ 18 กันยายน 2566

วันที่ 18 กันยายน 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

รหัสผู้ชำระ 74 - 002538

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 จาก บริษัท มิลสโตน จำกัด (สำนักงาน) 1:

ชื่อผู้ชำระ บริษัท มิลสโตน จำกัด (สำนักงาน) 139

บ้านเลขที่ 139 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

นางนงโม เดชะระคำชยะมูลฝอยตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต

ถึงเดือน กันยายน 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00 บาท

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ไว้ถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่ 18 เดือน ๙ พ.ศ. ๖๖

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงตัว

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

065515

58 0932

065515

58 0932

เล่มที่ 0239 เลขที่ 0074

เล่มที่ 0239 เลขที่ 0074 (ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002542

วันที่ 18 กันยายน 2566

วันที่ 18 กันยายน 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

รหัสผู้ชำระ 74 - 002542

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 จาก นายชีกพรัด จอทรัพย์พิศเขต

ชื่อผู้ชำระ นายชีกพรัด จอทรัพย์พิศเขต

บ้านเลขที่ 139/4 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

นางนงโม เดชะระคำชยะมูลฝอยตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต

ถึงเดือน กันยายน 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00 บาท

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ไว้ถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่ 18 เดือน ๙ พ.ศ. ๖๖

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงตัว

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

065516

58 0933

065516

58 0933

เล่มที่ 0239 เลขที่ 0075

เล่มที่ 0239 เลขที่ 0075 (ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002543

วันที่ 18 กันยายน 2566

วันที่ 18 กันยายน 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

รหัสผู้ชำระ 74 - 002543

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 จาก บริษัท มิลสโตน จำกัด 204

ชื่อผู้ชำระ บริษัท มิลสโตน จำกัด 204

บ้านเลขที่ 139/5 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

นางนงโม เดชะระคำชยะมูลฝอยตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต

ถึงเดือน กันยายน 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00 บาท

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ไว้ถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่ 18 เดือน ๙ พ.ศ. ๖๖

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงตัว

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

065517

065517

เล่มที่ 0018 เลขที่ 0080

เล่มที่ 0018 เลขที่ 0080 (ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002596

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

รหัสผู้ชำระ 74 - 002596

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 จาก นายสตรอน อลาสแตร์ โรเบิร์ตสัน

ชื่อผู้ชำระ นายสตรอน อลาสแตร์ โรเบิร์ตสัน

บ้านเลขที่ 139/58 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

บ้านยังไม่ได้ชำระค่าชดเชยมูลฝอยตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต

ถึงเดือน ตุลาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00 บาท

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สี่สิบบาทถ้วน =)

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ไว้ถูกต้องแล้ว แต่วันที่ ๗ เดือน ๗ - ๗ พ.ศ. ๖๖

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงตัว

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

068033

068033

59 1772

59 1772

เล่มที่ 0018 เลขที่ 0081

เล่มที่ 0018 เลขที่ 0081 (ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002600

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

รหัสผู้ชำระ 74 - 002600

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 จาก บริษัท มิลสโตน จำกัด 605

ชื่อผู้ชำระ บริษัท มิลสโตน จำกัด 605

บ้านเลขที่ 139/62 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

บ้านยังไม่ได้ชำระค่าชดเชยมูลฝอยตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต

ถึงเดือน ตุลาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00 บาท

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สี่สิบบาทถ้วน =)

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ไว้ถูกต้องแล้ว แต่วันที่ ๗ เดือน ๗ - ๗ พ.ศ. ๖๖

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงตัว

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

068034

068034

59 1773

59 1773

เล่มที่ 0018 เลขที่ 0082

เล่มที่ 0018 เลขที่ 0082 (ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002604

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

รหัสผู้ชำระ 74 - 002604

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 จาก บริษัท มิลสโตน จำกัด 609

ชื่อผู้ชำระ บริษัท มิลสโตน จำกัด 609

บ้านเลขที่ 139/66 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

บ้านยังไม่ได้ชำระค่าชดเชยมูลฝอยตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต

ถึงเดือน ตุลาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00 บาท

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สี่สิบบาทถ้วน =)

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ไว้ถูกต้องแล้ว แต่วันที่ ๗ เดือน ๗ - ๗ พ.ศ. ๖๖

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงตัว

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

068035

068035

เล่มที่ 0018 เลขที่ 0083

เล่มที่ 0018 เลขที่ 0083 (ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002607

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

รหัสผู้ชำระ 74 - 002607

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 จาก นายอเล็กซานเดอร์ ดุชเบอรัท

ชื่อผู้ชำระ นายอเล็กซานเดอร์ ดุชเบอรัท

บ้านเลขที่ 139/68 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

นายอเล็กซานเดอร์ ดุชเบอรัท ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต

ถึงเดือน ตุลาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00 บาท

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สี่สิบบาทถ้วน =)

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ไว้ถูกต้องแล้ว ในวันที่ ๗ เดือน พ.ย พ.ศ. ๖๖

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

068036

068036

59 1775

59 1775

เล่มที่ 0018 เลขที่ 0085

เล่มที่ 0018 เลขที่ 0085 (ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002612

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

รหัสผู้ชำระ 74 - 002612

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 จาก บริษัท มิลสโตน จำกัด 701

ชื่อผู้ชำระ บริษัท มิลสโตน จำกัด 701

บ้านเลขที่ 139/72 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

นายอเล็กซานเดอร์ ดุชเบอรัท ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต

ถึงเดือน ตุลาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00 บาท

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สี่สิบบาทถ้วน =)

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ไว้ถูกต้องแล้ว ในวันที่ ๗ เดือน พ.ย พ.ศ. ๖๖

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

068037

068037

59 1776

59 1776

เล่มที่ 0018 เลขที่ 0086

เล่มที่ 0018 เลขที่ 0086 (ไม่ใช้ใบเสร็จรับเงิน)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002613

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

รหัสผู้ชำระ 74 - 002613

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566 จาก บริษัท อพาร์ท ภูเก็ต จำกัด

ชื่อผู้ชำระ บริษัท อพาร์ท ภูเก็ต จำกัด

บ้านเลขที่ 139/73 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

นายอเล็กซานเดอร์ ดุชเบอรัท ตั้งแต่วันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2566

ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต

ถึงเดือน ตุลาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00 บาท

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สี่สิบบาทถ้วน =)

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ไว้ถูกต้องแล้ว ในวันที่ ๗ เดือน พ.ย พ.ศ. ๖๖

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

068038

068038

59 1776

59 1776

เล่มที่ 0051 เลขที่ 0046

เล่มที่ 0051 เลขที่ 0046 (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002600

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

รหัสผู้ชำระ 74 - 002600

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 จาก บริษัท มิลสโตน จำกัด 605

ชื่อผู้ชำระ บริษัท มิลสโตน จำกัด 605

บ้านเลขที่ 139/62 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

ท่านยังไม่ได้ชำระค่าชดเชยมูลฝอยตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ถึงเดือน พฤศจิกายน 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00 บ

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ไว้ถูกต้องแล้ว แต่วันที่ 14 เดือน 9.9 พ.ศ. 66

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงด้วย

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

071413

071413

61 1191

61 1191

เล่มที่ 0051 เลขที่ 0047

เล่มที่ 0051 เลขที่ 0047 (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002603

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

รหัสผู้ชำระ 74 - 002603

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 จาก นางอิริมา โลทาเรว่า

ชื่อผู้ชำระ นางอิริมา โลทาเรว่า

บ้านเลขที่ 139/65 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

ท่านยังไม่ได้ชำระค่าชดเชยมูลฝอยตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ถึงเดือน พฤศจิกายน 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00 บ

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ไว้ถูกต้องแล้ว แต่วันที่ 14 เดือน 9.9 พ.ศ. 66

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงด้วย

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

071414

071414

61 1192

61 1192

เล่มที่ 0051 เลขที่ 0048

เล่มที่ 0051 เลขที่ 0048 (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002604

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

รหัสผู้ชำระ 74 - 002604

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 จาก บริษัท มิลสโตน จำกัด 609

ชื่อผู้ชำระ บริษัท มิลสโตน จำกัด 609

บ้านเลขที่ 139/66 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

ท่านยังไม่ได้ชำระค่าชดเชยมูลฝอยตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ถึงเดือน พฤศจิกายน 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00 บ

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ไว้ถูกต้องแล้ว แต่วันที่ 14 เดือน 9.9 พ.ศ. 66

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงด้วย

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

071415

071415

เล่มที่ 0051 เลขที่ 0049

เล่มที่ 0051 เลขที่ 0049 (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002607

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

รหัสผู้ชำระ 74 - 002607

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 จาก นายอเล็กซานเดอร์ คูชเบอร์ท

ชื่อผู้ชำระ นายอเล็กซานเดอร์ คูชเบอร์ท

บ้านเลขที่ 139/68 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเรียนทอล คอนโดมิเนียม)

ท่านยังไม่ได้ชำระค่าชดเชยมูลฝอยตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต

ถึงเดือน พฤศจิกายน 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00 บาท

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ไว้ถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่ 14 เดือน ๑.๑ พ.ศ. ๖๖

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงด้วย

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

071416

071416

61 1194

61 1194

เล่มที่ 0051 เลขที่ 0050

เล่มที่ 0051 เลขที่ 0050 (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002608

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

รหัสผู้ชำระ 74 - 002608

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 จาก บริษัท มิลสโตน จำกัด 612

ชื่อผู้ชำระ บริษัท มิลสโตน จำกัด 612

บ้านเลขที่ 139/69 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเรียนทอล คอนโดมิเนียม)

ท่านยังไม่ได้ชำระค่าชดเชยมูลฝอยตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต

ถึงเดือน พฤศจิกายน 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00 บาท

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ไว้ถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่ 14 เดือน ๑.๑ พ.ศ. ๖๖

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงด้วย

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

071417

071417

61 1195

61 1195

เล่มที่ 0051 เลขที่ 0051

เล่มที่ 0051 เลขที่ 0051 (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002612

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

รหัสผู้ชำระ 74 - 002612

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 จาก บริษัท มิลสโตน จำกัด 701

ชื่อผู้ชำระ บริษัท มิลสโตน จำกัด 701

บ้านเลขที่ 139/72 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเรียนทอล คอนโดมิเนียม)

ท่านยังไม่ได้ชำระค่าชดเชยมูลฝอยตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ต.เชิงทะเล อ.กลาง จ.ภูเก็ต

ถึงเดือน พฤศจิกายน 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00 บาท

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ไว้ถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่ 14 เดือน ๑.๑ พ.ศ. ๖๖

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงด้วย

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

071418

071418

เล่มที่ 0049 เลขที่ 0066

เล่มที่ 0049 เลขที่ 0066 (ไม่ใช่ใบเสร็จรับ)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002557

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จาก นางสาวอารีย์ สามชัย (139/19)

บ้านเลขที่ 139/19 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ไว้ถูกต้องแล้ว แต่วันที่ 17 เดือน 6-1 พ.ศ. 66

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

071204

61 0997

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

รหัสผู้ชำระ 74 - 002557

ชื่อผู้ชำระ นางสาวอารีย์ สามชัย (139/19)

ท่านยังไม่ได้ชำระค่าชดเชยมูลฝอยตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25

ถึงเดือน ธันวาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงด้วย

071204

61 0997

เล่มที่ 0049 เลขที่ 0067

เล่มที่ 0049 เลขที่ 0067 (ไม่ใช่ใบเสร็จรับ)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002559

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จาก นายโรมัน นิคูลิน

บ้านเลขที่ 139/21 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ไว้ถูกต้องแล้ว แต่วันที่ 17 เดือน 6-1 พ.ศ. 66

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

071205

61 0998

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

รหัสผู้ชำระ 74 - 002559

ชื่อผู้ชำระ นายโรมัน นิคูลิน

ท่านยังไม่ได้ชำระค่าชดเชยมูลฝอยตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25

ถึงเดือน ธันวาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงด้วย

071205

61 0998

เล่มที่ 0049 เลขที่ 0068

เล่มที่ 0049 เลขที่ 0068 (ไม่ใช่ใบเสร็จรับ)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002561

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จาก นายเปง สี เณ 139/23

บ้านเลขที่ 139/23 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเชียนสโตน คอนโดมิเนียม)

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ไว้ถูกต้องแล้ว แต่วันที่ 17 เดือน 6-1 พ.ศ. 66

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

071206

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

รหัสผู้ชำระ 74 - 002561

ชื่อผู้ชำระ นายเปง สี เณ 139/23

ท่านยังไม่ได้ชำระค่าชดเชยมูลฝอยตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25

ถึงเดือน ธันวาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงด้วย

071206

เล่มที่ 0049 เลขที่ 0069

เล่มที่ 0049 เลขที่ 0069 (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002562

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

รหัสผู้ชำระ 74 - 002562

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จาก นายเปง สี เงิน 139/24

ชื่อผู้ชำระ นายเปง สี เงิน 139/24

บ้านเลขที่ 139/24 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเรียนสโตน คอนโดมิเนียม)

ท่านยังไม่ได้ชำระค่าชดเชยมูลฝอยตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ถึงเดือน ธันวาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ไว้ถูกต้องแล้ว แต่วันที่ 13 เดือน ๕-๑ พ.ศ. ๖๖

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงด้วย

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

071207

61 1000

071207

61 1000

เล่มที่ 0049 เลขที่ 0070

เล่มที่ 0049 เลขที่ 0070 (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002564

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

รหัสผู้ชำระ 74 - 002564

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จาก บริษัท มิลสโตน จำกัด 311

ชื่อผู้ชำระ บริษัท มิลสโตน จำกัด 311

บ้านเลขที่ 139/26 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเรียนสโตน คอนโดมิเนียม)

ท่านยังไม่ได้ชำระค่าชดเชยมูลฝอยตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ถึงเดือน ธันวาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ไว้ถูกต้องแล้ว แต่วันที่ 13 เดือน ๕-๑ พ.ศ. ๖๖

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงด้วย

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

071208

61 1001

071208

61 1001

เล่มที่ 0049 เลขที่ 0071

เล่มที่ 0049 เลขที่ 0071 (ไม่ใช่ใบเสร็จรับเงิน)

ใบเสร็จรับเงินค่าชดเชยมูลฝอย

ใบแจ้งหนี้ค่าชดเชยมูลฝอย

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

เทศบาลตำบลเชิงทะเล

รหัสผู้ชำระ 74 - 002565

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

ได้รับเงินค่ามูลฝอยตามประเภทอัตรา บ้านอยู่อาศัย 40 บาท

รหัสผู้ชำระ 74 - 002565

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 จาก บริษัท มิลสโตน จำกัด 312

ชื่อผู้ชำระ บริษัท มิลสโตน จำกัด 312

บ้านเลขที่ 139/27 ซอยเชิงทะเล 16 (โอเรียนสโตน คอนโดมิเนียม)

ท่านยังไม่ได้ชำระค่าชดเชยมูลฝอยตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2

ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ถึงเดือน ธันวาคม 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00

เป็นเงิน 40.00 บาท (= สิบบาทถ้วน =)

ให้กับเทศบาลตำบลเชิงทะเล

ไว้ถูกต้องแล้ว แต่วันที่ 1๓ เดือน ๕-๑ พ.ศ. ๖๖

ฉะนั้น ขอให้ท่านนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระภายใน 7

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนี้

โปรดนำใบแจ้งหนี้ฉบับนี้มาแสดงด้วย

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ผู้รับเงิน

071209

071209

เอกสารแนบที่ 6

ผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

Fire Alarm

Site Name: Oceanstone Address : Location : 1st Flr.
Brand: NOTIFIER Model: NSF-320 Capacity : Serial NO. : S6351CS118

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	Status
Test Graphic Annunciator Lamp / ทดสอบไฟแสดงตำแหน่งอะลามของตู้แอนนััน	M	TEST/RED	N
Check Display Monitor / ตรวจสอบการแสดงผลของหน้าจอ	M	N	N
Check A.C. Power lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของไฟฟ้ากระแสสลับ	M	ON/GREEN	N
Check D.C lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของไฟฟ้ากระแสตรง	M	ON/GREEN	N
Check Singnal Silence Lamp / ตรวจสอบ Lamp ของเสียงเตือนภัย	M	OFF/N	N
Check Audio Level Lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงระดับเสียง	M	ON/GREEN	N
Check Trouble Lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลระบบเสียงขัดข้อง	M	OFF/N	N
Check Handset / ตรวจสอบไมโครโฟน	M	N	N
Check All Call Switch / ตรวจสอบสวิตช์ทั้งหมด	M	OFF/N	N
Check Singnal Silence Lamp / ตรวจสอบ Lamp ของเสียงเตือนภัย	M	OFF/N	N
Check Trouble Lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลระบบเสียงขัดข้อง	M	N	N
Check inside control / เช็คสภาพภายในตู้	M	N	N
Check Condition Of Printer / เช็คสภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์	M	N	N
General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	Clean	/
Check Display Trouble lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของระบบขัดข้อง (Test Trouble ปลดสาย)	Q	OFF/N	N
Check Fire Alarm Lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของสัญญาณเตือนภัย (Test Smoke ชักตัว)	Q	N	N
Test All Belt Operation / ทดสอบการทำงานของกระดิ่งทุกตัว	Q	LOUD SOUND	1

Recommendations / Remark :

Checked By Technician	Approved By Supervisor	Approved By CBRE
Signature : 	Signature :	Signature :
Date : 14/11/66	Date :	Date :
Time : 12:00-12:30	Time :	Time :

N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down	X = Don't PM	-- = Non Install	/ = Do PM
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly	Q = Quaterly	6M = Semi-annual	Y = Yearly

Emergency Light

Site Name: Oceanstone

Address :

Brand : C.E.E

Model : CP07-M9ED

Capacity : 4hRS.30MINS

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	General Check and Clean / เช็คและทำความสะอาดทั่วไป	Check the system by manual test / ตรวจสอบระบบการกดปุ่มทดสอบ	Check lighting / เช็คการทำงานของหลอดไฟ	Check battery / เช็คการทำงานของแบตเตอรี่โดยการกดปุ่ม		
Location (ตำแหน่ง)								
1. โถงทางเดินลงบันไดชั้น 2	M	N	/	22	22	22		
2. โถงทางเดินลงบันไดชั้น 3	M	N	/	22	22	22		
3. โถงทางเดินลงบันไดชั้น 4	M	N	/	22	22	22		
4. โถงทางเดินลงบันไดชั้น 5	M	N	/	22	22	22		
5. โถงทางเดินลงบันไดชั้น 6	M	N	/	22	22	22		
6. โถงทางเดินลงบันไดชั้น 7	M	N	/	22	22	22		
7. ห้อง MDB	M	N	/	21	21	21		
8. ห้อง Pump	M	N	/	21	21	21		
9. ห้อง Fitness	M	N	/	21	21	21		
10. Parking Lot	M	N	/	21	21	21		
11. Management office	M	N	/	21	21	21		

Recommendations / Remark :

CBRE (Thailand) Co., Ltd.

CBRE (Thailand) Co., Ltd.

Checked By Senior Tech

Approved By Supervisor

Signature : 

Signature :

Date : 24 M/64

Date :

Time : 10:00-10:30 น

Time :

N = Normal

AB = Abnormal

BD = Break Down

/ = Do PM

Fire Pump

Site Name: Oceanstone

Address :

Location : BASEMENT

Brand : NFPA

Model : 4B73.9-0

Capacity : RPM105-2800

Serial No. 6930556

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	Status
General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	/
Check System in the Control Box / เช็คความเรียบร้อยในตู้คอนโทรล	W	N	N
Record Running Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะเครื่องทำงาน	W	A A A	3A 100A
Record Voltage Supply (V) / บันทึกแรงดันไฟฟ้า	W	380-400 V	10V / 14V
Check Pilot Lamp & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	Q	N	N
Check And Record Cut - in , Cut Off Switch / ตรวจสอบและบันทึกค่าการทำงานของชุดสวิทช์ควบคุมแรงดัน	Q	175 Psi (1205kPa)	100-120 psi
Check Pressure Relife Valve / ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Pressure Relife Valve	Q	N	N
Check Alignment / ตรวจสอบ Alignment	6M	N	N
Check Flexible Pipe / ตรวจสอบสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	6M	N	N
Clean Strainer / ทำความสะอาด Strainer	6M	N	N
Check Connection Point / ตรวจสอบรอยต่อตามจุดต่างๆ	Y	N	N
Check Tightenrinal Of Electrical Conections / ตรวจสอบสภาพและขันน็อตจุดต่อสายไฟฟ้าตามจุดต่างๆ	Y	N	N
Check Condition Of Motor & Support / ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	Y	N	N

Recommendations / Remark :

Checked By Technician	Approved By Supervisor	Approved By CBRE
Signature : 	Signature :	Signature :
Date : 10/4/66	Date :	Date :
Time : 00:00 - 12:00 PM	Time :	Time :
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly
	Q = Quaterly	6M = Semi-annual
		Y = Yearly
		--- = Non Install / = Do PM

Fire Pump

Site Name: Oceanstone Address : Location : BASEMENT

Brand : NFPA Model : 4B73.9-0 Capacity : RPM105-2800 Serial No. 6930556

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	Status
General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	N
Check System in the Control Box / เช็คความเรียบร้อยในตู้คอนโทรล	W	N	N
Record Running Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะทำงาน	W	A A A	25 A / 00 A
Record Voltage Supply (V) / บันทึกแรงดันไฟฟ้า	W	380-400 V	12V / 14V
Check Pilot Lamp & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	Q	N	N
Check And Record Cut - in , Cut Off Switch / ตรวจสอบและบันทึกการทำงานของชุดสวิตช์ควบคุมแรงดัน	Q	175 Psi(1205kPa)	100-120 psi
Check Pressure Relife Valve / ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Pressure Relife Valve	Q	N	N
Check Alignment / ตรวจสอบ Alignment	6M	N	N
Check Flexible Pipe / ตรวจสอบสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	6M	N	N
Clean Strainer / ทำความสะอาด Strainer	6M	N	N
Check Connection Point / ตรวจสอบการเชื่อมต่อตามจุดต่างๆ	Y	N	N
Check Tightenrminal Of Electrical Coneyctions / ตรวจสอบสภาพและขันน็อตจุดต่อสายไฟฟ้าตามจุดต่างๆ	Y	N	N
Check Condition Of Motor & Support / ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	Y	N	N

Recommendations / Remark :


Checked By Technician	Approved By Supervisor	Approved By CBRE
Signature : <i>[Signature]</i>	Signature :	Signature :
Date : 12/8/06	Date :	Date :
Time : 13:00-17:00	Time :	Time :
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly
		Q = Quaterly
		6M = Semi-annual
		Y = Yearly
		— = Non Install / = Do PM

Fire Alarm

Site Name: Oceanstone Address : Location : 1st Flr.
Brand: NOTIFIER Model : NSF-320 Capacity : Serial NO. : S6351CS118

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	Status
Test Graphic Annunciator Lamp / ทดสอบไฟแสดงตำแหน่งอะลามของตู้แนนนัน	M	TEST/RED	2
Check Display Monitor / ตรวจสอบการแสดงผลของหน้าจอ	M	N	2
Check A.C. Power lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของไฟฟ้ากระแสสลับ	M	ON/GREEN	2
Check D.C lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของไฟฟ้ากระแสตรง	M	ON/GREEN	2
Check Singnal Silence Lamp / ตรวจสอบ Lamp ของเสียงเตือนภัย	M	OFF/N	2
Check Audio Level Lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงระดับเสียง	M	ON/GREEN	2
Check Trouble Lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลระบบเสียงขัดข้อง	M	OFF/N	2
Check Handset / ตรวจสอบไมโครโฟน	M	N	2
Check All Call Switch / ตรวจสอบสวิทช์ทั้งหมด	M	OFF/N	2
Check Singnal Silence Lamp / ตรวจสอบ Lamp ของเสียงเตือนภัย	M	OFF/N	2
Check Trouble Lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลระบบเสียงขัดข้อง	M	N	2
Check inside control / เช็คสภาพภายในตู้	M	N	2
Check Condition Of Printer / เช็คสภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์	M	N	1
General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	Clean	1
Check Display Trouble lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของระบบขัดข้อง (Test Trouble ปลดสาย)	Q	OFF/N	2
Check Fire Alarm Lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของสัญญาณเตือนภัย (Test Smoke ชักตัว)	Q	N	2
Test All Belt Operation / ทดสอบการทำงานของกระดิ่งทุกตัว	Q	LOUD SOUND	1

Recommendations / Remark :

Checked By Technician		Approved By Supervisor		Approved By CBRE	
Signature :		Signature :		Signature :	
Date :	17/8/61	Date :		Date :	
Time :	10:00 - 17:00	Time :		Time :	
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down	X = Don't PM	-- = Non Install	/ = Do PM
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly	Q = Quarterly	6M = Semi-annual	Y = Yearly

Emergency Light

Site Name: Oceanstone

Address :

Brand : C.E.E

Model : CP07-M9ED

Capacity : **4hRS.30MINS**

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	General Check and Clean / เช็คและทำความสะอาดทั่วไป	Check the system by manual test / ตรวจสอบการทำงานของระบบ	Check lighting / เช็คการทำงานของหลอดไฟ	Check battery / เช็คการทำงานของแบตเตอรี่โดยการใช้โวลต์มิเตอร์
Location (ตำแหน่ง)						
1. โถงทางเดินลงบันไดชั้น 2	M	N	20	20	20	20
2. โถงทางเดินลงบันไดชั้น 3	M	N	20	20	20	20
3. โถงทางเดินลงบันไดชั้น 4	M	N	22	23	22	23
4. โถงทางเดินลงบันไดชั้น 5	M	N	20	22	22	23
5. โถงทางเดินลงบันไดชั้น 6	M	N	20	22	22	23
6. โถงทางเดินลงบันไดชั้น 7	M	N				
7. ห้อง MDB	M	N				
8. ห้อง Pump	M	N	2	2	2	2
9. ห้อง Fitness	M	N				
10. Parking Lot	M	N	2	2	2	2
11. Management office	M	N				

Recommendations / Remark :

CBRE (Thailand) Co., Ltd.

CBRE (Thailand) Co., Ltd.

Checked By Senior Tech

Approved By Supervisor

Signature :

Signature :

Date _____

Date :

Time

Time :

N = Normal

AB = Abnormal

BD = Break Down

$\gamma = \text{Do PM}$

Emergency Light

Site Name: Oceanstone

Address :

Brand : C.E.E

Model : CP07-M9ED

Capacity :

4hRS.30MINS

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	General Check and Clean / เช็คและทำความสะอาดทั่วไป	Check the system by manual test / ตรวจสอบการกดปุ่มทดสอบ	Check lighting / เช็คการทำงานของหลอดไฟ	Check battery / เช็คการทำงานของแบตเตอรี่โดยการถอดปลั๊ก		
Location (ตำแหน่ง)								
1. โถงทางเดินลงบันไดชั้น 2	M	N	2	2	2	2		
2. โถงทางเดินลงบันไดชั้น 3	M	N	2	2	2	2		
3. โถงทางเดินลงบันไดชั้น 4	M	N	2	2	2	2		
4. โถงทางเดินลงบันไดชั้น 5	M	N	2	2	2	2		
5. โถงทางเดินลงบันไดชั้น 6	M	N	2	2	2	2		
6. โถงทางเดินลงบันไดชั้น 7	M	N	2	2	2	2		
7. ห้อง MDB	M	N						
8. ห้อง Pump	M	N	2	2	2	2		
9. ห้อง Fitness	M	N						
10. Parking Lot	M	N	2	2	2	2		
11. Management office	M	N						

Recommendations / Remark :

CBRE (Thailand) Co., Ltd.

CBRE (Thailand) Co., Ltd.

Checked By Senior Tech

Approved By Supervisor

Signature :

Signature :

Date :

Date :

Time :

Time :

Fire Alarm

Site Name: Oceanstone

Address :

Location : 1st Flr.

Brand: NOTIFIER


Model : NSF-320

Capacity :

Serial NO. : S6351CS118

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	Status
Test Graphic Annunciator Lamp / ทดสอบไฟแสดงตำแหน่งอะลามของตู้แอนนััน	M	TEST/RED	2
Check Display Monitor / ตรวจสอบการแสดงผลของหน้าจอ	M	N	2
Check A.C. Power lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของไฟฟ้ากระแสสลับ	M	ON/GREEN	2
Check D.C lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของไฟฟ้ากระแสตรง	M	ON/GREEN	2
Check Singnal Silence Lamp / ตรวจสอบ Lamp ของเสียงเตือนภัย	M	OFF/N	2
Check Audio Level Lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงระดับเสียง	M	ON/GREEN	2
Check Trouble Lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลระบบเสียงขัดข้อง	M	OFF/N	2
Check Handset / ตรวจสอบไมโครโฟน	M	N	2
Check All Call Switch / ตรวจสอบสวิดช์ทั้งหมด	M	OFF/N	2
Check Singnal Silence Lamp / ตรวจสอบ Lamp ของเสียงเตือนภัย	M	OFF/N	2
Check Trouble Lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลระบบเสียงขัดข้อง	M	N	2
Check inside control / เช็คสภาพภายในตู้	M	N	2
Check Condition Of Printer / เช็คสภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์	M	N	2
General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	Clean	2
Check Display Trouble lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของระบบขัดข้อง (Test Trouble ปลดสาย)	Q	OFF/N	2
Check Fire Alarm Lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของสัญญาณเตือนภัย (Test Smoke ชักตัว)	Q	N	2
Test All Belt Operation / ทดสอบการทำงานของกระดิ่งทุกตัว	Q	LOUD SOUND	2

Recommendations / Remark :

Checked By Technician	Approved By Supervisor	Approved By CBRE
Signature : 	Signature :	Signature :
Date : 5/12/11	Date :	Date :
Time : 10:00-11:00 AM	Time :	Time :
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly
		X = Don't PM
		-- = Non Install
		6M = Semi-annual
		Y = Yearly
		/ = Do PM

Fire Pump

Site Name: Oceanstone Address : Location : BASEMENT
Brand : NFPA Model : 4B73.9-0 Capacity : RPM105-2800 Serial No. 6930556

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	Status
General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	/
Check System in the Control Box / เช็คความเรียบร้อยในตู้คอนโทรล	W	N	N
Record Running Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะเครื่องทำงาน	W	A A A	20A / 20A
Record Voltage Supply (V) / บันทึกแรงดันไฟฟ้า	W	380-400 V	14V / 14V
Check Pilot Lamp & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	Q	N	N
Check And Record Cut - in, Cut Off Switch / ตรวจสอบและบันทึกค่าการทำงานของชุดสวิตช์ควบคุมแรงดัน	Q	175 Psi(1205kPa)	100-100psi
Check Pressure Relife Valve / ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Pressure Relife Valve	Q	N	N
Check Alignment / ตรวจสอบ Alignment	6M	N	N
Check Flexible Pipe / ตรวจสอบสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	6M	N	N
Clean Strainer / ทำความสะอาด Strainer	6M	N	N
Check Connection Point / ตรวจสอบการเชื่อมต่อตามจุดต่างๆ	Y	N	N
Check Tightenrinal Of Electrical Conections / ตรวจสอบสภาพและขันน็อตจุดต่อสายไฟฟ้าตามจุดต่างๆ	Y	N	N
Check Condition Of Motor & Support / ตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	Y	N	N

Recommendations / Remark :


Checked By Technician	Approved By Supervisor	Approved By CBRE
Signature : 	Signature :	Signature :
Date : 25/10/11	Date :	Date :
Time : 10:00h - 11:00h	Time :	Time :
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly
		Q = Quaterly
		6M = Semi-annual
		Y = Yearly
		-- = Non Install
		/ = Do PM

Fire Alarm

Site Name: Oceanstone Address : Location : 1st Flr.
 Brand: NOTIFIER Model : NSF-320 Capacity : Serial NO. : S6351CS118

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	Status
Test Graphic Annunciator Lamp / ทดสอบไฟแสดงตำแหน่งอะลามของตู้แนนนัน	M	TEST/RED	N
Check Display Monitor / ตรวจสอบการแสดงผลของหน้าจอ	M	N	N
Check A.C. Power lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของไฟฟ้ากระแสสลับ	M	ON/GREEN	N
Check D.C lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของไฟฟ้ากระแสตรง	M	ON/GREEN	N
Check Singnal Silence Lamp / ตรวจสอบ Lamp ของเสียงเตือนภัย	M	OFF/N	N
Check Audio Level Lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงระดับเสียง	M	ON/GREEN	N
Check Trouble Lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลระบบเสียงขัดข้อง	M	OFF/N	N
Check Handset / ตรวจสอบไมโครโฟน	M	N	N
Check All Call Switch / ตรวจสอบสวิทช์ทั้งหมด	M	OFF/N	N
Check Singnal Silence Lamp / ตรวจสอบ Lamp ของเสียงเตือนภัย	M	OFF/N	N
Check Trouble Lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลระบบเสียงขัดข้อง	M	N	N
Check inside control / เช็คสภาพภายในตู้	M	N	N
Check Condition Of Printer / เช็คสภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์	M	N	N
General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	Clean	N
Check Display Trouble lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของระบบขัดข้อง (Test Trouble ปลดสาย)	Q	OFF/N	N
Check Fire Alarm Lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของสัญญาณเตือนภัย (Test Smoke ชักตัว)	Q	N	N
Test All Belt Operation / ทดสอบการทำงานของกระดิ่งทุกตัว	Q	LOUD SOUND	N

Recommendations / Remark :

Checked By Technician		Approved By Supervisor		Approved By CBRE	
Signature :		Signature :		Signature :	
Date :	2/10/11	Date :		Date :	
Time :	10:00 - 11:00 AM	Time :		Time :	
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down	X = Don't PM	— = Non Install	/ = Do PM
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly	Q = Quaterly	6M = Semi-annual	Y = Yearly

Emergency Light

Site Name: Oceanstone

Address :

Brand : C.E.E

Model : CP07-M9ED

Capacity : 4hRS.30MINS

[illegible]Recommendations / Remark :**CBRE (Thailand) Co., Ltd.****CBRE (Thailand) Co., Ltd.**

Checked By Senior Tech

Approved By Supervisor

Signature :

Signature :

Date : 5/10/66

Date :

Time : 0000-1200H

Time

Fire Pump

Site Name: Oceanstone

Address :

Location : BASEMENT

Brand : NFPA


Model : 4B73.9-0

Capacity : RPM105-2800

Serial No. 6930556

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	Status
General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	✓
Check System in the Control Box / เช็คความเรียบร้อยในตู้คอนโทรล	W	N	N
Record Running Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะเครื่องทำงาน	W	A A A	2.0 A / 0.0 A
Record Voltage Supply (V) / บันทึกแรงดันไฟฟ้า	W	380-400 V	14V / 14V
Check Pilot Lamp & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	Q	N	N
Check And Record Cut - in , Cut Off Switch / ตรวจสอบและบันทึกการทำงานของชุดสวิตช์ควบคุมแรงดัน	Q	175 Psi(1205kPa)	100 - 130 Psi
Check Pressure Relife Valve / ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Pressure Relife Valve	Q	N	N
Check Alignment / ตรวจสอบเช็ค Alignment	6M	N	N
Check Flexible Pipe / ตรวจสอบเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	6M	N	N
Clean Strainer / ทำความสะอาด Strainer	6M	N	N
Check Connection Point / ตรวจสอบเช็ครอยต่อตามจุดต่างๆ	Y	N	N
Check Tightenrmental Of Electrical Conections / ตรวจสอบเช็คสภาพและขันน็อตจุดต่อสายไฟฟ้าตามจุดต่างๆ	Y	N	N
Check Condition Of Motor & Support / ตรวจสอบเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	Y	N	N

Recommendations / Remark :

Checked By Technician	Approved By Supervisor	Approved By CBRE
Signature : 	Signature :	Signature :
Date : 24/10/61	Date :	Date :
Time : 10:00-11:00 น.	Time :	Time :
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly
		Q = Quaterly
		6M = Semi-annual
		Y = Yearly
		— = Non Install
		/ = Do PM

Fire Pump

Site Name: Oceanstone Address : Location : BASEMENT
 Brand : NFPA Model : 4B73.9-0 Capacity : RPM105-2800 Serial No. 6930556

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	Status
General Cleaning / ทำความสะอาดโดยทั่วไป	W	/	/
Check System in the Control Box / เช็คความเรียบร้อยในตู้คอนโทรล	W	N	N
Record Running Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะทำงาน	W	A A A	12.10A / 12.10A
Record Voltage Supply (V) / บันทึกแรงดันไฟฟ้า	W	380-400 V	14V / 14V
Check Pilot Lamp & Control Panel / ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	Q	N	N
Check And Record Cut - in , Cut Off Switch / ตรวจสอบและบันทึกค่าการทำงานของชุดสวิตช์ควบคุมแรงดัน	Q	175 Psi(1205kPa)	100-150psi
Check Pressure Relife Valve / ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Pressure Relife Valve	Q	N	N
Check Alignment / ตรวจสอบเช็ค Alignment	6M	N	N
Check Flexible Pipe / ตรวจสอบเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	6M	N	N
Clean Strainer / ทำความสะอาด Strainer	6M	N	-
Check Connection Point / ตรวจสอบเช็ครอยต่อตามจุดต่างๆ	Y	N	N
Check Tightenminal Of Electrical Conections / ตรวจสอบเช็คสภาพและขันน็อตจุดต่อสายไฟฟ้าตามจุดต่างๆ	Y	N	N
Check Condition Of Motor & Support / ตรวจสอบเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	Y	N	N

Recommendations / Remark :

Checked By Technician	Approved By Supervisor	Approved By CBRE
Signature : 	Signature :	Signature :
Date : 10/10/66	Date :	Date :
Time : 10:00 น.	Time :	Time :
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down
D = Dally	W = Weekly	M = Monthly
	X = Don't PM	Q = Quaterly
	— = Non Install	6M = Semi-annual
	/ = Do PM	Y = Yearly

Fire Alarm

Site Name: Oceanstone

Address :

Location : 1st Flr.

Brand: NOTIFIER

Model : NSF-320

Capacity :

Serial NO. : S6351CS118

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	Status
Test Graphic Annunciator Lamp / ทดสอบไฟแสดงตำแหน่งอะลามของตู้แอนนััน	M	TEST/RED	N
Check Display Monitor / ตรวจสอบการแสดงผลของหน้าจอ	M	N	N
Check A.C. Power lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของไฟฟ้ากระแสสลับ	M	ON/GREEN	N
Check D.C lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของไฟฟ้ากระแสตรง	M	ON/GREEN	N
Check Singnal Silence Lamp / ตรวจสอบ Lamp ของเสียงเตือนภัย	M	OFF/N	N
Check Audio Level Lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงระดับเสียง	M	ON/GREEN	N
Check Trouble Lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลระบบเสียงขัดข้อง	M	OFF/N	N
Check Handset / ตรวจสอบไมโครโฟน	M	N	N
Check All Call Switch / ตรวจสอบสวิทช์ทั้งหมด	M	OFF/N	N
Check Singnal Silence Lamp / ตรวจสอบ Lamp ของเสียงเตือนภัย	M	OFF/N	N
Check Trouble Lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลระบบเสียงขัดข้อง	M	N	N
Check inside control / เช็คสภาพภายในตู้	M	N	N
Check Condition Of Printer / เช็คสภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์	M	N	N
General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	Clean	N
Check Display Trouble lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของระบบขัดข้อง (Test Trouble ปลดสาย)	Q	OFF/N	N
Check Fire Alarm Lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของสัญญาณเตือนภัย (Test Smoke ชักตัว)	Q	N	N
Test All Belt Operation / ทดสอบการทำงานของกระดิ่งทุกตัว	Q	LOUD SOUND	1

Recommendations / Remark :

Checked By Technician		Approved By Supervisor		Approved By CBRE	
Signature : <i>[Signature]</i>		Signature :		Signature :	
Date : <i>01/11/16</i>		Date :		Date :	
Time : <i>15:00 - 16:00</i>		Time :		Time :	
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down	X = Don't PM	-- = Non Install	/ = Do PM
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly	Q = Quaterly	6M = Semi-annual	Y = Yearly

Emergency Light

Site Name: Oceanstone

Address :

Brand : C.E.E

Model : CP07-M9ED

Capacity : 4hRS.30MINS

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	General Check and Clean / เช็ทและทำความสะอาดทั่วไป	Check the system by manual test / ตรวจสอบระบบการกดปุ่มทดสอบ	Check lighting / เช็คการทำงานของหลอดไฟ	Check battery / เช็คการทำงานของแบตเตอรี่โดยการกดปุ่ม		
Location (ตำแหน่ง)								
1. โถงทางเดินลงบันไดชั้น 2	M	N	2	2	2	2		
2. โถงทางเดินลงบันไดชั้น 3	M	N	2	2	2	2		
3. โถงทางเดินลงบันไดชั้น 4	M	N	2	2	2	2		
4. โถงทางเดินลงบันไดชั้น 5	M	N	2	2	2	2		
5. โถงทางเดินลงบันไดชั้น 6	M	N	2	2	2	2		
6. โถงทางเดินลงบันไดชั้น 7	M	N	2	2	2	2		
7. ห้อง MDB	M	N						
8. ห้อง Pump	M	N	2	2	2	2		
9. ห้อง Fitness	M	N						
10. Parking Lot	M	N	2	2	2	2		
11. Management office	M	N						


Recommendations / Remark :

CBRE (Thailand) Co., Ltd.

CBRE (Thailand) Co., Ltd.

Checked By Senior Tech

Approved By Supervisor

Signature : 

Signature :

Date : 10/11/11

Date :

Time : 12:30-12:45

Time :

Fire Alarm

Site Name: Oceanstone Address : Location : 1st Flr.
Brand: NOTIFIER Model: NSF-320 Capacity : Serial NO. : S6351CS118

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	Status
Test Graphic Annunciator Lamp / ทดสอบไฟแสดงตำแหน่งอะลามของตู้แอนนััน	M	TEST/RED	N
Check Display Monitor / ตรวจสอบการแสดงผลของหน้าจอ	M	N	N
Check A.C. Power lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของไฟฟ้ากระแสสลับ	M	ON/GREEN	N
Check D.C lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของไฟฟ้ากระแสตรง	M	ON/GREEN	N
Check Singnal Silence Lamp / ตรวจสอบ Lamp ของเสียงเตือนภัย	M	OFF/N	N
Check Audio Level Lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงระดับเสียง	M	ON/GREEN	N
Check Trouble Lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลระบบเสียงขัดข้อง	M	OFF/N	N
Check Handset / ตรวจสอบไมโครโฟน	M	N	N
Check All Call Switch / ตรวจสอบสวิทช์ทั้งหมด	M	OFF/N	N
Check Singnal Silence Lamp / ตรวจสอบ Lamp ของเสียงเตือนภัย	M	OFF/N	N
Check Trouble Lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลระบบเสียงขัดข้อง	M	N	N
Check inside control / เช็คสภาพภายในตู้	M	N	N
Check Condition Of Printer / เช็คสภาพการทำงานของเครื่องพิมพ์	M	N	1
General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	M	Clean	/
Check Display Trouble lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของระบบขัดข้อง (Test Trouble ปลดสาย)	Q	OFF/N	N
Check Fire Alarm Lamp / ตรวจสอบ Lamp แสดงผลของสัญญาณเตือนภัย (Test Smoke ชักตัว)	Q	N	N
Test All Belt Operation / ทดสอบการทำงานของกระดิ่งทุกตัว	Q	LOUD SOUND	F1

Recommendations / Remark :

Checked By Technician		Approved By Supervisor		Approved By CBRE	
Signature :		Signature :		Signature :	
Date :	12/12/66	Date :		Date :	
Time :	15:00-16:00	Time :		Time :	

N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down	X = Don't PM	-- = Non Install	/ = Do PM
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly	Q = Quaterly	6M = Semi-annual	Y = Yearly

Emergency Light

Site Name: Oceanstone

Address :

Brand : C.E.E

Model : CP07-M9ED

Capacity : 4hRS.30MINS

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	General Check and Clean / เช็กละเอียดทำความสะอาดทั่วไป	Check the system by manual test / ตรวจสอบระบบการควบคุมทดสอบ	Check lighting / เช็คการทำงานของหลอดไฟ	Check battery / เช็คการทำงานของแบตเตอรี่โดยการถอดปลั๊ก
Location (ตำแหน่ง)						
1. โถงทางเดินลงบันไดชั้น 2	M	N	/	๒	๒	๒
2. โถงทางเดินลงบันไดชั้น 3	M	N	/	๒	๒	๒
3.โถงทางเดินลงบันไดชั้น 4	M	N	/	๒	๒	๒
4. โถงทางเดินลงบันไดชั้น 5	M	N	/	๒	๒	๒
5.โถงทางเดินลงบันไดชั้น 6	M	N	/	๒	๒	๒
6. โถงทางเดินลงบันไดชั้น 7	M	N	/	๒	๒	๒
7. ห้อง MDB	M	N	/	๒	๒	๒
8. ห้อง Pump	M	N	/	๒	๒	๒
9. ห้อง Fitness	M	N	/	๒	๒	๒
10. Parking Lot	M	N	/	๒	๒	๒
11. Management office	M	N	/	๒	๒	๒

Recommendations / Remark :

CBRE (Thailand) Co., Ltd.

CBRE (Thailand) Co., Ltd.

Checked By Senior Tech

Approved By Supervisor

Signature :

Signature :

Date : 26/12/1966

Date :

Time : 1 hr 40 min - 1 hr 10 min

Time :

Fire Pump

Site Name: Oceanstone Address : Location : BASEMENT

Brand : NFPA Model : 4B73.9-0 Capacity : RPM105-2800 Serial No. 6930556

TASK (รายละเอียดการทำงาน)	Service Period	Standards	Status
General Cleaning / ทำความสะอาด โดยทั่วไป	W	/	/
Check System in the Control Box / เช็คความเรียบร้อยในตู้คอนโทรล	W	N	N
Record Running Amperes (A) / บันทึกกระแสขณะทำงาน	W	A A A	25A / 100A
Record Voltage Supply (V) / บันทึกแรงดันไฟฟ้า	W	380-400 V	14V / 14V
Check Pilot Lamp & Control Panel / ตรวจเช็คการทำงานของหลอดไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	Q	N	N
Check And Record Cut - in , Cut Off Switch / ตรวจเช็คและบันทึกค่าการทำงานของชุดสวิทช์ควบคุมแรงดัน	Q	175 Psi (1205kPa)	100-160psi
Check Pressure Relife Valve / ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ Pressure Relife Valve	Q	N	N
Check Alignment / ตรวจเช็ค Alignment	6M	N	N
Check Flexible Pipe / ตรวจเช็คสภาพของข้อต่อท่ออ่อน	6M	N	N
Clean Strainer / ทำความสะอาด Strainer	6M	N	-
Check Connection Point / ตรวจเช็ครอยต่อตามจุดต่างๆ	Y	N	N
Check Tightenrninal Of Electrical Conections / ตรวจเช็คสภาพและขันน็อตจุดต่อสายไฟฟ้าตามจุดต่างๆ	Y	N	N
Check Condition Of Motor & Support / ตรวจเช็คการทำงานของมอเตอร์และตัวรองรับ	Y	N	N

Recommendations / Remark :

Checked By Technician		Approved By Supervisor		Approved By CBRE	
Signature :		Signature :		Signature :	
Date :	25/12/16	Date :		Date :	
Time :	10:00-15:00h	Time :		Time :	
N = Normal	AB = Abnormal	BD = Break Down	X = Don't PM	— = Non Install	/ = Do PM
D = Daily	W = Weekly	M = Monthly	Q = Quaterly	6M = Semi-annual	Y = Yearly