

## บทที่ 4

### สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด กำแพงแสน (ช่วงเปิดดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2568 พบว่าโครงการ มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆอย่างเคร่งครัด

#### 4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดีคอนโด กำแพงแสน (ช่วงเปิดดำเนินการ) ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568 ดำเนินการเก็บตัวอย่าง น้ำทิ้งตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง จำนวน 6 จุด น้ำใช้ 1 จุด และน้ำระบายน้ำ 2 จุด ได้แก่ จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งพบว่าค่าที่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

