

การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Daily Waste Water Treatment Plant Check List

อาคาร : ไอตโอสุมวิท 115

| รายละเอียด | | เดือน ตุลาคม ปี 2568 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| ตัวควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ไฟแสดงสถานะหน้าตู้ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ตำแหน่งสวิตช์ (Auto) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ทดสอบเดินเครื่อง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ่อตกไขมัน | ตรวจเช็ค / ตักไขมัน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ่อกรอง | ตรวจเช็ค | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ่อปรับสภาพน้ำ | Equalization Pump No.01 | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Equalization Pump No.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aerator Pump No.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aerator Pump No.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aerator Pump No.03 | X | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aerator Pump No.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ่อเติมอากาศ | Aerator Pump No.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Aerator Pump No.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sludge Pump No.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ่อดักตะกอน | Sludge Pump No.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ejector Pump No.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ่อเก็บตะกอนส่วนเกิน | Effluent Pump No.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Effluent Pump No.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ช่างอาคาร | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผู้จัดบันทึก | ช่างอาคาร | W | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ผู้ตรวจสอบ | หัวหน้าช่าง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รับทราบโดย | ผู้จัดการอาคาร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| หมายเหตุ : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รอบการตรวจเช็ค | | <input checked="" type="checkbox"/> รอบเช้า <input type="checkbox"/> รอบบ่าย <input type="checkbox"/> รอบดึก | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| โปรดระบุเครื่องหมาย | | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |