



ภาคผนวก ข-18

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและป้ายบอกทางหนีไฟ

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (1/3)

เดือนกรกฎาคม 2568

สถานะการตรวจเช็ค Emergency light (เดือน กรกฎาคม)

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งนี้			
1	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B4				/		
2	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B4				/		
3	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B4				/		
4	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B4				/		
5	ห้อง Fire Pump	1	B4				/		
6	หน้าลิฟท์โดยสาร	1	B4				/		
7	บันไดหนีไฟ ST1	1	B4				/		
8	บันไดหนีไฟ ST2	1	B4				/		
9	หน้าลิฟท์ขนของ	1	B4				/		
10	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B3				/		
11	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B3				/		
12	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B3				/		
13	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B3				/		
14	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B3				/		
15	หน้าลิฟท์โดยสาร	1	B3				/		
16	บันไดหนีไฟ ST1	1	B3					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
17	บันไดหนีไฟ ST2	1	B3				/		
18	หน้าลิฟท์ขนของ	1	B3				/		
19	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B2				/		
20	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B2				/		
21	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B2				/		
22	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B2				/		
23	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B2				/		
24	หน้าลิฟท์โดยสาร	1	B2				/		
25	บันไดหนีไฟ ST1	1	B2					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
26	บันไดหนีไฟ ST2	1	B2				/		
27	หน้าลิฟท์ขนของ	1	B2				/		
28	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B1				/		
29	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B1				/		
30	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B1				/		
31	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B1				/		
32	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B1				/		
33	หน้าลิฟท์โดยสาร	1	B1				/		
34	บันไดหนีไฟ ST1	1	B1					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
35	บันไดหนีไฟ ST2	1	B1				/		
36	หน้าลิฟท์ขนของ	1	B1				/		
37	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	1B				/		
38	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	1B				/		
39	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	1				/		
40	ห้อง Generator	1	1				/		
41	หน้าลิฟท์ขนของ	1	1				/		
42	บันไดหนีไฟ ST1 ตัวที่ 1	1	1					/	ไม่มี
43	บันไดหนีไฟ ST2 ตัวที่ 2	1	1				/		
44	ห้องปั๊มน้ำ	1	1				/		
45	ห้อง MDB	1	1				/		
46	หน้าลิฟท์ขนของ	1	2				/		
47	บันไดหนีไฟ ST1	1	2				/		
48	บันไดหนีไฟ ST2	1	2				/		
49	ทางเดินส่วนกลาง	1	2				/		
50	ทางเข้าประตู ST1	1	2				/		
51	ห้องช่างตัวที่ 1	1	2				/		
52	ห้องช่างตัวที่ 2	1	2				/		
53	ห้องเก็บของ	1	2					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
54	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	2				/		
55	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	2				/		
56	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	2				/		
57	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	2				/		

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (2/3)

เดือนกรกฎาคม 2568

สถานะการเปลี่ยน Emergency light (เดือน กรกฎาคม)

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งนี้			
58	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	3				/		
59	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	3				/		
60	ห้องขารับไฟฟ้า	1	3					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
61	บันไดหนีไฟ ST1	1	3				/		
62	บันไดหนีไฟ ST2	1	3				/		
63	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	3				/		
	ห้องขารับไฟฟ้า	1	4					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
64	บันไดหนีไฟ ST1	1	4					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
65	บันไดหนีไฟ ST2	1	4				/		
66	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	4				/		
67	ห้องขารับไฟฟ้า	1	5					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
68	บันไดหนีไฟ ST1	1	5					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
69	บันไดหนีไฟ ST2	1	5				/		
70	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	5				/		
71	ห้องขารับไฟฟ้า	1	6					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
72	บันไดหนีไฟ ST1	1	6					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
73	บันไดหนีไฟ ST2	1	6				/		
74	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	6				/		
75	ห้องขารับไฟฟ้า	1	7					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
76	บันไดหนีไฟ ST1	1	7				/		
7	บันไดหนีไฟ ST2	1	7				/		
78	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	7				/		
79	ห้องขารับไฟฟ้า	1	8					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
80	บันไดหนีไฟ ST1	1	8				/		
81	บันไดหนีไฟ ST2	1	8				/		
82	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	8				/		
83	ห้องขารับไฟฟ้า	1	9					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
84	บันไดหนีไฟ ST1	1	9				/		
85	บันไดหนีไฟ ST2	1	9				/		
86	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	9				/		
87	ห้องขารับไฟฟ้า	1	10					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
88	บันไดหนีไฟ ST1	1	10					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
89	บันไดหนีไฟ ST2	1	10				/		
90	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	10				/		
91	ห้องขารับไฟฟ้า	1	11					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
92	บันไดหนีไฟ ST1	1	11					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
93	บันไดหนีไฟ ST2	1	11				/		
94	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	11				/		
95	ห้องขารับไฟฟ้า	1	12					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
96	บันไดหนีไฟ ST1	1	12					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
97	บันไดหนีไฟ ST2	1	12				/		
98	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	12				/		
99	ห้องขารับไฟฟ้า	1	12A					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
100	บันไดหนีไฟ ST1	1	12A					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
101	บันไดหนีไฟ ST2	1	12A				/		
102	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	12A				/		
103	ห้องขารับไฟฟ้า	1	14					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
104	บันไดหนีไฟ ST1	1	14				/		
105	บันไดหนีไฟ ST2	1	14				/		
106	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	14				/		
107	ห้องขารับไฟฟ้า	1	15					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
108	บันไดหนีไฟ ST1	1	15				/		
109	บันไดหนีไฟ ST2	1	15				/		
110	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	15				/		
111	ห้องขารับไฟฟ้า	1	16				/	/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
112	บันไดหนีไฟ ST1	1	16				/	/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
113	บันไดหนีไฟ ST2	1	16				/		
114	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	16				/		
115	ห้องขารับไฟฟ้า	1	17					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (3/3)

เดือนกรกฎาคม 2568

สถานะการเปลี่ยน Emergency light (เดือน กรกฎาคม)

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งนี้			
116	บันไดหนีไฟ ST1	1	17				/		
117	บันไดหนีไฟ ST2	1	17				/		
118	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	17				/		
119	ห้องซาร์บไฟฟ้า	1	18					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
120	บันไดหนีไฟ ST1	1	18				/		
121	บันไดหนีไฟ ST2	1	18				/		
122	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	18				/		
123	ห้องซาร์บไฟฟ้า	1	19					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
124	บันไดหนีไฟ ST1	1	19				/		
125	บันไดหนีไฟ ST2	1	19				/		
126	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	19				/		
127	ห้องซาร์บไฟฟ้า	1	20					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
128	บันไดหนีไฟ ST1	1	20				/		
129	บันไดหนีไฟ ST2	1	20				/		
130	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	20				/		
131	ห้องซาร์บไฟฟ้า	1	21				/		
132	บันไดหนีไฟ ST1	1	21				/		
133	บันไดหนีไฟ ST2	1	21				/		
134	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	21				/		
135	ห้องซาร์บไฟฟ้า	1	22				/		
136	บันไดหนีไฟ ST1	1	22				/		
137	บันไดหนีไฟ ST2	1	22				/		
138	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	22				/		
139	ห้องซาร์บไฟฟ้า	1	23					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
140	บันไดหนีไฟ ST1	1	23				/		
141	บันไดหนีไฟ ST2	1	23				/		
142	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	23				/		
143	ทางเดินส่วนกลาง	1	24				/		
144	ห้อง MATV	1	24				/		
145	บันไดหนีไฟ ST1	1	24				/		
146	บันไดหนีไฟ ST2	1	24				/		
	หน้า ST2 จักรเย็บผ้า Booster Pump	1	24				/		
147	ห้อง Booster Pump	1	24				/		
148	ห้องพัฒนาศักยภาพ 1	1	24				/		
149	ห้องลิฟท์ตัวที่ 1	1	25				/		
150	ห้องลิฟท์ตัวที่ 2	1	25				/		
151	หน้าห้องเครื่องลิฟท์ บันไดหนีไฟ ST2	1	25					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

ชนิดของ Emergency Light		จำนวนที่ชำรุด
ชนิด 1		19 ตัว
ชนิด 2		14 ตัว
จำนวนที่เสียทั้งหมด 33 ตัว		
*หมายเหตุ สามารถใช้รุ่นอื่นหรือยี่ห้ออื่นทดแทนได้		

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (1/3)

เดือนสิงหาคม 2568

สถานะการตรวจเช็ค Emergency light (เดือน กรกฎาคม)

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติติดตั้ง			
1	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B4				/		
2	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B4				/		
3	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B4				/		
4	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B4				/		
5	ห้อง Fire Pump	1	B4				/		
6	น้ำลิฟท์โดยสาร	1	B4				/		
7	บันไดหนีไฟ ST1	1	B4				/		
8	บันไดหนีไฟ ST2	1	B4				/		
9	น้ำลิฟท์ขนของ	1	B4				/		
10	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B3				/		
11	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B3				/		
12	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B3				/		
13	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B3				/		
14	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B3				/		
15	น้ำลิฟท์โดยสาร	1	B3				/		
16	บันไดหนีไฟ ST1	1	B3				/	/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
17	บันไดหนีไฟ ST2	1	B3				/		
18	น้ำลิฟท์ขนของ	1	B3				/		
19	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B2				/		
20	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B2				/		
21	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B2				/		
22	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B2				/		
23	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B2				/		
24	น้ำลิฟท์โดยสาร	1	B2				/		
25	บันไดหนีไฟ ST1	1	B2				/	/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
26	บันไดหนีไฟ ST2	1	B2				/		
27	น้ำลิฟท์ขนของ	1	B2				/		
28	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B1				/		
29	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B1				/		
30	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B1				/		
31	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B1				/		
32	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B1				/		
33	น้ำลิฟท์โดยสาร	1	B1				/		
34	บันไดหนีไฟ ST1	1	B1				/	/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
35	บันไดหนีไฟ ST2	1	B1				/		
36	น้ำลิฟท์ขนของ	1	B1				/		
37	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	1B				/		
38	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	1B				/		
39	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	1				/		
40	ห้อง Generator	1	1				/		
41	น้ำลิฟท์ขนของ	1	1				/		
42	บันไดหนีไฟ ST1 ตัวที่ 1	1	1				/	/	ไม่มี
43	บันไดหนีไฟ ST2 ตัวที่ 2	1	1				/		
44	ห้องปั๊มน้ำ	1	1				/		
45	ห้อง MDB	1	1				/		
46	น้ำลิฟท์ขนของ	1	2				/		
47	บันไดหนีไฟ ST1	1	2				/		
48	บันไดหนีไฟ ST2	1	2				/		
49	ทางเดินส่วนกลาง	1	2				/		
50	ทางเข้าประตู ST1	1	2				/		
51	ห้องช่างตัวที่ 1	1	2				/		
52	ห้องช่างตัวที่ 2	1	2				/		
53	ห้องเก็บของ	1	2				/	/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
54	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	2				/		
55	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	2				/		
56	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	2				/		
57	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	2				/		

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (2/3)

เดือนสิงหาคม 2568

สถานะการเปลี่ยน Emergency light (เดือน กรกฎาคม)

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งนี้			
58	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	3				/		
59	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	3				/		
60	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	3					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
61	บันไดหนีไฟ ST1	1	3				/		
62	บันไดหนีไฟ ST2	1	3				/		
63	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	3				/		
	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	4					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
64	บันไดหนีไฟ ST1	1	4					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
65	บันไดหนีไฟ ST2	1	4				/		
66	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	4				/		
67	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	5					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
68	บันไดหนีไฟ ST1	1	5					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
69	บันไดหนีไฟ ST2	1	5				/		
70	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	5				/		
71	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	6					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
72	บันไดหนีไฟ ST1	1	6					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
73	บันไดหนีไฟ ST2	1	6				/		
74	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	6				/		
75	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	7					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
76	บันไดหนีไฟ ST1	1	7				/		
7	บันไดหนีไฟ ST2	1	7				/		
78	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	7				/		
79	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	8					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
80	บันไดหนีไฟ ST1	1	8				/		
81	บันไดหนีไฟ ST2	1	8				/		
82	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	8				/		
83	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	9					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
84	บันไดหนีไฟ ST1	1	9				/		
85	บันไดหนีไฟ ST2	1	9				/		
86	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	9				/		
87	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	10					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
88	บันไดหนีไฟ ST1	1	10					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
89	บันไดหนีไฟ ST2	1	10				/		
90	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	10				/		
91	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	11					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
92	บันไดหนีไฟ ST1	1	11				/		รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
93	บันไดหนีไฟ ST2	1	11				/		
94	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	11				/		
95	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	12					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
96	บันไดหนีไฟ ST1	1	12					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
97	บันไดหนีไฟ ST2	1	12				/		
98	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	12				/		
99	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	12A					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
100	บันไดหนีไฟ ST1	1	12A					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
101	บันไดหนีไฟ ST2	1	12A				/		
102	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	12A				/		
103	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	14					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
104	บันไดหนีไฟ ST1	1	14				/		
105	บันไดหนีไฟ ST2	1	14				/		
106	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	14				/		
107	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	15					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
108	บันไดหนีไฟ ST1	1	15				/		
109	บันไดหนีไฟ ST2	1	15				/		
110	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	15				/		
111	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	16				/	/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
112	บันไดหนีไฟ ST1	1	16					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
113	บันไดหนีไฟ ST2	1	16				/		
114	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	16				/		
115	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	17					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (3/3)

เดือนสิงหาคม 2568

สถานะการเปลี่ยน Emergency light (เดือน กรกฎาคม)

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งนี้			
116	บันไดหนีไฟ ST1	1	17				/		
117	บันไดหนีไฟ ST2	1	17				/		
118	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	17				/		
119	ห้องขารับไฟฟ้า	1	18					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
120	บันไดหนีไฟ ST1	1	18				/		
121	บันไดหนีไฟ ST2	1	18				/		
122	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	18				/		
123	ห้องขารับไฟฟ้า	1	19					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
124	บันไดหนีไฟ ST1	1	19				/		
125	บันไดหนีไฟ ST2	1	19				/		
126	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	19				/		
127	ห้องขารับไฟฟ้า	1	20					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
128	บันไดหนีไฟ ST1	1	20				/		
129	บันไดหนีไฟ ST2	1	20				/		
130	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	20				/		
131	ห้องขารับไฟฟ้า	1	21				/		
132	บันไดหนีไฟ ST1	1	21				/		
133	บันไดหนีไฟ ST2	1	21				/		
134	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	21				/		
135	ห้องขารับไฟฟ้า	1	22				/		
136	บันไดหนีไฟ ST1	1	22				/		
137	บันไดหนีไฟ ST2	1	22				/		
138	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	22				/		
139	ห้องขารับไฟฟ้า	1	23					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
140	บันไดหนีไฟ ST1	1	23				/		
141	บันไดหนีไฟ ST2	1	23				/		
142	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	23				/		
143	ทางเดินส่วนกลาง	1	24				/		
144	ห้อง MATV	1	24				/		
145	บันไดหนีไฟ ST1	1	24				/		
146	บันไดหนีไฟ ST2	1	24				/		
	หน้า ST2 ข้างห้อง Booster Pump	1	24				/		
147	ห้อง Booster Pump	1	24				/		
148	ห้องพัฒนียอดอากาศ 1	1	24				/		
149	ห้องลิฟท์ตัวที่ 1	1	25				/		
150	ห้องลิฟท์ตัวที่ 2	1	25				/		
151	หน้าห้องเครื่องลิฟท์ บันไดหนีไฟ ST2	1	25					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

ชนิดของ Emergency Light		จำนวนที่ชำรุด
ชนิด 1		19 ตัว
ชนิด 2		14 ตัว
จำนวนที่เสียทั้งหมด 33 ตัว		
หมายเหตุ สามารถใช้รุ่นอื่นหรือยี่ห้ออื่นทดแทนได้		

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (1/3)

เดือนกันยายน 2568

สถานะการตรวจเช็ค Emergency light (เดือน กันยายน)

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				อัลไซม์เครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งใหม่			
1	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B4				/		
2	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B4				/		
3	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B4				/		
4	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B4				/		
5	ห้อง Fire Pump	1	B4				/		
6	หม้อลิฟท์โดยสาร	1	B4				/		
7	บันไดหนีไฟ ST1	1	B4				/		
8	บันไดหนีไฟ ST2	1	B4				/		
9	หม้อลิฟท์ขนของ	1	B4				/		
10	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B3				/		
11	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B3				/		
12	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B3				/		
13	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B3				/		
14	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B3				/		
15	หม้อลิฟท์โดยสาร	1	B3				/		
16	บันไดหนีไฟ ST1	1	B3					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
17	บันไดหนีไฟ ST2	1	B3				/		
18	หม้อลิฟท์ขนของ	1	B3				/		
19	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B2				/		
20	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B2				/		
21	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B2				/		
22	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B2				/		
23	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B2				/		
24	หม้อลิฟท์โดยสาร	1	B2				/		
25	บันไดหนีไฟ ST1	1	B2					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
26	บันไดหนีไฟ ST2	1	B2				/		
27	หม้อลิฟท์ขนของ	1	B2				/		
28	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B1				/		
29	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B1				/		
30	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B1				/		
31	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B1				/		
32	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B1				/		
33	หม้อลิฟท์โดยสาร	1	B1				/		
34	บันไดหนีไฟ ST1	1	B1					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
35	บันไดหนีไฟ ST2	1	B1				/		
36	หม้อลิฟท์ขนของ	1	B1				/		
37	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	1B				/		
38	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	1B				/		
39	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	1				/		
40	ห้อง Generator	1	1				/		
41	หม้อลิฟท์ขนของ	1	1				/		
42	บันไดหนีไฟ ST1 ตัวที่1	1	1				/		
43	บันไดหนีไฟ ST2 ตัวที่2	1	1				/		
44	ห้องน้ำยา	1	1				/		
45	ห้อง MDB	1	1				/		
46	หม้อลิฟท์ขนของ	1	2				/		
47	บันไดหนีไฟ ST1	1	2				/		
48	บันไดหนีไฟ ST2	1	2				/		
49	ทางเดินชั้นกลาง	1	2				/		
50	ทางเข้าประตู ST1	1	2				/		
51	ห้องวางตัวที่ 1	1	2				/		
52	ห้องวางตัวที่ 2	1	2				/		
53	ห้องเก็บของ	1	2					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
54	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	2				/		
55	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	2				/		
56	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	2				/		
57	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	2				/		

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (2/3)

เดือนกันยายน 2568

สถานะการเปลี่ยน Emergency light (เดือน กันยายน)

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติจ้าง			
58	ถาดเซอร์คูลาร์ 1	1	3				/		
59	ถาดเซอร์คูลาร์ 2	1	3				/		
60	ห้องขารับไฟฟ้า	1	3				/		
61	บันไดหนีไฟ ST1	1	3				/		
62	บันไดหนีไฟ ST2	1	3				/		
63	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	3				/		
64	ห้องขารับไฟฟ้า	1	4					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
65	บันไดหนีไฟ ST1	1	4					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
66	บันไดหนีไฟ ST2	1	4				/		
67	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	4				/		
68	ห้องขารับไฟฟ้า	1	5					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
69	บันไดหนีไฟ ST1	1	5					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
70	บันไดหนีไฟ ST2	1	5				/		
71	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	5				/		
72	ห้องขารับไฟฟ้า	1	6					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
73	บันไดหนีไฟ ST1	1	6					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
74	บันไดหนีไฟ ST2	1	6				/		
75	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	6				/		
76	ห้องขารับไฟฟ้า	1	7					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
77	บันไดหนีไฟ ST1	1	7				/		
78	บันไดหนีไฟ ST2	1	7				/		
79	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	7				/		
80	ห้องขารับไฟฟ้า	1	8					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
81	บันไดหนีไฟ ST1	1	8				/		
82	บันไดหนีไฟ ST2	1	8				/		
83	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	8				/		
84	ห้องขารับไฟฟ้า	1	9					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
85	บันไดหนีไฟ ST1	1	9				/		
86	บันไดหนีไฟ ST2	1	9				/		
87	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	9				/		
88	ห้องขารับไฟฟ้า	1	10				/		
89	บันไดหนีไฟ ST1	1	10				/		
90	บันไดหนีไฟ ST2	1	10				/		
91	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	10				/		
92	ห้องขารับไฟฟ้า	1	11					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
93	บันไดหนีไฟ ST1	1	11					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
94	บันไดหนีไฟ ST2	1	11				/		
95	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	11				/		
96	ห้องขารับไฟฟ้า	1	12					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
97	บันไดหนีไฟ ST1	1	12					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
98	บันไดหนีไฟ ST2	1	12				/		
99	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	12				/		
100	ห้องขารับไฟฟ้า	1	12A					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
101	บันไดหนีไฟ ST1	1	12A					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
102	บันไดหนีไฟ ST2	1	12A				/		
103	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	12A				/		
104	ห้องขารับไฟฟ้า	1	14					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
105	บันไดหนีไฟ ST1	1	14				/		
106	บันไดหนีไฟ ST2	1	14				/		
107	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	14				/		
108	ห้องขารับไฟฟ้า	1	15					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
109	บันไดหนีไฟ ST1	1	15				/		
110	บันไดหนีไฟ ST2	1	15				/		
111	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	15				/		
112	ห้องขารับไฟฟ้า	1	16				/	/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
113	บันไดหนีไฟ ST1	1	16				/	/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
114	บันไดหนีไฟ ST2	1	16				/		

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (3/3)

เดือนกันยายน 2568

สถานะการเปลี่ยน Emergency Light (เดือน กันยายน)

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ซ่อมบำรุงครั้งนี้			
117	บันไดหนีไฟ ST1	1	17				/		
118	บันไดหนีไฟ ST2	1	17				/		
119	หน่วยลิฟต์ชั้นของ	1	17				/		
120	ห้องเช่าไฟฟ้า	1	18					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
121	บันไดหนีไฟ ST1	1	18				/		
123	บันไดหนีไฟ ST2	1	18				/		
124	หน่วยลิฟต์ชั้นของ	1	18				/		
125	ห้องเช่าไฟฟ้า	1	19					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
126	บันไดหนีไฟ ST1	1	19				/		
127	บันไดหนีไฟ ST2	1	19				/		
128	หน่วยลิฟต์ชั้นของ	1	19				/		
129	ห้องเช่าไฟฟ้า	1	20					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
130	บันไดหนีไฟ ST1	1	20				/		
131	บันไดหนีไฟ ST2	1	20				/		
132	หน่วยลิฟต์ชั้นของ	1	20				/		
133	ห้องเช่าไฟฟ้า	1	21				/		
134	บันไดหนีไฟ ST1	1	21				/		
135	บันไดหนีไฟ ST2	1	21				/		
136	หน่วยลิฟต์ชั้นของ	1	21				/		
137	ห้องเช่าไฟฟ้า	1	22				/		
138	บันไดหนีไฟ ST1	1	22				/		
139	บันไดหนีไฟ ST2	1	22				/		
140	หน่วยลิฟต์ชั้นของ	1	22				/		
141	ห้องเช่าไฟฟ้า	1	23					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
142	บันไดหนีไฟ ST1	1	23				/		
143	บันไดหนีไฟ ST2	1	23				/		
144	หน่วยลิฟต์ชั้นของ	1	23				/		
145	ทางเดินส่วนกลาง	1	24				/		
146	ห้อง MATV	1	24				/		
147	บันไดหนีไฟ ST1	1	24				/		
148	บันไดหนีไฟ ST2	1	24				/		
149	หน่วย ST2 จักรห้อง Booster Pump	1	24				/		
150	ห้อง Booster Pump	1	24				/		
151	ห้องลิฟต์ติดอากาศ 1	1	24				/		
152	ห้องลิฟต์ติดตัว 1	1	25				/		
153	ห้องลิฟต์ติดตัว 2	1	25				/		
154	หน่วยห้องเครื่องลิฟต์ บันไดหนีไฟ ST2	1	25					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

ชนิดของ Emergency Light		จำนวนที่ชำรุด
ชนิด 1		15 ตัว
ชนิด 2		14 ตัว
จำนวนที่เสียทั้งหมด 29 ตัว		
หมายเหตุ สามารถใช้รุ่นอื่นหรือยี่ห้ออื่นได้ตั้งแทนได้		

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (1/3)

เดือนตุลาคม 2568

สถานะการตรวจเช็ค Emergency light (เดือน ตุลาคม)									
ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งนี้			
1	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B4				/		
2	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B4				/		
3	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B4				/		
4	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B4				/		
5	ห้อง Fire Pump	1	B4				/		
6	หน้าลิฟท์โดยสาร	1	B4				/		
7	บันไดหนีไฟ ST1	1	B4				/		
8	บันไดหนีไฟ ST2	1	B4	*			/		
9	หน้าลิฟท์ขนส่งของ	1	B4				/		
10	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B3				/		
11	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B3				/		
12	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B3				/		
13	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B3				/		
14	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B3				/		
15	หน้าลิฟท์โดยสาร	1	B3				/		
16	บันไดหนีไฟ ST1	1	B3					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
17	บันไดหนีไฟ ST2	1	B3				/		
18	หน้าลิฟท์ขนส่งของ	1	B3				/		
19	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B2				/		
20	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B2				/		
21	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B2				/		
22	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B2				/		
23	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B2				/		
24	หน้าลิฟท์โดยสาร	1	B2				/		
25	บันไดหนีไฟ ST1	1	B2					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
26	บันไดหนีไฟ ST2	1	B2				/		
27	หน้าลิฟท์ขนส่งของ	1	B2				/		
28	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B1				/		
29	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B1				/		
30	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B1				/		
31	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B1				/		
32	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B1				/		
33	หน้าลิฟท์โดยสาร	1	B1				/		
34	บันไดหนีไฟ ST1	1	B1					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
35	บันไดหนีไฟ ST2	1	B1				/		
36	หน้าลิฟท์ขนส่งของ	1	B1				/		
37	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	1B				/		
38	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	1B				/		
39	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	1				/		
40	ห้อง Generator	1	1				/		
41	หน้าลิฟท์ขนส่งของ	1	1				/		
42	บันไดหนีไฟ ST1 ตัวที่1	1	1					/	ไม่มี
43	บันไดหนีไฟ ST2 ตัวที่2	1	1				/		
44	ห้องน้ำชาย	1	1				/		
45	ห้อง MDB	1	1				/		
46	หน้าลิฟท์ขนส่งของ	1	2				/		
47	บันไดหนีไฟ ST1	1	2				/		
48	บันไดหนีไฟ ST2	1	2				/		
49	ทางเดินส่วนกลาง	1	2				/		
50	ทางเข้าประตู ST1	1	* 2				/		
51	ห้องช่างตัวที่ 1	1	2				/		
52	ห้องช่างตัวที่ 2	1	2				/		
53	ห้องเก็บของ	1	2					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
54	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	2				/		
55	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	2				/		
56	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	2				/		
57	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	2				/		



เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (2/3)

เดือนตุลาคม 2568

สถานะการเปลี่ยน Emergency light (เดือน ตุลาคม)									
No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ซ่อมบำรุงครั้งนี้			
58	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	3				/		
59	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	3				/		
60	ห้องขาร์ปไฟฟ้า	1	3					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
61	บันไดหนีไฟ ST1	1	3				/		
62	บันไดหนีไฟ ST2	1	3				/		
63	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	3				/		
	ห้องขาร์ปไฟฟ้า	1	4					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
64	บันไดหนีไฟ ST1	1	4					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
65	บันไดหนีไฟ ST2	1	4				/		
66	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	4				/		
67	ห้องขาร์ปไฟฟ้า	1	5					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
68	บันไดหนีไฟ ST1	1	5					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
69	บันไดหนีไฟ ST2	1	5				/		
70	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	5				/		
71	ห้องขาร์ปไฟฟ้า	1	6					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
72	บันไดหนีไฟ ST1	1	6					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
73	บันไดหนีไฟ ST2	1	6				/		
74	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	6				/		
75	ห้องขาร์ปไฟฟ้า	1	7					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
76	บันไดหนีไฟ ST1	1	7				/		
77	บันไดหนีไฟ ST2	1	7				/		
78	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	7				/		
79	ห้องขาร์ปไฟฟ้า	1	8					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
80	บันไดหนีไฟ ST1	1	8				/		
81	บันไดหนีไฟ ST2	1	8				/		
82	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	8				/		
83	ห้องขาร์ปไฟฟ้า	1	9					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
84	บันไดหนีไฟ ST1	1	9				/		
85	บันไดหนีไฟ ST2	1	9				/		
86	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	9				/		
87	ห้องขาร์ปไฟฟ้า	1	10					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
88	บันไดหนีไฟ ST1	1	10					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
89	บันไดหนีไฟ ST2	1	10				/		
90	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	10				/		
91	ห้องขาร์ปไฟฟ้า	1	11					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
92	บันไดหนีไฟ ST1	1	11					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
93	บันไดหนีไฟ ST2	1	11				/		
94	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	11				/		
95	ห้องขาร์ปไฟฟ้า	1	12					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
96	บันไดหนีไฟ ST1	1	12					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
97	บันไดหนีไฟ ST2	1	12				/		
98	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	12				/		
99	ห้องขาร์ปไฟฟ้า	1	12A					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
100	บันไดหนีไฟ ST1	1	12A					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
101	บันไดหนีไฟ ST2	1	12A				/		
102	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	12A				/		
103	ห้องขาร์ปไฟฟ้า	1	14					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
104	บันไดหนีไฟ ST1	1	14				/		
105	บันไดหนีไฟ ST2	1	14				/		
106	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	14				/		
107	ห้องขาร์ปไฟฟ้า	1	15					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
108	บันไดหนีไฟ ST1	1	15				/		
109	บันไดหนีไฟ ST2	1	15				/		
110	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	15				/		
111	ห้องขาร์ปไฟฟ้า	1	16				/	/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
112	บันไดหนีไฟ ST1	1	16					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
113	บันไดหนีไฟ ST2	1	16				/		
114	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	16				/		
115	ห้องขาร์ป ไฟฟ้า	1	17					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (3/3)

เดือนตุลาคม 2568

สถานะการเปลี่ยน Emergency light (เดือน ตุลาคม)									
พ.บ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ซ่อมหม้อแปลงนี้			
116	บันไดหนีไฟ ST1	1	17				/		
117	บันไดหนีไฟ ST2	1	17				/		
118	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	17				/		
119	ห้องซาร์ไฟฟ้า	1	18					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
120	บันไดหนีไฟ ST1	1	18				/		
121	บันไดหนีไฟ ST2	1	18				/		
122	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	18				/		
123	ห้องซาร์ไฟฟ้า	1	19					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
124	บันไดหนีไฟ ST1	1	19				/		
125	บันไดหนีไฟ ST2	1	19				/		
126	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	19				/		
127	ห้องซาร์ไฟฟ้า	1	20					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
128	บันไดหนีไฟ ST1	1	20				/		
129	บันไดหนีไฟ ST2	1	20				/		
130	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	20				/		
131	ห้องซาร์ไฟฟ้า	1	21				/		
132	บันไดหนีไฟ ST1	1	21				/		
133	บันไดหนีไฟ ST2	1	21				/		
134	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	21				/		
135	ห้องซาร์ไฟฟ้า	1	22				/		
136	บันไดหนีไฟ ST1	1	22				/		
137	บันไดหนีไฟ ST2	1	22				/		
138	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	22				/		
139	ห้องซาร์ไฟฟ้า	1	23					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
140	บันไดหนีไฟ ST1	1	23				/		
141	บันไดหนีไฟ ST2	1	23				/		
142	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	23				/		
143	ทางเดินส่วนกลาง	1	24				/		
144	ห้อง MATV	1	24				/		
145	บันไดหนีไฟ ST1	1	24				/		
146	บันไดหนีไฟ ST2	1	24				/		
	หน้า ST2 ช่างห้อง Booster Pump	1	24				/		
147	ห้อง Booster Pump	1	24				/		
148	ห้องพัสดุอาคาร 1	1	24				/		
149	ห้องลิฟท์ตัวที่ 1	1	25				/		
150	ห้องลิฟท์ตัวที่ 2	1	25				/		
151	หน้าห้องเครื่องลิฟท์ บันไดหนีไฟ ST2	1	25					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
ชนิดของ Emergency Light			จำนวนที่ชำรุด						
ชนิด 1			19 ตัว						
ชนิด 2			14 ตัว						
จำนวนที่เสียทั้งหมด 33 ตัว									
*หมายเหตุ สามารถใช้รุ่นอื่นหรือยี่ห้ออื่นทดแทนได้									

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (1/3)

เดือนพฤศจิกายน 2568

สถานะการตรวจเช็ค Emergency light เดือน พฤศจิกายน

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งใหม่			
1	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B4				/		
2	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B4				/		
3	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B4				/		
4	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B4				/		
5	ห้อง Fire Pump	1	B4				/		
6	หน้าลิฟท์โดยสาร	1	B4				/		
7	บันไดหนีไฟ ST1	1	B4				/		
8	บันไดหนีไฟ ST2	1	B4				/		
9	หน้าลิฟท์ขนของ	1	B4				/		
10	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B3				/		
11	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B3				/		
12	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B3				/		
13	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B3				/		
14	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B3				/		
15	หน้าลิฟท์โดยสาร	1	B3				/		
16	บันไดหนีไฟ ST1	1	B3					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
17	บันไดหนีไฟ ST2	1	B3				/		
18	หน้าลิฟท์ขนของ	1	B3				/		
19	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B2				/		
20	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B2				/		
21	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B2				/		
22	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B2				/		
23	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B2				/		
24	หน้าลิฟท์โดยสาร	1	B2				/		
25	บันไดหนีไฟ ST1	1	B2					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
26	บันไดหนีไฟ ST2	1	B2				/		
27	หน้าลิฟท์ขนของ	1	B2				/		
28	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B1				/		
29	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B1				/		
30	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B1				/		
31	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B1				/		
32	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B1				/		
33	หน้าลิฟท์โดยสาร	1	B1				/		
34	บันไดหนีไฟ ST1	1	B1					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
35	บันไดหนีไฟ ST2	1	B1				/		
36	หน้าลิฟท์ขนของ	1	B1				/		
37	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	1B				/		
38	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	1B				/		
39	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	1				/		
40	ห้อง Generator	1	1				/		
41	หน้าลิฟท์ขนของ	1	1				/		
42	บันไดหนีไฟ ST1 ตัวที่ 1	1	1					/	ไม่มี
43	บันไดหนีไฟ ST2 ตัวที่ 2	1	1				/		
44	ห้องน้ำชาย	1	1				/		
45	ห้อง MDB	1	1				/		
46	หน้าลิฟท์ขนของ	1	2				/		
47	บันไดหนีไฟ ST1	1	2				/		
48	บันไดหนีไฟ ST2	1	2				/		
49	ทางเดินส่วนกลาง	1	2				/		
50	ทางเข้าประตู ST1	1	2				/		
51	ห้องช่างตัวที่ 1	1	2				/		
52	ห้องช่างตัวที่ 2	1	2				/		
53	ห้องเก็บของ	1	2					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
54	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	2				/		
55	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	2				/		
56	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	2				/		
57	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	2				/		

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (2/3)

เดือนพฤศจิกายน 2568

สถานะการเปลี่ยน Emergency light เดือน พฤศจิกายน

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ซ่อมบำรุงครั้งใหม่			
58	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	3				/		
59	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	3				/		
60	ห้องขารับไฟฟ้า	1	3					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
61	บันไดหนีไฟ ST1	1	3				/		
62	บันไดหนีไฟ ST2	1	3				/		
63	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	3				/		
	ห้องขารับไฟฟ้า	1	4					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
64	บันไดหนีไฟ ST1	1	4					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
65	บันไดหนีไฟ ST2	1	4	*			/		
66	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	4				/		
67	ห้องขารับไฟฟ้า	1	5					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
68	บันไดหนีไฟ ST1	1	5					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
69	บันไดหนีไฟ ST2	1	5				/		
70	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	5				/		
71	ห้องขารับไฟฟ้า	1	6					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
72	บันไดหนีไฟ ST1	1	6					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
73	บันไดหนีไฟ ST2	1	6				/		
74	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	6				/		
75	ห้องขารับไฟฟ้า	1	7					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
76	บันไดหนีไฟ ST1	1	7				/		
	บันไดหนีไฟ ST2	1	7				/		
78	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	7				/		
79	ห้องขารับไฟฟ้า	1	8					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
80	บันไดหนีไฟ ST1	1	8				/		
81	บันไดหนีไฟ ST2	1	8				/		
82	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	8				/		
83	ห้องขารับไฟฟ้า	1	9					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
84	บันไดหนีไฟ ST1	1	9				/		
85	บันไดหนีไฟ ST2	1	9				/		
86	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	9				/		
87	ห้องขารับไฟฟ้า	1	10					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
88	บันไดหนีไฟ ST1	1	10					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
89	บันไดหนีไฟ ST2	1	10				/		
90	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	10				/		
91	ห้องขารับไฟฟ้า	1	11					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
92	บันไดหนีไฟ ST1	1	11					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
93	บันไดหนีไฟ ST2	1	11				/		
94	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	11				/		
95	ห้องขารับไฟฟ้า	1	12					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
96	บันไดหนีไฟ ST1	1	12					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
97	บันไดหนีไฟ ST2	1	12				/		
98	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	12				/		
99	ห้องขารับไฟฟ้า	1	12A					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
100	บันไดหนีไฟ ST1	1	12A					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
101	บันไดหนีไฟ ST2	1	12A				/		
102	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	12A				/		
103	ห้องขารับไฟฟ้า	1	14					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
104	บันไดหนีไฟ ST1	1	14				/		
105	บันไดหนีไฟ ST2	1	14				/		
106	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	14				/		
107	ห้องขารับไฟฟ้า	1	15					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
108	บันไดหนีไฟ ST1	1	15				/		
109	บันไดหนีไฟ ST2	1	15				/		
110	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	15				/		
111	ห้องขารับไฟฟ้า	1	16				/	/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
112	บันไดหนีไฟ ST1	1	16					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
113	บันไดหนีไฟ ST2	1	16				/		
114	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	16				/		
115	ห้องขารับไฟฟ้า	1	17					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (3/3)

เดือนพฤศจิกายน 2568

สถานะการเปลี่ยน Emergency light เดือนพฤศจิกายน

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งนี้			
116	บันไดหนีไฟ ST1	1	17				/		
117	บันไดหนีไฟ ST2	1	17				/		
118	หม้อลิฟท์ชั้นของ	1	17				/		
119	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	1	18					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
120	บันไดหนีไฟ ST1	1	18				/		
121	บันไดหนีไฟ ST2	1	18				/		
122	หม้อลิฟท์ชั้นของ	1	18				/		
123	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	1	19					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
124	บันไดหนีไฟ ST1	1	19				/		
125	บันไดหนีไฟ ST2	1	19				/		
126	หม้อลิฟท์ชั้นของ	1	19				/		
127	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	1	20					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
128	บันไดหนีไฟ ST1	1	20				/		
129	บันไดหนีไฟ ST2	1	20				/		
130	หม้อลิฟท์ชั้นของ	1	20				/		
131	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	1	21				/		
132	บันไดหนีไฟ ST1	1	21				/		
133	บันไดหนีไฟ ST2	1	21				/		
134	หม้อลิฟท์ชั้นของ	1	21				/		
135	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	1	22				/		
136	บันไดหนีไฟ ST1	1	22				/		
137	บันไดหนีไฟ ST2	1	22				/		
138	หม้อลิฟท์ชั้นของ	1	22				/		
139	ห้องชาร์ปไฟฟ้า	1	23					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
140	บันไดหนีไฟ ST1	1	23				/		
141	บันไดหนีไฟ ST2	1	23				/		
142	หม้อลิฟท์ชั้นของ	1	23				/		
143	ทางเดินส่วนกลาง	1	24				/		
144	ห้อง MATV	1	24				/		
145	บันไดหนีไฟ ST1	1	24				/		
146	บันไดหนีไฟ ST2	1	24				/		
	หน้า ST2 ช่างห้อง Booster Pump	1	24				/		
147	ห้อง Booster Pump	1	24				/		
148	ห้องพัฒนาศักยภาพ 1	1	24				/		
149	ห้องลิฟท์ตัวที่ 1	1	25				/		
150	ห้องลิฟท์ตัวที่ 2	1	25				/		
151	หน้าห้องเครื่องลิฟท์ บันไดหนีไฟ ST2	1	25					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

ชนิดของ Emergency Light		จำนวนที่ชำรุด
ชนิด 1		19 ตัว
ชนิด 2		14 ตัว
จำนวนที่เสียทั้งหมด 33 ตัว		
*หมายเหตุ สามารถใช้รุ่นอื่นหรือยี่ห้ออื่นทดแทนได้		

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (1/3)

เดือนธันวาคม 2568

สถานะการตรวจเช็ค Emergency light เดือน ธันวาคม

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ซ่อมบำรุงครั้ง			
1	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B4				/		
2	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B4				/		
3	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B4				/		
4	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B4				/		
5	ห้อง Fire Pump	1	B4				/		
6	หน้าลิฟท์โดยสาร	1	B4				/		
7	บันไดหนีไฟ ST1	1	B4				/		
8	บันไดหนีไฟ ST2	1	B4				/		
9	หน้าลิฟท์ขนส่งของ	1	B4				/		
10	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B3				/		
11	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B3				/		
12	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B3				/		
13	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B3				/		
14	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B3				/		
15	หน้าลิฟท์โดยสาร	1	B3				/		
16	บันไดหนีไฟ ST1	1	B3				/	/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
17	บันไดหนีไฟ ST2	1	B3				/		
18	หน้าลิฟท์ขนส่งของ	1	B3				/		
19	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B2				/		
20	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B2				/		
21	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B2				/		
22	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B2				/		
23	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B2				/		
24	หน้าลิฟท์โดยสาร	1	B2				/		
25	บันไดหนีไฟ ST1	1	B2				/	/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
26	บันไดหนีไฟ ST2	1	B2				/		
27	หน้าลิฟท์ขนส่งของ	1	B2				/		
28	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B1				/		
29	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B1				/		
30	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B1				/		
31	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B1				/		
32	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B1				/		
33	หน้าลิฟท์โดยสาร	1	B1				/		
34	บันไดหนีไฟ ST1	1	B1				/	/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
35	บันไดหนีไฟ ST2	1	B1				/		
36	หน้าลิฟท์ขนส่งของ	1	B1				/		
37	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	1B				/		
38	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	1B				/		
39	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	1				/		
40	ห้อง Generator	1	1				/		
41	หน้าลิฟท์ขนส่งของ	1	1				/		
42	บันไดหนีไฟ ST1 ตัวที่1	1	1				/	/	ไม่มี
43	บันไดหนีไฟ ST2 ตัวที่2	1	1				/		
44	ห้องน้ำชา	1	1				/		
45	ห้อง MDB	1	1				/		
46	หน้าลิฟท์ขนส่งของ	1	2				/		
47	บันไดหนีไฟ ST1	1	2				/		
48	บันไดหนีไฟ ST2	1	2				/		
49	ทางเดินส่วนกลาง	1	2				/		
50	ทางเข้าประตู ST1	1	2				/		
51	ห้องช่างตัวที่ 1	1	2				/		
52	ห้องช่างตัวที่ 2	1	2				/		
53	ห้องเก็บของ	1	2				/	/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
54	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	2				/		
55	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	2				/		
56	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	2				/		
57	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	2				/		

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (2/3)

เดือนธันวาคม 2568

สถานการณ์เปลี่ยน Emergency light เดือน ธันวาคม

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งนี			
58	สถานขอตรวจวัดที่ 1	1	3				/		
59	สถานขอตรวจวัดที่ 2	1	3				/		
60	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	3					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
61	บันไดหนีไฟ ST1	1	3				/		
62	บันไดหนีไฟ ST2	1	3				/		
63	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	3				/		
	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	4					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
64	บันไดหนีไฟ ST1	1	4					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
65	บันไดหนีไฟ ST2	1	4				/		
66	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	4				/		
67	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	5					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
68	บันไดหนีไฟ ST1	1	5					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
69	บันไดหนีไฟ ST2	1	5				/		
70	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	5				/		
71	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	6					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
72	บันไดหนีไฟ ST1	1	6					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
73	บันไดหนีไฟ ST2	1	6				/		
74	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	6				/		
75	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	7					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
76	บันไดหนีไฟ ST1	1	7				/		
77	บันไดหนีไฟ ST2	1	7				/		
78	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	7				/		
79	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	8					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
80	บันไดหนีไฟ ST1	1	8				/		
81	บันไดหนีไฟ ST2	1	8				/		
82	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	8				/		
83	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	9					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
84	บันไดหนีไฟ ST1	1	9				/		
85	บันไดหนีไฟ ST2	1	9				/		
86	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	9				/		
87	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	10					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
88	บันไดหนีไฟ ST1	1	10					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
89	บันไดหนีไฟ ST2	1	10				/		
90	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	10				/		
91	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	11					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
92	บันไดหนีไฟ ST1	1	11					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
93	บันไดหนีไฟ ST2	1	11				/		
94	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	11				/		
95	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	12					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
96	บันไดหนีไฟ ST1	1	12					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
97	บันไดหนีไฟ ST2	1	12				/		
98	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	12				/		
99	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	12A					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
100	บันไดหนีไฟ ST1	1	12A					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
101	บันไดหนีไฟ ST2	1	12A				/		
102	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	12A				/		
103	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	14					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
104	บันไดหนีไฟ ST1	1	14				/		
105	บันไดหนีไฟ ST2	1	14				/		
106	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	14				/		
107	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	15					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
108	บันไดหนีไฟ ST1	1	15				/		
109	บันไดหนีไฟ ST2	1	15				/		
110	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	15				/		
111	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	16				/	/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
112	บันไดหนีไฟ ST1	1	16					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
113	บันไดหนีไฟ ST2	1	16				/		
114	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	16				/		
115	ห้องขาร์ไฟฟ้า	1	17					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (3/3)

เดือนธันวาคม 2568

สถานะการเปลี่ยน Emergency light เดือน ธันวาคม

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ซ่อมบำรุง			
116	บันไดหนีไฟ ST1	1	17				/		
117	บันไดหนีไฟ ST2	1	17				/		
118	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	17				/		
119	ห้องขาร์บไฟฟ้า	1	18					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
120	บันไดหนีไฟ ST1	1	18				/		
121	บันไดหนีไฟ ST2	1	18				/		
122	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	18				/		
123	ห้องขาร์บไฟฟ้า	1	19					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
124	บันไดหนีไฟ ST1	1	19				/		
125	บันไดหนีไฟ ST2	1	19				/		
126	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	19				/		
127	ห้องขาร์บไฟฟ้า	1	20					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
128	บันไดหนีไฟ ST1	1	20				/		
129	บันไดหนีไฟ ST2	1	20				/		
130	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	20				/		
131	ห้องขาร์บไฟฟ้า	1	21				/		
132	บันไดหนีไฟ ST1	1	21				/		
133	บันไดหนีไฟ ST2	1	21				/		
134	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	21				/		
135	ห้องขาร์บไฟฟ้า	1	22				/		
136	บันไดหนีไฟ ST1	1	22				/		
137	บันไดหนีไฟ ST2	1	22				/		
138	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	22				/		
139	ห้องขาร์บไฟฟ้า	1	23					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
140	บันไดหนีไฟ ST1	1	23				/		
141	บันไดหนีไฟ ST2	1	23				/		
142	หน้าลิฟท์ชั้นของ	1	23				/		
143	ทางเดินส่วนกลาง	1	24				/		
144	ห้อง MATV	1	24				/		
145	บันไดหนีไฟ ST1	1	24				/		
146	บันไดหนีไฟ ST2	1	24				/		
147	ห้อง Booster Pump	1	24				/		
148	ห้องพัฒนาคอมพิวเตอร์ 1	1	24				/		
149	ห้องลิฟท์ตัวที่ 1	1	25				/		
150	ห้องลิฟท์ตัวที่ 2	1	25				/		
151	หน้าห้องเครื่องลิฟท์ บันไดหนีไฟ ST2	1	25					/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ

ชนิดของ Emergency Light		จำนวนที่ชำรุด
ชนิด 1		19 ตัว
ชนิด 2		13 ตัว
จำนวนที่เสียทั้งหมด 32 ตัว		
หมายเหตุ สามารถใช้รุ่นอื่นหรือยี่ห้ออื่นได้		

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (1/2)

เดือนกรกฎาคม 2568




สถานะการตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (Exit Light) ประจำเดือน กรกฎาคม

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งใหม่			
1	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B4	/		/		/	
2	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B4				/		
3	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	B4				/		
4	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	B4				/		
5	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B3				/		
6	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B3				/		
7	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B3				/		
8	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	B3				/		
9	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	B3				/		
10	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B2				/		
11	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B2				/		
12	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B2				/		
13	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	B2	/		/		/	
14	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	B2				/		
15	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B1				/		
16	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B1				/		
17	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B1				/		
18	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	B1				/		
19	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	B1				/		
20	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	1B				/		
21	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	1				/		
22	หน้าห้อง MDB	1	1				/		
23	ประตูหน้าห้องน้ำชาย	1	1	/		/		/	
24	ทางเดินส่วนกลาง	1	2	/		/		/	
25	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	2				/		
26	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	2				/		
27	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	3	/		/		/	
28	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	3				/		
29	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	3				/		
30	โถงทางเดิน	1	4				/		
31	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	4				/		
32	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	4				/		
33	โถงทางเดิน	1	5				/		
34	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	5				/		
35	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	5				/		
36	โถงทางเดิน	1	6				/		
37	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	6				/		
38	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	6				/		
39	โถงทางเดิน	1	7				/		
40	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	7				/		
41	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	7				/		
42	โถงทางเดิน	1	8				/		
43	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	8				/		
44	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	8				/		
45	โถงทางเดิน	1	9				/		
46	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	9				/		
47	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	9				/		
48	โถงทางเดิน	1	10				/		
49	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	10	/		/		/	
50	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	10				/		
51	โถงทางเดิน	1	11	/		/		/	
52	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	11				/		แสงอ่อน
53	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	11	/		/		/	
54	โถงทางเดิน	1	12				/		
55	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	12				/		
56	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	12				/		

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (2/2)

เดือนกรกฎาคม 2568

สถานะการตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (Exit Light) ประจำเดือน กรกฎาคม

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งนี้			
58	โถงทางเดิน	1	12A				/		
59	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	12A				/		
60	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	12A				/		
61	โถงทางเดิน	1	14				/		
62	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	14				/		
63	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	14				/		
64	โถงทางเดิน	1	15		/		/	/	
65	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	15				/		
66	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	15				/		
67	โถงทางเดิน	1	16				/		
68	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	16				/		
69	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	16				/		
70	โถงทางเดิน	1	17				/		
71	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	17				/		
72	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	17				/		
73	โถงทางเดิน	1	18				/		
74	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	18				/		
75	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	18				/		
76	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	19				/		
77	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	19				/		
78	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	20				/		
79	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	20				/		
80	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	21				/		
81	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	21				/		
82	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	22		/		/	/	
83	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	22				/		
84	หน้าประตูลิฟต์คนของ	1	23		/		/	/	
85	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	23		/		/	/	
86	โถงทางเดิน	1	23				/		
87	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	M1				/		
88	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	M1				/		
ชนิดของป้ายหนีไฟ		CODE ป้ายหนีไฟ	จำนวน						
ชนิด1		EF 001 ผังฟ้า	3 ตัว						
ชนิด2		SD 003 ผังฟ้า	4 ตัว						
ชนิด3		EF 001 แบบ กล่อง	5 ตัว						
จำนวนที่ชำรุดทั้งหมด 12 ตัว									
หมายเหตุ อับเขตล่าสุดวันที่ 29 กรกฎาคม 2568									

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (1/2)

เดือนสิงหาคม 2568




สถานะการตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (Exit Light) ประจำเดือน กรกฎาคม

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ซ่อมบำรุง			
1	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B4	/			/	/	
2	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B4				/		
3	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	B4				/		
4	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	B4				/		
5	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B3				/		
6	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B3				/		
7	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B3				/		
8	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	B3	*			/		
9	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	B3				/		
10	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B2				/		
11	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B2				/		
12	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B2				/		
13	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	B2	/		/	/	/	
14	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	B2				/		
15	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B1				/		
16	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B1				/		
17	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B1				/		
18	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	B1				/		
19	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	B1				/		
20	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	1B				/		
21	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	1				/		
22	หน้าห้อง MDB	1	1				/		
23	ประตูหน้าห้องน้ำชาย	1	1	/		/	/	/	
24	ทางเดินส่วนกลาง	1	2	/		/	/	/	
25	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	2				/		
26	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	2				/		
27	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	3	/		/	/	/	
28	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	3				/		
29	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	3				/		
30	โถงทางเดิน	1	4				/		
31	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	4				/		
32	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	4				/		
33	โถงทางเดิน	1	5				/		
34	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	5				/		
35	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	5				/		
36	โถงทางเดิน	1	6				/		
37	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	6				/		
38	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	6				/		
39	โถงทางเดิน	1	7				/		
40	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	7				/		
41	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	7				/		
42	โถงทางเดิน	1	8				/		
43	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	8				/		
44	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	8				/		
45	โถงทางเดิน	1	9				/		
46	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	9				/		
47	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	9				/		
48	โถงทางเดิน	1	10				/		
49	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	10	/		/	/	/	
50	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	10				/		
51	โถงทางเดิน	1	11	/		/	/	/	
52	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	11				/		แสงอ่อน
53	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	11	/		/	/	/	
54	โถงทางเดิน	1	12				/		
55	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	12				/		
56	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	12				/		

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (2/2)

เดือนสิงหาคม 2568

สถานะการตรวจเช็ค ป้ายทางหนีไฟ (Exit Light) ประจำเดือน กรกฎาคม

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งนี้			
58	โถงทางเดิน	1	12A				/		
59	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	12A				/		
60	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	12A				/		
61	โถงทางเดิน	1	14				/		
62	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	14				/		
63	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	14				/		
64	โถงทางเดิน	1	15		/		/	/	
65	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	15				/		
66	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	15				/		
67	โถงทางเดิน	1	16				/		
68	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	16				/		
69	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	16				/		
70	โถงทางเดิน	1	17				/		
71	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	17				/		
72	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	17				/		
73	โถงทางเดิน	1	18				/		
74	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	18				/		
75	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	18				/		
76	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	19				/		
77	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	19				/		
78	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	20				/		
79	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	20				/		
80	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	21				/		
81	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	21				/		
82	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	22		/		/	/	
83	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	22				/		
84	หน้าประตูลิฟต์ของ	1	23		/		/	/	
85	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	23		/		/	/	
86	โถงทางเดิน	1	23				/		
87	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	M1				/		
88	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	M1				/		
ชนิดของป้ายหนีไฟ		CODE ป้ายหนีไฟ		จำนวน					
ชนิด1		EF 001 ผังผ้า	3 ตัว						
ชนิด2		SD 003 ผังผ้า	4 ตัว						
ชนิด3		EF 001 แบบ กล่อง	5 ตัว						
จำนวนที่ชำรุดทั้งหมด 12 ตัว									
หมายเหตุ อัปเดตล่าสุดวันที่ 29 กรกฎาคม 2568									

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (1/2)

เดือนกันยายน 2568




สถานะการตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (Exit Light) ประจำเดือน กันยายน

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ซ่อมหมึกถังนี้			
1	ถ่านจอวงจรตัวที่ 1	1	B4	/		/	/	/	
2	ถ่านจอวงจรตัวที่ 2	1	B4				/		
3	หม้อบินไดหนีไฟ ST1	1	B4				/		
4	หม้อบินไดหนีไฟ ST2	1	B4				/		
5	ถ่านจอวงจรตัวที่ 1	1	B3				/		
6	ถ่านจอวงจรตัวที่ 2	1	B3				/		
7	ถ่านจอวงจรตัวที่ 3	1	B3				/		
8	หม้อบินไดหนีไฟ ST1	1	B3	*			/		
9	หม้อบินไดหนีไฟ ST2	1	B3				/		
10	ถ่านจอวงจรตัวที่ 1	1	B2				/		
11	ถ่านจอวงจรตัวที่ 2	1	B2				/		
12	ถ่านจอวงจรตัวที่ 3	1	B2				/		
13	หม้อบินไดหนีไฟ ST1	1	B2	/		/		/	
14	หม้อบินไดหนีไฟ ST2	1	B2				/		
15	ถ่านจอวงจรตัวที่ 1	1	B1				/		
16	ถ่านจอวงจรตัวที่ 2	1	B1				/		
17	ถ่านจอวงจรตัวที่ 3	1	B1				/		
18	หม้อบินไดหนีไฟ ST1	1	B1				/		
19	หม้อบินไดหนีไฟ ST2	1	B1				/		
20	ถ่านจอวงจรตัวที่ 1	1	B				/		
21	ถ่านจอวงจรตัวที่ 1	1	1				/		
22	หม้อห้อง MDB	1	1				/		
23	ประตูลูกน้ำห้องน้ำชาย	1	1	/		/		/	
24	ทางเดินส่วนกลาง	1	2	/		/		/	
25	หม้อบินไดหนีไฟ ST1	1	2				/		
26	ถ่านจอวงจรตัวที่ 1	1	2				/		
27	ถ่านจอวงจรตัวที่ 1	1	3	/		/		/	
28	หม้อบินไดหนีไฟ ST1	1	3				/		
29	หม้อบินไดหนีไฟ ST2	1	3				/		
30	โถงทางเดิน	1	4				/		
31	หม้อบินไดหนีไฟ ST1	1	4				/		
32	หม้อบินไดหนีไฟ ST2	1	4				/		
33	โถงทางเดิน	1	5				/		
34	หม้อบินไดหนีไฟ ST1	1	5				/		
35	หม้อบินไดหนีไฟ ST2	1	5				/		
36	โถงทางเดิน	1	6				/		
37	หม้อบินไดหนีไฟ ST1	1	6				/		
38	หม้อบินไดหนีไฟ ST2	1	6				/		
39	โถงทางเดิน	1	7				/		
40	หม้อบินไดหนีไฟ ST1	1	7				/		
41	หม้อบินไดหนีไฟ ST2	1	7				/		
42	โถงทางเดิน	1	8				/		
43	หม้อบินไดหนีไฟ ST1	1	8				/		
44	หม้อบินไดหนีไฟ ST2	1	8				/		
45	โถงทางเดิน	1	9				/		
46	หม้อบินไดหนีไฟ ST1	1	9				/		
47	หม้อบินไดหนีไฟ ST2	1	9				/		
48	โถงทางเดิน	1	10				/		
49	หม้อบินไดหนีไฟ ST1	1	10	/		/		/	
50	หม้อบินไดหนีไฟ ST2	1	10				/		
51	โถงทางเดิน	1	11	/		/		/	
52	หม้อบินไดหนีไฟ ST1	1	11				/		แสงอ่อน
53	หม้อบินไดหนีไฟ ST2	1	11	/		/		/	
54	โถงทางเดิน	1	12				/		
55	หม้อบินไดหนีไฟ ST1	1	12				/		
56	หม้อบินไดหนีไฟ ST2	1	12				/		

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (2/2)

เดือนกันยายน 2568

สถานะการตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (Exit Light) ประจำเดือน กันยายน

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติทิ้งนี้			
57	โคมไฟเดิน	1	12A				/		
58	หนีบันไดหนีไฟ ST1	1	12A				/		
59	หนีบันไดหนีไฟ ST2	1	12A				/		
60	โคมไฟเดิน	1	14				/		
61	หนีบันไดหนีไฟ ST1	1	14				/		
62	หนีบันไดหนีไฟ ST2	1	14				/		
63	โคมไฟเดิน	1	15	/		/	/	/	
64	หนีบันไดหนีไฟ ST1	1	15				/		
65	หนีบันไดหนีไฟ ST2	1	15				/		
66	โคมไฟเดิน	1	16				/		
67	หนีบันไดหนีไฟ ST1	1	16				/		
68	หนีบันไดหนีไฟ ST2	1	16				/		
69	โคมไฟเดิน	1	17				/		
70	หนีบันไดหนีไฟ ST1	1	17				/		
71	หนีบันไดหนีไฟ ST2	1	17				/		
72	โคมไฟเดิน	1	18				/		
73	หนีบันไดหนีไฟ ST1	1	18				/		
74	หนีบันไดหนีไฟ ST2	1	18				/		
75	หนีบันไดหนีไฟ ST1	1	19				/		
76	หนีบันไดหนีไฟ ST2	1	19				/		
77	หนีบันไดหนีไฟ ST1	1	20				/		
78	หนีบันไดหนีไฟ ST2	1	20				/		
79	หนีบันไดหนีไฟ ST1	1	21				/		
80	หนีบันไดหนีไฟ ST2	1	21				/		
81	หนีบันไดหนีไฟ ST1	1	22	/		/	/	/	
82	หนีบันไดหนีไฟ ST2	1	22				/		
83	หนีบันไดหนีไฟ ST1	1	23	/		/	/	/	
84	หนีบันไดหนีไฟ ST2	1	23	/		/	/	/	
85	โคมไฟเดิน	1	23				/		
86	หนีบันไดหนีไฟ ST1	1	M1				/		
87	หนีบันไดหนีไฟ ST2	1	M1				/		
ชนิดของป้ายหนีไฟ		CODE ป้ายหนีไฟ		จำนวน					
ชนิด 1		EF 001 ผังผ้า	3 ตัว						
ชนิด 2		SD 003 ผังผ้า	4 ตัว						
ชนิด 3		EF 001 แบบ กล่อง	5 ตัว						
จำนวนที่ชำรุดทั้งหมด 12 ตัว									
หมายเหตุ อับเขตล่าสุดวันที่ 29 กันยายน 2568									

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (1/2)

เดือนตุลาคม 2568




สถานะการตรวจเช็ค Emergency light (เดือน ตุลาคม)

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งใหม่			
1	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B4				/		
2	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B4				/		
3	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B4				/		
4	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B4				/		
5	ห้อง Fire Pump	1	B4				/		
6	หน้าลิฟท์โดยสาร	1	B4				/		
7	บันไดหนีไฟ ST1	1	B4				/		
8	บันไดหนีไฟ ST2	1	B4				/		
9	หน้าลิฟท์ขนส่งของ	1	B4				/		
10	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B3				/		
11	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B3				/		
12	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B3				/		
13	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B3				/		
14	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B3				/		
15	หน้าลิฟท์โดยสาร	1	B3				/		
16	บันไดหนีไฟ ST1	1	B3				/	/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
17	บันไดหนีไฟ ST2	1	B3				/		
18	หน้าลิฟท์ขนส่งของ	1	B3				/		
19	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B2				/		
20	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B2				/		
21	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B2				/		
22	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B2				/		
23	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B2				/		
24	หน้าลิฟท์โดยสาร	1	B2				/		
25	บันไดหนีไฟ ST1	1	B2				/	/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
26	บันไดหนีไฟ ST2	1	B2				/		
27	หน้าลิฟท์ขนส่งของ	1	B2				/		
28	ลานจอดรถตัวที่ 5	1	B1				/		
29	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	B1				/		
30	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B1				/		
31	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B1				/		
32	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B1				/		
33	หน้าลิฟท์โดยสาร	1	B1				/		
34	บันไดหนีไฟ ST1	1	B1				/	/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
35	บันไดหนีไฟ ST2	1	B1				/		
36	หน้าลิฟท์ขนส่งของ	1	B1				/		
37	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	1B				/		
38	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	1B				/		
39	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	1				/		
40	ห้อง Generator	1	1				/		
41	หน้าลิฟท์ขนส่งของ	1	1				/		
42	บันไดหนีไฟ ST1 ตัวที่1	1	1				/	/	ไม่มี
43	บันไดหนีไฟ ST2 ตัวที่2	1	1				/		
44	ห้องน้ำชาย	1	1				/		
45	ห้อง MDB	1	1				/		
46	หน้าลิฟท์ขนส่งของ	1	2				/		
47	บันไดหนีไฟ ST1	1	2				/		
48	บันไดหนีไฟ ST2	1	2				/		
49	ทางเดินส่วนกลาง	1	2				/		
50	ทางเข้าประตู ST1	1	* 2				/		
51	ห้องช่างตัวที่ 1	1	2				/		
52	ห้องช่างตัวที่ 2	1	2				/		
53	ห้องเก็บของ	1	2				/	/	รุ่นเก่า แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ
54	ลานจอดรถตัวที่ 4	1	2				/		
55	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	2				/		
56	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	2				/		
57	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	2				/		

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (2/2)

เดือนตุลาคม 2568

สถานะการตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (Exit Light) ประจำเดือน ตุลาคม

No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งนี้			
57	หน้าประตูทางขึ้นชั้น 12A-14	1	12		/			/	
58	โถงทางเดิน	1	12A				/		
59	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	12A				/		
60	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	12A				/		
61	โถงทางเดิน	1	14				/		
62	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	14				/		
63	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	14				/		
64	โถงทางเดิน	1	15		/			/	
65	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	15				/		
66	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	15				/		
67	โถงทางเดิน	1	16				/		
68	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	16				/		
69	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	16				/		
70	โถงทางเดิน	1	17				/		
71	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	17				/		
72	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	17				/		
73	โถงทางเดิน	1	18				/		
74	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	18				/		
75	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	18				/		
76	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	19				/		
77	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	19				/		
78	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	20				/		
79	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	20				/		
80	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	21				/		
81	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	21				/		
82	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	22		/			/	
83	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	22				/		
84	หน้าประตูลิฟท์ชั้นของ	1	23		/		/	/	
85	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	23		/		/	/	
86	โถงทางเดิน	1	23				/		
87	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	M1				/		
88	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	M1				/		
ชนิดของป้ายหนีไฟ		CODE ป้ายหนีไฟ		จำนวน					
ชนิด1		EF 001 ผังผ้า		3 ตัว					
ชนิด2		SD 003 ผังผ้า		3 ตัว					
ชนิด3		EF 001 แบบ กล่อง		6 ตัว					
จำนวนที่ชำรุดทั้งหมด 12 ตัว									
หมายเหตุ อัปเดตล่าสุดวันที่ 29 กรกฎาคม 2568									

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (1/2)

เดือนพฤศจิกายน 2568




สถานะการตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (Exit Light) ประจำเดือน พฤศจิกายน

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ซ่อมบำรุงครั้งใหม่			
1	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B4				/		
2	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B4				/		
3	หนีบันไดหนีไฟ ST1	1	B4				/		
4	หนีบันไดหนีไฟ ST2	1	B4				/		
5	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B3				/		
6	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B3				/		
7	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B3				/		
8	หนีบันไดหนีไฟ ST1	1	B3	*			/		
9	หนีบันไดหนีไฟ ST2	1	B3				/		
10	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B2				/		
11	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B2				/		
12	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B2				/		
13	หนีบันไดหนีไฟ ST1	1	B2				/		
14	หนีบันไดหนีไฟ ST2	1	B2				/		
15	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B1				/		
16	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B1				/		
17	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B1				/		
18	หนีบันไดหนีไฟ ST1	1	B1				/		
19	หนีบันไดหนีไฟ ST2	1	B1				/		
20	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B1				/		
21	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	1				/		
22	หนีบันไดหนีไฟ MDB	1	1				/		
23	ประตูหนีบันไดหนีไฟ	1	1				/		
24	ทางเดินส่วนกลาง	1	2				/		
25	หนีบันไดหนีไฟ ST1	1	2				/		
26	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	2				/		
27	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	3	/			/		
28	หนีบันไดหนีไฟ ST1	1	3				/		
29	หนีบันไดหนีไฟ ST2	1	3				/		
30	โถงทางเดิน	1	4				/		
31	หนีบันไดหนีไฟ ST1	1	4				/		
32	หนีบันไดหนีไฟ ST2	1	4				/		
33	โถงทางเดิน	1	5				/		
34	หนีบันไดหนีไฟ ST1	1	5				/		
35	หนีบันไดหนีไฟ ST2	1	5				/		
36	โถงทางเดิน	1	6				/		
37	หนีบันไดหนีไฟ ST1	1	6				/		
38	หนีบันไดหนีไฟ ST2	1	6				/		
39	โถงทางเดิน	1	7				/		
40	หนีบันไดหนีไฟ ST1	1	7				/		
41	หนีบันไดหนีไฟ ST2	1	7				/		
42	โถงทางเดิน	1	8				/		
43	หนีบันไดหนีไฟ ST1	1	8				/		
44	หนีบันไดหนีไฟ ST2	1	8				/		
45	โถงทางเดิน	1	9				/		
46	หนีบันไดหนีไฟ ST1	1	9				/		
47	หนีบันไดหนีไฟ ST2	1	9				/		
48	โถงทางเดิน	1	10				/		
49	หนีบันไดหนีไฟ ST1	1	10				/		
50	หนีบันไดหนีไฟ ST2	1	* 10				/		
51	โถงทางเดิน	1	11				/		
52	หนีบันไดหนีไฟ ST1	1	11				/		
53	หนีบันไดหนีไฟ ST2	1	11				/		
54	โถงทางเดิน	1	12				/		
55	หนีบันไดหนีไฟ ST1	1	12				/		
56	หนีบันไดหนีไฟ ST2	1	12				/		

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (2/2)

เดือนพฤศจิกายน 2568

สถานะการตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (Exit Light) ประจำเดือน พฤศจิกายน

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติทิ้ง			
57	หน้าประตูทางขึ้นชั้น 12A-14	1	12				/		
58	โถงทางเดิน	1	12A				/		
59	หน้าบัน ไลทนีไฟ ST1	1	12A				/		
60	หน้าบัน ไลทนีไฟ ST2	1	12A				/		
61	โถงทางเดิน	1	14				/		
62	หน้าบัน ไลทนีไฟ ST1	1	14				/		
63	หน้าบัน ไลทนีไฟ ST2	1	14				/		
64	โถงทางเดิน	1	15	*			/		
65	หน้าบัน ไลทนีไฟ ST1	1	15				/		
66	หน้าบัน ไลทนีไฟ ST2	1	15				/		
67	โถงทางเดิน	1	16				/		
68	หน้าบัน ไลทนีไฟ ST1	1	16				/		
69	หน้าบัน ไลทนีไฟ ST2	1	16				/		
70	โถงทางเดิน	1	17				/		
71	หน้าบัน ไลทนีไฟ ST1	1	17				/		
72	หน้าบัน ไลทนีไฟ ST2	1	17				/		
73	โถงทางเดิน	1	18				/		
74	หน้าบัน ไลทนีไฟ ST1	1	18				/		
75	หน้าบัน ไลทนีไฟ ST2	1	18				/		
76	หน้าบัน ไลทนีไฟ ST1	1	19				/		
77	หน้าบัน ไลทนีไฟ ST2	1	19				/		
78	หน้าบัน ไลทนีไฟ ST1	1	20				/		
79	หน้าบัน ไลทนีไฟ ST2	1	20				/		
80	หน้าบัน ไลทนีไฟ ST1	1	21				/		
81	หน้าบัน ไลทนีไฟ ST2	1	21				/		
82	หน้าบัน ไลทนีไฟ ST1	1	22				/		
83	หน้าบัน ไลทนีไฟ ST2	1	22				/		
84	หน้าประตูลิฟท์ชั้นของ	1	23				/		
85	หน้าบัน ไลทนีไฟ ST1	1	23	/		/	/	/	
86	โถงทางเดิน	1	23				/		
87	หน้าบัน ไลทนีไฟ ST1	1	M1				/		
88	หน้าบัน ไลทนีไฟ ST2	1	M1				/		
ชนิดของป้ายหนีไฟ		CODE ป้ายหนีไฟ	จำนวน						
ชนิด 1		EF 001 ผังฟ้า	1 ตัว						
ชนิด 2		SD 003 ผังฟ้า							
ชนิด 3		EF 001 แบบ กล่อง	1 ตัว						
จำนวนที่ขำรดทั้งหมด 12 ตัว									
หมายเหตุ อีพเคทล่าสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568									

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (1/2)

เดือนธันวาคม 2568




สถานะการตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (Exit Light) ประจำเดือน ธันวาคม

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งนี้			
1	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B4				/		
2	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B4				/		
3	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	B4				/		
4	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	B4				/		
5	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B3				/		
6	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B3				/		
7	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B3				/		
8	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	B3				/		
9	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	B3				/		
10	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B2				/		
11	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B2				/		
12	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B2				/		
13	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	B2				/		
14	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	B2				/		
15	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B1				/		
16	ลานจอดรถตัวที่ 2	1	B1				/		
17	ลานจอดรถตัวที่ 3	1	B1				/		
18	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	B1				/		
19	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	B1				/		
20	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	B3				/		
21	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	1				/		
22	หน้าห้อง MDB	1	1				/		
23	ประตูหน้าห้องน้ำชา	1	1				/		
24	ทางเดินสวนกลาง	1	2				/		
25	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	2				/		
26	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	2				/		
27	ลานจอดรถตัวที่ 1	1	3				/		
28	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	3				/		
29	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	3				/		
30	โถงทางเดิน	1	4				/		
31	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	4				/		
32	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	4				/		
33	โถงทางเดิน	1	5				/		
34	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	5				/		
35	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	5				/		
36	โถงทางเดิน	1	6				/		
37	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	6				/		
38	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	6				/		
39	โถงทางเดิน	1	7				/		
40	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	7				/		
41	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	7				/		
42	โถงทางเดิน	1	8				/		
43	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	8				/		
44	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	8				/		
45	โถงทางเดิน	1	9				/		
46	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	9				/		
47	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	9				/		
48	โถงทางเดิน	1	10				/		
49	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	10				/		
50	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	10				/		
51	โถงทางเดิน	1	11				/		
52	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	11				/		
53	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	11				/		
54	โถงทางเดิน	1	12				/		
55	หน้าบันไคหนีไฟ ST1	1	12				/		
56	หน้าบันไคหนีไฟ ST2	1	12				/		

เอกสารตรวจสอบระบบป้ายบอกทางหนีไฟ (2/2)

เดือนธันวาคม 2568

สถานะการตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (Exit Light) ประจำเดือน ธันวาคม

ลำดับ No.	รายการ Detail	จำนวน QTY.	สถานที่ Location	สถานะ Status			ปกติ	ไม่ปกติ	หมายเหตุ Remark
				จัดซื้อเครื่องใหม่	เปลี่ยนแบตเตอรี่	ขออนุมัติครั้งนี้			
57	หน้าประตูทางขึ้นชั้น 12A-14	1	12				/		
58	โถงทางเดิน	1	12A				/		
59	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	12A				/		
60	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	12A				/		
61	โถงทางเดิน	1	14				/		
62	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	14				/		
63	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	14				/		
64	โถงทางเดิน	1	15				/		
65	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	15				/		
66	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	15				/		
67	โถงทางเดิน	1	16				/		
68	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	16				/		
69	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	16				/		
70	โถงทางเดิน	1	17				/		
71	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	17				/		
72	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	17				/		
73	โถงทางเดิน	1	18				/		
74	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	18				/		
75	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	18				/		
76	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	19				/		
77	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	19				/		
78	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	20				/		
79	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	20				/		
80	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	21				/		
81	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	21				/		
82	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	22	/		/		/	
83	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	22				/		
84	หน้าประตูลิฟท์ของ	1	23				/		
85	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	23	/		/		/	
86	โถงทางเดิน	1	23				/		
87	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	1	M1				/		
88	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	1	M1				/		
ชนิดของป้ายหนีไฟ		CODE ป้ายหนีไฟ	จำนวน						
ชนิด1		EF 001 ฟังฟ้า	2 ตัว						
ชนิด2		SD 003 ฟังฟ้า	1 ตัว						
ชนิด3		EF 001 แบบ ก๊อปปี้							
จำนวนที่ชำรุดทั้งหมด 3 ตัว									
หมายเหตุ อัปเดตล่าสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568									