



ภาคผนวก ข-6
เอกสารตรวจสอบที่ระบายน้ำและระบบน้ำดีภายในอาคาร

เอกสารตรวจสอบที่ระบายน้ำและระบบน้ำดีภายในอาคาร
เดือนกรกฎาคม 2568


เอกสารตรวจสอบที่ระบายน้ำและระบบน้ำดีภายในอาคาร
เดือนกรกฎาคม.....

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ
Month / เดือนกรกฎาคม.....

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดมิเนียม

| วันที่ | การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ | | | | | | | | | | | | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|--------|---|---------|---|---------|--|---------|-----------|---------|-------------|---------|---------------------|---------|------------|----------|
| | ตรวจสอบไม่ให้เศษขยะ เศษใบไม้ ไปอุดตันในท่อระบายน้ำ | | ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำ ของโครงการ | | ตรวจสอบให้มีการทำความสะอาด และขูดลอกตะกอนจากท่อ ระบายน้ำ และบ่อน้ำดีของโครงการ | | Roof tank | | Tank ใต้ดิน | | รางระบายน้ำรอบอาคาร | | | |
| | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | | |
| 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 9 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 10 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 11 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 12 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 13 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 14 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 15 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 16 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 17 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 18 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 19 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 20 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 21 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 22 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 23 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 24 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 25 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 26 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 27 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 28 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 29 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 30 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 31 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |

Note : Please Mark N/A if not application / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล /ปกติ, X ไม่ปกติ



เอกสารตรวจสอบท่อบายน้ำและระบบน้ำภายในอาคาร

เดือนสิงหาคม 2568

การตรวจสอบระบบการทำงานของระบบจ่ายน้ำและท่อประปา

เดือน สิงหาคม

การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดมิเนียม

Month / เดือน สิงหาคม


| ชั้น | การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา | | | | | | | | | | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|------|---|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|----------------------|---------|-----------------------|---------|------------|----------|
| | มิเตอร์น้ำเข้าโครงการ | | มิเตอร์น้ำห้องลูกค้า | | ท่อที่เดินภายในอาคาร | | ท่อห้อง Booster Pump | | ท่อห้อง Transfer Pump | | | |
| | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | | |
| 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 9 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 10 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 11 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 12 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 13 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 14 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 15 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 16 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 17 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 19 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 20 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 21 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 22 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 23 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |

Note : Please Mark N/A if not application / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / ปกติ, X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย



เอกสารตรวจสอบที่ระบายน้ำและระบบน้ำภายในอาคาร
เดือนกันยายน 2568

เอกสารตรวจสอบที่ระบายน้ำและระบบน้ำภายในอาคาร
เดือน กันยายน

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ
Month / เดือน กันยายน

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดมิเนียม

| วันที่ | การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ | | | | | | | | | | | | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ | | |
|--------|--|---------|---------------------------|---------|------------|---------|---|---------|-----------|---------|-------------|---------|------------|----------|---------------------|---------|
| | ตรวจสอบไม่ให้เศษขยะ เศษใบไม้ ไปอุดตันที่ท่อระบายน้ำ | | ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำ | | ของโครงการ | | ตรวจสอบให้มีการทำความสะอาด และขุดลอกเศษตะกอนจากท่อ ระบายน้ำและบ่อพักน้ำของโครงการ | | Roof tank | | Tank ใต้ดิน | | | | รางระบายน้ำรอบอาคาร | |
| | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | | | ปกติ | ไม่ปกติ |
| 1 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 2 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 3 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 4 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 5 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 6 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 7 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 8 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 9 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 10 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 11 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 12 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 13 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 14 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 15 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 16 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 17 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 18 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 19 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 20 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 21 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 22 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 23 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 24 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 25 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 26 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 27 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 28 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 29 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 30 | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | |



เอกสารตรวจสอบที่ระบายน้ำและระบบน้ำภายในอาคาร
เดือนตุลาคม 2568

เอกสารตรวจสอบที่ระบายน้ำและระบบน้ำภายในอาคาร

เดือน ตุลาคม 68

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ
Month / เดือน ตุลาคม

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดมิเนียม

| วันที่ | การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ | | | | | | | | | | | | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ | | |
|--------|---|---------|---------------------------|---------|------------|---------|---|---------|-----------|---------|-------------|---------|------------|----------|---------------------|---------|
| | ตรวจสอบบ่อน้ำดีที่มีลักษณะ เสร็จไปไม่ ไปจุดอื่นในท่อระบายน้ำ | | ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำ | | ของโครงการ | | ตรวจสอบให้มีการทำความสะอาด และดูแลจนกระทั่งก่อนจะทิ้ง ระบายน้ำและบ่อน้ำพักน้ำของโครงการ | | Roof tank | | Tank ใต้ดิน | | | | วางระบายน้ำรอบอาคาร | |
| | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | | | ปกติ | ไม่ปกติ |
| 1 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 2 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 3 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 4 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 5 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 6 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 7 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 8 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 9 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 10 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 11 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 12 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 13 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 14 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 15 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 16 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 17 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 18 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 19 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 20 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 21 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 22 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 23 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 24 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 25 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 26 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 27 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 28 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 29 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 30 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |
| 31 | / | | / | | / | | / | | / | | / | | | | | |

Note : Please Mark N/A if not application / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / ปกติ, X ไม่ปกติ



เอกสารตรวจสอบท่อระบายน้ำและระบบน้ำภายในอาคาร
เดือนพฤศจิกายน 2568


เอกสารตรวจสอบท่อระบายน้ำและระบบน้ำภายในอาคาร
เดือนพฤศจิกายน 2568.....

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ
Month / เดือนพฤศจิกายน 2568.....

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดมิเนียม

| วันที่ | การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ | | | | | | | | | | | | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|--------|--|---------|---|---------|--|---------|-----------|---------|-------------|---------|--------------------|---------|-------------|----------|
| | ตรวจสอบไม่ให้เศษขยะ เศษใบไม้ ไปอุดตันที่ท่อระบายน้ำ | | ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำ ของโครงการ | | ตรวจสอบให้มีการทำความสะอาด และขุดลอกตะกอนจากท่อ ระบายน้ำ และบ่อน้ำพักน้ำของโครงการ | | Roof tank | | Tank ใต้ดิน | | วางระบบน้ำรอบอาคาร | | | |
| | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | | |
| 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | <div></div> | |
| 2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 9 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 10 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 11 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 12 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 13 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 14 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 15 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 16 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 17 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 18 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 19 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 20 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 21 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 22 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 23 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 24 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 25 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 26 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 27 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 28 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 29 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 30 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | |

Note : Please Mark N/A if not application / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล /ปกติ, X ไม่ปกติ



เอกสารตรวจสอบท่อระบายน้ำและระบบน้ำดีภายในอาคาร
เดือนธันวาคม 2568

เอกสารตรวจสอบท่อระบายน้ำและระบบน้ำดีภายในอาคาร
เดือน ธันวาคม 69

การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ
Month / เดือน ธันวาคม 69

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดมิเนียม

| วันที่ | การตรวจสอบบ่อน้ำดีและรางระบายน้ำ | | | | | | | | | | | | ผู้ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|--------|---|---------|-------------------------------------|---------|--|---------|-----------|---------|--------------|---------|---------------------|---------|------------|----------|
| | ตรวจสอบไม่ให้เศษขยะ เติมน้ำไปไม่ได้ตันในท่อระบายน้ำ | | ตรวจสอบสภาพของท่อระบายน้ำของโครงการ | | ตรวจสอบให้มีการทำความสะอาดและปล่อยกลิ่นจากท่อระบายน้ำและบ่อน้ำดีของโครงการ | | Roof tank | | Tank ได้เดิน | | วางระบายน้ำรอบอาคาร | | | |
| | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | ปกติ | ไม่ปกติ | | |
| 1 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 2 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 3 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 4 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 5 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 6 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 7 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 8 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 9 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 10 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 11 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 12 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 13 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 14 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 15 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 16 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 17 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 18 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 19 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 20 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 21 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 22 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 23 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 24 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 25 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 26 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 27 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 28 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 29 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 30 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |
| 31 | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | |

Note : Please Mark N/A If not application / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล /ปกติ, X ไม่ปกติ