



ภาคผนวก ข-12
เอกสารการตรวจสอบเส้นทางหนีไฟและ
การตรวจสอบช่องหน้าต่างทางธรรมชาติ

การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟและการตรวจสอบช่องหน้าต่างทางธรรมชาติ
เดือนกรกฎาคม 2568


การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟและการตรวจสอบช่องหน้าต่างทางธรรมชาติ
เดือน กรกฎาคม

การตรวจสอบช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู รายเดือน
Month / เดือน กรกฎาคม

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดมิเนียม

ชั้น	ช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู				ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	การตรวจสอบช่องหน้าต่าง ธรรมชาติและประตู ST1		การตรวจสอบช่องหน้าต่าง ธรรมชาติและประตู ST2			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
G	✓		✓			
1	✓		✓			
2	✓		✓			
3	✓		✓			
4	✓		✓			
5	✓		✓			
6	✓		✓			
7	✓		✓			
8	✓		✓			
9	✓		✓			
10	✓		✓			
11	✓		✓			
12	✓		✓			
13	✓		✓			
14	✓		✓			
15	✓		✓			
16	✓		✓			
17	✓		✓			
18	✓		✓			
19	✓		✓			
20	✓		✓			
21	✓		✓			
22	✓		✓			
23	✓		✓			
M1	✓		✓			
M2	✓		✓			

Note : Please Mark N/A If not application / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล /ปกติ, X ไม่ปกติ



การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟและการตรวจสอบช่องหน้าต่างทางธรรมชาติ
เดือนสิงหาคม 2568

การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟและการตรวจสอบช่องหน้าต่างทางธรรมชาติ
เดือน สิงหาคม


การตรวจสอบช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู รายเดือน

Month / เดือน สิงหาคม

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดมิเนียม

ชั้น	ช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู				ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	การตรวจสอบช่องหน้าต่าง ธรรมชาติและประตู ST1		การตรวจสอบช่องหน้าต่าง ธรรมชาติและประตู ST2			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
G	✓		✓			
1	✓		✓			
2	✓		✓			
3	✓		✓			
4	✓		✓			
5	✓		✓			
6	✓		✓			
7	✓		✓			
8	✓		✓			
9	✓		✓			
10	✓		✓			
11	✓		✓			
12	✓		✓			
13	✓		✓			
14	✓		✓			
15	✓		✓			
16	✓		✓			
17	✓		✓			
18	✓		✓			
19	✓		✓			
20	✓		✓			
21	✓		✓			
22	✓		✓			
23	✓		✓			
M1	✓		✓			
M2	✓		✓			

Note : Please Mark N/A if not application / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล /ปกติ, X ไม่ปกติ



การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟและการตรวจสอบช่องหน้าต่างทางธรรมชาติ
เดือนกันยายน 2568

การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟและการตรวจสอบช่องหน้าต่างทางธรรมชาติ
เดือน กันยายน


การตรวจสอบช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู รายเดือน

Month / เดือน กันยายน

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดเนียม

ชั้น	ช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู				ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	การตรวจสอบช่องหน้าต่าง ธรรมชาติและประตู STA		การตรวจสอบช่องหน้าต่าง ธรรมชาติและประตู ST2			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
G	✓		✓			
1	✓		✓			
2	✓		✓			
3	✓		✓			
4	✓		✓			
5	✓		✓			
6	✓		✓			
7	✓		✓			
8	✓		✓			
9	✓		✓			
10	✓		✓			
11	✓		✓			
12	✓		✓			
13	✓		✓			
14	✓		✓			
15	✓		✓			
16	✓		✓			
17	✓		✓			
18	✓		✓			
19	✓		✓			
20	✓		✓			
21	✓		✓			
22	✓		✓			
23	✓		✓			
M1	✓		✓			
M2	✓		✓			

Note : Please Mark N/A if not application / Normal X Abnormal / กรุณาใช้ N/A ถ้าไม่ใช้ตามปกติ X ไม่ปกติ



การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟและการตรวจสอบช่องหน้าต่างทางธรรมชาติ
เดือนตุลาคม 2568

การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟและการตรวจสอบช่องหน้าต่างทางธรรมชาติ

เดือน ตุลาคม 68


การตรวจสอบช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู รายเดือน

Month / เดือน ตุลาคม

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดมิเนียม

ชั้น	ช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู				ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	การตรวจสอบช่องหน้าต่าง ธรรมชาติและประตู ST1		การตรวจสอบช่องหน้าต่าง ธรรมชาติและประตู ST2			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
G	✓		✓			
1	✓		✓			
2	✓		✓			
3	✓		✓			
4	✓		✓			
5	✓		✓			
6	✓		✓			
7	✓		✓			
8	✓		✓			
9	✓		✓			
10	✓		✓			
11	✓		✓			
12	✓		✓			
13	✓		✓			
14	✓		✓			
15	✓		✓			
16	✓		✓			
17	✓		✓			
18	✓		✓			
19	✓		✓			
20	✓		✓			
21	✓		✓			
22	✓		✓			
23	✓		✓			
M1	✓		✓			
M2	✓		✓			

Note : Please Mark N/A if not application / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล ปกติ, X ไม่ปกติ



การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟและการตรวจสอบช่องหน้าต่างทางธรรมชาติ
เดือนพฤศจิกายน 2568

การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟและการตรวจสอบช่องหน้าต่างทางธรรมชาติ
เดือนพฤศจิกายน 2568.....


การตรวจสอบช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู รายเดือน

Month / เดือนพฤศจิกายน.....

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดเนียม

ชั้น	ช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู				ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	การตรวจสอบช่องหน้าต่าง ธรรมชาติและประตู ST1		การตรวจสอบช่องหน้าต่าง ธรรมชาติและประตู ST2			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
G	✓		✓			
1	✓		✓			
2	✓		✓			
	✓		✓			
4	✓		✓			
5	✓		✓			
6	✓		✓			
7	✓		✓			
8	✓		✓			
9	✓		✓			
10	✓		✓			
11	✓		✓			
12	✓		✓			
13	✓		✓			
14	✓		✓			
15	✓		✓			
16	✓		✓			
17	✓		✓			
18	✓		✓			
	✓		✓			
20	✓		✓			
21	✓		✓			
22	✓		✓			
23	✓		✓			
M1	✓		✓			
M2	✓		✓			

Note : Please Mark N/A if not application / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล /ปกติ, X ไม่ปกติ



การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟและการตรวจสอบช่องหน้าต่างทางธรรมชาติ
เดือนธันวาคม 2568

การตรวจสอบเส้นทางหนีไฟและการตรวจสอบช่องหน้าต่างทางธรรมชาติ

เดือน ธันวาคม 68

การตรวจสอบช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู รายเดือน

Month / เดือน ธันวาคม 68

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดมิเนียม

ชั้น	ช่องหน้าต่างธรรมชาติและประตู				ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	การตรวจสอบช่องหน้าต่าง ธรรมชาติและประตู ST1		การตรวจสอบช่องหน้าต่าง ธรรมชาติและประตู ST2			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
G	✓		✓			
1	✓		✓			
2	✓		✓			
3	✓		✓			
4	✓		✓			
5	✓		✓			
6	✓		✓			
7	✓		✓			
8	✓		✓			
9	✓		✓			
10	✓		✓			
11	✓		✓			
12	✓		✓			
13	✓		✓			
14	✓		✓			
15	✓		✓			
16	✓		✓			
17	✓		✓			
18	✓		✓			
19	✓		✓			
20	✓		✓			
21	✓		✓			
22	✓		✓			
23	✓		✓			
M1	✓		✓			
M2	✓		✓			

Note : Please Mark N/A if not application / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล /ปกติ, X ไม่ปกติ

