



ภาคผนวก ข-5
เอกสารตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำและท่อประปา

เอกสารตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำและท่อประปา
เดือนกรกฎาคม 2568

การตรวจสอบระบบการทำงานของระบบจ่ายน้ำและท่อประปา

เดือน กรกฎาคม


การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดมิเนียม

Month / เดือน กรกฎาคม

ชั้น	การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา										ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	มิเตอร์น้ำเข้าโครงการ		มิเตอร์น้ำห้องลูกค้า		ท่อที่เดินภายในชารน้ำ		ท่อห้อง Booster Pump		ท่อห้อง Transfer Pump			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓		✓		✓		✓		✓			
2	✓		✓		✓		✓		✓			
3	✓		✓		✓		✓		✓			
4	✓		✓		✓		✓		✓			
5	✓		✓		✓		✓		✓			
6	✓		✓		✓		✓		✓			
7	✓		✓		✓		✓		✓			
8	✓		✓		✓		✓		✓			
9	✓		✓		✓		✓		✓			
10	✓		✓		✓		✓		✓			
11	✓		✓		✓		✓		✓			
12	✓		✓		✓		✓		✓			
13	✓		✓		✓		✓		✓			
14	✓		✓		✓		✓		✓			
15	✓		✓		✓		✓		✓			
16	✓		✓		✓		✓		✓			
17	✓		✓		✓		✓		✓			
18	✓		✓		✓		✓		✓			
19	✓		✓		✓		✓		✓			
20	✓		✓		✓		✓		✓			
21	✓		✓		✓		✓		✓			
22	✓		✓		✓		✓		✓			
23	✓		✓		✓		✓		✓			

Note : Please Mark N/A if not application / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล /ปกติ, X ไม่ปกติ



เอกสารตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำและท่อประปา

เดือนสิงหาคม 2568

การตรวจสอบระบบการทำงานของระบบจ่ายน้ำและท่อประปา

เดือน สิงหาคม


การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดมิเนียม

Month / เดือน สิงหาคม

ชั้น	การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา										ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	มิเตอร์น้ำเข้าโครงการ		มิเตอร์น้ำห้องลูกค้า		ท่อที่เดินภายในอาคาร		ท่อห้อง Booster Pump		ท่อห้อง Transfer Pump			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓		✓		✓		✓		✓			
2	✓		✓		✓		✓		✓			
3	✓		✓		✓		✓		✓			
4	✓		✓		✓		✓		✓			
5	✓		✓		✓		✓		✓			
6	✓		✓		✓		✓		✓			
7	✓		✓		✓		✓		✓			
8	✓		✓		✓		✓		✓			
9	✓		✓		✓		✓		✓			
10	✓		✓		✓		✓		✓			
11	✓		✓		✓		✓		✓			
12	✓		✓		✓		✓		✓			
13	✓		✓		✓		✓		✓			
14	✓		✓		✓		✓		✓			
15	✓		✓		✓		✓		✓			
16	✓		✓		✓		✓		✓			
17	✓		✓		✓		✓		✓			
18	✓		✓		✓		✓		✓			
19	✓		✓		✓		✓		✓			
20	✓		✓		✓		✓		✓			
21	✓		✓		✓		✓		✓			
22	✓		✓		✓		✓		✓			
23	✓		✓		✓		✓		✓			

Note : Please Mark N/A If not application / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / ปกติ, X ไม่ปกติ



เอกสารตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำและท่อประปา

เดือนกันยายน 2568

การตรวจสอบระบบการทำงานของระบบจ่ายน้ำและท่อประปา

เดือน กันยายน

การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดมิเนียม

Month / เดือน กันยายน

ชั้น	การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา										ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	มิเตอร์น้ำเข้าโครงการ		มิเตอร์น้ำห้องลูกค้า		ท่อที่เดินภายในอาคารน้ำ		ท่อห้อง Booster Pump		ท่อห้อง Transfer Pump			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓		✓		✓		✓		✓			
2	✓		✓		✓		✓		✓			
3	✓		✓		✓		✓		✓			
4	✓		✓		✓		✓		✓			
5	✓		✓		✓		✓		✓			
6	✓		✓		✓		✓		✓			
7	✓		✓		✓		✓		✓			
8	✓		✓		✓		✓		✓			
9	✓		✓		✓		✓		✓			
10	✓		✓		✓		✓		✓			
11	✓		✓		✓		✓		✓			
12	✓		✓		✓		✓		✓			
13	✓		✓		✓		✓		✓			
14	✓		✓		✓		✓		✓			
15	✓		✓		✓		✓		✓			
16	✓		✓		✓		✓		✓			
17	✓		✓		✓		✓		✓			
18	✓		✓		✓		✓		✓			
19	✓		✓		✓		✓		✓			
20	✓		✓		✓		✓		✓			
21	✓		✓		✓		✓		✓			
22	✓		✓		✓		✓		✓			
23	✓		✓		✓		✓		✓			

Note : Please Mark N/A If not application / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล /ปกติ, X ไม่ปกติ

Checked By : (ตรวจสอบโดย) Validated by : (ตรวจสอบโดย)

เอกสารตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำและท่อประปา

เดือนตุลาคม 2568

เอกสารตรวจสอบระบบประปา

เดือน ... ตุลาคม ... 64


การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดมิเนียม

Month / เดือน ... ตุลาคม ... 64

ชั้น	การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา										ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	มิเตอร์น้ำเข้าโครงการ		มิเตอร์น้ำห้องลูกค้า		ท่อที่เดินภายในอาคาร		ท่อห้อง Booster Pump		ท่อห้อง Transfer Pump			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/		/		/		/		/			
2	/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/			
9	/		/		/		/		/			
10	/		/		/		/		/			
11	/		/		/		/		/			
12	/		/		/		/		/			
13	/		/		/		/		/			
14	/		/		/		/		/			
15	/		/		/		/		/			
16	/		/		/		/		/			
17	/		/		/		/		/			
18	/		/		/		/		/			
19	/		/		/		/		/			
20	/		/		/		/		/			
21	/		/		/		/		/			
22	/		/		/		/		/			
23	/		/		/		/		/			

Note : Please Mark N/A if not application / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล /ปกติ, X ไม่ปกติ



เอกสารตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำและท่อประปา
เดือนพฤศจิกายน 2568

การตรวจสอบระบบการทำงานของระบบจ่ายน้ำและท่อประปา

เดือน พฤศจิกายน 2568

การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดมิเนียม

Month / เดือน พฤศจิกายน

ชั้น	การตรวจการแตก รั่วซึมของเส้นท่อน้ำประปา										ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	มิเตอร์น้ำเข้าโครงการ		มิเตอร์น้ำห้องลูกค้า		ท่อที่เดินภายในครัว/ห้องน้ำ		ท่อห้อง Booster Pump		ท่อห้อง Transfer Pump			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓		✓		✓		✓		✓		<div></div>	
2	✓		✓		✓		✓		✓			
3	✓		✓		✓		✓		✓			
4	✓		✓		✓		✓		✓			
5	✓		✓		✓		✓		✓			
6	✓		✓		✓		✓		✓			
7	✓		✓		✓		✓		✓			
8	✓		✓		✓		✓		✓			
9	✓		✓		✓		✓		✓			
10	✓		✓		✓		✓		✓			
11	✓		✓		✓		✓		✓			
12	✓		✓		✓		✓		✓			
13	✓		✓		✓		✓		✓			
14	✓		✓		✓		✓		✓			
15	✓		✓		✓		✓		✓			
16	✓		✓		✓		✓		✓			
17	✓		✓		✓		✓		✓			
	✓		✓		✓		✓		✓			
19	✓		✓		✓		✓		✓			
20	✓		✓		✓		✓		✓			
21	✓		✓		✓		✓		✓			
22	✓		✓		✓		✓		✓			
23	✓		✓		✓		✓		✓			

Note : Please Mark N/A If not application / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล /ปกติ, X ไม่ปกติ

Drawn By / วาดโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ตรวจสอบโดย

เอกสารตรวจสอบการทำงานของระบบจ่ายน้ำและท่อประปา
เดือนธันวาคม 2568

การตรวจสอบระบบการทำงานของระบบจ่ายน้ำและท่อประปา

เดือน สิงหาคม 66

การตรวจการเติมน้ำของเส้นท่อน้ำประปา

BUILDING / เวิร์ทค คอนโดมิเนียม

Month / เดือน สิงหาคม 66

ชั้น	การตรวจการเติมน้ำของเส้นท่อน้ำประปา										ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	มิเตอร์น้ำเข้าโครงการ		มิเตอร์น้ำห้องลูกค้า		ท่อที่เดินภายในอาคาร		ท่อห้อง Booster Pump		ท่อห้อง Transfer Pump			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	✓		✓		✓		✓		✓			
2	✓		✓		✓		✓		✓			
3	✓		✓		✓		✓		✓			
4	✓		✓		✓		✓		✓			
5	✓		✓		✓		✓		✓			
6	✓		✓		✓		✓		✓			
7	✓		✓		✓		✓		✓			
8	✓		✓		✓		✓		✓			
9	✓		✓		✓		✓		✓			
10	✓		✓		✓		✓		✓			
11	✓		✓		✓		✓		✓			
12	✓		✓		✓		✓		✓			
13	✓		✓		✓		✓		✓			
14	✓		✓		✓		✓		✓			
15	✓		✓		✓		✓		✓			
16	✓		✓		✓		✓		✓			
17	✓		✓		✓		✓		✓			
18	✓		✓		✓		✓		✓			
19	✓		✓		✓		✓		✓			
20	✓		✓		✓		✓		✓			
21	✓		✓		✓		✓		✓			
22	✓		✓		✓		✓		✓			
23	✓		✓		✓		✓		✓			

Note : Please Mark N/A if not application / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล /ปกติ, X ไม่ปกติ

