

ภาคผนวก ก.

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ของนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีไอ คิว ราชเทวี

ฉบับ

อ.ช.๑๓



หนังสือสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

สำนักงานที่ดินจังหวัดกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

วันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หนังสือสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด
ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ทะเบียนเลขที่ ๓ / ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่อนิติบุคคลอาคารชุด “นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี”
๒. มีวัตถุประสงค์นิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติว่า เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางและให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้
๓. ที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ เลขที่ ๕๑๕ หมู่ที่ - ตรอก/ซอย ถนน เพชรบุรี ตำบล/แขวง ถนนพญาไท อำเภอ/เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๕๑๐ โทรศัพท์ -

ลงชื่อ พนักงานเจ้าหน้าที่

(นายรุ่งโรจน์ วรรณเวช)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธัญญพร บุตรดี)

เจ้าพนักงานที่ดินปฏิบัติงาน

- 5 ต.ค. ๒๕๖3

แบบพิมพ์หมายเลข 4550

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดของนิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี

หน้า 46

รายชื่อผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด

[illegible]


ป.6

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา ๓๙
การตัดแปลงอาคาร คิว นมปาก

ตามแบบ กทม.๑ เลขรับที่ ๕๓
ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗

โดยยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๙ พ.ร.บ.
แบบ กทม.๖

ตามใบรับแจ้งจาก กทม.๖เดิม เลขที่ ๘/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗



ใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา ๓๙ พ.ร.บ.

เลขที่ ๕๓ / ๒๕๕๗ นายชัยลักษณ์ นันทนารสิริ

ได้รับแจ้งจาก บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน) โดย นายชานนท์ เรืองกฤตยา

เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๙๙/๑ หมู่ที่ ๑๔
ตรอก/ซอย หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนน บางนา-ตราด(กม.๑๐.๕) ตำบล/แขวง บางพลีใหญ่
อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ขอแจ้งความประสงค์จะทำการ ก่อสร้างและตัดแปลงอาคาร
ที่บ้านเลขที่ - หมู่ที่ - ตรอก/ซอย - ถนน เพชรบุรี
ตำบล/แขวง ถนนพญาไท อำเภอ/เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ ๒๔๙๘
เป็นที่ดินของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)
โดยยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น


ข้อ ๒ เป็นอาคาร อาคารชุดอยู่อาศัย(๓๒๓ ห้อง)
ชุดพาณิชย์(ร้านค้า ๑ ห้อง)

๒.๑ ชนิด ตึก ๓๗ ชั้น ชั้นลอย ๒ ชั้น จำนวน - หลัง เพื่อใช้เป็น จอดรถยนต์
พื้นที่ ๒๕,๒๔๗.๐๐ ม.๒ ที่จอดรถ ที่กั๊บริด และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน ๑๖๙ คัน
พื้นที่ ๘๗๐.๐๐ ม.๒ ที่ระบายน้ำยาว ๓๙๕.๐๐ เมตร

๒.๒ ชนิด - จำนวน - หลัง เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่ - ม.๒ ที่จอดรถ ที่กั๊บริด และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ม.๒

๒.๓ ชนิด - จำนวน - หลัง เพื่อใช้เป็น -
พื้นที่ - ม.๒ ที่จอดรถ ที่กั๊บริด และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน - คัน
พื้นที่ - ม.๒

(หน้า ๑ ของใบรับหนังสือแจ้งฯ กทม.๖ เลขที่ ๕๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗) ฉบับแก้ไข


(นายภัทรธรณ์ ทรรทรานนท์)
ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น - จ.ป. ๒๕๕๗

- ๒ -

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อ ๓ โดยมี

- | | |
|-------------------------------------|---|
| (๑) นายเพชร อุดวิชัย ว-สธ ๔๖๑ | เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ |
| (๒) นายดิเรก อัสสรตนะ ส-สธ ๑๑๓๕ | เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน |
| (๓) นายณัฐภูมิ สงวนวงษ์ วย.๑๔๒๓ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง |
| (๔) นายวิโรจน์ กำแพงแก้ว สย.๗๔๗๗ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง |
| (๕) นายอรรมณ กิ่งขจี วก.๕๐๐ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้ |
| (๖) นายชัยวิทย์ เสมอภาค สก.๓๓๔๙ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้ |
| (๗) นายเกษรา อีระโกเมน วส.๕๖ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง |
| (๘) นายชาติ ปัญญาพรวิทยา สย.๔๔๓๔ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง |
| (๙) นายอรรมณ กิ่งขจี วก.๕๐๐ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ |
| (๑๐) นายชัยวิทย์ เสมอภาค สก.๓๓๔๙ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์ |
| (๑๑) นายสุดใจ หิรัวัฒน์วงศ์ วฟก.๖๗๙ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า |
| (๑๒) นายสุรินทร์ เจริญจิตร สฟก.๒๙๘๓ | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า |
| (๑๓) นายจิรัช เทลามาติต วย.๑๑๑๕ | เป็นวิศวกรผู้รับรองการตรวจสอบงานออกแบบ |

ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จงาน..... ๗๓๐วันโดยจะเริ่มก่อนสร้างอาคาร/ตัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้อาคาร เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ และจะแล้วเสร็จเมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบ.....	๑๐๐,๙๘๙.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมท่อระบายน้ำ รื้อ เชื้อน กำแพงหรืออื่น ๆ	๔๘๕.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมทางวิ่งหรือที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร.....	๓๔๕.๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.....	๒๐.๐๐	บาท
รวมทั้งสิ้น.....	๑๐๑,๘๘๙.๐๐	บาท

- ๓ -

ข้อ ๖ ผู้ยื่นแจ้งต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

๖.๑ ผู้ยื่นแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘(๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๕

๖.๒ จะต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นหรือเทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นและฝุ่นละอองฟุ้งกระจายอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร กันด้วยอาคารสูงตลอดตั้งแต่ระดับดิน โดยยึดติดกับนั่งร้าน รอบนอกอาคาร ให้มีความสูงกว่าความสูงของอาคารขณะก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่าความสูงอาคารที่ได้รับอนุญาตและต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลาการก่อสร้าง

๖.๓ จะต้องจัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งของและต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละอองมลพิษและเสียงดังอันเกิดจากการก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างร่วงหล่น อันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและเป็นอันตรายแก่สุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

ข้อ ๗ ภายในหนึ่งร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเริ่มใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้แล้วแต่กรณี ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคารที่ได้แจ้งไว้ ผิดผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นแจ้งดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าว

ข้อ ๘ ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ดังนี้

๘.๑ การกระทำดังกล่าวเป็นการรบกวนที่สาธารณะ

๘.๒ การกระทำดังกล่าวเกี่ยวกับระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้าหรือที่สาธารณะ เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือ

๘.๓ การกระทำดังกล่าวเกี่ยวกับบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดหรือประเภทใดเป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ๕ -

ข้อ ๙ ผู้ยื่นแจ้งฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ข้อ ๑๐ ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือใช้อาคารให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้

ข้อ ๑๑ ผู้ยื่นแจ้งฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๑๑๐๗ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ออกให้ ณ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๗



(นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์)

รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักการโยธา
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

ตามหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ ตามแบบ กทม.๑ เลขรับที่ ๕๓.....

ลงวันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗.....

ราย บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน).....

- ๕ -

คำเตือน

๑. ถ้าผู้ยื่นแจ้งจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบแจ้ง หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ยื่นแจ้งกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ยื่นแจ้งฯ จะต้องระงับการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะมี ผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. ผู้ยื่นแจ้งฯ ที่ต้องจัดให้มีพื้นที่ หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบแจ้งฯ ฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถยนต์ ที่กักเก็บรถและทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้แจ้งให้กรุงเทพมหานครทราบ การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กักเก็บรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. เมื่อผู้ยื่นแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้กระทำการตามที่ได้แจ้งเสร็จแล้ว ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร นั้น และห้ามมิให้ใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ได้แจ้งไว้ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง

v.12



อ.ช.๑๐

หนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

หนังสือออกให้เพื่อแสดงว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนอาคารชุดตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามคำขอของผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคาร ชื่อ... บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ ๒/๒๕๕๙ วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีรายการ ดังนี้

๑. ชื่ออาคารชุด..... “ไอดีไอ คิว ราชเทวี”
๒. โฉนดที่ดินเลขที่..... ๒๙๙๘ ตำบล/แขวง..... ถนนพญาไท
อำเภอ/เขต..... ราชเทวี จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร
๓. จำนวนอาคาร..... ๑ หลัง
๔. จำนวนห้องชุด..... ๓๒๔ ห้องชุด
๕. บันทึกรายละเอียด(รายการทรัพย์สินส่วนกลาง เฉพาะทรัพย์สินส่วนกลางตามมาตรา ๑๕(๕),(๖),(๗))
ทรัพย์สินส่วนกลางปรากฏตามรายละเอียดแนบท้าย

๖. ทรัพย์สินบุคคล

ห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย	จำนวน..... ๓๒๓	ห้องชุด
ห้องชุดเพื่อประกอบการค้า	จำนวน..... ๑	ห้องชุด
ที่จอดรถส่วนบุคคล	จำนวน.....	คัน
อื่น ๆ.....		

ลงชื่อ..... พนักงานเจ้าหน้าที่

(นายธีรพงษ์ วรรณเวช)

เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง

6043

แบบที่: ๒๒๒/๒๕๖๒

หมวดที่ 5
ทรัพย์สินกลาง

ข้อ 18. ทรัพย์สินกลางของอาคารชุดจะ มีดังต่อไปนี้

1. ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด 1 อาคาร ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 2998 ตำบลถนนพญาไท อำเภอราชเทวี กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 1 ไร่ 2 งาน 30.4 ตารางวา
2. โครงสร้างชั้นรากฐาน ประกอบด้วยเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามหลักวิศวกรรม
3. สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ตั้งอยู่เลขที่ 515 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริเวณชั้น 1 ของอาคาร ประกอบด้วยห้องควบคุมระบบอาคาร และห้องช่างประจำอาคาร
4. ห้องเครื่องปั๊มน้ำ อยู่บริเวณใต้พื้นอาคาร ชั้น 1, ชั้น 36 และห้องปั๊มน้ำดับเพลิง อยู่ชั้น 8
5. ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ที่ชั้น 8
6. ถังเก็บน้ำ ตั้งอยู่บริเวณใต้พื้นอาคาร, ชั้น 8 และ ชั้น 36
7. พื้นที่ทางเดินภายในและภายนอกอาคาร บันไดหนีไฟหลัก 3 จุด กำแพงรั้วอาคาร
8. ลิฟต์จำนวน 3 ตัว พร้อมระบบเครื่องจักร เครื่องกล อุปกรณ์ส่วนควบคุมต่างๆ
9. แผนระบบไฟฟ้าหลักติดตั้งที่ชั้น 8
10. ห้องควบคุมไฟฟ้าหลัก, ห้องเครื่องสำรองไฟฟ้า อยู่บริเวณชั้น 8
11. ระบบบำบัดน้ำเสีย มี 1 ถัง และระบบสุขาภิบาล ตั้งอยู่บริเวณใต้พื้นที่จอดรถชั้น 1
12. ระบบป้องกันอัคคีภัย อยู่บริเวณชั้นที่ 1 - 37
13. ระบบป้องกันฟ้าผ่าติดตั้งบริเวณชั้นคาเฟ่
14. ระบบควบคุมการเข้า-ออกภายในอาคาร Access Control (ชั้น 1 - 37) และระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
15. ระบบโทรศัพท์โดยตู้ชุมสาย (PABX) อยู่ที่ห้องควบคุมบริเวณชั้น 1 ของอาคาร ระบบสัญญาณโทรศัพท์แบบเสาอากาศรวมพร้อมสายที่เตรียมไว้สำหรับเคเบิลทีวีระบบ DOCSIS
16. ป้ายชื่ออาคาร และป้ายเลขที่ห้องชุด
17. ไฟแสงสว่างรอบนอกอาคาร และไฟแสงสว่างทางเดินภายในอาคาร
18. ตู้รับจดหมายอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร
19. ห้องออกกำลังกาย (พร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย) อยู่บริเวณเหนือ ชั้น 37
20. ห้อง Social club (พร้อมอุปกรณ์) อยู่บริเวณ ชั้น 8
21. ห้องสมุด อยู่บริเวณ ชั้น 8
22. สระว่ายน้ำ 1 สระ อยู่บริเวณชั้น 37
23. ห้องเข้าน้ำ 1 ห้อง อยู่บริเวณชั้น 37 ภายในห้องสุขาส่วนกลาง (ชาย)
24. ห้องอาบน้ำ 1 ห้อง อยู่บริเวณชั้น 37 ภายในห้องสุขาส่วนกลาง (หญิง)
25. ห้องซักผ้า 1 ห้อง (ไม่มีอุปกรณ์) อยู่บริเวณชั้น 8
26. ห้องพักขยะ อยู่บริเวณชั้น 9 - 36
27. ห้องเก็บขยะรวม อยู่บริเวณชั้น 1
28. ห้องมิเตอร์ไฟฟ้าอยู่ชั้น 1, 9 - 36



29. บ่อน้ำวางน้ำอยู่บริเวณใต้ถนนในโครงการ
30. โถงรับแขก, ใต้, แก้ว, เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ อยู่ชั้น 1
31. ห้องสุขาส่วนกลาง อยู่ชั้น 1 ชั้น 8 และ ชั้น 37
32. ทางเดินส่วนกลาง
33. พื้นที่จอดรถอยู่ชั้น 1 - 7 และภายนอกอาคาร รวมจำนวน 170 คัน และทางวิ่งโดยรอบอาคาร
34. ต้นไม้และพื้นที่จัดสวนโดยรอบโครงการ, สวนบริเวณชั้น 8, 25, 29, 34, 37 และ คาดฟ้า
35. ลานหนีไฟทางอากาศ
36. ทรัพย์สินอื่นที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิของนิติบุคคลอาคารชุดที่มีไว้เพื่อให้ หรือเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วม ทรัพย์สินส่วนกลางอื่นๆ ของอาคารชุด ที่จะจัดให้มีขึ้นภายในเพื่อประโยชน์เจ้าของร่วมทุกคน



กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา 32
การคิดแปลงอาคาร

แบบ อ. 5 อาคารชุด

0179



คำเตือน

ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบใหญ่ของอาคาร ตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ภายใน 30 วัน
ก่อนใบรับรองการก่อสร้างอาคารจะมีระยะเวลาครบ 1 ปี**ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร**เลขที่ ๕ / ๒๕๕๙ นางสาวพัชรารัตน์ เรืองกฤตยา
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดย นายฐิติลักษณ์ นันทธนารัตน์
ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๙๙/๑ ตรอก/ซอย หมู่บ้านวินด์มิลล์ ถนน บางนา-ตราด (กม.๑๐.๕) หมู่ที่ ๑๕

ตำบล/แขวง บางพลีใหญ่ อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ

ได้ทำการ ก่อสร้างและตัดแปลง อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ไว้ครอบครองในใบอนุญาติ

เลขที่ ๕๓ / ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ตึก ๓๗ ชั้น ชั้นลอย ๒ ชั้นรวม ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๓๒๓ ห้อง)-
ชุดพาณิชย์ (ร้านค้า ๑ ห้อง)-
จอดรถยนต์

โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลบ และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๑๒๙ คัน

(๒) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลบ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน

(๓) ชนิด จำนวน เพื่อใช้เป็น

โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลบ และทางเข้าออกของรถ จำนวน คัน

ที่บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย ถนน เพชรบุรี

หมู่ที่ ๕/๑๖/แขวง ถนนพญาไท อำเภอ/เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โดยบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของอาคาร และ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ ๙๙/๑๕๕๕/๙/๑/๑ เลขที่ ๒๙๑๘

เป็นที่ดินของ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ค่าธรรมเนียมใบรับรองการก่อสร้างและตัดแปลงอาคาร ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แม้จะเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

(๒) ต้องปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่ทักอาศัย ตามหนังสือสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙ ๕/๑๐๐๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ออกให้ ณ วันที่ เดือน ปี พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)

(นายประสาร พิทักษ์วรรัตน์)
รองผู้อำนวยการสำนักงาน

ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต



ภาคผนวก ข.

สำเนาหนังสือแจ้งมติให้ความเห็นชอบรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำเนาหนังสือแจ้งมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ที่ ทส 1009.5/ 1107

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7
ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400

4 กุมภาพันธ์ 2557

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด ไอทีโอ คิว ราชเทวี

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/15018
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2556

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาหนังสือบริษัท ไอคิซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2556
 2. สำเนาหนังสือบริษัท ไอคิซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ลงวันที่ 17 มกราคม 2557
 3. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการอาคารชุด ไอทีโอ คิว ราชเทวี ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 4. แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 91/2556 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุด ไอทีโอ คิว ราชเทวี ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วยอาคารอยู่อาศัยรวม ขนาดความสูง 37 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น 324 ห้อง แบ่งเป็นห้องชุดเพื่อการพักอาศัยจำนวน 323 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 1 ห้อง โดยให้โครงการเพิ่มเติมรายละเอียดในรายงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และต่อมาบริษัท ไอคิซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้เสนอรายงานฯ ฉบับเพิ่มเติม ให้สำนักงานฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาและนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม


โครงการ...

-2-

โครงการอาคารชุด ไอทีโอ คิว ราชเทวี ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) โดยให้บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากท่านได้รับ อนุญาตแล้ว สำนักงานฯ ขอความร่วมมือท่านส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานฯ ทราบด้วย และเมื่อมี การเริ่มต้นโครงการแล้วจะต้องเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย อื่นใดที่เกี่ยวข้องด้วย และประสานกับผู้จัดทำรายงานฯ ให้ดำเนินการรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียง ตามลำดับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูป ของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน 2 แผ่น พร้อมทั้ง ให้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตาม ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ จำนวน 3 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ในรูปของ Digital File (pdf) Adobe Acrobat จำนวน 8 แผ่น และเสนอต่อสำนักงานฯ ภายใน 1 เดือน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและ ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้สำเนาหนังสือแจ้ง บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินการต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ




(นางรวิวรรณ ภูริเดช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง



(นางสุปราณี แต่งไทย)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0 2265 6624

โทรสาร 0 2265 6616

สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่โครงการอาคารชุดไอดีโอ คิว ราชเทวี
ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดไอดีโอ คิว ราชเทวี ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่โครงการ 1-2-30.4 ไร่ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วยอาคารอยู่อาศัยรวมขนาดความสูง 37 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น 324 ห้อง แบ่งเป็นห้องชุดเพื่อการพักอาศัย จำนวน 323 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 1 ห้อง จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารชุดไอดีโอ คิว ราชเทวี ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อย่างเคร่งครัด

2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงาน และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานอนุญาต และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3. ในกรณีที่โครงการมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้

1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดทะเบียนไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติ หรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติ หรืออนุญาตพิจารณาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้เสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ

กุมภาพันธ์ 2557

(นายประสาธน์ ประภาสุกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2557

(นายสุวิทย์ วรณประตัญ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคล (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิ และหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคล ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิ และหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการ หรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิ และหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป



กรุงเทพฯ 2557

(นายประธาน ประภาวดีกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพฯ 2557

(นายสุวิทย์ วรรณประดิษฐ์)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลตันท์ จำกัด

กรกฎาคม – ธันวาคม 2568

ตารางที่ 2 รายงานแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. นวัตกรรมกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	- สภาพภูมิประเทศบริเวณโครงการยังคงสภาพเป็นที่ราบ แต่สิ่งปลูกสร้างบนสภาพภูมิประเทศเดิมจะเปลี่ยนไป โดยเปลี่ยนมาเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 1 อาคาร สูง 37 ชั้น (ระดับความสูง 124.35 เมตร) พื้นที่ทั้งหมดรวมถนน และทางวิ่ง (ภาพที่ 1) โครงการออกแบบอาคารให้มีสวนพื้นที่สีเขียวและสวนงาม ซึ่งมีความสอดคล้องและกลมกลืนกับสภาพภูมิประเทศโดยรอบโครงการ และเมื่อพิจารณาจากลักษณะรูปแบบของโครงการ ความสูง และโทนสีอาคาร พบว่า มีลักษณะรูปแบบดังกล่าวใกล้เคียงกับอาคารโดยรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งไม่ทำให้ทัศนียภาพบริเวณพื้นที่โดยรอบโครงการเปลี่ยนไปแต่อย่างใด ดังนั้นจึงคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อภูมิประเทศ และสภาพพื้นที่โดยรอบโครงการอยู่ในระดับต่ำ	1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวขนาด 1,229.30 ตารางเมตร จัดเป็นส่วน 1 คม ต่อพื้นที่สีเขียว 1 ตารางเมตร บริเวณชั้นล่าง และบนอาคารของอาคารชุด 2. จัดให้มีการระดมทุนการระดมทุนตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 27 กล่าวว่า “วัสดุที่เป็นผิวของผนังภายนอกอาคาร จะต้องมีการระบายน้ำฝนให้ได้อย่างน้อย 30°” 3. คอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว และต้นไม้ในโครงการให้ดูสวยงามอยู่เสมอ 4. แต่งตั้งทีมในโครงการดูแลรักษาพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการ 5. เจ้าของโครงการ ต้องแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง หากถูกบดบังทัศนียภาพ หรือแสงแดด หรือทิศทางลมจากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการออกแบบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จจนมีการขออนุญาตใช้ที่ดินอาคารชุดแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันได้ ต้องจัดตั้งคณะกรรมการโครงการขึ้นมา เพื่อเจรจาข้อพิพาทที่เป็นกรณีข้อพิพาท	
1.2 ดินและการชะล้างพังทลาย	ไม่มีผลกระทบในเบื้องต้น		



กรุงเทพมหานคร 2557.....
(นายสุวิทย์ วรรณประทีป)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีทีเอสทีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

52/153

กรุงเทพมหานคร 2557.....
(นายประสพ ประภาวิฑูร)
ผู้รับผิดชอบงาน

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (1) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปีใดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
I.3 คุณภาพอากาศ	<p>1. การระบายความร้อนจากเครื่องปรับอากาศออกสู่บรรยากาศภายนอกโดยรอบอาคาร</p> <p>- ภายในอาคารมีการทำความเย็นประมาณ 859 ตัน จะเกิดความร้อนจากคอยล์ร้อนสู่บรรยากาศโดยรอบโครงการประมาณ 0.30 °C ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก 40.8 °C เป็น 41.1 °C คาดว่าเกิดขึ้นแบบไม่มีนัยสำคัญ</p> <p>- ภายในห้องพักอาศัยที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซึ่งไม่ได้ทำความเย็นเป็นประจำ จะเป็นพื้นที่สะสมของเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคลีเจียนเนิร์ส ซึ่งเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันได้</p> <p>2. เชื้อโรคลีเจียนเนิร์สในเครื่องปรับอากาศ</p> <p>● โรควุ้นในปอดหรือโรคแพ้ (Allergy) เกิดจากฝุ่น เชื้อรา ซึ่งอยู่ในเครื่องปรับอากาศ ศัตรูหรือผสมผสานกับเครื่องปรับอากาศ</p> <p>● การเกิดโรคลีเจียนเนิร์ส (Legionnaires disease)</p> <p>- สาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียลีสโตไอโนสลาไมโฟลา (Legionella pneumophila) เป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคลีเจียนเนิร์ส ซึ่งเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลัน เชื้อนี้มีอาศัยอยู่ในแหล่งที่มีอุณหภูมิเหมาะสม (25-45°C)</p> <p>3. ความเข้มข้นของสารมลพิษที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเครื่องปรับอากาศ 169 ตัน</p> <p>● สารมลพิษที่ปล่อยออกมาจากเครื่องปรับอากาศ (CO2) จะเพิ่มขึ้นจาก 0.017 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับผลจากกิจกรรมอื่น ๆ ในอาคาร (รวมแล้วประมาณ 0.44 มก./ลบ.ม.) จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.457 มก./ลบ.ม. ซึ่งถือว่าไม่</p>	<p>1. ปลุกไม่ขึ้นต้นตามแนวรั้วโครงการ เพื่อเป็นแนวกันความชื้นจากเครื่องปรับอากาศ</p> <p>2. ออกแบบอาคารโครงการ และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพิจารณาการระบายความร้อนของอากาศภายในและภายนอกอาคาร เพื่อให้อาคารไม่ร้อนหรือมีอากาศทึบเกินไป ซึ่งสามารถลดการใช้เครื่องปรับอากาศได้ในระดับหนึ่ง</p> <p>3. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และป้องกันการสะสมของเชื้อโรค และเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p> <p>4. ออกแบบให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารอย่างเพียงพอตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)</p> <p>5. ระบบปรับอากาศต้องโครงการเลือกใช้ระบบ SPLIT TYPE และใช้สารทำความเย็นชนิดที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และไม่ติดไฟ</p> <p>6. เจ้าของโครงการต้องเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟ และต้องไม่มีสาร CFCs เป็นส่วนประกอบ</p> <p>7. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ ปิดประตูอาคารบางส่วนเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก</p>	<p>1. จัดให้มีการสุ่มพืชประเภทไม้ประดับบริเวณชั้นลานจอดรถยนต์ ตั้งแต่ชั้นที่ 2-7 เป็นแนวปลูกไม้ดอกที่ปลูกบริเวณช่องเปิดของลานจอดรถยนต์ ได้แก่ ต้นฟิโลเดนดรอน โดยรอบชั้นลานจอดรถยนต์</p> <p>2. ปลุกไม่ขึ้นต้นโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดอุณหภูมิ อันเนื่องจากการคายน้ำของพืช และการระเหยน้ำจากผิวดิน</p>

นายสุวิทย์ วารณประดิษฐ์
(นายสุวิทย์ วารณประดิษฐ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีทีซีเอสเอ็ม เอ็นจิเนียริง คอมพิวเตอร์ จำกัด

นายประสา ประภาดิคุณ
(นายประสา ประภาดิคุณ)
ผู้รับผิดชอบด้าน
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (2) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วยเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เก็บมาตรฐานคุณภาพอากาศ 1 ชม. กำหนดไว้ที่ 34.2 มก./ลบ.ม.</p> <p>กรณี 2 คาดว่าจะเกิดขึ้น 0.017 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับผลจากการวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดเฉพาะชุมชนดินแดง (1.596 มก./ลบ.ม.) จะเพิ่มขึ้นเป็น 2.056 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ 1 ชม. กำหนดไว้ที่ 34.2 มก./ลบ.ม.</p> <p>- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2)</p> <p>กรณี 1 คาดว่าจะเกิดขึ้น $6.05 \times 10^{-4} \text{ ppm}$ เมื่อรวมกับผลจากการวัดคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน (0.0365 ppm) จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.0371 ppm ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ 1 ชม. กำหนดไว้ที่ 0.17 ppm</p> <p>กรณี 2 คาดว่าจะเกิดขึ้น $6.05 \times 10^{-4} \text{ ppm}$ เมื่อรวมกับผลจากการวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดเฉพาะชุมชนดินแดง (0.058 ppm) จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.0945 ppm ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ 1 ชม. กำหนดไว้ที่ 0.17 ppm</p> <p>- ไฮโดรคาร์บอน (HC) คาดว่าจะเกิดขึ้น $2.85 \times 10^{-4} \text{ ppm}$ เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน (3.63 ppm) จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.69 ppm</p> <p>ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) คาดว่าจะเกิดขึ้น $1.16 \times 10^{-3} \text{ ppm}$ เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน (0.902 ppm) จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.0032 ppm ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ 24 ชม. กำหนดไว้ที่ 0.12 ppm</p> <p>ANANDHA DEVELOPMENT บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ANANDHA DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED COMPANY</p>	<p>3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ภายในโครงการให้สะอาดอยู่เสมอ</p> <p>4. บำรุงรักษาบริเวณพื้นที่ Soil Bed โดยการดูแลหญ้า รดน้ำ พร้อมดิน เพื่อเพิ่มความชื้นและช่องว่างของดินให้เกิดการดูดซับที่เพิ่มขึ้น</p> <p>5. ประสานทีมพื้นที่ และส่งเสริมผู้ค้าค้าภายในโครงการให้บริการรถไฟฟ้า โดยแยกเอกสาร (ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) หรือแผนผังแนะนำเส้นทาง และวิธีการใช้บริการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเลือกที่ตั้งโครงการใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า</p> <p>6. จัดป้ายประกาศให้ดับเครื่องดับที่เห็นเมื่อจอด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ติดตั้งบริเวณที่สามารถมองเห็นได้</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

กุมภาพันธ์ 2557
(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีเอสดีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2557
(นายประสาธน์ ประภาสุกุล)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (3) รายการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงไปดำเนินการโครงการอาคารชุดไอทีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ลบ.ม. เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน (0.068 มก./ลบ.ม.) จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.0682 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ 24 ชม. กำหนดไว้ที่ 0.33 มก./ลบ.ม.</p> <p>- ผู้ประกอบการขอเปิดกัก 10 ไมครอน (PM₁₀)</p> <p>กรณีที่ 1 คาดว่าจะเกิดขึ้น 2.73x10⁻⁴ มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน (0.068 มก./ลบ.ม.) จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.0682 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ 24 ชม. กำหนดไว้ที่ 0.33 มก./ลบ.ม.</p> <p>กรณีที่ 2 คาดว่าจะเกิดขึ้น 2.73x10⁻⁴ มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการปัจจุบัน (0.068 มก./ลบ.ม.) จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.0682 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ 24 ชม. กำหนดไว้ที่ 0.33 มก./ลบ.ม.</p> <p>4. ความร้อนจากไอเสียรถยนต์ใน ลานจอดรถยนต์ของโครงการ</p> <p>- ก๊าซ CO จะระเหยในอากาศ เป็นก๊าซที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน เกิดขึ้นประมาณ 1,825.41 ก./ชม. เกือบเป็น C ที่เกิดขึ้น 447.77 ก./ชม. ขณะที่ต้นไม้โครงการดูดซับ CO ได้ 1,014.34 ก./ชม. ซึ่งสามารถดูดซับได้ทั้งหมด ได้เลยรถยนต์จะมีค่าความร้อน 1.60 BTU การเผาไหม้เชื้อเพลิงจะทำให้เกิดไอเสียพร้อมความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากเครื่องยนต์ 0.0013 °C ซึ่งเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นแบบไม่มีนัยสำคัญต่อการเกิดผลกระทบ</p>		



กรุงเทพฯ 2557
(นายประสาธน์ ประภาสุต)
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพฯ 2557
(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท เอสซีเอสดี เอ็นจิเนียริ่ง คอนสัลแตนท์ จำกัด

ဂ-223

กรมพาณิชย์ 2557
(นายสุวิทย์ วรรณประทีป)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคโนมิค เอนิวิเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (5) รายงานแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5 แรงสั่นสะเทือน	70 dB(A) ประกอบกับโดยปกติรถยนต์ที่ขับเข้าซอยโครงการจะขับด้วยความเร็วต่ำ ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่องเสียงดังถึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบแต่อย่างใด - โครงการมีลักษณะเป็นอาคารเพื่อการอยู่อาศัย โดยกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในโครงการจึงเป็นเพียงกิจกรรมของการอยู่อาศัยเท่านั้น ไม่มีกิจกรรมใดที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อด้านความสั่นสะเทือนแต่อย่างใด ดังนั้นจึงคาดว่าจะไม่พบการสั่นสะเทือนการจะไม่กระทบด้านความสั่นสะเทือน		
1.6 การเกิดแผ่นดินไหว	พื้นที่โครงการตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความรุนแรงของการเกิดแผ่นดินไหว ที่ระดับ 5-7 เมอร์คัลลี เขต ก.2 (สีส้ม) เป็นระดับที่ทุกคนจะเกิดความตกใจ สิ่งก่อสร้างที่ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยระดับน้อยถึงปานกลาง ทั้งนี้โครงการได้ออกแบบ และก่อสร้างอาคารเพื่อต้านแรงแผ่นดินไหว ข้อกำหนดของ มยผ. 1302 มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552	1. ออกแบบและก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และเป็นไปตาม มยผ. 1302-52 ซึ่งเป็นมาตรฐานการประกอบอาคารและต้านแรงแผ่นดินไหว 2. โครงสร้างอาคาร ได้ออกแบบคำนวณให้สามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตามวิธีคำนวณทั้งหมด ทั้งในแนวราบที่ระดับพื้นดินและในแนวราบที่กระทำต่อพื้นชั้นต่างๆ ตามข้อกำหนดกฎกระทรวง พ.ศ. 2550 3. แผนการเตรียมตัวก่อนการเกิดแผ่นดินไหว (1) จัดตั้งทีมสำนัแนะนำในการปฏิบัติตน เมื่อเกิดแผ่นดินไหวไว้ในบริเวณที่ได้ใช้ตอม เช่น ภายในห้องลิฟท์โดยสาร หรือบริเวณโถงหนีไฟ (2) จัดให้มีไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกล่องยาเตรียมไว้ที่โถงทางเดินและชั้นของอาคาร และให้ทุกคนทราบว่าอยู่ที่ใดของอาคาร (3) ศึกษาการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (4) มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในอาคาร เช่น ถังดับเพลิง ทุ้งทราย เป็นต้น	


กรุงเทพมหานคร 2567.....
(นายประสาธน์ ประภาสกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ


บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร 2567.....
(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

กรกฎาคม – ธันวาคม 2568

ตารางที่ 2 (8) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	 <p>บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED</p>	<p>เก็บในถังขยะเปียก เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์หรือกำจัดต่อไป</p> <p>6. กำจัดกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธี Soil Bed โดยใช้พื้นที่ปลูกไม้เลื้อยบริเวณลานจอดรถชั้นที่ 2 ขนาดพื้นที่ 12.5 ตารางเมตร เพื่อช่วยกำจัดกลิ่นเหม็น และดูดซับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของผู้พักอาศัยภายในโครงการ</p> <p>7. กำจัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) ที่เกิดขึ้นจากบ่อเดิมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ด้วยตัวกรองคาร์บอน AEROSOL ที่เกิดจากบ่อบำบัดที่มีการเติมอากาศ จะถูกนำไปบำบัดด้วยการกรองผ่าน ACTIVATED CARBON โดยอากาศจะไหลผ่านท่อ VENT ขนาด 0.15 เมตร ที่ปลายท่อ VENT จะติดตั้งกระบอกบรรจุถ่าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ยาว 0.50 เมตร เพื่อกรองอากาศ และดูดซับละอองน้ำ โดยจะเปลี่ยนถ่านใหม่ทุก ๆ 2 เดือน</p> <p>8. จัดให้มีการทำน้ำทิ้งบางส่วนที่ผ่านการบำบัดแบบเดิมอากาศนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการโดยวิธีการรดน้ำต้นไม้แบบฉีดดิน</p> <p>9. ตรวจสอบ และดูแลผ้าปู ข้อต่อ และผนังของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของละอองลอยออกสู่ภายนอกถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย</p> <p>10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่ออยู่ประจำในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <p>2555 (ตามบัญญัติในมาตรา 80 แห่ง พรบ.สิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535)</p> <p>- ตรวจสอบบ่อบำบัด ท่อระบายน้ำรอบโครงการและบ่อบำบัดขยะบริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการก่อนที่จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่โครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด</p>




กรุงเทพฯ 2557.....
(นายสุวิทย์ วรรณประทีป)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

60/153

กรุงเทพฯ 2557.....
(นายประสาน ประภาวุฒิจู)
ผู้รับผิดชอบด้าน
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

ตารางที่ 2 (7) รายการแสดงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปีใดดำเนินการ
โครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.7 ท้ายเหมือง	<p>1. การจัดการน้ำเสีย</p> <p>- น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ ประมาณ 200.99 ลูกบาศก์เมตร/วัน จะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมระบบเดิมของอาคารจำนวน 1 ชุด ขนาดความจุ 240 ลูกบาศก์เมตร ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ บนถนนเพชรบุรี</p> <div data-bbox="957 1411 1197 1747">  </div>	<p>(3) ใส่รองเท้าหุ้มส้น เพราะอาจมีเศษแก้วหรือวัสดุแหลมคมอื่นทำให้ได้รับบาดเจ็บ</p> <p>(4) ตรวจสอบไฟ ท่อน้ำ ท่อก๊าซ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากก๊าซรั่วหากได้กลิ่นให้ปิดประตู ท่อทั่วทั้งทุบ</p> <p>(5) ให้ออกห่างจากบริเวณที่มีสายไฟรั่ว ชั่ว และวัสดุสายไฟฟ้าถึง</p> <p>(6) เปิดวิทยุฟังคำแนะนำฉุกเฉิน อย่าใช้โทรศัพท์มือถือจากข้างเป็นจริงๆ</p> <p>(7) สำรวจความเสียหายของท่อส้วม และท่อน้ำที่ก่อปัญหา</p> <p>(8) หลีกเลี่ยงการเข้าไปในเขตที่มีความเสียหายสูง หรืออาคารพัง</p>	<p>- ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจระบายน้ำ ได้แก่ pH, BOD, SS, Settleable Solids, TDS, Sulfide, TKN, Fat Oil & Grease ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548 เฉพาะ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>- ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไปในประจำวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมในแต่ละเดือน ตามแบบทส.2 ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบบัญชีแบบสถิติ และข้อมูลการจัดทำบัญชีการปล่อยมลพิษโดยรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.</p>


กุมภาพันธ์ 2557.....
 (นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม ไอดีไอ คิว ราชเทวี
 บริษัท ไอดีไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2557.....
 (นายประสาน ประภาสุกุล)
 ผู้รับมอบอำนาจ
 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

59/153

ตารางที่ 2 (9) รายการแสดงผลการปฏิบัติงานและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปีดำเนินการ
โครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>11. ตรวจสภาพป่าบ่อ ขี้ดื้อ หนึ่งและส่วนที่ต่อเนื่องเข้าไปดูแล และซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพปิดอัตโนมัติตลอดเวลา เพื่อป้องกันละอองน้ำเสีย และกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากท่อได้ตรงจุดได้จากระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>12. ติดเส้นสีแดงความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรแจ้งว่า "บริเวณนี้เป็นระบบบำบัดน้ำเสีย"</p> <p>13. กำหนดเวลาดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ปฏิบัติงานหลังเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และไม่ปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์ เนื่องจากเป็นวันหยุดผู้พักอาศัยไม่โครงการ ซึ่งอยู่ในโครงการเป็นส่วนใหญ่ อาจมีรถยนต์เข้า-ออกโครงการตลอด ทำให้ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>14. กำหนดวัน และเวลาในการปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวม ให้กับผู้พักอาศัยทราบทุกครั้ง อย่างน้อย 3 วันก่อนปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรทางรถบริเวณที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>15. จัดทำตารางกำหนดระยะเวลาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกชิ้นตามคู่มือของแต่ละประเภท เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงในแต่ละครั้ง และเพื่อให้ผู้ปกครองและระบบทุกส่วนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา</p> <p>16. จัดเก็บสถิติ และแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส. 1 และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส. 2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป</p>	



ณภาพวันที่ 2557.....

(นายสุวิทย์ วรณประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ฮีลิส เอ็ม เอ็น จำกัด


61/153

ณภาพวันที่ 2557.....
(นายประสาน ประภาสุโข)
ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (10) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ผลกระทบจากโครงสร้างและส่วนประกอบของสระว่ายน้ำ คุณภาพน้ำประปา และความปลอดภัยจากการใช้บริการสระว่ายน้ำ	<p>- โครงการออกแบบให้ส่วนบันไดขึ้นการสำหรับลูกค้า ได้แก่ สระว่ายน้ำ บริเวณชั้นที่ 37 เพื่อสุขภาพของผู้พักอาศัยภายในโครงการ ซึ่งในการดำเนินการโครงการจะปฏิบัติตามข้อกำหนด และคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2560 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในก้นองเดียวกัน</p>	<p>มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมสระว่ายน้ำและส่วนประกอบ</p> <ol style="list-style-type: none"> ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบสระว่ายน้ำหรือสิ่งที่มีน้ำหนักแข็งแรง ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะพื้นกระเบื้องสระว่ายน้ำ ซึ่งอาจแตกหักหรือมีรอย เป็นอันตรายได้ ตรวจสอบการมีอยู่และสภาพการใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสระว่ายน้ำ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องตรวจน้ำ ไฟส่องสว่าง ป้ายและอุปกรณ์ประเภทยก ป้ายเตือนแสดงความเสี่ยง และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ดูแลความสะอาดของห้องน้ำ ห้องซั้วม ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ดูแลพื้นที่รอบสระว่ายน้ำให้ไม่มีอะไรน้ำ ตรวจสอบทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ <p>มาตรการคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ</p> <ol style="list-style-type: none"> ตรวจวัด pH และค่าคลอรีนอิสระทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ตรวจวัด Total Coliform และ Fecal Coliform ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ตรวจวัดคลอรีนที่รวมกับสารอื่น ค่าความเป็นด่าง ความกระด้าง ความขุ่น ค่าออกซิเจนละลายน้ำ ค่าความเป็นกรด และปริมาณสารอินทรีย์ทั้งหมดในน้ำ ทำการตรวจวัดทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ <p>มาตรการด้านความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำ</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดตอนแแต่พื้นที่ของสระว่ายน้ำออกเป็นช่วงๆ เช่น ช่วงด้านซ่งน้ำลึก โดยใช้เชือก ทุ่นลอยน้ำ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีสีสดใส เพื่อ 	<p>ตรวจสอบองค์ประกอบของสระว่ายน้ำ คุณภาพน้ำ ในสระว่ายน้ำ และความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่โครงการ (กรณียังไม่ได้แต่งตั้งบุคคล) หรือมีบุคคลเฉพาะชุด</p>




กรุงเทพมหานคร 2557.....
(นายประธาน ประภาสุตกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร 2557.....
(นายสุวิทย์ วรรณประทีป)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (11) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรชีวภาพ 2.1 ที่มียังชีพบนบก	 <p>- ไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญ</p>	<p>ให้ช่วยต่อการสังเกต จัดทำ ในการแบ่งพื้นที่ที่มีความปลอดภัย</p> <p>2. เคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของที่คาดว่าจะก่อให้เกิดอันตราย เช่น กิ่งไม้ พืช ไม้ไผ่ เป็นต้น</p> <p>3. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ ทั้งบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้ง่ายต่อการเดิน</p> <p>4. จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ จัดไว้บริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน</p> <p>5. สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่า สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย และห้ามเข้า มีการระบายอากาศและการป้องกันน้ำรั่วซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี</p> <p>6. มีโทรศัพท์ พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p>มาตรการด้านความปลอดภัยจากอาการเมา ในการใช้สระว่ายน้ำ</p> <p>1. มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่สระว่ายน้ำ เพื่อควบคุมดูแล และให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน</p> <p>2. จัดให้มีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือประจําสระว่ายน้ำ ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ เครื่องหายใจ ห้อยปฐมพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาล เป็นต้น และมีการฝึกซ้อมการใช้งาน</p> <p>3. มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจมน้ำในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ำ</p> <p>4. มีโทรศัพท์ พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ำ</p>	


กรุงเทพมหานคร 2567.....
(นายประสพ ประภาสุโข)

ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร 2567.....

(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม, สุขภาพและ
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็มจีเนียร์ริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (12) รายงานแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2 สิ่งมีชีวิตในน้ำ	- ไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญ		
3. คุณภาพการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 3.1 การใช้ไม้	- เมื่อเปิดดำเนินการคาดว่าจะมีปริมาณการใช้ไม้ประมาณ 251.24 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือเฉลี่ย 70.47 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง โดยได้รับบริการนำไม้ไปจากการประปาส่วนท้องถิ่น สาขาแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ผ่านด้านหน้าโครงการ บนถนนเพชรบุรี คิดเป็นสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับกำลังการผลิต และการใช้ไม้ในภาพรวมของการประปา เพื่องานก่อสร้างโครงการ 	1. จัดให้มีถังสำหรับทิ้งเศษวัสดุไม้ในโครงการประกอบด้วย ถังเก็บน้ำได้ตันจำนวน 2 ถัง ตั้งถังเก็บน้ำขึ้นที่ 8 จำนวน 2 ถัง และถังเก็บน้ำขึ้นที่ 36 จำนวน 2 ถัง รวมจำนวน 494 ลูกบาศก์เมตร สำหรับสำรองน้ำใช้ทั่วไป 408 ลบ.ม. และสำรองน้ำดับเพลิง 86 ลบ.ม. ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้ประมาณ 1.89 วัน 2. ตั้งถังเก็บน้ำสำรองได้ตันขึ้นที่ 8 และขึ้นที่ 36 ทุกถังเก็บน้ำสำรองป้องกันการใช้ไม้จากภายนอกที่จะมีออกมาจากคอมมิวนิตีในบริเวณใกล้เคียงเป็นชนิดที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะสุขภาพของผู้พักอาศัย 3. กรณีที่มีความจำเป็นต้องนำเข้าไม้จากภายนอกในถังเก็บน้ำสำรอง จะจัดให้มีฝักบัวระบายอากาศพัดลมดูดอากาศได้ พร้อมทั้งคอมมิวนิตีมีความยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร เส้นเครื่องไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อนนำเข้าไม้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้มีอากาศเพียงพอต่อเจ้าหน้าที่ 4. ความถี่และระยะเวลาการเปิดวาล์วไม้สำรองน้ำของโครงการให้อยู่ในช่วงเวลา 24.00-4.00 น. ของทุกวัน เพื่อลดการใช้น้ำจากท่อประปาในช่วงที่มีการใช้สูงสุดของชุมชน 5. ตรวจสอบดูแลระบบประปา และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้รีบแก้ไขทันที ตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- ตรวจสอบการทำงานของระบบถังสำรองน้ำ และระบบจ่ายน้ำประปา - ตรวจสอบรอยแตกรั่ว ของถังเก็บน้ำใต้ดิน และตามฝ้า - ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ เช่น กลิ่น สี และความชื้น และปริมาณ E-Coli ในถังเก็บน้ำตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 185 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำบริโภคในชุมชนบรรจุที่ปิดมิดชิด - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่ควบคุมอาคารชุด

กรุงเทพฯ 2557
(นายประสาน ประภาสุต)
ผู้รับผิดชอบงาน
บริษัท อนันต ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพฯ 2557
(นายสุวิทย์ วรรณประทีป)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

ตารางที่ 2 (13) รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2 การใช้ไฟฟ้า  โครงการมีอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี 465.099 KVA โดยได้รับบริการจากการไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจำนวน 2 ชุด ขนาด 1000 KVA โดยการไฟฟ้านครหลวงได้รับการจ่ายไฟจาก ANANDA DEVELOPMENT PSC.2 CO.,LTD. ผู้รับผลิตไฟฟ้าให้		6. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินและคาดฟ้า ให้ความมั่นคงแข็งแรง ไม่รื้อยรั่ว และรอยรั่ว ก็จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำ ภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำได้ 7. ผ่าบ่อเก็บน้ำใต้ดินต้องปิดมิดชิด และยกสูงจากพื้นดิน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ำทางผิวดิน 8. กรณีใช้สารเคมีในการใช้สารเคมี เช่น ฉีดกำจัดปลวก มด แผลงยา ควรดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะบริเวณถังเก็บน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีรั่วไหลลงไปในถังเก็บน้ำประปา 9. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำประปาเป็นประจำ ในเรื่องของ สี กลิ่น และรสชาติต่าง ๆ ที่ตกผลลงไปในถังเก็บน้ำตลอดระยะเวลาดำเนินการ 10. เก็บตัวอย่างน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดินวิเคราะห์หาคือ E. coli ทุก ๆ 3 เดือน/ครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของน้ำจากภายนอกถังหรือไม่ 11. ถ้ามีการปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดินของโครงการ ให้เจ้าหน้าที่หรือช่างของโครงการ มาทำการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขทันที 12. เลือกใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ ได้แก่ อักโครก และฝักบัวประหยัดน้ำ เป็นต้น 13. รณรงค์ให้ผู้ใช้พักอาศัย และเจ้าหน้าที่ของโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด	นำร่องการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดินและคาดฟ้า 1 ครั้ง ต่อระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้เปิด)

กรุงเทพมหานคร 2567.....
(นายประสาธน์ ประภาสุตกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร 2567.....
(นายสุวิทย์ วารณประทีป)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ฮีโกลิส เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด

65/153

กรกฎาคม – ธันวาคม 2568

ตารางที่ 2 (14) รายการแสดงผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	โครงการได้อย่างเพียงพอ	<p>เซ็นเซอร์ หรือหลอดตะเกียบ หลอดคอมมูเนชัน (ประหยัดไฟ) ที่มีอายุการใช้งานยาวนานบริเวณพื้นที่ที่อาศัย และหลอดไฟที่มีกำลังการส่องสว่างสูง แต่ใช้วัตต์ต่ำ สำหรับพื้นที่ส่วนกลาง หรือพื้นที่ที่เป็นห้องเปิดไฟทิ้งไว้ตลอดทั้งวัน และเลือกใช้หลอดสตัปประหยัดไฟ หรือหลอด LED ที่ประหยัดไฟ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดไฟได้มากขึ้น</p> <p>3. จัดให้มีสวิตช์ไฟแยกออกจากกัน เพื่อให้สามารถเปิด-ปิดได้เฉพาะจุด เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน</p> <p>4. เลือกใช้โคมไฟที่มีแสงอ่อนแสง เพื่อช่วยให้แสงสว่างจากหลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>5. เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์แบบประหยัดไฟ และไม่ใช้สาร CFC เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ</p> <p>6. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวและยังรอบอาคารโครงการ ซึ่งนอกจากจะให้ความร่มรื่น และเกิดทัศนียภาพที่ดีแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการระบายอากาศ และระบายความร้อนได้ดี ช่วยประหยัด และการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และการปลูกพืชคลุมดิน จะช่วยลดความร้อนและเพิ่มความชื้นให้กับดิน ทำให้อากาศเย็นขึ้น</p> <p>7. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ต้องติดตั้งให้เหมาะสม และมีระบบป้องกันเสียง แรงสั่นสะเทือน และระบบกำจัดไอเสีย</p> <p>8. ส่งตัวแทนฝ่ายช่างของโครงการรับการอบรมการดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจากตัวแทนจำหน่าย พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการบำรุงรักษาระดับภาคโยกย้าย</p> <p>9. ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>นักสิ่งแวดล้อม หรือนักตรวจสอบอาคารชุด</p>




นายสุวิทย์ วรรณประสิทธิ์
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ฮีโอดีเอ็ม เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด

นายประสาธน์ ประภาสุตกุล
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

66/153

กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

ตารางที่ 2 (16) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>กักเก็บขยะได้ภายในน้อยกว่า 3 วัน ภายในห้องพักขยะมีระบบระบายน้ำ เพื่อรวบรวมน้ำในห้องพักขยะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของห้องพักขยะรวม (ภาพที่ 3)</p> <p>3. จัดทำป้ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพักขยะทุกชั้นด้วยข้อความ "เปิดแล้ว กรุณาวัดประตูปิดให้มิดชิด"</p> <p>4. ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ หากมีขยะตกค้างโครงการต้องแจ้งให้เขตราชเทวีเข้ามาเก็บขน เพื่อนำไปกำจัดต่อไป</p> <p>5. ไม่เม่นเป็นเก็บขนและคัดแยกขยะจากถังขยะในแต่ละชั้นทุกวัน และทำความสะอาดที่พักขยะรวมทุกครั้งที่เกิดขึ้น พร้อมสำรวจและเก็บขยะที่ตกหล่นออกถังทุกครั้งที่เกิดขึ้น</p> <p>6. ให้เม่นรวบรวมขยะจากห้องพักขยะแต่ละชั้นใช้เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ส่วนใหญ่พักอาศัยออกไปทำงานแล้ว</p> <p>7. ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นพับใบปลิว ให้ผู้พักอาศัยในโครงการรู้จักและเข้าใจหลักการต่างๆ ในการลดปริมาณขยะ เช่น หลัก 4Rs นั่นคือ Repair (ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่)</p> <p>8. สำรวจตรวจสอบประตูห้องพักแต่ละชั้น ตลอดจนห้องพักขยะรวมบริเวณชั้นล่างทุกครั้งเมื่อขนย้ายขยะ โดยประตูต้องปิดมิดชิดทุกครั้งเมื่อขนย้ายเสร็จ</p> <p>9. ให้เจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุด ประสานงานกับรถเก็บขยะขยะโครงการเปิดไฟกระพริบจุดเน้นตลอดช่วงเวลากักเก็บขน เนื่องจากรถเก็บขยะจะเข้ามาเก็บขนในช่วงเวลากลางคืน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถยนต์ที่เข้า-ออกโครงการ</p> <p>10. งดรถนำผู้พักอาศัยภายในโครงการข้ามทางม้าลายที่ส่งลงสู่บ้านพักอาศัยข้างเคียง</p>	<p>ดำเนินการแก้ไขทันที</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่โครงการ(การเผชิญไม่ได้ก่อนส่งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด</p>

กรุงเทพมหานคร 2557



(นายประสาธน์ ประภาสุโข)

ผู้รับผิดชอบงาน

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร 2557



(นายสุวิทย์ วรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีทีเอสเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

68/153

กรกฎาคม – ธันวาคม 2568

ตารางที่ 2 (17) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.4 การระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม	<p>- ระบบระบายน้ำของโครงการเป็นระบบท่อระบายน้ำแยกส่วน น้ำทิ้งจากอาคารอยู่อาศัย และน้ำฝน ทิศทางการระบายน้ำจะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ บนถนนเพชรบุรี ซึ่งในการออกแบบระบบระบายน้ำของโครงการได้คำนึงถึงผลกระทบด้านผลกระทบน้ำ และปัญหาน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นต่อพื้นที่โดยรอบ จึงได้มีการจัดการระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการโดยให้มีการวางน้ำในเส้นท่อระบายน้ำของโครงการ ซึ่งจากการคำนวณโดยใช้ Rational Method พบว่าก่อนพัฒนาโครงการอัตราการระบายน้ำของพื้นที่ เท่ากับ 0.027 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และหลังพัฒนาโครงการอัตราการระบายน้ำเปลี่ยนแปลงเป็น 0.045 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยมีปริมาณน้ำที่ต้องกักเก็บ 25.14 ลูกบาศก์เมตร</p>	<p>1. จัดให้มีท่อระบายน้ำเป็นท่อ คลส. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ระบายโดยรอบโครงการ ความลาดเอียงของท่อ 1:200 หรือบ่อพักน้ำสำหรับรับน้ำบริเวณโดยรอบโครงการ (ภาพที่ 4)</p> <p>2. จัดให้มีบ่อพักน้ำจำนวน 2 บ่อ ขนาดความจุรวม 30 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 ชุด/บ่อ อัตราการสูบ 0.0125 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เพื่อกักเก็บน้ำส่วนเกินก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนเพชรบุรี ซึ่งมีอัตราการระบายน้ำไม่เกินกว่าสภาพก่อนมีโครงการ</p> <p>3. จัดให้มีประตูระบายน้ำ (sluice gate valve) จำนวน 2 ชุด สำหรับปิดป้องกันน้ำจากภายนอกไหลย้อนเข้าท่วมโครงการ ก่อนเชื่อมต่อลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ บนถนนเพชรบุรี</p> <p>4. จัดให้มีกำแพง คลส. กับ สูงประมาณ 2.5 เมตร ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก พร้อมกำแพงกันดินที่มีระดับหรือ PIN สูงประมาณ 0.6 เมตร</p> <p>5. จัดให้มีกำแพง คลส. กับ สูงประมาณ 75 เซนติเมตร บริเวณด้านหน้าโครงการ ติดถนนเพชรบุรี พร้อมกำแพงกันดินที่มีระดับหรือ PIN สูงประมาณ 0.6 เมตร พร้อมถังจัดภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าโครงการ</p> <p>6. จัดให้มีที่กั้นน้ำ (Stop Log) สูงประมาณ 75 เซนติเมตร บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ</p> <p>7. จัดให้มีเครื่องสูบน้ำแบบประพาสต์ ขนาด 1,100 ลิตร/นาที่ จำนวน 1 ชุด สำหรับสูบน้ำทิ้งที่ท่วมก่อนก่อกั้นที่โครงการ</p> <p>8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ คอยตรวจสอบระดับน้ำในบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าพบว่ามีน้ำท่วมขังให้แก้ไขทันที</p>	<p>- ตรวจสอบบ่อพัก, ท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อพักย่อยบริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการ</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่โครงการ(กรณีส่งไม่ได้ก่อนตั้งต้นชุด) หรือติดต่ออาคารชุด</p>

กรุงเทพมหานคร 2557.....
(นายประสาน ประภาสุตกุล)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร 2557.....
(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไอทีเอสดี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

69/153

ตารางที่ 2 (18) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.5 ระบบบำบัดน้ำเสีย	<p>- โครงการจัดระบบบำบัดน้ำเสียแบบเดิมอาคารจำนวน 1 ชุด เพื่อรองรับน้ำเสียจากโครงการทั้งหมดประมาณ 200.98 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน้ำเสียจะถูกรวบรวมตามท่อรวบรวมน้ำเสียภายในอาคาร เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ</p> <p>น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะไหลเข้าสู่ท่อรวบรวมน้ำทิ้ง บางส่วนจะนำมารดต้นไม้ภายในโครงการ และส่วนที่เหลือจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ บนถนนเพชรบุรี ซึ่งน้ำทิ้งที่ผ่านโครงการจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของกรุงเทพมหานคร</p> <p>โครงการจะปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งของอาคารประเภท ก. ตาม ANANDHA DEVELOPMENT</p>	<p>9. จัดทำตารางกำหนดระยะเวลาซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ ชนิด Submersible Pump ตามคู่มือ เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงในแต่ละครั้ง และเพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา</p> <p>10. ดำเนินการตรวจสอบระบบน้ำ โดยรอบอาคารโครงการ 2 ครั้ง/ปี (ก่อนและหลังฤดูฝน)</p> <p>11. แจ้งหน่วยงานผู้ดูแล ให้ติดตั้งค่าความสะอาด และชุดลดแรงดันออกทันที</p> <p>12. จัดให้มีระบบระบายน้ำแบบการที่เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนเพชรบุรี พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระดับน้ำในท่อพักน้ำและท่อระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าพื้นที่ใดมีน้ำท่วมขังให้แก้ไขทันที</p>	<p>ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียรวม จำนวน 1 จุด ได้แก่ บ่อสูบน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสียรวม ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ โดยดัชนีตรวจวัดเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2548</p> <p>ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่โครงการ (กรณียังไม่ได้ออกยังนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลโครงการ</p>

กุมภาพันธ์ 2557..... (นายสุวิทย์ วรรณประทีป) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด

กุมภาพันธ์ 2557..... (นายสุวิทย์ วรรณประทีป) ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด

70/153


กรกฎาคม – ธันวาคม 2568

ตารางที่ 2 (19) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุด ไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>5. ให้แม่บ้านติดกากตะกอนที่ถังดักไขมันทุกวัน นำไปตากแดดบริเวณลานตาก บริเวณห้องพักขยะเปียกก่อนเก็บใส่ถุงดำมัดปากถุงให้เรียบร้อยเก็บในห้องพักระเบิดแยก เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์หรือกำจัดต่อไป</p> <p>6. ทำจิตกัมมันต์ที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธี Soil Bed โดยใช้พื้นที่ปลูกไม้เลื้อยบริเวณลานจอดรถชั้นที่ 2 ขนาดพื้นที่ 12.5 ตารางเมตร เพื่อช่วยกำจัดก๊าซมีเทน และดูดซับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของผู้พักอาศัยภายในโครงการ</p> <p>7. ทำจัดละอองน้ำเสียบ (Acrocol) ที่เกิดขึ้นจากท่อเดิมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียบของโครงการ ด้วยตัวกรองคาร์บอน AEROSOL ที่เกิดจากบ่อบำบัดที่มีอากาศดี ออกมา จะถูกนำไปบำบัดด้วยการกรองผ่าน ACTIVATED CARBON โดยอากาศจะไหลผ่านท่อ VENT ขนาด 0.15 เมตร ที่ปลายท่อ VENT จะติดตั้งกระบอกบรรจุถ่าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ยาว 0.50 เมตร เพื่อกรองอากาศ และดูดซับละอองน้ำ โดยจะเปลี่ยนถ่านใหม่ทุก ๆ 2 เดือน</p> <p>8. จัดให้มีการนำน้ำทิ้งบางส่วนที่ผ่านการบำบัดแบบเดิมอากาศนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการโดยวิธีการรดน้ำต้นไม้แบบฉีดน้ำ</p> <p>9. ตรวจสอบ และดูแลผ้าปู ข้อต่อ และผนังของระบบบำบัดน้ำเสียบเป็นประจำ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของละอองออกสู่ภายนอกถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย</p> <p>10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียบของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่ออยู่</p>	



กรุงเทพมหานคร 2567.....
(นายประธาน ประภาสุต)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)




กรุงเทพมหานคร 2567.....
(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

71/153

กรกฎาคม – ธันวาคม 2568

ตารางที่ 2 (20) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ประจำในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ</p> <p>11. ตรวจสอบส่วบ่อ ซ้อดบ่อ และส่วนที่ต้องเข้าไปดูแล และซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพปกติตลอดระยะเวลา เพื่อป้องกันและซ่อมแซม และกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากการระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>12. ติดตั้งถังความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร บริเวณโดยรอบเขตบ่อบำบัดน้ำเสียรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรแจ้งว่า “บริเวณนี้เป็นระบบบำบัดน้ำเสีย”</p> <p>13. กำหนดเวลาดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ปฏิบัติงานหลังเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และไม่ปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์ เนื่องจากเป็นวันหยุดพักอาศัยในโครงการ ซึ่งจะอยู่ในโครงการเป็นส่วนใหญ่ อาจมีรถยนต์วิ่งเข้า-ออกโครงการตลอด ทำให้ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>14. กำหนดวัน และเวลาในการปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวม ให้กับผู้พักอาศัยทราบทุกครั้ง อย่างน้อย 3 วันก่อนปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรทางรถวิ่งบริเวณที่ตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย</p> <p>15. จัดทำตารางกำหนดระยะเวลาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสียทุกชิ้นตามคู่มือของแต่ละประเภท เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงในแต่ละครั้ง และเพื่อให้อุปกรณ์และระบบทุกส่วนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา</p> <p>16. จัดเก็บสถิติ และข้อสังเกตผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส. 1 และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส. 2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป</p>	



กรุงเทพฯ 2557

(นายประสพ ประภาณุกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพฯ 2557

(นายสุวิทย์ วรประเสริฐ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีทีเอส.ดีเอ็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

72/153

กรกฎาคม – ธันวาคม 2568

ตารางที่ 2 (21) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.6 การคมนาคมและการขนส่ง	<p>- ช่วงปิดดำเนินการจะมีรถยนต์จากผู้พักอาศัยจำนวน 169 คัน จะทำให้เกิดการกีดขวางการจราจร และทำให้มีค่า LOS ของถนนที่เกี่ยวข้องกับโครงการเพิ่มขึ้น และค่า LOS ในถนนเพชรบุรี และถนนพญาไท ซึ่งเดิม โดยในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น มีระดับการให้บริการเป็น F</p>	<p>มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุบัติเหตุจากการจราจร</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รับผิดชอบไม่ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการใช้สะพานข้ามสี่แยกราชเทวีในการเข้าสู่พื้นที่โครงการ เพื่อลดผลกระทบด้านอุบัติเหตุจากการจราจร 2. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเข้า-ออกโครงการบริเวณถนนเพชรบุรี 3. จัดเจ้าหน้าที่ หรือรถนำที่ หรือรถนำที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะด้านการจราจรคอยอำนวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการจราจรติดขัด และการแสดงจราจรจากกล้อง CCTV เข้า-ออกของรถยนต์โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน 4. จัดให้มีเส้นทางจราจรและทิศทางจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของการจราจรภายในลานจอดรถของโครงการ 5. จัดทำรั้วป้องกันหน้าและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้ผู้สัญจรสามารถมองเห็นรถยนต์ที่วิ่งเข้า-ออกโครงการได้อย่างชัดเจน 6. ติดตั้งป้ายเตือนรถเข้า-ออก บริเวณทางเข้า-ออก และติดตั้งการระบุได้บริเวณจุดอับที่ยากต่อการมองเห็นภายในโครงการ 7. ห้ามรถจอด หรือจอดที่ป้าย หรือวัสดุใดๆ ที่เป็นอุปสรรคในการมองเห็นบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และจัดให้พนักงานอย่างเพียงพอต่อการมองเห็นได้อย่างชัดเจน 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบกันไม่ให้ประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้สำหรับเป็นพื้นที่จอดรถยนต์ อันจะทำให้พื้นที่จอดรถยนต์ลดลงทุกวันตลอดระยะเวลาปิดดำเนินการ - ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ออกขออนุญาต) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

กรุงเทพมหานคร 2557.....
(นายประสาธน์ ประภาวุฒินันท์)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร 2557.....


(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีทีซีเอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

73/153

กรกฎาคม – ธันวาคม 2568

ตารางที่ 2 (22) รายงานแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>มาตรการลดผลกระทบด้านความเพียงพอของพลังงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีสวิตช์เปิดปิดประจํารถยนต์ของผู้ใช้ภายในโครงการ โดยสามารถเข้า-ออกได้สะดวก ไม่ต้องแลกบัตร 2. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยใช้บริการโดยสาธารณะเพื่อลดการติดขัดของจราจร 3. ห้ามประกอบกิจการใด ๆ รวมทั้งการก่อสร้างที่สร้างให้เป็นทั้งจุดจอดรถยนต์ อันจะทำให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงาน <p>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้า การจัดการน้ำเสีย และขยะอย่างเคร่งครัดจะสามารถช่วยยลดผลกระทบด้านการใช้ระบบสาธารณูปโภคที่ยั่งยืน ที่อยู่ภายในพื้นที่ผังเมืองรวมกำหนด และทำให้ระบบสาธารณูปโภคที่ใช้เพียงพอ</p>	
3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	<p>- ในการก่อสร้างโครงการมีดินเข้าอยู่ในบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นที่พักอาศัยเพิ่มเติม</p> <p>- การก่อสร้างอาคารของโครงการ ในกรณีที่ไม่มีการควบคุมการก่อสร้างให้ตรงตามแบบแปลน อาจส่งผลกระทบต่อระยะกำหนดทางสถาปัตยกรรมตามที่กำหนดได้</p> <p>ที่ดินประเภท พ.ร.บ. เป็นที่ดินประเภทพาณิชยกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์เป็นศูนย์พาณิชยกรรมหลัก เพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การบริการ นันทนาการ และการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ดินประเภทนี้ หันไปใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการตามกฏหมาย 29 ประเภท</p> <p>การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ที่ไม่ใช่เพื่อการอยู่อาศัย ประเภทบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดให้ใช้ไปดังต่อไปนี้</p> <p>ANANDA DEVELOPMENT มีอาคารส่วนที่ก่อสร้างพร้อมที่ดินไม่เกิน 10 : 1</p> <p>บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED</p> <p>อาคารสูงและขนาดใหญ่ จำนวน 1 อาคาร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่</p>	<p>1. จัดให้มีสวิตช์เปิดปิดประจํารถยนต์ของผู้ใช้ภายในโครงการ โดยสามารถเข้า-ออกได้สะดวก ไม่ต้องแลกบัตร</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยใช้บริการโดยสาธารณะเพื่อลดการติดขัดของจราจร</p> <p>3. ห้ามประกอบกิจการใด ๆ รวมทั้งการก่อสร้างที่สร้างให้เป็นทั้งจุดจอดรถยนต์ อันจะทำให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่เสนอไว้ในรายงาน</p> <p>- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้า การจัดการน้ำเสีย และขยะอย่างเคร่งครัดจะสามารถช่วยยลดผลกระทบด้านการใช้ระบบสาธารณูปโภคที่ยั่งยืน ที่อยู่ภายในพื้นที่ผังเมืองรวมกำหนด และทำให้ระบบสาธารณูปโภคที่ใช้เพียงพอ</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>



กรุงเทพฯ 2557

(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคโนมิค เอ็นเนอร์จี้ คอนเน็คชั่น จำกัด

กรุงเทพฯ 2557

(นายประสาน ประภาสุก)

ผู้รับผิดชอบงาน

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

74/153

กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

ตารางที่ 2 (23) รายการแสดงผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.8 การสื่อสารและการโทรคมนาคม	<p>สามารถดำเนินการได้ในดินประเภทนี้ และโครงการออกแบบให้อาคารมีอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดินเป็น 9.95 : 1 อัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวมร้อยละ 6.29 และพื้นที่น้ำซึมผ่านได้เพื่อปลูกต้นไม้ร้อยละ 81.06 ดังนั้น การดำเนินโครงการจึงไม่ขัดต่อข้อกำหนดผังเมือง</p> <p>- การพัฒนาโครงการ เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 37 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ยางส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้สัญญาซื้อขายและโทรศัพท์ของบางสถานที่ ซึ่งบริเวณที่มีโอกาสถูกบังคับใช้หรือบริเวณที่จะเกิดการแข่งขัน</p>		
4. คุณภาพชีวิต	<p>- เนื่องจากกิจกรรมของโครงการ เป็นอาคารพักอาศัยที่เป็นสังคมเมือง ลักษณะจะเกี่ยวข้องกับอาคารพักอาศัยอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีพฤติกรรมทางการดำรงชีวิตที่มีรูปแบบประเพณี ขนบธรรมเนียมที่คล้ายคลึงกัน ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจึงไม่มีสำคัญ</p> <p>- ด้านสังคม จะเห็นว่าในเขตราชเทวีนั้น เป็นแหล่งที่พักอาศัยที่หนาแน่น และมีการบริการ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง และรับจ้างทั่วไป การดำเนินโครงการของโครงการที่ ANANDA DEVELOPMENT จำกัด ดำเนินการส่งผลกระทบต่อพื้นที่อาศัย เป็นลักษณะเดียวกันกับ ANANDA DEVELOPMENT จำกัด ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีพฤติกรรมการดำรงชีวิต</p>	<p>- หากบ้านพักอาศัยใกล้เคียงถูกบังคับใช้สัญญาในทางที่ผิดจากตัวอาคารโครงการ โครงการจะรับผิดชอบโดยติดตั้งงานตามระเบียบเพื่อรับสัญญาณ Free TV ให้กับบ้านพักอาศัยนั้นๆ และดำเนินการรับงานรับสัญญาณตามระเบียบให้กับบ้านพักอาศัยที่มีงานรับสัญญาณตามระเบียบอยู่แล้ว โดยโครงการจะทำการแจ้งให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ได้รับผล กระทบด้านการบังคับใช้สัญญาโทรคมนาคมโครงการ ณ วันที่เริ่มส่งมอบก่อสร้าง และจะต้องติดตั้งงานรับสัญญาณตามระเบียบให้แล้วเสร็จก่อนการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดในหนังสือแจ้งกล่าวว่าจะระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง</p>	
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม		<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง จัดสร้างป้อมรอบป้อมและให้มีปากประจําป้อมดูแลความเรียบร้อยในโครงการตลอดเวลา จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการและบริเวณจุดอันตรายในทุกๆ ชั้นของอาคารเพื่ออาศัยภายในโครงการ จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู้อยู่อาศัยในโครงการ และต้องชุมชนโดยรอบโครงการ 	

กรุงเทพมหานคร 2557.....
(นายประสาธน์ ประภาสดีกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร 2557.....
(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีทีเคเอสเอ็ม เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (24) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2 การสาธารณสุข	<p>ที่มีรูปแบบประเพณี ขนบธรรมเนียมที่คล้ายคลึงกัน ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง</p> <p>1. คุณภาพอากาศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดจากการระบายความร้อนจากเครื่องปรับอากาศของบรรยากาศภายนอกโดยรอบโครงการ - เครื่องปรับอากาศภายในห้องพักอาศัยทุกห้อง ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังประมาณ 859 คน ทำให้เกิดความรำคาญจากคอยล์ร้อนออกสู่บรรยากาศโดยรอบโครงการ ทำให้ผู้อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น เป็น 41.1 องศาเซลเซียส - สาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียลีสโตโมแนสลาอีโมฟิลา (Legionella pneumophila) เป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคเลิเจียนแนร์ ซึ่งเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลัน เชื้อนี้จะอาศัยอยู่ในแหล่งที่มีอุณหภูมิเหมาะสม (25-45°C) <p>ความเข้มข้นของสารมลพิษที่เกิดขึ้นจากสถานประกอบการของผู้อยู่อาศัยจำนวน 169 คน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) <p>เฉลี่ย 1.1 ค่าจะเกิดขึ้น 0.017 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน (0.44 มก./ลบ.ม.) จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.457 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ 1 ชม. กำหนดไว้ที่ 34.2 มก./ลบ.ม.</p> <p>กรณี 2 ค่าตรวจเกิดขึ้น 0.017 มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดเคหะชุมชนดินแดง (1.596 มก./ลบ.ม.) จะเพิ่มขึ้นเป็น 2.036 มก./ลบ.ม.</p>	<p>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปลูกไม้ยืนต้นตามแนวรั้วโครงการ เพื่อเป็น ช่วยลด ความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ 2. ออกแบบอาคารโครงการ และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพิจารณาการระบายความร้อนของอากาศภายใน และภายนอกอาคาร เพื่อให้การไหลเวียนของอากาศภายใน และสามารถลดการใช้เครื่องปรับอากาศได้ในระดับหนึ่ง 3. ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และป้องกันการสะสมของเชื้อโรค และเชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 4. ออกแบบให้มีระบบระบายอากาศภายในอาคารอย่างเพียงพอตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) 5. ระบบปรับอากาศของโครงการเลือกใช้ระบบ SPLIT TYPE และใช้สารทำความเย็นชนิดที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และไม่ติดไฟ 6. เจ้าของโครงการต้องเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่มีฉลากประหยัดไฟ และต้องไม่มีสาร CFCs เป็นส่วนประกอบ 7. ดูแลระบบการระบายอากาศภายในอาคารอยู่เสมอ เปิดประตูอาคารบางจุดเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 8. จัดให้มีการปลูกพืชประเภทไม้ประดับบริเวณชั้นลานจอดรถยนต์ ตั้งแต่ชั้นที่ 2-7 เป็นแนวปลูกไม้เลื้อยที่ปลูกบริเวณช่องเปิดของลานจอดรถยนต์ ได้แก่ ต้นเลื้อยชวัลลภ โดยรอบชั้นลานจอดรถยนต์ 9. ปลูกไม้ยืนต้นโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยดูดซับก๊าซ 	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

กฎหมาย 2557.....
 (นายประสาธน์ ประภาสพิทักษ์)
 ผู้รับมอบอำนาจ
 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กฎหมาย 2557.....
 (นายสุวิทย์ วรรณปรีดิษฐ์)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด

กรกฎาคม – ธันวาคม 2568

ตารางที่ 2 (25) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีโอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>ลบ.ม. ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ 1 ซม. กำหนดไว้ที่ 34.2 มก./ลบ.ม.</p> <p>- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO_2)</p> <p>กรณีที่ 1 คาดว่าจะเกิดขึ้น 6.05×10^{-4} ppm เมื่อรวมกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน (0.0365 ppm) จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.0371 ppm ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ 1 ซม. กำหนดไว้ที่ 0.17 ppm</p> <p>กรณีที่ 2 คาดว่าจะเกิดขึ้น 6.05×10^{-4} ppm เมื่อรวมกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดเคหะชุมชนดินแดง (0.058 ppm) จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.0945 ppm ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ 1 ซม. กำหนดไว้ที่ 0.17 ppm</p> <p>- ไฮโดรคาร์บอน (HC) คาดว่าจะเกิดขึ้น 2.85×10^{-4} ppm เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน (3.69 ppm) จะเพิ่มขึ้นเป็น 3.69 ppm</p> <p>- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_2) คาดว่าจะเกิดขึ้น 1.16×10^{-3} ppm เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน (0.002 ppm) จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.0032 ppm ซึ่งมีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ 24 ชม. กำหนดไว้ที่ 0.12 ppm</p> <p>ANANDA DEVELOPMENT</p> <p>บริษัท อเนกพัฒนา จำกัด ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED</p>	<p>คาร์บอนไดออกไซด์และละอองฝุ่น อันเนื่องจากการคายน้ำของพืช และการระเหยน้ำจากผิวดิน</p> <p>10.บำรุงรักษาบริเวณพื้นที่ Soil Bed โดยการดูแลใส่ปุ๋ย รดน้ำ พรวนดิน เพื่อเพิ่มความชื้นและช่องว่างของดินให้เกิดการดูดซับที่ดียิ่งขึ้น</p> <p>11.ติดป้ายประกาศให้คันเครื่องยนต์ที่ขึ้นจอด ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ติดตั้งบริเวณที่สามารถมองเห็นได้</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>

กุมภาพันธ์ 2557

(นายสุวิทย์ วรณประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสอลเต้นท์ จำกัด

กุมภาพันธ์ 2557


(นายประสาน ประภาวุฒิกุล)
ผู้รับผิดชอบงาน
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

77/153

กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

ตารางที่ 2 (26) รายงานแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีโอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>- ผู้ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM₁₀)</p> <p>กรณีที่ 1 คาดว่าจะเกิดขึ้น 2.73x10⁻⁴ มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการในปัจจุบัน (0.035 มก./ลบ.ม.) จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.0353 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีความไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ 24 ชม. กำหนดไว้ที่ 0.12 มก./ลบ.ม.</p> <p>กรณีที่ 2 คาดว่าจะเกิดขึ้น 2.73x10⁻⁴ มก./ลบ.ม. เมื่อรวมกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศสถานีตรวจวัดเฉพาะชุมชนดินแดง (0.082 มก./ลบ.ม.) จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.117 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีความไม่เกินมาตรฐานคุณภาพอากาศ 24 ชม. กำหนดไว้ที่ 0.12 มก./ลบ.ม.</p>	<p>2. <u>เสียงดังจาก การเข้าพักอาศัย</u></p> <p>เมื่อมีผู้พักอาศัยเข้ามาพักเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลกระทบด้านเสียง อาทิ เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> เสียงดังจากรถยนต์ เสียงดังจากการพูดคุยของผู้พักอาศัย 	<ol style="list-style-type: none"> จำกัดความเร็วรถเมื่อเข้าสู่พื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ขึ้นที่เมื่อจอดรถ ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น บัมเมอร์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้โครงการให้ได้อยู่เสมอ เพื่อช่วยเป็นแนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้ ห้ามมิให้มีการจัดเลี้ยงภายในห้องพัก และห้ามส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน การซ่อมแซมต่อเติม หรือตกแต่งห้องพัก จะต้องขออนุญาตซึ่งนิติบุคคลอาคารชุด และต้องไม่ทำภายในช่วงเวลาพักผ่อน หรือวันหยุดพักผ่อนทั้งนี้จะระงับกิจกรรมการก่อสร้างมิให้ส่งเสียงรบกวนเพื่อนบ้าน 	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p><u>ต้นไม้อายุ</u></p> <p>- เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ และการดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ และอาจทำให้เกิดเหตุรำคาญได้</p> <p>ANANDA DEVELOPMENT</p> <p>บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED</p>	<ol style="list-style-type: none"> จำกัดความเร็วรถเมื่อเข้าสู่พื้นที่โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ทำป้ายประกาศให้ดับเครื่องยนต์ขึ้นที่เมื่อจอดรถ ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักร เช่น บัมเมอร์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ รักษาสภาพธรรมชาติ และดูแลต้นไม้โครงการให้ได้อยู่เสมอ เพื่อช่วยเป็นแนวดูดซับเสียงจากภายนอกได้ ห้ามมิให้มีการจัดเลี้ยงภายในห้องพัก และห้ามส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน การซ่อมแซมต่อเติม หรือตกแต่งห้องพัก จะต้องขออนุญาตซึ่งนิติบุคคลอาคารชุด และต้องไม่ทำภายในช่วงเวลาพักผ่อน หรือวันหยุดพักผ่อนทั้งนี้จะระงับกิจกรรมการก่อสร้างมิให้ส่งเสียงรบกวนเพื่อนบ้าน 	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



กรุงเทพฯ 2557.....
(นายประธาน ประภาวุฒิกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพฯ 2557.....
(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไอดีโอ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

78/153

กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

ตารางที่ 2 (27) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปีดำเนินการ
โครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>3. อุบัติเหตุจากการจราจร</p> <ul style="list-style-type: none"> - การพัฒนาโครงการจะทำให้มีผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 1,216 คน เป็นผลให้การจราจรบนถนนเพชรบุรีเพิ่มจำนวนขึ้น และส่งผลกระทบต่อความเสียหายในการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนเพิ่มมากขึ้น - การจราจรไปโครงการ โดยเฉพาะมุมอับ ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และเกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายได้ 	<p>4. ความเจ็บป่วยที่เกิดจากความเสี่ยงของทางน้ำ</p> <p>ANANDA DEVELOPMENT</p> <p>บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร และจัดเจ้าหน้าที่ดูแลให้ความสะดวกภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเข้า-ออกโครงการบริเวณถนนเพชรบุรี 2. จัดเจ้าหน้าที่ หรือรถที่ผ่านการใช้โครงการให้ทราบถึงสถานการณ์จราจร คอยอำนวยความสะดวกและแจ้งระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการจราจรติดขัด และการติดกระแสน้ำจราจรจากการเลี้ยวเข้า-ออกของรถยนต์โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน 3. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรและทิศทางการวิ่งอย่างชัดเจน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยของการจราจรภายในลานจอดรถของโครงการ 4. จัดทำรั้วป้องกันหน้าและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อให้ผู้สัญจรสามารถมองเห็นรถยนต์ที่เข้า-ออกโครงการได้อย่างชัดเจน 5. ติดตั้งป้ายเตือนรถเข้า-ออก บริเวณทางเข้า-ออก และติดตั้งกะงกญได้บริเวณจุดอับที่ยากต่อการมองเห็นภายในโครงการ 6. ห้ามติดตั้ง หรือจัดทำป้าย หรือวัสดุใดๆ ที่เป็นอุปสรรคในการมองเห็นบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และจัดให้ไฟแสงสว่างอย่างเพียงพอต่อความต้องการได้ของพื้นที่ 	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีถังสำรองน้ำไว้ในโครงการประกอบด้วย ถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 2 ถัง ถังเก็บน้ำชั้นที่ 8 จำนวน 2 ถัง และถังเก็บน้ำชั้นที่ 36 จำนวน 2 ถัง รวมจำนวน 404 ลูกบาศก์เมตร สำหรับสำรองน้ำใช้ทั่วไป 408 ลูกบาศก์เมตร และสำรองน้ำดับเพลิง 88 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้นาน 1.62 วัน 2. ตั้งเก็บน้ำสำรองใต้ดินและตาดฟ้าทุกถังเพื่อสำรองน้ำใช้ในการดับ 	



กรุงเทพมหานคร 2567.....
(นายประสพ ประภาวุฒินันท์)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร 2567.....
(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด

79/153

ตารางที่ 2 (28) รายงานแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินการ
โครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<div data-bbox="986 1473 1241 1841" data-label="Image"> </div>	<p>เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ โดยสารเคมีต้องเป็นชนิดที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและการปนเปื้อนบริเวณใกล้เคียง</p> <p>3. กรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้าปฏิบัติงานภายในพื้นที่ก่อสร้าง จะจัดให้มีพื้นที่ขังขยะหรือภาชนะที่ปิดสนิท พร้อมท่อลมที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 25 เมตร เดินเครื่องไม่น้อยกว่า 30 นาที ก่อนเข้าไปปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้อากาศเพียงพอสู่เจ้าหน้าที่</p> <p>4. ควบคุมและจัดการการปัดกวาดน้ำประปาของโครงการให้อยู่ในช่วงเวลา 24.00-4.00 น. ของทุกวัน เพื่อลดการใช้น้ำจากท่อประปาในช่วงที่มีการใช้กำลังของชุมชน</p> <p>5. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำ และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าชำรุดให้รีบแก้ไขทันที ตลอดจนระมัดระวังเป็น การ</p> <p>6. ตรวจสอบโครงสร้างสิ่งปลูกสร้างได้ดินและเสาเข็ม ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่ทรุดตัว และรอยร้าว ที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำ ภายนอกเข้าสู่สิ่งปลูกสร้างได้</p> <p>7. ส่วนบ่อน้ำใต้ดินต้องปิดมิดชิด และยกสูงจากพื้นดิน เพื่อป้องกัน การปนเปื้อนของน้ำภายนอกเข้าสู่สิ่งปลูกสร้างได้</p> <p>8. กรณีที่มีการโครงการใช้สารเคมี เช่น นีตกำจัดวัชพืช แมลงสาบ ควรดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะบริเวณที่เก็บน้ำ เพื่อ ป้องกันไม่ให้สารเคมีรั่วไหลลงไปในบ่อเก็บน้ำประปา</p> <p>9. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน้ำประปาเป็นประจำ ในเรื่องของ สี กลิ่น และรสชาติต่าง ๆ ที่ผิดปกติลงไปในถังเก็บน้ำตลอดระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>10. เก็บตัวอย่างน้ำในถังเก็บน้ำได้ตามวิธีการที่กำหนด E. ๗61 ทุก ๆ 3</p>	

ณ วันที่ ๒๕๖๘
(นายประจักษ์ วัฒนกุล)
ผู้รับผิดชอบงาน
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ ๒๕๖๘
(นายสุวิทย์ วรรณพงษ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีเอสดีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

ตารางที่ 2 (29) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<div data-bbox="949 1467 1189 1825">  <p>บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED</p> </div>	<p>5. การจัดการน้ำเสีย</p> <p>- เกิดเชื้อจุลินทรีย์ พยาธิ โปรโตซัวที่ทำให้เกิดโรคได้ โดยเชื้อโรคเหล่านี้จะเข้าสู่ร่างกายจากการสัมผัสผ่านทางปาก และกินโดยไม่ตั้งใจ</p>	<p>เดือน/ครึ่ง เพื่อตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของน้ำจากภายนอกถึงหรือไม่</p> <p>11.ถ้ามีการปนเปื้อนของน้ำในถังเก็บสำรองของโครงการ ให้เจ้าหน้าที่หรือช่างของโครงการ มาล้างทำความสะอาดโดยต้องแจ้งกำหนดวันเวลา และช่วงเวลาให้ผู้ที่อาศัยทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน</p> <p>12.เลือกใช้อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ ได้แก่ ชักโครก และฝักบัวรุ่นประหยัดน้ำ เป็นต้น</p> <p>13.บรรจุคิให้ผู้ที่อาศัย และเจ้าหน้าที่ขอมีโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด</p>	
	<p>5. การจัดการน้ำเสีย</p> <p>- เกิดเชื้อจุลินทรีย์ พยาธิ โปรโตซัวที่ทำให้เกิดโรคได้ โดยเชื้อโรคเหล่านี้จะเข้าสู่ร่างกายจากการสัมผัสผ่านทางปาก และกินโดยไม่ตั้งใจ</p>	<p>1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด ขนาดความจุ 240 ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย บ่อตกไขมัน บ่อเกรอะ บ่อปรับสมดุล บ่อเติมอากาศ บ่อตกตะกอน และบ่อสูบน้ำออก</p> <p>2. สูบกากตะกอนออกจากบ่อเก็บตะกอนทุก ๆ 30 วัน หรือเมื่อบ่อเก็บตะกอนเต็ม</p> <p>3. จัดให้มีอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น เครื่องเติมอากาศ และเป็นสูบน้ำเสียอย่างน้อย 1 ชุด เพื่อสำรองใช้ในวันที่ที่อุปกรณ์ชำรุด</p> <p>4. ระวังคิห้องพักอาศัยให้ติดแยกน้ำฝนพีชที่ใช้แล้ว ใสภาชนะหรือขวดน้ำฝนพีชเก็บ และนำไปเก็บทิ้งยังพักขยะประจำชั้น หลังจากนั้นให้นำน้ำรวมไปเก็บไว้ในห้องพักขยะรวม เพื่อรอการนำไปจำหน่ายให้กับแหล่งรับซื้อ</p> <p>5. ไม่เม้นบ้านติดกวดคอมทั้งตึกได้ในวันทุกวัน นำไปตากแดดบริเวณลานตาก บริเวณห้องพักขยะเปียกก่อนเก็บใส่ลงถังดับปากจุให้เรียบร้อยเก็บในถังพักขยะเปียก เพื่อรอการนำไปได้ประโยชน์หรือกำจัดต่อไป</p> <p>6. กำจัดคิบริเวณที่เกิดคิจากระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยวิธี Soil Bed</p>	

กุมภาพันธ์ 2557

(นายประสาธน์ ประภาวุฒกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



กุมภาพันธ์ 2557


(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด

81/153

ตารางที่ 2 (30) รายงานแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีโอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต้องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	 <p>บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED</p>	<p>โดยใช้พื้นที่ปลูกไม้เลื้อยบริเวณลานจอดรถยนต์ชั้นที่ 2 ขนาดพื้นที่ 12.5 ตารางเมตร เพื่อช่วยกักจับก๊าซมีเทน และดูดซับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ของผู้พักอาศัยภายในโครงการ</p> <p>7. กำจัดละอองน้ำเสีย (Aerosol) ที่เกิดขึ้นจากบ่อเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ด้วยตัวกรองคาร์บอน AEROSOL ที่เกิดจากบ่อบำบัดที่มีการเติมอากาศ จะถูกนำไปบำบัดด้วยการกรองผ่าน ACTIVATED CARBON โดยอากาศจะไหลผ่านท่อ VENT ขนาด 0.15 เมตร ที่ปลายท่อ VENT จะติดตั้งกระบอกบรรจุถ่าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ยาว 0.50 เมตร เพื่อกรองอากาศ และดูดซับละอองน้ำ โดยจะเปลี่ยนถ่านใหม่ทุก ๆ 2 เดือน</p> <p>8. จัดให้มีการนำน้ำทิ้งบางส่วนที่ผ่านการบำบัดแบบเดิมอากาศนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการโดยวิธีการรดน้ำต้นไม้แบบฉีดพ่น</p> <p>9. ตรวจสอบ และดูแลบ่อบำบัด ข้อต่อ และผนังของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของละอองลอยออกสู่ภายนอกถึงบ่อบำบัดน้ำเสีย</p> <p>10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจำหน่ายระบบบำบัดน้ำเสีย ของโครงการ เพื่ออยู่ประจำในการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลาการเปิดดำเนินการ</p> <p>11. ตรวจสอบบ่อบำบัด ข้อต่อ ผนังและส่วนที่ต้องเข้าไปดูแล และซ่อมแซมระบบให้อยู่ในสภาพปกติตลอดเวลา เพื่อป้องกันละอองน้ำเสีย และกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากระบบบำบัดน้ำเสีย</p>	




อนุภาพ 2557
(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนซัลตัน จำกัด (มหาชน)


82/153

อนุภาพ 2557
(นายประสาน ประภาสุตกุล)
ผู้รับผิดชอบด้าน
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรกฎาคม – ธันวาคม 2568

ตารางที่ 2 (31) รายงานแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 <p>6. ความสะอาดของสระว่ายน้ำ ตรวจสอบการดูแลรักษาความสะอาดสระน้ำประกอบของสระว่ายน้ำ รับมอบอำนาจ ANANDA DEVELOPMENT PCL. (มหาชน) ANANDA DEVELOPMENT PCL. (มหาชน)</p>		<p>12. ติดเส้นสีแดงความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร บริเวณโดยรอบเขตบ่อน้ำบาดาลสีเขียวรวมให้ชัดเจน และเขียนป้ายถาวรแจ้งว่า "บริเวณนี้เป็นระบบบ่อน้ำบาดาลสีเขียว"</p> <p>13. กำหนดเวลาดูแลรักษาบริเวณบ่อน้ำบาดาลสีเขียว ให้ปฏิบัติงานหลังเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และไม่ปฏิบัติงานในวันเสาร์และอาทิตย์ เนื่องจากเป็นวันหยุดผู้พักอาศัยไม่โครงการ ซึ่งอยู่ในโครงการเป็นส่วนใหญ่ อาจมีรถยนต์วิ่งเข้า-ออกโครงการตลอด ทำให้ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>14. กำหนดวัน และเวลาในการปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาลสีเขียว ให้กับผู้พักอาศัยทราบทุกครั้ง อย่างน้อย 3 วันก่อนปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรทางตรงบริเวณที่ตั้งระบบบ่อน้ำบาดาลสีเขียว</p> <p>15. จัดทำตารางกำหนดระยะเวลาซ่อมบำรุงอุปกรณ์ของระบบบ่อน้ำบาดาลสีเขียวตามคู่มือของแต่ละประเภท เพื่อความสะดวกในการซ่อมบำรุงในแต่ละครั้ง และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและระบบทุกส่วนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา</p> <p>16. จัดเก็บสถิติ และข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบ่อน้ำบาดาลสีเขียวแต่ละวัน ตามแบบ ทส. 1 และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบ่อน้ำบาดาลสีเขียวแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าหน้าที่งานท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป</p>	
		<p>มาตรการด้านนิเวศวิทยาของสระว่ายน้ำและส่วนประกอบ</p> <p>1. ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบสระว่ายน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรง ไม่สามารถพังได้ โดยโดยเฉพาะพื้นที่สระว่ายน้ำน้ำ ซึ่งอาจแตกหรือล้มลง เป็นอันตรายได้</p> <p>2. ตรวจสอบการมีอยู่และสภาพการใช้งานอุปกรณ์ทำ ความสะอาด</p>	



กรุงเทพฯ 2557

(นายประสาร ประภาสพิบูลย์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพฯ 2557


(นายสุวิทย์ วรรณปัญญา)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไอทีเอสดีเอ็ม เอ็นเนียริง คอนซัลตันท์ จำกัด

83/153

ตารางที่ 2 (32) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ระบบน้ำ เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เครื่องตรวจน้ำ ฟอสเฟต สว่าง ขีปนาวุธการปฐมพยาบาล ป้ายเตือนแสดงความเสี่ยง และอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>3. ดูแลความสะอาดของห้องน้ำ ห้องล้าง ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>4. ดูแลพื้นที่รอบระบบน้ำที่ไม่ใช่ใดใดนี้ ตรวจสอบทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p><u>มาตรการคุณภาพน้ำในระยน้ำ</u></p> <p>1. ตรวจวัด pH และค่าคลอรีนอิสระตกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>2. ตรวจวัด Total Coliform และ Fecal Coliform ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p>3. ตรวจวัดคลอรีนร่วมกับสารอื่น ถ้าความเป็นพิษ ความกระด้าง ก๊าซไนโตรเจน คลอรีน แอมโมเนีย ไนเตรต และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้สุขภาพที่ก่อให้เกิดโรค ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ</p> <p><u>มาตรการด้านความปลอดภัยในการใช้ระบบน้ำ</u></p> <p>1. กำหนดเขตอันตรายที่ของระบบน้ำออกเป็นช่วงๆ เช่น ช่วงน้ำดื่ม ช่วงน้ำล้าง โดยใช้โซ่กั้น หรือรั้วกั้น หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีสีสดใส เพื่อให้ง่ายต่อการสังเกต จัดทำ ในการแบ่งพื้นที่ให้มีความปลอดภัย</p> <p>2. เครื่องมือวัดต้องตั้งที่ตำแหน่งที่จะก่อให้เกิดอันตราย เช่น กิ่งไม้ ที่ล้มได้ เป็นต้น</p> <p>3. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ หัวบริเวณระบบน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน กรณีเปิดใช้ระบบน้ำเวลากลางคืน</p>	

กรุงเทพฯ 2557

(นายประจักษ์ ปรียาภรณ์)

ผู้รับผิดชอบ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพฯ 2557

(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไอซีเอสเอ็ม เอ็มจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

84/153

กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

ตารางที่ 2 (33) รายงานแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<div data-bbox="930 1451 1150 1776" data-label="Image"> </div>		<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ ติดไว้บริเวณสระว่ายน้ำ ให้มองเห็นชัดเจน สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุว่าเป็นสารเคมีอันตราย และห้ามเข้า มีการระบบความปลอดภัยและการป้องกันซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี มีวิศวกร หรือคนคอยดูแลโทรศัพท์ที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ำ <p>มาตรการด้านความปลอดภัยจากการจมน้ำ ในการใช้สระว่ายน้ำ</p> <ol style="list-style-type: none"> มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่สระว่ายน้ำ เพื่อควบคุมดูแล และให้ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จัดให้มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจำสระว่ายน้ำ ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิตห่วงชูชีพ เครื่องขยายใจ ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาล เป็นต้น และมีการฝึกซ้อมการให้ความช่วยเหลือ มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิตคนจมน้ำในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ำ มีโทรศัพท์ หรือคนคอยดูแลโทรศัพท์ที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน้ำ 	
		<ol style="list-style-type: none"> จัดให้มีข้อพึงปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ 9-37 อยู่ใกล้กับโถงลิฟท์ดับเพลิง มีพื้นที่ 1.38 ตารางเมตร โดยภายในห้องพักมีประจักษ์ขึ้น จัดให้มีถังขยะ จำนวน 3 ถัง รถรับขยะแห้ง (ถังสีเหลือง) และขยะเปียก (ถังสีเขียว) ขนาด 100 ลิตร และขยะอันตราย ขนาด 20 ลิตร จัดให้มีข้อพึงปฏิบัติสำหรับ จำนวน 1 แห่ง บริเวณชั้นล่าง ตามปกติ 	

กุมภาพันธ์ 2557

(นายประสาธน์ ประภาสขุฑ)

ผู้รับผิดชอบ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2557


(นายสุวิทย์ วรรณเชษฐ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีทีเอสเอ็ม เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด

85/153

ตารางที่ 2 (34) รายการแสดงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>เก็บขยะได้ภายในน้อยกว่า 3 วัน ภายในท้องพักขยะมีรางระบายน้ำเพื่อรวบรวมน้ำในท้องพักขยะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ</p> <p>3. จัดทำป้ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพักขยะระบุวันด้วยข้อความ "เปิดแล้ว กรุณาปิดประตูให้มิดชิด"</p> <p>4. ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ หากมีขยะตกค้างโครงการต้องแจ้งให้เขตราชเทวีเข้ามาเก็บขน เพื่อนำไปกำจัดต่อไป</p> <p>5. ให้แม่บ้านเก็บขนและคัดแยกขยะจากถังขยะในแต่ละชั้นทุกวัน และทำความสะอาดที่ทิ้งขยะรวมทุกครั้งที่เกิดขึ้น พร้อมสำรวจและเก็บขยะที่ตกหล่นบนถนนออกทุกครั้งที่เกิดขึ้น</p> <p>6. ให้แม่บ้านรวบรวมขยะจากท้องพักขยะแต่ละชั้นหลังเวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ส่วนใหญ่ผู้พักอาศัยออกไปทำงานแล้ว</p> <p>7. ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางแผ่นพับใบปลิว ให้ผู้พักอาศัยไม่โครงการรู้จักและเข้าใจหลักการต่างๆ ในการลดปริมาณขยะ เช่น หลัก 4Rs นั่นคือ Repair (ซ่อมแซม) Reduce (ลด) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่)</p> <p>8. สัปดาห์ตรวจสอบประจําท้องพักแต่ละชั้น ตลอดจนห้องพักขยะรวมบริเวณชั้นล่างทุกครัวเรือนอย่างสม่ำเสมอ โดยจะต้องปิดมิดชิดทุกครั้งเมื่อขนย้ายเสร็จ</p> <p>9. ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงอาคารชุด ประสานงานกับรถเก็บขยะของโครงการให้ไปขยะพร้อมรถบรรทุกอื่นตลอดช่วงเวลากลางคืน เนื่องจากรถเก็บขยะจะเข้ามาเก็บขยะในช่วงเวลากลางคืน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากขยะที่เข้า-ออกโครงการ</p> <p>10. รณรงค์ให้ผู้ใช้พักอาศัยภายในโครงการห้ามทิ้งขยะจากที่สูงลงสู่ทางเท้าด้วยตัวเอง</p>	

กรุงเทพมหานคร 2567

(นายประจักษ์ ประภาวิไล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร 2567

(นายสุวิทย์ วรรณโชติ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

ตารางที่ 2 (35) รายงานแสดงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>8. <u>อุบัติเหตุจากการเกิดอัคคีภัย</u></p> <p>- เนื่องจากโครงการเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ และอาคารสูง การออกแบบโครงการจะต้องมีการออกแบบระบบป้องกันและเตือนเหตุเพลิงไหม้ที่มีความสอดคล้อง และครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของอาคารขนาดใหญ่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้พักอาศัย</p>	<p>1. ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบระบายอากาศใต้ประตูไว้ในรวมงานฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องระบบป้องกันอัคคีภัย</p> <p>2. จัดให้มี Fire Pump จำนวน 2 ชุด ขนาด 750 CPM และน้ำสำรองดับเพลิง ขนาด 80 ลูกบาศก์เมตร ผู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 2 หัว เพื่อรับมือจากกรณีเพลิงไหม้จากข้อจำกัดเพลิงของโครงการ และเก็บสายรองไว้ในถังเก็บน้ำสำรองดับเพลิงชั้นที่ 8 สำหรับไม่กรณีฉุกเฉินแจ้งตำรวจดับเพลิงจากสายน้ำชั้นที่ 87 ขยายดับเพลิงได้</p> <p>3. จัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร เป็นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65x65x150 มิลลิเมตร เป็นหัวรับน้ำแบบ 2 ทาง จำนวน 2 หัว เพื่อรับมือจากกรณีเพลิงไหม้จากข้อจำกัดเพลิงของโครงการ และเก็บสายรองไว้ในถังเก็บน้ำสำรองดับเพลิงชั้นที่ 8 สำหรับไม่กรณีฉุกเฉินแจ้งตำรวจดับเพลิงจากสายน้ำชั้นที่ 87 ขยายดับเพลิงได้</p> <p>4. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้เสมอ ตามคำแนะนำของผู้ผลิต หากพบชำรุดหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบแก้ไขทันที</p> <p>5. ติดป้ายและแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ชัดเจนที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่</p> <p>6. ติดตั้งแบบแปลนแนบส่งตำแหน่งที่ตั้งติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ บริเวณโถงลิฟต์และชั้นของอาคาร</p> <p>7. จัดให้มีการอบรมการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย รวมถึงแหล่งน้ำสำรองดับเพลิงของอาคารทุกชั้นได้ดิน ชั้นลาดฟ้า และจากสระว่ายน้ำของโครงการ และมีกรอบเรื่องการซ้อมอพยพผู้พักอาศัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันทีทั้งกรณีและไม่เกิดภัย</p>	<p>1. ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบระบายอากาศใต้ประตูไว้ในรวมงานฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องระบบป้องกันอัคคีภัย</p> <p>2. จัดให้มี Fire Pump จำนวน 2 ชุด ขนาด 750 CPM และน้ำสำรองดับเพลิง ขนาด 80 ลูกบาศก์เมตร ผู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 2 หัว เพื่อรับมือจากกรณีเพลิงไหม้จากข้อจำกัดเพลิงของโครงการ และเก็บสายรองไว้ในถังเก็บน้ำสำรองดับเพลิงชั้นที่ 8 สำหรับไม่กรณีฉุกเฉินแจ้งตำรวจดับเพลิงจากสายน้ำชั้นที่ 87 ขยายดับเพลิงได้</p> <p>3. จัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร เป็นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65x65x150 มิลลิเมตร เป็นหัวรับน้ำแบบ 2 ทาง จำนวน 2 หัว เพื่อรับมือจากกรณีเพลิงไหม้จากข้อจำกัดเพลิงของโครงการ และเก็บสายรองไว้ในถังเก็บน้ำสำรองดับเพลิงชั้นที่ 8 สำหรับไม่กรณีฉุกเฉินแจ้งตำรวจดับเพลิงจากสายน้ำชั้นที่ 87 ขยายดับเพลิงได้</p> <p>4. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้เสมอ ตามคำแนะนำของผู้ผลิต หากพบชำรุดหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบแก้ไขทันที</p> <p>5. ติดป้ายและแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ชัดเจนที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่</p> <p>6. ติดตั้งแบบแปลนแนบส่งตำแหน่งที่ตั้งติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ บริเวณโถงลิฟต์และชั้นของอาคาร</p> <p>7. จัดให้มีการอบรมการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย รวมถึงแหล่งน้ำสำรองดับเพลิงของอาคารทุกชั้นได้ดิน ชั้นลาดฟ้า และจากสระว่ายน้ำของโครงการ และมีกรอบเรื่องการซ้อมอพยพผู้พักอาศัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันทีทั้งกรณีและไม่เกิดภัย</p>	<p>1. ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบระบายอากาศใต้ประตูไว้ในรวมงานฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องระบบป้องกันอัคคีภัย</p> <p>2. จัดให้มี Fire Pump จำนวน 2 ชุด ขนาด 750 CPM และน้ำสำรองดับเพลิง ขนาด 80 ลูกบาศก์เมตร ผู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 2 หัว เพื่อรับมือจากกรณีเพลิงไหม้จากข้อจำกัดเพลิงของโครงการ และเก็บสายรองไว้ในถังเก็บน้ำสำรองดับเพลิงชั้นที่ 8 สำหรับไม่กรณีฉุกเฉินแจ้งตำรวจดับเพลิงจากสายน้ำชั้นที่ 87 ขยายดับเพลิงได้</p> <p>3. จัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร เป็นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65x65x150 มิลลิเมตร เป็นหัวรับน้ำแบบ 2 ทาง จำนวน 2 หัว เพื่อรับมือจากกรณีเพลิงไหม้จากข้อจำกัดเพลิงของโครงการ และเก็บสายรองไว้ในถังเก็บน้ำสำรองดับเพลิงชั้นที่ 8 สำหรับไม่กรณีฉุกเฉินแจ้งตำรวจดับเพลิงจากสายน้ำชั้นที่ 87 ขยายดับเพลิงได้</p> <p>4. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้เสมอ ตามคำแนะนำของผู้ผลิต หากพบชำรุดหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบแก้ไขทันที</p> <p>5. ติดป้ายและแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ชัดเจนที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่</p> <p>6. ติดตั้งแบบแปลนแนบส่งตำแหน่งที่ตั้งติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ บริเวณโถงลิฟต์และชั้นของอาคาร</p> <p>7. จัดให้มีการอบรมการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย รวมถึงแหล่งน้ำสำรองดับเพลิงของอาคารทุกชั้นได้ดิน ชั้นลาดฟ้า และจากสระว่ายน้ำของโครงการ และมีกรอบเรื่องการซ้อมอพยพผู้พักอาศัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันทีทั้งกรณีและไม่เกิดภัย</p>

กรุงเทพมหานคร 2567

(นายประสาร ประภาสุต)

ผู้รับผิดชอบงาน

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร 2567

(นายสุวิทย์ วรรณกิจ)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด

87/153


ตารางที่ 2 (36) รายงานแสดงผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>8. จัดให้มีแผนการป้องกันและดับเพลิงของอาคารโครงการ โดยเจ้าของโครงการ ต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ได้จากการศึกษาเชื่อมโยงการอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงเพื่อให้ได้แผนการป้องกันและดับเพลิงของโครงการที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>9. จัดให้มีการซ้อมการอพยพหนีไฟและการดับเพลิงของโครงการ โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงพญาไท เป็นประจำทุกปี</p> <p>10. บริเวณเส้นทางทางหนีไฟ บนดาดฟ้าห้ามมิให้มีสิ่งกีดขวางใดๆ เพื่อให้การอพยพหนีไฟเป็นไปโดยสะดวก</p> <p>11. กำหนดให้มีพื้นที่ซึ่งรวมพล ไม่น้อยกว่า 1 คน ต่อพื้นที่ 0.25 ตารางเมตร โดยจุดรวมพลดังกล่าวนี้ เจ้าของโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยประเมินจากการใช้สอยการหนีไฟและดับเพลิงประจำปี</p> <p>12. จัดให้มีการตรวจสอบอาคารชุดพักอาศัยที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องมีการตรวจสอบใหญ่ ซึ่งจะกระทำทุกๆ 5 ปี และตรวจสอบประจำปี ซึ่งต้องมีการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ได้แก่ ระบบดับเพลิง</p> <p>13. จัดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบดับเพลิงและระบบป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตามคู่มือของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอว่าสามารถใช้งานได้จริงเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้</p>	



ณ วันที่ 2557.....
(นายประสาธน์ ประภาสกุล)
ผู้รับผิดชอบงาน


บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



ณ วันที่ 2557.....
(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ไอดีไอ คิว ราชเทวี จำกัด

ตารางที่ 2 (37) รายงานแสดงผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3 อากาศภายในอาคาร	9. การเข้าพักอาศัยของผู้เช่าจำนวนมาก - การพัฒนาโครงการ จะทำให้ผู้พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งมาจากหลากหลายอาชีพ ดังที่同居อยู่รวมกันเป็นครัวโครงการเดียวกัน อาจมีความขัดแย้งทางความคิดเห็นระหว่างการเป็นอยู่ ตลอดจนจิตใจไม่สงบและสงบ กรณีที่มีการปรับความขัดแย้งไม่มีการพูดคุย หรือไม่มีการเจรจา อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกันได้	1. จัดให้มีคู่มือรายน้ำ และห้องออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของผู้พักอาศัยในโครงการ 2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ และมอบอาคารเพื่อเป็นพื้นที่นันทนาการให้กับผู้เช่าที่มีพื้นที่ว่างทั้งหมดประมาณ 1,229.30 ตารางเมตร โดยปลูกต้นไม้หรือโครงการ และพื้นที่ว่างของโครงการ 3. บำรุงรักษาต้นไม้ และตัดแต่งกิ่งให้ดูสวยงาม	-
4.3 อากาศภายในอาคาร	10. การผลิตของเสีย - การผลิตของเสียในช่วงเปิดดำเนินการ อาจมีสาเหตุมาจาก การขาดความรู้ความเข้าใจ ได้แก่ การทำความสะอาดหลุม เช่น การกำจัดขยะ เป็นต้น	1. ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยดูแลสิ่งแวดล้อมของตนเองเพื่อลดขยะและของเสียที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ 2. จัดให้มีถังขยะ และเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบด้านแหล่งจุดเสี่ยงที่มีผลต่อการผลิตของเสียจากอาคารอย่างสม่ำเสมอ และแก้ไขอย่างเร่งด่วน	-
4.4 การศึกษา	ภายใต้โครงการนี้ มีผลกระทบด้านการศึกษาในระดับต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนจำนวนหลายแห่ง ซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่ศึกษาแล้วพบว่า และยังสามารถรองรับบุตรหลานของผู้เช่าได้เป็นอย่างดี ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศ และระบบป้องกันอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยและความปลอดภัยของผู้เช่าที่อยู่ในโครงการ		




กรุงเทพมหานคร 2557
(นายสุวิทย์ วรณประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

89/153

กรุงเทพมหานคร 2557
(นายประสาน ประภาสกิจ)
ผู้รับผิดชอบด้าน
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (38) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.5 ศพษา	ความพยายามยิ่งขึ้นที่จะเลือกเข้ารับการศึกษาก่อนที่ตรงกับความต้องการสูงสุด - เนื่องจากคนไทยไม่ไปศึกษาต่างประเทศมากนัก ประเด็นนี้และวัฒนธรรม มีการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างประสมกลมกลืน ดังนั้นคาดว่าทั้งช่วงก่อสร้างและเปิดดำเนินการ คงจะไม่เกิดผลกระทบด้านนี้มากนัก		
4.6 ความปลอดภัยสาธารณะ	โครงการจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในโครงการอย่างเข้มงวด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง สามารถตรวจสอบผู้เข้า-ออกบริเวณภายในโครงการได้ตลอดเวลาจึงคาดว่าสามารถให้ความปลอดภัยต่อผู้พักอาศัย และพื้นที่ใกล้เคียงโครงการได้อย่างเพียงพอ	มาตรการลดผลกระทบด้านความปลอดภัยสาธารณะต่อ รังสีคอสมิก 1. การเข้า-ออกโครงการ ด้วยระบบไม้นกอินทรีย์ และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำทางเข้า-ออกโครงการ โดยบุคคลภายนอกต้องแลกบัตรกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนเข้าโครงการทุกครั้ง 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความเรียบร้อยบริเวณด้านหน้าโครงการตลอดเวลา 3. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณจุดอับต่างๆ ขึ้น ของอาคารทั้งหมดทั้งภายในโครงการ และระบบศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่โครงการสามารถโทรแจ้งไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุของหน่วยงานฉุกเฉิน เช่น สถานีตำรวจ หน่วยยามดับเพลิง และโรงพยาบาล 4. ควบคุมการเข้า-ออกอาคารพักอาศัย ด้วยระบบการปิดบริเวณทางเข้าออกของรอบของอาคาร เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากบุคคลจากภายนอก 5. ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ โครงการจะต้องไม่มีการ	



กรุงเทพมหานคร 2567
(นายประสพ ประภาสุโขต)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร 2567
(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ฮีลติวเด็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

ตารางที่ 2 (39) รายงานแสดงผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่ล่าช้า มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทั้งสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>ดังต่อไปนี้</p> <p>5.1 บุคลากรที่หน้ารับมีข้อบกพร่องในการดูแลรักษาความปลอดภัย ให้แก่ผู้ติดตามตรวจสอบความปลอดภัย การควบคุมรักษาความปลอดภัย และหัวหน้าผู้ปฏิบัติงาน จะต้องติดตามสถานการณ์ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง</p> <p>5.2 ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัยจะต้องทำการประเมินความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน และนำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องรักษาความปลอดภัย เพื่อหาแนวทางการควบคุมและป้องกันสถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ และเพื่อป้องกันการเกิดโครงการเป็นสถานที่ในการก่อเหตุร้ายแรง</p> <p>5.3 ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัยจะต้องประสานงานกับหัวหน้าผู้ปฏิบัติงานในการตรวจสอบผู้พักอาศัยภายในโครงการภายใต้กฎระเบียบ เช่น การตรวจสอบอาวุธที่พกพาเข้ามาในโครงการด้วยเครื่องตรวจจับโลหะ และตรวจสอบรถยนต์ที่เข้า-ออกโครงการทุกคัน</p> <p>5.4 จัดให้มีอัตราจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมากขึ้น เพื่อเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโครงการ โดยจะต้องทำการตรวจตราทุกชั้น และมีการบันทึกข้อความรายงานสถานการณ์ในบริเวณที่รับผิดชอบ</p> <p>5.5 เมื่อมีเหตุการณ์ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดความปลอดภัย จะต้องรายงานต่อผู้อำนวยการด้านความปลอดภัยโดยตรง เพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยรักษาความปลอดภัยของราชการที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่โครงการ</p> <p>6. ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ โครงการจะต้องแจ้งให้ไม่มีการเข้าพื้นที่</p>	

กรุงเทพฯ 2557

(นายประสพ ประภาสฤกษ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)


กรุงเทพฯ 2557

(นายสุวิทย์ วรณประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอสซีเอสเอ็ม เอ็มจีเอ็มบี คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (40) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ผลกระทบป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปีดำเนินการ
โครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>6.1 ให้นับตลอดอายุของโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีการให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการเดินตรวจตราในทุกชั้นของโครงการตลอดช่วงระยะเวลาในการดำเนินการตามแผนไม่ปกติ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลเพื่อรายงานสถานการณ์ปัจจุบันในบริเวณที่รับผิดชอบ</p> <p>6.2 จัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ในการดูแลรักษาความปลอดภัยมากเป็นพิเศษ เพื่อทำการตรวจสอบผู้ที่จะกระทำผิด โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ โดยรอบโครงการและบนอาคาร</p> <p>6.3 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ เพื่อเข้ามาประจำจุดตามความเห็นของคณะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในท้องที่ หรือตามความเห็นจากสถานการณ์การก่อเหตุเป็นกรณีไป</p>	
		<p>มาตรการลดผลกระทบด้านความปลอดภัยสาธารณะต่อชุมชน</p> <p>1. จัดให้มีแผนงานความปลอดภัยเรื่องความปลอดภัยของโครงการ โดยเจ้าของโครงการต้องร่วมกันไม่ปล่อยดองกับโครงสร้างการบริหารงาน และประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นประจำทุกปี</p> <p>2. รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร คัดบ่อขยะประสาสมัคร และให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด</p> <p>3. ทรเข้า-ออกโครงการ ด้วยระบบไม่เก็บอัตราเงิน และจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำทางเข้า-ออกโครงการ โดยบุคคลภายนอกต้องแลกบัตรกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนเข้าโครงการทุกครั้ง</p> <p>4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดความเสี่ยงภัยบริเวณด้านหน้าโครงการลง</p>	

กรุงเทพมหานคร 2557

(นายประสาน ประภาณุกุล)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร 2557

(นายสุวิชัย วรรณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ฮิโตะเอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (41) รายงานแสดงผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปีใดดำเนินการ
โครงการอาคารชุดไอทีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.7 การป้องกันอัคคีภัย	<p>โครงการจัดเป็นอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 1 อาคาร จัดให้มีการประเมินและป้องกันอัคคีภัยอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย ประกอบกับอยู่ใกล้กับสถานีดับเพลิงพญาไทมากที่สุด สามารถเข้าถึงพื้นที่หากเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว และสามารถให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย</p>	<p>5. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และบริเวณจุดอื่นในตึกฯ ชั้นของอาคารพักอาศัยภายในโครงการ และระบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่โครงการสามารถโทรแจ้งไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุของหน่วยงานฉุกเฉิน เช่น สถานีตำรวจ หน่วยงานดับเพลิง และโรงพยาบาล</p> <p>6. คำนวณการเข้า-ออกอาคารพักอาศัย ด้วยระบบที่ยังการรับแจ้งเหตุทางเข้าออกโดยอัตโนมัติของอาคาร เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากบุคคลจากภายนอก</p> <p>1. ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบระบายอากาศได้ระบุไว้ในรายงานฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องระบบป้องกันอัคคีภัย (ภาพที่ 5)</p> <p>2. จัดให้มี Fire Pump จำนวน 2 ชุด ขนาด 750 GPM และมีสำรองดับเพลิง ขนาด 86 ลูกบาศก์เมตร ผู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ชุด ติดตั้งบริเวณหน้าบันไดหลัก และโรงส้วมดับเพลิง</p> <p>3. จัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงบนอาคาร เป็นท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65x65x65x150 มิลลิเมตร เป็นหัวรับน้ำแบบ 2 ทง จำนวน 2 หัว เพื่อรับน้ำจากกรตดับเพลิงเข้าสู่ท่อจ่ายน้ำดับเพลิงของโครงการ และเก็บสำรองไว้ในถังเก็บน้ำสำรองดับเพลิงชั้นที่ 8 สำหรับในการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟจำนวน 37 ชั่วโมงดับเพลิงได้</p> <p>4. จัดให้มีการซ้อมหนีไฟของอาคารสามารถเปิดซ้อมกลับในทิศทางเดิมได้ (Re-entry) และระบุตำแหน่งซึ่งที่สามารถเปิดซ้อมกลับได้ให้ชัดเจนอย่างชัดเจนทุก ๆ 5 ปี</p>	<p>- ตรวจสอบระบบเตือนภัย และป้องกันอัคคีภัยให้ใช้การได้ดี ตามผู้มีอำนาจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- ผู้รับผิดชอบ : เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด</p>



กรุงเทพมหานคร 2557

(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ฮีโกลด์ เอ็ม เอ็นจีเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด

98/153




กรุงเทพมหานคร 2557

(นายประสาน ประภาสุโขต)

ผู้รับผิดชอบด้าน

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 2 (42) รายงานแสดงผลการดำเนินงานสิ่งแวดล้อมที่มีสำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		<p>5. ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ใช้ได้ตลอดเวลา ตามคำแนะนำของวิศวกร หากพบข้อบกพร่องให้รีบแก้ไขทันที</p> <p>6. ติดป้ายและนำป้ายไปติดบริเวณที่ผู้ปฏิบัติงานต้องอยู่</p> <p>7. ติดตั้งแบบแปลนแผนผังตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ของอาคาร</p> <p>8. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย รวมถึงแผนผังของอาคารและแผนผังของอาคารต่าง ๆ</p> <p>9. จัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยของพนักงาน</p> <p>10. เมื่อเกิดเพลิงไหม้แจ้งเจ้าหน้าที่ของโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันทีและไม่ก่อให้เกิดอันตราย</p> <p>11. จัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยของอาคารโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ</p> <p>12. จัดให้มีการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยของอาคารโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ</p> <p>13. จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ</p> <p>14. จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ</p> <p>15. จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ</p> <p>16. จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ</p> <p>17. จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ</p> <p>18. จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ</p> <p>19. จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ</p> <p>20. จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ</p>	

กรุงเทพมหานคร 2567
(นายประสพ ประภาสดีกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)


กรุงเทพมหานคร 2567
(นายสุวิทย์ วรณพงษ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ซีไอเอ็มบี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

၂-261

กรุงเทพมหานคร 2567
(นายสุวิทย์ วรรณกิจกร)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
บริษัท สโตนีสเตม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (44) รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปิดดำเนินการ

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
<p>(2) การบดบดสิ่งของ</p> <p>พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบด้านเสียง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กลุ่มอาคารที่อยู่ใกล้เคียงได้ - จะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของแรงสั่นสะเทือนผ่านพื้นดิน ซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูหนาว มีระยะเวลาประมาณ 3 เดือน - บริเวณที่ตั้งกับโครงการด้านนี้ประกอบด้วยถนนเพชรบุรี กรมการพลังงานทหาร และอาคารชุดที่อาศัยดี แอดเดรสสยาม คาดว่าจะได้รับผลกระทบเรื่องการสั่นสะเทือนในระดับปานกลางถึงสูง ซึ่งโครงการได้จัดให้มีการทดสอบผลกระทบในด้านคุณภาพอากาศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในหัวข้อข้างต้น ● กลุ่มอาคารที่อยู่ทางทิศตะวันออก และทิศเหนือ - จะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของแรงสั่นสะเทือนและเสียงได้ ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน ซึ่งเป็นฤดูร้อน ระยะเวลาระมาณ 4 เดือน - บริเวณที่ติดกับโครงการด้านนี้ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น และอาคารชุดพักอาศัย เพชร 9 ทาวเวอร์ คาดว่าจะได้รับผลกระทบเรื่องการสั่นสะเทือนในระดับปานกลางถึงสูง ซึ่งทางโครงการได้จัดให้มีการทดสอบผลกระทบในด้านคุณภาพอากาศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในหัวข้อข้างต้น <p>กลุ่มอาคารที่อยู่ทางทิศตะวันตก และทิศเหนือ</p> <p>กลุ่มอาคารชุดพักอาศัย จะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของแรงสั่นสะเทือนและเสียงได้ ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ซึ่งเป็นฤดูฝน ระยะเวลาระมาณ 4 เดือน</p>	<p>ANANDA DEVELOPMENT</p> <p>บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p>	<p>5. คอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและต้นไม้ในโครงการให้ดูสวยงามอยู่เสมอ</p> <p>6. เจ้าหน้าที่โครงการแจ้งต่ออาคารบ้านพักอาศัยใกล้เคียง หากถูกบดบังทัศนียภาพ จากตัวอาคารโครงการ ให้สามารถแจ้งหรือหารือกับเจ้าของโครงการในการแก้ไขผลกระทบดังกล่าวได้ ทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าของโครงการได้ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จจนถึงภายหลังการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเป็นเวลา 1 ปี กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันได้ ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการโครงการทันที มา เพื่อเจรจาหาข้อยุติที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย</p>	<p>มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>




กุมภาพันธ์ 2557.....
(นายประสาธน์ ประภาสดีกุล)
ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2557.....
(นายสุวิทย์ วรเทพประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ฮีลิตีเดียม เอ็นจินีแย้ จำกัด

ตารางที่ 2 (45) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตราการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอทีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>เวลาประมาณ 4 เดือน</p> <p>- บริเวณที่ดินที่โครงการดำเนินการนั้นประกอบด้วยอาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น และอาคารชุดพักอาศัย เพชร 9 ทาวเวอร์ คาดว่าจะได้รับผลกระทบเรื่องกระแสลมบ่อน้ำระดับปานกลางถึงสูง ซึ่งทางโครงการได้จัดให้มีมาตรการลดผลกระทบในด้านคุณภาพอากาศ ซึ่งแสดงให้เห็นในหัวข้อข้างต้น</p> <p>(3) การบำบัดน้ำเสียดัด</p> <p>1. การบำบัดน้ำเสียดัดในช่วงฤดูร้อน</p> <p>1) ผลกระทบในช่วงเช้า กลุ่มอาคารด้านทิศตะวันตกเป็นกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำเสียดัด ซึ่งเป็นลักษณะตรงของทางทิศใต้ในช่วงเช้าถึงเที่ยง (7.00-12.00 น.) ดังนี้</p> <p>- ผลกระทบแบบมีนัยสำคัญมาก หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 4 ชั่วโมง ขึ้นไป คือ อาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น ภายในถนนเพชรบุรีซอย 9 ถนนเพชรบุรีซอย 9 อาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น บนถนนเพชรบุรีและถนนเพชรบุรี</p> <p>- เกิดผลกระทบแบบมีนัยสำคัญปานกลาง หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไป 4 ชั่วโมง คือ พื้นที่ว่างด้านข้างอาคารชุดพักอาศัย บ้านกลางทุ่ง และบางส่วนของสถานีรถไฟ BTS สถานีสุขุมวิท</p> <p>ANANDA DEVELOPMENT BTS อาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น เพชร 9 ANANDA DEVELOPMENT อาคารชุดพักอาศัย</p> <p>ANANDA DEVELOPMENT BTS อาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น เพชร 9 ANANDA DEVELOPMENT อาคารชุดพักอาศัย</p>		



กุมภาพันธ์ 2567

(นายสุวิทย์ วรรณประทีป)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ฮีลิส เอ็ม เอ็ม จำกัด

97/153

กุมภาพันธ์ 2567

(นายประสพ ประภาสุกุล)
ผู้รับผิดชอบด้าน
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)


โครงการวาดรูปสุดได้ใจ คือ ราชินี ดั่งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบบทถึงแนวก่อน	ผลกระทบข้อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	<p>2) ผลกระทบในช่วงเวลา ในช่วงบ่งกลุ่มผู้พักอาศัยที่อยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกของโครงการ จะเริ่มได้รับผลกระทบเรื่องการนับวันแสงแดดตั้งแต่ช่วงเวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้าไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบแบบเบ็ดเสร็จสำคัญมาก หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 4 ชั่วโมง ขึ้นไป คือบ้านพุดสีสุก 2 ชั้น ถนนเพชรบุรีซอย 11 - เกิดผลกระทบแบบเบ็ดเสร็จสำคัญปานกลาง หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสงเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 2 ชั่วโมงขึ้นไปเกิน 4 ชั่วโมง คือ โรงแรมเฟิร์ส และศูนย์การค้าเดอะไนน์ซันมอลล์ - เกิดผลกระทบแบบไม่มีนัยสำคัญ หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานน้อยกว่า 1 ชั่วโมง (เวลารวม 17.00 น.) คือ ถนนเพชรบุรีซอย 13 อาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น 		
	<p>2. การตอบโต้แสงแดดในช่วงฤดูฝน</p> <p>1) ผลกระทบในช่วงเช้า กลุ่มอาคารด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบจากการบังแสงแดด ซึ่งเป็นการบังแสงตรงของดวงอาทิตย์ในช่วงเช้ามืดถึงเที่ยง (7.00-12.00 น.) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบแบบมีนัยสำคัญมาก หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสงเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ 4 ชั่วโมง ขึ้นไป คือ ถนนเพชรบุรีซอย 9 อาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น ภายในถนนเพชรบุรีซอย 9 อาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น บนถนนเพชรบุรีซอยหน้าแฟรี่ และบางส่วนของอาคารชุดพักอาศัย บ้านกลางกรุง - เกิดผลกระทบแบบมีนัยสำคัญปานกลาง หมายถึง กลุ่มที่ไม่ 		

บริษัท อันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ฮีลชีสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (47) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอทีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 <p>บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED</p>	<p>ได้รับแจ้งเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 2 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง คือ พื้นที่ทางด้านข้างอาคารชุดพักอาศัย บ้านกลางกลุ่ม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เกิดผลกระทบแบบไม่สัมผัสสำคัญ หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแจ้ง เป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานน้อยกว่า 1 ชั่วโมง คือ บางส่วนของสถานีรถไฟฟ้า MRT สถานีราชเทวี 2) ผลกระทบในชั่ววูบ ในช่วงย้ายกลุ่มผู้พักอาศัยอยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกเริ่มเห็นข้อโครงการ จะเริ่มได้รับผลกระทบเรื่องการเดินแสงแดดตั้งแต่ช่วงเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกระทั่งดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้าไป - ผลกระทบแบบไม่สัมผัสสำคัญ หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแจ้ง เป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 4 ชั่วโมง ขึ้นไป คือ บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น และถนนเพชรบุรีซอย 11 - เกิดผลกระทบแบบไม่สัมผัสสำคัญปานกลาง หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแจ้งเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 2 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง คือ อาคารพาณิชย์สูง 3 และ 4 ชั้น โรงแรมเฟิร์ส และศูนย์การค้าไนท์แวลูมอลล์ - เกิดผลกระทบแบบไม่สัมผัสสำคัญ หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแจ้งเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานน้อยกว่า 1 ชั่วโมง (เวลา 17.00 น.) คือ อาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น และโรงแรมเซ็นเตอร์พอยท์ <p>3) การบำบัดน้ำเสียดัดในชั่วฤดูหนาว</p> <p>1.) ผลกระทบในช่วงเช้า กลุ่มอาคารด้านทิศตะวันตกเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการบำบัดน้ำเสียดัด ซึ่งเป็นน้ำเสียดัดของครัวเรือนที่ส่งมาเข้าสู่ถังเก็บ (7.00-12.00 น.) ดังนี้</p>		



กรุงเทพมหานคร 2557.....

(นายประสาน ประภาวิฑู)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)


กรุงเทพมหานคร 2557.....

(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ฮีโกลิติก เอ็นจิเนียริง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (48) รายงานแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 บริษัท อเนก พัฒนา จำกัด 100/153	<ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบแบบมีนัยสำคัญมาก หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสง เป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 4 ชั่วโมง ขึ้นไป คือ พื้นที่ว่าง อาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้น ภายในถนนเพชรบุรีซอย 9 ถนนเพชรบุรีซอย 9 - เกิดผลกระทบแบบมีนัยสำคัญปานกลาง หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง คือ อาคารชุดพักอาศัยราชเทวีทาวเวอร์ และอาคารพาณิชย์สูง 4 ชั้น บนถนนพญาไท - เกิดผลกระทบแบบไม่มีนัยสำคัญ หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานน้อยกว่า 1 ชั่วโมง คือ ถนนพญาไท และพื้นที่ว่าง 		
	2) ผลกระทบในช่วงบ้าน ในช่วงบ่ายกลุ่มผู้พักอาศัยที่อยู่ทางฝั่งทิศตะวันออกโครงการ จะเริ่มได้รับผลกระทบเรื่องการบังแสงแดดตั้งแต่ช่วงเวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้าไป		
	<ul style="list-style-type: none"> - ผลกระทบแบบมีนัยสำคัญมาก หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสง เป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 4 ชั่วโมง ขึ้นไป คือ อาคารที่พักอาศัยเพชร 9 ทาวเวอร์ <p>เกิดผลกระทบแบบมีนัยสำคัญปานกลาง หมายถึง กลุ่มที่ไม่ได้รับแสงเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 4 ชั่วโมง คือ บ้านพักอาศัยภายในซอยสมประสงค์ 2 และการพักอาศัยบ้านพักเกษศิริ ราชเทวี บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น (บ้านเลขที่ 539)</p> <p>บริษัท อเนก พัฒนา จำกัด 100/153</p>		

กรุงเทพฯ 2557.....
 (นายประสาน ประภาวิกุล)
 ผู้รับผิดชอบงาน
 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพฯ 2557.....
 (นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)
 ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
 บริษัท อีโคโนซิส เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด

ตารางที่ 2 (49) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปีดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.9 การมีส่วนร่วมของประชาชน (1) การสัมภาษณ์แบบสอบถาม ครั้งที่ 1	17.00 น.) คือ อาคารพาณิชย์ และบ้านพักอาศัยบางส่วน ของถนนเพชรบุรี 13 1. ผลการสำรวจครั้งที่ 1 ด้วยแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เห็นว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ โดยมีข้อห่วงกังวลและข้อคิดเห็นดังนี้ กลุ่มที่ 1 พื้นที่ติดโครงการ - การจราจรติดขัดและอุบัติเหตุจากกรจราจรเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถยนต์ของโครงการ และอยู่ใกล้กับแยกราชเทวี - เมื่อมีผู้พักอาศัยเข้ามาพักแล้ว ทำให้เกิดความรบกวนจากเครื่องปรับอากาศและเสียงที่ดังเกินไป - กิจกรรมจะมีการทิ้งขยะ เข้ามานับบริเวณอาคารหรือบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียง - ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานระบบบำบัดสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ - กว้างเรื่องกลิ่นเหม็นจากห้องพัสดุของโครงการ - เมื่อมีผู้พักอาศัยแล้วเกรงว่าที่จอดรถภายในโครงการจะไม่เพียงพอตามความต้องการของผู้พักอาศัย เนื่องจากมีจำนวนผู้พักอาศัย 923 ห้อง และที่จอดรถมี 169 คัน	ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอากาศ เสียงและการสั่นสะเทือน การตรวจการระบายน้ำ การป้องกันน้ำท่วม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยกับสาธารณะ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม




กรุงเทพมหานคร 2567
(นายประสพ ประภาวุฒินันท์)
ผู้รับผิดชอบงาน

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร 2567
(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ฮีลติวเดียม เอ็นจินีจี้ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (50) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปีใดดำเนินการ

โครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 <p>กลุ่มที่ 3 พังจากพื้นที่โครงการในระยะ 100-1,000 เมตร อาคารโครงการมีความสูง 37 ชั้น และห้องอาศัยจำนวน 328 ห้อง ทำให้มีจำนวนผู้เข้าอาศัยเพิ่มมากขึ้น รอบตัวที่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED</p>	<p>เมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องกั้นด้านนอกเพื่อให้ประชาชนจากอาคารชุดพักอาศัยอยู่ถนนเพชรบุรี จะทำให้ไร้อากาศขึ้น ดังนั้นโครงการควรจัดระบบการจราจรที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการติดขัดบนถนนเพชรบุรี</p> <p>โครงการควรจัดให้มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบดับเพลิงภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอว่าสามารถใช้งานได้จริงเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้</p> <p>หอดูแลบ้านพักของถนนเพชรบุรีซอย 9 มีการติดตั้ง มีสาธารณูปโภคเพิ่ม และมีการจัดการระบายน้ำที่ไม่ดี อาจทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังและภายในถนนเพชรบุรีซอย 9 ได้ ดังนั้นจึงควรให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำและดำเนินการแก้ไขโดยทันที</p> <p>หากโครงการมีการออกแบบให้ระดับพื้นของโครงการสูงกว่าถนนเพชรบุรี ควรจัดให้มีระบบระบายน้ำของโครงการแบบถาวรที่เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำสาธารณะบนถนนเพชรบุรี เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังบนถนนเพชรบุรีซอย 9 เนื่องจากส่วนใหญ่จะติดกับพื้นที่ด้านถนนเพชรบุรี และอยู่บริเวณทางแยก</p>		

กรุงเทพมหานคร 2567

(นายประสาธน์ ประภาสพิทักษ์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท อนันตา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)


กรุงเทพมหานคร 2567

(นายสุวิทย์ วรรณกิจ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีทีเอสดีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นท์ จำกัด

ตารางที่ 2 (51) รายงานแสดงผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 <p>บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ANANDA DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED</p>	<p>ทั้งอุบัติเหตุและไม่มากเกิน ทั้งในช่วงก่อสร้างและเปิดดำเนินการ</p> <p><u>เกณฑ์ 4</u> ทั้งที่อยู่หอ ไนรัตมี 1,000 เมตร จากพื้นที่โครงการ จำนวน 19 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - หากมีสารปนเปื้อนปนเปื้อน และมีการจัดการระบายน้ำที่ไม่ดี อาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้ - การตรวจวัดชนิด เพราะโครงการอยู่ใกล้กับสะพานข้ามแยก ราชเทวี <p><u>วังสระปทุม</u></p> <p>ปัจจุบันบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อยู่ในระหว่างการประสานเพื่อขอรับทราบความคิดเห็นต่อวิธีระเบียบ โดยติดต่อประสานงานไปยังผู้รับทราบเป็นประจำ อาทิ คัดละ 1 ครั้ง เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวภายในวังมีการก่อสร้าง การจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อีกทั้งวังสระปทุมอยู่ห่างจากพื้นที่โครงการ ประกอบกับยังไม่ได้มีการก่อสร้างโครงการที่จะเห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น วังสระปทุมจึงรับทราบข้อมูลที่จะก่อสร้างโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ได้ซึ่งมิได้มีความขัดแย้งต่อการก่อสร้างโครงการ</p> <p>อย่างไรก็ตาม โครงการจะควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎหมาย และปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ไม่เกิดข้อโต้แย้งในภายหลังที่จะเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนด และไม่ส่งผลกระทบต่อ</p>		

ณ วันที่ 2557

(นายประสาธน์ ประภาสสุกิจ)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 2557

(นายสุวิทย์ วรณประกิจ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไอดีเอสเอ็ม เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด

กรกฎาคม – ธันวาคม 2568

ตารางที่ 2 (52) รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาจากการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ชุมชนโดยรอบโครงการ <u>สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย</u> จากข้อเสนอนี้ และข้อห่วงกังวลต่อการพัฒนาโครงการของสถานทูต จำนวน 3 ประเด็น ได้แก่ โครงการจะต้องมีการจัดการของเสีย และลดปริมาณของเสียได้มากที่สุด ลดปัญหาน้ำเสียทางอากาศที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ และจัดระบบการรวบรวมขยะไปโครงการ		
(2) การสัมภาษณ์ ครั้งที่ 2	2. ผลการสำรวจครั้งที่ 2 การสัมภาษณ์ โดยนำมาตรการที่โครงการได้ขอทำล่วงหน้าจากกรมการสัมภาษณ์ ครั้งที่ 1 ไปเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงที่อยู่โดยรอบโครงการ และพื้นที่อ่อนไหว จำนวน 19 แห่ง กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าการที่โครงการได้ดำเนินการนำเสนอแต่ละด้านเพียงพอก็จะนำไปปฏิบัติ โดยมีข้อห่วงใยให้โครงการ และผู้รับเหมาดำเนินการลดผลกระทบที่นำเสนอไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านการจราจร ความปลอดภัย สถานะ สุขภาพ การจัดการขยะ และการระบายน้ำ	



กรุงเทพฯ ๒๕๖๗
(นายประธาน ประภาวุฒินันท์)
ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท อนันตา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพฯ ๒๕๖๗
(นายสุวิทย์ วรรณกิจ)
ผู้รับอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท ฮีโกลิส ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

104/153

ตารางที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลการสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ

โครงการจะจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลการสิ่งแวดล้อม จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน ได้แก่ สำนักงานเขตราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน	ดัชนีชี้วัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
โครงการจะจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการติดตามตรวจสอบผลการสิ่งแวดล้อม จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน ได้แก่ สำนักงานเขตราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร					
<u>ช่วงเปิดดำเนินการ</u>					
1. แหล่งน้ำใต้	<ul style="list-style-type: none"> - ความสามารถด้านวิศวกรรมประปา - โครงสร้างถังเก็บน้ำใต้ดิน และ - โครงสร้างรอยแตกกว้าง - ลักษณะทางกายภาพ เช่น กลิ่น สี และความขุ่น - ปริมาณ EC&Cl ในถังเก็บน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการทำงานของระบบประปา และระบบจ่ายน้ำประปา - ตรวจสอบรอยแตกกว้าง ของถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังจ่ายน้ำ - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 	พื้นที่โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 1, 3 เดือน/ครึ่ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 1, 3 เดือน/ครึ่ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
2. การใช้ไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> - การอุปกรณ์หรือระบบไฟฟ้า - เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบการรั่วไหล/การลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้า ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ตรวจสอบสภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าตามผู้ดูแลระบบและน้ำเสีย 	พื้นที่โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุก 6 เดือน/ครึ่ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด
3. การจัดการขยะ	<ul style="list-style-type: none"> - ความสามารถในการรองรับขยะ - บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวก 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบถังขยะ และห้องพัสดุขยะรวมให้สภาพที่ดียิ่งขึ้น และ นำมาแยกก่อน หรือ จำลองดำเนินการเก็บขยะ - ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้าง บริเวณที่พักขยะรวมและภาชนะรองรับขยะ หากพบว่า มีขยะตกค้างต้องรีบดำเนินการเก็บทันที 	พื้นที่โครงการ	<ul style="list-style-type: none"> - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

กุมภาพันธ์ 2557

(นายสุวิทย์ วรณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด

115/153

กุมภาพันธ์ 2557

(นายประสาธน์ ประภาสดีกุล)

ผู้รับผิดชอบงาน

บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

ตารางที่ 4(1) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ

โครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้อยู่บนถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> - ความสะอาด - การเปิด-ปิดประตูห้องพักขยะรวม - การเก็บขยะใส่ถังขยะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ความสะอาด - การเปิด-ปิดประตูห้องพักขยะรวม - การเก็บขยะใส่ถังขยะ 	<ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบความสะอาดของห้องพักขยะรวม ให้สะอาดอยู่เสมอ - ตรวจสอบประตูห้องพักขยะรวม โดยต้องปิดทุกครั้งที่มีการเก็บขยะ และไม่เปิดทิ้งไว้ - ตรวจสอบผลการเจริญเติบโตของต้นไม้ หากพบว่าต้นไม้เหี่ยวเฉา หรือตายให้บำรุงดูแล และปลูกซ่อมแซมทันที 	ห้องพักขยะรวมของโครงการ	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อสร้างนิติบุคคล) หรือ นิติบุคคลอาคารชุด
4. การคมนาคม	กิจกรรมหรือสิ่งกีดขวางบริเวณที่จอดรถ	ตรวจสอบพื้นที่ให้ประกอบกิจกรรมใดๆ ร่วมกับการก่อสร้างในบริเวณที่จัดไว้สำหรับเป็นพื้นที่จอดรถยนต์ อันจะทำให้พื้นที่จอดรถยนต์ลดลง	พื้นที่โครงการ	ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อสร้างนิติบุคคล) หรือ นิติบุคคลอาคารชุด
5. การป้องกันอัคคีภัย	การใช้งาน 1. ตู้ของ Fire Alarm Bell Manual Station, P.E.C. ระบบแจ้งภัยด้วยเสียง, ถังดับเพลิง แสงควบคุมสัญญาณ และประตูหนีไฟ ระบบ Re-entry	ตรวจสอบระบบเตือนภัย และป้องกันอัคคีภัย ให้ใช้การได้ดี ตามคู่มือแนะนำผลิตภัณฑ์	พื้นที่โครงการ	ตรวจสอบตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตแนะนำในแต่ละปี	เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อสร้างนิติบุคคล) หรือ นิติบุคคลอาคารชุด
6. การระบายน้ำ	- เศษขยะ และของเสียอันตราย	- ตรวจสอบบ่อพัก พร้อมระบายน้ำรอบโครงการ บ่อหน้าบ่อ และบ่อพักขยะบริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการกับท่อระบายน้ำบนถนนเพชรบุรี		<ul style="list-style-type: none"> - ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อสร้างนิติบุคคล) หรือ นิติบุคคลอาคารชุด

ณ วันที่ 2557.....
(นายประสา ประภาสุกุล)
ผู้รับผิดชอบงาน

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 2557.....

(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)


ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็มจีเอริง คอมมิวนิตี จำกัด

116/153

กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

ตารางที่ 4(2) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุดไอดีโอ คิว ราชเทวี ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
7. ระบบบำบัดน้ำเสีย	- รัง คล.ส. - สกปรกไขมัน - ตะกอนหนักในบ่อเกรอะ - pH, BOD - SS, Settleable Solids, TDS - Sulfide - TKN - Fat Oil & Grease - ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย	- ตรวจสอบบ่อบำบัด คล.ส. โดยรอบโครงการให้อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึมเสียหาย - ตรวจสอบถังตกตะกอนไขมัน และ ทำความสะอาดถังตกตะกอนไขมัน - ตรวจสอบตะกอนในบ่อเกรอะ พร้อมทั้ง แจ้งหน่วยงานเจ้าของถัง จัดการตะกอน - ประเมินผลกระทบทางกายภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น เรื่อง กักเก็บมลพิษทางอากาศ การระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง ขนาด พ.ศ. 2548 - ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไป ในแต่ละวัน ตามแบบ พ.ศ.1 และจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมในแต่ละเดือน ตามแบบ พ.ศ.2 ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ตามแบบบัญชีดำ มาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535) - ตรวจสอบบ่อบำบัด และท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อบำบัดบริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการกับระบบบำบัดบนถนนเพชรบุรี	- บ่อตกไขมัน - บ่อเกรอะ - บ่อตรวจระบบบำบัด จำนวน 1 จุด - ระบบบำบัดน้ำเสียรวม	- ทุกๆ 1 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาปิดดำเนินการ - ทุกวันตลอดระยะเวลาปิดดำเนินการ - ทุก 12 เดือน ตลอดระยะเวลาปิดดำเนินการ - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาปิดดำเนินการ - ทุกวันตลอดระยะเวลาปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อสร้างอาคารชุด) หรือ นิติบุคคลอาคารชุด



กรุงเทพมหานคร 2567.....
(นายประสาร ประภาณุกุล)
ผู้รับผิดชอบอำนาจ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร 2567.....

(นายสุวิทย์ วรรณประทีป)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

117/153

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 4(3) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ

โครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตัวชี้วัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/การถี่	ผู้รับผิดชอบ
8. สรรพสามิต	1. โครงสร้าง และส่วนประกอบ - โครงสร้างสะพาน สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ เน้นให้ อยู่ในสภาพดี	- ตรวจสอบโครงสร้างสะพาน การขึ้นน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ห้ามกระเบื้องสะพาน ต้องไม่แตกหรือมีคมที่จะทำอันตรายได้	บริเวณรอบสะพาน และส่วนประกอบ	ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ขออนุญาต) หรือ นิติบุคคลอาคารชุด
	- มีระบบบำบัดน้ำ มีประสิทธิภาพ สะพาน กว้าง 30-40 ซม. ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทนความสาดน้ำ อยู่สภาพดี และไม่มีน้ำรั่วซึมออกจาก	- ตรวจสอบรางระบายน้ำ ล้น ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการรั่วซึม หรือชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขทันที	บริเวณรอบสะพาน และส่วนประกอบ	ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
	- มีอุปกรณ์เครื่องจักรกลและอาคาร สะพานได้แก่ เครื่องดูดคอนกรีต และชุดระบบฉีดล้างของเครื่อง และพลาสติก รวมทั้งตะแกรงคัดน้ำ	- ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรกล ความสะอาดสะพาน ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	บริเวณส่วนประกอบสะพาน	ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
	- มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบ สะพาน ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.2 ม. ไม่ลื่น ไม่มีสิ่งกีดขวาง	- ตรวจสอบทางเดินรอบสะพาน ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ถ้าทางเดินมีน้ำขัง หรือสิ่งกีดขวางต้องดำเนินการแก้ไขทันที	บริเวณรอบสะพาน และส่วนประกอบ	ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
	- มีป้ายบอกความลึก หรือตัวเลข บอกระดับความลึก ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่สะพานน้ำ ความลึกตั้งแต่ 1.5 เมตร ขึ้นไป ต้องมีป้ายบอกความลึกในลักษณะที่มองเห็นได้ 3 ระยะ	- ตรวจสอบว่ามีป้ายบอกระดับความลึก สะพานน้ำหรือไม่	บริเวณสะพาน และส่วนประกอบ	ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	



กุมภาพันธ์ 2567

(นายประสาร ประภาสุโข)

ผู้รับผิดชอบงาน

118/153

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

กุมภาพันธ์ 2567

(นายประสาร ประภาสุโข)

ผู้รับผิดชอบงาน


118/153

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรกฎาคม – ธันวาคม 2568

ตารางที่ 4(4) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ

โครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีชี้วัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
 <p>ANANDA DEVELOPMENT</p> <p>บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p>	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ดีจนในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน พื้นที่ด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ ที่ความสะอาดสูง ไม่สิ้น อยู่ในสภาพดี จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ที่วาง หรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ใช้บริการ ในบริเวณทางเข้าสระว่ายน้ำ จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระ และที่ล้างเท้า ที่ทางเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ และเคาน์เตอร์รับส่งในที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ รักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีใช้ของบ่มักัดรุกรานชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบแสงสว่าง บริเวณสระว่ายน้ำ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ตรวจสอบพื้น ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ตรวจสอบอ่างล้างมือ ตู้เก็บสิ่งของ ที่วาง หรือเก็บรองเท้า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ตรวจสอบอ่างล้างมือ ล้างตัว ล้างเท้า และการเก็บรองเท้า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ตรวจสอบการรักษาความสะอาดรอบสระว่ายน้ำ ตรวจสอบว่ามีภาชนะใส่ขยะในบริเวณสระว่ายน้ำหรือไม่ 	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณรอบสระว่ายน้ำ บริเวณรอบสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนประกอบสระว่ายน้ำ บริเวณรอบสระว่ายน้ำ บริเวณรอบสระว่ายน้ำ บริเวณรอบสระว่ายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 	
	<ul style="list-style-type: none"> สภาพน้ำในสระว่ายน้ำใสสะอาด ไม่มีเศษหรือสิ่งสกปรกในสระว่ายน้ำ 	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ จำนวน 2 จุด คือ ส่วนลึก และส่วนตื้น ขณะเปิดน้ำใช้บริการมากที่สุด 	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณรอบสระว่ายน้ำ และส่วนประกอบ 	<ul style="list-style-type: none"> - วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลังปิดบริการ ในวันที่แดดจัด หรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจ ระหว่างวันด้วย 	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าของโครงการ (กรณียังไม่ได้ตั้งนิติบุคคล) หรือนิติบุคคลอาคารชุด

กรุงเทพฯ 2557

(นายประสาธน์ ประภาสพิไลย์)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพฯ 2557



(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง คอนสตรัคชั่น จำกัด

119/153

ตารางที่ 4(5) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการโครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
 <p>ค่าเฉลี่ยรวมกับค่าอื่น (combined chloride) อยู่ในช่วง 0.3-1.0 ppm</p> <p>บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ANAND DEVELOPMENT จำกัด ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง</p>	- เครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ได้แก่ pH meter และ Free and Total Chlorine Test Kit ใช้ประจำโครงการ รวมทั้งบันทึกผลการวิเคราะห์	- ตรวจความใส สะอาด เกลี้ยง หรือไม่มีด้วยสายตา	- น้ำในสระว่ายน้ำ	ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	 <p>บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</p>
	- ดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำเพื่อให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพ	- เครื่องกรองน้ำมีการดูดซับ และน้ำที่ผ่านการกรองมีความสะอาด	- เครื่องกรองน้ำ	- ตามระยะเวลาในคู่มือดูแลเครื่องกรองน้ำ	
	- ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) อยู่ในช่วง 7.2-8.4	- pH meter	- น้ำในสระว่ายน้ำ	วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลังปิดบริการ ในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจระหว่างวันด้วย	
	- ค่าคลอรีนอิสระ (Free chlorine) อยู่ในช่วง 0.8-1.0 ppm	- Free and Total Chlorine Test Kit	- น้ำในสระว่ายน้ำ	วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลังปิดบริการ ในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจระหว่างวันด้วย	
		- Free and Total Chlorine Test Kit	- น้ำในสระว่ายน้ำ	วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลังปิดบริการ ในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจระหว่างวันด้วย	
		- MPN method ใช้ตรวจหามิครอโรแบคทีเรีย	- น้ำในสระว่ายน้ำ	วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด และหลังปิดบริการ ในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือมีผู้ใช้บริการมากให้ตรวจระหว่างวันด้วย	





กรุงเทพมหานคร 2567
(นายประสาธน์ ประภาสกุล)
ผู้รับผิดชอบด้าน
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร 2567
(นายสุวิทย์ วรรณปราชญ์)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ตารางที่ 4(6) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงปิดดำเนินการ

โครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) Ananda Development Public Co., Ltd.	- ตรวจวัดฟีคอลโคไลฟอร์ม (Fecal Coliform) โดยไม่พบ	- Multiple tube fermentation technique	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	
	- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) อยู่ในช่วง 80-100 ppm	- Titration	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	
	- ค่าความกระด้าง (Calcium hardness) อยู่ในช่วง 250-500 ppm	- EDTA Titration	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แต่กรณีที่ใช้คลอรีนชนิดกรดไฮดรอกซีไอโซไซยาเนต ต้องตรวจวันละ 3 ครั้ง	
	- ความเข้มข้นกรดไฮยานูริก (Cyanuric acid) อยู่ในช่วง 30-80 ppm	- Cyanuric Acid Photometer	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	
	- ตรวจความเข้มข้นคลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ppm	- EDTA Titration	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	
	- ตรวจความเข้มข้นแอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ppm	- colorimetric method	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	
	- ตรวจความเข้มข้นไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ppm	- Cadmium Reduction	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	
	- ตรวจวัดเบคทีเรีย E. coli ต้องไม่พบ	- Multiple tube fermentation technique	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	
	- ตรวจหาโลหะหนักตะกั่ว ทองแดง สังกะสี	- Multiple tube fermentation technique	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	
	- ตรวจหาโลหะหนัก สังกะสี ทองแดง สังกะสี	- Multiple tube fermentation technique	- น้ำในสระว่ายน้ำ	- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	



กรุงเทพมหานคร 2567

(นายประสาร ประภาสพิบูล)

ผู้รับผิดชอบงาน

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

กรุงเทพมหานคร 2567

(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม


บริษัท ฮีลติวเดียม เ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

121/153

ตารางที่ 4(7) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ

โครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- มีการทำบันทึกข้อมูลจำนวนผู้ใช้สระว่ายน้ำในแต่ละวัน	- นับที่จุด เพด อยุ และระยะเวลาใช้สระน้ำ	- สระว่ายน้ำ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าหน้าโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือ นิติบุคคลอาคารชุด
	3. ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุในการใช้สระว่ายน้ำ - เลือก อุปกรณ์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีสีสดใส กำหนดขอบเขตพื้นที่ของสระว่ายน้ำออกเป็นช่วงๆ เช่น ช่วงน้ำตื้น ช่วงน้ำลึก - จัดสิ่งของที่ลวดลางจะก่อให้เกิดอันตราย เช่น สิ่งของได้มา เป็นต้น - มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการติดไว้บริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน	- ตรวจสอบว่าเครื่องมือเลือก อุปกรณ์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่มีสีสดใส กำหนดขอบเขตพื้นที่ของสระว่ายน้ำ - ตรวจสอบว่าสิ่งของที่ลวดลางจะก่อให้เกิดอันตราย เช่น สิ่งของได้มา เป็นต้น - ป้ายแสดงข้อปฏิบัติ ต้องมีข้อความอย่างน้อย ดังนี้ 1. ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาด 2. ต้องชำระร่างกายก่อนลงสระทุกครั้ง 3. ผู้ที่เป็นโรคติดต่อ ห้ามลงเล่นในสระว่ายน้ำ 4. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณสระ 5. ห้ามปีนเสา รั้ว ผนังรอบๆ หรือสิ่งปลูกสร้างในสระ 6. ห้ามทำสระว่ายน้ำสกปรก 7. จำนวนผู้ใช้จำนวนมากที่สุดที่สระว่ายน้ำรองรับได้	- บริเวณสระว่ายน้ำ - บริเวณสระว่ายน้ำ - บริเวณสระว่ายน้ำ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าหน้าโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือ นิติบุคคลอาคารชุด
	4. การก่อกองขยะมูลฝอย - สถานที่เก็บขยะมูลฝอยต้องมีการจัดทำป้ายแสดงข้อความให้ประชาชนทราบ มีการเก็บขยะมูลฝอยอย่างสม่ำเสมอ และมีการป้องกันไม่ให้มีกลิ่นเหม็น	- มีป้ายแสดง "สถานที่เก็บขยะมูลฝอย" และ "ห้ามทิ้ง" - ระบบระบายอากาศใช้วงไม่ติด - ไม่มีน้ำซึมเข้าภายในอาคารชุด	- สถานที่เก็บขยะมูลฝอย	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าหน้าโครงการ (กรณียังไม่ได้ก่อตั้งนิติบุคคล) หรือ นิติบุคคลอาคารชุด



กรุงเทพมหานคร 2557
(นายสุวิทย์ วรรณประเสริฐ)
ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นท์ จำกัด

ตารางที่ 4.(8) สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ

โครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีชี้วัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
	- มีโทรศัพท์พร้อมติดหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสะพาน	- ตรวจสอบโทรศัพท์ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- บริเวณสะพาน	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	
	4. ความปลอดภัยจากการคมนาคมในการใช้รถใช้ถนน - มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำสะพาน (Life Guard) ที่มีความชำนาญในการช่วยชีวิตคนตกน้ำ พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพประจำสะพานตลอดเวลาให้บริการ	- ตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ 1 คน ต่อผู้ให้บริการ 100 คน	- บริเวณสะพาน	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าพนักงานจราจร (กรณีไม่ได้จัดมีสัญญาณจราจร) หรือ นักเทศกิจจราจร
	- อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสะพานมีได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ เครื่องหายใจ ห้องปฐมพยาบาล หรือชุดปฐมพยาบาล เป็นต้น และมีการฝึกซ้อมการใช้งาน	จัดซื้อให้ - ไม้ช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน - ห่วงชูชีพ เส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 1.5 นิ้ว หรือ ห่วงลอยผูกไว้กับเชือกความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสะพานน้ำ อย่างน้อย 2 อัน - ไม้ช่วยชีวิตหรือตัวอื่นใด ที่มีความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายสะพาน - สติกของสะพานน้ำ - เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด และเด็ก 1 ชุด - ห้องปฐมพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้ตลอดเวลา	- บริเวณสะพาน	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	



กรุงเทพมหานคร 2567
(นายประสพ ประภาศิริ)
ผู้รับผิดชอบ
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)


กรุงเทพมหานคร 2567
(นายสุวิทย์ วรรณปัญญา)
ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

123/153

กรกฎาคม - ธันวาคม 2568


ตารางที่ 4(9) สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเปิดดำเนินการ
โครงการอาคารชุดไอดีไอ คิว ราชเทวี ของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีตรวจวัด	วิธีการตรวจวัด	บริเวณที่ตรวจวัด	ระยะเวลา/ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1.0. ทัศนียภาพ	- ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือป้ายชี้ทางเดินรถในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน - มีโทรศัพท์พร้อมสมุดหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน	- ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือป้ายชี้ทางเดินรถในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน - ตรวจสอบโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- บริเวณสระบัวน้ำ - บริเวณสระบัวน้ำ	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ	เจ้าอาโครงการ (กรณีไม่ได้ตั้งในอาคารชุด) นิติบุคคลอาคารชุด
	- การเติบโตของต้นไม้	- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ หากพบว่า ต้นไม้ตายหรือตายให้ปลูก และปลูกเสริมแทนทันที	- พื้นที่สีเขียวของโครงการ	- เดือนละ 2 ครั้ง	
	- ความชื้นของพื้นดินในบริเวณสวน และรอบต้นไม้ - ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้ และความสูงของต้นไม้	- วัดความชื้นของดินในบริเวณสวน และรอบต้นไม้ - วัดความสูงของต้นไม้และกิ่งก้าน	- พื้นที่สีเขียวของโครงการ - พื้นที่สีเขียวของโครงการ	- วันละ 1 ครั้ง - ปีละ 1 ครั้งตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	



กรุงเทพมหานคร 2567
(นายประสาน ประภาสุทิภา)
ผู้รับผิดชอบงาน

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



กรุงเทพมหานคร 2567

(นายสุวิทย์ วรณประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

124/153

ภาคผนวก ค.

สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
เอกชน

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๕๐๖



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๒ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๑๓๓ สถานที่ตั้งเลขที่ ๔๗/๙๑-๙๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางสาวฟาติฮะห์ สุหลง

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-ค-๐๐๐๑

๒) นางสาวอศวาณี ยูโซะ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-ค-๐๐๐๒

๓) นายมะปารี อาแวกือจิ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-ค-๐๐๐๓

ข. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๑) นางสาวบุศรียา ยีชา

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๐๒

๒) นางสาวนุรีไลลา มะแซ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๐๓

๓) นางสาวชาอัสรา สามแม

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๐๔

๔) นางสาวนุรีสา สอเลาะห์

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๐๕

๕) นางสาวณัฐกานต์ บากาโชติ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๐๖

๖) นางสาวซาริษา บัวชี

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๐๗

๗) นางสาวบรีกิส หะยีกาจิ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๐๘

๘) นางสาวโนรีไซเพีย มนะนอ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๐๙

๙) นางสาวอามีรา แวหะแน

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๑๐

๑๐) นางสาวนุรียามี อาแวกือจิ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๑๑

๑๑) นางสาวอิฟตีซาน หะมะ

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๑๒

๑๒) นายเสรี จันทวี

ทะเบียนเลขที่ ว-๑๓๓-จ-๐๐๑๓

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือ...

สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- ๒ -

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๗๐ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมภายใน ๓๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ทั้งนี้
สามารถยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่หน้าเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริระ จันทรเลิศ)

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ รัชการราชการณ
ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๔๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๑๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th



“อุตสาหกรรมก้าวไกล ประเทศไทยก้าวหน้า ร่วมกันพัฒนา อุตสาหกรรมสีเขียว”



สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ๖-๑๓๓

ที่อก ๐๓๑๐(๑)/ ๕๐๖

ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๒๖ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 26 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2]
2	Barium	Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame Method ^[2]
3	Biochemical Oxygen Demand	1) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method ^[2] 2) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method ^[2]
4	Cadmium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
5	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Colorimetric Method ^[2]
6	Color	ADMI Weighted-Ordinate Spectrophotometric Method ^[2]
7	Copper	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
8	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method ^[2]
9	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method ^[1]
10	Free Chlorine	DPD Colorimetric Method ^[2]
11	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method ^[2]
12	Lead	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
13	Manganese	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
14	Mercury	Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2]
15	Nickel	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]
16	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method ^[2]
17	pH	Electrometric Method ^[2]
18	Phenols	1) Distillation, Chloroform Extraction Method ^[2] 2) Distillation, Direct Photometric Method ^[2]
19	Selenium	Digestion, Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometric Method ^[2]
20	Sulfide	Iodometric Method ^[2]
21	Temperature	Laboratory and Field Methods ^[2]
22	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C ^[2]

23 Total Kjeldahl Nitrogen...

- ๒ -

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
23	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method ^[2]
24	Total Suspended Solids	Dried from 103-105 °C ^[2]
25	Trivalent Chromium	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method; Colorimetric Method; Calculation ^[2]
26	Zinc	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method ^[2]

เอกสารอ้างอิง

1. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.
2. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

ภาคผนวก ง.

ภาพประกอบคำอธิบายตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คอยดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว และต้นไม้ในโครงการให้ดูดีสวยงามอยู่เสมอ



บริษัทดูแลสวนตัดแต่งกิ่งไม้ภายในโครงการอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ใบร่วงหล่นไปสู่พื้นที่บริเวณข้างเคียง
ทุกเดือน



จัดให้มีการปลูกพืชประเภทไม้ประดับบริเวณชั้นลานจอดรถยนต์ตั้งแต่ชั้นที่ 2-7 เป็นแนวปลูกไม้เลื้อยที่ปลูกบริเวณช่องเปิดของลานจอดรถยนต์ ได้แก่ ต้นลิทวนยู โดยรอบชั้นลานจอดรถยนต์



ปลูกไม้ยืนต้นโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดอุณหภูมิ อันเนื่องจากการคายน้ำของพืชและการระเหยน้ำจากผิวดิน



การซ่อมแซมต่อเติม หรือตกเติมห้องพัก จะต้องขออนุญาตยังนิติบุคคลอาคารชุด และต้องไม่ทำงานในช่วงเวลาพักผ่อน หรือวันหยุดพร้อมทั้งระมัดระวังกิจกรรมการก่อสร้างมิให้ส่งเสียงรบกวนเพื่อนบ้าน



ช่างอาคารตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเสียงดังจากการทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ



ติดตั้งไฟฉุกเฉินและกล่องยาเตรียมไว้



มีอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในอาคาร เช่น ถังดับเพลิง ถูงทราายเป็นต้น



ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณบ่อตรวจระบายน้ำได้แก่ PH, BOD, SSSetteable Solids, TDS, Sulfide, TKN, Fat Oil & Grease ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท



- ตรวจสอบประสิทธิภาพ และสภาพการทำงานทั่วไปในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมในแต่ละเดือน ตามแบบทส.2 ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 (ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535)



แบบฟอร์มสำหรับบันทึกผลการปฏิบัติงานประจำวัน

วันที่ปฏิบัติงาน: _____

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน: _____

ตำแหน่ง: _____

รายละเอียดการปฏิบัติงานประจำวัน:

1. ตรวจสอบระดับน้ำในบ่อ: _____

2. ตรวจสอบการทำงานของปั๊ม: _____

3. ตรวจสอบค่า pH: _____

4. ตรวจสอบค่า BOD: _____

5. ตรวจสอบค่า SS: _____

6. ตรวจสอบค่า TDS: _____

7. ตรวจสอบค่า Sulfide: _____

8. ตรวจสอบค่า TKN: _____

9. ตรวจสอบค่า Fat Oil & Grease: _____

10. ตรวจสอบสภาพแวดล้อม: _____

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำวัน: _____

ลงนาม: _____

ตำแหน่ง: _____

ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบสระว่ายน้ำหรือวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะพื้นกระเบื้องสระว่ายน้ำ ซึ่งอาจแตกร้าวหรือมีคม เป็นอันตรายได้



ตรวจสอบการมีอยู่และสภาพการใช้งานอุปกรณ์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เครื่องตรวจน้ำ ไฟส่องสว่างป้ายแนะนำการปฐมพยาบาล ป้ายเตือนแสดงความลึก และอุปกรณ์ช่วยชีวิต ต่างๆ ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ



ดูแลความสะอาดสวนรอบสระว่ายน้ำ ทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ



ดูแลพื้นที่รอบสระว่ายน้ำให้ไม่มีตะไคร่น้ำ ตรวจสอบทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ



ตรวจวัดคลอรีนที่รวมกับสารอื่น ค่าความเป็นด่าง ความกระด้างกรดไซยาไนริก คลอไรด์ แอมโมเนียไนเตรต และจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ



จัดให้มีป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการ ติดไว้บริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็นชัดเจน



ตรวจสอบรอยแตกรั่ว ของถังเก็บน้ำใต้ดินและคาดฟ้า




กรณีที่อาคารโครงการใช้สารเคมี เช่น ฉีดกำจัดปลวก มด แมลงสาบควรดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะบริเวณถังเก็บน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีร่วงหล่นลงไปในถังเก็บน้ำประปา



ตรวจสอบการรั่วไหล การลดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้า ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ



ตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



จัดให้มีห้องพักขยะรวม จำนวน 1 แห่ง บริเวณชั้นล่าง สามารถกักเก็บขยะได้นานไม่น้อยกว่า 3 วัน ภายในห้องพักขยะมีวางระบายนํ้า



ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างในโครงการ หากมีขยะตกค้างโครงการต้องแจ้งให้เขตรราชเทวีเข้ามาเก็บขนเพื่อนำไปกำจัดต่อไป



ให้แม่บ้านรวบรวมขยะจากห้องพักขยะแต่ละชั้นหลังเวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ส่วนใหญ่ผู้พักอาศัยออกไปทำงานแล้ว



ตรวจสอบบ่อบำบัด, ท่อระบายน้ำรอบโครงการ และบ่อดักขยะบริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการ



ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียรวมจำนวน 1 จุด ได้แก่ ท่อสูบน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย
รวม ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ



ดำเนินการปรับงานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัยที่มีงานรับสัญญาณ




จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ออกตรวจดูแลความเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง

-มีป้อมรปภ.และให้มีรปภ.ประจำป้อมดูแลความเรียบร้อยในโครงการตลอดเวลา



มีกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้า-ออกโครงการและบริเวณจุดอันตรายในทุกๆ ชั้นของอาคารอาศัย ภายในโครงการ



ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และ
ป้องกันการสะสมของเชื้อโรคและเชื้อแบคทีเรียต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ




จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรและทิศทางการวิ่งอย่างชัดเจน



จัดทำรั้วโปร่งด้านหน้าและบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ



ติดตั้งป้ายเตือนรถเข้า-ออก บริเวณทางเข้า-ออก และติดตั้งกระจกนูนโค้งบริเวณจุดอับที่ยากต่อการมองเห็นภายในโครงการ




ตรวจสอบ และดูแลฝ้าบ่อ ขั้วต่อ และผนังของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของละอองลอยออกสู่ภายนอกถึงบำบัดน้ำเสีย



จัดทำป้ายติดไว้บริเวณหน้าห้องพัสดุทุกชั้นด้วยข้อความ "เปิดแล้ว กรุณาปิดประตูให้มิดชิด"



ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยให้ใช้งานได้อยู่เสมอ ตามคำแนะนำของผู้ผลิต หากพบว่าชำรุดหรือใช้การไม่ได้ให้รีบแก้ไขทันที



ติดตั้งแบบแปลนแผนผังตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ บริเวณโถงลิฟต์แต่ละชั้นของอาคาร



ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่



จัดให้มีการซ้อมการอพยพหนีไฟและการดับเพลิงของโครงการ โดยประสานงานกับสถานีดับเพลิงปทุมไท เป็นประจำทุกปี



ฉบับที่ ๑๕ / ๒๕๖๘
ว.ป.๒๕๖๘



กรุงเทพมหานคร

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑

ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีไอ คิว ราชเทวี

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑๕ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๑

ได้ดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๕ คน

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๘


(นายสุรชัย รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

จัดให้มีการตรวจสอบอาคารชุดพักอาศัยที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องมีการตรวจสอบใหญ่

เลขที่ ๓๙๐๙/ ๒๕๖๖

รายงานผลการตรวจสอบประจำปี ครั้งที่ ๑



แบบ ร.๑

ตามใบรับรองการตรวจสอบใหญ่เลขที่ ๓๕๗๐/๒๕๖๕

ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

อาคาร ชุด ไอทีไอ คิว ราชเทวี โดย นิติบุคคลอาคารชุด ไอทีไอ คิว ราชเทวี ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑๕ ตรอก/ซอย ถนน เพชรบุรี หมู่ที่ ตำบล/แขวง ถนนพญาไท
อำเภอ/เขต ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร ได้ผ่านการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาผลการตรวจสอบอาคาร ซึ่งทำการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบชื่อ บริษัท พลัส นีลลิง อินสเปกเตอร์ จำกัด เลขทะเบียน
ม.๑๐๙๗/๒๕๕๑ ออกให้ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้วเห็นว่า อาคารนี้มีสภาพปลอดภัยในการใช้งาน

ออกให้ ณ วันที่ เดือน ๑๙ ๒๕๖๖ พ.ศ.

ใบรับรองฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายรัชชัย นาคศักดิ์ศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานโยธา

ตำแหน่งผู้ตรวจการแผนผังอาคารกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คำเตือน

๑. ใบรับรองฉบับนี้เป็นการรับรองเฉพาะการตรวจสอบอาคาร มิได้เป็นการรับรองความถูกต้องของการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารแต่อย่างใด

๒. ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคารภายใน ๓๐ วัน ก่อนใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จะมี ระยะเวลาครบ ๑ ปี

BID 99671714FC35



ภาคผนวก จ.

การดูแลรักษา และตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของ
โครงการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

ใบรายงานผลการตรวจระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Date / วันที่ 22 Month / เดือน กรกฎาคม Year / ปี 68

Building / อาคาร ไอทีโอ คิว ราชเทวี

Sheet No. / แผ่นที่ 11 SMC

Description / รายละเอียด	Sewage Pump No.1 (FL-3.9A)		Sewage Pump No.2 (FL-3.9A)		Sludge Return Pump No.1 (FL-6.5A)		Sludge Return Pump No.2 (FL-6.5A)		Effluent Pump No.1 (FL-19.7A)		Effluent Pump No.2 (FL-19.7A)		Air Blower Pump No.1 (FL-5.9A)		Air Blower Pump No.2 (FL-5.9A)	
	Morning	Afternoon	Morning	Afternoon	Morning	Afternoon	Morning	Afternoon	Morning	Afternoon	Morning	Afternoon	Morning	Afternoon	Morning	Afternoon
Shift / เสร็จ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
สภาพผู้ควบคุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จุดเบรคแตก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จุดปล่อย	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ไฟรั่ว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เขตรักษาพันธุ์	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Voltage Record	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
บันทึกแรงดันไฟฟ้า	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Amperes Record	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
บันทึกกระแสไฟฟ้า	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
Equipment Status	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low	Low
Manual / อัตโนมัติ (สแตท)	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Automatic / อัตโนมัติ (สแตท)	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic	Automatic

Remark / หมายเหตุ

Recorded by / ลงบันทึกโดย Time / เวลา

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Morning Shift

Afternoon Shift

Night Shift

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่


Time / เวลา

Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Date / วันที่ 31 Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 68

Building / อาคาร ไอทีโอ คิว ราชเทวี



Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด	Sewage Pump No.1 (ห้องสูบใต้ดิน) (FL:3.9A)			Sewage Pump No.2 (ห้องสูบใต้ดิน) (FL:3.9A)			Sludge Return Pump No.1 (สูบใต้ดิน) (FL:6.5A)			Sludge Return Pump No.2 (สูบใต้ดิน) (FL:6.5A)			Effluent P. mp No.1 (สูบใต้ดิน) (L:19.7A)			Effluent Pump No.2 (สูบใต้ดิน) (FL:19.7A)			Air Blower Pump No.1 (เครื่องดีดลม) (FL:5.9A)			Air Blower Pump No.2 (เครื่องดีดลม) (FL:5.9A)		
	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night
สภาพโดยรวม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จุดบดเคี้ยว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
จุดจ่ายยา	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ชีววิถี	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
เหตุการณ์ผิดปกติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Voltage Record																								
บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)																								
Amperes Record																								
บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp. / แอมป์)																								
Equipment Status																								
สถานะอุปกรณ์																								

Recorded by / ลงบันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Morning Shift

Afternoon Shift

Night Shift

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (B.M. - ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

Note : (1) Phase Specify Full Load Amperes (FLA.....A) / (2) Phase Mark N/A, True applicable, / Normal, X Abnormal / (3) Phase Specify Electrical Value / (4) Phase Specify

SMC Property Safe Co., Ltd.

[illegible]

[illegible]



Waste Water Treatment Plant Daily Checklist

ใบรายงานผลการตรวจระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน

Date / วันที่ : ๑๐ Month / เดือน : ๑๐ Year / ปี : ๒๕๖๘

Building / อาคาร ไอทีโอ คิว ราชเทวี

Date / วันที่ Month / เดือน Year / ปี		Building / อาคาร 3 ชั้น ใต้ ดิน 7 เมตร																		Sheet No. / แผ่นที่								
Description / รายละเอียด	Shift / รอบ	Sewage Pump No.1 (ห้องเครื่องที่ 1) (FL-3.9A)			Sewage Pump No.2 (ห้องเครื่องที่ 2) (FL-3.9A)			Sludge Return Pump No.1 (ห้องเครื่องที่ 1) (FL-6.5A)			Sludge Return Pump No.2 (ห้องเครื่องที่ 2) (FL-6.5A)			Sludge Pump Drain (ห้องเครื่องที่ 1) (FL-6.5A)			Effluent Pump No.1 (ห้องเครื่องที่ 1) (FL-19.7A)			Effluent Pump No.2 (ห้องเครื่องที่ 2) (FL-19.7A)			Air Blower Pump No.1 (ห้องเครื่องที่ 1) (FL-5.9A)			Air Blower Pump No.2 (ห้องเครื่องที่ 2) (FL-5.9A)		
		Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night	Morning	Afternoon	Night
สภาพทั่วไป		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
อุณหภูมิ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ค่า pH		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
เสียงรบกวน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การปฏิบัติงาน		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts / โวลต์)	เฟส Phase-N (220 Volts)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
	เฟส RS (380 Volts)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
	เฟส ST (380 Volts)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
	เฟส TR (380 Volts)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
	เฟส Phase R	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้า (Amp / แอมป์)	เฟส Phase S	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	
	เฟส Phase T	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	
Equipment Status บันทึกการเดินเครื่อง	Manual / ฝืนมือ (ค่า M)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Automatic / อัตโนมัติ (ค่า A)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Note : (1) Phase Specify Full Load Ampere (FLA).....A / ค่ากระแสไฟฟ้าเต็มภาระ (FLA).....A / (2) Please Mark NA if not applicable. / โปรดทำเครื่องหมาย NA ถ้าไม่ใช้ / (3) Please Specify Equipment Value if applicable.

Remark / หมายเหตุ

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (ลงนาม)

Date / วันที่

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (ลงนาม)

Date / วันที่

Recorded by / บันทึกโดย

Signature / ลงนาม (ลงนาม)

Date / วันที่

SMC Property Sdn Bhd.

PWS-SY-BT-D

ภาคผนวก จ.

การดูแลรักษา และตรวจสอบระบบระบายสระว่ายน้้า
โครงการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568

Swimming Pool Daily Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month / เดือน ๗/๕๖๗๗ Year / ปี ๒๕๖๘

Building / อาคาร ไอดีโอ คิว ราชเทวี

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้างาน		
		CL (1-3)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg)	Soda Ash โซดา-แอช (kg)	Salt เกลือ (kg/๗๕)	HCl กรดเกลือ (kg)	Pump Set ชุดปั๊ม			เครื่องเกิดเกลือ บรรจุถังของถัง(.....PSI)		Filter Set ถังกรองทราย				
								No.1	No.2	jacuzzi No.3	No.1	No.2	No.1			No.2	
1	10.00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
2	10.00	3.0	7.8	-	-	50kg	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
3	10.00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
4	10.00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
5	10.00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
6	10.00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
7	10.00	1.5	7.6	-	-	-	5 ลิตร	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
8	10.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
9	10.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
10	10.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
11	10.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
12	10.00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
13	10.00	3	7.4	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
14	10.00	3	7.4	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
15	10.00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
16	10.00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
17	10.00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
18	10.00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
19	10.00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
20	10.00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
21	10.00	3	7.2	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
22	10.00	3	7.0	-	0.5kg	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
23	10.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
24	10.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
25	10.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
26	10.00	1.5	7.4	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
27	10.00	1.5	7.8	-	-	25kg	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
28	10.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
29	10.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
30	10.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
31	10.00	1.5	7.8	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	อชชช	
รวม					0.5	95	5										
Remark / หมายเหตุ																	
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																	
Chlorine (คลอรีน)				Kg.	Powder (ผงขาว)				Kg. / Litre	กรดเกลือ				Kg. / Litre			
Soda Ash (โซดา-แอช)				Kg.	Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)				Kg. / Litre	เกลือ				Kg. / Litre			

Note : Please Mark N/A if not applicable , 4 Normal , 5 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , 4 ปกติ , 5 ไม่ปกติ

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ FM-SV-90-1.0

SMC Property Soft Co., Ltd.

Swimming Pool Daily Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายนํ้า

Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2568

Building / อาคาร ไอทีโอ คิว ราชเทวี

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable ; 4 Normal, 5 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, 4 ปกติ, 5 ไม่ปกติ

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (BM. / ผู้จัดการอาหาร)

Date / วันที่

Swimming Pool Daily Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month / เดือน ปี Year / ปี 68

Building / อาคาร ไอดีโอ คิว ราชเทวี

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / เติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้างาน	
		CL (1-3)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	Salt เกลือ (kg./cup)	HCl กรดเกลือ (kg.)	Pump Set ชุดปั๊มน้ำ			เครื่องผลักดัน แรงดันของถัง(.....PSI)		Filter Set ถังกรองทราย			
								No.1 ปั๊ม No.1	No.2 ปั๊ม No.2	jacuzzi No.3	No.1	No.2	No.1			No.2
1	10:00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
2	10:00	3.0	7.2	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
3	10:00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
4	10:00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
5	10:00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
6	10:00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
7	10:00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
8	10:00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
9	10:00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
10	10:00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
11	10:00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
12	10:00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
13	10:00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
14	10:00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
15	10:00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
16	10:00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
17	10:00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
18	10:00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
19	10:00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
20	10:00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
21	10:00	3.0	7.8	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
22	10:00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
23	10:00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
24	10:00	3.0	7.2	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
25	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
26	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
27	10:00	3	7.4	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
28	10:00	3	7.4	-	-	50	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
29	10:00	3	7.6	-	-	50	-	/	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ
30																
31																
รวม																
Remark / หมายเหตุ																
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรอบเดือน / ยอดคงเหลือ)																
Chlorine (คลอรีน)		Kg.		Powder (BT50504)		Kg. / Litre		กรดเกลือ		Kg. / Litre						
Soda Ash (โซดา-แอช)		Kg.		Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)		Kg. / Litre		เกลือ		Kg. / Litre						

Note : Please Mark N/A if not applicable , 4 Normal , 5 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , 4 ปกติ , 5 ไม่ปกติ

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (BM. / ผู้ดูแลอาคาร)

Date / วันที่ FM-SV-90-1.0

SMC Property Soft Co.,Ltd.

Swimming Pool Daily Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month / เดือน มิ.ย. 2568 Year / ปี 2568

Building / อาคาร ไอทีโอ คิว ราชเทวี

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าชม	
		CL (1-3)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	Salt เกลือ (kg./ถุง)	HCl กรดเกลือ (kg.)	Pump Set ชุดปั๊ม			เครื่องเล็คทริก แรงดันของถัง(....PSI)		Filter Set ถังกรองทราย			
								No.1	No.2	No.3	No.1	No.2	No.1			No.2
1	08:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	09:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	11:00	3	7.6	-	-	20kg	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	12:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	13:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	14:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	15:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	16:00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	17:00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
11	18:00	1.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
12	19:00	1.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
13	20:00	1.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
14	21:00	1.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
15	22:00	3.0	7.4	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
16	23:00	3.0	7.4	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17	00:00	3.0	7.4	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
18	01:00	3.0	7.4	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19	02:00	3.0	7.4	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
20	03:00	3.0	7.4	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
21	04:00	3.0	7.4	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
22	05:00	3.0	7.4	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
23	06:00	3.0	7.4	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
24	07:00	3.0	7.4	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
25	08:00	3.0	7.4	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
26	09:00	3.0	7.4	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
27	10:00	3.0	7.4	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
28	11:00	3.0	7.4	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
29	12:00	3.0	7.4	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
30	13:00	3.0	7.4	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
31	14:00	3.0	7.4	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	/
รวม																
Remark / หมายเหตุ																
Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรายเดือน / ยอดคงเหลือ)																
Chlorine (คลอรีน)		Kg.		Powder (สารฟอส)		Kg. / Litre		กรดเกลือ		Kg. / Litre						
Soda Ash (โซดา-แอช)		Kg.		Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)		Kg. / Litre		เกลือ		Kg. / Litre						

Note : Please Mark N/A if not applicable , 4 Normal , 5 Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , 4 ปกติ , 5 ไม่ปกติ

Verified By / ควบคุมตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้ดูแลอาคาร)

Date / วันที่ FM-SV-90-1.0

SMC Property Soft Co.,Ltd.

Swimming Pool Daily Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month / เดือน พฤศจิกายน Year / ปี ๖๘

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
		CL ₂ (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดา-แอช (kg.)	Salt เกลือ (kg./lit.)	HCl กรดเกลือ (kg./L)	Pump Set ชุดปั๊ม			Pressure Tank ถังของถัง.....		Filter Set ตัวกรองทราย			
								ปั๊มสระ No.1	ปั๊มสระ No.2	Jacuzzi No.3	No.1	No.2	No.1			No.2
1	9:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
2	10:00	3	7.4	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
3	10:00	3	7.4	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
4	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
5	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
6	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
7	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
8	10:00	3	7.6	-	-	50kg	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
9	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
10	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
11	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
12	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
13	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
14	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
15	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
16	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
17	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
18	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
19	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
20	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
21	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
22	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
23	10:00	3	7.6	-	-	-	2L	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
24	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
25	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
26	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
27	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
28	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
29	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
30	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
31																

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรายเดือน / ยอดคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (สารกรอง) _____ Kg. / Litre _____ Kg.

Soda Ash (โซดา-แอช) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal

/ กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล ✓ ปกติ, ✗

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Swimming Pool Daily Checklist



ใบรายงานการตรวจสอบสระว่ายน้ำ

Month / เดือน ... ธันวาคม ... Year / ปี ... ๖8 ...

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม				Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์						Recorded By บันทึก โดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง	
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (kg.)	Soda Ash โซดาแอช (kg.)	Salt เกลือ (kg./kg.)	HCl กรดเกลือ (kg./L.)	Pump Set ชุดปั๊ม			Pressure Tank ถังของถัง(....)		Filter Set ถังกรองทราย			
								No.1	No.2	Jacuzzi No.3	No.1	No.2	No.1			No.2
1	10:00	3.0	7.3	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
2	10:00	3.0	7.5	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
3	10:00	3.0	7.5	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
4	10:00	3.0	7.4	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
5	10:00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
6	10:00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
7	10:00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
8	10:00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
9	10:00	3.0	7.2	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
10	10:00	3.0	7.2	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
11	10:00	3.0	7.2	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
12	10:00	3	7.2	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
13	10:00	3	7.2	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
14	10:00	3	7.2	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
15	10:00	3	7.2	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
16	10:00	3	7.3	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
17	10:00	3.0	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
18	10:00	3.0	7.5	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
19	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
20	10:00	3	7.2	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
21	10:00	3	7.3	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
22	10:00	3.0	7.4	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
23	10:00	3.0	7.5	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
24	10:00	3	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
25	10:00	1.5	7.5	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
26	10:00	1.5	7.6	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
27	10:00	3	7.2	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
28	10:00	3	7.2	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
29	10:00	1.5	7.2	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
30	10:00	1.5	7.4	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	
31	10:00	1.5	7.5	-	-	-	-	/	/	/	/	/	/	/	อน.	

รวม

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้จริงในรายเดือน / ยังคงเหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg. Powder (ผง) (สารฟอกขาว) _____ Kg. / Litre _____ Kg.

Soda Ash (โซดาแอช) _____ Kg. Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg.

Note : Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal

/ กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง ✓ ปกติ, ✗

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (BM. / ผู้ตรวจราชการ)

Date / วันที่

ภาคผนวก ช.

บันทึกการใช้ไฟฟ้าโครงการ ระหว่างเดือน

กรกฎาคม – ธันวาคม 2568



Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวัน

Meter No.

Month / เดือนกรกฎาคม.....Year / ปี2568....

Building / อาคาร ไอดีโอ คิว ราชเทวี

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (kWh)		Max. Kilowatts Demand	Max. KiloVAR Demand	Recorded By บันทึกโดย	Checked By ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		Multiplier / ตัวคูณ		พลังงานไฟฟ้าสูงสุด	กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟสูงสุด		
		Current Reading การอ่านปัจจุบัน Code:010	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้ -	(kW / กิโลวัตต์) ตัวคูณ	(kVAR / กิโลวาร์) ตัวคูณ		
1	00:00	5165.399	3.511	0.199	0.006		
2	00:00	5165.603	3.293	0.122	0.005		
3	00:00	5171.946	3.483	0.122	0.005		
4	00:00	5175.469	3.571	0.122	0.005		
5	00:00	5179.040	3.753	0.122	0.005		
6	00:00	5182.793	3.933	0.122	0.005		
7	00:00	5186.186	3.663	0.199	0.015		
8	00:00	5190.939	3.139	0.199	0.015		
9	00:00	5193.711	3.462	0.910	0.095		
10	00:00	5197.123	3.119	0.910	0.095		
11	00:00	5200.772	3.383	0.910	0.095		
12	00:00	5203.775	3.631	0.999	0.095		
13	00:00	5207.606	3.912	0.999	0.095		
14	00:00	5211.419	3.624	0.999	0.095		
15	00:00	5215.049	3.120	0.999	0.095		
16	00:00	5214.442	3.581	0.229	0.025		
17	00:00	5222.063	3.343	0.229	0.025		
18	00:00	5225.436	3.619	0.229	0.025		
19	00:00	5229.055	3.326	0.229	0.025		
20	00:00	5232.381	3.505	0.229	0.025		
21	00:00	5235.846	3.130	0.229	0.025		
22	00:00	5239.316	3.915	0.999	0.095		
23	00:00	5242.531	3.484	0.999	0.095		
24	00:00	5246.016	3.305	0.229	0.025		
25	00:00	5249.721	3.792	0.232	0.032		
26	00:00	5253.513	3.514	0.232	0.032		
27	00:00	5257.029	3.609	0.229	0.025		
28	00:00	5260.636	3.839	0.232	0.032		
29	00:00	5264.487	3.605	0.232	0.032		
30	00:00	5268.072	3.788	0.232	0.032		
31	00:00	5271.86	3.438	0.232	0.032		
						* This Month / เดือนปัจจุบัน * Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Note : Please Mark N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่



Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวัน

Meter No.

Month / เดือน สิงหาคม Year / ปี 2568

Building / อาคาร ไอดีโอ คิว ราชเทวี

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (kWh)		Max. Kilowatts Demand	Max. KiloVAR Demand	Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		Multiplier / ตัวคูณ		พลังงานไฟฟ้าสูงสุด	กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟสูงสุด		
		Current Reading การอ่านปัจจุบัน Code:010	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้ -	(kW / กิโลวัตต์) ตัวคูณ Code:031	(kVAR / กิโลวาร์) ตัวคูณ Code:071		
1	07:00	5295.198	3.338	0.000	0.000	ผ	
2	07:00	5295.592	4.374	0.222	0.026	ผ	
3	07:00	5283.447	3.255	0.222	0.026	ผ	
4	07:00	5287.635	4.128	0.222	0.026	ผ	
5	07:00	5291.820	4.145	0.230	0.031	ผ	
6	07:00	5295.945	3.712	0.230	0.031	ผ	
7	07:00	5299.652	3.768	0.230	0.031	ผ	
8	07:00	5303.625	3.784	0.230	0.031	ผ	
9	07:00	5307.409	3.613	0.230	0.031	ผ	
10	07:00	5311.022	3.916	0.230	0.031	ผ	
11	07:00	5314.988	3.907	0.232	0.031	ผ	
12	07:00	5318.345	3.869	0.232	0.031	ผ	
13	07:00	5322.219	3.266	0.232	0.031	ผ	
14	07:00	5325.490	3.600	0.232	0.033	ผ	
15	07:00	5329.880	3.930	0.232	0.033	ผ	
16	07:00	5333.010	3.247	0.252	0.033	ผ	
17	07:00	5336.237	3.522	0.252	0.033	ผ	
18	07:00	5339.737	3.494	0.252	0.033	ผ	
19	07:00	5343.273	3.354	0.252	0.033	ผ	
20	07:00	5346.631	3.504	0.252	0.033	ผ	
21	07:00	5350.135	3.692	0.252	0.033	ผ	
22	07:00	5353.827	2.987	0.252	0.033	ผ	
23	07:00	5356.816	3.390	0.252	0.033	ผ	
24	07:00	5360.206	3.800	0.252	0.033	ผ	
25	07:00	5364.006	4.013	0.252	0.035	ผ	
26	07:00	5368.019	3.623	0.252	0.035	ผ	
27	07:00	5371.642	3.762	0.252	0.035	ผ	
28	07:00	5375.104	3.266	0.252	0.035	ผ	
29	07:00	5378.370	3.421	0.252	0.035	ผ	
30	07:00	5381.797	3.308	0.252	0.035	ผ	
31	07:00	5385.099	3.653	0.252	0.033	ผ	
						© This Month / เดือนปัจจุบัน	
						© Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Note : Please Mark N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (B.M. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Main Electricity Meter Daily Record



ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวัน

Meter No.

Month / เดือนกันยายน.....Year / ปี2568....

Building / อาคาร ไอดีโอ คิว ราชเทวี

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (kWh)		Max. Kilowatts Demand	Max. KiloVAR Demand	Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		Multiplier / ตัวคูณ		พลังงานไฟฟ้าสูงสุด	กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟสูงสุด		
		Current Reading การอ่านมิเตอร์ Code:010	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้ -	(kW / กิโลวัตต์) ตัวคูณ Code:031	(kVAR / กิโลวาร์) ตัวคูณ Code:071		
1	09:00	5388.752	3.683	0.136	0.012	my	
2	09:00	5392.473	3.688	0.136	0.012	อ.รณ	
3	09:00	5396.105	3.688	0.136	0.012	อ.รณ	
4	09:00	5399.493	3.682	0.136	0.012	อ.รณ	
5	09:00	5402.046	3.247	0.233	0.034	อ.รณ	
6	09:00	5406.293	3.376	0.233	0.034	อ.รณ	
7	09:00	5409.668	3.754	0.233	0.034	อ.รณ	
8	08:00	5413.422	3.589	0.233	0.034	my	
9	08:00	5416.011	3.100	0.233	0.034	อ.รณ	
10	08:00	5419.111	3.640	0.233	0.034	อ.รณ	
11	08:00	5421.551	3.411	0.233	0.034	อ.รณ	
12	08:00	5425.162	3.524	0.233	0.034	อ.รณ	นางมย
13	08:00	5428.586	3.124	0.233	0.034	อ.รณ	
14	09:00	5431.810	3.523	0.233	0.034	my	
15	08:00	5435.333	3.493	0.233	0.034	อ.รณ	
16	08:00	5438.626	3.189	0.233	0.034	อ.รณ	
17	08:00	5441.514	3.210	0.233	0.034	อ.รณ	
18	08:00	5444.724	3.315	0.233	0.034	อ.รณ	
19	08:00	5448.039	3.630	0.233	0.034	อ.รณ	
20	08:00	5451.669	3.265	0.233	0.034	อ.รณ	
21	08:00	5454.934	4.348	0.233	0.034	my	
22	08:00	5459.282	3.982	0.233	0.034	อ.รณ	
23	08:00	5462.269	3.539	0.233	0.034	อ.รณ	
24	08:00	5465.604	3.905	0.233	0.034	my	
25	09:00	5469.713	2.983	0.233	0.034	my	
26	08:00	5472.696	3.141	0.233	0.034	my	
27	08:00	5476.136	3.099	0.233	0.034	my	
28	08:00	5479.235	3.634	0.233	0.037	อ.รณ	
29	09:00	5482.873	3.174	0.233	0.037	my	
30	08:00	5486.047	3.453	0.233	0.037	อ.รณ	
						* This Month / เดือนปัจจุบัน * Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Note : Please Mark N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 3/10/68

Main Electricity Meter Daily Record



ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวัน

Meter No.

Month / เดือนตุลาคม.....Year / ปี2568....

Building / อาคาร ไอดีโอ คิว ราชเทวี

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (kWh)		Max. Kilowatts Demand	Max. KiloVAR Demand	Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		Multiplier / ตัวคูณ		พลังงานไฟฟ้าสูงสุด	กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟสูงสุด		
		Current Reading การอ่านปัจจุบัน Code:010	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้ -	(kW / กิโลวัตต์) ตัวคูณ Code:031	(kVAR / กิโลวาร์) ตัวคูณ Code:071		
1	09:00	5494.500	4.770	0.125	0.010	นส	
2	09:00	5494.370	4.771	0.235	0.012	นส	
3	09:00	5497.041	4.127	0.235	0.012	นส	
4	09:00	5500.164	2.999	0.235	0.012	นส	
5	09:00	5503.164	2.904	0.235	0.012	นส	
6	09:00	5506.071	3.546	0.239	0.027	นส	
7	09:00	5509.619	3.171	0.239	0.027	นส	
8	09:00	5512.390	3.452	0.239	0.027	นส	
9	09:00	5516.242	3.247	0.239	0.027	นส	
10	09:00	5519.489	3.657	0.239	0.027	นส	
11	09:00	5523.146	2.67	0.239	0.027	นส	
12	09:00	5526.016	2.999	0.239	0.027	นส	
13	09:00	5529.015	3.108	0.239	0.031	นส	
14	09:00	5532.123	3.146	0.239	0.31	นส	
15	09:00	5535.267	3.019	0.239	0.31	นส	
16	09:00	5538.288	2.988	0.239	0.31	นส	
17	09:00	5541.276	3.186	0.239	0.31	นส	
18	09:00	5544.462	4.105	0.239	0.31	นส	
19	09:00	5548.567	3.388	0.239	0.031	นส	
20	09:00	5551.955	3.148	0.239	0.031	นส	
21	09:00	5555.103	3.948	0.239	0.031	นส	
22	09:00	5558.267	3.215	0.239	0.031	นส	
23	09:00	5562.082	3.086	0.239	0.031	นส	
24	09:00	5565.168	3.929	0.239	0.031	นส	
25	09:00	5569.084	2.539	0.239	0.031	นส	
26	09:00	5571.624	3.079	0.239	0.031	นส	
27	09:00	5574.702	2.948	0.239	0.031	นส	
28	09:00	5577.652	3.278	0.239	0.031	นส	
29	09:00	5580.930	4.191	0.239	0.031	นส	
30	09:00	5585.121	3.756	0.239	0.031	นส	
31	09:00	5588.872	2.460	0.239	0.031	นส	
						* This Month / เดือนปัจจุบัน * Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Note : Please Mark N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (B.M. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่



Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวัน

Meter No.

Month / เดือน พฤศจิกายน Year / ปี 2568

Building / อาคาร ไอทีโอ คิว ราชเทวี

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (kWh)		Max. Kilowatts Demand	Max. KiloVAR Demand	Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		Multiplier / ตัวคูณ		พลังงานไฟฟ้าสูงสุด	กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟสูงสุด		
		Current Reading การอ่านปัจจุบัน Code:010	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้ -	(kW / กิโลวัตต์) ตัวคูณ Code:031	(kVAR / กิโลวาร์) ตัวคูณ Code:071		
1	08:00	5591.337	3.011	0.000	0.000	ก	
2	08:00	5594.348	3.401	0.000	0.000	ก	
3	08:00	5597.350	2.82	0.181	0.012	ก	
4	08:00	5600.520	2.831	0.181	0.012	ก	
5	08:00	5603.401	3.108	0.181	0.030	ก	
6	08:00	5606.500	3.103	0.181	0.030	ก	
7	08:00	5609.616	3.121	0.181	0.030	ก	
8	08:00	5612.938	3.122	0.181	0.030	ก	
9	08:00	5615.947	3.187	0.181	0.030	ก	
10	08:00	5619.408	2.862	0.181	0.030	ก	
11	08:00	5622.565	3.383	0.181	0.030	ก	
12	08:00	5625.948	3.186	0.215	0.030	ก	
13	08:00	5629.134	3.358	0.215	0.030	ก	
14	08:00	5632.492	3.393	0.231	0.030	ก	
15	08:00	5635.685	3.169	0.231	0.030	ก	
16	08:00	5639.054	3.514	0.231	0.030	ก	
17	08:00	5642.511	2.818	0.231	0.030	ก	
18	08:00	5645.336	3.099	0.231	0.030	ก	
19	08:00	5646.465	2.803	0.231	0.030	ก	
20	08:00	5651.268	4.6.0	0.231	0.030	ก	
21	08:00	5655.864	0.923	0.231	0.030	ก	
22	08:00	5659.591	2.309	0.231	0.030	ก	
23	08:00	5659.300	3.974	0.231	0.030	ก	
24	08:00	5663.238	2.071	0.231	0.030	ก	
25	08:00	5665.348	2.832	0.231	0.030	ก	
26	08:00	5668.180	2.800	0.231	0.030	ก	
27	08:00	5670.980	2.66	0.231	0.030	ก	
28	08:00	5673.640	2.513	0.231	0.030	ก	
29	08:00	5676.183	1.505	0.231	0.030	ก	
30	08:00	5678.648	4.087	0.231	0.030	ก	
						◎ This Month / เดือนปัจจุบัน	
						◎ Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Note : Please Mark N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทนายตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่



Main Electricity Meter Daily Record

ใบรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวัน

Meter No.

Month / เดือน ธันวาคม Year / ปี 2568

Building / อาคาร ไอทีโอ คิว ราชเทวี

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (kWh)		Max. Kilowatts Demand	Max. KiloVAR Demand	Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		Multiplier / ตัวคูณ		พลังงานไฟฟ้าสูงสุด	กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟสูงสุด		
		Current Reading การอ่านปัจจุบัน Code:010	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้ -	(kW / กิโลวัตต์) ตัวคูณ	(kVAR / กิโลวาร์) ตัวคูณ		
				Code:031	Code:071		
1	08:00	5642.935	1.698	0.00	0.000	7	
2	08:00	5644.243	2.128	0.188	0.029	7	
3	08:00	5646.541	4.249	0.182	0.033	7	
4	08:00	5648.840	3.287	0.182	0.033	7	
5	08:00	5644.047	3.259	0.185	0.033	7	
6	08:00	5649.330	3.193	0.185	0.033	7	
7	08:00	5650.523	3.66	0.185	0.033	7	
8	08:00	5649.666	2.638	0.185	0.033	7	
9	08:00	5650.504	2.499	0.185	0.033	7	
10	08:00	5650.303	3.010	0.185	0.033	7	
11	08:00	5648.313	2.68	0.185	0.033	7	
12	08:00	5644.903	2.761	0.185	0.033	7	
13	08:00	5647.154	2.898	0.185	0.033	7	
14	08:00	5648.652	3.232	0.185	0.033	7	
15	08:00	5644.882	2.036	0.185	0.033	7	
16	08:00	5646.418	2.937	0.185	0.033	7	
17	08:00	5649.398	3.158	0.185	0.033	7	
18	08:00	5642.555	3.016	0.185	0.033	7	
19	08:00	5635.571	3.212	0.216	0.033	7	
20	08:00	5638.783	2.903	0.216	0.033	7	
21	08:00	5641.686	3.853	0.216	0.033	7	
22	08:00	5645.587	2.174	0.216	0.033	7	
23	08:00	5644.713	3.147	0.216	0.033	7	
24	08:00	5650.860	2.943	0.216	0.033	7	
25	08:00	5653.833	2.887	0.216	0.033	7	
26	08:00	5656.822	3.224	0.216	0.033	7	
27	08:00	5659.951	2.967	0.216	0.033	7	
28	08:00	5662.817	3.532	0.216	0.033	7	
29	08:00	5666.250	1.880	0.216	0.033	7	
30	08:00	5668.120	2.674	0.216	0.033	7	
31	08:00	5670.147	3.407	0.216	0.033	7	
						© This Month / เดือนปัจจุบัน	
						© Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Note : Please Mark N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่มีข้อมูล

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (RM./ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

ภาคผนวก ซ.

บันทึกการตรวจสอบระบบป้องกัน และเตือนอัคคีภัย

ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจำวัน

Daily Fire Alarm System Check list



Month / เดือน ๒๕๖๘

Building / อาคาร ไอดีโอ คิว ราชเทวี

ว.ค.ป.	การทดสอบสถานะไฟ LED										ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ไฟแสดงสถานะไหม้ตู้แรนฟีก		ทดสอบไฟสัญญาณหนึ่งตู้		สถานะดี FCP		Trouble ระบบสัญญาณ		Disable ระบบสัญญาณ			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/		/		/		/		/		ปกติ	
2	/		/		/		/		/		ปกติ	
3	/		/		/		/		/		ปกติ	
4	/		/		/		/		/		ปกติ	
5	/		/		/		/		/		ปกติ	
6	/		/		/		/		/		ปกติ	
7	/		/		/		/		/		ปกติ	
8	/		/		/		/		/		ปกติ	
9	/		/		/		/		/		ปกติ	
10	/		/		/		/		/		ปกติ	
11	/		/		/		/		/		ปกติ	
12	/		/		/		/		/		ปกติ	
13	/		/		/		/		/		ปกติ	
14	/		/		/		/		/		ปกติ	
15	/		/		/		/		/		ปกติ	
16	/		/		/		/		/		ปกติ	
17	/		/		/		/		/		ปกติ	
18	/		/		/		/		/		ปกติ	
19	/		/		/		/		/		ปกติ	
20	/		/		/		/		/		ปกติ	
21	/		/		/		/		/		ปกติ	
22	/		/		/		/		/		ปกติ	
23	/		/		/		/		/		ปกติ	
24	/		/		/		/		/		ปกติ	
25	/		/		/		/		/		ปกติ	
26	/		/		/		/		/		ปกติ	
27	/		/		/		/		/		ปกติ	
28	/		/		/		/		/		ปกติ	
29	/		/		/		/		/		ปกติ	
30	/		/		/		/		/		ปกติ	

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลงนามขึ้น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 2/3/68

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนามขึ้น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 30/3/68

Time / เวลา

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลงนามขึ้น (BM.ผู้ดูแลอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจำวัน

Daily Fire Alarm System Check list



Month / เดือน สิงหาคม 2568

Building / อาคาร ไอดีโอ คิว ราชเทวี

ว/ด/ป	การทดสอบสถานะไฟ LED										ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ไฟแสดงสถานะหน้าตู้วงจรหลัก		ทดสอบไฟสัญญาณหน้าตู้		สถานะดี FCP		Trouble ระบบโซนสาเหตุ		Disable ระบบโซนสาเหตุ			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/		/		/		/		/		2568/08/18	
2	/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/			
9	/		/		/		/		/			
10	/		/		/		/		/			
11	/		/		/		/		/			
12	/		/		/		/		/			
13	/		/		/		/		/			
14	/		/		/		/		/			
15	/		/		/		/		/			
16	/		/		/		/		/			
17	/		/		/		/		/			
18	/		/		/		/		/			
19	/		/		/		/		/			
20	/		/		/		/		/			
21	/		/		/		/		/			
22	/		/		/		/		/			
23	/		/		/		/		/			
24	/		/		/		/		/			
25	/		/		/		/		/			
26	/		/		/		/		/			
27	/		/		/		/		/			
28	/		/		/		/		/			
29	/		/		/		/		/			
30	/		/		/		/		/			
31	/		/		/		/		/			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

.....

Date / วันที่ 18/8/18

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้ถือใบอนุญาต)

.....

Date / วันที่

Time / เวลา

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจำวัน

Daily Fire Alarm System Check list



Month / เดือน กันยายน 2568

Building / อาคาร ไอดีโอ คิว ราชเทวี

ว/น/ป	การทดสอบสถานะไฟ LED										ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ		
	ไฟแสดงสถานะหน้าตู้ควบคุม		ทดสอบวิธีสัญญาณหน้าตู้		สถานะที่ ECP		Trouble ระบบสัญญาณ		Disable ระบบสัญญาณ					
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ				
1	/		/		/		/		/		2568-09-01-2568			
2	/		/		/		/		/					
3	/		/		/		/		/					
4	/		/		/		/		/					
5	/		/		/		/		/					
6	/		/		/		/		/					
7	/		/		/		/		/					
8	/		/		/		/		/					
9	/		/		/		/		/					
10	/		/		/		/		/					
11	/		/		/		/		/					
12	/		/		/		/		/					
13	/		/		/		/		/					
14	/		/		/		/		/					
15	/		/		/		/		/					
16	/		/		/		/		/					
17	/		/		/		/		/					
18	/		/		/		/		/					
19	/		/		/		/		/					
20	/		/		/		/		/					
21	/		/		/		/		/					
22	/		/		/		/		/					
23	/		/		/		/		/					
24	/		/		/		/		/					
25	/		/		/		/		/					
26	/		/		/		/		/					
27	/		/		/		/		/					
28	/		/		/		/		/					
29	/		/		/		/		/					
30	/		/		/		/		/					

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล / ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ชั13)

Date / วันที่ 30/9/68

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลงนาม (BML/ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจำวัน

Daily Fire Alarm System Check list



Month / เดือน ตุลาคม 2568

Building / อาคาร ไอดีโอ คิว ราชเทวี

ว.ค.บ.ป	การทดสอบสถานะไฟ LED										ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	"ไฟแสดงสถานะหนีตู้วงจรหลัก"		หลอดไฟสัญญาณหนีตู้		สถานะดี FCP		Trouble ระบุจำนวนหลอด		Disable ระบุจำนวนหลอด			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/		/		/		/		/		2568-10-10-18	
2	/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/			
9	/		/		/		/		/			
10	/		/		/		/		/			
11	/		/		/		/		/			
12	/		/		/		/		/			
13	/		/		/		/		/			
14	/		/		/		/		/			
15	/		/		/		/		/			
16	/		/		/		/		/			
17	/		/		/		/		/			
18	/		/		/		/		/			
19	/		/		/		/		/			
20	/		/		/		/		/			
21	/		/		/		/		/			
22	/		/		/		/		/			
23	/		/		/		/		/			
24	/		/		/		/		/			
25	/		/		/		/		/			
26	/		/		/		/		/			
27	/		/		/		/		/			
28	/		/		/		/		/			
29	/		/		/		/		/			
30	/		/		/		/		/			
31	/		/		/		/		/			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช.14)

Date / วันที่ 10/10/18

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลงนาม (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจำวัน



Daily Fire Alarm System Check list

Month / เดือน พฤศจิกายน 2568

Building / อาคาร ไอดีโอ คิว ราชเทวี

ว/ด/ป	การทดสอบสถานะไฟ LED										ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ	
	ไฟแสดงสถานะหัวตู้กราฟฟิค		ทดสอบไฟสัญญาณหนีไฟ		สถานะไฟ FCP		Trouble ระบบสถานะ		Disable ระบบสถานะ				
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
1	/		/		/		/		/		23/11/2568		
2	/		/		/		/		/				
3	/		/		/		/		/				
4	/		/		/		/		/				
5	/		/		/		/		/				
6	/		/		/		/		/				
7	/		/		/		/		/				
8	/		/		/		/		/				
9	/		/		/		/		/				
10	/		/		/		/		/				
11	/		/		/		/		/				
12	/		/		/		/		/				
13	/		/		/		/		/				
14	/		/		/		/		/				
15	/		/		/		/		/				
16	/		/		/		/		/				
17	/		/		/		/		/				
18	/		/		/		/		/				
19	/		/		/		/		/				
20	/		/		/		/		/				
21	/		/		/		/		/				
22	/		/		/		/		/				
23	/		/		/		/		/				
24	/		/		/		/		/				
25	/		/		/		/		/				
26	/		/		/		/		/				
27	/		/		/		/		/				
28	/		/		/		/		/				
29	/		/		/		/		/				
30	/		/		/		/		/				

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 20/11/68

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (B.M./ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา


การตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจำวัน

Daily Fire Alarm System Check list



Month / เดือน ธันวาคม 2568

Building / อาคาร ไอดีโอ คิว ราชเทวี

ว.ค.ป	การทดสอบสถานะไฟ LED										ผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
	ไฟแสดงสถานะหนีผู้ควบคุมเพลิง		ทดสอบไฟสัญญาณหนีผู้		สถานะดี FCP		Trouble ระบบสัญญาณ		Disable ระบบสัญญาณ			
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ		
1	/		/		/		/		/			
2	/		/		/		/		/			
3	/		/		/		/		/			
4	/		/		/		/		/			
5	/		/		/		/		/			
6	/		/		/		/		/			
7	/		/		/		/		/			
8	/		/		/		/		/			
9	/		/		/		/		/			
10	/		/		/		/		/			
11	/		/		/		/		/			
12	/		/		/		/		/			
13	/		/		/		/		/			
14	/		/		/		/		/			
15	/		/		/		/		/			
16	/		/		/		/		/			
17	/		/		/		/		/			
18	/		/		/		/		/			
19	/		/		/		/		/			
20	/		/		/		/		/			
21	/		/		/		/		/			
22	/		/		/		/		/			
23	/		/		/		/		/			
24	/		/		/		/		/			
25	/		/		/		/		/			
26	/		/		/		/		/			
27	/		/		/		/		/			
28	/		/		/		/		/			
29	/		/		/		/		/			
30	/		/		/		/		/			
31	/		/		/		/		/			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 31/12/18

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้ถือใบอนุญาต)

Date / วันที่

Time / เวลา

ภาคผนวก ณ.

การตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ

ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568

รายการตรวจเช็คพัฒนาบะบายอากาศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2568



ลำดับ	รายการ	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	EXF-FL.B-001	ห้องเครื่องปั๊มชั้นใต้ดิน	✓		
2	EXF-FL.B-002	ห้องเครื่องปั๊มชั้นใต้ดิน	✓		
3	EXF-FL.8-003	ห้อง MDB(ชั้น8)	✓		
4	EXF-FL.8-004	ห้อง MDB(ชั้น8)	✓		
5	EXF-FL.8-005	ห้อง GEN(ชั้น8)	✓		
6	EXF-FL.8-006	ห้องพัฒนาบะบายอากาศ (ชั้น8)	✓		
7	EXF-FL.8-007	ห้องพัฒนาบะบายอากาศ2 (ชั้น8)	✓		
8	EXF-FL.36-008	ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ(ชั้น 36)	✓		
9	EXF-FL.36-009	ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ(ชั้น 36)	✓		
10	EXF-FL.36-010	หน้าห้องเครื่องลิฟต์(ชั้น 37)	✓		
11	TEF-FL.G-001	ชั้น G(ห้องน้ำหญิง)	✓		
12	TEF-FL.G-002	ชั้น G(ห้องน้ำชาย)	✓		
13	TEF-FL.G-003	ชั้น G(ห้องขยะ)	✓		
14	TEF-FL.G-004	ชั้น G(ห้องขยะรีไซเคิล)	✓		
15	TEF-FL.G-005	ชั้น G(ห้องแม่บ้าน)	✓		
16	TEF-FL.G-006	ชั้น G(ห้องน้ำหญิงด้านหลัง)	✓		
17	TEF-FL.G-007	ชั้น 8(ห้องซักล้าง)	✓		
18	TEF-FL.G-008	ชั้น 8(ห้องน้ำ)	✓		
19	TEF-FL.G-009	ชั้น 8(ทางเดินหน้าห้องเครื่อง)	✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 31/7/19

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลงนาม (BM /ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

รายการตรวจเช็คพัฒนาบะบายอากาศ ประจำเดือน สิงหาคม 2568



ลำดับ	รายการ	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	EXF-FL.B-001	ห้องเครื่องปั๊มชั้นใต้ดิน	/		
2	EXF-FL.B-002	ห้องเครื่องปั๊มชั้นใต้ดิน	/		
3	EXF-FL.8-003	ห้อง MDB(ชั้น8)	/		
4	EXF-FL.8-004	ห้อง MDB(ชั้น8)	/		
5	EXF-FL.8-005	ห้อง GEN(ชั้น8)	/		
6	EXF-FL.8-006	ห้องพัฒนาอาคาร1 (ชั้น8)	/		
7	EXF-FL.8-007	ห้องพัฒนาอาคาร2 (ชั้น8)	/		
8	EXF-FL.36-008	ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ(ชั้น 36)	/		
9	EXF-FL.36-009	ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ(ชั้น 36)	/		
10	EXF-FL.36-010	หน้าห้องเครื่องลิฟต์(ชั้น 37)	/		
11	TEF-FL.G-001	ชั้น G(ห้องน้ำหญิง)	/		
12	TEF-FL.G-002	ชั้น G(ห้องน้ำชาย)	/		
13	TEF-FL.G-003	ชั้น G(ห้องขยะ)	/		
14	TEF-FL.G-004	ชั้น G(ห้องขยะรีไซเคิล)	/		
15	TEF-FL.G-005	ชั้น G(ห้องแม่บ้าน)	/		
16	TEF-FL.G-006	ชั้น G(ห้องน้ำหญิงด้านหลัง)	/		
17	TEF-FL.G-007	ชั้น 8(ห้องซักล้าง)	/		
18	TEF-FL.G-008	ชั้น 8(ห้องน้ำ)	/		
19	TEF-FL.G-009	ชั้น 8(ทางเดินหน้าห้องเครื่อง)	/		

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 18/8/18

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลงนาม (BM./ผู้ดูแลอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

รายการตรวจเช็คพัฒนาบะบายอากาศ ประจำเดือน กันยายน 2568



ลำดับ	รายการ	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	EXF-FL.B-001	ห้องเครื่องปั๊มชั้นใต้ดิน	✓		
2	EXF-FL.B-002	ห้องเครื่องปั๊มชั้นใต้ดิน	✓		
3	EXF-FL.8-003	ห้อง MDB(ชั้น8)	✓		
4	EXF-FL.8-004	ห้อง MDB(ชั้น8)	✓		
5	EXF-FL.8-005	ห้อง GEN(ชั้น8)	✓		
6	EXF-FL.8-006	ห้องพัฒนาอิต่ออากาศ1 (ชั้น8)	✓		
7	EXF-FL.8-007	ห้องพัฒนาอิต่ออากาศ2 (ชั้น8)	✓		
8	EXF-FL.36-008	ห้องปั๊มสรวายน้ำ(ชั้น 36)	✓		
9	EXF-FL.36-009	ห้องปั๊มสรวายน้ำ(ชั้น 36)	✓		
10	EXF-FL.36-010	หน้าห้องเครื่องลิฟต์(ชั้น 37)	✓		
11	TEF-FL.G-001	ชั้น G(ห้องน้ำหญิง)	✓		
12	TEF-FL.G-002	ชั้น G(ห้องน้ำชาย)	✓		
13	TEF-FL.G-003	ชั้น G(ห้องขยะ)	✓		
14	TEF-FL.G-004	ชั้น G(ห้องขยะรีไซเคิล)	✓		
15	TEF-FL.G-005	ชั้น G(ห้องแม่บ้าน)	✓		
16	TEF-FL.G-006	ชั้น G(ห้องน้ำหญิงด้านหลัง)	✓		
17	TEF-FL.G-007	ชั้น 8(ห้องซักล้าง)	✓		
18	TEF-FL.G-008	ชั้น 8(ห้องน้ำ)	✓		
19	TEF-FL.G-009	ชั้น 8(ทางเดินหน้าห้องเครื่อง)	✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ ๒๐/๙/๕๘
Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่
Time / เวลา

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BML/ผู้ดูแลอาคาร)

Date / วันที่
Time / เวลา

รายการตรวจเช็คพัดลมระบายอากาศ ประจำเดือน ตุลาคม 2568



ลำดับ	รายการ	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	EXF-FL.B-001	ห้องเครื่องปั๊มน้ำใต้ดิน	✓		
2	EXF-FL.B-002	ห้องเครื่องปั๊มน้ำใต้ดิน	✓		
3	EXF-FL.8-003	ห้อง MDB(ชั้น8)	✓		
4	EXF-FL.8-004	ห้อง MDB(ชั้น8)	✓		
5	EXF-FL.8-005	ห้อง GEN(ชั้น8)	✓		
6	EXF-FL.8-006	ห้องพัดลมอัดอากาศ1 (ชั้น8)	✓		
7	EXF-FL.8-007	ห้องพัดลมอัดอากาศ2 (ชั้น8)	✓		
8	EXF-FL.36-008	ห้องปั๊มสรวาน้ำ(ชั้น 36)	✓		
9	EXF-FL.36-009	ห้องปั๊มสรวาน้ำ(ชั้น 36)	✓		
10	EXF-FL.36-010	หน้าห้องเครื่องลิฟต์(ชั้น 37)	✓		
11	TEF-FL.G-001	ชั้น G(ห้องน้ำหญิง)	✓		
12	TEF-FL.G-002	ชั้น G(ห้องน้ำชาย)	✓		
13	TEF-FL.G-003	ชั้น G(ห้องขยะ)	✓		
14	TEF-FL.G-004	ชั้น G(ห้องขยะรีไซเคิล)	✓		
15	TEF-FL.G-005	ชั้น G(ห้องแม่บ้าน)	✓		
16	TEF-FL.G-006	ชั้น G(ห้องน้ำหญิงด้านหลัง)	✓		
17	TEF-FL.G-007	ชั้น 8(ห้องซักล้าง)	✓		
18	TEF-FL.G-008	ชั้น 8(ห้องน้ำ)	✓		
19	TEF-FL.G-009	ชั้น 8(ทางเดินหน้าห้องเครื่อง)	✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

.....

Date / วันที่ 31/10/2568

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BML/ผู้จัดการอาคาร)

.....

Date / วันที่

Time / เวลา

รายการตรวจเช็คพัฒนาบยอากาศ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568



ลำดับ	รายการ	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	EXF-FL.B-001	ห้องเครื่องปั๊มชั้นใต้ดิน	/		
2	EXF-FL.B-002	ห้องเครื่องปั๊มชั้นใต้ดิน	/		
3	EXF-FL.8-003	ห้อง MDB(ชั้น8)	/		
4	EXF-FL.8-004	ห้อง MDB(ชั้น8)	/		
5	EXF-FL.8-005	ห้อง GEN(ชั้น8)	/		
6	EXF-FL.8-006	ห้องพัดลมอัดอากาศ1 (ชั้น8)	/		
7	EXF-FL.8-007	ห้องพัดลมอัดอากาศ2 (ชั้น8)	/		
8	EXF-FL.36-008	ห้องปั๊มสรวายน้ำ(ชั้น 36)	/		
9	EXF-FL.36-009	ห้องปั๊มสรวายน้ำ(ชั้น 36)	/		
10	EXF-FL.36-010	หน้าห้องเครื่องลิฟต์(ชั้น 37)	/		
11	TEF-FL.G-001	ชั้น G(ห้องน้ำหญิง)	/		
12	TEF-FL.G-002	ชั้น G(ห้องน้ำชาย)	/		
13	TEF-FL.G-003	ชั้น G(ห้องขยะ)	/		
14	TEF-FL.G-004	ชั้น G(ห้องขยะรีไซเคิล)	/		
15	TEF-FL.G-005	ชั้น G(ห้องแม่บ้าน)	/		
16	TEF-FL.G-006	ชั้น G(ห้องน้ำหญิงด้านหลัง)	/		
17	TEF-FL.G-007	ชั้น 8(ห้องซักล้าง)	/		
18	TEF-FL.G-008	ชั้น 8(ห้องน้ำ)	/		
19	TEF-FL.G-009	ชั้น 8(ทางเดินหน้าห้องเครื่อง)	/		

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , X ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

.....

Date / วันที่ 30 / 11 / 2568

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

.....

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (B.M./ผู้ดูแลอาคาร)

.....

Date / วันที่

Time / เวลา

รายการตรวจเช็คพัฒนาบะบายอากาศ ประจำเดือน ธันวาคม 2568



ลำดับ	รายการ	สถานที่	สถานะ		หมายเหตุ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
1	EXF-FL.B-001	ห้องเครื่องปั๊มชั้นใต้ดิน	✓		
2	EXF-FL.B-002	ห้องเครื่องปั๊มชั้นใต้ดิน	✓		
3	EXF-FL.8-003	ห้อง MDB(ชั้น8)	✓		
4	EXF-FL.8-004	ห้อง MDB(ชั้น8)	✓		
5	EXF-FL.8-005	ห้อง GEN(ชั้น8)	✓		
6	EXF-FL.8-006	ห้องพัฒลมอ้อคาศาส1 (ชั้น8)	✓		
7	EXF-FL.8-007	ห้องพัฒลมอ้อคาศาส2 (ชั้น8)	✓		
8	EXF-FL.36-008	ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ(ชั้น 36)	✓		
9	EXF-FL.36-009	ห้องปั๊มสระว่ายน้ำ(ชั้น 36)	✓		
10	EXF-FL.36-010	หน้าห้องเครื่องลิฟต์(ชั้น 37)	✓		
11	TEF-FL.G-001	ชั้น G(ห้องน้ำหญิง)	✓		
12	TEF-FL.G-002	ชั้น G(ห้องน้ำชาย)	✓		
13	TEF-FL.G-003	ชั้น G(ห้องขยะ)	✓		
14	TEF-FL.G-004	ชั้น G(ห้องขยะรีไซเคิล)	✓		
15	TEF-FL.G-005	ชั้น G(ห้องแม่บ้าน)	✓		
16	TEF-FL.G-006	ชั้น G(ห้องน้ำหญิงด้านหลัง)	✓		
17	TEF-FL.G-007	ชั้น 8(ห้องซักล้าง)	✓		
18	TEF-FL.G-008	ชั้น 8(ห้องน้ำ)	✓		
19	TEF-FL.G-009	ชั้น 8(ทางเดินหน้าห้องเครื่อง)	✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal , X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , /ปกติ , x ไม่ปกติ

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ ๑๒ / ๑๒ / ๖๕

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified by / หน่วยงานตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา


ภาคผนวก ญ.

ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2568

ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดี

ระหว่างปี ครั้งที่ 2/2



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 47/91-93 Moo.3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี

Client : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี

ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400

Address : โทร 02-063-1448 e-mail : ideog515@gmail.com

ข้อมูลติดต่อ : Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี

Sampling Site : ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

ประเภทตัวอย่าง : Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กรกฎาคม 2568

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์ ว-133-จ-0005

Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 19 กรกฎาคม 2568

Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 กรกฎาคม 2568

Analysis Date : วันที่ออกรายงาน : 26 กรกฎาคม 2568

Issue Date : เลขที่รายงาน : 190725/01606/1

Report No. : ชื่อตัวอย่าง : S19234

Sample Name.


รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Result	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข
			น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 12.33 น.	
pH	-	Electrometric Method	7.0	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	662	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried form 103 to 105°C	8	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	7	≤ 30
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	ND	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	9.24	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20


หมายเหตุ


1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567

2. ⁽²⁾ APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ


 ทวนสอบโดย : (Miss. Natthan Bakachot)
 Reviewed By Laboratory Staff
 ว-133-จ-0006


 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
 Approved By Laboratory Manager
 ว-133-จ-0003







This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.



Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.

Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.



FM-LB-03;Re00


	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT </div>				
page 1/4-2				
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Client ที่อยู่ : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี Address กรุงเทพมหานคร 10400 ข้อมูลติดต่อ : โทร 02-063-1448 e-mail : ideoq515@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กรกฎาคม 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนริสา สอเอะห์ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 19 กรกฎาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 กรกฎาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 26 กรกฎาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 190725/01606/2 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S19234 Sample Name.			
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Result น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 12.33 น.	Std.⁽¹⁾ อาคารประเภท ข
Settleable Solids Appearance	ml/l/hr -	Imhoff Cone Physical Test	0.0 ใส	- -
หมายเหตุ 1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. ⁽²⁾ APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023				
 ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager		
				
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

FM-LB-03;Re00

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																																										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT </div>																																												
page 2/4-1																																												
ผู้ส่งวิเคราะห์ Client ที่อยู่ Address ข้อมูลติดต่อ Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site ประเภทตัวอย่าง Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: นิคมอุตสาหกรรมชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี : กรุงเทพมหานคร 10400 : โทร 02-063-1448 e-mail : ideoq515@gmail.com : นิคมอุตสาหกรรมชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี : Wastewater : 19 กรกฎาคม 2568	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by วันที่รับตัวอย่าง Received Date วันที่วิเคราะห์ Analysis Date วันที่ออกรายงาน Issue Date เลขที่รายงาน Report No. ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: นางสาวนริสา สอเสาะห์ 3-133-0-0005 : 19 กรกฎาคม 2568 : 19 - 25 กรกฎาคม 2568 : 26 กรกฎาคม 2568 : 190725/01607/1 : S19235																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">รายการ Parameters</th> <th rowspan="2">หน่วย Units</th> <th rowspan="2">วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾</th> <th>ผล/Result</th> <th rowspan="2">Std. ⁽¹⁾ ค่ามาตรฐาน</th> </tr> <tr> <th>น้ำจืดปล่อยออกนอกโครงการฯ 12.36 น.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>-</td> <td>Electrometric Method</td> <td>7.1</td> <td>5.5 - 9.0</td> </tr> <tr> <td>Total Dissolved Solids</td> <td>mg/l</td> <td>Dried at 180 °C</td> <td>460</td> <td>≤ 1,000</td> </tr> <tr> <td>Total Suspended Solids</td> <td>mg/l</td> <td>Dried form 103 to 105 °C</td> <td>10</td> <td>≤ 40</td> </tr> <tr> <td>Biochemical Oxygen Demand</td> <td>mg/l</td> <td>5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method</td> <td>7</td> <td>≤ 30</td> </tr> <tr> <td>Sulfide</td> <td>mg/l</td> <td>Iodometric Method</td> <td>ND</td> <td>≤ 1.0</td> </tr> <tr> <td>Total Kjeldahl Nitrogen</td> <td>mg/l</td> <td>Macro - Kjeldahl Method</td> <td>11.20</td> <td>≤ 35</td> </tr> <tr> <td>Oil & Grease</td> <td>mg/l</td> <td>Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method</td> <td>ND</td> <td>≤ 20</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Result	Std. ⁽¹⁾ ค่ามาตรฐาน	น้ำจืดปล่อยออกนอกโครงการฯ 12.36 น.	pH	-	Electrometric Method	7.1	5.5 - 9.0	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	460	≤ 1,000	Total Suspended Solids	mg/l	Dried form 103 to 105 °C	10	≤ 40	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	7	≤ 30	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	ND	≤ 1.0	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	11.20	≤ 35	Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20	หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ		
รายการ Parameters				หน่วย Units		วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Result	Std. ⁽¹⁾ ค่ามาตรฐาน																																				
	น้ำจืดปล่อยออกนอกโครงการฯ 12.36 น.																																											
pH	-	Electrometric Method	7.1	5.5 - 9.0																																								
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	460	≤ 1,000																																								
Total Suspended Solids	mg/l	Dried form 103 to 105 °C	10	≤ 40																																								
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	7	≤ 30																																								
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	ND	≤ 1.0																																								
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	11.20	≤ 35																																								
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20																																								
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff 3-133-0-0006		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager 3-133-0-0003																																										
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																																												

FM-LB-03;Re00

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo.3 Tha-It Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT </div>												
page 2/4-2												
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Client : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400 Address : โทร 02-063-1448 e-mail : ideog515@gmail.com ข้อมูลติดต่อ :	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนริศ ธอเกาะห์ Sampling by : วันเก็บตัวอย่าง : 19 กรกฎาคม 2568 Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 19 - 25 กรกฎาคม 2568 Analysis Date : วันที่ออกรายงาน : 26 กรกฎาคม 2568 Issue Date : เลขที่รายงาน : 190725/01607/2 Report No. : ชื่อตัวอย่าง : S19235 Sample Name. :											
Contact Information : สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Sampling Site : ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type : วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กรกฎาคม 2568 Sampling Date :												
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">รายการ Parameters</th> <th rowspan="2">หน่วย Units</th> <th rowspan="2">วิธีวิเคราะห์ Methods⁽²⁾</th> <th>ผล/Result</th> <th rowspan="2">Std.⁽¹⁾ อาคารประเภท ข</th> </tr> <tr> <th>น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12.36 น.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Result	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข	น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ				12.36 น.		
รายการ Parameters				หน่วย Units		วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Result	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข				
	น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ											
			12.36 น.									
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Settleable Solids</td> <td>ml/l/hr</td> <td>Imhoff Cone</td> <td>0.0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Appearance</td> <td>-</td> <td>Physical Test</td> <td>ใส</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	-	Appearance	-	Physical Test	ใส	-		
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	-								
Appearance	-	Physical Test	ใส	-								
หมายเหตุ 1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023												
												
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By : Laboratory Staff		อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By : Laboratory Manager										
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.												



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0836025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1


ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Client ที่อยู่ : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี Address : กรุงเทพมหานคร 10400 ข้อมูลติดต่อ : โทร 02-063-1448 e-mail : ideoq515@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 สิงหาคม 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอเลาะห์ ว-133-0-0005 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 9 สิงหาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 9 - 15 สิงหาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 16 สิงหาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 090825/01163/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S21523 Sample Name.
---	---


รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Result	Std. ⁽¹⁾ อัตราประเภท ข.
			น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 11.15 ม.	
pH	-	Electrometric Method	7.3	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	370	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried form 103 to 105 °C	18	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	14	≤ 30
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1.0	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	19.04	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. “(1)” หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567

2. “(2)” APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023


 ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
 Reviewed By Laboratory Staff
 ว-133-0-0006




 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
 Approved By Laboratory Manager
 ว-133-0-0003



This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.

Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.

Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.



FM-LB-03;Re01

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT </div>																			
page 1/4-2																			
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Client : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งญาไท เขตราชเทวี ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400 Address : โทร 02-063-1448 e-mail : ideeq515@gmail.com ข้อมูลติดต่อ : Contact Information : สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Sampling Site : Wastewater ประเภทตัวอย่าง : Sample Type : 9 สิงหาคม 2568 วันที่เก็บตัวอย่าง : Sampling Date :	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุริสา สอเลาะห์ Sampling by : 9 สิงหาคม 2568 วันที่รับตัวอย่าง : Received Date : 9 - 15 สิงหาคม 2568 วันที่วิเคราะห์ : Analysis Date : 16 สิงหาคม 2568 วันที่ออกรายงาน : Issue Date : 090825/01163/2 เลขที่รายงาน : Report No. : S21523 ชื่อตัวอย่าง : Sample Name :																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ Parameters</th> <th>หน่วย Units</th> <th>วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾</th> <th>ผล/Result ค่าออกกระบบบำบัดน้ำเสีย 11.15 น.</th> <th>Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Settleable Solids</td> <td>ml/l/hr</td> <td>Imhoff Cone</td> <td>0.1</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Appearance</td> <td>-</td> <td>Physical Test</td> <td>สีเหลืองใสมีตะกอนเล็กน้อย</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Result ค่าออกกระบบบำบัดน้ำเสีย 11.15 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.	Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.1	-	Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองใสมีตะกอนเล็กน้อย	-	หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023			
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Result ค่าออกกระบบบำบัดน้ำเสีย 11.15 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.															
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.1	-															
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองใสมีตะกอนเล็กน้อย	-															
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By : Laboratory Staff		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By : Laboratory Manager																	
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																			
FM-LB-03;Re00																			

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																																									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT </div>																																											
page 2/4-1																																											
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Client : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี ที่อยู่ : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี Address : กรุงเทพมหานคร 10400 ข้อมูลติดต่อ : โทร 02-063-1448 e-mail : ideoq515@gmail.com Contact Information : สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Sampling Site : Wastewater ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type : วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 สิงหาคม 2568 Sampling Date :	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์ 7-133-0-0005 Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 9 สิงหาคม 2568 Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 9 - 15 สิงหาคม 2568 Analysis Date : วันที่ออกรายงาน : 16 สิงหาคม 2568 Issue Date : เลขที่รายงาน : 090825/01164/1 Report No. : ชื่อตัวอย่าง : S21524 Sample Name :																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ Parameters</th> <th>หน่วย Units</th> <th>วิธีวิเคราะห์ Methods⁽²⁾</th> <th>ผล/Result น้ำจืดปล่อยออกนอกโครงการฯ 11.20 น.</th> <th>Std.⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>-</td> <td>Electrometric Method</td> <td>7.3</td> <td>5.5 - 9.0</td> </tr> <tr> <td>Total Dissolved Solids</td> <td>mg/l</td> <td>Dried at 180 °C</td> <td>372</td> <td>≤ 1,000</td> </tr> <tr> <td>Total Suspended Solids</td> <td>mg/l</td> <td>Dried form 103 to 105 °C</td> <td>24</td> <td>≤ 40</td> </tr> <tr> <td>Biochemical Oxygen Demand</td> <td>mg/l</td> <td>5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method</td> <td>15</td> <td>≤ 30</td> </tr> <tr> <td>Sulfide</td> <td>mg/l</td> <td>Iodometric Method</td> <td><1.0</td> <td>≤ 1.0</td> </tr> <tr> <td>Total Kjeldahl Nitrogen</td> <td>mg/l</td> <td>Macro - Kjeldahl Method</td> <td>20.72</td> <td>≤ 35</td> </tr> <tr> <td>Oil & Grease</td> <td>mg/l</td> <td>Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method</td> <td><5</td> <td>≤ 20</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Result น้ำจืดปล่อยออกนอกโครงการฯ 11.20 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.	pH	-	Electrometric Method	7.3	5.5 - 9.0	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	372	≤ 1,000	Total Suspended Solids	mg/l	Dried form 103 to 105 °C	24	≤ 40	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	15	≤ 30	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1.0	≤ 1.0	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	20.72	≤ 35	Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤ 20	หมายเหตุ 1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023		
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Result น้ำจืดปล่อยออกนอกโครงการฯ 11.20 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.																																							
pH	-	Electrometric Method	7.3	5.5 - 9.0																																							
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	372	≤ 1,000																																							
Total Suspended Solids	mg/l	Dried form 103 to 105 °C	24	≤ 40																																							
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	15	≤ 30																																							
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1.0	≤ 1.0																																							
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	20.72	≤ 35																																							
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤ 20																																							
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff 7-133-0-0006		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager 7-133-0-0003																																									
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																																											

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT </div>																			
page 2/4-2																			
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Client : ที่อยู่ : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี Address : กรุงเทพมหานคร 10400 ข้อมูลติดต่อ : โทร 02-063-1448 e-mail : ideeq515@gmail.com Contact Information : สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Sampling Site : ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type : วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 สิงหาคม 2568 Sampling Date :	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอเสาะห์ Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 9 สิงหาคม 2568 Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 9 - 15 สิงหาคม 2568 Analysis Date : วันที่ออกรายงาน : 16 สิงหาคม 2568 Issue Date : เลขที่รายงาน : 090825/01164/2 Report No. : ชื่อตัวอย่าง : S21524 Sample Name. :																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ Parameters</th> <th>หน่วย Units</th> <th>วิธีวิเคราะห์ Methods⁽²⁾</th> <th>ผล/Result น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ 11.20 น.</th> <th>Std.⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Settleable Solids</td> <td>ml/hr</td> <td>Imhoff Cone</td> <td>0.2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Appearance</td> <td>-</td> <td>Physical Test</td> <td>สีเหลืองใสมีตะกอนเล็กน้อย</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Result น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ 11.20 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.	Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.2	-	Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองใสมีตะกอนเล็กน้อย	-	หมายเหตุ 1. ⁽¹⁾ " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. ⁽²⁾ " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023			
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Result น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ 11.20 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข.															
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.2	-															
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองใสมีตะกอนเล็กน้อย	-															
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By : Laboratory Staff		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By : Laboratory Manager																	
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																			




FM-LB-03;Re00

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																																										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT </div>																																												
page 1/4-1																																												
ผู้รับวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Client : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400 Address : โทร 02-063-1448 e-mail : ideoq515@gmail.com Contact Information : สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Sampling Site : Wastewater ประเภทตัวอย่าง : Sample Type : 11 กันยายน 2568 วันที่เก็บตัวอย่าง : Sampling Date :	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์ ว-133-อ-0005 Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 11 กันยายน 2568 Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 11 - 17 กันยายน 2568 Analysis Date : วันที่ออกรายงาน : 17 กันยายน 2568 Issue Date : เลขที่รายงาน : 110925/01025/1 Report No. : ชื่อตัวอย่าง : S24484 Sample Name :																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ Parameters</th> <th>หน่วย Units</th> <th>วิธีวิเคราะห์ Methods⁽²⁾</th> <th>ผล/Results น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 13.10 น.</th> <th>Std.⁽¹⁾ อาคารประเภท ข</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>-</td> <td>Electrometric Method</td> <td>7.3</td> <td>5.5 - 9.0</td> </tr> <tr> <td>Total Dissolved Solids</td> <td>mg/l</td> <td>Dried at 180°C</td> <td>570</td> <td>≤ 1,000</td> </tr> <tr> <td>Total Suspended Solids</td> <td>mg/l</td> <td>Dried form 103 to 105°C</td> <td>10</td> <td>≤ 40</td> </tr> <tr> <td>Biochemical Oxygen Demand</td> <td>mg/l</td> <td>5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method</td> <td>9</td> <td>≤ 30</td> </tr> <tr> <td>Sulfide</td> <td>mg/l</td> <td>Iodometric Method</td> <td><1.0</td> <td>≤ 1.0</td> </tr> <tr> <td>Total Kjeldahl Nitrogen</td> <td>mg/l</td> <td>Macro - Kjeldahl Method</td> <td>13.16</td> <td>≤ 35</td> </tr> <tr> <td>Oil & Grease</td> <td>mg/l</td> <td>Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method</td> <td><5</td> <td>≤ 20</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 13.10 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข	pH	-	Electrometric Method	7.3	5.5 - 9.0	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	570	≤ 1,000	Total Suspended Solids	mg/l	Dried form 103 to 105°C	10	≤ 40	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	9	≤ 30	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1.0	≤ 1.0	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	13.16	≤ 35	Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤ 20	หมายเหตุ 1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023			
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 13.10 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข																																								
pH	-	Electrometric Method	7.3	5.5 - 9.0																																								
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	570	≤ 1,000																																								
Total Suspended Solids	mg/l	Dried form 103 to 105°C	10	≤ 40																																								
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	9	≤ 30																																								
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1.0	≤ 1.0																																								
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	13.16	≤ 35																																								
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤ 20																																								
																																												
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By : Laboratory Staff 3-133-อ-0006		อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By : Laboratory Manager 3-133-อ-0003																																										
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																																												


FM-LB-03; Re00

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax 02-9246778																	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT </div>																			
page 1/4-2																			
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Client : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400 Address : โทร 02-063-1448 e-mail : ideeq515@gmail.com Contact Information : สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Sampling Site : ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type : วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 กันยายน 2568 Sampling Date :	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุริศา สอเดาะห์ Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 11 กันยายน 2568 Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 11 - 17 กันยายน 2568 Analysis Date : วันที่ออกรายงาน : 17 กันยายน 2568 Issue Date : เลขที่รายงาน : 110925/01025/2 Report No. : ชื่อตัวอย่าง : S24484 Sample Name :																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ Parameters</th> <th>หน่วย Units</th> <th>วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾</th> <th>ผล/Results น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 13.10 น.</th> <th>Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Settleable Solids</td> <td>ml/hr</td> <td>Imhoff Cone</td> <td>0.0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Appearance</td> <td>-</td> <td>Physical Test</td> <td>สีเหลืองใส</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 13.10 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข	Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	-	Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองใส	-	หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023			
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 13.10 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข															
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	-															
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองใส	-															
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By : Laboratory Staff		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By : Laboratory Manager																	
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																			



FM-LB-03;Re00

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT </div>				
page 2/4-1				
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Client : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400 Address : โทร 02-063-1448 e-mail : ideoq515@gmail.com Contact Information : สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Sampling Site : ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type : วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 กันยายน 2568 Sampling Date :	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา ช่อเอื้อง ว-133-0-0005 Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 11 กันยายน 2568 Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 11 - 17 กันยายน 2568 Analysis Date : วันที่ออกรายงาน : 17 กันยายน 2568 Issue Date : เลขที่รายงาน : 110925/01026/1 Report No. : ชื่อตัวอย่าง : S24485 Sample Name. :			
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ 13.12 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข
pH	-	Electrometric Method	7.4	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	342	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried form 103 to 105 °C	11	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	10	≤ 30
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1.0	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	13.72	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤ 20
หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023				
 ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff ว-133-0-0006		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager ว-133-0-0003		
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

FM-LB-03:Re00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT </div>																			
page 2/4-2																			
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Client ที่อยู่ : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี Address กรุงเทพมหานคร 10400 ข้อมูลติดต่อ : โทร 02-063-1448 e-mail : ideoo515@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 11 กันยายน 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา ตออะห์ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 11 กันยายน 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 11 - 17 กันยายน 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 17 กันยายน 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 110925/01026/2 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S24485 Sample Name.																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ Parameters</th> <th>หน่วย Units</th> <th>วิธีวิเคราะห์ Methods⁽²⁾</th> <th>ผล/Result น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ 13.12 น.</th> <th>Std.⁽¹⁾ อาคารประเภท ข</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Settleable Solids</td> <td>ml/l/hr</td> <td>Imhoff Cone</td> <td>0.0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Appearance</td> <td>-</td> <td>Physical Test</td> <td>ใส</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Result น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ 13.12 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข	Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	-	Appearance	-	Physical Test	ใส	-	หมายเหตุ 1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. ⁽²⁾ APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023			
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Result น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ 13.12 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข															
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.0	-															
Appearance	-	Physical Test	ใส	-															
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager																	
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																			



FM-LB-03;Re00

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																																									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT </div>																																											
page 1/4-1																																											
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Client : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี ที่อยู่ : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี Address : กรุงเทพมหานคร 10400 ข้อมูลติดต่อ : โทร 02-063-1448 e-mail : ideeq515@gmail.com Contact Information : สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Sampling Site : ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type : วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 ตุลาคม 2568 Sampling Date :	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวปฐิศา สอเอะห์ 2-133-0-0005 Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 9 ตุลาคม 2568 Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 9 - 15 ตุลาคม 2568 Analysis Date : วันที่ออกรายงาน : 16 ตุลาคม 2568 Issue Date : เลขที่รายงาน : 091025/01092/1 Report No. : ชื่อตัวอย่าง : S27373 Sample Name :																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ Parameters</th> <th>หน่วย Units</th> <th>วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾</th> <th>ผล/Results น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 13.59 น.</th> <th>Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>-</td> <td>Electrometric Method</td> <td>7.3</td> <td>5.5 - 9.0</td> </tr> <tr> <td>Total Dissolved Solids</td> <td>mg/l</td> <td>Dried at 180 °C</td> <td>420</td> <td>≤ 1,000</td> </tr> <tr> <td>Total Suspended Solids</td> <td>mg/l</td> <td>Dried form 103 to 105 °C</td> <td>11</td> <td>≤ 40</td> </tr> <tr> <td>Biochemical Oxygen Demand</td> <td>mg/l</td> <td>5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method</td> <td>9</td> <td>≤ 30</td> </tr> <tr> <td>Sulfide</td> <td>mg/l</td> <td>Iodometric Method</td> <td>ND</td> <td>≤ 1.0</td> </tr> <tr> <td>Total Kjeldahl Nitrogen</td> <td>mg/l</td> <td>Macro - Kjeldahl Method</td> <td>14.28</td> <td>≤ 35</td> </tr> <tr> <td>Oil & Grease</td> <td>mg/l</td> <td>Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method</td> <td>ND</td> <td>≤ 20</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 13.59 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข	pH	-	Electrometric Method	7.3	5.5 - 9.0	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	420	≤ 1,000	Total Suspended Solids	mg/l	Dried form 103 to 105 °C	11	≤ 40	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	9	≤ 30	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	ND	≤ 1.0	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	14.28	≤ 35	Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20	หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ		
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 13.59 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข																																							
pH	-	Electrometric Method	7.3	5.5 - 9.0																																							
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	420	≤ 1,000																																							
Total Suspended Solids	mg/l	Dried form 103 to 105 °C	11	≤ 40																																							
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	9	≤ 30																																							
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	ND	≤ 1.0																																							
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	14.28	≤ 35																																							
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	ND	≤ 20																																							
																																											
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By : Laboratory Staff 2-133-0-0006		อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By : Laboratory Manager 2-133-0-0003																																									
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																																											



FM-LB-03;Re00

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-0246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-0246778																	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT </div>																			
page 1/4-2																			
ผู้ตรวจวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Client ที่อยู่ : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี Address : กรุงเทพมหานคร 10400 ข้อมูลติดต่อ : โทร 02-063-1448 e-mail : ideeq515@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 ตุลาคม 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 9 ตุลาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 9 - 15 ตุลาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 16 ตุลาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 091025/01092/2 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S27373 Sample Name.																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ Parameters</th> <th>หน่วย Units</th> <th>วิธีวิเคราะห์ Methods⁽²⁾</th> <th>ผล/Results น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 13.59 น.</th> <th>Std.⁽¹⁾ อาคารประเภท ข</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Settleable Solids</td> <td>ml/hr</td> <td>Imhoff Cone</td> <td>0.0</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Appearance</td> <td>-</td> <td>Physical Test</td> <td>ใสมีตะกอนเล็กน้อย</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 13.59 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข	Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	-	Appearance	-	Physical Test	ใสมีตะกอนเล็กน้อย	-	หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023			
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 13.59 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข															
Settleable Solids	ml/hr	Imhoff Cone	0.0	-															
Appearance	-	Physical Test	ใสมีตะกอนเล็กน้อย	-															
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager																	
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																			

FM-LB-03;Re00

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-0246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-0246778		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT </div>				
page 2/4-1				
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Client : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี Address : กรุงเทพมหานคร 10400 ข้อมูลติดต่อ : โทร 02-063-1448 e-mail : ideeq515@gmail.com Contact Information : สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Sampling Site : Wastewater ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type : 9 ตุลาคม 2568 Sampling Date :	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอละห์ ว-133-0-0005 Sampling by : 9 ตุลาคม 2568 Received Date : 9 - 15 ตุลาคม 2568 วันที่วิเคราะห์ : 16 ตุลาคม 2568 Issue Date : 091025/01093/1 Report No. : S27374 ชื่อตัวอย่าง : Sample Name. :			
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results น้ำจืดปล่อยออกนอกโครงการฯ 14.06 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข
pH	-	Electrometric Method	7.4	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	418	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried form 103 to 105°C	20	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	18	≤ 30
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	ND	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	25.20	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤ 20
หมายเหตุ 1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. ⁽²⁾ APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023				
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By : Laboratory Staff ว-133-0-0006		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By : Laboratory Manager ว-133-0-0003		
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

FM-LB-03;Re00

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-0246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax 02-0246778	
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT			
page 2/4-2			
ผู้ส่งวิเคราะห์ Client ที่อยู่ Address ข้อมูลติดต่อ Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site ประเภทตัวอย่าง Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี : กรุงเทพมหานคร 10400 : โทร 02-063-1448 e-mail : ideeq515@gmail.com : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี : Wastewater : 9 ตุลาคม 2568	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by วันที่รับตัวอย่าง Received Date วันที่วิเคราะห์ Analysis Date วันที่ออกรายงาน Issue Date เลขที่รายงาน Report No. ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: นางสาวนุริสา สอเอะห์ : 9 ตุลาคม 2568 : 9 - 15 ตุลาคม 2568 : 16 ตุลาคม 2568 : 091025/01093/2 : S27374
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods⁽²⁾	ผล/Result น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ 14.06 น. อาคารประเภท ข
Settlicable Solids Appearance	mL/hr -	Imhoff Cone Physical Test	0.0 ไส้ตะกอน
หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023			
ทวนสอบโดย : Reviewed By		อนุมัติโดย : Approved By	
(Miss. Natthakan Bakachot) Laboratory Staff		(Mr. Mapari Awackuechi) Laboratory Manager	
			
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.			
FM-LB-03;Re00			



บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

page 1/4-1

ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี

Client

ที่อยู่ : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี

Address กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลติดต่อ : โทร 02-063-1448 e-mail : ideeq515@gmail.com

Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี

Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater

Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 พฤศจิกายน 2568

Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุริสา สอเอะห์ 2-133-อ-0005

Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 13 พฤศจิกายน 2568

Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 13 - 19 พฤศจิกายน 2568

Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 20 พฤศจิกายน 2568

Issue Date

เลขที่รายงาน : 131125/01186/1

Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S30637

Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข
			น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย	
			13.51 น.	
pH	-	Electrometric Method	7.3	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	329	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried form 103 to 105 °C	19	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	10	≤ 30
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	ND	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	14.84	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤ 20

หมายเหตุ

1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567

2. ⁽²⁾ APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ


 ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot)
 Reviewed By Laboratory Staff
 2-133-อ-0006


 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi)
 Approved By Laboratory Manager
 2-133-อ-0003





This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
 Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
 Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.


FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778											
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT													
page 1/4-2													
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Client ที่อยู่ : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี Address : กรุงเทพมหานคร 10400 ข้อมูลติดต่อ : โทร 02-063-1448 e-mail : ideeq515@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 พฤศจิกายน 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอเดชะ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 13 พฤศจิกายน 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 13 - 19 พฤศจิกายน 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 20 พฤศจิกายน 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 131125/01186/2 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S30637 Sample Name.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ Parameters</th> <th>หน่วย Units</th> <th>วิธีวิเคราะห์ Methods⁽²⁾</th> <th>ผล/Results น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 13.51 น.</th> <th>Std.⁽¹⁾ อาคารประเภท ข</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Settleable Solids Appearance</td> <td>ml/l/hr -</td> <td>Imhoff Cone Physical Test</td> <td>0.1 ใสมีตะกอนเล็กน้อย</td> <td>- -</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 13.51 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข	Settleable Solids Appearance	ml/l/hr -	Imhoff Cone Physical Test	0.1 ใสมีตะกอนเล็กน้อย	- -	หมายเหตุ 1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023		
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 13.51 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข									
Settleable Solids Appearance	ml/l/hr -	Imhoff Cone Physical Test	0.1 ใสมีตะกอนเล็กน้อย	- -									
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff		อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager											
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.													



FM-LB-03;Re00

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT </div>				
page 2/4-1				
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Client ที่อยู่ : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี Address กรุงเทพมหานคร 10400 ข้อมูลติดต่อ : โทร 02-063-1448 e-mail : ideeq515@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 พฤศจิกายน 2568 Sampling Date		ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอเอะห์ 2-133-0-0005 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 13 พฤศจิกายน 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 13 - 19 พฤศจิกายน 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 20 พฤศจิกายน 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 131125/01187/1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S30638 Sample Name.		
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results น้ำจืดปล่อยออกนอกโครงการฯ 13.53 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข
pH	-	Electrometric Method	7.4	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	333	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried form 103 to 105 °C	24	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	13	≤ 30
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	ND	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	17.64	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤ 20
หมายเหตุ 1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. ⁽²⁾ APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ				
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff 2-133-0-0006		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager 2-133-0-0003		
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				



FM-LB-03;Re00

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT </div>			
page 2/4-2			
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Client ที่อยู่ : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี Address กรุงเทพมหานคร 10400 ข้อมูลติดต่อ : โทร 02-063-1448 e-mail : ideeq515@gmail.com Contact Information		ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุริสา สอดะห์ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 13 พฤศจิกายน 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 13 - 19 พฤศจิกายน 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 20 พฤศจิกายน 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 131125/01187/2 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S30638 Sample Name.	
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 13 พฤศจิกายน 2568 Sampling Date			
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results น้ำจืดปล่อยออกนอกโครงการฯ 13.53 น. Std.⁽¹⁾ อาคารประเภท ข
Settleable Solids Appearance	ml/l/hr -	Imhoff Cone Physical Test	0.1 ไส้ตะกอนเล็กน้อย - -
หมายเหตุ 1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. ⁽²⁾ APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023			
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff		อนุมัติโดย : (Mr. Maparl Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager	
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.			

FM-LB-03;Re00



 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ตำบลอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																																								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT </div> <div style="float: right;">page 1/7-1</div>																																										
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Client : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400 Address : โทร 02-063-1448 e-mail : ideeq515@gmail.com Contact Information : สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Sampling Site : Wastewater ประเภทตัวอย่าง : Sample Type : 24 ธันวาคม 2568 วันที่เก็บตัวอย่าง : Sampling Date :	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวบุรียา มะแซ ว-133-0-0003 Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 24 ธันวาคม 2568 Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 ธันวาคม 2568 Analysis Date : วันที่ออกรายงาน : 30 ธันวาคม 2568 Issue Date : เลขที่รายงาน : 241225/02719/1 Report No. : ชื่อตัวอย่าง : S34841 Sample Name. :																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ Parameters</th> <th>หน่วย Units</th> <th>วิธีวิเคราะห์ Methods⁽²⁾</th> <th>ผล/Results น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 14.00 น.</th> <th>Std.⁽¹⁾ อาคารประเภท ข</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>pH</td> <td>-</td> <td>Electrometric Method</td> <td>7.2</td> <td>5.5 - 9.0</td> </tr> <tr> <td>Total Dissolved Solids</td> <td>mg/l</td> <td>Dried at 180^o C</td> <td>295</td> <td>≤ 1,000</td> </tr> <tr> <td>Total Suspended Solids</td> <td>mg/l</td> <td>Dried form 103 to 105^o C</td> <td>18</td> <td>≤ 40</td> </tr> <tr> <td>Biochemical Oxygen Demand</td> <td>mg/l</td> <td>5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method</td> <td>16</td> <td>≤ 30</td> </tr> <tr> <td>Sulfide</td> <td>mg/l</td> <td>Iodometric Method</td> <td><1.0</td> <td>≤ 1.0</td> </tr> <tr> <td>Total Kjeldahl Nitrogen</td> <td>mg/l</td> <td>Macro - Kjeldahl Method</td> <td>26.04</td> <td>≤ 35</td> </tr> <tr> <td>Oil & Grease</td> <td>mg/l</td> <td>Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method</td> <td><5</td> <td>≤ 20</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 14.00 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข	pH	-	Electrometric Method	7.2	5.5 - 9.0	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 ^o C	295	≤ 1,000	Total Suspended Solids	mg/l	Dried form 103 to 105 ^o C	18	≤ 40	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	16	≤ 30	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1.0	≤ 1.0	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	26.04	≤ 35	Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤ 20	หมายเหตุ 1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. ⁽²⁾ APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023	
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 14.00 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข																																						
pH	-	Electrometric Method	7.2	5.5 - 9.0																																						
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 ^o C	295	≤ 1,000																																						
Total Suspended Solids	mg/l	Dried form 103 to 105 ^o C	18	≤ 40																																						
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	16	≤ 30																																						
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1.0	≤ 1.0																																						
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	26.04	≤ 35																																						
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤ 20																																						
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By : Laboratory Staff ว-133-0-0006	 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By : Laboratory Manager ว-133-0-0003																																									
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																																										

FM-LB-03;Re00



 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT </div>				page 1/7-2
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Client ที่อยู่ : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี Address กรุงเทพมหานคร 10400 ข้อมูลติดต่อ : โทร 02-063-1448 e-mail : ideeq515@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 ธันวาคม 2568 Sampling Date		ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไลอา มะแซ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 24 ธันวาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 ธันวาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 30 ธันวาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 241225/02719/2 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S34841 Sample Name.		
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results น้ำออกระบบบำบัดน้ำเสีย 14.00 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.2	-
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองใสมีตะกอนเล็กน้อย	-
หมายเหตุ 1. ⁽¹⁾ หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. ⁽²⁾ APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023				
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager		
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				
FM-LB-03;Re00				

	บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.	47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT		page 2/7-1		
ผู้ส่งวิเคราะห์ Client ที่อยู่ Address ข้อมูลติดต่อ Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site ประเภทตัวอย่าง Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by วันที่รับตัวอย่าง Received Date วันที่วิเคราะห์ Analysis Date วันที่ออกรายงาน Issue Date เลขที่รายงาน Report No. ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี : กรุงเทพมหานคร 10400 : โทร 02-063-1448 e-mail : ideeq515@gmail.com : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี : Wastewater : 24 ธันวาคม 2568		
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results น้ำจุดปล่อยของถนนโครงการฯ 14.05 น.	Std. ⁽¹⁾ อาคารประเภท ข
pH	-	Electrometric Method	6.7	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	297	≤ 1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried form 103 to 105 °C	20	≤ 40
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	18	≤ 30
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1.0	≤ 1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	29.40	≤ 35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤ 20
หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023				
 ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff 7-133-จ-0006		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager 7-133-จ-0003		
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

FM-LB-03;Re00




 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT </div>				page 2/7-2
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Client ที่อยู่ : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี Address กรุงเทพมหานคร 10400 ข้อมูลติดต่อ : โทร 02-063-1448 e-mail : ideoq515@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : Wastewater Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 ธันวาคม 2568 Sampling Date		ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไธลา มะแซ Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 24 ธันวาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 ธันวาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 30 ธันวาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 241225/02720/2 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S34842 Sample Name.		
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Results น้ำจืดปล่อยออกนอกโครงการฯ 14.05 น.	Std.⁽¹⁾ อาคารประเภท ข
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.3	-
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองใสมีตะกอนเล็กน้อย	-
หมายเหตุ 1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023				
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager		
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.				

FM-LB-03;Re00

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นวี แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT </div> <div style="float: right;">page 3/7-1</div>																								
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Client ที่อยู่ : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี Address กรุงเทพมหานคร 10400 ข้อมูลติดต่อ : โทร 02-063-1448 e-mail : ideoq515@gmail.com Contact Information สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Sampling Site ประเภทตัวอย่าง : น้ำประปา Sample Type วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 ธันวาคม 2568 Sampling Date	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีไธลา มะแซ 2-133-0-0003 Sampling by วันที่รับตัวอย่าง : 24 ธันวาคม 2568 Received Date วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 ธันวาคม 2568 Analysis Date วันที่ออกรายงาน : 30 ธันวาคม 2568 Issue Date เลขที่รายงาน : 241225/02720-1 Report No. ชื่อตัวอย่าง : S34842/1 Sample Name.																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ Parameters</th> <th>หน่วย Units</th> <th>วิธีวิเคราะห์ Methods⁽²⁾</th> <th>ผล/Result น้ำประปา</th> <th>Std.⁽¹⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Coliform Bacteria</td> <td>MPN/100ml</td> <td>MPN Test</td> <td><1.8</td> <td>< 10</td> </tr> <tr> <td>Fecal Coliform Bacteria</td> <td>CFU/100ml</td> <td>Membrane Filter Technique</td> <td>ND</td> <td>ตรวจไม่พบ</td> </tr> <tr> <td>Appearance</td> <td>-</td> <td>Physical Test</td> <td>ใส</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Result น้ำประปา	Std. ⁽¹⁾	Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	< 10	Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ตรวจไม่พบ	Appearance	-	Physical Test	ใส	-	หมายเหตุ 1. " (1) " หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 2. " (2) " APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 4. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ			
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Result น้ำประปา	Std. ⁽¹⁾																				
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	< 10																				
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ตรวจไม่พบ																				
Appearance	-	Physical Test	ใส	-																				
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff 2-133-0-0006		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager 2-133-0-0003																						
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																								

FM-LB-03;Re00

SLECCO บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																								
รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT																										
page 4/7-1																										
ผู้วิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Client : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400 Address : โทร 02-063-1448 e-mail : ideeq515@gmail.com ข้อมูลติดต่อ : Contact Information : สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Sampling Site : ประเภทตัวอย่าง : Water Sample Type : วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 ธันวาคม 2568 Sampling Date :	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนุรีโสภา มะแซ ว-133-อ-0003 Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 24 ธันวาคม 2568 Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 ธันวาคม 2568 Analysis Date : วันที่ออกรายงาน : 30 ธันวาคม 2568 Issue Date : เลขที่รายงาน : 241225/02721/1 Report No. : ชื่อตัวอย่าง : S34843 Sample Name :																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ Parameters</th> <th>หน่วย Units</th> <th>วิธีวิเคราะห์ Methods⁽²⁾</th> <th>ผล/Result</th> <th>Std.⁽¹⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>น้ำดี 14.16 น.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pH</td> <td>-</td> <td>Electrometric Method</td> <td>7.6</td> <td>6.5 - 8.5</td> </tr> <tr> <td>Total Dissolved Solids</td> <td>mg/l</td> <td>Dried at 180 °C</td> <td>146</td> <td>≤ 500</td> </tr> <tr> <td>Manganese</td> <td>mg/l</td> <td>Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method</td> <td><0.004</td> <td>≤ 0.3</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Result	Std. ⁽¹⁾				น้ำดี 14.16 น.		pH	-	Electrometric Method	7.6	6.5 - 8.5	Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	146	≤ 500	Manganese	mg/l	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method	<0.004	≤ 0.3	
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽²⁾	ผล/Result	Std. ⁽¹⁾																						
			น้ำดี 14.16 น.																							
pH	-	Electrometric Method	7.6	6.5 - 8.5																						
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180 °C	146	≤ 500																						
Manganese	mg/l	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame Method	<0.004	≤ 0.3																						
หมายเหตุ 1. ⁽¹⁾ หมายถึงค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. ⁽²⁾ APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023																										
ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By : Laboratory Staff ว-133-อ-0006		 อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By : Laboratory Manager ว-133-อ-0003																								
This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.																										
FM-LB-03;Re00																										

 บริษัท สเปเชียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.		47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120 Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778																																																											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT </div>																																																													
page 4/7-2																																																													
ผู้ส่งวิเคราะห์ : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Client : 515 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี ที่อยู่ : กรุงเทพมหานคร 10400 Address : โทร 02-063-1448 e-mail : ideeq515@gmail.com Contact Information :	ผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวนริศรา มะแซ ว-133-0-0003 Sampling by : วันที่รับตัวอย่าง : 24 ธันวาคม 2568 Received Date : วันที่วิเคราะห์ : 24 - 30 ธันวาคม 2568 Analysis Date : วันที่ออกรายงาน : 30 ธันวาคม 2568 Issue Date : เลขที่รายงาน : 241225/02721/2 Report No. : ชื่อตัวอย่าง : S34843 Sample Name. :																																																												
สถานที่เก็บตัวอย่าง : นิติบุคคลอาคารชุด ไอดีโอ คิว ราชเทวี Sampling Site : ประเภทตัวอย่าง : Water Sample Type : วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 ธันวาคม 2568 Sampling Date :																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ Parameters</th> <th>หน่วย Units</th> <th>วิธีวิเคราะห์ Methods⁽¹⁾</th> <th>ผล/Result น้ำดี 14.16 น.</th> <th>Std.⁽¹⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Color</td> <td>Pt-Co</td> <td>Visual Comparison</td> <td>ND</td> <td>≤ 15</td> </tr> <tr> <td>Turbidity</td> <td>NTU</td> <td>Nephelometric</td> <td>0.42</td> <td>≤ 5</td> </tr> <tr> <td>Total Hardness</td> <td>mg/l</td> <td>Electrometric Method</td> <td>98</td> <td>≤ 300</td> </tr> <tr> <td>Total Iron</td> <td>mg/l</td> <td>Digestion, Direct Air-Acetylene Flame</td> <td><0.009</td> <td>≤ 0.3</td> </tr> <tr> <td>Fluoride</td> <td>mg/l</td> <td>SPADNS</td> <td>ND</td> <td>≤ 0.7</td> </tr> <tr> <td>Sulfate</td> <td>mg/l</td> <td>Turbidimetric</td> <td>15.462</td> <td>≤ 250</td> </tr> <tr> <td>Chloride</td> <td>mg/l</td> <td>Argentometric</td> <td>24.99</td> <td>≤ 250</td> </tr> <tr> <td>Nitrate Nitrogen</td> <td>mg/l</td> <td>Cadmium Reduction Method</td> <td>ND</td> <td>≤ 50</td> </tr> <tr> <td>Total Coliform Bacteria</td> <td>MPN/100 ml</td> <td>MPN Test</td> <td><1.1</td> <td>≤ 1.1</td> </tr> <tr> <td>Escherichia coli</td> <td>MPN/100 ml</td> <td>MPN Test</td> <td><1.1</td> <td>≤ 1.1</td> </tr> <tr> <td>Appearance</td> <td>-</td> <td>Physical Test</td> <td>ใส</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	ผล/Result น้ำดี 14.16 น.	Std. ⁽¹⁾	Color	Pt-Co	Visual Comparison	ND	≤ 15	Turbidity	NTU	Nephelometric	0.42	≤ 5	Total Hardness	mg/l	Electrometric Method	98	≤ 300	Total Iron	mg/l	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	<0.009	≤ 0.3	Fluoride	mg/l	SPADNS	ND	≤ 0.7	Sulfate	mg/l	Turbidimetric	15.462	≤ 250	Chloride	mg/l	Argentometric	24.99	≤ 250	Nitrate Nitrogen	mg/l	Cadmium Reduction Method	ND	≤ 50	Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.1	≤ 1.1	Escherichia coli	MPN/100 ml	MPN Test	<1.1	≤ 1.1	Appearance	-	Physical Test	ใส	-	
รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods ⁽¹⁾	ผล/Result น้ำดี 14.16 น.	Std. ⁽¹⁾																																																									
Color	Pt-Co	Visual Comparison	ND	≤ 15																																																									
Turbidity	NTU	Nephelometric	0.42	≤ 5																																																									
Total Hardness	mg/l	Electrometric Method	98	≤ 300																																																									
Total Iron	mg/l	Digestion, Direct Air-Acetylene Flame	<0.009	≤ 0.3																																																									
Fluoride	mg/l	SPADNS	ND	≤ 0.7																																																									
Sulfate	mg/l	Turbidimetric	15.462	≤ 250																																																									
Chloride	mg/l	Argentometric	24.99	≤ 250																																																									
Nitrate Nitrogen	mg/l	Cadmium Reduction Method	ND	≤ 50																																																									
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	MPN Test	<1.1	≤ 1.1																																																									
Escherichia coli	MPN/100 ml	MPN Test	<1.1	≤ 1.1																																																									
Appearance	-	Physical Test	ใส	-																																																									
หมายเหตุ 1. ⁽¹⁾ หมายถึงค่ามาตรฐานตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563 2. ⁽²⁾ APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 3. <1.1 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24 th ed. Washington, DC: APHA, 2023 4. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  ทวนสอบโดย : (Miss. Natthakan Bakachot) Reviewed By Laboratory Staff </div> <div style="text-align: center;">  อนุมัติโดย : (Mr. Mapari Awaekuechi) Approved By Laboratory Manager </div> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;"> This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization. Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid. Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory. </p>																																																													

FM-LB-03;Re00

ภาคผนวก ก.

มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง

หน้า ๔

เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง

จากอาคารบางประเภทและบางขนาด

โดยที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการ โดยให้มีการจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้นมา และให้โอนภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไปเป็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับเป็นการสมควรให้คณะกรรมการควบคุมมลพิษเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบกับวิธีการตรวจหาคำมาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง นอกเหนือจากวิธีการที่กำหนดไว้แทนกรมควบคุมมลพิษ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขโดยมาตรา ๑๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๘ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“อาคาร” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้น ไม่ว่าจะมิใช่ลักษณะเป็นอาคารหลังเดียว หรือเป็นกลุ่มของอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกัน และไม่ว่าจะมีท่อระบายน้ำท่อเดียว หรือมีหลายท่อที่เชื่อมติดต่อกันระหว่างอาคารหรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้แก่

(๑) อาคารชุด ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

(๒) โรงแรม ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

หน้า ๕

เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘

(๓) หอพัก ตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก

(๔) สถานบริการประเภทสถานอาบน้ำ นวดหรืออบตัว ซึ่งมีผู้ให้บริการแก่ลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ อาคารสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

(๗) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การระหว่างประเทศและของเอกชน

(๘) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า

(๙) ตลาด ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข แต่ไม่รวมถึง ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือกิจการแปปลา

(๑๐) กภัตตาคารหรือร้านอาหาร

“น้ำทิ้ง” หมายความว่า น้ำเสียที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจนเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๓ ให้แบ่งประเภทของอาคารตามข้อ ๒ ออกเป็น ๕ ประเภท คือ

(๑) อาคารประเภท ก.

(๒) อาคารประเภท ข.

(๓) อาคารประเภท ค.

(๔) อาคารประเภท ง.

(๕) อาคารประเภท จ.

ข้อ ๔ อาคารประเภท ก. หมายความว่า อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๕๐๐ ห้องนอนขึ้นไป

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๒๐๐ ห้องขึ้นไป

(๓) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๓๐ เตียงขึ้นไป

หน้า ๖

เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘

(๔) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๕) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชนที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๖) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๗) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๘) กัดอาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

ข้อ ๕ อาคารประเภท ข. หมายความว่า อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐๐ ห้องนอน แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ห้องนอน

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๖๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๐๐ ห้อง

(๓) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๒๕๐ ห้องขึ้นไป

(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

(๕) โรงพยาบาลของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐ เตียง แต่ไม่ถึง ๓๐ เตียง

(๖) อาคารโรงเรียนเอกชน โรงเรียนของทางราชการ สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

หน้า ๗

เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘

(๓) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๔) อาคารของศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๕) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร

(๑๐) กัดาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๖ อาคารประเภท ก. หมายความว่า อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง ๑๐๐ ห้องนอน

(๒) โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ไม่ถึง ๖๐ ห้อง

(๓) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๕๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ห้อง

(๔) สถานบริการที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร

(๕) อาคารที่ทำการของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือของเอกชน ที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร

(๖) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๕๐๐ ตารางเมตร

(๗) กัดาคารหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๒๕๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๕๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๗ อาคารประเภท ง. หมายความว่า อาคารดังต่อไปนี้

หน้า ๘

เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

(๑) หอพักที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐ ห้อง แต่ไม่ถึง ๕๐ ห้อง

(๒) ตลาดที่มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ ๕๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร

(๓) กิจการหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ตั้งแต่ ๑๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ๒๕๐ ตารางเมตร

ข้อ ๘ อาคารประเภท จ. หมายความว่า กิจการหรือร้านอาหารที่มีพื้นที่ให้บริการรวมกันทุกชั้นไม่ถึง ๑๐๐ ตารางเมตร

ข้อ ๙ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่าง (PH) ต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี (BOD) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย (Suspended Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ซัลไฟด์ (Sulfide) ต้องมีค่าไม่เกิน ๑.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๕) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน ๕๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๖) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ต้องมีค่าไม่เกิน ๐.๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๗) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๘) ทีเคเอ็น (TKN) ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๐ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙ เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๓๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๑ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ก. ต้องเป็นไปตามข้อ ๙ เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

หน้า ๕

เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘

(๓) ซัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๓.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๒ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ง. ต้องเป็นไปตามข้อ ๕
เว้นแต่

(๑) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๒) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) ซัลไฟด์ ต้องมีค่าไม่เกิน ๔.๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) ค่าทีเคเอ็น ต้องมีค่าไม่เกิน ๔๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๓ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท จ. ต้องมีค่าดังต่อไปนี้

(๑) ความเป็นกรดและด่างต้องมีค่าระหว่าง ๕-๙

(๒) บีโอดี ต้องมีค่าไม่เกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๓) สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน ๖๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

(๔) น้ำมันและไขมัน ต้องมีค่าไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ข้อ ๑๔ การตรวจสอบมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี้

(๑) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่างให้กระทำโดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่าง

ของน้ำ (PH Meter)

(๒) การตรวจสอบค่าบีโอดีให้กระทำโดยใช้วิธีการอะไซด์โมดิฟิเคชัน (Azide Modification)

ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๕ วัน ติดต่อกันหรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษ
ให้ความเห็นชอบ

(๓) การตรวจสอบค่าสารแขวนลอยให้กระทำโดยใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรองใยแก้ว

(Glass Fibre Filter Disc)

(๔) การตรวจสอบค่าซัลไฟด์ให้กระทำโดยใช้วิธีการไตเตรท (Titrate)

(๕) การตรวจสอบค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมดให้กระทำโดยใช้วิธีการระเหยแห้งระหว่างอุณหภูมิ

๑๐๓ องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ ๑๐๕ องศาเซลเซียส ในเวลา ๑ ชั่วโมง

(๖) การตรวจสอบค่าตะกอนหนักให้กระทำโดยใช้วิธีการกรวยอิมฮอฟฟ์ (Imhoff cone)

ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ในเวลา ๑ ชั่วโมง

หน้า ๑๐

เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘

(๓) การตรวจสอบค่าไขมันและไขมันให้กระทำโดยใช้วิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย แล้วแยกหาน้ำหนักของไขมันและไขมัน

(๔) การตรวจสอบค่าที่เคเอ็นให้กระทำโดยใช้วิธีการเจตดาห์ล (Kjeldahl)

ข้อ ๑๕ การกีดคำนวณพื้นที่ใช้สอย จำนวนอาคารและจำนวนห้องของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร ให้เป็นไปตามวิธีการที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๖ วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำ ความถี่ และระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้ำ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ยงยุทธ คีระไพรัช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ฎ.

ใบรับรองสอบเทียบเครื่องมืองานตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

	TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN) CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES 534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250 TEL. 0-2717-3000-29 FAX. 0-2719-9484		
Certificate of Calibration		Cert.No.: 23CH951 Page.: 1 of 2	
Equipment :	pH Meter		
Manufacturer :	Eutech		
Model :	pH 700		
Serial No. :	2858459		
ID No. :	LB-Eq-027		
Condition As-Received:	Used Item		
Received Date :	04 August 2023		
Calibration Date :	07 August 2023		
Reference :	2308-0115WN-1		
Submitted by :	Special Lab Envi And Consultant Co.,Ltd 47/91-93, 96 Moo 3 Thambon Tha-it, Pakkret Nonthaburi 11120		
Ambient Temperature :	(25 ± 2.5) °C		
Relative Humidity :	(50 ± 15) %		
Calibration Procedure :	In - house method : - CP-CH5 by direct measurement with standard voltage calibrator and direct measurement with certified reference material (CRM)		
Calibrated by :	Warakorn Lerngagtrakul		
Approved by :	 Approved Signatory		
<input checked="" type="checkbox"/> Saithip Meangmai			
<input type="checkbox"/> Warakorn Lerngagtrakul			
<input type="checkbox"/> Ponpan Paipim			
Issue Date :	16 August 2023		
The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%			
This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written Approval of the head of Corporate Services 3: Equipment Calibration and Testing Services.			
A 0057105			

Cert. No.: 23CH951
 Page.: 2 of 2

Condition of this calibration result

1. Reference Standard Instrument : -

Instrument	Serial No.	ID No.	Cert. No.	Due Date
1) Document Process Calibrator	54030049	130RC116	22E2769	24 Aug 2023

This certification is traceable to the International System of Unit maintained through:-
 - Technology Promotion Association (Thailand-Japan)

2. Certified Reference Materials : The measurement results are traceable to SI through CPA chem Ltd.,
 ANSI-ASQ National Accreditation Board, Accredited No. AR-1835

Buffer Solution	Manufacturer	Lot No.	Exp. date
pH 4.008	CPA chem	863832	28 Dec 2024
pH 6.986	CPA chem	863833	28 Dec 2023
pH 10.010	CPA chem	863835	28 Dec 2023

3. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

Calibration Results

Function : mV Measurement

Performing standard curve by Fluke at pH (4,7,10)

Unit Under Calibration	Nominal Value	Standard Voltage Input	Actual Reading		Uncertainty of Measurement (\pm mV)	Coverage factor <i>k</i>
	pH	mV	mV	pH		
pH Meter S/N.: 2858459	4.00	177.48	177.5	4.01	0.058	2.00
	7.00	0.00	0.1	7.00	0.058	2.00
	10.00	-177.48	-177.4	10.01	0.058	2.00


Function : pH Measurement





Performing three buffers standard curve by using buffer nominal pH (4,7,10)


Unit Under Calibration	Standard pH Buffer Solution	Actual pH Reading	Actual mV Reading (mV)	Uncertainty of pH measurement (\pm)	Coverage factor <i>k</i>
pH Electrode S/N.: 3101624	4.008	4.01	170.7	0.0085	2.05
	6.986	6.99	-2.0	0.011	2.00
	10.010	10.01	-178.2	0.0096	2.00

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor *k*, providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-


 a 1174396

	TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN) CORPORATE SERVICES 3: EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES 534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250 TEL. 0-2717-3000-29 FAX. 0-2719-9484		
		Cert. No.: 23LM132	
		Page.: 1 of 2	
<h2 style="text-align: center;">Certificate of Calibration</h2>			
Equipment :	pH Meter with Sensor		
Manufacturer :	Eutech		
Model :	pH 700		
Serial No. :	2858459		
ID No. :	LB-Eq-027		
Submitted by :	Special Lab Envi And Consultant Co.,Ltd. 47/91-93 Moo 3 Thambon Tha-it, Pakkret, Nonthaburi 11120		
Location :	TPA On Site Calibration Laboratory		
Received Order :	04 August 2023		
Calibrated Date :	09 August 2023		
Ambient Temperature :	(26 ± 10) °C		
Relative Humidity :	(50 ± 30) %		
AC Line Voltage :	(220 ± 22) V		
Calibrated by :	Preecha Hlahib		
Approved by :	 Approved Signatory		
() Ponthippa Tameyakul			
() Ponpan Paipim			
(✓) Suwit Imjai			
Issue Date :	17 August 2023		
<p style="text-align: center;">The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%</p> <hr/> <p style="text-align: center;">This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written Approval of the head of Corporate Services 3 : Equipment Calibration and Testing Services.</p> <hr/>			
A 0057254			



Cert. No.: 23LM132

Page.: 2 of 2

Equipment : pH Meter with Sensor

Condition As-Received : New Item

Reference : 2308-0115WN-2

Procedure Used :-

Calibration were conducted using in-house calibration procedure CP-OT01 according to comparison with Industrial Platinum Resistance Thermometer (IPRT) into Temperature Bath.

The temperature scale used was based on ITS-90.

Condition of this result of calibration

1. Reference standard instrument:-

Instrument	Serial No.	Cert. No.	Traceable	Due Date
1) Digital Thermometer	2188080	2211285	TPA	21 Oct 2023

2. This certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

3. This certification is traceable to the International System of Unit.

Remark : TPA : Technology Promotion Association (Thailand - Japan)

Result of Calibration :- (*) Without Adjustment

Function : Temperature measurement.


This instrument was connected with temperature sensor, S/N.: PH5TEMB01P

Calibration Point (°C)	Immersion Depth (mm)	Standard Temperature (°C)	UUC* Reading (°C)	Error (°C)	Uncertainty (± °C)	Coverage Factor k
25.0	100	25.002	25.0	-0.002	0.16	2.00

UUC* : Unit Under Calibration

The reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor *k*, providing a level of confidence of approximately 95 %.

-o0o-



a 1175376

	TECHNOLOGY PROMOTION ASSOCIATION (THAILAND-JAPAN) CORPORATE SERVICES 3 : EQUIPMENT CALIBRATION AND TESTING SERVICES 534/4 PATTANAKARN ROAD SOI 18, SUANLUANG, SUANLUANG BANGKOK 10250 TEL. 0-2717-3000 FAX. 0-2719-9484
Cert.No.: 23TW41 Page.: 1 of 2	
Certificate of Testing	
Equipment :	DO Meter
Manufacturer :	Hanna
Model :	HI98193
Serial No. :	03030056991
ID No. :	LB-Eq-014
Received Date :	16 February 2023
Test Date :	17 February 2023
Reference :	2302-0616WN-1
Submitted by :	Special Lab Envi And Consultant Co.,Ltd 47/91 Moo 3 Thambon Tha-it, Pakkret, Nonthaburi 11120
Laboratory Condition :	Temperature (25 ± 5) °C Humidity (50 ± 20) %
Test Procedure :	In - house method : CP-CH9 by Comparison Technique with Azide Modification Method
Tested by :	Walalak Sirithean
Approved by :	 Approved Signatory
<input checked="" type="checkbox"/> Malee Butkruea <input type="checkbox"/> Saithip Meangmai <input type="checkbox"/> Warakorn Lernagatrakul	
Issue Date :	20 February 2023
B 0307483	

Cert.No.: 23TW41
Page.: 2 of 2

Condition of this result of calibration

1. Reference Standard Instruments :

This certification is traceable to the International System of Unit through the reference standards laboratory of Industrial Calibration Center, Technology Promotion Association (Thailand-Japan).

Instruments	Serial No.	ID No.	Certificate No.	Due Date
1) Burette	-	130BU10	21CG1389	25 Mar 2023
2) Balance	1126143764	140RC004	22MM50	20 Sep 2023

2. Standard Material :-

Material	Manufacturer	Lot.No.	Assay
Sodium Thiosulfate pentahydrate	Merck	AM1763316	100.2%

Result : Dissolved Oxygen Meter Adjustment With Air 100 %


Dissolved Oxygen Probe No.: KC1N20CDJ

Titration Method (Azide Modification Method) (mg/L)	DO Meter Reading (mg/L)	Standard Deviation (mg/L)
8.12	8.13	0.0045



This report was certified only for the instrument we tested. It is allowable to use for study the system efficiency, The environmental impact control and present to organization it may concerned. Intend to use for advertising and referral purpose is prohibited. This report may not be reproduced other in full, without written approval of the laboratory

-o0o-

a 1148751



Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : 66-400192-1

Page : 1 of 2

Submitted by : Special Lab Envi and Consultant Co., Ltd.
47/91 Moo 3, Tambol Tha-it, Pakkret, Nonthaburi 11120

Equipment : Digital Thermometer with Thermocouple probe Type K
Temperature Indicator
Manufacturer : Thermo Scientific Model : TEMP 10K
Range : -250 °C to 1372 °C Resolution : 0.1 °C
Serial No. : 4008958 ID No. : LB-Eq-013

Environment : Ambient Temperature : (23 ± 2) °C
Relative Humidity : (50 ± 15) %
Line Voltage : (220 ± 22) VAC

Date of Received : 06 April 2023
Date of Calibration : 08 April to 10 April 2023
Date of Issue : 10 April 2023
Calibrated by : Chortip Samchusri

Calibration Method : This instrument was calibrated by In-house method comparison technique CAL-M4003 by compared with PRT in the liquid bath at the constant controlled temperature.
The temperature scale used was based on ITS-90


Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

1. Platinum Resistance Thermometer (PRT)

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400001	TT-0016-22	07 Feb 2024	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)
400016	TT-0059-21	02 Jun 2023	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

2. Standard Digital Thermometer


ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
400003	21E1850	14 Jun 2023	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)
400004	21E1850	14 Jun 2023	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)

Approved by : 


(Bunjerd Masri)
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.



CAL-F0031-03



Calibratech Co.,Ltd.
 7/106-7 Moo 2, Sukhaphrachasan 3 Rd., Bangpood, Pukkred, Nonthaburi 11120
 Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 66-400192-1

Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement with Thermocouple probe Type K

Model : Type K

Sheath Material : Teflon

Diameter : 2 mm.

Length : 1500 mm.

Serial No. : N/A

ID No. : SL-39

Immersion Depth (mm.)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
130	3.0036	3.5	-0.5	0.18
130	20.0024	20.4	-0.4	0.18
130	104.0011	104.3	-0.3	0.45
130	150.0027	150.2	-0.2	0.58
130	180.0040	180.0	0.0	0.65

Model : AD-1218-230

Sheath Material : Stainless

Diameter : 3.5 mm.

Length : 230 mm.

Serial No. : N/A

ID No. : SL-40

Immersion Depth (mm.)	Standard Reading (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
124	379.9914	379.3	0.7	1.5
124	400.0011	399.2	0.8	1.6


Remark

UUC : Unit Under Calibration


This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$ providing a level of confidence of approximately 95%

- ๐0๐ -



CAL-F0031-03



	Thermology Co., Ltd. 96/177-96/178 Moo 6, T. La-harn, A. Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Tel : 0 2191 6479 Fax : 0 2191 6480 website : www.thermology.co		
---	--	---	---

CALIBRATION CERTIFICATE

Date of Issue	Jun 23, 2023	Cert No.	23/2342
Site Calibration		Order No.	23060302
Customer	SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO., LTD. 47/91 Moo 3 Tha-It, Pak Kret, Nonthaburi, 11120.		
Place of Calibration	1350, 1352 Suthisarnwinitchal Rd, Dindaeng, Bangkok 10400. (Calibration Room)		
Description	Oven		
Model	UF30		
Serial No.	B123.0544		
ID.No.	-		
Date of Receipt	Jun 20, 2023		
Date of Calibration	Jun 20, 2023		
Environment			
Temperature	(Min)	23.1 °C	(Max) 25.3 °C
Relative Humidity	(Min)	46.3 %RH	(Max) 78.9 %RH
Calibration Method			
WI-17 : The reference thermometer was placed into the chamber and measurement was performed based on AS-2853. The temperature scale in use at this laboratory is the International Temperature Scale of 1990.			
Standard	1) Data Acquisition with Sensor Model 34972A S/N. MY49007789, Certificate No. QR23-0024, Calibrated by Quality Reborn Co., Ltd., ONAC Calibration No. 0292. Due Date Jan 10, 2024. This certificate is traceable to SI unit.		

Page 1 of 4

D.A.

This certificate is issued in accordance with the conditions of Thermology Laboratory. The traceability to recognised national standard and the unit of measurement realised at corresponding national standard laboratory. This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of laboratory.



Thermology Co., Ltd.

96/177-96/178 Moo 6, T. La-harn, A. Bangbuahtong, Nonthaburi 11110
Tel : 0 2191 6479 Fax : 0 2191 6480 website : www.thermology.co



CALIBRATION CERTIFICATE


Date of Issue Jun 23, 2023

Cert No. 23/2342

Site Calibration

Order No. 23060302

Results (without adjustment)



Position of reference thermometers were placed

Note.

- 1). Dimension (W x L x H) is 40 x 25 x 32 cm.
- 2). Stability - greatest one half of difference between max peak and min peak of each reference probe measured temperature obtained during the calibration interval.
- 3). Uniformity - the maximum difference of measured temperatures at any sensors and the measured temperature at the reference location which are observed at the same time or at as close an observation time as possible to determine the temperature pattern or homogeneity within the chamber under steady state conditions. The reference sensor should preferably be located at the geometric center of the chamber.

DM



Thermology Co., Ltd.

96/177-96/178 Moo 6, T. La-harn, A. Bangbuahtong, Nonthaburi 11110
Tel : 0 2191 6479 Fax : 0 2191 6480 website : www.thermology.co



CALIBRATION CERTIFICATE

Date of Issue Jun 23, 2023

Cert No. 23/2342

Site Calibration

Order No. 23060302

Results (without adjustment)

UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Reference Thermometer (°C)		Stability ± (°C)	Uniformity (°C)	Uncertainty ± (°C)
104.0	104.0	Position 1	104.544	0.058	0.704	0.30
		Position 2	103.789			
		Position 3	103.396			
		Position 4	103.886			
		Position 5	104.031			
		Position 6	103.886			
		Position 7	103.342			
		Position 8	103.939			
		Position 9	103.867			

UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Reference Thermometer (°C)		Stability ± (°C)	Uniformity (°C)	Uncertainty ± (°C)
150.0	150.0	Position 1	151.388	0.052	1.248	0.41
		Position 2	150.037			
		Position 3	149.313			
		Position 4	149.849			
		Position 5	150.519			
		Position 6	150.188			
		Position 7	149.370			
		Position 8	150.383			
		Position 9	150.201			

D.M.



Thermology Co., Ltd.

96/177-96/178 Moo 6, T. La-harn, A. Bangbua Thong, Nonthaburi 11110
Tel : 0 2191 6479 Fax : 0 2191 6480 website : www.thermology.co



CALIBRATION CERTIFICATE

Date of Issue Jun 23, 2023

Cert No. 23/2342

Site Calibration

Order No. 23060302

Results (without adjustment)

UUC Setting (°C)	UUC Reading (°C)	Reference Thermometer (°C)		Stability ± (°C)	Uniformity (°C)	Uncertainty ± (°C)
180.0	180.0	Position 1	181.507	0.059	1.693	0.49
		Position 2	179.668			
		Position 3	178.772			
		Position 4	179.371			
		Position 5	180.334			
		Position 6	179.830			
		Position 7	178.855			
		Position 8	180.323			
		Position 9	179.876			






The stability and uniformity was taken into account in the measurement uncertainty stated.

The above results are valid exclusively for calibration samples as mentioned in the report.

The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, providing a level of confidence of approximately 95%. The uncertainty evaluation has been carried out in accordance with ONAC requirements.

APPROVED SIGNATORY :

- DM*
- [] MR. PRAJUCKPETCH THONGSOOKCHOTE
[✓] MR. DAMRONG MULSING
[] MR. JATURAPAT THONGSOOKCHOTE

 Calibratech Co.,Ltd. 7/106-7 Moo 2, Sukhaphrachasarn 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com		  NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0030	
Certificate of Calibration			
Certificate No. :	66-400220-2	Page : 1 of 2	
Submitted by :	Special Lab Envi and Consultant Co., Ltd. 47/91 Moo 3 Thambol Tha-it, Pakkret, Nonthaburi 11120		
Equipment :	Air Chamber (Incubator) Manufacturer : Lovibond Range : N/A °C Serial No. : 0914643-01		
	Model : FKU 1800 Resolution : 0.1 °C ID No. : LB-Eq-004		
Environment :	On site calibration was carried out at the Laboratory, Special Lab Envi and Consultant Co., Ltd. Ambient Temperature : (29.0 to 29.6) °C Relative Humidity : (40 to 45) % Line Voltage : (226.0 to 226.5) V		
Date of Received :	24 April 2023		
Date of Calibration :	24 April 2023		
Date of Issue :	26 April 2023		
Calibrated by :	Permpon Chanpu		
Calibration Method :	CAL-M4004, TLAS G-20		
	The temperature scale used was based on ITS-90		
Reference Standard Instruments :	This certification is traceable to the International System of Units		
	Standard Digital Thermometer with RTD Probe		
<u>ID No.</u>	<u>Cert. No.</u>	<u>Due Date</u>	<u>Traceability</u>
400046 & 400042	66-400066-1	02 Aug 2023	National Institute of Metrology Thailand (NIMT)
Approved by :  (Bunjerd Masri) Supervisor			
The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95% This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.			
			
CAL-F0031-03			

CAL

Calibratech Co.,Ltd.


7/106-7 Moo 2, Sukhprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 66-400220-2 **Page : 2 of 2**

Result of Calibration : Without Adjustment
UUC Condition As-Received : Good
Function : Temperature measurement

This instrument was setting air ventilation at position 0 (close)



Inside of Chamber

W = 0.55 m
D = 0.73 m
H = 0.50 m
Capacity = 0.20 m³

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.									Uncertainty (± °C)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20.0	19.9	19.9	20.35	20.35	20.23	20.25	20.12	20.12	20.14	20.28	20.08	0.42


Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)	Overall Variation (°C)
20.0	19.9	19.9	0.37	0.16	0.6


Remark The uncertainty is not combine uniformity of the air chamber

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 , providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -





CAL-F0031-03

CAL Calibratech Co.,Ltd. 7/106-7 Moo 2, Sukhprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkret, Nonthaburi 11120 Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com		 NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0030	
Certificate of Calibration			
Certificate No. :	66-200145-1	Page : 1 of 2	
Submitted by :	Special Lab Envi and Consultant Co., Ltd. 47/91 Moo 3, Tambol Tha-It, Pakkret, Nonthaburi 11120		
Equipment :	Electronic Balance Manufacturer : AND Model : GR-200 Serial No. : 14245322 ID No. : LB-Eg-016 Capacity : 210 g Resolution : 0.0001 g		
Environment :	On site calibration was carried out at the Laboratory, Special Lab Envi and Consultant Co., Ltd. Ambient Temperature : (29.4 to 29.7) °C Relative Humidity : (50.9 to 51.5) % Air Pressure : 1011.0 mbar		
Date of Received :	24 April 2023		
Date of Calibration :	24 April 2023		
Date of Issue :	26 April 2023		
Calibrated by :	Akaradath Thippichai		
Calibration Method :	In-house method CAL-M2001 based on UKAS Publication ref : LAB 14 Edition 7 - November 2022		
Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units			
Standard Weights			
<u>ID No.</u>	<u>Cert. No.</u>	<u>Due Date</u>	<u>Traceability</u>
E261-E2624	C02222345	10 Nov 2023	National Institute of Metrology (Thailand), (NIMT)
  Approved by : (Surachai Promthong) Laboratory Manager			
The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%			
This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.			
CAL-F0031-03			
			

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
 7/106-7 Moo 2, Sukhprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
 Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 66-200145-1 **Page : 2 of 2**

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Departure of indication from nominal value


Nominal Value (g)	Correction (g)	Uncertainty \pm (g)
0.001	0.0000	0.00010
0.01	0.0000	0.00011
0.1	0.0000	0.00011
0.5	0.0000	0.00010
2	0.0000	0.00011
5	-0.0001	0.00011
10	0.0000	0.00012
50	-0.0001	0.00014
100	-0.0001	0.00020
200	0.0000	0.00038

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.06$, providing a level of confidence of approximately 95%

Eccentric error Load test : 50 g

A	B	C	D	E	
-0.0003	0.0001	0.0004	0.0000	0.0000	g




Repeatability Load test : 200 g

Stdev. : 0.00005 g


- o0o -


AB



CAL-F0031-03

	BECTHAI BANGKOK EQUIPMENT & CHEMICAL CO., LTD. CALIBRATION LABORATORY 300 Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand Tel: +66 2615-2929 Fax: +66 2615-2350-1 E-mail: bkk@becthai.com Website: www.becthai.com	
Certificate No. : CAL-23-297		Page : 1 of 3
CERTIFICATE OF CALIBRATION		
Equipment	:	Spectrophotometer
Manufacturer	:	Thermo Scientific
Model	:	Genesys 20
Serial No.	:	3SGT041007
ID No.	:	LB-Eq-029
Customer	:	Special Lab Envi And Consultant Co., Ltd.
	:	47/91-93 Moo 3, Tambol Tait , Amphur Pakrad,
	:	Nonthaburi, 11120.
Location	:	Becthai Laboratory (Bangkok)
Date of Receipt	:	3 May 2023
Date of Calibration	:	3 May 2023
Date of Issue	:	3 May 2023
Ambient Temperature	:	(25±10) °C
Relative Humidity	:	(60±20) %
Condition As-Received	:	Used Item
Calibrated by  (Mr. Somphop Duangnguan) Calibration Engineer		Approved by  (Ms. Jintana Sangthajaroenlap) Calibration Manager
<p>The reported expended uncertainty of measurement was based on a combined standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k=2$, providing a level of confidence of approximately 95%.</p> <p>This certificate may not be reproduced other than in full, except with the prior written approval of the head of Calibration Laboratory.</p> <p>Indicated values are valid for the state of the Spectrophotometer at the time of calibration only.</p>		
ISSUE: 5 REV:4	FM-CAL-33/2	15/05/61

**BECTHAI BANGKOK EQUIPMENT & CHEMICAL CO., LTD.**
CALIBRATION LABORATORY
300 Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand Tel: +66 2615-2929 Fax: +66 2615-2350-1
E-mail: bkk@becthai.com Website: www.becthai.com

**NSC**
NSC-TISI-TIS 17025
CALIBRATION 0131

Certificate No. : CAL-23-297 Page : 2 of 3

CALIBRATION REPORT

Conditions of this result of calibration

1. Reference Standard Material :

Material	Model	Serial No.	Cert.No.	Due date
Holmium Glass Filter	RM-HG	12705	98236	12 Feb 24
Didymium Glass Filter	RM-DG	13498	98233	12 Feb 24
Neutral Density Filter	RM-1N2N3N	8323	98259	13 Feb 24

2. Traceability : This certification is traceable to the International System of Unit maintained at:
The Starna Scientific Ltd. Accredited Calibration Laboratory No. 0659.

3. Method of calibration :
The calibration procedure was carried out according to ASTM E275-08 (2022) and ASTM E925-09 (2014).

4. Result of calibration :


(☒) without adjustment (☐) after adjustment


5. Equipment Specifications:

Spectral Bandwidth :	5	nm
Data Interval :	1	nm
Scan Speed :	N/A	nm/min

ISSUE: 5 REV:4


FM-CAL-33/2

 15/05/61



BECTHAI BANGKOK EQUIPMENT & CHEMICAL CO., LTD.
CALIBRATION LABORATORY

300 Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400, Thailand Tel: +66 2615-2929 Fax: +66 2615-2350-1
 E-mail: bkk@becthai.com Website: www.becthai.com



NSC-TISI-TIS 17025
 CALIBRATION 0131

Certificate No. : CAL-23-297 Page : 3 of 3

CALIBRATION REPORT

Wavelength Calibration

Certified Values of Reference Material (nm)	Nominal Value (nm)	UUC*Reading (nm)	Error (nm)	Uncertainty of Measurement (\pm nm)
418.40	418	418	-0.40	0.59
537.00	537	537	0.00	0.59
638.00	638	638	0.00	0.59

Photometric Calibration for Visible

Wavelength (nm)	Certified Values of Reference Material (A)	UUC* Reading (A)	Error (A)	Uncertainty of Measurement (\pm A)
420.0	Zero	0.000	0.0000	0.0028
	0.5716	0.572	0.0004	0.0044
	0.7358	0.733	-0.0028	0.0040
	1.0713	1.073	0.0017	0.0039
440.0	Zero	0.000	0.0000	0.0028
	0.561	0.560	-0.0010	0.0042
	0.718	0.714	-0.0040	0.0037
	1.0459	1.044	-0.0019	0.0037
465.0	Zero	0.000	0.0000	0.0028
	0.5111	0.513	0.0019	0.0044
	0.6618	0.661	-0.0008	0.0035
	0.9635	0.966	0.0025	0.0034
546.1 (546.0)	Zero	0.000	0.0000	0.0028
	0.5222	0.523	0.0008	0.0036
	0.6687	0.668	-0.0007	0.0031
	0.9768	0.978	0.0012	0.0043
590.0	Zero	0.000	0.0000	0.0028
	0.5541	0.554	-0.0001	0.0035
	0.6975	0.696	-0.0015	0.0031
	1.0206	1.021	0.0004	0.0045
635.0	Zero	0.000	0.0000	0.0028
	0.5398	0.543	0.0032	0.0035
	0.6658	0.667	0.0012	0.0033
	0.9741	0.977	0.0029	0.0045

Remark : Each individual filter is measured against the empty filter holder (blank) used to zero the Spectrophotometer.


Note:



UUC* : Unit Under Calibration

- End of Report -

ISSUE: 5 REV:4

FM-CAL-33/2


 15/05/61

CAL Calibratech Co.,Ltd. 7/106-7 Moo 2, Sukhaphrachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com		 NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0030
Certificate of Calibration		
Certificate No. :	66-400240-1	Page : 1 of 2
Submitted by :	Special Lab Envi and Consultant Co., Ltd. 47/91-93 Moo 3, Tambol Tha-It, Pakkret, Nonthaburi 11120	
Equipment :	Air Chamber (Refrigerator) Manufacturer : Frozen Range : N/A °C Serial No. : CC-2288F-1163-003 Model : CC-2288F Resolution : 1 °C ID No. : LB-Eq-046	
Environment :	On site calibration was carried out at the Laboratory, Special Lab Envi and Consultant Co., Ltd. Ambient Temperature : (31.0 to 32.0) °C Relative Humidity : (40 to 45) % Line Voltage : (226.0 to 226.5) V	
Date of Received :	02 May 2023	
Date of Calibration :	02 May 2023	
Date of Issue :	02 May 2023	
Calibrated by :	Permpon Chanpu	
Calibration Method :	CAL-M4004, TLAS G-20 The temperature scale used was based on ITS-90	
Reference Standard Instruments :	This certification is traceable to the International System of Units Standard Digital Thermometer with RTD Probe	
ID No.	Cert. No.	Due Date
400046 & 400047	66-400066-2	03 Aug 2023
		Traceability National Institute of Metrology Thailand (NIMT)
		Approved by :  (Bunjerd Masri) Supervisor
The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%		
This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.		
CAL-F0031-03		

CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 66-400240-1


Page : 2 of 2

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Function : Temperature measurement

This instrument was setting air ventilation at position 0 (close)



Inside of Chamber

W = 1.02 m

D = 0.47 m

H = 1.48 m

Capacity = 0.71 m³

Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Temperature (°C) @ Sensor No.									Uncertainty (± °C)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	3	3	3.21	2.53	2.23	2.38	3.74	4.12	2.20	2.05	3.01	0.83


Test Point (°C)	Setting Temperature (°C)	Indicating Temperature (°C)	Measured Uniformity (°C)	Measured Stability (°C)	Overall Variation (°C)
3	3	3	1.17	0.25	2.5


Remark The uncertainty is not combine uniformity of the air chamber

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.



This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2, providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -





CAL-F0031-03

CAL Calibratech Co.,Ltd. 7/106-7 Moo 2, Sukhaphrasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com		 
Certificate of Calibration		
Certificate No. :	65-410141-1	Page : 1 of 2
Submitted by :	Special Lab Envi and Consultant Co., Ltd. 47/91 Moo 3, Tambol Tha-It, Pakkret, Nonthaburi 11120	
Equipment :	Digital Thermo-Hygrometer Manufacturer : Testo Model : 608-H1 Range Temperature : 0 °C to 50 °C Resolution : 0.1 °C Range Humidity : 10 %R.H. to 95 %R.H. Resolution : 0.1 %R.H. Serial No. : 2083236817 ID No. : LB-Eq-042	
Environment :	Ambient Temperature : (23 ± 2) °C Relative Humidity : (50 ± 15) %	
Date of Received :	07 December 2022	
Date of Calibration :	09 December 2022	
Date of Issue :	09 December 2022	
Calibrated by :	Chortip Samchusri	
Calibration Method : This instrument was calibrated by In-house method comparison technique CAL-M4013 by compared with standard probe sensor humidity/temperature into humidity/temperature chamber.		
Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units Digital Indicator with Standard Probe Temp&Hum		
<u>ID No.</u>	<u>Cert. No.</u>	<u>Due Date</u>
400034 & 400035	SG-H-00713/65	07 Jan 2023
<u>Traceability</u> Success Gateway Co., Ltd., Accredited by TISI Calibration No.0268		
		Approved by :  (Bunjerd Masri) Supervisor
The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%		
This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.		
CAL-F0031-03		

CAL

Calibratech Co.,Ltd.
 7/106-7 Moo 2, Sukhprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
 Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 65-410141-1

Page : 2 of 2

UUC Condition As-Received : Good

Result of Calibration : Without Adjustment

Function : Temperature measurement
 Reference Humidity @ 50 %R.H.

Standard Temperature (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
24.99	25.0	0.0	0.46

Result of Calibration : Without Adjustment

Function : Humidity measurement
 Reference Temperature @ 25 °C

Standard Humidity (%R.H.)	UUC Reading (%R.H.)	Correction (%R.H.)	Uncertainty (± %R.H)
49.98	56.0	-6.0	2.2

Remark




UUC : Unit Under Calibration


This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 ,
 providing a level of confidence of approximately 95%

- 000 -

CAL-F0031-03

CAL Calibratech Co.,Ltd. 7/106-7 Moo 2, Sukhaphrasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com		 NSC-TISI-TIS 17025 CALIBRATION 0030
Certificate of Calibration		
Certificate No. :	66-410081-1	Page : 1 of 2
Submitted by :	Special Lab Envi and Consultant Co., Ltd. 47/91-93,96 Moo 3,Tambol Tha-It, Pakkret, Nonthaburi 11120	
Equipment :	Digital Thermo-Hygrometer Manufacturer : Testo Model : 608-H1 Range Temperature : 0 °C to 50 °C Resolution : 0.1 °C Range Humidity : 10 %R.H. to 95 %R.H. Resolution : 0.1 %R.H. Serial No. : 2083236817 ID No. : LB-Eg-042	
Environment :	Ambient Temperature : (23 ± 2) °C Relative Humidity : (50 ± 15) %	
Date of Received :	03 August 2023	
Date of Calibration :	09 August 2023	
Date of Issue :	09 August 2023	
Calibrated by :	Chortip Samchusri	
Calibration Method : This instrument was calibrated by In-house method comparison technique CAL-M4013 by compared with standard probe sensor humidity/temperature into humidity/temperature chamber.		
Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units Digital Indicator with Standard Probe Temp&Hum		
<u>ID No.</u>	<u>Cert. No.</u>	<u>Due Date</u>
400034 & 400035	SG-H-00502/66	06 Jan 2024
<u>Traceability</u> Success Gateway Co., Ltd., Accredited by TISI Calibration No.0268		
Approved by :		 (Bunjerd Masri) Supervisor
The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%		
This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.		
CAL-F0031-03		



Calibratech Co.,Ltd.
 7/106-7 Moo 2, Sukhprachasan 3 Rd., Bangpood, Pukkred, Nonthaburi 11120
 Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 66-410081-1 **Page : 2 of 2**

UUC Condition As-Received : Good

Result of Calibration : Without Adjustment

Function : Temperature measurement
 Reference Humidity @ 50 %R.H.

Standard Temperature (°C)	UUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty (± °C)
25.01	25.0	0.0	0.46

Result of Calibration : Without Adjustment

Function : Humidity measurement
 Reference Temperature @ 25 °C

Standard Humidity (%R.H.)	UUC Reading (%R.H.)	Correction (%R.H.)	Uncertainty (± %R.H)
49.97	57.0	-7.0	2.2


Remark


UUC : Unit Under Calibration

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k = 2 ,
 providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -





CAL-F0031-03

CAL Calibratech Co.,Ltd. 7/106-7 Moo 2, Sukhprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com		  NSC-TISI-TIS17025 CALIBRATION 0030	
Certificate of Calibration			
Certificate No. : 66-300220-6		Page : 1 of 2	
Submitted by : Special Lab Envi and Consultant Co.,Ltd. 47/91 Moo 3, Tambol Tha-It, Pakkret, Nonthaburi 11120			
Equipment : Buret			
Manufacturer : Witeg		Class : A	
Capacity : 25 ml		Graduation : 0.1 ml	
ID No. : LB-Gw-001			
Environment : Ambient Temperature : (20 ± 3) °C			
Relative Humidity : (60 ± 15) %			
Air Pressure : 1009.7 mbar.			
Date of Received : 06 April 2023			
Date of Calibration : 18 April 2023			
Date of Issue : 18 April 2023			
Calibrated by : Areerat Sombun			
Calibration Method : In-house method CAL-M3001 based on ASTM E 542-01			
Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units			
Electronic Balance			
ID.No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	65-200370-4	02 Jun 2023	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)
Approved by :  (Wipa Tovadee) Supervisor			
The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%			
This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.			
CAL-F0031-03			



CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 66-300220-6 **Page : 2 of 2**

Result of Calibration : This result of true Volume is referred to standard temperature at 20 °C

UUC Condition As-Received : Good

Delivery Time : 40.55 sec.

Nominal Volume (ml)	Measuring Volume (ml)
10	10.0121
20	20.0086
25	25.0116

Uncertainty of measurement with in \pm 0.0066 ml


This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

D.

CAL-F0031-03



CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

NSC-TISI-TIS17025
CALIBRATION 0030

Certificate of Calibration

Certificate No. : 66-210415-1

Page : 1 of 2

Submitted by : Special Lab Envi And Consultant Co, Ltd.
47/91-93,96 Moo 3, Tambol Tha - It, Pakkret, Nonthaburi 11120

Equipment : Weight
Manufacturer : LS Material : Stainless Steel
Weight size : 1 g
ID No. : LB-Eq-034
Assumed density of weight : 7950 kg / m³
Assumed Air density : 1.2 kg / m³

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 2) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1005.9 mbar

Date of Received : 03 August 2023

Date of Calibration : 16 August 2023

Date of Issue : 16 August 2023

Calibrated by : Wuttichai Swatphon

Calibration Method : In-house method CAL-M2101 based on OIML R 111-1 : 2004(E)

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Standard Weights

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
E221-E2210	MM-0042-22	21 Mar 2025	National Institute of Metrology (Thailand), (NIMT)

Approved by :

(Surachai Promthong)

Laboratory Manager

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL-F0031-03

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech_cal@yahoo.com, calibratech_cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 66-210415-1**Page : 2 of 2**


Result of Calibration : Without Adjustment
UUC Condition As-Received : Good


No.	Nominal Value	Id.Mark	Conventional mass Value	Measuring Uncertainty
1	1 g	none	1 g -0.017 mg	± 0.023 mg

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -





CAL-F0031-03

CAL

Calibratech Co.,Ltd.

7/106-7 Moo 2, Sukhprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120

Tel:(02) 964-6211 Fax:(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 66-210415-2

Page : 1 of 2

Submitted by : Special Lab Envi And Consultant Co, Ltd.
47/91-93,96 Moo 3, Tambol Tha - It, Pakkret, Nonthaburi 11120

Equipment : Weight
Manufacturer : LS Material : Stainless Steel
Weight size : 100 g
ID No. : LB-Eq-035
Assumed density of weight : 7950 kg / m³
Assumed Air density : 1.2 kg / m³

Environment : Ambient Temperature : (20 ± 2) °C
Relative Humidity : (50 ± 10) %
Air Pressure : 1005.9 mbar

Date of Received : 03 August 2023

Date of Calibration : 16 August 2023

Date of Issue : 16 August 2023

Calibrated by : Wuttichai Swatphong

Calibration Method : In-house method CAL-M2101 based on OIML R 111-1 : 2004(E)

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units
Standard Weights

ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
E221-E2210	MM-0042-22	21 Mar 2025	National Institute of Metrology (Thailand), (NIMT)

Approved by : 
(Surachai Promthong)
Laboratory Manager

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL-F0031-03

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 66-210415-2 **Page : 2 of 2**

Result of Calibration : Without Adjustment
UUC Condition As-Received : Good

No.	Nominal Value	Id.Mark	Conventional mass Value	Measuring Uncertainty
1	100 g	none	100 g -0.20 mg	± 0.11 mg


This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.
This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$,
providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -

CAL

181

CAL-F0031-03



CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 66-210415-3 **Page : 2 of 2**

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

No.	Nominal Value	Id.Mark	Conventional mass Value	Measuring Uncertainty
1	200 g	none	200 g +0.11 mg	± 0.17 mg

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.


This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -



CAL

17/1

CAL-F0031-03



CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhprachasan 3 Rd., Bangpoo, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com



Certificate of Calibration

Certificate No. : 66-300471-1 **Page : 1 of 2**

Submitted by : Special Lab Envi and Consultant Co., Ltd.
47/91-93,96 Moo 3, Tambol Tha-It, Pakkret, Nonthaburi 11120

Equipment : Piston Pipette

Manufacturer : sartorius **Model :** N/A

Serial No. : 4541601431 **ID No. :** LB-Eg-045

Capacity : 100 µl to 1000 µl **Resolution :** 5 µl

Environment :

Ambient Temperature	:	(20 ± 3)	°C
Relative Humidity	:	(55 ± 10)	%
Air Pressure	:	(1007.6 to 1007.7)	mbar.


Date of Received : 03 August 2023
Date of Calibration : 07 August 2023
Date of Issue : 07 August 2023
Calibrated by : Areerat Sombun

Calibration Method : In-house method CAL-M3002 base on ISO 8655-6 : 2002-09

Reference Standard Instruments : This certification is traceable to the International System of Units

Electronic Balance


ID No.	Cert. No.	Due Date	Traceability
241005	66-200196-4	02 Dec 2023	National Institute of Metrology (Thailand) (NIMT)

Approved by : 
(Wipa Tovadee)
Supervisor

The Uncertainties are for a confidence probability of approximately 95%

This certificate may not be reproduced other than in full except with the prior written approval of the Calibratech Co.,Ltd.

CAL-F0031-03



จัดทำโดยนิติบุคคลอาคารชุดอาคารชุด ไอทีโอ คิว ราชเทวี

ภ-412

CAL
Calibratech Co.,Ltd.
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120
Tel.(02) 964-6211 Fax.(02) 964-5155, e-mail : calibratech.cal@yahoo.com, calibratech.cal@hotmail.com

Certificate of Calibration

Certificate No. : 66-300471-1 **Page : 2 of 2**

Result of Calibration : Without Adjustment

UUC Condition As-Received : Good

Test Volume (μl)	Measuring Volume at 20 °C (μl)	Systematic error (e_s %)	Coeff. of Variation (CV%)	Uncertainty ($\pm \mu\text{l}$)
100	97.92	0.21	0.15	0.69
500	496.58	0.34	0.04	0.69
1000	997.55	0.24	0.01	0.69


e_s : Systematic error (%)
CV : Coefficient of variation (%)


UUC Calibrated by : Blue Tip

This result of calibration was found accurate as shown on date and place of calibration only.

This reported uncertainty of measurement was based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2.00$, providing a level of confidence of approximately 95%

- o0o -





CAL-F0031-03