

หนังสือการแจ้งเปลี่ยนชื่อโครงการ



วันที่ 7 พฤษภาคม 2555

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือที่ ทส 1009.8/3479 ลงวันที่ 12 เมษายน 2555

ตามที่บริษัท เกษมกิจ จำกัด ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชื่อโครงการ
โรงแรมคานารี เบย์ระยอง ตั้งอยู่เลขที่ ถนนเลียบชายฝั่ง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และได้รับ
ความเห็นชอบแล้วนั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ จากเดิมชื่อ โรงแรมคานารี เบย์ระยอง ตามที่ได้
จัดทำรายงาน เป็นชื่อโครงการโรงแรม แคนทารี เบย์ ระยอง (KANTARY BAY RAYONG)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ด้วยความนับถือ

(นายณรงค์ ธรรมชัยโสภิต)

ผู้จัดการทั่วไป

(โพธิ์ศ เชื้อทองคำ)

เจ้าหน้าที่ตรวจ - รับเอกสารงานสารบรรณ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่...../...../.....

11 6 พค 2555

บริษัท เกษมกิจ จำกัด
KASEMKIJ COMPANY LIMITED

เลขที่ 120 อาคารเกษมกิจ ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. (66) 0-2233-8989-98 โทรสาร. (66) 0-267-0362 E-mail: enquiries@kasemkij.com
Kasemkij Building, 120 Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500, THAILAND. Tel. (66) 0-2233-8989-98 Fax. 0-2267-0362 www.kasemkij.com

หนังสือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KANTARY BAY RAYONG

ที่ ทส 1009/ 5574



สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60/1 ซอยพินุลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6

กรุงเทพฯ 10400

22 พฤษภาคม 2550

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการคานารี เบย์ ระยอง

เรียน นายกเทศมนตรีนครระยอง

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009/9168
ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เงื่อนไขที่โครงการคานารี เบย์ ระยอง ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด
2. แนวทางการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการคานารี เบย์ ระยอง ของบริษัท
เกษมกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 50, 50/2 ถนนเลียบชายฝั่ง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ขนาด
พื้นที่ 5-2-29.2 ไร่ (8,916.80 ตารางเมตร) โฉนดที่ดินเลขที่ 13929, 8578, 9165, 9166 และ 1985
ประกอบด้วยอาคารพักอาศัยสูง 11 ชั้น (37.50 เมตร) จำนวนห้องพัก 151 ห้อง และอาคารพักอาศัยสูง
8 ชั้น (26.70 เมตร) จำนวนห้องพัก 42 ห้อง รวมจำนวนห้องพักทั้งหมด 193 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท
เมทริกซ์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านโครงการบริการชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 12/2549 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2549
มีมติเพิ่มเติมรายละเอียดและเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการน้ำและของเสียชุมชน ตรวจสอบใน
ประเด็นการระบายน้ำ ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ตรวจสอบในประเด็น
การจราจร สำหรับประเด็นอื่นๆ ให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามมติคณะกรรมการ

2/ผู้ชำนาญการฯ....

เงื่อนไขที่โครงการ คานารี เบย์ ระยอง ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ คานารี เบย์ ระยอง ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 50, 50/2 ถนนเลียบริมชายฝั่ง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ขนาดพื้นที่ 5-2-29.2 ไร่ (8,916.80 ตารางเมตร) โฉนดที่ดินเลขที่ 13929, 8578, 9165, 9166 และ 1985 ประกอบด้วยอาคารพักอาศัยสูง 11 ชั้น (37.50 เมตร) จำนวนห้องพัก 151 ห้อง และอาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น (26.70 เมตร) จำนวนห้องพัก 42 ห้อง รวมจำนวนห้องพักทั้งหมด 193 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท เมทริกซ์ แอสโซซิเอท จำกัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. โครงการจะต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ คานารี เบย์ ระยอง ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด และรายละเอียดในเอกสารแนบอย่างเคร่งครัด
2. โครงการจะต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานและส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
3. หากโครงการจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแตกต่างจากที่เสนอไว้ในรายงาน โครงการจะต้องเสนอรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้หน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรณาการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
4. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ เจ้าของโครงการจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป

หน้า.....1.....ทั้งหมด.....๒๕.....หน้า
ลงชื่อ.....Am. Ching.....ผู้รับรอง

ตารางมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KANTARY BAY RAYONG

รายงานฉบับสมบูรณ์
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการกานรี เบย์ เรยอง เพื่อเปลี่ยนการใช้ถ่าน จากที่พึ่งพิงเป็นโรงเรือน

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 1.1) สภาพภูมิประเทศ	- มีการพัฒนาพื้นที่ด้านข้างอาคาร 1 ทางด้านทิศตะวันออก เป็นที่ตั้งของอาคาร 2 ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรม ไม่ขัดต่อสภาพพื้นที่โดยรอบจึงคาดว่าผลกระทบจะเกิดในระดับต่ำ	- จัดให้มีพื้นที่สีเขียว รวมทั้งสิ้นประมาณ 668.05 ตารางเมตร (คิดเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับไม้ยืนต้น 352.88 ตารางเมตร หรือคิดเป็น 52.82 % ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมด) หรือมีอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนผู้พักอาศัยเท่ากับ 1.06 ตารางเมตร/คน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและทัศนียภาพที่ดี - คงสภาพต้นไม้ใหญ่บริเวณโครงการไว้ให้มากที่สุด เพื่อเป็นร่มเงาและปกคลุมดิน - มีมาตรการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพิ่มเติมในส่วนพื้นที่ที่รื้อรื้อรอบโครงการ และพื้นที่ว่างเปล่าๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นของโครงการ (แสดงพื้นที่สีเขียวของโครงการดังรูปที่ 1)	-
1.2) คุณภาพอากาศ	- เนื่องจากถนนหน้าพื้นที่โครงการมีสภาพเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ และประกอบกับคิดขายหาคะแค้นจันท์ มีลมพัดผ่านตลอดเวลา จึงมีการกระจายของฝุ่นละอองและควันรถได้ดี ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับต่ำ	-	-

หน้า 2 ทั้งหมด 25 หน้า
ลงชื่อ.....

บริษัท เนทวิคส์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

มาตรการป้องกัน / แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

1

รายงานฉบับสมบูรณ์
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการกานรี เบย์ เรยอง เพื่อเปลี่ยนการใช้ถ่าน จากที่พึ่งพิงเป็นโรงเรือน

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.3) เสียงและความสั่นสะเทือน	-	-	-
1.4) ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน	-	-	-
1.5) ทรัพยากรน้ำผิวดิน	- น้ำเสียจากกิจกรรมการใช้ของพนักงานและผู้พักอาศัยประมาณ 184.14 ลูกบาศก์เมตร/วัน โครงการจะบำบัดจนมีคุณภาพผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข แล้วระบายลงลานซึมที่ทางโครงการจัดเตรียมไว้ 2 จุด จุดที่ 1 อยู่ติดรั้วด้านหน้าอาคาร 2 ซึ่งมีบ่อซึมจำนวน 18 ถัง และลานซึมที่ 2 อยู่ทางด้านทิศตะวันออกตามแนวกำแพงรั้วของโครงการบริเวณลานจอดรถอาคาร 2 ซึ่งมีบ่อซึมจำนวน 20 ถัง จึงคาดว่าน้ำทิ้งของโครงการจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำผิวดินในแหล่งน้ำธรรมชาติในระดับต่ำ	- จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้นและระบบบำบัดน้ำเสียรวมแบบ Fixed Film Aeration รองรับน้ำเสียจากโครงการ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการบำบัดให้มีค่าความสกปรก (BOD) เหลือไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร - สูบภาคตะกอนจากบ่อเกรอะ 12 เดือน/ครั้ง - จัดให้มีการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียประมาณ 184.14 ลบ.ม./วัน มาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียว - กรณีฤดูฝนคนชุก น้ำน้ำไปรดน้ำต้นไม้ไม่ทัน จะทำการระบายลงสู่ลานซึมทราย ซึ่งสามารถรองรับน้ำภายในโครงการได้ทั้งหมด - ปัจจุบันยังไม่มียุทธศาสตร์น้ำสาธารณะก่อสร้างมาถึงบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งจากการออกแบบท่อระบายน้ำของโครงการ พบว่ามีการติดตั้งบ่อบำบัดไว้บริเวณริมรั้วฝั่ง	- ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบฯ อย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบฯ เครื่องมือ และอุปกรณ์ทุก 1 เดือน และทันทีเมื่อเกิดปัญหา - ตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบหมุนเวียนและส่งน้ำสำหรับพื้นที่สีเขียว (บ่อน้ำ ท่อส่งน้ำ หัวก๊อกสำหรับจ่ายน้ำ) ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง - มีการขุดลอกถังทำความสะอาดบ่อซึมทรายใหม่ทุก 3 ปี และทันทีเมื่อเกิดปัญหา - มาตรการสูบภาคตะกอนจากบ่อเกรอะและบ่อเก็บตะกอนส่วนเกิน 12 เดือน/ครั้ง หรือควรมีการตรวจสอบทุก ๆ 6 เดือน หากพบว่าปริมาณสะสมมากเกิน 30% ของปริมาณบ่อเกรอะและ/หรือบ่อเก็บตะกอน ควรรีบดำเนินการ

หน้า 4 ทั้งหมด 25 หน้า
ลงชื่อ.....

บริษัท เนทวิคส์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

มาตรการป้องกัน / แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.5) ทรัพยากรน้ำผิวดิน (ต่อ)		ตะวันออกของโครงการ ซึ่งพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำสาธารณะที่จะก่อสร้างมาถึงโครงการต่อไป - ทำการกำจัดไขมันจากบ่อดักไขมันทุกวัน โดยใช้น้ำมันใส่ถุงดำปีคปากถุงให้สนิท แล้วนำไปทิ้งยังห้องพักรวมของโครงการ - จัดให้มีวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีความรู้เรื่องระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความชำนาญไว้ควบคุมและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ - จัดทำคู่มือการควบคุมดูแล และการซ่อมบำรุงระบบฯ ที่ถูกต้องให้แก่พนักงาน - ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ในระบบให้ทำงาน ได้อย่างเหมาะสม	
2.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 2.1) การใช้น้ำ	- โครงการมีความต้องการน้ำใช้เฉลี่ยรวม 204.60 ลบ.ม./วัน โดยประเมินความต้องการน้ำในชั่วโมงที่มีการใช้น้ำสูงสุด (Peak Hour) เท่ากับ 460.35 ลบ.ม./วัน โดยแหล่งน้ำใช้ของโครงการ คือ น้ำ	- รณรงค์ให้ผู้เข้าพักอาศัย ใช้น้ำประหยัด ประหยัด โดยติดคำขวัญชักชวนไว้ในห้องพักรวม ห้องและตามจุดต่างๆ ที่มีห้องน้ำและอ่างล้างมือ - ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน้ำและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอหากพบว่ามีารชำรุดให้รีบทำการแก้ไขทันที	หน้า 4ทั้งหมด 25 หน้า ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.1) การใช้น้ำ (ต่อ)	จากการประปาส่วนภูมิภาคของ ซึ่งในปัจจุบัน การประปาส่วนภูมิภาคของมีปริมาณการผลิต 16,547,663 ลบ.ม./ปี และมีปริมาณจำหน่ายเท่ากับ 11,182,956 ลบ.ม./ปี ซึ่งมีปริมาณเหลือจำหน่ายกว่า 5,364,707 ลบ.ม./ปี เมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการน้ำใช้ของโครงการเพียง 168,027.75 ลบ.ม./ปี แสดงว่าการประปาส่วนภูมิภาคระของ มีความสามารถในการให้บริการน้ำประปาแก่โครงการฯ ได้อย่างเพียงพอ ดังนั้น ปริมาณน้ำใช้ในช่วงเปิดดำเนินการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ของชุมชนแต่ประการใด		
2.2) การใช้ไฟฟ้า	- โครงการได้รับการบริการการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง ซึ่งปัจจุบัน มีปริมาณการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับอำเภอเมืองระยองทั้งสิ้น	- ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัย ให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน	หน้า 5ทั้งหมด 25 หน้า ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.2) การใช้ไฟฟ้า (ต่อ)	477.85 เมกกะวัตต์ (ข้อมูลปี 2547) ในขณะที่โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด 1,700 กิโลวัตต์ ซึ่งการใช้ไฟฟ้า สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโครงการได้อย่างเพียงพอ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน จึงคาดว่าไม่เกิดผลกระทบต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของชุมชนใกล้เคียง	- ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน	
2.3) การจัดการมูลฝอย	- ปริมาณมูลฝอยจากโรงงาน 1.50 ลบ.ม./วัน (แยกเป็นขยะเปียก 0.30 ลบ.ม./วัน และขยะแห้ง 1.202 ลบ.ม./วัน) อาจส่งผลกระทบต่อกลิ่นเหม็นรบกวน, ความเพียงพอของการเก็บ และกำจัดขยะของชุมชน แต่เนื่องจากเทศบาลนครระยอง เข้ามาเก็บขนและนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะรวมของเทศบาลนครระยองทุกวัน (1-2 เที่ยว/วัน) ซึ่งสามารถรองรับ	- จัดให้มีถังสำหรับรวบรวมขยะแต่ละชั้นและแยกประเภทขยะเปียกและขยะแห้ง เพื่อให้พนักงานนำไปทิ้งรวมในท้องพักขยะ - จัดให้มีถังขยะขนาด 10 , 20, 30 ลิตร ไว้ที่บริเวณท้องพักผู้ใช้บริการ, ทางเดิน, ส่วนบริการของ Lobby และด้านข้างอาคาร Lobby อย่างน้อยจุดละ 2 ถัง (ถังขยะเปียก 1 ถัง และถังขยะแห้ง 1 ถัง) เพื่อรองรับขยะมูลฝอยภายในโครงการ - จัดให้มีแม่บ้านรวบรวมขยะจากท้องพักแยกไปยังท้องพักขยะทุกวัน	- ตรวจสอบความเพียงพอ และความเรียบร้อยของถังขยะว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์

หน้า 6 ingsubd. 25...หน้า
ลงชื่อ...ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.3) การจัดการมูลฝอย (ต่อ)	ปริมาณขยะได้ประมาณวันละ 65-70 ตัน จึงคาดว่าจะเกิดผลกระทบต่อชุมชนด้านการจัดการมูลฝอยในระดับต่ำ	- จัดให้มีท้องพักขยะรวม (ขยะเปียกและขยะแห้ง) ขนาด (2.7'x4.65'x6.5') = 82.24 ลบ.ม. ปริมาตรใช้งาน (สูง 1.50 เมตร) = 18.83 ลบ.ม. ซึ่งสามารถรองรับขยะเปียกได้นานมากกว่า 12 วัน - จัดให้มีท้องพักขยะรีไซเคิล ขนาด (2'x3.8'x3.2') 24.32 ลบ.ม. บริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดิน เพื่อขายให้แก่เอกชน โดยเงินที่ได้จะนำไปสมทบกองทุนสวัสดิการพนักงาน - ติดต่อเทศบาลนครระยอง ให้เข้ามาดำเนินการเก็บขยะ 1 ครั้ง/วัน - ทางโครงการจะดึงความร่วมมือกับผู้อยู่อาศัยในโครงการ ในการแยกขยะและรวบรวมขยะในท้องพักของตนเอง โดยแยกขยะเปียกและแห้งออกจากกันเพื่อรอการมาเก็บขนของพนักงานทำความสะอาด	
2.4) การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- ช่วงดำเนินการ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดประมาณ 184.14 ลบ.ม./วัน มีการนำกลับไปใช้รดน้ำต้นไม้ภายในโครงการทั้งหมด ในกรณีช่วงฤดูฝน ไม่สามารถนำน้ำไปใช้ได้ทั้งหมด น้ำทิ้งที่ผ่านการ	- การรวบรวมน้ำเสียและน้ำฝนในบึงอุบั้น (รูปที่ 2 และรูปที่ 3) ฤดูฝน น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วและน้ำฝนจากอาคาร 1 จะถูกสูบไปยังที่ระบายน้ำฝนเพื่อไปยังลานซีเมนต์ 1 อยู่ติดรั้วด้านหน้าอาคาร 2 (ด้านบนปลูกหญ้าและต้นไม้ประดับเพื่อเป็น	- ตรวจสอบสภาพบ่อซึม และเครื่องสูบน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี และทันทีเมื่อเกิดปัญหา - ทำการขุดลอกถังทำความสะอาดบ่อซึมทรายใหม่ทุก 3 ปี

หน้า 7 ingsubd. 25...หน้า
ลงชื่อ...ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)			
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4) การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	น้ำบาดแล้ว และน้ำฝนจะทำการระบายลงลานซีเมนต์ทางโครงการจัดเตรียมไว้ 2 จุด จุดที่ 1 อยู่ติดรั้วด้านหน้าอาคาร 2 ซึ่งมีบ่อซีเมนต์จำนวน 18 ถึง และลานซีเมนต์ 2 อยู่ทางด้านทิศตะวันออกตามแนวกำแพงรั้วของโครงการบริเวณลานจอดรถอาคาร 2 ซึ่งมีบ่อซีเมนต์จำนวน 20 ถึง ซึ่งลานซีเมนต์สามารถรองรับน้ำได้ 562.02 m ³ /day ซึ่งน้ำที่เกิดขึ้นจากโครงการ มี 2 ส่วนคือ จากน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว 184.14 ลบ.ม./วัน และจากน้ำฝน (ปริมาณที่เทียบเท่ากับบ่อน้ำ) 200 ลบ.ม. รวมเป็นปริมาณน้ำสูงสุดที่เข้าสู่ลานซีเมนต์ 384.14 ลบ.ม. ซึ่งถือว่าลานซีเมนต์ของโครงการสามารถระบายน้ำได้หมด ไม่เกิดการท่วมล้นจากน้ำทิ้งและน้ำฝน	พื้นที่สีเขียว) ซึ่งมีบ่อซีเมนต์จำนวน 18 ถึง และน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วและน้ำฝนจากอาคาร 2 จะถูกสูบไปยังลานซีเมนต์ 2 อยู่ทางด้านทิศตะวันออกตามแนวกำแพงรั้วของโครงการบริเวณลานจอดรถอาคาร 2 ซึ่งมีบ่อซีเมนต์จำนวน 20 ถึง (ด้านบนปลูกหญ้าและต้นไม้ประดับเพื่อเป็นพื้นที่สีเขียวเช่นเดียวกับลานซีเมนต์ 1) ถูกล้าง น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว (เฉพาะจากอาคาร 1) มาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ภายในโครงการ โดยติดตั้งปั๊มสูบน้ำไปใช้เป็นน้ำสำหรับรดต้นไม้ภายในโครงการ โดยแยกระบบเส้นท่อน้ำใช้กับน้ำประปา และมีป้ายบอกบริเวณกีดน้ำอย่างชัดเจนว่า “น้ำใช้เพื่อรดน้ำต้นไม้เท่านั้น” และรดน้ำต้นไม้ภายนอกโครงการเนื่องจากได้รับการขอความอนุเคราะห์ให้อุบลสวนหย่อมจากเทศบาลนครระยอง เพื่อที่จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมหาดแสงจันทร์ หรือหาด PMY บริเวณรูปปั้นนางยักษ์ พื้นที่ประมาณ 780 ตารางเมตร ส่วนน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคาร 2 จะถูกระบายไปลงลานซีเมนต์ 2 หรือนำกลับไปใช้รดน้ำต้นไม้	หน้า ๙ ถึงหน้า ๒๕ หน้า ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)			
องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4) การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	ดังนั้นจะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำของชุมชนในระดับต่ำ	กรณีน้ำทิ้งจากอาคาร 1 ไม่เพียงพอ - การรวบรวมน้ำเสียและน้ำฝนไปยังลานซีเมนต์บริเวณพื้นที่ใหม่ (รูปที่ 4) ในกรณีไม่สามารถใช้พื้นที่เช่าต่อไปได้อีกจะจัดให้มีลานซีเมนต์ภายในพื้นที่ใหม่ โดยโครงการจะนำน้ำเสียของอาคาร 2 รวบรวมโดยใช้ Manhole ที่ 14 (ข้างประตูทางออก 2 ที่ไม่ได้เปิดใช้งาน) เป็นบ่อรวบรวม ซึ่งมีปั๊มจุ่มอยู่ 2 ตัว ขนาด Motor Input 1.7 kw, Head 15 m และมีอัตราการไหล (Flow Rate) 11 ลบ.ม./ชม. ควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติด้วย Float Switch สูบเข้าสู่อ่าง Galvanized ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 194 เมตร แนวระบายขนานไปกับรั้วของโครงการจนถึงที่ดินใหม่ที่โครงการนำเสนอไว้ทดแทนกรณีคือสัญญาเช่าที่ดินไม่ได้ - การรวบรวมน้ำเสียและน้ำฝนกรณีเทศบาลนครระยองจัดให้มีที่ระบายน้ำสาธารณะมายังโครงการ (รูปที่ 5 และรูปที่ 6) ดูรูป ๙ น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากอาคาร 1 และอาคาร 2 ที่เหลือจากการใช้รดน้ำต้นไม้	หน้า ๑๐ ถึงหน้า ๒๕ หน้า ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.4) การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)		จะถูกระบายแยกลงท่อระบายน้ำของเทศบาลฯ โดยตรง ไม่รวมกับน้ำฝน และส่วนน้ำฝนจัดให้มี บ่อหน่วงน้ำฝนเพื่อชะลอการไหลของน้ำได้อย่าง น้อย 3 ชั่วโมง มีปริมาตรที่ต้องการประมาณ 190 ลบ.ม. (ขนาด กxยxส = 7x10x2.7) แล้วระบายสู่ท่อ ระบายน้ำสาธารณะเมื่อฝนหยุดตก ด้วยอัตราสูบ เท่ากับ 0.136 ลบ.ม./วินาที ดูแลโครงการจะนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว จากอาคาร 1 มาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ภายใน โครงการ และไม่มีขบถบริเวณก้นน้ำอย่างชัดเจน ว่า "น้ำใช้เพื่อรดน้ำต้นไม้เท่านั้น" และรดน้ำต้นไม้ ภายนอกโครงการ เนื่องจากได้รับการขออนุญาต รั่ว ให้ช่วยดูแลสวนหย่อมจากเทศบาลนครระยอง เพื่อที่จะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมหาด แสงจันทร์ หรือหาด PMY บริเวณรูปปั้นนางอัถว์ พื้นที่ประมาณ 780 ตารางเมตร ส่วนน้ำทิ้งจาก ระบายน้ำคันน้ำเสียจากอาคาร 2 จะปล่อยระบายแยก ลงท่อระบายน้ำของเทศบาลฯ โดยตรง - จัดเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบระบายน้ำของ โครงการเป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หาก พบชำรุดในส่วนใด ต้องทำการแก้ไข	

หน้า 10 พังหนด. 25
ลงชื่อ.....

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5) การคมนาคม	- การดำเนิน โครงการเมื่อเปิดการ ใ้ให้บริการ พื้นที่อาคาร 2 ก่อให้เกิดการเพิ่มปริมาณ การจราจรบนถนนทั้ง 3 บริเวณ ดังกล่าวเพียงเล็กน้อย ปริมาณ จราจรในถนนแต่ละสายต่ำกว่า ปริมาณการจราจรที่ประเมินไว้ เมื่อปี 2540 ก่อนมีโครงการ และ ยังอยู่ในระดับที่ถนนทั้ง 3 สาย สามารถรองรับปริมาณ การจราจรที่เกิดขึ้นได้ตามเกณฑ์ อ้างอิง จากกองวิศวกรรมจราจร กรมทางหลวง ดังนั้น ไม่มี ผลกระทบด้านความหนาแน่น ของปริมาณการจราจร	- โครงการจัดให้มีการส่งลานจอดรถใหม่รองรับ การจอดรถของโครงการเพิ่มเติมพื้นที่เช่า ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนที่ติดกับโครงการ ด้านทิศเหนือ โดยพื้นที่จอดรถแห่งใหม่นี้ สามารถรองรับรถยนต์ของผู้ใช้บริการได้ จำนวน 20 คัน และรองรับจักรยานยนต์ได้จำนวน 20 คัน รวมกับ พื้นที่จอดรถบริเวณภายนอกอาคาร 1 จำนวน 39 คัน บริเวณชั้นใต้ดินอาคาร 1 จำนวน 36 คัน และพื้นที่จอดรถบริเวณอาคาร 2 จำนวน 12 คัน รวมเป็นพื้นที่จอดรถยนต์ของโครงการ ทั้งสิ้น 107 คัน ซึ่งสามารถจะรองรับปริมาณ รถยนต์ที่จะเข้ามาในโครงการได้เพียงพอ และ ไม่ ส่งผลกระทบต่อพื้นที่สีเขียวของโครงการ - จัดให้มีการเพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ควบคุมการจราจรภายในโครงการให้เกิด ความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ ขับขี่รถ จำนวน 2 จุด คือ บริเวณ 3 แยกมุมซ้าย ของโครงการ (G1) และทางออกลานจอดรถ ด้านหลังโครงการไปยังลานจอดรถเพิ่มเติมใหม่ (G2)	

หน้า 11 พังหนด. 26
ลงชื่อ.....

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.5) การคมนาคม (ต่อ)		- จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ประจำอยู่ป้อมยามด้านหน้าโครงการ ให้เป็นผู้คอยโบกธงที่เข้า-ออกพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะกรณีรถจักรยานยนต์เข้า-ออก พื้นที่โครงการ เพื่อให้การจราจรมีความสะดวกมากขึ้น และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ - จัดให้มีระบบการจราจรที่มีความปลอดภัย โดยการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ อาทิ ป้ายชะลอความเร็ว เมื่อเข้าใกล้บริเวณทางเข้าพื้นที่โครงการ และแสดงลูกศรทิศทางเข้าสู่โครงการอย่างชัดเจน (แสดงแผนผังการจราจรและเส้นทางคมนาคมภายในพื้นที่โครงการ ดังรูปที่ 7)	
3. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 3.1) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	- ช่วงเปิดดำเนินการ โครงการมีการจัดให้มีระบบสาธารณสุข มาตรฐานการ และระบบรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ จึงมีผลกระทบต่อด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้บริการและชุมชนใกล้เคียงในระดับต่ำ	- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำที่ป้อมตรวจการบริเวณทางเข้า - ออก และพนักงานเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณด้านหน้าโครงการ 1 จุด โดยแบ่งเป็น 2กะ คือ กลางวันช่วงเวลา 6.01-18.00 น. จำนวน 2 คน และ กลางคืนช่วงเวลา 18.01-6.00 น. จำนวน 4 คน เพื่อดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย และตรวจตรา-	วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ลงชื่อ.....

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)		- ทรัพย์สินและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักอาศัย ตลอด 24 ชั่วโมง โดยยามกลางคืน จะต้องเดินตรวจตราทุกชั่วโมง สลับกันทุกคน โดยตรวจตราทุกชั้นและรอบโครงการ พร้อมไขกุญแจประตูทุกชั้นเพื่อแสดงการบันทึกเวลาการตรวจตรา ณ จุดนั้น - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าแผนก ได้แก่ แผนกช่าง, แม่บ้าน, Front Office, ผู้จัดการห้องอาหาร, Controller การเงิน, ฝ่ายขาย, รองผู้จัดการโรงแรม อยู่เวรวันละ 1 คน ในช่วงเวลา 17.00-23.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่แขกผู้มาพักอาศัย และพนักงาน กรณีเกิดปัญหา	
3.2) การบรรเทาสาธารณภัยและการป้องกันอัคคีภัย	- การเปิดดำเนินการโครงการ โรงแรมจะมีการใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งถ้าโครงการออกแบบระบบไม่ดี ไม่ปลอดภัย หรือเกิดการรั่ววงจรของกระแสไฟฟ้า ก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อด้านอัคคีภัยได้ แต่ทั้งนี้โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์	- จัดให้มีระบบเตือนภัยไฟไหม้ Fire Alarm Bell และ Switch Board - จัดให้มีตู้อุปกรณ์หัวฉีดน้ำดับเพลิง ทุกชั้น - จัดให้มีถังดับเพลิงชนิด A-B-C ขนาดความจุ 10 ปอนด์ ทุกชั้น - ติดตั้งแผนผังแสดงตำแหน่งห้องพักและตำแหน่งบันไดหนีไฟไว้ในห้องพักทุกห้อง - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน และป้ายบอกทาง	- ติดตามตรวจสอบให้มีระบบดับเพลิงให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎกระทรวงฯ และตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงเคมี พร้อมอุปกรณ์หัวฉีดน้ำดับเพลิงเป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี - จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบดับเพลิงภายในอาคารให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีอุปกรณ์ใดชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้ให้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข

ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2) การบรรเทาสาธารณภัยและการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)	เตือนภัย ระบบระงับเหตุเบื้องต้น และ โครงการติดตั้งอุ้งหน่วงงาน บรรเทาสาธารณภัยของ เทศบาล จนกระทั่ง ระยะ 10 กม. ที่ สามารถให้การช่วยเหลือในการดับเพลิงได้อย่างรวดเร็ว จึงคาดว่าผลกระทบด้านการบรรเทาสาธารณภัยและการป้องกันอัคคีภัยจะมีในระดับต่ำ	หนีไฟ รวมทั้ง ติดตั้งป้ายบอกตำแหน่งอุปกรณ์ดับเพลิงและบันไดหนีไฟไว้ทุกห้องพัก - ติดตั้งตำแหน่งหัวดับเพลิงนอกอาคาร 2 จุด - จัดให้มีแผนในการอพยพหนีไฟ และแสดงเส้นทางทางอพยพไปยังจุดปลอดภัยในโครงการ จนถึงจุดปลอดภัยนอกโครงการ - จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิงที่ติดตั้งไว้ในอาคาร ให้สามารถใช้งานได้โดยผู้ดูแลเป็นประจำวันอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง ถ้าไม่สามารถใช้งานได้ ให้ดำเนินการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ - ติดป้ายคำแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไว้บริเวณอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถใช้งานได้ถูกต้อง - จัดบอร์ดแสดงแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และองค์กรคณะผู้ปฏิบัติการกรณีเกิดเพลิงไหม้ และหลักการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้สำหรับผู้พักอาศัยอื่น ๆ ให้ทุกคนที่พักอาศัยอยู่ภายในโครงการ ได้รับทราบเพื่อไม่ให้ตกใจและตื่นกลัวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	โดยมีจุดตรวจสอบ ดังนี้ 1.ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ Manual Pull Down และ Alarm Bell ควรตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้โดยผู้ดูแล 2.ผู้ดับเพลิงและเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ตรวจสอบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยในผู้ดับเพลิง ตรวจสอบสภาพและความครบถ้วนของอุปกรณ์ ส่วนเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ควรตรวจสอบระดับผงเคมีในถัง 3.เครื่องปั่นไฟสำรอง ทำการตรวจสอบทุก ๆ 1 เดือน โดยตรวจสอบการทำงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4.ประตูด่านไฟ ตรวจสอบระบบลิฟต์ของประตูทุก 3 เดือน โดยทุกครั้งที่มีการตรวจสอบ ควรมีการจดบันทึกสภาพอุปกรณ์และวัน/เดือน/ปี ที่ตรวจสอบไว้ เพื่อเป็นสถิติข้อมูลในการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี

หน้า 16 ทั้งหมด 25 หน้า
ลงชื่อ วันที่


ตารางที่ 1 รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.2) การบรรเทาสาธารณภัยและการป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)		- จัดให้มีการอบรม การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่ถูกต้อง การซ้อมหนีไฟ การซ้อมอพยพคน และซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินให้กับคณะผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินและผู้พักอาศัยทั่วไปที่สนใจ (แสดงแผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ และตำแหน่งจุดรวมคนที่สะดวกปลอดภัย และเหมาะสม ดังรูปที่ 8)	
3.3) สาธารณสุข	- โครงการมีการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ ที่สะอาด และมีการจัดการน้ำเสีย และของเสียก่อนปล่อยออกสู่ภาวะแวดล้อม จึงคาดว่าผลกระทบด้านสาธารณสุขของผู้ใช้บริการ พนักงาน และของชุมชนใกล้เคียงจะมีในระดับต่ำ	- จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้ำดื่ม น้ำใช้ที่สะอาด และภาชนะในการรองรับขยะให้เพียงพอ - จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่พร้อมให้การช่วยเหลือกรณีผู้มาใช้บริการเจ็บไข้ได้ป่วย กระทันหัน ก่อนนำส่งสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างรวดเร็ว - จัดหาผ้าปิดจมูก และถุงมือสำหรับพนักงานเก็บกวาด และรวบรวมขยะ - จัดเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ดูแลความสะอาด และสุขอนามัยภายในพื้นที่โครงการ	-

หน้า 16 ทั้งหมด 25 หน้า
ลงชื่อ วันที่


องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.4) ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ	- การดำเนินโครงการ มีการจัดภูมิทัศน์ และตกแต่งภายใน มีการปลูก ไม้ ดอก ไม้ ประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามของทัศนียภาพ สำหรับผู้ที่ผ่านไปมา จึงคาดว่า sẽ ส่งผลกระทบท่อชุมชนใกล้เคียงในระดับต่ำ	- รักษาต้นไม้ให้คงงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ พร้อมทั้งปลูกซ่อมแซมในส่วนที่ตาย - ควบคุมดูแลอาคารและบริเวณต่าง ๆ ของโครงการให้มีสภาพดี และสวยงามอยู่เสมอตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า 668.05 ตารางเมตร (คิดเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับ 1 ยูนิต 52.88 ตารางเมตร หรือคิดเป็น 52.82 % ของพื้นที่สีเขียวทั้งหมด) หรือมีส่วนส่วนเท่ากับ 1.06 ตารางเมตร/คน ดังแผนผังภูมิสถาปัตย์ รูปที่ 1	-

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ผู้รับผิดชอบ
1. แหล่งน้ำใช้	- ระบบท่อประปา (ท่อส่งน้ำ/จ่ายน้ำ)	- ตรวจสอบรอยแตก/ชำรุด	1 ครั้ง/ปี	บ.เกษมกิจ จก.
2. การจัดการมูลฝอย	- ถังขยะ - ห้องพักขยะรวม	- ความเพียงพอ ความสะอาด และ ความเรียบร้อยพร้อมใช้งาน	1 ครั้ง/สัปดาห์ 1 ครั้ง/เดือน	บ.เกษมกิจ จก.
3. ระบบระบายน้ำเสีย/น้ำฝน	- บริเวณท่อระบายน้ำเสีย/น้ำฝน และบึง ระบายน้ำ	- สภาพทั่วไป และตรวจสอบรอยแตก/ ชำรุด	1 ครั้ง/ปี และทันทีเมื่อเกิดปัญหา	บ.เกษมกิจ จก.
4. คุณภาพน้ำ	ระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร - ทางเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย - ทางออกระบบบำบัดน้ำเสีย - บ่อกรองตะกอนแขวนลอยและ บ่อเก็บกักตะกอนแบบตีเรือส่วนเกิน	- pH, BOD, SS, Oil & Grease, TKN, Coliform Bacteria (เฉพาะจุด ทางออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย) - ตรวจสอบการทำงานของเครื่องมือ และอุปกรณ์ - ปริมาณการสะสมตัวของตะกอนเกิน 30% ของปริมาตรถังกรองและตั้ง เก็บกักตะกอนที่รอสูบ ไปกำจัด	1 ครั้ง/เดือน 1 ครั้ง/เดือน และทันทีเมื่อเกิดปัญหา 1 ครั้ง/ปี และทันทีเมื่อเกิดปัญหา	บ.เกษมกิจ จก. บ.เกษมกิจ จก. บ.เกษมกิจ จก.



ระบบท่อรวมรวมน้ำฝนและน้ำเสียของโครงการฯ ไปยังลานซึมทราย

รายงานฉบับสมบูรณ์
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการตามรู้ เบน ร้อยของ เพื่อสนับสนุนการ ให้อาหาร จากพืชท้องถิ่น เป็นโครงการ



บริษัท เมทริกซ์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด


ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้เอกสารนี้เฉพาะ
 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเท่านั้น

၂၄ နိုဘင်ဘာ ၁၉၂၅
 ဒုတိယ အုပ်ချုပ်ရေး
 အဖွဲ့

 KASEM KUJ CO., LTD. KASEM BUILDING, 120 Golem Road Bangkok 10500 Tel. 02-2380989-99	ADDRESS	๑๖๓ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ ๑๖๓ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐	โครงการโรงงาน อาคาร ๒ ชั้น ๑๖๓ ๑๖ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ บริษัท เคเอ็ม เคอี	Job No.		Project
	STRUCTURAL ENGINEER	ผู้รับจ้าง ๐๕-39๐๐	Design	Draw No.		
	ELECTRICAL ENGINEER	ช่าง ช่างเทคนิค ๐๖. ๒๕๐๐	Drawing			
	MECHANICAL ENGINEER	ช่าง ช่างเทคนิค ๒๕. ๓๐๐	Detail & Approved by	Issue		

รูปตัดเส้นที่รวบรวมหน้าฝนและน้ำเสียของโครงการไปยังลานซึมทราย

รายงานแบบร่างรวม
การรวบรวมและระบายน้ำฝนและน้ำเสียของโครงการไปยังลานซึมทราย




รูปที่ 3 แสดงจุดรับน้ำฝนและน้ำเสียของโครงการไปยังลานซึมทราย
(กรณีดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน)

หน้า 10
ลงชื่อ: [Signature]
ตำแหน่ง: [Title]

	KASEMIJ CO., LTD.		ARCHITECT		นาย อรรถสิทธิ์ วัฒนศิริกุล	ร.ด.บ. 040	โครงการโครงการ คานาซี แอ่ง จ.ระยอง 00 ถนนมิตรภาพ ตำบลคานาซี อำเภอเมือง จ.ระยอง OWNER บริษัท คานาซี จำกัด DRAWING SECTION A DRAWN BY [Signature] APPROVED BY [Signature]	Job No. Date Sheet No. Total	Revised
	KASEMIJ BUILDING, 120 Sorn Road, Bangkok 10200, Tel. 233886-88		STRUCTURAL ENGINEER		นาย อรรถสิทธิ์ วัฒนศิริกุล	ร.ด.บ. 040			
			ELECTRICAL ENGINEER		นาย อรรถสิทธิ์ วัฒนศิริกุล	ร.ด.บ. 040			
			SANITARY ENGINEER		นาย อรรถสิทธิ์ วัฒนศิริกุล	ร.ด.บ. 040			

บริษัท เมทริกซ์ แอสซีซิเอเอทส์ จำกัด

รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย โครงการทุนวิจัย รองอธิบดีกองการสื่อสาร กองการประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ จำนวน 20 แห่ง




รูปที่ 5 แผนผังกระบวนการบรรยายให้นักเรียนและนำสืบของโครงการไปยังอีกหน่วยงาน (การที่เทศบาลนครขอนแก่นให้นักเรียนเข้าศึกษาดูงานยังโครงการ)

หน้า ๑๒ ถึงหน้า ๑๕

and Zerkow

 KASEMIJ CO., LTD. KASEMIJ BUILDING, 120 Siam Road Bangkok 10500 Tel. 02-2338929-56	ARCHITECT	วิศวกร สถาปัตย์ศิลป์ สสส.005 ปรเมศวร์ วัฒนพานิชย์ สสส. 005	โครงการจัดซื้อแบบ คร่าวๆ แบบ 00503 30 กองอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 1 อาคาร 1 ชั้น อาคาร 1 ชั้น 1 ชั้น	Job No.	Project
	STRUCTURAL ENGINEER	วิศวกรโครงสร้าง สสส. 005 ปรเมศวร์ วัฒนพานิชย์ สสส. 005		Drawn	
	ELECTRICAL ENGINEER	วิศวกร ไฟฟ้า สสส. 005 ปรเมศวร์ วัฒนพานิชย์ สสส. 005		Checked	
	Mechanical ENGINEER	วิศวกร เครื่องกล สสส. 005 ปรเมศวร์ วัฒนพานิชย์ สสส. 005		Design By	
	Sanitary ENGINEER	วิศวกร สุขาภิบาล สสส. 005 ปรเมศวร์ วัฒนพานิชย์ สสส. 005		Approved By	

การจราจรและเส้นทางคมนาคมในพื้นที่โครงการฯ



บริษัท เมทริกซ์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด

รูปที่ 8 แผนผังแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ และตำแหน่งจุดรวมคนที่จะควาปลอดภัยและเหมาะสม

© จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๖

พิกัดทางแม่เหล็กโลก 10 มม

[illegible]

३१

.....

Figure 1. A schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair, viewing a screen. The screen displays a target (a red dot) and a starting point (a black dot). The subject's hand is positioned at the starting point. The distance between the starting point and the target is labeled as 'Distance'. The subject is instructed to move their hand from the starting point to the target. The screen also displays a scale bar indicating the distance between the starting point and the target.

1
.
3
.
1
.
6
.
1

1000

100

1

24

ที่ดินสำหรับสร้างที่จอดรถ 107 ดัน

[illegible][illegible]

ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าภายในโครงการ

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-5mm ☐ BLH-อุปกรณ์ 103 ☐ RPE-4mm ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV

☐ KR ☐ CHA ☒ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF ☐ BCH

PM CODE NO: MAB-PY-1-MDB-6-0-1

Equipment : M D B

ผู้ผลิต : MAB ปี พ.ศ. : 2568

วันที่	เวลา	D	D				D				D				D				D	KT	KL	KO	BJ	DTL-3	DTL-4	PCS				
			No.	R	S	T	No.	R	S	T	No.	R	S	T	RS	ST	TR	R									S	T		
30/6/68	20.00	1	4	72	72	72											380	380	380	522	625	520	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			
1/7/68	20.00	1	4	72	71	72											380	380	380	530	621	611	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			
2/7/68	20.00	1	4	72	72	72											380	380	380	525	681	679	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			
3/7/68	20.00	1	4	72	71	72											380	380	380	650	623	620	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			
4/7/68	20.00	1	4	72	72	72											380	380	380	511	612	624	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			
5/7/68	20.00	1	4	72	71	72											380	380	380	611	631	684	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			
6/7/68	20.00	1	4	72	71	72											380	380	380	618	666	648	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			
7/7/68	20.00	1	4	72	71	72											380	380	380	662	632	674	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			
8/7/68	20.00	1	4	72	71	72											380	380	380	552	579	523	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			
9/7/68	20.00	1	4	72	72	72											380	380	380	613	612	572	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			
10/7/68	20.00	1	4	72	72	72											380	380	380	662	523	424	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			
11/7/68	20.00	1	4	72	72	72											380	380	380	666	671	592	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			
12/7/68	20.00	1	4	72	72	72											380	380	380	641	638	683	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			
13/7/68	20.00	1	4	71	74	71											380	380	380	652	629	614	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			
14/7/68	20.00	1	4	71	72	72											380	380	380	681	588	666	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			

Daily = ประจำวัน (D) Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) จักรก (J) = ปกติ จักรก (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 01/2022

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-5mm ☐ BLH-อุปกรณ์ 103 ☐ RPE-4mm ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS

☐ CHA ☒ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF ☐ BCH

PM CODE NO: MAB-PY-1-MDB-6-0-1

Equipment : M D B

ผู้ผลิต : MAB ปี พ.ศ. : 2568

วันที่	เวลา	D	D				D				D				D				D	KT	KL	KO	BJ	DTL-3	DTL-4	PCS				
			No.	R	S	T	No.	R	S	T	No.	R	S	T	RS	ST	TR	R									S	T		
15/10/68	20.00	1	4	71	71	71											380	380	380	642	646	610	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			
16/10/68	20.00	1	4	72	71	72											380	380	380	611	639	618	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			
17/10/68	20.00	1	4	71	72	71											380	380	380	666	666	663	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			
18/10/68	20.00	1	4	72	71	72											380	380	380	621	631	674	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			
19/10/68	20.00	1	4	71	71	71											380	380	380	630	621	635	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			
20/10/68	20.00	1	4	72	72	71											380	380	380	648	628	665	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			
21/10/68	20.00	1	4	72	72	72											380	380	380	639	641	629	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			
22/10/68	20.00	1	4	71	71	71											380	380	380	641	624	649	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			
23/10/68	20.00	1	4	72	71	72											380	380	380	621	666	668	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			
24/10/68	20.00	1	4	72	72	71											380	380	380	674	652	524	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			
25/10/68	20.00	1	4	72	72	71											380	380	380	663	615	614	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			
26/10/68	20.00	1	4	72	72	71											380	380	380	518	653	681	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			
27/10/68	20.00	1	4	71	72	72											380	380	380	558	555	619	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			
28/10/68	20.00	1	4	71	72	71											380	380	380	526	638	666	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			
29/10/68	20.00	1	4	71	72	72											380	380	380	676	616	601	0.99	kgm	kgm	kgm	kgm			

Daily = ประจำวัน (D) Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) จักรก (J) = ปกติ จักรก (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าสำรองภายในโครงการ

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-100 ☐ BLH-103 ☐ RPE-103 ☐ AYU ☐ AY3 ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ CKR ☐ CKA ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☒ RYG ☐ RY3 ☐ RY-OR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ BAY ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYI ☐ BPK ☐ CF

PM CODE NO. GEN-1-GR-B-0-1

Equipment : Generator (เจนเนอเรเตอร์)
 ชื่อ : H/SNO Capacity : GEN

ความถี่	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	Q	☐ KT	☐ KL	☐ KO	☐ BJ	☐ DTL-3	☐ DTL-4	☐ PCS
วันที่	ตรวจสอบเครื่อง	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ
25/5/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29/6/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27/7/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
31/8/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ข้อถูก (✓) = ปกติ ข้อผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 11/2016

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-100 ☐ BLH-103 ☐ RPE-103 ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS
☐ CHA ☒ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF ☐ BCH

PM CODE NO. GEN-1-GR-B-0-1

Equipment : Generator (เจนเนอเรเตอร์)
 ชื่อ : H/SNO Capacity : GEN

ความถี่	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	M	M	Q	☐ KT	☐ KL	☐ KO	☐ BJ	☐ DTL-3	☐ DTL-4	☐ PCS
วันที่	ตรวจสอบเครื่อง	ตรวจสอบระดับน้ำมัน	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ	ตรวจสอบระดับน้ำ
14/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28/9/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26/10/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24/11/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8/12/68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ข้อถูก (✓) = ปกติ ข้อผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

၅ - 22

Turn 2200 ft

☐ K1 ☐ S ☐ KH ☐ BI H-2-1 ☐ BI H-2-2 103 ☐ BBE 4-3a ☐ AY11 ☐ CK4 ☐ HHA ☐ 3M ☐ KRB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KY

☐OKJ ☐OLS ☐OKH ☐BLH-1m4 ☐BLH-기타기타 103 ☐RPE-기타기타 ☐AYU ☐CKA ☐HHA ☐304 ☐KBB ☐CHM ☐SRC ☐KV

☐ KR ☐ CHA ☒ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KVN ☐ BPk ☐ CF
20-1-KF-92-0-1

[illegible]☐ Jockey Pump

data: 4-UN-0003
 fu: 90872-2442 capacity: 18

	M	M	M	M	
--	---	---	---	---	--

PM CHECKSHEET REVISED: 04/2019

Boiler Pump
2

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KU ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-3m ☐ BLH-4m ☐ 103 ☐ RPE-3.5m ☐ DAVU ☐ CKA ☐ JHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☐ KYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ DCPH ☐ The Cape ☐ KBN ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ DCF

PM CODE NO. 69-RY1-RF-12-0-2

Equipment: Pump (ปีน) Type: ☐ ปีน้ำดี ☒ ปีน้ำเสีย ☐ Jockey Pump
 No: 380408 No: 905B2-24FR15 Capacity:

ความถี่	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	ผู้บันทึก	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
เดือน	ตรวจสอบระบบไฟสายไฟและตู้ควบคุม	ตรวจสอบเช็คสวิตช์แรงดัน	ตรวจสอบเช็คมอเตอร์	ตรวจสอบเช็คซีล	ตรวจสอบเช็ค pressure tank	ตรวจสอบเช็ควาล์วน้ำ	ตรวจสอบเช็คข้อต่อต่างๆ	ตรวจสอบเช็คท่อเข้าไฟห้องขารูป	ตรวจสอบเช็คถังเก็บน้ำ	ตรวจสอบเช็คถังลอย	ตรวจสอบเช็ค Pressure Gauge น้ำเข้า - ออก	เช็คฟิวเวอร์		
19 มกราคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16 กุมภาพันธ์ 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18 มีนาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14 เมษายน 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15 พฤษภาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17 มิถุนายน 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15 กรกฎาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19 สิงหาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20 กันยายน 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22 ตุลาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18 พฤศจิกายน 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10 ธันวาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) Tri-annual (T) = ปีละ 3 ครั้ง Tri-annual (X) = ปีละ 3 ครั้ง

 Fire Pump

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-3иц ☐ BLH-4ириш 103 ☐ RPE-4иш ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS
☐ CHA ☐ FYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF ☐ BCH
 D-4 A-4 E-4 R-4 G-4 1

PM CODE NO. CO-23-1-FP-B-0-1

Equipment : Fire Pump (ปั๊มดับเพลิง) 2368

ชื่อ : COMMISV รุ่น :

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ชิดถูก (J) = ปกติ ชิดผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-104 ☐ BLH-အမှတ် 103 ☐ RPE-103 ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS
☐ CHA ☒ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF ☐ BCH

PM CODE NO CB-PY-1-FA-B-0-1

Equipment : Fire Pump (ปั๊มดับเพลิง) 2568

ឈ្មោះ: COMMSN ភេទ: ប្រុស

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ซื้ดถูก (I) = ปกติ ซื้ดผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KU ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-1ny ☐ BLH-4ny ☐ RPE-1sick ☐ AYU ☐ CKA ☐ JHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ KV
☐ KR ☐ CHA ☒ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ JCF

PM CODE NO.

Equipment : Fire Alarm (สัญญาณเตือนเพลิงไหม้)

วันที่ : 10/09/2561

☐ KT ☐ KL ☐ KO ☐ BJ ☐ DT-3 ☐ DT-4 ☐ PCS

ความถี่	S	S	M	M	M	M	A	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
วันที่	ตรวจเช็ค และทดสอบ Smoke Detector	ตรวจเช็คและทดสอบ Heat Detector	ตรวจเช็คปุ่มกด	ตรวจเช็คกระดิ่ง	ตรวจเช็คระบบควบคุมตาม ZONE	ตรวจเช็คหลอดไฟไวโรกราฟฟิค	ทดสอบการทำงานของระบบ General Alarm			
5 มกราคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	นายพนม	นางอศนุ	
16 กุมภาพันธ์ 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	นายพนม	นางอศนุ	
18 มีนาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	นายพนม	นางอศนุ	
30 เมษายน 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	นายพนม	นางอศนุ	
30 พฤษภาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	นายพนม	นางอศนุ	
18 มิถุนายน 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	นายพนม	นางอศนุ	
5 กรกฎาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	นายพนม	นางอศนุ	
18 สิงหาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	นายพนม	นางอศนุ	
30 กันยายน 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	นายพนม	นางอศนุ	
12 ตุลาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	นายพนม	นางอศนุ	
10 พฤศจิกายน 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	นายพนม	นางอศนุ	
11 ธันวาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	นายพนม	นางอศนุ	

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W)

Monthly = ประจำเดือน (M)

Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q)

Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S)

Annually = ประจำปี (A)

Initial (I) = ปกติ Initial (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 09/2019

Fire Alarm

➤ Emergency Light

หน้า 1

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-100 ☐ BLH-ชุดรวม 103 ☐ RPE-100 ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS
☐ CHA ☒ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF ☐ BCH

PM CODE NO: Em-RY-1-CP-B-0-2

Equipment : Emergency Light							
ชื่อ : <u>Sunny</u>							
เดือน	M	M	M	M	M	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจ
	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	ตรวจสอบชุด Power Supply	ตรวจสอบ Battery	ตรวจสอบหลอดไฟส่องสว่าง	ตรวจสอบประจุไฟฟ้า โดยการปล่อยทิ้ง 30 นาที แล้วจึงสังเกตสัญญาณ		
90 มกราคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	ก้องมนต์	ก้องมนต์
15 กุมภาพันธ์ 68	✓	✓	✓	✓	✓	ก้องมนต์	ก้องมนต์
30 มีนาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	ก้องมนต์	ก้องมนต์
18 เมษายน 68	✓	✓	✓	✓	✓	ก้องมนต์	ก้องมนต์
24 พฤษภาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	ก้องมนต์	ก้องมนต์
30 มิถุนายน 68	✓	✓	✓	✓	✓	ก้องมนต์	ก้องมนต์
7 กรกฎาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	ก้องมนต์	ก้องมนต์
20 สิงหาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	ก้องมนต์	ก้องมนต์
14 กันยายน 68	✓	✓	✓	✓	✓	ก้องมนต์	ก้องมนต์
10 ตุลาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	ก้องมนต์	ก้องมนต์
16 พฤศจิกายน 68	✓	✓	✓	✓	✓	ก้องมนต์	ก้องมนต์
3 ธันวาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	ก้องมนต์	ก้องมนต์

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ชี้ถูก (✓) = ปกติ ชี้ผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

Preventive Maintenance Check Sheet

☐ KJ ☐ LS ☐ KH ☐ BLH-100 ☐ BLH-ชุดรวม 103 ☐ RPE-100 ☐ AYU ☐ CKA ☐ HHA ☐ 304 ☐ KBB ☐ CHM ☐ SRC ☐ CKS
☐ CHA ☒ RYG ☐ RY3 ☐ CKR ☐ CPH ☐ The Cape ☐ KBH ☐ KAL ☐ KOR ☐ KSC ☐ KYN ☐ BPK ☐ CF ☐ BCH

PM CODE NO: Em-RY-2-LR-8-0-1

Equipment : Emergency Light							
ชื่อ : <u>Sunny</u>							
เดือน	M	M	M	M	M	ผู้ปฏิบัติ	ผู้ตรวจ
	ตรวจสอบสภาพทั่วไป	ตรวจสอบชุด Power Supply	ตรวจสอบ Battery	ตรวจสอบหลอดไฟส่องสว่าง	ตรวจสอบประจุไฟฟ้า โดยการปล่อยทิ้ง 30 นาที แล้วจึงสังเกตสัญญาณ		
90 มกราคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	ก้องมนต์	ก้องมนต์
15 กุมภาพันธ์ 68	✓	✓	✓	✓	✓	ก้องมนต์	ก้องมนต์
30 มีนาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	ก้องมนต์	ก้องมนต์
18 เมษายน 68	✓	✓	✓	✓	✓	ก้องมนต์	ก้องมนต์
24 พฤษภาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	ก้องมนต์	ก้องมนต์
30 มิถุนายน 68	✓	✓	✓	✓	✓	ก้องมนต์	ก้องมนต์
7 กรกฎาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	ก้องมนต์	ก้องมนต์
20 สิงหาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	ก้องมนต์	ก้องมนต์
14 กันยายน 68	✓	✓	✓	✓	✓	ก้องมนต์	ก้องมนต์
10 ตุลาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	ก้องมนต์	ก้องมนต์
16 พฤศจิกายน 68	✓	✓	✓	✓	✓	ก้องมนต์	ก้องมนต์
3 ธันวาคม 68	✓	✓	✓	✓	✓	ก้องมนต์	ก้องมนต์

Weekly = ประจำสัปดาห์ (W) Monthly = ประจำเดือน (M) Quarterly = ทุก 3 เดือน (Q) Semi-Annually = ทุก 6 เดือน (S) Annually = ประจำปี (A) ชี้ถูก (✓) = ปกติ ชี้ผิด (X) = ผิดปกติ

PM CHECKSHEET REVISED: 12/2022

ตัวอย่างรายงานการตรวจสอบ Heat & Smoke Detector และใบตรวจเช็คถังดับเพลิง

KANTARY BAY RAYONG

รายการทดสอบ Heat & Smoke Detector

ประจำปี 2025

ลำดับ	ตำแหน่งติดตั้ง	Smoke	Heat	ผลการทดสอบ		สภาพภายนอก		หมายเหตุ
				ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
1	ห้องประชุมคอฟีน1	✓	-	✓	-	✓	-	พร้อมใช้งาน
2	ทางเดิน หน้าห้องประชุมซีฮอต	✓	-	✓	-	✓	-	พร้อมใช้งาน
3	ทางเดิน Floor-5 ตึก 1	✓	-	✓	-	✓	-	พร้อมใช้งาน
4	ทางเดิน Floor-10 ตึก 1	✓	-	✓	-	✓	-	พร้อมใช้งาน
5	ทางเดิน Floor-6 ตึก 2	✓	-	✓	-	✓	-	พร้อมใช้งาน
6	ห้องครัว	✓	-	✓	-	✓	-	พร้อมใช้งาน
7	ห้องพัสดุเก่า ห้อง 408 ตึก 1	✓	-	✓	-	✓	-	พร้อมใช้งาน
8	ห้องพัสดุเก่า ห้อง 514 ตึก 1	✓	-	✓	-	✓	-	พร้อมใช้งาน
9	ห้องพัสดุเก่า ห้อง 525 ตึก 2	✓	-	✓	-	✓	-	พร้อมใช้งาน
10	ห้องพัสดุเก่า ห้อง 823 ตึก 2	✓	-	✓	-	✓	-	พร้อมใช้งาน

Tag ตรวจถังดับเพลิง RY1

BIG-T-SAFE ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊ก ที เซฟ (ประเทศไทย)
338/463 ซ.ลาดพร้าว 87 อ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่นคูเมือง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
โทร. 02-932-1370 แฟกซ์ 02-932-1371

ใบตรวจเช็ค (RECORD TAG)

ชนิดของเครื่องดับเพลิง
TYPE OF EXTINGUISHER

☐ ชนิดเคมีแห้ง / DRY CHEMICAL ☐ 5 ปอนด์ / LBS
☐ ชนิด CO2 / CARBON DIOXIDE ☐ 10 ปอนด์ / LBS
☐ ชนิดโฟม / FOAM ☐ 15 ปอนด์ / LBS
☐ ชนิดเหลวระเหย ☐ 20 ปอนด์ / LBS

วันที่ตรวจเช็ค DATE	ผลการตรวจเช็ค YES NO	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค INSPECTOR	หมายเหตุ REMARK
5/01/68	✓	KGW	
16/2/68	✓	KGW	
18/3/68	✓	KGW	
29/4/68	✓	KGW	
15/5/68	✓	KGW	
18/6/68	✓	KGW	
15/7/68	✓	KGW	
18/8/68	✓	KGW	
10/9/68	✓	KGW	
22/10/68	✓	KGW	
18/11/68	✓	KGW	
10/12/68	✓	KGW	

BIG-T-SAFE LIMITED PARTNERSHIP

BIG-T-SAFE ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิ๊ก ที เซฟ (ประเทศไทย)
338/463 ซ.ลาดพร้าว 87 อ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่นคูเมือง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
โทร. 02-932-1370 แฟกซ์ 02-932-1371

ใบตรวจเช็ค (RECORD TAG)

ชนิดของเครื่องดับเพลิง
TYPE OF EXTINGUISHER

☐ ชนิดเคมีแห้ง / DRY CHEMICAL ☐ 5 ปอนด์ / LBS
☐ ชนิด CO2 / CARBON DIOXIDE ☐ 10 ปอนด์ / LBS
☐ ชนิดโฟม / FOAM ☐ 15 ปอนด์ / LBS
☐ ชนิดเหลวระเหย ☐ 20 ปอนด์ / LBS

วันที่ตรวจเช็ค DATE	ผลการตรวจเช็ค YES NO	ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค INSPECTOR	หมายเหตุ REMARK
5/01/68	✓	KGW	
16/2/68	✓	KGW	
18/3/68	✓	KGW	
29/4/68	✓	KGW	
15/5/68	✓	KGW	
18/6/68	✓	KGW	
15/7/68	✓	KGW	
18/8/68	✓	KGW	
10/9/68	✓	KGW	
22/10/68	✓	KGW	
18/11/68	✓	KGW	
10/12/68	✓	KGW	

BIG-T-SAFE LIMITED PARTNERSHIP

ใบเสร็จค่าเก็บขนขยะของโครงการฯ

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

สำนักงาน เทศบาลนครระยอง



เล่มที่ ๕๐

เลขที่ ๐๐39

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา ลิตร อัตราเดือนละ ๒๐๐๐ บาท

จำนวน 1 เดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

จาก บ.ช.น. เกษมกิจ (แคว้น ก.ร.)

บ้านเลขที่ 50,50/๒ ซอย ถนน เลียบรางรถไฟ

ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

เป็นเงิน 2,000 บาท ใกล้เคียงวันที่ 3 พ.ค. ๖๕

ผู้รับเงิน 

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

นางสาวเปรมิกา อินทร์อัคร

นางสาวฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย

สำนักงาน เทศบาลนครระยอง



เล่มที่ ๕/๕

เลขที่ 0025

ได้รับเงินค่ามูลฝอยอัตรา ลิตร อัตราเดือนละ บาท

จำนวน 1 เดือน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

จาก บริษัท เกษมกิจ จำกัด (แคว้น ก.ร.)

บ้านเลขที่ 50, 50/2 ซอย ถนน เลียบรางรถไฟ

ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

เป็นเงิน 9,000 บาท ใกล้เคียงวันที่ 5 ส.ค. ๖๕

ผู้รับเงิน 

หัวหน้าหน่วยงานคลัง

นางสาวเปรมิกา อินทร์อัคร

นางสาวฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

ใบเสร็จรับเงิน

เทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง



เลขที่ RCPT-05993/68

วันที่ 2 กันยายน 2568

ได้รับเงินจาก บริษัท เกษมกิจ จำกัด (แคว้น ก.ร.) ขอเดือน ก.ย. 68

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2,000.00	
	ที่อยู่ 50,50/2 ถนนเลียบรางรถไฟ ม. ๕-๑-๑ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง		
	รวมเงิน	2,000.00	

ตัวอักษร (สองพันบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ  ผู้รับเงิน

(นางสาวเปรมิกา อินทร์อัคร)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

2569
ใบเสร็จรับเงินค้ำคูณฝอย

สำนักงาน เทศบาลนครระยอง

เลขที่ 3
เลขที่ 0012

ได้รับเงินค้ำคูณฝอยอัตรา.....ลิตร อัตราเดือนละ.....บาท
จำนวน 1 เดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2562
จาก บริษัท หางเจี๊ยะ อีค จำกัด (มหาชน)
บ้านเลขที่ 50,50/2 ซอย.....ถนน.....ผู้ขายรายตัว
ตำบล ปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เป็นเงิน 9,000 บาท ไว้แล้วแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2562
(นางสาวเปรมิกา อินทร์อักษร)
"กรรมการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ" ผู้รับเงิน
นางสาวเปรมิกา อินทร์อักษร หัวหน้าหน่วยงานคลัง
หัวหน้ากองคลัง เทศบาลนครระยอง

2569
ใบเสร็จรับเงิน

เทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เลขที่ RCPT-00538/69
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568

ได้รับเงินจาก บริษัท เกษมกิจ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2,000.00	พ.ย. 68
	ที่อยู่ 50,50/2 ต.เลียบชายฝั่ง ม. ๓-๑-๑๑ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง		
	รวมเงิน	2,000.00	
ตัวอักษร (สองพันบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน
(นางสาวเปรมิกา อินทร์อักษร)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

2569
ใบเสร็จรับเงิน

เทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เลขที่ RCPT-01548/69
วันที่ 2 ธันวาคม 2568

ได้รับเงินจาก บริษัท เกษมกิจ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2,000.00	เดือน ธ.ค. 68
	ที่อยู่ 50,50/2 ต.เลียบชายฝั่ง ม. ๓-๑-๑๑ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง		
	รวมเงิน	2,000.00	
ตัวอักษร (สองพันบาทถ้วน)			

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ ผู้รับเงิน
(นางสาวเปรมิกา อินทร์อักษร)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ใบเสร็จค่าติดตั้งปฏิภูล

บริษัท ทองถวิล บริการ จำกัด
44 ถนนหัวน้ำค ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทร. 038-694-550-4, 081-403 8233, 081-943 9336
แฟกซ์ 038-694-556
Website : www.thongthawil.com
E-mail : admin@thongthawil.com



THONGTHAWIL SERVICE CO., LTD.
44 HUANAMTOK ROAD, T. NUENPRA,
A. MUANG RAYONG, RAYONG 21150
TEL. 038-694-550-4, 081-403 8233, 081-943 9336
FAX. 038-694-556
Website : www.thongthawil.com
E-mail : admin@thongthawil.com

รับบริการ - กำจัดสิ่งปฏิกูล
- นำอุปโภคและบริโภค
- ให้เช่า ห้องสุขาชนิดเคลื่อนที่
- ให้เช่า รถบรรทุกติดเครน

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี RECEIPT / TAX INVOICE

SERVICE OFFERED: - SEWAGE PUMP
- WATER SUPPLY
- PORTABLE TOILET RENTAL
- CRANE RENTAL

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0215538001782

สาขาที่ออกใบกำกับภาษี : สำนักงานใหญ่

ต้นฉบับ

นามลูกค้า/Customer บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง)
ที่อยู่/Address 50.50/2 ถ. เลียบชายฝั่ง ต.ปากน้ำ อ. เมืองระยอง
จ.ระยอง 21000 (สาขาที่00016)
โทร/Tel. 038-804844 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105509001118
อ้างอิง/Reference

เลขที่/No. RS6811058
วันที่/Date 18/11/68
เครดิต/Credit Term
ครบกำหนด/Due Date
รหัสลูกค้า/Customer Code 0039

ลำดับ Item	รายละเอียด Description	จำนวน Quantity	หน่วย Unit	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
1	อ้างถึงใบแจ้งหนี้#IS6809132 26/09/68	4.00	ลบ.ม	600.00	2,400.00
2	ค่าบริการและเก็บขนไขมัน	4.00	ลบ.ม	600.00	2,400.00
หมายเหตุ/Remarks				รวมเงิน/Sub Total	4,800.00
(ห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทถ้วน).				ภาษีมูลค่าเพิ่ม/Vat 7 %	336.00
				จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น/Grand Total	5,136.00

ได้รับสินค้าและบริการตามรายการข้างบนนี้ถูกต้องและอยู่ในสภาพเรียบร้อยทุกประการ
I have received the products/services as mentioned above correctly and in good condition.

โปรดส่งจ่ายเช็คในนามของ "บริษัท ทองถวิล บริการ จำกัด" เท่านั้น
การชำระเงินด้วยเช็ค จะสมบูรณ์เมื่อบริษัทได้รับเงินตามเช็คเรียบร้อยแล้ว
Please make payment to "Thongthawil Service Co., Ltd." only.
Payment by cheque not valid until the cheque has been honored.

ชำระโดย/Payment By

- ☐ เงินสด/Cash
☐ เช็คธนาคาร/Cheque สาขา/Bank Branch.
เลขที่/Cheque Number.....
☐ ลงวันที่/Dated จำนวนเงิน/Amount

☐ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย/Withholding Tax

ผู้จัดทำ/ผู้ตรวจสอบ
Checked By

วันที่/Date 18.11.68

ผู้รับสินค้า/ผู้รับบริการ/ผู้รับวางบิล
Received By
วันที่/Date

ผู้ส่งสินค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้วางบิล
Delivered By
วันที่/Date

ผู้รับเงิน
Collector By
วันที่/Date 18.11.68

ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature
วันที่/Date

เอกสารการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ

แบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ข้อมูลสถานประกอบการ

๑.๑ ชื่อสถานประกอบการ บริษัท เกษมกิจ จำกัด

สาขา โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง ประเภทกิจการ โรงแรม

ที่อยู่ เลขที่ 50,50/2 หมู่ที่ - ซอย - ถนน เลียบริมชายฝั่ง

แขวง/ตำบล ปากน้ำ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง

รหัสไปรษณีย์ 21000 โทรศัพท์ 038-804844

๑.๒ จำนวนลูกจ้าง/พนักงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 106 คน

๑.๓ ลักษณะที่ตั้งของสถานประกอบการ

☐ เป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่ _____

☒ เป็นสถานประกอบการเดียว (ข้ามไปตอบข้อ ๒)

๒. กรณีเป็นสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

☐ ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกัน และในวันและเวลาเดียวกันของนายจ้างทุกรายในสถานที่นั้น
ไม่ได้ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

๓. รายงานผลการดำเนินการ

๓.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ทำงานฝึกซ้อม วันที่ 05 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2568

๓.๒ มีการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) วันที่ 08 กรกฎาคม 2567

๓.๓ จำนวนผู้เข้าร่วมในการฝึกซ้อม 106 คน

๓.๔ ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☐ ดีมาก

๔. ดำเนินการฝึกซ้อมโดย

☐ ได้รับการเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟจากอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

๔.๑ เลขที่ _____ ลงวันที่ _____ โดยได้มอบเอกสารให้ความเห็นชอบมาด้วยแล้ว

☒ ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการฝึกซ้อมให้คือ บ.เอช ดีเซฟตี้ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

๔.๒ หมายเลข 0102-03-2565-0016 โดยได้มอบสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองแสดงการฝึกซ้อมฯ มาด้วยแล้ว

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง

ได้รับเอกสารแล้ว

(นางสาวสุติมา บุญเรืองสุข)

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

18 ส.ค. 2568

ลงชื่อ _____ นายจ้าง

(นายศรชัย จำปาเรือง)

การรายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมกับเพลิงขึ้นต้น

เขียนที่: บริษัท เอเชีย ดี เทฟท์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
วันที่: ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต: บริษัท เอเชีย ดี เทฟท์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล: ๐-๒๕๕๕-๖๐๐๐๓-๐๙.๑.ใบอนุญาตเลขที่: ๐๑๐๑-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๑๖
วันอนุญาต: วันที่: ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ตั้งอยู่ เลขที่: ๔๖๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลพนานิคม อำเภอเนินกุ่ม จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์: ๒๑๑๘๐
โทรศัพท์: ๐๖๒-๖๕๕๕๕๕๕ โทรสาร: E-mail: k_koal11@hotmail.com

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคทฤษฎี): สถานประกอบการ โรงแม่เหล็กบารมี นบย์ ระยอง
ตั้งอยู่ เลขที่: ๕๐, ๕๐/๒ หมู่ที่: ๒๑ ตำบลพนานิคม อำเภอเนินกุ่ม จังหวัดระยอง
แขวง/ตำบล: ปากน้ำ เขต/อำเภอ: เมืองระยอง
รหัสไปรษณีย์: ๒๑๐๐๐ โทรศัพท์: โทรสาร:
สถานที่จัดฝึกอบรม (ภาคปฏิบัติ): สถานประกอบการ โรงแม่เหล็กบารมี นบย์ ระยอง
ตั้งอยู่ เลขที่: ๕๐, ๕๐/๒ หมู่ที่: ๒๑ ตำบลพนานิคม อำเภอเนินกุ่ม จังหวัดระยอง
แขวง/ตำบล: ปากน้ำ เขต/อำเภอ: เมืองระยอง
รหัสไปรษณีย์: ๒๑๐๐๐ โทรศัพท์: โทรสาร:
ดำเนินการจัดฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เมื่อวันที่: ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



ลงชื่อ: _____ ผู้รับใบอนุญาต
(นางสาวศุภมาส หงษ์จันท)

วันที่: ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

การรายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่: บริษัท เอเชีย ดี เทฟท์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
วันที่: ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต: บริษัท เอเชีย ดี เทฟท์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล: ๐-๒๕๕๕-๖๐๐๐๓-๐๙.๑.ใบอนุญาตเลขที่: ๐๑๐๑-๐๓-๒๕๖๔-๐๐๑๖
วันอนุญาต: วันที่: ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ตั้งอยู่ เลขที่: ๔๖๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลพนานิคม อำเภอเนินกุ่ม จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์: ๒๑๑๘๐
โทรศัพท์: ๐๖๒-๖๕๕๕๕๕๕ โทรสาร: E-mail: k_koal11@hotmail.com

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ○)

○ กรณีสถานประกอบการเดียว

ชื่อสถานประกอบการ: โรงแม่เหล็กบารมี นบย์ ระยอง
ตั้งอยู่ เลขที่: ๕๐, ๕๐/๒ หมู่ที่: ๒๑ ตำบลพนานิคม อำเภอเนินกุ่ม จังหวัดระยอง
แขวง/ตำบล: ปากน้ำ เขต/อำเภอ: เมืองระยอง
รหัสไปรษณีย์: ๒๑๐๐๐ โทรศัพท์: โทรสาร:
ประกอบกิจการ: โรงแม่เหล็กบารมี นบย์ ระยอง
ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน: คน ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งหมด จำนวน: ๑๐๖ คน
○ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบการตั้งอยู่ร่วมกัน
ระบุชื่ออาคาร/สถานที่: _____ หมู่ที่: _____ ตำบล/ซอย: _____ ถนน: _____
ตั้งอยู่ เลขที่: _____ เขต/อำเภอ: _____ จังหวัด: _____
แขวง/ตำบล: _____ โทรศัพท์: _____ โทรสาร: _____
รหัสไปรษณีย์: _____
ดำเนินการจัดฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่: ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



ลงชื่อ: _____ ผู้รับใบอนุญาต
(นางสาวศุภมาส หงษ์จันท)

วันที่: ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



ศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิง บริษัท เอช ดี เซฟตี้ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๑-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๑๔

ขอรับรองว่า

โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง

ตั้งอยู่เลขที่ ๕๐, ๕๐/๒ ถนนเลียบชายฝั่ง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ได้ดำเนินการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ รวมจำนวน ๕๒ คน
ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสุขภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัย P.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

สถานที่จัดฝึกอบรม โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวอดิภา หงษ์ขุนทด)

กรรมการผู้จัดการ

รูปภาพประกอบการอบรม ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง

วันอังคาร ที่ 05 สิงหาคม 2568


ภาคทฤษฎี บรรยาย



ซ้อมอพยพออกนอกอาคารไปจุดรวมพล



ภาคปฏิบัติ แผนฝึกซ้อมดับเพลิง



ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม

หลักสูตร / หัวข้อวิชา: ฝึกอบรมการป้องกัน และบรรเทาอัคคีภัย ประจำปี 2568

วัน / เวลา / สถานที่: วันอังคาร ที่ 05 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุม Seahorse

ลำดับ	เลขที่บัตรประชาชน	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เพศ		ลงชื่อ	หมายเหตุ
				ชาย	หญิง		
1	3		RESIDENT MANAGER	/			
2	1		SALES MANAGER SUP.		/		
3	1		SECRETARY		/	ฉัตรพร	
4	1		ผู้ช่วยเลขานุการ		/	กุลจิตา	
5	1		ผู้ช่วยจัดซื้อ		/	นภาพร	
6	1		AVR		/	นพคุณ	
7	1		AVP		/	ฉัตรพร	
8	1		RECEPTIONIST		/	นภาพร	
9	3		FLOOR SUPERVISOR		/	ฉัตรพร	
10	3		AREA SUPERVISOR		/	ศิริกานต์	
11	3		H/K CLERK		/	นภาพร	
12			ROOM BOY	/		วิวัฒน์	
13			LAUNDRY		/	นภาพร	
14			LAUNDRY		/	นภาพร	
15			WAITER	/		นภาพร	
16			SUP.RESTUARANT		/	นภาพร	
17			WAITER	/		นภาพร	
18			WAITRESS		/	นภาพร	
19			CAFÉ SUPERVISOR		/	นภาพร	
20			FITNESS STAFF		/	นภาพร	
21			EXECUTIVE CHEF	/		นภาพร	
22			SENIOR ITALIAN	/		นภาพร	
23			(นายพิเศษ นามะลัง) / ITALIAN COOR	/		นภาพร	

ใบลงทะเบียนผู้รับการฝึกอบรม

หลักสูตร / หัวข้อวิชา: ฝึกอบรมการป้องกัน และบรรเทาอัคคีภัย ประจำปี 2568

วัน / เวลา / สถานที่: วันอังคาร ที่ 05 สิงหาคม 2568 ณ ห้องประชุม Seahorse

ลำดับ	เลขที่บัตรประชาชน	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เพศ		ลงชื่อ	หมายเหตุ
				ชาย	หญิง		
26			RECEPTIONIST		/	ญาณนรี	
27			RECEPTIONIST		/	<i>Virgin</i>	
28			RECEPTIONIST		/	นงนิตส์	
29			RESERVATION		/	Orrawan.	
30			LOBBY ATTENDANT	/		นงนิตส์	
31			LOBBY ATTENDANT	/		อนิศา	
32			HOUSE KEEPING MG.		/	นงนิตส์	
33			FLOOR SUPERVISOR		/	นงนิตส์	
34			FLOOR SUPERVISOR		/	นงนิตส์	
35			FLOOR SUPERVISOR		/	นงนิตส์	
36			AREA SUPERVISOR		/	นงนิตส์	
37			H/K CLERK		/	นงนิตส์	
38			ROOM MAID		/	นงนิตส์	
39			ROOM MAID		/	นงนิตส์	
40			ROOM MAID		/	นงนิตส์	
41			ROOM MAID		/	นงนิตส์	
42			ROOM MAID		/	นงนิตส์	
43			ROOM MAID		/	นงนิตส์	
44			ROOM MAID		/	นงนิตส์	
45			ROOM MAID		/	นงนิตส์	
46			ROOM MAID		/	นงนิตส์	
47			ROOM MAID		/	นงนิตส์	
48			ROOM BOY	/		นงนิตส์	
49			ROOM BOY	/		นงนิตส์	
50			ROOM BOY	/		นงนิตส์	

npf_cempl_detail

มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ผ2-5

แนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ตารางที่ ผ2-5 มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน

ลำดับ	ดัชนีคุณภาพน้ำ	ค่าทางสถิติ	หน่วย	การแบ่งประเภทคุณภาพน้ำตามการใช้ประโยชน์				
				ประเภทที่ 1	ประเภทที่ 2	ประเภทที่ 3	ประเภทที่ 4	ประเภทที่ 5
1.	สี กลิ่นและรส (Color, Odour and Taste)		-	๕	๕'	๕'	๕'	-
2.	อุณหภูมิ (Temperature)		°ซ	๕	๕'	๕'	๕'	-
3.	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)		-	๕	5.0-9.0	5.0-9.0	5.0-9.0	-
4.	ออกซิเจนละลาย (DO)	P20	มก./ล.	๕	≥ 6.0	≥ 4.0	≥ 2.0	-
5.	บีโอดี (BOD)	P80	มก./ล.	๕	≥ 1.5	≥ 2.0	≥ 4.0	-
6.	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	P80	เอ็ม.พี.เอ็น. /100มล.	๕	≥ 5,000	≥ 20,000	-	-
7.	แบคทีเรียกลุ่มฟีคัล โคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	P80	เอ็ม.พี.เอ็น. /100มล.	๕	≥ 1,000	≥ 4,000	-	-
8.	ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO ₃ -N)		มก./ล.	๕	มีค่าไม่เกินกว่า 5.0		-	-
9.	แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH ₃ -N)		มก./ล.	๕	มีค่าไม่เกินกว่า 0.5		-	-
10.	ฟีนอล (Phenols)		มก./ล.	๕	มีค่าไม่เกินกว่า 0.005		-	-
11.	ทองแดง (Cu)		มก./ล.	๕	มีค่าไม่เกินกว่า 0.1		-	-
12.	นิกเกิล (Ni)		มก./ล.	๕	มีค่าไม่เกินกว่า 0.1		-	-
13.	แมงกานีส (Mn)		มก./ล.	๕	มีค่าไม่เกินกว่า 1.0		-	-
14.	สังกะสี (Zn)		มก./ล.	๕	มีค่าไม่เกินกว่า 1.0		-	-
15.	แคดเมียม (Cd)		มก./ล.	๕	มีค่าไม่เกินกว่า 0.005*		-	-
					0.05**		-	-
16.	โครเมียมชนิดเฮกซะวาเลนต์ (Cr Hexavalent)		มก./ล.	๕	มีค่าไม่เกินกว่า 0.05		-	-
17.	ตะกั่ว (Pb)		มก./ล.	๕	มีค่าไม่เกินกว่า 0.05		-	-
18.	ปรอททั้งหมด (Total Hg)		มก./ล.	๕	มีค่าไม่เกินกว่า 0.002		-	-
19.	สารหนู (As)		มก./ล.	๕	มีค่าไม่เกินกว่า 0.01		-	-
20.	ไซยาไนด์ (Cyanide)		มก./ล.	๕	มีค่าไม่เกินกว่า 0.005		-	-
21.	กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity)							
	- ค่ารังสีแอลฟา (Alpha)		เบคเคอเรล/ล.	๕	มีค่าไม่เกินกว่า 0.1		-	-
	- ค่ารังสีเบตา (Beta)		เบคเคอเรล/ล.	๕	มีค่าไม่เกินกว่า 1.0		-	-
22.	สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มี คลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorine Pesticides)		มก./ล.	๕	มีค่าไม่เกินกว่า 0.05		-	-
23.	ดีดีที (DDT)		ไมโครกรัม/ล.	๕	มีค่าไม่เกินกว่า 1.0		-	-
24.	บีเอชซี ชนิดแอลฟา (Alpha BHC)		ไมโครกรัม/ล.	๕	มีค่าไม่เกินกว่า 0.02		-	-
25.	ดิลดริน (Dieldrin)		ไมโครกรัม/ล.	๕	มีค่าไม่เกินกว่า 0.1		-	-
26.	อัลดริน (Aldrin)		ไมโครกรัม/ล.	๕	มีค่าไม่เกินกว่า 0.1		-	-
27.	เฮปตาคลอร์และเฮปตาคลออี ปอกไซด์ (Heptachlor & Heptachlorepoxyde)			๕	มีค่าไม่เกินกว่า 0.2		-	-
28.	เอนดริน (Endrin)			๕	ไม่สามารถตรวจพบได้ ตามวิธีการ ตรวจสอบที่กำหนด			-

เอกสารแจ้งผลการพิจารณา จาก สผ. ที่ทางโครงการได้รับ (ฉบับล่าสุด) คือ รายงานฉบับ 2/2567
(ทส 1007.5/20553 - ลงวันที่ 21 ก.ย. 2568)

ที่ ทส ๑๐๐๗.๕/ ๒๐๕๕๓



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๓ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง (KANTARY BAY RAYONG) ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท เกษมกิจ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ที่ รย๐๐๑๔.๒/๔๓๑ ลงวันที่ ๐๕ มีนาคม ๒๕๖๘

ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ได้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง (KANTARY BAY RAYONG) ของบริษัท เกษมกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนเลียบชายฝั่ง ตำบลปากน้ำ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๗ ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท เกษมกิจ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาแล้วขอความร่วมมือโครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะให้โครงการมีการควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพื่อบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบระบบการป้องกันอัคคีภัย จุดรวมพล การซ่อมแผนฉุกเฉิน รวมทั้งการถ่ายภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่เป็นปัจจุบัน พร้อมระบุวัน เดือน ปี ให้ครบถ้วน หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กำหนด กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ให้โครงการดำเนินการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างเป็นทางการให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในฐานะนายทะเบียนโรงแรมเพื่อทราบด้วยแล้ว และการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ขอให้ส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานนโยบายฯ (ระบบ Smart EIA Plus (<http://eia.onep.go.th/>)) อีกหนึ่งช่องทางด้วยทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุภาวณู นาคะกุล

(นางสาวรุ่งอรุณ ญาติบรรทุง)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐ ต่อ ๖๘๓๓ (คุณนันทกร)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@onep.go.th



สิ่งที่ส่งมาด้วย

ตัวอย่างสรุปเอกสารจัดทำการเก็บสถิติและรายงานสรุปข้อมูลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.2)



ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การรายงานทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต






หน้าหลัก

บันทึกรายงาน

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

แก้ไขข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ

เปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

ออกจากระบบ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อผู้ให้: KANTARY BAY

ในฐานะ: เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ

ปี พ.ศ. 2568 ▼

เดือน	ปี	ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ	ระบบบำบัด	วันที่ส่ง	ผู้รายงาน	ในฐานะ	ปี-เดือน	Username	
มกราคม	2568	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงงานแคนทารี เบย์	ปกติ	4 Feb 2025	นายศรัณย์ จำปาเรือง	เจ้าของ	2568-01	KANTARY BAY	แสดงรายละเอียด
กุมภาพันธ์	2568	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงงานแคนทารี เบย์	ปกติ	11 Mar 2025	นายศรัณย์ จำปาเรือง	เจ้าของ	2568-02	KANTARY BAY	แสดงรายละเอียด
มีนาคม	2568	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงงานแคนทารี เบย์	ปกติ	6 May 2025	นายศรัณย์ จำปาเรือง	เจ้าของ	2568-04	KANTARY BAY	แสดงรายละเอียด
พฤษภาคม	2568	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงงานแคนทารี เบย์	ปกติ	7 Jun 2025	นายศรัณย์ จำปาเรือง	เจ้าของ	2568-05	KANTARY BAY	แสดงรายละเอียด
มิถุนายน	2568	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงงานแคนทารี เบย์	ปกติ	4 Jul 2025	นายศรัณย์ จำปาเรือง	เจ้าของ	2568-06	KANTARY BAY	แสดงรายละเอียด
กรกฎาคม	2568	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงงานแคนทารี เบย์	ปกติ	6 Aug 2025	นายศรัณย์ จำปาเรือง	เจ้าของ	2568-07	KANTARY BAY	แสดงรายละเอียด
สิงหาคม	2568	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงงานแคนทารี เบย์	ปกติ	4 Sep 2025	นายศรัณย์ จำปาเรือง	เจ้าของ	2568-08	KANTARY BAY	แสดงรายละเอียด
กันยายน	2568	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงงานแคนทารี เบย์	ปกติ	7 Oct 2025	นายศรัณย์ จำปาเรือง	เจ้าของ	2568-09	KANTARY BAY	แสดงรายละเอียด
ตุลาคม	2568	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงงานแคนทารี เบย์	ปกติ	8 Nov 2025	นายศรัณย์ จำปาเรือง	เจ้าของ	2568-10	KANTARY BAY	แสดงรายละเอียด
พฤศจิกายน	2568	บริษัท เกษมกิจ จำกัด (โรงงานแคนทารี เบย์	ปกติ	8 Dec 2025	นายศรัณย์ จำปาเรือง	เจ้าของ	2568-11	KANTARY BAY	แสดงรายละเอียด

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
โดย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รองรับ เว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer 11 ขึ้นไป

ตัวอย่างเอกสารในระบบ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บริษัท เกาหลีกี จำกัด (โรงงานเบเกอรี่ เบย์ ระยอง)

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 50,50/2 หมู่ที่ : - ซอย : -

ถนน : เขียวขายสีห์ แขวง/ตำบล : เป็นพระ เขต/ตำบล : เมืองระยอง

จังหวัด : ระยอง โทรศัพท์ : 038-804844 โทรสาร : 038-804868

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงงาน

ประเภทของ : ประเภท ข ตั้งผล 60 ห้องผลิตในเงิน 200 จำนวนห้อง : 193

สังกัด : เกาชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 4/2557 ออกให้โดย : จ.ระยอง พหมดอายุ : 05/03/2556

ในกรณี ข รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นายหรรษ์ จำปาเรือง เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ พหมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ พหมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) เปลี่ยนทรายอาคาร 2 และโซ่ตัวตีตบไม้

(5) วิธีการตรวจสอบที่เกิดขึ้นซึ่งการระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ให้เป็นลักษณะเข้ามาดูจากเอกสาร

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการทิ้งที่ท่าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	5,436,000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	2,052,000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่ชำระระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	1,846,000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ระบายสู่ห้วย ☐ ระบายลงน้ำ ☐ ระบายลงน้ำ (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน ☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารลดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย ☐ 0.00 กิโลกรัม

1. _____

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ
เครื่องสูบลบกลิ่น ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนสะสมวันที่เกิดขึ้นจากการระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางการแก้ไข -

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามนี้ ข้อมูล หรือไม่ทันท่วงทีหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามนี้โดยเจตนาหรือโดยประมาทต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย


1. ชีวภาพ / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	160.23 ลบ.ม./วัน
2. ชีวภาพ / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย	64.27 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน ☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) _____

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ ระบบเติมอากาศ ☐ เครื่องทวนลมระบบ ☐ เครื่องทวนลมระบบ ☐ เครื่องทวนลมระบบ ☐ เครื่องสูบลบกลิ่น ☐ อื่นๆ ☐ อื่นๆ ☐ อื่นๆ

รายงาน (Monitor) ที่ทางโครงการ ยังไม่ได้รับการแจ้งผลพิจารณา จาก สผ.
(จำนวน 1 ฉบับ)

หลักฐานการยื่นรายงานเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เลขที่ Monitor : 256807-120
ชื่อโครงการ : โครงการ โรงแรม แคนทารี เบย์ ระยอง KANTARY BAY
RAYONG
รอบรายงาน : ม.ค 68 - มี.ย. 68
วันที่ยื่นรายงาน : 19/07/2568
เลขที่ IEE/EIA/EHIA : 3026
ผู้ยื่นรายงาน : 
อีเมล : 
โทรศัพท์ : 



QR Code สำหรับเรียกดูข้อมูลรายงานรายงาน Monitor นี้
โดยท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน Smart EIA
อีกหนึ่งช่องทาง

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development