

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญตาราง	ค
สารบัญภาพ	ง
บทที่ 1 รายละเอียดโครงการ	
1.1 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการ	1-2
1.3 รายละเอียดโครงการตามที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายละเอียดโครงการในปัจจุบัน	1-4
1.3.1 ประเภทและขนาดโครงการ	1-4
1.3.2 พื้นที่สีเขียว	1-4
1.3.3 การใช้น้ำ	1-5
1.3.4 การจัดการน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	1-5
1.3.5 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	1-6
1.3.6 การจัดการมูลฝอย	1-7
1.3.7 ระบบไฟฟ้าและพลังงาน	1-8
1.3.8 ระบบป้องกันอัคคีภัย	1-9
1.3.9 การจราจร	1-11
1.3.10 การระบายอากาศ	1-12
1.4 แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-12
1.5 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-13
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.2 วัตถุประสงค์	3-1
3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-2
3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-2

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.5	ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-15
3.5.1	ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-15
3.5.2	วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์	3-15
3.5.3	ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-18
3.5.4	อภิปรายผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง	3-18
3.5.5	ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ	3-24
3.5.6	อภิปรายผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	3-32

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ	4-1
-----	--	-----

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	สำเนาหนังสือเห็นชอบ
เอกสารแนบ 2	หนังสืออนุญาตจากหน่วยงานราชการ
เอกสารแนบ 3	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 4	เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เอกสารแนบ 5	หนังสือรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.5-1 แผนการดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเสนอรายงาน	1-13
2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Veranda Residence Huahin (ระยะดำเนินการ)	2-2
3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Veranda Residence Huahin (ระยะดำเนินการ)	3-3
3.5-1 วิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-16
3.5-2 มอบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-19
3.5-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-20
3.5-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	3-24
3.3-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	3-26
3.5-6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำรายปี	3-29
4.1-1 สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มี ประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ	4-2

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
1.2-1 ตำแหน่งที่ตั้งโครงการ	1-3
2.2-1 สภาพโดยรอบโครงการ	2-72
2.2-2 พื้นที่สีเขียว	2-72
2.2-3 ระบบจราจรในโครงการ	2-73
2.2-4 ระบบน้ำใช้ของโครงการ	2-74
2.2-5 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	2-75
2.2-6 การจัดการมูลฝอยในโครงการ	2-75
2.2-7 การระบายน้ำในโครงการ	2-76
2.2-8 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย	2-76
2.2-9 ระบบไฟฟ้าในโครงการ	2-78
2.2-10 การระบายอากาศในโครงการ	2-78
2.2-11 การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่โครงการ	2-78
2.2-12 สระว่ายน้ำ	2-79
2.2-13 การประหยัดพลังงานภายในโครงการ	2-80
3.5-1 จุดเก็บน้ำตัวอย่างในพื้นที่โครงการ	3-17
35-2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	3-21