

ภาคผนวก ค

เอกสารประกอบการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

---



ภาคผนวก ค-1

ใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 (ยพ.)



ตามแบบ ยผ. ๑ เลขรับที่ ๕๖  
ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐



แบบ ยผ. ๔

กรมการที่ดิน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ตร

เลขที่ ๕๖/๒๕๖๐

โดย ศ.คลินิก นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน

ได้รับแจ้งจาก มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๑  
ตรอก/ซอย ถนน วังหลัง ตำบล/แขวง ศิริราช  
อำเภอ/เขต บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ทำการ

- ☒ ก่อสร้างอาคาร  
☐ ดัดแปลงอาคาร  
☐ รื้อถอนอาคาร

ที่บ้านเลขที่ ๑ ตรอก/ซอย ถนน ชักพระ  
หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง คลองชักพระ อำเภอ/เขต ดลิ่งชัน  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่ ๖๐๓๗.๑๗๗๖  
เป็นที่ดินของ มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

- ๒.๑ ชนิด ค.ส.ล.๘ ชั้น (อาคาร A) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารอยู่อาศัยรวม (๑๑๒ ห้อง)  
มีพื้นที่รวมกัน ๕,๘๕๖.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๔๔ คัน  
มีพื้นที่ ๒,๒๒๒.๐๐ ตารางเมตร (ทั้งโครงการ) ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาว ๒๕๕.๐๐ เมตร
- ๒.๒ ชนิด ค.ส.ล.๘ ชั้น (อาคาร B) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารอยู่อาศัยรวม (๑๗๕ ห้อง)  
มีพื้นที่รวมกัน ๕,๘๖๘.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๔๔ คัน  
มีพื้นที่ ตารางเมตร
- ๒.๓ ชนิด ค.ส.ล.๘ ชั้น (อาคาร C) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารอยู่อาศัยรวม (๑๒๖ ห้อง)  
มีพื้นที่รวมกัน ๘,๔๘๓.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๖๓ คัน  
มีพื้นที่ ตารางเมตร
- ๒.๔ ชนิด ค.ส.ล.๘ ชั้น (อาคาร D) จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารอยู่อาศัยรวม (๑๓๐ ห้อง)  
มีพื้นที่รวมกัน ๕,๔๘๑.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลัด และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๔๒ คัน  
มีพื้นที่ ตารางเมตร



ข้อ ๓ โดยมี

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> นายทรงชัย ไชยบุตร ส-สจ.๒๕๕๓     | เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ  |
| <input checked="" type="checkbox"/> นายทรงชัย ไชยบุตร ส-สจ.๒๕๕๓     | เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน   |
| <input checked="" type="checkbox"/> นายยุทธินทร์ อธิระวิทย์ สย.๕๖๑๘ | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง  |
| <input checked="" type="checkbox"/> นายณัฐสม สงวนวงษ์ วย. ๑๔๒๓      | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง   |
| <input type="checkbox"/> -  | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้    |
| <input type="checkbox"/> -  | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้ |
| <input checked="" type="checkbox"/> นายอนวัจน์ หน้าปริง สส.๒๖๐      | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> นายอนวัจน์ หน้าปริง สส.๒๖๐      | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง                    |
| <input type="checkbox"/> -  | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา  |
| <input type="checkbox"/> -  | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบประปา   |
| <input type="checkbox"/> -  | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์  |
| <input type="checkbox"/> -  | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์   |
| <input type="checkbox"/> -  | เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า  |
| <input type="checkbox"/> -  | เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า   |
| <input checked="" type="checkbox"/> นายณัฐสม สงวนวงษ์ วย. ๑๔๒๓      | เป็นวิศวกรผู้ดำเนินการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร   |

ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จใน ๗๓๐ วัน โดยจะเริ่มก่อนก่อสร้างอาคาร/ตัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร  
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และจะแล้วเสร็จวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบก่อสร้าง / คัดแปลง

- |  |                |
|--|----------------|
| (๑) อาคาร จำนวนเงิน                                      | ๑๐๓,๑๕๒.๐๐ บาท |
| (๒) ท่อระบายน้ำ รั้ว เชื้อเพลิง กำแพงหรืออื่นๆ จำนวนเงิน | ๒๕๕.๐๐ บาท     |
| (๓) ทางวิ่งหรือที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร จำนวนเงิน         | ๑,๒๙๖.๐๐ บาท   |
| (๔) ป้าย จำนวนเงิน                                       | - บาท          |
| (๕) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งก่อสร้าง จำนวนเงิน              | ๒๐.๐๐ บาท      |
| รวมทั้งสิ้น จำนวนเงิน                                    | ๑๐๔,๗๒๓.๐๐ บาท |



ข้อ ๖ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ให้ถือว่าผู้แจ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามใบรับแจ้ง อีกต่อไป และให้ใบรับแจ้งเป็นอันยกเลิก

ข้อ ๘ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่ม การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร แล้วแต่กรณี หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบเหตุไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารและหลักฐานตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไว้ไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขข้อมูล เอกสารและหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด และมีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการ ตามมาตรา ๔๐ (๑) และหากอาคารได้ก่อสร้าง หรือดัดแปลง จนแล้วเสร็จตามที่ได้แจ้งไว้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น จะดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๒) จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

(๒) กรณีที่แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ ของอาคารที่ผู้แจ้งได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมี หนังสือแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้แจ้งแก้ไขแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๓) กรณีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้แจ้งดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารดังกล่าว ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และในระหว่างระยะเวลาที่ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขตามหนังสือแจ้งข้อบกพร่อง ให้ผู้แจ้งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารในส่วนที่ไม่ถูกต้องนั้นจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง เว้นแต่เป็นการกระทำ เพื่อแก้ไขให้เป็นไปตามข้อบกพร่องของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อบกพร่อง ให้ถือว่าผู้แจ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ได้อีกต่อไป และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งยกเลิกใบรับแจ้ง ที่ได้ออกไว้และมีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) และมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี



(๔) ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร แล้วแต่กรณี ให้ถือว่า การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารดังกล่าว ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแจ้งข้อทักท้วง ได้ตลอดเวลา

(๔.๑) กรณีเกี่ยวกับการรुकล้าที่สาธารณะ

(๔.๒) กรณีเกี่ยวกับระยะ หรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งได้ยื่นแจ้ง หรือ

(๔.๓) กรณีเกี่ยวกับข้อกำหนดในการห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารชนิดใดหรือประเภทใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งได้ยื่นแจ้ง

ข้อ ๙ ผู้แจ้งยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ข้อ ๑๐ ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร หรือใช้อาคารให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้

ข้อ ๑๑ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๘๒๔๖ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ออกให้ ณ วันที่ - ๗ ก.ค. ๒๕๖๐

(นายณัฏฐ์ ศรีสุคนธ์นันท์)

ผู้อำนวยการสำนักการโยธา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น



## คำเตือน

๑. ถ้าผู้แจ้งจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบแจ้ง หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้แจ้งกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ผู้แจ้งจะต้องระงับการดำเนินการก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่และมีหนังสือแจ้งพร้อมส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. เมื่อผู้แจ้งก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้ทำการตามที่ได้แจ้งเสร็จแล้ว ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารนั้น และห้ามมิให้ใช้อาคารนั้น เพื่อกิจการดังที่ได้แจ้งไว้ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง เว้นแต่จะได้ใบรับรองการก่อสร้างหรือตัดแปลงจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว



ภาคผนวก ค-2

สำเนาใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร  
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)

---



(ก่อสร้าง) (๔) ค.ส.ล. ๘ ชั้น (อาคาร D) จำนวน ๑ หลัง  
เพื่อใช้เป็นอยู่อาศัยรวม (๑๑๒ ห้อง)  
พาณิชย์กรรม (ร้านค้า ๔ ห้อง) และจอดรถยนต์  
มีที่จอดรถยนต์ จำนวน ๔๒ คัน

อาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา ๓๒  
อาคารอยู่อาศัยรวม  
อาคารพาณิชย์  
การดัดแปลงอาคาร

แบบ อ. ๖

000243



คำเตือน

ให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบใหญ่ของอาคาร ตามกฎกระทรวง  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใน ๓๐ วัน  
ก่อนใบรับรองการก่อสร้างอาคารจะมีระยะเวลาครบ ๑ ปี

**ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร**

เลขที่..... ๑๓ / ๕๕๖๓ ..... (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์)

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า มหาวิทยาลัยมหิดล ..... เจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่..... ๒ ..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... จังหวัด..... หมู่ที่.....

ตำบล/แขวง..... ศิริราช..... อำเภอ..... เขต..... บางกอกน้อย..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร

ได้ทำการ..... ก่อสร้างและดัดแปลง..... อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตใน..... ตามแบบ บผ. ๔

เลขที่..... ๒๔๔ / ๒๕๖๑..... ลงวันที่..... ๒๖ เดือน..... ธันวาคม..... พ.ศ. ๒๕๖๑.....

ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(ดัดแปลง) (๑) ชนิด..... ค.ส.ล. ๘ ชั้น (อาคาร A) จำนวน..... ๑ หลัง..... เพื่อใช้เป็น..... อยู่อาศัยรวม (๑๒๖ ห้อง)  
และจอดรถยนต์

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน..... ๔๔..... คัน

(ดัดแปลง) (๒) ชนิด..... ค.ส.ล. ๘ ชั้น (อาคาร B) จำนวน..... ๑ หลัง..... เพื่อใช้เป็น..... อยู่อาศัยรวม (๑๒๖ ห้อง)  
และจอดรถยนต์

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน..... ๔๔..... คัน

(ก่อสร้าง) (๓) ชนิด..... ค.ส.ล. ๘ ชั้น (อาคาร C) จำนวน..... ๑ หลัง..... เพื่อใช้เป็น..... อยู่อาศัยรวม (๑๓๕ ห้อง)  
สโมสร และจอดรถยนต์

โดยมีที่จอดรถ ที่กัณฑ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน..... ๖๓..... คัน

ที่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... ซักพระ

หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... คลองชักพระ..... อำเภอ..... เขต..... คลองสามวา..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร

(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์)

โดย..... มหาวิทยาลัยมหิดล..... เป็นเจ้าของอาคาร และ..... มหาวิทยาลัยมหิดล.....

(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์)

เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน..... เลขที่..... ๖๐๓๗/๑๗๖๖.....

เป็นที่ดินของ..... มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์)

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบรับรองฉบับนี้

ออกให้ ณ วันที่..... ๒๑ เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๓

ออกให้ ณ วันที่..... ๒๑ เดือน..... พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลายมือชื่อ).....

(นายไพฑูริ ชันแก้ว)

(ผู้อำนวยการแผนผังและการจัดการกรุงเทพมหานคร)

ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

โครงการหอพักพยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช  
ปิยมหาราชการุณย์





หน้า ๖

### คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจาก ที่ระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคารบางประเภท ควบคุมการใช้สำหรับ กิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของรอลตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กั๊บลร และทางเข้าออกของ รอนั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น

217  
(๑๖๖๖ ๑๖๖๖ ๑๖๖๖)

วันที่ ๑๖/๑๖/๑๖

๑๖/๑๖/๑๖



เงื่อนไขท้ายใบรับรองการก่อสร้างและดัดแปลงอาคาร เลขที่ ..... ๑๓ / ๕๕๓๓

รายนามวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล-  
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์)

- ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ  
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจาก  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส. ๑๐๐๙.๕/๘๒๔๖ ลงวันที่ ๓  
กรกฎาคม ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

๑๓/๕๕๓๓

๑๓/๕๕๓๓

๑๓/๕๕๓๓




ภาคผนวก ค-3  
แผนผังพื้นที่สีเขียว

---



ZONE	Σ WATER
ZONE 1	101.96 PWS 31
ZONE 2	1.07 PWS 31
ZONE 3	2.88 PWS 31
ZONE 4	44.91 PWS 31
ZONE 5	8.11 PWS 31
ZONE 6	16.08 PWS 31
ZONE 7	10.33 PWS 31
ZONE 8	3.48 PWS 31
ZONE 9	307.04 PWS 31
ZONE 10	44.75 PWS 31
ZONE 11	5.99 PWS 31
ZONE 12	11.03 PWS 31
ZONE 13	9.12 PWS 31
ZONE 14	28.00 PWS 31
ZONE 15	64.66 PWS 31
ZONE 16	161.76 PWS 31
ZONE 17	200.76 PWS 31
ZONE 18	211.38 PWS 31
ZONE 19	5.89 PWS 31
ZONE 20	1.60 PWS 31
Σ 211	1,241.32 PWS 31



พจนานุกรมศัพท์  
พจนานุกรมศัพท์

นางสาวสุวิมล นิลน้อย  
เลขที่ ๕๐๖

รูปที่ 2.5.10-1  
ผังแสดงตำแหน่งพื้นที่สีเขียวระดับพื้นที่ดิน



สัญลักษณ์	รายชื่อพรรณไม้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (ซม.)	พวงชมพู (ช.)	รวม (ชม.)	พื้นที่ (ตร.ม.)
	แคแสด	<i>Dodonaea viscidula</i> (DC.) Scop.	6.00	2.50	53	366.93
	ประดู่สีน้ำตาล	<i>Pterocarpus indicus</i> Willd.	6.00	3.00	31	286.20
	ชงัด	<i>Bauhinia purpurea</i> L.	5.00	3.00	18	200.76
	ปิ่น	<i>Millinghamia hortensis</i> L.	6.00	3.50	9	64.31
	กัลปพฤกษ์	<i>Cassia bakeriana</i> Craib	8.00	4.00	8	99.88
	เฟื่องฟ้าสีฟ้าขาว	<i>Tylephora argentea</i> Brn.	5.00	2.50	17	145.92
รวม					137	1,164

สัญลักษณ์	รายชื่อพรรณไม้	ชื่อวิทยาศาสตร์	ความสูง (ซม.)	พวงชมพู (ช.)	รวม (ชม.)	พื้นที่ (ตร.ม.)
	แคแสด	<i>Dodonaea viscidula</i> (DC.) Scop.	6.00	2.50	53	366.93
	ประดู่สีน้ำตาล	<i>Pterocarpus indicus</i> Willd.	6.00	3.00	31	286.20
	ชงัด	<i>Bauhinia purpurea</i> L.	5.00	3.00	18	200.76
	ปิ่น	<i>Millinghamia hortensis</i> L.	6.00	3.50	9	64.31
	กัลปพฤกษ์	<i>Cassia bakeriana</i> Craib	8.00	4.00	8	99.88
	เฟื่องฟ้าสีฟ้าขาว	<i>Tylephora argentea</i> Brn.	5.00	2.50	17	145.92
รวม					137	1,164



รูปที่ 2.10-2



ภาคผนวก ค-4.1

ผังบริเวณระบบสุขาภิบาลและระบายน้ำ

---







Project Name: **โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่**

Location: **ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่**

Scale: **1:100**

Project No: **SN-C-302**

Project Manager: **นายสมชาย ใจดี**

Design Engineer: **นายสมชาย ใจดี**

Structural Engineer: **นายสมชาย ใจดี**

Electrical Engineer: **นายสมชาย ใจดี**

Mechanical Engineer: **นายสมชาย ใจดี**

Sanitary Engineer: **นายสมชาย ใจดี**

Client: **เทศบาลตำบลบ้านใหม่**

Contract No: **SN-C-302**

Issue No: **01**

Issue Date: **15/05/2564**

Project No: **SN-C-302**

Project Name: **โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่**

Location: **ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่**

Scale: **1:100**

Project No: **SN-C-302**

Project Manager: **นายสมชาย ใจดี**

Design Engineer: **นายสมชาย ใจดี**

Structural Engineer: **นายสมชาย ใจดี**

Electrical Engineer: **นายสมชาย ใจดี**

Mechanical Engineer: **นายสมชาย ใจดี**

Sanitary Engineer: **นายสมชาย ใจดี**


Client: **เทศบาลตำบลบ้านใหม่**

Contract No: **SN-C-302**

Issue No: **01**

Issue Date: **15/05/2564**

Project No: **SN-C-302**



ถังบำบัดขนาด 50 ลบ.ม./ตัว (WWI-A-1)

LIST OF EQUIPMENT

ITEM	DESCRIPTION	MODEL	QUANTITY	LOCATION	TECH. SPECIFICATION	ELECTRICAL DATA	APPROX. KW	APPROX. HP	APPROX. VOLTAGE	APPROX. CURRENT
1	SUBMERSIBLE PUMP (S-P-1)	US 2000	2	UPPER TANK	Q = 0.50 M <sup>3</sup> /HR H = 3.00 M	100	2.00	2.00	200V/3P/4W	10A
2	SUBMERSIBLE PUMP (S-P-2)	US 2000	1	SEDIMENTATION TANK	Q = 0.50 M <sup>3</sup> /HR H = 3.00 M	100	2.00	2.00	200V/3P/4W	10A
3	SUBMERSIBLE PUMP (S-P-3)	US 2000	1	EFFLUENT TANK	Q = 0.50 M <sup>3</sup> /HR H = 3.00 M	100	2.00	2.00	200V/3P/4W	10A
4	CONTROL PANEL	US 2000	1	OUT SIDE TANK						

AS-Built Drawing


Issue No: **01**

Issue Date: **15/05/2564**


Project No: **SN-C-302**

แบบขยายระบบบำบัดน้ำเสีย 2





ถึงน้ำบาดาน 50 ลม./วัน(WWT-B-1)



### LIST OF EQUIPMENT

[illegible][illegible]

4

100



Project Name: **Water supply system in the development of industrial zone, Sittoung**

Project Location: **Industrial zone, Sittoung**

Project Manager: **Mr. A. A. A.**

Project Engineer: **Mr. A. A. A.**

Project Designer: **Mr. A. A. A.**

Project Draftsman: **Mr. A. A. A.**

Project Checker: **Mr. A. A. A.**

Project Approver: **Mr. A. A. A.**

Project Date: **2023-10-10**

Project Version: **1.0**

Project Status: **Completed**

Project Notes: **Water supply system in the development of industrial zone, Sittoung**

**Water supply system in the development of industrial zone, Sittoung**

Project Location: **Industrial zone, Sittoung**

Project Manager: **Mr. A. A. A.**

Project Engineer: **Mr. A. A. A.**

Project Designer: **Mr. A. A. A.**

Project Draftsman: **Mr. A. A. A.**

Project Checker: **Mr. A. A. A.**

Project Approver: **Mr. A. A. A.**

Project Date: **2023-10-10**

Project Version: **1.0**

Project Status: **Completed**

Project Notes: **Water supply system in the development of industrial zone, Sittoung**

**Water supply system in the development of industrial zone, Sittoung**

Project Location: **Industrial zone, Sittoung**

Project Manager: **Mr. A. A. A.**

Project Engineer: **Mr. A. A. A.**

Project Designer: **Mr. A. A. A.**

Project Draftsman: **Mr. A. A. A.**

Project Checker: **Mr. A. A. A.**


Project Approver: **Mr. A. A. A.**

Project Date: **2023-10-10**

Project Version: **1.0**

Project Status: **Completed**

Project Notes: **Water supply system in the development of industrial zone, Sittoung**



**Water supply system in the development of industrial zone, Sittoung**

Project Location: **Industrial zone, Sittoung**

Project Manager: **Mr. A. A. A.**

Project Engineer: **Mr. A. A. A.**

Project Designer: **Mr. A. A. A.**

Project Draftsman: **Mr. A. A. A.**

Project Checker: **Mr. A. A. A.**

Project Approver: **Mr. A. A. A.**

Project Date: **2023-10-10**

Project Version: **1.0**

Project Status: **Completed**

Project Notes: **Water supply system in the development of industrial zone, Sittoung**

**Water supply system in the development of industrial zone, Sittoung**

Project Location: **Industrial zone, Sittoung**

Project Manager: **Mr. A. A. A.**

Project Engineer: **Mr. A. A. A.**

Project Designer: **Mr. A. A. A.**

Project Draftsman: **Mr. A. A. A.**

Project Checker: **Mr. A. A. A.**

Project Approver: **Mr. A. A. A.**

Project Date: **2023-10-10**

Project Version: **1.0**

Project Status: **Completed**

Project Notes: **Water supply system in the development of industrial zone, Sittoung**

**Water supply system in the development of industrial zone, Sittoung**

Project Location: **Industrial zone, Sittoung**

Project Manager: **Mr. A. A. A.**

Project Engineer: **Mr. A. A. A.**

Project Designer: **Mr. A. A. A.**

Project Draftsman: **Mr. A. A. A.**

Project Checker: **Mr. A. A. A.**

Project Approver: **Mr. A. A. A.**


Project Date: **2023-10-10**

Project Version: **1.0**

Project Status: **Completed**

Project Notes: **Water supply system in the development of industrial zone, Sittoung**

Figure 1: Main layout plan of the water supply system



Water supply system in the development of industrial zone, Sittoung

Scale: 1:100

Table 1: List of Equipment

Item	Description	Model	Quantity	Unit	Remarks
1	Water Storage Tank	TST-10000	1	Unit	Capacity: 10,000 L
2	Pump House	PH-1000	1	Unit	Capacity: 10,000 L
3	Distribution Network	DN-1000	1	Unit	Capacity: 10,000 L
4	Water Supply System	WSS-1000	1	Unit	Capacity: 10,000 L

**Water supply system in the development of industrial zone, Sittoung**

Project Location: **Industrial zone, Sittoung**

Project Manager: **Mr. A. A. A.**

Project Engineer: **Mr. A. A. A.**

Project Designer: **Mr. A. A. A.**

Project Draftsman: **Mr. A. A. A.**

Project Checker: **Mr. A. A. A.**

Project Approver: **Mr. A. A. A.**

Project Date: **2023-10-10**

Project Version: **1.0**

Project Status: **Completed**

Project Notes: **Water supply system in the development of industrial zone, Sittoung**

**Water supply system in the development of industrial zone, Sittoung**

Project Location: **Industrial zone, Sittoung**

Project Manager: **Mr. A. A. A.**

Project Engineer: **Mr. A. A. A.**

Project Designer: **Mr. A. A. A.**

Project Draftsman: **Mr. A. A. A.**

Project Checker: **Mr. A. A. A.**

Project Approver: **Mr. A. A. A.**

Project Date: **2023-10-10**

Project Version: **1.0**

Project Status: **Completed**

Project Notes: **Water supply system in the development of industrial zone, Sittoung**

**Water supply system in the development of industrial zone, Sittoung**

Project Location: **Industrial zone, Sittoung**

Project Manager: **Mr. A. A. A.**

Project Engineer: **Mr. A. A. A.**

Project Designer: **Mr. A. A. A.**

Project Draftsman: **Mr. A. A. A.**

Project Checker: **Mr. A. A. A.**

Project Approver: **Mr. A. A. A.**

Project Date: **2023-10-10**

Project Version: **1.0**

Project Status: **Completed**

Project Notes: **Water supply system in the development of industrial zone, Sittoung**





Project Name: **AS-Built Drawing**

Location: **AS-Built Drawing**

Scale: **AS-Built Drawing**

Project No: **AS-Built Drawing**

Revision: **AS-Built Drawing**

Drawn by: **AS-Built Drawing**

Checked by: **AS-Built Drawing**

Approved by: **AS-Built Drawing**

**AS-Built Drawing**

Project No: **AS-Built Drawing**

Revision: **AS-Built Drawing**

Drawn by: **AS-Built Drawing**

Checked by: **AS-Built Drawing**

Approved by: **AS-Built Drawing**

**AS-Built Drawing**


Project No: **AS-Built Drawing**

Revision: **AS-Built Drawing**

Drawn by: **AS-Built Drawing**

Checked by: **AS-Built Drawing**

Approved by: **AS-Built Drawing**



LIST OF EQUIPMENT

NO.	DESCRIPTION	QTY	UNIT	LOCATION	REMARKS
1	CEILING FAN (1200mm x 1200mm)	1	EA	ROOM 101	
2	WALL MOUNTED FAN (1200mm x 1200mm)	1	EA	ROOM 101	
3	EXHAUST FAN (1200mm x 1200mm)	1	EA	ROOM 101	
4	EXHAUST FAN (1200mm x 1200mm)	1	EA	ROOM 101	

Project No: **AS-Built Drawing**

Revision: **AS-Built Drawing**

Drawn by: **AS-Built Drawing**

Checked by: **AS-Built Drawing**

Approved by: **AS-Built Drawing**

**AS-Built Drawing**

Project No: **AS-Built Drawing**


Revision: **AS-Built Drawing**

Drawn by: **AS-Built Drawing**

Checked by: **AS-Built Drawing**


Approved by: **AS-Built Drawing**

SECTION C-C



SCALE: 1/100





**Project Manager**

**Project Name**

**Location**

**Scale**

**Sheet No.**

**Sheet Total**

**Client**

**Contract No.**

**Contract Date**

**Contract Value**

**Contract Type**

**Contract Status**

**Contract Description**

**Project Manager**

**Project Name**

**Location**

**Scale**

**Sheet No.**

**Sheet Total**

**Project Manager**

**Project Name**

**Location**

**Scale**

**Sheet No.**

**Sheet Total**

**Client**

**Contract No.**

**Contract Date**

**Contract Value**

**Contract Type**

**Contract Status**

**Contract Description**

**Project Manager**

**Project Name**

**Location**

**Scale**

**Sheet No.**

**Sheet Total**

**Project Manager**

**Project Name**

**Location**

**Scale**

**Sheet No.**

**Sheet Total**

**Client**

**Contract No.**

**Contract Date**

**Contract Value**

**Contract Type**

**Contract Status**

**Contract Description**

**Project Manager**

**Project Name**

**Location**

**Scale**

**Sheet No.**

**Sheet Total**











ภาคผนวก ค-4.2

ตัวอย่างแผนบันทึกการตรวจสภาพระบบระบายน้ำและอุปกรณ์

---



ใบตรวจเช็คระบบห้อง COLD WATER PUMP  
หน่วยงาน หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช บิยะมหาราชการุณย์

ประจำเดือน  
พฤษภาคม A

ใบตรวจเช็ค  
อุปกรณ์การแพทย์

รายการ ปฏิบัติงาน		วันที่																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
08:00-17:00 น.	รายละเอียดข้อมูล																																
	Main Circuit Breaker																																
	การทำงานของ No. 1 (N/O-L/OFF)																																
	การทำงานของ No. 2 (N/O-L/OFF)																																
	ตำแหน่ง Selector Switch (A-O-M)																																
17:00-08:00 น.	พัดลมระบบอากาศ ห้องปั๊ม																																
	แสงสว่าง ห้องปั๊ม																																
	เช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดิน																																
	ความสะอาดในพื้นที่ห้องปั๊ม																																
	ตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดย (จ้าง)																																
	Main Circuit Breaker																																
	การทำงานของ No. 1 (N/O-L/OFF)																																
	การทำงานของ No. 2 (N/O-L/OFF)																																
	ตำแหน่ง Selector Switch (A-O-M)																																
	พัดลมระบบอากาศ ห้องปั๊ม																																
	แสงสว่าง ห้องปั๊ม																																
	เช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดิน																																
	ความสะอาดในพื้นที่ห้องปั๊ม																																
	ตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดย (จ้าง)																																

6055  
หัวหน้าช่างอาคาร  
วันที่ 25/5/64

นางสาว  
ผู้จัดการอาคาร  
วันที่ 25/5/64



ใบตรวจเช็คระบบห้อง COLD WATER PUMP

หน่วยงาน หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ใบตรวจเช็ค  
แบบตรวจรายการ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63

วันที่																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
รอบการปฏิบัติงาน	รายละเอียดของ																															
	Main Circuit Breaker																															
	การทำงานของ No. 1 (N/O/OFF)																															
	การทำงานของ No. 2 (N/O/OFF)																															
	ตำแหน่ง Selector Switch (A-O-M)																															
08:00-17:00 น.	พัฒนาระบบอากาศ ห้องรับแสงสว่าง ห้องรับ																															
	เช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดิน																															
	ความสะอาดในพื้นที่ห้องรับ																															
	ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (ช่าง)																															
	Main Circuit Breaker																															
17:00-08:00 น.	การทำงานของ No. 1 (N/O/OFF)																															
	การทำงานของ No. 2 (N/O/OFF)																															
	ตำแหน่ง Selector Switch (A-O-M)																															
	พัฒนาระบบอากาศ ห้องรับแสงสว่าง ห้องรับ																															
	เช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดิน																															
	ความสะอาดในพื้นที่ห้องรับ																															
	ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (ช่าง)																															

หน้า 6 จาก 7  
วันที่ 10/2/63  
ผู้ตรวจอาคาร 68

หน้า 6 จาก 7  
วันที่ 1/10/63  
ผู้ตรวจอาคาร 68



ใบตรวจเช็คระบบห้อง COLD WATER PUMP

หน่วยงาน หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

รายการปฏิบัติงาน	รายละเอียดของงาน	วันที่																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
08:00-17:00 น.	Main Circuit Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	การทำงานของ No. 1 (N/O/L/OFF)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	การทำงานของ No. 2 (N/O/L/OFF)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตำแหน่ง Selector Switch (A-O-M)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ทดสอบระบบยกสวิตช์ห้องนี้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17:00-08:00 น.	ตรวจสอบน้ำในถังเก็บน้ำโคลน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตรวจสอบน้ำในถังเก็บน้ำโคลน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตรวจสอบน้ำในถังเก็บน้ำโคลน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตรวจสอบน้ำในถังเก็บน้ำโคลน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตรวจสอบน้ำในถังเก็บน้ำโคลน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
รวมทั้งหมด		รวมทั้งหมด																													

หน้าช่างอาคาร  
วันที่ ๑๐/๙/๖๓

หน้าช่างอาคาร  
วันที่ ๑๐/๙/๖๓



ใบตรวจเช็คระบบห้อง COLD WATER PUMP

หน่วยงาน หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ประจำเดือน กันยายน ๖๖

ใบตรวจเช็ค  
อุปกรณ์ภายใน

รอบการ ปฏิบัติงาน	รายละเอียดข้อมูล	วันที่																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
08:00-17:00 น.	Main Circuit Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	การทำงานของระบบ No. 1 (N/O/L/O/F)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	การทำงานของระบบ No. 2 (N/O/L/O/F)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตำแหน่ง Selector Switch (A-O-M)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ทดสอบระบบทางสวิตช์ห้องปั๊ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่าง ห้องปั๊ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตรวจสอบอากาศในห้องปั๊ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (รวม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Main Circuit Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17:00-08:00 น.	การทำงานของระบบ No. 1 (N/O/L/O/F)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	การทำงานของระบบ No. 2 (N/O/L/O/F)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตำแหน่ง Selector Switch (A-O-M)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ทดสอบระบบทางสวิตช์ห้องปั๊ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่าง ห้องปั๊ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตรวจสอบอากาศในห้องปั๊ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (รวม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Main Circuit Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	การทำงานของระบบ No. 1 (N/O/L/O/F)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

หน้า  
ผู้จัดการอาคาร  
วันที่ ...../...../..... ๖๖

หน้า  
หัวหน้าช่างอาคาร  
วันที่ 30/...../..... ๖๖







ใบตรวจเช็คระบบห้อง BOOSTER PUMP

หน่วยงาน หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ประจำเดือน กันยายน ๖๒

หอผู้ป่วย  
ศูนย์การแพทย์

รายการ ปฏิบัติงาน	รายละเอียด	วันที่																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
08:00-17:00 น.	Main Circuit Breaker																														
	การทำงานของ No. 1 (NO/LOFF)																														
	การทำงานของ No. 2 (NO/LOFF)																														
	ตำแหน่ง Selector Switch (A-O-M)																														
	ตั้งแรงดัน และเกาตัวแรงดัน																														
17:00-08:00 น.	ทดสอบระบบอากาศ ห้องรับ																														
	แสงสว่าง ห้องรับ																														
	เช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดิน																														
	ตรวจสอบค่าในถังเก็บน้ำใต้ดิน																														
	ตรวจสอบระดับน้ำในห้องรับ																														

6096  
หัวหน้าช่างอาคาร  
วันที่ 19/9/62

CHANK  
ผู้จัดการอาคาร  
วันที่ 1/10/68



ใบตรวจเช็คระบบห้อง BOOSTER PUMP

หน่วยงาน หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ประจำเดือน ธันวาคม

ใบตรวจเช็ค  
อุปกรณ์ไฟฟ้า

รายการ ปฏิบัติงาน		รายละเอียดบัญชี		วันที่																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
08:00-17:00 น.	Main Circuit Breaker		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	การทำงานของ No. 1 (NO/OFF)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	การทำงานของ No. 2 (NO/OFF)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตำแหน่ง Selector Switch (A-O-M)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตั้งแรงดัน และเกดรีเลย์ระดับ		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ทดสอบระบบยกยาส ห้อง 1		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่าง ห้อง 1		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดิน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด ในพื้นที่ห้อง 1		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความพร้อมและบันทึกโดย (นาง)		พร้อมใจ หอพักพยาบาล																														
17:00-08:00 น.	Main Circuit Breaker		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	การทำงานของ No. 1 (NO/OFF)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	การทำงานของ No. 2 (NO/OFF)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตำแหน่ง Selector Switch (A-O-M)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตั้งแรงดัน และเกดรีเลย์ระดับ		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ทดสอบระบบยกยาส ห้อง 1		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	แสงสว่าง ห้อง 1		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดิน		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาด ในพื้นที่ห้อง 1		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความพร้อมและบันทึกโดย (นาง)		พร้อมใจ หอพักพยาบาล																														

หน้า 2

60636  
หัวหน้าช่างอาคาร  
วันที่ 29 9 / 656

นาย 2  
ผู้จัดการอาคาร  
วันที่ 10 / 68



ใบตรวจเช็คระบบห้อง BOOSTER PUMP

ประจำเดือน กันยายน 68

ใบตรวจเช็ค  
ปั๊มหอยโข่ง

หน่วยงาน หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์



วันที่		วัน																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
รายการ ปฏิบัติงาน	รายละเอียด																												
08:00-17:00 น.	Main Circuit Breaker การทำงานของขั้ว No. 1 (NO/OFF) การทำงานของขั้ว No. 2 (NO/OFF) ตำแหน่ง Selector Switch (A-O-M) ตั้งแรงดัน และแรงดันแรงดัน พิจารณาความปลอดภัย ตรวจสอบ 																												

6854  
หน้าบ้านอาคาร 68  
วันที่ 19 / 7 / 68

6854  
หน้าบ้านอาคาร 68  
วันที่ 10 / 10 / 68



ภาคผนวก ค-5

แบบตรวจสอบสภาพการทำงานและบันทึกการใช้ไฟฟ้าของมิเตอร์ไฟฟ้า



ใบตรวจเช็คระบบห้อง MDB  
หน่วยงาน หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ประจำเดือน กันยายน A



วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
8:00-17:00 น.	Main Circuit Breaker																													
	ตำแหน่ง Selector Switch																													
	หีดยาระบบอากาศ ห้อง MDB																													
	แสงสว่าง ห้อง MDB																													
	ความสะอาดในพื้นที่ห้อง MDB																													
	สภาพของสายไฟ - switch																													
17:00-08:00 น.	ตรวจสอบระบบน้ำประปา (ถ้ามี)																													
	Main Circuit Breaker																													
	ตำแหน่ง Selector Switch																													
	หีดยาระบบอากาศ ห้อง MDB																													
	แสงสว่าง ห้อง MDB																													
	ความสะอาดในพื้นที่ห้อง MDB																													
17:00-08:00 น.	สภาพของสายไฟ - switch																													
	ตรวจสอบระบบน้ำประปา (ถ้ามี)																													

หัวหน้าช่างอาคาร  
วันที่ .....

ผู้จัดการอาคาร  
วันที่ 9 / 10 / 68

ใบตรวจเช็คระบบห้อง MDB  
หน่วยงาน หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ประจำเดือน กันยายน B



วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
8:00-17:00 น.	Main Circuit Breaker																													
	ตำแหน่ง Selector Switch																													
	หีดยาระบบอากาศ ห้อง MDB																													
	แสงสว่าง ห้อง MDB																													
	ความสะอาดในพื้นที่ห้อง MDB																													
	สภาพของสายไฟ - switch																													
17:00-08:00 น.	ตรวจสอบระบบน้ำประปา (ถ้ามี)																													
	Main Circuit Breaker																													
	ตำแหน่ง Selector Switch																													
	หีดยาระบบอากาศ ห้อง MDB																													
	แสงสว่าง ห้อง MDB																													
	ความสะอาดในพื้นที่ห้อง MDB																													
17:00-08:00 น.	สภาพของสายไฟ - switch																													
	ตรวจสอบระบบน้ำประปา (ถ้ามี)																													

หัวหน้าช่างอาคาร  
วันที่ .....

ผู้จัดการอาคาร  
วันที่ 10 / 10 / 68



ใบตรวจเช็คระบบห้อง MDB

หน่วยงาน หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

รอบการ ปฏิบัติงาน	รายการที่ต้องตรวจ	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
8:00-17:00 น.	Main Circuit Breaker																															
	ตำแหน่ง Selector Switch																															
	พัดลมระบายอากาศ ห้อง MDB																															
	แสงสว่าง ห้อง MDB																															
	ความสะอาดในพื้นที่ห้อง MDB																															
	สภาพของสายไฟ - switch																															
17:00-08:00 น.	Main Circuit Breaker																															
	ตำแหน่ง Selector Switch																															
	พัดลมระบายอากาศ ห้อง MDB																															
	แสงสว่าง ห้อง MDB																															
	ความสะอาดในพื้นที่ห้อง MDB																															
	สภาพของสายไฟ - switch																															

หัวหน้าช่างอาคาร  
วันที่ .....

ผู้จัดการอาคาร  
วันที่ 1 / 10 / 68

ใบตรวจเช็คระบบห้อง MDB

หน่วยงาน หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

รอบการ ปฏิบัติงาน	รายการที่ต้องตรวจ	วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
8:00-17:00 น.	Main Circuit Breaker																															
	ตำแหน่ง Selector Switch																															
	พัดลมระบายอากาศ ห้อง MDB																															
	แสงสว่าง ห้อง MDB																															
	ความสะอาดในพื้นที่ห้อง MDB																															
	สภาพของสายไฟ - switch																															
17:00-08:00 น.	Main Circuit Breaker																															
	ตำแหน่ง Selector Switch																															
	พัดลมระบายอากาศ ห้อง MDB																															
	แสงสว่าง ห้อง MDB																															
	ความสะอาดในพื้นที่ห้อง MDB																															
	สภาพของสายไฟ - switch																															

หัวหน้าช่างอาคาร  
วันที่ .....

ผู้จัดการอาคาร  
วันที่ 1 / 10 / 68



ภาคผนวก ค-6

บันทึกประเภทและปริมาณขยะ

---





ตารางบันทึกข้อมูลชนิดและปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไป  
โครงการหอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ประจำเดือน :

ก.ค 2568

วันที่	ขยะแห้ง		ขยะเปียก		ขยะรีไซเคิล		ขยะอันตราย		รวมยอดประจำ วันทั้งหมด/กก.
	จำนวนถัง/วัน	น้ำหนักขยะ (กิโลกรัม)	จำนวนถัง/วัน	น้ำหนักขยะ (กิโลกรัม)	จำนวนถัง/วัน	น้ำหนักขยะ (กิโลกรัม)	จำนวนถัง/วัน	น้ำหนักขยะ (กิโลกรัม)	
1/7/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
2/7/68	2	240.0	3	360.0	2	240.0			840
3/7/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
4/7/68	2	240.0	2	240.0	2	240.0			720
5/7/68	2	240.0	2	240.0	2	240.0			720
6/7/68	4	480.0	2	240.0	1	120.0			840
7/7/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
8/7/68	3	360.0	2	240.0	2	240.0			840
9/7/68	3	360.0	2	240.0	1	120.0			720
10/7/68	3	360.0	2	240.0	1	120.0			720
11/7/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
12/7/68	2	240.0	3	360.0	2	240.0			840
13/7/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
14/7/68	3	360.0	2	240.0	1	120.0			720
15/7/68	2	240.0	1	120.0	1	120.0			480
16/7/68	1	120.0	2	240.0	2	240.0			600
17/7/68	2	240.0	4	480.0	1	120.0			840
18/7/68	3	360.0	5	600.0	1	120.0			1080
19/7/68	2	240.0	3	360.0	2	240.0			840
20/7/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
21/7/68	2	240.0	4	480.0	2	240.0			960
22/7/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
23/7/68	3	360.0	2	240.0	1	120.0			720
24/7/68	2	240.0	3	360.0	1	120.0			720
25/7/68	1	120.0	2	240.0	2	240.0			600
26/7/68	2	240.0	3	360.0	2	240.0			840
27/7/68	2	240.0	2	240.0	2	240.0	1	2.0	722
28/7/68	3	360.0	2	240.0	1	120.0			720
29/7/68	2	240.0	5	600.0	1	120.0			960
30/7/68	3	360.0	5	600.0	1	120.0			1080
31/7/68	2	240.0	3	360.0	2	240.0			840
รวมยอดประจำ เดือนทั้งหมด/กก.	70	8400	80	9600	43	5160.0			23162

หมายเหตุ : ช่วงเวลาการเก็บขยะประจำวันตั้งแต่ เวลา 03.00 - 04.00 น.

น้ำหนักของขยะคิดจากการประมาณจากปริมาตรถังขยะ ขนาด 120 ลิตร ไม่ใช่น้ำหนักที่แท้จริงของขยะ

ลงชื่อ

อ.กมล งามนาค

ผู้บันทึกข้อมูล





ตารางบันทึกข้อมูลชนิดและปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไป  
โครงการหอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ประจำเดือน :

ศ.ศ 2568

วันที่	ขยะแห้ง		ขยะเปียก		ขยะรีไซเคิล		ขยะอันตราย		รวมยอดประจำ วันทั้งหมด/กก.
	จำนวนถัง/วัน	น้ำหนักขยะ (กิโลกรัม)	จำนวนถัง/วัน	น้ำหนักขยะ (กิโลกรัม)	จำนวนถัง/วัน	น้ำหนักขยะ (กิโลกรัม)	จำนวนถัง/วัน	น้ำหนักขยะ (กิโลกรัม)	
1/8/68	2	240.0	2	240.0	2	240.0			720
2/8/68	3	360.0	3	360.0	2	240.0			960
3/8/68	2	240.0	2	240.0	2	240.0			720
4/8/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
5/8/68	2	240.0	1	120.0	1	120.0			480
6/8/68	2	240.0	2	240.0	2	240.0			720
7/8/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
8/8/68	2	240.0	5	600.0	1	120.0			960
9/8/68	2	240.0	4	480.0	2	240.0			960
10/8/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
11/8/68	2	240.0	1	120.0	1	120.0			480
12/8/68	2	240.0	3	360.0	2	240.0			840
13/8/68	3	360.0	2	240.0	1	120.0			720
14/8/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
15/8/68	3	360.0	1	120.0	1	120.0			600
16/8/68	2	240.0	2	240.0	2	240.0			720
17/8/68	2	240.0	4	480.0	1	120.0			840
18/8/68	3	360.0	5	600.0	1	120.0			1080
19/8/68	2	240.0	3	360.0	2	240.0			840
20/8/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
21/8/68	3	360.0	4	480.0	2	240.0	1	2.0	1082
22/8/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
23/8/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
24/8/68	2	240.0	3	360.0	1	120.0			720
25/8/68	3	360.0	2	240.0	2	240.0			840
26/8/68	2	240.0	3	360.0	2	240.0			840
27/8/68	3	360.0	2	240.0	2	240.0			840
28/8/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
29/8/68	3	360.0	5	600.0	1	120.0			1080
30/8/68	3	360.0	5	600.0	1	120.0			1080
31/8/68	2	240.0	3	360.0	2	240.0			840
รวมยอดประจำ เดือนทั้งหมด/กก.	71	8520	83	9960	44	5280.0			23762

หมายเหตุ : ช่วงเวลาการเก็บขยะประจำวันตั้งแต่ เวลา 03.00 - 04.00 น.

น้ำหนักของขยะคิดจากการประมาณจากปริมาตรถังขยะ ขนาด 120 ลิตร ไม่ใช่น้ำหนักที่แท้จริงของขยะ

ลงชื่อ

ผู้บันทึกข้อมูล

ผู้บันทึกข้อมูล





ตารางบันทึกข้อมูลชนิดและปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไป  
โครงการหอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ประจำเดือน :

ก.ย 2568

วันที่	ขยะแห้ง		ขยะเปียก		ขยะรีไซเคิล		ขยะอันตราย		รวมยอดประจำ วันทั้งหมด/กก.
	จำนวนถัง/วัน	น้ำหนักขยะ (กิโลกรัม)	จำนวนถัง/วัน	น้ำหนักขยะ (กิโลกรัม)	จำนวนถัง/วัน	น้ำหนักขยะ (กิโลกรัม)	จำนวนถัง/วัน	น้ำหนักขยะ (กิโลกรัม)	
1/9/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
2/9/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
3/9/68	2	240.0	3	360.0	1	120.0			720
4/9/68	3	360.0	2	240.0	2	240.0			840
5/9/68	2	240.0	3	360.0	2	240.0			840
6/9/68	3	360.0	2	240.0	2	240.0			840
7/9/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
8/9/68	2	240.0	5	600.0	1	120.0			960
9/9/68	2	240.0	4	480.0	2	240.0			960
10/9/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
11/9/68	2	240.0	1	120.0	1	120.0			480
12/9/68	2	240.0	3	360.0	2	240.0			840
13/9/68	3	360.0	2	240.0	1	120.0			720
14/9/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
15/9/68	5	600.0	4	480.0	2	240.0			1320
16/9/68	6	720.0	3	360.0	2	240.0			1320
17/9/68	5	600.0	4	480.0	3	360.0	1	2.0	1442
18/9/68	4	480.0	4	480.0	2	240.0			1200
19/9/68	5	600.0	4	480.0	2	240.0			1320
20/9/68	5	600.0	8	960.0	2	240.0			1800
21/9/68	5	600.0	4	480.0	2	240.0			1320
22/9/68	6	720.0	2	240.0	1	120.0			1080
23/9/68	3	360.0	2	240.0	1	120.0			720
24/9/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
25/9/68	3	360.0	2	240.0	1	120.0			720
26/9/68	3	360.0	2	240.0	1	120.0			720
27/9/68	4	480.0	2	240.0	1	120.0			840
28/9/68	3	360.0	2	240.0	1	120.0			720
29/9/68	2	240.0	3	360.0	1	120.0			720
30/9/68	3	360.0	5	600.0	1	120.0			1080
รวมยอดประจำ เดือนทั้งหมด/กก.	95	11400	88	10560	43	5160.0			27122

หมายเหตุ : ช่วงเวลาการเก็บขยะประจำวันตั้งแต่ เวลา 03.00 - 04.00 น.

น้ำหนักของขยะคิดจากการประมาณจากปริมาตรถังขยะ ขนาด 120 ลิตร ไม่ใช่จากน้ำหนักที่แท้จริงของขยะ

ลงชื่อ

อ.ณัฏฐา อภิวัฒนากิจ

ผู้บันทึกข้อมูล





ตารางบันทึกข้อมูลชนิดและปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไป  
โครงการหอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ประจำเดือน :

ค.ศ. 2568

วันที่	ขยะแห้ง		ขยะเปียก		ขยะรีไซเคิล		ขยะอันตราย		รวมยอดประจำ วันทั้งหมด/กก.
	จำนวนถัง/วัน	น้ำหนักขยะ (กิโลกรัม)	จำนวนถัง/วัน	น้ำหนักขยะ (กิโลกรัม)	จำนวนถัง/วัน	น้ำหนักขยะ (กิโลกรัม)	จำนวนถัง/วัน	น้ำหนักขยะ (กิโลกรัม)	
1/10/68	2	240.0	3	360.0	1	120.0			720
2/10/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
3/10/68	3	360.0	1	120.0	1	120.0			600
4/10/68	2	240.0	1	120.0	1	120.0			480
5/10/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
6/10/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
7/10/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
8/10/68	3	360.0	4	480.0	1	120.0	1	120.0	1080
9/10/68	3	360.0	3	360.0	1	120.0			840
10/10/68	2	240.0	3	360.0	1	120.0			720
11/10/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
12/10/68	2	240.0	3	360.0	1	120.0			720
13/10/68	3	360.0	2	240.0	1	120.0			720
14/10/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
15/10/68	3	360.0	2	240.0	1	120.0			720
16/10/68	2	240.0	2	240.0	2	240.0			720
17/10/68	2	240.0	3	360.0	1	120.0			720
18/10/68	3	360.0	2	240.0	2	240.0			840
19/10/68	2	240.0	2	240.0	2	240.0			720
20/10/68	3	360.0	5	600.0	1	120.0			1080
21/10/68	2	240.0	4	480.0	1	120.0			840
22/10/68	3	360.0	2	240.0	2	240.0			840
23/10/68	2	240.0	2	240.0	2	240.0			720
24/10/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
25/10/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
26/10/68	3	360.0	4	480.0	2	240.0			1080
27/10/68	4	480.0	3	360.0	1	120.0			960
28/10/68	3	360.0	2	240.0	1	120.0			720
29/10/68	4	480.0	2	240.0	2	240.0			960
30/10/68	3	360.0	3	360.0	2	240.0			960
31/10/68	3	360.0		0.0	2	240.0			600
รวมยอดประจำ เดือนทั้งหมด/กก.	78	9360	74	8880	40	4800.0			23160

หมายเหตุ : ช่วงเวลาการเก็บขยะประจำวันตั้งแต่ เวลา 03.00 - 04.00 น.

น้ำหนักของขยะคิดจากการประมาณจากปริมาตรถังขยะ ขนาด 120 ลิตร ไม่ใช้น้ำหนักที่แท้จริงของขยะ

ลงชื่อ

ผู้บันทึกข้อมูล

ผู้บันทึกข้อมูล





ตารางบันทึกข้อมูลชนิดและปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไป  
โครงการหอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ประจำเดือน :

พ.ย 2568

วันที่	ขยะแห้ง		ขยะเปียก		ขยะรีไซเคิล		ขยะอันตราย		รวมยอดประจำ วันทั้งหมด/กก.
	จำนวนถัง/วัน	น้ำหนักขยะ (กิโลกรัม)	จำนวนถัง/วัน	น้ำหนักขยะ (กิโลกรัม)	จำนวนถัง/วัน	น้ำหนักขยะ (กิโลกรัม)	จำนวนถัง/วัน	น้ำหนักขยะ (กิโลกรัม)	
1/11/68	2	240.0	4	480.0	2	240.0			960
2/11/68	3	360.0	2	240.0	2	240.0			840
3/11/68	2	240.0	3	360.0	1	120.0			720
4/11/68	2	240.0	3	360.0	1	120.0			720
5/11/68	2	240.0	2	240.0	2	240.0			720
6/11/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
7/11/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
8/11/68	2	240.0	4	480.0	1	120.0	1		840
9/11/68	2	240.0	3	360.0	1	120.0			720
10/11/68	2	240.0	3	360.0	1	120.0			720
11/11/68	2	240.0	3	360.0	1	120.0			720
12/11/68	2	240.0	3	360.0	1	120.0			720
13/11/68	3	360.0	2	240.0	1	120.0			720
14/11/68	2	240.0	3	360.0	1	120.0			720
15/11/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
16/11/68	2	240.0	2	240.0	2	240.0			720
17/11/68	2	240.0	3	360.0	1	120.0			720
18/11/68	3	360.0	3	360.0	2	240.0			960
19/11/68	2	240.0	3	360.0	2	240.0			840
20/11/68	2	240.0	4	480.0	1	120.0			840
21/11/68	5	600.0	4	480.0	1	120.0			1200
22/11/68	4	480.0	4	480.0	2	240.0			1200
23/11/68	2	240.0	3	360.0	2	240.0			840
24/11/68	2	240.0	2	240.0	2	240.0			720
25/11/68	2	240.0	2	240.0	2	240.0			720
26/11/68	2	240.0	2	240.0	2	240.0			720
27/11/68	4	480.0	4	480.0	1	120.0	1	120.0	1200
28/11/68	3	360.0	3	360.0	1	120.0			840
29/11/68	3	360.0	3	360.0	1	120.0			840
30/11/68	3	360.0	3	360.0	2	240.0			960
รวมยอดประจำ เดือนทั้งหมด/กก.	73	8760	86	10320	42	5040.0			24240

หมายเหตุ : ช่วงเวลาการเก็บขยะประจำวันตั้งแต่ เวลา 03.00 - 04.00 น.

น้ำหนักของขยะคิดจากการประมาณจากปริมาตรถังขยะ ขนาด 120 ลิตร ไม่น้ำหนักที่แท้จริงของขยะ

ลงชื่อ

ผู้บันทึกข้อมูล

ผู้บันทึกข้อมูล





ตารางบันทึกข้อมูลชนิดและปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไป  
โครงการหอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ประจำเดือน : \_\_\_\_\_

ร.ศ. 2568

วันที่	ขยะทั่วไป		ขยะเปียก		ขยะรีไซเคิล		ขยะอันตราย		รวมยอดประจำ วันทั้งหมด/กก.
	จำนวนถัง/วัน	น้ำหนักขยะ (กิโลกรัม)	จำนวนถัง/วัน	น้ำหนักขยะ (กิโลกรัม)	จำนวนถัง/วัน	น้ำหนักขยะ (กิโลกรัม)	จำนวนถัง/วัน	น้ำหนักขยะ (กิโลกรัม)	
1/12/68	4	480.0	3	360.0	2	240.0			1080
2/12/68	2	240.0	2	240.0	2	240.0			720
3/12/68	3	360.0	3	360.0	1	120.0			840
4/12/68	3	360.0	2	240.0	1	120.0			720
5/12/68	3	360.0	2	240.0	2	240.0			840
6/12/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
7/12/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
8/12/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
9/12/68	3	360.0	2	240.0	2	240.0			840
10/12/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
11/12/68	1	120.0	2	240.0	1	120.0			480
12/12/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
13/12/68	3	360.0	2	240.0	2	240.0			840
14/12/68	2	240.0	3	360.0	1	120.0			720
15/12/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
16/12/68	2	240.0	2	240.0	2	240.0	1	120.0	840
17/12/68	2	240.0	3	360.0	1	120.0			720
18/12/68	3	360.0	3	360.0	2	240.0			960
19/12/68	2	240.0	3	360.0	1	120.0			720
20/12/68	2	240.0	4	480.0	1	120.0			840
21/12/68	5	600.0	4	480.0	1	120.0			1200
22/12/68	4	480.0	4	480.0	1	120.0			1080
23/12/68	2	240.0	3	360.0	2	240.0			840
24/12/68	2	240.0	2	240.0	1	120.0			600
25/12/68	2	240.0	2	240.0	2	240.0			720
26/12/68	2	240.0	2	240.0	2	240.0			720
27/12/68	4	480.0	3	360.0	1	120.0			960
28/12/68	3	360.0	3	360.0	1	120.0			840
29/12/68	3	360.0	3	360.0	2	240.0			960
30/12/68	3	360.0	3	360.0	2	240.0			960
31/12/68	3	360.0	3	360.0	2	240.0			960
รวมยอดประจำ เดือนทั้งหมด/กก.	80	9600	80	9600	44	5280.0			24600

หมายเหตุ : ช่วงเวลาการเก็บขยะประจำวันตั้งแต่ เวลา 03.00 - 04.00 น.

น้ำหนักของขยะคิดจากการประมาณจากปริมาตรถังขยะ ขนาด 120 ลิตร ไม่ใช้น้ำหนักที่แท้จริงของขยะ

ลงชื่อ

ผู้บันทึกข้อมูล

ผู้บันทึกข้อมูล



ภาคผนวก ค-7

หลักฐานการเข้าเก็บขยะมูลฝอยสำนักงานเขตตลิ่งชัน

---



บันทึกการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอนะ

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
เลขที่รับ พ 561  
วันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๕๒  
เวลา \_\_\_\_\_

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
สำนักงานเขตตลิ่งชัน

วันที่ 3 เดือน ธ พ.ศ. ๕๒  
เรื่อง \_\_\_\_\_

เรียน หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ (วชิรา)

มีโทรศัพท์เมื่อเวลา ๑๖.๒๔ 0861023911

จาก คุณ นพพร ที่อยู่ ๕1 ถนนรัชกาลที่ ๗ แขวงตลาดบางเขน เขตจตุจักร  
กทม โทร 02-41๗1962

ข้อความ ขอแจ้งให้ทราบถึงปัญหาการขาดการดูแลรักษาพื้นที่สวนสาธารณะ  
ริม ๑ ซ. ๖๒ ๒๕/๑๐๖๒/๒๕๕๒ ถนนรัชกาลที่ ๗ แขวงตลาดบางเขน เขตจตุจักร  
๐๘๖๓๖๙๕๑๘๗

๑๗/๑๒/๕๒  
- ๑๗๑๐๒๐๖  
- แจ้งเจ้าหน้าที่ ๑๓๑ ถึงสำนักงานเขต  
- แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลงนามแทน  
- ทนายสอบ พิจารณาเลข  
ข้อสังเกต เสนอขอในทางขอเรื่อง  
มีขอเสนอให้ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ท.อ. ผู้รับแจ้ง  
(นายพิเชษฐ์ วรอร่า)  
(เจ้าพนักงานรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
(ลงชื่อ) นพพร ผู้แจ้ง  
(.....)

☒ แจ้งด้วยตนเอง ☐ แจ้งทางโทรศัพท์

ให้โอกาสแก่ประชาชนในการแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอนะ  
บันทึกนี้ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

สำนักงานเขตตลิ่งชัน  
สั่งการ

การแก้ไข



### ความสำคัญของเอกสาร

ข้อ 1 กรณีมีคนเกิดในบ้าน เจ้าบ้าน ต้องแจ้งการเกิดภายใน 15 วัน นับแต่วันเกิด

ข้อ 3 เมื่อผู้อยู่ในบ้านย้ายที่อยู่ออกจากบ้าน หรือเมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าบ้าน **เจ้าบ้าน** ต้องแจ้งการย้ายที่อยู่

ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายออกจากบ้านหรือนับแต่วันที่ย้ายเข้าอยู่ในบ้าน แล้วแต่กรณี

- ผู้ใจไม่ปฏิบัติตามข้อ 1 - 3 มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

ทวิภังค์จำไว้ปรีน

โนราเวญ์ภูกระทำเนียดตามวรรณคดีไทยตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะคดี ต่อมาว่า โทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสิบแสนบาท

เล่มที่

## สำนักทะเบียน

รายการที่อยู่ 81 ถนนรัชไพเราะ แขวงคลองรัชไพเราะ  
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

ชื่อบ้าน

เด็กเดี่ยว 8 ปี

## ลักษณะบ้าน

ปลูกใหม่คำร้องที่ ๗๙/๒๕๖๒, วันที่ ๑๖/๖/๒๕๖๒

ปลูกใหม่คำร้องที่ \_\_\_\_\_ วันที่ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 ชื่อผู้ขอเลขบ้าน \_\_\_\_\_ (นางสาวสมศรี ศรี) (นางสาวสมศรี ศรี) (นางสาวสมศรี ศรี)  
 ชื่อผู้ขอเลขบ้าน \_\_\_\_\_ (นางสาวสมศรี ศรี) (นางสาวสมศรี ศรี) (นางสาวสมศรี ศรี)  
 ชื่อผู้ขอเลขบ้าน \_\_\_\_\_ (นางสาวสมศรี ศรี) (นางสาวสมศรี ศรี) (นางสาวสมศรี ศรี)

นางสาววิภาดา น้อยคำ

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 4 เมษายน 2562



ภาคผนวก ค-8

การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา

---





## รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูล  
ที่อยู่ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
รหัสตัวอย่าง : เลวที่ 2 ถนนวิเศษ แขวงคลองก้อ กรุงเทพมหานคร 10700  
ชื่อตัวอย่าง : 25-54388-001  
ลักษณะตัวอย่าง : น้ำใช้ ล้างจาน A ถึง 5  
วันที่เก็บตัวอย่าง : ตัวอย่างบรรจุขวดเก็บจากจากถังและตรวจตามถัง  
วันที่ทดสอบ : 03/07/2025

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	< 5.0	PC-Co Unit	≤ 15
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500Cl-B.	-	10.3	20.8	mg/L	≤ 250
Free Chlorine (as Cl <sub>2</sub> )	NN-diethyl-p phenyldiamine (DPD) Colorimetric Method (Test kit)	-	0.10	0.20	mg/L	0.2 - 2.0
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-H <sup>+</sup> .	-	-	7.5	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment.	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	157	mg/L	≤ 1000
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	91.1	mg/L	≤ 300
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	< 1.0	NTU	≤ 1
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
<i>Escherichia coli</i>	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Heterotrophic Plate Count	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9225B	-	-	86	CFU/ml	≤ 5 × 10 <sup>5</sup>

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Philaephia, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PMU-03/TH

TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-5949  
Rev. 08

CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
วันจันทร์ที่ 16/04/24



## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2 / 2  
วันที่รายงานผล: 15/07/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-124876  
เลขที่ใบขอรับบริการ: 25-54388

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Remarks: 1. The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025. 2. LOD = Limit of Detection. 3. LOQ = Limit of Quantitation. 4. * = Marked Test(s) if/are not accredited. 5. การตรวจวิเคราะห์ ตามใบผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่ส่งมาตรวจวิเคราะห์						

จ. ๒๕๖๗ ๐.  
(นางสาววิจิตร กฤตพรรัตน์)  
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเคมี  
วันที่พิมพ์: 15/07/2025

- End of Report -

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Philaephia, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PMU-03/TH

TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-5949  
Rev. 08

CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
วันจันทร์ที่ 16/04/24









## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1 / 2  
วันที่รายงานผล: 15/07/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-54388-003  
เลขที่ใบขอรับบริการ: 25-54388

ชื่อลูกค้า : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10700  
รหัสลูกค้า : 25-54388-003  
ชื่อสินค้า : น้ำดื่ม กาแฟ C ลิ้น 5  
ลักษณะสินค้า : ส่วนประกอบเครื่องดื่มจากพืชและแร่ธาตุผลไม้  
วันที่รับตัวอย่าง : 03/07/2025

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120 C	0.7	5.0	< 5.0	Pt-Co Unit	< 15
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500Cl-B	-	10.3	24.1	mg/L	≤ 250
Free Chlorine (as Cl <sub>2</sub> )	NN-diethyl-p-phenyldiamine (DPD) Colorimetric Method (Test kit)	-	0.10	0.20	mg/L	0.2 - 2.0
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-H <sup>+</sup>	-	-	7.3	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C	-	-	156	mg/L	≤ 1000
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C	-	3.9	89.9	mg/L	< 300
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130 B	0.1	1.0	< 1.0	NTU	≤ 1
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Heterotrophic Plate Count	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9215B	-	-	84	CFU/ml	≤ 5 × 10 <sup>5</sup>

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of this company.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phlabphla, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM-B-0371 TEL 02-516-2422 FAX 02-516-6949 Rev. 08CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
Sales@amr 16/08/24

## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2 / 2  
วันที่รายงานผล: 15/07/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-124879  
เลขที่ใบขอรับบริการ: 25-54388

ชื่อลูกค้า : บริษัท อีอีซี จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ : เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10700  
รหัสลูกค้า : 25-54388-003  
ชื่อสินค้า : น้ำดื่ม กาแฟ C ลิ้น 5  
ลักษณะสินค้า : ส่วนประกอบเครื่องดื่มจากพืชและแร่ธาตุผลไม้  
วันที่รับตัวอย่าง : 03/07/2025

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120 C	0.7	5.0	< 5.0	Pt-Co Unit	< 15
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500Cl-B	-	10.3	24.1	mg/L	≤ 250
Free Chlorine (as Cl <sub>2</sub> )	NN-diethyl-p-phenyldiamine (DPD) Colorimetric Method (Test kit)	-	0.10	0.20	mg/L	0.2 - 2.0
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-H <sup>+</sup>	-	-	7.3	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C	-	-	156	mg/L	≤ 1000
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C	-	3.9	89.9	mg/L	< 300
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130 B	0.1	1.0	< 1.0	NTU	≤ 1
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Heterotrophic Plate Count	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9215B	-	-	84	CFU/ml	≤ 5 × 10 <sup>5</sup>

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of this company.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phlabphla, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM-B-0371 TEL 02-516-2422 FAX 02-516-6949 Rev. 08CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
Sales@amr 16/08/24





รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1 / 2

วันที่รายงานผล : 15/07/2025

เลขที่รายงานผล : 25-124880

เลขที่ใบขอรับบริการ : 25-54388

: โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
 : เลขที่ 2 ถนนถวิล แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
 : 25-54388-004  
 : น้าใจ อภาคน D ที่ 5  
 : คัดยจ้างบรรจุงานแล้วปราศจากเชื้อและอาจพบแผลเล็ก  
 : 03/07/2025

พารามิเตอร์	วิธีการทดสอบ	LOD	LOQ	มาตรฐาน	วิธีตรวจ	Guideline Limit
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24 th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	5.05	Pt-Co Unit	≤ 15
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500Cl- B.	-	10.3	≤ 10.3	mg/L	≤ 250
Free Chlorine (as Cl <sub>2</sub> )	N,N-diethyl p-phenyldiamine (DPD) Colorimetric Method (Test kit)	-	0.10	0.20	mg/L	0.2 - 2.0
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 24 th edition, 2023, Part 4500-H+	-	-	7.5	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	157	mg/L	≤ 1000
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C	-	3.9	89.9	mg/L	≤ 300
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24 th edition, 2023, Part 2150 B.	0.1	1.0	≤ 1.0	NTU	≤ 1
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
<i>Escherichia coli</i>	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Heterotrophic Plate Count	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9213B	-	-	3.1 x 10 <sup>3</sup>	CFU/ ml	≤ 5 x 10 <sup>3</sup>

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladrao 72, Ladrao Road,  
Phatthana, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
THAILAND  
TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
E-MAIL [info@amarc.co.th](mailto:info@amarc.co.th)  
WWW.AMARC.CO.TH  
CONTACT@AMARC.CO.TH  
Suffernstraße 16/10024  
Bonn 09



รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2 / 2

วันที่รายงานผล : 15/07/2025

เลขที่รายงานผล: 25-124880

เลขที่ใบมอบบริการ : 25-54388

ตัวแปรทดสอบ	วิธีทดสอบ	LOD	LOQ	หมายเหตุ	หน่วย	Guideline Limit
Remarks : 1. The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025. 2. LOD = Limit of Detection. 3. LOQ = Limit of Quantitation. 4. * = Marked Test(s) /are not accredited. 5. ตรวจพบเชื้อไวรัส หมายความว่า ตรวจพบเชื้อไวรัสในปัสสาวะเท่านั้น ไม่สามารถบอกได้ว่าติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อ						

อัครินทร์ อ.  
(นางสาววิรินทร์ กาญจนรัตน์)  
ผู้จัดการฝ่ายท่องเที่ยวปลีกการเคหะ  
วันที่พิมพ์ : 15/07/2025

- End of Report -

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 52, Ladprao Road,  
Phlatyue, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PH+66-0377  
F4148-0377





## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1 / 2  
วันที่รายงานผล: 19/08/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-150236  
เลขที่ใบอนุญาต: 25-65854ข้อมูลคำ  
ที่ผู้  
รายชื่  
ชื่อตัวอย่าง  
ลักษณะตัวอย่าง  
วันที่รับตัวอย่าง  
: โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
: เขต 2 ถนนวิภาวดี แสงสุริยาร แขวงบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
: 25-65854-001  
: น้ปัสสาวะ A ล้น 6  
: ตัวอย่างบรรจุขวดพลาสติกใสจากถังเก็บและขวดพลาสติก  
: 07/08/2025

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500C- B.	-	10.3	< 10.3	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24 th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	< 5.0	Pt-Co Unit	≤ 15
Free Chlorine (as Cl <sub>2</sub> )	NN-diethyl-p-phenyldiamine (DPT) Colorimetric Method (Test kit)	-	0.10	0.20	mg/L	0.2 - 2.0
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24 th edition, 2023, Part 4500 H+.	-	-	7.7	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	126	mg/L	≤ 1000
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	77.6	mg/L	≤ 300
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24 th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	< 1.0	NTU	≤ 1
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9221	-	-	11	MPN/100 ml	Not Detected
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Heterotrophic Plate Count	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9228	-	-	2.6 x 10 <sup>2</sup>	CFU/ ml	≤ 5 x 10 <sup>6</sup>

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.  
361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phlabphla, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PMU-8-0371  
TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08  
CONTACT@AMARCCO.TH  
WWW.AMARCCO.TH  
Surfchem-88 16/08/24

## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2 / 2  
วันที่รายงานผล: 19/08/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-150236  
เลขที่ใบอนุญาต: 25-65854ข้อมูลคำ  
ที่ผู้  
รายชื่  
ชื่อตัวอย่าง  
ลักษณะตัวอย่าง  
วันที่รับตัวอย่าง  
: โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
: เขต 2 ถนนวิภาวดี แสงสุริยาร แขวงบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
: 25-65854-001  
: น้ปัสสาวะ A ล้น 6  
: ตัวอย่างบรรจุขวดพลาสติกใสจากถังเก็บและขวดพลาสติก  
: 07/08/2025

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500C- B.	-	10.3	< 10.3	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24 th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	< 5.0	Pt-Co Unit	≤ 15
Free Chlorine (as Cl <sub>2</sub> )	NN-diethyl-p-phenyldiamine (DPT) Colorimetric Method (Test kit)	-	0.10	0.20	mg/L	0.2 - 2.0
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24 th edition, 2023, Part 4500 H+.	-	-	7.7	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	126	mg/L	≤ 1000
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	77.6	mg/L	≤ 300
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24 th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	< 1.0	NTU	≤ 1
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9221	-	-	11	MPN/100 ml	Not Detected
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Heterotrophic Plate Count	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9228	-	-	2.6 x 10 <sup>2</sup>	CFU/ ml	≤ 5 x 10 <sup>6</sup>

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.  
361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phlabphla, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PMU-8-0371  
TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08  
CONTACT@AMARCCO.TH  
WWW.AMARCCO.TH  
Surfchem-88 16/08/24





## รายงานผลการทดสอบ

วันที่: 1/2  
วันที่รายงานผล: 19/08/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-150237  
เลขที่ใบอนุญาตบริการ: 25-65854

ข้อมูลคำ  
ที่แจ้ง : โรงพยาบาลสิริราช บึงนารางวณชัย  
ที่แจ้ง : เลขที่ 2 ถนนวิเศษ แขวงสิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
ที่แจ้ง : 25-65854-002  
ที่แจ้ง : น.ม. ลาดพร้าว B ล้น 6  
ที่แจ้ง : สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  
วันที่รับตัวอย่าง : 07/08/2025

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-Cl-B.	-	10.3	10.7	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120-C.	0.7	5.0	< 5.0	Pt-Co Unit	≤ 15
Free Chlorine (as Cl <sub>2</sub> )	N,N-diethyl-p-phenyldiamine (DPD) Colorimetric Method (Test kit)	-	0.10	0.20	mg/L	0.2 - 2.0
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-H <sup>+</sup> .	-	-	7.8	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540-C.	-	-	130	mg/L	≤ 1000
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340-C.	-	3.9	80.4	mg/L	< 300
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2150-B.	0.1	1.0	< 1.0	NTU	≤ 1
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Heterotrophic Plate Count	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9215B	-	-	88	CFU/ ml	≤ 5 x 10 <sup>3</sup>

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Philaephia, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM-LS-0371  
TEL: 02-516-2422  
FAX: 02-516-6949  
Rev. 08

CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
วันเดือนปี: 19/08/24



## รายงานผลการทดสอบ

วันที่: 2/2  
วันที่รายงานผล: 19/08/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-150237  
เลขที่ใบอนุญาตบริการ: 25-65854

ข้อมูลคำ  
ที่แจ้ง : โรงพยาบาลสิริราช บึงนารางวณชัย กรุงเทพมหานคร  
ที่แจ้ง : เลขที่ 2 ถนนวิเศษ แขวงสิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
ที่แจ้ง : 25-65854-002  
ที่แจ้ง : น.ม. ลาดพร้าว B ล้น 6  
ที่แจ้ง : สำนักงานเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร  
วันที่รับตัวอย่าง : 07/08/2025

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-Cl-B.	-	10.3	10.7	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120-C.	0.7	5.0	< 5.0	Pt-Co Unit	≤ 15
Free Chlorine (as Cl <sub>2</sub> )	N,N-diethyl-p-phenyldiamine (DPD) Colorimetric Method (Test kit)	-	0.10	0.20	mg/L	0.2 - 2.0
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-H <sup>+</sup> .	-	-	7.8	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540-C.	-	-	130	mg/L	≤ 1000
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340-C.	-	3.9	80.4	mg/L	< 300
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2150-B.	0.1	1.0	< 1.0	NTU	≤ 1
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Heterotrophic Plate Count	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9215B	-	-	88	CFU/ ml	≤ 5 x 10 <sup>3</sup>

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Philaephia, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM-LS-0371  
TEL: 02-516-2422  
FAX: 02-516-6949  
Rev. 08

CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
วันเดือนปี: 19/08/24

อบิณพร Q.

(นางสาวธนิษฐ์ กาญจนรัตน์)  
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการเคมี

วันที่พิมพ์: 19/08/2025

- End of Report -





## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1/2  
วันที่รายงานผล: 19/08/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-150238  
เลขที่ใบขอรับบริการ: 25-65854

ข้อมูลคำ  
ที่ผู้  
พักอาศัย  
ชื่อผู้ทำ  
ลักษณะตัวอย่าง  
วันที่เก็บตัวอย่าง

โรงพยาบาลศิริราช บิณฑบาตาราม  
เลขที่ 2 ถนนวิภาวดี แขวงวิภาวดี เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10700  
25-65854-003  
น้ำดื่ม อาหาร C สัน 6  
ตัวอย่างบรรจุขวดพลาสติกใสจากถังและขวดพลาสติก  
07/08/2025

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	LOD	LOQ	ผลทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-Cl- B.	-	10.3	<10.3	mg/L	<250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24 th edition, 2023, Part 2220 C.	0.7	5.0	5.32	Pt-Co Unit	≤ 15
Free Chlorine (as Cl <sub>2</sub> )	NN-diethyl-p-phenyldiamine (DPD) Colorimetric Method (Test kit)	-	0.10	0.20	mg/L	0.2 - 2.0
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24 th edition, 2023, Part 4500-H+	-	-	7.6	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	125	mg/L	≤ 1000
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	78.8	mg/L	< 300
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24 th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	<1.0	NTU	≤ 1
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Heterotrophic Plate Count	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9215B	-	-	1.6 x 10 <sup>3</sup>	CFU/ ml	≤ 3 x 10 <sup>6</sup>

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Philaephia, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM4.8-0371TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
สำหรับแจ้ง 16/08/24

## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2/2  
วันที่รายงานผล: 19/08/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-150238  
เลขที่ใบขอรับบริการ: 25-65854

ข้อมูลคำ  
ที่ผู้  
พักอาศัย  
ชื่อผู้ทำ  
ลักษณะตัวอย่าง  
วันที่เก็บตัวอย่าง

โรงพยาบาลศิริราช บิณฑบาตาราม  
เลขที่ 2 ถนนวิภาวดี แขวงวิภาวดี เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10700  
25-65854-003  
น้ำดื่ม อาหาร C สัน 6  
ตัวอย่างบรรจุขวดพลาสติกใสจากถังและขวดพลาสติก  
07/08/2025

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	LOD	LOQ	ผลทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-Cl- B.	-	10.3	<10.3	mg/L	<250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24 th edition, 2023, Part 2220 C.	0.7	5.0	5.32	Pt-Co Unit	≤ 15
Free Chlorine (as Cl <sub>2</sub> )	NN-diethyl-p-phenyldiamine (DPD) Colorimetric Method (Test kit)	-	0.10	0.20	mg/L	0.2 - 2.0
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24 th edition, 2023, Part 4500-H+	-	-	7.6	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	125	mg/L	≤ 1000
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	78.8	mg/L	< 300
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24 th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	<1.0	NTU	≤ 1
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Heterotrophic Plate Count	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9215B	-	-	1.6 x 10 <sup>3</sup>	CFU/ ml	≤ 3 x 10 <sup>6</sup>

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Philaephia, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM4.8-0371TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
สำหรับแจ้ง 16/08/24





## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1 / 2  
วันที่รายงานผล: 19/08/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-150239  
เลขที่ใบอนุญาตบริการ: 25-65854

ข้อมูลคำ  
สั่งใช้ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
: เลขที่ 2 ถนนวิภาวดี แคว้นดิลกัย แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10700  
รหัสตัวอย่าง : 25-65854-004  
ชื่อผู้รับจ้าง : นพ.ดิ อวาท D กับ 6  
ลักษณะตัวอย่าง : ตัวอย่างน้ำประปาตามหลักเกณฑ์จากหนังสือแนวทางการใช้  
วันที่รับตัวอย่าง : 07/08/2025

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500Cl- B.	-	10.3	10.5	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24 th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	< 5.0	Pt-Co Unit	≤ 15
Free Chlorine (as Cl <sub>2</sub> )	N,N-diethyl p-phenyldiamine (DPD) Colorimetric Method (Test kit)	-	0.10	0.20	mg/L	0.2 - 2.0
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition, 2023, Part 4500-H <sup>+</sup> .	-	-	7.6	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	124	mg/L	≤ 1000
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	78.4	mg/L	< 300
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24 th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	< 1.0	NTU	≤ 1
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Heterotrophic Plate Count	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9215B	-	-	60	CFU/ ml	≤ 5 x 10 <sup>3</sup>

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phaholya, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM-6-0371  
TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08  
CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
ผู้ดูแลระบบ: 19/08/24

## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2 / 2  
วันที่รายงานผล: 19/08/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-150239  
เลขที่ใบอนุญาตบริการ: 25-65854

ข้อมูลคำ  
สั่งใช้ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
: เลขที่ 2 ถนนวิภาวดี แคว้นดิลกัย แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10700  
รหัสตัวอย่าง : 25-65854-004  
ชื่อผู้รับจ้าง : นพ.ดิ อวาท D กับ 6  
ลักษณะตัวอย่าง : ตัวอย่างน้ำประปาตามหลักเกณฑ์จากหนังสือแนวทางการใช้  
วันที่รับตัวอย่าง : 07/08/2025

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500Cl- B.	-	10.3	10.5	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24 th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	< 5.0	Pt-Co Unit	≤ 15
Free Chlorine (as Cl <sub>2</sub> )	N,N-diethyl p-phenyldiamine (DPD) Colorimetric Method (Test kit)	-	0.10	0.20	mg/L	0.2 - 2.0
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition, 2023, Part 4500-H <sup>+</sup> .	-	-	7.6	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	124	mg/L	≤ 1000
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	78.4	mg/L	< 300
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24 th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	< 1.0	NTU	≤ 1
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Heterotrophic Plate Count	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9215B	-	-	60	CFU/ ml	≤ 5 x 10 <sup>3</sup>

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phaholya, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM-6-0371  
TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08  
CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
ผู้ดูแลระบบ: 19/08/24





## รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูล  
ที่  
พืชมัย  
ข้อมูล  
ข้อมูล  
วันที่รับ  
วันที่รับ

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
เลขที่ 2 ถนนวิภาวดี แคว้นมลฑล แขวงบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
25-72371-001  
น้ำใช้ อาคาร A ชั้น 7  
ตัวอย่างบรรจุขวดเก็บที่โรงพยาบาลและขอผลแล็บ  
04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500C- B.	-	10.3	12.8	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24 th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	< 5.0	Pt-Co Unit	≤ 15
Free Chlorine (as Cl <sub>2</sub> )	NN-diethyl-p-phenyldiamine (DPD) Colorimetric Method (1 test kit)	-	0.10	< 0.10	mg/L	0.2 - 2.0
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition, 2023, Part 4500- H <sup>+</sup> .	-	-	7.4	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	128	mg/L	≤ 1000
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	79.1	mg/L	< 300
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24 th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	< 1.0	NTU	≤ 1
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Heterotrophic Plate Count	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9223B	-	-	1.6 x 10 <sup>3</sup>	CFU/ ml	≤ 5 x 10 <sup>3</sup>

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 172, Ladprao Road,  
Phaholaha, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM4LB-0371

TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08

CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
ผู้ให้บริการ: 16/09/25



## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1 / 2  
วันที่รายงานผล: 16/09/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-164960  
เลขที่ใบรับบริการ: 25-72371

ข้อมูล  
ที่  
พืชมัย  
ข้อมูล  
ข้อมูล  
วันที่รับ  
วันที่รับ

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
เลขที่ 2 ถนนวิภาวดี แคว้นมลฑล แขวงบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
25-72371-001  
น้ำใช้ อาคาร A ชั้น 7  
ตัวอย่างบรรจุขวดเก็บที่โรงพยาบาลและขอผลแล็บ  
04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500C- B.	-	10.3	12.8	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24 th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	< 5.0	Pt-Co Unit	≤ 15
Free Chlorine (as Cl <sub>2</sub> )	NN-diethyl-p-phenyldiamine (DPD) Colorimetric Method (1 test kit)	-	0.10	< 0.10	mg/L	0.2 - 2.0
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition, 2023, Part 4500- H <sup>+</sup> .	-	-	7.4	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	128	mg/L	≤ 1000
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	79.1	mg/L	< 300
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24 th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	< 1.0	NTU	≤ 1
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Heterotrophic Plate Count	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9223B	-	-	1.6 x 10 <sup>3</sup>	CFU/ ml	≤ 5 x 10 <sup>3</sup>

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 172, Ladprao Road,  
Phaholaha, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM4LB-0371

TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08

CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
ผู้ให้บริการ: 16/09/25





## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1 / 2  
วันที่รับงาน: 16/09/2025  
เลขที่รับงาน: 25-164961  
เลขที่ใบรับบริการ: 25-72371

ชื่อลูกค้า : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนวิภาวดี แขวงจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 10700  
โทรศัพท์ : 25-72371-002  
อีเมล : n.silpa@si.ac.th  
ผู้ติดต่อ : นางสาวณัฏฐพร นิลทิพย์  
วันที่รับตัวอย่าง : 04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500Cl- B.	-	10.3	12.9	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	< 5.0	Pt-Co Unit	≤ 15
Free Chlorine (as Cl <sub>2</sub> )	N,N-diethyl-p-phenyldiamine (DPD) Colorimetric Method (Test kit)	-	0.10	< 0.10	mg/L	0.2 - 2.0
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-H <sub>v</sub> .	-	-	7.4	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	127	mg/L	≤ 1000
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	79.5	mg/L	< 300
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	< 1.0	NTU	≤ 1
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Heterotrophic Plate Count	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9215B	-	-	1.0 x 10 <sup>3</sup>	CFU/ ml	≤ 5 x 10 <sup>3</sup>

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 722, Ladprao Road,  
Philaephia, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM-LA-0371

TEL 02-516-2422

FAX 02-516-6949

Rev. 08

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 722, Ladprao Road,  
Philaephia, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM-LA-0371

TEL 02-516-2422

FAX 02-516-6949

Rev. 08



## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2 / 2  
วันที่รับงาน: 16/09/2025  
เลขที่รับงาน: 25-164961  
เลขที่ใบรับบริการ: 25-72371

ชื่อลูกค้า : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนวิภาวดี แขวงจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร 10700  
โทรศัพท์ : 25-72371-002  
อีเมล : n.silpa@si.ac.th  
ผู้ติดต่อ : นางสาวณัฏฐพร นิลทิพย์  
วันที่รับตัวอย่าง : 04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500Cl- B.	-	10.3	12.9	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	< 5.0	Pt-Co Unit	≤ 15
Free Chlorine (as Cl <sub>2</sub> )	N,N-diethyl-p-phenyldiamine (DPD) Colorimetric Method (Test kit)	-	0.10	< 0.10	mg/L	0.2 - 2.0
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-H <sub>v</sub> .	-	-	7.4	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	127	mg/L	≤ 1000
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	79.5	mg/L	< 300
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	< 1.0	NTU	≤ 1
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Heterotrophic Plate Count	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9215B	-	-	1.0 x 10 <sup>3</sup>	CFU/ ml	≤ 5 x 10 <sup>3</sup>

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 722, Ladprao Road,  
Philaephia, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM-LA-0371

TEL 02-516-2422

FAX 02-516-6949

Rev. 08

(นางสาวณัฏฐพร นิลทิพย์)  
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

วันที่พิมพ์ : 16/09/2025

- End of Report -





## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1 / 2  
วันที่รับงาน: 16/09/2025  
เลขที่รายงาน: 25-164962  
เลขที่ใบรับบริการ: 25-72371

ข้อมูล  
ที่ผู้  
ทดสอบ  
ชื่อ  
สถานที่  
วันที่รับงาน

: โรงงานผลิตยาสมุนไพร  
: เลขที่ 2 ถนนวิเศษ แขวงสีฐาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
: 25-72371-003  
: นิสัย อาภากร C ชั้น 7  
: ตำบลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  
: 04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	LOD	LOQ	ผลทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500C- B.	-	10.3	12.4	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	< 5.0	Pl-Co Unit	≤ 15
Free Chlorine (as Cl <sub>2</sub> )	NN-diethyl-p-phenyldiamine (DPD) Colorimetric Method (test kit)	-	0.10	< 0.10	mg/L	0.2 - 2.0
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-HP.	-	-	7.6	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Centr, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	124	mg/L	≤ 1000
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	77.3	mg/L	< 300
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	< 1.0	NTU	≤ 1
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Heterotrophic Plate Count	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9215B	-	-	5.6 x 10 <sup>3</sup>	CFU/ ml	≤ 5 x 10 <sup>3</sup>

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phlabphla, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PMU-0371

TEL: 02-516-2422  
FAX: 02-516-6949  
Rev. 08

CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
สมัครสมาชิก: 16/08/24



## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2 / 2  
วันที่รับงาน: 16/09/2025  
เลขที่รายงาน: 25-164962  
เลขที่ใบรับบริการ: 25-72371

ข้อมูล  
ที่ผู้  
ทดสอบ  
ชื่อ  
สถานที่  
วันที่รับงาน

: โรงงานผลิตยาสมุนไพร  
: เลขที่ 2 ถนนวิเศษ แขวงสีฐาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
: 25-72371-003  
: นิสัย อาภากร C ชั้น 7  
: ตำบลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  
: 04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	LOD	LOQ	ผลทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500C- B.	-	10.3	12.4	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	< 5.0	Pl-Co Unit	≤ 15
Free Chlorine (as Cl <sub>2</sub> )	NN-diethyl-p-phenyldiamine (DPD) Colorimetric Method (test kit)	-	0.10	< 0.10	mg/L	0.2 - 2.0
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-HP.	-	-	7.6	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Centr, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	124	mg/L	≤ 1000
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	77.3	mg/L	< 300
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	< 1.0	NTU	≤ 1
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Heterotrophic Plate Count	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9215B	-	-	5.6 x 10 <sup>3</sup>	CFU/ ml	≤ 5 x 10 <sup>3</sup>

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phlabphla, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PMU-0371

TEL: 02-516-2422  
FAX: 02-516-6949  
Rev. 08

CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
สมัครสมาชิก: 16/08/24





## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1 / 2  
วันที่รายงานผล: 16/09/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-164963  
เลขที่ใบขอรับบริการ: 25-72371

ข้อมูลคำ  
สั่งถึง : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
ที่ : เลขที่ 2 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10700  
รหัสตัวอย่าง : 25-72371-004  
ชนิดตัวอย่าง : น้ำดื่ม ยี่ห้อ D ถึง 7  
ลักษณะตัวอย่าง : ตัวอย่างบรรจุขวดแก้วปริมาตร 600 มิลลิกรัมและขวดพลาสติก  
วันที่รับตัวอย่าง : 04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500C- B.	-	30.3	12.8	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130 C.	0.7	5.0	<5.0	Pt-Co Unit	≤ 15
Free Chlorine (as Cl <sub>2</sub> )	NN-diethyl-p-phenyldiamine (DPD) Colorimetric Method (Test kit)	-	0.10	< 0.10	mg/L	0.2 - 2.0
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-H <sup>+</sup> .	-	-	7.4	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	126	mg/L	≤ 1000
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	79.5	mg/L	≤ 300
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	<1.0	NTU	≤ 1
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Heterotrophic Plate Count	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9215B	-	-	3.2 x 10 <sup>2</sup>	CFU/ ml	≤ 5 x 10 <sup>2</sup>

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phichitphila, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PMU-0371  
TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
อีเมล: am@amarc.co.th  
โทร: 02-516-2422

## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2 / 2  
วันที่รายงานผล: 16/09/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-164963  
เลขที่ใบขอรับบริการ: 25-72371

ข้อมูลคำ  
สั่งถึง : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
ที่ : เลขที่ 2 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10700  
รหัสตัวอย่าง : 25-72371-004  
ชนิดตัวอย่าง : น้ำดื่ม ยี่ห้อ D ถึง 7  
ลักษณะตัวอย่าง : ตัวอย่างบรรจุขวดแก้วปริมาตร 600 มิลลิกรัมและขวดพลาสติก  
วันที่รับตัวอย่าง : 04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500C- B.	-	30.3	12.8	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130 C.	0.7	5.0	<5.0	Pt-Co Unit	≤ 15
Free Chlorine (as Cl <sub>2</sub> )	NN-diethyl-p-phenyldiamine (DPD) Colorimetric Method (Test kit)	-	0.10	< 0.10	mg/L	0.2 - 2.0
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-H <sup>+</sup> .	-	-	7.4	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	126	mg/L	≤ 1000
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	79.5	mg/L	≤ 300
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	<1.0	NTU	≤ 1
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Heterotrophic Plate Count	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9215B	-	-	3.2 x 10 <sup>2</sup>	CFU/ ml	≤ 5 x 10 <sup>2</sup>

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phichitphila, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PMU-0371  
TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
อีเมล: am@amarc.co.th  
โทร: 02-516-2422





## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1 / 2  
วันที่รับงาน: 16/09/2025  
เลขที่รายงาน: 25-164964  
เลขที่ใบขอรับบริการ: 25-72372

ข้อมูล  
ที่  
: โขงมาลศิริราช ปันพานิช  
: เลขที่ 2 ถนนรังสิต แคว้นศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
: 25-72372-001  
: น้าดื่ม ลาดพร้าว A ขึ้น 3  
: ตัวอย่างตรวจหาเชื้อกับน้ำจากก๊อกและขวดพลาสติก  
: 04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500C- B.	-	10.3	< 10.30	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24 th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	Not Detected	Pt-Co Unit	≤ 20
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24 th edition, 2023, Part 4500-H <sup>+</sup> .	-	-	7.1	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	13.0	mg/L	-
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	< 3.9	mg/L	≤ 100
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24 th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	Not Detected	NTU	≤ 5
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9221	-	-	< 11	MPN/100 ml	< 22
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Staphylococcus aureus	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9238	-	-	< 1	CFU/100 ml	< 1 x 10 <sup>3</sup>
Salmonella spp.	ISO 19250 : 2010	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.  
361 Soi Ladprao 172, Ladprao Road,  
Philaephia, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PMAB-0371

TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
วันจันทร์ที่ 16/09/25

## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2 / 2  
วันที่รับงาน: 16/09/2025  
เลขที่รายงาน: 25-164964  
เลขที่ใบขอรับบริการ: 25-72372

Remarks : 1. The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.  
2. LOD = Limit of Detection.  
3. LOQ = Limit of Quantitation.  
4. \* = Marked Test(s) is/are not accredited.  
5. มาตราฐานอ้างอิง ตามประกาศกรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2554) และ ฉบับที่ 135 พ.ศ. 2554) ซึ่ง นำมาใช้ในการประเมินผลจุลินทรีย์  
ประเภท อ. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534

- End of Report -

(นางสาวนิยา ภูมิขยิตเจริญ)  
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

วันจันทร์ที่ 16/09/2025

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 172, Ladprao Road,  
Philaephia, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PMAB-0371TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
วันจันทร์ที่ 16/09/25





## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1 / 2  
วันที่รับงาน: 16/09/2025  
เลขที่รับงาน: 25-164965  
เลขที่ใบขอรับบริการ: 25-72372

ชื่อลูกค้า : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนวิเศษ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
รหัสด้วยน้ำยา : 25-72372-002  
ชื่อด้วยน้ำยา : น้ำดื่ม อาคารถ A ถึง 4  
ลักษณะตัวอย่าง : ตัวอย่างบรรจุขวดแก้วพลาสติกใสและขวดพลาสติก  
วันที่รับด้วยน้ำยา : 04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500C-B.	-	10.3	< 10.30	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	Not Detected	Pt-Co Unit	≤ 20
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-H <sup>+</sup> .	-	-	6.7	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	13.0	mg/L	-
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	< 3.9	mg/L	≤ 100
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	Not Detected	NTU	≤ 5
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	< 11	MPN/100 ml	< 2.2
<i>Escherichia coli</i>	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
<i>Staphylococcus aureus</i>	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9213B	-	-	< 1	CFU/100 ml	< 1 x 10 <sup>6</sup>
<i>Salmonella</i> spp.	ISO 19250 : 2010	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

391 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phialapha, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM-43-0371  
TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08  
CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
อีเมล: info@amarc.co.th



## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2 / 2  
วันที่รับงาน: 16/09/2025  
เลขที่รับงาน: 25-164965  
เลขที่ใบขอรับบริการ: 25-72372

หมายเหตุ: 1. The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.  
2. LOD = Limit of Detection.  
3. LOQ = Limit of Quantitation.  
4. \* = Marked Test(s) is/are not accredited.  
5. ผลการตรวจวิเคราะห์ตามใบแจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ (ฉบับที่ 2)  
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534

(นางสาวนิยา รุณยกิจเจริญ)  
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  
วันที่พิมพ์: 16/09/2025  
- End of Report -

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

391 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phialapha, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM-43-0371  
TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08  
CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
อีเมล: info@amarc.co.th





รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1 / 2  
วันที่รายงานผล: 16/09/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-164966  
เลขที่ใบขอรับบริการ: 25-72372

ชื่อลูกค้า : โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก  
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนวิเศษชัยชาญ ตำบลบึงนาราง อำเภอเมืองบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 36100  
รหัสตัวอย่าง : 25-72372-003  
ชื่อตัวอย่าง : น้ำดื่ม อาร์ท A ถึง 5  
ลักษณะตัวอย่าง : ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์พลาสติกและขวดพลาสติก  
วันที่รับตัวอย่าง : 04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500Cl-B.	-	10.3	< 10.30	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	< 5.0	Pt-Co Unit	≤ 20
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-H <sup>+</sup> .	-	-	6.5	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment.	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	13.0	mg/L	-
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	< 3.9	mg/L	≤ 100
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	< 1.0	NTU	≤ 5
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	< 11	MPN/100 ml	< 22
<i>Escherichia coli</i>	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
<i>Staphylococcus aureus</i>	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9213B	-	-	< 1	CFU/100 ml	< 1 x 10 <sup>3</sup>
<i>Salmonella</i> spp.	ISO 19250 : 2010	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected



รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2 / 2  
วันที่รายงานผล: 16/09/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-164966  
เลขที่ใบขอรับบริการ: 25-72372

Remarks : 1. The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.  
2. LOD - Limit of Detection.  
3. LOQ - Limit of Quantitation.  
4. \* = Marked Test(s) is/are not accredited.  
5. มาตราฐานอ้างอิง ตามข้อกำหนดทางมาตรฐานฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) และฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) จึงไม่เข้าเกณฑ์การยอมรับ (ฉบับที่ 2) ปรอทแดง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534

(นางสาวนิยา วุฒิชัยกิจเจริญ)  
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการจุลชีววิทยา  
วันจันทร์ที่ 16/09/2025  
- End of Report -





## รายงานผลการทดสอบ

วันที่: 1/2  
วันที่รับงานผล: 16/09/2025  
เลขที่รับงานผล: 25-164967  
เลขที่ใบอนุญาตบริการ: 25-72372

ชื่อลูกค้า : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนวิสุทธิ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
รหัสไปรษณีย์ : 25-72372-004  
ชื่อตัวอักษร : นานัน อักษร A ล้น 6  
ตำแหน่งผู้รับงาน : ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์และสุขภาพศิริราช  
วันที่รับงานผล : 04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500C- B.	-	10.3	< 10.30	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	Not Detected	Pt-Co Unit	≤ 20
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-H+.	-	-	6.7	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	14.0	mg/L	-
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	< 3.9	mg/L	≤ 100
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	Not Detected	NTU	≤ 5
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	< 11	MPN/100 ml	< 2.2
<i>Escherichia coli</i>	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
<i>Staphylococcus aureus</i>	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9213B	-	-	< 1	CFU/100 ml	< 1 x 10 <sup>3</sup>
<i>Salmonella</i> spp.	ISO 9250 : 2010	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

301 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phialephla, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PH-LP-03071

TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
จำนวนหน้า: 16/08/24

## รายงานผลการทดสอบ

วันที่: 2/2  
วันที่รับงานผล: 16/09/2025  
เลขที่รับงานผล: 25-164967  
เลขที่ใบอนุญาตบริการ: 25-72372

รายการทดสอบ : 1. The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.  
2. LOD = Limit of Detection.  
3. LOQ = Limit of Quantitation.  
4. \* = Marked Test(s) if/are not accredited.  
5. หากฐานอ้างอิง ตามแบบมาตรฐานผลการทดสอบ ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2554) และ ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2554) ซึ่งไม่ปรากฏในนามขอรับรองผลการทดสอบ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534

(นางสาวนิศยา วุฒิชัยกิจเจริญ)  
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

- End of Report -

วันที่พิมพ์ : 16/09/2025

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

301 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phialephla, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PH-LP-03071

TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
จำนวนหน้า: 16/08/24





## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1 / 2  
วันที่รับงาน: 16/09/2025  
เลขที่รายงาน: 25-164968  
เลขที่ใบขอรับบริการ: 25-72372

- ข้อมูลคำ  
สั่ง  
: โรงขนานสัตว์ราย ปันพารายการ  
: เล่มที่ 2 ถนนวิเศษ แขวงสัตว์ราย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
: 25-72372-005  
: น้าดื่ม อาหาร A ถึง 7  
: ตัวอย่างบรรจุขวดแก้วกับฝาพลาสติกและขวดพลาสติก  
: 04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500C-B.	-	10.3	< 10.30	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	Not Detected	Pt-Co Unit	≤ 20
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-H <sup>+</sup> .	-	-	6.5	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	13.0	mg/L	-
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	< 3.9	mg/L	≤ 100
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	Not Detected	NTU	≤ 5
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	< 11	MPN/100 ml	< 22
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Staphylococcus aureus	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9238	-	-	< 1	CFU/100 ml	< 1 x 10 <sup>2</sup>
Salmonella spp.	ISO 19250 : 2010	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected



## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2 / 2  
วันที่รับงาน: 16/09/2025  
เลขที่รายงาน: 25-164968  
เลขที่ใบขอรับบริการ: 25-72372

- Remarks : 1. The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.  
2. LOD = Limit of Detection.  
3. LOQ = Limit of Quantitation.  
4. \* = Marked Test(s) (if/are not accredited).  
5. บางครั้งน้ำดื่ม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) และ ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) จึงขอ นำมาวัดในรายงานแนบรูปใบสแลก (ฉบับที่ 2)  
ประเภท ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534

- End of Report -

(นางสาวนิลา ขุณทิพย์เจริญ)  
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  
วันที่รับ: 16/09/2025





## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1 / 2  
วันที่รายงานผล: 16/09/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-72372-006  
เลขที่ใบอนุญาต: 25-72372

ชื่อลูกค้า : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนวิภาวดี แขวงสีสุราษฎร์ แขวงบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
รหัสไปรษณีย์ : 25-72372-006  
ชื่อผู้รับงาน : น.ส. อรุณรัตน์ A. อื่น B  
ลักษณะตัวอย่าง : ตัวอย่างน้ำประปาที่ผ่านการกรองแล้วและผ่านการฆ่าเชื้อ  
วันที่รับตัวอย่าง : 04/09/2025

วันที่ทดสอบ: 04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500C1. B.	-	10.3	< 10.30	mg/L	≤ 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	Not Detected	Pt-Co Unit	≤ 20
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-H <sub>+</sub> .	-	-	6.9	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	15.0	mg/L	-
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	5.22	mg/L	≤ 300
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	Not Detected	NTU	≤ 5
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	<11	MPN/100 ml	< 2.2
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Staphylococcus aureus	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9213B	-	-	<1	CFU/100 ml	< 1 x 10 <sup>6</sup>
Salmonella spp.	ISO 19250 : 2010	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phaholapha, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PMAB-0371

TEL 02-516-9422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08

CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
Sales@amarc : 1608/24



## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2 / 2  
วันที่รายงานผล: 16/09/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-164969  
เลขที่ใบอนุญาต: 25-72372

Remarks : 1. The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.  
2. LOD = Limit of Detection.  
3. LOQ = Limit of Quantitation.  
4. \* = Marked Test(s) if/are not accredited.  
5. เลขฐานสิบก่อนทศนิยมแสดงจำนวนทศนิยม หลักที่ 61 (พ.ศ. 2524) และ หลักที่ 1235 (พ.ศ. 2534) เริ่มนับจากหลักทศนิยมที่แสดง (หลักที่ 2) เป็นต้นไป หลักที่ 26 หลักทศนิยม 2534

(นางสาวณิชา ภูมิชัยกิจเจริญ)  
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

- End of Report -

วันที่พิมพ์ : 16/09/2025

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phaholapha, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PMAB-0371

TEL 02-516-9422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08

CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
Sales@amarc : 1608/24





## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1 / 2  
วันที่รายงานผล: 16/09/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-164970  
เลขที่ใบขอรับบริการ: 25-72372

ชื่อลูกค้า : โรงหมักบดสักร้า ปันหมากการุญชัย  
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนวิสุทธิ แขวงสีฐาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
โทรศัพท์ : 25-72372-007  
อีเมล : น.ส. อรุณ B ลีน 3  
ลักษณะสิ่งส่งตรวจ : ตัวอย่างบรรจุขวดแก้วปากคอกลีบและขวดพลาสติก  
วันที่รับส่ง : 04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500C-B.	-	10.3	< 10.30	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	Not Detected	Pt-Co Unit	≤ 20
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-H.	-	-	6.8	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	16.0	mg/L	-
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	6.03	mg/L	≤ 100
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	Not Detected	NTU	≤ 5
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	<11	MPN/100 ml	< 2.2
<i>Escherichia coli</i>	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
<i>Staphylococcus aureus</i>	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9213B	-	-	<1	CFU/100 ml	< 1 x 10 <sup>3</sup>
<i>Salmonella</i> spp.	ISO 19250 : 2010	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.  
361 Soi Ladprao 172, Ladprao Road,  
Philaephia, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM4LB-0371

TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
info@amarc 16/08/24

## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2 / 2  
วันที่รายงานผล: 16/09/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-164970  
เลขที่ใบขอรับบริการ: 25-72372

Remarks : 1. The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.  
2. LOD = Limit of Detection.  
3. LOQ = Limit of Quantitation.  
4. \* = Marked Test(s) is/are not accredited.  
5. มหะพรหมเจ้าฟ้าฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) และ ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) จึงได้ นำมาใช้เป็นเกณฑ์การสุ่มผลิตภัณฑ์ (ฉบับที่ 2)  
ประเภท ผ. ฉบับที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534

- End of Report -

(นางสาวนิลา วุฒิชัยกิจเจริญ)  
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการจุลชีววิทยา  
วันที่เซ็น : 16/09/2025

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 172, Ladprao Road,  
Philaephia, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM4LB-0371TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
info@amarc 16/08/24





## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1 / 2  
วันที่รายงานผล: 16/09/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-164971  
เลขที่ใบอนุญาตบริการ: 25-72372

ชื่อลูกค้า : โรงงานผลิตสาร ปิณฑารักษ์  
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนวัดหลัก แขวงคลองน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
รหัสไปรษณีย์ : 25-72372-008  
ชื่อผู้รับจ้าง : บริษัท อัครา บี จำกัด  
ลักษณะตัวอย่าง : ตัวอย่างน้ำทิ้งจากถังบำบัดน้ำเสีย  
วันที่รับตัวอย่าง : 04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500C1. B.	-	10.3	< 10.30	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	Not Detected	Pt-Co Unit	≤ 20
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-H1.	-	-	6.9	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	18.0	mg/L	-
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	7.23	mg/L	≤ 100
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	Not Detected	NTU	≤ 5
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	<11	MPN/100 ml	< 2.2
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Staphylococcus aureus	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9213B	-	-	<1	CFU/100 ml	< 1 x 10 <sup>6</sup>
Salmonella spp.	ISO 19250 : 2010	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

381 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phichitphra, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
FM-LB-0371TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
อีเมล: 16/08/24

## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2 / 2  
วันที่รายงานผล: 16/09/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-164971  
เลขที่ใบอนุญาตบริการ: 25-72372

รายการทดสอบ : วิธีทดสอบ : LOD : LOQ : ผลการทดสอบ : หน่วย : Guideline Limit

Remarks : 1. The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.  
2. LOD = Limit of Detection.  
3. LOQ = Limit of Quantitation.  
4. \* = Marked Test(s) if/are not accredited.  
5. ผลการตรวจวัด ค่าไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2554) และ ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2554) ซึ่งไม่พบเจือปนยาเสพติด (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554

(นางสาวนิมิตรา ร่มชัยกิจเจริญ)  
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

- End of Report -

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

381 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phichitphra, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
FM-LB-0371TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
อีเมล: 16/08/24





## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1/2  
วันที่รับงาน: 16/09/2025  
เลขที่รายงาน: 25-164972  
เลขที่ใบรับบริการ: 25-72372

ข้อมูล  
ที่  
รหัสตัวอย่าง  
ชื่อตัวอย่าง  
ลักษณะตัวอย่าง  
วันที่รับตัวอย่าง  
: โรงพยาบาลวิภาวดี  
: เลขที่ 2 ถนนวิภาวดี แขวงวิภาวดี เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10700  
: 25-72372-009  
: น้ำดื่ม ถิ่นน้ำ B ชั้น 5  
: ตัวอย่างบรรจุขวดแก้วใสสะอาดหลอดและขวดพลาสติก  
: 04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-Cl-B.	-	10.3	< 10.30	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120-C.	0.7	5.0	< 5.0	Pt-Co Unit	≤ 20
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-H <sup>+</sup> .	-	-	6.8	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540-C.	-	-	16.0	mg/L	-
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340-C.	-	3.9	5.22	mg/L	≤ 100
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130-B.	0.1	1.0	Not Detected	NTU	≤ 5
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	< 11	MPN/100 ml	< 22
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Staphylococcus aureus	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9213B	-	-	< 1	CFU/100 ml	< 1 x 10 <sup>5</sup>
Salmonella spp.	ISO 19250: 2010	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phaholphi, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PMU-0371  
TEL: 02-516-2422  
FAX: 02-516-6949  
Rev. 08  
CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
วันที่รับงาน: 16/09/24



## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2/2  
วันที่รับงาน: 16/09/2025  
เลขที่รายงาน: 25-164972  
เลขที่ใบรับบริการ: 25-72372

Remarks : 1. The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.  
2. LOD - Limit of Detection.  
3. LOQ - Limit of Quantitation.  
4. \* - Marked Test(s) is/are not accredited.  
5. ผลตรวจวิเคราะห์ ตามปกติยกเว้นค่าสารหนูและ แคดเมียม (ก.ก. 2534) และ แคดเมียม (ก.ก. 2534) ซึ่งนำส่งในภาชนะบรรจุปิดสนิท (ฉบับที่ 2)  
หมายเหตุ: วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534

- End of Report -

(นางสาวนิยา วุฒิชัยเจริญ)  
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการจุลชีววิทยา

วันที่รับ: 16/09/2025

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phaholphi, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PMU-0371  
TEL: 02-516-2422  
FAX: 02-516-6949  
Rev. 08  
CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
วันที่รับงาน: 16/09/24





## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1 / 2  
วันที่รายงานผล: 16/09/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-164973  
เลขที่ใบอนุญาตบริการ: 25-72372

ข้อมูลคำ  
สั่ง  
ซื้อ  
ผลิตภัณฑ์  
: โรงงานผลิตข้าว แป้งอาหารเสริม  
: เลขที่ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
: 25-72372-010  
: บ้าน ลาดพร้าว ร. 6  
: บ้าน ลาดพร้าว ร. 6  
ลักษณะตัวอย่าง  
: ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ข้าวสารและแป้งอาหารเสริม  
วันที่รับตัวอย่าง  
: 04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-Cl- B.	-	30.3	< 30.30	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	< 5.0	Pt-Co Unit	≤ 20
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-H <sup>+</sup> .	-	-	7.0	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	16.0	mg/L	-
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	5.22	mg/L	≤ 100
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	< 1.0	NTU	≤ 5
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	< 11	MPN/100 ml	< 2.2
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Staphylococcus aureus	Standard method for the examination of water and wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9213B	-	-	< 1	CFU/100 ml	< 1 x 10 <sup>3</sup>
Salmonella spp.	ISO 9250 : 2010	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phaholueha, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM-LB-0371  
TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08

CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
วันที่พิมพ์: 16/08/24



## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2 / 2  
วันที่รายงานผล: 16/09/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-164973  
เลขที่ใบอนุญาตบริการ: 25-72372

หมายเหตุ: 1. The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.  
2. LOD = Limit of Detection.  
3. LOQ = Limit of Quantitation.  
4. \* = Mixed Test(s) if/are not accredited.  
5. ผลตรวจวิเคราะห์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) และ ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) ซึ่ง มีผลใช้บังคับโดยพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit

- End of Report -

(นางสาวนิยา วชิรวิทย์กิจเจริญ)  
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

วันที่พิมพ์: 16/09/2025

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phaholueha, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM-LB-0371  
TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08

CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
วันที่พิมพ์: 16/08/24





Accreditation No. 1214/99

## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1/2  
วันที่รับงาน: 16/09/2025  
เลขที่รับงาน: 25-164974  
เลขที่ใบรับบริการ: 25-72372

ข้อมูล  
ชื่อ : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
เลขที่ 2 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10700  
ชื่อตัวอย่าง : 25-72372-011  
ชื่อผู้รับ : นายน อาภากร 8 วัน 7  
ลักษณะตัวอย่าง : ตัวอย่างบรรจุขวดแก้วปากแคบจากห้องแล็บทดลอง  
วันที่รับตัวอย่าง : 04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-Cl- B.	-	10.3	<10.30	mg/L	<250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24 th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	<5.0	Pt-Co Unit	≤ 20
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition, 2023, Part 4500-H <sup>+</sup> .	-	-	6.6	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	14.0	mg/L	-
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	<3.9	mg/L	≤ 100
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24 th edition, 2023, Part 2150 B.	0.1	1.0	Not Detected	NTU	≤ 5
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9221	-	-	<11	MPN/100 ml	<2.2
<i>Escherichia coli</i>	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
<i>Staphylococcus aureus</i>	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9213B	-	-	<1	CFU/100 ml	<1 x 10 <sup>3</sup>
<i>Salmonella</i> spp.	ISO 19250 : 2010	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 172, Ladprao Road,  
Phaholapha, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PMU-03171

TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
ผู้ติดต่อ: 16/09/24

Accreditation No. 1214/99

## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2/2  
วันที่รับงาน: 16/09/2025  
เลขที่รับงาน: 25-164974  
เลขที่ใบรับบริการ: 25-72372

Remarks : 1. The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.  
2. LOD = Limit of Detection.  
3. LOQ = Limit of Quantitation.  
4. \* = Marked Test(s) is/are not accredited.  
5. ผลตรวจพบเชื้อ จากใบตรวจผลการตรวจเชื้อ ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) และ ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) ซึ่ง นำมาวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรีย (ฉบับที่ 2)  
วันที่รับ น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534

- End of Report -

(นางสาวณิชา ขันยั้งเจริญ)  
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการจุลชีววิทยา  
วันที่รับ: 16/09/2025

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 172, Ladprao Road,  
Phaholapha, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PMU-03171

TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
ผู้ติดต่อ: 16/09/24









Accreditation No. 1145/98

## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1 / 2  
วันที่รับงาน: 16/09/2025  
เลขที่รายงาน: 25-164976  
เลขที่ใบรับบริการ: 25-72372

ชื่อลูกค้า : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนวิเศษบุรี แขวงบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
โทรศัพท์ : 25-72372-013  
อีเมล : น.ส. ลลิตา C. 3  
ผลิตภัณฑ์ : ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์พลาสติกและขวดพลาสติก  
วันที่รับตัวอย่าง : 04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-Cl-B.	-	10.3	< 10.30	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120-C.	0.7	5.0	Not Detected	Pt-Co Unit	≤ 20
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-H <sup>+</sup> .	-	-	6.8	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540-C.	-	-	17.0	mg/L	-
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340-C.	-	3.9	6.83	mg/L	≤ 100
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130-B.	0.1	1.0	< 1.0	NTU	≤ 5
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	< 11	MPN/100 ml	< 2.2
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Staphylococcus aureus	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9223B	-	-	< 1	CFU/100 ml	< 1 x 10 <sup>5</sup>
Salmonella spp.	ISO 19250 : 2010	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phialapha, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM4-B-03/71  
TEL: 02-516-2422  
FAX: 02-516-6949  
Rev. 08CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
ผู้ดูแลระบบ: 16/09/24

Accreditation No. 1145/98

## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2 / 2  
วันที่รับงาน: 16/09/2025  
เลขที่รายงาน: 25-164976  
เลขที่ใบรับบริการ: 25-72372

Remarks : 1. The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.  
2. LOD - Limit of Detection.  
3. LOQ - Limit of Quantitation.  
4. \* = Marked Test(s) are not accredited.  
5. มาตราบังคับ: ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) และ ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) เรื่อง น้ำดื่มในภาชนะบรรจุพลาสติก (ฉบับที่ 2)  
ปริมาณ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534

- End of Report -

(นางสาวนิลา วุฒิชัยกิจเจริญ)  
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการจุลชีววิทยา

วันที่พิมพ์: 16/09/2025

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phialapha, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM4-B-03/71  
TEL: 02-516-2422  
FAX: 02-516-6949  
Rev. 08CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
ผู้ดูแลระบบ: 16/09/24





## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1 / 2  
วันที่รายงานผล: 16/09/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-164977  
เลขที่ใบอนุญาต: 25-72372

ชื่อลูกค้า : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10700  
รหัสตัวอย่าง : 25-72372-014  
ชื่อผู้รับจ้าง : น.ส. อานา C ถึง 4  
ลักษณะตัวอย่าง : ตัวอย่างน้ำดื่มบรรจุขวดที่นำมาจากปั๊มและตลาดหลัก  
วันที่รับตัวอย่าง : 04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-CI, B.	-	10.3	< 10.30	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	Not Detected	Pt-Co Unit	≤ 20
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-H <sup>+</sup> .	-	-	6.9	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	17.0	mg/L	-
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2310 C.	-	3.9	7.23	mg/L	≤ 100
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	< 1.0	NTU	≤ 5
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	< 11	MPN/100 ml	< 2.2
<i>Escherichia coli</i>	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
<i>Staphylococcus aureus</i>	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9218B	-	-	< 1	CFU/100 ml	< 1 x 10 <sup>6</sup>
<i>Salmonella</i> spp.	ISO 19250 : 2010	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ludprao 122, Ludprao Road,  
Phaholapha, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM-8-0371

TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08

CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
ผู้ประสานงาน: 02/08/24



## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2 / 2  
วันที่รายงานผล: 16/09/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-164977  
เลขที่ใบอนุญาต: 25-72372

Remarks : 1. The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.  
2. LOD = Limit of Detection.  
3. LOQ = Limit of Quantitation.  
4. \* = Marked Test(s) if/are not accredited.  
5. รายงานข้อมูล ตามใบแจ้งผลการทดสอบ ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2534) และ ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) ซึ่งแจ้งขึ้นกับกรมมาตรฐานแห่งชาติเพื่อผลิตภัณฑ์ (ฉบับที่ 2)  
ประเภท 26 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534

(นางสาวนิลดา รุณศิริกิจเจริญ)  
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

- End of Report -

วันที่พิมพ์: 16/09/2025

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ludprao 122, Ludprao Road,  
Phaholapha, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM-8-0371

TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08

CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
ผู้ประสานงาน: 02/08/24





## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1 / 2  
วันที่รับงาน: 16/09/2025  
เลขที่รายงาน: 25-164979  
เลขที่ใบออกรับบริการ: 25-72372

ข้อมูลทั่วไป  
: โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
: เลขที่ 2 ถนนวิภาวดี แคว้นดิลกรัง ถนนบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
: 25-72372-015  
: น้ำดื่ม อากาศ C ขึ้น 5  
: ตัวอย่างตรวจวิเคราะห์จากห้องแล็บและรถผลัดภาค  
: 04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500C1-B.	-	10.3	< 10.30	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	Not Detected	Pt-Co Unit	≤ 20
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-H <sup>+</sup> .	-	-	6.7	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	13.0	mg/L	-
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	4.02	mg/L	≤ 100
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	Not Detected	NTU	≤ 5
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	< 11	MPN/100 ml	< 22
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Staphylococcus aureus	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9213B	-	-	< 1	CFU/100 ml	< 1 x 10 <sup>3</sup>
Salmonella spp.	ISO 19250 : 2010	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.  
361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Philaephia, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PMALB-0371

TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-0949  
Rev. 08CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
แอดมิน@แอมาร์

## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2 / 2  
วันที่รับงาน: 16/09/2025  
เลขที่รายงาน: 25-164979  
เลขที่ใบออกรับบริการ: 25-72372

Remarks : 1. The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.  
2. LOD - Limit of Detection.  
3. LOQ - Limit of Quantitation.  
4. \* - Marked Test(s) is/are not accredited.  
5. การตรวจวิเคราะห์ ตามใบประกาศนียบัตรการยอมรับที่ 61 พ.ร.บ. 2524) และ ฉบับที่ 135 พ.ร.บ. 2524) ซึ่ง ผ่านใบพิจารณาและระบุใบผลิตภัณฑ์ (ฉบับที่ 2)  
ประเภท ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534

- End of Report -

(นางสาวนิยา ภูมิพิทยกิจเจริญ)  
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  
วันที่พิมพ์: 16/09/2025

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.  
361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Philaephia, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PMALB-0371

TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-0949  
Rev. 08CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
แอดมิน@แอมาร์





## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1/2  
วันที่รับงาน: 16/09/2025  
เลขที่รายงาน: 25-164980  
เลขที่ใบขึ้นบัญชี: 25-72372

ข้อมูลทั่วไป  
: โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
: เลขที่ 2 ถนนวิภาวดี แคว้นดิลกิม เสนาภิบาลน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
: 25-72372-016  
: น้ำดื่ม ลาดพร้าว C ชั้น 6  
: ตัวอย่างบรรจุขวดแก้วทำจากพลาสติกและขวดพลาสติก  
: วันที่เก็บตัวอย่าง : 04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	LOD	LOQ	หน่วย	Guideline Limit
-------------	-----------	-----	-----	-------	-----------------

Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500C1-B.	-	10.3	mg/L	< 250
------------------	---	---	------	------	-------

Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	Not Detected	Pt-Co Unit ≤ 20
-------	---	-----	-----	--------------	-----------------

pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-HF.	-	-	6.8	6.5 - 8.5
------------	---	---	---	-----	-----------

Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	Clear, colorless without sediment.
---------------------------	-------------	---	---	-----------------------------------	------------------------------------

Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	17.0	mg/L -
------------------------	---	---	---	------	--------

Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	5.62	mg/L ≤ 300
--	--	---	-----	------	------------

Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	Not Detected	NTU ≤ 5
-----------	---	-----	-----	--------------	---------

Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	<11	MPN/100 ml < 2.2
-----------	--	---	---	-----	------------------

Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml Not Detected
------------------	--	---	---	--------------	-------------------------

Staphylococcus aureus	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9218B	-	-	<1	CFU/100 ml < 1 x 10 <sup>3</sup>
-----------------------	---	---	---	----	----------------------------------

Salmonella spp.	ISO 19250 : 2010	-	-	Not Detected	per 100 ml Not Detected
-----------------	------------------	---	---	--------------	-------------------------

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Philaophis, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PH43-0371

TEL: 02-516-2422  
FAX: 02-516-6949  
New 08CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
ผู้เขียน: 16/09/25

## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2/2  
วันที่รับงาน: 16/09/2025  
เลขที่รายงาน: 25-164980  
เลขที่ใบขึ้นบัญชี: 25-72372

ข้อมูลทั่วไป  
: โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
: เลขที่ 2 ถนนวิภาวดี แคว้นดิลกิม เสนาภิบาลน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
: 25-72372-016  
: น้ำดื่ม ลาดพร้าว C ชั้น 6  
: ตัวอย่างบรรจุขวดแก้วทำจากพลาสติกและขวดพลาสติก  
: วันที่เก็บตัวอย่าง : 04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	LOD	LOQ	หน่วย	Guideline Limit
-------------	-----------	-----	-----	-------	-----------------

Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500C1-B.	-	10.3	mg/L	< 250
------------------	---	---	------	------	-------

Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	Not Detected	Pt-Co Unit ≤ 20
-------	---	-----	-----	--------------	-----------------

pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-HF.	-	-	6.8	6.5 - 8.5
------------	---	---	---	-----	-----------

Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	Clear, colorless without sediment.
---------------------------	-------------	---	---	-----------------------------------	------------------------------------

Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	17.0	mg/L -
------------------------	---	---	---	------	--------

Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	5.62	mg/L ≤ 300
--	--	---	-----	------	------------

Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	Not Detected	NTU ≤ 5
-----------	---	-----	-----	--------------	---------

Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	<11	MPN/100 ml < 2.2
-----------	--	---	---	-----	------------------

Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml Not Detected
------------------	--	---	---	--------------	-------------------------

Staphylococcus aureus	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9218B	-	-	<1	CFU/100 ml < 1 x 10 <sup>3</sup>
-----------------------	---	---	---	----	----------------------------------

Salmonella spp.	ISO 19250 : 2010	-	-	Not Detected	per 100 ml Not Detected
-----------------	------------------	---	---	--------------	-------------------------

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Philaophis, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PH43-0371

TEL: 02-516-2422  
FAX: 02-516-6949  
New 08CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
ผู้เขียน: 16/09/25





## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1 / 2  
วันที่รับงาน: 16/09/2025  
เลขที่รายงาน: 25-164981  
เลขที่ใบขึ้นรูป: 25-72372

ข้อมูล  
ที่ส่ง : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
: เขต 2 ถนนวิภาวดี แสงวณสิทธิ์ แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10700  
: 25-72372-017  
: น้าดื่ม อากาศ C ที่ 7  
: ส่วนน้ำดื่มบรรจุขวดที่ท่าอากาศยานและรถพาลาดัก  
วันที่รับตัวอย่าง : 04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-Cl-B.	-	30.3	< 30.30	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120-C.	0.7	5.0	< 5.0	Pt-Co Unit	≤ 20
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-H+	-	-	7.1	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540-C.	-	-	14.0	mg/L	-
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340-C.	-	3.9	4.02	mg/L	≤ 100
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120-B.	0.1	1.0	< 1.0	NTU	≤ 5
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	2.2	MPN/100 ml	< 2.2
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Staphylococcus aureus	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9213B	-	-	< 1	CFU/100 ml	< 1 x 10 <sup>3</sup>
Salmonella spp.	ISO 19250 : 2010	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 172, Ladprao Road,  
Phaholapha, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM-03071  
TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08  
CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
ผู้ติดต่อ: 16/08/24

## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2 / 2  
วันที่รับงาน: 16/09/2025  
เลขที่รายงาน: 25-164981  
เลขที่ใบขึ้นรูป: 25-72372

Remarks : 1. The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

- LOD - Limit of Detection.
- LOQ - Limit of Quantitation.
- Marked Test(s) is/are not accredited.
- Marked Test(s) is/are not accredited.
- Marked Test(s) is/are not accredited.

วันที่รับงาน: 16/09/2025

(นางสาวนิตยา วุฒิกิจเจริญ)  
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการชีววิทยา

วันที่พิมพ์: 16/09/2025

- End of Report -

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 172, Ladprao Road,  
Phaholapha, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM-03071  
TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08  
CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
ผู้ติดต่อ: 16/08/24









## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1 / 2  
วันที่รับงาน: 16/09/2025  
เลขที่รายงาน: 25-164983  
เลขที่ใบรับบริการ: 25-72372

ข้อมูล  
ที่  
: โรงขนานลิ้งรายปิ่นหวานการุณ  
: เลขที่ 2 ถนนวิเศษ แขวงสีราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
: 25-72372-019  
: น้ำดื่ม อาหาร D ถึง 3  
: ตัวอย่างบรรจุขวดเก็บจากถังเก็บและขวดพลาสติก  
: 04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500C-B.	-	10.3	< 10.30	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	Not Detected	Pt-Co Unit	≤ 20
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-H <sup>+</sup> .	-	-	6.8	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	15.0	mg/L	-
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	4.02	mg/L	≤ 100
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	Not Detected	NTU	≤ 5
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	<1.1	MPN/100 ml	< 2.2
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Staphylococcus aureus	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9238	-	-	<1	CFU/100 ml	< 1 x 10 <sup>3</sup>
Salmonella spp.	ISO 19250 : 2010	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.  
361 Soi Ladprao 172, Ladprao Road,  
Phaholaphi, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PMAB-0371

CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
วันจันทร์ที่ 16/09/25TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08

## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2 / 2  
วันที่รับงาน: 16/09/2025  
เลขที่รายงาน: 25-164983  
เลขที่ใบรับบริการ: 25-72372

Remarks : 1. The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.  
2. LOD - Limit of Detection.  
3. LOQ - Limit of Quantitation.  
4. \* - Marked Test(s) is/are not accredited.  
5. ผลตรวจวิเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์การรายงานผล ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) และ ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) คือ ค่าเฉลี่ยของผลตรวจวิเคราะห์ (ฉบับที่ 2) หารด้วย จำนวน จำนวนที่ 26 ถูกกำหนด 2534

- End of Report -

(นางสาวนิลา วุฒิชัยกิจเจริญ)  
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

วันเซ็น: 16/09/2025

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.  
361 Soi Ladprao 172, Ladprao Road,  
Phaholaphi, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PMAB-0371

CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
วันจันทร์ที่ 16/09/25TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08





## รายงานผลการทดสอบ

วันที่ 1 / 2  
วันที่รายงานผล: 16/09/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-164984  
เลขที่ใบอนุญาตบริการ: 25-72372

ชื่อลูกค้า : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10700  
รหัสด้วยบ้าน : 25-72372-020  
ชื่อผู้รับจ้าง : นายน สาหาร D ถึง 4  
ลักษณะตัวอย่าง : ตัวอย่างน้ำประปาตามตัวบ้านจากห้องและจุดวางถัง  
วันที่รับตัวอย่าง : 04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500C- B.	-	10.3	< 10.30	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	Not Detected	Pt-Co Unit	≤ 20
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-H <sup>+</sup> .	-	-	6.7	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	15.0	mg/L	-
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	4.42	mg/L	≤ 100
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	< 1.0	NTU	≤ 5
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	< 11	MPN/100 ml	< 2.2
<i>Escherichia coli</i>	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
<i>Staphylococcus aureus</i>	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9218B	-	-	< 1	CFU/100 ml	< 1 x 10 <sup>3</sup>
<i>Salmonella</i> spp.	ISO 19259 : 2010	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

391 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phaholapha, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PMU-03171  
TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08  
CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
ผู้สนับสนุน: 16/09/24



## รายงานผลการทดสอบ

วันที่ 2 / 2  
วันที่รายงานผล: 16/09/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-164984  
เลขที่ใบอนุญาตบริการ: 25-72372

หมายเหตุ: 1. The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.  
2. LOD = Limit of Detection.  
3. LOQ = Limit of Quantification.  
4. \* - Marked Test(s) if/are not accredited.  
5. ผลการปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (ฉบับที่ 2)  
ประเภท น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534

(นางสาวนิยา รุณนิกิจเจริญ)  
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  
วันที่พิมพ์: 16/09/2025

- End of Report -

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

391 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phaholapha, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PMU-03171  
TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08  
CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
ผู้สนับสนุน: 16/09/24





## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1 / 2  
วันที่รับงาน: 16/09/2025  
เลขที่รับงาน: 25-164985  
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน: 25-72372

ข้อมูลคำ  
สั่ง : โรงขยายสิริราช ปันพารายการศูนย์  
สั่ง : เลนที่ 2 ถนนวิเศษ แขวงสิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
สั่ง : 25-72372-021  
สั่ง : น้ำดื่ม อาหาร D วัน 5  
สั่ง : ตัวอย่างบรรจุขวดเก็บไว้ทดสอบและตรวจผล  
วันที่รับตัวอย่าง : 04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500C- B.	-	10.3	< 10.30	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	Not Detected	Pt-Co Unit	≤ 20
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-H <sup>+</sup> .	-	-	6.9	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	19.0	mg/L	-
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	6.03	mg/L	≤ 100
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	< 1.0	NTU	≤ 5
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	< 1.1	MPN/100 ml	< 2.2
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Staphylococcus aureus	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9213B	-	-	< 1	CFU/100 ml	< 1 x 10 <sup>2</sup>
Salmonella spp.	ISO 19250 : 2010	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phaholphi, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM4.8-03171TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
ผู้ให้บริการ: 16/08/24

## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2 / 2  
วันที่รับงาน: 16/09/2025  
เลขที่รับงาน: 25-164985  
เลขที่ใบเสร็จรับเงิน: 25-72372

Remarks : 1. The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.  
2. LOD = Limit of Detection.  
3. LOQ = Limit of Quantitation.  
4. \* = Marked Test(s) is/are not accredited.  
5. มาตราอ้างอิง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2524 และ ฉบับที่ 135 พ.ศ. 2534) ซึ่งไม่บังคับตามกฎหมายบรรจุใบผลิตภัณฑ์ (ฉบับที่ 2)  
ประเภท ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534

- End of Report -

(นางสาวนิลา วุฒิชัยกิจเจริญ)  
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  
วันที่รับ: 16/09/2025

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phaholphi, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM4.8-03171TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
ผู้ให้บริการ: 16/08/24





## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1 / 2  
วันที่รายงานผล: 16/09/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-164986  
เลขที่ใบอนุญาตบริการ: 25-72372

ชื่อลูกค้า : โรงพยาบาลสุรินทร์ บิณฑิมาธารา  
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10700  
โทรศัพท์ : 25-72372-022  
อีเมล : [info@amarc.co.th](mailto:info@amarc.co.th)  
ผู้ประสานงาน : นายนันทวัฒน์ D. 6  
วันที่รับตัวอย่าง : ตัวอย่างตรวจตามใบรับตรวจจากห้องแล็บและตรวจภาค  
วันที่รับตัวอย่าง : 04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-Cl. B.	-	10.3	< 10.30	mg/L	≤ 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	Not Detected	Pt-Co Unit	≤ 20
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-H <sup>+</sup> .	-	-	6.8	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	16.0	mg/L	-
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	6.43	mg/L	≤ 100
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	< 1.0	NTU	≤ 5
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	< 11	MPN/100 ml	< 2.2
<i>Escherichia coli</i>	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
<i>Staphylococcus aureus</i>	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9218B	-	-	< 1	CFU/100 ml	< 1 x 10 <sup>6</sup>
<i>Salmonella</i> spp.	ISO 19250 : 2010	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

301 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phaholue, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM4-03171  
TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-0949  
Rev. 08

CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
สุรินทร์ : 16/09/24



## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2 / 2  
วันที่รายงานผล: 16/09/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-164986  
เลขที่ใบอนุญาตบริการ: 25-72372

หมายเหตุ : 1. The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.  
2. LOD = Limit of Detection.  
3. LOQ = Limit of Quantitation.  
4. \* = Marked Test(s) if/are not accredited.  
5. นานาชาติยัง ตามประกาศกรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) และ ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2524) ซึ่ง มีบันทึกในเอกสารแนบรูปที่แนบ (ฉบับที่ 2) ประกอบ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534

รายการทดสอบ : วิธีการทดสอบ : ผลการทดสอบ : หน่วย : Guideline Limit

- End of Report -

(นางสาวนิยา วัฒนกิจเจริญ)  
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการจุลชีววิทยา

วันที่พิมพ์ : 16/09/2025

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

301 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phaholue, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PM4-03171  
TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-0949  
Rev. 08

CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
สุรินทร์ : 16/09/24





## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 1 / 2  
วันที่รายงานผล: 16/09/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-164987  
เลขที่ใบขอรับบริการ: 25-72372

ข้อมูลคำ  
ชี้แจง : โรงพยาบาลสิริราช ปันนพารามการแพทย์  
: เขต 2 ถนนวิภาวดี แขวงสีสุราษฎร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
: 25-72372-023  
: น้าเต็ม ถาวร D ชั้น 7  
: ตัวอย่างบรรจุขวดแก้วกับฝาพลาสติกและกระดาษหาลึก  
: 04/09/2025

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500C- B.	-	10.3	< 10.30	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24 th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	Not Detected	Pt-Co Unit	≤ 20
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition, 2023, Part 4500- H <sup>+</sup> .	-	-	6.8	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	15.0	mg/L	-
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	5.22	mg/L	≤ 100
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24 th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	Not Detected	NTU	≤ 5
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9221	-	-	<11	MPN/100 ml	< 2.2
Escherichia coli	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
Staphylococcus aureus	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition 2023, Part 9213B	-	-	<1	CFU/100 ml	< 1 x 10 <sup>2</sup>
Salmonella spp.	ISO 19250 : 2010	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.  
361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phaholapha, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PMALB-03171

TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
sales@amarc 16/08/24

## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2 / 2  
วันที่รายงานผล: 16/09/2025  
เลขที่รายงานผล: 25-164987  
เลขที่ใบขอรับบริการ: 25-72372

Remarks : 1. The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.  
2. LOD - Limit of Detection.  
3. LOQ - Limit of Quantitation.  
4. \* - Marked Test(s) is/are not accredited.  
5. มาตราฐานวิธีห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานของ องค์การ 61 (พ.ศ. 2524) และ องค์การ 135 (พ.ศ. 2534) จึงขอ นำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผล (ฉบับที่ 2)  
หมายเหตุ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534

(นางสาวนิยา ภูมิชัยกิจเจริญ)  
ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  
วันที่พิมพ์: 16/09/2025

- End of Report -

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.  
361 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phaholapha, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PMALB-03171

TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
Rev. 08CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
sales@amarc 16/08/24





## รายงานผลการทดสอบ

ข้อมูล  
ที่ส่ง : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
: เลขที่ 2 ถนนวิภาวดี แสงสามลึงค์ แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10700  
รหัสตัวอย่าง : 25-72372-024  
ชนิดตัวอย่าง : น้ำดื่ม อาหาร D วัน 8  
ลักษณะตัวอย่าง : ตัวอย่างบรรจุขวดแก้วปราศจากกลิ่นและรสชาติ  
วันที่รับตัวอย่าง : 04/09/2025

หน้า: 1 / 2  
วันที่รับงาน: 16/09/2025  
เลขที่รับงาน: 25-164988  
เลขที่ใบแจ้งหนี้: 25-72372

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Chloride (as Cl)	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 4500Cl- B.	-	10.3	< 10.30	mg/L	< 250
Color	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2120 C.	0.7	5.0	Not Detected	Pt-Co Unit	≤ 20
pH at 25°C	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 4500-H <sup>+</sup> .	-	-	7.0	-	6.5 - 8.5
Sample Characterization *	Observation	-	-	Colorless, clear without sediment	-	Clear, colorless without sediment.
Total Dissolved Solids	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2540 C.	-	-	18.0	mg/L	-
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023, Part 2340 C.	-	3.9	6.83	mg/L	≤ 100
Turbidity	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th edition, 2023, Part 2130 B.	0.1	1.0	Not Detected	NTU	≤ 5
Coliforms	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	<11	MPN/100 ml	< 22
<i>Escherichia coli</i>	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9221	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected
<i>Staphylococcus aureus</i>	Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023, Part 9213B	-	-	<1	CFU/100 ml	< 1 x 10 <sup>6</sup>
<i>Salmonella</i> spp.	ISO 9250 : 2010	-	-	Not Detected	per 100 ml	Not Detected

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

301 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phichitphra, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PMU-03171  
TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
REV. 08

CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
ข้อมูลฉบับ: 16/09/24



## รายงานผลการทดสอบ

หน้า: 2 / 2  
วันที่รับงาน: 16/09/2025  
เลขที่รับงาน: 25-164988  
เลขที่ใบแจ้งหนี้: 25-72372

รายการทดสอบ	วิธีทดสอบ	LOD	LOQ	ผลการทดสอบ	หน่วย	Guideline Limit
Remarks : 1. The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025. 2. LOD = Limit of Detection. 3. LOQ = Limit of Quantification. 4. * = Marked Test(s) if/are not accredited. 5. ผลการตรวจวัดค่า อาจพบค่าต่ำกว่าผลการทดสอบ ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2524) และ ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2534) ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ระบุค่า (ฉบับที่ 2) ปริมาณ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2534						
- End of Report -						

(นางสาวนิยา วุฒิสงัดเจริญ)  
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการจุลชีววิทยา

วันที่พิมพ์ : 16/09/2025

The results shown in this report refer only to the sample(s) received. This report shall not be reproduced except in full, without written approval of the company.

301 Soi Ladprao 122, Ladprao Road,  
Phichitphra, Wang Thonglang, Bangkok 10310  
PMU-03171  
TEL 02-516-2422  
FAX 02-516-6949  
REV. 08

CONTACT@AMARC.CO.TH  
WWW.AMARC.CO.TH  
ข้อมูลฉบับ: 16/09/24



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ภาคเหนือ)  
Project Name : โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย  
Address Project : เลขที่ 81/1/1-3 ถนนสายพัฒนา แขวงสายพัฒนา  
Sampling Point : บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100  
GPS, Coordinate : 47 P 657895 E 1523943 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/1  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 20 October 2025  
Sampling Time : 09:27 a.m.  
Received Date : 21 October 2025  
Analytical Date : 21 - 30 October 2025  
Report Date : 31 October 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>u</sup>	Result	Standard
pH at 25.3 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	7.7	6.5-8.3
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	104	≤ 500
Turbidity <sup>v</sup>	NTU	APHA : 2130 B <sup>v</sup>	0.49	≤ 5
True Color <sup>w</sup>	PCU	APHA : 2120 B <sup>w</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (7340 C)	70.8	≤ 300
Sulfate <sup>x</sup>	mg/L SO <sub>4</sub>	APHA : 4500-SO <sub>4</sub> (E) <sup>x</sup>	27.4	≤ 250
Chloride <sup>y</sup>	mg/L	Argentometric Method (4500-CL B)	17.4	≤ 250
Nitrate <sup>z</sup>	mg/L N	APHA : 4500-NO <sub>3</sub> (D) <sup>z</sup>	0.7	≤ 30
N-Nitrite <sup>z</sup>	mg/L N	APHA : 4500-NO <sub>2</sub> (B) <sup>z</sup>	< 0.01	≤ 3
Fluoride <sup>z</sup>	mg/L F	APHA : 4500-F (D) <sup>z</sup>	0.30	≤ 0.7
Iron <sup>z</sup>	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	0.01	≤ 0.3

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinking Water Quality, B.E. 2563.  
Remark :  
<sup>u</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 25<sup>th</sup> edition 2023.  
<sup>v</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo 079.  
<sup>w</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
<sup>z</sup> This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

**TNP**  
Miss Jarawee Aedee  
Analyst  
Miss Anusara Kaewkajorn  
Laboratory Manager  
TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
เลขที่ใบแจ้งหนี้ 012556008957 ชำนาญบุรี

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ภาคเหนือ)  
Project Name : โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย  
Address Project : เลขที่ 81/1/1-3 ถนนสายพัฒนา แขวงสายพัฒนา  
Sampling Point : บ้านใหม่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100  
GPS, Coordinate : 47 P 657895 E 1523943 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/1  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 20 October 2025  
Sampling Time : 09:27 a.m.  
Received Date : 21 October 2025  
Analytical Date : 21 - 30 October 2025  
Report Date : 31 October 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>u</sup>	Result	Standard
Manganese <sup>*</sup>	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	0.01	≤ 0.3
Copper <sup>*</sup>	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 1
Zinc <sup>*</sup>	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 3
Lead <sup>*</sup>	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 0.01
Chromium <sup>*</sup>	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	0.01	≤ 0.05
Cadmium <sup>*</sup>	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.002	≤ 0.003
Arsenic <sup>*</sup>	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 0.01

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinking Water Quality, B.E. 2563.  
Remark :  
<sup>u</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 25<sup>th</sup> edition 2023.  
<sup>\*</sup> This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

**TNP**  
Miss Jarawee Aedee  
Analyst  
Miss Anusara Kaewkajorn  
Laboratory Manager  
TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
เลขที่ใบแจ้งหนี้ 012556008957 ชำนาญบุรี





TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 33110 โทรศัพท์ 02-156-8273  
E-mail: tnp.en@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 012556008957 สาขาบึงนาราง



MS-1070-15-1002  
Tanjung 1479

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : โรงงานบึงนาราง (สหพัฒน์บึงนาราง)  
Project Name : โครงการขยายผลผลิตบึงนาราง  
Address Project : เลขที่ 81,81/1-3 ถนนบึงนาราง-บึงนาราง อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 33110  
Sampling Point : เขตบึงนาราง หมู่บึงนาราง 10170  
GPS, Coordinate : บึงนาราง A 81.81  
Sampling By : 47 P 657895 E 152943 N  
Sampling Method : Grab Sampling

### Data Provided by Laboratory

Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/1  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 20 October 2025  
Sampling Time : 09:27 a.m.  
Received Date : 21 October 2025  
Analytical Date : 21 - 30 October 2025  
Report Date : 31 October 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>1/</sup>	Result	Standard
Mercury, Total <sup>2/</sup>	mg/L Hg	APHA : 3120 B <sup>3/</sup>	< 0.0005	≤ 0.001
Total Coliform Bacteria <sup>4/</sup>	MPN/100 mL	Multiple Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli <sup>5/</sup>	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected

Sample Appearance

Clear/Odorless

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinkable Water Quality, B.E. 2563.  
Remark <sup>1/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
<sup>2/</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.  
<sup>3/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
<sup>4/</sup> This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

Jari

Miss Jarawee Aedee

Analyst

Anusara

Miss Anusara Kaewajorn

Laboratory Manager



เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 33110  
www.tnp-environment.com



TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 33110 โทรศัพท์ 02-156-8273  
E-mail: tnp.en@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 012556008957 สาขาบึงนาราง



MS-1070-15-1002  
Tanjung 1479

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : โรงงานบึงนาราง (สหพัฒน์บึงนาราง)  
Project Name : โครงการขยายผลผลิตบึงนาราง  
Address Project : เลขที่ 81,81/1-3 ถนนบึงนาราง-บึงนาราง อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 33110  
Sampling Point : เขตบึงนาราง หมู่บึงนาราง 10170  
GPS, Coordinate : บึงนาราง B 81.81  
Sampling By : 47 P 657864 E 152841 N  
Sampling Method : Grab Sampling

### Data Provided by Laboratory

Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/4  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 20 October 2025  
Sampling Time : 09:37 a.m.  
Received Date : 21 October 2025  
Analytical Date : 21 - 30 October 2025  
Report Date : 31 October 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>1/</sup>	Result	Standard
pH at 25.4 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	7.7	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	88	≤ 500
Turbidity <sup>2/</sup>	NTU	APHA : 2130 B <sup>3/</sup>	0.46	≤ 5
True Color <sup>4/</sup>	Pt-Co	APHA : 2120 B <sup>3/</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	95.4	≤ 300
Sulfate <sup>5/</sup>	mg/L SO <sub>4</sub>	APHA : 4500-SO <sub>4</sub> (E) <sup>3/</sup>	22.3	≤ 250
Chloride <sup>6/</sup>	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl B)	17.8	≤ 250
Nitrate <sup>7/</sup>	mg/L N	APHA : 4500-NO <sub>3</sub> (D) <sup>3/</sup>	0.7	≤ 50
N-Nitrite <sup>8/</sup>	mg/L N	APHA : 4500-NO <sub>2</sub> (B) <sup>3/</sup>	< 0.01	≤ 3
Fluoride <sup>9/</sup>	mg/L F	APHA : 4500-F (D) <sup>3/</sup>	0.24	≤ 0.7
Iron <sup>10/</sup>	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 0.3

Sample Appearance

Clear/Odorless

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinkable Water Quality, B.E. 2563.  
Remark <sup>1/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
<sup>2/</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.  
<sup>3/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
<sup>4/</sup> This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

Jari

Miss Jarawee Aedee

Analyst

Anusara

Miss Anusara Kaewajorn

Laboratory Manager



เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 33110  
www.tnp-environment.com



## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : โรงหมักปุ๋ยชีวภาพ (เกษตรสมบูรณ์)  
Project Name : โครงการ การเกษตรพัฒนา  
Address Project : เลขที่ 81,81/1-3 ถนนสายพัฒนา แขวงนาโหนด  
Sampling Point : เลขที่ 81,81/1-3 ถนนสายพัฒนา แขวงนาโหนด 10170  
Sampling Time : 09:37 a.m.  
Received Date : 21 October 2025  
GPS. Coordinate : 47 P 657864 E 1523041 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

### Data Provided by Laboratory

Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/4  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 20 October 2025  
Sampling Time : 09:37 a.m.  
Received Date : 21 October 2025  
Analytical Date : 21 - 30 October 2025  
Report Date : 31 October 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>v</sup>	Result	Standard
Manganese *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	0.01	≤ 0.3
Copper *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 1
Zinc *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 3
Lead *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 0.01
Chromium *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 0.05
Cadmium *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.002	≤ 0.003
Arsenic *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 0.01
Sample Appearance				
Clear/Odorless				

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinkable Water Quality, B.E. 2563.

Remark <sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.

\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

June

Miss Jarawee Andee

Analyst

Amorn

Miss Anusara Kaewkajorn

Laboratory Manager

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : โรงหมักปุ๋ยชีวภาพ (เกษตรสมบูรณ์)  
Project Name : โครงการ การเกษตรพัฒนา  
Address Project : เลขที่ 81,81/1-3 ถนนสายพัฒนา แขวงนาโหนด  
Sampling Point : เลขที่ 81,81/1-3 ถนนสายพัฒนา แขวงนาโหนด 10170  
Sampling Time : 09:37 a.m.  
Received Date : 21 October 2025  
GPS. Coordinate : 47 P 657864 E 1523041 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

### Data Provided by Laboratory

Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/4  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 20 October 2025  
Sampling Time : 09:37 a.m.  
Received Date : 21 October 2025  
Analytical Date : 21 - 30 October 2025  
Report Date : 31 October 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>v</sup>	Result	Standard
Mercury, Total <sup>2v</sup>	mg/L Hg	APHA : 3120 B <sup>v</sup>	< 0.0005	≤ 0.001
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli *	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected
Sample Appearance				
Clear/Odorless				

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinkable Water Quality, B.E. 2563.

Remark <sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.

<sup>2v</sup> Analyzed by En-instrument & Laboratory Co.Ltd. Registration number Wo-029.

<sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.

\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

June

Miss Jarawee Andee

Analyst

Amorn

Miss Anusara Kaewkajorn

Laboratory Manager



## ANALYSIS REPORT

## Data Provided by Customer

Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ขอสงวนสิทธิ์)  
Project Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ขอสงวนสิทธิ์)  
Address Project : เลขที่ 81, 81/1-3 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10170  
Sampling Point : น้ำทิ้งจาก C 8  
GPS Coordinate : 47 P 657861 E 1523872 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

## Data Provided by Laboratory

Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/7  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 20 October 2025  
Sampling Time : 09.48 a.m.  
Received Date : 21 October 2025  
Analytical Date : 21 - 30 October 2025  
Report Date : 31 October 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>v</sup>	Result	Standard
pH at 25.4 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	7.8	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	90	≤ 500
Turbidity <sup>v</sup>	NTU	APHA : 2130 B <sup>v</sup>	1.08	≤ 5
True Color <sup>v</sup>	PCU	APHA : 2120 B <sup>v</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	74.3	≤ 300
Sulfate <sup>v</sup>	mg/L SO <sub>4</sub>	APHA : 4500-SO <sub>4</sub> (E) <sup>v</sup>	19.8	≤ 250
Chloride <sup>v</sup>	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl B)	17.3	≤ 250
Nitrate <sup>v</sup>	mg/L N	APHA : 4500-NO <sub>3</sub> (D) <sup>v</sup>	0.8	≤ 50
N-Nitrite <sup>v</sup>	mg/L N	APHA : 4500-NO <sub>2</sub> (B) <sup>v</sup>	< 0.01	≤ 3
Fluoride <sup>v</sup>	mg/L F	APHA : 4500-F (D) <sup>v</sup>	0.25	≤ 0.7
Iron <sup>v</sup>	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	0.01	≤ 0.3

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinkable Water Quality, B.E. 2563.

Remark <sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.<sup>v</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-079.<sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.

\* This item is out of the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

## Sample Appearance

Clear/Odorless

Jae

Miss Jaruee Adee  
AnalystMiss Anusara Kaewkajorn  
Laboratory ManagerTNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
100 หมู่ 3 ตำบลบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 31110

## ANALYSIS REPORT

## Data Provided by Customer

Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ขอสงวนสิทธิ์)  
Project Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ขอสงวนสิทธิ์)  
Address Project : เลขที่ 81, 81/1-3 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10170  
Sampling Point : น้ำทิ้งจาก C 8  
GPS Coordinate : 47 P 657861 E 1523872 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

## Data Provided by Laboratory

Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/7  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 20 October 2025  
Sampling Time : 09.48 a.m.  
Received Date : 21 October 2025  
Analytical Date : 21 - 30 October 2025  
Report Date : 31 October 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>v</sup>	Result	Standard
Manganese <sup>*</sup>	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	0.01	≤ 0.3
Copper <sup>*</sup>	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 1
Zinc <sup>*</sup>	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 3
Lead <sup>*</sup>	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 0.01
Chromium <sup>*</sup>	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 0.05
Cadmium <sup>*</sup>	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.002	≤ 0.003
Arsenic <sup>*</sup>	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 0.01

## Sample Appearance

Clear/Odorless

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinkable Water Quality, B.E. 2563.

Remark <sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.

\* This item is out of the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

Jae

Miss Jaruee Adee  
AnalystMiss Anusara Kaewkajorn  
Laboratory ManagerTNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
100 หมู่ 3 ตำบลบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 31110





TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

เลขที่ 332/73 หมู่ 3 ตำบลบึงนาราง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 36000 โทรศัพท์: 02-156-8273  
E-mail: tnp.environment@gmail.com เลขที่บัญชี: 012550008937 บัญชีกรุงไทย



TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (บริษัทบึงนาราง)  
Project Name : โครงการจัดการน้ำเสีย  
Address Project : เลขที่ 81,81/1-3 ตำบลบึงนาราง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 36000  
Sampling Point : บึงน้ำเสีย C คู 8  
GPS, Coordinate : 47 P 657861 F 1527872 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/1  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 20 October 2025  
Sampling Time : 09:48 a.m.  
Received Date : 21 October 2025  
Analytical Date : 21 - 30 October 2025  
Report Date : 31 October 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>v</sup>	Result	Standard
Mercury, Total <sup>u</sup>	mg/L Hg	APHA : 3120 B <sup>v</sup>	< 0.0005	≤ 0.001
Total Coliform Bacteria <sup>u</sup>	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli <sup>u</sup>	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected

### Sample Appearance

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinkable Water Quality, B.E. 2561.  
Remark : <sup>u</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
<sup>v</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.  
<sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

### Clear/Odorless

Miss Jarawee Aedee  
Analyst

Miss Anusara Kienkajorn  
Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL  
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

Page 3/3  
TNP-FM-108 Rev.04/ 30/09/2561



TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

เลขที่ 332/73 หมู่ 3 ตำบลบึงนาราง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 36000 โทรศัพท์: 02-156-8273  
E-mail: tnp.environment@gmail.com เลขที่บัญชี: 012550008937 บัญชีกรุงไทย



TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (บริษัทบึงนาราง)  
Project Name : โครงการจัดการน้ำเสีย  
Address Project : เลขที่ 81,81/1-3 ตำบลบึงนาราง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 36000  
Sampling Point : บึงน้ำเสีย D คู 8  
GPS, Coordinate : 47 P 657854 E 1523883 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/12  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 20 October 2025  
Sampling Time : 09:58 a.m.  
Received Date : 21 October 2025  
Analytical Date : 21 - 30 October 2025  
Report Date : 31 October 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>v</sup>	Result	Standard
pH at 25.2 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	7.8	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	92	≤ 500
Turbidity <sup>u</sup>	NTU	APHA : 2130 B <sup>v</sup>	0.51	≤ 5
True Color <sup>u</sup>	Pl Co	APHA : 2120 B <sup>v</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	71.3	≤ 300
Sulfate <sup>u</sup>	mg/L SO <sub>4</sub>	APHA : 4500-SO <sub>4</sub> (E) <sup>v</sup>	18.6	≤ 250
Chloride <sup>u</sup>	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl B)	17.1	≤ 250
Nitrate <sup>u</sup>	mg/L N	APHA : 4500-NO <sub>3</sub> (C) <sup>v</sup>	0.6	≤ 50
Nitrite <sup>u</sup>	mg/L N	APHA : 4500-NO <sub>2</sub> (B) <sup>v</sup>	< 0.01	≤ 3
Fluoride <sup>u</sup>	mg/L F	APHA : 4500-F (D) <sup>v</sup>	0.11	≤ 0.7
Iron <sup>u</sup>	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	0.01	≤ 0.3

### Sample Appearance

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinkable Water Quality, B.E. 2563.  
Remark : <sup>u</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
<sup>v</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.  
<sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

### Clear/Odorless

Miss Jarawee Aedee  
Analyst

Miss Anusara Kienkajorn  
Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL  
REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

Page 1/3  
TNP-FM-108 Rev.04/ 30/09/2561



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ขอสงวนสิทธิ์)  
Project Name : โครงการ ขยายผลโครงการ  
Address Project : เลขที่ 81,81/1-3 ถนนบึงนาราง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  
Sampling Point : บึงน้ำสาธารณะ D-8  
GPS Coordinate : 47 P 657854 E 1525883 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

**Data Provided by Laboratory**  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/12  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 20 October 2025  
Sampling Time : 09:58 a.m.  
Received Date : 21 October 2025  
Analytical Date : 21 - 30 October 2025  
Report Date : 31 October 2025

Parameter	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Manganese *	mg/L	Digestion (2030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	0.02	≤ 0.3
Copper *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 1
Zinc *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 3
Lead *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 0.01
Chromium *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 0.05
Cadmium *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.002	≤ 0.003
Arsenic *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 0.01
Sample Appearance				
Clear/Odorless				

**Standard** : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinking Water Quality, B.E. 2563.  
**Remark** :  
\* Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

**Analyst**  
Miss Jarawee Aeelae  
Miss Anusara Kaewkajorn  
Laboratory Manager

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ขอสงวนสิทธิ์)  
Project Name : โครงการ ขยายผลโครงการ  
Address Project : เลขที่ 81,81/1-3 ถนนบึงนาราง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  
Sampling Point : บึงน้ำสาธารณะ D-8  
GPS Coordinate : 47 P 657854 E 1525883 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

**Data Provided by Laboratory**  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/12  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 20 October 2025  
Sampling Time : 09:58 a.m.  
Received Date : 21 October 2025  
Analytical Date : 21 - 30 October 2025  
Report Date : 31 October 2025

Parameter	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Mercury, Total **	mg/L Hg	APHA : 3120 B **	< 0.0005	≤ 0.001
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli *	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected
Sample Appearance				
Clear/Odorless				

**Standard** : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinking Water Quality, B.E. 2563.  
**Remark** :  
\* Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
\* Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number W6-029.  
\* Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

**Analyst**  
Miss Jarawee Aeelae  
Miss Anusara Kaewkajorn  
Laboratory Manager





TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 33110 โทรศัพท์: 02-154-8273  
E-mail: tnp.en@gmail.com เลขที่บัญชี: 012556008957 สาขาบึงนาราง



MSC-TNP-78 1/2023  
Testing 16/9

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : โรงชุมชนบึงนาราง (วัดพุทธนิมิต)  
Project Name : โครงการ อ่างน้ำประปาชุมชนบึงนาราง  
Address Project : หมู่ที่ 81, 81/1-3 ตำบลบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 33110  
Sampling Point : บึงน้ำ อ่างน้ำ A หมู่ 7  
GPS, Coordinate : 47 P 657893 E 1523902 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

### Data Provided by Laboratory

Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/16  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 10:27 a.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>v</sup>	Result	Standard
pH at 23.1 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	7.8	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	118	≤ 500
Turbidity <sup>u</sup>	NTU	APHA : 2130 B <sup>v</sup>	0.40	≤ 5
True Color <sup>u</sup>	pt-Co	APHA : 2120 B <sup>v</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	73.8	≤ 300
Sulfate <sup>u</sup>	mg/L SO <sub>4</sub>	APHA : 4500 SO <sub>4</sub> (E) <sup>v</sup>	11	≤ 250
Chloride <sup>u</sup>	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl B)	16.0	≤ 250
Nitrate <sup>u</sup>	mg/L	APHA : 4500-NO <sub>3</sub> (D) <sup>v</sup>	1.0	≤ 50
N-Nitrite <sup>u</sup>	mg/L	APHA : 4500-NO <sub>2</sub> (B) <sup>v</sup>	< 0.01	≤ 3
Fluoride <sup>u</sup>	mg/L F	APHA : 4500-F (D) <sup>v</sup>	0.12	≤ 0.7
Iron <sup>u</sup>	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	0.01	≤ 0.3

Sample Appearance : Clear/Colorless

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinking Water Quality, B.E. 2563.

Remark : <sup>u</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.

<sup>v</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number No.029.

<sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.

• This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นvironment จำกัด

Miss Jarawee Aelee  
Analyst

Miss Anusara Kaswajorn  
Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

Page 1/3

TNP-FM-108 Rev.04/30/09/2567



TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 33110 โทรศัพท์: 02-154-8273  
E-mail: tnp.en@gmail.com เลขที่บัญชี: 012556008957 สาขาบึงนาราง



MSC-TNP-78 1/2023  
Testing 16/9

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : โรงชุมชนบึงนาราง (วัดพุทธนิมิต)  
Project Name : โครงการ อ่างน้ำประปาชุมชนบึงนาราง  
Address Project : หมู่ที่ 81, 81/1-3 ตำบลบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 33110  
Sampling Point : บึงน้ำ อ่างน้ำ A หมู่ 7  
GPS, Coordinate : 47 P 657893 E 1523902 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

### Data Provided by Laboratory

Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/16  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 10:27 a.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>v</sup>	Result	Standard
Manganese *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	0.01	≤ 0.3
Copper *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 1
Zinc *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	0.01	≤ 3
Lead *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 0.01
Chromium *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 0.05
Cadmium *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.002	≤ 0.003
Arsenic *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 0.01

Sample Appearance : Clear/Colorless

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinking Water Quality, B.E. 2563.

Remark : <sup>u</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.

• This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นvironment จำกัด

Miss Jarawee Aelee  
Analyst

Miss Anusara Kaswajorn  
Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

Page 2/3

TNP-FM-108 Rev.04/30/09/2567





TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

เลขที่ 332/73 หมู่ 3 ต.นาบวดี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 31110 โทรศัพท์: 02-566-8273  
E-mail: tnp.en@gmail.com เว็บไซต์: tnp.co.th เลขที่บัญชี: 01256000957 อ.ธนกร บัวทอง



ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

หน้า 1 จาก 1 หน้า

## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : โรงงานผลิตอาหาร (ขอสงวนสิทธิ์)  
Project Name : โครงการ อุตสาหกรรมอาหาร  
Sample No. : W68091/16  
Sample Type : Water Supply  
Address Project : เลขที่ 81, 81/1-3 ถนนสายใหม่ แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10170  
Sampling Point : น้ำดื่ม อากาศ A ชั้น 7  
Received Date : 04 December 2025  
GPS, Coordinate : 47 P 657893 E 1529902 N  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Report Date : 17 December 2025  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/16  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 10.27 a.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>1/</sup>	Result	Standard
Mercury, Total <sup>2/</sup>	mg/L Pp	APHA : 3112 B <sup>3/</sup>	< 0.0005	≤ 0.001
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli *	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected

### Sample Appearance

Clear/Obdross

- Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinkable Water Quality, B.E. 2563  
Remark <sup>1/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
<sup>2/</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.  
<sup>3/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



Jini

Miss Jarawee Aedee

Analyst

Anusara

Miss Anusara Kaewkaorn

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

เลขที่ 332/73 หมู่ 3 ต.นาบวดี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 31110 โทรศัพท์: 02-566-8273  
E-mail: tnp.en@gmail.com เว็บไซต์: tnp.co.th เลขที่บัญชี: 01256000957 อ.ธนกร บัวทอง



ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

หน้า 1 จาก 1 หน้า

## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : โรงงานผลิตอาหาร (ขอสงวนสิทธิ์)  
Project Name : โครงการ อุตสาหกรรมอาหาร  
Sample No. : W68091/23  
Sample Type : Water Supply  
Address Project : เลขที่ 81, 81/1-3 ถนนสายใหม่ แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10170  
Sampling Point : น้ำดื่ม อากาศ B ชั้น 7  
Received Date : 04 December 2025  
GPS, Coordinate : 47 P 657879 E 1529840 N  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Report Date : 17 December 2025  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/23  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 11.13 a.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>1/</sup>	Result	Standard
pH at 23.1 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	7.6	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	118	≤ 500
Turbidity <sup>2/</sup>	NTU	APHA : 2130 B <sup>3/</sup>	0.61	≤ 5
True Color <sup>2/</sup>	pt-Co	APHA : 2120 B <sup>3/</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	80.3	≤ 300
Sulfate <sup>2/</sup>	mg/L SO <sub>4</sub>	APHA : 4500-SO <sub>4</sub> (E) <sup>3/</sup>	11	≤ 250
Chloride *	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl <sup>-</sup> B)	15.2	≤ 250
Nitrate <sup>2/</sup>	mg/L	APHA : 4500-NO <sub>3</sub> (D) <sup>3/</sup>	0.9	≤ 50
N-Nitrite <sup>2/</sup>	mg/L	APHA : 4500-NO <sub>2</sub> (B) <sup>3/</sup>	< 0.01	≤ 3
Fluoride <sup>2/</sup>	mg/L F	APHA : 4500 F (D) <sup>3/</sup>	0.16	≤ 0.7
Iron *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	0.01	≤ 0.3

### Sample Appearance

Clear/Obdross

- Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinkable Water Quality, B.E. 2563.  
Remark <sup>1/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
<sup>2/</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.  
<sup>3/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



Jini

Miss Jarawee Aedee

Analyst

Anusara

Miss Anusara Kaewkaorn

Laboratory Manager



## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ขอสงวนสิทธิ์)  
Project Name : โครงการ อุตสาหกรรม  
Address Project : เลขที่ 81/1-3 ถนนสายใหม่ แขวงเมืองเชียงใหม่  
Sampling Point : หมู่ 3 ตำบล B หมู่ 7  
GPS. Coordinate : 47 P 657879 E 1523840 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/23  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 11.13 a.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>v</sup>	Result	Standard
Manganese *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	0.01	≤ 0.3
Copper *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 1
Zinc *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	0.01	≤ 3
Lead *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 0.01
Chromium *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 0.05
Cadmium *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.002	≤ 0.003
Arsenic *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 0.01
Sample Appearance				
Clear/Colorless				

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinking Water Quality, B.E. 2563.  
Remark : <sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ขอสงวนสิทธิ์)  
Project Name : โครงการ อุตสาหกรรม  
Address Project : เลขที่ 81/1-3 ถนนสายใหม่ แขวงเมืองเชียงใหม่  
Sampling Point : หมู่ 3 ตำบล B หมู่ 7  
GPS. Coordinate : 47 P 657879 E 1523840 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/23  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 11.13 a.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>v</sup>	Result	Standard
Mercury, Total * <sup>v</sup>	mg/L Hg	APHA : 3112 B <sup>v</sup>	< 0.0005	≤ 0.001
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli *	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected
Sample Appearance				
Clear/Odorless				

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinking Water Quality, B.E. 2563.  
Remark : <sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
\* Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-023.  
<sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation





TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

เลขที่ 33/2173 หมู่ 3 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทรศัพท์: 02-556-4873  
E-mail: tnp.en@gmail.com เว็บไซต์: tnp.en.co.th



ISO 9001:2015  
TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : โรงพยาบาลศิริราช (หอพักพยาบาล)  
Project Name : โครงการ อาคารหอพักพยาบาล  
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร  
Address Project : เลขที่ 81,81/1-3 ถนนเกษมราษฎร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10170  
Sampling Point : หน้า อาคาร C ชั้น 7  
GPS, Coordinate : 47 P 657848 E 152907 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/30  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 11.58 a.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>v</sup>	Result	Standard
pH at 24.2 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	7.4	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	90	≤ 500
Turbidity <sup>a, v</sup>	NTU	APHA : 2130 B <sup>v</sup>	0.78	≤ 5
True Color <sup>a, v</sup>	PC-Color	APHA : 2120 B <sup>v</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	72.3	≤ 300
Sulfate <sup>a, v</sup>	mg/L SO <sub>4</sub>	APHA : 4500-SO <sub>4</sub> (E) <sup>v</sup>	12	≤ 250
Chloride <sup>a</sup>	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl <sup>-</sup> B)	15.9	≤ 250
Nitrate <sup>a, v</sup>	mg/L	APHA : 4500-NO <sub>3</sub> (D) <sup>v</sup>	0.5	≤ 50
Nitrite <sup>a, v</sup>	mg/L	APHA : 4500-NO <sub>2</sub> (B) <sup>v</sup>	< 0.01	≤ 3
Fluoride <sup>a, v</sup>	mg/L F	APHA : 4500-F (D) <sup>v</sup>	0.15	≤ 0.7
Iron <sup>a</sup>	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	0.02	≤ 0.3

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinkable Water Quality, B.E. 2563.  
Remark : <sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, MWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
<sup>a</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.  
<sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, MWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นvironment จำกัด

Miss Jarawee Aedee Analyst  
Miss Anusara Kaewkajorn Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

เลขที่ 33/2173 หมู่ 3 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทรศัพท์: 02-556-4873  
E-mail: tnp.en@gmail.com เว็บไซต์: tnp.en.co.th



ISO 9001:2015  
TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : โรงพยาบาลศิริราช (หอพักพยาบาล)  
Project Name : โครงการ อาคารหอพักพยาบาล  
โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร  
Address Project : เลขที่ 81,81/1-3 ถนนเกษมราษฎร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10170  
Sampling Point : หน้า อาคาร C ชั้น 7  
GPS, Coordinate : 47 P 657848 E 152907 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/30  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 11.58 a.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>v</sup>	Result	Standard
Manganese <sup>a</sup>	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	0.01	≤ 0.3
Copper <sup>a</sup>	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 1
Zinc <sup>a</sup>	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	0.01	≤ 3
Lead <sup>a</sup>	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 0.01
Chromium <sup>a</sup>	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 0.05
Cadmium <sup>a</sup>	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.002	≤ 0.003
Arsenic <sup>a</sup>	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 0.01

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinkable Water Quality, B.E. 2563.  
Remark : <sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, MWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นvironment จำกัด

Miss Jarawee Aedee Analyst  
Miss Anusara Kaewkajorn Laboratory Manager



## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ขอสงวนสิทธิ์)  
Project Name : โครงการ อากาศดีชุมชน  
Address Project : เลขที่ 81.81/1-3 ถนนสายพัฒนา แขวงหนองกุง  
Sampling Point : เลขที่ 81.81/1-3 ถนนสายพัฒนา แขวงหนองกุง  
GPS, Coordinate : 47 P 657848 E 1523907 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/30  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 11:58 a.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>v</sup>	Result	Standard
Mercury, Total <sup>1,2</sup>	mg/L Hg	APHA : 3112 B <sup>v</sup>	< 0.0005	≤ 0.001
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli *	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected

Sample Appearance : Clear/Colorless

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinkable Water Quality, B.E. 2563.  
Remark : <sup>1</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 20<sup>th</sup> edition 2023.  
<sup>2</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.  
<sup>3</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ขอสงวนสิทธิ์)  
Project Name : โครงการ อากาศดีชุมชน  
Address Project : เลขที่ 81.81/1-3 ถนนสายพัฒนา แขวงหนองกุง  
Sampling Point : เลขที่ 81.81/1-3 ถนนสายพัฒนา แขวงหนองกุง  
GPS, Coordinate : 47 P 657848 E 1523907 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/37  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 12:39 p.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>v</sup>	Result	Standard
pH at 25.5 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	7.3	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	118	≤ 500
Turbidity <sup>2,3</sup>	NTU	APHA : 2130 B <sup>v</sup>	0.81	≤ 5
True Color <sup>2,3</sup>	pt-Co	APHA : 2120 B <sup>v</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	71.3	≤ 300
Sulfate <sup>2,3</sup>	mg/L SO <sub>4</sub>	APHA : 4500-SO <sub>4</sub> (E) <sup>2</sup>	12	≤ 250
Chloride *	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl B)	15.2	≤ 250
Nitrate <sup>2,3</sup>	mg/L	APHA : 4500-NO <sub>3</sub> (D) <sup>2</sup>	0.7	≤ 50
N-Nitrite <sup>2,3</sup>	mg/L	APHA : 4500-NO <sub>2</sub> (B) <sup>2</sup>	< 0.01	≤ 3
Fluoride <sup>2,3</sup>	mg/L F	APHA : 4500-F (D) <sup>2</sup>	0.70	≤ 0.7
Iron *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	0.01	≤ 0.3

Sample Appearance : Clear/Colorless

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinkable Water Quality, B.E. 2563.  
Remark : <sup>1</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
<sup>2</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.  
<sup>3</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ขอสงวนสิทธิ์)  
Project Name : โครงการอุตสาหกรรม  
Address Project : เลขที่ 81,81/1-3 ถนนสายใหม่ แขวงคลองเตย  
Sampling Point : บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 10170  
GPS. Coordinate : 47 P 657848 E 152907 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

**Data Provided by Laboratory**  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/37  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 12.39 p.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Manganese *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	0.01	≤ 0.3
Copper *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 1
Zinc *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	0.01	≤ 3
Lead *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 0.01
Chromium *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 0.05
Cadmium *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.002	≤ 0.003
Arsenic *	mg/L	Digestion (3030 F), Inductively Coupled Plasma Method (3120 B)	< 0.01	≤ 0.01
Sample Appearance				
Clear/Odorless				

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinking Water Quality, S.E. 2563.  
Remark : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

**TNP**  
TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Miss Jarawee Aedee Analyst  
Miss Anusara Kaewkajorn Laboratory Manager

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ขอสงวนสิทธิ์)  
Project Name : โครงการอุตสาหกรรม  
Address Project : เลขที่ 81,81/1-3 ถนนสายใหม่ แขวงคลองเตย  
Sampling Point : บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 10170  
GPS. Coordinate : 47 P 657848 E 152907 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

**Data Provided by Laboratory**  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/37  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 12.39 p.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method	Result	Standard
Mercury, Total *	mg/L Hg	APHA : 3112 B	< 0.0005	≤ 0.001
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli *	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected
Sample Appearance				
Clear/Odorless				

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinking Water Quality, S.E. 2563.  
Remark : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
\* Analyzed by Environment B Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.  
\* Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

**TNP**  
TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Miss Jarawee Aedee Analyst  
Miss Anusara Kaewkajorn Laboratory Manager



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ขอปิดนามสกุล)  
Project Name : โครงการ อุตสาหกรรมเกษตร  
Address Project : โรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตร  
Sampling Point : เลขที่ 81.81/7-3 หมู่ 3 ตำบลบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก  
GPS, Coordinate : 47 P 657897 E 1523920 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

**Data Provided by Laboratory**  
Report No. : W68091/17  
Sample No. : W68091/17  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 10:50 a.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 15 December 2025  
Report Date : 16 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>v</sup>	Result	Standard
pH at 23.6 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	7.0	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	80	≤ 500
Turbidity <sup>•v</sup>	NTU	APHA : 2130 B <sup>v</sup>	0.21	≤ 5
True Color <sup>•v</sup>	PCU	APHA : 2120 B <sup>v</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	< 1.0	≤ 300
Chloride <sup>•</sup>	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl <sup>-</sup> B)	< 2.0	≤ 250
Total Coliform Bacteria <sup>•</sup>	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli <sup>•</sup>	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected
Sample Appearance				
Clear/Odorless				

**Standard** : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinking Water Quality, B.E. 2563.  
**Remark** <sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
<sup>v</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.  
<sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
<sup>•</sup> This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

**TNP**  
TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
เลขที่ 332/73 หมู่ 3 ตำบลบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 33110 โทรศัพท์ 02-156-8273  
Email: tnp.en@gmail.com เลขที่บัญชีธนาคาร 012556009837 สาขาพิจิตร

**Signature**  
Miss Jarawee Aedee  
Analyst

**Signature**  
Miss Anusara Kaewkajorn  
Laboratory Manager

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ขอปิดนามสกุล)  
Project Name : โครงการ อุตสาหกรรมเกษตร  
Address Project : โรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตร  
Sampling Point : เลขที่ 81.81/7-3 หมู่ 3 ตำบลบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก  
GPS, Coordinate : 47 P 657888 E 1523914 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

**Data Provided by Laboratory**  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/18  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 10:44 a.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 15 December 2025  
Report Date : 16 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>v</sup>	Result	Standard
pH at 23.8 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	6.9	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	68	≤ 500
Turbidity <sup>•v</sup>	NTU	APHA : 2130 B <sup>v</sup>	0.39	≤ 5
True Color <sup>•v</sup>	PCU	APHA : 2120 B <sup>v</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	3.0	≤ 300
Chloride <sup>•</sup>	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl <sup>-</sup> B)	< 2.0	≤ 250
Total Coliform Bacteria <sup>•</sup>	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli <sup>•</sup>	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected
Sample Appearance				
Clear/Odorless				

**Standard** : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinking Water Quality, B.E. 2563.  
**Remark** <sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
<sup>v</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.  
<sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
<sup>•</sup> This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

**TNP**  
TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
เลขที่ 332/73 หมู่ 3 ตำบลบึงนาราง อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 33110 โทรศัพท์ 02-156-8273  
Email: tnp.en@gmail.com เลขที่บัญชีธนาคาร 012556009837 สาขาพิจิตร

**Signature**  
Miss Jarawee Aedee  
Analyst

**Signature**  
Miss Anusara Kaewkajorn  
Laboratory Manager



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ขอสงวนสิทธิ์)  
Project Name : โครงการ อุตสาหกรรม  
Address Project : เลขที่ 81,81/1-3 ถนนสายใหม่ เขตเมืองขอนแก่น  
Sampling Point : บ่อน้ำดิบ A หมู่ 5  
GPS. Coordinate : 47 9 657819 E 152924 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

**Data Provided by Laboratory**  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/19  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 10.38 a.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 15 December 2025  
Report Date : 16 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>1/</sup>	Result	Standard
pH at 23.1 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	6.7	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	57	≤ 500
Turbidity <sup>2/</sup>	NTU	APHA : 2130 B <sup>3/</sup>	0.48	≤ 5
True Color <sup>4/</sup>	pt-Co	APHA : 2120 B <sup>3/</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	2.0	≤ 300
Chloride <sup>5/</sup>	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl <sup>-</sup> B)	< 2.0	≤ 250
Total Coliform Bacteria <sup>6/</sup>	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli <sup>7/</sup>	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected

**Sample Appearance**  
Clear/Odorless

**Standard** : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinkable Water Quality, B.E. 2563.  
**Remark** :  
<sup>1/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
<sup>2/</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-028.  
<sup>3/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
<sup>4/</sup> This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ขอสงวนสิทธิ์)  
Project Name : โครงการ อุตสาหกรรม  
Address Project : เลขที่ 81,81/1-3 ถนนสายใหม่ เขตเมืองขอนแก่น  
Sampling Point : บ่อน้ำดิบ A หมู่ 6  
GPS. Coordinate : 47 9 657882 E 152912 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

**Data Provided by Laboratory**  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/20  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 10.32 a.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 15 December 2025  
Report Date : 16 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>1/</sup>	Result	Standard
pH at 23.9 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	6.9	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	59	≤ 500
Turbidity <sup>2/</sup>	NTU	APHA : 2130 B <sup>3/</sup>	0.33	≤ 5
True Color <sup>4/</sup>	pt-Co	APHA : 2120 B <sup>3/</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	< 1.0	≤ 300
Chloride <sup>5/</sup>	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl <sup>-</sup> B)	< 2.0	≤ 250
Total Coliform Bacteria <sup>6/</sup>	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli <sup>7/</sup>	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected

**Sample Appearance**  
Clear/Odorless

**Standard** : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinkable Water Quality, B.E. 2563.  
**Remark** :  
<sup>1/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
<sup>2/</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-028.  
<sup>3/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
<sup>4/</sup> This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ขอสงวนสิทธิ์)  
Project Name : โครงการ อุตสาหกรรม  
Address Project : โรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม  
Sampling Point : เลขที่ 81,81/1-3 ถนนสายใหม่ แขวงหนองหิน  
GPS. Coordinate : 47 P 657866 E 1523916 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/21  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 10:23 a.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 15 December 2025  
Report Date : 16 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>v</sup>	Result	Standard
pH at 23.5 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	6.5	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	71	≤ 500
Turbidity * <sup>v</sup>	NTU	APHA - 2130 B <sup>v</sup>	0.21	≤ 5
True Color * <sup>v</sup>	pt-Co	APHA - 2120 B <sup>v</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	< 1.0	≤ 300
Chloride *	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl <sup>-</sup> B)	< 2.0	≤ 250
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli *	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected

Sample Appearance

Clear/Odorless

- Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinking Water Quality, B.E. 2563.  
Remark : <sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
<sup>v</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.  
<sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

**TNP**  
TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.  
เลขที่ 33/2173 หมู่ 3 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.ขอนแก่น 43110 โทรศัพท์ 02-156-8273  
E-mail: tnp.environment.co.ltd.com url: http://www.tnp.co.th เลขที่ 012556008957 งดเว้นภาษี

Miss Jaravee Aelee  
Analyst

Miss Anusara Kaewkajorn  
Laboratory Manager

## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ขอสงวนสิทธิ์)  
Project Name : โครงการ อุตสาหกรรม  
Address Project : โรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม  
Sampling Point : เลขที่ 81,81/1-3 ถนนสายใหม่ แขวงหนองหิน  
GPS. Coordinate : 47 P 657877 E 1523909 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/22  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 10:18 a.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 15 December 2025  
Report Date : 16 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>v</sup>	Result	Standard
pH at 23.4 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	6.6	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	62	≤ 500
Turbidity * <sup>v</sup>	NTU	APHA - 2130 B <sup>v</sup>	0.31	≤ 5
True Color * <sup>v</sup>	pt-Co	APHA - 2120 B <sup>v</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	< 1.0	≤ 300
Chloride *	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl <sup>-</sup> B)	< 2.0	≤ 250
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli *	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected

Sample Appearance

Clear/Odorless

- Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinking Water Quality, B.E. 2563.  
Remark : <sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
<sup>v</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.  
<sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

**TNP**  
TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.  
เลขที่ 33/2173 หมู่ 3 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.ขอนแก่น 43110 โทรศัพท์ 02-156-8273  
E-mail: tnp.environment.co.ltd.com url: http://www.tnp.co.th เลขที่ 012556008957 งดเว้นภาษี

Miss Jaravee Aelee  
Analyst

Miss Anusara Kaewkajorn  
Laboratory Manager





TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

เลขที่ 33/9123 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 11110 โทรศัพท์ 02-136-8273  
E-mail: tnp-environment.com เว็บไซต์: tnp-environment.com



TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
เลขที่ 33/9123 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 11110 โทรศัพท์ 02-136-8273  
E-mail: tnp-environment.com เว็บไซต์: tnp-environment.com

## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ชื่อโรงงาน)  
Project Name : โครงการอุตสาหกรรม  
Address Project : เลขที่ 81,81/1-3 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10170  
Sampling Point : บ่อน้ำ ยางบาล 3  
GPS. Coordinate : 47 P 657916 E 1523047 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/24  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 11:35 a.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>v</sup>	Result	Standard
pH at 25.0 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	6.9	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	68	≤ 500
Turbidity * <sup>vi</sup>	NTU	APHA : 2130 B <sup>vi</sup>	0.18	≤ 5
True Color * <sup>vi</sup>	pc-Co	APHA : 2120 B <sup>vi</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	6.0	≤ 300
Chloride *	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl B)	< 2.0	≤ 250
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli *	/100 mL	Multiple Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected
Sample Appearance				
Clear/Odorless				

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinking Water Quality, B.E. 2563.

Remark <sup>i</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.

<sup>ii</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.

<sup>iii</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.

\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



Miss Jarawee Adee  
Analyst

Miss Anusara Kaewkajorn  
Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

เลขที่ 33/9123 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 11110 โทรศัพท์ 02-136-8273  
E-mail: tnp-environment.com เว็บไซต์: tnp-environment.com



TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
เลขที่ 33/9123 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 11110 โทรศัพท์ 02-136-8273  
E-mail: tnp-environment.com เว็บไซต์: tnp-environment.com

## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ชื่อโรงงาน)  
Project Name : โครงการอุตสาหกรรม  
Address Project : เลขที่ 81,81/1-3 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10170  
Sampling Point : บ่อน้ำ ยางบาล 4  
GPS. Coordinate : 47 P 657885 E 1523845 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/25  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 11:29 a.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>v</sup>	Result	Standard
pH at 23.7 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	6.7	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	72	≤ 500
Turbidity * <sup>vi</sup>	NTU	APHA : 2130 B <sup>vi</sup>	0.30	≤ 5
True Color * <sup>vi</sup>	pc-Co	APHA : 2120 B <sup>vi</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	< 1.0	≤ 300
Chloride *	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl B)	< 2.0	≤ 250
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli *	/100 mL	Multiple Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected
Sample Appearance				
Clear/Odorless				

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinking Water Quality, B.E. 2563.

Remark <sup>i</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.

<sup>ii</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.

<sup>iii</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.

\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



Miss Jarawee Adee  
Analyst

Miss Anusara Kaewkajorn  
Laboratory Manager



## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ขอสงวนสิทธิ์)  
Project Name : โครงการขยายผลโรงงาน  
Address Project : เลขที่ 81,81/1-3 ถนนสายสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
Sampling Point : แหล่งน้ำสาธารณะ 10170  
GPS, Coordinate : 47 P 657935 E 1523843 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/26  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2023  
Sampling Time : 11:25 a.m.  
Received Date : 04 December 2023  
Analytical Date : 04 - 16 December 2023  
Report Date : 17 December 2023

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>1</sup>	Result	Standard
pH at 25.3 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	6.7	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	68	≤ 500
Turbidity <sup>2</sup>	NTU	APHA : 2130 B <sup>3</sup>	0.16	≤ 5
True Color <sup>4</sup>	pt-Co	APHA : 2120 B <sup>3</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	< 1.0	≤ 300
Chloride <sup>5</sup>	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl <sup>-</sup> B)	< 2.0	≤ 250
Total Coliform Bacteria <sup>6</sup>	MPN/100 mL	Multiple Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli <sup>7</sup>	/100 mL	Multiple Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected

Standard : 1. The Department of Health, Criteria of Supplied Drinking Water Quality, B.E. 2563.  
Remark : 2. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
3. Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.  
4. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
5. This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

**TNP**  
TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
สำหรับข้อมูล กรุณาติดต่อ : 0125560028/537

Miss Jarawee Aeclae  
Analyst

Miss Anusara Kaewkajorn  
Laboratory Manager

## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ขอสงวนสิทธิ์)  
Project Name : โครงการขยายผลโรงงาน  
Address Project : เลขที่ 81,81/1-3 ถนนสายสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
Sampling Point : แหล่งน้ำสาธารณะ 10170  
GPS, Coordinate : 47 P 657935 E 1523843 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/27  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2023  
Sampling Time : 11:19 a.m.  
Received Date : 04 December 2023  
Analytical Date : 04 - 16 December 2023  
Report Date : 17 December 2023

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>1</sup>	Result	Standard
pH at 20.8 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	6.9	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	65	≤ 500
Turbidity <sup>2</sup>	NTU	APHA : 2130 B <sup>3</sup>	0.32	≤ 5
True Color <sup>4</sup>	pt-Co	APHA : 2120 B <sup>3</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	3.0	≤ 300
Chloride <sup>5</sup>	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl <sup>-</sup> B)	< 2.0	≤ 250
Total Coliform Bacteria <sup>6</sup>	MPN/100 mL	Multiple Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli <sup>7</sup>	/100 mL	Multiple Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected

Standard : 1. The Department of Health, Criteria of Supplied Drinking Water Quality, B.E. 2563.  
Remark : 2. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
3. Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.  
4. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
5. This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

**TNP**  
TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
สำหรับข้อมูล กรุณาติดต่อ : 0125560028/537

Miss Jarawee Aeclae  
Analyst

Miss Anusara Kaewkajorn  
Laboratory Manager





TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

เลขที่ 332/713 หมู่ 3 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.ขอนแก่น 43110 โทรศัพท์: 02-156-8273  
E-mail: [tnp-environment.com](mailto:tnp-environment.com) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 01255600957 กรุงเทพมหานคร



เลขที่ 332/713 หมู่ 3 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.ขอนแก่น 43110 โทรศัพท์: 02-156-8273  
E-mail: [tnp-environment.com](mailto:tnp-environment.com) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 01255600957 กรุงเทพมหานคร

## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : โรงงานสุรชัย (ขอสงวนสิทธิ์)  
Project Name : โครงการ ขยายการผลิตน้ำตาล  
โรงงานสุรชัย อ.หนองหิน จ.ขอนแก่น  
Address Project : เลขที่ 81,81/1-3 หมู่หนองหิน ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.ขอนแก่น 43110  
Sampling Point : บ่อน้ำ อ่างเก็บน้ำ 7  
GPS. Coordinate : 47 P 657912 E 152850 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/28  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 11.09 a.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>1/</sup>	Result	Standard
pH at 24.3 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	6.7	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	63	≤ 500
Turbidity <sup>2/</sup>	NTU	APHA : 2130 B <sup>3/</sup>	0.19	≤ 5
True Color <sup>2/</sup>	pt-Co	APHA : 2120 B <sup>3/</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	3.0	≤ 300
Chloride *	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl B)	< 2.0	≤ 250
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli *	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected
Sample Appearance				
Clear/Odorless				

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinkable Water Quality, B.E. 2563.  
Remark <sup>1/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
<sup>2/</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.  
<sup>3/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



Miss Jarawee Andee

Analyst

Miss Anusara Kaewkajorn

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

เลขที่ 332/713 หมู่ 3 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.ขอนแก่น 43110 โทรศัพท์: 02-156-8273  
E-mail: [tnp-environment.com](mailto:tnp-environment.com) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 01255600957 กรุงเทพมหานคร



เลขที่ 332/713 หมู่ 3 ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.ขอนแก่น 43110 โทรศัพท์: 02-156-8273  
E-mail: [tnp-environment.com](mailto:tnp-environment.com) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 01255600957 กรุงเทพมหานคร

## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : โรงงานสุรชัย (ขอสงวนสิทธิ์)  
Project Name : โครงการ ขยายการผลิตน้ำตาล  
โรงงานสุรชัย อ.หนองหิน จ.ขอนแก่น  
Address Project : เลขที่ 81,81/1-3 หมู่หนองหิน ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.ขอนแก่น 43110  
Sampling Point : บ่อน้ำ อ่างเก็บน้ำ 8  
GPS. Coordinate : 47 P 657869 E 1523827 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/29  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 11.03 a.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>1/</sup>	Result	Standard
pH at 23.0 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	6.8	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	59	≤ 500
Turbidity <sup>2/</sup>	NTU	APHA : 2130 B <sup>3/</sup>	0.14	≤ 5
True Color <sup>2/</sup>	pt-Co	APHA : 2120 B <sup>3/</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	< 1.0	≤ 300
Chloride *	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl B)	< 2.0	≤ 250
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli *	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected
Sample Appearance				
Clear/Odorless				

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinkable Water Quality, B.E. 2563.  
Remark <sup>1/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
<sup>2/</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.  
<sup>3/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



Miss Jarawee Andee

Analyst

Miss Anusara Kaewkajorn

Laboratory Manager





บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นvironment จำกัด  
เลขที่ 332/73 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273  
E-mail: tnp.environ@gmail.com เว็บไซต์: tnp.co.th



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นvironment จำกัด  
เลขที่ 332/73 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273  
E-mail: tnp.environ@gmail.com เว็บไซต์: tnp.co.th

## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นvironment จำกัด  
Project Name : โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยทราย  
Address Project : เลขที่ 81/1-3 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น กรุงเทพมหานคร 10170  
Sampling Point : บ้านทรายทอง หมู่ 3  
GPS, Coordinate : 47 P 657867 E 1523873 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/31  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 12:19 p.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>1,2</sup>	Result	Standard
pH at 24.2 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	6.8	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	45	≤ 500
Turbidity <sup>3,4</sup>	NTU	APHA : 2130 B <sup>3</sup>	0.14	≤ 5
True Color <sup>3,4</sup>	pt-Co	APHA : 2120 B <sup>3</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	7.0	≤ 300
Chloride <sup>5</sup>	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl <sup>-</sup> B)	< 2.0	≤ 250
Total Coliform Bacteria <sup>6</sup>	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli <sup>6</sup>	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinking Water Quality, B.E. 2563.  
Remark : <sup>1</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
<sup>2</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.  
<sup>3</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
<sup>4</sup> This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

**TNP**  
TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นvironment จำกัด  
Miss Jaravee Aelee Analyst  
Miss Anusara Kaewkajorn Laboratory Manager



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นvironment จำกัด  
เลขที่ 332/73 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273  
E-mail: tnp.environ@gmail.com เว็บไซต์: tnp.co.th



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นvironment จำกัด  
เลขที่ 332/73 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273  
E-mail: tnp.environ@gmail.com เว็บไซต์: tnp.co.th

## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นvironment จำกัด  
Project Name : โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยทราย  
Address Project : เลขที่ 81/1-3 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น กรุงเทพมหานคร 10170  
Sampling Point : บ้านทรายทอง หมู่ 3  
GPS, Coordinate : 47 P 657864 E 1523898 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/32  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 12:13 p.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>1,2</sup>	Result	Standard
pH at 25.2 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	6.8	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	48	≤ 500
Turbidity <sup>3,4</sup>	NTU	APHA : 2130 B <sup>3</sup>	0.33	≤ 5
True Color <sup>3,4</sup>	pt-Co	APHA : 2120 B <sup>3</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	3.0	≤ 300
Chloride <sup>5</sup>	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl <sup>-</sup> B)	< 2.0	≤ 250
Total Coliform Bacteria <sup>6</sup>	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli <sup>6</sup>	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinking Water Quality, B.E. 2563.  
Remark : <sup>1</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
<sup>2</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.  
<sup>3</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
<sup>4</sup> This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

**TNP**  
TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นvironment จำกัด  
Miss Jaravee Aelee Analyst  
Miss Anusara Kaewkajorn Laboratory Manager





TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

เลขที่ 3327173 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ดง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 43110 โทรศัพท์: 02-56-8273  
Email: tnp-environment.com เลขที่บัญชี: 01356000957 สำนักงานใหญ่

Testing Lab



ISO-105-15:2015

Testing Lab

## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : โรงงานแปรรูปยาง (ขอสงวนสิทธิ์)  
Project Name : โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองนา  
โรงงานแปรรูปยาง อ.นาโพธิ์ดง จ.ขอนแก่น  
Address Project : เลขที่ 61, 61/1-3 ถนนสายมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
เขตเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น 40170  
Sampling Point : บึงน้ำ ถนน C หมู่ 5  
GPS, Coordinate : 47 P 657814 E 1529889 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/23  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 12:09 p.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>v</sup>	Result	Standard
pH at 25.1 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	6.6	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	62	≤ 500
Turbidity <sup>uv</sup>	NTU	APHA - 2130 B <sup>iv</sup>	0.53	≤ 5
True Color <sup>uv</sup>	pt-Co	APHA - 2120 B <sup>iv</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	4.0	≤ 300
Chloride *	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl <sup>-</sup> B)	< 2.0	≤ 250
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli *	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected

Standard : The Department of Health, Criteria of Suitable Drinking Water Quality, B.E. 2563.  
Remark : <sup>i</sup> Standards Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
<sup>iv</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo 029.  
<sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
\* This item is out of the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



Miss Jarawee Aedee  
Analyst

Miss Anusara Kaewkajorn  
Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL  
REPORTED RESULTS IS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

Page 3/6  
TNP-FM-108 Rev.04/ 30/09/2567



TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

เลขที่ 3327173 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ดง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 43110 โทรศัพท์: 02-56-8273  
Email: tnp-environment.com เลขที่บัญชี: 01356000957 สำนักงานใหญ่

Testing Lab



ISO-105-15:2015

Testing Lab

## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : โรงงานแปรรูปยาง (ขอสงวนสิทธิ์)  
Project Name : โครงการ อ่างเก็บน้ำหนองนา  
โรงงานแปรรูปยาง อ.นาโพธิ์ดง จ.ขอนแก่น  
Address Project : เลขที่ 61, 61/1-3 ถนนสายมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
เขตเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น 40170  
Sampling Point : บึงน้ำ ถนน C หมู่ 6  
GPS, Coordinate : 47 P 657810 E 1529874 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/24  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 12:03 p.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>v</sup>	Result	Standard
pH at 26.7 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	6.6	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	57	≤ 500
Turbidity <sup>uv</sup>	NTU	APHA - 2130 B <sup>iv</sup>	0.36	≤ 5
True Color <sup>uv</sup>	pt-Co	APHA - 2120 B <sup>iv</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	7.0	≤ 300
Chloride *	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl <sup>-</sup> B)	< 2.0	≤ 250
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli *	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected

Standard : The Department of Health, Criteria of Suitable Drinking Water Quality, B.E. 2563.  
Remark : <sup>i</sup> Standards Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
<sup>iv</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo 029.  
<sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
\* This item is out of the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



Miss Jarawee Aedee  
Analyst

Miss Anusara Kaewkajorn  
Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL  
REPORTED RESULTS IS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

Page 4/6  
TNP-FM-108 Rev.04/ 30/09/2567



## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ชื่อโรงงาน)  
Project Name : โรงงาน อุตสาหกรรม (ชื่อโรงงาน)  
Address Project : เลขที่ 81, 81/1-3 หมู่ 3 ตำบลท่าไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
Sampling Point : บ่อน้ำ อ่างเก็บน้ำ C 7  
GPS, Coordinate : 47 P 657874 E 1523861 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

**Data Provided by Laboratory**  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/35  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 11:53 a.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>v</sup>	Result	Standard
pH at 23.2 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	6.7	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	63	≤ 500
Turbidity * <sup>v</sup>	NTU	APHA : 2130 B <sup>v</sup>	0.17	≤ 5
True Color * <sup>v</sup>	pcu	APHA : 2120 B <sup>v</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	4.0	≤ 300
Chloride *	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl <sup>-</sup> B)	< 2.0	≤ 250
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli *	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected

**Standard** : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinking Water Quality, B.E. 2563.  
**Remark** : <sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
<sup>v</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.  
<sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
<sup>v</sup> This item is out of the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

**TNP**  
TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
เลขที่ 81, 81/1-3 หมู่ 3 ตำบลท่าไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Miss Jarawee Aedee Analyst  
Miss Anusara Kaewwajorn Laboratory Manager

## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ชื่อโรงงาน)  
Project Name : โรงงาน อุตสาหกรรม (ชื่อโรงงาน)  
Address Project : เลขที่ 81, 81/1-3 หมู่ 3 ตำบลท่าไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
Sampling Point : บ่อน้ำ อ่างเก็บน้ำ C 8  
GPS, Coordinate : 47 P 657876 E 1523860 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

**Data Provided by Laboratory**  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/76  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 11:47 a.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>v</sup>	Result	Standard
pH at 24.6 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	6.4	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	58	≤ 500
Turbidity * <sup>v</sup>	NTU	APHA : 2130 B <sup>v</sup>	0.09	≤ 5
True Color * <sup>v</sup>	pcu	APHA : 2120 B <sup>v</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	< 1.0	≤ 300
Chloride *	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl <sup>-</sup> B)	< 2.0	≤ 250
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli *	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected

**Standard** : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinking Water Quality, B.E. 2563.  
**Remark** : <sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
<sup>v</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.  
<sup>v</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
<sup>v</sup> This item is out of the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

**TNP**  
TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
เลขที่ 81, 81/1-3 หมู่ 3 ตำบลท่าไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Miss Jarawee Aedee Analyst  
Miss Anusara Kaewwajorn Laboratory Manager





TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

เลขที่ 33/2173 หมู่ 3 ต.นาบวดี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 31110 โทรศัพท์: 02-156-8273  
E-mail: tnp.environment@gmail.com เว็บไซต์: tnp.co.th เลขที่บัญชี: 0125-56000991-1 ธนาคารไทยพาณิชย์



MAC 110-108 Rev.04/30/09/2567

## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ขอสงวนสิทธิ์)  
Project Name : โครงการ อุตสาหกรรม  
Address Project : เลขที่ 81,81/4-3 หมู่ 4 ต.นาบวดี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 31110  
Sampling Point : บ้านนาบวดี หมู่ 4  
GPS, Coordinate : 47 P 657847 E 1529910 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/38  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 12:58 p.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>1/</sup>	Result	Standard
pH at 24.6 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	7.1	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	74	≤ 500
Turbidity <sup>2/</sup>	NTU	APHA : 2130 B <sup>3/</sup>	0.13	≤ 5
True Color <sup>2/</sup>	pt-Co	APHA : 2120 B <sup>3/</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	< 1.0	≤ 300
Chloride *	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl <sup>-</sup> B)	< 2.0	≤ 250
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli *	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinkable Water Quality, B.E. 2563.  
Remark <sup>1/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
<sup>2/</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-028.  
<sup>3/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



Miss Jaravee Andee Analyst  
Miss Anusara Kaewkajorn Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

เลขที่ 33/2173 หมู่ 3 ต.นาบวดี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 31110 โทรศัพท์: 02-156-8273  
E-mail: tnp.environment@gmail.com เว็บไซต์: tnp.co.th เลขที่บัญชี: 0125-56000991-1 ธนาคารไทยพาณิชย์



MAC 110-108 Rev.04/30/09/2567

## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ขอสงวนสิทธิ์)  
Project Name : โครงการ อุตสาหกรรม  
Address Project : เลขที่ 81,81/4-3 หมู่ 4 ต.นาบวดี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 31110  
Sampling Point : บ้านนาบวดี หมู่ 4  
GPS, Coordinate : 47 P 657871 E 1529882 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/39  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 12:53 p.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>1/</sup>	Result	Standard
pH at 24.6 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	7.3	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	49	≤ 500
Turbidity <sup>2/</sup>	NTU	APHA : 2130 B <sup>3/</sup>	0.42	≤ 5
True Color <sup>2/</sup>	pt-Co	APHA : 2120 B <sup>3/</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	11.0	≤ 300
Chloride *	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl <sup>-</sup> B)	< 2.0	≤ 250
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli *	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinkable Water Quality, B.E. 2563.  
Remark <sup>1/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
<sup>2/</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-028.  
<sup>3/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



Miss Jaravee Andee Analyst  
Miss Anusara Kaewkajorn Laboratory Manager





TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ซอยอนุสรณ์สถาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 43110 โทรศัพท์: 02-156-8273  
E-mail: tnp-environment.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 012556208937 สักการะบูชา



TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ซอยอนุสรณ์สถาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 43110 โทรศัพท์: 02-156-8273  
E-mail: tnp-environment.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 012556208937 สักการะบูชา

## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ขอสงวนสิทธิ์)  
Project Name : โครงการ อุตสาหกรรม  
Sample No. : W68091/40  
Sample Type : Water Supply  
Address Project : เลขที่ 81,81/1-3 ถนนสายเกษตรกรรม แขวงเกษตรพัฒนา  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 12.48 p.m.  
Received Date : 04 December 2025  
GPS, Coordinate : 47 P 657855 E 1523698 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/40  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 12.48 p.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method	Result	Standard
pH at 23.3 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	7.4	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	41	≤ 500
Turbidity *	NTU	APHA : 2130 B <sup>2</sup>	0.18	≤ 5
True Color *	pt-Co	APHA : 2120 B <sup>2</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	8.0	≤ 300
Chloride *	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl B)	< 2.0	≤ 250
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli *	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinkable Water Quality, B.E. 2563.  
Remark :  
1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
2) Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.  
3) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
4) This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



Miss Jarawee Aedee  
Analyst

Miss Anusara Kaewajorn  
Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ซอยอนุสรณ์สถาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 43110 โทรศัพท์: 02-156-8273  
E-mail: tnp-environment.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 012556208937 สักการะบูชา



TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ซอยอนุสรณ์สถาน อ.เมือง จ.ขอนแก่น 43110 โทรศัพท์: 02-156-8273  
E-mail: tnp-environment.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 012556208937 สักการะบูชา

## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ขอสงวนสิทธิ์)  
Project Name : โครงการ อุตสาหกรรม  
Sample No. : W68091/41  
Sample Type : Water Supply  
Address Project : เลขที่ 81,81/1-3 ถนนสายเกษตรกรรม แขวงเกษตรพัฒนา  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 12.43 p.m.  
Received Date : 04 December 2025  
GPS, Coordinate : 47 P 657857 E 1523910 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/41  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 12.43 p.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method	Result	Standard
pH at 23.0 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	6.7	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	33	≤ 500
Turbidity *	NTU	APHA : 2130 B <sup>2</sup>	0.27	≤ 5
True Color *	pt-Co	APHA : 2120 B <sup>2</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	< 1.0	≤ 300
Chloride *	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl B)	< 2.0	≤ 250
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli *	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinkable Water Quality, B.E. 2563.  
Remark :  
1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.  
2) Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number Wo-029.  
3) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.  
4) This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



Miss Jarawee Aedee  
Analyst

Miss Anusara Kaewajorn  
Laboratory Manager





TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

เลขที่ 332/73 หมู่ 3 ตำบลบึงพลาญชัย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 76100 โทรศัพท์ 02-156-8273  
E-mail: tnp-env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 012556000957 ผู้จัดทำรายงาน



TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

เลขที่ 332/73 หมู่ 3 ตำบลบึงพลาญชัย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 76100 โทรศัพท์ 02-156-8273  
E-mail: tnp-env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 012556000957 ผู้จัดทำรายงาน

## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ขอสงวนนาม)  
Project Name : โครงการ อุตสาหกรรมอาหาร  
Address Project : เลขที่ 81,81/1-3 ถนนสายสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10170  
Sampling Point : บ่อน้ำ อ่างน้ำ D-7  
GPS, Coordinate : 47 P 657845 E 1529023 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/42  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 12.35 p.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>1/</sup>	Result	Standard
pH at 23.0 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	6.9	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	46	≤ 500
Turbidity * <sup>2/</sup>	NTU	APHA : 2130 B <sup>3/</sup>	0.22	≤ 5
True Color * <sup>2/</sup>	pt-Co	APHA : 2120 B <sup>3/</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	5.0	≤ 300
Chloride *	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl <sup>-</sup> B)	< 2.0	≤ 250
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli *	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected

Sample Appearance

Clear/Colorless

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinking Water Quality, B.E. 2563.

Remark <sup>1/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.

<sup>2/</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number We-028.

<sup>3/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.

\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 012556000957

Miss Jarawee Andee

Analyst

Miss Anusara Kaewkajorn

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY



TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

เลขที่ 332/73 หมู่ 3 ตำบลบึงพลาญชัย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 76100 โทรศัพท์ 02-156-8273  
E-mail: tnp-env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 012556000957 ผู้จัดทำรายงาน



TNP ENVIRONMENT CO., LTD.

เลขที่ 332/73 หมู่ 3 ตำบลบึงพลาญชัย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 76100 โทรศัพท์ 02-156-8273  
E-mail: tnp-env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 012556000957 ผู้จัดทำรายงาน

## ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer  
Customer Name : โรงงานอุตสาหกรรม (ขอสงวนนาม)  
Project Name : โครงการ อุตสาหกรรมอาหาร  
Address Project : เลขที่ 81,81/1-3 ถนนสายสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10170  
Sampling Point : บ่อน้ำ อ่างน้ำ D-8  
GPS, Coordinate : 47 P 657852 E 1528990 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory  
Report No. : W68091  
Sample No. : W68091/43  
Sample Type : Water Supply  
Sampling Date : 03 December 2025  
Sampling Time : 12.29 p.m.  
Received Date : 04 December 2025  
Analytical Date : 04 - 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method <sup>1/</sup>	Result	Standard
pH at 23.0 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	6.9	6.5-8.5
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	43	≤ 500
Turbidity * <sup>2/</sup>	NTU	APHA : 2130 B <sup>3/</sup>	0.38	≤ 5
True Color * <sup>2/</sup>	pt-Co	APHA : 2120 B <sup>3/</sup>	< 5	≤ 15
Total Hardness	mg/L as CaCO <sub>3</sub>	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	3.0	≤ 300
Chloride *	mg/L	Argentometric Method (4500-Cl <sup>-</sup> B)	< 2.0	≤ 250
Total Coliform Bacteria *	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 B)	< 1.1	< 1.1
Escherichia coli *	/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Technique (9221 F)	Not Detected	Not Detected

Sample Appearance

Clear/Colorless

Standard : The Department of Health, Criteria of Supplied Drinking Water Quality, B.E. 2563.

Remark <sup>1/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24<sup>th</sup> edition 2023.

<sup>2/</sup> Analyzed by Environment & Laboratory Co., Ltd. Registration number We-028.

<sup>3/</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition 2017.

\* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



TNP ENVIRONMENT CO., LTD.  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 012556000957

Miss Jarawee Andee

Analyst

Miss Anusara Kaewkajorn

Laboratory Manager

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLES ONLY



ภาคผนวก ค-9

บันทึกการบำรุงรักษาอุปกรณ์ปรับอากาศ

---



ช่างแอร์จะเข้าทำความสะอาดแอร์ตามแผนงานซึ่งมีรายละเอียดวันเข้าทำความสะอาดแอร์ ดังนี้

วันที่	อาคาร	ห้อง																	รวมกั้ว
8/8/68	ก	801	802/1	802/2	803/1	803/2	804/1	804/2	805/1	805/2	806/1	806/2	807/1	807/2	808	809/1	809/2		16
11/8/68	ก	810/1	810/2	811/1	811/2	812/1	812/2	813/1	813/2	814/1	814/2	815/1	815/2	816/1	816/2	817/1	817/2		16
12/8/68	ก	818/1	818/2	701	702/1	702/2	703/1	703/2	704/1	704/2	705/1	705/2	706/1	706/2	707/1	707/2	708		16
13/8/68	ก	709/1	709/2	710/1	710/2	711/1	711/2	712/1	712/2	713/1	713/2	714/1	714/2	715/1	715/2	716/1	716/2		16
14/8/68	ก	717/1	717/2	718/1	718/2	601	602/1	602/2	603/1	603/2	604/1	604/2	605/1	605/2	606/1	606/2			15
15/8/68	ก	607/1	607/2	608	609/1	609/2	610/1	610/2	611/1	611/2	612/1	612/2	613/1	613/2	614/1	614/2			15
18/8/68	ก	615/1	615/2	616/1	616/2	617/1	617/2	618/1	618/2	501	502/1	502/2	503/1	503/2	504/1	504/2			15
19/8/68	ก	505/1	505/2	506/1	506/2	507/1	507/2	508	509/1	509/2	510/1	510/2	511/1	511/2	512/1	512/2	513/1	513/2	17
20/8/68	ก	514/1	514/2	515/1	515/2	516/1	516/2	517/1	517/2	518/1	518/2	401	402/1	402/2	403/1	403/2	404/1	404/2	17
21/8/68	ก	405/1	405/2	406/1	406/2	407/1	407/2	408	409/1	409/2	410/1	410/2	411/1	411/2	412/1	412/2			15
22/8/68	ก	413/1	413/2	414/1	414/2	415/1	415/2	416/1	416/2	417/1	417/2	418/1	418/2	301	302/1	302/2	303/1	303/2	17
25/8/68	ก	304/1	304/2	305/1	305/2	306/1	306/2	307/1	307/2	308	309/1	309/2	310/1	310/2	311/1	311/2	312/1	312/2	17
26/8/68	ก	313/1	313/2	314/1	314/2	315/1	315/2	316/1	316/2	317/1	317/2	318/1	318/2	201	202/1	202/2			15
27/8/68	ก	203/1	203/2	204/1	204/2	205/1	205/2	206/1	206/2	207/1	207/2	208	209/1	209/2	210/1	210/2			15
28/8/68	ก	211/1	211/2	212/1	212/2	213/1	213/2	214/1	214/2	215/1	215/2	216/1	216/2	217/1	217/2	218/1	218/2		16
รวมทั้งหมด																			238

**\*\* หมายเหตุ \*\***

หากไม่สามารถโทรแจ้งเลื่อนนัดได้ที่ เบอร์ 063-5358902





ประกาศ  
เรียน ผู้ที่อาศัยหอพักภายในโรงเรียนอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี  
ข้าพเจ้าข้าทักทายและขอแสดงความยินดีที่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
แผนงานการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 2568



שנה	חודש	מספר														סך הכל		
5/3/68	א	413/1	413/2	414/1	414/2	415/1	415/2	416/1	416/2	417/1	417/2	418/1	418/2					12
6/3/68	א	301	302/1	302/2	303/1	303/2	304/1	304/2	305/1	305/2	306/1	306/2						11
7/3/68	א	307/1	307/2	308	309/1	309/2	310/1	310/2	311/1	311/2	312/1	312/2						11
10/3/68	א	313/1	313/2	314/1	314/2	315/1	315/2	316/1	316/2	317/1	317/2	318/1	318/2					12
11/3/68	א	201	202/1	202/2	203/1	203/2	204/1	204/2	205/1	205/2	206/1	206/2						11
12/3/68	א	207/1	207/2	208	209/1	209/2	210/1	210/2	211/1	211/2	212/1	212/2						11
13/3/68	א	213/1	213/2	214/1	214/2	215/1	215/2	216/1	216/2	217/1	217/2	218/1	218/2					12
14/3/68	ב	801	802/1	802/2	803/1	803/2	804/1	804/2	805/1	805/2	806/1	806/2						11
17/3/68	ב	807	808/1	808/2	809/1	809/2	810/1	810/2	811/1	811/2	812/1	812/2						11
18/3/68	ב	813/1	813/2	814/1	814/2	815	816/1	816/2	817/1	817/2	818/1	818/2						11
19/3/68	ב	701	702/1	702/2	703/1	703/2	704/1	704/2	705/1	705/2	706/1	706/2						11
20/3/68	ב	707	708/1	708/2	709/1	709/2	710/1	710/2	711/1	711/2	712/1	712/2						11
21/3/68	ב	713/1	713/2	714/1	714/2	715	716/1	716/2	717/1	717/2	718/1	718/2						11
24/3/68	ב	601	602/1	602/2	603/1	603/2	604/1	604/2	605/1	605/2	606/1	606/2						11
25/3/68	ב	607	608/1	608/2	609/1	609/2	610/1	610/2	611/1	611/2	612/1	612/2						11
26/3/68	ב	613/1	613/2	614/1	614/2	615	616/1	616/2	617/1	617/2	618/1	618/2						11
27/3/68	ב	501	502/1	502/2	503/1	503/2	504/1	504/2	505/1	505/2	506/1	506/2						11
28/3/68	ב	507	508/1	508/2	509/1	509/2	510/1	510/2	511/1	511/2	512/1	512/2						11
31/3/68	ב	513/1	513/2	514/1	514/2	515	516/1	516/2	517/1	517/2	518/1	518/2						11
1/4/68	ב	401	402/1	402/2	403/1	403/2	404/1	404/2	405/1	405/2	406/1	406/2						11
2/4/68	ב	407	408/1	408/2	409/1	409/2	410/1	410/2	411/1	411/2	412/1	412/2						11
3/4/68	ב	413/1	413/2	414/1	414/2	415	416/1	416/2	417/1	417/2	418/1	418/2						11
7/4/68	ב	301	302/1	302/2	303/1	303/2	304/1	304/2	305/1	305/2	306/1	306/2						11
8/4/68	ב	307	308/1	308/2	309/1	309/2	310/1	310/2	311/1	311/2	312/1	312/2						11
9/4/68	ב	313/1	313/2	314/1	314/2	315	316/1	316/2	317/1	317/2	318/1	318/2						11
10/4/68	ב	201	202/1	202/2	203/1	203/2	204/1	204/2	205/1	205/2	206/1	206/2						11
11/4/68	ב	207	208/1	208/2	209/1	209/2	210/1	210/2	211/1	211/2	212/1	212/2						11
14/4/68	ב	213/1	213/2	214/1	214/2	215	216/1	216/2	217/1	217/2	218/1	218/2						11
15/4/68	ד	801	802/1	802/2	803/1	803/2	804/1	804/2	805/1	805/2	806/1	806/2	807	808/1	808/2			14
16/4/68	ד	809/1	809/2	810/1	810/2	811/1	811/2	812/1	812/2	813/1	813/2	814/1	814/2	815/1	815/2	816/1	816/2	16
17/4/68	ד	701	702/1	702/2	703/1	703/2	704/1	704/2	705/1	705/2	706/1	706/2	707	708/1	708/2			14
18/4/68	ד	709/1	709/2	710/1	710/2	711/1	711/2	712/1	712/2	713/1	713/2	714/1	714/2	715/1	715/2	716/1	716/2	16
21/4/68	ד	601	602/1	602/2	603/1	603/2	604/1	604/2	605/1	605/2	606/1	606/2	607	608/1	608/2			14
22/4/68	ד	609/1	609/2	610/1	610/2	611/1	611/2	612/1	612/2	613/1	613/2	614/1	614/2	615/1	615/2	616/1	616/2	16
																	סך הכל	
																	401	

\*\* หมายเหตุ \*\*

หากท่านไม่สามารถโทรแจ้งได้นัดได้ 063-5358902

หากท่านไม่ได้ติดต่อกลับมาทันทีจะถือว่าอนุญาตให้นิติเข้าทำการล้างแอร์ตามแผนงาน



ช่างแอร์จะเข้าทำความสะอาดแอร์ตามแผนงานซึ่งมีรายละเอียดวันเข้าทำความสะอาดแอร์ ดังนี้

วันที่	อาคาร	ห้อง																		รวมกัตัว
29/8/68	B	801	802/1	802/2	803/1	803/2	804/1	804/2	805/1	805/2	806/1	806/2	807	808/1	808/2	809/1	809/2		16	
1/9/68	B	810/1	810/2	811/1	811/2	812/1	812/2	813/1	813/2	814/1	814/2	815	816/1	816/2	817/1	817/2	818/1	818/2	17	
2/9/68	B	701	702/1	702/2	703/1	703/2	704/1	704/2	705/1	705/2	706/1	706/2	707	708/1	708/2	709/1	709/2			
3/9/68	B	710/1	710/2	711/1	711/2	712/1	712/2	713/1	713/2	714/1	714/2	715	716/1	716/2	717/1	717/2	718/1	718/2		
4/9/68	B	601	602/1	602/2	603/1	603/2	604/1	604/2	605/1	605/2	606/1	606/2	607	608/1	608/2	609/1	609/2			
5/9/68	B	610/1	610/2	611/1	611/2	612/1	612/2	613/1	613/2	614/1	614/2	615	616/1	616/2	617/1	617/2	618/1	618/2		
8/9/68	B	501	502/1	502/2	503/1	503/2	504/1	504/2	505/1	505/2	506/1	506/2	507	508/1	508/2	509/1	509/2			
9/9/68	B	510/1	510/2	511/1	511/2	512/1	512/2	513/1	513/2	514/1	514/2	515	516/1	516/2	517/1	517/2	518/1	518/2		
10/9/68	B	401	402/1	402/2	403/1	403/2	404/1	404/2	405/1	405/2	406/1	406/2	407	408/1	408/2	409/1	409/2			
11/9/68	B	410/1	410/2	411/1	411/2	412/1	412/2	413/1	413/2	414/1	414/2	415	416/1	416/2	417/1	417/2	418/1	418/2		
12/9/68	B	301	302/1	302/2	303/1	303/2	304/1	304/2	305/1	305/2	306/1	306/2	307	308/1	308/2	309/1	309/2			
13/9/68	B	310/1	310/2	311/1	311/2	312/1	312/2	313/1	313/2	314/1	314/2	315	316/1	316/2	317/1	317/2	318/1	318/2		
14/9/68	B																			
15/9/68	B																			
28/8/68	A																			
																		รวมทั้งหมด	238	

**\*\* หมายเหตุ \*\***

หากไม่สามารถโทรแจ้งเลื่อนนัดได้ที่ เบอร์ 063-5358902





ประกาศ  
เรียน ผู้ปกครองผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสตรีราชวิทยาคาร  
แจ้งเรื่องเข้าเรียนและขอสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘  
แผนงานการศึกษาและพัฒนาระดับมัธยมศึกษา



วันที่	เวลา	ห้องเรียน												จำนวนนักเรียน				รวม	
5/3/68	A	413/1	413/2	414/1	414/2	415/1	415/2	416/1	416/2	417/1	417/2	418/1	418/2					12	
6/3/68	A	301	302/1	302/2	303/1	303/2	304/1	304/2	305/1	305/2	306/1	306/2						11	
7/3/68	A	307/1	307/2	308	309/1	309/2	310/1	310/2	311/1	311/2	312/1	312/2						11	
10/3/68	A	313/1	313/2	314/1	314/2	315/1	315/2	316/1	316/2	317/1	317/2	318/1	318/2					12	
11/3/68	A	201	202/1	202/2	203/1	203/2	204/1	204/2	205/1	205/2	206/1	206/2						11	
12/3/68	A	207/1	207/2	208	209/1	209/2	210/1	210/2	211/1	211/2	212/1	212/2						11	
13/3/68	A	213/1	213/2	214/1	214/2	215/1	215/2	216/1	216/2	217/1	217/2	218/1	218/2					12	
14/3/68	B	801	802/1	802/2	803/1	803/2	804/1	804/2	805/1	805/2	806/1	806/2						11	
17/3/68	B	807	808/1	808/2	809/1	809/2	810/1	810/2	811/1	811/2	812/1	812/2						11	
18/3/68	B	813/1	813/2	814/1	814/2	815	816/1	816/2	817/1	817/2	818/1	818/2						11	
19/3/68	B	701	702/1	702/2	703/1	703/2	704/1	704/2	705/1	705/2	706/1	706/2						11	
20/3/68	B	707	708/1	708/2	709/1	709/2	710/1	710/2	711/1	711/2	712/1	712/2						11	
21/3/68	B	713/1	713/2	714/1	714/2	715	716/1	716/2	717/1	717/2	718/1	718/2						11	
24/3/68	B	601	602/1	602/2	603/1	603/2	604/1	604/2	605/1	605/2	606/1	606/2						11	
25/3/68	B	607	608/1	608/2	609/1	609/2	610/1	610/2	611/1	611/2	612/1	612/2						11	
26/3/68	B	613/1	613/2	614/1	614/2	615	616/1	616/2	617/1	617/2	618/1	618/2						11	
27/3/68	B	501	502/1	502/2	503/1	503/2	504/1	504/2	505/1	505/2	506/1	506/2						11	
28/3/68	B	507	508/1	508/2	509/1	509/2	510/1	510/2	511/1	511/2	512/1	512/2						11	
31/3/68	B	513/1	513/2	514/1	514/2	515	516/1	516/2	517/1	517/2	518/1	518/2						11	
1/4/68	B	401	402/1	402/2	403/1	403/2	404/1	404/2	405/1	405/2	406/1	406/2						11	
2/4/68	B	407	408/1	408/2	409/1	409/2	410/1	410/2	411/1	411/2	412/1	412/2						11	
3/4/68	B	413/1	413/2	414/1	414/2	415	416/1	416/2	417/1	417/2	418/1	418/2						11	
7/4/68	B	301	302/1	302/2	303/1	303/2	304/1	304/2	305/1	305/2	306/1	306/2						11	
8/4/68	B	307	308/1	308/2	309/1	309/2	310/1	310/2	311/1	311/2	312/1	312/2						11	
9/4/68	B	313/1	313/2	314/1	314/2	315	316/1	316/2	317/1	317/2	318/1	318/2						11	
10/4/68	B	201	202/1	202/2	203/1	203/2	204/1	204/2	205/1	205/2	206/1	206/2						11	
11/4/68	B	207	208/1	208/2	209/1	209/2	210/1	210/2	211/1	211/2	212/1	212/2						11	
14/4/68	B	213/1	213/2	214/1	214/2	215	216/1	216/2	217/1	217/2	218/1	218/2						11	
15/4/68	D	801	802/1	802/2	803/1	803/2	804/1	804/2	805/1	805/2	806/1	806/2	807	808/1	808/2				14
16/4/68	D	809/1	809/2	810/1	810/2	811/1	811/2	812/1	812/2	813/1	813/2	814/1	814/2	815/1	815/2	816/1	816/2		16
17/4/68	D	701	702/1	702/2	703/1	703/2	704/1	704/2	705/1	705/2	706/1	706/2	707	708/1	708/2				14
18/4/68	D	709/1	709/2	710/1	710/2	711/1	711/2	712/1	712/2	713/1	713/2	714/1	714/2	715/1	715/2	716/1	716/2		16
21/4/68	D	601	602/1	602/2	603/1	603/2	604/1	604/2	605/1	605/2	606/1	606/2	607	608/1	608/2				14
22/4/68	D	609/1	609/2	610/1	610/2	611/1	611/2	612/1	612/2	613/1	613/2	614/1	614/2	615/1	615/2	616/1	616/2		16
																	รวมทั้งหมด	401	

\*\*หมายเหตุ\*\*

หากท่านไม่สามารถโทรแจ้งได้นัดได้ 063-5358902

หากท่านไม่ได้ติดต่อกลับมาที่นี้ก็จะถือว่าอนุญาติให้คืนเข้าทำการล้างแอร์ตามแผนงาน





ประกาศ  
เรื่อง ผู้ที่ขอเทียบคุณวุฒิเทียบมาตรฐานการศึกษา  
จำแนกวิชาความรู้ความสามารถตามแผนงานซึ่งมีรายละเอียดวันที่ขึ้นทะเบียนความรู้ความสามารถ  
แผนงานการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ 2568

C  
Th

วันที่	จดการ	ตัว																	
68/7/1	C	801/2	802/1	802/2	803/1	803/2	804/1	804/2	805/1	805/2	805/2								
68/7/1	C	806/1	806/2	807/1	807/2	808/1	808/2	809	810/1	810/2	811/1	811/2							
68/7/2	C	812/1	812/2	813/1	813/2	814/1	814/2	815/1	815/2	816/1	816/2	817	818/1	818/2					
68/7/2	C	819/1	819/2	820/1	820/2	821/1	821/2	822/1	822/2	823/1	823/2	824/1	824/2	825					
68/7/3	C	701/1	701/2	702/1	702/2	703/1	703/2	704/1	704/2	705/1	705/2	706/1	706/2						
68/7/3	C	707/1	707/2	708/1	708/2	709	710/1	710/2	711/1	711/2	712/1	712/2	713/1	713/2					
68/7/4	C	714/1	714/2	715/1	715/2	716/1	716/2	717	718/1	718/2	719/1	719/2							
68/7/4	C	720/1	720/2	721/1	721/2	722/1	722/2	723/1	723/2	724/1	724/2	725							
68/7/7	C	601/1	601/2	602/1	602/2	603/1	603/2	604/1	604/2	605/1	605/2	606/1	606/2						
68/7/8	C	607/1	607/2	608/1	608/2	609	610/1	610/2	611/1	611/2	612/1	612/2	613/1	613/2					
68/7/9	C	614/1	614/2	615/1	615/2	616/1	616/2	617	618/1	618/2	619/1	619/2							
68/7/10	C	620/1	620/2	621/1	621/2	622/1	622/2	623/1	623/2	624/1	624/2	625							
68/7/11	C	501/1	501/2	502/1	502/2	503/1	503/2	504/1	504/2	505/1	505/2	506/1	506/2						
68/7/14	C	507/1	507/2	508/1	508/2	509	510/1	510/2	511/1	511/2	512/1	512/2	513/1	513/2					
68/7/15	C	514/1	514/2	515/1	515/2	516/1	516/2	517	518/1	518/2	519/1	519/2							
68/7/16	C	520/1	520/2	521/1	521/2	522/1	522/2	523/1	523/2	524/1	524/2	525							
68/7/17	C	401/1	401/2	402/1	402/2	403/1	403/2	404/1	404/2	405/1	405/2	406/1	406/2						
68/7/18	C	407/1	407/2	408/1	408/2	409	410/1	410/2	411/1	411/2	412/1	412/2	413/1	413/2					
68/7/21	C	414/1	414/2	415/1	415/2	416/1	416/2	417	418/1	418/2	419/1	419/2							
68/7/22	C	420/1	420/2	421/1	421/2	422/1	422/2	423/1	423/2	424/1	424/2	425							
68/7/23	C	301/1	301/2	302/1	302/2	303/1	303/2	304/1	304/2	305/1	305/2	306/1	306/2						
68/7/24	C	307/1	307/2	308/1	308/2	309	310/1	310/2	311/1	311/2	312/1	312/2	313/1	313/2					
68/7/25	C	314/1	314/2	315/1	315/2	316/1	316/2	317	318/1	318/2	319/1	319/2							
68/2/28	C	320/1	320/2	321/1	321/2	322/1	322/2	323/1	323/2	324/1	324/2	325							
68/7/29	C	201/1	201/2	202/1	202/2	203/1	203/2	204/1	204/2	205/1	205/2	206/1	206/2						
68/7/29	C	207/1	207/2	208/1	208/2	209	210/1	210/2	211/1	211/2	212/1	212/2	213/1	213/2					
68/7/30	C	214/1	214/2	215/1	215/2	216/1	216/2	217	218/1	218/2	219/1	219/2							
68/7/31	C	220/1	220/2	221/1	221/2	222/1	222/2	223/1	223/2	224/1	224/2	225							

รวมทั้งหมด

CBM  
Thailand

\*\*หมายเหตุ\*\* พจนานุกรมความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา  
พจนานุกรมความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยกรมส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา





ประกาศ  
เรียน ผู้ปกครองที่ขอพักพิงบุตรหลานในหอพักโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  
แจ้งข้อระงับการขอพักอาศัยกรณีบุตรหลานซึ่งมีรายชื่ออยู่ในบัญชีการขอพักอาศัยแล้วแต่  
คณะกรรมการพิจารณาขอพักอาศัยประจำเดือน มีนาคม 2568



วันที่	อาคาร	ห้อง															
68/3/5	A	413/1	413/2	414/1	414/2	415/1	415/2	416/1	416/2	417/1	417/2	418/1	418/2				
68/3/6	A	301	302/1	302/2	303/1	303/2	304/1	304/2	305/1	305/2	306/1	306/2					
68/3/7	A	307/1	307/2	308	309/1	309/2	310/1	310/2	311/1	311/2	312/1	312/2					
68/3/10	A	313/1	313/2	314/1	314/2	315/1	315/2	316/1	316/2	317/1	317/2	318/1	318/2				
68/3/11	A	201	202/1	202/2	203/1	203/2	204/1	204/2	205/1	205/2	206/1	206/2					
68/3/12	A	207/1	207/2	208	209/1	209/2	210/1	210/2	211/1	211/2	212/1	212/2					
68/3/13	A	213/1	213/2	214/1	214/2	215/1	215/2	216/1	216/2	217/1	217/2	218/1	218/2				
68/3/14	B	801	802/1	802/2	803/1	803/2	804/1	804/2	805/1	805/2	806/1	806/2					
68/3/17	D	807	808/1	808/2	809/1	809/2	810/1	810/2	811/1	811/2	812/1	812/2					
68/3/18	B	813/1	813/2	814/1	814/2	815	816/1	816/2	817/1	817/2	818/1	818/2					
68/3/19	B	701	702/1	702/2	703/1	703/2	704/1	704/2	705/1	705/2	706/1	706/2					
68/3/20	B	707	708/1	708/2	709/1	709/2	710/1	710/2	711/1	711/2	712/1	712/2					
68/3/21	B	713/1	713/2	714/1	714/2	715	716/1	716/2	717/1	717/2	718/1	718/2					
68/3/24	B	601	602/1	602/2	603/1	603/2	604/1	604/2	605/1	605/2	606/1	606/2					
68/3/25	B	607	608/1	608/2	609/1	609/2	610/1	610/2	611/1	611/2	612/1	612/2					
68/3/26	B	613/1	613/2	614/1	614/2	615	616/1	616/2	617/1	617/2	618/1	618/2					
68/3/27	B	501	502/1	502/2	503/1	503/2	504/1	504/2	505/1	505/2	506/1	506/2					
68/3/28	B	507	508/1	508/2	509/1	509/2	510/1	510/2	511/1	511/2	512/1	512/2					
68/3/31	B	513/1	513/2	514/1	514/2	515	516/1	516/2	517/1	517/2	518/1	518/2					
68/4/1	B	401	402/1	402/2	403/1	403/2	404/1	404/2	405/1	405/2	406/1	406/2					
68/4/2	B	307	408/1	408/2	409/1	409/2	410/1	410/2	411/1	411/2	412/1	412/2					
68/4/3	B	413/1	413/2	414/1	414/2	415	416/1	416/2	417/1	417/2	418/1	418/2					
68/4/7	B	303	302/1	302/2	303/1	303/2	304/1	304/2	305/1	305/2	306/1	306/2					
68/4/8	B	307	308/1	308/2	309/1	309/2	310/1	310/2	311/1	311/2	312/1	312/2					
68/4/9	B	203	202/1	202/2	203/1	203/2	204/1	204/2	205/1	205/2	206/1	206/2					
68/4/10	B	207	208/1	208/2	209/1	209/2	210/1	210/2	211/1	211/2	212/1	212/2					
68/4/14	B	213/1	213/2	214/1	214/2	215	216/1	216/2	217/1	217/2	218/1	218/2					
68/4/15	D	801	802/1	802/2	803/1	803/2	804/1	804/2	805/1	805/2	806/1	806/2					
68/4/16	D	807	808/1	808/2	809/1	809/2	810/1	810/2	811/1	811/2	812/1	812/2					
68/4/17	D	813/1	813/2	814/1	814/2	815/1	815/2	816/1	816/2								
68/4/18	D	703	702/1	702/2	703/1	703/2	704/1	704/2	705/1	705/2	706/1	706/2					
68/4/21	D	707	708/1	708/2	709/1	709/2	710/1	710/2	711/1	711/2	712/1	712/2					

รวมทั้งหมด



\*หมายเหตุ\*\*หากท่านไม่สะดวกชำระเงิน กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ 0635358992

หากท่านไม่พอใจต่อผลการพิจารณาจะถือว่าอยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการ

เรียนจบเพื่อไปสหภาพ และขอด้วยในความไม่สะดวก





ประกาศ  
เรียน ผู้พักอาศัยของพัทยารวมโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์  
ข้างล่างนี้จะเข้าทำความสะอาดตามแผนงานซึ่งมีรายละเอียดวันเข้าทำความสะอาดดังนี้  
แผนงานการทำความสะอาดประจำปีเบื้องต้น ตุลาคม 2567



วันที่	อาคาร	ห้อง															
68/4/22	D	713/1	713/2	714/1	714/2	715/1	715/2	716/1	716/2								
68/4/23	D	601	602/1	602/2	603/1	603/2	604/1	604/2	605/1	605/2	606/1	606/2					
68/4/24	D	507	608/1	608/2	609/1	609/2	610/1	610/2	611/1	611/2	612/1	612/2					
68/4/25	D	613/1	613/2	614/1	614/2	615/1	615/2	616/1	616/2								
68/4/28	D	501	502/1	502/2	503/1	503/2	504/1	504/2	505/1	505/2	506/1	506/2					
68/4/29	D	507	508/1	508/2	509/1	509/2	510/1	510/2	511/1	511/2	512/1	512/2					
68/4/30	D	513/1	513/2	514/1	514/2	515/1	515/2	516/1	516/2								
68/5/1	D	601	402/1	402/2	403/1	403/2	404/1	404/2	405/1	405/2	406/1	406/2					
68/5/2	D	407	408/1	408/2	409/1	409/2	410/1	410/2	411/1	411/2	412/1	412/2					
68/5/5	D	413/1	413/2	414/1	414/2	415/1	415/2	416/1	416/2								
68/5/6	D	301	302/1	302/2	303/1	303/2	304/1	304/2	305/1	305/2	306/1	306/2					
68/5/7	D	307	308/1	308/2	309/1	309/2	310/1	310/2	311/1	311/2	312/1	312/2					
68/5/8	D	313/1	313/2	314/1	314/2	315/1	315/2	316/1	316/2								
68/5/9	D	201	202/1	202/2	203/1	203/2	204/1	204/2	205/1	205/2	206/1	206/2					
68/5/12		207	208/1	208/2	209/1	209/2	210/1	210/2	211/1	211/2	212/1	212/2					
68/5/13	D	213/1	213/2	214/1	214/2	215/1	215/2	216/1	216/2								



วันที่เผยแพร่

\*-หมายเลข\*- เลขที่หนังสือ มทส.รศ. โทรแจ้งเตือนภัยได้ 06.35358902

หากท่านไม่ได้รับข้อความนี้ กรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 02-25541111

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณในความไม่สะดวก



หากไม่สามารถโทรแจ้งเปลี่ยนนัดได้ที่ เบอร์ 063-5358902






หากท่านไม่ได้ติดต่อกับมาที่นิตจะถือว่าอนุญาตให้นิติเข้าทำการล้างแ้วตามแผนงาน



ภาคผนวก ค-10.1  
แผนฉุกเฉินของโครงการ

---







ภาคผนวก ค-10.2

แผนปฏิบัติการฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัย

---



## แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

### หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชารุณย์

#### 1. หลักการและเหตุผล

อัคคีภัยเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่วนมากมีสาเหตุมาจากความประมาทขาดความระมัดระวังหรือพลั้งเผลอ ทำให้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งทรัพย์สินของรัฐเป็นจำนวนมาก รวมถึงสิ่งแวดลอม ฝ่ายบริหารอาคารได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย เนื่องจากมีผู้พักอาศัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชารุณย์ และผู้มาติดต่อเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ตลอดจนมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้อุปโภค สาธารณูปโภค และเอกสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งเชื้อเพลิงอย่างดี หากไม่มีการตรวจตราอย่างระมัดระวัง อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย ฝ่ายบริหารอาคาร จึงได้จัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้และเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น หรือหากเกิดขึ้นแล้วก็สามารถระงับได้อย่างรวดเร็วหรือมีความเสียหายหรือสูญเสียน้อยที่สุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนให้การดำเนินงานของฝ่ายอาคารเป็นไปโดยราบรื่นและต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่มีการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะการฉุกเฉินจากการเกิดอัคคีภัยทำให้สามารถป้องกันและธำรงรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยด้านอัคคีภัยได้ รวมทั้งให้มีการจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ และอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### 2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อป้องกันการและลดความรุนแรงจากการเกิดอัคคีภัย ทั้งด้านชีวิต ทรัพย์สิน ตลอดจนผลกระทบอื่น ๆ จากการเกิดอัคคีภัย

2.2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัยภายในหอพักพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชารุณย์

2.3 เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีความพร้อมในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถระงับเหตุรวมทั้งช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย

#### 3. ขอบเขตการปฏิบัติ

แผนฉุกเฉินด้านอัคคีภัยนี้ ใช้เฉพาะภายในพื้นที่บริเวณหอพักพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชารุณย์ เท่านั้น

#### 4. ขั้นตอนการปฏิบัติ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

3.1 การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้



3.2 การปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้

3.3 การปฏิบัติหลังจากเพลิงสงบ

## 5. รายละเอียดการปฏิบัติ

### 5.1 การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย

5.1.1 แผนการตรวจตรา เป็นแผนการเฝ้าระวังป้องกันและสำรวจตรวจตราระบบความปลอดภัยและความเรียบร้อยของอาคารหอพัก สำนักงานฝ่ายบริหารอาคาร วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ โดยดำเนินการดังนี้

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามแผนการตรวจตรา มีการจัดทำแผนการติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) และเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
- สำรวจตรวจตราระบบความปลอดภัยของอาคาร รวมทั้งเครื่องตรวจจับควันถังดับเพลิง เส้นทางอพยพหนีไฟและอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- ให้ช่างเทคนิคประจำอาคารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สำรวจตรวจตราความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน อาคาร สถานที่ วัสดุ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทราบถึงสาเหตุการเกิดอัคคีภัยตลอดจนอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย หากพบบริเวณใดเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยให้รีบแก้ไขและรายงานต่อผู้จัดการอาคาร พร้อมทั้งเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
- ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมถึงการซ่อมบำรุงและตรวจตราระบบสูบน้ำ สายท่อน้ำ และถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยถังดับเพลิงจะต้องมีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ตามมาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์และต้องติดตั้งตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง
- จัดทำป้ายสื่อความหมายปลอดภัย เช่น “ทางหนีไฟ” ต้องเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน ป้ายข้อความเตือน “ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้” “ทางเข้า” และ “ทางออก” เป็นต้น
- แจ้งเส้นทางอพยพหนีไฟ และขนย้ายทรัพย์สินให้ทุกคนทราบ
- ให้ผู้พักอาศัยทุกอาคาร สำรวจ ตรวจตราอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดี ไม่มีเสียหายหรือชำรุด หากพบสภาพที่ไม่ปลอดภัย ชำรุด ให้



รับแจ้งฝ่ายบริหารอาคารเพื่อทำการแก้ไขทันที ตลอดจนกำจัดแหล่งสะสมเชื้อเพลิง เช่น กระดาษ และวัสดุอื่น ๆ ที่ติดไฟง่าย เป็นต้น

- จัดทำแผนผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริหาร หน่วยงาน ผู้ดูแลอาคาร สถานีตำรวจในพื้นที่ และสถานีดับเพลิงใกล้เคียงโดยทาบายติดให้ชัดเจนและทั่วถึง

5.1.2 แผนการอบรม เป็นแผนการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟสำหรับเจ้าหน้าที่อาคาร และผู้พักอาศัยของหอพักฯ ดังนี้

- การฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้พักอาศัย มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น วิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่าง ๆ การดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารพักอาศัย รวมถึงทราบตำแหน่งที่ตั้งเมนสวิตช์เบรกเกอร์ และวิธีปฏิบัติในการตัดกระแสไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉินทราบจุดที่ตั้งของถังดับเพลิงบริเวณใกล้เคียงกับหน่วยงาน จุดตัดกระแสไฟ ภายในหน่วยงานของตนหรือใกล้เคียงและพร้อมที่จะตัดไฟได้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น ทราบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) โดยสัญญาณดังกล่าวจะต้องให้ทุกคนที่อยู่ภายในอาคารได้ยินทั่วถึงกัน ทราบวิธีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และการรายงานผู้บังคับบัญชาตลอดจนเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีฉุกเฉิน
- การฝึกซ้อมปฏิบัติการหนีในกรณีเหตุฉุกเฉิน โดยการฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยโดยใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นและการปฏิบัติตามแผนอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.1.3 แผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย เป็นแผนที่เน้นความสำคัญของการป้องกันและรณรงค์ให้ทุกคนมีจิตสำนึกในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยผู้รับผิดชอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นผู้ดำเนินการดังนี้

- มอบหมายภารกิจหน้าที่ เช่น การกำหนดผู้นำในการอพยพหนีไฟ กำหนดผู้ขนย้ายทรัพย์สิน กำหนดผู้มีหน้าที่ในการดับเพลิงขั้นต้น (ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น) กำหนดผู้มีหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นรวมถึงการรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

5.2 การปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ

แผนการดับเพลิง มีดังนี้



- การแจ้งเหตุ กรณีเกิดเหตุในเวลาทำการ (08.00น.-18.00น.) รายละเอียดข้อมูลการติดต่อสื่อสารและผังการปฏิบัติ (ภาคผนวก หมายเลขติดต่อสำนักงาน) กรณีเกิดเหตุนอกเวลาทำการ รายละเอียดข้อมูลการติดต่อสื่อสารและแผนผังการปฏิบัติ (ภาคผนวกหมายเลขติดต่อฉุกเฉิน)

#### การดับเพลิงขั้นต้น

- 1) ผู้พบเหตุการณ์ ณ.จุดเกิดเหตุ ทำการดับเพลิงขั้นต้นด้วยถังดับเพลิงในพื้นที่และหากรู้ว่าไฟฟ้าอยู่ที่ไหน ควรรับสวิทช์เบรกเกอร์ ลงก่อนเพื่อตัดกระแสไฟฟ้า
- 2) แจ้งเหตุที่สำนักงานบริหารอาคาร ช่างเทคนิคประจำอาคาร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อช่วยกันระงับเหตุเพลิงเพื่อไม่ให้ลุกลาม
- 3) กรณีที่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้รีบปิดหน้าต่าง ประตู เครื่องปรับอากาศในบริเวณที่เกิดเหตุโดยเร็วที่สุด
- 4) ทำการกด/ดึงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจำชั้นที่ใกล้ที่สุด อพยพหนีไฟโดยใช้ทางหนีไฟที่อยู่ใกล้และปลอดภัยที่สุด แล้วรายงานต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ.จุดรวมพล
- 5) ปฏิบัติการตามแผนฉุกเฉินการอพยพหนีไฟ ทำการแจ้งสายด่วนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กทม. โทรศัพท์หมายเลข 199

#### การดับเพลิงขั้นรุนแรง

- 1) ให้นักงานขับรถและเจ้าหน้าที่นำรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ผู้บริหาร และรถยนต์ส่วนบุคคล ไปจอดยังสถานที่ปลอดภัย (ให้ผู้รับผิดชอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับการจอดรถยนต์)
- 2) ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จัดการการจราจรโดยรอบหอพักเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายรถยนต์และเอกสารที่สำคัญ และให้รถดับเพลิงสามารถเข้าดับเพลิงได้โดยสะดวก
- 3) เคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ ทรัพย์สิน และเอกสารที่สำคัญไปยังจุดรวมพลที่กำหนดตามแผนการอพยพหนีไฟ เมื่อเพลิงไหม้ขึ้นลุกลามให้ผู้อำนวยความสะดวก หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ โดยมีหน้าที่ในการออกคำสั่งปฏิบัติ ตามโครงสร้างองค์กรรองรับภาวะฉุกเฉิน

5.2.1 ให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อดำเนินการควบคุมพื้นที่และอำนวยความสะดวกปฏิบัติ แจ้งประกาศแนะนำให้อพยพตามแผนที่กำหนดไว้



5.2.2 กำหนดให้มีจุดนัดพบ หรือจุดรวมพล ที่ปลอดภัยสำหรับการอพยพเจ้าหน้าที่ในการอพยพหนีไฟเมื่อเพลิงไหม้ขึ้นลุกลาม และให้ดำเนินการดังนี้

- 1) ให้สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- 2) บุคคลที่มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ทันที
- 3) พนักงานขับรถยนต์ที่ดูแลรับผิดชอบรถยนต์ให้รับรถยนต์ออกไปจอดยังสถานที่ปลอดภัย
- 4) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดำเนินการปิดจราจรโดยรอบและจัดการจราจรให้ระบายรถยนต์ออกจากบริเวณตึกที่เกิดเพลิงไหม้ไปยังสถานที่ปลอดภัย
- 5) ผู้นำทางหนีไฟจะเป็นผู้นำทางอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่กำหนดไว้แต่ละอาคารที่พักอาศัยเพื่อไปยังจุดนัดพบหรือจุดรวมพล ห้ามปีนป่ายหนีขึ้นข้างบนและไม่ควรผ่านทางด้านที่เกิดเพลิงไหม้ หากมีกลุ่มควันให้คลานต่ำและห้ามใช้ลิฟต์เป็นทางหนีไฟ
- 6) ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบให้ตรวจสอบยอดจำนวนเจ้าหน้าที่พร้อมรายงานต่อผู้จัดการอาคารหรือผู้อำนวยการศูนย์ฉุกเฉินที่กำหนดบังคับบัญชาหากพบว่ายังอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจำนวนจริงจะได้ทำการค้นหาเพื่อช่วยชีวิตต่อไป
- 7) หน่วยปฐมพยาบาลทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีมีผู้เป็นลมบาดเจ็บหรือหมดสติให้รีบนำส่งแพทย์ พยาบาลโดยเร็ว

**หมายเหตุ :** เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ตัดกระแสไฟฟ้าไล่ตามลำดับเหตุการณ์

- ตัดกระแสไฟฟ้าที่โซนเกิดเหตุ
- ถ้าควบคุมโซนนั้น ๆ ไม่อยู่ให้ตัดกระแสไฟฟ้าทั้งชั้น
- เมื่อเกินการควบคุมในชั้นให้ตัดกระแสไฟฟ้าทั้งอาคารเพื่อลดน้ำดับเพลิงโดยไม่เกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้า

### 5.3 การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ ประกอบด้วย

5.3.1 แผนบรรเทาทุกข์ ปฏิบัติต่อเนื่องจากขั้นตอนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ ประกอบด้วย

- 1) ประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล หรือหน่วยกู้ชีพเอราวัณ
- 2) สำรวจ ประเมิน ความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้



3) การค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย

4) การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุไปยังศูนย์อำนวยความสะดวก

#### 5.3.2 แผนการฟื้นฟูบูรณะ

1) ให้ความช่วยเหลือและปฏิรูปฟื้นฟูบูรณะขั้นต้น

2) ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยจากเหตุเพลิงไหม้ และดำเนินการนำส่งแพทย์เพื่อ  
รับการรักษาอย่างถูกต้อง

3) ขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัย

4) สำรวจความเสียหายและความต้องการด้านต่าง ๆ

5) การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ให้กลับคืนสู่สภาพ  
ปกติโดยเร็ว

6) ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติ

7) รักษาความสงบเรียบร้อยของพื้นที่เกิดเหตุ

8) ในกรณีที่อาคารได้รับความเสียหายจนใช้ปฏิบัติงานไม่ได้ ให้ดำเนินการจัดหาสถานที่  
ปฏิบัติงานหรือที่พักชั่วคราวสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้พักอาศัย

#### 6. การแบ่งมอบภารกิจหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

6.1 การกำหนดหน่วยงานกลางและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ให้มีการกำหนดหน่วยงานกลางและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ  
หน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนตั้งแต่ขั้นตอนการปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ โดย  
แบ่งผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างองค์กรรองรับภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย

##### 1. ผู้อำนวยการภาวะฉุกเฉิน มีหน้าที่

1) สั่งการให้ชุดปฏิบัติการดับเพลิงทำการดับเพลิง

2) เมื่อได้รับรายงานว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้ให้สั่งการให้แผนการอพยพหนีไฟ

3) แจ้งให้ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์ทราบเพื่อขอกำลังสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  
มาช่วยเหลือ

4) ประสานงานกับชุดปฏิบัติการดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวก



## 2. ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังนี้

- 1) ประกาศแจ้งเหตุทางเครื่องขยายเสียง ประกาศซ้ำ 2 ครั้ง เป็นระยะ ๆ
- 2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
- 3) ประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกตามคำสั่งของผู้อำนวยความสะดวกฉุกเฉิน
- 4) อยู่ประจำศูนย์อำนวยความสะดวกเพื่อติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิด
- 5) เตรียมข้อมูลการแถลงข่าวให้ผู้อำนวยความสะดวกฉุกเฉิน

## 3. ชุดปฏิบัติการดับเพลิง ทำหน้าที่ดับเพลิงเมื่อมีการลุกไหม้เกิดขึ้น โดยใช้เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่มีอยู่ตามชั้นต่าง ๆ เพื่อทำการดับเพลิงในเบื้องต้นก่อนหากไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหตุการณ์

## 4. ชุดอพยพ ทำหน้าที่ค้นหา ตรวจสอบว่ามีผู้ติดค้างอยู่ในอาคารหรือห้องต่าง ๆ หรือไม่และต้องมีความเข้าใจหลักในการเคลื่อนย้าย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในลักษณะต่าง ๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำผู้ประสบภัยออกจากอาคารที่เกิดเหตุมายังศูนย์อำนวยความสะดวกได้อย่างปลอดภัย

## 5. ชุดปฐมพยาบาล ทำหน้าที่ทั้งในอาคารที่เกิดเหตุและ ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกตลอดเวลาโดยจำแนกผู้บาดเจ็บและให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งศูนย์อำนวยความสะดวก หากบาดเจ็บมากให้แจ้งผู้บัญชาการเหตุการณ์และประสานการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง พร้อมทั้งจัดทำบัญชีรายชื่อผู้บาดเจ็บ ที่นำไปทำการรักษาและรายงานเป็นระยะ ๆ ต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์

## 6. ชุดรักษาความปลอดภัย ทำหน้าที่ควบคุมบริเวณทางเข้า-ออก อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับเพลิงและชุดปฏิบัติการงานอื่น ๆ ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่เกิดเหตุพร้อมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่เกิดเหตุและศูนย์อำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินและเหตุร้ายต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง

แผนปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินอัคคีภัย หอพักพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชารุณย์ /มกราคม 2563



ภาคผนวก ค-10.3

แผนบันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

---





CHECK SHEET FOR PREVENTIVE MAINTENANCE

FIRE HOSE CABINET

PROJECT TITLE : โครงการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย อาคารจอดรถ

DATE : 6/09/68

STARTS A

ADDRESS : .....

LOCATION :

MAN-HOUR USED :

รายการตรวจสอบ (Check List)

Item	Code	Location	จุดตรวจ (Check Point)			Remarks
			สภาพถัง	สายฉีดน้ำ	หัวฉีด	
1	FHC-A1-01	ชั้นที่ 1 ห้อง ST1	N	N	N	
2	FHC-A1-02	ชั้นที่ 1 ห้อง ST2	N	N	N	
3	FHC-A2-01	ชั้นที่ 2 ห้อง ST1	N	N	N	
4	FHC-A2-02	ชั้นที่ 2 ห้อง ST2	N	N	N	
5	FHC-A3-01	ชั้นที่ 3 ห้อง ST1	N	N	N	
6	FHC-A3-02	ชั้นที่ 3 ห้อง ST2	N	N	N	
7	FHC-A4-01	ชั้นที่ 4 ห้อง ST1	N	N	N	
8	FHC-A4-02	ชั้นที่ 4 ห้อง ST2	N	N	N	
9	FHC-A5-01	ชั้นที่ 5 ห้อง ST1	N	N	N	
10	FHC-A5-02	ชั้นที่ 5 ห้อง ST2	N	N	N	
11	FHC-A6-01	ชั้นที่ 6 ห้อง ST1	N	N	N	
12	FHC-A6-02	ชั้นที่ 6 ห้อง ST2	N	N	N	
13	FHC-A7-01	ชั้นที่ 7 ห้อง ST1	N	N	N	
14	FHC-A7-02	ชั้นที่ 7 ห้อง ST2	N	N	N	
15	FHC-A8-01	ชั้นที่ 8 ห้อง ST1	N	N	N	
16	FHC-A8-02	ชั้นที่ 8 ห้อง ST2	N	N	N	

RECOMMENDATIONS / REMARKS

REMARKS

1) Check the Discharge Pressure According to the Code. 2) Make sure to show warning sign according to the code.

3) Make sure the fire hose cabinet is in the correct place and the fire hose is in the correct condition.

4) Make sure the fire hose is in the correct condition.

1. OK

2. OK

3. OK

Date : 06/09/68

Date : 30/9/68

Date : 1/10/68



CHECK SHEET FOR PREVENTIVE MAINTENANCE

FIRE HOSE CABINET

PROJECT TITLE : โครงการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย อาคารจอดรถ

DATE : 4/10/68

STARTS B

ADDRESS : .....

LOCATION :

MAN-HOUR USED :

รายการตรวจสอบ (Check List)

Item	Code	Location	จุดตรวจ (Check Point)			Remarks
			สภาพถัง	สายฉีดน้ำ	หัวฉีด	
1	FHC-B1-01	ชั้นที่ 1 ห้อง ST1	N	N	N	
2	FHC-B1-02	ชั้นที่ 1 ห้อง ST2	N	N	N	
3	FHC-B2-01	ชั้นที่ 2 ห้อง ST1	N	N	N	
4	FHC-B2-02	ชั้นที่ 2 ห้อง ST2	N	N	N	
5	FHC-B3-01	ชั้นที่ 3 ห้อง ST1	N	N	N	
6	FHC-B3-02	ชั้นที่ 3 ห้อง ST2	N	N	N	
7	FHC-B4-01	ชั้นที่ 4 ห้อง ST1	N	N	N	
8	FHC-B4-02	ชั้นที่ 4 ห้อง ST2	N	N	N	
9	FHC-B5-01	ชั้นที่ 5 ห้อง ST1	N	N	N	
10	FHC-B5-02	ชั้นที่ 5 ห้อง ST2	N	N	N	
11	FHC-B6-01	ชั้นที่ 6 ห้อง ST1	N	N	N	
12	FHC-B6-02	ชั้นที่ 6 ห้อง ST2	N	N	N	
13	FHC-B7-01	ชั้นที่ 7 ห้อง ST1	N	N	N	
14	FHC-B7-02	ชั้นที่ 7 ห้อง ST2	N	N	N	
15	FHC-B8-01	ชั้นที่ 8 ห้อง ST1	N	N	N	
16	FHC-B8-02	ชั้นที่ 8 ห้อง ST2	N	N	N	

RECOMMENDATIONS / REMARKS

REMARKS

1) Check the Discharge Pressure According to the Code. 2) Make sure to show warning sign according to the code.

3) Make sure the fire hose cabinet is in the correct place and the fire hose is in the correct condition.

4) Make sure the fire hose is in the correct condition.

1. OK

2. OK

3. OK

Date : 4/10/68

Date : 30/9/68

Date : 1/10/68





CHECK SHEET FOR PREVENTIVE MAINTENANCE

DATE: 3/09/68

PROJECT TITLE : โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในอาคาร  
ADDRESS :  
LOCATION : STATION C  
MAN-HOUR USED :

PERIOD : 3/09/68

Item	Code	Location	Status				Remark
			完好	故障	修理中	待修	
1	FHC-C1-01	ชั้นใต้ดิน ST1	2	2	2	2	
2	FHC-C1-02	ชั้นใต้ดิน ST2	2	2	2	2	
3	FHC-C1-03	ชั้นใต้ดิน ST3	2	2	2	2	
4	FHC-C1-04	ชั้นใต้ดิน ST1	2	2	2	2	
5	FHC-C1-05	ชั้นใต้ดิน ST2	2	2	2	2	
6	FHC-C1-06	ชั้นใต้ดิน ST3	2	2	2	2	
7	FHC-C1-07	ชั้นใต้ดิน ST1	2	2	2	2	
8	FHC-C1-08	ชั้นใต้ดิน ST2	2	2	2	2	
9	FHC-C1-09	ชั้นใต้ดิน ST3	2	2	2	2	
10	FHC-C1-10	ชั้นใต้ดิน ST1	2	2	2	2	
11	FHC-C1-11	ชั้นใต้ดิน ST2	2	2	2	2	
12	FHC-C1-12	ชั้นใต้ดิน ST3	2	2	2	2	
13	FHC-C1-13	ชั้นใต้ดิน ST1	2	2	2	2	
14	FHC-C1-14	ชั้นใต้ดิน ST2	2	2	2	2	
15	FHC-C1-15	ชั้นใต้ดิน ST3	2	2	2	2	

RECOMMENDATIONS / REMARKS

SAFETY NOTE: 1) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. 2) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel.  
3) Make Sure that the site is safe before working. System is the status. Work as normal.

1. 2. 3. Date : 3/09/68  
Date : 1/10/68



CHECK SHEET FOR PREVENTIVE MAINTENANCE

DATE: 8/9/68

PROJECT TITLE : โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในอาคาร  
ADDRESS :  
LOCATION : STATION C  
MAN-HOUR USED :

PERIOD : 8/9/68

Item	Code	Location	Brand / Model	Status				Remark
				完好	故障	修理中	待修	
1	EML-FL1-1H	ชั้นใต้ดิน	DYNO	2	2	2	2	
2	EML-FL1-2H	ชั้นใต้ดิน	DYNO	2	2	2	2	
3	EML-FL1-3H	ชั้นใต้ดิน	DYNO	2	2	2	2	
4	EML-FL1-4H	ชั้นใต้ดิน	DYNO	2	2	2	2	
5	EML-FL1-5H	ชั้นใต้ดิน	DYNO	2	2	2	2	
6	EML-FL2-1H	ชั้นใต้ดิน	DYNO	2	2	2	2	
7	EML-FL2-2H	ชั้นใต้ดิน	DYNO	2	2	2	2	
8	EML-FL2-3H	ชั้นใต้ดิน	DYNO	2	2	2	2	

RECOMMENDATIONS / REMARKS

SAFETY NOTE: 1) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. 2) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel.  
3) Make Sure that the site is safe before working. System is the status. Work as normal.

1. 2. 3. Date : 8/9/68  
Date : 1/10/68



[illegible]



cbm

THAILAND

CHECK SHEET FOR PREVENTIVE MAINTENANCE

EMERGENCY LIGHT

PROJECT TITLE: 

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ

ADDRESS:

DATE: 

4/9/68

LOCATION: 

WING B

MAN-HOUR USED:

EQUIPMENT CODE: 

DNS-503

Main CB Battery Model: 

ELECTRIC DYNQ

Main CB Pole Amp: 

12 V/15 A

EMERGENCY LIGHT

Emergency Light: 27 x 100 mm / 27 x 100 mm

Item	Code	Location	Brand / Model	General clean	Fluor check	Lamp check	Battery test	Remark
1	EM-FL-1-1-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
2	EM-FL-1-2-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
3	EM-FL-1-3-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
4	EM-FL-1-4-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
5	EM-FL-1-5-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
6	EM-FL-1-6-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
7	EM-FL-1-7-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
8	EM-FL-1-8-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
9	EM-FL-1-9-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
10	EM-FL-1-10-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
11	EM-FL-1-11-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
12	EM-FL-1-12-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
13	EM-FL-1-13-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
14	EM-FL-1-14-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
15	EM-FL-1-15-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
16	EM-FL-1-16-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
17	EM-FL-1-17-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
18	EM-FL-1-18-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
19	EM-FL-1-19-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
20	EM-FL-1-20-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
21	EM-FL-1-21-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
22	EM-FL-1-22-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
23	EM-FL-1-23-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
24	EM-FL-1-24-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
25	EM-FL-1-25-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
26	EM-FL-1-26-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
27	EM-FL-1-27-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
28	EM-FL-1-28-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
29	EM-FL-1-29-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
30	EM-FL-1-30-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	

RECOMMENDATIONS / REMARKS

1. Make sure Customer Power Before Testing Any Device. 2. Make sure To Show Warning Sign At Control Panel.  
3. Make sure that after the operation, System is in the state. Work as normal.

Safety Note:

1. Make sure Customer Power Before Testing Any Device. 2. Make sure To Show Warning Sign At Control Panel.  
3. Make sure that after the operation, System is in the state. Work as normal.

DATE: 4/9/68

DATE: 1/10/68

cbm

THAILAND

CHECK SHEET FOR PREVENTIVE MAINTENANCE

EMERGENCY LIGHT

PROJECT TITLE: 

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ

ADDRESS:

DATE: 

4/9/68

LOCATION: 

WING B

MAN-HOUR USED:

EQUIPMENT CODE: 

DNS-503

Main CB Battery Model: 

ELECTRIC DYNQ

Main CB Pole Amp: 

12 V/15 A

EMERGENCY LIGHT

Emergency Light: 27 x 100 mm / 27 x 100 mm

Item	Code	Location	Brand / Model	General clean	Fluor check	Lamp check	Battery test	Remark
31	EM-FL-3-1-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
32	EM-FL-3-2-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
33	EM-FL-3-3-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
34	EM-FL-3-4-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
35	EM-FL-3-5-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
36	EM-FL-3-6-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
37	EM-FL-3-7-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
38	EM-FL-3-8-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
39	EM-FL-3-9-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
40	EM-FL-3-10-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
41	EM-FL-3-11-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
42	EM-FL-3-12-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
43	EM-FL-3-13-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
44	EM-FL-3-14-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
45	EM-FL-3-15-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
46	EM-FL-3-16-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
47	EM-FL-3-17-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
48	EM-FL-3-18-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
49	EM-FL-3-19-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
50	EM-FL-3-20-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
51	EM-FL-3-21-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
52	EM-FL-3-22-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
53	EM-FL-3-23-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
54	EM-FL-3-24-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
55	EM-FL-3-25-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
56	EM-FL-3-26-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
57	EM-FL-3-27-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
58	EM-FL-3-28-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
59	EM-FL-3-29-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	
60	EM-FL-3-30-B	Staircase	DYNQ	/	/	/	/	

RECOMMENDATIONS / REMARKS

1. Make sure Customer Power Before Testing Any Device. 2. Make sure To Show Warning Sign At Control Panel.  
3. Make sure that after the operation, System is in the state. Work as normal.

Safety Note:

1. Make sure Customer Power Before Testing Any Device. 2. Make sure To Show Warning Sign At Control Panel.  
3. Make sure that after the operation, System is in the state. Work as normal.

DATE: 4/9/68

DATE: 1/10/68





CHECK SHEET FOR PREVENTIVE MAINTENANCE

EMERGENCY LIGHT

PROJECT TITLE :  
ADDRESS :  
DATE : 4/9/68  
LOCATION :  
MAN-HOUR USED :  
EQUIPMENT CODE :  
Main CB Brand/Model :  
Main CB Rate Amp :  
PERIOD :  
EQUIPMENT CODE :  
Main CB Brand/Model :  
Main CB Rate Amp :  
EMERGENCY LIGHT

Item	Code	Location	Brand / Model	Control clean	Fuse check	Lamp check	Bulb test	Remark
61	EML-F1.6-2-B	บันไดขึ้นรถ	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
62	EML-F1.6-3-B	Hallway	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
63	EML-F1.6-4-B	Hallway	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
64	EML-F1.6-5-B	Hallway	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
65	EML-F1.6-6-B	Hallway	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
66	EML-F1.6-7-B	Hallway	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
67	EML-F1.6-8-B	Electrical Room	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
68	EML-F1.6-9-B	บันไดขึ้นรถ ST1	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
69	EML-F1.6-10-B	บันไดขึ้นรถ ST2	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
70	EML-F1.6-11-B	บันไดขึ้นรถ ST3	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
71	EML-F1.7-1-B	บันไดขึ้นรถ ST1	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
72	EML-F1.7-2-B	บันไดขึ้นรถ ST2	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
73	EML-F1.7-3-B	บันไดขึ้นรถ ST3	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
74	EML-F1.7-4-B	Hallway	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
75	EML-F1.7-5-B	Hallway	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
76	EML-F1.7-6-B	Hallway	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
77	EML-F1.7-7-B	Hallway	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
78	EML-F1.7-8-B	Electrical Room	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
79	EML-F1.7-9-B	บันไดขึ้นรถ ST1	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
80	EML-F1.7-10-B	บันไดขึ้นรถ ST2	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
81	EML-F1.7-11-B	บันไดขึ้นรถ ST3	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
82	EML-F1.8-1-B	บันไดขึ้นรถ ST1	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
83	EML-F1.8-2-B	บันไดขึ้นรถ ST2	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
84	EML-F1.8-3-B	บันไดขึ้นรถ ST3	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
85	EML-F1.8-4-B	Hallway	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
86	EML-F1.8-5-B	Hallway	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
87	EML-F1.8-6-B	Hallway	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
88	EML-F1.8-7-B	Hallway	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
89	EML-F1.8-8-B	Electrical Room	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
90	EML-F1.8-9-B	บันไดขึ้นรถ ST1	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
91	EML-F1.8-10-B	บันไดขึ้นรถ ST2	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
92	EML-F1.8-11-B	บันไดขึ้นรถ ST3	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
93	EML-F1.8-12-B	บันไดขึ้นรถ ST1	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68

RECOMMENDATIONS / REMARKS  
SAFETY NOTE:  
1) Make Sure Disconnect Power Before Working Any Electrical Parts. 2) Make Sure To Wear Working Safety Gear Properly.  
3) Make sure you are the operation. System in the status. (N/A) (M) (P) (R)  
RECOMMEND:  
1) 5/8/81  
2) 5/8/81  
3) 5/8/81  
Date : 4/9/68  
Date : 4/9/68  
Date : 4/9/68



CHECK SHEET FOR PREVENTIVE MAINTENANCE

EMERGENCY LIGHT

PROJECT TITLE :  
ADDRESS :  
DATE : 9/9/68  
LOCATION :  
MAN-HOUR USED :  
EQUIPMENT CODE :  
Main CB Brand/Model :  
Main CB Rate Amp :  
PERIOD :  
EQUIPMENT CODE :  
Main CB Brand/Model :  
Main CB Rate Amp :  
EMERGENCY LIGHT

Item	Code	Location	Brand / Model	Control clean	Fuse check	Lamp check	Bulb test	Remark
1	EML-F1.1-1-C	บันไดขึ้นรถ	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
2	EML-F1.1-2-C	บันไดขึ้นรถ	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
3	EML-F1.1-3-C	บันไดขึ้นรถ	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
4	EML-F1.1-4-C	บันไดขึ้นรถ	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
5	EML-F1.1-5-C	บันไดขึ้นรถ	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
6	EML-F1.1-6-C	บันไดขึ้นรถ	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
7	EML-F1.1-7-C	บันไดขึ้นรถ	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
8	EML-F1.1-8-C	บันไดขึ้นรถ	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
9	EML-F1.1-9-C	บันไดขึ้นรถ	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
10	EML-F1.1-10-C	บันไดขึ้นรถ	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
11	EML-F1.1-11-C	บันไดขึ้นรถ	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
12	EML-F1.1-12-C	บันไดขึ้นรถ	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
13	EML-F1.1-13-C	บันไดขึ้นรถ ST1	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
14	EML-F1.1-14-C	บันไดขึ้นรถ ST2	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
15	EML-F1.1-15-C	บันไดขึ้นรถ ST3	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
16	EML-F1.1-16-C	บันไดขึ้นรถ	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
17	EML-F1.2-1-C	บันไดขึ้นรถ	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
18	EML-F1.2-2-C	บันไดขึ้นรถ	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
19	EML-F1.2-3-C	บันไดขึ้นรถ	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
20	EML-F1.2-4-C	บันไดขึ้นรถ	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
21	EML-F1.2-5-C	บันไดขึ้นรถ	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
22	EML-F1.2-6-C	บันไดขึ้นรถ	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
23	EML-F1.2-7-C	บันไดขึ้นรถ	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
24	EML-F1.2-8-C	บันไดขึ้นรถ	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
25	EML-F1.2-9-C	บันไดขึ้นรถ	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
26	EML-F1.2-10-C	บันไดขึ้นรถ ST1	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
27	EML-F1.2-11-C	บันไดขึ้นรถ ST2	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
28	EML-F1.2-12-C	บันไดขึ้นรถ ST3	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
29	EML-F1.2-13-C	บันไดขึ้นรถ	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68
30	EML-F1.3-1-C	บันไดขึ้นรถ	DYNO	/	/	/	N	เปลี่ยนหลอดไฟ 23/1/68

RECOMMENDATIONS / REMARKS  
SAFETY NOTE:  
1) Make Sure Disconnect Power Before Working Any Electrical Parts. 2) Make Sure To Wear Working Safety Gear Properly.  
3) Make sure you are the operation. System in the status. (N/A) (M) (P) (R)  
RECOMMEND:  
1) 5/8/81  
2) 5/8/81  
3) 5/8/81  
Date : 9/9/68  
Date : 9/9/68  
Date : 9/9/68





CHECK SHEET FOR PREVENTIVE MAINTENANCE

EMERGENCY LIGHT

PROJECT TITLE : โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ DATE : 9/19/66  
ADDRESS : บริษัท C  
LOCATION : MAN HOUR USED :  
EQUIPMENT CODE : EMR-503  
Main CB Brand/Model : ELECTRIC DYN  
Main CB Rate Amp : 12 V/1.5 A

EMERGENCY LIGHT

Item	Code	Location	Brand / Model	TAKES				Remarks
				Control panel	Fuse check	Lamp check	Battery test	
31	EMR-FL3-2-C	ห้องประชุม	DYNO	/	/	/	/	แบตเตอรี่หมดอายุ 23/1/66
32	EMR-FL3-3-C	Hallway	DYNO	/	/	/	/	
33	EMR-FL3-4-C	Hallway	DYNO	/	/	/	/	
34	EMR-FL3-5-C	Hallway	DYNO	/	/	/	/	
35	EMR-FL3-6-C	Hallway	DYNO	/	/	/	/	
36	EMR-FL3-7-C	Hallway	DYNO	/	/	/	/	แบตเตอรี่หมดอายุ 17/2/66
37	EMR-FL3-8-C	Hallway	DYNO	/	/	/	/	
38	EMR-FL3-9-C	Electrical Room	DYNO	/	/	/	/	
39	EMR-FL3-10-C	บันไดหนีไฟ ST1	DYNO	/	/	/	/	
40	EMR-FL3-11-C	บันไดหนีไฟ ST2	DYNO	/	/	/	/	
41	EMR-FL3-12-C	บันไดหนีไฟ ST3	DYNO	/	/	/	/	
42	EMR-FL3-13-C	บันไดหนีไฟ ST3	DYNO	/	/	/	/	
43	EMR-FL4-1-C	บันไดหนีไฟ ST1	DYNO	/	/	/	/	แบตเตอรี่หมดอายุ 17/2/66
44	EMR-FL4-2-C	บันไดหนีไฟ ST2	DYNO	/	/	/	/	
45	EMR-FL4-3-C	บันไดหนีไฟ ST3	DYNO	/	/	/	/	แบตเตอรี่หมดอายุ 17/2/66
46	EMR-FL4-4-C	บันไดหนีไฟ ST3	DYNO	/	/	/	/	แบตเตอรี่หมดอายุ 23/1/66
47	EMR-FL4-5-C	Hallway	DYNO	/	/	/	/	
48	EMR-FL4-6-C	Hallway	DYNO	/	/	/	/	
49	EMR-FL4-7-C	Hallway	DYNO	/	/	/	/	แบตเตอรี่หมดอายุ 23/1/66
50	EMR-FL4-8-C	Hallway	DYNO	/	/	/	/	
51	EMR-FL4-9-C	Electrical Room	DYNO	/	/	/	/	
52	EMR-FL4-10-C	บันไดหนีไฟ ST1	DYNO	/	/	/	/	
53	EMR-FL4-11-C	บันไดหนีไฟ ST2	DYNO	/	/	/	/	
54	EMR-FL4-12-C	บันไดหนีไฟ ST3	DYNO	/	/	/	/	
55	EMR-FL4-13-C	บันไดหนีไฟ ST3	DYNO	/	/	/	/	แบตเตอรี่หมดอายุ 17/2/66
56	EMR-FL5-1-C	บันไดหนีไฟ ST1	DYNO	/	/	/	/	
57	EMR-FL5-2-C	บันไดหนีไฟ ST2	DYNO	/	/	/	/	
58	EMR-FL5-3-C	บันไดหนีไฟ ST3	DYNO	/	/	/	/	แบตเตอรี่หมดอายุ 23/1/66
59	EMR-FL5-4-C	Hallway	DYNO	/	/	/	/	
60	EMR-FL5-5-C	Hallway	DYNO	/	/	/	/	

RECOMMENDATIONS / REMARKS

1) Main Box Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. 2) Main Box To Stop Working Stop At Control Panel.  
3) Main Box For After The operation, System In The Status, Work as normal.

SAFETY NOTE: TECHNICAL  
1. สมชาย งาม Date: 9/19/66  
2. สมชาย งาม Date: 9/19/66  
3. สมชาย งาม Date: 9/19/66



CHECK SHEET FOR PREVENTIVE MAINTENANCE

EMERGENCY LIGHT

PROJECT TITLE : โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ DATE : 9/19/66  
ADDRESS : บริษัท C  
LOCATION : MAN HOUR USED :  
EQUIPMENT CODE : EMR-503  
Main CB Brand/Model : ELECTRIC DYN  
Main CB Rate Amp : 12 V/1.5 A

EMERGENCY LIGHT

Item	Code	Location	Brand / Model	TAKES				Remarks
				Control panel	Fuse check	Lamp check	Battery test	
61	EMR-FL5-6-C	บันได	DYNO	/	/	/	/	แบตเตอรี่หมดอายุ 23/1/66
62	EMR-FL5-7-C	Hallway	DYNO	/	/	/	/	แบตเตอรี่หมดอายุ 23/1/66
63	EMR-FL5-8-C	Hallway	DYNO	/	/	/	/	
64	EMR-FL5-9-C	Electrical Room	DYNO	/	/	/	/	แบตเตอรี่หมดอายุ 17/2/66
65	EMR-FL5-10-C	บันไดหนีไฟ ST1	DYNO	/	/	/	/	แบตเตอรี่หมดอายุ 17/2/66
66	EMR-FL5-11-C	บันไดหนีไฟ ST2	DYNO	/	/	/	/	
67	EMR-FL5-12-C	บันไดหนีไฟ ST3	DYNO	/	/	/	/	
68	EMR-FL5-13-C	บันไดหนีไฟ ST3	DYNO	/	/	/	/	แบตเตอรี่หมดอายุ 23/1/66
69	EMR-FL6-1-C	บันไดหนีไฟ ST1	DYNO	/	/	/	/	
70	EMR-FL6-2-C	บันไดหนีไฟ ST2	DYNO	/	/	/	/	
71	EMR-FL6-3-C	บันไดหนีไฟ ST3	DYNO	/	/	/	/	แบตเตอรี่หมดอายุ 17/2/66
72	EMR-FL6-4-C	Hallway	DYNO	/	/	/	/	
73	EMR-FL6-5-C	Hallway	DYNO	/	/	/	/	
74	EMR-FL6-6-C	Hallway	DYNO	/	/	/	/	แบตเตอรี่หมดอายุ 23/1/66
75	EMR-FL6-7-C	Hallway	DYNO	/	/	/	/	
76	EMR-FL6-8-C	Hallway	DYNO	/	/	/	/	
77	EMR-FL6-9-C	Electrical Room	DYNO	/	/	/	/	
78	EMR-FL6-10-C	บันไดหนีไฟ ST1	DYNO	/	/	/	/	
79	EMR-FL6-11-C	บันไดหนีไฟ ST2	DYNO	/	/	/	/	
80	EMR-FL6-12-C	บันไดหนีไฟ ST3	DYNO	/	/	/	/	
81	EMR-FL6-13-C	บันไดหนีไฟ ST3	DYNO	/	/	/	/	แบตเตอรี่หมดอายุ 23/1/66
82	EMR-FL7-1-C	บันไดหนีไฟ ST1	DYNO	/	/	/	/	
83	EMR-FL7-2-C	บันไดหนีไฟ ST2	DYNO	/	/	/	/	
84	EMR-FL7-3-C	บันไดหนีไฟ ST3	DYNO	/	/	/	/	แบตเตอรี่หมดอายุ 23/1/66
85	EMR-FL7-4-C	Hallway	DYNO	/	/	/	/	
86	EMR-FL7-5-C	Hallway	DYNO	/	/	/	/	
87	EMR-FL7-6-C	Hallway	DYNO	/	/	/	/	แบตเตอรี่หมดอายุ 23/1/66
88	EMR-FL7-7-C	Hallway	DYNO	/	/	/	/	
89	EMR-FL7-8-C	Hallway	DYNO	/	/	/	/	
90	EMR-FL7-9-C	Electrical Room	DYNO	/	/	/	/	

RECOMMENDATIONS / REMARKS

1) Main Box Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. 2) Main Box To Stop Working Stop At Control Panel.  
3) Main Box For After The operation, System In The Status, Work as normal.

SAFETY NOTE: TECHNICAL  
1. สมชาย งาม Date: 9/19/66  
2. สมชาย งาม Date: 9/19/66  
3. สมชาย งาม Date: 9/19/66



CHECK SHEET FOR PREVENTIVE MAINTENANCE

EMERGENCY LIGHT

PROJECT TITLE :		DATE :		3/7/66	
ADDRESS :		LOCATION :		UNIT C	
		MAN-HOUR USED :		DHS-5233	
		EQUIPMENT CODE :		ELECTRIC DYHO	
		Main CR Brand/Model :		13 1/2" An	
		Main CR Role Amp :			
		PAYHOOD			

EMERGENCY LIGHT

EMERGENCY LIGHT

Item	Code	Location	Brand / Model	TASIS					Yearly
				General Clean	Pipe Check	Leaky Check	Booster Pump Check	Valve Check	
91	EM-FL7-10-C	Bandana	ถังเก็บน้ำ ST1	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการตามปี 2561
92	EM-FL7-11-C		ถังเก็บน้ำ ST1	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการตามปี 2561
93	EM-FL7-12-C		ถังเก็บน้ำ ST2	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการตามปี 2561
94	EM-FL7-13-C		ถังเก็บน้ำ ST3	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการตามปี 2561
95	EM-FL8-1-C		ถังเก็บน้ำ ST3	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการตามปี 2561
96	EM-FL8-2-C		ถังเก็บน้ำ ST3	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการตามปี 2561
97	EM-FL8-3-C		ถังเก็บน้ำ ST3	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการตามปี 2561
98	EM-FL8-4-C		ถังเก็บน้ำ ST3	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการตามปี 2561
99	EM-FL8-5-C		ถังเก็บน้ำ ST3	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการตามปี 2561
100	EM-FL8-6-C		ถังเก็บน้ำ ST3	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการตามปี 2561
101	EM-FL8-7-C	Bandana	ถังเก็บน้ำ ST3	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการตามปี 2561
102	EM-FL8-8-C		ถังเก็บน้ำ ST3	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการตามปี 2561
103	EM-FL8-9-C		ถังเก็บน้ำ ST3	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการตามปี 2561
104	EM-FL8-10-C		ถังเก็บน้ำ ST3	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการตามปี 2561
105	EM-FL8-11-C		ถังเก็บน้ำ ST3	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการตามปี 2561
106	EM-FL8-12-C		ถังเก็บน้ำ ST3	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการตามปี 2561
107	EM-FL8-13-C		ถังเก็บน้ำ ST3	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการตามปี 2561
108	EM-FL8-14-C		ถังเก็บน้ำ ST3	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการตามปี 2561
109	EM-FL8-15-C		ถังเก็บน้ำ ST3	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการตามปี 2561
110	EM-FL8-16-C		ถังเก็บน้ำ ST3	✓	✓	✓	✓	✓	ดำเนินการตามปี 2561

## RECOMMENDATIONS / REMARKS

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 101–108

1.) Have you disconnected power before touching any electrical part? 2.)

1992-1993 TECHNICAL STAFF

1662-1663

בית המדרש

27/11

319.66

1

25

Page 10

Date: 30, 9, 1964

Environ Biol Fish (2015) 98:1031–1044

---

Yank

Date: 1, 10, 1968

1

CHECK SHEET FOR PREVENTIVE MAINTENANCE

EMERGENCY LIGHT

PROJECT TITLE : Emergency Response Training and Office Emergency Drills		DATE : 11/19/16
ADDRESS :		LOCATION : 1000 W 1 D
PERIOD :		MAN-HOUR USED :
EQUIPMENT CODE :		EQUIP 0001
Main CB Trans-Mob-Id :		ELECTRIC DRINK
Main CB Radio App :		12 V 15 Ah
EMERGENCY LIGHT		

EMERGENCY LIGHT

[illegible]

## REMARKS:

**Students But Disturbed From Before Teaching Any Exercise** Page 21

...the system is the same as the system in the past. It is not a new system.

CHANGING WINDS

—

[illegible]

2016	
------	--

500

Date: / /

22

---















CHECK SHEET FOR PREVENTIVE MAINTENANCE

EXIT LIGHT

PROJECT TITLE : โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าอาคาร

ADDRESS : \_\_\_\_\_

DATE : 6/9/68

LOCATION : ส่วน A

EQUIPMENT CODE

Main CB Brand/Model

Main CB Rate Amp

PERIOD

EXIT LIGHT

Item	Code	Location	Brand / Model	TASKS					Remarks
				General check	Fuse check	Lamp check	Battery test	Emergency test	
1	EXL-F1-1-A	ชั้น 1	DYNO	/	/	/	/	/	
2	EXL-F1-2-A	ชั้น 2	DYNO	/	/	/	/	/	
3	EXL-F1-3-A	ชั้น 3	DYNO	/	/	/	/	/	
4	EXL-F1-4-A	ชั้น 4	DYNO	/	/	/	/	/	
5	EXL-F1-5-A	ชั้น 5	DYNO	/	/	/	/	/	
6	EXL-F1-6-A	ชั้น 6	DYNO	/	/	/	/	/	
7	EXL-F1-7-A	ชั้น 7	DYNO	/	/	/	/	/	
8	EXL-F1-8-A	ชั้น 8	DYNO	/	/	/	/	/	
9	EXL-F1-9-A	ชั้น 9	DYNO	/	/	/	/	/	
10	EXL-F1-10-A	ชั้น 10	DYNO	/	/	/	/	/	
11	EXL-F1-11-A	ชั้น 11	DYNO	/	/	/	/	/	
12	EXL-F1-12-A	ชั้น 12	DYNO	/	/	/	/	/	
13	EXL-F1-13-A	ชั้น 13	DYNO	/	/	/	/	/	
14	EXL-F1-14-A	ชั้น 14	DYNO	/	/	/	/	/	
15	EXL-F1-15-A	ชั้น 15	DYNO	/	/	/	/	/	
16	EXL-F1-16-A	ชั้น 16	DYNO	/	/	/	/	/	

RECOMMENDATIONS / REMARKS

1) Have been Discussed Power Before Touching Any Electrical Parts. 2) Have Run To Show Warning Sign At Control Panel.

3) Have run after the operation. System in the status. Work as normal.

DATE : 6/9/68

DATE : 6/9/68

DATE : 6/9/68

DATE : 6/9/68

CHECK SHEET FOR PREVENTIVE MAINTENANCE

EXIT LIGHT

PROJECT TITLE : โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าอาคาร

ADDRESS : \_\_\_\_\_

DATE : 4/9/68

LOCATION : ส่วน B

EQUIPMENT CODE

Main CB Brand/Model

Main CB Rate Amp

PERIOD

EXIT LIGHT

Item	Code	Location	Brand / Model	TASKS					Remarks
				General check	Fuse check	Lamp check	Battery test	Emergency test	
1	EXL-F1-1-B	ชั้น 1	DYNO	/	/	/	/	/	
2	EXL-F1-2-B	ชั้น 2	DYNO	/	/	/	/	/	
3	EXL-F1-3-B	ชั้น 3	DYNO	/	/	/	/	/	
4	EXL-F1-4-B	ชั้น 4	DYNO	/	/	/	/	/	
5	EXL-F1-5-B	ชั้น 5	DYNO	/	/	/	/	/	
6	EXL-F1-6-B	ชั้น 6	DYNO	/	/	/	/	/	
7	EXL-F1-7-B	ชั้น 7	DYNO	/	/	/	/	/	
8	EXL-F1-8-B	ชั้น 8	DYNO	/	/	/	/	/	
9	EXL-F1-9-B	ชั้น 9	DYNO	/	/	/	/	/	
10	EXL-F1-10-B	ชั้น 10	DYNO	/	/	/	/	/	
11	EXL-F1-11-B	ชั้น 11	DYNO	/	/	/	/	/	
12	EXL-F1-12-B	ชั้น 12	DYNO	/	/	/	/	/	
13	EXL-F1-13-B	ชั้น 13	DYNO	/	/	/	/	/	
14	EXL-F1-14-B	ชั้น 14	DYNO	/	/	/	/	/	
15	EXL-F1-15-B	ชั้น 15	DYNO	/	/	/	/	/	
16	EXL-F1-16-B	ชั้น 16	DYNO	/	/	/	/	/	
17	EXL-F1-17-B	ชั้น 17	DYNO	/	/	/	/	/	
18	EXL-F1-18-B	ชั้น 18	DYNO	/	/	/	/	/	
19	EXL-F1-19-B	ชั้น 19	DYNO	/	/	/	/	/	
20	EXL-F1-20-B	ชั้น 20	DYNO	/	/	/	/	/	
21	EXL-F1-21-B	ชั้น 21	DYNO	/	/	/	/	/	
22	EXL-F1-22-B	ชั้น 22	DYNO	/	/	/	/	/	
23	EXL-F1-23-B	ชั้น 23	DYNO	/	/	/	/	/	
24	EXL-F1-24-B	ชั้น 24	DYNO	/	/	/	/	/	
25	EXL-F1-25-B	ชั้น 25	DYNO	/	/	/	/	/	
26	EXL-F1-26-B	ชั้น 26	DYNO	/	/	/	/	/	

RECOMMENDATIONS / REMARKS

1) Have been Discussed Power Before Touching Any Electrical Parts. 2) Have Run To Show Warning Sign At Control Panel.

3) Have run after the operation. System in the status. Work as normal.

DATE : 4/9/68

DATE : 4/9/68

DATE : 4/9/68

DATE : 4/9/68



[illegible]



## CHECK SHEET FOR PREVENTIVE MAINTENANCE

WIRE ALARM CONTROL PANEL

PROJECT TITLE : <i>Interconnection System with fire alarm panel</i>		DATE : <i>02 / 04 / 2002</i>	
ADDRESS : _____		LOCATION : <i>WUHS B</i>	
MAN-HOUR USED : _____		FIRE ALARM <i>WUHS B</i>	
EQUIPMENT CODE _____		EST-3	
PANEL : BRAND / MODEL _____			
PANEL-SYSTEM _____			
PERIOD <i>01</i>			
FIRE ALARM CONTROL PANEL			

FIRE ALARM CONTROL PANEL

PERIOD	PANEL SYSTEM
M	

MAINTENANCE No. 1-7

1	Check Display Monitor / ตรวจสอบภาพแสดงบนจอภาพ		N	N	
2	Check Audio Message Alarm / ตรวจสอบเสียงสัญญาณภัยพิบัติ		N	N	
3	Check Fire Alarm Panel / ตรวจสอบตู้ควบคุมการแจ้งเตือนภัย		N	N	
4	Check Charger Control Panel / ตรวจสอบตู้ควบคุมการชาร์จ		24 VDC	26.0	
5	Check Battery Backup 24 VDC / ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรอง 24 โวลต์		220-240 V	22.5	
6	Check Power Supply 220-240 VAC / ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า 220-240 โวลต์		VDC	22.3	

## 7. Check Power Supply 24 VDC / #PWA651U

<input type="checkbox"/>	QUARTERLY MAINTENANCE No. 1-8		
--------------------------	-------------------------------	--	--

B. General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป

<input type="checkbox"/>	SEMI-YEARLY MAINTENANCE No. 1-9		N
--------------------------	---------------------------------	--	---

✓ CHECK DISCOUNT EQUIPMENT

YEARLY MAINTENANCE COST	Full Book And Record / มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1000 ฉบับปรับปรุง	N

10

[illegible]

---

1. Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. 2. Make Sure To Show Warning Sign At Control Panels.

quest in the state. We have not

TECHNICAL	TECHNICAL NOTES	TECHNICAL SERVICES
-----------	-----------------	--------------------

2

[illegible]

Date :	04 / 09 / 2008	Date :	10 / 11 / 2008
--------	----------------	--------	----------------



CHECK SHEET FOR PREVENTIVE MAINTENANCE									
FIRE ALARM CONTROL PANEL									
PROJECT TITLE : <u>โครงการพัฒนาระบบป้องกันและเตือนภัย</u>		DATE : <u>03/09/2568</u>		LOCATION : <u>พื้นที่ C</u>		FIRE ALARM SYSTEM : <u>EST-3</u>			
ADDRESS : _____		MAN-HOUR USED : _____		EQUIPMENT CODE : _____		PANEL : BRAND / MODEL : _____		FIRE ALARM SYSTEM : <u>EST-3</u>	
FIRE ALARM CONTROL PANEL		PERIOD : _____		PANEL SYSTEM : _____		PANEL : _____		RECORD : _____	
<input type="checkbox"/> <b>MONTHLY MAINTENANCE No.1-7</b>									
1 Check Display Monitor / ตรวจสอบการแสดงผลจอภาพ								N	
2 Check Audio Message Alarm / ตรวจสอบเสียงสัญญาณเตือนภัย								N	
3 Check Fire Alarm Panel / ตรวจสอบตู้ควบคุมสัญญาณเตือนภัย								N	
4 Check Charger Control Panel / ตรวจสอบตู้ควบคุมการชาร์จ								N	
5 Check Battery Backup 24 VDC / ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรอง 24 โวลต์								26.6	
6 Check Power Supply 220-240 VAC / ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า 220-240 โวลต์								295	
7 Check Power Supply 24 VDC / ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า 24 โวลต์								26.3	
<input type="checkbox"/> <b>QUARTERLY MAINTENANCE No.1-3</b>									
8 General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป								/	
<input type="checkbox"/> <b>SEMI-YEARLY MAINTENANCE No.1-9</b>									
9 Check Detector Equipment / ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับ (ถ้ามีการตรวจพบ PM Yearly Schedule หรือ)								N	
<input type="checkbox"/> <b>YEARLY MAINTENANCE No.1-10</b>									
10 Test System Full Function And Record / ทดสอบการทำงานของระบบและบันทึกผล								N	
RECOMMENDATIONS / REMARKS									
<p>1. O.K. X = Damaged / N = Normal / NG = Abnormal / * Not listed</p>									
<p><b>SAFETY NOTE 1:</b> Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. 2) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel.</p> <p>3) Make sure that after the operation, System is in its status. Work as normal.</p>									
1 <u>นาย</u>		2 <u>นาย</u>		3 <u>นาย</u>		Date : <u>03/09/2568</u>		Date : <u>1/10/68</u>	

CHECK SHEET FOR PREVENTIVE MAINTENANCE									
FIRE ALARM CONTROL PANEL									
PROJECT TITLE : <u>โครงการพัฒนาระบบป้องกันและเตือนภัย</u>		DATE : <u>01/09/2568</u>		LOCATION : <u>พื้นที่ D</u>		FIRE ALARM SYSTEM : <u>EST-3</u>			
ADDRESS : _____		MAN-HOUR USED : _____		EQUIPMENT CODE : _____		PANEL : BRAND / MODEL : _____		FIRE ALARM SYSTEM : <u>EST-3</u>	
FIRE ALARM CONTROL PANEL		PERIOD : _____		PANEL SYSTEM : _____		PANEL : _____		RECORD : _____	
<input type="checkbox"/> <b>MONTHLY MAINTENANCE No.1-7</b>									
1 Check Display Monitor / ตรวจสอบการแสดงผลจอภาพ								N	
2 Check Audio Message Alarm / ตรวจสอบเสียงสัญญาณเตือนภัย								N	
3 Check Fire Alarm Panel / ตรวจสอบตู้ควบคุมสัญญาณเตือนภัย								N	
4 Check Charger Control Panel / ตรวจสอบตู้ควบคุมการชาร์จ								N	
5 Check Battery Backup 24 VDC / ตรวจสอบแบตเตอรี่สำรอง 24 โวลต์								26.6	
6 Check Power Supply 220-240 VAC / ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า 220-240 โวลต์								299	
7 Check Power Supply 24 VDC / ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้า 24 โวลต์								26.3	
<input type="checkbox"/> <b>QUARTERLY MAINTENANCE No.1-3</b>									
8 General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป								/	
<input type="checkbox"/> <b>SEMI-YEARLY MAINTENANCE No.1-9</b>									
9 Check Detector Equipment / ตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับ (ถ้ามีการตรวจพบ PM Yearly Schedule หรือ)								N	
<input type="checkbox"/> <b>YEARLY MAINTENANCE No.1-10</b>									
10 Test System Full Function And Record / ทดสอบการทำงานของระบบและบันทึกผล								N	
RECOMMENDATIONS / REMARKS									
<p>1. O.K. X = Damaged / N = Normal / NG = Abnormal / * Not listed</p>									
<p><b>SAFETY NOTE 1:</b> Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. 2) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel.</p> <p>3) Make sure that after the operation, System is in its status. Work as normal.</p>									
1 <u>นาย</u>		2 <u>นาย</u>		3 <u>นาย</u>		Date : <u>01/09/2568</u>		Date : <u>1/10/68</u>	



ภาคผนวก ค-10.4

แผนผังแสดงตำแหน่งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

---




# แผนผังทางหนีไฟ

## อาคาร A

**2**  
FLOOR

### แผนผังทางหนีไฟ FIRE ESCAPE PLAN




ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้  
DO NOT USE LIFT IN CASE OF FIRE

หอพักพยาบาล อาคาร A

โถงลิฟต์

**3**  
FLOOR

### แผนผังทางหนีไฟ FIRE ESCAPE PLAN




ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้  
DO NOT USE LIFT IN CASE OF FIRE

หอพักพยาบาล อาคาร A

โถงลิฟต์

**4**  
FLOOR

### แผนผังทางหนีไฟ FIRE ESCAPE PLAN




ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้  
DO NOT USE LIFT IN CASE OF FIRE

หอพักพยาบาล อาคาร A

โถงลิฟต์

**5**  
FLOOR

### แผนผังทางหนีไฟ FIRE ESCAPE PLAN



ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้  
DO NOT USE LIFT IN CASE OF FIRE

หอพักพยาบาล อาคาร A

โถงลิฟต์




# แผนผังทางหนีไฟ

## อาคาร A

**6**  
FLOOR

### แผนผังทางหนีไฟ FIRE ESCAPE PLAN




ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้  
DO NOT USE LIFT IN CASE OF FIRE

หอพักพยาบาล อาคาร A

โถงลิฟต์

**7**  
FLOOR

### แผนผังทางหนีไฟ FIRE ESCAPE PLAN




ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้  
DO NOT USE LIFT IN CASE OF FIRE

หอพักพยาบาล อาคาร A

โถงลิฟต์

**8**  
FLOOR

### แผนผังทางหนีไฟ FIRE ESCAPE PLAN



ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้  
DO NOT USE LIFT IN CASE OF FIRE

หอพักพยาบาล อาคาร A

โถงลิฟต์











# แผนผังทางหนีไฟ

## อาคาร C

**2**  
FLOOR

### แผนผังทางหนีไฟ FIRE ESCAPE PLAN



ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้  
DO NOT USE LIFT IN CASE OF FIRE




หอพักพยาบาล อาคาร C

โถงลิฟต์

**3**  
FLOOR

### แผนผังทางหนีไฟ FIRE ESCAPE PLAN



ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้  
DO NOT USE LIFT IN CASE OF FIRE



หอพักพยาบาล อาคาร C

โถงลิฟต์

**4**  
FLOOR

### แผนผังทางหนีไฟ FIRE ESCAPE PLAN



ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้  
DO NOT USE LIFT IN CASE OF FIRE




หอพักพยาบาล อาคาร C

โถงลิฟต์

**5**  
FLOOR

### แผนผังทางหนีไฟ FIRE ESCAPE PLAN



ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้  
DO NOT USE LIFT IN CASE OF FIRE



หอพักพยาบาล อาคาร C

โถงลิฟต์



# แผนผังทางหนีไฟ

## อาคาร C

**7**  
FLOOR

### แผนผังทางหนีไฟ FIRE ESCAPE PLAN



ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้  
DO NOT USE LIFT IN CASE OF FIRE




หอพักพยาบาล อาคาร C

โถงลิฟต์

**6**  
FLOOR

### แผนผังทางหนีไฟ FIRE ESCAPE PLAN



ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้  
DO NOT USE LIFT IN CASE OF FIRE




หอพักพยาบาล อาคาร C

โถงลิฟต์

**8**  
FLOOR

### แผนผังทางหนีไฟ FIRE ESCAPE PLAN



ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้  
DO NOT USE LIFT IN CASE OF FIRE



หอพักพยาบาล อาคาร C

โถงลิฟต์



# แผนผังทางหนีไฟ

## อาคาร C

### 2 FLOOR

#### แผนผังทางหนีไฟ FIRE ESCAPE PLAN




ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้  
DO NOT USE LIFT IN CASE OF FIRE

หอพักพยาบาล อาคาร D โถงลิฟต์

### 3 FLOOR

#### แผนผังทางหนีไฟ FIRE ESCAPE PLAN




ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้  
DO NOT USE LIFT IN CASE OF FIRE

หอพักพยาบาล อาคาร D โถงลิฟต์

### 4 FLOOR

#### แผนผังทางหนีไฟ FIRE ESCAPE PLAN




ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้  
DO NOT USE LIFT IN CASE OF FIRE

หอพักพยาบาล อาคาร D โถงลิฟต์

### 5 FLOOR

#### แผนผังทางหนีไฟ FIRE ESCAPE PLAN



ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้  
DO NOT USE LIFT IN CASE OF FIRE

หอพักพยาบาล อาคาร D โถงลิฟต์




# แผนผังทางหนีไฟ

## อาคาร C

**7**  
FLOOR

### แผนผังทางหนีไฟ FIRE ESCAPE PLAN




ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้  
DO NOT USE LIFT IN CASE OF FIRE

หอพักพยาบาล อาคาร D

โถงลิฟต์

**6**  
FLOOR

### แผนผังทางหนีไฟ FIRE ESCAPE PLAN




ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้  
DO NOT USE LIFT IN CASE OF FIRE

หอพักพยาบาล อาคาร D

โถงลิฟต์

**8**  
FLOOR

### แผนผังทางหนีไฟ FIRE ESCAPE PLAN



ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้  
DO NOT USE LIFT IN CASE OF FIRE

หอพักพยาบาล อาคาร D

โถงลิฟต์



ภาคผนวก ค-10.5

บันทึกการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

---





๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๑๐

รายงาน  
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
ประจำปี 2568  
วันที่ 27 มิถุนายน 2568



หอพักพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชารุณย์

81/2 ถนน ชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170



แบบ กภ.ร.ง.๒  
การรายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
เขียนที่ บริษัท ฮีโร่ เซฟตี้ จำกัด  
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2568

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต**

ชื่อผู้รับใบอนุญาต .....บริษัท ฮีโร่ เซฟตี้ จำกัด.....  
เลขทะเบียนนิติบุคคล ๐๑๐๓๕ - ๕๕๐๑๗ - ๖๗ - ๖  
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒ - ๐๓ - ๒๕๖๕ - ๐๐๑๐ วันที่อนุญาต ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ วันที่หมดอายุ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๘  
ตั้งอยู่เลขที่ 71/127 หมู่ที่ 15 ตรอก/ซอย .....ถนน.....  
แขวง / ตำบล คลองหนึ่ง.....เขต / อำเภอ คลองหลวง.....จังหวัด ปทุมธานี.....รหัสไปรษณีย์ ....12120.....  
โทร 02-0587908 , 084-6391658 โทรสาร 02-0587908 E-mail : firefighting\_199@hotmail.com.....

**ส่วนที่ 2 การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย / ในช่อง ๐)**

○ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว ชื่อสถานประกอบกิจการ ..หอพักพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์....  
ตั้งอยู่ที่ 81/2 ถนน ชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170  
ประกอบกิจการ.....  
มีลูกจ้างทั้งหมด 62 คน .....ผู้เข้ารับการฝึกซ้อม 51 คน.....

○ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบอบอาคาร / สถานที่ .....  
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ .....หมู่ที่.....ตรอก / ซอย .....ถนน.....  
แขวง / ตำบล.....เขต / อำเภอ .....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
โทร.....โทรสาร.....E-mail.....

๑. สถานประกอบกิจการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน .....คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน

๒. สถานประกอบกิจการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน .....คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน

๓. สถานประกอบกิจการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน .....คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2568.....

**ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้**

๑. กำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. แผนที่ตั้งของสถานประกอบกิจการที่ได้รับบริการ



ลงชื่อ.....ผู้รับใบอนุญาต  
(.....)

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2568

หมายเหตุ ๑.กรณีเป็นนิติบุคคลที่หนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมีการประทับตราพร้อมลงนาม

๒.การแจ้งกำหนดการให้บริการแต่ละครั้งต้องแจ้งก่อนให้บริการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยนับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือ หรือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา

๓. การแจ้งการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้แจ้งตามแบบ กภ.จ.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง



รายชื่อวิทยากรแนบท้ายใบอนุญาต  
เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  
ของบริษัท ฮีโร่ เซฟตี้ จำกัด  
ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๕-๐๐๑๐

- |                  |            |
|------------------|------------|
| ๑. นายประเสริฐ   | สาระจันทร์ |
| ๒. นายอุทิศ      | ดวงมณี     |
| ๓. นายชินนทร     | วงษ์มงคล   |
| ๔. นายเกษมศักดิ์ | แสนปลื้ม   |
| ๕. นายวัชรชัย    | ทูลแรง     |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมพจน์ กวางแก้ว)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน





ลำดับ	อาคาร	เลขห้อง	ทပ်	ชื่อ - นามสกุล	ลงชื่อผู้เข้าร่วม	หมายเหตุ
1	A	211	2	น.ส. ศุภิสรา วั่งอินตะ	ศุภิสรา	
2	D	713	2	น.ส. กุสุมา เกิดโธสง	กุสุมา	
3	A	507	2	นาง นิติยา เสี่ยงล้ำ	นิติยา	
4	A	603	1	น.ส. รัชฎาพร จิตะกับ	รัชฎาพร	
5	A	418	2	น.ส. สุภัทตร์ มุลมณี	สุภัทตร์	
6	C	512	2	น.ส. ภิญญาพัชญ์ เครือใหม่	ภิญญาพัชญ์	
7	A	507	1	น.ส. จินตนากร วงษ์สุน	จินตนากร	
8	D	615	1	น.ส. ธนภรณ์ บัวสอาด	ธนภรณ์	
9	D	211	1	นาย ปิยะวัฒน์ สิงห์แก้ว	ปิยะวัฒน์	
10	D	714	2	น.ส. อมรรัตน์ เหล่าจันทร์	อมรรัตน์	
11	D	812	2	น.ส. วราภรณ์ เหลาศรี	วราภรณ์	
12	D	216	2	นาย ขาดิสยาม นาส่ง	ขาดิสยาม	
13	D	202	2	นาย ธนากร สิละอ้อ	ธนากร	
14	D	715	2	น.ส. ปภัสดา จันทพร	ปภัสดา	
15	B	609	1	น.ส. อารดา ปานอินทร์	อารดา	
16	D	409	1	น.ส. อรยา สังข์เทียม	อรยา	
17	A	711	2	น.ส. สิรินทรา บุญเกิด	สิรินทรา	
18	A	204	2	น.ส. กาญจนา ศรีวิชัยอ้าย	กาญจนา	
19	C	810	2	น.ส. ทิรารวณ วิตรวงศ์	ทิรารวณ	
20	A	216	2	น.ส. ขันัญชิตา หันนอุทา	ขันัญชิตา	
21	B	617	2	น.ส. สิรินทรา นุเสน	สิรินทรา	
22	C	816	1	น.ส. อรพิมล แสงยนต์	อรพิมล	
23	C	623	1	น.ส. กรรณิกา ศรสูงเนิน	กรรณิกา	
24	B	817	2	น.ส. ปณิดา มะปราง	ปณิดา	
25	B	514	2	น.ส. ทิชากร เชียงแรง	ทิชากร	
26	A	617	1	น.ส. สุพิศ วรรณเกตุ	สุพิศ	
27	D	406	1	น.ส. กษามาส ธีวงศ์คำ	กษามาส	
28	B	203	1	น.ส. พัดแก๊สสร มาลาวัลย์	พัดแก๊สสร	
29	A	513	1	น.ส. จรรยา เดิมชีพ	จรรยา	
30	A	213	1	น.ส. ธาธาทิพย์ เอนโหลสิด	ธาธาทิพย์	
31	C	704	1	น.ส. นุจรินทร์ ยัมสมาน	นุจรินทร์	
32	D	816	2	น.ส. จัตรพร ขาวตาน	จัตรพร	
33	A	412	1	น.ส. ศุภรัตน์ ช่อสัดย	ศุภรัตน์	
34	B	306	2	น.ส. ปาริฉัตร พิทักษ์	ปาริฉัตร	
35	C	517	-	น.ส. เจมจิรา จิตอารีย์	เจมจิรา	
36	A	805	1	น.ส. จิรารวณ สุภาพ	จิรารวณ	
37	C	511	2	น.ส. กุลสตรี สนิทไทย	กุลสตรี	
38	C	705	1	น.ส. กรรณิการ์ สีทา	กรรณิการ์	
39	B	313	1	น.ส. กุลิสรา แก้ววิเศษ	กุลิสรา	
40	D	814	2	น.ส. รวิกานต์ หนูดี	รวิกานต์	
41	A	503	1	น.ส. ทิษณภรณ์ ปอรัญ	ทิษณภรณ์	
42	A	609	2	น.ส. อุไรลักษณ์ แสนนาใต้	อุไรลักษณ์	
43	D	604	1	น.ส. น้ำหวาน ลอยมา	น้ำหวาน	



ในวันที่ 27 มิถุนายน 2568

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล			ลงชื่อผู้เข้าร่วม	หมายเหตุ
1	น.ส.	พรเพ็ญ	จันทร์แก้ว		
2	น.ส.	ประติษฐ์	รักษาศักดิ์		
3	น.ส.	วราภรณ์	นิลประพันธ์		
4	น.ส.	จิราภา	ชินวรา		ล้นเกล้า
5	น.ส.	จิรติศ	กนกนภ		B 408/1
6	น.ส.	ปัทมาพร	โรจน์นิภา		ศิริ
7	น.ส.	สโรจน์ทิพย์	วันนิตย์		ศิริ
8	น.ส.	สุพรรณิการ์	อรุณศรี		ศิริ
9	น.ส.	อัมรินทร์	อัมรินทร์		ศิริ
10	น.ส.	อรุณ	อรุณ		ศิริ
11	น.ส.	ก้องเกียรติ	ศิริ		ศิริ
12	น.ส.	ศิริ	ศิริ		ศิริ
13	น.ส.	ศิริ	ศิริ		ศิริ
14	น.ส.	ศิริ	ศิริ		ศิริ
15	น.ส.	ศิริ	ศิริ		ศิริ
16	น.ส.	ศิริ	ศิริ		ศิริ
17	น.ส.	ศิริ	ศิริ		ศิริ
18	น.ส.	ศิริ	ศิริ		ศิริ
19	น.ส.	ศิริ	ศิริ		ศิริ
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					



4/4



# บริษัท ฮีโร่ เซฟตี้ จำกัด

71 / 127 หมู่ที่ 15 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

โทร.084-6391658 02-0587908 แฟกซ์ 02-0587908

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 015555017676

E-mail : firefighting\_199@hotmail.com

## ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



Handwritten signature.



# บริษัท อีโร่ เซฟตี้ จำกัด

71 / 127 หมู่ที่ 15 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120

โทร.084-6391658 02-0587908 แฟกซ์ 02-0587908


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 015555017676

E-mail : firefighting\_199@hotmail.com

## ภาพการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ










ภาคผนวก ค-10.6

เอกสารการอบรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

---



# แผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้



# สัญลักษณ์สี (Color) แจ้งเตือนสัญญาณหนีไฟ

Color	สี	รายละเอียด	หมายเหตุ
Yellow	สีเหลือง	มีสัญญาณ Fire alarm แจ้งเตือน ที่จุดเกิดเหตุ	
Red	สีแดง	มีเหตุการณ์ไหม้	
Green	สีเขียว	มีผู้ได้รับบาดเจ็บ	
Blue	ฟ้า	มีบุคคลสูญหาย ( ว่าเป็นบริเวณไหน )	
White	ขาว	เหตุการณ์ปกติ	

ขั้นตอนการทำงานของระบบ Fire Alarm  
 รวมเป็นเวลาทั้งหมด 10 นาทีดังนี้ ( 5-3-2 )

1. ( 5 นาทีแรก ) มีสัญญาณแจ้งเตือนจุดเกิดเหตุที่จุด Control ของระบบ Fire alarm ถ้ายังไม่ดับ จะมีเสียงกระดิ่งดังที่จุดเกิดเหตุ
2. ( ขึ้นมาอีก 3 นาที ) จะมีเสียงกระดิ่งดัง ประทศขึ้นที่ไฟไหม้ไฟไหม้ ( Soundwich )
3. ( ขึ้นมาอีก 2 นาที ) จะมีเสียงกระดิ่งดังทั่วทั้งตึก ( General )

หมายเหตุ ถ้ามีสัญญาณแจ้งเตือนของสัญญาณไฟไหม้เกิดขึ้น Fireman Lift service (ลิฟต์เบอร์ 4 ) จะวิ่งลงมา standby ที่ชั้น G

ฝ่ายบริหารอาคาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	โทรศัพท์
คุณสมชาย วัฒนศิริกุล	Building Manager	062-4599922
คุณสมชาย วัฒนศิริกุล	Senior Technician	092-2564985
คุณสมชาย วัฒนศิริกุล	Admin	093-8171298

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน



รายการติดต่อ	โทรศัพท์
รถดับเพลิง/ตำรวจ	191
กองตำรวจดับเพลิง	02-246-0199
สถานีตำรวจดุสิต	02-448-6360
สถานีดับเพลิงบางขุนนนท์	02-424-3850
แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ	1125
การขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	02-449-0011
แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ	1130
การขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	02-878-5258
การขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	02-878-5211
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1554
ศูนย์บรรเทาทุกข์ (แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ)	1669
สำนักงานดับเพลิง	02-424-1415
โรงพยาบาลศิริราช	02-434-1111
รพ.ศิริราช	1677
ศูนย์บรรเทาทุกข์ จ.100	1137



## การเตรียมการเพื่อช่วยเหลือตนเองเมื่ออาศัยอยู่ในอาคารสูง

ท่านต้องสำรวจทางหนีไฟได้ และอุปกรณ์มีโอกาสนำเพลิงของอาคารว่ามีอะไรบ้าง และอยู่ตรงบริเวณไหน

- ☐ บันไดหนีไฟ
- ☐ ระบบตรวจจับ
- ☐ สัญญาณเตือนภัย
- ☐ ระบบดับเพลิง



ฝึกใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

- ☐ ดังเคมี
- ☐ สายฉีดน้ำดับเพลิง




ติดตั้งระบบไฟฟ้าเมื่อติดตั้ง

- ☐ เซฟตี้ คัท



เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงและหนีไฟไว้ในห้องชุด

- ☐ ดังเคมี
- ☐ เชือกโรยตัว
- ☐ ไฟฉาย



เก็บอุปกรณ์หนีไฟในที่ประจำ

- ☐ หาได้ง่าย
- ☐ ใกล้ตัว




1. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ให้หนีออกจากอาคารทันที อย่าเสียเวลาตรวจสอบ หรือพะวงกับทรัพย์สิน
2. เมื่อพบเหตุให้รีบแจ้ง / กดสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ที่อยู่ใกล้ที่สุด และแจ้งรายละเอียดข้อมูลที่ได้รับแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร
3. ในกรณีที่เกิดเพลิงเกิดจากห้องชุดของเราเอง ให้หลบหนีออกมาให้เร็วที่สุด และปิดประตูทันทีหลังจากนั้นให้แจ้งเหตุต่อผู้ที่เกี่ยวข้องโดยด่วน
4. ในระหว่างรอความช่วยเหลือให้ใช้อุปกรณ์และเครื่องดับเพลิงประจำอาคาร ดับ / สกัดไฟ
5. ในกรณีที่ไฟไหม้ในอีกห้องชุดก่อนจะเปิดประตูให้ทดสอบดูหากพบว่ามีความร้อนอย่างเพียงพอ เพราะอาจจะอยู่ในวงล้อมของเพลิงก็อาจเป็นได้ ถ้าในกรณีเช่นนี้ภายในห้องชุดอาจจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็ได้
6. หากเผชิญอยู่ในห้องชุดที่เต็มไปด้วยควันไฟให้ปิดหน้าต่าง หากเป็นกระจกให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ทุบให้แตกโดยเร็ว
7. หากหนีไฟไปเจอกันควรร่วมกันดับเพลิง เพราะอากาศบริสุทธิ์จะอยู่ต่ำเยื้องพื้น
8. ช่วยเหลือเด็กและคนชราออกจากบริเวณจุดดับเพลิงก่อน
9. การหลบหนีออกจากอาคารให้ใช้บันไดหนีไฟลงชั้นล่าง และช่องทางที่เตรียมไว้เท่านั้น และห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้ เพราะลิฟต์อาจจะหยุดทำงานในชั้นที่เป็นต้นเพลิง
10. เมื่อหนีออกจากอาคารได้สำเร็จ และทราบว่ายังมีผู้ติดค้างอยู่ภายในให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าดำเนินการช่วยเหลือทันที







1. พยายามตั้งสติ อย่าลืกละดับจิตใจ และปฏิบัติตามขั้นตอนการหนีไฟที่กำหนดไว้
2. เริ่มฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
3. ขณะลุกออกจากเตียงทำงานให้รวบรวมทรัพย์สินเอกสาร ลงในลิ้นชัก ห้ามขนภาระอื่นใดทั้งสิ้น
4. เมื่อเดินออกจากห้องแล้วห้ามเดินย้อนกลับเข้าไปอีก ไม่ว่าคุณจะลืมสิ่งของหรือทรัพย์สินมีค่าใดๆ ก็ตาม
5. การอพยพหนีไฟควรใช้วิธีเดินเร็ว ไม่ควรวิ่ง และห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด
6. การเดินที่ช่องทางเดินบันไดหนีไฟ ควรเดินเรียงเป็นแถวชั้นบันไดละ 2 คน เพื่อป้องกันการเบียดเสียดและหกล้ม
7. ไม่ควรเดินคุยกัน สายตาควรมองชั้นบันได มือจับราวบันได และอย่าพัก หรือดันคนข้างหน้า
8. หากทำนองออกเป็นคนสุดท้าย ให้ปิดประตูหนีไฟในชั้นนั้นเพื่อป้องกันควันไฟ
9. เมื่ออพยพจนถึงชั้นล่างสุดแล้วให้ออกไปภายนอกอาคารทันที และไปรายงานตัวในจุดนัดพบทันที
10. ให้หนีไฟลงชั้นล่างเป็นหลักเสมอ ยกเว้นกรณีจำเป็นจึงหนีไฟขึ้นที่สูงทางอาคารฟ้า เพื่อรอการช่วยเหลือ







## จุดรวมพล



การหนีคนหรือการเผาไหม้ (COMBUSTION)

การเผาไหม้ คือ ปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งเชื้อเพลิงได้รวมตัวกับออกซิเจนจากอากาศและปล่อยพลังงานความร้อนและแสงสว่าง

### องค์ประกอบของไฟ (FIRE TRIANGLE)

1. วัตถุเชื้อเพลิง (FUEL) ซึ่งอยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือแก๊ส
2. ออกซิเจน (OXYGEN) ซึ่งมีอยู่ในอากาศประมาณ 21%
3. ความร้อน (HEAT) พอเพียงที่จะเกิดไฟได้

เมื่อมีองค์ประกอบทั้ง 3 อย่างนี้อยู่แล้ว ไฟก็จะเกิดลุกไหม้ขึ้น ฉะนั้นการที่จะดับไฟทำได้โดยการเอาองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งออกเสีย ไฟก็จะดับ

### การใช้สามเหลี่ยมของไฟ (THE USE OF THE FIRE TRIANGLE)

สามเหลี่ยมของไฟ แสดงให้เห็นว่าไฟจะเกิดขึ้นได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ เชื้อเพลิง ( ในรูปของไอระเหย ) อากาศ (ออกซิเจน) และความร้อน ( ถึงอุณหภูมิติดไฟ ) และการที่จะดับไฟนั้นก็ต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งออกไป จะดับขึ้นได้นั้นเชื้อเพลิงจะอยู่ในรูปของสารระเหย ( FUEL VAPOUR ) หรือปล่อยเชื้อเพลิงของเหลว ( LIQUID MIST ) หรือฝุ่นละอองของของแข็ง ( FINELY DIVIDED ) จะต้องอยู่ในลักษณะของการฟุ้งกระจาย ( DISPERSED ) ในอัตราส่วนที่ดีกับอากาศ

ดังนั้น เพื่อที่จะแสดงให้เข้าใจยิ่งขึ้น สามเหลี่ยมของไฟจึงควรเปลี่ยนจากรูป ( ก ) มาเป็นรูป ( ข ) ในขั้นตอนของการป้องกันไฟไหม้ ต้องพิจารณาเรื่องความร้อนที่ถึงจุดติดไฟ ซึ่งก็คือ ต้นกำเนิดของการติดไฟ ( SOURCE OF IGNITION ) จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องป้องกัน แต่ในการดับไฟ เมื่อไฟเกิดขึ้นแล้ว อัตราส่วนของอากาศและไอเชื้อเพลิง จึงเป็นเรื่องสำคัญว่าจะลดอย่างไรไฟจึงจะดับ

สารเชื้อเพลิง  
 สารเชื้อเพลิงที่พบมากในงานอุตสาหกรรม ได้แก่



1. น้ำมันเตา น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับเครื่องยนต์ และเครื่องจักรต่าง ๆ
2. สารละลายต่าง ๆ เช่น ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ อะซิโตน
3. น้ำมันหล่อลื่น จาระบี
4. สีพ่น สีน้ำมันต่าง ๆ
5. สารเคมีบางชนิด
6. น้ำยาทำความสะอาด เช่น แอมโมเนีย แทกิล คลอไรด์
7. ฟลาสติกและสารโพลีเมอร์
8. น้ำมันไฮดรอลิก และท่อไฮดรอลิก
9. ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
10. กระดาษแบบต่าง ๆ

### สารกึ่งเชื้อเพลิง

นอกจากสารที่เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงในสภาวะปกติแล้ว ยังมีสารกึ่งเชื้อเพลิงซึ่งจะลุกติดไฟได้ เมื่ออยู่ในสภาวะที่มีออกซิเจนเข้มข้นมาก ๆ หรืออุณหภูมิสูง ๆ อีกด้วย สารดังกล่าวได้แก่

1. สารประกอบไฮโดรคาร์บอนของสารประกอบอินทรีย์
2. ฟลาสติกและโพลีเมอร์แบบต่าง ๆ เช่น ฟลาสติกกัมมันสายไฟ
3. โฟมและยางซิลิโคน
4. โลหะไวไฟที่อยู่ในรูปแบบเป็นผงหรือก้อน เช่น อะลูมิเนียม แมกนีเซียม ฯลฯ
5. ซีลกันรั่วต่าง ๆ ออร์แกนิกอะพรีม และยางรองวาล์วต่าง ๆ

A	
B	
C	
D	

ไฟประเภท "A" คือ ไฟที่เกิดจากการเผาไหม้เป็นถ่านในที่สุด

ไฟประเภท "B" คือ ไฟที่เกิดจากไอระเหยของเชื้อเพลิงเหลวหรือแก๊ส

ไฟประเภท "C" คือ ไฟที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า

ไฟประเภท "D" คือ ไฟที่เกิดจากจำพวกโลหะติดไฟ

ก่อนทำการดับเพลิงต้องทราบประเภทและชนิดของเพลิงไหม้ในโรงงานอุตสาหกรรมก่อนซึ่งสามารถแบ่งประเภทของเพลิงไหม้ตามชนิดเพลิงได้เป็น 4 ประเภท คือ

1. เพลิงไหม้ประเภทเอ (CLASS A) เป็นเพลิงไหม้จากเชื้อเพลิงที่เป็นเชื้อเพลิงทั่วไป เช่น ไม้ ถ่าน ฟืน กระดาษ ขยะ ผลของการเผาไหม้จะทำให้เกิดกองถ่านคุ ระอุ ร้อนอยู่
2. เพลิงไหม้ประเภทบี (CLASS B) เป็นเพลิงไหม้จากของเหลวหรือแก๊สที่เป็นสารไวไฟ เพลิงจะวอดลงเมื่อหมดน้ำมัน หรือแก๊สเชื้อเพลิงนั้น
3. เพลิงไหม้ประเภทซี (CLASS C) เป็นเพลิงไหม้ที่เกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด รวมทั้งเพลิงไหม้วัสดุอื่นที่อยู่ใกล้กับแหล่งพลังงานไฟฟ้า
4. เพลิงไหม้ประเภทดี (CLASS D) เป็นเพลิงไหม้จากโลหะที่ทำให้ทำปฏิกิริยากับน้ำและลุกติดไฟได้ เช่น แมกนีเซียม ไดคาเดียม เซอร์เบียม และอื่น ๆ ซึ่งไวต่อปฏิกิริยาและเพลิงไหม้จากสารดังกล่าวนี้มีความรุนแรงและอุณหภูมิสูงกว่าเพลิงไหม้ประเภทบี



ไฟแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะของเชื้อเพลิงได้ดังนี้ คือ



ดังนั้น การที่จะดับไฟให้ปฏาระสัทธาเกิดขึ้น จะต้องมีการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและจะต้องเข้าใจลักษณะองค์ประกอบของไฟเสียก่อน

หน้า 13/25




ข้อควรระวัง : ห้ามใช้น้ำเข้าทำการดับไฟ ประเภท D (CLASS D) โดยเด็ดขาด ซึ่งจะทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรง




- 
6. MOLD REMOVAL TOOL

หน้า 17/25  
หอพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ (Nursing Domitory Siriraj Piyamaharajkarun Hospital.)  
81/2 ถนนจักรพรรดิพงษ์ แขวงคลองจั่น เขตคลองจั่น กรุงเทพมหานคร






## แผนปฏิบัติการเมื่อเหตุลึฟต์ค้าง






## แผนปฏิบัติการเมื่อเหตุ (มาตรการ) เสียชีวิตใน





## แผนปฏิบัติการเมื่อเหตุเสียชีวิตในหน่วยงาน






## แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุผู้ป่วยนัก






## แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุโจรกรรม



## แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้






ภาคผนวก ค-11

บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

---



Incident Title (ชื่อเหตุการณ์): <b>เจ้าหน้าที่อาคาร D416/2 เป็นลม</b>		SIPH-BS ..... 024 ..... / ..... 2568 .....	
Date & Time Opened (วันและเวลาเกิดเหตุ) : <b>18/7/68 เวลา 16:25 น.</b>		Last Updated (วันและเวลาที่ล่าสุด): <b>18/7/68</b>	
BU & Building Information (ข้อมูลอาคาร): อาคารหอพักพยาบาลโรงเรียนพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์			
Impact on the BU/Client operations (ผลกระทบต่อการดำเนินงานของอาคาร):			
<p>Problem Description (รายละเอียดของปัญหา):</p> <p>เจ้าหน้าที่อาคาร ๐ ห้อง 416/2 มีอาการเป็นลม หน้ามืด บริเวณหน้าลิฟท์อาคาร ๐ ซึ่ง รปภ. ได้พบเห็นเหตุพอดี และได้แจ้ง นิติ ได้ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้น ลักพักอาการเริ่มดีขึ้น จึงได้โทรแจ้งแพทย์ช่วยเหลือ พารินห้องพัก แต่ ณ ขณะ ที่พาส่งห้องเกิดอาการเกร็ง และหน้ามืดอีกครั้งที่ขึ้น 4 อาคาร ๐ จึงได้พาพยาบาลเจ้าหน้าที่เข้ามาในห้องพักส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ห้องดังกล่าว หนีชีวิต อาเจียร มีอาการเกร็ง ทางนิติจึงขอความช่วยเหลือ จากเจ้าหน้าที่ที่เดินเข้ามาพอดี และมีเจ้าหน้าที่พยาบาลห้องใกล้เคียงมาช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ระหว่างรอรถพยาบาล</p>			
Interim Corrective Action (s) (ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น): - ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	Initiated by (ดำเนินการโดย) : นิติ, รปภ	Date Implemented (วันที่ดำเนินการ) : 18/07/2568	
Root Cause(s) for the Problem (สาเหตุของปัญหา): จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบเบื้องต้นไม่เพียงพอ			
Proposed Permanent Corrective Action(s) (การแก้ไขแบบถาวร):	Date Implemented (วันที่ดำเนินการ) : 18/07/2568	Status (สถานะ): 18/07/2568	
Preventive Recommendation(s) (ข้อเสนอแนะในเชิงป้องกัน):		Responsibility (รับผิดชอบโดย) : ฝ่ายบริหารอาคาร	
Team and Individual Recognition (หน่วยงานที่ควรได้รับการแจ้งข้อมูล): - ฝ่ายบริหารอาคาร FM - ฝ่ายพยาบาล - ฝ่ายบริหารอาคาร	Date Closed (วันที่ปิดงาน) : 18/07/2568	Reported by (รายงานโดย):  Building Manager ผู้จัดการอาคาร	


## รูปภาพประกอบ





Incident Title (ชื่อเหตุการณ์): <b>ตัวโมดูลในตู้ควบคุมโทรล (เสีย)</b>		SIPH-BS ..... 026 ..... /..... 2568 .....	
Date & Time Opened (วันและเวลาที่เกิดเหตุ) : <b>22/07/68 เวลา 11:17 น.</b>		Last Updated (วันบันทึกล่าสุด): <b>22/07/68</b>	
BU & Building Information (ข้อมูลอาคาร): อาคารหอพักพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณ			
Impact on the BU/Client operations (ผลกระทบต่อการดำเนินงานของอาคาร): ห้องโจน A205 – A217 พบสาเหตุที่ตัวโมดูลเสื่อมสภาพ จึงทำให้โซนดังกล่าว ไม่สามารถใช้งานการเตือน Alarm ได้			
Problem Description (รายละเอียดของปัญหา): <b>Trouble ตึก A ชั้น 2 โจน 2 ช่วงห้อง A205 – A 217 พบสาเหตุที่ตัวโมดูลและรีโม (ชำรุด)</b>			
Interim Corrective Action (s) (ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น): กวดปิดใช้งานโซนดังกล่าวไว้ก่อน	Initiated by (ดำเนินการโดย): ช่าง ชปภ	Date Implemented (วันที่ดำเนินการ): 22/07/2568	
Root Cause(s) for the Problem (สาเหตุของปัญหา): ตัวอุปกรณ์ เสื่อมสภาพ ชำรุด			
Proposed Permanent Corrective Action(s) (การแก้ไขแบบถาวร): เปลี่ยนตัวอุปกรณ์ใหม่	Date Implemented (วันที่ดำเนินการ): 22/07/2568	Status (สถานะ): 22/07/2568	
Preventive Recommendation(s) (ข้อเสนอแนะในเชิงป้องกัน):		Responsibility (รับผิดชอบโดย) ฝ่ายบริหารอาคาร	
Team and Individual Recognition (หน่วยงานที่ควรได้รับการแจ้งข้อดี): - ฝ่ายบริหารอาคาร FM - ฝ่ายการพยาบาล - ฝ่ายบริหารอาคาร	Date Closed (วันที่ปิดงาน): 22/07/2568	Reported by (รายงานโดย): <b>16ตกร</b> Building Manager ผู้จัดการอาคาร	




## รูปภาพประกอบ





Incident Title (ชื่อเหตุการณ์):		SIPH-BS .....028..... / .....2568.....	
<b>ปั๊มกด Stop ตู้คอนโทรลปั๊มน้ำล่าง (ชั่วคราว) อาคาร A และ อาคาร B</b>		Date & Time Opened (วันและเวลาเกิดเหตุ) :	Last Updated (วันบันทึกล่าสุด) :
		18/8/68 เวลา 16:00 น.	18/8/68
BU & Building Information (ข้อมูลอาคาร):			
อาคารหอพักพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์			
Impact on the BU/Client operations (ผลกระทบต่อการดำเนินงานของอาคาร):			
ไม่สามารถกดตู้คอนโทรลปั๊มน้ำล่างได้			
Problem Description (รายละเอียดของปัญหา):			
ปั๊ม Stop ที่ตู้คอนโทรล ปั๊มน้ำล่าง (ชั่วคราว) ซึ่งหากกรณีนี้ต้องการการกดปั๊ม ปั๊มน้ำจะไหลเข้าไม่เต็มถังกลับ			
Interim Corrective Action (s) (ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น):	Initiated by (ดำเนินการโดย) :	Date Implemented (วันที่ดำเนินการ) :	
กรณีเกิดแล้วไม่ไหลเข้าปั๊มน้ำล่าง (ชั่วคราว) จะเปิดตู้คอนโทรลปั๊มน้ำล่างเพื่อตรวจสอบปั๊มน้ำ	ช่าง	18/08/2568	
Root Cause(s) for the Problem (สาเหตุของปัญหา):			
ตัวอุปกรณ์เสื่อมสภาพ ชั่วครู่			
Proposed Permanent Corrective Action(s) (การแก้ไขแบบถาวร):	Date Implemented (วันที่ดำเนินการ) :	Status (สถานะ):	
เปลี่ยนตัวปั๊มกดใหม่	18/08/2568	18/08/2568	
Preventive Recommendation(s) (ข้อเสนอแนะในการป้องกัน):		Responsibility (รับผิดชอบโดย)	
		ฝ่ายบริหารอาคาร	
Team and Individual Recognition (หน่วยงานที่ควรได้รับการส่งเสริม):	Date Closed (วันที่ปิดงาน) :	Reported by (รายงานโดย):	
ข้อมูล :	18/08/2568	18/08/2568	
- ฝ่ายบริหารอาคาร FM		Building Manager ผู้จัดการอาคาร	
- ฝ่ายการพยาบาล			
- ฝ่ายบริหารอาคาร			

## รูปภาพประกอบ





SIPH-BS .....029...../.....2568.....	
Incident Title (ชื่อเหตุการณ์): บิ่มน้ำด้านบน ตัวที่1 (อาคาร C เสีย)	Date & Time Opened (วันและเวลาเกิดเหตุ) : 19/8/68 เวลา 16:20 น.
Last Updated (วันบันทึกล่าสุด): 19/8/68	
BU & Building Information (ข้อมูลอาคาร): อาคารหอพักพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์	
Impact on the BU/Client operations (ผลกระทบต่อการดำเนินงานของอาคาร): ทำให้มีความจำเป็นต้องปิดบิ่มน้ำ ตัวที่เสียไว้ก่อน และเปิดใช้งาน บิ่มน้ำตัวที่ 2 ทำงานหนักมากขึ้น	
Problem Description (รายละเอียดของปัญหา): ตรวจเจ็ทพบว่าบิ่มน้ำบน อาคาร C ตัวที่ 1 ไม่พัตเสียงดังขณะทำงานไม่สามารถเปิดได้	
Interim Corrective Action (s) (ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น): ปิดใช้งานบิ่มน้ำตัวดังกล่าวไว้ชั่วคราว	Initiated by (ดำเนินการโดย) : ช่าง
Date Implemented (วันที่ดำเนินการ) : 19/08/2568	
Root Cause(s) for the Problem (สาเหตุของปัญหา): ตัวอุปกรณ์ เสื่อมสภาพ ขาดชุด	
Proposed Permanent Corrective Action(s) (การแก้ไขแบบถาวร): เปลี่ยนตัวอุปกรณ์ที่ชำรุด	Date Implemented (วันที่ดำเนินการ) : 19/08/2568
Status (สถานะ): 19/08/2568	
Preventive Recommendation(s) (ข้อเสนอแนะในเชิงป้องกัน): หมั่นตรวจสอบเช็คอุปกรณ์อะไหล่ ที่เสื่อมสภาพต่อการใช้งานอยู่เสมอ	
Team and Individual Recognition (หน่วยงานที่ควรได้รับการแจ้งข้อมูล) : - ฝ่ายบริหารอาคาร FM - ฝ่ายการพยาบาล - ฝ่ายบริหารอาคาร	Date Closed (วันที่ปิดงาน) : 19/08/2568
Reported by (รายงานโดย): 1608กร Building Manager ผู้จัดการอาคาร	


## รูปภาพประกอบ




19 ส.ค. 2025 16:18:14



19 ส.ค. 2025 16:17:39



19 ส.ค. 2025 16:17:52



19 ส.ค. 2025 16:17:15




Incident Report  
รายงานเหตุการณ์ผิดปกติ

SIPH-BS .....030..... /.....2568.....		
Incident Title (ชื่อเหตุการณ์): กระแสไฟฟ้าดับ	Date & Time Opened (วันและเวลาเกิดเหตุ): 31/8/68 เวลา 04:48 น.	Last Updated (วันบันทึกล่าสุด): 31/8/68
BU & Building Information (ข้อมูลอาคาร): อาคารหอพักพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์		
Impact on the BU/Client operations (ผลกระทบต่อการดำเนินงานของอาคาร): ระบบลิฟท์ และ CCTV ใช้งานไม่ได้ รวมถึงไฟดับทั้ง 4 อาคารเป็นเวลาประมาณ 12 นาที		
Problem Description (รายละเอียดของปัญหา): เนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับ ทางช่างอาคารได้ตรวจสอบตามทางไฟฟ้าพบว่าไม่มีเหตุไฟไหม้		
Interim Corrective Action (s) (ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น): กระแสไฟฟ้าดับ รปภ. และช่างได้ตรวจสอบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ติดอยู่ในลิฟท์ และตรวจสอบเครื่องกระแสไฟฟ้าห้อง MDB ของทุกอาคาร	Initiated by (ดำเนินการโดย): ช่าง รปภ	Date Implemented (วันที่ดำเนินการ): 31/08/2568
Root Cause(s) for the Problem (สาเหตุของปัญหา): สาเหตุเกิดจากไฟไหม้ หมู่บ้าน ซักพระ ซอย 4 จึงส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับทั้งบริเวณดังกล่าว		
Proposed Permanent Corrective Action(s) (การแก้ไขแบบถาวร):	Date Implemented (วันที่ดำเนินการ): 31/08/2568	Status (สถานะ): 31/08/2568
Preventive Recommendation(s) (ข้อเสนอแนะเชิงป้องกัน):		Responsibility (รับผิดชอบโดย): ฝ่ายบริหารอาคาร
Team and Individual Recognition (หน่วยงานที่ควรได้รับการแจ้งข้อมูล): <ul style="list-style-type: none"><li>- ฝ่ายบริหารอาคาร FM</li><li>- ฝ่ายการพยาบาล</li><li>- ฝ่ายรักษาอาคาร</li></ul>	Date Closed (วันที่ปิดงาน): 31/08/2568	Reported by (รายงานโดย): 166888 Building Manager ผู้จัดการอาคาร

## รูปภาพประกอบ



31 ส.ค. 2025 04:48:39



31 ส.ค. 2025 05:00:08



31 ส.ค. 2025 05:12:14




31 ส.ค. 2025 05:50:45



Incident Title (ชื่อเหตุการณ์): พบน้ำรั่วซึมบริเวณห้องกระจก (ห้องมุม) ทางเข้าหน้าอาคาร		SIPH-B.S .....031..... / .....2568.....	
Date & Time Opened (วันและเวลาเกิดเหตุ) : 06/09/68 เวลา 09:40 น.		Lost Updated (วันบันทึกล่าสุด): 6/9/68	
BU & Building Information (ข้อมูลอาคาร): อาคารหอพักพยาบาลโรงเรียนพยาบาลศิริราชปิยมหาราชราษฎร์ Impact on the BU/Client operations (ผลกระทบต่อการดำเนินงานของอาคาร): น้ำรั่วซึม ลงพื้นห้อง ทำให้ทรัพย์สินเสียหายได้			
Problem Description (รายละเอียดของปัญหา): สืบเนื่องจากฝนตกหนักมากในคืนวันที่ 5/9/68 จึงทำให้ฝ้าในห้องกระจกด้านหน้าอาคาร (ห้องมุม) มีน้ำรั่วซึมไหลเข้ามา นองพื้นในห้อง			
Interim Corrective Action (s) (ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น): ทำการย้ายของออกให้พ้นบริเวณที่น้ำรั่วซึมและน้ำ ผู่ร่องวางที่พื้น รวมถึงเก็บเศษใบไม้ที่ปิดกั้นทาง ระบายน้ำด้านบน และเปิดฝ้าเพดานเพื่อยัง PU ก่อน เบื้องต้น	Initiated by (ดำเนินการโดย) : ช่าง รปบ.แม่บ้าน	Date Implemented (วันที่ดำเนินการ) : 06/09/2568	
Root Cause(s) for the Problem (สาเหตุของปัญหา): มีรอยร้าวจากภายนอกอาคาร ค่อนข้างลึก รวมถึงมีท่ออยู่ด้านบนเอื้อ ล้นซึมลงฝ้าจึงทำให้น้ำรั่วซึมเข้ามาในตัวอาคาร			
Proposed Permanent Corrective Action(s) (กร แก้ไขถาวร): ซ่อมรอยร้าวจากภายนอก	Date Implemented (วันที่ดำเนินการ) : 06/09/2568	Status (สถานะ): 06/09/2568	
Preventive Recommendation(s) (ข้อเสนอแนะในเชิงป้องกัน):		Responsibility (รับผิดชอบโดย) ฝ่ายบริหารอาคาร	
Team and Individual Recognition (หน่วยงานที่ควรได้รับการแจ้ง ขอบคุณ) : - ฝ่ายบริหารอาคาร FM - ฝ่ายพยาบาล - ฝ่ายบริหารอาคาร	Date Closed (วันที่ปิดงาน) : 06/09/2568	Reported by (รายงานโดย):  Building Manager ผู้จัดการอาคาร	

## รูปภาพประกอบ

## ห้องกระจกหน้าอาคาร (ห้องมุมทางเข้า)






SIPH-BS .....032..... /.....2568.....		
Incident Title (ชื่อเหตุการณ์): พบน้ำรั่วซึมบริเวณขอบหน้าต่าง อาคาร C ชั้น 8ฝั่ง ST 2	Date & Time Opened (วันและเวลาเกิดเหตุ) : 07/9/68 เวลา 08:40 น.	Last Updated (วันบันทึกล่าสุด): 07/9/68
BU & Building Information (ข้อมูลอาคาร): อาคารหอพักพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์		
Impact on the BU/Client operations (ผลกระทบต่อการดำเนินงานของอาคาร): น้ำรั่วซึมขอบกำแพงหน้าต่างทางเดิน ฝั่ง ST 2		
Problem Description (รายละเอียดของปัญหา): สืบเนื่องจากมีฝนตกหนักมากอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้น้ำสาตซึมเข้ากำแพงรอยรั่วภายนอกเดิม ซึมเข้ามาฝั่งขอบหน้าต่าง ไหลเข้ามาจนถึงพื้นทางเดิน		
Interim Corrective Action (s) (ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น): ตรวจสอบรอยรั่วน้ำ และจุดน้ำซึม รวมถึงชั้นน้ำ เคสียร์ความเสียหาย	Initiated by (ดำเนินการโดย) : ช่าง แม่บ้าน	Date Implemented (วันดำเนินการ) : 07/09/2568
Root Cause(s) for the Problem (สาเหตุของปัญหา): มีรอยรั่วจากภายนอกอาคาร จึงทำให้น้ำรั่วซึมเข้ามาภายในตัวอาคาร		
Proposed Permanent Corrective Action(s) (การ แก้ไขแบบถาวร): ซ่อมรอยรั่วจากภายนอก	Date Implemented (วันที่ดำเนินการ) : 07/09/2568	Status (สถานะ): 07/09/2568
Preventive Recommendation(s) (ข้อเสนอแนะเชิงป้องกัน): เปิดน้ำทิ้ง PU จากภายในเพื่อแก้ไขเบื้องต้น		Responsibility (รับผิดชอบโดย) : ฝ่ายบริหารอาคาร
Team and Individual Recognition (หน่วยงานที่ควรได้รับการแจ้ง ข้อมูล) : - ฝ่ายบริหารอาคาร FM - ฝ่ายการพยาบาล - ฝ่ายบริหารอาคาร	Date Closed (วันที่ปิดงาน) : 07/09/2568	Reported by (รายงานโดย):  Building Manager ผู้จัดการอาคาร

## รูปภาพประกอบ

## อาคาร C ชั้น 8 ฝั่ง ST.2





ภาคผนวก ค-12.1

แผนบันทึกการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

---



Log Sheet Cold Water Pump

โครงการหอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

Date	Pump 1				Pump 2				Pilot lamp								Over Load				Buzzer		Check by	
	Auto		Man		Auto		Man		Roof Tank High Level		Roof Tank Low Level		Ground Tank High Level		Ground Tank Low Level		Pump 1		Pump 2		On	Off		
	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ก้อง

Senior Tech  
Date...../...../ 2568

Building Manager  
Date...../...../ 2568



Log Sheet Cold Water Pump

โครงการหอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

Non-sufficient  
Signature

เขียน..... พ.ร. 2568

ตาราง C

Date	Pump 1		Pump 2		Plot Lamp								Over Load				Buzzer		Check by
	1		2		Rood Tank High Level		Rood Tank Low Level		Ground Tank High Level		Ground Tank Low Level		Pump 1		Pump 2		On	Off	
	Auto	Man	Auto	Man	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off	On	Off					
1	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
2	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
3	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
4	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
5	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
6	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
7	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
8	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
9	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
10	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
11	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
12	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
13	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
14	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
15	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
16	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
17	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
18	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
19	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
20	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
21	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
22	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
23	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
24	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
25	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
26	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
27	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
28	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
29	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
30	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช
31	/		/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ศิริราช

Senior Tech

Date 9/19/2568

Building Manager

Date 9/19/2568



# ตารางตรวจเช็คห้องเครื่อง



ใบตรวจเช็คระบบห้อง MDB

หน่วยงาน หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

Logo of the hospital

ชื่อหน่วยงาน

ประจำเดือน ธันวาคม

รอบการ ปฏิบัติงาน	รายละเอียดข้อมูล	วันที่																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
8:00-17:00 น.	วาล์วเชื่อมโยง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Main Circuit Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	คัตเมาน์ Selector Switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	พัดลมระบายอากาศ ห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แสงสว่าง ห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ความสะอาดในพื้นที่ห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สภาพท่อสายไฟ - switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล (รวม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Main Circuit Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	คัตเมาน์ Selector Switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17:00-08:00 น.	พัดลมระบายอากาศ ห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แสงสว่าง ห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ความสะอาดในพื้นที่ห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สภาพท่อสายไฟ - switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตรวจสอบและบันทึกข้อมูล (รวม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

ผู้ตรวจเช็ค  
ผู้จัดการอาคาร  
วันที่ 1 / 1 / 68

ผู้ตรวจเช็ค  
วันนำส่งอาคาร  
วันที่ 31 / 12 / 67



ใบตรวจเช็คระบบห้อง MDB

หน่วยงาน หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ประจำเดือน

สิงหาคม

วันที่		วันที่																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
8:00-17:00 น.	รายละเอียดของงาน																																
	Main Circuit Breaker																																
	ตู้แม่ข่าย Selector Switch																																
	ตู้ควบคุมระบบอากาศ ห้อง MDB																																
	แสงสว่าง ห้อง MDB																																
17:00-08:00 น.	ความสะอาดในพื้นที่ห้อง MDB																																
	สภาพของสายไฟ - switch																																
	ตรวจสอบตู้แม่ข่าย (รวม)																																
	Main Circuit Breaker																																
	ตู้แม่ข่าย Selector Switch																																
	ตู้ควบคุมระบบอากาศ ห้อง MDB																																
	แสงสว่าง ห้อง MDB																																
	ความสะอาดในพื้นที่ห้อง MDB																																
รวมตรวจสอบตู้แม่ข่าย (รวม)																																	

60324

หัวหน้าช่างอาคาร

วันที่ 11/12/67

นาย

ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 1/1/68



ใบตรวจเช็คระบบห้อง MDB

หน่วยงาน หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ประจำเดือน

3 มกราคม

รายการ ปฏิบัติงาน		รายละเอียดข้อมูล	วันที่																															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
8:00-17:00 น.		Main Circuit Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		ตำแหน่ง Selector Switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		พัฒนาระบบอาคาร ห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		แสงสว่าง ห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		ความสะอาดในพื้นที่ห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17:00-0800 น.		สภาพสายไฟ - switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		ตรวจสอบระบบกับกติกโดย (เงา)	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว
		Main Circuit Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		ตำแหน่ง Selector Switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		พัฒนาระบบอาคาร ห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		แสงสว่าง ห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		ความสะอาดในพื้นที่ห้อง MDB	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		สภาพสายไฟ - switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
		ตรวจสอบระบบกับกติกโดย (เงา)	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว	ว
			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

วันที่ 31/12/17  
ผู้จัดการอาคาร

วันที่ 31/12/17  
หัวหน้าช่างอาคาร



ใบตรวจเช็คระบบห้อง MDB

หน่วยงาน หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร

ประจำเดือน

กันยายน

หน้ารายงาน หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โยมะหาราชากรณ																																		
รายการ		วันที่																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
8:00-17:00 น.	รายการเบื้องต้น																																	
	Main Circuit Breaker																																	
	คานาหนึ่ง Selector Switch																																	
	พัดลมระบายอากาศ ห้อง MDB																																	
	แสงสว่าง ห้อง MDB																																	
17:00-0800 น.	ความสะอาดในพื้นที่ห้อง MDB																																	
	สภาพสายไฟ - switch																																	
	ตรวจสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์																																	
	Main Circuit Breaker																																	
	คานาหนึ่ง Selector Switch																																	
	พัดลมระบายอากาศ ห้อง MDB																																	
	แสงสว่าง ห้อง MDB																																	
	ความสะอาดในพื้นที่ห้อง MDB																																	
	สภาพสายไฟ - switch																																	
	ตรวจสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์																																	

6035  
หัวหน้าช่างอาคาร  
วันที่ 21/12/61

นางสาว  
ผู้จัดการอาคาร  
วันที่ 1/1/68



ใบตรวจเช็คระบบห้อง COLD WATER PUMP

หน่วยงาน ขอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ใบตรวจเช็ค  
ปั๊มระบบน้ำเย็น

ประจำเดือน

สิงหาคม

รอบตรวจ บันทึกงาน	รายละเอียดงาน	วันที่																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
08:00-17:00 น.	Main Circuit Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	การทำงานของปั๊ม No. 1 (N/O-L/OFF)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	การทำงานของปั๊ม No. 2 (N/O-L/OFF)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตำแหน่ง Selector Switch (A-O-M)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	หัดลมระบายอากาศ ห้องนี้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
17:00-08:00 น.	แสงสว่าง ห้องนี้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาดในพื้นที่ห้องนี้	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Main Circuit Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	การทำงานของปั๊ม No. 1 (N/O-L/OFF)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

วันที่ 31/10/2561  
ผู้จัดการอาคาร ๒๘

วันที่ 31/10/2561  
หัวหน้าช่างอาคาร ๒๗



ประจำเดือน

разреш

วันที่

วันที่	เวลา	สถานที่	กิจกรรม	ผู้เข้าร่วม	หมายเหตุ
08-00-1700 น.			Main Circuit Breaker การทำงานของ No. 1 (N/OLOFF) การทำงานของ No. 2 (N/OLOFF) ตำแหน่ง Selector Switch (A-O-M) หลักการความปลอดภัย ที่ต้อง แสดงว่า ปิดแล้ว เช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดิน ความสะอาดในพื้นที่ห้องปั๊ม		
17:00-08:00 น.			Main Circuit Breaker การทำงานของ No. 1 (N/OLOFF) การทำงานของ No. 2 (N/OLOFF) ตำแหน่ง Selector Switch (A-O-M) หลักการความปลอดภัย ที่ต้อง แสดงว่า ปิดแล้ว เช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดิน ความสะอาดในพื้นที่ห้องปั๊ม		

single

ผู้จัดการอาคาร 68

6032 หัวหน้าช่างอาคาร  
วันที่ 31/12/63



วันที่		วันที่																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
08:00-1700 น.	ระบบไฟฟ้า																															
	Main Circuit Breaker																															
	การทำงานของระบบ No. 1 (N/O/OFF)																															
	การทำงานของระบบ No. 2 (N/O/OFF)																															
	ตำแหน่ง Selector Switch (A-O-M)																															
17:00-08:00 น.	ทดสอบระบบสายอากาศ																															
	ตรวจสอบสายอากาศ																															
	ตรวจสอบสายอากาศ																															
	ตรวจสอบสายอากาศ																															
	ตรวจสอบสายอากาศ																															

3.  $\frac{1}{2} \times 100 = 50\%$

ผู้จัดการอาคาร  
วันที่ 31/12/67

6075 ✓

วันที่ 31/12/67  
หัวหน้าช่างอาคาร



ใบตรวจเช็คระบบห้อง COLD WATER PUMP

หน่วยงาน หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ประจำเดือน ธันวาคม

โรงพยาบาลศิริราช

รอบการปฏิบัติงาน		วันที่																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
08:00-17:00 น.	วาระเปิดเครื่อง																																
	Main Circuit Breaker																																
	การทำงานของ No. 1 (N/O/OFF)																																
	การทำงานของ No. 2 (N/O/OFF)																																
	ตำแหน่ง Selector Switch (A-O-M)																																
17:00-08:00 น.	ปิดระบบอาคาร ห้องนี้																																
	แสงสว่าง ห้องนี้																																
	เครื่องดับเพลิงในชั้นนี้ใช้ได้																																
	ความปลอดภัยในพื้นที่ห้องนี้																																
	ตรวจสอบระบบอาคาร ห้องนี้																																
พร้อมลงนามและประทับตรา (ชื่อ)																																	

หน้างานช่างอาคาร  
วันที่ 11/12/2561

หน้างานช่างอาคาร  
วันที่ 11/12/2561



ใบตรวจเช็คระบบห้อง BOOSTER PUMP

หน่วยงาน หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

A  
ประจำเดือน  
ธันวาคม

โรงพยาบาล  
ศิริราช

UBH Thailand

หน่วยงาน หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

วันที่ปฏิบัติงาน	รายละเอียดจุด	วันที่																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
08:00-17:00 น.	Main Circuit Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	การทำงานของปั๊ม No. 1 (NOL/OFF)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	การทำงานของปั๊ม No. 2 (NOL/OFF)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่ง Selector Switch (A-O-M)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ถังแรงดัน และถังวัดแรงดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ถังแรงดัน และถังวัดแรงดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ถังแรงดัน และถังวัดแรงดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ถังแรงดัน และถังวัดแรงดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ถังแรงดัน และถังวัดแรงดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ถังแรงดัน และถังวัดแรงดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17:00-08:00 น.	ถังแรงดัน และถังวัดแรงดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ถังแรงดัน และถังวัดแรงดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ถังแรงดัน และถังวัดแรงดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ถังแรงดัน และถังวัดแรงดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ถังแรงดัน และถังวัดแรงดัน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
รวมทั้งหมด		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

๒๐๖๖  
หัวหน้าช่างอาคาร  
วันที่ 22/12/62

หน้า 2  
ผู้จัดการอาคาร  
วันที่ 1/1/68



ใบตรวจเช็คระบบห้อง BOOSTER PUMP

หน่วยงาน หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

โรงพยาบาล  
ศิริราช

ประจำเดือน

13 ธันวาคม

วันที่ปฏิบัติงาน		วันที่																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
08:00-17:00 น.	รายละเอียดของข้อ																																
	Main Circuit Breaker																																
	การทำงานของ No. 1 (NO/LOFF)																																
	การทำงานของ No. 2 (NO/LOFF)																																
	ตำแหน่ง Selector Switch (A-O-M)																																
17:00-08:00 น.	ตั้งเบรกเกอร์ และทดสอบ																																
	ทดสอบระบบท่อห้อง																																
	แสงสว่าง ห้อง																																
	เช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำดิบ																																
	ความสะอาดในพื้นที่ห้อง																																
ตรวจสอบระบบท่อห้อง																																	

6031  
หัวหน้าช่างอาคาร  
วันที่ 21/12/67

6031  
ผู้จัดการอาคาร  
วันที่ 21/12/67



60952 หัวหน้าช่างอาคาร  
วันที่ 31/12/67



ใบตรวจเช็คระบบห้อง BOOSTER PUMP

หน่วยงาน หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ประจำเดือน ธันวาคม

License and New  
Operator Permit

CBM  
Thailand

หน่วยงาน หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปีงบประมาณการวิจัย

		วันที่																															
ชื่อรายการปฏิบัติงาน	รายละเอียด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
08.00-17.00 น.	Main Circuit Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	การทำงานของตู้ No. 1 (NOL/OFF)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	การทำงานของตู้ No. 2 (NOL/OFF)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่ง Selector Switch (A-O-M)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตั้งเบรค และกดรีเซ็ต	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17.00-08.00 น.	ทดสอบระบบภาคห้องปั๊ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แสงสว่าง ห้องปั๊ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ความสะอาดในถังเก็บน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตรวจสอบระดับถังเก็บน้ำ	ค	พ	พ	ค	ค	ค	พ	ค	พ	ค	ค	ค	พ	พ	พ	พ	พ	พ	พ	พ	พ	พ	พ	พ	พ	พ	พ	พ	พ	พ	ค	
	Main Circuit Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	การทำงานของตู้ No. 1 (NOL/OFF)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	การทำงานของตู้ No. 2 (NOL/OFF)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่ง Selector Switch (A-O-M)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตั้งเบรค และกดรีเซ็ต	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ทดสอบระบบภาคห้องปั๊ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แสงสว่าง ห้องปั๊ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	เช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำใต้ดิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ความสะอาดในถังเก็บน้ำ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ตรวจสอบระดับถังเก็บน้ำ	ค	พ	พ	ค	ค	ค	พ	ค	พ	ค	ค	ค	พ	พ	พ	พ	พ	พ	พ	พ	พ	พ	พ	พ	พ	พ	พ	พ	พ	พ	ค	

คคคค

๒๖/๑๒

หัวหน้าช่างอาคาร

วันที่ ๒๖/๑๒/๒๕๖๓

๒๖/๑๒

ผู้จัดการอาคาร

วันที่ ๒๖/๑๒/๒๕๖๓



ภาคผนวก ค-12.2

รายงานการดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า


---





บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED



### รายงาน

รายการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และตรวจเช็คสภาพหม้อแปลง  
ไฟฟ้า 1 เครื่อง/ปี

นามลูกค้า : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
สถานที่ติดตั้ง : หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณ  
81/2 ถนน ซักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  
มหานคร 10170

วันที่ปฏิบัติงาน : 24 ธันวาคม 2568

ผู้จัดเตรียม	ผู้อนุมัติ
นาย สุระเมธี	ประวิทย์ เลิศศรี
23 ธันวาคม 2568	24 ธันวาคม 2568
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2379-3089-92 ต่อ 341-4	SOS-250738 OS-250832
ฉุกเฉิน 089-444-0844, 089-665-0844, 085-222-9001, 081-347-3666	



บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่อง หนังสือส่งมอบงาน

เรียน โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

นามลูกค้า โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

สถานที่ติดตั้ง หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ 81/2 ถนน ซักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

อ้างถึง

เนื่องด้วย บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ได้รับความไว้วางใจจากผู้จัดนิคมฯ ของบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า บัดนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอส่งมอบงานดังกล่าว พร้อมทั้งแนบรายงานผลการตรวจพบว่าพร้อมดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ผู้ส่งมอบงาน	ผู้รับมอบงาน
ประวิทย์ เลิศศรี	คุณกนก
24 ธันวาคม 2568	24 ธันวาคม 2568
ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2379-3089-92 ต่อ 341-4	SOS-250738
ฉุกเฉิน 089-444-0844, 089-665-0844, 085-222-9001, 081-347-3666	





บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

ตารางประกอบการวัดค่าของขดลวดโดยให้ Insulation Tester

อุณหภูมิของขดลวด	20 °C	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	50 °C	60 °C
22 kV. - 33 kV.	1000	750	500	375	250	125	65
11 kV.	800	600	400	300	200	100	50
3.5 kV. และต่ำกว่า	400	300	200	150	100	50	25

\*ค่าที่แสดงไว้คือค่าขั้นต่ำสำหรับขนาดสายเคเบิลตามข้อกำหนด IEC 60363

ตารางประกอบการวัดค่าของน้ำมันโดยให้ Oil Dielectric Breakdown Tester

ระบบไฟ (kV.)	kV. / 2.5 mm
3.5	20
11	25
22	30
33	32

\*ค่าที่แสดงไว้คือค่าขั้นต่ำสำหรับขนาดสายเคเบิลตามข้อกำหนด IEC 60363

ข้อแนะนำ

1. น้ำมันแรงดัน >100 kVA ตรวจสอบ DGA & Water content เป็นระยะทุก 6 เดือน, ขนาด <100 kVA ตรวจสอบ DGA & Water content เป็นระยะทุก 1 ครั้งปี ส่วนหม้อแปลงเล็ก (Station service) ตรวจสอบตามระยะทุก 2-3 ปีครั้ง สำหรับหม้อแปลงใหม่ตรวจสอบ DGA & Water content ก่อนนำเข้าใช้งาน และหลังเข้าใช้งาน 1 เดือน
2. หม้อแปลงจ่ายไฟใช้งานมากกว่า >5 ปี จะต้องเปลี่ยนน้ำมัน
3. หม้อแปลงจ่ายไฟใช้งานมากกว่า >5 ปี จำเป็นจะเปลี่ยนคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลทดสอบค่าความเป็นกรดของน้ำมัน

แต่ล่ะปี

ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2379-3089-92 ต่อ 341-4

ฉุกเฉิน 089-444-0844, 089-665-0844, 085-222-9001, 081-347-3666

SOS-250738

# CONTENT

- Service Report for Approval
- Transformer Oil Test Report
- Service's Photos

No	Name	Description	Serial No.	Manufacturer
1	สถานี A	500 kVA 3Ph 50Hz Dyn11 24000-416/240 V.	62310048	QTC
2	สถานี B	500 kVA 3Ph 50Hz Dyn11 24000-416/240 V.	62310049	QTC
3	สถานี C	630 kVA 3Ph 50Hz Dyn11 24000-416/240 V.	62310060	QTC
4	สถานี D	500 kVA 3Ph 50Hz Dyn11 24000-416/240 V.	62310050	QTC

ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2379-3089-92 ต่อ 341-4

ฉุกเฉิน 089-444-0844, 089-665-0844, 085-222-9001, 081-347-3666

SOS-250738











[illegible][illegible]









บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคาร A

แบบทดสอบการทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

Dielectric Break Down Strength

เลขที่งาน: S05-240718  
Order No: 24-12-2025  
วันที่รับส่งงาน: 24-12-2025  
Date of Sampling:

หมายเลข (Customer's Name): บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
ที่ (Address): บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 812 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10170

หม้อแปลงขนาด	500	เคV	3	เฟส	รวมไม่ใส่ดิน	24000	โวลต์	รวมไม่ใส่ดิน	416/240	โวลต์
Transformer Capacity	KVA	Phase </td <td>Primary</td> <td>Vol</td> <td>Secondary</td> <td>Vol</td>	Primary	Vol	Secondary	Vol				
ปริมาณน้ำมัน	415 ลิตร	ปริมาณรวม	1160	mm	ปีผลิต	2019	mm	ขนาดภาชนะ	Dyn11	Vol
Oil Capacity	Liters	Total Weight	Kgs	Year of Manufacturing	Vector Group					
หมายเลขตัวถัง	62310248	เลขที่คิวทีซี	QTC	อุณหภูมิ	22	C	ชนิดหม้อแปลง	A		
Serial No	Manufacture	Temperature	Type of Transformer							
สีตัวถัง	สี	สี	สี							
Oil's Color	สี	สี	สี							

ลำดับ (Sequence)	เวลา (Time)	ค่าทดสอบไดอิเล็กตริก (Dielectric Strength)
1	3 mins	59.41 เคV
2	2 mins	55.10 เคV
3	2 mins	30.10 เคV
4	2 mins	49.10 เคV
5	2 mins	47.20 เคV
6	2 mins	58.83 เคV
ค่าเฉลี่ย (Average)		58.83 เคV

☐ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน IEC 296: 1982  
Oil Dielectric Strength Standard IEC 296: 1982

☒ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน IEC 156: 1935  
Oil Dielectric Strength Standard IEC 156: 1935

☒ ผู้ควบคุมการทดสอบสามารถใช้งานได้  
Higher than standard. It is applicable

☐ ค่าการทดสอบควรแก้ไขได้  
Below standard, should be re-connected by

☐ กระดาษน้ำมัน จุดติดไฟ  
Oil purity at site

☐ เปลี่ยนน้ำมัน ณ จุดติดตั้ง  
Oil change at site

☐ นำหม้อแปลงไปเปลี่ยนน้ำมัน ณ โรงงาน  
Transformer service at factory only

ผู้ทดสอบ: [Signature]  
Tester by: คุณอภิรักษ์  
วันที่ทดสอบ: 24/12/2025

ผู้ตรวจสอบ: [Signature]  
Check by: ปรีชาวัฒน์  
วันที่ตรวจสอบ: 24/12/2025

\*REMARK: TYPE A - HERMETICALLY SEALED B - CONSERVATOR C - NO GAS SEALED  
D - PAD MOUNTED E - DRY TYPE CASTRESH F - DRY TYPE CLASS H QTC FM\_138Rev.3



บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคาร B

แบบทดสอบการทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

Dielectric Break Down Strength

เลขที่งาน: S05-240718  
Order No: 24-12-2025  
วันที่รับส่งงาน: 24-12-2025  
Date of Sampling:

หมายเลข (Customer's Name): บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
ที่ (Address): บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 812 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10170

หม้อแปลงขนาด	500	เคV	3	เฟส	รวมไม่ใส่ดิน	24000	โวลต์	รวมไม่ใส่ดิน	416/240	โวลต์
Transformer Capacity	KVA	Phase </td <td>Primary</td> <td>Vol</td> <td>Secondary</td> <td>Vol</td>	Primary	Vol	Secondary	Vol				
ปริมาณน้ำมัน	415 ลิตร	ปริมาณรวม	1160	mm	ปีผลิต	2019	mm	ขนาดภาชนะ	Dyn11	Vol
Oil Capacity	Liters	Total Weight	Kgs	Year of Manufacturing	Vector Group					
หมายเลขตัวถัง	62310248	เลขที่คิวทีซี	QTC	อุณหภูมิ	24	C	ชนิดหม้อแปลง	A		
Serial No	Manufacture	Temperature	Type of Transformer							
สีตัวถัง	สี	สี	สี							
Oil's Color	สี	สี	สี							

ลำดับ (Sequence)	เวลา (Time)	ค่าทดสอบไดอิเล็กตริก (Dielectric Strength)
1	3 mins	21.00 เคV
2	2 mins	56.40 เคV
3	2 mins	43.10 เคV
4	2 mins	45.10 เคV
5	2 mins	44.10 เคV
6	2 mins	54.00 เคV
ค่าเฉลี่ย (Average)		43.96 เคV

☐ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน IEC 296: 1982  
Oil Dielectric Strength Standard IEC 296: 1982

☒ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน IEC 156: 1935  
Oil Dielectric Strength Standard IEC 156: 1935

☒ ผู้ควบคุมการทดสอบสามารถใช้งานได้  
Higher than standard. It is applicable

☐ ค่าการทดสอบควรแก้ไขได้  
Below standard, should be re-connected by

☐ กระดาษน้ำมัน จุดติดไฟ  
Oil purity at site

☐ เปลี่ยนน้ำมัน ณ จุดติดตั้ง  
Oil change at site

☐ นำหม้อแปลงไปเปลี่ยนน้ำมัน ณ โรงงาน  
Transformer service at factory only

ผู้ทดสอบ: [Signature]  
Tester by: คุณอภิรักษ์  
วันที่ทดสอบ: 24/12/2025

ผู้ตรวจสอบ: [Signature]  
Check by: ปรีชาวัฒน์  
วันที่ตรวจสอบ: 24/12/2025

\*REMARK: TYPE A - HERMETICALLY SEALED B - CONSERVATOR C - NO GAS SEALED  
D - PAD MOUNTED E - DRY TYPE CASTRESH F - DRY TYPE CLASS H QTC FM\_138Rev.3





บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคาร C

แบบแสดงผลการทดสอบน้ำมันหมักไฟฟ้า

เลขที่ใบสั่งซื้อ 509-260738  
วันที่สั่งซื้อน้ำมัน 24/12/2025  
Order No.  
Date of Sampling

นามลูกค้า (Customer's Name) บริษัท เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ (Address) บริษัท เอนเนอร์ยี จำกัด เลขที่ 112 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10170

หมักหม
--

Serial No.  
ชนิดหมัก  
Oil's Color

ลำดับ (Sequence)	เวลา (Time)	ค่าความแข็งแรง (Dielectric Strength)
1	3 min	43.10 kV (kV)
2	2 min	65.00 kV (kV)
3	2 min	58.10 kV (kV)
4	2 min	61.10 kV (kV)
5	2 min	67.40 kV (kV)
6	2 min	52.40 kV (kV)
ค่าเฉลี่ย (Average)		57.50 kV (kV)

- ☐ ค่าหมักน้ำมันหมักตาม IEC 296 : 1992  
Oil Dielectric Strength Standard IEC 296 : 1992
- ☒ ค่าหมักน้ำมันหมักตาม IEC 156 : 1935  
Oil Dielectric Strength Standard IEC 156 : 1935
- ☒ ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้งานได้  
Higher than standard, it is applicable
- ☐ ค่าหมักหมักตามมาตรฐานที่ใช้  
Below standard, should be re-connected by

- ☐ การหมักน้ำมันหมัก  
Oil purity at site
- ☐ น้ำมันหมักหมัก  
Oil change at site
- ☐ ค่าหมักหมักหมักหมักหมัก  
Transformer service at factory only

ผู้ทดสอบ  
Tester by  
วันที่ทดสอบ 24/12/2025

ผู้ตรวจสอบ  
Check by  
วันที่ตรวจสอบ 24/12/2025

\*REMARK TYPE A HERMETICALLY SEALED B CONSERVATOR C - H2 GAS SEALED  
D PAD MOUNTED E DRY TYPE CASTRESIN F = DRY TYPE CLASSIFI.H

QTC FM\_138Rev.3



บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
QTC ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคาร D

แบบแสดงผลการทดสอบน้ำมันหมักไฟฟ้า

เลขที่ใบสั่งซื้อ 509-260738  
วันที่สั่งซื้อน้ำมัน 24/12/2025  
Order No.  
Date of Sampling

นามลูกค้า (Customer's Name) บริษัท เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)  
ที่อยู่ (Address) บริษัท เอนเนอร์ยี จำกัด เลขที่ 112 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10170

ชนิดหมัก	500	ลิตร	3	ลิตร	รวมไฟฟ้าเข้า	24000	โวลต์	รวมไฟฟ้าออก	416240	โวลต์
Transformer Capacity	KVA	Primary	Phase	Secondary	Vol	Secondary	Vol			
น้ำมันหมัก	416.00	ลิตร	รวมหมัก	1700	mm	ปีผลิต	2019	รวมไฟฟ้าเข้า	Dyn11	
Oil Capacity	Lines	Total Weight	Kgs.	Year of Manufacturing	Victor Group					
หมายเลขหมัก	62110060	เลขที่หมัก	QTC	อุณหภูมิ	26	°C	ชนิดหมัก	A		

Serial No.  
ชนิดหมัก  
Oil's Color

ลำดับ (Sequence)	เวลา (Time)	ค่าความแข็งแรง (Dielectric Strength)
1	3 min	64.90 kV (kV)
2	2 min	69.40 kV (kV)
3	2 min	64.00 kV (kV)
4	2 min	45.70 kV (kV)
5	2 min	60.70 kV (kV)
6	2 min	43.70 kV (kV)
ค่าเฉลี่ย (Average)		56.40 kV (kV)

- ☐ ค่าหมักน้ำมันหมักตาม IEC 296 : 1992  
Oil Dielectric Strength Standard IEC 296 : 1992
- ☒ ค่าหมักน้ำมันหมักตาม IEC 156 : 1935  
Oil Dielectric Strength Standard IEC 156 : 1935
- ☒ ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้งานได้  
Higher than standard, it is applicable
- ☐ ค่าหมักหมักตามมาตรฐานที่ใช้  
Below standard, should be re-connected by

- ☐ การหมักน้ำมันหมัก  
Oil purity at site
- ☐ น้ำมันหมักหมัก  
Oil change at site
- ☐ ค่าหมักหมักหมักหมักหมัก  
Transformer service at factory only

ผู้ทดสอบ  
Tester by  
วันที่ทดสอบ 24/12/2025

ผู้ตรวจสอบ  
Check by  
วันที่ตรวจสอบ 24/12/2025

\*REMARK TYPE A HERMETICALLY SEALED B CONSERVATOR C - H2 GAS SEALED  
D PAD MOUNTED E DRY TYPE CASTRESIN F = DRY TYPE CLASSIFI.H

QTC FM\_138Rev.3






QTC Energy Public Company Limited


อาคาร A\_500 SN62310048




ลักษณะการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า




ข้อมูลจาก Name plate ของหม้อแปลงไฟฟ้า




ชี้ระดับน้ำมัน : Oil Level Indicator




ตำแหน่งตัวปรับแรงดัน Tap Changer



เทอร์มิสเตอร์วัดอุณหภูมิของน้ำมัน Oil Temp



สภาพทั่วไปของรูฉนวนสายส่งกำลัง



ชุดอุปกรณ์ป้องกันสายส่งกำลัง



หัวสายและชุด Bushing ด้านแรงสูง

## Service's Photos

ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2379-3089-92 ต่อ 341-4

ฉุกเฉิน 089-444-0644, 089-665-0644, 085-222-9001, 081-347-3666

SOS-2507 38





QTC Energy Public Company Limited


อาคาร A\_500 SN62310048



ทัศนียภาพ Bushing ด้านล่าง



ค่าความสูงของระดับน้ำมัน HV-LV



ค่าการวัดอุณหภูมิของน้ำมัน (Temp)



ขั้นตอนการตัดสายไฟฟ้า ด้านล่าง



ขั้นตอนการปรับ



ค่าความสูงของระดับน้ำมัน HV-G



ค่าการวัดอุณหภูมิของน้ำมัน (New)



ขั้นตอนการตัดสายไฟฟ้า ด้านบน



QTC Energy Public Company Limited


อาคาร B\_500 SN62310049




ลักษณะการติดตั้งสายไฟฟ้า




ชื่อระดับน้ำมัน : Oil Level Indicator




เทมปีเรเจอร์อุณหภูมิของน้ำมัน : Oil Temp




ชุดอุปกรณ์ติดตั้งสายไฟฟ้า



ข้อมูลจาก Name plate ของตัวแปลงไฟฟ้า



ตำแหน่งที่เปลี่ยนระดับ : Tap Charger




สภาพทั่วไปของตู้ข้างด้านสูง



ทัศนียภาพ ของห้อง ด้านบน





ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า



ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า



ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า



ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า



ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า



ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า




ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า




ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า




ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า



ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า




ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า




ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า



ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า



ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า



ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า



ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า






QTC Energy Public Company Limited

อาคาร C\_630 SN62310060



ทำความสะอาด Bushing ด้านล่าง



ค่าความแรงดันระหว่างสายส่งกับสาย HV-LV



ค่าการวัดค่าแรงดันระหว่างสายส่ง (Tanδ)



ขึ้นมือวัดสายไฟฟ้า ด้านล่าง



ขึ้นมือวัดสาย



ค่าความเป็นขั้วระหว่างสายส่งและสายกับภาค HV-G



ค่าการวัดค่าแรงดันระหว่างสายส่ง (Non test)



ขึ้นมือวัดสายไฟฟ้า ด้านบน



QTC Energy Public Company Limited


อาคาร D\_500 SN62310060



ทำความสะอาด Bushing ด้านบน



ขึ้นมือวัดสายส่งด้านบน




ค่าการวัดค่าแรงดันระหว่างสายส่งด้านบน




ขึ้นมือวัดสายส่งด้านบน



ชื่อจาก Name plate ของตัวแปลงไฟฟ้า



ด้านหน้าตู้แปลงไฟฟ้า Tap Charger




ภาพทั่วไปของตู้แปลงไฟฟ้า



ทำความสะอาด Bushing ด้านบน





ทำการเชื่อมต่อ Busbar ด้านเข้า




ค่าความต้านทานระหว่างขั้วสายสูงกับสาย HV-LV



ค่าการวัดค่าความต้านทานสายสูง (Isolator)




ขันยึดรัดสายไฟด้านเข้า



ขันยึดรัดสายไฟด้านเข้า



ค่าความต้านทานระหว่างขั้วสายสูงกับสาย HV-G



ค่าการวัดค่าความต้านทานสายสูง (Isolator)




ขันยึดรัดสายไฟด้านเข้า





IR\_05814.IS2  
24/12/2025 8:34:16 AM




Visible Light Image

Image Info

Background temperature	40.0°C
Emissivity	0.95
Transmission	1.00
Average Temperature	20.2°C
Image Range	-0.6°C to 35.5°C
Camera Model	TIS60+
IR Sensor Size	320 x 240
Camera serial number	TIS60+-24060173
Camera Manufacturer	Fluke Thermography
Image Time	24/12/2025 8:34:16 AM
Calibration Range	-20.0°C to 150.0°C
Air temperature adjustment	20

Main Image Markers

Name	Temperature	Emissivity	Background
P0	35.0°C	0.95	40.0°C
P1	30.4°C	0.95	40.0°C



IR\_05815.IS2  
24/12/2025 8:34:34 AM



Visible Light Image


Image Info

Background temperature	40.0°C
Emissivity	0.95
Transmission	1.00
Average Temperature	-0.3°C
Image Range	-7.8°C to 25.8°C
Camera Model	TIS60+
IR Sensor Size	320 x 240
Camera serial number	TIS60+-24060173
Camera Manufacturer	Fluke Thermography
Image Time	24/12/2025 8:34:34 AM
Calibration Range	-20.0°C to 150.0°C
Air temperature adjustment	20

Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	13.3°C	-5.5°C	25.7°C	0.95	40.0°C	11.25
A1	14.5°C	-5.4°C	25.8°C	0.95	40.0°C	11.69
A2	7.1°C	-4.4°C	25.5°C	0.95	40.0°C	10.00





IR\_05912.IS2

25/12/2025 2:27:44 PM




Visible Light Image

Image Info

Background temperature	40.0°C
Emissivity	0.95
Transmission	1.00
Average Temperature	37.8°C
Image Range	25.5°C to 39.6°C
Camera Model	TIS60+
IR Sensor Size	320 x 240
Camera serial number	TIS60+-24060173
Camera Manufacturer	Fluke Thermography
Image Time	25/12/2025 2:27:44 PM
Calibration Range	-20.0°C to 150.0°C
Air temperature adjustment	20


Main Image Markers

Name	Temperature	Emissivity	Back ground
P0	36.4°C	0.95	40.0°C
P1	36.6°C	0.95	40.0°C
P2	36.5°C	0.95	40.0°C



IR\_05914.IS2

25/12/2025 2:28:05 PM



Visible Light Image

Image Info

Background temperature	40.0°C
Emissivity	0.95
Transmission	1.00
Average Temperature	37.4°C
Image Range	21.7°C to 39.3°C
Camera Model	TIS60+
IR Sensor Size	320 x 240
Camera serial number	TIS60+-24060173
Camera Manufacturer	Fluke Thermography
Image Time	25/12/2025 2:28:05 PM
Calibration Range	-20.0°C to 150.0°C
Air temperature adjustment	20

Main Image Markers

Name	Temperature	Emissivity	Back ground
P0	36.2°C	0.95	40.0°C
P1	36.3°C	0.95	40.0°C
P2	36.7°C	0.95	40.0°C
P3	36.5°C	0.95	40.0°C



01011 B 500 kVA SN-62310049



IR\_02101.IS2

23/12/2025 8:10:32 AM



Visible Light Image


Image Info

Background temperature	40.0°C
Emissivity	0.95
Transmission	1.00
Average Temperature	40.8°C
Image Range	37.0°C to 47.8°C
Camera Model	TIS60+
IR Sensor Size	320 x 240
Camera serial number	TIS60+-24060173
Camera Manufacturer	Fluke Thermography
Image Time	25/12/2025 8:10:32 AM
Calibration Range	-20.0°C to 150.0°C
Air temperature adjustment	20

Main Image Markers

Name	Temperature	Emissivity	Background
P0	41.3°C	0.95	40.0°C
P1	42.2°C	0.95	40.0°C
P2	41.0°C	0.95	40.0°C
P3	41.5°C	0.95	40.0°C
P4	41.3°C	0.95	40.0°C
P5	41.1°C	0.95	40.0°C
P6	41.2°C	0.95	40.0°C

01011 B 500 kVA SN-62310049



IR\_02108.IS2

25/12/2025 8:09:42 AM



Visible Light Image

Image Info


Background temperature	40.0°C
Emissivity	0.95
Transmission	1.00
Average Temperature	13.3°C
Image Range	1.8°C to 41.4°C
Camera Model	TIS60+
IR Sensor Size	320 x 240
Camera serial number	TIS60+-24060173
Camera Manufacturer	Fluke Thermography
Image Time	25/12/2025 8:09:42 AM
Calibration Range	-20.0°C to 150.0°C
Air temperature adjustment	20

Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	12.1°C	2.1°C	39.0°C	0.95	40.0°C	11.82
A1	18.8°C	2.3°C	40.0°C	0.95	40.0°C	13.12
A2	17.3°C	2.9°C	38.5°C	0.95	40.0°C	12.10



010113 B 500 kVA SN-62310049



IR\_05839.IS2

25/12/2025 8:08:52 AM



Visible Light Image

Image Info

Background temperature	40.0°C
Emissivity	0.95
Transmission	1.00
Average Temperature	25.5°C
Image Range	-1.7°C to 35.4°C
Camera Model	TIS60+
IR Sensor Size	320 x 240
Camera serial number	TIS60+-24060173
Camera Manufacturer	Fluke Thermography
Image Time	25/12/2025 8:08:52 AM
Calibration Range	-20.0°C to 150.0°C
Air temperature adjustment	20

Main Image Markers


Name	Temperature	Emissivity	Background
P0	34.5°C	0.95	40.0°C
P1	29.8°C	0.95	40.0°C

010113 C 630 kVA SN-62310060



IR\_02102.IS2

25/12/2025 8:06:26 AM



Visible Light Image


Image Info

Background temperature	40.0°C
Emissivity	0.95
Transmission	1.00
Average Temperature	40.7°C
Image Range	36.9°C to 49.1°C
Camera Model	TIS60+
IR Sensor Size	320 x 240
Camera serial number	TIS60+-24060173
Camera Manufacturer	Fluke Thermography
Image Time	25/12/2025 8:06:26 AM
Calibration Range	-20.0°C to 150.0°C
Air temperature adjustment	20

Main Image Markers


Name	Temperature	Emissivity	Background
P0	41.0°C	0.95	40.0°C
P1	42.6°C	0.95	40.0°C
P2	41.9°C	0.95	40.0°C
P3	40.9°C	0.95	40.0°C





IR\_05837.IS2

25/12/2025 8:08:06 AM




Visible Light Image

Image Info

Background temperature	40.0°C
Emissivity	0.95
Transmission	1.00
Average Temperature	7.2°C
Image Range	-6.7°C to 25.4°C
Camera Model	TIS60+
IR Sensor Size	320 x 240
Camera serial number	TIS60+-24060173
Camera Manufacturer	Fluke Thermography
Image Time	25/12/2025 8:08:06 AM
Calibration Range	-20.0°C to 150.0°C
Air temperature adjustment	20


Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev
A0	15.9°C	-3.5°C	25.2°C	0.95	40.0°C	9.53
A1	15.6°C	-3.6°C	25.2°C	0.95	40.0°C	9.80
A2	12.7°C	-4.0°C	25.1°C	0.95	40.0°C	10.93



IR\_05839.IS2

25/12/2025 8:08:52 AM



Visible Light Image

Image Info


Background temperature	40.0°C
Emissivity	0.95
Transmission	1.00
Average Temperature	25.5°C
Image Range	-1.7°C to 35.4°C
Camera Model	TIS60+
IR Sensor Size	320 x 240
Camera serial number	TIS60+-24060173
Camera Manufacturer	Fluke Thermography
Image Time	25/12/2025 8:08:52 AM
Calibration Range	-20.0°C to 150.0°C
Air temperature adjustment	20

Main Image Markers

Name	Temperature	Emissivity	Background
P0	33.3°C	0.95	40.0°C
P1	29.5°C	0.95	40.0°C



010113 C 630 kVA SN-62310060



IR\_05843.IS2

25/12/2025 8:17:57 AM



Visible Light Image

Image Info


Background temperature	40.0°C
Emissivity	0.95
Transmission	1.00
Average Temperature	29.9°C
Image Range	24.5°C to 36.1°C
Camera Model	TIS60+
IR Sensor Size	320 x 240
Camera serial number	TIS60+-24060173
Camera Manufacturer	Fluke Thermography
Image Time	25/12/2025 8:17:57 AM
Calibration Range	-20.0°C to 150.0°C
Air temperature adjustment	20

Main Image Markers

Name	Temperature	Emissivity	Background
P0	30.1°C	0.95	40.0°C
P1	30.3°C	0.95	40.0°C
P2	30.6°C	0.95	40.0°C

QTC Energy Public Company Limited, Head office : 2/2 Soi Krungthep kritha 8 (5), Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 Thailand

010113 D 500 kVA SN-62310050



IR\_02090.IS2

24/12/2025 8:34:32 AM



Visible Light Image

Image Info


Background temperature	40.0°C
Emissivity	0.95
Transmission	1.00
Average Temperature	37.8°C
Image Range	34.4°C to 43.1°C
Camera Model	TIS60+
IR Sensor Size	320 x 240
Camera serial number	TIS60+-24060173
Camera Manufacturer	Fluke Thermography
Image Time	24/12/2025 8:34:32 AM
Calibration Range	-20.0°C to 150.0°C
Air temperature adjustment	20

Main Image Markers

Name	Temperature	Emissivity	Background
P0	37.9°C	0.95	40.0°C
P1	37.4°C	0.95	40.0°C
P2	38.5°C	0.95	40.0°C
P3	38.7°C	0.95	40.0°C
P4	38.1°C	0.95	40.0°C
P5	38.5°C	0.95	40.0°C
P6	38.9°C	0.95	40.0°C

QTC Energy Public Company Limited, Head office : 2/2 Soi Krungthep kritha 8 (5), Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 Thailand





IR\_05826.IS2

24/12/2025 8:39:38 AM




Visible Light Image

Image Info

Background temperature	40.0°C
Emissivity	0.95
Transmission	1.00
Average Temperature	27.7°C
Image Range	-1.5°C to 49.1°C
Camera Model	TiS60+
IR Sensor Size	320 x 240
Camera serial number	TiS60+-24060173
Camera Manufacturer	Fluke Thermography
Image Time	24/12/2025 8:39:38 AM
Calibration Range	-20.0°C to 150.0°C
Air temperature adjustment	20


Main Image Markers

Name	Temperature	Emissivity	Background
P0	41.2°C	0.95	40.0°C
P1	35.4°C	0.95	40.0°C



IR\_05827.IS2

24/12/2025 8:39:57 AM



Visible Light Image

Image Info

Background temperature	40.0°C
Emissivity	0.95
Transmission	1.00
Average Temperature	9.5°C
Image Range	-8.7°C to 38.3°C
Camera Model	TiS60+
IR Sensor Size	320 x 240
Camera serial number	TiS60+-24060173
Camera Manufacturer	Fluke Thermography
Image Time	24/12/2025 8:39:57 AM
Calibration Range	-20.0°C to 150.0°C
Air temperature adjustment	20


Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	6.2°C	-8.0°C	35.0°C	0.95	40.0°C	14.04
A1	6.3°C	-7.9°C	35.3°C	0.95	40.0°C	14.23
A2	3.3°C	-7.7°C	34.8°C	0.95	40.0°C	13.46










IR\_05864.IS2

25/12/2025 1:45:14 PM




Visible Light Image

Image Info

Background temperature	40.0°C
Emissivity	0.95
Transmission	1.00
Average Temperature	5.0°C
Image Range	-4.3°C to 34.5°C
Camera Model	TIS60+
IR Sensor Size	320 x 240
Camera serial number	TIS60+-24060173
Camera Manufacturer	Fluke Thermography
Image Time	25/12/2025 1:45:14 PM
Calibration Range	-20.0°C to 150.0°C
Air temperature adjustment	20

Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	8.5°C	-3.1°C	33.5°C	0.95	40.0°C	12.99
A1	7.9°C	-2.6°C	33.4°C	0.95	40.0°C	12.42
A2	8.6°C	-0.5°C	31.9°C	0.95	40.0°C	10.45



IR\_05867.IS2

25/12/2025 1:48:06 PM



Visible Light Image

Image Info

Background temperature	40.0°C
Emissivity	0.95
Transmission	1.00
Average Temperature	38.0°C
Image Range	36.3°C to 41.9°C
Camera Model	TIS60+
IR Sensor Size	320 x 240
Camera serial number	TIS60+-24060173
Camera Manufacturer	Fluke Thermography
Image Time	25/12/2025 1:48:06 PM
Calibration Range	-20.0°C to 150.0°C
Air temperature adjustment	20

Main Image Markers

Name	Temperature	Emissivity	Background
P0	39.6°C	0.95	40.0°C
P1	39.2°C	0.95	40.0°C
P2	40.0°C	0.95	40.0°C





IR\_05874.IS2

25/12/2025 1:49:56 PM



Visible Light Image

Image Info

Background temperature	40.0°C
Emissivity	0.95
Transmission	1.00
Average Temperature	38.4°C
Image Range	35.6°C to 42.3°C
Camera Model	TiS60+
IR Sensor Size	320 x 240
Camera serial number	TiS60+-24060173
Camera Manufacturer	Fluke Thermography
Image Time	25/12/2025 1:49:56 PM
Calibration Range	-20.0°C to 150.0°C
Air temperature adjustment	20

Main Image Markers

Name	Temperature	Emissivity	Background
P0	39.7°C	0.95	40.0°C
P1	39.5°C	0.95	40.0°C
P2	39.0°C	0.95	40.0°C
P3	39.0°C	0.95	40.0°C



IR\_05849.IS2

25/12/2025 8:22:35 AM



Visible Light Image

Image Info


Background temperature	40.0°C
Emissivity	0.95
Transmission	1.00
Average Temperature	26.9°C
Image Range	1.4°C to 42.0°C
Camera Model	TiS60+
IR Sensor Size	320 x 240
Camera serial number	TiS60+-24060173
Camera Manufacturer	Fluke Thermography
Image Time	25/12/2025 8:22:35 AM
Calibration Range	-20.0°C to 150.0°C
Air temperature adjustment	20

Main Image Markers

Name	Temperature	Emissivity	Background
P0	34.1°C	0.95	40.0°C
P1	28.5°C	0.95	40.0°C



01/01/13 B 500 kVA SN-62310049



IR\_05851.IS2

25/12/2025 8:22:55 AM

Visible Light Image




Image Info

Background temperature	40.0°C
Emissivity	0.95
Transmission	1.00
Average Temperature	0.6°C
Image Range	-8.6°C to 39.2°C
Camera Model	TIS60+
IR Sensor Size	320 x 240
Camera serial number	TIS60+-24060173
Camera Manufacturer	Fluke Thermography
Image Time	25/12/2025 8:22:55 AM
Calibration Range	-20.0°C to 150.0°C
Air temperature adjustment	20

Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	3.9°C	-7.2°C	24.1°C	0.95	40.0°C	11.62
A1	10.0°C	-7.0°C	24.4°C	0.95	40.0°C	11.22
A2	9.9°C	-7.4°C	24.6°C	0.95	40.0°C	11.38

01/01/13 B 500 kVA SN-62310049



IR\_05853.IS2

25/12/2025 8:27:04 AM

Visible Light Image





Image Info

Background temperature	40.0°C
Emissivity	0.95
Transmission	1.00
Average Temperature	31.7°C
Image Range	20.7°C to 36.8°C
Camera Model	TIS60+
IR Sensor Size	320 x 240
Camera serial number	TIS60+-24060173
Camera Manufacturer	Fluke Thermography
Image Time	25/12/2025 8:27:04 AM
Calibration Range	-20.0°C to 150.0°C
Air temperature adjustment	20

Main Image Markers

Name	Temperature	Emissivity	Background
P0	30.6°C	0.95	40.0°C
P1	30.0°C	0.95	40.0°C
P2	30.6°C	0.95	40.0°C





Visible Light Image



IR\_05857.IS2


25/12/2025 8:27:57 AM

Image Info


Background temperature	40.0°C
Emissivity	0.95
Transmission	1.00
Average Temperature	33.1°C
Image Range	19.9°C to 36.5°C
Camera Model	TIS60+
IR Sensor Size	320 x 240
Camera serial number	TIS60+-24060173
Camera Manufacturer	Fluke Thermography
Image Time	25/12/2025 8:27:57 AM
Calibration Range	-20.0°C to 150.0°C
Air temperature adjustment	20

Main Image Markers

Name	Temperature	Emissivity	Background
P0	30.5°C	0.95	40.0°C
P1	29.6°C	0.95	40.0°C
P2	29.7°C	0.95	40.0°C
P3	29.4°C	0.95	40.0°C



Visible Light Image



IR\_05890.IS2

25/12/2025 2:04:22 PM


Image Info

Background temperature	40.0°C
Emissivity	0.95
Transmission	1.00
Average Temperature	36.8°C
Image Range	6.3°C to 43.4°C
Camera Model	TIS60+
IR Sensor Size	320 x 240
Camera serial number	TIS60+-24060173
Camera Manufacturer	Fluke Thermography
Image Time	25/12/2025 2:04:22 PM
Calibration Range	-20.0°C to 150.0°C
Air temperature adjustment	20

Main Image Markers

Name	Temperature	Emissivity	Background
P0	40.0°C	0.95	40.0°C
P1	37.0°C	0.95	40.0°C





IR\_05895.IS2

25/12/2025 2:05:30 PM




Visible Light Image

Image Info

Background temperature	40.0°C
Emissivity	0.95
Transmission	1.00
Average Temperature	15.2°C
Image Range	-2.2°C to 42.7°C
Camera Model	TiS60+
IR Sensor Size	320 x 240
Camera serial number	TiS60+-24060173
Camera Manufacturer	Fluke Thermography
Image Time	25/12/2025 2:05:30 PM
Calibration Range	-20.0°C to 150.0°C
Air temperature adjustment	20

Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev.
A0	33.4°C	2.4°C	40.1°C	0.95	40.0°C	9.32
A1	30.3°C	1.2°C	39.8°C	0.95	40.0°C	11.33
A2	17.4°C	-0.2°C	38.7°C	0.95	40.0°C	14.71



IR\_05896.IS2

25/12/2025 2:08:09 PM



Visible Light Image

Image Info


Background temperature	40.0°C
Emissivity	0.95
Transmission	1.00
Average Temperature	40.5°C
Image Range	34.6°C to 43.6°C
Camera Model	TiS60+
IR Sensor Size	320 x 240
Camera serial number	TiS60+-24060173
Camera Manufacturer	Fluke Thermography
Image Time	25/12/2025 2:08:09 PM
Calibration Range	-20.0°C to 150.0°C
Air temperature adjustment	20

Main Image Markers

Name	Temperature	Emissivity	Background
P0	40.8°C	0.95	40.0°C
P1	40.8°C	0.95	40.0°C
P2	40.2°C	0.95	40.0°C




010113 C 500 kVA SN-62310060



IR\_05900.IS2

25/12/2025 2:08:52 PM

Visible Light Image



#### Image Info

Background temperature	40.0°C
Emissivity	0.95
Transmission	1.00
Average Temperature	40.7°C
Image Range	19.4°C to 44.3°C
Camera Model	TiS60+
IR Sensor Size	320 x 240
Camera serial number	TiS60+-24060173
Camera Manufacturer	Fluke Thermography
Image Time	25/12/2025 2:08:52 PM
Calibration Range	-20.0°C to 150.0°C
Air temperature adjustment	20

#### Main Image Markers

Name	Temperature	Emissivity	Background
P0	38.6°C	0.95	40.0°C
P1	38.7°C	0.95	40.0°C
P2	38.3°C	0.95	40.0°C
P3	37.5°C	0.95	40.0°C

QTC Energy Public Company Limited. Head office : 2/2 Soi Krungthep kritha 8 (5), Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 Thailand

010113 D 500 kVA SN-62310050



IR\_05878.IS2

25/12/2025 1:53:49 PM

Visible Light Image



#### Image Info

Background temperature	40.0°C
Emissivity	0.95
Transmission	1.00
Average Temperature	34.5°C
Image Range	11.7°C to 43.9°C
Camera Model	TiS60+
IR Sensor Size	320 x 240
Camera serial number	TiS60+-24060173
Camera Manufacturer	Fluke Thermography
Image Time	25/12/2025 1:53:49 PM
Calibration Range	-20.0°C to 150.0°C
Air temperature adjustment	20

#### Main Image Markers

Name	Temperature	Emissivity	Background
P0	43.6°C	0.95	40.0°C
P1	38.6°C	0.95	40.0°C

QTC Energy Public Company Limited. Head office : 2/2 Soi Krungthep kritha 8 (5), Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 Thailand





IR\_05880.IS2

25/12/2025 1:54:07 PM




Visible Light Image

Image Info

Background temperature	40.0°C
Emissivity	0.95
Transmission	1.00
Average Temperature	9.0°C
Image Range	-4.5°C to 37.5°C
Camera Model	TIS60+
IR Sensor Size	320 x 240
Camera serial number	TIS60+-24060173
Camera Manufacturer	Fluke Thermography
Image Time	25/12/2025 1:54:07 PM
Calibration Range	-20.0°C to 150.0°C
Air temperature adjustment	20

Main Image Markers

Name	Avg	Min	Max	Emissivity	Background	St. Dev
A0	6.7°C	-4.1°C	35.7°C	0.95	40.0°C	13.37
A1	10.1°C	-4.0°C	36.7°C	0.95	40.0°C	13.66
A2	9.5°C	-3.8°C	36.1°C	0.95	40.0°C	13.77



IR\_05885.IS2

25/12/2025 1:59:27 PM



Visible Light Image

Image Info

Background temperature	40.0°C
Emissivity	0.95
Transmission	1.00
Average Temperature	43.9°C
Image Range	32.6°C to 46.9°C
Camera Model	TIS60+
IR Sensor Size	320 x 240
Camera serial number	TIS60+-24060173
Camera Manufacturer	Fluke Thermography
Image Time	25/12/2025 1:59:27 PM
Calibration Range	-20.0°C to 150.0°C
Air temperature adjustment	20

Main Image Markers

Name	Temperature	Emissivity	Background
P0	42.3°C	0.95	40.0°C
P1	42.0°C	0.95	40.0°C
P2	42.1°C	0.95	40.0°C
P3	41.5°C	0.95	40.0°C
P4	40.5°C	0.95	40.0°C
P5	40.1°C	0.95	40.0°C
P6	40.2°C	0.95	40.0°C



---

---

Summary

หลังจากที่ได้ตรวจสอบด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อนทั้งก่อนและหลังทำ สภาพอุณหภูมิของหม้อแปลง และจุดต่อด้านแรงสูงแรงต่ำอยู่ในอุณหภูมิที่ปกติ



ภาคผนวก ค-13

ตารางตรวจสอบงานรักษาความสะอาด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

---



.....  
 ๘๑๕๖ พล.ต.ท. พงษ์เทพ  
 ๘๑๕๖ พล.ต.ท. พงษ์เทพ

..... chlorine plots (gab e)

[illegible]



CBM  
Thailand

ประจำเดือน .....

ปี พ.ศ. .... อ.ท.ว.

วันที่	หน้าอิฟต์/ใน		พื้นที่ทางเดิน		ทางเดินบันได		ห้องชาร์ปนำตามชั้น		ห้องไฟฟ้า ตามชั้น		ห้องพักก่อนพยายามา		หน้าต่างรอบอาคาร		ฝาผนัง		ภายนอกอาคารรอบอาคาร		ผู้ปฏิบัติงาน(แม่บ้าน)	ผู้ตรวจสอบงาน(หัวหน้าแม่บ้าน)	ฝ่ายอาคารตรวจสอบ	หมายเหตุกรณีแก้ไข
	อิฟต์	ใน	ไป	ไม่ไป	ไป	ไม่ไป	ไป	ไม่ไป	ไป	ไม่ไป	ไป	ไม่ไป	ไป	ไม่ไป	ไป	ไม่ไป						
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	นางสาว.....				



CBM  
Thailand

ประจำเดือน .....

..... ปีที่ .....

วันที่	หน้าอิฟต์/ใน		พื้นที่ทางเดิน		ทางเดินบันได		ห้องซักรีด		ห้องไฟฟ้า ตามชั้น		ห้องพักผ่อน		หน้าต่างรอบอาคาร		ฝาผนัง		งานซ่อมรอบอาคาร		ผู้ปฏิบัติงาน (แม่บ้าน)	ผู้ตรวจสอบงาน (หัวหน้าแม่บ้าน)	ฝ่ายการตรวจสอบ	หมายเหตุกรณีแก้ไข
	อิฟต์	ภายใน	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ				
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	อัสสชว	อัสสชว		
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ทอชชช	ทอชชช		



ตารางตรวจสอบงานรักษาความสะอาด หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

9/12/24

9568

01075  
C

۵۷۸۴۱۵۸

[illegible]



[illegible]



วันที่	หน้าหลัง / ใน		พื้นที่ทางเดิน		ทางเดินบันได		ห้องครัว		ห้องไฟฟ้า		ห้องพักรับรอง		หน้าต่างรอบ		ส่วนหลัง		งานตรวจสอบ		ผู้ปฏิบัติงาน (แนบใบ)	ผู้ตรวจสอบงาน (หัวหน้าบ้าน)	ฝ่ายการ ตรวจสอบ	หมายเหตุกรณีแก้ไข
	รูป	รูป	รูป	รูป	รูป	รูป	รูป	รูป	รูป	รูป	รูป	รูป	รูป	รูป	รูป	รูป	รูป	รูป				
1																			วัดหน้า			
2																			วัดหน้า			
3																			วัดหน้า			
4																			วัดหน้า			
5																			วัดหน้า			
6																			วัดหน้า			
7																			วัดหน้า			
8																			วัดหน้า			
9																			วัดหน้า			
10																			วัดหน้า			
11																			วัดหน้า			
12																			วัดหน้า			
13																			วัดหน้า			
14																			วัดหน้า			
15																			วัดหน้า			
16																			วัดหน้า			
17																			วัดหน้า			
18																			วัดหน้า			
19																			วัดหน้า			
20																			วัดหน้า			
21																			วัดหน้า			
22																			วัดหน้า			
23																			วัดหน้า			
24																			วัดหน้า			
25																			วัดหน้า			
26																			วัดหน้า			
27																			วัดหน้า			
28																			วัดหน้า			
29																			วัดหน้า			
30																			วัดหน้า			
31																			วัดหน้า			



วันที่	หน้าถัด / ใน ลิฟต์		พื้นทางเดิน		ทางเดินบันได หนีไฟ		ห้องรปน้ำ ตามชั้น		ห้องไฟฟ้าตาม ชั้น		ห้องพักสอน พยาบาล		หน้าต่างรอบ อาคาร		ส่วน หลัง		นางงดรรอบ อาคาร		ผู้ปฏิบัติงาน (หมู่บ้าน)	ผู้ตรวจสอบงาน (หัวหน้าหมู่บ้าน)	ฝ่าย ตรวจสอบ	หมายเหตุ กรณีแก้ไข
	รูป	รูป	รูป	รูป	รูป	รูป	รูป	รูป	รูป	รูป	รูป	รูป	รูป	รูป	รูป	รูป	รูป	รูป				
1																			ผู้จัดทำ			
2																			ผู้จัดทำ			
3																			ผู้จัดทำ			
4																			ผู้จัดทำ			
5																			ผู้จัดทำ			
6																			ผู้จัดทำ			
7																			ผู้จัดทำ			
8																			ผู้จัดทำ			
9																			ผู้จัดทำ			
10																			ผู้จัดทำ			
11																			ผู้จัดทำ			
12																			ผู้จัดทำ			
13																			ผู้จัดทำ			
14																			ผู้จัดทำ			
15																			ผู้จัดทำ			
16																			ผู้จัดทำ			
17																			ผู้จัดทำ			
18																			ผู้จัดทำ			
19																			ผู้จัดทำ			
20																			ผู้จัดทำ			
21																			ผู้จัดทำ			
22																			ผู้จัดทำ			
23																			ผู้จัดทำ			
24																			ผู้จัดทำ			
25																			ผู้จัดทำ			
26																			ผู้จัดทำ			
27																			ผู้จัดทำ			
28																			ผู้จัดทำ			
29																			ผู้จัดทำ			
30																			ผู้จัดทำ			
31																			ผู้จัดทำ			



ตารางตรวจสอบงานรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาล หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลการแพทย์  
ประจำเดือน ..... 2568 ..... อาคาร ..... 6 ของ 6

วันที่	หน้าเปิด / ใน ลิฟต์		พื้นที่ทางเดิน		ทางเดินบันได หนีไฟ		ห้องตรวจนำ ตามชั้น		ห้องไฟฟ้า ตาม ชั้น		ห้องพักรอ พยาบาล		หน้าต่างรอบ อาคาร		ฝาผนัง		ลานจอดรถรอบ อาคาร		ผู้ตรวจสอบงาน (หัวหน้าหมู่บ้าน)	ฝ่ายการ ตรวจสอบ	หมายเหตุกรณีแก้ไข
	เปิด	ปิด	เปิด	ปิด	เปิด	ปิด	เปิด	ปิด	เปิด	ปิด	เปิด	ปิด	เปิด	ปิด	เปิด	ปิด	เปิด	ปิด			
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	กอน ๒/๖		



ตารางตรวจสอบงานรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาล หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ไปมหาราชารุณย์  
ประจำเดือน .....

2668

อาคาร

0900

วันที่	หน้าอิฟต์ / ใน อิฟต์	พื้นที่ทางเดิน		ทางเดินบันได หนีไฟ		ห้องชาร์ป ตามชั้น		ห้องไฟฟ้าตาม ชั้น		ห้องพักผ่อน พยาบาล		หน้าต่างรอบ อาคาร		ผ่านห้อง		งานตรวจสอบ อาคาร		ผู้ปฏิบัติงาน (แม้นับ)	ผู้ตรวจสอบงาน (หัวหน้าแม้นับ)	ฝ่ายอาคาร ตรวจสอบ	หมายเหตุกรณีพิเศษ
		เช็ค	เช็ค	เช็ค	เช็ค	เช็ค	เช็ค	เช็ค	เช็ค	เช็ค	เช็ค	เช็ค	เช็ค	เช็ค	เช็ค	เช็ค	เช็ค				
1																		09.00	ดี		
2																		09.00	ดี		
3																		09.00	ดี		
4																		09.00	ดี		
5																		09.00	ดี		
6																		09.00	ดี		
7																		09.00	ดี		
8																		09.00	ดี		
9																		09.00	ดี		
10																		09.00	ดี		
11																		09.00	ดี		
12																		09.00	ดี		
13																		09.00	ดี		
14																		09.00	ดี		
15																		09.00	ดี		
16																		09.00	ดี		
17																		09.00	ดี		
18																		09.00	ดี		
19																		09.00	ดี		
20																		09.00	ดี		
21																		09.00	ดี		
22																		09.00	ดี		
23																		09.00	ดี		
24																		09.00	ดี		
25																		09.00	ดี		
26																		09.00	ดี		
27																		09.00	ดี		
28																		09.00	ดี		
29																		09.00	ดี		
30																		09.00	ดี		
31																		09.00	ดี		



[illegible]











วันที่	หนังสือพิมพ์ / ใน邸		พื้นทางเดิน		ทางเดินบันไดหนีไฟ		ห้องชำระปัสสาวะตามชั้น		ห้องไฟฟ้าตามชั้น	ห้องซักผ่อนหย่าน	หน้าต่างรอบอาคาร	แผนผังอาคาร	งานตรวจสอบอาคาร	ผู้ปฏิบัติงาน (หมู่บ้าน)	ผู้ตรวจสอบงาน (หัวหน้าหมู่บ้าน)	ฝ่ายอาคารตรวจสอบ	หมายเหตุกรณีแก้ไข
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ				
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	๓๐๑๖	๓๐๑๖		



ตารางตรวจสอบงานรักษาความสะอาด หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

ประจำเดือน .....	วันเวลา.....	อาคาร .....	ผู้ตรวจ.....
	๑๕/๑๐/๖๘	2568	C 48101๙

[illegible]



ตารางตรวจสอบงานรักษาความสะอาด หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  
ประจำเดือน ..... อาคาร **D** ๓๑๑

Thailand

ประวัติตอน

วันที่	หน้าลิฟต์/ในลิฟต์		พื้นที่ทางเดิน		ทางเดินบันไดหนีไฟ		ห้องขีรปน้ำตามชั้น		ห้องไฟฟ้าตามชั้น		ห้องพักผ่อนพยาบาล		หน้าต่างรอบอาคาร		ฝาผนัง		ฉนวนครอบอาคาร		ผู้ปฏิบัติงาน(แบบบ้าน)	ผู้ตรวจสอบงาน(หัวหน้าแบบบ้าน)	ฝ่ายอาคารตรวจสอบ	หมายเหตุกรณีแก้ไข
	เช็ค	ไม่เช็ค	เช็ค	ไม่เช็ค	เช็ค	ไม่เช็ค	เช็ค	ไม่เช็ค	เช็ค	ไม่เช็ค	เช็ค	ไม่เช็ค	เช็ค	ไม่เช็ค	เช็ค	ไม่เช็ค	เช็ค	ไม่เช็ค				
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
6	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
9	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
11	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
13	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
14	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
16	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
17	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
18	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
19	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
20	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
21	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
22	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
23	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
24	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
25	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
26	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
27	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
28	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
30	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		
31	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3๑๑๑	3๑๑๑		



ภาคผนวก ค-14

แผนการบริการการจัดแมลงประจำปี

---



เรื่อง จดหมายนัดเข้าทำบริการกำจัดแมลง

เรียน คุณชัยรัตน์ ศรีสุภัส และ ผู้เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ : เลขที่ 81/1 ถนนคลองชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

เลขที่สัญญา : CT23-0021755

ระยะสัญญา : 1 /10/2023 - 30/09/2024


บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด สาขาพุทธมณฑล จะทำการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการ  
กำจัดแมลงประจำปี 2566-2567 ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

ครั้งที่	วัน	วันที่	เดือน	ปี	เวลา	บริการกำจัด
1	พฤหัสบดี	26	ตุลาคม	2566	13.00น.	ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง
2	พฤหัสบดี	16	พฤศจิกายน	2566	13.00น.	ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง
3	พฤหัสบดี	14	ธันวาคม	2566	13.00น.	ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง
4	พฤหัสบดี	18	มกราคม	2567	13.00น.	ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง
5	พฤหัสบดี	15	กุมภาพันธ์	2567	13.00น.	ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง
6	พฤหัสบดี	14	มีนาคม	2567	13.00น.	ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง
7	พฤหัสบดี	18	เมษายน	2567	13.00น.	ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง
8	พฤหัสบดี	16	พฤษภาคม	2567	13.00น.	ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง
9	พฤหัสบดี	13	มิถุนายน	2567	13.00น.	ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง
10	พฤหัสบดี	18	กรกฎาคม	2567	13.00น.	ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง
11	พฤหัสบดี	15	สิงหาคม	2567	13.00น.	ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง
12	พฤหัสบดี	19	กันยายน	2567	13.00น.	ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขประการใด

โปรดแจ้งมาทาง บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 3 วันเพื่อทางบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงการเข้าทำบริการ  
ให้เหมาะสมต่อไป

บริษัท แอ็ดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด



( คุณนิกร โสฆาม )

กรุณาติดต่อ เบอร์โทร 08-5334-4767 , 02-884-1786



เรื่อง จดหมายนัดเข้าทำบริการกำจัดแมลง

เรียน เจ้าหน้าที่ และ ผู้เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ : เลขที่ 81/1 ถนนคลองชักพระ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

เลขที่สัญญา : CT25-0022794

ระยะสัญญา : 01/10/2025 - 30/09/2026

บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด สาขาพุทธมณฑล จะทำการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการ  
กำจัดแมลงประจำปี 2568-2569 ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้

ครั้งที่	วัน	วันที่	เดือน	ปี	เวลา	บริการกำจัด
1	พฤหัสบดี	10	ตุลาคม	2568	13.00น.	ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง
2	พฤหัสบดี	13	พฤศจิกายน	2568	13.00น.	ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง
3	พฤหัสบดี	18	ธันวาคม	2568	13.00น.	ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง
4	พฤหัสบดี	15	มกราคม	2569	13.00น.	ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง
5	พฤหัสบดี	19	กุมภาพันธ์	2569	13.00น.	ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง
6	พฤหัสบดี	19	มีนาคม	2569	13.00น.	ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง
7	พฤหัสบดี	16	เมษายน	2569	13.00น.	ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง
8	พฤหัสบดี	14	พฤษภาคม	2569	13.00น.	ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง
9	พฤหัสบดี	18	มิถุนายน	2569	13.00น.	ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง
10	พฤหัสบดี	16	กรกฎาคม	2569	13.00น.	ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง
11	พฤหัสบดี	13	สิงหาคม	2569	13.00น.	ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง
12	พฤหัสบดี	17	กันยายน	2569	13.00น.	ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากท่านมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขประการใด

โปรดแจ้งมาทาง บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า 3 วันเพื่อทางบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงการเข้าทำบริการ  
ให้เหมาะสมต่อไป

บริษัท แอดวานซ์ กรุ๊ป เอเชีย จำกัด



( คุณพงศธร รักสนิท )


กรุณาติดต่อ เบอร์โทร 08-5334-4767 , 02-884-1786



ภาคผนวก ค-15  
แผนผัง Organization

---







ภาคผนวก ค-16  
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหอพัก

---





เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับหอพักสายการพยาบาล  
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ พ.ศ.2562

**หมวดที่ 1 : การพักอาศัย**

• ข้อ 1 การเข้าพักอาศัย

1. ผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพัก ได้แก่ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ในสายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

1.1 สถานภาพ

1.1.1 โสด

1.1.2 หม้าย/หย่าร้าง

1.1.3 สมรส (พิจารณาจากคณะกรรมการหอพักตามความเหมาะสม)

1.2 ประเภทพนักงาน

1.2.1 พนักงานประจำ 19(1)

1.2.2 พนักงานยืมตัว 19(2) (บุคลากรเลือกได้ 1 สิทธิ์ ในกรณีที่ใช้สิทธิ์หอพักพยาบาลจากโรงพยาบาลศิริราช จะไม่สามารถใช้สิทธิ์เข้าพักของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ได้)

2. การแจ้งเข้าพักอาศัยในหอพัก ผู้มีสิทธิ์เข้าพักอาศัยในหอพัก ตามข้อ 1 ที่ประสงค์จะเข้าพักอาศัยในหอพัก ให้ยื่นคำขอเข้าพักอาศัยที่ สายการพยาบาล ชั้น 8 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กรรมการหอพักจะเป็นผู้ดำเนินการพิจารณา และจัดให้อยู่หอพักตามที่เห็นสมควร

3. ข้อปฏิบัติเพื่อการเข้าพักอาศัย ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าพักอาศัย จะต้องดำเนินการดังนี้

3.1. ติดต่อที่สำนักงานสายการพยาบาล ชั้น 8

3.2. เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาสมุดธนาคาร จำนวนอย่างละ 1 ชุด

3.3. ทำสัญญา รับทราบระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ข้อผูกพัน

4. เพื่อให้การอยู่อาศัยร่วมกันในฐานะสมาชิกของ “หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์” เป็นไปด้วยความราบรื่นผาสุก ผู้พักอาศัยภายในหอพัก จะต้องศึกษาคู่มือการพักอาศัย และข้อบังคับของผู้ดูแลหอพัก “หอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์” โดยละเอียด

5. ผู้พักอาศัยภายในหอพัก จะต้องติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลหอพัก เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติห้องพักสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจ้งกำหนดการย้ายเข้าไว้ล่วงหน้า เพื่อที่จะได้เตรียมการอำนวยความสะดวกในการย้ายเข้า

6. ผู้พักอาศัยภายในหอพัก จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของหอพักพยาบาลอย่างเคร่งครัด

• ข้อ 2 การใช้ห้องพัก

1. ผู้พักอาศัยภายในหอพัก ต้องดูแลรักษาห้องพักอาศัย และทรัพย์สินส่วนบุคคลของตน ให้อยู่ในสภาพที่ดีและไม่กระทำการใด ๆ ให้เป็นอันตราย เดือดร้อน น่ารังเกียจ รวมทั้งไม่แสดงอาการไม่สุภาพหรือส่งเสียงดังจนเกินควร หรือก่อความรำคาญและรบกวนต่อความสงบสุขในการใช้ห้องพักอาศัย และการใช้ทรัพย์สินกลางของหอพักพยาบาล



2. ผู้พักอาศัยภายในห้องพัก จะต้องใช้ห้องพักเพื่อการพักอาศัยเท่านั้น
3. การต้อนรับผู้มาเยี่ยม ให้ใช้ห้องรับแขกของห้องพัก ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น. โดยจะต้องแต่งกายให้สุภาพ และมีกริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อย ห้องพักผ่อนส่วนรวม ห้ามใช้เป็นห้องส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ผู้ใช้ห้องคนสุดท้ายต้องปิดไฟ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดให้เรียบร้อย และห้ามเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ใด ๆ
4. หากผู้พักอาศัยมีความจำเป็นต้องการให้บิดาหรือมารดามาพักอาศัย จะต้องทำบันทึกข้อความส่งที่สำนักงาน สาธารณสุขบาล ชั้น 8 ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เพื่อรายงานแก่คณะกรรมการห้องพัก และบิดาหรือมารดาจะพักอาศัย อยู่ได้ไม่เกิน 3 วัน กรณีต้องการขยายระยะเวลาเข้าพักให้ทำบันทึกข้อความเพิ่มโดยมีระยะเวลาไม่เกิน 7 วันตั้งแต่เข้าพัก
5. ห้ามนำทรัพย์สินส่วนบุคคลวางไว้ในบริเวณทรัพย์สินส่วนกลาง
6. ห้ามจัดงานเลี้ยงและสังสรรค์ดื่บรบกวนผู้อื่นภายในห้องพักหรือบริเวณส่วนกลาง
7. ห้ามเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบรับสัญญาณภาพ โทรทัศน์รวม และ/หรือ ระบบอื่น ๆ ที่ใช้ร่วมกัน
8. ห้ามติดตั้งเสาอากาศโทรทัศน์หรือสัญญาณภาพต่าง ๆ ที่เห็นได้จากภายนอกห้องพักอาศัย ตลอดจนการ ต่อเติมใด ๆ ที่เห็นได้จากภายนอกห้องพักอาศัย ซึ่งกระทบต่อทัศนียภาพโดยรวมของอาคาร
9. ห้ามติดป้าย หรือแผ่นภาพโฆษณาที่บริเวณผนัง หรือระเบียงด้านนอกห้องพักอาศัยที่มีผลกระทบต่อการบุคลิกภาพของ อาคาร
10. ห้ามก่อสร้าง เช่น การตอกตะปู ตัดแปลงวัสดุหรือสีของประตู หน้าต่าง ระเบียง หรือผนังด้านนอกห้องพักอาศัย รวมทั้งการต่อเติมราวจะบัง กันสาด ราวลูกกรงห้องพักอาศัย
11. ห้ามตากผ้าหรือพาดสิ่งของเหนือราวจะบัง และวางสิ่งของที่เสี่ยงต่อการตกลงมาทำให้เกิดอันตราย
12. ห้ามสูบบุหรี่และดื่มสุราในบริเวณห้องพักพยาบาลทั้งหมด
13. รักษาความสะอาดของทรัพย์สินส่วนกลาง โดยไม่ทิ้งขยะหรือกวาดฝุ่นภายในห้องพักอาศัยออกมาในบริเวณพื้นที่ ส่วนกลาง กรุณาบรรจุขยะจากห้องพักอาศัยของท่านลงในถุงพลาสติกแล้วมัดปากถุงก่อนนำไปทิ้งยังที่ทิ้งขยะที่จัดให้
14. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงหรือเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดไว้ในห้อง และ/หรือ ภายในบริเวณอาคาร
15. ห้ามผู้พักอาศัยภายในห้องพัก ประกอบอาหารในห้องพักอาศัย โดยใช้เชื้อเพลิงจากถ่านหรือแก๊ส
16. ห้ามประกอบอาหารที่ทำให้เกิดควัน จนทำให้ระบบ Smoke Detector ดัง
17. ผู้พักอาศัยภายในอาคาร งดการทิ้งเศษอาหาร และ/หรือ เศษวัสดุต่าง ๆ ลงในท่อระบายน้ำ อ่างล้างมือ โถชักโครก ฯลฯ

• ข้อ 3 การผ่านเข้า – ออกห้องพักพยาบาล

**สำหรับผู้พักอาศัยภายในห้องพัก**

1. ผู้มีสิทธิได้ที่จอดรถที่ห้องพักพยาบาลได้แก่
  - 1.1 พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล ที่พักอาศัยอยู่ในห้องพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
  - 1.2 พิจารณาจากอายุการปฏิบัติงานในสาขารักษาพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
  - 1.3 การให้สิทธิที่จอดรถให้ขึ้นอยู่กับกรรมการห้องพักเป็นผู้พิจารณา และจะมีการพิจารณาสิทธิที่จอดรถ 1 ครั้ง/ปี
2. ผู้พักอาศัยภายในห้องพักเท่านั้น ที่สามารถขอรับสติ๊กเกอร์จอดรถได้ โดยกรอกแบบฟอร์มขอรับสติ๊กเกอร์และแนบ เอกสารประกอบตามระเบียบได้ที่ สำนักงานสาขารักษาพยาบาล ชั้น 8
3. การผ่านเข้า – ออกห้องพักพยาบาลจะต้องติดสติ๊กเกอร์บริเวณหน้ากระจกหน้าต่างในตำแหน่งซึ่งสามารถมองเห็นได้ ชัดเจน
4. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นใดที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มขอรับสติ๊กเกอร์ ผู้พักอาศัยจะต้องแจ้งให้ผู้ดูแลห้องพัก ทราบ เพื่อแก้ไขข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้หากการแก้ไขดังกล่าวส่งผลให้จำเป็นต้องเปลี่ยนสติ๊กเกอร์ใหม่ ผู้ดูแลห้องพักจะเรียกเก็บ ค่าดำเนินการใบละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
5. การผ่านเข้า-ออกด้วยคีย์การ์ด



5.1 ต้องใช้คีย์การ์ด สำหรับเปิดประตูด้วยตัวเองทุกครั้ง

5.2 หากไม่มีการใช้คีย์การ์ด แต่แจ้งว่าเป็นผู้พักอาศัยในหอพักพยาบาล ผู้ดูแลหอพักจะสอบถามข้อมูลเพื่อบันทึกไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีให้ข้อมูลไม่ชัดเจนหรือปฏิเสธการให้ข้อมูลผู้ดูแลหอพักขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้เข้าอาคารสำหรับผู้มาติดต่อ

1. การผ่านเข้า-ออกหอพักพยาบาล จะต้องแลกบัตรผ่านสำหรับผู้มาติดต่อ จากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ท่านจะได้รับบัตรอนุญาตจอดรถชั่วคราว และให้วางบัตรดังกล่าวไว้บริเวณกระจกหน้าในตำแหน่งซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน รวมถึงจะได้รับบัตรผ่านเข้า-ออก สำหรับรถที่ไม่มีสติ๊กเกอร์ ให้นำบัตรดังกล่าวติดตัวไว้ตลอดเวลาได้ที่อยู่ในหอพักพยาบาล และคืนให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณป้อมทางเข้า-ออกหอพักพยาบาลก่อนนำรถออกจากพื้นที่

2. กรณีสบัตรผ่านสำหรับผู้มาติดต่อสูญหาย จะไม่สามารถนำรถออกจากหอพักพยาบาลได้จนกว่าจะแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของรถ

3. ผู้มาติดต่อจะต้องทำการแลกบัตรผู้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณป้อมประตูทางเข้า-ออกหอพักพยาบาลก่อนจะเข้าภายในที่พักอาศัยได้

4. ผู้มาติดต่อจะต้องติดบัตรผู้มาติดต่อไว้ตลอดเวลาที่อยู่ภายในพื้นที่หอพักพยาบาล และคืนให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนออกจากพื้นที่พักอาศัย

5. ผู้ดูแลหอพักขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตรวจค้น กระเป๋า ย่ามและ/หรือ สิ่งของอื่น ๆ ของผู้มาติดต่อ ในกรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็น

6. ผู้มาติดต่อจะต้องแลกบัตรเข้า-ออกทุกครั้ง

- ข้อ 4 การใช้ลานจอดรถ

1. ลานจอดรถเปิดบริการแก่ผู้พักอาศัยภายในหอพัก หรือ ผู้มาติดต่อเท่านั้น

2. ไม่อนุญาตให้ใช้ลานจอดรถเพื่อการอื่นใด นอกเหนือจากการจอดรถเท่านั้น

3. ผู้พักอาศัยภายในหอพัก หรือผู้มาติดต่อจะต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร ที่แสดงไว้อย่างเคร่งครัด งดใช้ความเร็วขณะอยู่ในหอพักพยาบาล และห้ามจอดรถคร่อมหรือทับเส้นแบ่งช่องจอดรถ

4. รถจักรยานยนต์จะต้องจอดในบริเวณที่กำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อสะดวกต่อการกำกับดูแล และรักษาความปลอดภัย

5. หมายเลขทะเบียนรถยนต์จะต้องตรงกับสติ๊กเกอร์จอดรถ

6. ห้ามผู้มาติดต่อจอดรถค้างคืน หากฝ่าฝืนผู้ดูแลหอพัก จะดำเนินการล็อคล้อ และจะต้องชำระค่าปรับ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) /คัน/ครั้ง จึงสามารถนำรถออกไปได้ กรณีที่ผู้มาติดต่อมีความจำเป็นต้องจอดรถค้างคืน จะต้องดำเนินการแจ้งให้ผู้ดูแลหอพักทราบ พร้อมกรอกแบบฟอร์มการขอจอดรถ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตก่อนจึงจะสามารถจอดรถค้างคืนได้

7. ห้ามล้างรถในลานจอดรถหรือกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังหรือความสกปรกในลานจอดรถของอาคารโดยไม่มีข้อยกเว้น

8. ผู้ดูแลหอพักขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจค้นรถยนต์ที่ผ่าน เข้า ออก ภายในอาคารในกรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็น

9. การอนุญาตให้จอดรถในบริเวณลานจอดรถมิใช่เป็นการรับฝากรถ ผู้ดูแลหอพักไม่รับผิดชอบในความเสียหายของรถ หรือทรัพย์สินใด ๆ ที่ติดมากับรถทั้งสิ้น

## หมวดที่ 2 : การใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง

- ข้อ 5 การใช้ลิฟต์โดยสาร

1. หากมีความประสงค์จะใช้ลิฟต์ในการขนของที่มีจำนวนมาก หรือมีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมากและเห็นว่าต้องใช้เวลานานในการขนย้ายดังกล่าว จะต้องแจ้งให้ผู้ดูแลหอพักทราบ พร้อมกรอกแบบฟอร์มการขอใช้ลิฟต์ เพื่อผู้ดูแลหอพักจะได้อำนวยความสะดวกในการขนย้าย



2. ห้ามนำสิ่งพิมพ์ หรือรูปโฆษณาใด ๆ มาติดภายในห้องโดยสารลิฟต์ก่อนได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลหอพัก
3. ห้ามทำการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางไม่ให้ลิฟต์ทำงานได้ตามปกติ
4. บรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นกับห้องโดยสารลิฟต์อันเกิดจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือเกิดจากการใช้โดยปราศจากความระมัดระวัง หรือจากเหตุใดก็ตาม ผู้ใช้บริการจะต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
5. ผู้พักอาศัยภายในหอพัก ต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้ลิฟต์ ที่ทางผู้ดูแลหอพัก กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
6. ห้ามนำสิ่งของร่อพักการขนย้ายไว้บริเวณหน้าลิฟต์ หรือพื้นที่ส่วนกลาง หรือปิดล็อกลิฟต์โดยเด็ดขาด

- ข้อ 6 การใช้ตู้จดหมาย

1. มีการจัดตู้จดหมาย ไว้ให้ผู้พักอาศัยภายในอาคาร
2. ผู้ดูแลหอพักจะดำเนินแจ้งให้ผู้พักอาศัยมารับจดหมาย
3. ในกรณีจดหมายลงทะเบียน หรือ พัสดุ ท่านจะต้องลงนามรับจากผู้ดูแลหอพัก
4. ผู้ดูแลหอพัก จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของจดหมาย พัสดุ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

- ข้อ 7 การใช้ห้องออกกำลังกาย

1. ห้องออกกำลังกายให้บริการแก่บุคลากรสายการพยาบาลทุกท่าน งดให้บริการแก่บุคคลภายนอก
2. ผู้ใช้บริการ จะต้องลงทะเบียนการใช้บริการโดยการลงชื่อผู้ให้บริการต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนใช้บริการทุกครั้ง
3. ห้องออกกำลังกายเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00-23.00 น.
4. ผู้ใช้บริการต้องแต่งกายด้วยชุดออกกำลังกายที่สุภาพ และสวมรองเท้าสำหรับออกกำลังกายเท่านั้น
5. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในห้องออกกำลังกาย
6. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามารับประทานในห้องออกกำลังกาย
7. บรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่อุปกรณ์ และ/หรือ ทรัพย์สินทุกชนิดภายในห้องออกกำลังกายอันเกิดจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือเกิดจากการใช้โดยปราศจากความระมัดระวัง ผู้ใช้บริการต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
8. ผู้ดูแลหอพัก ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจสอบหรือจำกัดสิทธิ์ในการใช้ห้องออกกำลังกายของผู้ใช้บริการที่ผู้ดูแลหอพัก เห็นว่ามีความจำเป็น
9. ผู้ดูแลหอพัก ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ตลอดจนอุบัติเหตุใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ให้บริการ

- ข้อ 8 การรักษาความสะอาดและการทิ้งขยะมูลฝอย

1. ไม่ปัดกวาดเศษผงหรือขยะออกจากห้องชุดมาในบริเวณทางเดินด้านหน้าห้องหรือพื้นที่ส่วนกลาง
2. ไม่นำทรัพย์สินส่วนบุคคลใด ๆ หรือสิ่งของเหลือใช้มาวางไว้นอกห้องชุดหรือพื้นที่ส่วนกลาง การทิ้งเศษขยะอาหารหรือขยะมูลฝอยทุกครั้งต้องบรรจุในถุงพลาสติกและผูกปากถุงให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปทิ้งไว้ในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้
3. ไม่ทิ้งเศษอาหารหรือสิ่งต่าง ๆ ลงในท่อระบายน้ำทิ้ง เพราะจะทำให้อุดตันเกิดความเสียหายต่อระบบระบายน้ำภายในห้องชุดท่านหรือระบบส่วนรวมได้

- ข้อ 9 ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ

**เหตุอัคคีภัย**

1. ควรสำรวจตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ดับเพลิง และบันไดหนีไฟให้เรียบร้อยแล้วก่อนเข้าพักอาศัยในอาคาร
2. ห้ามวางสิ่งของกีดขวางประตูหนีไฟ
3. เมื่อได้ยินสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ให้อพยพออกจากอาคารทันที โดยอพยพทางบันไดหนีไฟ
4. อย่าตื่นตระหนก ในขณะอพยพออกจากอาคาร
5. ให้เดินไปตามป้ายบอกทางหนีไฟ ซึ่งติดตั้งในแต่ละชั้น
6. ห้ามใช้ลิฟต์ในขณะที่เกิดอัคคีภัย



7. ในขณะที่เดินลงช่องทางบันไดหนีไฟ มือจะต้องจับราวบันไดตลอดเวลา
8. ห้ามกลับไปเก็บของมีค่า เสื้อผ้า กระเป๋า หรืออื่น ๆ ภายในห้องชุดโดยเด็ดขาด
9. ห้ามผลัก วิ่ง หรือเดินแซงผู้อื่น ขณะกำลังอพยพในช่องทางบันไดหนีไฟ
10. ห้ามกลับเข้าไปภายในอาคาร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามจนกว่าเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไฟ หรือหน่วยป้องกันอัคคีภัยจะทำการแจ้งว่าปลอดภัยแล้ว

11. ผู้อพยพทุกท่านให้ไปพบกันที่จุดรวมพล บริเวณป้อมด้านหน้าหอพักพยาบาล

#### **การใช้บันไดหนีไฟ**

บันไดหนีไฟจะมีป้ายบอกทางหนีไฟอยู่เหนือประตูทุกบานบันไดหนีไฟจะถูกกันด้วยประตู บันไดหนีไฟนี้จะมีจุดสิ้นสุดที่บริเวณชั้นล่างของอาคาร โดยท่านสามารถลงบันไดหนีไฟ เพื่อเปิดออกสู่ภายนอกอาคารได้

#### **การใช้ถังดับเพลิง**

ถังดับเพลิงเคมีจะอยู่ภายในตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณบันไดหนีไฟทุกจุด โดยเป็นถังดับเพลิงที่มีน้ำยาบรรจุอยู่ในภาชนะแบบถังมีหัวฉีด สามารถหยิบเคลื่อนที่ได้ง่ายด้วยกำลังเพียงคนเดียว

#### **วิธีการใช้ถังดับเพลิงเมื่อเกิดอัคคีภัย มีดังนี้**

1. ปลดถังดับเพลิงจากตำแหน่งที่ติดตั้ง
2. ดึงสายฉีดออกจากที่ล็อก
3. ดึงสลักออกจากคันบังคับ
4. เวลาฉีดให้ใช้มือข้างหนึ่งจับปลายสายฉีด มืออีกข้างบีบคันบังคับและฉีดในลักษณะส่ายไปมาไปที่บริเวณฐานของเพลิง

#### **วิธีปฏิบัติเมื่อลิฟต์เกิดขัดข้อง**

พยายามอยู่ในความสงบ ไม่ต้องตกใจ ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหอพัก โดยใช้โทรศัพท์ภายใน

#### **แผ่นดินไหว**

วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหว มีดังต่อไปนี้

1. พยายามควบคุมสติ และระวังของหล่นทับ ให้หลบเข้าใต้โต๊ะเพื่อความปลอดภัย
2. ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด
3. หลังจากเหตุการณ์สงบลง ให้รีบลงจากอาคารทันที

### **หมวดที่ 3 : การหมดสิทธิ์อยู่หอพัก**

- ข้อ 10 ผู้พักอาศัยหมดสิทธิ์อยู่หอพัก ในกรณีต่อไปนี้

1. สละสิทธิ์
2. กระทำการฝ่าฝืนระเบียบ
3. พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

เมื่อหมดสิทธิ์พักอาศัยในหอพัก ผู้พักอาศัยจะต้องนำคีย์การ์ด กุญแจห้องพัก กุญแจตู้เสื้อผ้า มาคืนผู้ดูแลหอพัก และติดต่อสำนักงานสายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 8 เพื่อดำเนินการขอคืนเงินมัดจำและขนย้ายทรัพย์สินส่วนตัวออกจากหอพักภายใน 7 วัน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้ถือว่าผู้นั้นไม่ต้องการทรัพย์สินดังกล่าว และยินยอมให้ผู้ดูแลหอพักยึดค้ำมัดจำทั้งหมดและดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น



ภาคผนวกค-17

ตัวอย่างการจัดบัญชีรายชื่อผู้เข้าพักในโครงการ ปี 2567

---



รายชื่บุคลากรกลุ่มพัฒนาฯ SIPH (ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม 2568)

อาคาร A							ชื่อ	นามสกุล	Status
ลำดับ	อาคาร	เลขห้อง	พบ	SAP	น.ส.	น.ส.			
1	A	202	2	70002904	น.ส.	น.ส.		-	Active
2	A	609	2	70003862	น.ส.	น.ส.		-	Active
3	A	206	2	70004443	น.ส.	น.ส.		-	Active
4	A	206	1	70004444	น.ส.	น.ส.		-	Active
5	A	207	1	70002472	น.ส.	น.ส.		-	Active
6	A	209	2	70003826	น.ส.	น.ส.		-	Active
7	A	210	1	70002610	น.ส.	น.ส.		-	Active
8	A	218	1	70002089	น.ส.	น.ส.		-	Active
9	A	213	1	70004129	น.ส.	น.ส.		-	Active
10	A	213	2	70004194	น.ส.	น.ส.		-	Active
11	A	214	1	70002299	น.ส.	น.ส.		-	Active
12	A	215	1	70004468	น.ส.	น.ส.		-	Active
13	A	217	1	70003814	น.ส.	น.ส.		-	Active
14	A	216	2	70003839	น.ส.	น.ส.		-	Active
15	A	217	2	70001169	น.ส.	น.ส.		-	Active
16	A	302	1	70003809	น.ส.	น.ส.		-	Active
17	A	303	2	70000229	น.ส.	น.ส.		-	Active
18	A	304	1	70003268	น.ส.	น.ส.		-	Active
19	A	306	1	70003298	น.ส.	น.ส.		-	Active
20	A	306	2	70003487	น.ส.	น.ส.		-	Active
21	A	713	2	70003307	น.ส.	น.ส.		-	Active
22	A	307	1	70002445	น.ส.	น.ส.		-	Active
23	A	309	2	70004455	น.ส.	น.ส.		-	Active
24	A	310	1	70003222	น.ส.	น.ส.		-	Active
25	A	310	2	70002338	น.ส.	น.ส.		-	Active
26	A	312	1	70002329	น.ส.	น.ส.		-	Active
27	A	313	1	70004447	น.ส.	น.ส.		-	Active
28	A	313	2	70004446	น.ส.	น.ส.		-	Active
29	A	315	1	70004477	น.ส.	น.ส.		-	Active
30	A	315	2	70004449	น.ส.	น.ส.		-	Active
31	A	403	1	70002295	น.ส.	น.ส.		-	Active
32	A	507	1	70001779	น.ส.	น.ส.		-	Active
33	A	509	1	70003394	น.ส.	น.ส.		-	Active
34	A	516	1	70000973	น.ส.	น.ส.		-	Active
35	A	407	2	70002949	น.ส.	น.ส.		-	Active
36	A	407	1	70002881	น.ส.	น.ส.		-	Active
37	A	409	2	70000588	น.ส.	น.ส.		-	Active
38	A	711	1	70004821	น.ส.	น.ส.		-	Active
39	A	411	1	70002758	น.ส.	น.ส.		-	Active
40	A	412	1	70003841	น.ส.	น.ส.		-	Active
41	A	609	1	70004672	น.ส.	น.ส.		-	Active
42	A	317	1	70003822	น.ส.	น.ส.		-	Active
43	A	414	2	70003630	น.ส.	น.ส.		-	Active
44	A	415	1	70003296	น.ส.	น.ส.		-	Active
45	A	418	2	70001481	น.ส.	น.ส.		-	Active
46	A	502	2	70004483	น.ส.	น.ส.		-	Active
47	A	614	1	70004223	น.ส.	น.ส.		-	Active
48	A	505	2	70001440	น.ส.	น.ส.		-	Active
49	A	507	2	70001207	น.ส.	น.ส.		-	Active
50	A	509	2	70001485	น.ส.	น.ส.		-	Active
51	A	511	1	70001432	น.ส.	น.ส.		-	Active
52	A	511	2	70001020	น.ส.	น.ส.		-	Active
53	A	515	1	70002351	น.ส.	น.ส.		-	Active
54	A	515	2	70004236	น.ส.	น.ส.		-	Active

55	A	518	1	70000282	น.ส.	น.ส.		-	Active
56	A	604	2	70002817	น.ส.	น.ส.		-	Active
57	A	513	2	70004228	น.ส.	น.ส.		-	Active
58	A	709	1	70001037	น.ส.	น.ส.		-	Active
59	A	613	2	70003266	น.ส.	น.ส.		-	Active
60	A	614	2	70001762	น.ส.	น.ส.		-	Active
61	A	615	2	70002768	น.ส.	น.ส.		-	Active
62	A	616	2	70000971	น.ส.	น.ส.		-	Active
63	A	617	1	70000326	น.ส.	น.ส.		-	Active
64	A	312	2	70004150	น.ส.	น.ส.		-	Active
65	A	316	1	70000832	น.ส.	น.ส.		-	Active
66	A	512	1	70000528	น.ส.	น.ส.		-	Active
67	A	513	1	70001493	น.ส.	น.ส.		-	Active
68	A	514	1	70001452	น.ส.	น.ส.		-	Active
69	A	517	2	70003258	น.ส.	น.ส.		-	Active
70	A	606	1	70001764	น.ส.	น.ส.		-	Active
71	A	617	2	70003853	น.ส.	น.ส.		-	Active
72	A	212	2	70000685	น.ส.	น.ส.		-	Active
73	A	508	-	70000995	น.ส.	น.ส.		-	Active
74	A	517	1	70001426	น.ส.	น.ส.		-	Active
75	A	602	1	70001480	น.ส.	น.ส.		-	Active
76	A	603	2	70003805	น.ส.	น.ส.		-	Active
77	A	416	2	70004887	น.ส.	น.ส.		-	Active
78	A	316	2	70003295	น.ส.	น.ส.		-	Active
79	A	205	2	70004889	น.ส.	น.ส.		-	Active
80	A	415	2	70003257	น.ส.	น.ส.		-	Active
81	A	304	2	70002813	น.ส.	น.ส.		-	Active
82	A	607	2	70002891	น.ส.	น.ส.		-	Active
83	A	412	2	70003859	น.ส.	น.ส.		-	Active
84	A	702	1	70000820	น.ส.	น.ส.		-	Active
85	A	702	2	70002810	น.ส.	น.ส.		-	Active
86	A	704	1	70002268	น.ส.	น.ส.		-	Active
87	A	618	2	70000541	น.ส.	น.ส.		-	Active
88	A	707	1	70000861	น.ส.	น.ส.		-	Active
89	A	214	2	70000687	น.ส.	น.ส.		-	Active
90	A	707	2	70000320	น.ส.	น.ส.		-	Active
91	A	706	2	70000208	น.ส.	น.ส.		-	Active
92	A	706	1	70002880	น.ส.	น.ส.		-	Active
93	A	503	1	70000668	น.ส.	น.ส.		-	Active
94	A	712	1	70003300	น.ส.	น.ส.		-	Active
95	A	712	2	70003303	น.ส.	น.ส.		-	Active
96	A	709	2	70002807	น.ส.	น.ส.		-	Active
97	A	715	1	70002536	น.ส.	น.ส.		-	Active
98	A	714	1	70004488	น.ส.	น.ส.		-	Active
99	A	714	2	70001503	น.ส.	น.ส.		-	Active
100	A	802	2	70004976	น.ส.	น.ส.		-	Active
101	A	802	1	70005004	น.ส.	น.ส.		-	Active
102	A	804	2	70004997	น.ส.	น.ส.		-	Active
103	A	805	1	70004990	น.ส.	น.ส.		-	Active
104	A	806	2	70004983	น.ส.	น.ส.		-	Active
105	A	806	1	70005011	น.ส.	น.ส.		-	Active
106	A	807	1	70004999	น.ส.	น.ส.		-	Active
107	A	807	2	70004989	น.ส.	น.ส.		-	Active
108	A	811	1	70004977	น.ส.	น.ส.		-	Active
109	A	811	2	70005008	น.ส.	น.ส.		-	Active
110	A	812	2	70005002	น.ส.	น.ส.		-	Active
111	A	813	2	70004979	น.ส.	น.ส.		-	Active



112	A	814	2	70004972	u.a.	-	Active
113	A	815	1	70004987	u.a.	-	Active
114	A	815	2	70004995	u.a.	-	Active
115	A	816	1	70004974	u.a.	-	Active
116	A	713	1	70000866	u.a.	-	Active
117	A	716	1	70003256	u.a.	-	Active
118	A	717	2	70001041	u.a.	-	Active
119	A	410	1	70000828	u.a.	-	Active
120	A	817	1	70000226	u.a.	-	Active
121	A	410	2	70001211	u.a.	-	Active
122	A	514	2	70005063	u.a.	-	Active
123	A	405	1	70003811	u.a.	-	Active
124	A	405	2	70003304	u.a.	-	Active
125	A	506	2	70005104	u.a.	-	Active
126	A	615	1	70003390	u.a.	-	Active
127	A	703	1	70005120	u.a.	-	Active
128	A	717	1	70000231	u.a.	-	Active
129	A	209	1	70001442	u.a.	-	Active
130	A	612	1	70003808	u.a.	-	Active
131	A	818	2	70003245	u.a.	-	Active
132	A	417	1	70004221	u.a.	-	Active
133	A	402	2	70001450	u.a.	-	Active
134	A	718	1	70005346	u.a.	-	Active
135	A	311	2	70002475	u.a.	-	Active
136	A	611	2	70001027	u.a.	-	Active
137	A	417	2	70002727	u.a.	-	Active
138	A	817	2	70001019	u.a.	-	Active
139	A	202	1	70005219	u.a.	-	Active
140	A	211	1	70005467	u.a.	-	Active
141	A	218	2	70002006	u.a.	-	Active
142	A	718	2	70001489	u.a.	-	Active
143	A	311	1	70005546	u.a.	-	Active
144	A	409	1	70005553	u.a.	-	Active
145	A	504	1	70005556	u.a.	-	Active
146	A	203	2	70005359	u.a.	-	Active
147	A	211	2	70005567	u.a.	-	Active
148	A	406	1	70005392	u.a.	-	Active
149	A	809	2	70001495	u.a.	-	Active
150	A	710	1	70005165	u.a.	-	Active
151	A	604	1	70000870	u.a.	-	Active
152	A	416	1	70000273	u.a.	-	Active
153	A	816	2	70003292	u.a.	-	Active
154	A	814	1	70005792	u.a.	-	Active
155	A	303	1	70000260	u.a.	-	Active
156	A	818	1	70005337	u.a.	-	Active
157	A	317	2	70000310	u.a.	-	Active
158	A	610	2	70003261	u.a.	-	Active
159	A	616	1	70001439	u.a.	-	Active
160	A	406	2	70005867	u.a.	-	Active
161	A	307	2	70005741	u.a.	-	Active
162	A	414	1	70003389	u.a.	-	Active
163	A	418	1	70005924	u.a.	-	Active
164	A	809	1	70005925	u.a.	-	Active
165	A	413	1	70005920	u.a.	-	Active
166	A	612	2	70005906	u.a.	-	Active
167	A	810	2	70005919	u.a.	-	Active
168	A	502	1	70005905	u.a.	-	Active

169	A	518	2	70005927	u.a.	-	Active
170	A	302	2	70000533	u.a.	-	Active
171	A	711	2	70005913	u.a.	-	Active
172	A	309	1	70005921	u.a.	-	Active
173	A	204	2	70005893	u.a.	-	Active
174	A	810	1	70005903	u.a.	-	Active
175	A	505	1	70005738	u.a.	-	Active
176	A	404	2	70004475	u.a.	-	Active
177	A	715	2	70006079	u.a.	-	Active
178	A	512	2	70005912	u.a.	-	Active
179	A	610	1	70002679	u.a.	-	Active
180	A	318	1	70001433	u.a.	-	Active
181	A	205	1	70000243	u.a.	-	Active
182	A	403	2	70006140	u.a.	-	Active
183	A	506	1	70006159	u.a.	-	Active
184	A	605	2	70005892	u.a.	-	Active
185	A	716	2	70006326	u.a.	-	Active
186	A	710	2	70006256	u.a.	-	Active
187	A	203	1	70005922	u.a.	-	Active
188	A	805	2	70006329	u.a.	-	Active
189	A	613	1	70004152	u.a.	-	Active
190	A	602	2	70006459	u.a.	-	Active
191	A	314	1	70006462	u.a.	-	Active
192	A	402	1	70003313	u.a.	-	Active
193	A	404	1	70005320	u.a.	-	Active
194	A	207	2	70006181	u.a.	-	Active
195	A	606	2	70005345	u.a.	-	Active
196	A	504	2	70005106	u.a.	-	Active
197	A	704	2	70003402	u.a.	-	Active
198	A	812	1	70006853	u.a.	-	Active
199	A	611	1	70006202	u.a.	-	Active
200	A	411	2	70006707	u.a.	-	Active
201	A	210	2	70007006	u.a.	-	Active
202	A	204	1	70006080	u.a.	-	Active
203	A	510	2	70007035	u.a.	-	Active
204	A	212	1	70001963	u.a.	-	Active
205	A	607	1	70007050	u.a.	-	Active
206	A	703	2	70006479	u.a.	-	Active
207	A	216	1	70006730	u.a.	-	Active
208	A	603	1	70007106	u.a.	-	Active
209	A	803	2	70000872	u.a.	-	Active
210	A	804	1	70007027	u.a.	-	Active
211	A	503	2	70006476	u.a.	-	Active
212	A	705	2	70007157	u.a.	-	Active
213	A	605	1	70002687	u.a.	-	Active
214	A	413	2	70006689	u.a.	-	Active
215	A	803	1	70006482	u.a.	-	Active
216	A	314	2	70007438	u.a.	-	Active
217	A	516	2	70002816	u.a.	-	Active
218	A	318	2	70000230	u.a.	-	Active
219	A	813	1	70007107	u.a.	-	Active
220	A	305	1	70007596	u.a.	-	Active
221	A	705	1	70001415	u.a.	-	Active
222	A	305	2	70004986	u.a.	-	Active
223	A	510	1	70007554	u.a.	-	Active



ภาคผนวกค-18

เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉินสถิติ

---



## โครงการหอพักพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชารุณย์

### IMPORTANT TELEPHONE NUMBER

#### ฝ่ายบริหารอาคารฯ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	โทรศัพท์
คุณเนตรชุกร รัตน์หิรัญกร	Building Manager	062-4599922
คุณเอกชัย สิงห์โตทอง	Senior Technician	092-2564985
คุณสุภานันท์ เงินเนื้อดี	Admin	093-8171298

#### เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน

รายการผู้ติดต่อ	โทรศัพท์
เหตุด่วน/เหตุร้าย	191
กองตำรวจดับเพลิง	02-246-0199
สถานีตำรวจตลิ่งชัน	02-448-6360
สถานีดับเพลิงบางขุนนนท์	02-424-3850
แจ้งท่อประปาแตก, น้ำไม่ไหล	1125
การประปานครหลวง พื้นที่บางกอกน้อย	02-449-0011
แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง	1130
การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี (แผนกต่อไฟฟ้า)	02-878-5238
การประปานครหลวง เขตธนบุรี	02-878-5211
หน่วยกู้ชีพศิริพยาบาล	1554
ศูนย์นเรนทร (แจ้งเจ็บป่วย/อุบัติเหตุ)	1669
สำนักงานเขตตลิ่งชัน	02-424-1415
โรงพยาบาลเจ้าพระยา	02-434-1111
ร่วมด้วยช่วยกัน	1677
ศูนย์จราจรอุบัติเหตุ จส.100	1137



ภาคผนวกค-19

สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2  
และข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน  
ตามแบบ ทส.1

---



รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : พตท.พหลโยธิน โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 81, 81/1-3

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน :

แขวง/ตำบล : คลองจั่นพระ

เขต/ตำบล : เขตคลองจั่น

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 024191968

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าอาหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : พตท. พหลโยธิน พหลโยธิน

ประเภทย่อย :

สังกัด : ราชมาร

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : วว/คตปงป

ในการมี ขอบข่ายสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568  
ตามที่ได้ออกตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย ไพฑูรย์ ยารักษ์ เจ้าอาหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับแจ้งให้ทราบบังคับน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกทางเดินน้ำเสีย (Activated Sludge Process)

230.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง จักรวาล

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[ ] เครื่องสูบลำโพง

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณน้ำทิ้งที่บำบัดในระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

2,914,000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำทิ้งในทุกระยะของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

2,561,000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

2,048,800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] ระบบทุบวัน

[ ] ระบบระบาย (ระบุจำนวนวันระบาย)

[ ] ไม่ระบายเลย

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารเคมีที่เข้าพื้นที่ใช้

1.

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

เครื่องสูบน้ำ

ระบบเติมอากาศ

[ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

[ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

[ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนที่ตกค้างในถังตกตะกอนของน้ำทิ้งที่บำบัดแล้วที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) บัญชีฯ อุปกรณ์ และสารเคมีที่ใช้ ไม่มี

คำเตือน

๑. เจ้าอาหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้ง

ให้เข้ารับการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามนี้ ถือว่าผิด หรือไม่ปฏิบัติตามนี้ถือว่าผิด

ตาม มาตรา ๘๐ ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามนี้ถือว่าผิด

หรือผู้รับแจ้งให้ปฏิบัติตามนี้ถือว่าผิด

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้เข้ารับการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามนี้ถือว่าผิด

โดยคณะกรรมการควบคุมมลพิษต้องระงับโทษจากผู้นี้ทันที หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสามเดือน



วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารตกค้างจากที่ใส่ (ชื่อ/ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เก็บขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
1/7/68	117	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	อานนท์	
2/7/68	110	97	77.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรภาส	
3/7/68	117	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ทงทธร	
4/7/68	127	94	75.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	อานนท์	
5/7/68	100	87	69.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ทงทธร	
6/7/68	117	90	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	อภิเชษฐ	
7/7/68	112	89	71.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	อานนท์	
8/7/68	110	92	73.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	อภิเชษฐ	
9/7/68	110	95	76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	อานนท์	
10/7/68	109	88	70.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	อานนท์	
11/7/68	107	85	68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ทงทธร	
12/7/68	102	89	71.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียง	
13/7/68	108	87	69.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ทงทธร	
14/7/68	111	92	73.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	อภิเชษฐ	

[illegible]







วันเดือนปี	ปริมาณ กรน้ำที่ ขอระบบ บำบัด น้ำเสีย (กม.๖๖)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (กม.๖๖)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัด น้ำเสีย (กม.๖๖)	การระบาย น้ำที่จาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใส่ (เชื้อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอนส่วนเกิน ที่กักเก็บจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (กม.๖๖)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติผิดปกติ)			
1/8/68	106	90	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	อานนท์
2/8/68	108	85	68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรภาส
3/8/68	112	93	74.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	อานนท์
4/8/68	127	97	77.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จิรภาส
5/8/68	122	97	77.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	อานนท์
6/8/68	104	89	71.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เอกชัย
7/8/68	115	88	70.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ทศพล
8/8/68	117	86	68.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ทศพล
9/8/68	122	87	69.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	อานนท์
10/8/68	110	91	72.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เอกชัย
11/8/68	89	86	68.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ทศพล
12/8/68	89	94	75.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เอกชัย
13/8/68	86	91	72.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เอกชัย
14/8/68	84	86	68.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ทศพล
15/8/68	80	94	75.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	อานนท์

[illegible]







[illegible]



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : หอพักอาคาร ๒ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่ที่ : 81, 81/1-3 หมู่ที่ :

ชื่อย :

ถนน : แขวง/ตำบล : คลองตันพระ

เขต/ตำบล : เขตคลองตัน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : 024191968

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : หอพัก หอพักเช่า หอแบ่งเช่า

ประเภทย่อย :


สังกัด : ราชการ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกโดย :

หมดอายุ : ๖/๓๐๖/๒๕๖๒

ในกรณี ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้อำนาจในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ



ลงชื่อ นาย ไพฑูรย์ ขำรักษา เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หน.สอฯ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับแจ้งให้ทราบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หน.สอฯ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

2. ขอเชิญตัวผู้เกี่ยวข้องในระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

สามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบออกซิไดส์ดีฟอสฟอไรส์ (Activated Sludge Process)

230.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องควบคุม/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องควบคุม/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลม ☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

2,556,000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำทิ้งในห้วงเวลาที่กรมชลประทานรับผิดชอบ (ลบ.ม.)

2,755,000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เจ้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

2,204,000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบบท่วมน้ำ

☐ ระบบระบาย (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารพิษที่นำมาใช้

1.

ปริมาณ หน่วย  
0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

เครื่องสูบลม

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนที่ได้น้ำที่ได้น้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ไม่มี

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้ง

ให้ทราบให้แจ้ง เมื่ออยู่ในข้อบังคับนี้ ขอยก หรือไม่ทำตามที่กระทรวงการ

คมนาคม ๘๐ คือการวางผังจราจรที่ไม่เป็นอันตราย หรือเป็นอันตราย

หรือที่แจ้งให้รับทราบตามตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับแจ้งให้ทราบให้แจ้งให้ทราบให้ทราบให้ทราบ

โดยมีผลต่อความยั่งยืนของ สิ่งแวดล้อมทางสังคมในดินแดนนี้ หรือรับไม่เก็บ

หนี้สินตามท หรือที่แจ้งให้รับทราบตามตรา ๘๐๗



គម្រោងបង្កើនការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកសិកម្ម

[illegible]



รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : หอพักสวนดอก โรงเรียนบางพลีราช บัณฑิตมหาวิทยาลัย

แหล่งกำเนิดมลพิษ สังกัดเลขที่ : 81, 81/1-3

หมู่ที่ : 1

ชื่อย่อ : 81

สถานที่ : กรุงเทพมหานคร

เลขที่/ตำบล : คลองจิกทะเล

เขต/ตำบล : เขตคลองเตย

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 024191968

โทรสาร : 024191968

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : หอพัก ห้องเช่า ห้องแม่ข่าย

ประเภทของ :

สังกัด : ราชการ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : 22/12/2560

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นาย ไพฑูรย์ ยาวังษ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ปฏิบัติงานบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 230.00 ลบ.ม./วัน

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกทางเดิน (Separated Sump Process)

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ X ☐ ไม่พบข้อบกพร่อง 24 ชั่วโมง

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ X ☐ ระบบลิฟต์อากาศ

☐ เครื่องสูบน้ำ/ลม ☐ เครื่องสูบน้ำ/ลม ☐ เครื่องสูบน้ำ/ลม

☐ เครื่องสูบน้ำ/ลม ☐ เครื่องสูบน้ำ/ลม ☐ เครื่องสูบน้ำ/ลม

☐ เครื่องสูบน้ำ/ลม ☐ เครื่องสูบน้ำ/ลม ☐ เครื่องสูบน้ำ/ลม

☐ เครื่องสูบน้ำ/ลม ☐ เครื่องสูบน้ำ/ลม ☐ เครื่องสูบน้ำ/ลม

☐ เครื่องสูบน้ำ/ลม ☐ เครื่องสูบน้ำ/ลม ☐ เครื่องสูบน้ำ/ลม

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการปล่อยน้ำทิ้งต่อระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

(2) ปริมาณน้ำทิ้งไปทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารพิษที่สภาพที่ใช้อยู่

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

(7) ปริมาณเศษส่วนทั้งหมดที่ติดกับกากตะกอนน้ำทิ้งที่ส่งไปกำจัด

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้ปฏิบัติงาน

ในการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามนี้ ขอบเขต หรือไม่ปฏิบัติตามนี้ ขอบเขต หรือไม่ปฏิบัติตามนี้ ขอบเขต

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้ปฏิบัติงานในการบำบัดน้ำเสียผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

นี้โดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗



วันเดือนปี	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (กิโลกรัมหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ที่กักเก็บจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/11/68	68	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เอกชัย
2/11/68	77	96	76.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จิราส
3/11/68	75	93	74.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เอกชัย
4/11/68	69	87	69.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เอกชัย
5/11/68	81	85	68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ทศพล
6/11/68	78	89	71.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ทศพล
7/11/68	75	91	72.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วันนาศ์
8/11/68	95	96	76.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เอกชัย
9/11/68	81	92	73.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เอกชัย
10/11/68	83	87	69.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เอกชัย
11/11/68	83	84	67.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธวัชชัย
12/11/68	81	88	70.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เอกชัย
13/11/68	83	93	74.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จิราส
14/11/68	77	84	67.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธวัชชัย
15/11/68	85	82	65.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เอกชัย

30/11/68	75	94	75.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	75	2,250.00	2,273.00	2,218.40	รวม
29/11/68	70	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	70	2,250.00	2,273.00	2,218.40	รวม
28/11/68	66	96	76.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	66	2,250.00	2,273.00	2,218.40	รวม
27/11/68	61	145	116	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	61	2,250.00	2,273.00	2,218.40	รวม
26/11/68	68	100	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	68	2,250.00	2,273.00	2,218.40	รวม
25/11/68	71	159	127.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	71	2,250.00	2,273.00	2,218.40	รวม
24/11/68	75	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	75	2,250.00	2,273.00	2,218.40	รวม
23/11/68	78	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	78	2,250.00	2,273.00	2,218.40	รวม
22/11/68	70	81	64.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	70	2,250.00	2,273.00	2,218.40	รวม
21/11/68	67	91	72.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	67	2,250.00	2,273.00	2,218.40	รวม
20/11/68	60	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	60	2,250.00	2,273.00	2,218.40	รวม
19/11/68	68	97	77.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	68	2,250.00	2,273.00	2,218.40	รวม
18/11/68	77	90	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	77	2,250.00	2,273.00	2,218.40	รวม
17/11/68	78	89	71.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	78	2,250.00	2,273.00	2,218.40	รวม
16/11/68	75	92	73.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	75	2,250.00	2,273.00	2,218.40	รวม
ข้อมูล รวม	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัดน้ำ เสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (กิโลกรัมหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)	ปริมาณตะกอน ที่กักเก็บจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนว ทางแก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	รวม	
																รวม	
																รวม	
																รวม	
																รวม	
																รวม	
																รวม	
																รวม	
																รวม	
																รวม	



รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : พหลโยธิน บจก โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 81, 81/1-3

หมู่ที่ :

พ.ม. :

ถนน :

แขวง/ตำบล : คลองจันทน์พระ

เขต/ตำบล : เขตจตุจักร

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 024191968

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : พหลโยธิน บจก

ประเภทย่อย :

สังกัด : ราชการ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) :

ออกให้โดย :

หมดอายุ : ๖๖/๒๕๖๖

ใบการมี ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ขอเสนอเจ้าพนักงานมลพิษที่หน้าห้อง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ นาย ไพฑูรย์ ยารักษ์ เจ้าของบริษัทผู้ควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ \_\_\_\_\_ หมดอายุ \_\_\_\_\_

ออกให้โดย \_\_\_\_\_

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรวบรวมน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแยกทางสิ่งแวดล้อม (Advanced SInduce Process)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องยกน้ำ/สแกนน้ำเสีย

[ ] เครื่องสูบลม

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีการตรวจสอบที่ติดตั้งจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

3. สรุปผลการสำรวจตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)

2,404.000 ลบ.ม

(2) ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)

2,190.000 ลบ.ม

(3) ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม)

2,232.000 ลบ.ม

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] ระบบทุกวัน

[ ] ระบบบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารพิษที่ตกค้าง

1. -

ปริมาณ หน่วย

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

[ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบลม

[ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

[ X ] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณสารเคมีหรือสารพิษที่ตกค้างจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ส่งออกไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) บัญชี อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของบริษัทผู้ควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้ง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้แจ้งกับยี่สิบสอง หรือไม่น้อยกว่ายี่สิบสองครั้ง

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระงับโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับแจ้งให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระงับโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๘๐๗



วันเดือนปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกลิตรกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดชีวภาพ (รวม/ไม่รวม)	ปริมาณสารเคมีหรือสารตกค้างจากที่ใส่ (ชื่อ/ปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
1/12/68	80	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วันนิต	
2/12/68	84	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	จิราภส	
3/12/68	90	87	69.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เอกชัย	
4/12/68	82	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เอกชัย	
5/12/68	86	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ทศพล	
6/12/68	86	85	68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ทศพล	
7/12/68	79	79	63.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	อนุพง	
8/12/68	77	90	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เอกชัย	
9/12/68	74	97	77.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เอกชัย	
10/12/68	69	121	96.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เอกชัย	
11/12/68	67	93	74.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรวิชัย	
12/12/68	71	93	74.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เอกชัย	
13/12/68	82	85	68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	อนุพง	
14/12/68	73	96	76.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	ธีรวิชัย	
15/12/68	77	88	70.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	-	-	วันนิต	

[illegible]



ภาคผนวกค-20

แผนการทำความสะอาดถังเก็บน้ำชั้นใต้ดินและดาดฟ้า

---



CHECK SHEET FOR PREVENTIVE MAINTENANCE			
UNDERGROUND TANK			
PROJECT TITLE : Address : Date : 9/9/68	LOCATION : Date : 9/9/68	LOCATION : Date : 9/9/68	
EQUIPMENT CODE : TANK VALUE : 52.80 บาท		EQUIPMENT CODE : TANK VALUE : 52.80 บาท	
PERIOD : M		PERIOD : M	
UNDERGROUND TANK			
MONTHLY MAINTENANCE No. 18			
1. CHECK LIGHT VALVE / RETURN VALVE / ...	N	N	N
2. CHECK FOR PIPES CONDITION & ...	N	N	N
3. CHECK SERVING DOOR CONDITION / ...	N	N	N
4. DIAPHRAGM VALVE OPERATIONAL CONDITION / ...	N	N	N
5. CHECK LOW LEVEL ALARM / FUNCTION / ...	N	N	N
6. CHECK HIGH LEVEL ALARM / FUNCTION / ...	N	N	N
YEARLY MAINTENANCE No. 18			
7. CHECK FOOT VALVE OPERATIONS CONDITION / ...	N	N	N
8. TANK CHECK WATER TANK CONDITION / ...	N	N	N
9. TANK CHECK RUST & PAINT / ...	N	N	N
RECOMMENDATIONS / REMARKS / CONSUMABLES / PART USED :			
SAFETY NOTE : 1) Make Sure Disconnected Power Before Touching Any Electrical Parts. 2) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panels. 3) Make sure that after the operation, System in the status, Work as normal.			
TECHNICIAN : Date : 7 / 2 / 68		BUILDING MANAGER : Date : 1 / 3 / 68	

CHECK SHEET FOR PREVENTIVE MAINTENANCE			
UNDERGROUND TANK			
PROJECT TITLE : Address : Date : 9/9/68	LOCATION : Date : 9/9/68	LOCATION : Date : 9/9/68	
EQUIPMENT CODE : TANK VALUE : 67.50 บาท		EQUIPMENT CODE : TANK VALUE : 67.50 บาท	
PERIOD : M		PERIOD : M	
UNDERGROUND TANK			
MONTHLY MAINTENANCE No. 18			
1. CHECK LIGHT VALVE / RETURN VALVE / ...	N	N	N
2. CHECK FOR PIPES CONDITION & ...	N	N	N
3. CHECK SERVING DOOR CONDITION / ...	N	N	N
4. DIAPHRAGM VALVE OPERATIONAL CONDITION / ...	N	N	N
5. CHECK LOW LEVEL ALARM / FUNCTION / ...	N	N	N
6. CHECK HIGH LEVEL ALARM / FUNCTION / ...	N	N	N
YEARLY MAINTENANCE No. 18			
7. CHECK FOOT VALVE OPERATIONS CONDITION / ...	N	N	N
8. TANK CHECK WATER TANK CONDITION / ...	N	N	N
9. TANK CHECK RUST & PAINT / ...	N	N	N
RECOMMENDATIONS / REMARKS / CONSUMABLES / PART USED :			
SAFETY NOTE : 1) Make Sure Disconnected Power Before Touching Any Electrical Parts. 2) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panels. 3) Make sure that after the operation, System in the status, Work as normal.			
TECHNICIAN : Date : 19 / 2 / 68		BUILDING MANAGER : Date : 1 / 3 / 68	



cm Thailand		CHECK SHEET FOR PREVENTIVE MAINTENANCE		UNDERGROUND TANK	
PROJECT TITLE : โครงการพัฒนาระบบจ่ายน้ำดิบ	DATE : 11/2/69	LOCATION : สถานี C		UT - C	
ADDRESS :			EQUIPMENT CODE : TANK VALUE :		72 สบ.ม.
PERIOD : M		UNDERGROUND TANK		UT - D	
TASKS		STANDARD		RECORD	
<input type="checkbox"/> MONTHLY MAINTENANCE No.18					
1	CHECK FLOAT VALVE / ตรวจระบบการไหล (ถังเก็บน้ำ)	N	N	N	N
2	CHECK FOR PIPES CONDITION & LEAKS / ตรวจระบบท่อและรอยรั่ว	N	N	N	N
3	CHECK SERVISING DOOR CONDITION / ตรวจบานประตูซ่อม	N	N	N	N
4	DIAPHRAGM VALVE OPERATIONS CONDITION / ตรวจวาล์วไดอะแฟรม	N	N	N	N
5	CHECK LOW LEVEL ALARM FUNCTION / ตรวจระบบสัญญาณเตือนระดับต่ำ	N	N	N	N
6	CHECK HIGH LEVEL ALARM FUNCTION / ตรวจระบบสัญญาณเตือนระดับสูง	N	N	N	N
<input type="checkbox"/> YEARLY MAINTENANCE No.19					
7	CHECK FOOT VALVE OPERATIONS CONDITION / ตรวจวาล์วเท้าและการทำงานของวาล์ว	N	N	N	N
8	TANK CHECK WATER TANK CONDITION / ตรวจเช็คสภาพน้ำในถัง	N	N	N	N
9	TANK CHECK BUILT & PART / ตรวจเช็คโครงสร้างและชิ้นส่วน	N	N	N	N
RECOMMENDATIONS / REMARKS / CONSUMABLES / PART USED					
SAFETY NOTE: 1) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. 2) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. 3) Make sure that after the operation, System in the status, Work as normal.					
TECHNICIAN		SIGNATURE		BUILDING MANAGER	
1. ช่าง 2. ช่าง 3. ช่าง Date: 11/2/69		1. ช่าง 2. ช่าง 3. ช่าง Date: 11/2/69		1. ช่าง 2. ช่าง 3. ช่าง Date: 11/2/69	

cm Thailand		CHECK SHEET FOR PREVENTIVE MAINTENANCE		UNDERGROUND TANK	
PROJECT TITLE : โครงการพัฒนาระบบจ่ายน้ำดิบ	DATE : 10/2/69	LOCATION : สถานี D		UT - D	
ADDRESS :			EQUIPMENT CODE : TANK VALUE :		51.48 สบ.ม.
PERIOD : M		UNDERGROUND TANK		UT - D	
TASKS					
<input type="checkbox"/> MONTHLY MAINTENANCE No.18					
1	CHECK FLOAT VALVE / ตรวจระบบการไหล (ถังเก็บน้ำ)	N	N	N	N
2	CHECK FOR PIPES CONDITION & LEAKS / ตรวจระบบท่อและรอยรั่ว	N	N	N	N
3	CHECK SERVISING DOOR CONDITION / ตรวจบานประตูซ่อม	N	N	N	N
4	DIAPHRAGM VALVE OPERATIONS CONDITION / ตรวจวาล์วไดอะแฟรม	N	N	N	N
5	CHECK LOW LEVEL ALARM FUNCTION / ตรวจระบบสัญญาณเตือนระดับต่ำ	N	N	N	N
6	CHECK HIGH LEVEL ALARM FUNCTION / ตรวจระบบสัญญาณเตือนระดับสูง	N	N	N	N
<input type="checkbox"/> YEARLY MAINTENANCE No.19					
7	CHECK FOOT VALVE OPERATIONS CONDITION / ตรวจวาล์วเท้าและการทำงานของวาล์ว	N	N	N	N
8	TANK CHECK WATER TANK CONDITION / ตรวจเช็คสภาพน้ำในถัง	N	N	N	N
9	TANK CHECK BUILT & PART / ตรวจเช็คโครงสร้างและชิ้นส่วน	N	N	N	N
RECOMMENDATIONS / REMARKS / CONSUMABLES / PART USED					
SAFETY NOTE: 1) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts. 2) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. 3) Make sure that after the operation, System in the status, Work as normal.					
TECHNICIAN		SIGNATURE		BUILDING MANAGER	
1. ช่าง 2. ช่าง 3. ช่าง Date: 10/2/69		1. ช่าง 2. ช่าง 3. ช่าง Date: 10/2/69		1. ช่าง 2. ช่าง 3. ช่าง Date: 10/2/69	



CHECK SHEET FOR PREVENTIVE MAINTENANCE									
ROOF TANK									
PROJECT TITLE: <u>Water treatment plant</u>		DATE: <u>7/9/68</u>		SHEET A		SHEET A		SHEET A	
ADDRESS: <u></u>		LOCATION: <u></u>		SHEET A		SHEET A		SHEET A	
ROOF TANK				EQUIPMENT CODE TANK VALUE		RT-01-A 500 L		RT-02-A 500 L	
PERIOD: <u>M</u>									
TANKS				STANDARD		RECORD			
<input type="checkbox"/> <b>MONTHLY MAINTENANCE No. 1-3</b>									
1. CHECK TILTING VALVE OPERATION (if equipped)									
2. CHECK FOR LEAKS, CORROSION & WELD / REPAIRS									
3. CHECK SERVICES DOOR CONDITION / REPAIRS									
4. DRAINAGE VALVE OPERATION / REPAIRS									
5. CHECK LOW LEVEL ALARM FUNCTION / REPAIRS									
6. CHECK HIGH LEVEL ALARM FUNCTION / REPAIRS									
<input type="checkbox"/> <b>YEARLY MAINTENANCE No. 1-9</b>									
7. CHECK FOOT VALVE OPERATIONS / REPAIRS									
8. TANK CHECK WATER TANK CONDITION / REPAIRS									
9. TANK CHECK RUST & PAINT IF NECESSARY / REPAIRS									
1 = Do not    X = Don't know    N = Normal    AB = Abnormal    * Not noted									
RECOMMENDATIONS / REMARKS / CONSUMABLES / PART USED:									
SAFETY NOTE: 1) Make Sure Disconnected Power Before Touching Any Electrical Parts. 2) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel. 3) Make sure that after the operation, system is in the status. Work as normal.									
TECHNICIAN				BUILDING MANAGER					
1. <u>Phong</u> 2. <u>Phong</u> 3. <u>Phong</u> Date: <u>9/12/68</u>				Date: <u>9/13/68</u>					



cam  
Thailand

CHECK SHEET FOR PREVENTIVE MAINTENANCE

ROOF TANK

PROJECT TITLE : การตรวจความพร้อมของระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรกลในอาคารพาณิชย์	DATE : 11/9/64	STARTS C : 11/9/64
ADDRESS :	LOCATION :	STARTS G : 11/9/64

ROOF TANK

	EQUIPMENT CODE :	TANK VALUE :	RT-01-C		RT-02-C		RT-03-C	
			500 L		500 L		500 L	
PERIOD	M							

TANKS

STANDARD

RECORD

MONTHLY MAINTENANCE No.1-B

- CHECK FLOAT VALVE / ตรวจสอบการไหลเวียนน้ำ (ตรวจสอบ)
- CHECK FOR TIRES CONDITION & WAXES / ตรวจสอบสภาพยางล้อรถถัง
- CHECK SERVICES DOOR CONDITION / ตรวจสอบประตูบริการ
- DRAINAGE VALVE OPERATION CONDITION CHECK / ตรวจสอบการระบายน้ำจากถังเก็บน้ำ
- CHECK LOW LEVEL ALARM FUNCTION / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับต่ำ
- CHECK HIGH LEVEL ALARM FUNCTION / ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับสูง

YEARLY MAINTENANCE No.1-B

- CHECK FOOT VALVE OPERATIONS CONDITION / ตรวจสอบการทำงานของวาล์วยกเท้า
- TANK CHECK WATER TANK CONDITION / ตรวจสอบสภาพน้ำในถังเก็บน้ำ และพื้นที่รอบๆถังเก็บน้ำ
- TANK CHECK RUST & PAINT IF NECESSARY / ตรวจสอบการกัดกร่อน และทาสีบริเวณที่จำเป็น

/ = On PM X = Out PM N = Normal AB = Abnormal \* Not Used

RECOMMENDATIONS / REMARKS / CONSUMABLES / PART USED :

SAFETY NOTE: 1.) Make Sure Disconnect Power before Touching Any Electrical Parts. 2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel.

3.) Make sure full after the operation. System in the status Work as normal

TECHNICIAN	SENIOR TECHNICIAN	BUILDING MANAGER
1. กบฏ	กบฏ	กบฏ
2. กบฏ	กบฏ	กบฏ
3. กบฏ	กบฏ	กบฏ
Date 11/9/64	Date 11/9/64	Date 11/9/64



Date : 11/02/68

### TASK

- General Cleaning
- Check Condition Of Pump & Support
- Check and Clean Body Pump
- Check All Mechanical Seals
- Check Lelve Lubricand
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch
- Check Low Level Alarm
- Check Low Level Pump Start
- Check High Level Pump Stop
- Check High Level Alarm
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections
- Check Fuse & Protections Device
- Check Operation Light & Control Panel
- Clean Control Panel & Timer Relay
- Check Timer Set Start Pump
- Check Chain
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve
- Check Rust Piant If Necessary
- Cleanse Sludge Tank
- Record Voltage (V)
- Record Running Motor Current (A)
- Over Load Relay Set (A)

[illegible]

Recommendations / Remark : Record Runing Amps of Motor

TECHNICIAN :	SHIVA SINGH	SENIOR TECHNICIAN :	60734	BUILDING MANAGER :	merit
Date :	11/02/09	Date :	23/2/09	Date :	11/3/09
<p> N = Normal      AB = Abnormal      BD = Break Down      ✕ = Don't PM      - = Non Install      ✓ = Do PM </p>					

## Waste water pumps Pm Check Sheet

Date: 7/02/68

### TASK

- General Cleaning
- Check Condition Of Pump & Support
- Check and Clean Body Pump
- Check All Mechanical Seals
- Check Lelve Lubricand
- Check Operation Of Auto Start/Stop Switch
- Check Low Level Alarm
- Check Low Level Pump Start
- Check High Level Pump Stop
- Check High Level Alarm
- Check Tighten All Terminal Of Electrical Connections
- Check Fuse & Protections Device
- Check Operation Light & Control Panel
- Clean Control Panel & Timer Relay
- Check Timer Set Start Pump
- Check Chain
- Check Operation Of Gate Valve And Check Valve
- Check Rust Plant If Necessary
- Cleanse Sludge Tank
- Record Voltage (V)
- Record Running Motor Current (A)
- Over Load Relay Set (A)

[illegible]

Recommendations / Remark : Record Runing Amps of Motor

TECHNICIAN :	9/10/69	SENIOR TECHNICIAN :	6032	BUILDING MANAGER :	1700
Date :	9/12/69	Date :	9/12/69	Date :	9/13/69
<p> N = Normal      AB = Abnormal      BD = Break Down      X = Don't PM      - = Non Install      ✓ = Do PM </p>					











CHECK SHEET FOR PREVENTIVE MAINTENANCE									
1. PROJECT NAME									
2. DATE									
3. LOCATION									
4. WORKS A									
5. WORKS B									
<p><b>BOOSTER PUMP</b></p> <p>1. GENERAL CLEANING OF SYSTEMS AND PARTS</p> <p>2. CHECK MECHANICAL CONNECTIONS, TIGHTENING OF BOLTS AND NUTS</p> <p>3. CHECK OPERATION OF CONTROL SYSTEMS, TIGHTENING OF BOLTS AND NUTS</p> <p>4. CLEAN CONTROL PANELS, TIGHTENING OF BOLTS AND NUTS</p> <p>5. CHECK MECHANICAL CONNECTIONS, TIGHTENING OF BOLTS AND NUTS</p> <p>6. CHECK MECHANICAL CONNECTIONS, TIGHTENING OF BOLTS AND NUTS</p> <p>7. CHECK MECHANICAL CONNECTIONS, TIGHTENING OF BOLTS AND NUTS</p> <p>8. CHECK MECHANICAL CONNECTIONS, TIGHTENING OF BOLTS AND NUTS</p> <p>9. CHECK MECHANICAL CONNECTIONS, TIGHTENING OF BOLTS AND NUTS</p> <p>10. CHECK MECHANICAL CONNECTIONS, TIGHTENING OF BOLTS AND NUTS</p> <p>11. CHECK MECHANICAL CONNECTIONS, TIGHTENING OF BOLTS AND NUTS</p> <p>12. CHECK MECHANICAL CONNECTIONS, TIGHTENING OF BOLTS AND NUTS</p> <p>13. CHECK MECHANICAL CONNECTIONS, TIGHTENING OF BOLTS AND NUTS</p> <p>14. CHECK MECHANICAL CONNECTIONS, TIGHTENING OF BOLTS AND NUTS</p> <p>15. CHECK MECHANICAL CONNECTIONS, TIGHTENING OF BOLTS AND NUTS</p> <p>16. CHECK MECHANICAL CONNECTIONS, TIGHTENING OF BOLTS AND NUTS</p> <p>17. CHECK MECHANICAL CONNECTIONS, TIGHTENING OF BOLTS AND NUTS</p> <p>18. CHECK MECHANICAL CONNECTIONS, TIGHTENING OF BOLTS AND NUTS</p> <p>19. CHECK MECHANICAL CONNECTIONS, TIGHTENING OF BOLTS AND NUTS</p> <p>20. CHECK MECHANICAL CONNECTIONS, TIGHTENING OF BOLTS AND NUTS</p> <p>21. CHECK MECHANICAL CONNECTIONS, TIGHTENING OF BOLTS AND NUTS</p> <p>22. CHECK MECHANICAL CONNECTIONS, TIGHTENING OF BOLTS AND NUTS</p>									
<p><b>RECOMMENDATIONS / REMARKS</b></p> <p>1. ...</p> <p>2. ...</p> <p>3. ...</p>									



CHECK SHEET FOR PREVENTIVE MAINTENANCE			
PROJECT TITLE : <u>โครงการพัฒนาระบบประปา</u>			
PROJECT ADDRESS : <u>เลขที่ 123 หมู่ 5 ตำบล...</u>			
DATE : <u>9/12/68</u>			
LOCATION : <u>บ้าน...</u>			
EQUIPMENT CODE : <u>BP-01-B</u>			
EQUIPMENT NAME : <u>BOOSTER PUMP</u>			
EQUIPMENT MODEL : <u>WGLD</u>			
EQUIPMENT SERIAL : <u>380 V 12.2 Kw</u>			
EQUIPMENT YEAR : <u>3107-2000 BSM</u>			
<p><input type="checkbox"/> MONTHLY MAINTENANCE No. 1-8</p> <p><b>MOTOR &amp; CONTROL SYSTEM</b></p> <p>1. GENERAL CLEANING / ทำความสะอาด</p> <p>2. CHECK FUSE &amp; PROTECTION DEVICES / ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกัน</p> <p>3. CHECK WORKING OF CONTROL SYSTEM / ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม</p> <p>4. CLEAN CONTACT PANEL &amp; MONITOR CONTROLLER RELAY &amp; ACCESSORY / ทำความสะอาดแผงสัมผัสและอุปกรณ์</p> <p>5. CHECK &amp; RECORD PRESSURE OF MOTOR / ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของมอเตอร์</p> <p>6. CHECK &amp; RECORD PRESSURE OF PIPE SYSTEM / ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบท่อ</p> <p>7. CHECK MOTOR VOLTAGE AND RECORD / ตรวจสอบแรงดันมอเตอร์และบันทึก</p> <p>8. CHECK MOTOR AMPERE AND RECORD / ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์และบันทึก</p> <p><b>PUMP</b></p> <p>9. GENERAL CLEANING / ทำความสะอาด</p> <p>10. CHECK MECHANICAL PART CONNECTIONS / ตรวจสอบส่วนประกอบกลไก</p> <p>11. CHECK OIL LEVELS / ตรวจสอบระดับน้ำมัน</p> <p>12. CHECK FOR LEAKS / ตรวจสอบการรั่วซึม</p> <p>13. CHECK VALVES / ตรวจสอบวาล์ว</p> <p>14. CHECK &amp; RECORD DISCHARGE PRESSURE / ตรวจสอบและบันทึกแรงดันการปล่อย</p> <p>15. CHECK &amp; RECORD SUCTION PRESSURE / ตรวจสอบและบันทึกแรงดันดูด</p> <p>16. CHECK FOR WORN COMPONENTS / ตรวจสอบส่วนประกอบที่สึกหรอ</p> <p>17. CHECK FOR LOOSE BOLTS &amp; NUTS / ตรวจสอบสกรูและน็อตหลวม</p> <p>18. CHECK &amp; CLEAN FILTERS / ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรอง</p> <p><b>QUARTERS MAINTENANCE No. 1-22</b></p> <p><b>MOTOR &amp; CONTROL SYSTEM</b></p> <p>19. TIGHTENING OF ALL ELECTRICAL CONNECTIONS / แน่นสายไฟฟ้าทุกจุด</p> <p>20. CHECK FOR LATEX GROUNDING FOR ELECTRICAL COMPONENTS / ตรวจสอบการต่อสายดินสำหรับชิ้นส่วนไฟฟ้า</p> <p><b>PUMP</b></p> <p>21. CHECK MOTOR OIL BEARING / ตรวจสอบน้ำมันแบริ่งมอเตอร์</p> <p>22. CHECK RUST &amp; PAINT &amp; REPAIR / ตรวจสอบสนิมและสีและซ่อมแซม</p>			
RECOMMENDATIONS / REMARKS			
<p>1. Check the equipment's safety features. (Check the safety features of the equipment.)</p> <p>2. Check the equipment's safety features. (Check the safety features of the equipment.)</p> <p>3. Check the equipment's safety features. (Check the safety features of the equipment.)</p>			
<p>Signature : <u>...</u></p> <p>Date : <u>9/12/68</u></p>		<p>Signature : <u>...</u></p> <p>Date : <u>9/12/68</u></p>	

CHECK SHEET FOR PREVENTIVE MAINTENANCE			
PROJECT TITLE : <u>โครงการพัฒนาระบบประปา</u>			
PROJECT ADDRESS : <u>เลขที่ 123 หมู่ 5 ตำบล...</u>			
DATE : <u>9/12/68</u>			
LOCATION : <u>บ้าน...</u>			
EQUIPMENT CODE : <u>BP-01-C</u>			
EQUIPMENT NAME : <u>BOOSTER PUMP</u>			
EQUIPMENT MODEL : <u>WGLD</u>			
EQUIPMENT SERIAL : <u>380 V 12.2 Kw</u>			
EQUIPMENT YEAR : <u>3107-2000 BSM</u>			
<p><input type="checkbox"/> MONTHLY MAINTENANCE No. 1-8</p> <p><b>MOTOR &amp; CONTROL SYSTEM</b></p> <p>1. GENERAL CLEANING / ทำความสะอาด</p> <p>2. CHECK FUSE &amp; PROTECTION DEVICES / ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกัน</p> <p>3. CHECK WORKING OF CONTROL SYSTEM / ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม</p> <p>4. CLEAN CONTACT PANEL &amp; MONITOR CONTROLLER RELAY &amp; ACCESSORY / ทำความสะอาดแผงสัมผัสและอุปกรณ์</p> <p>5. CHECK &amp; RECORD PRESSURE OF MOTOR / ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของมอเตอร์</p> <p>6. CHECK &amp; RECORD PRESSURE OF PIPE SYSTEM / ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบท่อ</p> <p>7. CHECK MOTOR VOLTAGE AND RECORD / ตรวจสอบแรงดันมอเตอร์และบันทึก</p> <p>8. CHECK MOTOR AMPERE AND RECORD / ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ามอเตอร์และบันทึก</p> <p><b>PUMP</b></p> <p>9. GENERAL CLEANING / ทำความสะอาด</p> <p>10. CHECK MECHANICAL PART CONNECTIONS / ตรวจสอบส่วนประกอบกลไก</p> <p>11. CHECK OIL LEVELS / ตรวจสอบระดับน้ำมัน</p> <p>12. CHECK FOR LEAKS / ตรวจสอบการรั่วซึม</p> <p>13. CHECK VALVES / ตรวจสอบวาล์ว</p> <p>14. CHECK &amp; RECORD DISCHARGE PRESSURE / ตรวจสอบและบันทึกแรงดันการปล่อย</p> <p>15. CHECK &amp; RECORD SUCTION PRESSURE / ตรวจสอบและบันทึกแรงดันดูด</p> <p>16. CHECK FOR WORN COMPONENTS / ตรวจสอบส่วนประกอบที่สึกหรอ</p> <p>17. CHECK FOR LOOSE BOLTS &amp; NUTS / ตรวจสอบสกรูและน็อตหลวม</p> <p>18. CHECK &amp; CLEAN FILTERS / ตรวจสอบและทำความสะอาดตัวกรอง</p> <p><b>QUARTERS MAINTENANCE No. 1-22</b></p> <p><b>MOTOR &amp; CONTROL SYSTEM</b></p> <p>19. TIGHTENING OF ALL ELECTRICAL CONNECTIONS / แน่นสายไฟฟ้าทุกจุด</p> <p>20. CHECK FOR LATEX GROUNDING FOR ELECTRICAL COMPONENTS / ตรวจสอบการต่อสายดินสำหรับชิ้นส่วนไฟฟ้า</p> <p><b>PUMP</b></p> <p>21. CHECK MOTOR OIL BEARING / ตรวจสอบน้ำมันแบริ่งมอเตอร์</p> <p>22. CHECK RUST &amp; PAINT &amp; REPAIR / ตรวจสอบสนิมและสีและซ่อมแซม</p>			
RECOMMENDATIONS / REMARKS			
<p>1. Check the equipment's safety features. (Check the safety features of the equipment.)</p> <p>2. Check the equipment's safety features. (Check the safety features of the equipment.)</p> <p>3. Check the equipment's safety features. (Check the safety features of the equipment.)</p>			
<p>Signature : <u>...</u></p> <p>Date : <u>9/12/68</u></p>		<p>Signature : <u>...</u></p> <p>Date : <u>9/12/68</u></p>	



[illegible]