

สารบัญ

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 วัตถุประสงค์	1-2
1.3 ที่ตั้งโครงการ	1-2
1.4 สถานภาพการดำเนินการปัจจุบัน	1-4
1.5 ระบบสาธารณูปโภค	1-5
1.6 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ	1-16
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ	2-1
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-7
3.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ	3-12
3.3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้	3-14
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ก-1 สำเนาหนังสือการส่งรายงาน 6 เดือน ฉบับเดือน ม.ค.-มิ.ย. 68
- ก-2 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานฯ
- ก-3 เอกสารการเปลี่ยนแปลงรายงานละเอียดโครงการ

ภาคผนวก ข รูปประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ภาคผนวก ค เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ

- ค-1 หนังสือขออนุญาตก่อสร้าง (อ.1 หรือ ยผ.4)
- ค-2 หนังสือรับรองการก่อสร้าง (อ.5)
- ค-3 หนังสือจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ข.10)
- ค-4 เอกสารจดทะเบียนผู้จัดการนิติฯ (อ.ข.12)
- ค-5 หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อ.ข.13)
- ค-6 Checklist PM ระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาล
- ค-7 ระเบียบการพักอาศัย
- ค-8 เอกสารตรวจสอบระบบหม้อแปลงไฟฟ้า
- ค-9 แบบบันทึก ท.ส.1 และ ท.ส. 2
- ค-10 เอกสารการซ่อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- ค-11 แผนการระงับและป้องกัน
- ค-12 แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน

ภาคผนวก ง ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ภาคผนวก จ เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ

ภาคผนวก ฉ หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเอกชน

ภาคผนวก ช กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 2-1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568	2-2
ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารชุด โนเบิลสเตท 39 คอนโดมิเนียม ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568	2-30
ตารางที่ 3-1 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม ระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568	3-2
ตารางที่ 3-2 ดัชนี และวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	3-7
ตารางที่ 3-3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (บ่อตรวจคุณภาพน้ำ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568	3-8
ตารางที่ 3-4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568	3-13
ตารางที่ 3-5 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2568	3-13
ตารางที่ 3-6 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ. 2568	3-15
ตารางที่ 3-7 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568	3-15

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 1-1 พื้นที่ตั้งโครงการอาคารชุด โนเบิล สเตท 39 คอนโดมิเนียม	1-3
รูปที่ 3-1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2568	3-8
รูปที่ 3-2 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บ่อตรวจคุณภาพน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568	3-9
รูปที่ 3-3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568	3-12
รูปที่ 3-4 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใช้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2568	3-14