
ภาคผนวกที่ 7

สำเนา การตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกัน

และสัญญาณเตือนอัคคีภัยของโครงการ

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

[illegible]

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (FIRE PUMP)

Date	Batt. 1 Volts	Batt. 2 Volts	น้ำเต็ม	น้ำมันเครื่อง	ระดับน้ำในถัง	น้ำเต็มถัง ระบบความดัน	HIGHT TEMP	Low Oil Pressure	ความสะอาด ถังเครื่อง	Manual1	Manual2	หมายเหตุ	ลงชื่อ
24/4/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
4/5/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
11/5/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
19/5/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
25/5/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
1/6/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
8/6/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
15/6/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
22/6/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
29/6/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
6/7/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
13/7/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
20/7/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
27/7/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
3/8/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
10/8/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
17/8/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
24/8/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
31/8/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
7/9/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
14/9/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
21/9/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
28/9/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
5/10/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
12/10/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
19/10/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
26/10/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
2/11/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
9/11/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
16/11/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.
23/11/68	26	26	เต็ม	✓	300 มม	✓	✓	✓	✓			AUTO TEST	น.อ.



ROYAL BENJA HOTEL

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Building		ROYAL BENJA HOTEL		DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	
Equipment / เครื่องจักร : DIESEL FIRE PUMP		Duration / ระยะเวลา : Done By / ผู้ดำเนินการ : Date / วันที่ : 21 ก.ย. 68		Location / สถานที่ : FIRE PUMP FL.B	
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement	
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟหลอดและสวิทช์เลือกที่ควบคุม		M	✓		
ตรวจสอบสถานะของแผ่นเบรคเกอร์		M	✓		
ตรวจสอบว่าสวิทช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่		M	✓	ตำแหน่ง "Auto"	
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และพื่อน้ำหรือไม่		M	✓		
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ		M	✓		
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของเบตเตอร์				V	A
เบตเตอร์ชุดที่ 1		M	✓	26	
เบตเตอร์ชุดที่ 2		M	✓	26	
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำ		Q			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดถาดรองน้ำด้านล่างของซีล		Q			
เบตเตอร์-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันตัวต่อให้แน่น		Y			
อัดจารบีให้กับข้อต่อข้อเหวี่ยงของชุดเครื่องสูบน้ำ		Y			
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าและเปลี่ยนสายไฟที่ความสะอาดภายในตู้		Y			
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ		Y			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดตัวกรอง		Y			
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น		Y		ก่อนเปลี่ยนให้อาบน้ำล้างออกและอุ่นเครื่องยนต์ประมาณ 15 นาที	
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง		Y			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)		Y			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม		Y			
ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ		Y			
ตรวจสอบสภาพ ล้างและเปลี่ยนน้ำมันระบายความร้อน และเติมสารหล่อเย็นในน้ำระบายความร้อน		Y			
ตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)		Y		psi	
หมุนสวิทช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง					
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์		M	✓	2700	rpm
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันในระบบ		M	✓	30	psi
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หน้าปั๊ม		M	✓	70	psi
ตรวจสอบอุณหภูมิมีน้ำระบายความร้อนที่หน้าปั๊ม		M			C
หมุนสวิทช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ					
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน		M	✓		
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน		H		psi	
Suggestion / ข้อเสนอแนะ 17.55 RUN 17.55/19.55 10 นาที					

REMARK Done By / ดำเนินการโดย

M = Monthly Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Q = Quarterly

H = Half yearly Date/วันที่ 21 ก.ย. 68

Y = Yearly Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / หมายเหตุ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา



ROYAL BENJA HOTEL

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Building		ROYAL BENJA HOTEL		DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง		
Equipment / เครื่องจักร : DIESEL FIRE PUMP		Duration / ระยะเวลา : Done By / ผู้ดำเนินการ : Date / วันที่ : 25 ก.ย. 69		Location / สถานที่ : FIRE PUMP FL.B		
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement		Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิทช์เลือกที่ตู้ควบคุม		M	✓			
ตรวจสอบสถานะของแอมแปร์เตอร์		M	✓			
ตรวจสอบว่าสวิทช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่		M	✓			ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำมันที่วาล์ว หรือข้อ และท่อน้ำหรือไม่		M	✓			
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ		M	✓			
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของเบตเตอร์				V	A	บันทึกวันที่เปลี่ยนเบตเตอร์
เบตเตอร์ชุดที่ 1		M	✓	26		
เบตเตอร์ชุดที่ 2		M	✓	26		
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำมัน		Q				
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดตรงน้ำด้านข้างของซีล		Q				
เบตเตอร์-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันน็อตให้แน่น		Y				
ฉีดจารบีให้กับข้อต่อหรือหัวของชุดเครื่องสูบน้ำ		Y				
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆและแป้นทำความสะอาดภายในตู้		Y				
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ		Y				
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดตัวกรอง		Y				
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น		Y				ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กดูดออกและอุ่นเครื่องยนต์ประมาณ 15 นาที
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง		Y				
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)		Y				
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม		Y				
ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ		Y				
ตรวจสอบสภาพ ล้างและเปลี่ยนน้ำมันระบายความร้อน และเติมน้ำมันหล่อลื่นในน้ำมันระบายความร้อน		Y				
ตรวจสอบวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)		Y		psi		
หมุนสวิทช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง						
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์		M	✓	2700	rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ		M	✓	30	psi	ท.พ.ม./ส.อ./พล.6
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หน้าปั๊ม		M	✓	70	psi	ท.พ.ม./ส.อ./พล.6
ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำมันระบายความร้อนที่หน้าปั๊ม		M			C	
หมุนสวิทช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ						
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน		M	✓			
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน		H		psi		
Suggestion / ข้อเสนอแนะ 1759 Run มี: (ก.ย. 69) 10 ท.พ.ม.						

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Q = Quarterly

Date/วันที่ 25 ก.ย. 69

Date/วันที่

H = Half yearly

Time/เวลา

Time/เวลา

Y = Yearly

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, × ไม่ปกติ



ROYAL BENJA HOTEL

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Building		ROYAL BENJA HOTEL		DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง		
Equipment / เครื่องจักร : DIESEL FIRE PUMP		Duration / ระยะเวลา :		Location / สถานที่ : FIRE PUMP FL.B		
		Done By / ผู้ดำเนินการ :				
		Date / วันที่ : 21 ก.ย. 68				
DESCRIPTION		PM Code	Status N/A/B/F	Measurement		Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม		M	✓			
ตรวจสอบสถานะของเบรกเกอร์		M	✓			
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่		M	✓			ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อน้ำหรือไม่		M	✓			
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ		M	✓			
บันทึกสภาวะระดับและกระแสไฟฟ้าของเบตเตอรี่				V	A	บันทึกวันที่เปลี่ยนเบตเตอรี่
เบตเตอรี่ชุดที่ 1		M	✓	26		
เบตเตอรี่ชุดที่ 2		M	✓	26		
ตรวจสอบสภาพท่อน้ำในส่วนรองถังเก็บน้ำ		Q				
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดถาดรองน้ำด้านล่างของซีล		Q				
เบตเตอรี่-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันขั้วต่อให้แน่น		Y				
อัปเดตบีบีกับข้อต่อหรือเหวี่ยงของชุดเครื่องสูบน้ำ		Y				
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆและปาดฝุ่นทำความสะอาดภายในตู้		Y				
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ		Y				
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดส่วเครื่อง		Y				
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง		Y				ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กอุดออกและลั่นเครื่องย่นประมาณ 15 นาที
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)		Y				
ตรวจสอบท่อย่อยที่ความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม		Y				
ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ		Y				
ตรวจสอบสภาพ ล้างและเปลี่ยนน้ำมันระบายความร้อน และเติมสารหล่อเย็นในน้ำระบายความร้อน		Y				
ตรวจสอบด้วยตัวการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)		Y		psi		
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง						
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์		M	✓	2700	rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ		M	✓	30	psi	รักษาระดับ/ปกติ
ตรวจสอบแรงดันน้ำในถังน้ำดับเพลิง		M	✓	70	psi	ปกติ/ปกติ
ตรวจสอบอุณหภูมิระบายความร้อนที่หม้อน้ำ		M	✓		C	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ						
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน		M	✓			
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน		H		psi		
Suggestion / ข้อเสนอแนะ						
1757 RUN มอเตอร์/ปั๊ม 10 นาที						

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Q = Quarterly

Date/วันที่

Date/วันที่

H = Half yearly

Time/เวลา

Time/เวลา

Y = Yearly

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, × ไม่ปกติ



ROYAL BENJA HOTEL

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Building		ROYAL BENJA HOTEL		DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง		
Equipment / เครื่องจักร : DIESEL FIRE PUMP		Duration / ระยะเวลา : Done By / ผู้ดำเนินการ : Date / วันที่ : 23 7. 7. 68		Location / สถานที่ : FIRE PUMP FL.B		
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement		Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม		M	✓			
ตรวจสอบสถานะของเมนเบรกเกอร์		M	✓			
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่		M	✓			ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อหรือไม่		M	✓			
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ		M	✓			
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์				V	A	บันทึกวันที่เปลี่ยนเบตเตอรี่
เบตเตอรี่ชุดที่ 1		M	✓	26		
เบตเตอรี่ชุดที่ 2		M	✓	26		
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำ		Q				
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดวาล์วตรงน้ำด้านล่างของซีล		Q				
เบตเตอรี่-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันหัวต่อให้แน่น		Y				
อัปเดตน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องสูบน้ำ		Y				
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าและแป้นทำความสะอาดภายในตู้		Y				
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ		Y				
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดวาล์วตรง		Y				
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น		Y				ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กคอกและลั่นเครื่องยนต์ประมาณ 15 นาที
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง		Y				
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)		Y				
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม		Y				
ตรวจสอบสภาพทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ		Y				
ตรวจสอบสภาพ ล้างและเปลี่ยนน้ำมันระบายความร้อน และเติมน้ำมันหล่อลื่นในน้ำ		Y				
ระบายความร้อน		Y				
ตรวจสอบวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)		Y		psi		
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง						
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์		M	✓	2700	rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ		M	✓	30	psi	พิกัด 150/100
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หน้าปั๊ม		M	✓	70	psi	พิกัด 100/100
ตรวจสอบอุณหภูมิระบายความร้อนที่หน้าปั๊ม		M			C	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ						
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน		M	✓			
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน		H		psi		
Suggestion / ข้อเสนอแนะ						
1756 RUN ว่าง 10 ม.พ.						

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Q = Quarterly

Date/วันที่ 23 7. 7. 68

Date/วันที่

H = Half yearly

Time/เวลา

Time/เวลา

Y = Yearly

(*) Please Mark N/A if not applicable , ✓ Normal , × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล , ✓ ปกติ , × ไม่ปกติ



ROYAL BENJA HOTEL

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Building		ROYAL BENJA HOTEL		DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	
Equipment / เครื่องจักร : DIESEL FIRE PUMP		Duration / ระยะเวลา : Done By / ผู้ดำเนินการ : Date / วันที่ : 21 พ.ย. 68		Location / สถานที่ : FIRE PUMP FL.B	
DESCRIPTION		PM Code	Status N/AB/F	Measurement	Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟหลอดและสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม		M	✓		
ตรวจสอบสถานะของเบรกเกอร์		M	✓		
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่		M	✓		ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อเข้าหรือไม่		M	✓		
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ		M	✓		
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของเบตเตอรี่				V A	บันทึกวันที่เปลี่ยนเบตเตอรี่
เบตเตอรี่ชุดที่ 1		M	✓	26	
เบตเตอรี่ชุดที่ 2		M	✓	26	
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำมัน		Q			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดคาน้ำร้อนด้านล่างของซีล		Q			
เบตเตอรี่-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันจ๊วคให้แน่น		Y			
อัปเดตประวัติการซ่อมแซมของชุดเครื่องสูบน้ำ		Y			
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าต่างๆและเป็นผู้ทำความสะอาดภายในตู้		Y			
ตรวจสอบสภาพและขันน็อตต่างๆ		Y			
ตรวจวัดสภาพและทำความสะอาดวาล์วกรอง		Y			
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น		Y			ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กออกและอุ่นเครื่องยนต์ประมาณ 15 นาที
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง		Y			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)		Y			
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม		Y			
ตรวจสอบสภาพ, ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ		Y			
ตรวจสอบสภาพ, ล้างและเปลี่ยนน้ำมันเบรคความดัน และเติมสารหล่อลื่นในน้ำ		Y			
ระบายความดัน		Y			
ตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)		Y		psi	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง					
ตรวจสอบความเร็วรอบเครื่องยนต์		M	✓	2700 rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ		M	✓	30 psi	พ.พ. 18.6 / พ.ค. 6
ตรวจสอบแรงดันน้ำมันที่หน้าปั๊ม		M	✓	20 psi	พ.พ. 10.1 / พ.ค. 6
ตรวจสอบอุณหภูมิน้ำระบายความร้อนที่หน้าปั๊ม		M		C	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ					
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน		M	✓		
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน		H		psi	
Suggestion / ข้อเสนอแนะ					
17.11.68 RUN 21.11.68 10 นาที					

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Q = Quarterly

H = Half yearly

Y = Yearly

Date/วันที่ 21 พ.ย. 68

Time/เวลา

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ



ROYAL BENJA HOTEL

Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Building

ROYAL BENJA HOTEL

DIESEL FIRE PUMP / เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

Equipment / เครื่องจักร	: DIESEL FIRE PUMP	Duration / ระยะเวลา	:	Location / สถานที่	: FIRE PUMP FL.B	
		Done By / ผู้ดำเนินการ	:			
		Date / วันที่	: 22 8.9.68			
DESCRIPTION		PM Code	Status N/A/B/F	Measurement		Remarks
ตรวจสอบสถานะหลอดไฟและสวิตช์เลือกที่ตู้ควบคุม		M	✓			
ตรวจสอบสถานะของเบรกเกอร์		M	✓			
ตรวจสอบว่าสวิตช์เลือกอยู่ในตำแหน่งถูกต้องหรือไม่		M	✓			ตำแหน่ง "Auto"
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมที่วาล์ว ข้อต่อ และท่อหรือไม่		M	✓			
ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในหม้อน้ำ		M	✓			
บันทึกค่าแรงดันและกระแสไฟฟ้าของเบตเตอรี่				V	A	บันทึกวันที่เปลี่ยนเบตเตอรี่
เบตเตอรี่ชุดที่ 1		M	✓	26		
เบตเตอรี่ชุดที่ 2		M	✓	26		
ตรวจสอบสภาพท่อในส่วนของถังเก็บน้ำมัน		Q				
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดเครื่องน้ำด้านล่างของซีล		Q				
เบตเตอรี่-ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดและขันหัวข้อให้แน่น		Y				
อัปเดตบันทึกข้อต่อหรือเข็มของชุดเครื่องสูบน้ำ		Y				
ตรวจสอบและขันน็อตที่จุดต่อทางไฟฟ้าและปั๊มทำความสะอาดภายในตู้		Y				
ตรวจสอบและขันน็อตต่างๆ		Y				
ตรวจวัดสภาพและทำความสะอาดวาล์วกรอง		Y				
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น		Y				ก่อนเปลี่ยนให้เอาปลั๊กออกและอุ่นเครื่องยนต์ประมาณ 15 นาที
ตรวจสอบสภาพและเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่อง		Y				
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดไส้กรองอากาศและเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)		Y				
ตรวจสอบสภาพและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆภายในตู้ควบคุม		Y				
ตรวจสอบสภาพ ทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ		Y				
ตรวจสอบสภาพ ล้างและเปลี่ยนน้ำมันระบายความร้อน และเติมสารหล่อเย็นในน้ำ		Y				
ระบายความร้อน		Y				
ตรวจวัดอัตราการไหลของน้ำจากมิเตอร์วัดอัตราการไหล (ถ้ามี)		Y		psi		
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "MANUAL" แล้วเปิดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง						
ตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องยนต์		M	✓	2800	rpm	
ตรวจสอบและบันทึกแรงดันของระบบ		M	✓	30	psi	พ่นน้ำ/ฉีดพ่น
ตรวจสอบแรงดันน้ำที่หน้าปั๊ม		M	✓	70	psi	พ่นน้ำ/ฉีดพ่น
ตรวจสอบอุณหภูมิระบายความร้อนที่หน้าปั๊ม		M	✓		C	
หมุนสวิตช์เลือกมาที่ตำแหน่ง "AUTO" จากนั้นเปิดวาล์วระบายและบันทึกค่าแรงดันน้ำของระบบ						
ตรวจสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์ระบายความร้อน		M	✓			
เปิดวาล์วระบายน้ำและบันทึกค่าแรงดันที่เครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงาน		H		psi		
Suggestion / ข้อเสนอแนะ						
1757 Run 1757/2000 10 m/s						

REMARK

Done By / ดำเนินการโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

M = Monthly

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Q = Quarterly

๑๖

H = Half yearly

Date/วันที่ 22 8.9 68

Date/วันที่

Y = Yearly

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, × Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, × ไม่ปกติ



สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย
B Floor		
หม้อบันไดหนีไฟซ้าย	/	
หม้อห้องข้างคีย์	/	
ห้องเจนเนอเรเตอร์	/	
หม้อห้อง MDB	/	
ห้อง MDB	/	
หม้อบันไดหนีไฟกลาง	/	
ทางเดินข้างถังน้ำ	/	
หม้อห้องแม่ปลา	/	
สไลด์ตัวที่ 1	/	
สไลด์ตัวที่ 2	/	
1st Floor		
ห้องโอเปอเรเตอร์	/	
ห้อง AHU ล็อบบี้	/	
ห้องถ่ายเอกสาร	/	
ประตูทางเข้า ล็อบบี้	/	
โต๊ะทัวร์	/	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 1	/	X
ห้องเบญจมาศตัวที่ 2	/	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 3	/	
ห้องอาหารโหลตัวที่ 1	/	
ห้องอาหารโหลตัวที่ 2	/	
ครัวคอฟฟี่ช็อป	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
2nd Floor		
หม้อลิฟท์ซ้าย	/	
ห้องเบญจกมล	/	
หม้อลิฟท์กลาง	/	
ห้องรวมแอสเพรสตัว1	/	
ห้องรวมแอสเพรสตัว2	/	
ครัวชั้น 2	/	
หม้อลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	X
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
3rd Floor		
หม้อลิฟท์ซ้าย	/	
ห้องเบญจรงค์ตัวที่ 1	/	
ห้องเบญจรงค์ตัวที่ 2	/	
ที่ล้างจาน	/	
หม้อลิฟท์กลาง	/	
บันไดห้อง	/	
หม้อห้องเบญจวรรณ	/	
ห้องเบญจวรรณ 1	/	
ห้องเบญจวรรณ 2	/	
ห้องเบญจวรรณ 3	/	
หม้อลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
รวม	44	9

สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย
4th Floor		
หม้อสีฟห้ขาย	/	/
หม้อน้ำเบญจพร	/	/
ห้อง AHU	/	/
หม้อสีฟห้กลาง	/	/
ถังล้างจาน	/	/
ครัว	/	X
หม้อสีฟห้ขวา	/	/
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	/
บันไดหนีไฟกลาง	/	/
บันไดทางหนีไฟขวา	/	/
5th Floor		
หม้อสีฟห้ขาย	/	/
เคาเตอร์สระว่ายน้ำ	/	/
หม้อสีฟห้กลาง	/	/
ห้องบิยูซี่	/	/
ทางเดินออฟฟิศ	/	/
หม้อสีฟห้ขวา	/	/
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	/
บันไดทางหนีไฟขวา	/	/
6th Floor		
หม้อสีฟห้ขาย	/	/
หม้อสีฟห้กลาง	/	/
หม้อสีฟห้ขวา	/	/
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	/
บันไดหนีไฟกลาง	/	/
บันไดทางหนีไฟขวา	/	/
7th Floor		
หม้อสีฟห้ขาย	/	/
หม้อสีฟห้กลาง	/	/
หม้อสีฟห้ขวา	/	/
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	/
บันไดหนีไฟขวา	/	/
8th Floor		
หม้อสีฟห้ขาย	/	/
หม้อสีฟห้กลาง	/	/
หม้อสีฟห้ขวา	/	/
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	/
บันไดหนีไฟกลาง	/	/
บันไดทางหนีไฟขวา	/	/
9th Floor		
หม้อสีฟห้ขาย	/	/
หม้อสีฟห้กลาง	/	/
หม้อสีฟห้ขวา	/	/
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	/
บันไดทางหนีไฟขวา	/	/
10th Floor		
หม้อสีฟห้ขาย	/	/
หม้อสีฟห้กลาง	/	/
หม้อสีฟห้ขวา	/	/
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	/
บันไดหนีไฟกลาง	/	/
บันไดทางหนีไฟขวา	/	/
รวม	45	1

[illegible]

สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย
23th Floor		
หม้อลิฟท์ซ้าย	☒	☐
หม้อลิฟท์กลาง	☒	☐
หม้อลิฟท์ขวา	☒	☐
บันไดทางหนีไฟซ้าย	☒	☐
บันไดหนีไฟกลาง	☒	☐
บันไดทางหนีไฟขวา	☒	☐
24th Floor		
หม้อลิฟท์ซ้าย	☒	☐
หม้อลิฟท์กลาง	☒	☐
หม้อลิฟท์ขวา	☒	☐
บันไดทางหนีไฟซ้าย	☒	☐
บันไดหนีไฟกลาง	☒	☐
บันไดทางหนีไฟขวา	☒	☐
25th Floor		
หม้อลิฟท์ซ้าย	☒	☐
หม้อลิฟท์กลาง	☒	☐
หม้อลิฟท์ขวา	☒	☐
บันไดทางหนีไฟซ้าย	☒	☐
บันไดหนีไฟกลาง	☒	☐
บันไดทางหนีไฟขวา	☒	☐
26th Floor		
หม้อลิฟท์ซ้าย	☒	☐
หม้อลิฟท์กลาง	☒	☐
หม้อลิฟท์ขวา	☒	☐
บันไดทางหนีไฟซ้าย	☒	☐
บันไดทางหนีไฟขวา	☒	☐
27th Floor		
หม้อลิฟท์ซ้าย	☒	☐
หม้อลิฟท์กลาง	☒	☐
หม้อลิฟท์ขวา	☒	☐
บันไดทางหนีไฟซ้าย	☒	☐
บันไดหนีไฟกลาง	☒	☐
บันไดทางหนีไฟขวา	☒	☐
28th Floor		
หม้อลิฟท์ซ้าย	☒	☐
หม้อลิฟท์กลาง	☒	☐
หม้อลิฟท์ขวา	☒	☐
บันไดทางหนีไฟซ้าย	☒	☐
บันไดทางหนีไฟขวา	☒	☐
29th Floor		
หม้อลิฟท์ซ้าย	☒	☐
หม้อลิฟท์กลาง	☒	☐
หม้อลิฟท์ขวา	☒	☐
บันไดทางหนีไฟซ้าย	☒	☐
บันไดหนีไฟกลาง	☒	☐
บันไดทางหนีไฟขวา	☒	☐
30th Floor		
หม้อลิฟท์ซ้าย	☒	☐
หม้อลิฟท์กลาง	☒	☐
หม้อลิฟท์ขวา	☒	☐
บันไดทางหนีไฟซ้าย	☒	☐
บันไดทางหนีไฟขวา	☒	☐
31th Floor		
หม้อลิฟท์ซ้าย	☒	☐
หม้อลิฟท์กลาง	☒	☐
หม้อลิฟท์ขวา	☒	☐
บันไดทางหนีไฟซ้าย	☒	☐
บันไดหนีไฟกลาง	☒	☐
บันไดทางหนีไฟขวา	☒	☐
Roof Floor		
ห้องลิฟท์ซ้าย	☒	☐
ห้องลิฟท์กลางตัวที่ 1	☒	☐
ห้องลิฟท์กลางตัวที่ 2	☒	☐
บันไดหนีไฟกลาง	☒	☐
ห้องบันไดตัวที่ 1	☒	☐
ห้องบันไดตัวที่ 2	☒	☐
ห้องลิฟท์ขวา	☒	☐
รวม	59	-

ยอดรวมเครื่องสำรองไฟฟ้า			
สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปกติ	เสีย
แถวที่ 1	46	44	2
แถวที่ 2	46	45	1
แถวที่ 3	60	53	7
แถวที่ 4	57	58	-
ยอดรวมเครื่องสำรองไฟฟ้า	209	204	5

Remark

แก้ไขแล้ว
แบบเตอร์รี่และแผงวงจรเสีย รอซ่อม
แก้ไขไปได้แล้ว

32

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

(anorganisch)

{ }

ตรวจเช็คโดย

รับทราบโดย

สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย
B Floor		
หม้อบันไดหนีไฟซ้าย	/	
หม้อห้องข้างคีย์	/	
ห้องเจนเนอเรเตอร์	/	
หม้อห้อง MDB	/	
ห้อง MDB	/	
หม้อบันไดหนีไฟกลาง	/	
ทางเดินข้างถังน้ำ	/	
หม้อห้องเม้า่น	/	
สไลด์ตัวที่ 1	/	
สไลด์ตัวที่ 2	/	
1st Floor		
ห้องโอบิเรเตอร์	/	
ห้อง AHU ล็อบบี	/	
ห้องถ่ายเอกสาร	/	
ประตูทางเข้า ล็อบบี	/	
โถะทิ้ง	/	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 1	/	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 2	/	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 3	/	
ห้องอาหารใหม่ตัวที่ 1	/	
ห้องอาหารใหม่ตัวที่ 2	/	
ครัวคอฟฟี่ช็อป	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
2nd Floor		
หม้อลิฟท์ซ้าย	/	
ห้องเบญจกุล	/	
หม้อลิฟท์กลาง	/	
ห้องรอมแวลเฟลสตัว1	/	
ห้องรอมแวลเฟลสตัว2	/	
ครัวชั้น 2	/	
หม้อลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดหนีไฟกลาง	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
3rd Floor		
หม้อลิฟท์ซ้าย	/	
ห้องเบญจรงค์ตัวที่ 1	/	
ห้องเบญจรงค์ตัวที่ 2	/	
ที่ล้างจาน	/	
หม้อลิฟท์กลาง	/	
บันไดคอง	/	
หม้อห้องเบญจวรรณ	/	
ห้องเบญจวรรณ 1	/	
ห้องเบญจวรรณ 2	/	
ห้องเบญจวรรณ 3	/	
หม้อลิฟท์ขวา	/	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	
บันไดทางหนีไฟขวา	/	
รวม	46	-

สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย
4th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	/
หน้าห้องปั๊มญุพร	/	/
ห้อง AHU	/	/
หน้าลิฟท์กลาง	/	/
ที่ล้างจาน	/	/
ครัว	/	/
หน้าลิฟท์ขวา	/	/
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	/
บันไดหนีไฟกลาง	/	/
บันไดทางหนีไฟขวา	/	/
5th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	/
เคาเตอร์สรวายน่า	/	/
หน้าลิฟท์กลาง	/	/
ห้องบัญชี	/	/
ทางเดินออฟฟิศ	/	/
หน้าลิฟท์ขวา	/	/
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	/
บันไดทางหนีไฟขวา	/	/
6th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	/
หน้าลิฟท์กลาง	/	/
หน้าลิฟท์ขวา	/	/
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	/
บันไดหนีไฟกลาง	/	/
บันไดทางหนีไฟขวา	/	/
7th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	/
หน้าลิฟท์กลาง	/	/
หน้าลิฟท์ขวา	/	/
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	/
บันไดหนีไฟกลาง	/	/
บันไดทางหนีไฟขวา	/	/
8th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	/
หน้าลิฟท์กลาง	/	/
หน้าลิฟท์ขวา	/	/
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	/
บันไดหนีไฟกลาง	/	/
บันไดทางหนีไฟขวา	/	/
9th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	/
หน้าลิฟท์กลาง	/	/
หน้าลิฟท์ขวา	/	/
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	/
บันไดทางหนีไฟขวา	/	/
10th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	/
หน้าลิฟท์กลาง	/	/
หน้าลิฟท์ขวา	/	/
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	/
บันไดหนีไฟกลาง	/	/
บันไดทางหนีไฟขวา	/	/
รวม	46	-

[illegible]

สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย
23th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	/
หน้าลิฟท์กลาง	/	/
หน้าลิฟท์ขวา	/	/
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	/
บันไดหนีไฟกลาง	/	/
บันไดทางหนีไฟขวา	/	/
24th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	/
หน้าลิฟท์กลาง	/	X
หน้าลิฟท์ขวา	/	/
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	/
บันไดหนีไฟกลาง	/	/
บันไดทางหนีไฟขวา	/	/
25th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	/
หน้าลิฟท์กลาง	/	/
หน้าลิฟท์ขวา	/	/
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	/
บันไดหนีไฟกลาง	/	/
บันไดทางหนีไฟขวา	/	/
26th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	/
หน้าลิฟท์กลาง	/	/
หน้าลิฟท์ขวา	/	/
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	/
บันไดทางหนีไฟขวา	/	/
27th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	/
หน้าลิฟท์กลาง	/	/
หน้าลิฟท์ขวา	/	/
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	/
บันไดหนีไฟกลาง	/	/
บันไดทางหนีไฟขวา	/	/
28th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	X
หน้าลิฟท์กลาง	/	/
หน้าลิฟท์ขวา	/	/
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	/
บันไดทางหนีไฟขวา	/	/
29th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	/
หน้าลิฟท์กลาง	/	/
หน้าลิฟท์ขวา	/	/
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	/
บันไดหนีไฟกลาง	/	/
บันไดทางหนีไฟขวา	/	/
30th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	/
หน้าลิฟท์กลาง	/	/
หน้าลิฟท์ขวา	/	/
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	/
บันไดทางหนีไฟขวา	/	/
31th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	/	/
หน้าลิฟท์กลาง	/	/
หน้าลิฟท์ขวา	/	/
บันไดทางหนีไฟซ้าย	/	/
บันไดหนีไฟกลาง	/	/
บันไดทางหนีไฟขวา	/	/
RooF Floor		
ห้องลิฟท์ซ้าย	/	/
ห้องลิฟท์กลางตัวที่ 1	/	/
ห้องลิฟท์กลางตัวที่ 2	/	/
บันไดหนีไฟกลาง	/	/
ห้องบิมนตัวที่ 1	/	/
ห้องบิมนตัวที่ 2	/	/
ห้องลิฟท์ขวา	/	/
รวม	559	

ยอดรวมเครื่องสำรองไฟฟ้า			
สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานเครื่องคิด	เสีย
แควตี่ 1	46	46	-
แควตี่ 2	46	46	-
แควตี่ 3	60	60	-
แควตี่ 4	57	57	2
ยอดรวมเครื่อง สำรองไฟฟ้า	209	209	2

Remark

แก้ไขแล้ว

เบตเตอร์และแพคเกจรีเลย์ รอลซ์

แก้ไขได้แล้ว

9

1000

เครื่อง

เครื่อง

(anagasan)

(.....)

ตรวจเช็คโดย

รับทราบโดย

สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย
B Floor		
หน้าบันไดหนีไฟซ้าย	✓	
หน้าห้องช่างศิลป์	✓	
ห้องเจนเนอเรเตอร์	✓	
หน้าห้อง MDB	✓	
ห้อง MDB	✓	
หน้าบันไดหนีไฟกลาง	✓	
ทางเดินข้างถึงน้ำ	✓	
หน้าห้องแม่บ้าน	✓	
สโตร์ตัวที่ 1	✓	
สโตร์ตัวที่ 2	✓	
1st Floor		
ห้องโอบิเตอร์	✓	
ห้อง AHU ล็อบบี	✓	
ห้องถ่ายเอกสาร	✓	
ประตูทางเข้า ล็อบบี	✓	
โถงลิฟท์	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 1	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 2	✓	
ห้องเบญจมาศตัวที่ 3	✓	
ห้องอาหารใหม่ตัวที่ 1	✓	
ห้องอาหารใหม่ตัวที่ 2	✓	
ครัวคอฟฟี่ช็อป	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
2nd Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
ห้องเบญจกุล	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ห้องรอยัลเพลสตัว1	✓	
ห้องรอยัลเพลสตัว2	✓	
ครัวชั้น 2	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
3rd Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
ห้องเบญจรงค์ตัวที่ 1	✓	
ห้องเบญจรงค์ตัวที่ 2	✓	
ที่ล้างจาน	✓	
หน้าลิฟท์พักกลาง	✓	
บันไดตอง	✓	
หน้าห้องเบญจวรรณ	✓	
ห้องเบญจวรรณ 1	✓	
ห้องเบญจวรรณ 2	✓	
ห้องเบญจวรรณ 3	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
รวม	46	๒

สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย
4th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าปั๊มแยกวาล์ว	✓	
ห้อง AHU	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ที่ล้างจาน	✓	
ครัว	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
5th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
เคาเตอร์สรวายป่า	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
ห้องบัญชี	✓	
ทางเดินออฟฟิศ	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
6th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
7th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
8th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
9th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
10th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	✓	
หน้าลิฟท์กลาง	✓	
หน้าลิฟท์ขวา	✓	
บันไดทางหนีไฟซ้าย	✓	
บันไดหนีไฟกลาง	✓	
บันไดทางหนีไฟขวา	✓	
รวม	46	-

[illegible]

สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย
23th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	☒	☒
หน้าลิฟท์กลาง	☒	☒
หน้าลิฟท์ขวา	☒	☒
บันไดทางหนีไฟซ้าย	☒	☒
บันไดหนีไฟกลาง	☒	☒
บันไดทางหนีไฟขวา	☒	☒
24th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	☒	☒
หน้าลิฟท์กลาง	☒	☒
หน้าลิฟท์ขวา	☒	☒
บันไดทางหนีไฟซ้าย	☒	☒
บันไดหนีไฟกลาง	☒	☒
บันไดทางหนีไฟขวา	☒	☒
25th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	☒	☒
หน้าลิฟท์กลาง	☒	☒
หน้าลิฟท์ขวา	☒	☒
บันไดทางหนีไฟซ้าย	☒	☒
บันไดหนีไฟกลาง	☒	☒
บันไดทางหนีไฟขวา	☒	☒
26th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	☒	☒
หน้าลิฟท์กลาง	☒	☒
หน้าลิฟท์ขวา	☒	☒
บันไดทางหนีไฟซ้าย	☒	☒
บันไดทางหนีไฟขวา	☒	☒
27th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	☒	☒
หน้าลิฟท์กลาง	☒	☒
หน้าลิฟท์ขวา	☒	☒
บันไดทางหนีไฟซ้าย	☒	☒
บันไดหนีไฟกลาง	☒	☒
บันไดทางหนีไฟขวา	☒	☒
28th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	☒	☒
หน้าลิฟท์กลาง	☒	☒
หน้าลิฟท์ขวา	☒	☒
บันไดทางหนีไฟซ้าย	☒	☒
บันไดทางหนีไฟขวา	☒	☒
29th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	☒	☒
หน้าลิฟท์กลาง	☒	☒
หน้าลิฟท์ขวา	☒	☒
บันไดทางหนีไฟซ้าย	☒	☒
บันไดหนีไฟกลาง	☒	☒
บันไดทางหนีไฟขวา	☒	☒
30th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	☒	☒
หน้าลิฟท์กลาง	☒	☒
หน้าลิฟท์ขวา	☒	☒
บันไดทางหนีไฟซ้าย	☒	☒
บันไดทางหนีไฟขวา	☒	☒
31th Floor		
หน้าลิฟท์ซ้าย	☒	☒
หน้าลิฟท์กลาง	☒	☒
หน้าลิฟท์ขวา	☒	☒
บันไดทางหนีไฟซ้าย	☒	☒
บันไดหนีไฟกลาง	☒	☒
บันไดทางหนีไฟขวา	☒	☒
Roof Floor		
ห้องลิฟท์ซ้าย	☒	☒
ห้องลิฟท์กลางตัวที่ 1	☒	☒
ห้องลิฟท์กลางตัวที่ 2	☒	☒
บันไดหนีไฟกลาง	☒	☒
ห้องบันไดตัวที่ 1	☒	☒
ห้องบันไดตัวที่ 2	☒	☒
ห้องลิฟท์ขวา	☒	☒
รวม	59	-

ยอดรวมเครื่องสำอางไฟฟ้า			
สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปกติ	เสีย
แถวที่ 1	46	46	—
แถวที่ 2	46	46	—
แถวที่ 3	60	60	—
แถวที่ 4	57	57	—
ยอดรวมเครื่องสำอางไฟฟ้า	209	209	—

Remark

แก้ไขแล้ว
 บนดเคอร์รี่และแผงวงจรเสีย รอซ่อม
 แก้ไขไม่ได้แล้ว

angadban

ตรวจเช็คโดย

รับทราบโดย

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

(.....)

Fire Exit Check List On กรกฎาคม 2568



หน้าลิฟท์ซ้าย			หน้าลิฟท์กลาง			หน้าลิฟท์ขวา		
สถานที่	การตรวจเช็ค		สถานที่	การตรวจเช็ค		สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย		ปกติ	เสีย		ปกติ	เสีย
ชั้น 31	/		ชั้น 31	/		ชั้น 31	/	
ชั้น 30	/		ชั้น 30	/		ชั้น 30	/	
ชั้น 29	/		ชั้น 29	/		ชั้น 29	/	
ชั้น 28	/		ชั้น 28	/		ชั้น 28	/	
ชั้น 27	/		ชั้น 27	/		ชั้น 27	/	
ชั้น 26	/		ชั้น 26	/		ชั้น 26	/	
ชั้น 25	/		ชั้น 25	/		ชั้น 25	/	
ชั้น 24	/		ชั้น 24	/		ชั้น 24	/	
ชั้น 23	/		ชั้น 23	/		ชั้น 23	/	
ชั้น 22	/		ชั้น 22	/		ชั้น 22	/	
ชั้น 21	/		ชั้น 21	/		ชั้น 21	/	
ชั้น 20	/		ชั้น 20	/		ชั้น 20	/	
ชั้น 19	/		ชั้น 19	/		ชั้น 19	/	
ชั้น 18	/		ชั้น 18	/		ชั้น 18	/	
ชั้น 17	/		ชั้น 17	/		ชั้น 17	/	
ชั้น 16	/		ชั้น 16	/		ชั้น 16	/	
ชั้น 15	/		ชั้น 15	/		ชั้น 15	/	
ชั้น 14	/		ชั้น 14	/		ชั้น 14	/	
ชั้น 12	/		ชั้น 12	/		ชั้น 12	/	
ชั้น 11	/		ชั้น 11	/		ชั้น 11	/	
ชั้น 10	/		ชั้น 10	/		ชั้น 10	/	
ชั้น 9	/		ชั้น 9	/		ชั้น 9	/	
ชั้น 8	/		ชั้น 8	/		ชั้น 8	/	
ชั้น 7	/		ชั้น 7	/		ชั้น 7	/	
ชั้น 6	/		ชั้น 6	/		ชั้น 6	/	
ชั้น 5	/		ชั้น 5	/		ชั้น 5	/	
ชั้น 4	/		ชั้น 4	/		ชั้น 4	/	
ชั้น 3+ เหนือจรด	/		ชั้น 3	/		ชั้น 3+เหนือจรด	/	
ชั้น 2	/		ชั้น 2	/		ชั้น 2+เหนือจรด	/	
ชั้น L	/		ชั้น L	/		ชั้น L	/	
						ชั้น B	/	
รวม	33	—	รวม	30	—	รวม	35	—

ยอดรวมเครื่องไฟฟ้าแยกทางหนีไฟ			
สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปกติ	เสีย
บันไดซ้าย	33	33	—
บันไดกลาง	30	30	—
บันไดขวา	35	35	—
รวม	98	98	—

Remark _____

(พญกมล 6 กค 68)

ผู้ตรวจเช็ค

(.....)

รับทราบโดย

Fire Exit Check List On

สิงหาคม 2568



ROYAL BENJA HOTEL

หน้าลิฟท์ซ้าย			หน้าลิฟท์กลาง			หน้าลิฟท์ขวา		
สถานที่	การตรวจเช็ค		สถานที่	การตรวจเช็ค		สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย		ปกติ	เสีย		ปกติ	เสีย
ชั้น 31	/		ชั้น 31	/		ชั้น 31	/	
ชั้น 30	/		ชั้น 30	/		ชั้น 30	/	
ชั้น 29		X	ชั้น 29	/		ชั้น 29	/	
ชั้น 28	/		ชั้น 28	/		ชั้น 28	/	
ชั้น 27	/		ชั้น 27	/		ชั้น 27	/	
ชั้น 26	/		ชั้น 26	/		ชั้น 26	/	
ชั้น 25	/		ชั้น 25	/		ชั้น 25	/	
ชั้น 24	/		ชั้น 24		X	ชั้น 24	/	
ชั้น 23	/		ชั้น 23	/		ชั้น 23	/	
ชั้น 22	/		ชั้น 22	/		ชั้น 22	/	
ชั้น 21	/		ชั้น 21	/		ชั้น 21	/	
ชั้น 20	/		ชั้น 20	/		ชั้น 20	/	
ชั้น 19		X	ชั้น 19	/		ชั้น 19	/	
ชั้น 18	/		ชั้น 18	/		ชั้น 18	/	
ชั้น 17	/		ชั้น 17	/		ชั้น 17	/	
ชั้น 16	/		ชั้น 16	/		ชั้น 16	/	
ชั้น 15	/		ชั้น 15	/		ชั้น 15	/	
ชั้น 14	/		ชั้น 14	/		ชั้น 14	/	
ชั้น 12	/		ชั้น 12	/		ชั้น 12	/	
ชั้น 11	/		ชั้น 11	/		ชั้น 11	/	
ชั้น 10	/		ชั้น 10	/		ชั้น 10	/	
ชั้น 9	/		ชั้น 9	/		ชั้น 9	/	
ชั้น 8	/		ชั้น 8	/		ชั้น 8	/	
ชั้น 7	/		ชั้น 7	/		ชั้น 7	/	
ชั้น 6	/		ชั้น 6	/		ชั้น 6	/	
ชั้น 5	/		ชั้น 5	/		ชั้น 5	/	
ชั้น 4	/		ชั้น 4	/		ชั้น 4	/	
ชั้น 3+ เบลูจรงค์	/		ชั้น 3	/		ชั้น 3+เบลูวรรณ	/	
ชั้น 2	/		ชั้น 2	/		ชั้น 2+เบลูจกุล	/	
ชั้น L	/		ชั้น L	/		ชั้น L	/	
						ชั้น B	/	
รวม	31	2	รวม	29	1	รวม	35	-

ยอดรวมเครื่องไฟฟ้าภายนอกทางหนีไฟ			
สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปกติ	เสีย
บันไดซ้าย	33	31	2
บันไดกลาง	30	29	1
บันไดขวา	35	35	-
รวม	98	95	3

Remark

(.....)

ผู้ตรวจเช็ค

(.....)

รับทราบโดย

Fire Exit Check List On กุมภาพันธ์ 2568



หน้าลิฟท์ซ้าย			หน้าลิฟท์กลาง			หน้าลิฟท์ขวา		
สถานที่	การตรวจเช็ค		สถานที่	การตรวจเช็ค		สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย		ปกติ	เสีย		ปกติ	เสีย
ชั้น 31	/		ชั้น 31	/		ชั้น 31	/	
ชั้น 30	/		ชั้น 30	/		ชั้น 30	/	
ชั้น 29	/		ชั้น 29	/		ชั้น 29	/	
ชั้น 28	/		ชั้น 28	/		ชั้น 28	/	
ชั้น 27	/		ชั้น 27	/		ชั้น 27	/	
ชั้น 26	/		ชั้น 26	/		ชั้น 26	/	
ชั้น 25	/		ชั้น 25	/		ชั้น 25	/	
ชั้น 24	/		ชั้น 24	/		ชั้น 24	/	
ชั้น 23	/		ชั้น 23	/		ชั้น 23	/	
ชั้น 22	/		ชั้น 22	/		ชั้น 22	/	
ชั้น 21	/		ชั้น 21	/		ชั้น 21	/	
ชั้น 20	/		ชั้น 20	/		ชั้น 20	/	
ชั้น 19	/		ชั้น 19	/		ชั้น 19	/	
ชั้น 18	/		ชั้น 18	/		ชั้น 18	/	
ชั้น 17	/		ชั้น 17	/		ชั้น 17	/	
ชั้น 16	/		ชั้น 16	/		ชั้น 16	/	
ชั้น 15	/		ชั้น 15	/		ชั้น 15	/	
ชั้น 14	/		ชั้น 14	/		ชั้น 14	/	
ชั้น 12	/		ชั้น 12	/		ชั้น 12	/	
ชั้น 11	/		ชั้น 11	/		ชั้น 11	/	
ชั้น 10	/		ชั้น 10	/		ชั้น 10	/	
ชั้น 9	/		ชั้น 9	/		ชั้น 9	/	
ชั้น 8	/		ชั้น 8	/		ชั้น 8	/	
ชั้น 7	/		ชั้น 7	/		ชั้น 7	/	
ชั้น 6	/		ชั้น 6	/		ชั้น 6	/	
ชั้น 5	/		ชั้น 5	/		ชั้น 5	/	
ชั้น 4	/		ชั้น 4	/		ชั้น 4	/	
ชั้น 3+ เบลูจรงค์	/		ชั้น 3	/		ชั้น 3+เบญจวรรณ	/	
ชั้น 2	/		ชั้น 2	/		ชั้น 2+เบญจกุล	/	
ชั้น L	/		ชั้น L	/		ชั้น L	/	
						ชั้น B	/	
รวม	33	-	รวม	30	-	รวม	35	-

ยอดรวมเครื่องไฟฟ้าแยกทางหนีไฟ			
สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปกติ	เสีย
บันไดซ้าย	33	33	-
บันไดกลาง	30	30	-
บันไดขวา	35	35	-
รวม	98	98	-

Remark

(นางอัมพร)

ผู้ตรวจเช็ค

(.....)

รับทราบโดย

Fire Exit Check List On

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

๑



ROYAL BENJA HOTEL

หน้าลิฟท์ซ้าย			หน้าลิฟท์กลาง			หน้าลิฟท์ขวา		
สถานที่	การตรวจเช็ค		สถานที่	การตรวจเช็ค		สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย		ปกติ	เสีย		ปกติ	เสีย
ชั้น 31	/		ชั้น 31	/		ชั้น 31	/	
ชั้น 30	/		ชั้น 30	/		ชั้น 30	/	
ชั้น 29	/		ชั้น 29	/		ชั้น 29	/	
ชั้น 28	/		ชั้น 28	/		ชั้น 28	/	
ชั้น 27	/		ชั้น 27	/		ชั้น 27	/	
ชั้น 26	/		ชั้น 26	/		ชั้น 26	/	
ชั้น 25	/		ชั้น 25	/		ชั้น 25		X
ชั้น 24	/		ชั้น 24	/		ชั้น 24	/	
ชั้น 23	/		ชั้น 23	/		ชั้น 23	/	
ชั้น 22		X	ชั้น 22	/		ชั้น 22	/	
ชั้น 21	/		ชั้น 21	/		ชั้น 21	/	
ชั้น 20	/		ชั้น 20	/		ชั้น 20	/	
ชั้น 19	/		ชั้น 19	/		ชั้น 19	/	
ชั้น 18	/		ชั้น 18		X	ชั้น 18	/	
ชั้น 17	/		ชั้น 17	/		ชั้น 17	/	
ชั้น 16	/		ชั้น 16	/		ชั้น 16	/	
ชั้น 15	/		ชั้น 15	/		ชั้น 15	/	
ชั้น 14	/		ชั้น 14	/		ชั้น 14	/	
ชั้น 12	/		ชั้น 12	/		ชั้น 12	/	
ชั้น 11	/		ชั้น 11	/		ชั้น 11		X
ชั้น 10	/		ชั้น 10	/		ชั้น 10	/	
ชั้น 9	/		ชั้น 9	/		ชั้น 9	/	
ชั้น 8	/		ชั้น 8	/		ชั้น 8	/	
ชั้น 7	/		ชั้น 7	/		ชั้น 7	/	
ชั้น 6		X	ชั้น 6	/		ชั้น 6	/	
ชั้น 5	/		ชั้น 5	/		ชั้น 5	/	
ชั้น 4	/		ชั้น 4	/		ชั้น 4	/	
ชั้น 3+ เหนือจรงศ์	/		ชั้น 3	/		ชั้น 3+เหนือจรงศ์	/	
ชั้น 2	/		ชั้น 2	/		ชั้น 2+เหนือจรงศ์	/	
ชั้น L	/		ชั้น L	/		ชั้น L	/	
						ชั้น B	/	
รวม	31	2	รวม	29	1	รวม	33	2

ยอดรวมเครื่องไฟฟ้าแยกทางหนีไฟ			
สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปกติ	เสีย
บันไดซ้าย	33	31	2
บันไดกลาง	30	29	1
บันไดขวา	35	33	2
รวม	98	93	5

Remark

(พงษ์เทพ)

ผู้ตรวจเช็ค

(.....)

รับทราบโดย

Fire Exit Check List On พฤศจิกายน 2568



หน้าลิฟท์ซ้าย			หน้าลิฟท์กลาง			หน้าลิฟท์ขวา		
สถานที่	การตรวจเช็ค		สถานที่	การตรวจเช็ค		สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย		ปกติ	เสีย		ปกติ	เสีย
ชั้น 31	/		ชั้น 31	/		ชั้น 31	/	
ชั้น 30	/		ชั้น 30	/		ชั้น 30	/	
ชั้น 29	/		ชั้น 29	/		ชั้น 29	/	
ชั้น 28	/		ชั้น 28	/		ชั้น 28	/	
ชั้น 27	/		ชั้น 27	/		ชั้น 27	/	
ชั้น 26	/		ชั้น 26	/		ชั้น 26	/	
ชั้น 25	/		ชั้น 25	/		ชั้น 25	/	
ชั้น 24	/		ชั้น 24	/		ชั้น 24	/	
ชั้น 23	/		ชั้น 23	/		ชั้น 23	/	
ชั้น 22	/		ชั้น 22	/		ชั้น 22	/	
ชั้น 21	/		ชั้น 21	/		ชั้น 21	/	
ชั้น 20	/		ชั้น 20	/		ชั้น 20	/	
ชั้น 19	/		ชั้น 19	/		ชั้น 19	/	
ชั้น 18	/		ชั้น 18	/		ชั้น 18	/	
ชั้น 17	/		ชั้น 17	/		ชั้น 17	/	
ชั้น 16	/		ชั้น 16	/		ชั้น 16	/	
ชั้น 15	/		ชั้น 15	/		ชั้น 15	/	
ชั้น 14	/		ชั้น 14	/		ชั้น 14	/	
ชั้น 12	/		ชั้น 12	/		ชั้น 12	/	
ชั้น 11	/		ชั้น 11	/		ชั้น 11	/	
ชั้น 10	/		ชั้น 10	/		ชั้น 10	/	
ชั้น 9	/		ชั้น 9	/		ชั้น 9	/	
ชั้น 8	/		ชั้น 8	/		ชั้น 8	/	
ชั้น 7	/		ชั้น 7	/		ชั้น 7	/	
ชั้น 6	/		ชั้น 6	/		ชั้น 6	/	
ชั้น 5	/		ชั้น 5	/		ชั้น 5	/	
ชั้น 4	/		ชั้น 4	/		ชั้น 4	/	
ชั้น 3+เบญจรงค์	/		ชั้น 3	/		ชั้น 3+เบญจวรรณ	/	
ชั้น 2	/		ชั้น 2	/		ชั้น 2+เบญจกุล	/	
ชั้น L	/		ชั้น L	/		ชั้น L	/	
						ชั้น B	/	
รวม	33	-	รวม	30	-	รวม	35	-

ยอดรวมเครื่องไฟฟ้าแยกทางหนีไฟ			
สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปกติ	เสีย
บันไดซ้าย	33	33	-
บันไดกลาง	30	30	-
บันไดขวา	35	35	-
รวม	98	98	-

Remark

(พญ. ภัทราพร)

ผู้ตรวจเช็ค

(.....)

รับทราบโดย

Fire Exit Check List On


 2566

ROYAL BENJA HOTEL

หน้าลิฟท์ซ้าย			หน้าลิฟท์กลาง			หน้าลิฟท์ขวา		
สถานที่	การตรวจเช็ค		สถานที่	การตรวจเช็ค		สถานที่	การตรวจเช็ค	
	ปกติ	เสีย		ปกติ	เสีย		ปกติ	เสีย
ชั้น 31	/		ชั้น 31	/		ชั้น 31	/	
ชั้น 30	/		ชั้น 30	/		ชั้น 30	/	
ชั้น 29	/		ชั้น 29	/		ชั้น 29	/	
ชั้น 28	/		ชั้น 28	/		ชั้น 28	/	
ชั้น 27	/		ชั้น 27	/		ชั้น 27	/	
ชั้น 26	/		ชั้น 26	/		ชั้น 26	/	
ชั้น 25	/		ชั้น 25	/		ชั้น 25	/	
ชั้น 24	/		ชั้น 24	/		ชั้น 24	/	
ชั้น 23	/		ชั้น 23	/		ชั้น 23	/	
ชั้น 22	/		ชั้น 22	/		ชั้น 22	/	
ชั้น 21	/		ชั้น 21	/		ชั้น 21	/	
ชั้น 20	/		ชั้น 20	/		ชั้น 20	/	
ชั้น 19	/		ชั้น 19	/		ชั้น 19	/	
ชั้น 18	/		ชั้น 18	/		ชั้น 18	/	
ชั้น 17	/		ชั้น 17	/		ชั้น 17	/	
ชั้น 16	/		ชั้น 16	/		ชั้น 16	/	
ชั้น 15	/		ชั้น 15	/		ชั้น 15	/	
ชั้น 14		X	ชั้น 14	/		ชั้น 14	/	
ชั้น 12	/		ชั้น 12	/		ชั้น 12	/	
ชั้น 11	/		ชั้น 11	/		ชั้น 11	/	
ชั้น 10	/		ชั้น 10	/		ชั้น 10	/	
ชั้น 9	/		ชั้น 9	/		ชั้น 9	/	
ชั้น 8	/		ชั้น 8	/		ชั้น 8	/	
ชั้น 7	/		ชั้น 7	/		ชั้น 7	/	
ชั้น 6	/		ชั้น 6	/		ชั้น 6	/	
ชั้น 5	/		ชั้น 5	/		ชั้น 5	/	
ชั้น 4	/		ชั้น 4	/		ชั้น 4	/	
ชั้น 3+ เบลูจรงค์	/		ชั้น 3	/		ชั้น 3+ เบลูจรงค์	/	
ชั้น 2	/		ชั้น 2	/		ชั้น 2+ เบลูจรงค์	/	
ชั้น L	/		ชั้น L	/		ชั้น L	/	
						ชั้น B	/	
รวม	32	1	รวม	30	-	รวม	35	-

ยอดรวมเครื่องไฟฟ้าแยกทางหนีไฟ			
สถานที่	ยอดรวม	ใช้งานได้ปกติ	เสีย
บันไดซ้าย	33	32	1
บันไดกลาง	30	30	-
บันไดขวา	35	35	-
รวม	98	97	1

Remark

(พงษ์เทพ)

ผู้ตรวจเช็ค

(.....)

รับทราบโดย

ใบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
Quarterly inspection of Fire Extinguisher Tank

ประจำเดือน กรกฎาคม 2568



ฟลอร์	ด้านซ้าย	กลาง	ด้านขวา	CHEMICAL DRY	ตามจุดทั่วไป	BF 2000	FOAM	CHEMICAL DRY
B	1 ✓	-	1 ✓	2	ห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1 ✓
L	1 ✓	-	1 ✓	2	หน้าห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1 ✓
2	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าตู้เชื่อม	1 ✓	-	1 ✓
3	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องช่างศิลป์	-	1	-
4	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้อง MDB	1 ✓	-	-
5	1 ✓	1 ✓	-	2	หน้าห้องช่าง	-	-	1 ✓
6	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างถังเก็บน้ำใต้ดิน	-	-	1 ✓
7	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องลิ้น	-	-	1 ✓
8	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องแม่บ้าน	-	-	1 ✓
9	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างตู้ไฟโรส	1 ✓	-	-
10	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าสโตร์	-	-	1 ✓
11	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ในสโตร์	-	-	1 ✓
12	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	หน้าห้องโอบเรเตอร์	1 ✓	-	-
14	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ครัวคอฟฟี่ช็อป	1 ✓	-	1 ✓
15	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ครัวชั้น 4 หน้าห้องเย็น	2 ✓	-	-
16	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ข้างห้องครัวเย็น	2 ✓	-	1 ✓
17	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ห้องปัมน้ำบาดาล	1 ✓	-	1 ✓
18	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	ห้องคอนโทรลลิฟท์	-	-	2 ✓
19	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	โต๊ะ ปรก. หน้าลิโอบบี้	-	-	1 ✓
20	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	บริเวณถังแก๊ส	2 ✓	-	2 ✓
21	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	รวมจำนวนทั้งสิ้น	12	1	107
22	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
23	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3	Remarks	ปกติ = ✓	ไม่ปกติ =	
24	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
25	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
26	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
27	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
28	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
29	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
30	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
31	1 ✓	1 ✓	1 ✓	3				
รวม				90				

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่ตรวจ


[Signature]
4 ก.ค. 2568



- ✓ Normal and Ready to Use (indicate pointer is on the Green area)
✗ Recharge or Over Charge (indicate pointer is out of the Green area)

ใบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
Quarterly inspection of Fire Extinguisher Tank

ประจำเดือน สิงหาคม 2568



ROYAL BENJA HOTEL

ฟลอร์	ด้านซ้าย	กลาง	ด้านขวา	CHEMICAL DRY	ตามจุดทั่วไป	BF 2000	FOAM	CHEMICAL DRY
B	1✓	-	1✓	2	ห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1✓
L	1✓	-	1✓	2	หน้าห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1✓
2	1✓	1✓	1✓	3	หน้าตู้เชื่อม	1✓	-	1✓
3	1✓	1✓	1✓	3	หน้าห้องช่างศิลป์	-	1✓	-
4	1✓	1✓	1✓	3	หน้าห้อง MDB	1✓	-	-
5	1✓	1✓	-	2	หน้าห้องช่าง	-	-	1✓
6	1✓	1✓	1✓	3	ช่างถังเก็บน้ำใต้ดิน	-	-	1✓
7	1✓	1✓	1✓	3	หน้าห้องลิ้น	-	-	1✓
8	1✓	1✓	1✓	3	หน้าห้องแม่บ้าน	-	-	1✓
9	1✓	1✓	1✓	3	ช่างตู้ไฟโรส	1✓	-	-
10	1✓	1✓	1✓	3	หน้าสโตร์	-	-	1✓
11	1✓	1✓	1✓	3	ในสโตร์	-	-	1✓
12	1✓	1✓	1✓	3	หน้าห้องโอปอเรเตอร์	1✓	-	-
14	1✓	1✓	1✓	3	ครัวคอฟฟิชีฟ	1✓	-	1✓
15	1✓	1✓	1✓	3	ครัวชั้น 4 หน้าห้องเย็น	2✓	-	-
16	1✓	1✓	1✓	3	ช่างห้องครัวเย็น	2✓	-	1✓
17	1✓	1✓	1✓	3	ห้องปัมน้ำบาดาล	1✓	-	1✓
18	1✓	1✓	1✓	3	ห้องคอนโทรลลิฟท์	-	-	2✓
19	1✓	1✓	1✓	3	โต๊ะ ปรก. หน้าลิบบี	-	-	1✓
20	1✓	1✓	1✓	3	บริเวณถังแก๊ส	2✓	-	2✓
21	1✓	1✓	1✓	3	รวมจำนวนทั้งสิ้น	12	1	107
22	1✓	1✓	1✓	3				
23	1✓	1✓	1✓	3	Remarks			
24	1✓	1✓	1✓	3				
25	1✓	1✓	1✓	3				
26	1✓	1✓	1✓	3				
27	1✓	1✓	1✓	3				
28	1✓	1✓	1✓	3				
29	1✓	1✓	1✓	3				
30	1✓	1✓	1✓	3				
31	1✓	1✓	1✓	3				
รวม				90				

ปกติ = ✓

ไม่ปกติ =

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ตรวจ

[Signature]
30-8-2568



✓

Normal and Ready to Use (indicate pointer is on the Green area)

✗

Recharge or Over Charge (indicate pointer is out of the Green area)

ใบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
Quarterly inspection of Fire Extinguisher Tank

ประจำเดือน กันยายน 2568



ฟลอร์	ด้านซ้าย	กลาง	ด้านขวา	CHEMICAL DRY	ตามจุดทั่วไป	BF 2000	FOAM	CHEMICAL DRY
B	1✓	-	1✓	2	ห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1✓
L	1✓	-	1✓	2	หน้าห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1✓
2	1✓	1✓	1✓	3	หน้าตู้เชื่อม	1✓	-	1✓
3	1✓	1✓	1✓	3	หน้าห้องช่างศิลป์	-	1✓	-
4	1✓	1✓	1✓	3	หน้าห้อง MDB	1✓	-	-
5	1✓	1✓	-	2	หน้าห้องช่าง	-	-	1✓
6	1✓	1✓	1✓	3	ข้างถังเก็บน้ำใต้ดิน	-	-	1✓
7	1✓	1✓	1✓	3	หน้าห้องลิ้น	-	-	1✓
8	1✓	1✓	1✓	3	หน้าห้องแม่บ้าน	-	-	1✓
9	1✓	1✓	1✓	3	ข้างตู้ไฟโรส	1✓	-	-
10	1✓	1✓	1✓	3	หน้าสโตร์	-	-	1✓
11	1✓	1✓	1✓	3	ในสโตร์	-	-	1✓
12	1✓	1✓	1✓	3	หน้าห้องโอเปอเรเตอร์	1✓	-	-
14	1✓	1✓	1✓	3	ครัวคอฟฟี่ช็อป	1✓	-	1✓
15	1✓	1✓	1✓	3	ครัวชั้น 4 หน้าห้องเย็น	2✓	-	-
16	1✓	1✓	1✓	3	ข้างห้องครัวเย็น	2✓	-	1✓
17	1✓	1✓	1✓	3	ห้องปัมน้ำอาคาร	1✓	-	1✓
18	1✓	1✓	1✓	3	ห้องคอนโทรลลิฟท์	-	-	2✓
19	1✓	1✓	1✓	3	โต๊ะ ปรก. หน้าลิโอบบี้	-	-	1✓
20	1✓	1✓	1✓	3	บริเวณถังแก๊ส	2✓	-	2✓
21	1✓	1✓	1✓	3	รวมจำนวนทั้งสิ้น	12	1	107
22	1✓	1✓	1✓	3				
23	1✓	1✓	1✓	3	Remarks			
24	1✓	1✓	1✓	3				
25	1✓	1✓	1✓	3				
26	1✓	1✓	1✓	3				
27	1✓	1✓	1✓	3				
28	1✓	1✓	1✓	3				
29	1✓	1✓	1✓	3				
30	1✓	1✓	1✓	3				
31	1✓	1✓	1✓	3				
รวม				90				

ปกติ = ✓

ไม่ปกติ =

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ตรวจ

[Signature]
4 ก.ย. 2568



✓

Normal and Ready to Use (indicate pointer is on the Green area)

✗

Recharge or Over Charge (indicate pointer is out of the Green area)

ใบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
Quarterly inspection of Fire Extinguisher Tank

ประจำเดือน ตุลาคม 2568



ROYAL BENJA HOTEL

ฟลอร์	ด้านซ้าย	กลาง	ด้านขวา	CHEMICAL DRY	ตามจุดทั่วไป	BF 2000	FOAM	CHEMICAL DRY
B	1✓	-	1✓	2	ห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1✓
L	1✓	-	1✓	2	หน้าห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1✓
2	1✓	1✓	1✓	3	หน้าตู้เชื่อม	1✓	-	1✓
3	1✓	1✓	1✓	3	หน้าห้องช่างศิลป์	-	1✓	-
4	1✓	1✓	1✓	3	หน้าห้อง MDB	1✓	-	-
5	1✓	1✓	-	2	หน้าห้องช่าง	-	-	1✓
6	1✓	1✓	1✓	3	ข้างถังเก็บน้ำใต้ดิน	-	-	1✓
7	1✓	1✓	1✓	3	หน้าห้องลิ้น	-	-	1✓
8	1✓	1✓	1✓	3	หน้าห้องแม่บ้าน	-	-	1✓
9	1✓	1✓	1✓	3	ข้างตู้ไฟโรส	1✓	-	-
10	1✓	1✓	1✓	3	หน้าสโตร์	-	-	1✓
11	1✓	1✓	1✓	3	ในสโตร์	-	-	1✓
12	1✓	1✓	1✓	3	หน้าห้องโอปอเรเตอร์	1✓	-	
14	1✓	1✓	1✓	3	ครัวคือฟฟิซ็อฟ	1✓	-	1✓
15	1✓	1✓	1✓	3	ครัวชั้น 4 หน้าห้องเย็น	2✓	-	-
16	1✓	1✓	1✓	3	ข้างห้องครัวเย็น	2✓	-	1✓
17	1✓	1✓	1✓	3	ห้องปัมน้ำบาดาลฟ้า	1✓	-	1✓
18	1✓	1✓	1✓	3	ห้องคอนโทรลลิฟท์	-	-	2✓
19	1✓	1✓	1✓	3	โต๊ะ ปรก. หน้าลิบบบี้	-	-	1✓
20	1✓	1✓	1✓	3	บริเวณถังแก๊ส	2✓	-	2✓
21	1✓	1✓	1✓	3	รวมจำนวนทั้งสิ้น	12	1	107
22	1✓	1✓	1✓	3				
23	1✓	1✓	1✓	3	Remarks			
24	1✓	1✓	1✓	3				
25	1✓	1✓	1✓	3				
26	1✓	1✓	1✓	3				
27	1✓	1✓	1✓	3				
28	1✓	1✓	1✓	3				
29	1✓	1✓	1✓	3				
30	1✓	1✓	1✓	3				
31	1✓	1✓	1✓	3				
รวม				90				

ปกติ = ✓

ไม่ปกติ =

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ตรวจ


5 ต.ค. 2568




✓

Normal and Ready to Use (indicate pointer is on the Green area)

✗

Recharge or Over Charge (indicate pointer is out of the Green area)

ใบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
Quarterly inspection of Fire Extinguisher Tank



ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ROYAL BENJA HOTEL

ฟลอร์	ด้านซ้าย	กลาง	ด้านขวา	CHEMICAL DRY	ตามจุดทั่วไป	BF 2000	FOAM	CHEMICAL DRY
B	1✓	-	1✓	2	ห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1✓
L	1✓	-	1✓	2	หน้าห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1✓
2	1✓	1✓	1✓	3	หน้าตู้เชื่อม	1✓	-	1✓
3	1✓	1✓	1✓	3	หน้าห้องช่างศิลป์	-	1	-
4	1✓	1✓	1✓	3	หน้าห้อง MDB	1✓	-	-
5	1✓	1✓	-	2	หน้าห้องช่าง	-	-	1✓
6	1✓	1✓	1✓	3	ข้างถังเก็บน้ำใต้ดิน	-	-	1✓
7	1✓	1✓	1✓	3	หน้าห้องลิ้น	-	-	1✓
8	1✓	1✓	1✓	3	หน้าห้องแม่บ้าน	-	-	1✓
9	1✓	1✓	1✓	3	ข้างตู้ไฟโซส	1✓	-	-
10	1✓	1✓	1✓	3	หน้าสโตร์	-	-	1✓
11	1✓	1✓	1✓	3	ในสโตร์	-	-	1✓
12	1✓	1✓	1✓	3	หน้าห้องโอบิเรเตอร์	1✓	-	
14	1✓	1✓	1✓	3	ครัวคือฟฟิซอพ	1✓	-	1✓
15	1✓	1✓	1✓	3	ครัวชั้น 4 หน้าห้องเย็น	2✓	-	-
16	1✓	1✓	1✓	3	ข้างห้องครัวเย็น	2✓	-	1✓
17	1✓	1✓	1✓	3	ห้องปัมน้ำบาดาลฟ้า	1✓	-	1✓
18	1✓	1✓	1✓	3	ห้องคอนโทรลลิฟท์	-	-	2✓
19	1✓	1✓	1✓	3	โต๊ะ ปรก. หน้าลิ้น	-	-	1✓
20	1✓	1✓	1✓	3	บริเวณถังแก๊ส	2✓	-	2✓
21	1✓	1✓	1✓	3	รวมจำนวนทั้งสิ้น	12	1	107
22	1✓	1✓	1✓	3				
23	1✓	1✓	1✓	3	Remarks			
24	1✓	1✓	1✓	3				
25	1✓	1✓	1✓	3				
26	1✓	1✓	1✓	3				
27	1✓	1✓	1✓	3				
28	1✓	1✓	1✓	3				
29	1✓	1✓	1✓	3				
30	1✓	1✓	1✓	3				
31	1✓	1✓	1✓	3				
รวม				90				

ปกติ = ✓

ไม่ปกติ =

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ตรวจ

3 พ.ค 2568



✓

Normal and Ready to Use (indicate pointer is on the Green area)

✗

Recharge or Over Charge (indicate pointer is out of the Green area)

ใบบันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง
Quarterly inspection of Fire Extinguisher Tank

ประจำเดือน ธันวาคม 2568



ROYAL BENJA HOTEL

ฟลอร์	ด้านซ้าย	กลาง	ด้านขวา	CHEMICAL DRY	ตามจุดทั่วไป	BF 2000	FOAM	CHEMICAL DRY
B	1✓	-	1✓	2	ห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1✓
L	1✓	-	1✓	2	หน้าห้องเจนเนอเรเตอร์	-	-	1✓
2	1✓	1✓	1✓	3	หน้าตู้เชื่อม	1✓	-	1✓
3	1✓	1✓	1✓	3	หน้าห้องช่างศิลป์	-	1✓	-
4	1✓	1✓	1✓	3	หน้าห้อง MDB	1✓	-	-
5	1✓	1✓	-	2	หน้าห้องช่าง	-	-	1✓
6	1✓	1✓	1✓	3	ข้างถังเก็บน้ำใต้ดิน	-	-	1✓
7	1✓	1✓	1✓	3	หน้าห้องลิ้น	-	-	1✓
8	1✓	1✓	1✓	3	หน้าห้องแม่บ้าน	-	-	1✓
9	1✓	1✓	1✓	3	ข้างตู้ไฟโรส	1✓	-	-
10	1✓	1✓	1✓	3	หน้าสโตร์	-	-	1✓
11	1✓	1✓	1✓	3	ในสโตร์	-	-	1✓
12	1✓	1✓	1✓	3	หน้าห้องโอปอเรเตอร์	1✓	-	-
14	1✓	1✓	1✓	3	ครัวคอฟฟี่ช็อป	1✓	-	1✓
15	1✓	1✓	1✓	3	ครัวชั้น 4 หน้าห้องเย็น	2✓	-	-
16	1✓	1✓	1✓	3	ข้างห้องครัวเย็น	2✓	-	1✓
17	1✓	1✓	1✓	3	ห้องปัมน้ำบาดาล	1✓	-	1✓
18	1✓	1✓	1✓	3	ห้องคอนโทรลลิฟท์	-	-	2✓
19	1✓	1✓	1✓	3	โต๊ะ ปรก. หน้าลิโอบบี้	-	-	1✓
20	1✓	1✓	1✓	3	บริเวณถังแก๊ส	2✓	-	2✓
21	1✓	1✓	1✓	3	รวมจำนวนทั้งสิ้น	12	1	107
22	1✓	1✓	1✓	3				
23	1✓	1✓	1✓	3	Remarks			
24	1✓	1✓	1✓	3				
25	1✓	1✓	1✓	3				
26	1✓	1✓	1✓	3				
27	1✓	1✓	1✓	3				
28	1✓	1✓	1✓	3				
29	1✓	1✓	1✓	3				
30	1✓	1✓	1✓	3				
31	1✓	1✓	1✓	3				
รวม				90				

ปกติ = ✓

ไม่ปกติ =

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ตรวจ

[Signature]

4 ธ.ค. 2568



✓

Normal and Ready to Use (indicate pointer is on the Green area)

✗

Recharge or Over Charge (indicate pointer is out of the Green area)

ตารางตรวจสภาพตู้ Fire host cabinet ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ	Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ
FHC-LB	หน้าซีลเลอร์	✓			FHC-RB	หน้าห้องแม่บ้าน	✓		
FHC-LL	หน้าห้องน้ำส้อมบี้	✓			FHC-RL	ค้อฟฟี่ช้อฟ	✓		
FHC-L2	ออฟฟิศจัดเลี้ยง	✓			FHC-R2	ครัวชั้น 2	✓		
FHC-L3	ที่ล้างแก้วจัดเลี้ยง	✓			FHC-R3	หน้าห้องเบญจวรรณ	✓		
FHC-L4	ในห้อง AHU ชั้น 4	✓			FHC-R4	ครัวชั้น 4	✓		
FHC-L6	หน้าห้อง 603	✓			FHC-R6	หน้าห้อง 612	✓		
FHC-L7	หน้าห้อง 703	✓			FHC-R7	หน้าห้อง 712	✓		
FHC-L8	หน้าห้อง 803	✓			FHC-R8	หน้าห้อง 812	✓		
FHC-L9	หน้าห้อง 903	✓			FHC-R9	หน้าห้อง 912	✓		
FHC-L10	หน้าห้อง 1003	✓			FHC-R10	หน้าห้อง 1012	✓		
FHC-L11	หน้าห้อง 1103	✓			FHC-R11	หน้าห้อง 1112	✓		
FHC-L12	หน้าห้อง 1203	✓			FHC-R12	หน้าห้อง 1212	✓		
FHC-L14	หน้าห้อง 1403	✓			FHC-R14	หน้าห้อง 1412	✓		
FHC-L15	หน้าห้อง 1503	✓			FHC-R15	หน้าห้อง 1512	✓		
FHC-L16	หน้าห้อง 1603	✓			FHC-R16	หน้าห้อง 1612	✓		
FHC-L17	หน้าห้อง 1703	✓			FHC-R17	หน้าห้อง 1712	✓		
FHC-L18	หน้าห้อง 1803	✓			FHC-R18	หน้าห้อง 1812	✓		
FHC-L19	หน้าห้อง 1903	✓			FHC-R19	หน้าห้อง 1912	✓		
FHC-L20	หน้าห้อง 2003	✓			FHC-R20	หน้าห้อง 2012	✓		
FHC-L21	หน้าห้อง 2103	✓			FHC-R21	หน้าห้อง 2112	✓		
FHC-L22	หน้าห้อง 2203	✓			FHC-R22	หน้าห้อง 2212	✓		
FHC-L23	หน้าห้อง 2303	✓			FHC-R23	หน้าห้อง 2312	✓		
FHC-L24	หน้าห้อง 2403	✓			FHC-R24	หน้าห้อง 2412	✓		
FHC-L25	หน้าห้อง 2503	✓			FHC-R25	หน้าห้อง 2512	✓		
FHC-L26	หน้าห้อง 2603	✓			FHC-R26	หน้าห้อง 2612	✓		
FHC-L27	หน้าห้อง 2703	✓			FHC-R27	หน้าห้อง 2712	✓		
FHC-L28	หน้าห้อง 2803	✓			FHC-R28	หน้าห้อง 2812	✓		
FHC-L29	หน้าห้อง 2903	✓			FHC-R29	หน้าห้อง 2912	✓		
FHC-L30	หน้าห้อง 3002	✓			FHC-R30	หน้าห้อง 3014	✓		
FHC-L31	หน้าห้อง 3102	✓			FHC-R31	หน้าห้อง 3109	✓		

ผู้ตรวจเช็ค 2 กรกฎาคม

วันที่ 2 ก.ค. 2568

ตารางตรวจสอบสภาพตู้ Fire host cabinet ประจำเดือน สิงหาคม 2568

Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ	Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ
FHC-LB	หน้าซิลเลอร์	✓			FHC-RB	หน้าห้องแม่บ้าน	✓		
FHC-LL	หน้าห้องนำสลับบี	✓			FHC-RL	ค้อฟฟี่ช้อพ	✓		
FHC-L2	ออฟฟิตจัดเลี้ยง	✓			FHC-R2	ครัวชั้น 2	✓		
FHC-L3	ที่ล้างแก้วจัดเลี้ยง	✓			FHC-R3	หน้าห้องเบญจวรรณ	✓		
FHC-L4	ในห้อง AHU ชั้น 4	✓			FHC-R4	ครัวชั้น 4	✓		
FHC-L6	หน้าห้อง 603	✓			FHC-R6	หน้าห้อง 612	✓		
FHC-L7	หน้าห้อง 703	✓			FHC-R7	หน้าห้อง 712	✓		
FHC-L8	หน้าห้อง 803	✓			FHC-R8	หน้าห้อง 812	✓		
FHC-L9	หน้าห้อง 903	✓			FHC-R9	หน้าห้อง 912	✓		
FHC-L10	หน้าห้อง 1003	✓			FHC-R10	หน้าห้อง 1012	✓		
FHC-L11	หน้าห้อง 1103	✓			FHC-R11	หน้าห้อง 1112	✓		
FHC-L12	หน้าห้อง 1203	✓			FHC-R12	หน้าห้อง 1212	✓		
FHC-L14	หน้าห้อง 1403	✓			FHC-R14	หน้าห้อง 1412	✓		
FHC-L15	หน้าห้อง 1503	✓			FHC-R15	หน้าห้อง 1512	✓		
FHC-L16	หน้าห้อง 1603	✓			FHC-R16	หน้าห้อง 1612	✓		
FHC-L17	หน้าห้อง 1703	✓			FHC-R17	หน้าห้อง 1712	✓		
FHC-L18	หน้าห้อง 1803	✓			FHC-R18	หน้าห้อง 1812	✓		
FHC-L19	หน้าห้อง 1903	✓			FHC-R19	หน้าห้อง 1912	✓		
FHC-L20	หน้าห้อง 2003	✓			FHC-R20	หน้าห้อง 2012	✓		
FHC-L21	หน้าห้อง 2103	✓			FHC-R21	หน้าห้อง 2112	✓		
FHC-L22	หน้าห้อง 2203	✓			FHC-R22	หน้าห้อง 2212	✓		
FHC-L23	หน้าห้อง 2303	✓			FHC-R23	หน้าห้อง 2312	✓		
FHC-L24	หน้าห้อง 2403	✓			FHC-R24	หน้าห้อง 2412	✓		
FHC-L25	หน้าห้อง 2503	✓			FHC-R25	หน้าห้อง 2512	✓		
FHC-L26	หน้าห้อง 2603	✓			FHC-R26	หน้าห้อง 2612	✓		
FHC-L27	หน้าห้อง 2703	✓			FHC-R27	หน้าห้อง 2712	✓		
FHC-L28	หน้าห้อง 2803	✓			FHC-R28	หน้าห้อง 2812	✓		
FHC-L29	หน้าห้อง 2903	✓			FHC-R29	หน้าห้อง 2912	✓		
FHC-L30	หน้าห้อง 3002	✓			FHC-R30	หน้าห้อง 3014	✓		
FHC-L31	หน้าห้อง 3102	✓			FHC-R31	หน้าห้อง 3109	✓		

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่

3 ส.ค. 2568

ตารางตรวจสอบสภาพตู้ Fire host cabinet ประจำเดือน กันยายน 2518

Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ	Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ
FHC-LB	หน้าซีลเลอร์	✓			FHC-RB	หน้าห้องแม่บ้าน	✓		
FHC-LL	หน้าห้องน้ำสือบมี	✓			FHC-RL	ค้อฟฟี่ช้อฟ	✓		
FHC-L2	ออฟฟิตจัดเลี้ยง	✓			FHC-R2	ครัวชั้น 2	✓		
FHC-L3	ที่ล้างแก้วจัดเลี้ยง	✓			FHC-R3	หน้าห้องเบญจวรรณ	✓		
FHC-L4	ในห้อง AHU ชั้น 4	✓			FHC-R4	ครัวชั้น 4	✓		
FHC-L6	หน้าห้อง 603	✓			FHC-R6	หน้าห้อง 612	✓		
FHC-L7	หน้าห้อง 703	✓			FHC-R7	หน้าห้อง 712	✓		
FHC-L8	หน้าห้อง 803	✓			FHC-R8	หน้าห้อง 812	✓		
FHC-L9	หน้าห้อง 903	✓			FHC-R9	หน้าห้อง 912	✓		
FHC-L10	หน้าห้อง 1003	✓			FHC-R10	หน้าห้อง 1012	✓		
FHC-L11	หน้าห้อง 1103	✓			FHC-R11	หน้าห้อง 1112	✓		
FHC-L12	หน้าห้อง 1203	✓			FHC-R12	หน้าห้อง 1212	✓		
FHC-L14	หน้าห้อง 1403	✓			FHC-R14	หน้าห้อง 1412	✓		
FHC-L15	หน้าห้อง 1503	✓			FHC-R15	หน้าห้อง 1512	✓		
FHC-L16	หน้าห้อง 1603	✓			FHC-R16	หน้าห้อง 1612	✓		
FHC-L17	หน้าห้อง 1703	✓			FHC-R17	หน้าห้อง 1712	✓		
FHC-L18	หน้าห้อง 1803	✓			FHC-R18	หน้าห้อง 1812	✓		
FHC-L19	หน้าห้อง 1903	✓			FHC-R19	หน้าห้อง 1912	✓		
FHC-L20	หน้าห้อง 2003	✓			FHC-R20	หน้าห้อง 2012	✓		
FHC-L21	หน้าห้อง 2103	✓			FHC-R21	หน้าห้อง 2112	✓		
FHC-L22	หน้าห้อง 2203	✓			FHC-R22	หน้าห้อง 2212	✓		
FHC-L23	หน้าห้อง 2303	✓			FHC-R23	หน้าห้อง 2312	✓		
FHC-L24	หน้าห้อง 2403	✓			FHC-R24	หน้าห้อง 2412	✓		
FHC-L25	หน้าห้อง 2503	✓			FHC-R25	หน้าห้อง 2512	✓		
FHC-L26	หน้าห้อง 2603	✓			FHC-R26	หน้าห้อง 2612	✓		
FHC-L27	หน้าห้อง 2703	✓			FHC-R27	หน้าห้อง 2712	✓		
FHC-L28	หน้าห้อง 2803	✓			FHC-R28	หน้าห้อง 2812	✓		
FHC-L29	หน้าห้อง 2903	✓			FHC-R29	หน้าห้อง 2912	✓		
FHC-L30	หน้าห้อง 3002	✓			FHC-R30	หน้าห้อง 3014	✓		
FHC-L31	หน้าห้อง 3102	✓			FHC-R31	หน้าห้อง 3109	✓		

ผู้ตรวจเช็ค


วันที่

31 ก.ย. 2518

ตารางตรวจสภาพตู้ Fire host cabinet ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ	Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ
FHC-LB	หน้าซีลเลอร์	✓			FHC-RB	หน้าห้องแม่บ้าน	✓		
FHC-LL	หน้าห้องน้ำสือบปี	✓			FHC-RL	ค็อฟฟี่ช็อป	✓		
FHC-L2	ออฟฟิตจัดเลี้ยง	✓			FHC-R2	ครัวชั้น 2	✓		
FHC-L3	ที่ล้างแก้วจัดเลี้ยง	✓			FHC-R3	หน้าห้องเบญจวรรณ	✓		
FHC-L4	ในห้อง AHU ชั้น 4	✓			FHC-R4	ครัวชั้น 4	✓		
FHC-L6	หน้าห้อง 603	✓			FHC-R6	หน้าห้อง 612	✓		
FHC-L7	หน้าห้อง 703	✓			FHC-R7	หน้าห้อง 712	✓		
FHC-L8	หน้าห้อง 803	✓			FHC-R8	หน้าห้อง 812	✓		
FHC-L9	หน้าห้อง 903	✓			FHC-R9	หน้าห้อง 912	✓		
FHC-L10	หน้าห้อง 1003	✓			FHC-R10	หน้าห้อง 1012	✓		
FHC-L11	หน้าห้อง 1103	✓			FHC-R11	หน้าห้อง 1112	✓		
FHC-L12	หน้าห้อง 1203	✓			FHC-R12	หน้าห้อง 1212	✓		
FHC-L14	หน้าห้อง 1403	✓			FHC-R14	หน้าห้อง 1412	✓		
FHC-L15	หน้าห้อง 1503	✓			FHC-R15	หน้าห้อง 1512	✓		
FHC-L16	หน้าห้อง 1603	✓			FHC-R16	หน้าห้อง 1612	✓		
FHC-L17	หน้าห้อง 1703	✓			FHC-R17	หน้าห้อง 1712	✓		
FHC-L18	หน้าห้อง 1803	✓			FHC-R18	หน้าห้อง 1812	✓		
FHC-L19	หน้าห้อง 1903	✓			FHC-R19	หน้าห้อง 1912	✓		
FHC-L20	หน้าห้อง 2003	✓			FHC-R20	หน้าห้อง 2012	✓		
FHC-L21	หน้าห้อง 2103	✓			FHC-R21	หน้าห้อง 2112	✓		
FHC-L22	หน้าห้อง 2203	✓			FHC-R22	หน้าห้อง 2212	✓		
FHC-L23	หน้าห้อง 2303	✓			FHC-R23	หน้าห้อง 2312	✓		
FHC-L24	หน้าห้อง 2403	✓			FHC-R24	หน้าห้อง 2412	✓		
FHC-L25	หน้าห้อง 2503	✓			FHC-R25	หน้าห้อง 2512	✓		
FHC-L26	หน้าห้อง 2603	✓			FHC-R26	หน้าห้อง 2612	✓		
FHC-L27	หน้าห้อง 2703	✓			FHC-R27	หน้าห้อง 2712	✓		
FHC-L28	หน้าห้อง 2803	✓			FHC-R28	หน้าห้อง 2812	✓		
FHC-L29	หน้าห้อง 2903	✓			FHC-R29	หน้าห้อง 2912	✓		
FHC-L30	หน้าห้อง 3002	✓			FHC-R30	หน้าห้อง 3014	✓		
FHC-L31	หน้าห้อง 3102	✓			FHC-R31	หน้าห้อง 3109	✓		

ผู้ตรวจเช็ค



วันที่

3 มี. ก 2568

ตารางตรวจสอบสภาพตู้ Fire host cabinet ประจำเดือน พฤศจิกายน 2568

Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ	Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ
FHC-LB	หน้าซีลเลอร์	✓			FHC-RB	หน้าห้องแม่บ้าน	✓		
FHC-LL	หน้าห้องน้ำส้วมบี	✓			FHC-RL	คอฟฟี่ช็อป	✓		
FHC-L2	ออฟฟิศจัดเลี้ยง	✓			FHC-R2	ครัวชั้น 2	✓		
FHC-L3	ที่ล้างแก้วจัดเลี้ยง	✓			FHC-R3	หน้าห้องเบญจวรรณ	✓		
FHC-L4	ในห้อง AHU ชั้น 4	✓			FHC-R4	ครัวชั้น 4	✓		
FHC-L6	หน้าห้อง 603	✓			FHC-R6	หน้าห้อง 612	✓		
FHC-L7	หน้าห้อง 703	✓			FHC-R7	หน้าห้อง 712	✓		
FHC-L8	หน้าห้อง 803	✓			FHC-R8	หน้าห้อง 812	✓		
FHC-L9	หน้าห้อง 903	✓			FHC-R9	หน้าห้อง 912	✓		
FHC-L10	หน้าห้อง 1003	✓			FHC-R10	หน้าห้อง 1012	✓		
FHC-L11	หน้าห้อง 1103	✓			FHC-R11	หน้าห้อง 1112	✓		
FHC-L12	หน้าห้อง 1203	✓			FHC-R12	หน้าห้อง 1212	✓		
FHC-L14	หน้าห้อง 1403	✓			FHC-R14	หน้าห้อง 1412	✓		
FHC-L15	หน้าห้อง 1503	✓			FHC-R15	หน้าห้อง 1512	✓		
FHC-L16	หน้าห้อง 1603	✓			FHC-R16	หน้าห้อง 1612	✓		
FHC-L17	หน้าห้อง 1703	✓			FHC-R17	หน้าห้อง 1712	✓		
FHC-L18	หน้าห้อง 1803	✓			FHC-R18	หน้าห้อง 1812	✓		
FHC-L19	หน้าห้อง 1903	✓			FHC-R19	หน้าห้อง 1912	✓		
FHC-L20	หน้าห้อง 2003	✓			FHC-R20	หน้าห้อง 2012	✓		
FHC-L21	หน้าห้อง 2103	✓			FHC-R21	หน้าห้อง 2112	✓		
FHC-L22	หน้าห้อง 2203	✓			FHC-R22	หน้าห้อง 2212	✓		
FHC-L23	หน้าห้อง 2303	✓			FHC-R23	หน้าห้อง 2312	✓		
FHC-L24	หน้าห้อง 2403	✓			FHC-R24	หน้าห้อง 2412	✓		
FHC-L25	หน้าห้อง 2503	✓			FHC-R25	หน้าห้อง 2512	✓		
FHC-L26	หน้าห้อง 2603	✓			FHC-R26	หน้าห้อง 2612	✓		
FHC-L27	หน้าห้อง 2703	✓			FHC-R27	หน้าห้อง 2712	✓		
FHC-L28	หน้าห้อง 2803	✓			FHC-R28	หน้าห้อง 2812	✓		
FHC-L29	หน้าห้อง 2903	✓			FHC-R29	หน้าห้อง 2912	✓		
FHC-L30	หน้าห้อง 3002	✓			FHC-R30	หน้าห้อง 3014	✓		
FHC-L31	หน้าห้อง 3102	✓			FHC-R31	หน้าห้อง 3109	✓		

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่

2 พ.พ 2568

ตารางตรวจสอบสภาพตู้ Fire host cabinet ประจำเดือน ธันวาคม 2568

Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ	Code	สถานที่ติดตั้ง	Yes	No	หมายเหตุ
FHC-LB	หน้าซีลเลอร์	✓			FHC-RB	หน้าห้องแม่บ้าน	✓		
FHC-LL	หน้าห้องน้ำส้อมบี้	✓			FHC-RL	ค้อฟฟี่ช้อฟ	✓		
FHC-L2	ออฟฟิศจัดเลี้ยง	✓			FHC-R2	ครัวชั้น 2	✓		
FHC-L3	ที่ล้างแก้วจัดเลี้ยง	✓			FHC-R3	หน้าห้องเบญจวรรณ	✓		
FHC-L4	ในห้อง AHU ชั้น 4	✓			FHC-R4	ครัวชั้น 4	✓		
FHC-L6	หน้าห้อง 603	✓			FHC-R6	หน้าห้อง 612	✓		
FHC-L7	หน้าห้อง 703	✓			FHC-R7	หน้าห้อง 712	✓		
FHC-L8	หน้าห้อง 803	✓			FHC-R8	หน้าห้อง 812	✓		
FHC-L9	หน้าห้อง 903	✓			FHC-R9	หน้าห้อง 912	✓		
FHC-L10	หน้าห้อง 1003	✓			FHC-R10	หน้าห้อง 1012	✓		
FHC-L11	หน้าห้อง 1103	✓			FHC-R11	หน้าห้อง 1112	✓		
FHC-L12	หน้าห้อง 1203	✓			FHC-R12	หน้าห้อง 1212	✓		
FHC-L14	หน้าห้อง 1403	✓			FHC-R14	หน้าห้อง 1412	✓		
FHC-L15	หน้าห้อง 1503	✓			FHC-R15	หน้าห้อง 1512	✓		
FHC-L16	หน้าห้อง 1603	✓			FHC-R16	หน้าห้อง 1612	✓		
FHC-L17	หน้าห้อง 1703	✓			FHC-R17	หน้าห้อง 1712	✓		
FHC-L18	หน้าห้อง 1803	✓			FHC-R18	หน้าห้อง 1812	✓		
FHC-L19	หน้าห้อง 1903	✓			FHC-R19	หน้าห้อง 1912	✓		
FHC-L20	หน้าห้อง 2003	✓			FHC-R20	หน้าห้อง 2012	✓		
FHC-L21	หน้าห้อง 2103	✓			FHC-R21	หน้าห้อง 2112	✓		
FHC-L22	หน้าห้อง 2203	✓			FHC-R22	หน้าห้อง 2212	✓		
FHC-L23	หน้าห้อง 2303	✓			FHC-R23	หน้าห้อง 2312	✓		
FHC-L24	หน้าห้อง 2403	✓			FHC-R24	หน้าห้อง 2412	✓		
FHC-L25	หน้าห้อง 2503	✓			FHC-R25	หน้าห้อง 2512	✓		
FHC-L26	หน้าห้อง 2603	✓			FHC-R26	หน้าห้อง 2612	✓		
FHC-L27	หน้าห้อง 2703	✓			FHC-R27	หน้าห้อง 2712	✓		
FHC-L28	หน้าห้อง 2803	✓			FHC-R28	หน้าห้อง 2812	✓		
FHC-L29	หน้าห้อง 2903	✓			FHC-R29	หน้าห้อง 2912	✓		
FHC-L30	หน้าห้อง 3002	✓			FHC-R30	หน้าห้อง 3014	✓		
FHC-L31	หน้าห้อง 3102	✓			FHC-R31	หน้าห้อง 3109	✓		

ผู้ตรวจเช็ค



วันที่

ธ.ค. 2568

ภาคผนวกที่ 10

สำเนา บันทึกการตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองของโครงการ

PREVENTIVE MAINTENANCE WORK AND CHECK LIST GENERATOR

ROYAL BENJA HOTEL

DATE 3-7-68


ITEM	INSPECTOR	RESULT		REMARK
		PASS	FAIL	
1	ก่อนทำการเดินเครื่องยนต์			
	- ระดับน้ำมันหล่อลื่น			ควรอยู่ที่ MAX.
	- ระดับน้ำมันดีเซลในถังเก็บ <u>1000</u> ลิตร			
	- จำนวนชั่วโมงการทำงาน <u>59h 24m</u> ชั่วโมง			
	- ระดับ Volt ของ Battery Charger <u>25.7</u> V.			
	- ระดับน้ำหล่อเย็น	✓		ถ้ามีน้อยให้เติมเพิ่ม
	- ระดับน้ำกลั่น Battery	✓		ควรท่วมแผ่นตะกั่วเล็กน้อย
	- สภาพ Fuses และจุดต่อสายไฟต่างๆ	✓		กวาดชั้นน็อตให้แน่นเสมอ
	- ใส่องรองอากาศ	✓		ถอดเป่าฝุ่นบ่อยๆ
	- ความสะอาดโดยทั่วไป	✓		ภายในห้องและเครื่องยนต์
2	ขณะทำการเดินเครื่อง (No load test)			
	- Voltage			
	r - n <u>230</u> V.			
	s - n <u>231</u> V.			
	t - n <u>231</u> V.			
	r - s <u>400</u> V.			
	r - t <u>400</u> V.			
	s - t <u>400</u> V.			
	- Frequency <u>50.1</u> Hz.			
	- Current.....Amp.			
	- แรงดันน้ำมันเครื่อง <u>113</u> Psi.			
	- แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....Psi.			
	- ความเร็วรอบ.....Rpm.			
	- รอยร้าวและเสียงเครื่องยนต์			
3	หลังเดินเครื่อง			
	- เวลาที่ใช้ในการเดินเครื่อง.....นาฬิกา			
	- ระดับน้ำมันดีเซลในถังเก็บ <u>1000</u> ลิตร			
	- ไฟแสดงสถานะต่างๆ			
	- ปรับกลับไปที่ AUTO			

บันทึกอื่นๆ

.....

.....

.....


ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

PREVENTIVE MAINTENANCE WORK AND CHECK LIST GENERATOR

ROYAL BENJA HOTEL

DATE 3-8-68

ITEM	INSPECTOR	RESULT		REMARK
		PASS	FAIL	
1	ก่อนทำการเดินเครื่องยนต์			
	- ระดับน้ำมันหล่อลื่น			ควรอยู่ที่ MAX.
	- ระดับน้ำมันดีเซลในถังเก็บ 1000 ลิตร			
	- จำนวนชั่วโมงการทำงาน 59133 ชั่วโมง			
	- ระดับ Volt ของ Battery Charger 25.7 V.			
	- ระดับน้ำหล่อเย็น	✓		ถ้ามีน้อยให้เติมเพิ่ม
	- ระดับน้ำกลั่น Battery	✓		ควรท่วมแผ่นตะกั่วเล็กน้อย
	- สภาพ Fuses และจุดต่อสายไฟต่างๆ	✓		กวดขันน็อตให้แน่นเสมอ
	- ใต้เครื่องอากาศ	✓		ถอดเป่าฝุ่นบ่อยๆ
	- ความสะอาดโดยทั่วไป	✓		ภายในห้องและเครื่องยนต์
2	ขดทำการเดินเครื่อง (No load test)			
	- Voltage			
	r-n 230 V.			
	s-n 231 V.			
	t-n 231 V.			
	r-s 400 V.			
	r-t 400 V.			
	s-t 400 V.			
	- Frequency 50.1 Hz.			
	- Current Amp.			
	- แรงดันน้ำมันเครื่อง 212 Psi.			
	- แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง Psi.			
	- ความเร็วรอบ 1503 Rpm.			
	- รอยร้าวและเสียงเครื่องยนต์			
3	หลังเดินเครื่อง			
	- เวลาที่ใช้ในการเดินเครื่อง นาที			
	- ระดับน้ำมันดีเซลในถังเก็บ 1000 ลิตร			
	- ไฟแสดงสถานะต่างๆ			
	- ปรับกลับไปที่ AUTO			

ที่อื่นๆ

.....

.....

.....


ผู้ตรวจเช็ค

.....
ผู้ตรวจสอบ

PREVENTIVE MAINTENANCE WORK AND CHECK LIST GENERATOR

ROYAL BENJA HOTEL

DATE 4-9-68

ITEM	INSPECTOR	RESULT		REMARK
		PASS	FAIL	
1	ก่อนทำการเดินเครื่องยนต์			
	- ระดับน้ำมันหล่อลื่น			ควรอยู่ที่ MAX.
	- ระดับน้ำมันดีเซลในถังเก็บ 1000 ลิตร			
	- จำนวนชั่วโมงการทำงาน 591.52 ชั่วโมง			
	- ระดับ Volt ของ Battery Charger 25.7 V.			
	- ระดับน้ำหล่อเย็น	✓		ถ้ามีน้อยให้เติมเพิ่ม
	- ระดับน้ำกลั่น Battery	✓		ควรหว่ามแผ่นตะกั่วเล็กน้อย
	- สภาพ Fuses และจุดต่อสายไฟต่างๆ	✓		กดขันน็อตให้แน่นเสมอ
	- ใส้กรองอากาศ	✓		ถอดเป่าฝุ่นบ่อยๆ
	- ความสะอาดโดยทั่วไป	✓		ภายในห้องและเครื่องยนต์
2	ขณะทำการเดินเครื่อง (No load test)			
	- Voltage			
	r - n 231 V.			
	s - n 231 V.			
	t - n 231 V.			
	r - s 299 V.			
	r - t 400 V.			
	s - t 400 V.			
	- Frequency 50.1 Hz.			
	- Current Amp.			
	- แรงดันน้ำมันเครื่อง 215 Psi.			
	- แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง Psi.			
	- ความเร็วรอบ 1503 Rpm.			
	- รอยร้าวและเสียงเครื่องยนต์			
3	หลังเดินเครื่อง			
	- เวลาที่ใช้ในการเดินเครื่อง นาที			
	- ระดับน้ำมันดีเซลในถังเก็บ 2000 ลิตร			
	- ไฟแสดงสถานะต่างๆ			
	- ปรับกลับมาที่ AUTO			

บันทึกอื่นๆ

.....

.....

.....

3. 51
ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

PREVENTIVE MAINTENANCE WORK AND CHECK LIST GENERATOR

ROYAL BENJA HOTEL

DATE 2-10-68


ITEM	INSPECTOR	RESULT		REMARK
		PASS	FAIL	
1	ก่อนทำการเดินเครื่องยนต์			
	- ระดับน้ำมันหล่อลื่น			ควรอยู่ที่ MAX.
	- ระดับน้ำมันดีเซลในถังเก็บ <u>1000</u> ลิตร			
	- จำนวนชั่วโมงการทำงาน <u>60-15</u> ชั่วโมง			
	- ระดับ Volt ของ Battery Charger <u>25.7</u> V.			
	- ระดับน้ำหล่อเย็น	✓		ถ้ามีน้อยให้เติมเพิ่ม
	- ระดับน้ำกลั่น Battery	✓		ควรท่วมแผ่นตะกั่วเล็กน้อย
	- สภาพ Fuses และจุดต่อสายไฟต่างๆ	✓		กวดขันน็อตให้แน่นเสมอ
	- ใส่ององอากาศ	✓		ถอดเป่าฝุ่นบ่อยๆ
	- ความสะอาดโดยทั่วไป	✓		ภายในห้องและเครื่องยนต์
2	ขณะทำการเดินเครื่อง (No load test)			
	- Voltage			
	r - n <u>231</u> V.			
	s - n <u>231</u> V.			
	t - n <u>231</u> V.			
	r - s <u>400</u> V.			
	r - t <u>400</u> V.			
	s - t <u>400</u> V.			
	- Frequency <u>50.1</u> Hz.			
	- Current.....Amp.			
	- แรงดันน้ำมันเครื่อง <u>112</u> Psi.			
	- แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....Psi.			
	- ความเร็วรอบ <u>1503</u> Rpm.			
	- รอยร้าวและเสียงเครื่องยนต์			
3	หลังเดินเครื่อง			
	- เวลาที่ใช้ในการเดินเครื่อง.....นาทื			
	- ระดับน้ำมันดีเซลในถังเก็บ <u>1000</u> ลิตร			
	- ไฟแสดงสถานะต่างๆ			
	- ปรับกลับไปที่ AUTO			

บันทึกอื่นๆ

.....

.....

.....


ผู้ตรวจเช็ค

.....
ผู้ตรวจสอบ

PREVENTIVE MAINTENANCE WORK AND CHECK LIST GENERATOR

ROYAL BENJA HOTEL

DATE 6-11-68

ITEM	INSPECTOR	RESULT		REMARK
		PASS	FAIL	
1	ก่อนทำการเดินเครื่องยนต์			
	- ระดับน้ำมันหล่อลื่น			ควรอยู่ที่ MAX.
	- ระดับน้ำมันดีเซลในถังเก็บ <u>1000</u> ลิตร			
	- จำนวนชั่วโมงการทำงาน <u>61h6m</u> ชั่วโมง			
	- ระดับ Volt ของ Battery Charger <u>25.7</u> V.			
	- ระดับน้ำหล่อเย็น	✓		ถ้ามีน้อยให้เติมเพิ่ม
	- ระดับน้ำกลั่น Battery	✓		ควรท่วมแผ่นตะกั่วเล็กน้อย
	- สภาพ Fues และจุดต่อสายไฟต่างๆ	✓		กวดขันน็อตให้แน่นเสมอ
	- ใส่องรองอากาศ	✓		ถอดฝาฝุ่นบ่อยๆ
	- ความสะอาดโดยทั่วไป	✓		ภายในห้องและเครื่องยนต์
2	ขณะทำการเดินเครื่อง (No load test)			
	- Voltage			
	r - n <u>231</u> V.			
	s - n <u>231</u> V.			
	t - n <u>231</u> V.			
	r - s <u>400</u> V.			
	r - t <u>400</u> V.			
	s - t <u>400</u> V.			
	- Frequency <u>50.1</u> Hz.			
	- Current.....Amp.			
	- แรงดันน้ำมันเครื่อง <u>114</u> Psi.			
	- แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง.....Psi.			
	- ความเร็วรอบ <u>1503</u> Rpm.			
	- รอยร้าวและเสียงเครื่องยนต์			
3	หลังเดินเครื่อง			
	- เวลาที่ใช้ในการเดินเครื่อง.....นาที			
	- ระดับน้ำมันดีเซลในถังเก็บ <u>1000</u> ลิตร			
	- ไฟแสดงสถานะต่างๆ			
	- ปรับกลับไปที่ AUTO			

บันทึกอื่นๆ

.....
.....
.....

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจสอบ

PREVENTIVE MAINTENANCE WORK AND CHECK LIST GENERATOR

ROYAL BENJA HOTEL

DATE 4-12-68.


ITEM	INSPECTOR	RESULT		REMARK
		PASS	FAIL	
1	ก่อนทำการเดินเครื่องยนต์			
	- ระดับน้ำมันหล่อลื่น			ควรอยู่ที่ MAX.
	- ระดับน้ำมันดีเซลในถังเก็บ 1000 ลิตร			
	- จำนวนชั่วโมงการทำงาน.....ชั่วโมง			
	- ระดับ Volt ของ Battery Charger 25-7 V.			
	- ระดับน้ำหล่อเย็น	✓		ถ้ามีน้อยให้เติมเพิ่ม
	- ระดับน้ำกลั่น Battery	✓		ควรท่วมแผ่นตะกั่วเล็กน้อย
	- สภาพ Fues และจุดต่อสายไฟต่างๆ	✓		กดขันน็อตให้แน่นเสมอ
	- ใส่องรองอากาศ	✓		ถอดเป่าฝุ่นบ่อยๆ
	- ความสะอาดโดยทั่วไป	✓		ภายในห้องและเครื่องยนต์
2	ขณะทำการเดินเครื่อง (No load test)			
	- Voltage			
	r - n 231 V.			
	s - n 231 V.			
	t - n 231 V.			
	r - s 399 V.			
	r - t 400 V.			
	s - t 400 V.			
	- Frequency 50.1 Hz.			
	- Current Amp.			
	- แรงดันน้ำมันเครื่อง 106 Psi.			
	- แรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง Psi.			
	- ความเร็วรอบ 1503 Rpm.			
	- รอยร้าวและเสียงเครื่องยนต์			
3	หลังเดินเครื่อง			
	- เวลาที่ใช้ในการเดินเครื่อง นาที			
	- ระดับน้ำมันดีเซลในถังเก็บ 1000 ลิตร			
	- ไฟแสดงสถานะต่างๆ			
	- ปรับกลับไปที่ AUTO			

บันทึกอื่นๆ

.....

.....

.....


ผู้ตรวจเช็ค

.....
ผู้ตรวจสอบ