

พื้นที่โครงการตึก 15 ชั้น



ป้ายทางเข้าโครงการ



มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม – คุณภาพอากาศ



การคมนาคมภายในโครงการ

(เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควบคุมการจราจร, ป้ายควบคุมความเร็ว, เครื่องหมายจราจร, ต้นพุ่มบนถนน)



ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโรงพยาบาล อาคาร A, B, C และ D



ถังเติมคลอรีนของระบบบำบัดน้ำเสียขั้นต้น
ของอาคารโครงการ



บ่อดักมูลฝอยบริเวณจุดเชื่อมต่อระบบระบายน้ำก่อนเข้าเมือง



ตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุดเชื่อมต่อระบบระบายน้ำของเมืองพัทยา และการดักเศษขยะ



การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจคุณภาพน้ำ Cooling Tower – Legionella



การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจคุณภาพน้ำเสียหลังการบำบัดแล้ว




สายล่อฟ้าบริเวณดาดฟ้า อาคารโครงการ



ลิฟต์ดับเพลิง




ประตูโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิง



ตู้ดับเพลิง



เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ



ระบบน้ำสำรอง และ Fire Pump



ไฟฉุกเฉิน



ระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ และระบบป้องกันเพลิงไหม้



ระบบปรับอากาศ



ระบบปรับอากาศ



แผนผังแสดงพื้นที่สีเขียว



พื้นที่ของโครงการ (อาคาร E) เท่ากับ 2-1-37.1 ไร่

พื้นที่ทั้งหมด 3,748.24 ตร.ม.

พื้นที่สีเขียวรอบอาคารโครงการ(ปัจจุบัน)

ตามแผนผัง 870 ตร.ม. โดยเป็นไม้ยืนต้น อาทิ อโศกอินเดีย ต้นไทร ต้นลีลาวดี ปาล์ม ต้นหมากและไม้ดอก ไม้ประดับ อาทิ ชาฮกเกี้ยน เฟื่องฟ้า โมก ต้นเข็ม ต้นพลับพลึง เป็นต้น และเพิ่มเติมในหอผู้ป่วยใน

1. พื้นที่นอกระเบียงโรงคอกของหอผู้ป่วยใน อาคาร (E) 8 หน่วยงาน เป็นกลุ่มไม้ดอก ไม้ประดับ เท่ากับ 4 ตร.ม. = 32 ตร.ม.

2. กระถางต้นไม้ หนัาลิฟท์ เท่ากับ 2 ตร.ม./ชั้น อาคาร 15 ชั้น = 30 ตร.ม.

รวมพื้นที่สีเขียว เท่ากับ 932 ตร.ม.

พื้นที่สีเขียว 932 ตร.ม.

พื้นที่ทั้งหมด 3,748.24 ตร.ม.

คิดเป็น 24.86 %

ภาพแสดงพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ



โรงพักขยะ
ขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย ขยะเปียก
(เริ่มจากขวาไปซ้าย : หันหน้าเข้าห้องพักขยะรวม)



ป้ายติดที่ถังขยะ แยกตามประเภทขยะ



ถังขยะชนิดแยกประเภทขยะ



ที่จอดรถจักรยานยนต์ – ลานจอดรถยนต์



ตำแหน่งป้อมรักษาความปลอดภัย ทางเข้าออกรถจักรยานยนต์ ลานจอดรถยนต์ และก่อนขึ้นอาคารจอดรถ



ภาพกิจกรรม : บรรยายการการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟระดับหน่วยงาน



DRILL CODE 5 รถรับ-ส่งพนักงาน



สืบเนื่องจากข่าวเหตุเพลิงไหม้รถบัสที่คนศึกษาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต และผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก ทางผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการเดินทาง

จัดทำ WP-BPH-045 แนวทางการปฏิบัติและบริหารจัดการความปลอดภัยเกี่ยวกับรถรับ-ส่ง บุคลากร ผู้รับบริการหรือหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพ พักยา จำกัด

กำหนด **จัดฝึกซ้อมประจำปี กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร ผู้รับบริการ** ทั้งหมด 3 สถานการณ์ ได้แก่
รถตู้โรงพยาบาล / รถบัสบริษัทคู่สัญญา / รถตู้บริษัทคู่สัญญา

โดย สายงานทรัพยากรบุคคล และสายงานสนับสนุน

- แนวทางปฏิบัติกรณี เกิดเหตุเพลิงไหม้บนรถรับส่งพนักงาน
- วิธีรับมือเหตุฉุกเฉินบนรถบัสเบื้องต้น ได้แก่
ประตูทางออกฉุกเฉิน อุปกรณ์คุ้มครองศีรษะ วิธีการใช้งานดับเพลิง



BANGKOK HOSPITAL

โรงพยาบาลกรุงเทพ
JOMTIEK HOSPITAL

รถตู้โรงพยาบาล



ผลการฝึกซ้อม
สามารถปฏิบัติตามแนวทางได้ 100%

รถตู้บริษัทคู่สัญญา



ผลการฝึกซ้อม
สามารถปฏิบัติตามแนวทางได้ 100%

รถบัสบริษัทคู่สัญญา



ผลการฝึกซ้อม
สามารถปฏิบัติตามแนวทางได้ 100%

โอกาสพัฒนาเพิ่มเติม

- การมอบหมายผู้รับผิดชอบเปิดประตูฉุกเฉิน
- ผู้ให้บริการต้องทราบตำแหน่งอุปกรณ์ความปลอดภัย

ภาพกิจกรรม : บรรยายการการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟระดับโรงพยาบาล

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2568 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2568 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา (ต่อ)



ภาพแสดงการดำเนินการติดป้ายชี้บ่งเส้นทาง เข้า-ออก และ Overhead Signal ในโครงการ

