

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 การติดตามตรวจสอบแหล่งน้ำใช้

ผลการดำเนินการติดตามคุณภาพด้านการจัดการน้ำใช้ของโครงการฯ ประจำปีเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการทำงานของปั๊มน้ำระบบท่อน้ำประปา สภาพทั่วไปของถังเก็บน้ำเพื่อป้องกันการชำรุดและรั่วไหลของน้ำพร้อมทั้งดำเนินการบันทึกการตรวจสอบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน (หน้าที่ 22 ภาคผนวก ง)

4.2 การติดตามตรวจสอบการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ผลการดำเนินการติดตามตรวจสอบด้านการจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลของโครงการฯ ประจำปีเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 ทางโครงการฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประจำโครงการฯ ทำการตรวจสอบ รวบรวมมูลฝอยพร้อมกับแยกมูลฝอยเปียกและมูลฝอยแห้ง และทำความสะอาดถังมูลฝอยและห้องพักรวมมูลฝอยให้มีสภาพดีเป็นประจำทุกวัน เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างภายในโครงการฯ ด้านการจัดเก็บมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลทางโครงการฯ ได้ใช้บริการการจัดเก็บมูลฝอยของเทศบาลนครศรีราชาเข้ามาเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างสม่ำเสมอ และทำความสะอาดพื้นที่จัดเก็บหลังการเก็บขนทุกครั้ง (หน้าที่ 27-28 ภาคผนวก ง)

4.3 การติดตามตรวจสอบการป้องกันอัคคีภัย

ผลการดำเนินการด้านติดตามตรวจสอบการป้องกันอัคคีภัยของโครงการฯ ประจำปีเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีชนิด จำนวน และตำแหน่งที่ติดตั้งไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ในกฎหมาย และจัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย เส้นทางหนีไฟ ให้อุปกรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ พร้อมทั้งติดตั้งแผนผังตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงและป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และจัดให้มีการอบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงและอบรมการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 1 ครั้ง/ปี โดยดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 26 - 27 กันยายน 2568 (หน้าที่ 33 ถึง หน้าที่ 36 ภาคผนวก ง) รวมถึงจัดทำแผนการป้องกันอัคคีภัยและแผนซ้อมดับเพลิงโดยกำหนดจุดรวมพลเบื้องต้นไว้พื้นที่บริเวณสวนสาธารณะริมชายทะเล

4.4 การติดตามตรวจสอบการระบายน้ำ

ผลการดำเนินการด้านการระบายน้ำของโครงการฯ ประจำปีเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 ทางโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบบ่อพักและท่อระบายน้ำรอบโครงการฯ รวมไปถึงบ่อดักมูลฝอยบริเวณจุดเชื่อมต่อของโครงการฯ กับท่อสาธารณะโดยทางโครงการฯ ได้ดำเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ เพื่อทำหน้าที่คอยตรวจสอบและดูแลทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโครงการฯ เพื่อมิให้เกิดการอุดตันโดยได้ดำเนินการตามที่กำหนดการทำความสะอาดท่อระบายน้ำเดือนละครั้ง และตรวจสอบพื้นที่บริเวณบ่อหน่วงน้ำอย่างสม่ำเสมอ

4.5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปีเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 โครงการฯ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ เป็นประจำทุก 6 เดือน ก่อนระบายน้ำทิ้งหลังการบำบัดลงสู่ท่อรับน้ำเสี้ยวรวมของเทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสี้ยวรวมของเทศบาลเมืองศรีราชา ทั้งนี้เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ำที่เทศบาลเมืองศรีราชากำหนด ตามเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อเชื่อมท่อ พ.ศ. 2562 โดยโครงการฯ ได้รับหนังสือรับรองการส่งบำบัดน้ำเสี้ยวรวมจากเทศบาลเมืองศรีราชา ที่ ชบ 52207/1233 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 (ภาคผนวก ข. และหน้าที่ 17 ภาคผนวก ง)

ผลการติดตามตรวจสอบพบว่า คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ำที่เทศบาลเมืองศรีราชากำหนดทุกพารามิเตอร์ และโครงการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา และจัดทำบันทึกการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถใช้งานได้ตามปกติ (ภาคผนวก ก และหน้าที่ 23 ภาคผนวก ง)

ทั้งนี้ผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุดที่ทางโครงการฯ ได้รับ คือ ฉบับประจำปีเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2566 โดยมีผลการพิจารณาว่า “โครงการฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” (หน้าที่ 44 ภาคผนวก ง)

อนึ่งทางโครงการฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ปัจจุบันมีรายงาน Monitoring จำนวน 3 ฉบับ ที่ทางโครงการฯ ยังไม่ได้รับเอกสารการแจ้งผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ จากทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หน้าที่ 45 ภาคผนวก ง) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายงานประจำปี	รอบที่ 1 (ฉบับประจำปีเดือนมกราคม – มิถุนายน)	รอบที่ 2 (ฉบับประจำปีเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม)
พ.ศ. 2567	ยังไม่ได้รับผลพิจารณา	ยังไม่ได้รับผลพิจารณา
พ.ศ. 2568	ยังไม่ได้รับผลพิจารณา	-

4.6 รายละเอียดเพิ่มเติม

ในปี 2563 – 2564 ทางโครงการฯ ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 แต่ทางโครงการฯ ยังคงดำเนินการจัดส่งรายงาน Monitoring ตามปกติ (อ้างอิงภาคผนวก ง หน้าที่ 37 ถึง 42)

สรุปทางโครงการเคปราชะ 2 จะดำเนินการปฏิบัติตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการฯ ที่ได้ให้ความเห็นชอบ รวมไปถึงในส่วนที่ยื่นขอเปลี่ยนแปลงไว้อย่างเคร่งครัด และจะดำเนินการจัดทำรายงานนำเสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุก 6 เดือน อย่างต่อเนื่องต่อไป