สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน

ฝ่ายติดตามตรวจสอบฯ/กลุ่มพัฒนาระบบฯ
สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กรกฎาคม 2556

โครงการพัฒนาต่างๆ ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้บังคับไว้ เมื่อได้รับความเห็นชอบในรายงานฯ จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ ซึ่งได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้โครงการต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว หน่วยงานผู้อนุญาตตามกฎหมายจะนำมาตรการนั้นไปกำหนดเป็นเงื่อนไขท้ายใบอนุญาต (ตามมาตรา 50 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535) ดังนั้น เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ และต้องรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ซึ่งกำหนดให้เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจำทุก 6 เดือน

ทั้งนี้ เพื่อให้การรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ (Monitoring report) เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งเจ้าของโครงการสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทำรายงาน หรือใช้ในการว่าจ้าง/มอบหมายให้ผู้อื่นจัดทำรายงาน สำนักงานฯ จึงจัดทำแนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน นี้ขึ้น ซึ่งประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

1. ผู้จัดทำรายงาน

ในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการสามารถจัดทำรายงานได้เอง โดยใช้

ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการหรือที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานราชการหรือได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการจากหน่วยงานราชการหรือจากองค์กร/สถาบันที่เป็นที่ยอมรับ ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือเจ้าของโครงการว่าจ้างบุคคลที่ 3 (Third party) ในการจัดทำรายงานก็ได้

2. ส่วนหน้าของรายงาน

2.1 ปกหน้า ประกอบด้วย

- ชื่อโครงการ (ตรงกับชื่อโครงการที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการให้ระบุชื่อโครงการเดิมไว้ด้วย)
- เจ้าของโครงการและสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์
- บริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงาน (กรณีที่มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาทำรายงานฯ)
- ฉบับเดือน (ระบุ)

2.2 หนังสือรับรองการจัดทำรายงานฯ บัญชีรายชื่อผู้จัดทำรายงานฯ ตามแบบ ตต. 1

3. บทนำ

3.1 รายละเอียดที่ตั้งโครงการโดยสังเขป ตามแบบ ตต. 2

- ที่ตั้ง แผนที่ตั้ง และภาพประกอบ
- การดำเนินงานโดยทั่วไปของโครงการ โดยระบุสถานภาพปัจจุบันให้ชัดเจน ได้แก่

* กำลังก่อสร้าง ระบุ ..... (เช่น ขั้นตอนการทำฐานราก ก่อสร้างถึงชั้นที่ .... เป็นต้น)

* เปิดดำเนินการ มีผู้พักอาศัยแล้ว ร้อยละ ....

ทั้งนี้ ให้แสดงภาพถ่ายประกอบ

- การใช้พื้นที่ เสนอภาพแสดงลักษณะการใช้ที่ดินภายในเขตพื้นที่โครงการ

3.2 ความเป็นมาในการจัดทำรายงาน พร้อมทั้ง ระบุวันที่แจ้งความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.3 แผนการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4. ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 จัดทำตารางเปรียบเทียบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามจริง หากมาตรการใดที่กำหนดให้ดำเนินการ 1 ครั้ง/ปี เช่น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นต้น ซึ่งยังไม่ถึงเวลาที่ต้องดำเนินการให้ระบุระยะเวลาที่จะดำเนินการให้ชัดเจน หรือหากได้ดำเนินการไปแล้วในการรายงานครั้งที่ผ่านมา ให้แสดงรายละเอียดการดำเนินการนั้นๆ ไว้ด้วย ทั้งนี้ ในการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการให้แสดงรายละเอียดการดำเนินการให้เพียงพอต่อการพิจารณา พร้อมภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามมาตรการนั้นๆ (ที่เป็นปัจจุบัน) ประกอบการพิจารณาทุกข้อของมาตรการ ตามแบบ ตด. 3

สำหรับโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว และยังมีกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งโครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งช่วงก่อสร้างและดำเนินการ ดังนั้น โครงการต้องรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทั้งช่วงก่อสร้างและช่วงดำเนินการด้วย

4.2 หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ และได้รับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้ใช้มาตรการฯ หรือรายละเอียดที่ได้รับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงนั้น ในตารางเปรียบเทียบตามข้อ 4.1 พร้อมเสนอสำเนาหนังสือที่ได้รับความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

5. ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

5.1 แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้แสดงโดยใช้แผนที่หรือแผนผังประกอบที่เป็นมาตรฐานสากล พร้อมทั้งแสดงพารามิเตอร์ในการตรวจวัดและมาตรฐานเปรียบเทียบ

จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ในการเก็บตัวอย่าง และพารามิเตอร์ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ

5.2 ให้เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย หรือค่าที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ หากประเทศไทยไม่มีการกำหนดมาตรฐานไว้ให้เปรียบเทียบกับมาตรฐานของต่างประเทศ หรือพิจารณาแนวโน้มจากผลการตรวจวัดที่ผ่านมา ทั้งนี้ ให้แสดงผลการตรวจวัดที่ผ่านมาย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี โดยแสดงในรูปกราฟ ตาราง หรือลักษณะอื่นๆ ที่สามารถแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดและแนวโน้มได้อย่างชัดเจน รวมทั้ง แนบสำเนาผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ตรวจวัดโดยห้องปฏิบัติการของหน่วยงานราชการที่ขึ้นทะเบียนหรือได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ และสถาบันนั้นเป็นที่ยอมรับ

5.3 ต้องเสนอแผนผังแสดงตำแหน่งจุดตรวจวัด ภาพถ่ายขณะทำการเก็บตัวอย่าง ภาพถ่ายเครื่องมือขณะตรวจวัด (ภาคสนาม) พร้อมแสดงวันที่ และเวลาในการถ่ายภาพอย่างชัดเจน โดยการถ่ายภาพจะต้องแสดงให้เห็นว่าเป็นการตรวจวัด ณ สถานที่ ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ

6. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

6.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ทั้งหมด ที่ทำการรายงานผลในครั้งนี้ โดยอาจแยกเป็น

- มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ
- มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้
- มาตรการที่ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ
- มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

6.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือไม่อย่างไร

6.3 สรุปผลให้ชัดเจนว่า การดำเนินการของโครงการ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใดบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบ

7. ภาคผนวก ประกอบด้วย

7.1 สำเนาหนังสือแจ้งมติให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมมาตรการฯ

7.2 สำเนาหนังสือเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือมาตรการฯ (ถ้ามี)

7.3 สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง/ใบอนุญาตประกอบกิจการ

7.4 สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อโครงการ (ถ้ามี)

7.4 สำเนาหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

7.5 เอกสารอ้างอิงต่างๆ แผนภาพหรือภาพถ่าย (สี) ต่างๆ และข้อมูลประกอบอื่นๆ

บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ตำบลคลอง ต้นสามวิหาร อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
280/19 Moo 9 Bangpoey, Sam Khok, Pathum Thani 12160
เลขที่ผู้เสียภาษี 0-1259-66010-36-8
02-582-2448, 092-464-8800
we.environment70@gmail.com

ANALYSIS REPORT

The following sample(s) was/were submitted and identified by customer:

Customer Name	: บริษัท เอเชีย ไวรอนเม้นท์ แวลเลย์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)		
Address	: 99/335 หมู่ 16 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	Sampling Method	: Grab Sampling
Sampling Location	: โครงการ เดอะ ไวยเนนส์ วนเนตร สยาฟิน อาคาร บี	Sampling Date	: 4 July 2025
Sampling By	: บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด (นายวิทวัส วงศ์ชัยยะ, ว-364-ง-0005)	Sampling Time	: 10.07 น.
Sample Name	: น้ำเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง ก่อนระบายออกสาธารณะและแหล่งโครงการ	Sample Type	: Wastewater

The following sample(s) was/were identified by laboratory:

Request No.	: 6807-010	Report No.	: R6807-010
Sample Code	: 6807-010/1	Date Received	: 4 July 2025
Sample Appearance	: สีเหลืองใส มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	Date of Analysis	: 4 - 11 July 2025
		Date Reported	: 14 July 2025

Parameters	Units	Methods[1]	Result
pH at 25°C	-	4500-H+ B. Electrometric Method	7.9
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103-105 °C	5.2
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	693
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	4500-N_{org} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method, 4500-NH_3 C. Titrimetric Method	53.8
Sulfide	mg/L	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	<0.1
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test, 4500-O C. Azide Modification	57
Oil and Grease	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	5.8

Remark:
1) Method: Standard methods for the Examination of water and waste water, APHA AWWA, WEF, 24th, 2023

(Miss Pranee Lumbood)
Laboratory Manager
(ว-364-ง-0001)
Reviewed and Approved By

Reported analysis refer to submitted sample(s) only.
Test report shall not be reproduced except in full, without the written approval of WE ENVIRONMENT CO., LTD Laboratory.
******** End of Report ********

1 / 1

บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ตำบลคลอง ต้นสามวิหาร อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
280/19 Moo 9 Bangpoey, Sam Khok, Pathum Thani 12160
เลขที่ผู้เสียภาษี 0-1259-66010-36-8
02-582-2448, 092-464-8800
we.environment70@gmail.com

ANALYSIS REPORT

The following sample(s) was/were submitted and identified by customer:

Customer Name	: บริษัท เอเชีย ไวรอนเม้นท์ แวลเลย์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)		
Address	: 99/335 หมู่ 16 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	Sampling Method	: Grab Sampling
Sampling Location	: โครงการ เดอะ ไวยเนนส์ วนเนตร สยาฟิน อาคาร บี	Sampling Date	: 4 July 2025
Sampling By	: บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด	Sampling Time	: 10.07 น.
Sample Name	: น้ำเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง ก่อนระบายออกสาธารณะและแหล่งโครงการ	Sample Type	: Wastewater

The following sample(s) was/were identified by laboratory:

Request No.	: 6807-010	Report No.	: R6807-010-A
Sample Code	: 6807-010/1	Date Received	: 4 July 2025
Sample Appearance	: สีเหลืองใส มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	Date of Analysis	: 4 July 2025
		Date Reported	: 14 July 2025

Parameters	Units	Methods[1]	Result
Settleable Solids	mg/L	2540 F. Volumetric	<0.1

Remark:
1) Method: Standard methods for the Examination of water and waste water, APHA AWWA, WEF, 24th, 2023

(Miss Pranee Lumbood)
Laboratory Manager
Reviewed and Approved By

Reported analysis refer to submitted sample(s) only.
Test report shall not be reproduced except in full, without the written approval of WE ENVIRONMENT CO., LTD Laboratory.
******** End of Report ********

1 / 1

บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ตำบลคลอง ต้นสามวิหาร อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
280/19 Moo 9 Bangpoey, Sam Khok, Pathum Thani 12160
เลขที่ผู้เสียภาษี 0-1259-66010-36-8
02-582-2448, 092-464-8800
we.environment70@gmail.com

ANALYSIS REPORT

The following sample(s) was/were submitted and identified by customer:

Customer Name	: บริษัท เอเชีย ไวรอนเม้นท์ แวลเลย์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)		
Address	: 99/335 หมู่ 16 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	Sampling Method	: Grab Sampling
Sampling Location	: โครงการ เดอะ ไวยเนนส์ วนเนตร สยาฟิน อาคาร บี	Sampling Date	: 1 August 2025
Sampling By	: บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด (นายวิทวัส วงศ์ชัยยะ, ว-364-ง-0005)	Sampling Time	: 10.05 น.
Sample Name	: น้ำเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง ก่อนระบายออกสาธารณะและแหล่งโครงการ	Sample Type	: Wastewater

The following sample(s) was/were identified by laboratory:

Request No.	: 6808-003	Report No.	: R6808-003
Sample Code	: 6808-003/1	Date Received	: 1 August 2025
Sample Appearance	: สีเหลืองใส มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	Date of Analysis	: 1 - 6 August 2025
		Date Reported	: 7 August 2025

Parameters	Units	Methods[1]	Result
pH at 25°C	-	4500-H+ B. Electrometric Method	8.3
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103-105 °C	14.5
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	486
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	4500-N_{org} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method, 4500-NH_3 C. Titrimetric Method	87.1
Sulfide	mg/L	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	<0.1
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test, 4500-O C. Azide Modification	120
Oil and Grease	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	<2.0

Remark:
1) Method: Standard methods for the Examination of water and waste water, APHA AWWA, WEF, 24th, 2023

(Miss Pranee Lumbood)
Laboratory Manager
(ว-364-ง-0001)
Reviewed and Approved By

Reported analysis refer to submitted sample(s) only.
Test report shall not be reproduced except in full, without the written approval of WE ENVIRONMENT CO., LTD Laboratory.
******** End of Report ********

1 / 1

บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ตำบลคลอง ต้นสามวิหาร อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
280/19 Moo 9 Bangpoey, Sam Khok, Pathum Thani 12160
เลขที่ผู้เสียภาษี 0-1259-66010-36-8
02-582-2448, 092-464-8800
we.environment70@gmail.com

ANALYSIS REPORT

The following sample(s) was/were submitted and identified by customer:

Customer Name	: บริษัท เอเชีย ไวรอนเม้นท์ แวลเลย์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)		
Address	: 99/335 หมู่ 16 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	Sampling Method	: Grab Sampling
Sampling Location	: โครงการ เดอะ ไวยเนนส์ วนเนตร สยาฟิน อาคาร บี	Sampling Date	: 1 August 2025
Sampling By	: บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด	Sampling Time	: 10.05 น.
Sample Name	: น้ำเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง ก่อนระบายออกสาธารณะและแหล่งโครงการ	Sample Type	: Wastewater

The following sample(s) was/were identified by laboratory:

Request No.	: 6808-003	Report No.	: R6808-003-A
Sample Code	: 6808-003/1	Date Received	: 1 August 2025
Sample Appearance	: สีเหลืองใส มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	Date of Analysis	: 1 - 6 August 2025
		Date Reported	: 7 August 2025

Parameters	Units	Methods[1]	Result
Settleable Solids	mg/L	2540 F. Volumetric	<0.1

Remark:
1) Method: Standard methods for the Examination of water and waste water, APHA AWWA, WEF, 24th, 2023

(Miss Pranee Lumbood)
Laboratory Manager
Reviewed and Approved By

Reported analysis refer to submitted sample(s) only.
Test report shall not be reproduced except in full, without the written approval of WE ENVIRONMENT CO., LTD Laboratory.
******** End of Report ********

1 / 1

บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/18 หมู่ 9 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12160
280/18 Moo 9 Bangkwy, Sam Khok, Pathum Thani 12160
เลขที่ผู้เสียภาษี 0-1255-66010-36-9
02-082-0448, 092-444-9800
we.environment73@gmail.com

ANALYSIS REPORT

The following sample(s) was/were submitted and identified by customer:

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไฮเบอเรส บวนดา ตลาดใน อาคาร บี		
Address	: 99/335 หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	Sampling Method	: Grab Sampling
Sampling Location	: โครงการ เดอะ ไฮเบอเรส บวนดา ตลาดใน อาคาร บี	Sampling Date	: 5 September 2025
Sampling By	: บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด (นายธีรวัฒน์ มีศรารุจิ, ว-364-ก-0005)	Sampling Time	: 10.06 น.
Sample Name	: บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายลงรางสาธารณะนอกโครงการ	Sample Type	: Wastewater

The following sample(s) was/were identified by laboratory:

Request No.	: 6809-014	Report No.	: R6809-014
Sample Code	: 6809-014/1	Date Received	: 5 September 2025
Sample Appearance	: สีเหลืองใส มีตะกอน	Date of Analysis	: 5 - 12 September 2025
		Date Reported	: 12 September 2025

Parameters	Units	Methods[1]	Result
pH at 25°C	-	4500-H$^+$ B. Electrometric Method	7.9
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103-105 °C	<5.0
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	662
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	4500-N_{org} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method, 4500-NH_3 C. Titrimetric Method	53.8
Sulfide	mg/L	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	<0.1
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test, 4500-O C. Azide Modification	90
Oil and Grease	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	<2.0

Remark:
1) Method: Standard methods for the Examination of water and waste water, APHA AWWA, WEF, 24th, 2023

(Miss Parinee Lumboon)
Laboratory Manager
(ว-364-ก-0001)
Reviewed and Approved By

Reported analysis refer to submitted sample(s) only.
Test report shall not be reproduced except in full, without the written approval of WE ENVIRONMENT CO., LTD Laboratory.
******** End of Report ********

บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/18 หมู่ 9 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12160
280/18 Moo 9 Bangkwy, Sam Khok, Pathum Thani 12160
เลขที่ผู้เสียภาษี 0-1255-66010-36-9
02-082-0448, 092-444-9800
we.environment73@gmail.com

ANALYSIS REPORT

The following sample(s) was/were submitted and identified by customer:

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไฮเบอเรส บวนดา ตลาดใน อาคาร บี		
Address	: 99/335 หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	Sampling Method	: Grab Sampling
Sampling Location	: โครงการ เดอะ ไฮเบอเรส บวนดา ตลาดใน อาคาร บี	Sampling Date	: 5 September 2025
Sampling By	: บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด	Sampling Time	: 10.06 น.
Sample Name	: บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายลงรางสาธารณะนอกโครงการ	Sample Type	: Wastewater

The following sample(s) was/were identified by laboratory:

Request No.	: 6809-014	Report No.	: R6809-014-A
Sample Code	: 6809-014/1	Date Received	: 5 September 2025
Sample Appearance	: สีเหลืองใส มีตะกอน	Date of Analysis	: 5 - 12 September 2025
		Date Reported	: 12 September 2025

Parameters	Units	Methods[1]	Result
Settleable Solids	mg/L	2540 F. Volumetric	<0.1

Remark:
1) Method: Standard methods for the Examination of water and waste water, APHA AWWA, WEF, 24th, 2023

(Miss Parinee Lumboon)
Laboratory Manager
Reviewed and Approved By

Reported analysis refer to submitted sample(s) only.
Test report shall not be reproduced except in full, without the written approval of WE ENVIRONMENT CO., LTD Laboratory.
******** End of Report ********

บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/18 หมู่ 9 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12160
280/18 Moo 9 Bangkwy, Sam Khok, Pathum Thani 12160
เลขที่ผู้เสียภาษี 0-1255-66010-36-9
02-082-0448, 092-444-9800
we.environment73@gmail.com

ANALYSIS REPORT

The following sample(s) was/were submitted and identified by customer:

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไฮเบอเรส บวนดา ตลาดใน อาคาร บี		
Address	: 99/335 หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	Sampling Method	: Grab Sampling
Sampling Location	: โครงการ เดอะ ไฮเบอเรส บวนดา ตลาดใน อาคาร บี	Sampling Date	: 3 October 2025
Sampling By	: บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด (นายธนกร วงศ์ชัยธร, ว-364-ก-0005)	Sampling Time	: 9.35 น.
Sample Name	: บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายลงรางสาธารณะนอกโครงการ	Sample Type	: Wastewater

The following sample(s) was/were identified by laboratory:

Request No.	: 6810-008	Report No.	: R6810-008
Sample Code	: 6810-008/1	Date Received	: 3 October 2025
Sample Appearance	: สีเหลืองใส มีตะกอน	Date of Analysis	: 3 - 9 October 2025
		Date Reported	: 9 October 2025

Parameters	Units	Methods[1]	Result
pH at 25°C	-	4500-H$^+$ B. Electrometric Method	7.9
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103-105 °C	<5.0
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	434
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	4500-N_{org} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method, 4500-NH_3 C. Titrimetric Method	57.3
Sulfide	mg/L	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	<0.1
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test, 4500-O C. Azide Modification	56
Oil and Grease	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	<2.0

Remark:
1) Method: Standard methods for the Examination of water and waste water, APHA AWWA, WEF, 24th, 2023

(Miss Parinee Lumboon)
Laboratory Manager
(ว-364-ก-0001)
Reviewed and Approved By

Reported analysis refer to submitted sample(s) only.
Test report shall not be reproduced except in full, without the written approval of WE ENVIRONMENT CO., LTD Laboratory.
******** End of Report ********

บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/18 หมู่ 9 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12160
280/18 Moo 9 Bangkwy, Sam Khok, Pathum Thani 12160
เลขที่ผู้เสียภาษี 0-1255-66010-36-9
02-082-0448, 092-444-9800
we.environment73@gmail.com

ANALYSIS REPORT

The following sample(s) was/were submitted and identified by customer:

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไฮเบอเรส บวนดา ตลาดใน อาคาร บี		
Address	: 99/335 หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	Sampling Method	: Grab Sampling
Sampling Location	: โครงการ เดอะ ไฮเบอเรส บวนดา ตลาดใน อาคาร บี	Sampling Date	: 3 October 2025
Sampling By	: บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด	Sampling Time	: 9.35 น.
Sample Name	: บ่อพักน้ำสุดท้าย ก่อนระบายลงรางสาธารณะนอกโครงการ	Sample Type	: Wastewater

The following sample(s) was/were identified by laboratory:

Request No.	: 6810-008	Report No.	: R6810-008-A
Sample Code	: 6810-008/1	Date Received	: 3 October 2025
Sample Appearance	: สีเหลืองใส มีตะกอนนุ่น	Date of Analysis	: 3 - 9 October 2025
		Date Reported	: 9 October 2025

Parameters	Units	Methods[1]	Result
Settleable Solids	mg/L	2540 F. Volumetric	<0.1

Remark:
1) Method: Standard methods for the Examination of water and waste water, APHA AWWA, WEF, 24th, 2023

(Miss Parinee Lumboon)
Laboratory Manager
Reviewed and Approved By

Reported analysis refer to submitted sample(s) only.
Test report shall not be reproduced except in full, without the written approval of WE ENVIRONMENT CO., LTD Laboratory.
******** End of Report ********

บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
280/19 Moo 9 Bangtoey, Sam Khok, Pathum Thani 12160
เลขที่ผู้เสียภาษี 0-1255-66010-38-8
02-082-2448, 092-444-8800
we.environment7@gmail.com

ANALYSIS REPORT

The following sample(s) was/were submitted and identified by customer:

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไดมอนด์ บวนดา สถาไท อาคาร บี		
Address	: 99/335 หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	Sampling Method	: Grab Sampling
Sampling Lacation	: โครงการ เดอะ ไดมอนด์ บวนดา สถาไท อาคาร บี	Sampling Date	: 7 November 2025
Sampling By	: บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด (นายธนวรรธ วงศ์ชัยชน, ว-364-จ-0003)	Sampling Time	: 9.38 น.
Sample Name	: บ่อพักน้ำจุดก่อน ก่อนระบายออกสาธารณะและโครงการ	Sample Type	: Wastewater

The following sample(s) was/were identified by laboratory:

Request No.	: 6811-019	Report No.	: R6811-019
Sample Code	: 6811-019/1	Date Received	: 7 November 2025
Sample Appearance	: สีเหลืองใส มีตะกอน	Date of Analysis	: 7 - 15 November 2025
		Date Reported	: 16 November 2025

Parameters	Units	Methods[1]	Result
pH at 25°C	-	4500-H$^+$ B. Electrometric Method	7.8
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103-105 °C	<5.0
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	497
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	4500-N_{org} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method, 4500-NH_3 C. Titrimetric Method	43.9
Sulfide	mg/L	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	<0.1
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test, 4500-O C. Azide Modification	55
Oil and Grease	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	<2.0

Remark:
1) Method: Standard methods for the Examination of water and waste water, APHA AWWA, WEF, 24th, 2023

(Ms.) Paranee Lumboot
Laboratory Manager
(ว-364-จ-0003)
Reviewed and Approved By

Reported analysis refer to submitted sample(s) only.
Test report shall not be reproduced except in full, without the written approval of WE ENVIRONMENT CO., LTD. Laboratory.
******** End of Report ********

1 / 1

บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
280/19 Moo 9 Bangtoey, Sam Khok, Pathum Thani 12160
เลขที่ผู้เสียภาษี 0-1255-66010-38-8
02-082-2448, 092-444-8800
we.environment7@gmail.com

ANALYSIS REPORT

The following sample(s) was/were submitted and identified by customer:

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไดมอนด์ บวนดา สถาไท อาคาร บี		
Address	: 99/335 หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	Sampling Method	: Grab Sampling
Sampling Lacation	: โครงการ เดอะ ไดมอนด์ บวนดา สถาไท อาคาร บี	Sampling Date	: 7 November 2025
Sampling By	: บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด	Sampling Time	: 9.39 น.
Sample Name	: บ่อพักน้ำจุดท้าย ก่อนระบายออกสาธารณะและโครงการ	Sample Type	: Wastewater

The following sample(s) was/were identified by laboratory:

Request No.	: 6811-019	Report No.	: R6811-019
Sample Code	: 6811-019/1	Date Received	: 7 November 2025
Sample Appearance	: สีเหลืองใส มีตะกอน	Date of Analysis	: 7 - 15 November 2025
		Date Reported	: 16 November 2025

Parameters	Units	Methods[1]	Result
Settleable Solids	mg/L	2540 F. Volumetric	<0.1

Remark:
1) Method: Standard methods for the Examination of water and waste water, APHA AWWA, WEF, 24th, 2023

(Ms.) Paranee Lumboot
Laboratory Manager
Reviewed and Approved By

Reported analysis refer to submitted sample(s) only.
Test report shall not be reproduced except in full, without the written approval of WE ENVIRONMENT CO., LTD. Laboratory.
******** End of Report ********

1 / 1

บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
280/19 Moo 9 Bangtoey, Sam Khok, Pathum Thani 12160
เลขที่ผู้เสียภาษี 0-1255-66010-38-8
02-082-2448, 092-444-8800
we.environment7@gmail.com

ANALYSIS REPORT

The following sample(s) was/were submitted and identified by customer:

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไดมอนด์ บวนดา สถาไท อาคาร บี		
Address	: 99/335 หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	Sampling Method	: Grab Sampling
Sampling Lacation	: โครงการ เดอะ ไดมอนด์ บวนดา สถาไท อาคาร บี	Sampling Date	: 10 December 2025
Sampling By	: บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด (นายธนวรรธ วงศ์ชัยชน, ว-364-จ-0003)	Sampling Time	: 9.38 น.
Sample Name	: บ่อพักน้ำจุดก่อน ก่อนระบายออกสาธารณะและโครงการ	Sample Type	: Wastewater

The following sample(s) was/were identified by laboratory:

Request No.	: 6812-032	Report No.	: R6812-032
Sample Code	: 6812-032/1	Date Received	: 10 December 2025
Sample Appearance	: สีเหลืองใส มีตะกอน	Date of Analysis	: 10 - 17 December 2025
		Date Reported	: 17 December 2025

Parameters	Units	Methods[1]	Result
pH at 25°C	-	4500-H$^+$ B. Electrometric Method	7.5
Total Suspended Solids	mg/L	2540 D. Dried from 103-105 °C	22.2
Total Dissolved Solids	mg/L	2540 C. Dried at 180 °C	455
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	4500-N_{org} C. Semi-Micro-Kjeldahl Method, 4500-NH_3 C. Titrimetric Method	62.5
Sulfide	mg/L	4500-S^{2-} F. Iodometric Method	9.8
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5210 B. 5-Day BOD Test, 4500-O C. Azide Modification	156
Oil and Grease	mg/L	5520 B. Liquid-Liquid Partition Gravimetric Method	4.3

Remark:
1) Method: Standard methods for the Examination of water and waste water, APHA AWWA, WEF, 24th, 2023

(Ms.) Paranee Lumboot
Laboratory Manager
(ว-364-จ-0003)
Reviewed and Approved By

Reported analysis refer to submitted sample(s) only.
Test report shall not be reproduced except in full, without the written approval of WE ENVIRONMENT CO., LTD. Laboratory.
******** End of Report ********

1 / 1

บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด
WE ENVIRONMENT CO., LTD.
280/19 หมู่ 9 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
280/19 Moo 9 Bangtoey, Sam Khok, Pathum Thani 12160
เลขที่ผู้เสียภาษี 0-1255-66010-38-8
02-082-2448, 092-444-8800
we.environment7@gmail.com

ANALYSIS REPORT

The following sample(s) was/were submitted and identified by customer:

Customer Name	: นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ไดมอนด์ บวนดา สถาไท อาคาร บี		
Address	: 99/335 หมู่ 14 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120	Sampling Method	: Grab Sampling
Sampling Lacation	: โครงการ เดอะ ไดมอนด์ บวนดา สถาไท อาคาร บี	Sampling Date	: 10 December 2025
Sampling By	: บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด	Sampling Time	: 9.38 น.
Sample Name	: บ่อพักน้ำจุดท้าย ก่อนระบายออกสาธารณะและโครงการ	Sample Type	: Wastewater

The following sample(s) was/were identified by laboratory:

Request No.	: 6812-032	Report No.	: R6812-032-A
Sample Code	: 6812-032/1	Date Received	: 10 December 2025
Sample Appearance	: สีเหลืองใส มีตะกอน	Date of Analysis	: 10 - 17 December 2025
		Date Reported	: 17 December 2025

Parameters	Units	Methods[1]	Result
Settleable Solids	mg/L	2540 F. Volumetric	<0.1

Remark:
1) Method: Standard methods for the Examination of water and waste water, APHA AWWA, WEF, 24th, 2023

(Ms.) Paranee Lumboot
Laboratory Manager
Reviewed and Approved By

Reported analysis refer to submitted sample(s) only.
Test report shall not be reproduced except in full, without the written approval of WE ENVIRONMENT CO., LTD. Laboratory.
******** End of Report ********

1 / 1



ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGUISHER CHEMICAL

ปีสิ้นสุดอายุการชุด เดอะไลเบอเรนส์ นวนคร-ลลาดไท อาคาร บี

ลำดับ	ตรวจสิ่งที่ต้องตรวจเช็ค	ชั้น	หมายเลขอุปกรณ์	ประจำเดือน	เดือน						หมายเหตุ
				แรงดันน้ำยาเหมาะ		โครงถังภายนอก		ผู้ตรวจ			
				ปกติ	มีผลปกติ	ปกติ	มีผลปกติ				
1	หน้าห้องไฟฟ้า L	1	FEX-01-01					04.7			
2	หน้าห้องสาย C	1	FEX-01-02								
3	หน้าห้องไฟฟ้า H	1	FEX-01-03								
4	หน้าห้องไฟฟ้า L	2	FEX-02-01								
5	หน้าห้องสาย C	2	FEX-02-02								
6	หน้าห้องไฟฟ้า H	2	FEX-02-03								
7	หน้าห้องไฟฟ้า L	3	FEX-03-01								
8	หน้าห้องสาย C	3	FEX-03-02								
9	หน้าห้องไฟฟ้า H	3	FEX-03-03								
10	หน้าห้องไฟฟ้า L	4	FEX-04-01								
11	หน้าห้องสาย C	4	FEX-04-02								
12	หน้าห้องไฟฟ้า H	4	FEX-04-03								
13	หน้าห้องไฟฟ้า L	5	FEX-05-01								
14	หน้าห้องสาย C	5	FEX-05-02								
15	หน้าห้องไฟฟ้า H	5	FEX-05-03								
16	หน้าห้องไฟฟ้า L	6	FEX-06-01								
17	หน้าห้องสาย C	6	FEX-06-02								
18	หน้าห้องไฟฟ้า H	6	FEX-06-03								
19	หน้าห้องไฟฟ้า L	7	FEX-07-01								
20	หน้าห้องสาย C	7	FEX-07-02								
21	หน้าห้องไฟฟ้า H	7	FEX-07-03								
22	หน้าห้องไฟฟ้า L	8	FEX-08-01								
23	หน้าห้องสาย C	8	FEX-08-02								
24	หน้าห้องไฟฟ้า H	8	FEX-08-03								

ข้อเสนอแนะ

ผู้ตรวจสอบ ( ) ตำแหน่ง วันที่

ผู้ดูแลอาคาร ( ) วันที่



ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

ปีสิ้นสุดอายุการชุด เดอะไลเบอเรนส์ นวนคร-ลลาดไท อาคาร บี

ลำดับ	ตรวจสิ่งที่ต้องตรวจเช็ค	ชั้น	หมายเลขอุปกรณ์	ประจำเดือน	ประจำปี	เดือน...../.....				หมายเหตุ
				หลอดและสวิตช์		ขาตั้งและฐาน		ตาย	ผู้ตรวจ	
				ปกติ	มีผลปกติ	ปกติ	มีผลปกติ			
70	ห้องไฟฟ้า E	6	EVL-07-01						04.7	16/09/68
73	ทางเดิน 586	6	EVL-07-02							
74	ทางเดิน 584	6	EVL-07-03							
75	ทางเดิน 564	6	EVL-07-04							
76	ทางเดิน 570	6	EVL-07-05							
77	ทางเดิน 574	6	EVL-07-06							
78	ทางเดิน 583	6	EVL-07-07							
79	ทางเดิน 561	6	EVL-07-08							
80	ห้องไฟฟ้า W	6	EVL-07-09							
81	ST1 E	6	EVL-07-10							
82	ST2 C	6	EVL-07-11							
83	ST3 W	6	EVL-07-12							
84	ห้องไฟฟ้า E	8	EVL-08-01							
85	ทางเดิน 634	8	EVL-08-02							
86	ทางเดิน 633	8	EVL-08-03							
87	ทางเดิน 604	8	EVL-08-04							
88	ทางเดิน 608	8	EVL-08-05							
89	ทางเดิน 611E	8	EVL-08-06							
90	ทางเดิน 621	8	EVL-08-07							
91	ทางเดิน 619	8	EVL-08-08							
92	ห้องไฟฟ้า W	8	EVL-08-09							
93	ST1 E	8	EVL-08-10							
94	ST2 C	8	EVL-08-11							
95	ST3 W	8	EVL-08-12							
96	ห้องไฟฉุกเฉิน	1	EVL-CP6-01							

ข้อเสนอแนะ

รวม 0 0 0 0 รวม 0

ผู้ตรวจสอบ ( ) วันที่

ผู้ดูแลอาคาร ( ) วันที่

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

ปีสิ้นสุดอายุการชุด เดอะไลเบอเรนส์ นวนคร-ลลาดไท อาคาร บี

ลำดับ	ตรวจสิ่งที่ต้องตรวจเช็ค	ชั้น	หมายเลขอุปกรณ์	ประจำเดือน	ประจำปี	เดือน...../.....				หมายเหตุ
				หลอดและสวิตช์		ขาตั้งและฐาน		ตาย	ผู้ตรวจ	
				ปกติ	มีผลปกติ	ปกติ	มีผลปกติ			
36	ห้องไฟฟ้า E	4	EVL-04-01						04.7	16/09/68
37	ทางเดิน 452	4	EVL-04-02							
38	ทางเดิน 480	4	EVL-04-03							
39	ทางเดิน 451	4	EVL-04-04							
40	ทางเดิน 456	4	EVL-04-05							
41	ทางเดิน 460	4	EVL-04-06							
42	ทางเดิน 469	4	EVL-04-07							
43	ทางเดิน 467	4	EVL-04-08							
44	ห้องไฟฟ้า W	4	EVL-04-09							
45	ST1 E	4	EVL-04-10							
46	ST2 C	4	EVL-04-11							
47	ST3 W	4	EVL-04-12							
48	ห้องไฟฟ้า E	5	EVL-05-01							
49	ทางเดิน 520	5	EVL-05-02							
50	ทางเดิน 519	5	EVL-05-03							
51	ทางเดิน 490	5	EVL-05-04							
52	ทางเดิน 494	5	EVL-05-05							
53	ทางเดิน 498	5	EVL-05-06							
54	ทางเดิน 502	5	EVL-05-07							
55	ทางเดิน 500	5	EVL-05-08							
56	ห้องไฟฟ้า W	5	EVL-05-09							
57	ST1 E	5	EVL-05-10							
58	ST2 C	5	EVL-05-11							
59	ST3 W	5	EVL-05-12							
60	ห้องไฟฟ้า E	6	EVL-06-01							
61	ทางเดิน 558	6	EVL-06-02							
62	ทางเดิน 557	6	EVL-06-03							
63	ทางเดิน 521	6	EVL-06-04							
64	ทางเดิน 530	6	EVL-06-05							
65	ทางเดิน 534	6	EVL-06-06							
66	ทางเดิน 545	6	EVL-06-07							
67	ทางเดิน 543	6	EVL-06-08							
68	ห้องไฟฟ้า W	6	EVL-06-09							
69	ST1 E	6	EVL-06-10							
70	ST2 C	6	EVL-06-11							
71	ST3 W	6	EVL-06-12							

หน้าที่ 2 จาก 3

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคมอนด์ นวนคร-ลาดโท อาคาร บี

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	ประจำเดือน						ประจำปี				หมายเหตุ
				แบตเตอรี่		หลอดแสงสว่าง		ระบบไฟ		เทส		ผู้ตรวจ		
				ปกติ	มีสะเก็ด	ปกติ	มีสะเก็ด	ปกติ	มีสะเก็ด	ปกติ	มีสะเก็ด			
1	ทางเดิน 3 E	1	EXL-B1-01	/		/		/						
2	ทางเดิน 368	1	EXL-B1-02	/		/		/						
3	ทางเดิน 366	1	EXL-B1-03	/		/		/						
4	ทางเดิน 330	1	EXL-B1-04	/		/		/						
5	ทางเดิน 348	1	EXL-B1-05	/		/		/						
6	ทางเดิน 351	1	EXL-B1-06	/		/		/						
7	ทางเดิน 353	1	EXL-B1-07	/		/		/						
8	ทิศใต้ทำ W	1	EXL-B1-08	/		/		/						
9	371 E	1	EXL-B1-09	/		/		/						
10	369 C	1	EXL-B1-10	/		/		/						
11	373 W	1	EXL-B1-11	/		/		/						
12	ทิศใต้ทำ E	2	EXL-B2-01	/		/		/						
13	ทางเดิน 406	2	EXL-B2-02	/		/		/						
14	ทางเดิน 404	2	EXL-B2-03	/		/		/						
15	ทางเดิน 370	2	EXL-B2-04	/		/		/						
16	ทางเดิน 388	2	EXL-B2-05	/		/		/						
17	ทางเดิน 386	2	EXL-B2-06	/		/		/						
18	ทางเดิน 383	2	EXL-B2-07	/		/		/						
19	ทางเดิน 381	2	EXL-B2-08	/		/		/						
20	ทิศใต้ทำ W	2	EXL-B2-09	/		/		/						
21	371 E	2	EXL-B2-10	/		/		/						
22	372 E	2	EXL-B2-11	/		/		/						
23	373 W	2	EXL-B2-12	/		/		/						
24	ทิศใต้ทำ E	3	EXL-B3-01	/		/		/						
25	ทางเดิน 444	3	EXL-B3-02	/		/		/						
26	ทางเดิน 442	3	EXL-B3-03	/		/		/						
27	ทางเดิน 413	3	EXL-B3-04	/		/		/						
28	ทางเดิน 416	3	EXL-B3-05	/		/		/						
29	ทางเดิน 428	3	EXL-B3-06	/		/		/						
30	ทางเดิน 429	3	EXL-B3-07	/		/		/						
31	ทางเดิน 431	3	EXL-B3-08	/		/		/						
32	ทิศใต้ทำ W	3	EXL-B3-09	/		/		/						
33	371 E	3	EXL-B3-10	/		/		/						
34	372 E	3	EXL-B3-11	/		/		/						
35	373 W	3	EXL-B3-12	/		/		/						

หน้าที่ 1 จาก 3

GB บริษัท จีบี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
GB Sale & service Co., Ltd.

33/9 หมู่ 1 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel. 0-2882-0659
168/32 หมู่ 3 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

เล่มที่ 027 Maintenance เลขที่ 1313

Contract No. Type:

สถานที่ โครงการ วันที่ 20/9/18

ประจำเดือน

ลำดับ | รายการที่บริการ | ลิฟต์ หมายเลข 1 | 2

ห้องเครื่อง
1. สภาพทั่วไปรอบห้องเครื่อง
2. ตู้ควบคุม
3. มอเตอร์, เครื่องเกียร์
4. เครื่องกำเนิดไฟและตู้ควบคุม
5. เบรค
6. ชุดกรณีควบคุมขึ้น
7. Governor

ตู้ลิฟต์
8. การออกตัวและการจอดขึ้น
9. กระดิ่งโทรศัพท์ภายใน
10. ไฟและพัดลม ตู้นิ่น
11. ไฟแสงสว่างและพัดลมภายใน
12. ปุ่มสต. ไฟฉุกเฉิน, OPS
13. ประตูในและ Sill
14. ชุดกรณีปลอดไขของประตู

หลังคา ตู้ลิฟต์
15. สภาพบนหลังคาตู้
16. สภาพชุดกรณีรับเคลื่อนประตู
17. ไกด์รูปกติโดเออร์
18. การนำมันไกด์รู

ประตูชั้นจอด
19. ระดับการจอดขึ้น
20. สภาพประตูบน
21. Sill และ Jamb
22. ปุ่มกดและไฟบอกชั้น

ช่องลิฟต์
23. Final Limit Switch
24. สลิงลิฟต์และสลิง Gov.
25. ลูกถ่วงน้ำหนัก
26. ไกด์รูของลูกถ่วงน้ำหนัก
27. รางลิฟต์และรางลูกถ่วงน้ำหนัก
28. ฟวิรส์ ล็อคประตู
29. สภาพทั่วไป
30. ชุดกรณี เซฟตี้สวิตช์
31. เคเบิ้ลลามลิฟต์
32. บัฟเฟอร์
33. มู่เล่ถ่วงน้ำหนัก Gov

Kind of Check Sheet

เครื่องหมายในการทำงาน :
/ ปกติ
○ บริการและปรับแต่งแล้ว
× ต้องเปลี่ยนอะไหล่หรือซ่อมแซม
– รายการไม่มี

ห้องเครื่อง | ช่องลิฟต์ | บันไดฉุกเฉิน | บ่อลิฟต์ | ตู้ลิฟต์

ข้อแนะนำสำหรับลูกค้า
1.ให้ใช้ลิฟต์ทุก ๆ วันตอนเช้า และส่งเกตุสภาพการทำงานหรืออาการที่ผิดปกติ
2. ตรวจสภาพน้ำหนักบรรทุกต้องไม่เกินตามที่ระบุไว้ในห้องโดยสาร
3. ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลเด็ก เมื่อมีการใช้ลิฟต์
4. แจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดไฟไหม้

ขอนำเสนอ

ลงชื่อผู้รับบริการ

ลงชื่อช่างบริการ

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE HOSE CABINATE

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคมอนด์ นวนคร-ลาดโท อาคาร บี

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	ประจำเดือน								ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				สภาพภายในตู้		สายฉีดและที่ฉีด		การรั่วซึมของน้ำ		ตำแหน่งเครื่อง			
				ปกติ	มีสะเก็ด	ปกติ	มีสะเก็ด	ปกติ	มีสะเก็ด	ปกติ	มีสะเก็ด		
1	หน้าห้องไฟฟ้า L	1	FHC-B1-01	/		/		/		/			
2	หน้าห้องช่าง C	1	FHC-B1-02	/		/		/		/			
3	หน้าห้องไฟฟ้า R	1	FHC-B1-03	/		/		/		/			
4	หน้าห้องไฟฟ้า L	2	FHC-B2-01	/		/		/		/			
5	หน้าห้องช่าง C	2	FHC-B2-02	/		/		/		/			
6	หน้าห้องไฟฟ้า R	2	FHC-B2-03	/		/		/		/			
7	หน้าห้องไฟฟ้า L	3	FHC-B3-01	/		/		/		/			
8	หน้าห้องช่าง C	3	FHC-B3-02	/		/		/		/			
9	หน้าห้องไฟฟ้า R	3	FHC-B3-03	/		/		/		/			
10	หน้าห้องไฟฟ้า L	4	FHC-B4-01	/		/		/		/			
11	หน้าห้องช่าง C	4	FHC-B4-02	/		/		/		/			
12	หน้าห้องไฟฟ้า R	4	FHC-B4-03	/		/		/		/			
13	หน้าห้องไฟฟ้า L	5	FHC-B5-01	/		/		/		/			
14	หน้าห้องช่าง C	5	FHC-B5-02	/		/		/		/			
15	หน้าห้องไฟฟ้า R	5	FHC-B5-03	/		/		/		/			
16	หน้าห้องไฟฟ้า L	6	FHC-B6-01	/		/		/		/			
17	หน้าห้องช่าง C	6	FHC-B6-02	/		/		/		/			
18	หน้าห้องไฟฟ้า R	6	FHC-B6-03	/		/		/		/			
19	หน้าห้องไฟฟ้า L	7	FHC-B7-01	/		/		/		/			
20	หน้าห้องช่าง C	7	FHC-B7-02	/		/		/		/			
21	หน้าห้องไฟฟ้า R	7	FHC-B7-03	/		/		/		/			
22	หน้าห้องไฟฟ้า L	8	FHC-B8-01	/		/		/		/			
23	หน้าห้องช่าง C	8	FHC-B8-02	/		/		/		/			
24	หน้าห้องไฟฟ้า R	8	FHC-B8-03	/		/		/		/			

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ ( ) ตำแหน่ง วันที่

ผู้อนุมัติ ( ) ผู้จัดการอาคาร วันที่

หน้าที่ 1 จาก 1

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGUISHER CHEMICAL

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคมอนด์ นวนคร-ลาดโท อาคาร บี

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	ประจำเดือน				ประจำปี				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				แรงดัน/น้ำหนัก		โครงยึด/สายฉีด							
				ปกติ	มีสะเก็ด	ปกติ	มีสะเก็ด	ปกติ	มีสะเก็ด	ปกติ	มีสะเก็ด		
1	หน้าห้องไฟฟ้า L	1	FEX-B1-01	/		/							
2	หน้าห้องช่าง C	1	FEX-B1-02	/		/							
3	หน้าห้องไฟฟ้า R	1	FEX-B1-03	/		/							
4	หน้าห้องไฟฟ้า L	2	FEX-B2-01	/		/							
5	หน้าห้องช่าง C	2	FEX-B2-02	/		/							
6	หน้าห้องไฟฟ้า R	2	FEX-B2-03	/		/							
7	หน้าห้องไฟฟ้า L	3	FEX-B3-01	/		/							
8	หน้าห้องช่าง C	3	FEX-B3-02	/		/							
9	หน้าห้องไฟฟ้า R	3	FEX-B3-03	/		/							
10	หน้าห้องไฟฟ้า L	4	FEX-B4-01	/		/							
11	หน้าห้องช่าง C	4	FEX-B4-02	/		/							
12	หน้าห้องไฟฟ้า R	4	FEX-B4-03	/		/							
13	หน้าห้องไฟฟ้า L	5	FEX-B5-01	/		/							
14	หน้าห้องช่าง C	5	FEX-B5-02	/		/							
15	หน้าห้องไฟฟ้า R	5	FEX-B5-03	/		/							
16	หน้าห้องไฟฟ้า L	6	FEX-B6-01	/		/							
17	หน้าห้องช่าง C	6	FEX-B6-02	/		/							
18	หน้าห้องไฟฟ้า R	6	FEX-B6-03	/		/							
19	หน้าห้องไฟฟ้า L	7	FEX-B7-01	/		/							
20	หน้าห้องช่าง C	7	FEX-B7-02	/		/							
21	หน้าห้องไฟฟ้า R	7	FEX-B7-03	/		/							
22	หน้าห้องไฟฟ้า L	8	FEX-B8-01	/		/							
23	หน้าห้องช่าง C	8	FEX-B8-02	/		/							
24	หน้าห้องไฟฟ้า R	8	FEX-B8-03	/		/							

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ ( ) ตำแหน่ง วันที่

ผู้อนุมัติ ( ) ผู้จัดการอาคาร วันที่





GB บริษัท จีบี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
GB Sale & service Co., Ltd.

33/9 หมู่ 1 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel. 0-2882-0659
168/32 หมู่ 3 ต.บางตูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

เล่มที่ 027 Maintenance เลขที่ 1313

Contract No. ของ 8 Type สัญญาต่อปี

สถานที่ โรงงาน โกลเบล-เทคนิคัล โทรศัพท์ วันที่ 20 / 7 / 66

ประจำเดือน 30 ก.ค. 66

ส่วนของเครื่อง	รายการที่บริการ	อิฟต์หมายเลข 1	2
ห้องเครื่อง	1. สภาพทั่วไปของห้องเครื่อง	✓	✓
	2. ตู้ควบคุม	✓	✓
	3. มอเตอร์, เครื่องเกียร์	✓	✓
	4. เครื่องกำเนิดไฟและตู้ควบคุม	✓	✓
	5. เบรค	✓	✓
	6. อุปกรณ์ความคุมสั้น	✓	✓
	7. Governor	✓	✓
	8. การออกตัวและการจอดสั้น	✓	✓
	9. กระดิ่งโทรศัพท์ภายใน	✓	✓
	10. ไฟและพัดลม ดูแลอิน	✓	✓
	11. ไฟแสงฉุกเฉินและพัดลมภายใน	✓	✓
	12. ปุ่มกด, ไฟบอกชั้น, OPB	✓	✓
	13. ประตูในและ SW	✓	✓
	14. อุปกรณ์ปลดฉุกเฉินของประตู	✓	✓
หลังคาอิฟต์	15. สภาพบนหลังคาตู้	✓	✓
	16. สภาพอุปกรณ์รับเคลือนประตู	✓	✓
	17. ไกด์ลูกไกด์รองเลอร์	✓	✓
	18. การนำสัญญาณ	✓	✓

ส่วนของเครื่อง	รายการที่บริการ	อิฟต์หมายเลข 1	2
บ่อล่างอิฟต์	19. ระดับการหยุดชั้น	✓	✓
	20. สภาพประตูหยุด	✓	✓
	21. Sill และ Jamb	✓	✓
	22. ปุ่มกดและไฟบอกชั้น	✓	✓
	23. Final Limit Switch	✓	✓
	24. สลิงอิฟต์และสลิง Gov.	✓	✓
	25. ลูกล่วงน้ำหนัก	✓	✓
	26. ไกด์รูรองลูกล่วงน้ำหนัก	✓	✓
	27. รางอิฟต์และรางลูกล่วงน้ำหนัก	✓	✓
	28. สวิทช์ นิรภัยประตู	✓	✓
	29. สภาพหัวบ่อ	✓	✓
	30. อุปกรณ์ เซฟตี้เบรค	✓	✓
	31. เคบิ้ลสายอิฟต์	✓	✓
	32. บัฟเฟอร์	✓	✓
	33. ปุ่มล่วงน้ำหนัก, Gov.	✓	✓

Kind of Check Sheet

เครื่องหมายในการทำงาน :

- ✓ ปกติ
- ○ บริการและปรับแต่งแล้ว
- ✗ ต้องแก้ไขและไฟเพรียงของแขม
- — รายการนี้ไม่มี

สำเนา (ลูกค้า)

ข้อแนะนำสำหรับลูกค้า
1.ให้ใช้อิฟต์ทุก ๆ วันตอนเช้า และตั้งเกตุสภาพการทำงานหรืออาการที่ผิดปกติ
2. ตรวจสภาพน้ำหนักบรรทุกต้องไม่เกินตามที่ระบุไว้ในห้องโดยสาร
3. ห้องมีผู้ใหญ่ดูแลเด็ก เมื่อมีการใช้อิฟต์
4. แจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าห้ามใช้อิฟต์ขณะเกิดไฟไหม้

รอนำเสนอ:

อะไหล่ที่จะต้องเปลี่ยนในครั้งต่อไป: ☐ ไม่มี ☐ มีรายการดังนี้

เข้าซื้อมีนาคมการตรวจสอบครั้งต่อไป: / / 25

การแก้ไข :

ข้อเสนอแนะ :

ลงชื่อผู้รับบริการ

ลงชื่อช่างบริการ

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE HOSE CABINATE

ฉีดีบุคคลอาคารชุด เดอะไลเดอนท์ นวนคร-ลลาลไท อาคาร บี

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	หมายเลขอุปกรณ์	ประจำเดือน									
				สภาพการใช้งาน		การเชื่อมต่อน้ำดับ		ความดันน้ำดับ		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีสิ่งผิดปกติ	ปกติ	มีสิ่งผิดปกติ	ปกติ	มีสิ่งผิดปกติ	ปกติ	มีสิ่งผิดปกติ		
1	หน้าลิฟต์ L	1	FHC-B1-01	/		/		/					
2	หน้าลิฟต์ C	1	FHC-B1-02	/		/		/					
3	หน้าลิฟต์ R	1	FHC-B1-03	/		/		/					
4	หน้าลิฟต์ L	2	FHC-B2-01	/		/		/					
5	หน้าลิฟต์ C	2	FHC-B2-02	/		/		/					
6	หน้าลิฟต์ R	2	FHC-B2-03	/		/		/					
7	หน้าลิฟต์ L	3	FHC-B3-01	/		/		/					
8	หน้าลิฟต์ C	3	FHC-B3-02	/		/		/					
9	หน้าลิฟต์ R	3	FHC-B3-03	/		/		/					
10	หน้าลิฟต์ L	4	FHC-B4-01	/		/		/					
11	หน้าลิฟต์ C	4	FHC-B4-02	/		/		/					
12	หน้าลิฟต์ R	4	FHC-B4-03	/		/		/					
13	หน้าลิฟต์ L	5	FHC-B5-01	/		/		/					
14	หน้าลิฟต์ C	5	FHC-B5-02	/		/		/					
15	หน้าลิฟต์ R	5	FHC-B5-03	/		/		/					
16	หน้าลิฟต์ L	6	FHC-B6-01	/		/		/					
17	หน้าลิฟต์ C	6	FHC-B6-02	/		/		/					
18	หน้าลิฟต์ R	6	FHC-B6-03	/		/		/					
19	หน้าลิฟต์ L	7	FHC-B7-01	/		/		/					
20	หน้าลิฟต์ C	7	FHC-B7-02	/		/		/					
21	หน้าลิฟต์ R	7	FHC-B7-03	/		/		/					
22	หน้าลิฟต์ L	8	FHC-B8-01	/		/		/					
23	หน้าลิฟต์ C	8	FHC-B8-02	/		/		/					
24	หน้าลิฟต์ R	8	FHC-B8-03	/		/		/					

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ ( ) ตำแหน่ง วันที่

ผู้ดูแลดี ( ) ผู้จัดการอาคาร วันที่

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGULSHER CHEMICAL

ฉีดีบุคคลอาคารชุด เดอะไลเดอนท์ นวนคร-ลลาลไท อาคาร บี

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	หมายเลขอุปกรณ์	ประจำเดือน						
				แรงดันน้ำภายนอก		โครงเป็นสนิม		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีสิ่งผิดปกติ	ปกติ	มีสิ่งผิดปกติ		
1	หน้าลิฟต์ L	1	FEX-B1-01	/		/			
2	หน้าลิฟต์ C	1	FEX-B1-02	/		/			
3	หน้าลิฟต์ R	1	FEX-B1-03	/		/			
4	หน้าลิฟต์ L	2	FEX-B2-01	/		/			
5	หน้าลิฟต์ C	2	FEX-B2-02	/		/			
6	หน้าลิฟต์ R	2	FEX-B2-03	/		/			
7	หน้าลิฟต์ L	3	FEX-B3-01	/		/			
8	หน้าลิฟต์ C	3	FEX-B3-02	/		/			
9	หน้าลิฟต์ R	3	FEX-B3-03	/		/			
10	หน้าลิฟต์ L	4	FEX-B4-01	/		/			
11	หน้าลิฟต์ C	4	FEX-B4-02	/		/			
12	หน้าลิฟต์ R	4	FEX-B4-03	/		/			
13	หน้าลิฟต์ L	5	FEX-B5-01	/		/			
14	หน้าลิฟต์ C	5	FEX-B5-02	/		/			
15	หน้าลิฟต์ R	5	FEX-B5-03	/		/			
16	หน้าลิฟต์ L	6	FEX-B6-01	/		/			
17	หน้าลิฟต์ C	6	FEX-B6-02	/		/			
18	หน้าลิฟต์ R	6	FEX-B6-03	/		/			
19	หน้าลิฟต์ L	7	FEX-B7-01	/		/			
20	หน้าลิฟต์ C	7	FEX-B7-02	/		/			
21	หน้าลิฟต์ R	7	FEX-B7-03	/		/			
22	หน้าลิฟต์ L	8	FEX-B8-01	/		/			
23	หน้าลิฟต์ C	8	FEX-B8-02	/		/			
24	หน้าลิฟต์ R	8	FEX-B8-03	/		/			

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ ( ) ตำแหน่ง วันที่

ผู้ดูแลดี ( ) ผู้จัดการอาคาร วันที่

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

ฉีดีบุคคลอาคารชุด เดอะไลเดอนท์ นวนคร-ลลาลไท อาคาร บี

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	หมายเลขอุปกรณ์	ประจำเดือน						
				หลอดและสภาพ		ทางหนีไฟ		ตาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีสิ่งผิดปกติ	ปกติ	มีสิ่งผิดปกติ			
72	ทางเดิน 568	6	EXL-B7-01	/		/				
73	ทางเดิน 566	6	EXL-B7-02	/		/				
74	ทางเดิน 564	6	EXL-B7-03	/		/				
75	ทางเดิน 562	6	EXL-B7-04	/		/				
76	ทางเดิน 570	6	EXL-B7-05	/		/				
77	ทางเดิน 574	6	EXL-B7-06	/		/				
78	ทางเดิน 560	6	EXL-B7-07	/		/				
79	ทางเดิน 561	6	EXL-B7-08	/		/				
80	ทางเดิน 563	6	EXL-B7-09	/		/				
81	ทางเดิน 565	6	EXL-B7-10	/		/				
82	571 E	6	EXL-B7-11	/		/				
83	572 C	6	EXL-B7-12	/		/				
84	573 W	6	EXL-B7-13	/		/				
85	ทางเดิน 824	8	EXL-B8-01	/		/				
86	ทางเดิน 822	8	EXL-B8-02	/		/				
87	ทางเดิน 820	8	EXL-B8-03	/		/				
88	ทางเดิน 818	8	EXL-B8-04	/		/				
89	ทางเดิน 816	8	EXL-B8-05	/		/				
90	ทางเดิน 821	8	EXL-B8-07	/		/				
91	ทางเดิน 819	8	EXL-B8-08	/		/				
92	ทางเดิน 817	8	EXL-B8-09	/		/				
93	571 E	8	EXL-B8-10	/		/				
94	572 C	8	EXL-B8-11	/		/				
95	573 W	8	EXL-B8-12	/		/				
96	ทางเดินหน้าลิฟต์	1	EXL-CP4-01	/		/				

รวม 0 0 0 0 รวม 0

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ ( ) วันที่

ผู้ดูแลดี ( ) ผู้จัดการอาคาร วันที่



บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด

สาขา : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

บิลิ้นดุลคลอาคารชุด เดอะไลแอนส์ นวนคร-ลลาลไท อาคาร บี

ลำดับ	ตรวจเช็คครั้งที่	ชั้น	หมายเลขอุปกรณ์	ประจำเดือน						ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ตรวจเช็คสภาพ		ตรวจเช็คแบตเตอรี่		ทดสอบการทำงาน			
				ปกติ	มีปัญหา	ปกติ	มีปัญหา	ปกติ	มีปัญหา		
1	ทางเดิน 201	1	EVL-01-01	/		/		/			
2	ทางเดิน 202	1	EVL-01-02	/		/		/			
3	ทางเดิน 203	1	EVL-01-03	/		/		/			
4	ทางเดิน 204	1	EVL-01-04	/		/		/			
5	ทางเดิน 205	1	EVL-01-05	/		/		/			
6	ทางเดิน 206	1	EVL-01-06	/		/		/			
7	ทางเดิน 207	1	EVL-01-07	/		/		/			
8	ทางเดิน 208	1	EVL-01-08	/		/		/			
9	ทางเดิน 209	1	EVL-01-09	/		/		/			
10	ทางเดิน 210	1	EVL-01-10	/		/		/			
11	ทางเดิน 211	1	EVL-01-11	/		/		/			
12	ทางเดิน 401	4	EVL-04-01	/		/		/			
13	ทางเดิน 402	4	EVL-04-02	/		/		/			
14	ทางเดิน 403	4	EVL-04-03	/		/		/			
15	ทางเดิน 404	4	EVL-04-04	/		/		/			
16	ทางเดิน 405	4	EVL-04-05	/		/		/			
17	ทางเดิน 406	4	EVL-04-06	/		/		/			
18	ทางเดิน 407	4	EVL-04-07	/		/		/			
19	ทางเดิน 408	4	EVL-04-08	/		/		/			
20	ทางเดิน 409	4	EVL-04-09	/		/		/			
21	ทางเดิน 410	4	EVL-04-10	/		/		/			
22	ทางเดิน 411	4	EVL-04-11	/		/		/			
23	ทางเดิน 412	4	EVL-04-12	/		/		/			
24	ทางเดิน 413	4	EVL-04-13	/		/		/			
25	ทางเดิน 414	4	EVL-04-14	/		/		/			
26	ทางเดิน 415	4	EVL-04-15	/		/		/			
27	ทางเดิน 416	4	EVL-04-16	/		/		/			
28	ทางเดิน 417	4	EVL-04-17	/		/		/			
29	ทางเดิน 418	4	EVL-04-18	/		/		/			
30	ทางเดิน 419	4	EVL-04-19	/		/		/			
31	ทางเดิน 420	4	EVL-04-20	/		/		/			
32	ทางเดิน 421	4	EVL-04-21	/		/		/			
33	ทางเดิน 422	4	EVL-04-22	/		/		/			
34	ทางเดิน 423	4	EVL-04-23	/		/		/			
35	ทางเดิน 424	4	EVL-04-24	/		/		/			

หน้าที่ 1 จาก 3

บริษัท จีบี เซอร์วิส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
GB Sale & service Co., Ltd.

33/9 หมู่ 1 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel. 0-2882-0659
168/32 หมู่ 3 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Maintenance

Contract No. ..... Type. ลิฟต์โดยสาร

สถานที่ ไอคอน ... B ... โทรศัพท์ .....

ประจำเดือน ... ตุลาคม ... ปี ... 67

รายการที่บริการ	อิกษ์ หมายเหตุ	รายการที่บริการ	อิกษ์ หมายเหตุ
ห้องเครื่อง		ประตูหน้าลิฟต์	
1. สภาพทั่วไปของห้องเครื่อง	/	19. ระดับการจอดชั้น	/
2. ตู้ควบคุม	/	20. สภาพประตูนอก	/
3. คอนแทค, เครื่องเกียร์	/	21. Sill และ Jamb	/
4. เครื่องกำเนิดไฟและตู้ควบคุม	/	22. ปุ่มกดและไฟบอกชั้น	/
5. แบรค	/		
6. ชุดกรณีฉุกเฉินดูแลชั้น	/	23. Final Limit Switch	/
7. Governor	/	24. สลิงลิฟต์และสลิง Gov.	/
		25. ตู้ล่างหน้าหน้า	/
ห้องลิฟต์		26. ไกด์รูของตู้ล่างหน้าหน้า	/
8. การยกตัวและการจอดชั้น	/	27. รางลิฟต์และรางตู้ล่างหน้าหน้า	/
9. กระดิ่งสัญญาณฉุกเฉิน	/	28. ตัวรับตู้ติดประตู	/
10. ไฟและพัดลม ฉุกเฉิน	/	29. สภาพทั่วไป	/
11. ไฟและสวิทช์และพัดลมภายใน	/	30. ชุดกรณี เรทลิฟต์และ	/
12. ปุ่มกด ไฟบอกชั้น OPB	/	31. เคเบิ้ลสายลิฟต์	/
13. ประตูในและ Sill	/	32. บัฟเฟอร์	/
14. อุปกรณ์ป้องกันประตู	/	33. ชุดล่างหน้าหน้า Gov.	/
		Kind of Check Sheet	
หลุมลิฟต์		เครื่องหมายในการทำงาน :	
15. สภาพบนหลังคาตู้	/	✓ ปกติ	
16. สภาพอุปกรณ์ยึดเคลื่อนประตู	/	○ แก้ไขและปรับแต่งแล้ว	
17. ไกด์รูไกด์โรลเลอร์	/	X ต้องเปลี่ยนอะไหล่หรือซ่อมแซม	
18. การหล่อลื่นไกด์รู	/	— รายการนี้ไม่มี	

ข้อแนะนำสำหรับลูกค้า

1.ให้ใช้ลิฟต์ทุก ๆ วันตอนเช้า และสังเกตุสภาพการทำงานหรืออาการที่ผิดปกติ

2. ตรวจสภาพน้ำหนักบรรทุกต้องไม่เกินตามที่ระบุไว้ในห้องโดยสาร

3. ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลเด็ก เมื่อมีการใช้ลิฟต์

4. แจ้งให้ผู้ใดทราบว่าห้ามใช้ลิฟต์ระหว่างที่ไฟไหม้

(ลูกค้า)

รถนำเสนอ: ..... การแก้ไข : ..... ข้อเสนอแนะ: .....

ลงชื่อผู้รับบริการ .....

ลงชื่อช่างบริการ .....

สาขา : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE HOSE CABINATE

บิลิ้นดุลคลอาคารชุด เดอะไลแอนส์ นวนคร-ลลาลไท อาคาร บี

ลำดับ	ตรวจเช็คครั้งที่	ชั้น	หมายเลขอุปกรณ์	ประจำเดือน						ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				สภาพภายนอก		ตรวจสอบแรงดัน		การใช้งานของน้ำ			
				ปกติ	มีปัญหา	ปกติ	มีปัญหา	ปกติ	มีปัญหา		
1	หน้าห้องไฟฟ้า L	1	FHC-B1-01	/		/		/			
2	หน้าห้องช่าง C	1	FHC-B1-02	/		/		/			
3	หน้าห้องไฟฟ้า R	1	FHC-B1-03	/		/		/			
4	หน้าห้องไฟฟ้า L	2	FHC-B2-01	/		/		/			
5	หน้าห้องช่าง C	2	FHC-B2-02	/		/		/			
6	หน้าห้องไฟฟ้า R	2	FHC-B2-03	/		/		/			
7	หน้าห้องไฟฟ้า L	3	FHC-B3-01	/		/		/			
8	หน้าห้องช่าง C	3	FHC-B3-02	/		/		/			
9	หน้าห้องไฟฟ้า R	3	FHC-B3-03	/		/		/			
10	หน้าห้องไฟฟ้า L	4	FHC-B4-01	/		/		/			
11	หน้าห้องช่าง C	4	FHC-B4-02	/		/		/			
12	หน้าห้องไฟฟ้า R	4	FHC-B4-03	/		/		/			
13	หน้าห้องไฟฟ้า L	5	FHC-B5-01	/		/		/			
14	หน้าห้องช่าง C	5	FHC-B5-02	/		/		/			
15	หน้าห้องไฟฟ้า R	5	FHC-B5-03	/		/		/			
16	หน้าห้องไฟฟ้า L	6	FHC-B6-01	/		/		/			
17	หน้าห้องช่าง C	6	FHC-B6-02	/		/		/			
18	หน้าห้องไฟฟ้า R	6	FHC-B6-03	/		/		/			
19	หน้าห้องไฟฟ้า L	7	FHC-B7-01	/		/		/			
20	หน้าห้องช่าง C	7	FHC-B7-02	/		/		/			
21	หน้าห้องไฟฟ้า R	7	FHC-B7-03	/		/		/			
22	หน้าห้องไฟฟ้า L	8	FHC-B8-01	/		/		/			
23	หน้าห้องช่าง C	8	FHC-B8-02	/		/		/			
24	หน้าห้องไฟฟ้า R	8	FHC-B8-03	/		/		/			

บันทึกเพิ่มเติม .....

ผู้ตรวจสอบ ( ) ตำแหน่ง ..... วันที่ .....

ผู้อนุมัติ ( ) ผู้จัดการอาคาร ..... วันที่ .....

หน้าที่ 1 จาก 1



สาขา : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGUISHER CHEMICAL

บิลิ้นดุลคลอาคารชุด เดอะไลแอนส์ นวนคร-ลลาลไท อาคาร บี

ลำดับ	ตรวจเช็คครั้งที่	ชั้น	หมายเลขอุปกรณ์	ประจำเดือน						ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				แรงดัน/น้ำหนัก		โครงถัง/สายฉีด					
				ปกติ	มีปัญหา	ปกติ	มีปัญหา				
1	หน้าห้องไฟฟ้า L	1	FEX-B1-01	/		/					
2	หน้าห้องช่าง C	1	FEX-B1-02	/		/					
3	หน้าห้องไฟฟ้า R	1	FEX-B1-03	/		/					
4	หน้าห้องไฟฟ้า L	2	FEX-B2-01	/		/					
5	หน้าห้องช่าง C	2	FEX-B2-02	/		/					
6	หน้าห้องไฟฟ้า R	2	FEX-B2-03	/		/					
7	หน้าห้องไฟฟ้า L	3	FEX-B3-01	/		/					
8	หน้าห้องช่าง C	3	FEX-B3-02	/		/					
9	หน้าห้องไฟฟ้า R	3	FEX-B3-03	/		/					
10	หน้าห้องไฟฟ้า L	4	FEX-B4-01	/		/					
11	หน้าห้องช่าง C	4	FEX-B4-02	/		/					
12	หน้าห้องไฟฟ้า R	4	FEX-B4-03	/		/					
13	หน้าห้องไฟฟ้า L	5	FEX-B5-01	/		/					
14	หน้าห้องช่าง C	5	FEX-B5-02	/		/					
15	หน้าห้องไฟฟ้า R	5	FEX-B5-03	/		/					
16	หน้าห้องไฟฟ้า L	6	FEX-B6-01	/		/					
17	หน้าห้องช่าง C	6	FEX-B6-02	/		/					
18	หน้าห้องไฟฟ้า R	6	FEX-B6-03	/		/					
19	หน้าห้องไฟฟ้า L	7	FEX-B7-01	/		/					
20	หน้าห้องช่าง C	7	FEX-B7-02	/		/					
21	หน้าห้องไฟฟ้า R	7	FEX-B7-03	/		/					
22	หน้าห้องไฟฟ้า L	8	FEX-B8-01	/		/					
23	หน้าห้องช่าง C	8	FEX-B8-02	/		/					
24	หน้าห้องไฟฟ้า R	8	FEX-B8-03	/		/					

บันทึกเพิ่มเติม .....

ผู้ตรวจสอบ ( ) ตำแหน่ง ..... วันที่ .....

ผู้อนุมัติ ( ) ผู้จัดการอาคาร ..... วันที่ .....

หน้าที่ 1 จาก 1



ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

ปีที่บุคคลภายนอกชุด เดอะไทยแลนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

ลำดับ	ตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์	ชั้น	หมายเลขอุปกรณ์	ผลตรวจสอบ		อาคารเพลย์		หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีปัญหา	ปกติ	มีปัญหา			
72	ทางเดิน 512	8	EML-87-01							
73	ทางเดิน 506	8	EML-87-02							
74	ทางเดิน 504	8	EML-87-03							
75	ทางเดิน 502	8	EML-87-04							
76	ทางเดิน 520	8	EML-87-05							
77	ทางเดิน 524	8	EML-87-06							
78	ทางเดิน 563	8	EML-87-07							
79	ทางเดิน 561	8	EML-87-08							
80	ฟังก์ชั่นดีพ W	8	EML-87-09							
81	511 E	8	EML-87-10							
82	512 C	8	EML-87-11							
83	513 W	8	EML-87-12							
84	ฟังก์ชั่นดีพ E	8	EML-88-01							
85	ทางเดิน 604	8	EML-88-02							
86	ทางเดิน 603	8	EML-88-03							
87	ทางเดิน 604	8	EML-88-04							
88	ทางเดิน 606	8	EML-88-05							
89	ทางเดิน 612	8	EML-88-06							
90	ทางเดิน 621	8	EML-88-07							
91	ทางเดิน 619	8	EML-88-08							
92	ฟังก์ชั่นดีพ W	8	EML-88-09							
93	611 E	8	EML-88-10							
94	612 C	8	EML-88-11							
95	613 W	8	EML-88-12							
96	ประตูหนีไฟบนดาด	1	EML-096-01							

รวม 0 0 0 0 รวม 0

ข้อเสนอเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ ( ) วันที่

ผู้ดูแลที่ ( ) ผู้มีอำนาจลงชื่อ วันที่

หน้าที่ 3 จาก 3

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

ปีที่บุคคลภายนอกชุด เดอะไทยแลนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

ลำดับ	ตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์	ชั้น	หมายเลขอุปกรณ์	ผลตรวจสอบ		อาคารเพลย์		หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีปัญหา	ปกติ	มีปัญหา			
36	ฟังก์ชั่นดีพ E	4	EML-84-01							
37	ทางเดิน 602	4	EML-84-02							
38	ทางเดิน 660	4	EML-84-03							
39	ทางเดิน 651	4	EML-84-04							
40	ทางเดิน 656	4	EML-84-05							
41	ทางเดิน 660	4	EML-84-06							
42	ทางเดิน 469	4	EML-84-07							
43	ทางเดิน 467	4	EML-84-08							
44	ฟังก์ชั่นดีพ W	4	EML-84-09							
45	571 E	4	EML-84-10							
46	572 C	4	EML-84-11							
47	573 W	4	EML-84-12							
48	ฟังก์ชั่นดีพ E	5	EML-85-01							
49	ทางเดิน 520	5	EML-85-02							
50	ทางเดิน 518	5	EML-85-03							
51	ทางเดิน 490	5	EML-85-04							
52	ทางเดิน 494	5	EML-85-05							
53	ทางเดิน 498	5	EML-85-06							
54	ทางเดิน 507	5	EML-85-07							
55	ทางเดิน 505	5	EML-85-08							
56	ฟังก์ชั่นดีพ W	5	EML-85-09							
57	511 E	5	EML-85-10							
58	512 C	5	EML-85-11							
59	513 W	5	EML-85-12							
60	ฟังก์ชั่นดีพ E	6	EML-86-01							
61	ทางเดิน 558	6	EML-86-02							
62	ทางเดิน 557	6	EML-86-03							
63	ทางเดิน 527	6	EML-86-04							
64	ทางเดิน 532	6	EML-86-05							
65	ทางเดิน 536	6	EML-86-06							
66	ทางเดิน 545	6	EML-86-07							
67	ทางเดิน 543	6	EML-86-08							
68	ฟังก์ชั่นดีพ W	6	EML-86-09							
69	571 E	6	EML-86-10							
70	572 C	6	EML-86-11							
71	573 W	6	EML-86-12							

หน้าที่ 2 จาก 3

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

ปีที่บุคคลภายนอกชุด เดอะไทยแลนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

ลำดับ	ตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์	ชั้น	หมายเลขอุปกรณ์	ผลตรวจสอบ		อาคารเพลย์		หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีปัญหา	ปกติ	มีปัญหา			
1	ฟังก์ชั่นดีพ E	1	EXL-81-01							
2	ทางเดิน 368	1	EXL-81-02							
3	ทางเดิน 366	1	EXL-81-03							
4	ทางเดิน 330	1	EXL-81-04							
5	ทางเดิน 348	1	EXL-81-05							
6	ทางเดิน 355	1	EXL-81-06							
7	ทางเดิน 353	1	EXL-81-07							
8	ฟังก์ชั่นดีพ W	1	EXL-81-08							
9	571 E	1	EXL-81-09							
10	572 C	1	EXL-81-10							
11	573 W	1	EXL-81-11							
12	ฟังก์ชั่นดีพ E	2	EXL-82-01							
13	ทางเดิน 408	2	EXL-82-02							
14	ทางเดิน 404	2	EXL-82-03							
15	ทางเดิน 375	2	EXL-82-04							
16	ทางเดิน 380	2	EXL-82-05							
17	ทางเดิน 389	2	EXL-82-06							
18	ทางเดิน 383	2	EXL-82-07							
19	ทางเดิน 381	2	EXL-82-08							
20	ฟังก์ชั่นดีพ W	2	EXL-82-09							
21	571 E	2	EXL-82-10							
22	572 C	2	EXL-82-11							
23	573 W	2	EXL-82-12							
24	ฟังก์ชั่นดีพ E	3	EXL-83-01							
25	ทางเดิน 444	3	EXL-83-02							
26	ทางเดิน 442	3	EXL-83-03							
27	ทางเดิน 413	3	EXL-83-04							
28	ทางเดิน 418	3	EXL-83-05							
29	ทางเดิน 422	3	EXL-83-06							
30	ทางเดิน 428	3	EXL-83-07							
31	ทางเดิน 431	3	EXL-83-08							
32	ฟังก์ชั่นดีพ W	3	EXL-83-09							
33	571 E	3	EXL-83-10							
34	572 C	3	EXL-83-11							
35	573 W	3	EXL-83-12							

หน้าที่ 1 จาก 3



บริษัท จีบี เซอร์วิส แอนด์ เซลส์ จำกัด
GB Sale & service Co., Ltd.

33/9 หมู่ 1 ต.ท่าหลุง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel. 0-2882-0659
168/32 หมู่ 3 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Maintenance

Contract No. Type.

สถานที่ โทรศัพท์ วันที่

ประจำเดือน

	รายการที่บริการ	สัญลักษณ์ หมายเหตุ		รายการที่บริการ	สัญลักษณ์ หมายเหตุ
ห้องเครื่อง	1. สภาพทั่วไปของห้องเครื่อง		ประตูชั้นจอด	19. ระดับการจอดชั้น	
	2. ตู้ควบคุม			20. สภาพประตูชั้น	
	3. มอเตอร์, เครื่องเกียร์			21. Sill และ Jamb	
	4. เครื่องกำเนิดไฟและตู้ควบคุม			22. ปุ่มกดและไฟบอกชั้น	
	5. เบรค		ตู้ลิฟต์	23. Final Limit Switch	
	6. อุปกรณ์ควบคุมชั้น			24. ชอิลิฟต์และสลิง Gov.	
	7. Governor			25. ลูกถ่วงน้ำหนัก	
				26. โกล์ฟของลูกถ่วงน้ำหนัก	
	8. การออกตัวและการจอดชั้น			27. รางลิฟต์และรางลูกถ่วงน้ำหนัก	
	9. กระดิ่งโทรศัพท์ภายใน			28. อวัยวะ ลิดคประตู	
	10. ไฟและพัดลม ลูกเฟิน			29. สภาพห้องลิฟต์	
	11. ไฟแสดงว่างและพัดลมภายใน			30. อุปกรณ์ เซฟตี้แลค	
	12. ปุ่มกด, ไฟบอกชั้น, OPB			31. เคเบิ้ลสายลิฟต์	
	13. ประตูในและ Sill			32. ไกด์เพอร์	
	14. อุปกรณ์ป้องกันของระบบอะไหล่			33. มู่เล่ย์ห้องน้ำหนัก Gov.	
				Kind of Check Sheet	
ห้องเครื่องลิฟต์	15. สภาพบนหลังคาลิฟต์			เครื่องหมายในการทำงาน	
	16. สภาพอุปกรณ์ยึดเหนี่ยนประตู			✓ ปกติ	
	17. ไกด์ตู้,กิ่งวิลเลเตอร์			○ บริการและปรับแต่งแล้ว	
	18. การน้ำมันไกด์ตู้			X ต้องเปลี่ยนอะไหล่หรือซ่อมแซม	
				— รายการนี้ไม่มี	

(ลูกค้า)

ห้องเครื่อง

ประตูชั้นจอด

ตู้ลิฟต์

ห้องมู่เล่ย์ลิฟต์

ข้อแนะนำสำหรับลูกค้า
1.ให้ใช้ลิฟต์ทุก ๆ วันตอนเช้า และส่งเกตุสภาพการทำงานหรืออาการที่ผิดปกติ
2. ตรวจสภาพหน้าหนักบรรทุกต้องไม่เกินตามที่ระบุไว้ในห้องโดยสาร
3. ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลเด็ก เมื่อมีการใช้ลิฟต์
4. แจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดไฟไหม้

ตู้ลิฟต์

รถนำส่งของ

การแก้ไข

ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อผู้รับบริการ

ลงชื่อช่างบริการ



ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE HOSE CABINATE

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลเนอน์ นวนคร-สถาพร อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค			ประจำเดือน	เดือน								
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	สภาพการใช้งาน		การเชื่อมต่อน้ำ		ตำแหน่งติดตั้ง		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีสนิมหรือชำรุด	ปกติ	มีสนิมหรือชำรุด	ปกติ	มีสนิมหรือชำรุด		
1	หน้าห้องไฟฟ้า L	1	FHC-01-01								
2	หน้าห้องส่วง C	1	FHC-01-02								
3	หน้าห้องไฟฟ้า R	1	FHC-01-03								
4	หน้าห้องไฟฟ้า L	2	FHC-02-01								
5	หน้าห้องส่วง C	2	FHC-02-02								
6	หน้าห้องไฟฟ้า R	2	FHC-02-03								
7	หน้าห้องไฟฟ้า L	3	FHC-03-01								
8	หน้าห้องส่วง C	3	FHC-03-02								
9	หน้าห้องไฟฟ้า R	3	FHC-03-03								
10	หน้าห้องไฟฟ้า L	4	FHC-04-01								
11	หน้าห้องส่วง C	4	FHC-04-02								
12	หน้าห้องไฟฟ้า R	4	FHC-04-03								
13	หน้าห้องไฟฟ้า L	5	FHC-05-01								
14	หน้าห้องส่วง C	5	FHC-05-02								
15	หน้าห้องไฟฟ้า R	5	FHC-05-03								
16	หน้าห้องไฟฟ้า L	6	FHC-06-01								
17	หน้าห้องส่วง C	6	FHC-06-02								
18	หน้าห้องไฟฟ้า R	6	FHC-06-03								
19	หน้าห้องไฟฟ้า L	7	FHC-07-01								
20	หน้าห้องส่วง C	7	FHC-07-02								
21	หน้าห้องไฟฟ้า R	7	FHC-07-03								
22	หน้าห้องไฟฟ้า L	8	FHC-08-01								
23	หน้าห้องส่วง C	8	FHC-08-02								
24	หน้าห้องไฟฟ้า R	8	FHC-08-03								

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ ( ) ตำแหน่ง วันที่...

ผู้ดูแลนิติ ( ) ผู้มีหน้าที่ดูแลอาคาร วันที่...

หน้าที่ 1 จาก 1



ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGUISHER CHEMICAL

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลเนอน์ นวนคร-สถาพร อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค			ประจำเดือน	เดือน					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	แรงดันน้ำหน้า		โครงสีและสายฉีด		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีสนิมหรือชำรุด	ปกติ	มีสนิมหรือชำรุด		
1	หน้าห้องไฟฟ้า L	1	FEX-01-01						
2	หน้าห้องส่วง C	1	FEX-01-02						
3	หน้าห้องไฟฟ้า R	1	FEX-01-03						
4	หน้าห้องไฟฟ้า L	2	FEX-02-01						
5	หน้าห้องส่วง C	2	FEX-02-02						
6	หน้าห้องไฟฟ้า R	2	FEX-02-03						
7	หน้าห้องไฟฟ้า L	3	FEX-03-01						
8	หน้าห้องส่วง C	3	FEX-03-02						
9	หน้าห้องไฟฟ้า R	3	FEX-03-03						
10	หน้าห้องไฟฟ้า L	4	FEX-04-01						
11	หน้าห้องส่วง C	4	FEX-04-02						
12	หน้าห้องไฟฟ้า R	4	FEX-04-03						
13	หน้าห้องไฟฟ้า L	5	FEX-05-01						
14	หน้าห้องส่วง C	5	FEX-05-02						
15	หน้าห้องไฟฟ้า R	5	FEX-05-03						
16	หน้าห้องไฟฟ้า L	6	FEX-06-01						
17	หน้าห้องส่วง C	6	FEX-06-02						
18	หน้าห้องไฟฟ้า R	6	FEX-06-03						
19	หน้าห้องไฟฟ้า L	7	FEX-07-01						
20	หน้าห้องส่วง C	7	FEX-07-02						
21	หน้าห้องไฟฟ้า R	7	FEX-07-03						
22	หน้าห้องไฟฟ้า L	8	FEX-08-01						
23	หน้าห้องส่วง C	8	FEX-08-02						
24	หน้าห้องไฟฟ้า R	8	FEX-08-03						

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ ( ) ตำแหน่ง วันที่...

ผู้ดูแลนิติ ( ) ผู้มีหน้าที่ดูแลอาคาร วันที่...

หน้าที่ 1 จาก 1



ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลเนอน์ นวนคร-สถาพร อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค		ประจำเดือน		เดือน					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		แบตเตอรี่		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีสนิมหรือชำรุด	ปกติ	มีสนิมหรือชำรุด		
72	ทางเดิน E	6	EML-07-01						
73	ทางเดิน 586	6	EML-07-02						
74	ทางเดิน 584	6	EML-07-03						
75	ทางเดิน 524	6	EML-07-04						
76	ทางเดิน 576	6	EML-07-05						
77	ทางเดิน 574	6	EML-07-06						
78	ทางเดิน 563	6	EML-07-07						
79	ทางเดิน 561	6	EML-07-08						
80	ห้องไฟฟ้า W	6	EML-07-09						
81	571 E	6	EML-07-10						
82	572 C	6	EML-07-11						
83	573 W	6	EML-07-12						
84	ห้องไฟฟ้า E	8	EML-08-01						
85	ทางเดิน 834	8	EML-08-02						
86	ทางเดิน 833	8	EML-08-03						
87	ทางเดิน 824	8	EML-08-04						
88	ทางเดิน 828	8	EML-08-05						
89	ทางเดิน 815	8	EML-08-06						
90	ทางเดิน 821	8	EML-08-07						
91	ทางเดิน 818	8	EML-08-08						
92	ห้องไฟฟ้า W	8	EML-08-09						
93	871 E	8	EML-08-10						
94	872 C	8	EML-08-11						
95	873 W	8	EML-08-12						
96	ห้องปั๊มขยายแรง	1	EML-CPU-01						

รวม 0 0 0 0 รวม 0

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ ( ) วันที่...

ผู้ดูแลนิติ ( ) ผู้มีหน้าที่ดูแลอาคาร วันที่...

หน้าที่ 3 จาก 3



ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลเนอน์ นวนคร-สถาพร อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค		ประจำเดือน		เดือน					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		แบตเตอรี่		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีสนิมหรือชำรุด	ปกติ	มีสนิมหรือชำรุด		
28	ห้องไฟฟ้าส	4	EML-04-01						
37	ทางเดิน 482	4	EML-04-02						
38	ทางเดิน 480	4	EML-04-03						
39	ทางเดิน 451	4	EML-04-04						
40	ทางเดิน 466	4	EML-04-05						
41	ทางเดิน 480	4	EML-04-06						
42	ทางเดิน 469	4	EML-04-07						
43	ทางเดิน 467	4	EML-04-08						
44	ห้องไฟฟ้า W	4	EML-04-09						
45	871 E	4	EML-04-10						
46	872 C	4	EML-04-11						
47	873 W	4	EML-04-12						
48	ห้องไฟฟ้าร	5	EML-05-01						
49	ทางเดิน 520	5	EML-05-02						
50	ทางเดิน 518	5	EML-05-03						
51	ทางเดิน 480	5	EML-05-04						
52	ทางเดิน 404	5	EML-05-05						
53	ทางเดิน 488	5	EML-05-06						
54	ทางเดิน 507	5	EML-05-07						
55	ทางเดิน 500	5	EML-05-08						
56	ห้องไฟฟ้า W	5	EML-05-09						
57	871 E	5	EML-05-10						
58	872 C	5	EML-05-11						
59	873 W	5	EML-05-12						
60	ห้องไฟฟ้าร	6	EML-06-01						
61	ทางเดิน 558	6	EML-06-02						
62	ทางเดิน 557	6	EML-06-03						
63	ทางเดิน 521	6	EML-06-04						
64	ทางเดิน 532	6	EML-06-05						
65	ทางเดิน 536	6	EML-06-06						
66	ทางเดิน 545	6	EML-06-07						
67	ทางเดิน 543	6	EML-06-08						
68	ห้องไฟฟ้า W	6	EML-06-09						
69	871 E	6	EML-06-10						
70	872 C	6	EML-06-11						
71	873 W	6	EML-06-12						

หน้าที่ 2 จาก 3

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอนท์ นวนคร-ลาดโทน อาคาร บี

ลำดับ	ตรวจเช็คตั้งอยู่บริเวณ	ชั้น	หมายเลขอุปกรณ์	ประจำเดือน		เดือน						ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ประจำปี									
				หลอดแบตเตอรี่		สภาพการใช้งาน		ทางหนีไฟ		ป้ายทางออก			
				ปกติ	มีปัญหา	ปกติ	มีปัญหา	ปกติ	มีปัญหา	ปกติ	มีปัญหา		
1	ทางเดิน B	1	EEL-B1-01										
2	ทางเดิน 2B	1	EEL-B1-02										
3	ทางเดิน 3B	1	EEL-B1-03										
4	ทางเดิน 3B	1	EEL-B1-04										
5	ทางเดิน 2B	1	EEL-B1-05										
6	ทางเดิน 2B	1	EEL-B1-06										
7	ทางเดิน 2B	1	EEL-B1-07										
8	ทางเดิน B	1	EEL-B1-08										
9	ทาง B	1	EEL-B1-09										
10	ทาง C	1	EEL-B1-10										
11	ทาง W	1	EEL-B1-11										
12	ทางเดิน E	2	EEL-B2-01										
13	ทางเดิน 4B	2	EEL-B2-02										
14	ทางเดิน 4B	2	EEL-B2-03										
15	ทางเดิน 3B	2	EEL-B2-04										
16	ทางเดิน 3B	2	EEL-B2-05										
17	ทางเดิน 3B	2	EEL-B2-06										
18	ทางเดิน 2B	2	EEL-B2-07										
19	ทางเดิน 2B	2	EEL-B2-08										
20	ทางเดิน E	2	EEL-B2-09										
21	ทาง E	2	EEL-B2-10										
22	ทาง E	2	EEL-B2-11										
23	ทาง W	2	EEL-B2-12										
24	ทางเดิน E	3	EEL-B3-01										
25	ทางเดิน 6AB	3	EEL-B3-02										
26	ทางเดิน 6AB	3	EEL-B3-03										
27	ทางเดิน 6B	3	EEL-B3-04										
28	ทางเดิน 6B	3	EEL-B3-05										
29	ทางเดิน 6B	3	EEL-B3-06										
30	ทางเดิน 4B	3	EEL-B3-07										
31	ทางเดิน 4B	3	EEL-B3-08										
32	ทางเดิน W	3	EEL-B3-09										
33	W1 C	3	EEL-B3-10										
34	W2 C	3	EEL-B3-11										
35	W3 W	3	EEL-B3-12										

หน้าที่ 1 จาก 3

GB บริษัท จีบี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
GB Sale & service Co., Ltd.

33/9 หมู่ 1 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel. 0-2882-0659
168/32 หมู่ 3 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Maintenance

เล่มที่ 027 เลขที่ 1337

Contract No. อาคาร B Type สัปดาห์ละครั้ง

สถานที่ เดอะโคลเวอนท์ นวนคร-ลาดโทน โทรศัพท์ วันที่ 29/7/15

ประจำเดือน 22 ก.ค. 58 สำเนา (ลูกค้า)

	รายการที่บริการ	สัปดาห์ที่ 1	2	3	4
ห้องเครื่อง	1. สภาพทั่วไปของห้องเครื่อง				
	2. ตู้ควบคุม				
	3. มอเตอร์, เครื่องเกียร์				
	4. เครื่องกำเนิดไฟและตู้ควบคุม				
	5. เบรค				
	6. อุปกรณ์ลดแรงดันสั้น				
	7. Governor				
ตู้ลิฟต์	8. การหยุดที่และการหยุดชั้น				
	9. กระดิ่งและไฟฉุกเฉิน				
	10. ไฟและพัดลม ฉุกเฉิน				
	11. ไฟส่องว่างและพัดลมภายใน				
	12. ปุ่มกด, โซ่ยกชั้น, OPB				
	13. ประตูใน และ Sill				
	14. อุปกรณ์ป้องกันของประตู				
หลังคาลิฟต์	15. สภาพบนหลังคาตู้				
	16. สภาพอุปกรณ์ขับเคลื่อนประตู				
	17. ไกด์ตู้ไกด์โรลเลอร์				
	18. กระป๋องน้ำมันไกด์ตู้				

	รายการที่บริการ	สัปดาห์ที่ 1	2	3	4
ประตูชานพัก	19. ระดับการจอดชั้น				
	20. สภาพประตูชานพัก				
	21. Sill และ Jamb				
	22. บานและแขนของชั้น				
ช่องลิฟต์	23. Final Limit Switch				
	24. สลิงลิฟต์และตัวถ่วง Gov.				
	25. ลูกรอกบนหน้า				
	26. ไกด์รูรองลูกรอกบนหน้า				
	27. รางลิฟต์และรางลูกรอกบนหน้า				
	28. สวิทช์ ล็อคประตู				
	29. สภาพก้นบ่อ				
ปล่องลิฟต์	30. อุปกรณ์ เซฟตี้เลส				
	31. เคเบิ้ลสายลิฟต์				
	32. บัฟเฟอร์				
	33. อุปกรณ์น้ำหนัก, Governor				

Kind of Check Sheet

เครื่องหมายในการทำงาน :
- ✓ ปกติ
- ○ ปรับและปรับแต่งแล้ว
- ✕ ต้องเปลี่ยนและใหม่หรือซ่อมแซม
- — รายการนี้ไม่มี

ห้องเครื่อง, ช่องลิฟต์, ประตูชานพัก, เคเบิ้ลลิฟต์, ตู้ลิฟต์

ข้อแนะนำสำหรับลูกค้า
1. ให้ใช้ลิฟต์ทุก ๆ วันตอนเช้า และสังเกตุสภาพการทำงานหรืออาการที่ผิดปกติ
2. ตรวจสภาพน้ำหนักบรรทุกต้องไม่เกินตามที่ระบุไว้ในห้องโดยสาร
3. ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลเด็ก เมื่อมีการใช้ลิฟต์
4. แจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าห้ามใช้ลิฟต์ระหว่างเกิดไฟไหม้

รอน้ำเสนอ: | การแก้ไข: | ข้อเสนอแนะ :

ลงชื่อผู้รับบริการ

ลงชื่อช่างบริการ

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE HOSE CABINATE

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอนท์ นวนคร-ลาดโทน อาคาร บี

ลำดับ	ตรวจเช็คตั้งอยู่บริเวณ	ชั้น	หมายเลขอุปกรณ์	ประจำเดือน		เดือน						ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ประจำปี									
				สภาพการใช้งานตู้		สายฉีดและหัวฉีด		วาล์วสำหรับต่อน้ำ		ป้ายทางออก			
				ปกติ	มีปัญหา	ปกติ	มีปัญหา	ปกติ	มีปัญหา	ปกติ	มีปัญหา		
1	หน้าห้องไฟฟ้า L	1	FHC-B1-01										
2	หน้าห้องส่ง C	1	FHC-B1-02										
3	หน้าห้องไฟฟ้า R	1	FHC-B1-03										
4	หน้าห้องไฟฟ้า L	2	FHC-B2-01										
5	หน้าห้องส่ง C	2	FHC-B2-02										
6	หน้าห้องไฟฟ้า R	2	FHC-B2-03										
7	หน้าห้องไฟฟ้า L	3	FHC-B3-01										
8	หน้าห้องส่ง C	3	FHC-B3-02										
9	หน้าห้องไฟฟ้า R	3	FHC-B3-03										
10	หน้าห้องไฟฟ้า L	4	FHC-B4-01										
11	หน้าห้องส่ง C	4	FHC-B4-02										
12	หน้าห้องไฟฟ้า R	4	FHC-B4-03										
13	หน้าห้องไฟฟ้า L	5	FHC-B5-01										
14	หน้าห้องส่ง C	5	FHC-B5-02										
15	หน้าห้องไฟฟ้า R	5	FHC-B5-03										
16	หน้าห้องไฟฟ้า L	6	FHC-B6-01										
17	หน้าห้องส่ง C	6	FHC-B6-02										
18	หน้าห้องไฟฟ้า R	6	FHC-B6-03										
19	หน้าห้องไฟฟ้า L	7	FHC-B7-01										
20	หน้าห้องส่ง C	7	FHC-B7-02										
21	หน้าห้องไฟฟ้า R	7	FHC-B7-03										
22	หน้าห้องไฟฟ้า L	8	FHC-B8-01										
23	หน้าห้องส่ง C	8	FHC-B8-02										
24	หน้าห้องไฟฟ้า R	8	FHC-B8-03										

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ ( ) ตำแหน่ง วันที่

ผู้อนุมัติ ( ) ผู้จัดการอาคาร วันที่

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGUISHER CHEMICAL

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอนท์ นวนคร-ลาดโทน อาคาร บี

ลำดับ	ตรวจเช็คตั้งอยู่บริเวณ	ชั้น	หมายเลขอุปกรณ์	ประจำเดือน		เดือน						ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ประจำปี									
				แรงดันน้ำยาเหมาะ		โครงสร้าง/สายฉีด							
				ปกติ	มีปัญหา	ปกติ	มีปัญหา						
1	หน้าห้องไฟฟ้า L	1	FEX-B1-01										
2	หน้าห้องส่ง C	1	FEX-B1-02										
3	หน้าห้องไฟฟ้า R	1	FEX-B1-03										
4	หน้าห้องไฟฟ้า L	2	FEX-B2-01										
5	หน้าห้องส่ง C	2	FEX-B2-02										
6	หน้าห้องไฟฟ้า R	2	FEX-B2-03										
7	หน้าห้องไฟฟ้า L	3	FEX-B3-01										
8	หน้าห้องส่ง C	3	FEX-B3-02										
9	หน้าห้องไฟฟ้า R	3	FEX-B3-03										
10	หน้าห้องไฟฟ้า L	4	FEX-B4-01										
11	หน้าห้องส่ง C	4	FEX-B4-02										
12	หน้าห้องไฟฟ้า R	4	FEX-B4-03										
13	หน้าห้องไฟฟ้า L	5	FEX-B5-01										
14	หน้าห้องส่ง C	5	FEX-B5-02										
15	หน้าห้องไฟฟ้า R	5	FEX-B5-03										
16	หน้าห้องไฟฟ้า L	6	FEX-B6-01										
17	หน้าห้องส่ง C	6	FEX-B6-02										
18	หน้าห้องไฟฟ้า R	6	FEX-B6-03										
19	หน้าห้องไฟฟ้า L	7	FEX-B7-01										
20	หน้าห้องส่ง C	7	FEX-B7-02										
21	หน้าห้องไฟฟ้า R	7	FEX-B7-03										
22	หน้าห้องไฟฟ้า L	8	FEX-B8-01										
23	หน้าห้องส่ง C	8	FEX-B8-02										
24	หน้าห้องไฟฟ้า R	8	FEX-B8-03										

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ ( ) ตำแหน่ง วันที่

ผู้อนุมัติ ( ) ผู้จัดการอาคาร วันที่

หน้าที่ 1 จาก 1



ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT
บริษัทคลองตารกุล เดอะโฮมเอนด์ นวนคร-ลาดโท ถาดาร ปี

ลำดับ	ตำแหน่งที่ตั้งผลิตภัณฑ์	ชั้น	หมายเลขผลิตภัณฑ์	หลอดแสงสว่าง ปกติ	หลอดแสงสว่าง มีแบตเตอรี่	แบตเตอรี่ ปกติ	แบตเตอรี่ มีแบตเตอรี่	หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
72	ทางเดิน E	5	EVL-07-01							
73	ทางเดิน 586	5	EVL-07-02							
74	ทางเดิน 584	5	EVL-07-03							
75	ทางเดิน 564	5	EVL-07-04							
76	ทางเดิน 570	6	EVL-07-05							
77	ทางเดิน 574	6	EVL-07-06							
78	ทางเดิน 583	6	EVL-07-07							
79	ทางเดิน 581	6	EVL-07-08							
80	ทางไฟฟ้า W	6	EVL-07-09							
81	ST1 E	6	EVL-07-10							
82	ST2 C	6	EVL-07-11							
83	ST3 W	6	EVL-07-12							
84	ทางไฟฟ้า E	8	EVL-08-01							
85	ทางเดิน 594	8	EVL-08-02							
86	ทางเดิน 593	8	EVL-08-03							
87	ทางเดิน 604	8	EVL-08-04							
88	ทางเดิน 608	8	EVL-08-05							
89	ทางเดิน 612	8	EVL-08-06							
90	ทางเดิน 621	8	EVL-08-07							
91	ทางเดิน 618	8	EVL-08-08							
92	ทางไฟฟ้า W	8	EVL-08-09							
93	ST1 E	8	EVL-08-10							
94	ST2 C	8	EVL-08-11							
95	ST3 W	8	EVL-08-12							
96	ทางไฟฉุกเฉิน	1	EVL-CP5-01							
			รวม	0	0	0	0	รวม	0	

ข้อเสนอแนะ

ผู้ตรวจสอบ
( )
Tech
วันที่

ผู้ดูแลนิติ
( )
ผู้ตรวจสอบ
วันที่

หน้าที่ 3 จาก 3

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT
บริษัทคลองตารกุล เดอะโฮมเอนด์ นวนคร-ลาดโท ถาดาร ปี

ลำดับ	ตำแหน่งที่ตั้งผลิตภัณฑ์	ชั้น	หมายเลขผลิตภัณฑ์	หลอดแสงสว่าง ปกติ	หลอดแสงสว่าง มีแบตเตอรี่	แบตเตอรี่ ปกติ	แบตเตอรี่ มีแบตเตอรี่	หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
38	ทางไฟฟ้า E	4	EVL-04-01							
39	ทางเดิน 492	4	EVL-04-02							
40	ทางเดิน 490	4	EVL-04-03							
41	ทางเดิน 491	4	EVL-04-04							
42	ทางเดิน 488	4	EVL-04-05							
43	ทางเดิน 489	4	EVL-04-06							
44	ทางเดิน 487	4	EVL-04-07							
45	ทางไฟฟ้า W	4	EVL-04-08							
46	ST1 E	4	EVL-04-09							
47	ST2 C	4	EVL-04-10							
48	ST3 W	4	EVL-04-11							
49	ทางไฟฟ้า E	5	EVL-04-12							
50	ทางเดิน 500	5	EVL-05-01							
51	ทางเดิน 518	5	EVL-05-02							
52	ทางเดิน 496	5	EVL-05-03							
53	ทางเดิน 498	5	EVL-05-04							
54	ทางเดิน 507	5	EVL-05-05							
55	ทางเดิน 505	5	EVL-05-06							
56	ทางไฟฟ้า W	5	EVL-05-07							
57	ST1 E	5	EVL-05-08							
58	ST2 C	5	EVL-05-09							
59	ST3 W	5	EVL-05-10							
60	ทางไฟฟ้า E	6	EVL-05-11							
61	ทางเดิน 559	6	EVL-05-12							
62	ทางเดิน 557	6	EVL-06-01							
63	ทางเดิน 527	6	EVL-06-02							
64	ทางเดิน 539	6	EVL-06-03							
65	ทางเดิน 536	6	EVL-06-04							
66	ทางเดิน 545	6	EVL-06-05							
67	ทางเดิน 543	6	EVL-06-06							
68	ทางไฟฟ้า W	6	EVL-06-07							
69	ST1 E	6	EVL-06-08							
70	ST2 C	6	EVL-06-09							
71	ST3 W	6	EVL-06-10							

หน้าที่ 2 จาก 3



ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT
บริษัทคลองตารกุล เดอะโฮมเอนด์ นวนคร-ลาดโท ถาดาร ปี

ลำดับ	ตำแหน่งที่ตั้งผลิตภัณฑ์	ชั้น	หมายเลขผลิตภัณฑ์	หลอดแสงสว่าง ปกติ	หลอดแสงสว่าง มีแบตเตอรี่	แบตเตอรี่ ปกติ	แบตเตอรี่ มีแบตเตอรี่	หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	ทางไฟฟ้า E	1	EVL-01-01							
2	ทางเดิน 369	1	EVL-01-02							
3	ทางเดิน 368	1	EVL-01-03							
4	ทางเดิน 330	1	EVL-01-04							
5	ทางเดิน 348	1	EVL-01-05							
6	ทางเดิน 355	1	EVL-01-06							
7	ทางเดิน 353	1	EVL-01-07							
8	ทางไฟฟ้า W	1	EVL-01-08							
9	ST1 E	1	EVL-01-09							
10	ST2 C	1	EVL-01-10							
11	ST3 W	1	EVL-01-11							
12	ทางไฟฟ้า E	2	EVL-02-01							
13	ทางเดิน 406	2	EVL-02-02							
14	ทางเดิน 404	2	EVL-02-03							
15	ทางเดิน 375	2	EVL-02-04							
16	ทางเดิน 399	2	EVL-02-05							
17	ทางเดิน 380	2	EVL-02-06							
18	ทางเดิน 383	2	EVL-02-07							
19	ทางเดิน 381	2	EVL-02-08							
20	ทางไฟฟ้า W	2	EVL-02-09							
21	ST1 E	2	EVL-02-10							
22	ST2 C	2	EVL-02-11							
23	ST3 W	2	EVL-02-12							
24	ทางไฟฟ้า E	3	EVL-03-01							
25	ทางเดิน 444	3	EVL-03-02							
26	ทางเดิน 442	3	EVL-03-03							
27	ทางเดิน 412	3	EVL-03-04							
28	ทางเดิน 418	3	EVL-03-05							
29	ทางเดิน 422	3	EVL-03-06							
30	ทางเดิน 428	3	EVL-03-07							
31	ทางเดิน 431	3	EVL-03-08							
32	ทางไฟฟ้า W	3	EVL-03-09							
33	ST1 E	3	EVL-03-10							
34	ST2 C	3	EVL-03-11							
35	ST3 W	3	EVL-03-12							

หน้าที่ 1 จาก 3

GB บริษัท จีบี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
GB Sale & service Co., Ltd.
33/9 หมู่ 1 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel. 0-2882-0659
168/32 หมู่ 3 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Maintenance

เล่มที่ 027 เลขที่ 1337

Contract No. ลองเร 8 Type ลิฟท์โดยสาร

สถานที่ เดอะ โฮม นวนคร - บางพลี โทรศัพท์ วันที่ 29/9/68

ประจำเดือน 9 ก.ย. 68 ตำแหน่ง (ลูกค้า)

ส่วนของลิฟท์	รายการที่บริการ	ลิฟท์ หมายเลข 1	ลิฟท์ หมายเลข 2
ห้องเครื่อง	1. สภาพทั่วไปของห้องเครื่อง	✓	✓
	2. ตู้ควบคุม	✓	✓
	3. มอเตอร์, เครื่องเกียร์	✓	✓
	4. เครื่องกำเนิดไฟและตู้ควบคุม	✓	✓
	5. เบรค	✓	✓
	6. อุปกรณ์ควบคุมชั้น	✓	✓
	7. Governor	✓	✓
	8. การออกตัวและการจอดชั้น	✓	✓
	9. กระดิ่งโทรศัพท์ภายใน	✓	✓
	10. ไฟและพัดลม ดูแลฉัน	✓	✓
	11. ไฟแสงสว่างและพัดลมภายใน	✓	✓
	12. ปุ่มกด, โฟลอกชั้น, OPB	✓	✓
	13. ประตูในและ Sill	✓	✓
	14. อุปกรณ์ปลดล็อคของประตู	✓	✓
หลังคาลิฟท์	15. สภาพบนหลังคา	✓	✓
	16. อุปกรณ์ปรับเคลื่อนประตู	✓	✓
	17. ไกด์รูปกลิ้งและเออร์	✓	✓
	18. กระโดดโกล์	✓	✓

ส่วนของลิฟท์	รายการที่บริการ	ลิฟท์ หมายเลข 1	ลิฟท์ หมายเลข 2
ประตูชานพัก	19. ระดับการจอดชั้น	✓	✓
	20. สภาพประตูนอก	✓	✓
	21. Sill และ Jamb	✓	✓
	22. ปุ่มกดและไฟบอกชั้น	✓	✓
	23. Final Limit Switch	✓	✓
ช่องลิฟท์	24. สลิงลิฟท์และสลิง Gov	✓	✓
	25. ลูกถ่วงน้ำหนัก	✓	✓
	26. ไกด์รองลูกถ่วงน้ำหนัก	✓	✓
	27. ราวลิฟท์และรางลูกถ่วงน้ำหนัก	✓	✓
	28. สวิทช์ ลิมิตประตู	✓	✓
	29. สภาพก้นปล่อง	✓	✓
ปล่องลิฟท์	30. อุปกรณ์ เซฟตี้ลิแลค	✓	✓
	31. เคเบิ้ลคอมลิฟท์	✓	✓
	32. บัฟเฟอร์	✓	✓
	33. มูเลย์ร่วมน้ำหนัก, Gov	✓	✓

Kind of Check Sheet

เครื่องหมายในการทำงาน :
- ✓ ปกติ
- ○ บริการและปรับแต่งแล้ว
- ✕ ต้องเปลี่ยนอะไหล่หรือซ่อมแซม
- — รายการนี้ไม่มี

ข้อแนะนำสำหรับลูกค้า
1. ให้ใช้ลิฟท์ทุก ๆ วันตอนเช้า และสังเกตุสภาพการทำงานหรืออาการที่ผิดปกติ
2. ตรวจสภาพน้ำหนักบรรทุกต้องไม่เกินตามที่ระบุไว้ในห้องโดยสาร
3. ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลเด็ก เมื่อมีการใช้ลิฟท์
4. แจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดไฟไหม้

ห้องเครื่อง
ประตูชานพัก
ช่องลิฟท์
ประตูชานพัก
บ่อลิฟท์
ตู้ลิฟท์

รอบำแหน่ง
และหลังจากนี้ เดือน ปี(แต่ละไตรมาส)
เหตุการณ์ที่เกิดและต่างๆ

ลำดับขั้นตอนการตรวจสอบและไฟฟ้า

การแก้ไข

ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อผู้รับบริการ

ลงชื่อช่างบริการ

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE HOSE CABINATE

นิติบุคคลอาคารชุด เลอะโพเอนท์ นวนคร-ตลาดใหม อาคาร บี

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	หมายเลขอุปกรณ์	สภาพการใช้งานปกติ		การฉีดและเก็บน้ำ		การรั่วซึมของน้ำ		น้ำหยดจากท่อ		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีผลกระทบ	ปกติ	มีผลกระทบ	ปกติ	มีผลกระทบ	ปกติ	มีผลกระทบ		
1	หน้าห้องไฟฟ้า L	1	FHC-B1-01										
2	หน้าห้องบ่าง C	1	FHC-B1-02										
3	หน้าห้องไฟฟ้า R	1	FHC-B1-03										
4	หน้าห้องไฟฟ้า L	2	FHC-B2-01										
5	หน้าห้องบ่าง C	2	FHC-B2-02										
6	หน้าห้องไฟฟ้า R	2	FHC-B2-03										
7	หน้าห้องไฟฟ้า L	3	FHC-B3-01										
8	หน้าห้องบ่าง C	3	FHC-B3-02										
9	หน้าห้องไฟฟ้า R	3	FHC-B3-03										
10	หน้าห้องไฟฟ้า L	4	FHC-B4-01										
11	หน้าห้องบ่าง C	4	FHC-B4-02										
12	หน้าห้องไฟฟ้า R	4	FHC-B4-03										
13	หน้าห้องไฟฟ้า L	5	FHC-B5-01										
14	หน้าห้องบ่าง C	5	FHC-B5-02										
15	หน้าห้องไฟฟ้า R	5	FHC-B5-03										
16	หน้าห้องไฟฟ้า L	6	FHC-B6-01										
17	หน้าห้องบ่าง C	6	FHC-B6-02										
18	หน้าห้องไฟฟ้า R	6	FHC-B6-03										
19	หน้าห้องไฟฟ้า L	7	FHC-B7-01										
20	หน้าห้องบ่าง C	7	FHC-B7-02										
21	หน้าห้องไฟฟ้า R	7	FHC-B7-03										
22	หน้าห้องไฟฟ้า L	8	FHC-B8-01										
23	หน้าห้องบ่าง C	8	FHC-B8-02										
24	หน้าห้องไฟฟ้า R	8	FHC-B8-03										

ข้อเสนอแนะ

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGUISHER CHEMICAL

นิติบุคคลอาคารชุด เลอะโพเอนท์ นวนคร-ตลาดใหม อาคาร บี

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	หมายเลขอุปกรณ์	แรงดัน/น้ำหนัก		โครงถัง/สายฉีด		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีผลกระทบ	ปกติ	มีผลกระทบ		
1	หน้าห้องไฟฟ้า L	1	FEX-B1-01						
2	หน้าห้องบ่าง C	1	FEX-B1-02						
3	หน้าห้องไฟฟ้า R	1	FEX-B1-03						
4	หน้าห้องไฟฟ้า L	2	FEX-B2-01						
5	หน้าห้องบ่าง C	2	FEX-B2-02						
6	หน้าห้องไฟฟ้า R	2	FEX-B2-03						
7	หน้าห้องไฟฟ้า L	3	FEX-B3-01						
8	หน้าห้องบ่าง C	3	FEX-B3-02						
9	หน้าห้องไฟฟ้า R	3	FEX-B3-03						
10	หน้าห้องไฟฟ้า L	4	FEX-B4-01						
11	หน้าห้องบ่าง C	4	FEX-B4-02						
12	หน้าห้องไฟฟ้า R	4	FEX-B4-03						
13	หน้าห้องไฟฟ้า L	5	FEX-B5-01						
14	หน้าห้องบ่าง C	5	FEX-B5-02						
15	หน้าห้องไฟฟ้า R	5	FEX-B5-03						
16	หน้าห้องไฟฟ้า L	6	FEX-B6-01						
17	หน้าห้องบ่าง C	6	FEX-B6-02						
18	หน้าห้องไฟฟ้า R	6	FEX-B6-03						
19	หน้าห้องไฟฟ้า L	7	FEX-B7-01						
20	หน้าห้องบ่าง C	7	FEX-B7-02						
21	หน้าห้องไฟฟ้า R	7	FEX-B7-03						
22	หน้าห้องไฟฟ้า L	8	FEX-B8-01						
23	หน้าห้องบ่าง C	8	FEX-B8-02						
24	หน้าห้องไฟฟ้า R	8	FEX-B8-03						

ข้อเสนอแนะ

ผู้ตรวจสอบ

( )

ตำแหน่ง

วันที่

ผู้อนุมัติ

( )

ผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เลอะโพเอนท์ นวนคร-ตลาดใหม อาคาร บี

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	หมายเลขอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		แบตเตอรี่		ทาง	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีผลกระทบ	ปกติ	มีผลกระทบ			
72	ทางเดิน 572	6	EML-B7-01							
73	ทางเดิน 568	6	EML-B7-02							
74	ทางเดิน 564	6	EML-B7-03							
75	ทางเดิน 566	6	EML-B7-04							
76	ทางเดิน 570	6	EML-B7-05							
77	ทางเดิน 574	6	EML-B7-06							
78	ทางเดิน 580	6	EML-B7-07							
79	ทางเดิน 581	6	EML-B7-08							
80	ห้องไฟฟ้า W	6	EML-B7-09							
81	671 E	6	EML-B7-10							
82	672 C	6	EML-B7-11							
83	673 W	6	EML-B7-12							
84	ห้องไฟฟ้า E	8	EML-B8-01							
85	ทางเดิน 634	8	EML-B8-02							
86	ทางเดิน 633	8	EML-B8-03							
87	ทางเดิน 604	8	EML-B8-04							
88	ทางเดิน 606	8	EML-B8-05							
89	ทางเดิน 611	8	EML-B8-06							
90	ทางเดิน 621	8	EML-B8-07							
91	ทางเดิน 619	8	EML-B8-08							
92	ห้องไฟฟ้า W	8	EML-B8-09							
93	871 E	8	EML-B8-10							
94	872 C	8	EML-B8-11							
95	873 W	8	EML-B8-12							
96	ห้องปั๊มสระลอย	1	EML-CP6-01							

รวม 0 0 0 0 รวม 0

ข้อเสนอแนะ

ผู้ตรวจสอบ

( )

ตำแหน่ง

วันที่

ผู้อนุมัติ

( )

ผู้มีอำนาจลงนาม

วันที่

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เลอะโพเอนท์ นวนคร-ตลาดใหม อาคาร บี

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	หมายเลขอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		แบตเตอรี่		ทาง	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีผลกระทบ	ปกติ	มีผลกระทบ			
36	ห้องไฟฟ้า E	4	EML-B4-01							
37	ทางเดิน 482	4	EML-B4-02							
38	ทางเดิน 480	4	EML-B4-03							
39	ทางเดิน 451	4	EML-B4-04							
40	ทางเดิน 456	4	EML-B4-05							
41	ทางเดิน 460	4	EML-B4-06							
42	ทางเดิน 466	4	EML-B4-07							
43	ทางเดิน 467	4	EML-B4-08							
44	ห้องไฟฟ้า W	4	EML-B4-09							
45	471 E	4	EML-B4-10							
46	472 C	4	EML-B4-11							
47	473 W	4	EML-B4-12							
48	ห้องไฟฟ้า E	5	EML-B5-01							
49	ทางเดิน 520	5	EML-B5-02							
50	ทางเดิน 516	5	EML-B5-03							
51	ทางเดิน 490	5	EML-B5-04							
52	ทางเดิน 494	5	EML-B5-05							
53	ทางเดิน 498	5	EML-B5-06							
54	ทางเดิน 501	5	EML-B5-07							
55	ทางเดิน 505	5	EML-B5-08							
56	ห้องไฟฟ้า W	5	EML-B5-09							
57	571 E	5	EML-B5-10							
58	572 C	5	EML-B5-11							
59	573 W	5	EML-B5-12							
60	ห้องไฟฟ้า E	6	EML-B6-01							
61	ทางเดิน 558	6	EML-B6-02							
62	ทางเดิน 557	6	EML-B6-03							
63	ทางเดิน 527	6	EML-B6-04							
64	ทางเดิน 532	6	EML-B6-05							
65	ทางเดิน 536	6	EML-B6-06							
66	ทางเดิน 540	6	EML-B6-07							
67	ทางเดิน 543	6	EML-B6-08							
68	ห้องไฟฟ้า W	6	EML-B6-09							
69	671 E	6	EML-B6-10							
70	672 C	6	EML-B6-11							
71	673 W	6	EML-B6-12							

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ลลาดไท อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค		ประจำเดือน		เดือน							
				แรงดันน้ำหน้า		โครงอัด/สายฉีด					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ		
1	หน้าห้องไฟฟ้า L	1	EXL-B1-01	/		/					
2	หน้าห้องร้าง C	1	EXL-B1-02	/		/					
3	หน้าห้องไฟฟ้า R	1	EXL-B1-03	/		/					
4	หน้าห้องไฟฟ้า L	2	EXL-B2-01	/		/					
5	หน้าห้องร้าง C	2	EXL-B2-02	/		/					
6	หน้าห้องไฟฟ้า R	2	EXL-B2-03	/		/					
7	หน้าห้องไฟฟ้า L	3	EXL-B3-01	/		/					
8	หน้าห้องร้าง C	3	EXL-B3-02	/		/					
9	หน้าห้องไฟฟ้า R	3	EXL-B3-03	/		/					
10	หน้าห้องไฟฟ้า L	4	EXL-B4-01	/		/					
11	หน้าห้องร้าง C	4	EXL-B4-02	/		/					
12	หน้าห้องไฟฟ้า R	4	EXL-B4-03	/		/					
13	หน้าห้องไฟฟ้า L	5	EXL-B5-01	/		/					
14	หน้าห้องร้าง C	5	EXL-B5-02	/		/					
15	หน้าห้องไฟฟ้า R	5	EXL-B5-03	/		/					
16	หน้าห้องไฟฟ้า L	6	EXL-B6-01	/		/					
17	หน้าห้องร้าง C	6	EXL-B6-02	/		/					
18	หน้าห้องไฟฟ้า R	6	EXL-B6-03	/		/					
19	หน้าห้องไฟฟ้า L	7	EXL-B7-01	/		/					
20	หน้าห้องร้าง C	7	EXL-B7-02	/		/					
21	หน้าห้องไฟฟ้า R	7	EXL-B7-03	/		/					
22	หน้าห้องไฟฟ้า L	8	EXL-B8-01	/		/					
23	หน้าห้องร้าง C	8	EXL-B8-02	/		/					
24	หน้าห้องไฟฟ้า R	8	EXL-B8-03	/		/					

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ ( ) ช่างอาคาร วันที่

ผู้อนุมัติ ( ) ผู้จัดการอาคาร วันที่

หน้าที่ 1 จาก 1

บริษัท จีบี เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
GB Sale & service Co., Ltd.

33/9 หมู่ 1 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel. 0-2882-0659
168/32 หมู่ 3 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

เล่มที่ 050 Maintenance เลขที่ 2468

Contract No. Type

สถานที่ โทรศัพท์ วันที่

ประจำเดือน

ส่วนของตัวเครื่อง	รายการที่บริการ	ลิฟต์หมายเลข			ส่วนของตัวเครื่อง	รายการที่บริการ	ลิฟต์หมายเลข		
ห้องเครื่อง	1. สภาพทั่วไปของห้องเครื่อง				ประตูชานพัก	19. ระดับการจอดชั้น			
	2. ตู้ควบคุม					20. สภาพประตูนอก			
	3. มอเตอร์, เครื่องเกียร์					21. Sill และ Jamb			
	4. เครื่องกำเนิดไฟและตู้ควบคุม					22. บุ้งกดและไฟบอกชั้น			
	5. เบรค				ห้องลิฟต์	23. Final Limit Switch			
	6. อุปกรณ์ควบคุมชั้น					24. สลิงลิฟต์และสลิง Gov.			
	7. Governor					25. ลูกถ่วงน้ำหนัก			
						26. ไกด์รองลูกถ่วงน้ำหนัก			
	8. การออกตัวและการจอดชั้น					27. รางลิฟต์และรางลูกถ่วงน้ำหนัก			
	9. กระดิ่งโทรศัพท์ภายใน					28. ดรัมลิฟต์ ล้อประคู			
	10. ไฟและพัดลม ฉุกเฉิน					29. สภาพห้องบ่อ			
	11. ไฟแสงสว่างและพัดลมภายใน					30. อุปกรณ์ เซฟตี้สวิตช์			
	12. ปุ่มกด, ไฟบอกชั้น, OPB					31. เคเบิ้ลสายลิฟต์			
	13. ประตูใน และ Sill					32. ปั๊มเกียร์			
	14. อุปกรณ์ป้องกันของประตู					33. ลูกถ่วงน้ำหนัก Gov.			
ตู้ลิฟต์									
ตู้ลิฟต์	15. สภาพบนหลังคาตู้								
ตู้ลิฟต์	16. สภาพอุปกรณ์ขับเคลื่อนประตู								
ตู้ลิฟต์	17. ไกด์รูปกลิ่งโรลเลอร์								
ตู้ลิฟต์	18. การน้ำมันไกด์รู								

Kind of Check Sheet

เครื่องหมายในการทำงาน :
- ✓ ปกติ
- ○ บริการและปรับแต่งแล้ว
- ✕ ต้องเปลี่ยนอะไหล่หรือซ่อมแซม
- — รายการนี้ไม่มี

ข้อแนะนำสำหรับลูกค้า
1.ให้ใช้ลิฟต์ทุก ๆ วันตอนเช้า และสังเกตุสภาพการทำงานหรืออาการที่ผิดปกติ
2. ตรวจสภาพน้ำหนักบรรทุกต้องไม่เกินตามที่ระบุไว้ในห้องโดยสาร
3. ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลเด็ก เมื่อมีการใช้ลิฟต์
4. แจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดไฟไหม้

สำเนา (ลูกค้า)



ขอนำเสนอ:

อะไหล่ที่ระดับ ☐ เปลี่ยน ☐ ปรับแต่งใหม่
อุปกรณ์ที่เกิดและสาเหตุ

(ต้องมีใบรายงานการตรวจสอบอะไหล่ / /)

การแก้ไข :

ข้อเสนอแนะ :

ลงชื่อผู้รับบริการ

ลงชื่อช่างบริการ

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE HOSE CABINATE

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ลลาดไท อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค		ประจำเดือน		เดือน							
				สายยางม้วนที่		สายฉีดและหัวฉีด		การใช้งานของน้ำ		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ		
1	หน้าห้องไฟฟ้า L	1	FHC-B1-01	/		/		/			
2	หน้าห้องร้าง C	1	FHC-B1-02	/		/		/			
3	หน้าห้องไฟฟ้า R	1	FHC-B1-03	/		/		/			
4	หน้าห้องไฟฟ้า L	2	FHC-B2-01	/		/		/			
5	หน้าห้องร้าง C	2	FHC-B2-02	/		/		/			
6	หน้าห้องไฟฟ้า R	2	FHC-B2-03	/		/		/			
7	หน้าห้องไฟฟ้า L	3	FHC-B3-01	/		/		/			
8	หน้าห้องร้าง C	3	FHC-B3-02	/		/		/			
9	หน้าห้องไฟฟ้า R	3	FHC-B3-03	/		/		/			
10	หน้าห้องไฟฟ้า L	4	FHC-B4-01	/		/		/			
11	หน้าห้องร้าง C	4	FHC-B4-02	/		/		/			
12	หน้าห้องไฟฟ้า R	4	FHC-B4-03	/		/		/			
13	หน้าห้องไฟฟ้า L	5	FHC-B5-01	/		/		/			
14	หน้าห้องร้าง C	5	FHC-B5-02	/		/		/			
15	หน้าห้องไฟฟ้า R	5	FHC-B5-03	/		/		/			
16	หน้าห้องไฟฟ้า L	6	FHC-B6-01	/		/		/			
17	หน้าห้องร้าง C	6	FHC-B6-02	/		/		/			
18	หน้าห้องไฟฟ้า R	6	FHC-B6-03	/		/		/			
19	หน้าห้องไฟฟ้า L	7	FHC-B7-01	/		/		/			
20	หน้าห้องร้าง C	7	FHC-B7-02	/		/		/			
21	หน้าห้องไฟฟ้า R	7	FHC-B7-03	/		/		/			
22	หน้าห้องไฟฟ้า L	8	FHC-B8-01	/		/		/			
23	หน้าห้องร้าง C	8	FHC-B8-02	/		/		/			
24	หน้าห้องไฟฟ้า R	8	FHC-B8-03	/		/		/			

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ ( ) ช่างอาคาร วันที่

ผู้อนุมัติ ( ) ผู้จัดการอาคาร วันที่

หน้าที่ 1 จาก 1

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGULSHER CHEMICAL

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ลลาดไท อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค		ประจำเดือน		เดือน					
				แรงดันน้ำหน้า		โครงอัด/สายฉีด			
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1	หน้าห้องไฟฟ้า L	1	FEX-B1-01	/		/			
2	หน้าห้องร้าง C	1	FEX-B1-02	/		/			
3	หน้าห้องไฟฟ้า R	1	FEX B1-03	/		/			
4	หน้าห้องไฟฟ้า L	2	FEX-B2-01	/		/			
5	หน้าห้องร้าง C	2	FEX-B2-02	/		/			
6	หน้าห้องไฟฟ้า R	2	FEX-B2-03	/		/			
7	หน้าห้องไฟฟ้า L	3	FEX-B3-01	/		/			
8	หน้าห้องร้าง C	3	FEX-B3-02	/		/			
9	หน้าห้องไฟฟ้า R	3	FEX-B3-03	/		/			
10	หน้าห้องไฟฟ้า L	4	FEX-B4-01	/		/			
11	หน้าห้องร้าง C	4	FEX-B4-02	/		/			
12	หน้าห้องไฟฟ้า R	4	FEX-B4-03	/		/			
13	หน้าห้องไฟฟ้า L	5	FEX-B5-01	/		/			
14	หน้าห้องร้าง C	5	FEX-B5-02	/		/			
15	หน้าห้องไฟฟ้า R	5	FEX-B5-03	/		/			
16	หน้าห้องไฟฟ้า L	6	FEX-B6-01	/		/			
17	หน้าห้องร้าง C	6	FEX-B6-02	/		/			
18	หน้าห้องไฟฟ้า R	6	FEX-B6-03	/		/			
19	หน้าห้องไฟฟ้า L	7	FEX-B7-01	/		/			
20	หน้าห้องร้าง C	7	FEX-B7-02	/		/			
21	หน้าห้องไฟฟ้า R	7	FEX-B7-03	/		/			
22	หน้าห้องไฟฟ้า L	8	FEX-B8-01	/		/			
23	หน้าห้องร้าง C	8	FEX-B8-02	/		/			
24	หน้าห้องไฟฟ้า R	8	FEX-B8-03	/		/			

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ ( ) ช่างอาคาร วันที่

ผู้อนุมัติ ( ) ผู้จัดการอาคาร วันที่

หน้าที่ 1 จาก 1



ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

บันทึกผลตรวจสอบการบำรุงรักษา เดือนไหนยกเว้น ตรวจตร-ตรวจไป อาคาร บี

ลำดับ	ตรวจเช็คครั้งล่าสุดวันที่	ชั้น	หมายเลขอุปกรณ์	ทดสอบแบตเตอรี่		ทำความสะอาด		ราคา	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีปัญหา	ปกติ	มีปัญหา			
1		1	EML-B1-01							
2		1	EML-B1-02							
3		1	EML-B1-03							
4		1	EML-B1-04							
5		1	EML-B1-05							
6		1	EML-B1-06							
7		1	EML-B1-07							
8		1	EML-B1-08							
9		1	EML-B1-09							
10		1	EML-B1-10							
11		1	EML-B1-11							
12		2	EML-B2-01							
13		2	EML-B2-02							
14		2	EML-B2-03							
15		2	EML-B2-04							
16		2	EML-B2-05							
17		2	EML-B2-06							
18		2	EML-B2-07							
19		2	EML-B2-08							
20		2	EML-B2-09							
21		2	EML-B2-10							
22		2	EML-B2-11							
23		2	EML-B2-12							
24		3	EML-B3-01							
25		3	EML-B3-02							
26		3	EML-B3-03							
27		3	EML-B3-04							
28		3	EML-B3-05							
29		3	EML-B3-06							
30		3	EML-B3-07							
31		3	EML-B3-08							
32		3	EML-B3-09							
33		3	EML-B3-10							
34		3	EML-B3-11							
35		3	EML-B3-12							

หน้าที่ 3 จาก 3

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

บันทึกผลตรวจสอบการบำรุงรักษา เดือนไหนยกเว้น ตรวจตร-ตรวจไป อาคาร บี

ลำดับ	ตรวจเช็คครั้งล่าสุดวันที่	ชั้น	หมายเลขอุปกรณ์	ทดสอบแบตเตอรี่		ทำความสะอาด		ราคา	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีปัญหา	ปกติ	มีปัญหา			
36		4	EML-B4-01							
37		4	EML-B4-02							
38		4	EML-B4-03							
39		4	EML-B4-04							
40		4	EML-B4-05							
41		4	EML-B4-06							
42		4	EML-B4-07							
43		4	EML-B4-08							
44		4	EML-B4-09							
45		4	EML-B4-10							
46		4	EML-B4-11							
47		4	EML-B4-12							
48		5	EML-B5-01							
49		5	EML-B5-02							
50		5	EML-B5-03							
51		5	EML-B5-04							
52		5	EML-B5-05							
53		5	EML-B5-06							
54		5	EML-B5-07							
55		5	EML-B5-08							
56		5	EML-B5-09							
57		5	EML-B5-10							
58		5	EML-B5-11							
59		5	EML-B5-12							
60		6	EML-B6-01							
61		6	EML-B6-02							
62		6	EML-B6-03							
63		6	EML-B6-04							
64		6	EML-B6-05							
65		6	EML-B6-06							
66		6	EML-B6-07							
67		6	EML-B6-08							
68		6	EML-B6-09							
69		6	EML-B6-10							
70		6	EML-B6-11							
71		6	EML-B6-12							

หน้าที่ 2 จาก 3

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

บันทึกผลตรวจสอบการบำรุงรักษา เดือนไหนยกเว้น ตรวจตร-ตรวจไป อาคาร บี

ลำดับ	ตรวจเช็คครั้งล่าสุดวันที่	ชั้น	หมายเลขอุปกรณ์	ทดสอบแบตเตอรี่		ทำความสะอาด		ราคา	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีปัญหา	ปกติ	มีปัญหา			
1		1	EEL-B1-01							
2		1	EEL-B1-02							
3		1	EEL-B1-03							
4		1	EEL-B1-04							
5		1	EEL-B1-05							
6		1	EEL-B1-06							
7		1	EEL-B1-07							
8		1	EEL-B1-08							
9		1	EEL-B1-09							
10		1	EEL-B1-10							
11		1	EEL-B1-11							
12		2	EEL-B2-01							
13		2	EEL-B2-02							
14		2	EEL-B2-03							
15		2	EEL-B2-04							
16		2	EEL-B2-05							
17		2	EEL-B2-06							
18		2	EEL-B2-07							
19		2	EEL-B2-08							
20		2	EEL-B2-09							
21		2	EEL-B2-10							
22		2	EEL-B2-11							
23		2	EEL-B2-12							
24		3	EEL-B3-01							
25		3	EEL-B3-02							
26		3	EEL-B3-03							
27		3	EEL-B3-04							
28		3	EEL-B3-05							
29		3	EEL-B3-06							
30		3	EEL-B3-07							
31		3	EEL-B3-08							
32		3	EEL-B3-09							
33		3	EEL-B3-10							
34		3	EEL-B3-11							
35		3	EEL-B3-12							

หน้าที่ 1 จาก 3

GB บริษัท จีบี เซฟ จำกัด GB Safe & Co., Ltd.

1 ถ.ท่าทอง ต.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel. 0-2882-0659
หมู่ 3 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Maintenance

เล่มที่ 035 เลขที่ 1738

Contract No. ..... Type .....

สถานที่ ..... โทรศัพท์ ..... วันที่ .....

ประจำเดือน ..... ปี .....

สำเนา (ลูกค้า)

ส่วนของ	รายการที่บริการ	สัญลักษณ์ หมายเหตุ	
ห้องเครื่อง	1. สภาพทั่วไปของห้องเครื่อง		
	2. ตู้ควบคุม		
	3. มอเตอร์, เครื่องเกียร์		
	4. เครื่องกำเนิดไฟและตู้ควบคุม		
	5. เบรค		
	6. อุปกรณ์ควบคุมชั้น		
	7. Governor		
	8. การออกตัวและการชะลอชั้น		
	9. กระดิ่งโทรศัพท์ภายใน		
ตู้ลิฟต์	10. ไฟและพัดลม ฉุกเฉิน		
	11. ไฟแสงสว่างและพัดลมภายใน		
	12. ปุ่มกด, ไฟบอกชั้น, OPB		
	13. ประตูในและ Sill		
	14. อุปกรณ์ปลดล็อคประตู		
	15. สภาพบนหลังคู่		
หลังคาลิฟต์	16. สภาพอุปกรณ์รับเคลื่อนประตู		
	17. โคตุ้ม/กีตาร์		
	18. กาน้ำมันไกด์		

ส่วนของ	รายการที่บริการ	สัญลักษณ์ หมายเหตุ	
ประตูชานพัก	19. ระดับการจอดชั้น		
	20. สภาพประตูนอก		
	21. Sill และ Jamb		
	22. ปุ่มกดและไฟบอกชั้น		
ช่องลิฟต์	23. Final Limit Switch		
	24. สลิงลิฟต์และสลิง Gov.		
	25. ลูกถ่วงน้ำหนัก		
	26. โกร์ดของลูกถ่วงน้ำหนัก		
	27. รางลิฟต์และรางลูกถ่วงน้ำหนัก		
	28. ตัวรอง พัดประตู		
ปล่องลิฟต์	29. สภาพก้นปล่อง		
	30. อุปกรณ์ เซฟตี้แลส		
	31. เคเบิ้ลสายลิฟต์		
	32. บัฟเฟอร์		
	33. รูแส่วงน้ำหนัก, Gov.		

Kind of Check Sheet

เครื่องหมายในการทำงาน :

- ✓ ปกติ
- ○ บริการและปรับแต่งแล้ว
- ✕ ต้องเปลี่ยนอะไหล่หรือซ่อมแซม
- — รายการนี้ไม่มี

ข้อแนะนำสำหรับลูกค้า
1. ให้ใช้ลิฟต์ทุก ๆ วันตอนเช้า และสังเกตุสภาพการทำงานหรืออาการที่ผิดปกติ
2. ตรวจสภาพน้ำหนักบรรทุกต้องไม่เกินตามที่ระบุไว้ในห้องโดยสาร
3. ห้องมีผู้ใหญ่ดูแลเด็ก เมื่อมีการใช้ลิฟต์
4. แจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดไฟไหม้

ห้องเครื่อง ตู้ลิฟต์ ประตูชานพัก ช่องลิฟต์ ปล่องลิฟต์

ของนำเสนอ:

การแก้ไข :

ข้อเสนอแนะ :

ลงชื่อผู้รับบริการ

ลงชื่อช่างบริการ

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE HOSE CABINATE

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค			ประจำเดือน	เดือน							
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	สภาพภายในตู้		สายฉีดและหัวฉีด		สายที่เชื่อมน้ำ		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีผิดปกติ	ปกติ	มีผิดปกติ	ปกติ	มีผิดปกติ		
1	หน้าห้องไฟฟ้า L	1	FHC-B1-01	/		/		/		01/	
2	หน้าห้องช่าง C	1	FHC-B1-02	/		/		/			
3	หน้าห้องไฟฟ้า R	1	FHC-B1-03	/		/		/			
4	หน้าห้องไฟฟ้า L	2	FHC-B2-01	/		/		/			
5	หน้าห้องช่าง C	2	FHC-B2-02	/		/		/			
6	หน้าห้องไฟฟ้า R	2	FHC-B2-03	/		/		/			
7	หน้าห้องไฟฟ้า L	3	FHC-B3-01	/		/		/			
8	หน้าห้องช่าง C	3	FHC-B3-02	/		/		/			
9	หน้าห้องไฟฟ้า R	3	FHC-B3-03	/		/		/			
10	หน้าห้องไฟฟ้า L	4	FHC-B4-01	/		/		/			
11	หน้าห้องช่าง C	4	FHC-B4-02	/		/		/			
12	หน้าห้องไฟฟ้า R	4	FHC-B4-03	/		/		/			
13	หน้าห้องไฟฟ้า L	5	FHC-B5-01	/		/		/			
14	หน้าห้องช่าง C	5	FHC-B5-02	/		/		/			
15	หน้าห้องไฟฟ้า R	5	FHC-B5-03	/		/		/			
16	หน้าห้องไฟฟ้า L	6	FHC-B6-01	/		/		/			
17	หน้าห้องช่าง C	6	FHC-B6-02	/		/		/			
18	หน้าห้องไฟฟ้า R	6	FHC-B6-03	/		/		/			
19	หน้าห้องไฟฟ้า L	7	FHC-B7-01	/		/		/			
20	หน้าห้องช่าง C	7	FHC-B7-02	/		/		/			
21	หน้าห้องไฟฟ้า R	7	FHC-B7-03	/		/		/			
22	หน้าห้องไฟฟ้า L	8	FHC-B8-01	/		/		/			
23	หน้าห้องช่าง C	8	FHC-B8-02	/		/		/			
24	หน้าห้องไฟฟ้า R	8	FHC-B8-03	/		/		/			

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ ( ) ตำแหน่ง วันที่ / /

ผู้อนุมัติ ( ) ผู้จัดการอาคาร วันที่ / /

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGULSHER CHEMICAL

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค			ประจำเดือน	เดือน					
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	แรงดัน/น้ำหนัก		โครงถัง/สายฉีด		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีผิดปกติ	ปกติ	มีผิดปกติ		
1	หน้าห้องไฟฟ้า L	1	FEX-B1-01	/		/		01/	
2	หน้าห้องช่าง C	1	FEX-B1-02	/		/			
3	หน้าห้องไฟฟ้า R	1	FEX B1-03	/		/			
4	หน้าห้องไฟฟ้า L	2	FEX-B2-01	/		/			
5	หน้าห้องช่าง C	2	FEX-B2-02	/		/			
6	หน้าห้องไฟฟ้า R	2	FEX-B2-03	/		/			
7	หน้าห้องไฟฟ้า L	3	FEX-B3-01	/		/			
8	หน้าห้องช่าง C	3	FEX-B3-02	/		/			
9	หน้าห้องไฟฟ้า R	3	FEX-B3-03	/		/			
10	หน้าห้องไฟฟ้า L	4	FEX-B4-01	/		/			
11	หน้าห้องช่าง C	4	FEX-B4-02	/		/			
12	หน้าห้องไฟฟ้า R	4	FEX-B4-03	/		/			
13	หน้าห้องไฟฟ้า L	5	FEX-B5-01	/		/			
14	หน้าห้องช่าง C	5	FEX-B5-02	/		/			
15	หน้าห้องไฟฟ้า R	5	FEX-B5-03	/		/			
16	หน้าห้องไฟฟ้า L	6	FEX-B6-01	/		/			
17	หน้าห้องช่าง C	6	FEX-B6-02	/		/			
18	หน้าห้องไฟฟ้า R	6	FEX-B6-03	/		/			
19	หน้าห้องไฟฟ้า L	7	FEX-B7-01	/		/			
20	หน้าห้องช่าง C	7	FEX-B7-02	/		/			
21	หน้าห้องไฟฟ้า R	7	FEX-B7-03	/		/			
22	หน้าห้องไฟฟ้า L	8	FEX-B8-01	/		/			
23	หน้าห้องช่าง C	8	FEX-B8-02	/		/			
24	หน้าห้องไฟฟ้า R	8	FEX-B8-03	/		/			

บันทึกเพิ่มเติม

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค			ประจำเดือน								
			ประจำปี	เดือน							
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดและสตาร์ท		ชาร์ทแบตเตอรี่		หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ	
				ปกติ	มีผิดปกติ	ปกติ	มีผิดปกติ				
72	ห้องไฟฟ้า E	5	EML-B7-01	/		/					
73	ทางเดิน 706	6	EML-B7-02	/		/					
74	ทางเดิน 704	6	EML-B7-03	/		/					
75	ทางเดิน 564	6	EML-B7-04	/		/					
76	ทางเดิน 570	6	EML-B7-05	/		/					
77	ทางเดิน 574	6	EML-B7-06	/		/					
78	ทางเดิน 582	6	EML-B7-07	/		/					
79	ทางเดิน 581	6	EML-B7-08	/		/					
80	ห้องไฟฟ้า W	6	EML-B7-09	/		/					
81	ST1 E	6	EML-B7-10	/		/					
82	ST2 C	6	EML-B7-11	/		/					
83	ST3 W	6	EML-B7-12	/		/					
84	ห้องไฟฟ้า E	8	EML-B8-01	/		/					
85	ทางเดิน 824	8	EML-B8-02	/		/					
86	ทางเดิน 823	8	EML-B8-03	/		/					
87	ทางเดิน 804	8	EML-B8-04	/		/					
88	ทางเดิน 808	8	EML-B8-05	/		/					
89	ทางเดิน 812	8	EML-B8-06	/		/					
90	ทางเดิน 821	8	EML-B8-07	/		/					
91	ทางเดิน 818	8	EML-B8-08	/		/					
92	ห้องไฟฟ้า W	8	EML-B8-09	/		/					
93	ST1 E	8	EML-B8-10	/		/					
94	ST2 C	8	EML-B8-11	/		/					
95	ST3 W	8	EML-B8-12	/		/					
96	ที่ปรึกษากฎหมาย	1	EML-CPL-01	/		/					
			รวม	0	0	0	0		รวม	0	

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ ( ) ตำแหน่ง วันที่ / /

ผู้อนุมัติ ( ) ผู้จัดการอาคาร วันที่ / /

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค			ประจำเดือน								
			ประจำปี	เดือน							
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดและสตาร์ท		ชาร์ทแบตเตอรี่		หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ	
				ปกติ	มีผิดปกติ	ปกติ	มีผิดปกติ				
36	ห้องไฟฟ้า E	4	EML-B4-01	/		/			01/		
37	ทางเดิน 402	4	EML-B4-02	/		/					
38	ทางเดิน 400	4	EML-B4-03	/		/					
39	ทางเดิน 451	4	EML-B4-04	/		/					
40	ทางเดิน 458	4	EML-B4-05	/		/					
41	ทางเดิน 480	4	EML-B4-06	/		/					
42	ทางเดิน 469	4	EML-B4-07	/		/					
43	ทางเดิน 467	4	EML-B4-08	/		/					
44	ห้องไฟฟ้า W	4	EML-B4-09	/		/					
45	ST1 E	4	EML-B4-10	/		/					
46	ST2 C	4	EML-B4-11	/		/					
47	ST3 W	4	EML-B4-12	/		/					
48	ห้องไฟฟ้า E	5	EML-B5-01	/		/					
49	ทางเดิน 520	5	EML-B5-02	/		/					
50	ทางเดิน 518	5	EML-B5-03	/		/					
51	ทางเดิน 490	5	EML-B5-04	/		/					
52	ทางเดิน 494	5	EML-B5-05	/		/					
53	ทางเดิน 488	5	EML-B5-06	/		/					
54	ทางเดิน 507	5	EML-B5-07	/		/					
55	ทางเดิน 505	5	EML-B5-08	/		/					
56	ห้องไฟฟ้า W	5	EML-B5-09	/		/					
57	ST1 E	5	EML-B5-10	/		/					
58	ST2 C	5	EML-B5-11	/		/					
59	ST3 W	5	EML-B5-12	/		/					
60	ห้องไฟฟ้า E	6	EML-B6-01	/		/					
61	ทางเดิน 558	6	EML-B6-02	/		/					
62	ทางเดิน 557	6	EML-B6-03	/		/					
63	ทางเดิน 527	6	EML-B6-04	/		/					
64	ทางเดิน 532	6	EML-B6-05	/		/					
65	ทางเดิน 536	6	EML-B6-06	/		/					
66	ทางเดิน 545	6	EML-B6-07	/		/					
67	ทางเดิน 543	6	EML-B6-08	/		/					
68	ห้องไฟฟ้า W	6	EML-B6-09	/		/					
69	ST1 E	6	EML-B6-10	/		/					
70	ST2 C	6	EML-B6-11	/		/					
71	ST3 W	6	EML-B6-12	/		/					

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ลลาดไท อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค			ประจำ: เดือน / ปี	เดือน มิถุนายน 2567						
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		สภาพแบตเตอรี่		ราย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีสปกติ	ปกติ	มีสปกติ			
1	ห้องไฟฟ้า L	1	EVL-B1-01	/		/			ปนท	
2	ทางเดิน 308	1	EVL-B1-02	/		/				
3	ทางเดิน 306	1	EVL-B1-03	/		/				
4	ทางเดิน 304	1	EVL-B1-04	/		/				
5	ทางเดิน 345	1	EVL-B1-05	/		/				
6	ทางเดิน 315	1	EVL-B1-06	/		/				
7	ทางเดิน 353	1	EVL-B1-07	/		/				
8	ห้องไฟฟ้า R	1	EVL-B1-08	/		/				
9	ST1 E	1	EVL-B1-09	/		/				
10	ST1 C	1	EVL-B1-10	/		/				
11	ST1 W	1	EVL-B1-11	/		/				
12	ห้องไฟฟ้า L	2	EVL-B2-01	/		/				
13	ทางเดิน 406	2	EVL-B2-02	/		/				
14	ทางเดิน 404	2	EVL-B2-03	/		/				
15	ทางเดิน 375	2	EVL-B2-04	/		/				
16	ทางเดิน 390	2	EVL-B2-05	/		/				
17	ทางเดิน 388	2	EVL-B2-06	/		/				
18	ทางเดิน 382	2	EVL-B2-07	/		/				
19	ทางเดิน 381	2	EVL-B2-08	/		/				
20	ห้องไฟฟ้า R	2	EVL-B2-09	/		/				
21	ST1 E	2	EVL-B2-10	/		/				
22	ST1 C	2	EVL-B2-11	/		/				
23	ST2 W	2	EVL-B2-12	/		/				
24	ห้องไฟฟ้า L	3	EVL-B3-01	/		/				
25	ทางเดิน 444	3	EVL-B3-02	/		/				
26	ทางเดิน 442	3	EVL-B3-03	/		/				
27	ทางเดิน 413	3	EVL-B3-04	/		/				
28	ทางเดิน 418	3	EVL-B3-05	/		/				
29	ทางเดิน 402	3	EVL-B3-06	/		/				
30	ทางเดิน 429	3	EVL-B3-07	/		/				
31	ทางเดิน 431	3	EVL-B3-08	/		/				
32	ห้องไฟฟ้า R	3	EVL-B3-09	/		/				
33	ST1 E	3	EVL-B3-10	/		/				
34	ST2 C	3	EVL-B3-11	/		/				
35	ST2 W	3	EVL-B3-12	/		/				

หน้าที่ 1 จาก 3



GB บริษัท จีบี เซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
GB Sale & service
1 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel. 0-2882-0659
3 ต.บางตลาด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
Maintenance
เล่มที่ 035 เลขที่ 1738
Contract No. ตารางที่ B Type
สถานที่ เดอะไดมอนด์ นวนคร ไทรพัทท์ วันที่ 27/10/2568
ประจำเดือน
สำเนา (ลูกค้า)

ส่วนของเครื่อง	รายการที่บริการ	ลิฟต์ หมายเลข 1	2
ห้องเครื่อง	1. สภาพทั่วไปของห้องเครื่อง	/	/
	2. ตู้ควบคุม	/	/
	3. มอเตอร์, เครื่องเกียร์	/	/
	4. เครื่องกำเนิดไฟและตู้ควบคุม	/	/
	5. เบรค	/	/
	6. อุปกรณ์ควบคุมสัน	/	/
	7. Governor	/	/
	8. การยอยตัวและการขอดสัน	/	/
	9. กระดิ่งโทรศัพท์ภายใน	/	/
	10. ไฟและพัดลม ภูกเย็น	/	/
ลิฟต์	11. ไฟแสงสว่างและพัดลมภายใน	/	/
	12. ปุ่มกด, ไฟบอกชั้น, OPB	/	/
	13. ประตูในและ Sill	/	/
	14. อุปกรณ์ปลดล็อกประตู	/	/
ทางวิ่งลิฟต์	15. สภาพบนหลังคา	/	/
	16. สภาพอุปกรณ์ยึดเหนี่ยนประตู	/	/
	17. ไกด์ชูไกด์โรลเลอร์	/	/
	18. การน้ำมันไกด์ชู	/	/

ส่วนของเครื่องประกอบที่พัก	รายการที่บริการ	ลิฟต์ หมายเลข 1	2
ประตูชานพัก	19. ระดับการจอดชั้น	/	/
	20. สภาพประตูนอก	/	/
	21. Sill และ Jamb	/	/
	22. ปุ่มกดและไฟบอกชั้น	/	/
ช่องลิฟต์	23. Final Limit Switch	/	/
	24. สลิงลิฟต์และสลิง Gov.	/	/
	25. ลูกถ่วงน้ำหนัก	/	/
	26. ไกด์ชูของลูกถ่วงน้ำหนัก	/	/
	27. รางลิฟต์และรางลูกถ่วงน้ำหนัก	/	/
	28. สวิทช์ ล็อคประตู	/	/
	29. สภาพทั่วบ่อ	/	/
บ่อลิฟต์	30. อุปกรณ์ เซฟตี้เคส	/	/
	31. เคเบิ้ลสวนลิฟต์	/	/
	32. บัฟเฟอร์	/	/
	33. ปุ่มถ่วงน้ำหนัก, Gov.	/	/

Kind of Check Sheet

เครื่องหมายในการทำงาน
- ✓ ปกติ
- ○ บริการและปรับแต่งแล้ว
- X ต้องเปลี่ยนอะไหล่หรือซ่อมแซม
- — รายการนี้ไม่มี

ห้องเครื่อง / ช่องลิฟต์ / ประตูชานพัก / บ่อลิฟต์ / ตู้ลิฟต์

ข้อแนะนำสำหรับลูกค้า
1. ให้ใช้ลิฟต์ทุก ๆ วันหลังเช้า และสังเกตุสภาพการทำงานหรืออาการที่ผิดปกติ
2. ตรวจสภาพน้ำหนักบรรทุกต้องไม่เกินตามที่ระบุไว้ในห้องโดยสาร
3. ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลเด็ก เมื่อมีการใช้ลิฟต์
4. แจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดไฟไหม้

ของนำเสนอ: | การแก้ไข | ข้อเสนอแนะ:

ลงชื่อผู้รับบริการ

ลงชื่อช่างบริการ

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE HOSE CABINATE

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ลลาดไท อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค			ประจำ: เดือน	เดือน								
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	สภาพภายใน		ท่อดับเพลิงและวัสดุ		การรั่วซึมของน้ำ		น้ำของท่อดับเพลิง		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีสปกติ	ปกติ	มีสปกติ	ปกติ	มีสปกติ	ปกติ	มีสปกติ		
1	หน้าห้องไฟฟ้า L	1	FHC-B1-01	/		/		/		/		ปนท	
2	หน้าห้องช่าง C	1	FHC-B1-02	/		/		/		/			
3	หน้าห้องไฟฟ้า R	1	FHC-B1-03	/		/		/		/			
4	หน้าห้องไฟฟ้า L	2	FHC-B2-01	/		/		/		/			
5	หน้าห้องช่าง C	2	FHC-B2-02	/		/		/		/			
6	หน้าห้องไฟฟ้า R	2	FHC-B2-03	/		/		/		/			
7	หน้าห้องไฟฟ้า L	3	FHC-B3-01	/		/		/		/			
8	หน้าห้องช่าง C	3	FHC-B3-02	/		/		/		/			
9	หน้าห้องไฟฟ้า R	3	FHC-B3-03	/		/		/		/			
10	หน้าห้องไฟฟ้า L	4	FHC-B4-01	/		/		/		/			
11	หน้าห้องช่าง C	4	FHC-B4-02	/		/		/		/			
12	หน้าห้องไฟฟ้า R	4	FHC-B4-03	/		/		/		/			
13	หน้าห้องไฟฟ้า L	5	FHC-B5-01	/		/		/		/			
14	หน้าห้องช่าง C	5	FHC-B5-02	/		/		/		/			
15	หน้าห้องไฟฟ้า R	5	FHC-B5-03	/		/		/		/			
16	หน้าห้องไฟฟ้า L	6	FHC-B6-01	/		/		/		/			
17	หน้าห้องช่าง C	6	FHC-B6-02	/		/		/		/			
18	หน้าห้องไฟฟ้า R	6	FHC-B6-03	/		/		/		/			
19	หน้าห้องไฟฟ้า L	7	FHC-B7-01	/		/		/		/			
20	หน้าห้องช่าง C	7	FHC-B7-02	/		/		/		/			
21	หน้าห้องไฟฟ้า R	7	FHC-B7-03	/		/		/		/			
22	หน้าห้องไฟฟ้า L	8	FHC-B8-01	/		/		/		/			
23	หน้าห้องช่าง C	8	FHC-B8-02	/		/		/		/			
24	หน้าห้องไฟฟ้า R	8	FHC-B8-03	/		/		/		/			

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ ( ) ช่างอาคาร วันที่ / /

ผู้อนุมัติ ( ) ผู้จัดการอาคาร วันที่ / /

หน้าที่ 1 จาก 1

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGULSHER CHEMICAL

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ลลาดไท อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค			ประจำ: เดือน	เดือน						
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	แรงดัน/น้ำหนัก		โครงถัง/สายฉีด		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีสปกติ	ปกติ	มีสปกติ		
1	หน้าห้องไฟฟ้า L	1	FEX-B1-01	/		/		ปนท	
2	หน้าห้องช่าง C	1	FEX-B1-02	/		/			
3	หน้าห้องไฟฟ้า R	1	FEX-B1-03	/		/			
4	หน้าห้องไฟฟ้า L	2	FEX-B2-01	/		/			
5	หน้าห้องช่าง C	2	FEX-B2-02	/		/			
6	หน้าห้องไฟฟ้า R	2	FEX-B2-03	/		/			
7	หน้าห้องไฟฟ้า L	3	FEX-B3-01	/		/			
8	หน้าห้องช่าง C	3	FEX-B3-02	/		/			
9	หน้าห้องไฟฟ้า R	3	FEX-B3-03	/		/			
10	หน้าห้องไฟฟ้า L	4	FEX-B4-01	/		/			
11	หน้าห้องช่าง C	4	FEX-B4-02	/		/			
12	หน้าห้องไฟฟ้า R	4	FEX-B4-03	/		/			
13	หน้าห้องไฟฟ้า L	5	FEX-B5-01	/		/			
14	หน้าห้องช่าง C	5	FEX-B5-02	/		/			
15	หน้าห้องไฟฟ้า R	5	FEX-B5-03	/		/			
16	หน้าห้องไฟฟ้า L	6	FEX-B6-01	/		/			
17	หน้าห้องช่าง C	6	FEX-B6-02	/		/			
18	หน้าห้องไฟฟ้า R	6	FEX-B6-03	/		/			
19	หน้าห้องไฟฟ้า L	7	FEX-B7-01	/		/			
20	หน้าห้องช่าง C	7	FEX-B7-02	/		/			
21	หน้าห้องไฟฟ้า R	7	FEX-B7-03	/		/			
22	หน้าห้องไฟฟ้า L	8	FEX-B8-01	/		/			
23	หน้าห้องช่าง C	8	FEX-B8-02	/		/			
24	หน้าห้องไฟฟ้า R	8	FEX-B8-03	/		/			

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ ( ) ช่างอาคาร วันที่ / /

ผู้อนุมัติ ( ) ผู้จัดการอาคาร วันที่ / /

หน้าที่ 1 จาก 1

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลมเอนด์ นวนคร-สยามไทย อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	ประจำเดือน		เดือน...../.....						
	ประจำปี								
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		ชาร์จแบตเตอรี่		หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีสปกติ	ปกติ	มีสปกติ			
72	ห้องไฟฟ้า E	6	EXL-07-01	/		/			ตนฯ	หน่วยใหม่
73	ทางเดิน 596	6	EXL-07-02	/		/				
74	ทางเดิน 594	6	EXL-07-03	/		/				
75	ทางเดิน 592	6	EXL-07-04	/		/				
76	ทางเดิน 570	6	EXL-07-05	/		/				
77	ทางเดิน 574	6	EXL-07-06	/		/				
78	ทางเดิน 583	6	EXL-07-07	/		/				
79	ทางเดิน 581	6	EXL-07-08	/		/				
80	ห้องไฟฟ้า W	6	EXL-07-09	/		/				
81	ST1 E	6	EXL-07-10	/		/				
82	ST2 C	6	EXL-07-11	/		/				
83	ST3 W	6	EXL-07-12	/		/				
84	ห้องไฟฟ้า E	8	EXL-08-01	/		/				
85	ทางเดิน 634	8	EXL-08-02	/		/				
86	ทางเดิน 633	8	EXL-08-03	/		/				
87	ทางเดิน 604	8	EXL-08-04	/		/				
88	ทางเดิน 606	8	EXL-08-05	/		/				
89	ทางเดิน 612	8	EXL-08-06	/		/				
90	ทางเดิน 621	8	EXL-08-07	/		/				
91	ทางเดิน 619	8	EXL-08-08	/		/				
92	ห้องไฟฟ้า W	8	EXL-08-09	/		/				
93	ST1 E	8	EXL-08-10	/		/				
94	ST2 C	8	EXL-08-11	/		/				
95	ST3 W	8	EXL-08-12	/		/				
96	ห้องปั๊มสามแยก	1	EXL-CR-01	/		/				
			รวม	0	0	0	0	รวม	0	

ปัญหาที่พบ

ผู้ตรวจสอบ

( )

วันที่ ___/___/___

ผู้อนุมัติ

( )

ผู้ติดการพาร

วันที่ ___/___/___

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลมเอนด์ นวนคร-สยามไทย อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	ประจำเดือน		เดือน...../.....						
	ประจำปี								
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		ชาร์จแบตเตอรี่		หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีสปกติ	ปกติ	มีสปกติ			
20	ห้องไฟฟ้า E	4	EXL-04-01	/		/			ตนฯ	หน่วยใหม่
37	ทางเดิน 402	4	EXL-04-02	/		/				
38	ทางเดิน 420	4	EXL-04-03	/		/				
39	ทางเดิน 451	4	EXL-04-04	/		/				
40	ทางเดิน 458	4	EXL-04-05	/		/				
41	ทางเดิน 460	4	EXL-04-06	/		/				
42	ทางเดิน 469	4	EXL-04-07	/		/				
43	ทางเดิน 487	4	EXL-04-08	/		/				
44	ห้องไฟฟ้า W	4	EXL-04-09	/		/				
45	ST1 E	4	EXL-04-10	/		/				
46	ST2 C	4	EXL-04-11	/		/				
47	ST3 W	4	EXL-04-12	/		/				
48	ห้องไฟฟ้า E	5	EXL-05-01	/		/				
49	ทางเดิน 520	5	EXL-05-02	/		/				
50	ทางเดิน 518	5	EXL-05-03	/		/				
51	ทางเดิน 490	5	EXL-05-04	/		/				
52	ทางเดิน 494	5	EXL-05-05	/		/				
53	ทางเดิน 498	5	EXL-05-06	/		/				
54	ทางเดิน 507	5	EXL-05-07	/		/				
55	ทางเดิน 505	5	EXL-05-08	/		/				
56	ห้องไฟฟ้า W	5	EXL-05-09	/		/				
57	ST1 E	5	EXL-05-10	/		/				
58	ST2 C	5	EXL-05-11	/		/				
59	ST3 W	5	EXL-05-12	/		/				
60	ห้องไฟฟ้า E	6	EXL-06-01	/		/				
61	ทางเดิน 558	6	EXL-06-02	/		/				
62	ทางเดิน 557	6	EXL-06-03	/		/				
63	ทางเดิน 527	6	EXL-06-04	/		/				
64	ทางเดิน 532	6	EXL-06-05	/		/				
65	ทางเดิน 536	6	EXL-06-06	/		/				
66	ทางเดิน 545	6	EXL-06-07	/		/				
67	ทางเดิน 542	6	EXL-06-08	/		/				
68	ห้องไฟฟ้า W	6	EXL-06-09	/		/				
69	ST1 E	6	EXL-06-10	/		/				
70	ST2 C	6	EXL-06-11	/		/				
71	ST3 W	6	EXL-06-12	/		/				

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลมเอนด์ นวนคร-สยามไทย อาคาร บี

ระยะเวลาการตรวจเช็ค	ประจำเดือน		เดือน.....ปีที่ตรวจ 256P						
	ประจำปี								
ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	หลอดแสงสว่าง		ชาร์จแบตเตอรี่		หาย	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				ปกติ	มีสปกติ	ปกติ	มีสปกติ			
1	ห้องไฟฟ้า E	1	EXL-01-01	/		/			ตนฯ	หน่วยใหม่
2	ทางเดิน 309	1	EXL-01-02	/		/				
3	ทางเดิน 308	1	EXL-01-03	/		/				
4	ทางเดิน 330	1	EXL-01-04	/		/				
5	ทางเดิน 346	1	EXL-01-05	/		/				
6	ทางเดิน 355	1	EXL-01-06	/		/				
7	ทางเดิน 353	1	EXL-01-07	/		/				
8	ห้องไฟฟ้า W	1	EXL-01-08	/		/				
9	ST1 E	1	EXL-01-09	/		/				
10	ST2 C	1	EXL-01-10	/		/				
11	ST3 W	1	EXL-01-11	/		/				
12	ห้องไฟฟ้า E	2	EXL-02-01	/		/				
13	ทางเดิน 406	2	EXL-02-02	/		/				
14	ทางเดิน 404	2	EXL-02-03	/		/				
15	ทางเดิน 375	2	EXL-02-04	/		/				
16	ทางเดิน 380	2	EXL-02-05	/		/				
17	ทางเดิน 380	2	EXL-02-06	/		/				
18	ทางเดิน 393	2	EXL-02-07	/		/				
19	ทางเดิน 391	2	EXL-02-08	/		/				
20	ห้องไฟฟ้า W	2	EXL-02-09	/		/				
21	ST1 E	2	EXL-02-10	/		/				
22	ST2 C	2	EXL-02-11	/		/				
23	ST3 W	2	EXL-02-12	/		/				
24	ห้องไฟฟ้า E	3	EXL-03-01	/		/				
25	ทางเดิน 444	3	EXL-03-02	/		/				
26	ทางเดิน 442	3	EXL-03-03	/		/				
27	ทางเดิน 413	3	EXL-03-04	/		/				
28	ทางเดิน 418	3	EXL-03-05	/		/				
29	ทางเดิน 422	3	EXL-03-06	/		/				
30	ทางเดิน 429	3	EXL-03-07	/		/				
31	ทางเดิน 431	3	EXL-03-08	/		/				
32	ห้องไฟฟ้า W	3	EXL-03-09	/		/				
33	ST1 E	3	EXL-03-10	/		/				
34	ST2 C	3	EXL-03-11	/		/				
35	ST3 W	3	EXL-03-12	/		/				

บริษัท จีบี เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
GB Sale & service Co., Ltd.
33/9 หมู่ 1 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel. 0-2882-0659
168/32 หมู่ 3 ต.บางคูวัด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

เล่มที่ 050 Maintenance เลขที่ 2468

Contract No. ..... Type .....

สถานที่ ..... โทรศัพท์ ..... วันที่ .....

ประจำเดือน .....

ส่วนของ	รายการที่บริการ	มีหน้าหมายเลข
ห้องเครื่อง	1. ผนังห้องป้องกันไฟลามเครื่อง	
	2. ตู้ควบคุม	
	3. มอเตอร์, เครื่องเบรก	
	4. เครื่องกำเนิดไฟและตู้ควบคุม	
	5. อวน	
	6. อุปกรณ์ควบคุมชั้น	
	7. Governor	
ตู้ลิฟท์	8. การออกด้วยและการออกมือ	
	9. กระดิ่งโทรศัพท์ภายใน	
	10. ไฟและพัดลม ฉุกเฉิน	
	11. ไฟและอาร์ตและพัดลมภายใน	
	12. ปุ่มกด, ไฟบอกชั้น, OPB	
	13. ประตูใน และ Sill	
	14. อุปกรณ์ป้องกันของประตู	
ห้องทางลิฟท์	15. สภาพบนหลังคา	
	16. สภาพอุปกรณ์ชั้นเครื่องประตู	
	17. ไกด์รู/ไกด์โรเลอร์	
	18. กะป๋องไกด์รู	

ส่วนของ	รายการที่บริการ	มีหน้าหมายเลข
ประตูชานพัก	19. ระดับการจอดชั้น	
	20. สภาพประตูนอก	
	21. Sill และ Jamb	
	22. ปุ่มกดและไฟบอกชั้น	
ห้องลิฟท์	23. Final Limit Switch	
	24. สลิงลิฟต์และสลิง Gov.	
	25. ลูกถ่วงน้ำหนัก	
	26. ไกด์รูของลูกถ่วงน้ำหนัก	
	27. รางลิฟต์และรางลูกถ่วงน้ำหนัก	
	28. แร็กซ์ อิดประตู	
	29. สภาพกับปอ	
ปล่องลิฟท์	30. อุปกรณ์ เซฟตี้ลิเคส	
	31. เคเบิ้ลสายลิฟต์	
	32. บัฟเฟอร์	
	33. ลูกถ่วงน้ำหนัก Gov.	

Kind of Check Sheet

เครื่องหมายในการทำงาน :

- ✓ ปกติ
- ○ บริการและปรับแต่งแล้ว
- ✕ ต้องเปลี่ยนอะไหล่หรือซ่อมแซม
- — รายการนี้ไม่มี

สำเนา (ลูกค้า)



ข้อแนะนำสำหรับลูกค้า

1. ให้ใช้ลิฟต์ทุกๆ วันหยุดเช้า และสังเกตุสภาพการทำงานหรืออาการที่ผิดปกติ
2. ตรวจสภาพน้ำหนักบรรทุกต้องไม่เกินตามที่ระบุไว้ในห้องโดยสาร
3. ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลเด็ก เมื่อมีการใช้ลิฟต์
4. แจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดไฟไหม้

รอน้ำแสนอ.

ตรวจสภาพลิฟต์ครั้งต่อไป ☐ เดือน ☐ ปี (ระบุเดือนปี)

ข้อเสนอแนะ : .....

ลงชื่อผู้รับบริการ

ลงชื่อช่างบริการ



ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE HOSE CABINATE



ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGULSHER CHEMICAL



ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT



ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	ระยะเวลาการตรวจเช็ค: ประจำเดือน		ประจำปี		หมายเหตุ
				ปกติ	มีผิดปกติ	ปกติ	มีผิดปกติ	
1	ทางเดิน 301	1	EML-B1-01	/		/		
2	ทางเดิน 308	1	EML-B1-02	/		/		
3	ทางเดิน 309	1	EML-B1-03	/		/		
4	ทางเดิน 310	1	EML-B1-04	/		/		
5	ทางเดิน 305	1	EML-B1-05	/		/		
6	ทางเดิน 303	1	EML-B1-06	/		/		
7	ทางเดิน 302	1	EML-B1-07	/		/		
8	ทางเดิน 304	1	EML-B1-08	/		/		
9	ทางเดิน 306	1	EML-B1-09	/		/		
10	ทางเดิน 307	1	EML-B1-10	/		/		
11	ทางเดิน 311	1	EML-B1-11	/		/		
12	ทางเดิน 401	2	EML-B2-01	/		/		
13	ทางเดิน 408	2	EML-B2-02	/		/		
14	ทางเดิน 404	2	EML-B2-03	/		/		
15	ทางเดิน 405	2	EML-B2-04	/		/		
16	ทางเดิน 406	2	EML-B2-05	/		/		
17	ทางเดิน 409	2	EML-B2-06	/		/		
18	ทางเดิน 403	2	EML-B2-07	/		/		
19	ทางเดิน 407	2	EML-B2-08	/		/		
20	ทางเดิน 410	2	EML-B2-09	/		/		
21	ทางเดิน 501	3	EML-B3-01	/		/		
22	ทางเดิน 506	3	EML-B3-02	/		/		
23	ทางเดิน 505	3	EML-B3-03	/		/		
24	ทางเดิน 504	3	EML-B3-04	/		/		
25	ทางเดิน 503	3	EML-B3-05	/		/		
26	ทางเดิน 502	3	EML-B3-06	/		/		
27	ทางเดิน 507	3	EML-B3-07	/		/		
28	ทางเดิน 508	3	EML-B3-08	/		/		
29	ทางเดิน 509	3	EML-B3-09	/		/		
30	ทางเดิน 510	3	EML-B3-10	/		/		
31	ทางเดิน 511	3	EML-B3-11	/		/		
32	ทางเดิน 512	3	EML-B3-12	/		/		
33	ทางเดิน 513	3	EML-B3-13	/		/		

GB บริษัท จีบี เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
GB Sale & service Co., Ltd.
33/9 หมู่ 5 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel. 0-2882-0659
168/32 หมู่ 3 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Maintenance

เล่มที่ 022 เลขที่ 1058

Contract No. Type

สถานที่ โทรศัพท์ วันที่ 25/12/67

ประจำเดือน

สำเนา (ลูกค้า)

	รายการที่บริการ	อัตราค่าบริการ
ห้องเครื่อง	1. สภาพทั่วไปของห้องเครื่อง	
	2. ตู้ควบคุม	
	3. มอเตอร์, เครื่องยนต์	
	4. เครื่องกำเนิดไฟและตู้ควบคุม	
	5. เกียร์	
	6. ชุดประคับประคองสิ่น	
	7. Governor	
ห้องเครื่อง	8. การออกตัวและการหยุดสิ่น	
	9. กระชับวัดความดันน้ำมัน	
	10. ไฟและสัญญาณเตือนต่างๆ	
	11. ไฟและสัญญาณและสัญญาณไฟ	
	12. ปุ่มกด, ไฟบอกสิ่น, OPB	
	13. ประตูกันและ SW	
	14. อุปกรณ์ป้องกันของประตู	
หม้อน้ำ/ปั๊มน้ำ	15. สภาพแวดล้อมต่างๆ	
	16. สภาพอุปกรณ์รับเครื่องประตู	
	17. ไกด์รูไกด์ไรลเลอร์	
	18. การน้ำมันไกด์รู	

	รายการที่บริการ	อัตราค่าบริการ
ประตูลิฟต์	19. ระดับการจอดสิ่น	
	20. สภาพประตูลูกกรง	
	21. Sill และ Jamb	
	22. ปุ่มกดและไฟบอกสิ่น	
	23. Final Limit Switch	
	24. สวิตช์ลิฟต์และอิโร Gov.	
	25. ลูกล่วงน้ำหนัก	
	26. ไกด์รูของลูกล่วงน้ำหนัก	
	27. รางสิ่งและรางลูกล่วงน้ำหนัก	
	28. ล้อไกด์ ชิ้อคประตู	
	29. ลวดสลิงและ	
	30. อุปกรณ์ เซฟตี้สิ่นเตอร์	
	31. เคเบิ้ลและสิ่งต์	
	32. บัฟเฟอร์	
	33. ชุดส่วงน้ำหนัก, Gov.	

Kind of Check Sheet

เครื่องหมายในการทำงาน :

✓ ปกติ
○ บริการและปรับแต่งแล้ว
✕ ต้องเปลี่ยนอะไหล่หรือซ่อมแซม
— รายการไม่มี

ข้อแนะนำสำหรับลูกค้า
1.ให้ใช้ลิฟต์ทุก ๆ วันตอนเช้า และสังเกตุอาการทำงานหรืออาการที่ผิดปกติ
2. ตรวจสภาพน้ำหนักบรรทุกต้องไม่เกินตามที่ระบุไว้ในห้องโดยสาร
3. ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลเด็ก เมื่อมีการใช้ลิฟต์
4. แจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดไฟไหม้

ห้องเครื่อง | ประตูลงชั้น | ปล่องลิฟต์ | คู่ลิฟต์ | ปลายลิฟต์

รถน้ำมันเข้า การแก้ไข ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อผู้รับบริการ

(เจ้าหน้าที่บริการ)

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE HOSE CABINATE

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	ระยะเวลาการตรวจเช็ค: ประจำเดือน				ประจำปี		ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				สภาพภายในตู้		สายฉีดและหัวฉีด		การใช้งานเบื้องต้น			
				ปกติ	มีผิดปกติ	ปกติ	มีผิดปกติ	ปกติ	มีผิดปกติ		
1	หน้าห้องไฟฟ้า L	1	FHC-B1-01	/		/		/			
2	หน้าห้องช่าง C	1	FHC-B1-02	/		/		/			
3	หน้าห้องไฟฟ้า R	1	FHC-B1-03	/		/		/			
4	หน้าห้องไฟฟ้า L	2	FHC-B2-01	/		/		/			
5	หน้าห้องช่าง C	2	FHC-B2-02	/		/		/			
6	หน้าห้องไฟฟ้า R	2	FHC-B2-03	/		/		/			
7	หน้าห้องไฟฟ้า L	3	FHC-B3-01	/		/		/			
8	หน้าห้องช่าง C	3	FHC-B3-02	/		/		/			
9	หน้าห้องไฟฟ้า R	3	FHC-B3-03	/		/		/			
10	หน้าห้องไฟฟ้า L	4	FHC-B4-01	/		/		/			
11	หน้าห้องช่าง C	4	FHC-B4-02	/		/		/			
12	หน้าห้องไฟฟ้า R	4	FHC-B4-03	/		/		/			
13	หน้าห้องไฟฟ้า L	5	FHC-B5-01	/		/		/			
14	หน้าห้องช่าง C	5	FHC-B5-02	/		/		/			
15	หน้าห้องไฟฟ้า R	5	FHC-B5-03	/		/		/			
16	หน้าห้องไฟฟ้า L	6	FHC-B6-01	/		/		/			
17	หน้าห้องช่าง C	6	FHC-B6-02	/		/		/			
18	หน้าห้องไฟฟ้า R	6	FHC-B6-03	/		/		/			
19	หน้าห้องไฟฟ้า L	7	FHC-B7-01	/		/		/			
20	หน้าห้องช่าง C	7	FHC-B7-02	/		/		/			
21	หน้าห้องไฟฟ้า R	7	FHC-B7-03	/		/		/			
22	หน้าห้องไฟฟ้า L	8	FHC-B8-01	/		/		/			
23	หน้าห้องช่าง C	8	FHC-B8-02	/		/		/			
24	หน้าห้องไฟฟ้า R	8	FHC-B8-03	/		/		/			

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ
( )
ช่างอาคาร
วันที่..... /..... /.....

ผู้อนุมัติ
( )
ผู้จัดการอาคาร
วันที่..... /..... /.....

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา FIRE EXTINGULSHER CHEMICAL

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคาร บี

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	รหัสอุปกรณ์	ระยะเวลาการตรวจเช็ค: ประจำเดือน				ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
				แรงดัน/น้ำหนัก		โครงถัง/สายฉีด			
				ปกติ	มีผิดปกติ	ปกติ	มีผิดปกติ		
1	หน้าห้องไฟฟ้า L	1	FEX-B1-01	/		/			
2	หน้าห้องช่าง C	1	FEX-B1-02	/		/			
3	หน้าห้องไฟฟ้า R	1	FEX B1-03	/		/			
4	หน้าห้องไฟฟ้า L	2	FEX-B2-01	/		/			
5	หน้าห้องช่าง C	2	FEX-B2-02	/		/			
6	หน้าห้องไฟฟ้า R	2	FEX-B2-03	/		/			
7	หน้าห้องไฟฟ้า L	3	FEX-B3-01	/		/			
8	หน้าห้องช่าง C	3	FEX-B3-02	/		/			
9	หน้าห้องไฟฟ้า R	3	FEX-B3-03	/		/			
10	หน้าห้องไฟฟ้า L	4	FEX-B4-01	/		/			
11	หน้าห้องช่าง C	4	FEX-B4-02	/		/			
12	หน้าห้องไฟฟ้า R	4	FEX-B4-03	/		/			
13	หน้าห้องไฟฟ้า L	5	FEX-B5-01	/		/			
14	หน้าห้องช่าง C	5	FEX-B5-02	/		/			
15	หน้าห้องไฟฟ้า R	5	FEX-B5-03	/		/			
16	หน้าห้องไฟฟ้า L	6	FEX-B6-01	/		/			
17	หน้าห้องช่าง C	6	FEX-B6-02	/		/			
18	หน้าห้องไฟฟ้า R	6	FEX-B6-03	/		/			
19	หน้าห้องไฟฟ้า L	7	FEX-B7-01	/		/			
20	หน้าห้องช่าง C	7	FEX-B7-02	/		/			
21	หน้าห้องไฟฟ้า R	7	FEX-B7-03	/		/			
22	หน้าห้องไฟฟ้า L	8	FEX-B8-01	/		/			
23	หน้าห้องช่าง C	8	FEX-B8-02	/		/			
24	หน้าห้องไฟฟ้า R	8	FEX-B8-03	/		/			

บันทึกเพิ่มเติม

ผู้ตรวจสอบ
( )
ช่างอาคาร
วันที่..... /..... /.....

ผู้อนุมัติ
( )
ผู้จัดการอาคาร
วันที่..... /..... /.....

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

บริษัท เซฟตี้ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	หมายเลขอุปกรณ์	ประจำเดือน ปกติ	ประจำเดือน มีปัญหา	ประจำปี ปกติ	ประจำปี มีปัญหา	หมายเหตุ
1	ห้องไฟฟ้า E	1	EXL-01-01					
2	ทางเดิน 308	1	EXL-01-02					
3	ทางเดิน 306	1	EXL-01-03					
4	ทางเดิน 330	1	EXL-01-04					
5	ทางเดิน 368	1	EXL-01-05					
6	ทางเดิน 355	1	EXL-01-06					
7	ทางเดิน 353	1	EXL-01-07					
8	ห้องไฟฟ้า W	1	EXL-01-08					
9	ST1 E	1	EXL-01-09					
10	ST2 C	1	EXL-01-10					
11	ST3 W	1	EXL-01-11					
12	ห้องไฟฟ้า E	2	EXL-02-01					
13	ทางเดิน 406	2	EXL-02-02					
14	ทางเดิน 404	2	EXL-02-03					
15	ทางเดิน 375	2	EXL-02-04					
16	ทางเดิน 390	2	EXL-02-05					
17	ทางเดิน 388	2	EXL-02-06					
18	ทางเดิน 393	2	EXL-02-07					
19	ทางเดิน 391	2	EXL-02-08					
20	ห้องไฟฟ้า W	2	EXL-02-09					
21	ST1 E	2	EXL-02-10					
22	ST2 C	2	EXL-02-11					
23	ST3 W	2	EXL-02-12					
24	ห้องไฟฟ้า E	3	EXL-03-01					
25	ทางเดิน 444	3	EXL-03-02					
26	ทางเดิน 442	3	EXL-03-03					
27	ทางเดิน 413	3	EXL-03-04					
28	ทางเดิน 418	3	EXL-03-05					
29	ทางเดิน 422	3	EXL-03-06					
30	ทางเดิน 429	3	EXL-03-07					
31	ทางเดิน 431	3	EXL-03-08					
32	ห้องไฟฟ้า W	3	EXL-03-09					
33	ST1 E	3	EXL-03-10					
34	ST2 C	3	EXL-03-11					
35	ST3 W	3	EXL-03-12					

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

บริษัท เซฟตี้ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	หมายเลขอุปกรณ์	ประจำเดือน ปกติ	ประจำเดือน มีปัญหา	ประจำปี ปกติ	ประจำปี มีปัญหา	หมายเหตุ
36	ห้องไฟฟ้า E	4	EXL-04-01					
37	ทางเดิน 482	4	EXL-04-02					
38	ทางเดิน 480	4	EXL-04-03					
39	ทางเดิน 451	4	EXL-04-04					
40	ทางเดิน 456	4	EXL-04-05					
41	ทางเดิน 460	4	EXL-04-06					
42	ทางเดิน 469	4	EXL-04-07					
43	ทางเดิน 467	4	EXL-04-08					
44	ห้องไฟฟ้า W	4	EXL-04-09					
45	ST1 E	4	EXL-04-10					
46	ST2 C	4	EXL-04-11					
47	ST3 W	4	EXL-04-12					
48	ห้องไฟฟ้า E	5	EXL-05-01					
49	ทางเดิน 529	5	EXL-05-02					
50	ทางเดิน 514	5	EXL-05-03					
51	ทางเดิน 499	5	EXL-05-04					
52	ทางเดิน 494	5	EXL-05-05					
53	ทางเดิน 499	5	EXL-05-06					
54	ทางเดิน 507	5	EXL-05-07					
55	ทางเดิน 505	5	EXL-05-08					
56	ห้องไฟฟ้า W	5	EXL-05-09					
57	ST1 E	5	EXL-05-10					
58	ST2 C	5	EXL-05-11					
59	ST3 W	5	EXL-05-12					
60	ห้องไฟฟ้า E	6	EXL-06-01					
61	ทางเดิน 558	6	EXL-06-02					
62	ทางเดิน 557	6	EXL-06-03					
63	ทางเดิน 537	6	EXL-06-04					
64	ทางเดิน 532	6	EXL-06-05					
65	ทางเดิน 538	6	EXL-06-06					
66	ทางเดิน 545	6	EXL-06-07					
67	ทางเดิน 543	6	EXL-06-08					
68	ห้องไฟฟ้า W	6	EXL-06-09					
69	ST1 E	6	EXL-06-10					
70	ST2 C	6	EXL-06-11					
71	ST3 W	6	EXL-06-12					

ตาราง : ตรวจเช็คและบำรุงรักษา EMERGENCY LIGHT

บริษัท เซฟตี้ เซอร์วิส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

ลำดับ	สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์	ชั้น	หมายเลขอุปกรณ์	ประจำเดือน ปกติ	ประจำเดือน มีปัญหา	ประจำปี ปกติ	ประจำปี มีปัญหา	หมายเหตุ
72	ห้องไฟฟ้า E	7	EXL-07-01					
73	ทางเดิน 598	7	EXL-07-02					
74	ทางเดิน 596	7	EXL-07-03					
75	ทางเดิน 564	7	EXL-07-04					
76	ทางเดิน 539	7	EXL-07-05					
77	ทางเดิน 516	7	EXL-07-06					
78	ทางเดิน 583	7	EXL-07-07					
79	ทางเดิน 581	7	EXL-07-08					
80	ห้องไฟฟ้า W	7	EXL-07-09					
81	ST1 E	7	EXL-07-10					
82	ST2 C	7	EXL-07-11					
83	ST3 W	7	EXL-07-12					
84	ห้องไฟฟ้า E	8	EXL-08-01					
85	ทางเดิน 624	8	EXL-08-02					
86	ทางเดิน 623	8	EXL-08-03					
87	ทางเดิน 605	8	EXL-08-04					
88	ทางเดิน 644	8	EXL-08-05					
89	ทางเดิน 612	8	EXL-08-06					
90	ทางเดิน 601	8	EXL-08-07					
91	ทางเดิน 618	8	EXL-08-08					
92	ห้องไฟฟ้า W	8	EXL-08-09					
93	ST1 E	8	EXL-08-10					
94	ST2 C	8	EXL-08-11					
95	ST3 W	8	EXL-08-12					
96	เซ็นเตอร์ลานจอด	1	EXL-CPA-01					

บริษัท จี บี เซอร์วิส จำกัด
GB Sale & service Co., Ltd.
33/9 หมู่ 1 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel. 0-2882-0659
168/32 หมู่ 3 ต.บางตูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Maintenance

เล่มที่ 022 เลขที่ 1058

Contract No. Type

สถานที่ โทรศัพท์ วันที่ 25/12/68

ประจำเดือน สำเนา (ลูกค้า)

ส่วนที่เกี่ยวข้อง	รายการที่บริการ	ปกติ	ไม่ปกติ/หมายเหตุ
ห้องเครื่อง	1. สภาพทั่วไปของห้องเครื่อง		
	2. ตู้ควบคุม		
	3. มอเตอร์, เครื่องเกียร์		
	4. เครื่องทำเนินไฟและตู้ควบคุม		
	5. เบรค		
	6. อุปกรณ์ควบคุมชั้น		
	7. Governor		
	8. การยกตัวและการหยุดชั้น		
	9. กระดิ่งโทรศัพท์ภายใน		
	10. ไฟและพัดลม ฉุกเฉิน		
	11. ไฟแสดงว่างและพัดลมภายใน		
ตู้อิสิฟต์	12. ปุ่มกด, ไฟแสดงชั้น, OPB		
	13. ประตูชั้นและ Sill		
	14. อุปกรณ์ปลอดภัยของประตู		
	15. สภาพบนหลังคา		
หลังคาอิสิฟต์	16. สภาพอุปกรณ์รับเคลื่อนประตู		
	17. โกล์ฟโกล์รอเลอร์		
	18. กาน้ำมันโกล์ฐ		

ส่วนที่เกี่ยวข้อง	รายการที่บริการ	ปกติ	ไม่ปกติ/หมายเหตุ
ประตูชั้นหน้า	19. ระยับการจอดชั้น		
	20. สภาพประตูนอก		
	21. Sill และ Jamb		
	22. ปุ่มกดและไฟบอกชั้น		
ช่องอิสิฟต์	23. Final Limit Switch		
	24. สลิงอิสิฟต์และสลิง Gov.		
	25. ลูกถ่วงน้ำหนัก		
	26. โกล์ฐของลูกถ่วงน้ำหนัก		
	27. รางอิสิฟต์และรางลูกถ่วงน้ำหนัก		
	28. สวิตช์ อิสเประตู		
	29. สภาพทั่วไป		
ปล่องอิสิฟต์	30. อุปกรณ์ เซฟตี้อิสเตส		
	31. เคเบิ้ลสายอิสิฟต์		
	32. บัฟเฟอร์		
	33. ลูกถ่วงน้ำหนัก Gov.		
	Kind of Check Sheet		
	เครื่องหมายในการทำงาน :		
	✓ ปกติ		
	○ บริการและปรับแต่งแล้ว		
	X ต้องเปลี่ยนอะไหล่หรือซ่อมแซม		
	– รายการไม่มี		



ข้อแนะนำสำหรับลูกค้า
1. ให้ใช้อิสิฟต์ทุก ๆ วันตอนเช้า และส่งเกตุสภาพการทำงานหรืออาการที่ผิดปกติ
2. ตรวจสภาพน้ำหนักบรรทุกต้องไม่เกินตามที่ระบุไว้ในห้องโดยสาร
3. ต้องมีผู้ใหญ่ดูแลเด็ก เมื่อมีการใช้อิสิฟต์
4. แจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่าห้ามใช้อิสิฟต์ขณะเกิดไฟไหม้

รถน้ำเสนอ: การแก้ไข : ข้อเสนอแนะ :

ลงชื่อผู้รับบริการ

ลงชื่อช่างบริการ

B

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99/238 หมู่ที่ 14 ซอย เทศบุญชวง42
ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง พอตหนึ่ง เขต/อำเภอ พอตหลวง
จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 0885600599 โทรสาร - ชื่อ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพ่อนท์ นวนคร-สายไหมอาคาร บี เป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 2/2564 ออกให้โดย
สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ตาราง ธ 1/2

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kw/h)2000	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตกลงส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/7/68	1290	43	0.84	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2/7/68	1260	41	0.83	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3/7/68	1300	43	0.85	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4/7/68	1400	44	0.7	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5/7/68	1382	42	0.89	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6/7/68	1620	48	0.81	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7/7/68	1400	53	0.95	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8/7/68	1500	49	0.75	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9/7/68	1320	41	0.86	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10/7/68	1420	40	0.71	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11/7/68	1700	44	0.85	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12/7/68	1440	41	0.72	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13/7/68	1520	42	0.78	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14/7/68	1640	56	0.92	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15/7/68	1520	38	0.78	ระบาย	1 ก.ก.ิโล	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16/7/68	1522	42	0.64	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว มาลินี เหมือนหมาย)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ตาราง ธ 2/2

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kw/h)2000	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตกลงส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/7/68	1440	40	0.72	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
18/7/68	1280	38	0.64	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
19/7/68	1400	51	0.74	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20/7/68	1500	44	0.75	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21/7/68	1660	85	0.60	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22/7/68	1320	41	0.66	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23/7/68	1260	42	0.63	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24/7/68	1380	45	0.68	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25/7/68	1440	41	0.7	ระบาย	1 ก.ก.ิโล	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26/7/68	1380	40	0.71	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27/7/68	1440	43	0.72	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28/7/68	1660	85	0.73	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29/7/68	1700	56	0.89	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30/7/68	1560	45	0.78	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
31/7/68	9900	47	0.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

แบบ ทส. ๖

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99/335 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 0985690599 มีผู้ดูแลกลากชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-ธนาดไทยาการเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2564 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นางสาว มาลินี เหมือนหมาย)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย กรองเติมอากาศแบบยังเติมผิด

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 130.54 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) .....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 39860kw

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 957 ลบ.ม.

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 292.77 ลบ.ม.

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 30 กก.

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI-B เดือน / ปี 7/2568

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh) ตัวคูณ 2000		พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์/ชม) ตัวคูณ	บันทึกโดย ช่างอาคาร	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้				
30/31		1418.93					
1		1419.57	0.64	1280			
2		1420.2	0.63	1260			
3		1420.85	0.65	1300			
4		1421.55	0.7	1400			
5		1422.24	0.69	1380			
6		1423.05	0.81	1620			
7		1424	0.95	1900			
8		1424.75	0.75	1500			
9		1425.41	0.66	1320			
10		1426.12	0.71	1420			
11		1426.97	0.85	1700			
12		1427.69	0.72	1440			
13		1428.45	0.76	1520			
14		1429.37	0.92	1840			
15		1430.13	0.76	1520			
16		1430.94	0.81	1620			
17		1431.66	0.72	1440			
18		1432.3	0.64	1280			
19		1433.04	0.74	1480			
20		1433.79	0.75	1500			
21		1434.71	0.92	1840			
22		1435.37	0.66	1320			
23		1436	0.63	1260			
24		1436.68	0.68	1360			
25		1437.38	0.7	1400			
26		1438.13	0.75	1500			
27		1438.85	0.72	1440			
28		1439.58	0.73	1460			
29		1440.47	0.89	1780			
30		1441.25	0.78	1560			
31		1442.05	0.8	1600			
ยอดรวม kWh/ค่า Max. kW/ค่า Max. kVAR			ยอดรวม	54240	* เดือนปัจจุบัน		

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลางประจำวัน

Main Domestic Water Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI-B เลขที่มิเตอร์ 155971-62 เดือน/ปี 7/2568

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้ ทาง	ช่าง	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการ
30-มิ.ย.		123312				
1		123355	43			
2		123396	41			
3		123439	43			
4		123483	44			
5		123523	40			
6		123569	46			
7		123632	63			
8		123672	40			
9		123713	41			
10		123753	40			
11		123797	44			
12		123838	41			
13		123880	42			
14		123938	58			
15		123976	38			
16		124018	42			
17		124058	40			
18		124096	38			
19		124149	53			
20		124193	44			
21		124258	65			
22		124299	41			
23		124341	42			
24		124386	45			
25		124429	43			
26		124469	40			
27		124512	43			
28		124557	45			
29		124611	54			
30		124656	45			
31		124703	47			
			1361	* เดือนปัจจุบัน		
			941	* เดือนที่ผ่านมา		

กราฟบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวัน (หน่วย)
บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : กรกฎาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : DH-AB

ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ดลาดไท อาคารบี (Site Name)

(Month/Year)



วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หน่วยการใช้	0.64	0.45	0.97	1.09	0.91	0.91	0.84	0.81	0.66	0.71	0.85	0.72	0.76	0.92	0.79	0.81	0.72	0.64	0.74	0.75	0.92	0.66	0.63	0.68	0.7	0.75	0.72	0.73	0.89	0.78	0.8
หน่วยการใช้ *2000	1280	900	1940	2180	1820	1820	1680	1620	1320	1420	1700	1440	1520	1840	1580	1620	1440	1280	1480	1500	1840	1320	1260	1360	1400	1500	1440	1460	1780	1560	1600

ผู้รับผิดชอบ ช่างเทคนิค กิตติคุณ พรมรินทร์

ผู้ตรวจสอบ ผ. จ. ก. วิษณุจิโรจน์ โสมะภีร์

กราฟบันทึกปริมาณการใช้น้ำประปาต่อวัน (หน่วย)
บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : กรกฎาคม 2568

DH-B (Code Site)

ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ดลาดไท อาคารบี (Site Name)

(Month/Year)

WATER UNIT / day



วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หน่วยการใช้	43	41	43	49	68	46	63	40	41	40	44	41	42	58	38	42	40	38	53	44	65	41	42	45	43	40	43	45	54	45	47

วิธีการบันทึกกราฟ

1.ช่างประจำเดือนที่ได้รับมอบหมายต้องจดบันทึกเลขมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง และ บันทึกกราฟทุกวัน

2. หากพบปริมาณการใช้ที่ผิดปกติ ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุและแจ้งหัวหน้าช่างทันที

ผู้รับผิดชอบ ช่างเทคนิค กิตติคุณ พรมรินทร์

ผู้ตรวจสอบ ผ. จ. ก. วิษณุจิโรจน์ โสมะภีร์

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 9M335 หมู่ที่ 16 ซอย เทพกุญชร42
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 0885080699 โทรสาร - มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไอมั่นด์ พวนกร-สถาดไทอาคาร บี เป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2564 ออกให้โดย
สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้



สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ตาราง B 1/2

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย/วัน)	ปริมาณน้ำใช้ในกระบวนการของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือวัสดุที่ใช้งานที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (จังหวัดหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณขยะส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีหน่วย)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีหน่วย)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีหน่วย)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีหน่วย)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีหน่วย)	เครื่องสูบขยะ (ปกติ/มีหน่วย)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีหน่วย)			
1/8/68	1800	39	0.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2/8/68	1660	41	0.63	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3/8/68	1640	40	0.67	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4/8/68	1720	38	1.00	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5/8/68	1620	40	0.61	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6/8/68	1420	43	0.61	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7/8/68	1680	42	0.64	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8/8/68	1620	40	0.61	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9/8/68	1640	43	0.62	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10/8/68	1780	44	0.69	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11/8/68	1660	37	0.64	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12/8/68	1640	42	0.77	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13/8/68	1740	65	0.67	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14/8/68	1620	44	0.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15/8/68	1680	42	0.64	ระบาย	1 กิโล	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16/8/68	1600	41	0.75	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	



สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ตาราง B 2/2

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย/วัน)	ปริมาณน้ำใช้ในกระบวนการของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือวัสดุที่ใช้งานที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (จังหวัดหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณขยะส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ตัน ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีหน่วย)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีหน่วย)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีหน่วย)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีหน่วย)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีหน่วย)	เครื่องสูบขยะ (ปกติ/มีหน่วย)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีหน่วย)			
17/8/68	1580	47	0.69	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
18/8/68	1620	60	0.61	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
19/8/68	1660	44	0.65	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20/8/68	1640	49	0.79	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21/8/68	1620	46	0.61	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22/8/68	1640	61	0.78	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23/8/68	1640	49	0.68	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24/8/68	1640	48	0.77	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25/8/68	1740	65	0.67	ระบาย	1 กิโล	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26/8/68	1660	44	0.75	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27/8/68	1640	44	0.67	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28/8/68	1640	49	0.67	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29/8/68	1660	44	0.73	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30/8/68	1660	44	0.78	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
31/8/68	1660	46	0.82	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว มาลินี เหมือนหมาย)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99/335 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42
ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 0985690599 มีผู้ดูแลกิจการชุด เดอะโคลเนด นวนคร-ลาดโทรเขตหนึ่งเป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 3/2564 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว มาลินี เหมือนหมาย)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
( )
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
( )
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย กรองเติมอากาศแบบฝังตัวยึดติด
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 130.54 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) น้ำเต็ม

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

---

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 39860kw
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 957 ลบ.ม.
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 292.77 ลบ.ม.
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 30 กก.
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ.....☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....
.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โคลเนด นวนคร-ลาดโท ลาดกระ บี
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 99/335 หมู่ที่ : 14 ซอย : เทพกุญชร 42
ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ : คลองหลวง
จังหวัด : ปทุมธานี โทรศัพท์ : 0985690599 โทรสาร :
มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 302
สังกัด : < สังกัด>
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : - ออกให้โดย : - หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาว มาลินี เหมือนหมาย เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) — 1,440.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

---

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 58,080.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 460.570 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,401.000 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[ ] ไม่ระบายเลย
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. จุรินทรีย์ 2,000 กิโลกรัม
(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลางประจำวัน

Main Domestic Water Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI-B เลขที่มิเตอร์ 155971-62 เดือน/ปี 8/2568

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้ ลบ	ช่าง	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการ
		124703				
1		124742	39			
2		124783	41			
3		124832	49			
4		124900	68			
5		124945	45			
6		124988	43			
7		125030	42			
8		125075	45			
9		125118	43			
10		125162	44			
11		125219	57			
12		125261	42			
13		125316	55			
14		125360	44			
15		125403	43			
16		125444	41			
17		125491	47			
18		125551	60			
19		125595	44			
20		125637	42			
21		125683	46			
22		125724	41			
23		125766	42			
24		125818	52			
25		125878	60			
26		125922	44			
27		125966	44			
28		126009	43			
29		126053	44			
30		126097	44			
31		126143	46			
			1446	* เดือนปัจจุบัน		
			1455	* เดือนที่ผ่านมา		

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI-B เดือน / ปี 8/2568

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh) ตัวคูณ 2000		พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์/ชม) ตัวคูณ	บันทึกโดย ช่างอาคาร	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการ อาคาร
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้				
30/31		1442.05					
1		1442.85	0.8	1600			
2		1443.68	0.83	1660			
3		1444.65	0.97	1940			
4		1445.74	1.09	2180			
5		1446.65	0.91	1820			
6		1447.56	0.91	1820			
7		1448.4	0.84	1680			
8		1449.21	0.81	1620			
9		1450.04	0.83	1660			
10		1450.93	0.89	1780			
11		1451.91	0.98	1960			
12		1452.68	0.77	1540			
13		1453.55	0.87	1740			
14		1454.35	0.8	1600			
15		1455.19	0.84	1680			
16		1455.94	0.75	1500			
17		1456.63	0.69	1380			
18		1457.44	0.81	1620			
19		1458.09	0.65	1300			
20		1458.81	0.72	1440			
21		1459.62	0.81	1620			
22		1460.34	0.72	1440			
23		1460.96	0.62	1240			
24		1461.73	0.77	1540			
25		1462.6	0.87	1740			
26		1463.35	0.75	1500			
27		1464.02	0.67	1340			
28		1464.69	0.67	1340			
29		1465.42	0.73	1460			
30		1466.17	0.75	1500			
31		1466.99	0.82	8940			
ยอดรวม kWh/ค่า Max. kW/ค่า Max. kVAR			ยอดรวม	58080	* เดือนปัจจุบัน		

กราฟบันทึกปริมาณการใช้น้ำประปาต่อวัน (หน่วย)
บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : สิงหาคม 2568

DH-B (Code Site) | ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ลลาลไท อาคารบี (Site Name) | (Month/Year)

WATER UNIT / day

วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หน่วยการใช้	39	41	43	68	45	43	42	45	43	44	57	42	55	44	43	41	47	60	44	42	46	41	42	52	60	44	44	43	44	44	46

วิธีการบันทึกกราฟ

1.ช่างประจำแต่ละตึกให้จัดแบบหมายเลขมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง และ บันทึกกราฟทุกวัน
2. หากหน่วยปริมาณการใช้ที่มีผิดปกติ ต้องวิเคราะห์สาเหตุและแจ้งช่องทันทีที่ทราบ

ผู้รับผิดชอบ ช่างเทคนิค กิตติคุณ พรมรินทร์
ผู้ตรวจสอบ ผ. จ. ก. วัชรีวิโรจน์ ไสยะกีร์

กราฟบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวัน (หน่วย)
บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : สิงหาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : DH-B | ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ลลาลไท อาคารบี (Site Name) | (Month/Year)



วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หน่วยการใช้	0.8	0.83	0.97	1.09	0.91	0.91	0.84	0.81	0.83	0.89	0.98	0.77	0.87	0.8	0.84	0.75	0.67	0.81	0.65	0.72	0.81	0.72	0.62	0.77	0.87	0.75	0.67	0.67	0.62	0.61	0.62
หน่วยการใช้ *2000	1600	1660	1940	2180	1820	1820	1680	1620	1660	1780	1960	1540	1740	1600	1680	1500	1340	1620	1300	1440	1620	1440	1240	1540	1740	1500	1340	1340	1240	1220	1240

ผู้รับผิดชอบ ช่างเทคนิค กิตติคุณ พรมรินทร์
ผู้ตรวจสอบ ผ. จ. ก. วัชรีวิโรจน์ ไสยะกีร์

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99/335 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 0985690599 โทรสาร - มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลม่อนด์ นวนคร-คลาสโทอาคาร บี เป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2564 ออกให้โดย
สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร B 1/2											ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kw/2000	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารกัดจีงภาพที่ใช้ (ชื่อกปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณของส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและผลทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีผลปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีผลปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีผลปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีผลปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/มีผลปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีผลปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีผลปกติ)			
1/9/68	1640	59	0.82	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2/9/68	1600	47	0.8	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3/9/68	1460	41	0.73	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4/9/68	1500	45	0.75	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5/9/68	1360	46	0.68	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6/9/68	1260	40	0.63	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7/9/68	1360	45	0.68	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8/9/68	1480	58	0.74	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9/9/68	1120	50	0.56	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10/9/68	1180	47	0.59	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11/9/68	1200	47	0.6	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12/9/68	1580	45	0.79	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13/9/68	1640	110	0.77	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14/9/68	820	23	0.41	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15/9/68	1540	69	0.77	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16/9/68	1260	43	0.63	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร B 2/2											ลายมือชื่อผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kw/2000	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารกัดจีงภาพที่ใช้ (ชื่อกปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณของส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและผลทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีผลปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีผลปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีผลปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีผลปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/มีผลปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีผลปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีผลปกติ)			
17/9/68	0.67	46	0.67	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
18/9/68	0.66	44	0.66	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
19/9/68	0.58	43	0.58	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20/9/68	0.65	43	0.65	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21/9/68	0.75	50	0.75	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22/9/68	0.93	62	0.93	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23/9/68	0.71	40	0.71	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24/9/68	0.7	45	0.7	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25/9/68	0.75	44	0.75	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26/9/68	0.73	43	0.73	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27/9/68	0.72	37	0.72	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28/9/68	0.68	46	0.68	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29/9/68	0.89	64	0.89	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30/9/68	0.72	41	0.73	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
				ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว มาลินี เหมือนหมาย)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99/335 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 0985690599 มีผู้ประสานงานชื่อ นางสาว มาลินี เหมือนหมาย
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2564 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน กันยายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว มาลินี เหมือนหมาย)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
( )
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
( )
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย กรองเติมอากาศแบบคิวสัมผัส
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 130.54 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) น้ำล้น

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....

---

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 39860kw
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 957 ลบ.ม.
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 292.77 ลบ.ม.
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 30 กก.
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....
- อื่นๆ.....☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ).....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.).....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข.....
.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ โคเมทต์ นวนคร-ลาดโท อาคาร บี
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 99/335 หมู่ที่ : 14 ซอย : เทพกุญชร 42
ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ : คลองหลวง
จังหวัด : ปทุมธานี โทรศัพท์ : 0985690599 โทรสาร :
ชื่อ : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 302
สังกัด : < สังกัด>
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : - ออกให้โดย : - หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ .....
ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 1,440.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

---

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด
3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 42,420.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,463.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 681.510 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[ ] ไม่ระบายเลย
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. จุลินทรีย์ 0.000 กิโลกรัม
(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลางประจำวัน

Main Domestic Water Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI-B เลขที่มิเตอร์ 155971-62 เดือน/ปี กันยายน 2568

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้ m3	ช่าง	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการ
30-ก.ย.		126143				
1		126202	59			
2		126249	47			
3		126290	41			
4		126335	45			
5		126381	46			
6		126421	40			
7		126466	45			
8		126524	58			
9		126574	50			
10		126621	47			
11		126668	47			
12		126713	45			
13		126823	110			
14		126846	23			
15		126915	69			
16		126958	43			
17		127004	46			
18		127048	44			
19		127091	43			
20		127134	43			
21		127184	50			
22		127246	62			
23		127286	40			
24		127331	45			
25		127375	44			
26		127418	43			
27		127455	37			
28		127501	46			
29		127565	64			
30		127606	41			
			1683	* เดือนปัจจุบัน		
			955	* เดือนที่ผ่านมา		

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI-B เดือน / ปี กันยายน 2568

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (เมตร) ตัวคูณ 2000 การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์/ชม) ตัวคูณ	บันทึกโดย ช่างอาคาร	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการอาคาร
30/31		1466.99					
1		1467.81	0.82	1640			
2		1468.61	0.8	1600			
3		1469.34	0.73	1460			
4		1470.09	0.75	1500			
5		1470.77	0.68	1360			
6		1471.4	0.63	1260			
7		1472.08	0.68	1360			
8		1472.82	0.74	1480			
9		1473.38	0.56	1120			
10		1473.97	0.59	1180			
11		1474.57	0.6	1200			
12		1475.36	0.79	1580			
13		1476.13	0.77	1540			
14		1476.54	0.41	820			
15		1477.31	0.77	1540			
16		1477.94	0.63	1260			
17		1478.61	0.67	1340			
18		1479.27	0.66	1320			
19		1479.95	0.68	1360			
20		1480.6	0.65	1300			
21		1481.36	0.76	1520			
22		1482.29	0.93	1860			
23		1483	0.71	1420			
24		1483.7	0.7	1400			
25		1484.45	0.75	1500			
26		1485.18	0.73	1460			
27		1485.9	0.72	1440			
28		1486.58	0.68	1360			
29		1487.47	0.89	1780			
30		1488.2	0.73	1460			
ยอดรวม kWh/ค่า Max. kW/ค่า Max. kVAR			ยอดรวม	42420	* เดือนปัจจุบัน		

กราฟบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวัน (หน่วย)

บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : กันยายน 2568

รหัสหน่วยงาน : DH-B

ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคารบี

(Site Name)

(Month/Year)

กราฟบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวัน (หน่วย)

วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หน่วยการใช้	0.82	0.8	0.73	0.75	0.68	0.63	0.68	0.74	0.55	0.59	0.5	0.79	0.77	0.41	0.77	0.63	0.67	0.66	0.68	0.65	0.76	0.93	0.71	0.7	0.75	0.73	0.72	0.68	0.89	0.73	
หน่วยการใช้ *2000	1640	1600	1460	1500	1360	1260	1360	1480	1120	1180	1000	1580	1540	820	1540	1260	1340	1320	1360	1300	1520	1860	1420	1400	1500	1460	1440	1360	1780	1460	

ผู้รับผิดชอบ ช่างเทคนิค กิตติคุณ พรมรินทร์

ผู้ตรวจสอบ ผ. จ. ก. วิษณีโรจน์ โสมะภีร์



กราฟบันทึกปริมาณการใช้น้ำประปาต่อวัน (หน่วย)

บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : กันยายน 2568

DH-B

(Code Site)

ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ตลาดไท อาคารบี

(Site Name)

(Month/Year)

WATER UNIT / day

กราฟบันทึกปริมาณการใช้น้ำประปาต่อวัน (หน่วย)

วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หน่วยการใช้	59	47	41	45	46	40	45	58	50	47	47	45	##	23	69	43	46	44	43	43	50	62	40	45	44	43	37	46	64	41	

วิธีการบันทึกกราฟ

1.ช่างประจำแต่ละที่ได้รับมอบหมายต้องจดบันทึกเลขมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง และ บันทึกกราฟทุกวัน

2. หากพบปริมาณการใช้ที่ผิดปกติ ต้องรีบรายงานหัวหน้างานและแจ้งช่างเปิดวาล์วแก้ไขทันที

ผู้รับผิดชอบ ช่างเทคนิค กิตติคุณ พรมรินทร์

ผู้ตรวจสอบ ผ. จ. ก. วิษณีโรจน์ โสมะภีร์

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99/335 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล ท่าสาขา เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 0985690599 โทรสาร - มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไดมอนด์ นวนคร-คลองหลวง ปี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2564 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร B 1/2

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย/2000)	ปริมาณน้ำที่ใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายโดยระบบ/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดจากการใช้งานที่ใช้ (ชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือสัญลักษณ์)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณของตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องดูดน้ำ (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องสูบจ่ายน้ำ (ปกติ/มีผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีผิดปกติ)			
1/10/68	1500	45	0.75	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2/10/68	1420	43	0.71	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3/10/68	1420	54	0.71	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4/10/68	1400	59	0.7	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5/10/68	1300	60	0.65	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6/10/68	1540	77	0.77	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7/10/68	1440	47	0.72	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8/10/68	1440	47	0.72	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9/10/68	1420	48	0.71	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10/10/68	1400	45	0.7	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11/10/68	1420	44	0.71	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12/10/68	1420	40	0.71	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13/10/68	1540	45	0.77	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14/10/68	1500	51	0.75	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15/10/68	1240	46	0.62	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16/10/68	1360	45	0.68	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร B 2/2

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย/2000)	ปริมาณน้ำที่ใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบายโดยระบบ/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดจากการใช้งานที่ใช้ (ชื่อเป็นภาษาอังกฤษหรือสัญลักษณ์)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณของตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องดูดน้ำ (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องสูบจ่ายน้ำ (ปกติ/มีผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีผิดปกติ)			
27/10/68	1340	43	0.67	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28/10/68	1440	44	0.72	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29/10/68	1660	43	0.83	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30/10/68	2000	65	1	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
31/10/68	1560	43	0.78	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
32/10/68	1620	45	0.81	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
33/10/68	1480	40	0.74	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
34/10/68	1540	54	0.77	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
35/10/68	1380	48	0.69	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
36/10/68	1460	51	0.73	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
37/10/68	1720	60	0.86	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
38/10/68	1380	46	0.69	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
39/10/68	1320	41	0.66	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
40/10/68	1380	46	0.69	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
41/10/68	6849	42	0.57	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แยบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว มาดินี เหมือนหมาย)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99/335 หมู่ที่ 14 ซอย เทพทุกุชา42
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 0985690599 มีสัญญาเช่าการชุด เลขที่ xxxxx พวกระดาษไทยการบัญชี
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาหารชุด ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 3/2564 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ตุลาคม พ.ศ.2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว มาลินี เหมือนหมาย)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย กรองเติมอากาศแบบจัดเต็มมัด
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 130.54 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) น้ำท่วม
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

---

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 39660kw
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 957 ลบ.ม.
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 292.77 ลบ.ม.
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 30 กก.
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บริษัทคลองอาหารชุด เดอะ โดมอนด์ นวนคร-คลาสโซ อาคาร บี
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 99/335 หมู่ที่ : 14 ซอย : เทพทุกุชา 42
ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ : คลองหลวง
จังหวัด : ปทุมธานี โทรศัพท์ : 0985690599 โทรสาร :
มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อาหารชุด
ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 302
สังกัด : < สังกัด>
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : - ออกให้โดย : - หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาว มาลินี เหมือนหมาย เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวนผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวนผสมสารเคมี
[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

---

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 50,880.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,506.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 459.430 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[ ] ไม่ระบายเลย
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 0.000 กิโลกรัม
(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลางประจำวัน

Main Domestic Water Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI-B เลขที่มิเตอร์ 155971-62 เดือน/ปี ตุลาคม 2568

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้ ลบ	ช่าง	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการ
30/31		127606				
1		127651	45			
2		127694	43			
3		127748	54			
4		127807	59			
5		127867	60			
6		127944	77			
7		127991	47			
8		128038	47			
9		128086	48			
10		128131	45			
11		128175	44			
12		128215	40			
13		128260	45			
14		128311	51			
15		128357	46			
16		128402	45			
17		128445	43			
18		128489	44			
19		128538	49			
20		128603	65			
21		128646	43			
22		128691	45			
23		128731	40			
24		128785	54			
25		128827	42			
26		128878	51			
27		128938	60			
28		128983	45			
29		129024	41			
30		129070	46			
31		129112	42			
			1506	* เดือนปัจจุบัน		
			967	* เดือนที่ผ่านมา		

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI-B เดือน / ปี ตุลาคม 2568

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh) ตัวคูณ 2000		พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์/ชม) ตัวคูณ	บันทึกโดย ช่างอาคาร	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการ อาคาร
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้				
30/31		1488.2					
1		1488.95	0.75	1500			
2		1489.66	0.71	1420			
3		1490.37	0.71	1420			
4		1491.07	0.7	1400			
5		1491.72	0.65	1300			
6		1492.49	0.77	1540			
7		1493.21	0.72	1440			
8		1493.93	0.72	1440			
9		1494.64	0.71	1420			
10		1495.34	0.7	1400			
11		1496.05	0.71	1420			
12		1496.76	0.71	1420			
13		1497.53	0.77	1540			
14		1498.28	0.75	1500			
15		1498.9	0.62	1240			
16		1499.58	0.68	1360			
17		1500.25	0.67	1340			
18		1500.97	0.72	1440			
19		1501.8	0.83	1660			
20		1502.8	1	2000			
21		1503.58	0.78	1560			
22		1504.39	0.81	1620			
23		1505.13	0.74	1480			
24		1505.9	0.77	1540			
25		1506.59	0.69	1380			
26		1507.32	0.73	1460			
27		1508.18	0.86	1720			
28		1508.87	0.69	1380			
29		1509.53	0.66	1320			
30		1510.22	0.69	1380			
31		1510.79	0.57	6840			
ยอดรวม kWh/ค่า Max. kW/ค่า Max. kVAR		ยอดรวม		50880	* เดือนปัจจุบัน		

กราฟบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวัน (หน่วย)

บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : ตุลาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : DH-B

ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ลลาดไท อาคารบี

(Site Name)

(Month/Year)

วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หน่วยการใช้	0.75	0.71	0.71	0.7	0.65	0.77	0.73	0.72	0.71	0.7	0.71	0.71	0.77	0.75	0.68	0.68	0.67	0.72	0.82	1	0.78	0.81	0.74	0.77	0.69	0.73	0.86	0.69	0.66	0.69	0.57
หน่วยการใช้ *2000	1500	1420	1420	1400	1300	1540	1460	1440	1420	1400	1420	1420	1540	1500	1360	1360	1340	1440	1640	2000	1560	1620	1480	1540	1380	1460	1720	1380	1320	1380	1140

ผู้รับผิดชอบ ช่างเทคนิค กัลต์คุณ พรมรินทร์

ผู้ตรวจสอบ ผ. จ. ก. วิษรัฐิโรจน์ ไสมะภัร์

กราฟบันทึกปริมาณการใช้น้ำประปาต่อวัน (หน่วย)

บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : ตุลาคม 2568

DH-B
(Code Site)

ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ลลาดไท อาคารบี
(Site Name)

(Month/Year)

WATER UNIT / day

วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หน่วยการใช้	45	34	54	59	60	77	47	47	48	45	44	40	45	51	45	45	43	44	49	65	43	45	40	54	42	51	60	45	41	46	42

วิธีการบันทึกกราฟ

1.ช่างประจำแต่ละตึกให้จินตอบหมายต้องจดบันทึกเลขมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง และ บันทึกกราฟทุกวัน

2. หากพบปริมาณการใช้ที่มีผิดปกติ ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขทันที

ผู้รับผิดชอบ ช่างเทคนิค กัลต์คุณ พรมรินทร์

ผู้ตรวจสอบ ผ. จ. ก. วิษรัฐิโรจน์ ไสมะภัร์

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99/335 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล ทุ่งพญาไท เขต/อำเภอ ทุ่งพญาไท
จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 0986690599 โทรสาร - มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไคม่อนด์ นวนคร-ลลาดไทอาคาร บี เป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2564 ออกให้โดย
สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ.....
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็น
สถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(...นางสาว มาลินี เหมือนหมาย.....)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร B 1/2

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kw/2000	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารพลังที่ใช้ในการบำบัด (ชื่อการค้าและชื่อทางวิทยาศาสตร์)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีผิดปกติ)			
1/11/68	1240	41	0.62	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	
2/11/68	1260	46	0.63	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	
3/11/68	1460	58	0.73	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	
4/11/68	1220	44	0.61	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	
5/11/68	1160	45	0.58	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	
6/11/68	1080	40	0.54	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	
7/11/68	1240	42	0.62	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	
8/11/68	1160	40	0.58	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	
9/11/68	1180	46	0.59	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	
10/11/68	1720	69	0.86	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	
11/11/68	1400	40	0.7	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	
12/11/68	1440	45	0.72	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	
13/11/68	1440	47	0.72	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	
14/11/68	1360	45	0.68	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	
15/11/68	1280	41	0.64	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	
16/11/68	1280	46	0.64	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร B 2/2

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kw/2000	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารพลังที่ใช้ในการบำบัด (ชื่อการค้าและชื่อทางวิทยาศาสตร์)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเสีย (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีผิดปกติ)			
17/11/68	1560	60	0.78	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	
18/11/68	1160	42	0.58	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	
19/11/68	1060	44	0.53	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	
20/11/68	980	48	0.49	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	
21/11/68	840	44	0.42	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	
22/11/68	740	41	0.37	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	
23/11/68	920	47	0.46	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	
24/11/68	1140	62	0.57	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	
25/11/68	1020	43	0.51	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	
26/11/68	900	41	0.45	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	
27/11/68	880	44	0.44	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	
28/11/68	780	42	0.39	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	
29/11/68	660	40	0.33	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	
30/11/68	800	47	0.4	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99/335 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 0985690599 มีสิ่งบอกลักษณะ เสธโดม่อนพ์ พวยตร-ตลาดไทกลาปทุมีเป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 3/2564 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว มาลินี เหมือนหมาย)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย กรองเติมอากาศแบบติวสัมผัส
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 130.54 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) น้ำต้น
(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....
(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....
(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

---

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 39660kw
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 957 ลบ.ม.
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 292.77 ลบ.ม.
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 30 กก.
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....
.....

คำเตือน **๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖**

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. 2

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : บิสิบุคคลอาคารชุด เดอะ โคมเกต์ นวนคร-ตลาดไท ซาคาร บี
แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 99/335 หมู่ที่ : 14 ซอย : เทพกุญชร 42
ถนน : พหลโยธิน แขวง/ตำบล : คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ : คลองหลวง
จังหวัด : ปทุมธานี โทรศัพท์ : 0985690599 โทรสาร :
มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด
ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 302
สังกัด : < สังกัด>
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : - ออกให้โดย : - หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาว มาลินี เหมือนหมาย เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____
ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย — ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) — 1,336.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [ ] เครื่องสูบน้ำ [ ] ระบบเติมอากาศ
[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
[ ] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ
[ ] อื่นๆ

---

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 34,360.000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,377.000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 420.130 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[ ] ไม่ระบายเลย
(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ — ปริมาณ หน่วย
1. — 0.000 กิโลกรัม
(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ
(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลางประจำวัน

Main Domestic Water Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI-B เลขที่มิเตอร์ 155971-62 เดือน/ปี พฤศจิกายน 2568

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้ ลบ	ช่าง	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการ
30/31		129112				
1		129153	41			
2		129199	46			
3		129257	58			
4		129301	44			
5		129346	45			
6		129386	40			
7		129428	42			
8		129468	40			
9		129514	46			
10		129582	68			
11		129622	40			
12		129667	45			
13		129714	47			
14		129759	45			
15		129800	41			
16		129846	46			
17		129906	60			
18		129948	42			
19		129992	44			
20		130038	46			
21		130082	44			
22		130123	41			
23		130170	47			
24		130232	62			
25		130275	43			
26		130316	41			
27		130360	44			
28		130402	42			
29		130442	40			
30		130489	47			
31						
			1377	* เดือนปัจจุบัน		
			1060	* เดือนที่ผ่านมา		

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI-B เดือน / ปี พฤศจิกายน 2568

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh) คัวคูณ 2000		พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัลต์/ม) คัวคูณ ———	บันทึกโดย ช่างอาคาร	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการ สาขา
		การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้				
30/31		1510.79					
1		1511.41	0.62	1240			
2		1512.04	0.63	1260			
3		1512.77	0.73	1460			
4		1513.38	0.61	1220			
5		1513.96	0.58	1160			
6		1514.5	0.54	1080			
7		1515.12	0.62	1240			
8		1515.7	0.58	1160			
9		1516.29	0.59	1180			
10		1517.15	0.86	1720			
11		1517.85	0.7	1400			
12		1518.57	0.72	1440			
13		1519.29	0.72	1440			
14		1519.97	0.68	1360			
15		1520.61	0.64	1280			
16		1521.25	0.64	1280			
17		1522.03	0.78	1560			
18		1522.61	0.58	1160			
19		1523.14	0.53	1060			
20		1523.63	0.49	980			
21		1524.05	0.42	840			
22		1524.42	0.37	740			
23		1524.88	0.46	920			
24		1525.45	0.57	1140			
25		1525.96	0.51	1020			
26		1526.41	0.45	900			
27		1526.85	0.44	880			
28		1527.24	0.39	780			
29		1527.57	0.33	660			
30		1527.97	0.4	800			
31							
ยอดรวม kWh/ห่า Max. kW/ห่า Max. kVAR			ยอดรวม	34300	* เดือนปัจจุบัน		

กราฟบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวัน (หน่วย)

บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : พฤศจิกายน 2568

รหัสหน่วยงาน : DH-B

ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-คลาดไท อาคารบี
(Site Name)

(Month/Year)

วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หน่วยการใช้	0.62	0.63	0.73	0.61	0.58	0.54	0.62	0.58	0.59	0.86	0.7	0.72	0.72	0.68	0.64	0.64	0.78	0.58	0.79	0.49	0.42	0.37	0.46	0.57	0.51	0.46	0.44	0.39	0.33	0.4	
หน่วยการใช้ *2000	1240	1260	1460	1220	1160	1080	1240	1160	1180	1720	1400	1440	1440	1360	1280	1280	1560	1160	1580	980	840	740	920	1140	1020	920	880	780	660	800	

ผู้รับผิดชอบช่างเทคนิค กิตติคุณ พรมรินทร์

ผู้ตรวจสอบ ผ.จ.ก. วัชรัชโรจน์ โสมะภีร์

กราฟบันทึกปริมาณการใช้น้ำประปาต่อวัน (หน่วย)

บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : พฤศจิกายน 2568

DH-B
(Code Site)

ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-คลาดไท อาคารบี
(Site Name)

(Month/Year)

WATER UNIT / day



วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หน่วยการใช้	41	46	58	44	45	40	42	40	24	49	46	48	24	44	24	46	60	42	44	46	44	40	47	62	43	41	44	42	40	47	

วิธีการบันทึกกราฟ

1.ช่างประจำตึกที่ได้รับมอบหมายต้องจดบันทึกเลขมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง และ บันทึกกราฟทุกวัน
2. หากพบปริมาณการใช้ไม่เป็นปกติ ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไขทันที

ผู้รับผิดชอบ ช่างเทคนิค กิตติคุณ พรมรินทร์

ผู้ตรวจสอบผ. จ. ก. วัชรัชโรจน์ โสมะภีร์

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99/336 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42
ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล หลักหก เขต/อำเภอ หลักหก
จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 0985690599 โทรสาร - มี นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไอม่อนด์ นวนคร-คลองไทยอาคาร บี เป็น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3/2564 ออกให้โดย
สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ.....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร B 1/2

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kw)*2000	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มิลลิหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องดูดน้ำ (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเคมี (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีผิดปกติ)			
1/12/68	1080	56	0.51	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
2/12/68	960	42	0.48	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
3/12/68	1120	44	0.56	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
4/12/68	1060	46	0.83	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
5/12/68	860	38	0.43	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
6/12/68	1160	47	0.58	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
7/12/68	1280	44	0.64	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
8/12/68	1440	57	0.72	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
9/12/68	1120	42	0.56	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
10/12/68	1080	46	0.54	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
11/12/68	1180	44	0.59	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
12/12/68	860	46	0.43	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
13/12/68	860	39	0.43	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
14/12/68	1080	48	0.54	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
15/12/68	1260	56	0.63	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
16/12/68	1160	43	0.58	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ อาคาร B 2/2

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (kw)*2000	ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (มิลลิหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องดูดน้ำ (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมน้ำเคมี (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องกวนผสมสารเคมี (ปกติ/มีผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/มีผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/มีผิดปกติ)			
17/12/68	1240	41	0.62	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
18/12/68	1240	43	0.62	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
19/12/68	1180	44	0.59	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
20/12/68	1160	38	0.58	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
21/12/68	1240	47	0.62	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
22/12/68	1380	59	0.69	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
23/12/68	1240	40	0.62	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
24/12/68	1340	45	0.67	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
25/12/68	1340	44	0.67	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
26/12/68	1340	40	0.67	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
27/12/68	1220	43	0.61	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
28/12/68	1140	41	0.57	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
29/12/68	1120	43	0.56	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
30/12/68	900	30	0.45	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	
31/12/68	4680	24	0.39	ระบาย	-	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว มาลินี เหมือนหมาย)
.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย.....
.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๒

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 99/335 หมู่ที่ 14 ซอย เทพกุญชร42 ถนน พหลโยธิน แขวง/ตำบล คลองหนึ่ง เขต/อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ 0985690599 มีผู้มีอุดองอาจชุช เดอะไดมอนด์ พาเลซ-คลองไทยสาธารณ์เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท อาคารชุด โรงงานจำพวกที่ (ถ้ามี) 3/2564 ออกให้โดย สำนักงานที่ดิน จ.ปทุมธานี หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับเดือน ธันวาคม พ.ศ.2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นางสาว มาลินี เหมือนหมาย)
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)
ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....
ออกให้โดย .....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย กรองเติมอากาศแบบผิวติดมัด
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 130.56 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☑แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) น้ำดัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☑ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบตะกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ) .....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด .....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 39660kw
(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 957 ลบ.ม.
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 282.77 ลบ.ม.
(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารชีวภาพที่ใช้ (ชื่อหรือสูตรโครงสร้าง) 30 กก.
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบน้ำ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องเติมอากาศ ☑ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- เครื่องสูบตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....
- อื่นๆ ..... ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) .....

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) .....
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข .....
.....

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้าประจำวัน

Main Electricity Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI-8 ประจำเดือน/ปี : ธันวาคม 2568

วันที่	เวลา	พลังงานไฟฟ้า (kWh) ตัวคูณ 2000 การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้	พลังงานไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์/ชม.) ตัวคูณ 2000	บันทึกโดย ช่างอาคาร	หมายเหตุ	ผู้จัดการอาคาร
30/31		1527.97					
1		1528.48	0.51	1020			
2		1528.96	0.48	960			
3		1529.52	0.56	1120			
4		1530.35	0.83	1660			
5		1530.78	0.43	860			
6		1531.36	0.58	1160			
7		1532	0.64	1280			
8		1532.72	0.72	1440			
9		1533.28	0.56	1120			
10		1533.82	0.54	1080			
11		1534.41	0.59	1180			
12		1534.84	0.43	860			
13		1535.27	0.43	860			
14		1535.81	0.54	1080			
15		1536.44	0.63	1260			
16		1537.02	0.58	1160			
17		1537.64	0.62	1240			
18		1538.26	0.62	1240			
19		1538.85	0.59	1180			
20		1539.43	0.58	1160			
21		1540.05	0.62	1240			
22		1540.74	0.69	1380			
23		1541.36	0.62	1240			
24		1542.03	0.67	1340			
25		1542.7	0.67	1340			
26		1543.37	0.67	1340			
27		1543.98	0.61	1220			
28		1544.55	0.57	1140			
29		1545.11	0.56	1120			
30		1545.56	0.45	900			
31		1545.95	0.39	4680			
ยอดรวม kWh/ค่า Max. kW/ค่า Max. kVAR			ยอดรวม	32860	* เดือนปัจจุบัน		

แบบฟอร์มการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลางประจำวัน

Main Domestic Water Meter Daily Record

หน่วยงาน THE DIAMOND NAVANAKORN-TALADTHAI เลขที่มิเตอร์ 155971-62 ประจำเดือน/ปี : ธันวาคม 2568

วันที่	เวลา	การอ่านปัจจุบัน	จำนวนหน่วยที่ใช้ ms	ช่าง	หัวหน้าช่าง	ผู้จัดการ
30/31		130488				
1		130545	56			
2		130587	42			
3		130631	44			
4		130677	46			
5		130715	38			
6		130762	47			
7		130806	44			
8		130863	57			
9		130905	42			
10		130951	46			
11		130995	44			
12		131041	46			
13		131080	39			
14		131128	48			
15		131184	56			
16		131227	43			
17		131268	41			
18		131311	43			
19		131355	44			
20		131393	38			
21		131440	47			
22		131499	59			
23		131539	40			
24		131584	45			
25		131628	44			
26		131668	40			
27		131711	43			
28		131752	41			
29		131795	43			
30		131825	30			
31		131849	24			
			1301	* เดือนปัจจุบัน		
			734	* เดือนที่ผ่านมา		

กราฟบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อวัน (หน่วย)

บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : ธันวาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : DH-NAVA-B

ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ดลาดไท อาคารบี
(Site Name)

(Month/Year)

วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หน่วยการใช้	0.51	0.48	0.56	0.83	0.43	0.58	0.64	0.72	0.56	0.54	0.59	0.43	0.43	0.54	0.63	0.58	0.62	0.62	0.59	0.58	0.62	0.69	0.62	0.67	0.67	0.67	0.61	0.57	0.56	0.45	0.39
หน่วยการใช้ *2000	1020	960	1120	1660	860	1160	1280	1440	1120	1080	1180	860	860	1080	1260	1160	1240	1240	1180	1160	1240	1380	1240	1340	1340	1340	1220	1140	1120	900	780

ผู้รับผิดชอบ ช่างเทคนิค กัลย์ลัคณ พรมรินทร์

ผู้ตรวจสอบ ผ. จ. ก. ทัมพ์พร ชันธเมตร

กราฟบันทึกปริมาณการใช้น้ำประปาต่อวัน (หน่วย)

บันทึกจากมิเตอร์ส่วนกลาง

ประจำเดือน/ปี : ธันวาคม 2568

DH-B
(Code Site)

ชื่อหน่วยงาน : เดอะ ไดมอนด์ นวนคร-ดลาดไท อาคารบี
(Site Name)

(Month/Year)

WATER UNIT / day

วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
หน่วยการใช้	56	42	44	46	38	47	44	57	42	46	44	46	39	48	56	43	41	43	44	38	47	59	40	45	44	40	43	41	43	30	24

วิธีการบันทึกกราฟ

1.ช่างประจำแต่ละตึกให้รับผิดชอบหมายต้องลงบันทึกมิเตอร์น้ำประปาส่วนกลาง และ บันทึกราฟทุกวัน
2. หากพบปริมาณการใช้ที่มีผิดปกติ ต้องรีบรายงานให้หัวหน้าสายสนองงานทราบโดยเร็วที่สุด

ผู้รับผิดชอบ ช่างเทคนิค กัลย์ลัคณ พรมรินทร์

ผู้ตรวจสอบ ผ. จ. ก. ทัมพ์พร ชันธเมตร