

บทที่ 4

สรุปคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการแก้ไข

โครงการ ทำเทียบเรือและอุปกรณ์ขนส่งน้ำมัน สำหรับโรงไฟฟ้าบางปะกง
เจ้าของโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
จัดทำรายงานโดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ระหว่างเดือน ☐ มกราคม-มิถุนายน 2568
☒ กรกฎาคม-ธันวาคม 2568

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	รายการ/ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์กำหนด	วัน/เดือน/ปี และความถี่	ตำแหน่งหรือสถานที่ที่พบ	ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข/ข้อเสนอแนะในภาพรวม
คุณภาพน้ำผิวดิน (แม่น้ำบางปะกง)	บีโอดี	14 ส.ค. 2568	- บริเวณหน้าท่าเทียบเรือที่ 3	คุณภาพน้ำในแม่น้ำบางปะกง บริเวณหน้าท่าเทียบเรือที่ 3 มีค่าบีโอดีสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ ในเดือนสิงหาคมและธันวาคม 2568 และค่าบีโอดีบริเวณห่างจากท่าเทียบเรือที่ 1 ไปทางท้ายน้ำ 500 เมตร สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ	-
		4 ธ.ค. 2568	- บริเวณหน้าท่าเทียบเรือที่ 3 - บริเวณห่างจากท่าเทียบเรือที่ 1 ไปทางท้ายน้ำ 500	ในเดือนธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นไปตามสภาพธรรมชาติของลำน้ำบางปะกงที่เป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่าง ๆ ริม 2 ฟังแม่น้ำสอดคล้องกับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำบางปะกงของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ในรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (แม่น้ำและคลองสาขา) เขตพื้นที่ภาคตะวันออก ที่พบว่าคุณภาพน้ำในแม่น้ำบางปะกงส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ถึงเสื่อมโทรม	

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	รายการ/ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์กำหนด	วัน/เดือน/ปี และความถี่	ตำแหน่งหรือสถานที่ที่พบ	ปัญหา/อุปสรรค	การแก้ไข/ข้อเสนอแนะในภาพรวม
คุณภาพน้ำผิวดิน (แม่น้ำบางปะกง)	ออกซิเจนละลาย	14 ส.ค. 2568	- บริเวณหน้าท่าเทียบเรือที่ 3	คุณภาพน้ำในแม่น้ำบางปะกง บริเวณสถานีตรวจวัดทั้ง 3 สถานี มีค่าออกซิเจนละลายต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ ซึ่งเป็นไปตามสภาพธรรมชาติของลำน้ำบางปะกงที่เป็นแหล่งรองรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ ริม 2 ผังแม่น้ำ สอดคล้องกับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแม่น้ำบางปะกงของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ในรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (แม่น้ำและคลองสาขา) เขตพื้นที่ภาคตะวันออก ที่พบว่าคุณภาพน้ำในแม่น้ำบางปะกงส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ถึงเสื่อมโทรม	-
		12 ก.ย. 2568	- บริเวณหน้าท่าเทียบเรือที่ 3 - บริเวณห่างจากท่าเทียบเรือที่ 2 ไปทางเหนือ 500 เมตร - บริเวณห่างจากท่าเทียบเรือที่ 1 ไปทางท้ายน้ำ 500 เมตร		
		10 ต.ค. 2568	- บริเวณหน้าท่าเทียบเรือที่ 3 - บริเวณห่างจากท่าเทียบเรือที่ 2 ไปทางเหนือ 500 เมตร - บริเวณห่างจากท่าเทียบเรือที่ 1 ไปทางท้ายน้ำ 500 เมตร		
		7 พ.ย. 2568	- บริเวณห่างจากท่าเทียบเรือที่ 2 ไปทางเหนือ 500 เมตร - บริเวณห่างจากท่าเทียบเรือที่ 1 ไปทางท้ายน้ำ 500 เมตร		

ชื่อผู้บันทึก

นายคทาฐ มันทาดิลก

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล

นางอิศรา ประวีณารกุล

เบอร์โทรศัพท์

0 2436 0864, 0 2436 0829

โทรสาร

0 2436 0890