

ภาคผนวก ข 6
เอกสารการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสีย

GRAND CENTRE POINT
SURAWONG

รายงาน การสูบล้างก่อนลอย ในบ่อระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ดำเนินการ : 05/03/2568




ดำเนินการโดย : บริษัท จีพีเอ เอ็นไวรอนเม้นท์
แอนด์ เซฟตี้ เซอร์วิส จำกัด

รายงานสูบล้างบ่อในระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัท จีพีเอ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เซฟตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้รับความ
ไว้วางใจจากบริษัท แอส เมค แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน 00011) ให้เข้าทำการสูบล้าง
บ่อกักตุนน้ำก่อนบ่อเกรอะ ในระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ สุวรรณฯ


บริษัท จีพีเอฯ ได้เข้าดำเนินการดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2568
โดยมีรูปถ่ายการดำเนินการดังต่อไปนี้

รูปถ่ายงานสูบล้างบ่อกักตุนน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อเกรอะ




1

รูปถ่ายงานสูบล้างบ่อกักตุนน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อเกรอะ



2

รูปถ่ายงานสูบล้างบ่อกักตุนน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อเกรอะ



3

