

ภาคผนวก ข 7
เอกสารการจำกัดไขมันออกจากบ่อดักไขมัน

รายงานสรุปไขมันในปอดักไขมัน

วันที่เข้าดำเนินการ :
03/01/2568

ดำเนินการโดย
บริษัท จีพีเอ เอ็นไวรอนเม้นทอล แอนด์ เซฟตี้
เซอร์วิส จำกัด

รายงานการสรุปไขมันในระบบบำบัดน้ำเสีย

มีพื้นที่ปฏิบัติงาน โรงงาน แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ สุราวงค์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ สุราวงค์ ได้แจ้งให้บริษัท จีพีเอ เอ็นไวรอนเม้นทอล แอนด์ เซฟตี้ เข้าดำเนินการสรุปไขมันในบ่อพักน้ำเสีย โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

• Grease Trap Tank ขนาด 3.6 x 6.0 x 4.0 ม.

รูปถ่ายสรุปไขมันในระบบบำบัดน้ำเสีย
Grease Trap Tank : ก่อนดำเนินการ




รูปถ่ายสรุปไขมันในระบบบำบัดน้ำเสีย
Grease Trap Tank : ก่อนดำเนินการ



รูปถ่ายสรุปไขมันในระบบบำบัดน้ำเสีย
Grease Trap Tank : ระหว่างดำเนินการ




รูปถ่ายงานสูบล้างไขมันในระบบบำบัดน้ำเสีย
Grease Trap Tank : หลังดำเนินการ



บริษัท จีพีเอ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เซฟตี้ เซอร์วิส จำกัด
14 ซอยพระยาสุเรนทร์ 29 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ใบส่งมอบงาน



โทร : 098-258-7749 , 056-1679701 , 099-1795197 , 095-957-0741
อีเมล : gpa.envsrvice@gmail.com , website : <http://gpa.co.th/th>