








ภาคผนวก ค




การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าทดแทน
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (ระยะดำเนินการ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 (ระยะดำเนินการ)




| รูปที่ | รูป | มาตรการ / คำบรรยาย |
|--------|---|---|
| ค-1 |  | บำรุงรักษาดูแลสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ถาวรของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ |
| ค-2 |  | ป้ายประชาสัมพันธ์ที่แสดงค่าความเข้มข้นของ มลสารในอากาศแบบเป็นปัจจุบัน บริเวณแยก ทางสูง ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (จอแสดงผลการ ตรวจวัด) ที่บริเวณโรงพยาบาลแม่เมาะ |
| ค-3 |  | ติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง (Silencer) |





| รูปที่ | รูป | มาตรการ / คำบรรยาย |
|--------|---|--|
| |  | |
| ค-4 |  | <p>จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อาทิ ที่ครอบหู/ที่อุดหู สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน หรือผู้ที่เข้าไปในบริเวณที่มีโอกาสได้รับเสียงเกินกว่า 80 เดซิเบลเอ และมีอุปกรณ์ดังกล่าวสำรองไว้อย่างเพียงพอ</p> |
| ค-5 |  | <p>ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง บริเวณห้องควบคุมการเดินเครื่องของโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8-13</p> |
| ค-6 |  | <p>จัดทำสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนในบริเวณที่มีระดับเสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ</p> |




| รูปที่ | รูป | มาตรการ / คำบรรยาย |
|--------|---|--|
| ค-7 |  <p>The figure consists of two parts. The top part is a 'Noise Contour Map' (SGS Area) showing noise levels around a power plant. It includes a legend with noise levels in dB(A) ranging from 55 to 75. The bottom part is a photograph of the noise measurement site, showing a large industrial building with a cooling tower and several people standing in front of it.</p> | <p>กำหนดให้จัดทำแผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) กำหนดเขตพื้นที่เสียงดัง ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการ 2 ปี/ครั้ง โดยปี 2568 ดำเนินการระหว่างวันที่ 11-23 พฤศจิกายน 2568</p> |
| ค-8 |  <p>The figure consists of two photographs. The top photograph shows a person working on a hillside, clearing vegetation. The bottom photograph shows a person working on a hillside, clearing vegetation.</p> | <p>กำจัดวัชพืชและบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกเพื่อเป็นแนวกันเสียง</p> |
| ค-9 |  <p>The figure is a photograph showing a person working on a water pump system. The person is kneeling and working on a large, grey, rectangular unit. There are other similar units in the background.</p> | <p>บำรุงรักษา ดูแลการทำงานของระบบสูบน้ำของสถานีสูบน้ำที่อ่างเก็บน้ำแม่จาง และอ่างเก็บน้ำแม่ขาม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจำ</p> |




| รูปที่ | รูป | มาตรการ / คำบรรยาย |
|--------------|---|---|
| ค-9 (ต่อ) |  | <p>เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งทุกเดือน เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดชีววิธีจากกิจกรรมโรงไฟฟ้าทั้งหมด และตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระและไตรฮาโลมีเทนในน้ำทิ้งที่ระบายออกจากบ่อกักน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้า โดยต้องทำการตรวจวัดคลอรีนอิสระทุกเดือน และไตรฮาโลมีเทน ปีละ 2 ครั้ง</p> <p>บำรุงรักษา ตรวจสอบการทำงานและทำความสะอาดระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำ ต่อเนื่องให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็นประจำ</p> |
| ค-10 |  | <p>ตรวจสอบสภาพรางระบายน้ำบริเวณจุดขนส่งยิปซัมและระบบระบายน้ำ ให้มีประสิทธิภาพสามารถดักน้ำชะดินบริเวณที่มีการขนส่งยิปซัม</p> |
| ค-11 |  | <p>นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดของโรงไฟฟ้าแล้วนำกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ และสนามหญ้า</p> |



| รูปที่ | รูป | มาตรการ / คำบรรยาย |
|--------|---|--|
| ค-12 |   | <p>รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำในวารสาร สวัสดีแม่แม่ฉบับประจำเดือน</p> <p>การประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อมในการประชุมประจำเดือน</p> |
| ค-13 |  | <p>บำรุงรักษา ตรวจสอบระบบรางระบายน้ำและบ่อ ตกตะกอนอยู่เสมอ</p> |
| ค-14 |  <p>Flow, pH, Conductivity probe</p>  <p>COD & DO probe</p> | <p>ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบต่อเนื่อง (Online Monitor) ณ จุดที่ระบายน้ำออกจาก บ่อพักน้ำทิ้งจากโรงไฟฟ้า (Diversion Pond)</p> <p>ติดตั้งเครื่องเติมอากาศในบ่อพักน้ำทิ้งจาก โรงไฟฟ้า (Diversion Pond)</p> |





| รูปที่ | รูป | มาตรการ / คำบรรยาย |
|--------|---|---|
| (ต่อ) |  | <p>ระบบแสดงผลข้อมูลน้ำทิ้งแบบเรียลไทม์</p> |
| ค-15 |  | <p>เขื่อนก๊วลม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ไม่มีการสูบน้ำจากเขื่อนก๊วลม ระดับน้ำ 284.840 ม.รทก. ปริมาณน้ำใช้ได้ 103.720 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณเก็บกักปกติ 106.220 ล้าน ลบ.ม. (ข้อมูล ณ วันที่ 15/01/69)</p> |
| |  | <p>อ่างเก็บน้ำแม่จาง เขื่อนแม่จางระดับน้ำ 351.86 ม.รทก. ปริมาณน้ำใช้งานได้ 82.134 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณเก็บกักปกติ 94.884 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำที่สูญเสียไป 18,689,195 ลบ.ม. (ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/68)</p> |







| รูปที่ | รูป | มาตรการ / คำบรรยาย |
|---------------|---|--|
| ค-15 (ต่อ) |  | <p>อ่างเก็บน้ำแม่ขาม เขื่อนแม่ขามระดับน้ำ 350.92 ม.รทก. ปริมาณน้ำใช้งานได้ 32.962 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณเก็บกักปกติ 35.526 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำที่สูญเสียไป 6,501,052 ลบ.ม. (ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/68)</p> |
| ค-16 |  | <p>กากตะกอนที่ใช้แล้วของโรงไฟฟ้าจะทำการ รวบรวมและนำไปทิ้งที่บ่อทิ้งซีเมนต์ของโรงไฟฟ้า</p> |
| ค-17 |  | <p>ออกแบบระบบสายพานลำเลียงเข้าถ่านหินเป็น ระบบปิดโดยสมบูรณ์</p>  |

| รูปที่ | รูป | มาตรการ / คำบรรยาย |
|--------|--|---|
| ค-18 |  | ตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ให้มีประสิทธิภาพ สามารถฉีดพรมน้ำได้ทั่วถึงทั้งพื้นที่บ่อเก็บน้ำฝายหิน รวมถึงมีการบำรุงรักษาระบบสปริงเกอร์ให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา |
| ค-19 |  | ทำความสะอาดตะกอนที่ใช้สูบน้ำเป็นประจำ |
| ค-20 |  | <p>ให้ความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง ของการสะสมของสารปรอทในเนื้อม้าในอ่างเก็บน้ำต่าง ๆ ผ่านวารสารสวัสดิแม่เกาะ รวมถึงบรรยาย เรื่อง มลพิษสิ่งแวดล้อม ให้แก่ประชาชนชน พร้อมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่</p> <p>ป้ายห้ามจับสัตว์น้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่เกาะ</p> |

| รูปที่ | รูป | มาตรการ / คำบรรยาย |
|--------|---|--|
| ค-21 |  | ป้ายจำกัดความเร็วในการขับขียานพาหนะไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| ค-22 |  | กำหนดมาตรการควบคุมไม่ให้รถบรรทุกเข้า-ออก ในช่วงเวลาเร่งด่วนทั้งเช้าและเย็น |
| ค-23 |  | ทำการซ่อมแซมถนนเมื่อพบว่าชำรุด |

| รูปที่ | รูป | มาตรการ / คำบรรยาย |
|--------|--|--|
| ค-24 |  | <p>ตรวจสอบสภาพท่อน้ำ รางระบายน้ำ และซ่อมแซมท่อน้ำที่รั่วทันที เพื่อป้องกันการสูญเสีย น้ำ โดยดำเนินการซ่อมแซม</p> |
| ค-25 |  | <p>งานขุดลอกตะกอนบ่อดกตะกอนก่อนลง Ash Water lake บ่อที่ 1-3 (บ่อ คสล.หลังตึกเขียว)</p> <p>งานขุดลอกบ่อดกตะกอน Main drain – bio wetland (บ่อที่ 1 และ บ่อที่ 2)</p> |

| รูปที่ | รูป | มาตรการ / คำบรรยาย |
|--------|---|---|
| ค-26 |  | <p>ถ่านหินจากกระบวนการเผาไหม้ จะถูกสายพานลำเลียงไปทิ้งยังบ่อทิ้งซีเมนต์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ</p> <p>บ่อทิ้งซีเมนต์</p> |
| ค-27 |  | <p>ถ่านล่อยจากกระบวนการเผาไหม้ถ่านหิน จะลำเลียงไปเก็บไว้ในไซโล และขายให้กับเอกชนเพื่อไปผสมทำคอนกรีต</p> <p>  ขายให้กับเอกชน </p> |
| ค-28 |  | การตรวจสอบสภาพสายพานลำเลียง |

| รูปที่ | รูป | มาตรการ / คำบรรยาย |
|---------------|---|---|
| ค-28 (ต่อ) |    | <p>การตรวจสอบไซโล</p> <p>การตรวจสอบสายพานลำเลียงยิปซัม</p> |
| ค-29 |  | ยิปซัม จากกระบวนการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ จำหน่ายให้กับโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ผง |
| ค-30 |  | เรซินเสื่อมสภาพที่รอการกำจัด บรรจุในถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร |
| ค-31 |  | คัดแยกประเภทขยะ เป็น 4 ประเภท |

| รูปที่ | รูป | มาตรการ / คำบรรยาย |
|--------|---|---|
| |  | ถังขยะมีฝาปิดมิดชิด เพื่อรอการจัดเก็บนำไปกำจัด |
| ค-32 |  | คัดแยกประเภทขยะมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่จำหน่ายให้กับผู้รับซื้อ |
| ค-33 |  | อาคารจัดเก็บขยะควบคุมพิเศษด้านหลังโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 8-13 และคัดแยกของเสียอันตรายจากสำนักงาน เช่น หลอดไฟฟ้า ซากแบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย โดยทำการรวบรวมในถังสำหรับเก็บของเสียอันตรายก่อนส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการนำไปกำจัดต่อไป |
| ค-34 |  | น้ำมันที่เสื่อมสภาพ ได้เก็บรวบรวมในลานจัดเก็บน้ำมันใช้แล้วของโรงไฟฟ้า |
| ค-35 |  | ลานตากตะกอนจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบ |

| รูปที่ | รูป | มาตรการ / คำบรรยาย |
|--------|---|---|
| |  | <p>กากตะกอนจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ถูกนำไปฝังกลบบริเวณบ่อเก็บใต้อ่างน้ำ</p> |
| ค-36 |  | <p>ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนผ่านวารสาร สวัสดีแม่เกาะ เพจเฟซบุ๊ก กฟผ.แม่เกาะ</p>  <p>ระบบจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่านทาง website: https://cmc-center.egat.co.th/vos/index.php</p> <p>ช่องทางการร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ของ กฟผ. ผ่าน 6 ช่องทาง</p> |
| ค-37 |  | <p>เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการผ่านสื่อ ท้องถิ่น เช่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและวิทยุท้องถิ่น (อสมท.) เสียงตามสายของหมู่บ้าน/ชุมชน บริเวณ ใกล้เคียงโรงไฟฟ้า รวมถึง Facebook live เพจ กฟผ.แม่เกาะ และวารสารสวัสดีแม่เกาะ</p> |

| รูปที่ | รูป | มาตรการ / คำบรรยาย |
|--------|--|---|
| ค-38 |  | บำรุง ดูแล ซ่อมแซม ต้นไม้ ในบริเวณที่จัดไว้เป็นพื้นที่สีเขียวของโรงไฟฟ้า จำนวน 343 ไร่ หรือร้อยละ 33 ของพื้นที่โรงไฟฟ้าทั้งหมด ให้มีความสวยงามอยู่เสมอ |
| ค-39 |    | <p>จัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ (ทีมฉุกเฉิน กทม-ห.) ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ไว้ให้บริการงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน</p> <p>ห้องฉุกเฉิน กทม-ห. เปิดให้บริการตลอด 24 ชม.</p> <p>รถพยาบาล Stand by 24 ชม. พร้อมรับอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน-ส่งต่อผู้ป่วย</p> |
| ค-40 |  | กิจกรรมส่งเสริมรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงาน เช่น งานบำรุงรักษาตามวาระ กิจกรรม Safety Talk ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้างมีความปลอดภัยในการทำงานทุกวินาที รณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ตลอดจนป้องกันความสูญเสียทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ ยังได้มอบรางวัลบุคคลดีเด่นด้านความปลอดภัย ที่ปฏิบัติงานโดยไม่เกิดอุบัติเหตุด้านบุคคล และเป็นแบบอย่างที่ดี |

| รูปที่ | รูป | มาตรการ / คำบรรยาย |
|--------|--|---|
| |   |  |
| ค-41 |    | <p>กิจกรรมส่งเสริมรณรงค์ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการการทำงาน เช่น กิจกรรมวันรวมพลังความปลอดภัย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี 2568 Safety Talk การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงาน (คปอ-พม.) เป็นต้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความปลอดภัย และส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในองค์กร</p> <p>รวมถึงมีการจัดทำป้ายโปสเตอร์ ป้ายเตือนแนะนำด้านความปลอดภัยในการทำงาน โรคจากการทำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงานตระหนัก รายไตรมาส</p> |

| รูปที่ | รูป | มาตรการ / คำบรรยาย |
|--------|--|---|
| ค-42 |  | <p>จุดรักษาการรักษความปลอดภัย โดยจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ ตลอด 24 ชั่วโมง และให้มีวิทยุสื่อสารใช้ในการติดต่อส่งข่าวระหว่างจุดต่าง ๆ ภายในโครงการ</p> |
| ค-43 |  | <p>โครงการถนนสีขาว จัดทำป้ายโปสเตอร์ ป้ายเตือน เพื่อส่งเสริมการขับอย่างปลอดภัย</p> <p>นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ วินัยจราจร รมรงค์ลดกระจก ปิดไฟหน้ารถก่อนเข้าประตูโรงไฟฟ้า และกฎความปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และทราบถึงข้อกำหนด หลักการปฏิบัติในเรื่องของกฎหมายจราจร และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และรณรงค์ดื่มไม่ขับ รวมถึงจัดโครงการความปลอดภัยนอกเวลางาน หวังสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยใช้รถใช้ถนน ลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียภายใต้แนวคิด “งดดื่มก่อนขับ ลดระดับ ความเร็ว มือถือวางไว้ ใส่ใจกฎจราจร”</p> |








| รูปที่ | รูป | มาตรการ / คำบรรยาย |
|--------|---|--|
| ค-44 |  | อบรมพนักงาน ลูกจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกครั้ง |
| ค-45 |   | จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมตลอดจนจัดให้มีอุปกรณ์ในการทำงานที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) เช่น โต๊ะเก้าอี้ ชั้นวางของ เป็นต้น |
| ค-46 |  | จัดให้พนักงานทำงานในห้องควบคุมที่มีระบบปรับอากาศเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเสี่ยงโดยตรง และจัดให้พนักงานปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิไม่สูงหรือต่ำเกินไป |

| รูปที่ | รูป | มาตรการ / คำบรรยาย |
|--------|--|---|
| |  | |
| ค-47 |  | จัดพื้นที่ปฏิบัติงานและทางสัญจรของพนักงานให้มีแสงสว่างเพียงพอ |
| ค-48 |  | ฝักบัว และอ่างล้างตาสำหรับชำระล้างกรณีฉุกเฉิน |

| รูปที่ | รูป | มาตรการ / คำบรรยาย |
|--------|---|---|
| ค-49 |  | ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ และระบบไฟสำรองที่จ่ายไฟสำหรับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ |
| ค-50 |  | ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือเป็นประจำทุกเดือน โดยตรวจสอบสภาพการใช้งาน ให้มีความพร้อมใช้ |
| ค-51 |  | ซ้อมแผนเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ และแผนรองรับเหตุการณ์อุบัติเหตุหมู่ ความรุนแรงระดับ 3 ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2568 ดำเนินการเมื่อวันที่ 6 และ 24 มิถุนายน 2568 ได้มีการซ้อมแผนฯ ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น อำเภอแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ โรงพยาบาลแม่เมาะ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง เป็นต้น |

| รูปที่ | รูป | มาตรการ / คำบรรยาย |
|--------|--|--|
| ค-52 |  | <p>พื้นที่เก็บสารเคมีทุกชนิดมีป้ายเตือนอันตราย ข้อมูลสารเคมีแต่ละชนิด</p> <p>ระบบกักเก็บสารเคมีโดยทำขอบกั้นรอบถังสารเคมีแต่ละชนิด (Concrete Curbing)</p> |
| |  | <p>อาคารเก็บสารเคมีมีหลังคาสูงโปร่ง มีพัดลมระบายอากาศ</p> <p>พื้นที่เก็บสารเคมีทุกชนิดมีป้ายเตือนอันตราย ข้อมูลสารเคมีแต่ละชนิด</p> |

| รูปที่ | รูป | มาตรการ / คำบรรยาย |
|--------|---|---|
| ค-53 |     | <p>การขนถ่ายสารเคมีเป็นระบบปิด โดยขนถ่ายสารเคมีจากรถขนส่งทางท่อทำให้โอกาสการรั่วไหลน้อยมาก</p> <p>ปั๊มและท่อสูบส่งเคลื่อนย้าย ขนถ่ายสารเคมี</p> |
| ค-54 |    | <p>ผู้ปฏิบัติงานใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ทุกครั้งที่ทำงานกับสารเคมี</p> <p>ชุดอุปกรณ์ SCBA สำหรับก๊าซคลอรีน</p> |

| รูปที่ | รูป | มาตรการ / คำบรรยาย |
|--------|---|--|
| ค-55 |    | <p>จัดเตรียมทรายดูดซับสารเคมีที่อาจรั่วไหล และอุปกรณ์การจัดการหกรั่วไหลของสารเคมีบริเวณอาคารเก็บสารเคมี</p> <p>ทรายสำหรับใช้ดูดซับสารเคมีที่อาจรั่วไหล</p> |
| ค-56 |    | จัดเก็บสารเคมีอย่างถูกต้องเป็นระบบ พร้อมป้ายข้อมูล SDS |
| ค-57 |   | ติดป้ายเตือนห้ามการกระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดประกายไฟในอาคาร |

| รูปที่ | รูป | มาตรการ / คำบรรยาย |
|--------|--|---|
| ค-58 |  | <p>ถังเก็บแอมโมเนียเหลว</p> <p>อุปกรณ์แสดงการรายงานสภาพภายในถัง</p> <p>สร้างกำแพงคอนกรีตโดยรอบ</p> <p>ปั๊มสุบไปท่อ central Neutralization</p> <p>Vapor Pressure Relief/Vacuum Breaker Valve</p> |

| รูปที่ | รูป | มาตรการ / คำบรรยาย |
|--------|--|---|
| ค-59 |  | <p>เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ มีเปลือกหุ้มภายนอกเป็นโลหะ โครงเหล็ก และมีการต่อสายดินสำหรับสิ่งที่เกี่ยวข้องที่เป็นโลหะ</p> |
| ค-60 |  | <p>ป้ายเตือนให้ใส่หมวกนิรภัยก่อนเข้าเขตพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ</p> |

ตารางที่ ค-1 การเข้าร่วมประชุมส่วนราชการ และประชุมหมู่บ้าน ประจำเดือน ปี 2568

| เดือน | ข้อมูล | รูปภาพการประชุม |
|-----------|---|--|
| กรกฎาคม | ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 3 กรกฎาคม 2568 เวลา 09.00 น. สถานที่ : หอประชุมจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมะ |  |
| สิงหาคม | ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 8 สิงหาคม 2568 เวลา 09.00 น. สถานที่ : หอประชุมจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมะ |  |
| กันยายน | ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 2 กันยายน 2568 เวลา 09.00 น. สถานที่ : หอประชุมจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมะ |  |
| ตุลาคม | ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 6 ตุลาคม 2568 เวลา 09.00 น. สถานที่ : หอประชุมจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมะ |  |
| พฤศจิกายน | ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09.00 น. สถานที่ : หอประชุมจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมะ |  |
| ธันวาคม | ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 1 ธันวาคม 2568 เวลา 09.00 น. สถานที่ : หอประชุมจำป่าแดด ที่ว่าการอำเภอแม่เมะ |  |

ตารางที่ ค-2 แจ้งข่าวสารเรื่องคนที่สนใจเข้าทำงานกับบริษัทที่รับเหมาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

| วัน/เดือน/ปี | รายละเอียด | รูปภาพ |
|------------------------|--|--------|
| กรกฎาคม - ธันวาคม 2568 | กฟผ.แม่เมาะ ยกเลิกวิธีการจัดสรรงานแบบเดิม (การจับสลากงานจ้าง 100%) และให้กลุ่มชุมชนเข้ามาในระบบการประมูล/เสนองานทั้งหมด โดยหน่วยงานเจ้าของงานจะรวบรวมรายชื่อและข้อมูลของกลุ่มแรงงานท้องถิ่นทั้งหมดที่จดทะเบียนกับอำเภอแม่เมาะ ซึ่งจะถูส่งมอบให้แก่บริษัทที่ชนะการประมูลใน First Meeting เพื่อให้ผู้รับจ้างติดต่อจ้างแรงงานกันเองโดยตรง | - |

ตารางที่ ค-3 ตัวอย่างการให้ข้อมูลโครงการ และผลรายงานสิ่งแวดล้อมในการสื่อสารผ่านสื่อท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของโครงการผ่านสื่อท้องถิ่นติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้านและวารสาร (ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 1) สื่อท้องถิ่น เช่น นสพ., วิทยุท้องถิ่น 2) เสียงตามสายของชุมชน 3) เอกสารประชาสัมพันธ์

| เดือน | รูปภาพ/รายละเอียดกิจกรรม |
|---------|---|
| กรกฎาคม |  <p>รายละเอียดของกิจกรรมและข้อมูล:</p> <ul style="list-style-type: none"> ภาพบนซ้าย: ภาพผู้หญิงถือตะกร้าผลไม้ พร้อมข้อความ "สวนผลไม้แม่เมาะ" และ "รายงานสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2568 2025 JULY" จาก กฟผ. ภาพบนขวา: ภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้ พร้อมข้อความ "กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าชุมชนในโครงการแม่เมาะ" และ "กรมส่งเสริมการเกษตร" จาก กรมส่งเสริมการเกษตร. ภาพกลางซ้าย: ภาพกราฟแสดงข้อมูลสิ่งแวดล้อม พร้อมข้อความ "การติดตามและประเมินผลสิ่งแวดล้อม" จาก กฟผ. ภาพกลางขวา: ภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้ พร้อมข้อความ "กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าชุมชนในโครงการแม่เมาะ" และ "กรมส่งเสริมการเกษตร" จาก กรมส่งเสริมการเกษตร. ภาพล่างซ้าย: ภาพกิจกรรมปลูกต้นไม้ พร้อมข้อความ "กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าชุมชนในโครงการแม่เมาะ" และ "กรมส่งเสริมการเกษตร" จาก กรมส่งเสริมการเกษตร. ภาพล่างขวา: ภาพกราฟแสดงข้อมูลสิ่งแวดล้อม พร้อมข้อความ "การติดตามและประเมินผลสิ่งแวดล้อม" จาก กฟผ. |

ตารางที่ ค-3 ตัวอย่างการให้ข้อมูลโครงการ และผลรายงานสิ่งแวดล้อมในการสื่อสารผ่านสื่อท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของโครงการผ่านสื่อท้องถิ่นติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้านและวารสาร (ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 1) สื่อท้องถิ่น เช่น นสพ., วิทยุท้องถิ่น 2) เสียงตามสายของชุมชน 3) เอกสารประชาสัมพันธ์

| เดือน | รูปภาพ/รายละเอียดกิจกรรม |
|---------|---|
| สิงหาคม | <div data-bbox="459 365 762 857"> <p>วารสารภายใต้สำนักพิมพ์ หอการค้าไทย (ทสท.) ฉบับ ประจำเดือน สิงหาคม 2568 2025 AUGUST</p>  <p>ภาพปก</p> </div> <div data-bbox="786 365 1042 857"> <p>ถนนหนทาง: รถบรรทุกวิ่งชนรถจักรยานยนต์ 4 คน ในซอยคลองระบองบางหลวง-วัด</p>  <p>หน้า 10</p> </div> <div data-bbox="1066 365 1337 857"> <p>ถนนหนทาง: ชีวเกษตรกรรมของเกษตรกรในเขตอำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม</p>  <p>หน้า 10</p> </div> <div data-bbox="459 891 762 1373"> <p>ถนนหนทาง: รถบรรทุกชนรถจักรยานยนต์ 4 คน ในซอยคลองระบองบางหลวง-วัด</p>  <p>หน้า 10</p> </div> <div data-bbox="786 891 1042 1373"> <p>ถนนหนทาง: รถบรรทุกชนรถจักรยานยนต์ 4 คน ในซอยคลองระบองบางหลวง-วัด</p>  <p>หน้า 10</p> </div> <div data-bbox="1066 891 1337 1373"> <p>ถนนหนทาง: ชีวเกษตรกรรมของเกษตรกรในเขตอำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม</p>  <p>หน้า 10</p> </div> |
| กันยายน | <div data-bbox="459 1397 762 1890"> <p>วารสารภายใต้สำนักพิมพ์ หอการค้าไทย (ทสท.) ฉบับ ประจำเดือน กันยายน 2568 2025 SEPTEMBER</p>  <p>ภาพปก</p> </div> <div data-bbox="786 1397 1042 1890"> <p>ถนนหนทาง: รถบรรทุกชนรถจักรยานยนต์ 4 คน ในซอยคลองระบองบางหลวง-วัด</p>  <p>หน้า 10</p> </div> <div data-bbox="1066 1397 1337 1890"> <p>ถนนหนทาง: ชีวเกษตรกรรมของเกษตรกรในเขตอำเภอ กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม</p>  <p>หน้า 10</p> </div> |

ตารางที่ ค-3 ตัวอย่างการให้ข้อมูลโครงการ และผลรายงานสิ่งแวดล้อมในการสื่อสารผ่านสื่อท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของโครงการผ่านสื่อท้องถิ่นติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้านและวารสาร (ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 1) สื่อท้องถิ่น เช่น นสพ., วิทยุท้องถิ่น 2) เสียงตามสายของชุมชน 3) เอกสารประชาสัมพันธ์

[illegible]

ตารางที่ ค-3 ตัวอย่างการให้ข้อมูลโครงการ และผลรายงานสิ่งแวดล้อมในการสื่อสารผ่านสื่อท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของโครงการผ่านสื่อท้องถิ่นติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้านและวารสาร (ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 1) สื่อท้องถิ่น เช่น นสพ., วิทยุท้องถิ่น 2) เสียงตามสายของชุมชน 3) เอกสารประชาสัมพันธ์

| เดือน | รูปภาพ/รายละเอียดกิจกรรม |
|-----------|--|
| พฤศจิกายน | <div data-bbox="459 365 746 857"> <p>วารสารฉบับพิเศษเนื่อง ครบรอบ 70 ปี (ทศ.) หนึ่ง ปีหนึ่งร้อย พุทธศักราช 2568 2025 NOVEMBER</p>  <p>เสด็จสวรรคต มหาราชินีแห่งสยาม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง</p> <p>วันดี 14 เดือน พ.ศ. 2568 เสด็จสวรรคตมหาราชินีแห่งสยาม</p> <p>ภาพ</p> </div> <div data-bbox="786 365 1042 857"> <p>นสพ. หนึ่งร้อยปี นสพ. หนึ่งร้อยปี นสพ. หนึ่งร้อยปี</p>  <p>นสพ. หนึ่งร้อยปี นสพ. หนึ่งร้อยปี นสพ. หนึ่งร้อยปี</p> </div> <div data-bbox="1074 365 1329 857"> <p>นสพ. หนึ่งร้อยปี นสพ. หนึ่งร้อยปี นสพ. หนึ่งร้อยปี</p>  <p>นสพ. หนึ่งร้อยปี นสพ. หนึ่งร้อยปี นสพ. หนึ่งร้อยปี</p> </div> |

ตารางที่ ค-3 ตัวอย่างการให้ข้อมูลโครงการ และผลรายงานสิ่งแวดล้อมในการสื่อสารผ่านสื่อท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของโครงการผ่านสื่อท้องถิ่นติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสารผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้านและวารสาร (ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ 1) สื่อท้องถิ่น เช่น นสพ., วิทยุท้องถิ่น 2) เสียงตามสายของชุมชน 3) เอกสารประชาสัมพันธ์

| เดือน | รูปภาพ/รายละเอียดกิจกรรม |
|-------|---|
| | <p>The collage shows various forms of community communication. On the left, a newspaper clipping from 'The Nation' (นสพ.) reports on a 9.10 MW solar power plant project. In the center, a radio broadcast schedule for environmental news is displayed, listing topics like 'Environmental News' and 'Community Meeting'. On the right, a photograph shows a community meeting where a presentation is being given to a group of people.</p> |

ตารางที่ ค-4 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพชีวิต

| วัน/เดือน/ปี | โครงการ | รูปภาพ |
|--------------|--|---|
| กรกฎาคม | <p>1. โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ต้อนรับคณะนักเรียนค่ายเยาวชนด้านพลังงานไฟฟ้า “Spark Energy Camp เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนมีไฟ” ณ ห้องม้งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ โดยมี นสพ.มน. บรรยายในหัวข้อเรื่อง “แม่เมาะ Smart City” และ หก-มน. ร่วมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ</p> <p>2. โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันฟุตบอลประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2568 จำนวนเงิน 5,000 บาท ให้แก่ชมรมฟุตบอล Mae Moh City</p> | <p>The top photograph shows a group of people, including children and adults, at a 'Spark Energy Camp' event. The bottom photograph shows a group of people, including children and adults, at a football tournament.</p> |
| สิงหาคม | <p>โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ร่วมบูรณาการกับสถานศึกษาในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ทั้ง 5 ตำบล ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำเกษตรแบบกสิกรรมธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนต่างๆ ของ อ.แม่เมาะ ได้แก่ โรงเรียนบ้านทาน ต.จางเหนือ โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ต.นาสัก โรงเรียนสบป่าตึกวิทยา ต.สบป่าตึก โรงเรียนวัดหัวฝาย ต.บ้านดง และ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ต.แม่เมาะ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในพื้นที่ได้เรียนรู้ด้านการปลูกพืชผักสวนครัว และการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ด้วยการทำเกษตรปลอดสารพิษอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งการบริหารจัดการต้นทุน และการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ตัวอย่าง</p> | <p>The photograph shows a group of people, likely students and teachers, in a classroom setting, participating in a training or educational activity.</p> |








ตารางที่ ค-4 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพชีวิต

| วัน/เดือน/ปี | โครงการ | รูปภาพ |
|--|---|--|
| | ในการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีตามวิถีกิจกรรมธรรมชาติ ให้โรงเรียนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้านการทำเกษตรที่ปลอดภัย และลดต้นทุนจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร | |
| กันยายน | โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ สนับสนุนทีมฟุตบอลโรงเรียนแม่เมาะวิทยา เพื่อร่วมงานพัฒนาฟุตบอลเยาวชนรอบพื้นที่ กฟผ. ณ ห้องประชุมภูคำ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก |  |
| ตุลาคม | 1. โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ สนับสนุนงบประมาณให้แก่กองเชียร์งานวิ่งแม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ประจำปี 2568 - กองเชียร์โรงเรียนแม่เมาะวิทยา จำนวน 5,000 บาท และมอบงบประมาณสนับสนุนให้แก่วงโยธวาทิตโรงเรียนแม่เมาะวิทยา จำนวน 5,000 บาท - กองเชียร์กลุ่มบ้านดงม็กม่วน จำนวน 5,000 บาท - กองเชียร์กลุ่มนางฟ้ารักษาสุภาพ จำนวน 5,000 บาท |  |
| พฤศจิกายน | 1. โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ร่วมกับกองจิตอาสา และผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมงานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ต.สบป่าด โครงการกีฬาสามสัมพันธ์โรงเรียนกลุ่มเครือข่าย ต.สบป่าด พร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม จำนวน 5,000 บาท 2. โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ มอบงบประมาณสนับสนุนกีฬากลุ่มโรงเรียน ต.บ้านดง ประจำปี 2568 ณ โรงเรียนวัดท่าสี่ จำนวน 2,000 บาท |   |
| ธันวาคม | โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ จัดกิจกรรมการแข่งขันการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองชิงทุนการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับ ปวช. ณ เวทีกลาง งานอุทยานและของดีนครลำปาง ประจำปี 2569 โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 14 วง จาก 12 โรงเรียน ในจังหวัดลำปาง |  |
| 2. กิจกรรมด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม | | |
| กรกฎาคม | โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานกองจิตอาสาหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2568 แก้ววัดในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ เนื่องในวันเข้าพรรษา ในระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2568 โดยปีนี้วันเข้าพรรษตรงกับ วันที่ 11 กรกฎาคม 2568 (แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) |  |
| สิงหาคม | ไม่มีกิจกรรม | - |

ตารางที่ ค-4 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพชีวิต

| วัน/เดือน/ปี | โครงการ | รูปภาพ |
|--|---|---|
| กันยายน | ไม่มีกิจกรรม | |
| ตุลาคม | โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ณ ที่พักสงฆ์ บ้านปงตันปิน โดยกองจิตอาสาร่วมจัดตั้งโรงทานขนมหวาน - แขนววิ และร่วมจัดตั้งกฐินร่วมทำบุญ เพื่อสบทบทุนสร้างพระวิหารที่พักสงฆ์ บ้านปงตันปิน |  |
| พฤศจิกายน | โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อปรับปรุงอาคารคุณแม่แล้ม อุดมทรัพย์ เป็นกุฏิที่พักสงฆ์ ณ ที่พักสงฆ์ สถาบันธรรมาภิวัฒน์ บ้านสบเตี๊น พร้อมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม เสวนา และผ้าป่าสามัคคี จำนวน 5,000 บาท |  |
| ธันวาคม | ไม่มีกิจกรรม | |
| 3. กิจกรรมด้านสังคมและการเมืองเช่น กิจกรรมจิตอาสา การกุศลและสาธารณประโยชน์เช่น กิจกรรมจิตอาสา ฯลฯ และการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการ เอกชน | | |
| กรกฎาคม | โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ร่วมกับ มทบ.32 โดยมี พันเอกกวิน ยาวิชัย รอง ผบ.มทบ.32, คณะแม่บ้าน ทบ., รอง ผอ.รพ.ค่าย, จิตอาสา มทบ.32, คณะแพทย์จาก รพ.เกาะคา ตรวจเยี่ยม และมอบถุงยังชีพ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ของ 905 (กรมสมเด็จพระเทพ) จำนวน 2 ราย ณ บ้านศาลาดงลาน และบ้านศาลาเม้ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง |  |
| สิงหาคม | 1. โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ และทำบุญ ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568 ณ หอประชุม อำเภอแม่เมาะ ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ 2. โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ร่วมพิธีเปิดงานภาษาศิลป์ถิ่นผ้าครั่งจากรากเหง้า สู่เรื่องราวความภูมิใจ ซึ่งจัดขึ้นโดยหอการค้า จ.ลำปาง ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าเสื้อผ้า ย้อมสีครั่ง และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการใน จ.ลำปาง |  |
| กันยายน | 1. โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ร่วมงานด้วยรักและผูกพันสายสัมพันธ์ สิ่งปลูกสร้าง ปศุสัตว์อำเภอแม่เมาะ พัฒนาการอำเภอแม่เมาะ โดยได้ มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ คุณขวัญชัย ณ ลำปาง ปลัดอำเภอแม่เมาะ, คุณวิภาดา วิบูลย์พันธ์ พัฒนาการอำเภอแม่เมาะ, คุณสมคิด ศรีอินจันทร์ ปศุสัตว์อำเภอแม่เมาะ ณ อาคารสโมสร ประชาคมแม่เมาะ 2. โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ร่วมจัดนิทรรศการในการแข่งขันทักษะ วิชาการงาน และศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2568 “ฉลาดรู้ ฉลาดคิด ฉลาดทำ นำวิชาการ บูรณาการ วิชาชีพ” โดยมี นางณัฐพร มหรรณสุวรรณ หัวหน้าหมวดส่งเสริม เศรษฐกิจ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ เป็นผู้แทนในการจัด |  |

ตารางที่ ค-4 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพชีวิต

| วัน/เดือน/ปี | โครงการ | รูปภาพ |
|---|---|--|
| | นิทรรศการ และรับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารบุญชู ตริทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 3. โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกให้แก่ คุณเลอสันต์ วงศ์เปี้ย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงท่านใหม่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง |   |
| ตุลาคม | โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ มอบงบประมาณสนับสนุนวันตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2568 จำนวน 10,000 บาท โดยมี พ.ต.อ.ฤกษ์ชัย แสงสว่าง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่เมาะ เป็นผู้รับมอบ |  |
| พฤศจิกายน | โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ร่วมสนับสนุนของรางวัลกาชาด และกิจกรรมนาที่ทอง ในงานฤดูหนาวและของดินครลำปาง ประจำปี 2569 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง |  |
| ธันวาคม | โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ร่วมกิจกรรม “ผู้บริหารพบปะสื่อมวลชน จ.ลำปาง ประจำปี 2568” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และนำไปสู่ความร่วมมือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภารกิจ กฟผ. แม่เมาะ ที่ถูกต้องสู่สาธารณชนต่อไป พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวสำหรับกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของสื่อมวลชน ส่งต่อความห่วงใยแก่ประชาชนได้อบอุ่น และคลายหนาว |  |
| 4. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพ | | |
| 4.1 ส่งเสริมความรู้กลุ่มงานชีวิตวิถีเผยแพร่ภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่ชุมชน | | |
| กรกฎาคม | สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การย้อมสีผ้าจากสีธรรมชาติ ครั้ง ไข่ และพืชท้องถิ่น ให้แก่บ้านเวียงหงส์ล้านนาม.12 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง จำนวน 20,000 บาท |  |
| สิงหาคม | จัดอบรมถ่ายทอดความรู้โครงการเห็นป่าชุมชน เสริมป่าชุมชน สร้างรายได้ สลายฝุ่นควัน ให้กับชุมชนบ้านหาดประชาสามัคคี ตำบลจางเหนือ โดยถ่ายทอดความรู้ และสาธิตวิธีการทำเชื้อเห็ดป่า |  |




ตารางที่ ค-4 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพชีวิต

| วัน/เดือน/ปี | โครงการ | รูปภาพ |
|--|--|---|
| กันยายน | จัดกิจกรรม “โครงการชีววิถีสู่โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)” โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมจำนวน 93 คน ณ โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยทีมงานได้ถ่ายทอดความรู้ศาสตร์พระราชาทฤษฎีใหม่ตามหลักกิจกรรมธรรมชาติ และร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ของศูนย์ฯ เช่น การเพาะเห็ดนางฟ้า การทำปุ๋ยจากก้อนเห็ด เป็นต้น |  |
| ตุลาคม | จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ซึ่งเป็นการต่อยอด “โครงการพื้นที่ต้นแบบกิจกรรมธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” แปลงคุณนักร กุศลทรัพย์ บ้านเลขที่ 158 หมู่ 8 บ้านหัวฝายหลายทุ่ง ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาสิทธิการสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 4 โดยกิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ 1.การทำฝายชะลอน้ำ 2.การแปลงปลูกผัก 3.การทำปุ๋ยหมัก 4.การปรุงดิน |  |
| พฤศจิกายน | จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” “ทำฝายบกและฝายชะลอน้ำ ตาม” โครงการ 100 ปี พระบรมราชสมภพ สืบสานพระราชปณิธานสู่ชุมชนชัยพัฒนา อุทกพัฒน์ กฟผ.” ณ พื้นที่ป่าชุมชนหมู่บ้านอพยพ ตำบลบ้านดง หมู่ที่ 8 บ้านหัวฝายหลายทุ่ง ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยได้ทำฝายบกและฝายชะลอน้ำ จำนวน 29 ฝาย มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน |  |
| ธันวาคม | จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาเอางามสามัคคีพื้นที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ.แม่เมาะ และเกี่ยวข้าว” เพื่อสืบสานปณิธานตามรอยพ่อ โดยเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิตและซ่อมแซมหลังคาฐานเรียนรู้ศูนย์รักษาสภาพ |  |
| 4. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพ | | |
| 4.2 ส่งเสริมด้านอาชีพชุมชน ชีววิถีสู่ชุมชน และส่งเสริมการตลาด | | |
| กรกฎาคม | โครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน “Maemoh Green Market” กฟผ.แม่เมาะ ดำเนินการ เพื่อส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืน และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนที่มั่นคงมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 โดยมีกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่ม OTOP นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมจำหน่ายกับโครงการฯ จำนวน 30 กลุ่มจากทั้ง 5 ตำบล ในอำเภอแม่เมาะ ทุกอาทิตย์สุดท้ายของเดือน (2 วัน/เดือน) ณ บริเวณหน้าโรงอาหารกลาง กฟผ.แม่เมาะ สำหรับเดือนกรกฎาคม 2568 กำหนดจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2568 |  |

ตารางที่ ค-4 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพชีวิต

| วัน/เดือน/ปี | โครงการ | รูปภาพ |
|--------------|--|--------|
| สิงหาคม | โครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน "Maemoh Green Market" กฟผ.แม่เมาะ ดำเนินการ เพื่อส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืน และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนที่มั่นคงมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 โดยมีกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่ม OTOP นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมจำหน่ายกับโครงการฯ จำนวน 30 กลุ่มจากทั้ง 5 ตำบล ในอำเภอแม่เมาะ ทุกอาทิตย์สุดท้ายของเดือน (2 วัน/เดือน) ณ บริเวณหน้าโรงอาหารกลางกฟผ.แม่เมาะ สำหรับเดือนสิงหาคม 2568 กำหนดจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2568 | |
| กันยายน | โครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน "Maemoh Green Market" กฟผ.แม่เมาะ ดำเนินการ เพื่อส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืน และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนที่มั่นคงมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 โดยมีกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่ม OTOP นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมจำหน่ายกับโครงการฯ จำนวน 30 กลุ่มจากทั้ง 5 ตำบล ในอำเภอแม่เมาะ ทุกอาทิตย์สุดท้ายของเดือน (2 วัน/เดือน) ณ บริเวณหน้าโรงอาหารกลางกฟผ.แม่เมาะ สำหรับเดือนกันยายน 2568 กำหนดจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน ในวันที่ 25-26 กันยายน 2568 | |
| ตุลาคม | โครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน "Maemoh Green Market" กฟผ.แม่เมาะ ดำเนินการ เพื่อส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืน และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนที่มั่นคงมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 โดยมีกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่ม OTOP นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมจำหน่ายกับโครงการฯ จำนวน 30 กลุ่มจากทั้ง 5 ตำบล ในอำเภอแม่เมาะ ทุกอาทิตย์สุดท้ายของเดือน (2 วัน/เดือน) ณ บริเวณหน้าโรงอาหารกลางกฟผ.แม่เมาะ สำหรับเดือนตุลาคม 2568 กำหนดจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2568 | |

ตารางที่ ค-4 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพชีวิต

| วัน/เดือน/ปี | โครงการ | รูปภาพ |
|--|--|---|
| พฤศจิกายน | โครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน "Maemoh Green Market" กฟผ.แม่เมาะ ดำเนินการ เพื่อส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืน และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนที่มั่นคงมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 โดยมีกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่ม OTOP นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมจำหน่ายกับโครงการฯ จำนวน 30 กลุ่มจากทั้ง 5 ตำบล ในอำเภอแม่เมาะ ทุกอาทิตย์สุดท้ายของเดือน (2 วัน/เดือน) ณ บริเวณหน้าโรงอาหารกลางกฟผ.แม่เมาะ สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2568 กำหนดจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2568 |  |
| ธันวาคม | โครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน "Maemoh Green Market" กฟผ.แม่เมาะ ดำเนินการ เพื่อส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืน และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนที่มั่นคงมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 โดยมีกลุ่มวิสาหกิจ กลุ่ม OTOP นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมจำหน่ายกับโครงการฯ จำนวน 30 กลุ่มจากทั้ง 5 ตำบล ในอำเภอแม่เมาะ ทุกอาทิตย์สุดท้ายของเดือน (2 วัน/เดือน) ณ บริเวณหน้าโรงอาหารกลางกฟผ.แม่เมาะ สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2568 กำหนดจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน ในวันที่ 25-26 ธันวาคม 2568 |  |
| 4.3 แผนพัฒนาชุมชนตามแนวทางศาสตร์พระราชา | | |
| กรกฎาคม | โครงการนิคมชุมชนเกษตร : อยู่ระหว่างพิจารณาจัดสรรพื้นที่การก่อสร้างโรงปุ๋ยร่วมกับพื้นที่การปลูกไม้ดอก | - |
| สิงหาคม | โครงการนิคมชุมชนเกษตร : อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนดินเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างดิน ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ ลดการสะสมของเชื้อโรค และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพและยั่งยืน | - |
| กันยายน | โครงการนิคมชุมชนเกษตร : ปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์ภายในโรงเรือน Vertical Farm |  |


ตารางที่ ค-4 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพชีวิต

| วัน/เดือน/ปี | โครงการ | รูปภาพ |
|--------------|--|---|
| ตุลาคม | โครงการนิคมชุมชนเกษตร : อยู่ระหว่างการ “การเทลานคอนกรีต” เพื่อใช้เป็นพื้นที่หมักปุ๋ยและขนย้ายวัสดุปลูก |  |
| พฤศจิกายน | โครงการนิคมชุมชนเกษตร : ดำเนินการเทลานคอนกรีต เพื่อใช้เป็นพื้นที่หมักปุ๋ยและขนย้ายวัสดุปลูก พร้อมทั้งตรวจเช็คความพร้อมสายน้ำหยด และทดสอบบรณน้ำ |  |
| ธันวาคม | โครงการนิคมชุมชนเกษตร : หมักปุ๋ยเพิ่มสำหรับการปลูกผักในปี 2569 และดำเนินโครงการเทลานคอนกรีตแล้วเสร็จ |  |



4.4 กิจกรรมด้านสาธารณสุขและอนามัยชุมชน

| | | |
|-----------|---|------------------------|
| กรกฎาคม | จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่ราษฎรในพื้นที่โดยรอบ กฟผ.แม่เมาะ โดยมีแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญ เข้าตรวจรักษา เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย และคัดกรองโรคติดต่อเบื้องต้น และยังให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้น แก่ชุมชนตลอดจนเข้าเยี่ยมบ้านผู้พิการ คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการ ณ หน่วยบริการสุขภาพได้ ในรอบ 6 เดือนหลัง จำนวน 28 ครั้ง มีผู้มารับบริการ จำนวน 2,963 ราย | รูปภาพ ดังตารางที่ ค-8 |
| สิงหาคม | | |
| กันยายน | | |
| ตุลาคม | | |
| พฤศจิกายน | | |
| ธันวาคม | | |

ตารางที่ ค-5 จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ/การประชุม/การดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เช่น การจัดประชุม, อบรม, ศึกษาดูงาน, ลงพื้นที่ฯ




| วัน/เดือน/ปี | กิจกรรม | รูปภาพ |
|--------------|---|--|
| กรกฎาคม | ไม่มีกิจกรรม | - |
| สิงหาคม | ไม่มีกิจกรรม | - |
| กันยายน | ไม่มีกิจกรรม | - |
| ตุลาคม | ไม่มีกิจกรรม | - |
| พฤศจิกายน | ไม่มีกิจกรรม | - |
| ธันวาคม | จัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2 ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอำเภอแม่เมาะ (ชั้น 2) โดยมีนายพนมพร ตัญญาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในที่ประชุม มีวาระเพื่อทราบคือเรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุมครั้งก่อน รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้า (EHIA) และรายงาน ผลการดำเนินงานตามมาตรการสิ่งแวดล้อมเหมือง (EIA) และเรื่องเพื่อพิจารณากิจกรรมดูงานประจำปี 2568 |  |

ตารางที่ ค-6 กิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า

| วัน/เดือน/ปี | กิจกรรม | รูปภาพ |
|--------------|--|---|
| กรกฎาคม | ไม่มีกิจกรรม | - |
| สิงหาคม | <p>1. โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มผลผลิต และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ซึ่งจัดโดยเทศบาลตำบลแม่เมาะ โดยมีนายพนมพร ตัญญาต นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานพิธีเปิด มีคณะผู้บริหาร ส่วนราชการอำเภอแม่เมาะ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ ส่งเสริมการเลี้ยงปลา และสัตว์น้ำชนิดต่างๆ รวมถึงฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของแหล่งน้ำ และเป็นการสนองแนวทางตามพระราชดำริด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลทางชีวภาพของแหล่งน้ำให้เป็นแหล่งอาหารโปรตีน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่</p> <p>2. โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปี 2568 โดยได้ปลูกต้นไม้สองชนิด และต้นทองอุไร รวมทั้งหมดจำนวน 500 ต้น เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและทัศนียภาพที่สวยงามในพื้นที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตลอดจนช่วยสร้างแนวกันเสี่ยงจากกิจกรรมในโรงไฟฟ้าแม่เมาะ</p> |   |
| กันยายน | ไม่มีกิจกรรม | - |
| ตุลาคม | ไม่มีกิจกรรม | - |
| พฤศจิกายน | ไม่มีกิจกรรม | - |
| ธันวาคม | ไม่มีกิจกรรม | - |

ตารางที่ ค-7 การเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

| วัน/เดือน/ปี | กิจกรรม | รูปภาพ |
|--------------|---------------------------------------|--|
| กรกฎาคม | คณะเข้าศึกษาดูงาน 9 คณะ จำนวน 335 คน |  <p>31/7/2568 ต้อนรับและบรรยายโครงการค่ายเยาวชน กฟผ.แม่เมาะ</p> |
| สิงหาคม | คณะเข้าศึกษาดูงาน 10 คณะ จำนวน 737 คน |  <p>5/8/68 คณะวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย</p> |

| | | |
|---|--------------------------------------|--|
| กันยายน | คณะเข้าศึกษาดูงาน 6 คณะ จำนวน 365 คน |  <p>12/9/68 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร</p> |
| ตุลาคม | คณะเข้าศึกษาดูงาน 1 คณะ จำนวน 65 คน |  <p>10/10/68 คณะวิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.แม่โจ้</p> |
| พฤศจิกายน | คณะเข้าศึกษาดูงาน 4 คณะ จำนวน 933 คน |  <p>19/11/68 คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> |
| ธันวาคม | คณะเข้าศึกษาดูงาน 6 คณะ จำนวน 923 คน |  <p>16/12/68 คณะโรงเรียนทหารการเงิน รุ่นที่ 1</p> |
| <p>รวมผู้เยี่ยมชมทั้งสิ้น 36 คณะ จำนวน 3,358 คน</p> | | |




ตารางที่ ค-8 การจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประจำปี 2568

โดย กองการแพทย์และอนามัยภาคเหนือ

การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดย กองการแพทย์และอนามัยภาคเหนือ ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้

- กิจกรรมการตรวจรักษา
- กิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การให้ความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก มลพิษสิ่งแวดล้อม การป้องกัน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ทาบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เป็นต้น
- กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข เช่น การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.

| ครั้งที่ | วัน เดือน ปี | ชื่อหมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | จำนวนผู้มารับบริการ | รูปภาพ |
|----------|--------------|---------------|---------|----------|---------------------|---|
| 1 | 1 ก.ค. 68 | สบจาং | 6 | นาสัก | 153 |  |
| 2 | 3 ก.ค. 68 | เกาะสถานี | 4 | แม่เมาะ | 78 |  |
| 3 | 8 ก.ค. 68 | นาสันติราษฎร์ | 6 | จางเหนือ | 130 |  |

| ครั้งที่ | วัน เดือน ปี | ชื่อหมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | จำนวนผู้มา รับบริการ | รูปภาพ |
|----------|--------------|----------------|---------|----------|-------------------------|---|
| 4 | 15 ก.ค. 68 | ปงแท่น | 1 | จางเหนือ | 29 |  |
| 5 | 17 ก.ค. 68 | แม่หล้ง | 7 | นาสัก | 93 |  |
| 6 | 22 ก.ค. 68 | ปงตันปิ่น | 6 | สบป่าด | 96 |  |
| 7 | 24 ก.ค. 68 | กอรวก(พอ.สว.) | 3 | จางเหนือ | 159 |  |

| ครั้งที่ | วัน เดือน ปี | ชื่อหมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | จำนวนผู้มา รับบริการ | รูปภาพ |
|----------|--------------|------------------|---------|---------|-------------------------|---|
| 8 | 5 ส.ค. 68 | นาแฆมพัฒนา | 11 | แม่เมาะ | 106 |   |
| 9 | 7 ส.ค. 68 | ห้วยรากไม้ | 5 | สบป่าด | 73 |   |
| 10 | 14 ส.ค. 68 | ห้วยเป็ด | 1 | แม่เมาะ | 69 |   |
| 11 | 19 ส.ค. 68 | ใหม่รัตนโกสินทร์ | 5 | นาสัก | 140 |   |

| ครั้งที่ | วัน เดือน ปี | ชื่อหมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | จำนวนผู้มา รับบริการ | รูปภาพ |
|----------|--------------|-------------------|---------|---------|-------------------------|---|
| 12 | 21 ส.ค. 68 | แม่เกี๋ยง | 7 | สบป่าด | 82 |  |
| 13 | 26 ส.ค. 68 | ดง (หมู่บ้านอพยพ) | 2 | บ้านดง | 73 |  |
| 14 | 4 ก.ย. 68 | ใหม่มงคล | 10 | แม่เมาะ | 102 |  |
| 15 | 9 ก.ย. 68 | แม่จาง | 1 | นาสัก | 93 |  |

| ครั้งที่ | วัน เดือน ปี | ชื่อหมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | จำนวนผู้มา รับบริการ | รูปภาพ |
|----------|--------------|-----------------|---------|---------|-------------------------|---|
| 16 | 16 ก.ย. 68 | สบป่าด | 1 | สบป่าด | 179 |  |
| 17 | 18 ก.ย. 68 | ห้วยฝายหลายทุ่ง | 8 | บ้านดง | 156 |  |
| 18 | 23 ก.ย. 68 | เวียงหงส์ล้านนา | 12 | แม่เมาะ | 71 |  |
| 19 | 25 ก.ย. 68 | วังน้ำตอง | 3 | นาสัก | 54 |  |
| 20 | 2 ต.ค. 68 | ช่วงม่วง | 8 | นาสัก | 81 |  |

| ครั้งที่ | วัน เดือน ปี | ชื่อหมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | จำนวนผู้มา รับบริการ | รูปภาพ |
|----------|--------------|--------------|---------|---------|-------------------------|---|
| 21 | 7 ต.ค. 68 | นาสัก | 4 | นาสัก | 150 |  |
| 22 | 9 ต.ค. 68 | ท่าสี่ | 3 | บ้านดง | 84 |  |
| 23 | 16 ต.ค. 68 | สบเมาะ | 4 | สบป่าด | 92 |  |
| 24 | 21 ต.ค. 68 | ทุ่งเลางาม | 9 | นาสัก | 133 |  |
| 25 | 28 ต.ค. 68 | ห้วยคิง | 6 | แม่เมาะ | 90 |  |

| ครั้งที่ | วัน เดือน ปี | ชื่อหมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | จำนวนผู้มารับบริการ | รูปภาพ |
|------------|--------------|--------------|---------|----------|---------------------|---|
| | | | | | |  |
| 26 | 4 พ.ย. 68 | นาแซ่ | 2 | จางเหนือ | 115 |   |
| 27 | 13 พ.ย. 68 | กลาง | 5 | บ้านดง | 119 |   |
| 28 | 13 พ.ย. 68 | แม่สำน | 6 | บ้านดง | 163 |   |
| รวมทั้งหมด | | | | | 2,963 | |

สถิติผู้มารับบริการ ณ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตั้งแต่กรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ผู้มารับบริการทั้งสิ้น 2,963 ราย ออกหน่วยแพทย์ 28 ครั้ง และถวายชุดยาแก่วัด จำนวน 10 ชุด พร้อมกันนี้ได้ดำเนินการให้ความรู้แก่ อสม. และประชาชนในพื้นที่ เรื่อง มลพิษสิ่งแวดล้อม การป้องกันและการปฐมพยาบาล พร้อมกับกิจกรรมออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ จำนวน 28 ครั้ง ทั้งนี้ ปี 2568 ออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ จำนวน 52 ครั้ง พร้อมทั้งเยี่ยมบ้านผู้ป่วย จำนวน 27 ราย และถวายชุดยาแก่วัด จำนวน 28 ชุด

เอกสารที่ ค-1

คุณภาพอากาศ : บำรุงรักษาและดูแลการทำงานของระบบควบคุมมลสารทางอากาศ
แผนบำรุงรักษาระบบเครื่องมือวัด CEM

Calibration FGD#12-13 ปี 2568

| FGD#12 | | | | | FGD#13 | | | | | | |
|------------|----------|------------|------------|----------|---------|--------------------------------------|------------|------------|------------|----------|---------|
| เดือน | ครั้งที่ | แผน | ทำจริง | oder No. | นอกแผนก | เดือน | ครั้งที่ | แผน | ทำจริง | oder No. | นอกแผนก |
| มกราคม | 1 | 2/1/2568 | 4/1/2568 | 3888511 | | มกราคม | 1 | 7/1/2568 | 8/1/2568 | 3890741 | |
| | 2 | 13/1/2568 | 15/1/2568 | 3897148 | | | 2 | 21/1/2568 | 22/1/2568 | 3900870 | |
| | 3 | 27/1/2568 | YI | 3904241 | | | กุมภาพันธ์ | 3 | 4/2/2568 | 5/2/2568 | 3907404 |
| กุมภาพันธ์ | 4 | 10/2/2568 | YI | 3912083 | | 4 | | 18/2/2568 | 19/2/2568 | 3915711 | |
| | 5 | 24/2/2568 | 26/2/2568 | 3919124 | | มีนาคม | 5 | 3/3/2568 | YI | 3923073 | |
| มีนาคม | 6 | 9/3/2568 | 12/3/2568 | 3925981 | | | 6 | 17/3/2568 | 19/3/2568 | 3929760 | |
| | 7 | 23/3/2568 | 26/3/2568 | 3932801 | | 7 | 31/3/2568 | 31/3/2568 | 3935558 | | |
| เมษายน | 8 | 6/4/2568 | 9/4/2568 | 3938865 | | เมษายน | 8 | 14/4/2568 | FO | 3941864 | |
| | 9 | 20/4/2568 | FO | 3944669 | | | 9 | 28/4/2568 | 30/4/2568 | 3947439 | |
| พฤษภาคม | 10 | 4/5/2568 | 8/5/2568 | 3950688 | | พฤษภาคม | 10 | 12/5/2568 | 15/5/2568 | 3954195 | |
| | 11 | 18/5/2568 | 21/5/2568 | 3957252 | | | 11 | 26/5/2568 | 28/5/2568 | 3960109 | |
| มิถุนายน | 12 | 1/6/2568 | 4/6/2568 | 3962717 | | มิถุนายน | 12 | 9/6/2568 | 11/6/2568 | 3967205 | |
| | 13 | 15/6/2568 | 18/6/2568 | 3970741 | | | 13 | 23/6/2568 | 25/6/2568 | 3973386 | |
| | 14 | 29/6/2568 | 2/7/2568 | 3977048 | | | กรกฎาคม | 14 | 7/7/2568 | 9/7/2568 | 3980371 |
| กรกฎาคม | 15 | 13/7/2568 | 16/7/2568 | 3983515 | | 15 | | 21/7/2568 | 23/7/2568 | 3986628 | |
| | 16 | 27/7/2568 | 30/7/2568 | 3989349 | | สิงหาคม | 16 | 4/8/2568 | 6/8/2568 | 3995322 | |
| สิงหาคม | 17 | 10/8/2568 | 13/8/2568 | 4001498 | | | 17 | 18/8/2568 | 20/8/2568 | 4004133 | |
| | 18 | 24/8/2568 | 27/8/2568 | 4006638 | | กันยายน | 18 | 1/9/2568 | 3/9/2568 | 4011077 | |
| กันยายน | 19 | 7/9/2568 | 10/9/2568 | 4014509 | | | 19 | 15/9/2568 | 17/9/2568 | 4017670 | |
| | 20 | 21/9/2568 | 24/9/2568 | 4020375 | | 20 | 29/9/2568 | 1/10/2568 | 4023699 | | |
| ตุลาคม | 21 | 5/10/2568 | 8/10/2568 | 4028191 | | ตุลาคม | 21 | 13/10/2568 | 15/10/2568 | 4031118 | |
| | 22 | 19/10/2568 | 22/10/2568 | 4033456 | | | 22 | 27/10/2568 | 29/10/2568 | 4037297 | |
| พฤศจิกายน | 23 | 2/11/2568 | 5/11/2568 | 4040341 | | พฤศจิกายน | 23 | 10/11/2568 | | | |
| | 24 | 16/11/2568 | | | | | 24 | 24/11/2568 | | | |
| | 25 | 30/11/2568 | | | | | ธันวาคม | 25 | 8/12/2568 | | |
| ธันวาคม | 26 | 14/12/2568 | | | 26 | 22/12/2568 | | | | | |
| | 27 | 28/12/2568 | | | | หมายเหตุ : Calibration ทุก 2 อาทิตย์ | | | | | |

เอกสารที่ ค-1

รายงานการบำรุงรักษาและดูแลการทำงานของระบบควบคุมมลสารทางอากาศ Sampling Gas Inlet/Outlet

Flue Gas Inlet Calibration Report

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| วันที่ : 22/10/2025 | Standard Gas | INPUT %(FS) | AS FOUND | | | INPUT %(FS) | AS LEFT | | |
| AKS No. : 12WF14Q001 | Zero Gas <u>N2</u> | | STD GAS Value | Indication Value | ERROR | | STD GAS Value | Indication Value | ERROR |
| เครื่องวัด : <u>ABB LIMAS 11</u> | Cylinder No. : <u>76431155013113</u> | | | | | | | | |
| Component <u>SO2</u> | Exp Date : <u>-</u> | | ppm | ppm | Accept Error < ±2% | | ppm | ppm | Accept Error < ±2% |
| S/N : <u>E-No.3.443419.2</u> | Analytical Accuracy | | | | | | | | |
| Range : <u>0 - 5400</u> ppm | : Nitrogen Purity 99.99 % | | | | | | | | |
| ลักษณะงาน <input checked="" type="checkbox"/> CM <input checked="" type="checkbox"/> PM ครึ่งที่ <u>22</u> ของปี 2568 | Span Gas <u>5351</u> ppm | Zero | 0.00 | 21.00 | 0.39 | Zero | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Cylinder No. : <u>EB0160270</u> | | | | | | | | |
| | Exp Date : <u>13-Mar-2031</u> | Span | 5351.00 | 5328.00 | -0.43 | Span | 5351.00 | 5351.00 | 0.00 |
| | Analytical Accuracy : 1% | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| สรุปผลการสอบเทียบและปรับตั้ง <input checked="" type="checkbox"/> อุปกรณ์อยู่ในเกณฑ์สมรรถนะ <input type="checkbox"/> อุปกรณ์ไม่อยู่ในเกณฑ์สมรรถนะ | <input type="checkbox"/> แก้ไขโดย _____ _____ _____ |
| หมายเหตุ _____ _____ _____ | |

| | |
|--|---|
| $\% \text{ error (Zero)} = \frac{\text{Indication Value} - \text{Standard Value}}{\text{span}} \times 100$ $\% \text{ error (Span)} = \frac{\text{Indication Value} - \text{Standard Value}}{\text{standard Value}} \times 100$ | ผู้ปฏิบัติงาน <u>ชิตินันท์ ผ่องอำไพ</u> (<u>น.ส. ชิตินันท์ ผ่องอำไพ</u>) ผู้รับรอง <u>นที สัตยชากรณ์</u> (<u>นาย นที สัตยชากรณ์</u>) |
|--|---|

เอกสารที่ ค-1

รายงานการบำรุงรักษาและดูแลการทำงานของระบบควบคุมมลสารทางอากาศ Sampling Gas Inlet/Outlet

Flue Gas Outlet Calibration Report

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|-------|---------|------------|--------------|
| วันที่ : 22/10/2025 | Standard Gas | | | | | | | | |
| AKS No. : 12WF19Q001 | Zero Gas : <u>N2</u> | | | | | | | | |
| เครื่องวัด : <u>ABB URAS14</u> | Cylinder No. : <u>76431155013113</u> | | | | | | | | |
| Component : <u>SO2</u> | Exp Date : <u>-</u> | | | | | | | | |
| S/N : <u>E:NO 3.415038.1</u> | Analytical Accuracy | | | | | | | | |
| Range : <u>0 - 600</u> ppm | : Nitrogen Purity 99.99 % | | | | | | | | |
| ลักษณะงาน | Span Gas : <u>497 PPM</u> | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> CM | Cylinder No. : <u>EB0161406</u> | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> PM ครึ่งที่ 22 ของปี 2568 | Exp Date : <u>13-Mar-2031</u> | | | | | | | | |
| | Analytical Accuracy : | | | | | | | | |
| | | INPUT | STD GAS | Indication | ERROR | INPUT | STD GAS | Indication | ERROR |
| | | %(FS) | Value | Value | | %(FS) | Value | Value | |
| | | | ppm | ppm | Accept Error | | ppm | ppm | Accept Error |
| | | | | | < ±2% | | | | < ±2% |
| | | Zero | 0.00 | -1.00 | -0.20 | Zero | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Span | 497.00 | 494.00 | -0.60 | Span | 497.00 | 497.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|-------|---------|------------|--------------|
| PM 22/10/2025 | Standard Gas | | | | | | | | |
| AKS No. : 12WF19Q004 | Zero Gas : <u>N2</u> | | | | | | | | |
| เครื่องวัด : <u>ABB URAS14</u> | Cylinder No. : <u>76431155013113</u> | | | | | | | | |
| Component : <u>Nox</u> | Exp Date : <u>-</u> | | | | | | | | |
| S/N : <u>E:NO 3.415038.1</u> | Analytical Accuracy | | | | | | | | |
| Range : <u>0-1000</u> ppm | : Nitrogen Purity 99.99 % | | | | | | | | |
| ลักษณะงาน | Span Gas : <u>781 PPM</u> | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> CM | Cylinder No. : <u>EB0161406</u> | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> PM ครึ่งที่ 22 ของปี 2568 | Exp Date : <u>13-Mar-2031</u> | | | | | | | | |
| | Analytical Accuracy : | | | | | | | | |
| | | INPUT | STD GAS | Indication | ERROR | INPUT | STD GAS | Indication | ERROR |
| | | %(FS) | Value | Value | | %(FS) | Value | Value | |
| | | | ppm | ppm | Accept Error | | ppm | ppm | Accept Error |
| | | | | | < ±2% | | | | < ±2% |
| | | Zero | 0.00 | -2.00 | -0.26 | Zero | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Span | 781.00 | 783.00 | 0.26 | Span | 781.00 | 781.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|-------|---------|------------|--------------|
| วันที่ : 22/10/2025 | Standard Gas | | | | | | | | |
| AKS No. : 12WF19Q003 | Zero Gas : <u>N2</u> | | | | | | | | |
| เครื่องวัด : <u>ABB URAS14</u> | Cylinder No. : <u>76431155013113</u> | | | | | | | | |
| Component : <u>CO</u> | Exp Date : <u>-</u> | | | | | | | | |
| S/N : <u>E:NO 3.415038.1</u> | Analytical Accuracy | | | | | | | | |
| Range : <u>0-1200</u> ppm | : Nitrogen Purity 99.99 % | | | | | | | | |
| ลักษณะงาน | Span Gas : <u>979 PPM</u> | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> CM | Cylinder No. : <u>EB0161406</u> | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> PM ครึ่งที่ 22 ของปี 2568 | Exp Date : <u>13-Mar-2031</u> | | | | | | | | |
| | Analytical Accuracy : | | | | | | | | |
| | | INPUT | STD GAS | Indication | ERROR | INPUT | STD GAS | Indication | ERROR |
| | | %(FS) | Value | Value | | %(FS) | Value | Value | |
| | | | ppm | ppm | Accept Error | | ppm | ppm | Accept Error |
| | | | | | < ±2% | | | | < ±2% |
| | | Zero | 0.00 | -1.00 | -0.10 | Zero | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Span | 979.00 | 973.00 | -0.61 | Span | 979.00 | 979.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------|---------|------------|--------------|-------|---------|------------|--------------|
| วันที่ : 22/10/2025 | Standard Gas | | | | | | | | |
| AKS No. : 12WF19Q004 | Zero Gas : <u>N2</u> | | | | | | | | |
| เครื่องวัด : <u>ABB MAGNOS 106</u> | Cylinder No. : <u>76431155013113</u> | | | | | | | | |
| Component : <u>O2</u> | Exp Date : <u>-</u> | | | | | | | | |
| S/N : <u>E:NO 3.359846.3</u> | Analytical Accuracy | | | | | | | | |
| Range : <u>0-25</u> Vol % | : Nitrogen Purity 99.99 % | | | | | | | | |
| ลักษณะงาน | Span Gas : <u>21VOL%</u> | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> CM | Cylinder No. : <u>CG45860</u> | | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> PM ครึ่งที่ 22 ของปี 2568 | Exp Date : <u>27-May-2026</u> | | | | | | | | |
| | Analytical Accuracy : | | | | | | | | |
| | | INPUT | STD GAS | Indication | %ERROR | INPUT | STD GAS | Indication | %ERROR |
| | | %(FS) | Value | Value | | %(FS) | Value | Value | |
| | | | Vol % | Vol % | Accept Error | | Vol % | Vol % | Accept Error |
| | | | | | < ±2% | | | | < ±2% |
| | | Zero | 0.00 | 0.04 | 0.19 | Zero | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Span | 21.00 | 20.92 | -0.38 | Span | 21.00 | 21.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| สรุปผลการสอบเทียบและปรับตั้ง <input checked="" type="checkbox"/> อุปกรณ์อยู่ในเกณฑ์สมรรถนะ <input type="checkbox"/> อุปกรณ์ไม่อยู่ในเกณฑ์สมรรถนะ | <input type="checkbox"/> แก้ไขโดย _____ _____ _____ |
| หมายเหตุ _____ _____ _____ | |

| | |
|--|---|
| $\% \text{ error (Zero)} = \frac{\text{Indication Value} - \text{Standard Value}}{\text{span}} \times 100$ $\% \text{ error (Span)} = \frac{\text{Indication Value} - \text{Standard Value}}{\text{standard Value}} \times 100$ | ผู้ปฏิบัติงาน <u>สุทินันท์ ผ่องอำไพ</u> (<u>น.ส. สุทินันท์ ผ่องอำไพ</u>) ผู้รับรอง <u>นที สัตยชากรณ์</u> (<u>นาย นที สัตยชากรณ์</u>) |
|--|---|

เอกสารที่ ค-1


แผนบำรุงรักษาระบบ ESP SCR และ FGD โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

แผนหยุดเดินเครื่องเพื่อการบำรุงรักษาตามวาระโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

| Mae Moh Power Plant Tentative Maintenance Planned Outage Schedule Rev.4/2024 (1 Year) Date 15 November 2024 | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|------|------|-----|---|---|---|------|-----|-------|------|--|------|
| MM-PLANT | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 |
| MM-T08 | | | | | | | | 21/9 | 442 | 25/10 | | | |
| MM-T09 | | 341 | | | | | | | | 35 d | | | |
| MM-T10 | | | | | | | | 10/8 | 441 | 24/8 | | | |
| MM-T11 | | | | | | | | 6/7 | 432 | 20/7 | | | |
| MM-T12 | | 26/1 | 352 | | | | | | | | | | 36/9 |
| MM-T13 | | | 23/2 | 341 | | | | | | | | | 11/1 |
| MM-T14 | | | | | | | | | | | 9/11 | 23/12 | 35 d |
| | | | | | | | | | | | | | |
| วิศวกรรมบำรุงรักษา โรงไฟฟ้าแม่เมาะ | | | | | | | | | | | | PO : MO.ME.V1 | |
| | | | | | | | | | | | | File : Rev 4-2024 Date 15 November 2024 .mpp | |

เอกสารที่ ค-1

เอกสารควบคุมการเผาไหม้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
|  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ | วิธีปฏิบัติ / ข้อเสนอแนะ | หมายเลขเอกสาร : MIS-00-OP25-00-10 |
| | เรื่อง ข้อเสนอแนะกรณีเดินเครื่องโดยใช้ | การแก้ไขครั้งที่ : 0 |
| | เชื้อเพลิงถ่านหิน High CaO | วันที่เริ่มใช้ : 24 ส.ค. 2560 |
| | จัดทำโดย : หปภม2-ฟ. | แผ่นที่ : 1/12 |




โรงไฟฟ้าแม่เมาะ


เอกสารระบบมาตรฐานการจัดการ

เรื่อง


ข้อเสนอแนะกรณีเดินเครื่องโดยใช้
เชื้อเพลิงถ่านหิน High CaO

เอกสารที่ ค-1

| | | | |
|--|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
|  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ | วิธีปฏิบัติ / ข้อเสนอแนะ | หมายเลขเอกสาร : | MIS-00-OP25-00-10 |
| | เรื่อง ข้อเสนอแนะการเดินเครื่องโดยใช้ | การแก้ไขครั้งที่ : | 0 |
| | เชื้อเพลิงถ่านหิน High CaO | วันที่เริ่มใช้ : | 24 ส.ค. 2560 |
| | จัดทำโดย : หปภม2-ฟ. | แผ่นที่ : | 5/12 |

| | | | |
|---|---|---------------|--|
|  POWER SERVICES BOILER | Commissioning Procedure Unit 08, 09, 10, 11 | | CONTRACT NO.: 3000001316 (LVAI) 5 UNITS BOILER MODIFICATION OF EGAT MAE MOHI, THAILAND |
| | DOCUMENT NO. 8900C Commissioning Procedure-UM10 | Page 16 of 35 | Date 17 June 2016 |
| | Revision No. 06 | | |


MMPP-10 Windbox to Furnace Differential Pressure Curve




| | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Total Main Steam Flow, kg/s | 0 | 58 | 120 | 199 | 265 |
| Pre-Modification Windbox to Furnace Ap. mmWG | 150 | 140 | 132 | 120 | 110 |
| Windbox/Furnace Ap. mmWG | 120 | 110 | 102 | 90 | 80 |

© GE 2015. All rights reserved. No part of this report contains any warranty or creates any other legal obligation or liability. GE shall not be liable for subsequent functioning of the plant, for any errors or omissions in this information, advice or recommendations provided, or for any actions taken in reliance thereon. GE reserves the right to revise or change this data at any time without further notice. Reproduction, use or disclosure to third parties without GE's express written authority is strictly prohibited.


เอกสารที่ ค-1




เอกสารที่ ค-1




เอกสารที่ ค-1



เอกสารที่ ค-1





เอกสารที่ ค-1




เอกสารที่ ค-1

ผลการควบคุมอัตราการปล่อยมลสารจากปล่องระบายมลสารทางอากาศ (MM-T14)
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568




เอกสารที่ ค-1

กราฟแสดงปริมาณก๊าซ SO_2 , NO_2 และ TSP ที่ออกปล่อง MM-T14 เดือน กันยายน 2568




กราฟแสดงปริมาณก๊าซ SO_2 , NO_2 และ TSP ที่ออกปล่อง MM-T14 เดือน ตุลาคม 2568




เอกสารที่ ค-1

กราฟแสดงปริมาณก๊าซ SO_2 , NO_2 และ TSP ที่ออกปล่อง MM-T14 เดือน พฤศจิกายน 2568



กราฟแสดงปริมาณก๊าซ SO_2 , NO_2 และ TSP ที่ออกปล่อง MM-T14 เดือน ธันวาคม 2568



เอกสารที่ ค-1

ควบคุมการเผาไหม้เชื้อเพลิง ให้อยู่ในสภาวะสมบูรณ์ โดยควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม้
และอัตราส่วนของอากาศต่อเชื้อเพลิง


ติดตามการดำเนินการตามมาตรการ EHIA มกราคม – ธันวาคม 2568

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะเครื่องที่ 14
แผนกประสิทธิภาพ 1 กองการผลิต 1
ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ



มาตรการข้อที่ ป.1. - คุณภาพอากาศ

ข้อที่ ป.น.1.3 (1) - ควบคุมการเผาไหม้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้อยู่ในสภาวะสมบูรณ์ โดยควบคุมอุณหภูมิในการเผาไหม้และอัตราส่วนของอากาศต่อเชื้อเพลิง



เอกสารที่ ค-2

ผลการตรวจวัดเสียงสะสม (Noise Dosimeter) ประจำปี พ.ศ. 2568

แบบ รสส ๓

แบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับเสียง

ข้อมูลประกอบการ : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

1. วันเดือนปี ที่ตรวจวัด : 5-19/08/2025

2. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด (กรณีที่ใช้เครื่องวัดมากกว่า 1 เครื่อง ให้เพิ่มข้อมูลเป็นลำดับในตาราง)

| (ชนิด/ประเภท) เครื่องวัด ระดับเสียง (SLM/Noise Dosimeter) | ที่ต่อ/รุ่น | หมายเลขเครื่อง | | มาตรฐานเครื่อง | วัน/เดือน/ปี (ปรับเทียบความถี่) | หมายเหตุ |
|--|-------------------|-----------------|--|----------------|------------------------------------|----------|
| | | (Serial Number) | | | | |
| Noise Dosimeter | Soundtek : ST-130 | 190500170 | | IEC 61252 | 21/01/2025 | |
| Noise Dosimeter | Soundtek : ST-130 | 190500167 | | IEC 61252 | 21/01/2025 | |
| Noise Dosimeter | Soundtek : ST-130 | 190500168 | | IEC 61252 | 21/01/2025 | |
| Noise Dosimeter | Soundtek : ST-130 | 190500166 | | IEC 61252 | 21/01/2025 | |

3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับเทียบความถูกต้องของเครื่องมือวัดระดับความดังเสียง

| อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ | วันที่ใช้ | หมายเลขเครื่อง (Serial Number) | มาตรฐานเครื่อง | หมายเหตุ |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|----------|
| Acoustic Calibrator noise-dose-gov | CESTA Instruments Model CB004 | 49420 | IEC60942 | |

4. ผลการตรวจและวิเคราะห์สภาพการทำงานเกี่ยวกับเสียงด้วยเครื่องวัดระดับความดังเสียง (Noise Dosimeter)

| ลำดับของ SEG (1) | บริษัทที่ทำการตรวจวัด | วันที่ตรวจวัด | ชื่อ-นามสกุลของลูกจ้าง | ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ของพนักงาน (ชั่วโมง/นาที) | ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง ระยะเวลาการตรวจวัด ระยะเวลา (ชั่วโมง/นาที) | ระดับเสียงเฉลี่ย (2) TWA 8 ชั่วโมง (dBA) | ผลการประเมิน (3) (ระบุว่าเป็นเกณฑ์ ภายในเกณฑ์) | ข้อเสนอแนะ และวิธีการ ปรับปรุงเกณฑ์ (4) |
|------------------|---|---------------|------------------------|--|--|---|--|---|
| 1 | หน่วยงาน กสม2-ฟ. : Local Operator Boiler 8 | 8/6/2025 | คนวัยพล | 8 ชั่วโมง | คนวัยพล 8 ชั่วโมง | 13.8 | เป็นไปตามเกณฑ์ | |
| 2 | หน่วยงาน กสม2-ฟ. : Local Operator Boiler 9 | 8/6/2025 | คนเก่าพร | 8 ชั่วโมง | คนเก่าพร 8 ชั่วโมง | 12.6 | เป็นไปตามเกณฑ์ | |
| 3 | หน่วยงาน กสม2-ฟ. : Local Operator Turbine 8.9 | 8/6/2025 | คนงาพร | 8 ชั่วโมง | คนงาพร 8 ชั่วโมง | 82.2 | เป็นไปตามเกณฑ์ | |
| 4 | หน่วยงาน กสม2-ฟ. : Local Operator 1ฟก้า 8.9 | 8/6/2025 | คนเจ๊กน | 8 ชั่วโมง | คนเจ๊กน 8 ชั่วโมง | 71.4 | เป็นไปตามเกณฑ์ | |
| 5 | หน่วยงาน กสม2-ฟ. : Local Operator Boiler 10 | 8/7/2025 | คนตบง | 8 ชั่วโมง | คนตบง 8 ชั่วโมง | 83.1 | เป็นไปตามเกณฑ์ | |
| 6 | หน่วยงาน กสม2-ฟ. : Local Operator Boiler 11 | 8/7/2025 | คนช้งก้าบ | 8 ชั่วโมง | คนช้งก้าบ 8 ชั่วโมง | 73.2 | เป็นไปตามเกณฑ์ | |
| 7 | หน่วยงาน กสม2-ฟ. : Local Operator Turbine 10, 11 | 8/7/2025 | คนช้งก้าบ | 8 ชั่วโมง | คนช้งก้าบ 8 ชั่วโมง | 84 | เป็นไปตามเกณฑ์ | |
| 8 | หน่วยงาน กสม2-ฟ. : Local Operator 1ฟก้า 10, 11 | 8/7/2025 | คนช้งก้าบ | 8 ชั่วโมง | คนช้งก้าบ 8 ชั่วโมง | 74.2 | เป็นไปตามเกณฑ์ | |
| 9 | หน่วยงาน กสม2-ฟ. : Local Operator Boiler 12 | 8/8/2025 | คนช้งก้าบ | 8 ชั่วโมง | คนช้งก้าบ 8 ชั่วโมง | 76.7 | เป็นไปตามเกณฑ์ | |
| 10 | หน่วยงาน กสม2-ฟ. : Local Operator Boiler 13 | 8/8/2025 | คนช้งก้าบ | 8 ชั่วโมง | คนช้งก้าบ 8 ชั่วโมง | 79.4 | เป็นไปตามเกณฑ์ | |
| 11 | หน่วยงาน กสม2-ฟ. : Local Operator Turbine 12, 13 | 8/8/2025 | คนช้งก้าบ | 8 ชั่วโมง | คนช้งก้าบ 8 ชั่วโมง | 78.7 | เป็นไปตามเกณฑ์ | |
| 12 | หน่วยงาน กสม2-ฟ. : Local Operator 1ฟก้า 12, 13 | 8/8/2025 | คนช้งก้าบ | 8 ชั่วโมง | คนช้งก้าบ 8 ชั่วโมง | 72.9 | เป็นไปตามเกณฑ์ | |
| 13 | หน่วยงาน กสม2-ฟ. : Local Operator FGD 8 | 15/08/2025 | คนสมย | 8 ชั่วโมง | คนสมย 8 ชั่วโมง | 81.3 | เป็นไปตามเกณฑ์ | |
| 14 | หน่วยงาน กสม2-ฟ. : Local Operator FGD 9 | 15/08/2025 | คนสมย | 8 ชั่วโมง | คนสมย 8 ชั่วโมง | 84.4 | เป็นไปตามเกณฑ์ | |
| 15 | หน่วยงาน กสม2-ฟ. : Local Operator FGD 10 | 13/08/2025 | คนช้งก้าบ | 8 ชั่วโมง | คนช้งก้าบ 8 ชั่วโมง | 76.6 | เป็นไปตามเกณฑ์ | |
| 16 | หน่วยงาน กสม2-ฟ. : Local Operator FGD 11 | 13/08/2025 | คนช้งก้าบ | 8 ชั่วโมง | คนช้งก้าบ 8 ชั่วโมง | 72.2 | เป็นไปตามเกณฑ์ | |
| 17 | หน่วยงาน กสม2-ฟ. : Local Operator FGD 12 | 13/08/2025 | คนช้งก้าบ | 8 ชั่วโมง | คนช้งก้าบ 8 ชั่วโมง | 81.5 | เป็นไปตามเกณฑ์ | |
| 18 | หน่วยงาน กสม2-ฟ. : Local Operator FGD 13 | 13/08/2025 | คนช้งก้าบ | 8 ชั่วโมง | คนช้งก้าบ 8 ชั่วโมง | 81.9 | เป็นไปตามเกณฑ์ | |
| 19 | หน่วยงาน กสม2-ฟ. : Local Operator Ball Mill 12-13 | 15/08/2025 | คนช้งก้าบ | 8 ชั่วโมง | คนช้งก้าบ 8 ชั่วโมง | 77 | เป็นไปตามเกณฑ์ | |
| 20 | หน่วยงาน กสม2-ฟ. : Local Operator Ball Mill 4-7 | 15/08/2025 | คนช้งก้าบ | 8 ชั่วโมง | คนช้งก้าบ 8 ชั่วโมง | 78.4 | เป็นไปตามเกณฑ์ | |
| 21 | หน่วยงาน กสม2-ฟ. : Local Operator Ball Mill 8-11 | 15/08/2025 | คนช้งก้าบ | 8 ชั่วโมง | คนช้งก้าบ 8 ชั่วโมง | 67.6 | เป็นไปตามเกณฑ์ | |
| 22 | หน่วยงาน กสม2-ฟ. : Local Operator Turbine MM-T14 | 14/08/2025 | คนช้งก้าบ | 8 ชั่วโมง | คนช้งก้าบ 8 ชั่วโมง | 74.6 | เป็นไปตามเกณฑ์ | |
| 23 | หน่วยงาน กสม2-ฟ. : Local Operator Boiler MM-T14 | 14/08/2025 | คนช้งก้าบ | 8 ชั่วโมง | คนช้งก้าบ 8 ชั่วโมง | 76.1 | เป็นไปตามเกณฑ์ | |
| 24 | หน่วยงาน กสม2-ฟ. : Local Operator FGD MM-T14 | 14/08/2026 | คนช้งก้าบ | 8 ชั่วโมง | คนช้งก้าบ 8 ชั่วโมง | 75.1 | เป็นไปตามเกณฑ์ | |
| 25 | หน่วยงาน กสม2-ฟ. : พนักงานนอก | 8/5/2025 | คนช้งก้าบ | 8 ชั่วโมง | คนช้งก้าบ 8 ชั่วโมง | 153.9 | เป็นไปตามเกณฑ์ | ตามข้อเสนอแนะ |
| 26 | หน่วยงาน กสม2-ฟ. : พนักงานดูแล Plasma | 8/5/2025 | คนช้งก้าบ | 8 ชั่วโมง | คนช้งก้าบ 8 ชั่วโมง | 79.1 | เป็นไปตามเกณฑ์ | |
| 27 | หน่วยงาน กสม2-ฟ. : พชร ชื่นแก้วจังกุล | 14/08/2025 | คนช้งก้าบ | 8 ชั่วโมง | คนช้งก้าบ 8 ชั่วโมง | 83.1 | เป็นไปตามเกณฑ์ | |
| 28 | หน่วยงาน กสม2-ฟ. : พชร ชื่นแก้วจังกุล | 19/08/2025 | คนช้งก้าบ | 8 ชั่วโมง | คนช้งก้าบ 8 ชั่วโมง | 76.5 | เป็นไปตามเกณฑ์ | |

หมายเหตุ :

- [illegible]

4. ผลการตรวจและวิเคราะห์ผลการทำงานเกี่ยวกับเสียงด้วยเครื่องตรวจวัดระดับความดังเสียง (Noise Dosimeter)

| บริษัทที่ทำการตรวจวัด | วันที่ตรวจวัด | ชื่อ-นามสกุลของผู้ออกจ้าง | ระยะเวลา การทำงาน ของพนักงาน (ชั่วโมง/นาฬิกา) | ผลการตรวจวัดระดับความเข้มเสียง | | ผลการประเมิน (3) (ระบุว่าเป็นเกณฑ์ ใดเป็นเกณฑ์) | ข้อเสนอแนะ และวิธีการ ปรับปรุงแก้ไข (4) |
|-----------------------|---------------|---------------------------|---|--------------------------------|--|---|---|
| | | | | ระยะเวลาการตรวจวัด | ปริมาณเสียงสะสม (D) (ชั่วโมง/นาฬิกา) เปอร์เซ็นต์ (%) | | |
| บริษัท สหพัฒน์ จำกัด | 15/05/2565 | นายสมชาย ใจดี | 8 ชั่วโมง | 75.5 | 75.5 | เกินค่ามาตรฐาน (85 dBA) | ปรับปรุงเครื่องจักร |

5. ข้อเสนอแนะ :

- [illegible]

เอกสารที่ ค-2

แผนการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2568

การตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

| ลำดับ | รายละเอียด | ระยะเวลาการตรวจวัด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|----|----|----|----|------|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|----|------|-----|----|----|--|
| | | พ.ศ. 2568 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ม.ย. | | | | | ก.ค. | | | | | ส.ค. | | | | | ก.ย. | | | | |
| | | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W1 | W2 | W3 | W4 | |
| สถานะสัญญาจ้าง | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ประชุมก่อนเริ่มโครงการ | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | งานตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สารเคมี/ความร้อน/ระดับเสียง/แสงสว่าง) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการที่ 1 : การตรวจวัดประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานในพื้นที่โรงไฟฟ้า (ภาคกลาง) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 โรงไฟฟ้าหระนกระเนือ | | | | | | | | | | 31 | 1,4 | | | | | | | | | |
| | 1.2 โรงไฟฟ้าหระนกระได | | | | | 30 | 1-4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.3 โรงไฟฟ้าหระนกะ | | | | | | | | | | 21-25 | 29-30 | | | | | | | | | |
| รายการที่ 2 : การตรวจวัดประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานในพื้นที่โรงไฟฟ้าเขื่อน (ภาคเหนือ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 โรงไฟฟ้าหะงงานน้ำเขื่อนภูมิพล | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 8-9 | | | |
| | 2.2 โรงไฟฟ้าหะงงานน้ำเขื่อนสิริกิติ์ | | | | | | | | | | | | | | | | | 1-3 | | | |
| | 2.3 โรงไฟฟ้าหะนกะ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - สารเคมี/ความร้อน/เสียง (Air, Heat, Noise Dose) | | | | | | | | | | 29-31 | 1 | 4-8 | 13-15 | 18-22 | | | | | | |
| | - แสงสว่าง (Light) | | | | | | | | | | 29-31 | 1 | 4-8 | 13-15 | 18-22 | | | | | | |
| รายการที่ 3 : การตรวจวัดประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานในพื้นที่เขื่อน (ภาคตะวันตก) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1 โรงไฟฟ้าหะงงานน้ำ เขื่อนศรีนครินทร์ | | | | | | | | | | | | | | 7-8 | | | | | | |
| | 3.2 โรงไฟฟ้าหะงงานน้ำ เขื่อนท่าทุ่งนา | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
| | 3.3 โรงไฟฟ้าหะงงานน้ำ เขื่อนวชิราลงกรณ | | | | | | | | | | | | | | 4-5 | | | | | | |
| รายการที่ 4 : การตรวจวัดประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานในพื้นที่โรงไฟฟ้า/เขื่อน/นาบ่วง (ภาคตะวันออก/เหนือ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.1 โรงไฟฟ้าหะงงานน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์ | | | | | | | | | | | 14-18 | | | | | | | | | |
| | 4.2 โรงไฟฟ้าหะงงานน้ำเขื่อนห้วยกุ่ม | | | | | | | | | | | 14-18 | | | | | | | | | |
| | 4.3 โรงไฟฟ้าหะงงานน้ำเขื่อนน้ำหึ่ง | | | | | | | | | | | | 21-25 | | | | | | | | |
| | 4.4 โรงไฟฟ้าหะงงานน้ำเขื่อนสิรินธร | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | |
| | 4.5 โรงไฟฟ้าหะงงานน้ำเขื่อนปากมูล | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |

เอกสารที่ ค-2

แบบจำแนกประเภทอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนตัว



โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

แบบจำแนกประเภทอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

หมวดงาน ..ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกลระบบผลิตน้ำ แผนก ทบผม-ฟ. กอง กบร4-ฟ. ฝ่าย อรม.

ทบผม-ฟ.

ECM 5

วันที่ 6/1/68

| ลำดับ | รายการงาน/กิจกรรม | อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|----------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|----------|-----------|-----------------------|------------------|----------------|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------|-------------|--------------|-----------------|-----------|------------|-------------|----------|------|---------------|-------------|------------|----------------------|--|
| | | หมวกนิรภัย | | | ใบหน้า/ดวงตา | | | ป้องกันเสียง | | มือ/แขน | | | เท้า | | ลำตัว | | | ระบบหายใจ | | | ตกจากที่สูง | อุปกรณ์พิเศษ | | | | | | | | | | | |
| | | หมวกนิรภัยตามทฤษฎี | CLASS E (Electrical) | CLASS G (General) | Conductive | แนวด้านนิรภัย | ครอบตา/นิรภัย | กระบังป้องกันใบหน้า | หน้ากากเชื่อม | ปิดอุดหู | ที่ครอบหู | ถุงมือป้องกันความร้อน | ถุงมือยางกันเคมี | ถุงมือกันไฟฟ้า | ถุงมือผ้า | ปกป้องกันแขน | รองเท้านิรภัย | บูตยางนิรภัย | ชุดกันสารเคมี | | | | ชุดกันฝน/ใยแก้ว | แบบกระดาษ | แบบใส่กรอง | แบบกรองแก๊ส | AIR LINE | SCBA | เข็มขัดนิรภัย | เชือกนิรภัย | เสื้อชูชีพ | เลือกติดแถบสะท้อนแสง | |
| 1. | งานบำรุงรักษาเครื่องกลระบบผลิตน้ำ อาคาร ZG1, ZG3/1-3/5, ZQ1,ZQ3,ZN1 ZN2 ,ZN3 ประปาห้วยคิง | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | | | | |
| | เชื่อนแมงจาง, เชื่อนแมงฆาน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | เชื่อนห้วยคิง, เชื่อนกัวลม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ต้นฉบับ : หน่วยงาน

สำเนา : ทบผม-ฟ.

ผู้จัดทำ



(นายประเสริฐ วังกำใจ)

ข.8 แผนก ทบผม-ฟ

วันที่..06. /..01./...2568.....

ผู้ทบทวน



(นายอุเทน ทินวัง)

วศ.9 ทนท. ทบผม-ฟ.

วันที่..06..../..01../.2568.

เอกสารที่ ค-2

แผนซ่อมบำรุงยานพาหนะ เพื่อลดโอกาสของการเกิดเสียงดัง

| แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ 2568 | | |
|--|---|------------|--|-------|-------|------|------------------------------------|------|------|------|------|------|----------|---------------------|--|-------------|
| ชื่อแผน | แผนการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ | | | | | | ดัชนีชี้วัด | | | | | | เป้าหมาย | | | |
| วัตถุประสงค์ | รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า | | | | | | ผลสำเร็จของงาน บำรุงรักษาตามแผน | | | | | | 100% | | | |
| ผู้รับผิดชอบแผน | หมคม-ฟ. | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม | น้ำหนัก | ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | | |
| | | 2568 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | | |
| 1. งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 03-0926 ระดับเพลิง Preventive Maintenance หรปม-ฟ | - | - | | | | | | | | | | | | | | นกรณ โทองปอ |
| 1.1 หน่วยงานออกใบสั่งทำPM | แผน | 6 | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | |
| | จริง | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 งานยานพาหนะ ออกเรื่อง ทำPM | แผน | 6 | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | |
| | จริง | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 1.3 นำรถดับเพลิง เข้าทำPM | แผน | 10 | | | | 5 | | | | | | | 5 | | | |
| | จริง | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 2. งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 03-0927 ระดับเพลิง Preventive Maintenance หรปม-ฟ | - | - | | | | | | | | | | | | | | นกรณ โทองปอ |
| | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 หน่วยงานออกใบสั่งทำPM | แผน | 6 | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | |
| | จริง | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 2.2 งานยานพาหนะ ออกเรื่องทำ PM | แผน | 6 | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | |
| | จริง | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 2.3 นำรถดับเพลิง เข้าทำ PM | แผน | 10 | | | | 5 | | | | | | | 5 | | | |
| | จริง | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | |
| 3. งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 03-0957 รถพยาบาล Preventive Maintenance กอน-น | - | - | | | | | | | | | | | | | | นกรณ โทองปอ |
| | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 หน่วยงานออกใบสั่งทำPM | แผน | 4 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| | จริง | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 งานยานพาหนะ ออกเรื่อง ทำPM | แผน | 4 | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| | จริง | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 นำรถพยาบาล เข้าทำ PM | แผน | 12 | | 6 | | | | | 6 | | | | | | | |
| | จริง | 18 | | 6 | | 6 | | | 6 | | | | | | | |
| 4. งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 03-0905 รถเก็บขยะ Preventive Maintenance กยธม-ฟ. | - | - | | | | | | | | | | | | | | นกรณ โทองปอ |
| | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 หน่วยงานออกใบสั่งทำPM | แผน | 4 | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | |
| | จริง | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 งานยานพาหนะ ออกเรื่องทำ PM | แผน | 4 | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | |
| | จริง | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 นำรถขยะ 03-0905 เข้าทำPM | แผน | 10 | | | 5 | | | | | | | 5 | | | | |
| | จริง | 5 | | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 5. งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 03-0906 รถเก็บขยะ Preventive Maintenance กยธม-ฟ | - | - | | | | | | | | | | | | | | นกรณ โทองปอ |
| | - | - | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 หน่วยงานออกใบสั่งทำPM | แผน | 4 | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | |
| | จริง | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 5.2 งานยานพาหนะ ออกเรื่อง ทำPM | แผน | 4 | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | |
| | จริง | 2 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 5.3 นำรถขยะ 03-0906 เข้าทำPM | แผน | 10 | | | | | 5 | | | | | | | 5 | | |
| | จริง | 5 | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| เป้าสะสม | | 100 | 4 | 10 | 14 | 31 | 45 | 50 | 54 | 60 | 64 | 81 | 95 | 100 | | |
| ผลการดำเนินการจริงสะสม | | 62 | 4 | 10 | 14 | 37 | 51 | 56 | 56 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | | |
| เดือน | เป้าหมาย | ค่าจริง | คำอธิบายผลการดำเนินการ | | | | | | | | | | | | | |
| มกราคม | 4 | 4 | ออกเรื่องทำpmรถพยาบาล | | | | | | | | | | | | | |
| กุมภาพันธ์ | 10 | 10 | รถบัสพยาบาลติดงานshutdown | | | | | | | | | | | | | |
| มีนาคม | 14 | 14 | ออกเรื่องทำpm รถเก็บขยะ03-0905 | | | | | | | | | | | | | |
| เมษายน | 31 | 37 | รถบัสพยาบาล เข้าทำpm และรถเก็บขยะ03-0905เข้าทำpm | | | | | | | | | | | | | |
| พฤษภาคม | 45 | 51 | ทำ PM ระดับเพลิง 03-0926 และ 03-0927 | | | | | | | | | | | | | |
| มิถุนายน | 50 | 56 | ทำ PM รถขยะ 03-906 | | | | | | | | | | | | | |
| กรกฎาคม | 54 | 56 | | | | | | | | | | | | | | |
| สิงหาคม | 60 | 62 | | | | | | | | | | | | | | |
| กันยายน | 64 | 62 | | | | | | | | | | | | | | |
| ตุลาคม | 81 | 62 | | | | | | | | | | | | | | |
| พฤศจิกายน | 95 | 62 | | | | | | | | | | | | | | |
| ธันวาคม | 100 | 62 | | | | | | | | | | | | | | |

เอกสารที่ ค-3

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : การคมนาคม

ขั้นตอนการดำเนินงานการบริการงานบำรุงรักษาของกลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

| | | |
|--|---|---|
|  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ | ขั้นตอนการดำเนินงาน | หมายเลขเอกสาร : MP-00-CMC-01 |
| | เรื่อง การบริการบำรุงรักษาของกลุ่มงานบำรุงรักษา เครื่องจักรกลและยานพาหนะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ | การแก้ไขครั้งที่ : 01 |
| | | วันที่เริ่มใช้ : - 9 S.A. 2558 |
| | | จัดทำโดย : คณะทำงานบริหารงานคุณภาพ บจย-พ. |



โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

เอกสารระบบมาตรฐานการจัดการ

เรื่อง

การบริการงานบำรุงรักษาของกลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
และยานพาหนะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : การคมนาคม

| แผนปฏิบัติการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ | | | ปีงบประมาณ 2568 |
|---|---|------------------------------------|-----------------|
| ชื่อแผน | แผนการซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ | ดัชนีชี้วัด | เป้าหมาย |
| วัตถุประสงค์ | รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบไฟฟ้า | ผลสำเร็จของงาน บำรุงรักษาตามแผน | 100% |
| ผู้รับผิดชอบแผน | หนคม-ฟ. | | |

| กิจกรรม | | น้ำหนัก | | ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบกิจกรรม |
|--|-------------|-------------|--|------------|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | 2568 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | |
| 1. งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 03-0926 รถดับเพลิง Preventive Maintenance หนีบ-ฟ | | | - | | | | | | | | | | | | | นกรณิ ทองป้อ |
| 1.1 หน่วยงานออกใบสั่งทำPM | แผน จริง | 6 6 | | | | 3 3 | | | | | | 3 3 | | | | |
| 1.2 งานยานพาหนะ ออกเรื่อง ทำPM | | แผน จริง | 6 6 | | | 3 3 | | | | | | 3 3 | | | | |
| 1.3 นำรถดับเพลิง เข้าทำPM | | แผน จริง | 10 10 | | | | 5 5 | | | | | | 5 5 | | | |
| 2. งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 03-0927 รถดับเพลิง Preventive Maintenance หนีบ-ฟ | | | - | | | | | | | | | | | | | นกรณิ ทองป้อ |
| 2.1 หน่วยงานออกใบสั่งทำPM | แผน จริง | 6 6 | | | | 3 3 | | | | | | 3 3 | | | | |
| 2.2 งานยานพาหนะ ออกเรื่องทำ PM | | แผน จริง | 6 6 | | | 3 3 | | | | | | 3 3 | | | | |
| 2.3 นำรถดับเพลิง เข้าทำ PM | | แผน จริง | 10 10 | | | | 5 5 | | | | | | 5 5 | | | |
| 3. งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 03-0957 รถพยาบาล Preventive Maintenance กอน-น | | | - | | | | | | | | | | | | | นกรณิ ทองป้อ |
| 3.1 หน่วยงานออกใบสั่งทำPM | แผน จริง | 4 2 | 2 2 | | | | | | 2 2 | | | | | | | |
| 3.2 งานยานพาหนะ ออกเรื่อง ทำPM | | แผน จริง | 4 2 | 2 2 | | | | | | 2 2 | | | | | | |
| 3.3 นำรถบัสพยาบาล เข้าทำ PM | | แผน จริง | 12 12 | | 6 6 | | 6 6 | | | | 6 6 | | | | | |
| 4. งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 03-0905 รถเก็บขยะ Preventive Maintenance กอชม-ฟ. | | | - | | | | | | | | | | | | | นกรณิ ทองป้อ |
| 4.1 หน่วยงานออกใบสั่งทำPM | แผน จริง | 4 4 | | | 2 2 | | | | | | | 2 2 | | | | |
| 4.2 งานยานพาหนะ ออกเรื่องทำ PM | | แผน จริง | 4 4 | | | 2 2 | | | | | | 2 2 | | | | |
| 4.3 นำรถขยะ 03-0905 เข้าทำPM | | แผน จริง | 10 10 | | | | 5 5 | | | | | | 5 5 | | | |
| 5. งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 03-0906 รถเก็บขยะ Preventive Maintenance กอชม-ฟ | | | - | | | | | | | | | | | | | นกรณิ ทองป้อ |
| 5.1 หน่วยงานออกใบสั่งทำPM | แผน จริง | 4 2 | | | | | 2 2 | | | | | | 2 2 | | | |
| 5.2 งานยานพาหนะ ออกเรื่อง ทำPM | | แผน จริง | 4 2 | | | | 2 2 | | | | | | | 2 2 | | |
| 5.3 นำรถขยะ 03-0906 เข้าทำPM | | แผน จริง | 10 5 | | | | | | 5 5 | | | | | | 5 5 | |
| เป้าสะสม | | | 100 | 4 | 10 | 14 | 31 | 45 | 50 | 54 | 60 | 64 | 81 | 95 | 100 | |
| ผลการดำเนินการจริงสะสม | | | 87 | 4 | 10 | 14 | 37 | 51 | 56 | 56 | 56 | 60 | 77 | 87 | 87 | |
| เดือน | เป้าหมาย | ค่าจริง | คำอธิบายผลการดำเนินการ | | | | | | | | | | | | | |
| มกราคม | 4 | 4 | ออกเรื่องทำpmรถพยาบาล | | | | | | | | | | | | | |
| กุมภาพันธ์ | 10 | 10 | รถบัสพยาบาลติดงานshutdown | | | | | | | | | | | | | |
| มีนาคม | 14 | 14 | ออกเรื่องทำpm รถเก็บขยะ03-0905 | | | | | | | | | | | | | |
| เมษายน | 31 | 37 | รถบัสพยาบาล เข้าทำpm และรถเก็บขยะ03-0905เข้าทำpm | | | | | | | | | | | | | |
| พฤษภาคม | 45 | 51 | ทำ PM รถดับเพลิง 03-0926 และ 03-0927 | | | | | | | | | | | | | |
| มิถุนายน | 50 | 56 | ทำ PM รถขยะ 03-906 | | | | | | | | | | | | | |
| กรกฎาคม | 54 | 56 | รถบัสพยาบาล 03-957 stand by shut down | | | | | | | | | | | | | |
| สิงหาคม | 60 | 56 | บัสพยาบาล stand by shut down | | | | | | | | | | | | | |
| กันยายน | 64 | 60 | ออกเรื่องทำ pm รถขยะ 03-0905 | | | | | | | | | | | | | |
| ตุลาคม | 81 | 77 | ออกเรื่องทำpm รถดับเพลิง 03-0926,03-0927 นำรถขยะ03-0905 เข้าทำpm | | | | | | | | | | | | | |
| พฤศจิกายน | 95 | 87 | นำรถดับเพลิง 03-0926, 03-0927 ทำpm | | | | | | | | | | | | | |
| ธันวาคม | 100 | 87 | เรารอดเข้าซ่อมถังเก็บขยะ | | | | | | | | | | | | | |

เอกสารที่ ค-3

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : การคมนาคม

ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบสภาพยานพาหนะก่อนการใช้งาน


| รายการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนการใช้งานสำหรับ รถลาดยาง รถผสมคอนกรีต รถขุด รถบรรทุกน้ำ รถดั๊ก รถแทรกเตอร์, FORK LIFT รถฟาร์มแทรกเตอร์ เครื่องปั๊มลม และรถอื่นๆ | | | | |
|---|--|------|--|------------------|
| สังกัด (ฝ่าย/กอง/แผนก)อพม./...-.../หลม-ฟ..... | | | ชื่อรถ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน หมายเลขทะเบียน กฟผ.07-12325 ฟผ. (1นช-6419 กทม) | |
| ลำดับ | รายการตรวจสอบ | ปกติ | ผิดปกติ | หมายเหตุ |
| 1. | ระดับน้ำมันเครื่อง | / | | |
| 2. | ระดับความร้อน | / | | |
| 3. | ระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ | / | | |
| 4. | ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | / | | |
| 5. | ระดับน้ำมันเบรก | / | | |
| 6. | ระดับน้ำมันครีซท์ | / | | |
| 7. | ความดันลมยาง | / | | |
| 8. | อุณหภูมิเครื่องยนต์ | / | | |
| 9. | ระบบไฟฟ้า | / | | |
| 10. | ไฟแสงสว่าง ไฟเลี้ยว ไฟหรี ไฟเบรก ไฟถอย | / | | |
| 11. | มาตรวัดต่างๆ หรือสัญญาณเตือน | / | | |
| 12. | ระบบช่วงล่าง | / | | |
| 13. | ถังดับเพลิง | / | | |
| 14. | ทำความสะอาด (ล้าง&ดูดฝุ่น) 15 ต. ๑ เร | / | | ล้างที่ ๑๖ ๑๖ ๑๖ |
| 15. | อื่นๆ | | | |
| ข้อคิดเห็นเสนอแนะ เพิ่มเติม..... | | | | |
| รายงานความเสียหาย (โปรดระบุความเสียหายที่ปรากฏก่อนการใช้งานประจำ)..... | | | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>ประจำเดือน ต. ค. ๖๘</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>ผู้ตรวจสอบ... <u>วิฑูล วัฒนาลัย</u></p> <p>(...นายสากล แสนอุส่าห์.....)</p> <p>วันที่ตรวจสอบ... <u>22 ต. ค. ๖๘</u></p> </div> </div> | | | | |


* ผู้ปฏิบัติงานทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ ส่งผู้จัดการแผนกจัดเก็บเป็นบันทึกของหน่วยงาน

เอกสารที่ ค-4

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : การคมนาคม

คู่มือการทำงาน แผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านจราจร (อุบัติเหตุหมู่)

| | | | |
|--|--|------------------|-------------------|
|  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ | คู่มือการทำงาน | หมายเลขเอกสาร | : MI-00-SES-00-03 |
| | เรื่อง แผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านจราจร (อุบัติเหตุหมู่) | การแก้ไขครั้งที่ | : 00 |
| | | วันที่เริ่มใช้ | : - 1 ก.ค. 2562 |
| | จัดทำโดย : แผนกรักษาความปลอดภัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ | แผ่นที่ | : 1/9 |



โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

เอกสารระบบมาตรฐานการจัดการ

เรื่อง

แผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านจราจร (อุบัติเหตุหมู่)

เอกสารที่ ค-5

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : การใช้น้ำ

คู่มือการทำงาน แผนฉุกเฉินรองรับภัยแล้ง

| | | | |
|--|--|------------------|-------------------|
|  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ | คู่มือการทำงาน | หมายเลขเอกสาร | : MI-00-ASS-07-11 |
| | เรื่อง แผนฉุกเฉินรองรับภัยแล้ง | การแก้ไขครั้งที่ | : 01 |
| | | วันที่เริ่มใช้ | : 15 มิ.ย. 2562 |
| | จัดทำโดย : แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ | แผ่นที่ | : 1/45 |



โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

เอกสารระบบมาตรฐานการจัดการ

เรื่อง

แผนฉุกเฉินรองรับภัยแล้ง

เอกสารที่ ค-6

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

ตารางการปล่อยน้ำผ่าน Irrigation Gate จากอ่างเก็บน้ำแม่จาง ปี 2565-2568

หน่วย : ลูกบาศก์เมตร

| เดือน | ปริมาณน้ำปล่อยจริง ปี 65 | ปริมาณน้ำปล่อยจริง ปี 66 | ปริมาณน้ำปล่อยจริง ปี 67 | ปริมาณน้ำปล่อยจริง ปี 68 |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ม.ค. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ก.พ. | 0 | 181,800 | 0 | 0 |
| มี.ค. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เม.ย. | 0 | 282,000 | 697,200 | 1,648,800 |
| พ.ค. | 0 | 86,400 | 0 | 2,579,701 |
| มิ.ย. | 0 | 190,800 | 0 | 2,592,000 |
| ก.ค. | 0 | 0 | 0 | 2,592,000 |
| ส.ค. | 0 | 817,200 | 359,710 | 2,678,400 |
| ก.ย. | 0 | 251,400 | 2,539,800 | 2,678,400 |
| ต.ค. | 0 | 0 | 0 | 1,418,400 |
| พ.ย. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ธ.ค. | 0 | 0 | 0 | 0 |

เอกสารที่ ค-7

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม

คู่มือการทำงาน งานขุดลอกตะกอนขึ้นได้จากบ่อดักตะกอน

| | | |
|--|--|---|
|  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ | คู่มือการทำงาน | หมายเลขเอกสาร : MI-00-CVD2-00-02 |
| | เรื่อง งานขุดลอกตะกอนขึ้นได้จากบ่อดักตะกอน | การแก้ไขครั้งที่ : 00 |
| | จัดทำโดย : แผนกงานบริเวณ | วันที่เริ่มใช้ :- 8 พ.ค. 2557 แผ่นที่ : 1/11 |



โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

เอกสารระบบมาตรฐานการจัดการ

เรื่อง

งานขุดลอกตะกอนขึ้นได้จากบ่อดักตะกอน

เอกสารที่ ค-8

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : การจัดการกากของเสีย

รายงานการตรวจสอบสภาพสายพานลำเลียงหินและยิปซัม

| Belt Status แผนก หบถม-ฟ. | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------------|---------------|-------------------|-----------|---------------|
| Conveyor Name | ความยาวสายพาน(ม.) | ชนิดสายพาน | Brand Conveyor | เปลี่ยนเมื่อ | สภาพสายพาน(%) | อายุการใช้งาน(ปี) | งบลงทุนปี | หมายเหตุ |
| Unit Ash No.4 | 328 | ST500*650*8*6 | Wuxi Boton | 09/2565 | 50% | 3 | | |
| Unit Ash No.8 | 328 | ST500*650*8*6 | Wuxi Boton | 11/2567 | 80% | 1 | | |
| Unit Ash No.9 | 328 | ST500*650*8*6 | Lead Horse | 05/2565 | 70% | 3 | | |
| Unit Ash No.10 | 320 | ST800*800*8*6 | Wuxi Boton | 01/2567 | 80% | 1 | | |
| Unit Ash No.11 | 320 | ST800*800*8*6 | Wuxi Boton | 09/2568 | 95% | 0 | | |
| Unit Ash No.12 | 328 | ST500*1000*8*6 | Lead Horse | 03/2564 | 65% | 4 | | |
| Unit Ash No.13 | 328 | ST500*1000*8*6 | Lead Horse | /2560 | 55% | 8 | | |
| Unit Ash 1 MM-T1 | 100 | EP400/3*1200*8*6 | Yokohama | 08/2567 | 85% | 1 | | |
| Unit Ash 2 MM-T1 | 206 | ST500*1200*8*6 | Lead House | 12/2568 | 100% | 0 | | |
| New Collecting 1 MM-T1 | 107 | ST500*1000*8*6 | Wuxi Boton | 02/2567 | 65% | 1 | | |
| New Collecting 2 MM-T2 | 107 | ST500*1000*8*6 | Wuxi Boton | 11/2568 | 100% | 0 | | |
| New Collecting 3 MM-T3 | 107 | ST500*1000*8*6 | Wuxi Boton | 08/2567 | 65% | 1 | | |
| Collecting 1 | 2,055 | ST800*800*8*6 | Lead House | 06/2567 | 85% | 1 | | |
| Collecting 2 | 2,055 | ST800*800*8*6 | Shangdong Yihe | 11/2567 | 90% | 1 | | |
| Collecting 3 | 2,100 | ST800*1400*8*6 | Lead Horse | 12/2567 | 90% | 1 | | |
| First Main 1 | 761 | ST800*1400*8*6 | Wuxi Boton | 09/2568 | 100% | 0 | | |
| First Main 2 | 761 | ST800*800*8*6 | Wuxi Boton | 05/2566 | 75% | 2 | | |
| First Main 3 | 765 | ST800*800*8*6 | Wuxi Boton | 09/2567 | 85% | 1 | | |
| Second Main 1 | 2,734 | ST800*1400*8*6 | Lead House | 11/2568 | 100% | 0 | | เปลี่ยนปี |
| Second Main 2 | 2,734 | ST800*800*8*6 | Wuxi Boton | 06/2565 | 65% | 3 | | |
| Second Main 3 | 2,195 | ST800*800*8*6 | Wuxi Boton | 09/2566 | 80% | 2 | | |
| Fixed 1 | 1,121 | ST800*1400*8*6 | Lead House | 11/2568 | 100% | 0 | | เปลี่ยนปี |
| Third Main 3 | 835 | ST800*1400*8*6 | Shangdong Yihe | 10/2567 | 90% | 1 | | |
| First Transfer 1 | 839 | ST800*1400*8*6 | Shangdong Yihe | 10/2567 | 90% | 1 | | |
| First Transfer 2 | 840 | ST800*1400*8*6 | Lead House | 11/2568 | 80% | 1 | | เปลี่ยนปี |
| First Transfer 3 | 900 | ST800*1400*8*6 | Wuxi Boton | 09/2566 | 80% | 2 | | |
| Second Transfer 1 | 420 | ST800*1400*8*6 | Shangdong Yihe | 10/2567 | 90% | 1 | | |
| Second Transfer 2 | 420 | ST1000*1200*8*6 | Lead House | 11/2568 | 100% | 0 | | เปลี่ยนปี |
| Second Transfer 3 | 420 | ST800*1400*8*6 | Shangdong Yihe | 11/2567 | 90% | 1 | | |
| Third Transfer 1 | 420 | ST800*1400*8*6 | Wuxi Boton | 11/2566 | 90% | 2 | | |
| Third Transfer 2 | 420 | ST800*1400*8*6 | Lead House | 11/2568 | 100% | 0 | | เปลี่ยนปี |
| Third Transfer 3 | 420 | ST800*1400*8*6 | Transboss | 11/2567 | 90% | 1 | | |
| Fourth Transfer 1 | 740 | ST800*1400*8*6 | Wuxi Boton | 03/2568 | 100% | 0 | | ITD รับประกัน |
| Shiftable 1 | 2,000 | ST800*1400*8*6 | Wuxi Boton | 03/2568 | 100% | 0 | | ITD รับประกัน |
| Shiftable 2 | 1,720 | ST800*1400*8*6 | Lead House | 11/2568 | 100% | 0 | | เปลี่ยนปี |
| Shiftable 3 | 2,000 | ST800*1400*8*6 | Transboss | 12/2565 | 85% | 3 | | |
| Discharge Boom 1 | 44 | ST800*1400*8*6 | | สายพาน เปลี่ยนทุก 6 เดือน | | | | |
| Discharge Boom 2 | 44 | ST800*1400*8*6 | | | | | | |
| Discharge Boom 3 | 44 | ST800*1400*8*6 | | | | | | |
| Stacker 1 | 74 | ST800*1400*8*6 | | | | | | |
| Stacker 2 | 74 | ST800*1400*8*6 | | | | | | |
| Stacker 3 | 74 | ST800*1400*8*6 | | | | | | |
| Ash Reclaimer | 16 | EP500*100*8*6 | | 06/2566 | 90% | 1 | | |

| | | | |
|--------|------------|----|------------------|
| Update | 25/12/2568 | By | EKASIT KHAMPASEE |
|--------|------------|----|------------------|

| Spare Conveyor Belt | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------|--|
| ขนาด | ความยาวต่อ Reel | จำนวน (Reel) | ความยาวรวม (เมตร) | |
| ST 500x650x7x5 DIN X | 330 | 1 | 330 | |
| ST 800x800x7x5 DIN X | 360 | 1 | 360 | |
| ST 500x1000x8x6 DIN X | 330 | 1 | 330 | |
| ST 500x1200x8x6 DIN X | 330 | 1 | 330 | |
| ST 800x1400x8x6 DIN X | 320 | 1 | 320 | |

เอกสารที่ ค-9

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : การจัดการกากของเสีย

รายงานการผลิตและจำหน่าย ถ่านหิน ยิปซัม และเถ้าถ่านหิน

| No. | DESCRIPTION | Unit | ก.ค.-68 | ส.ค.-68 | ก.ย.-68 | ต.ค.-68 | พ.ย.-68 | ธ.ค.-68 | สะสม (ก.ค.-ธ.ค.) |
|-----|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| 1 | ปริมาณ Waste ที่เกิดขึ้นทั้งหมด(ผลิต) | ton | 475,275 | 441,951 | 395,258 | 400,472 | 326,674 | 182,141 | 2,221,769 |
| 2 | ปริมาณเผ้าถ่านหินที่เกิดขึ้นทั้งหมด(ผลิต) | ton | 304,348 | 281,449 | 248,699 | 247,292 | 208,643 | 117,268 | 1,407,697 |
| 3 | ปริมาณยิปซัมที่เกิดขึ้นทั้งหมด(ผลิต) | ton | 170,927 | 160,502 | 146,559 | 153,180 | 118,031 | 64,873 | 814,072 |
| 4 | ปริมาณเผ้าล่อยที่เกิดขึ้นทั้งหมด(ผลิต) | ton | 197,225 | 180,740 | 161,073 | 158,846 | 128,701 | 70,725 | 897,309 |
| 5 | ปริมาณเผ้าหนักที่เกิดขึ้นทั้งหมด(ผลิต) | ton | 107,123 | 100,709 | 87,626 | 88,446 | 79,942 | 46,543 | 510,388 |
| 6 | ปริมาณเผ้าล่อยที่ส่งมอบ | ton | 75,880 | 79,502 | 67,012 | 83,642 | 74,714 | 44,235 | 424,985 |
| 7 | ปริมาณเผ้าหนักที่ส่งมอบ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ปริมาณยิปซัมที่ส่งมอบ | ton | 46,999 | 40,400 | 40,726 | 46,189 | 35,957 | 13,732 | 224,003 |
| 9 | ปริมาณวัตถุดิบพลอยใต้ที่ส่งมอบทั้งหมด | ton | 122,879 | 119,902 | 107,738 | 129,831 | 110,671 | 57,968 | 648,989 |
| 10 | ปริมาณเผ้าล่อยที่ลำเลียงไปยังบ่อฯ | ton | 121,345 | 101,238 | 94,061 | 75,203 | 53,987 | 26,489 | 472,324 |
| 11 | ปริมาณเผ้าหนักที่ลำเลียงไปยังบ่อฯ | ton | 107,123 | 100,709 | 87,626 | 88,446 | 79,942 | 46,543 | 510,388 |
| 12 | ปริมาณยิปซัมที่ลำเลียงไปยังบ่อฯ | ton | 123,928 | 120,102 | 105,833 | 106,991 | 82,074 | 51,141 | 590,069 |
| 13 | ปริมาณเผ้าถ่านหินและยิปซัมที่ลำเลียงไปยังบ่อฯ | ton | 352,395 | 322,048 | 287,520 | 270,641 | 216,003 | 124,173 | 1,572,780 |

การกำจัดไปยังบ่อเถ้านหินและยิปซัม

เอกสารที่ ค-10

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ : สาธารณสุข และสุขภาพ

กิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

โดย กองการแพทย์แม่เมาะ

การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โดย กองการแพทย์แม่เมาะ ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้


- กิจกรรมการตรวจรักษา
- กิจกรรมให้ความรู้และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การให้ความรู้เรื่องไข้หวัดใหญ่ ทำบริหารยืดเหยียด กล้ามเนื้อ การเก็บรักษายาและการใช้อย่างปลอดภัย เป็นต้น
- กิจกรรมร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขการเยี่ยมบ้านประจำเดือน

| ครั้งที่ | วัน เดือน ปี | ชื่อหมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | จำนวนผู้มารับบริการ | รูปภาพ |
|----------|--------------|---------------|---------|----------|---------------------|---|
| 1 | 1 ก.ค. 68 | สบจาง | 6 | นาสัก | 153 |  |
| 2 | 3 ก.ค. 68 | เมาะสถานี | 4 | แม่เมาะ | 78 |  |
| 3 | 8 ก.ค. 68 | นาสันติราษฎร์ | 6 | จางเหนือ | 130 |  |

เอกสารที่ ค-10

| ครั้งที่ | วัน เดือน ปี | ชื่อหมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | จำนวนผู้มา รับบริการ | รูปภาพ |
|----------|--------------|----------------|---------|----------|-------------------------|---|
| 4 | 15 ก.ค. 68 | ปงแท่น | 1 | จางเหนือ | 29 |  |
| 5 | 17 ก.ค. 68 | แม่หลว่ง | 7 | นาสัก | 93 |  |
| 6 | 22 ก.ค. 68 | ปงตันปิ่น | 6 | สบป่าด | 96 |  |
| 7 | 24 ก.ค. 68 | กอรวก(พอ.สว.) | 3 | จางเหนือ | 159 |  |

เอกสารที่ ค-10

| ครั้งที่ | วัน เดือน ปี | ชื่อหมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | จำนวนผู้มารับบริการ | รูปภาพ |
|----------|--------------|------------------|---------|---------|---------------------|---|
| 8 | 5 ส.ค. 68 | นาแหมพัฒนา | 11 | แม่เมาะ | 106 |   |
| 9 | 7 ส.ค. 68 | ห้วยรากไม้ | 5 | สบป่าด | 73 |   |
| 10 | 14 ส.ค. 68 | ห้วยเป็ด | 1 | แม่เมาะ | 69 |   |
| 11 | 19 ส.ค. 68 | ใหม่รัตนโกสินทร์ | 5 | นาสัก | 140 |   |









เอกสารที่ ค-10

| ครั้งที่ | วัน เดือน ปี | ชื่อหมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | จำนวนผู้มา รับบริการ | รูปภาพ |
|----------|--------------|-------------------|---------|---------|-------------------------|---|
| 12 | 21 ส.ค. 68 | แม่เกี๋ยง | 7 | สบป่าด | 82 |  |
| 13 | 26 ส.ค. 68 | ดง (หมู่บ้านอพยพ) | 2 | บ้านดง | 73 |  |
| 14 | 4 ก.ย. 68 | ใหม่มงคล | 10 | แม่เมาะ | 102 |  |
| 15 | 9 ก.ย. 68 | แม่จาง | 1 | นาสัก | 93 |  |









เอกสารที่ ค-10

| ครั้งที่ | วัน เดือน ปี | ชื่อหมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | จำนวนผู้มา รับบริการ | รูปภาพ |
|----------|--------------|-----------------|---------|---------|-------------------------|---|
| 16 | 16 ก.ย. 68 | สบป่าด | 1 | สบป่าด | 179 |  |
| 17 | 18 ก.ย. 68 | หัวฝายหลายทุ่ง | 8 | บ้านดง | 156 |  |
| 18 | 23 ก.ย. 68 | เวียงหงส์ล้านนา | 12 | แม่เมาะ | 71 |  |
| 19 | 25 ก.ย. 68 | วังน้ำตอง | 3 | นาสัก | 54 |  |


เอกสารที่ ค-10

| ครั้งที่ | วัน เดือน ปี | ชื่อหมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | จำนวนผู้มารับบริการ | รูปภาพ |
|----------|--------------|--------------|---------|--------|---------------------|---|
| 20 | 2 ต.ค. 68 | ช่วงม่วง | 8 | นาสัก | 81 |   |
| 21 | 7 ต.ค. 68 | นาสัก | 4 | นาสัก | 150 |   |
| 22 | 9 ต.ค. 68 | ท่าสี่ | 3 | บ้านดง | 84 |   |
| 23 | 16 ต.ค. 68 | สบเมาะ | 4 | สบป่าด | 92 |   |

เอกสารที่ ค-10

| ครั้งที่ | วัน เดือน ปี | ชื่อหมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | จำนวนผู้มา รับบริการ | รูปภาพ |
|----------|--------------|--------------|---------|----------|-------------------------|---|
| 24 | 21 ต.ค. 68 | ทุ่งเลางาม | 9 | นาสัก | 133 |   |
| 25 | 28 ต.ค. 68 | ห้วยคิง | 6 | แม่เมาะะ | 90 |   |
| 26 | 4 พ.ย. 68 | นาแซ่ | 2 | จางเหนือ | 115 |   |
| 27 | 13 พ.ย. 68 | กลาง | 5 | บ้านดง | 119 |   |

เอกสารที่ ค-10

| ครั้งที่ | วัน เดือน ปี | ชื่อหมู่บ้าน | หมู่ที่ | ตำบล | จำนวนผู้มารับบริการ | รูปภาพ |
|------------|--------------|--------------|---------|--------|---------------------|---|
| 28 | 13 พ.ย. 68 | แม่ส้าน | 6 | บ้านดง | 163 |  |
| รวมทั้งหมด | | | | | 2,963 | |

สถิติผู้มารับบริการ ณ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตั้งแต่กรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ผู้มารับบริการทั้งสิ้น 2,963 ราย ออกหน่วยแพทย์ 28 ครั้ง และถวายชุดยากับวัด จำนวน 10 ชุด พร้อมกันนี้ ได้ดำเนินการให้ความรู้แก่ อสม. และประชาชนในพื้นที่ เรื่อง มลพิษสิ่งแวดล้อม การป้องกันและการปฐมพยาบาล พร้อมกับกิจกรรมออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่ จำนวน 28 ครั้ง ทั้งนี้ ปี 2568 ออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่จำนวน 52 ครั้ง พร้อมทั้งเยี่ยมบ้านผู้ป่วย จำนวน 27 ราย และถวายชุดยากับวัด จำนวน 28 ชุด

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน
และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ



ประกาศผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒

ที่ ๒ / ๒๕๖๘

เรื่อง นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน
และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี ๒๕๖๘

เพื่อให้การดำเนินงานนโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อม
ในการทำงานและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒
จึงประกาศนโยบายฯ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศ ขฟฟ๒. ที่ ๒ / ๒๕๖๘ เรื่อง นโยบายบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี ๒๕๖๘

ข้อ ๒ ให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมใน
การทำงานและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงาน โดยปฏิบัติตาม
นโยบายดังนี้

(๑) ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

(๒) ให้มีการบริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปกป้องสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษ ควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากการดำเนินงาน ด้านน้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคุม ป้องกัน และปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากการ
ทำงาน

(๓) ให้การสนับสนุน งบประมาณ เวลา บุคลากร และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสมเพื่อพัฒนานวัตกรรมในการดำเนินงานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

(๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาทัศนคติ และสร้าง
จิตสำนึกด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ

(๕) ติดตามและประเมินสมรรถนะการดำเนินงานระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตาม
ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

(๖) เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงรุกขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงการแนะนำให้คำปรึกษาและให้
ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน
และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ต่อ)

- ๒ -

(๗) ปรับปรุงมาตรฐานระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อม
ในการทำงาน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

(๘) มุ่งหาวิธีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต
และกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการเป็น Carbon Neutrality

(๙) ให้ถือว่าการดำเนินงานด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อม
ในการทำงาน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน

จึงประกาศนโยบายแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายอลงกรณ์ พุ่มรักธรรม)
ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตไฟฟ้า ๒

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย



คำสั่งผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒

ที่ ค. ๒๑/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (คปอ-ฟม.)

โดยที่เห็นปรับปรุงคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (คปอ-ฟม.) เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (คปอ-ฟม.) เป็นไปตามกฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.๒๕๖๕ หมวด ๒ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒ ออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒ ที่ ค. ๓๓/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (คปอ-ฟม.)

ข้อ ๒ ให้มี “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ” เรียกโดยย่อว่า “คปอ-ฟม.” ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------------------------|
| (๑) ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒ | เป็นประธานกรรมการ |
| (๒) ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ | เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง |
| (๓) ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ | เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง |
| (๔) หัวหน้ากองเชื้อเพลิง ถ่าน และน้ำ อฟม. | เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง |
| (๕) หัวหน้ากองโยธา อฟม. | เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง |
| (๖) หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ๑ อรม. | เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง |
| (๗) หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ๔ อรม. | เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง |
| (๘) หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ๕ อรม. | เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง |
| (๙) หัวหน้ากองการแพทย์และอนามัยภาคเหนือ อพอ. | เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง |
| (๑๐) หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย อฟม. | เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง |
| (๑๑) นายบุญยั้ง เพ็ชรอุไร | เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง |
| (๑๒) นายกฤษฏา ทองเต็ม | เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง |
| (๑๓) นายวิเชียร ไอล่ไมตรีมิตร | เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง |
| (๑๔) นายปรีณ ขาวผ่อง | เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง |
| (๑๕) นายสุพัฒน์ ประพฤติชอบ | เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง |
| (๑๖) น.ส.วิไลรัตน์ บุญราศรี | เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง |
| (๑๗) น.ส.นันทน์ วิเชียรสาร | เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง |
| (๑๘) น.ส.จิรัชมา จิตพรทิพัฒน์ | เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง |
| (๑๙) ว่าที่ ร.ต.พันธุ์เมธธา จุ่มป่าหลวง | เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง |
| (๒๐) นายอังกร กามล | เป็นกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง |

เอกสารที่ ค-11

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย (ต่อ)

๒

(๒๑) หัวหน้าแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย เป็นกรรมการและเลขานุการ
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อพม.

ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการฯ ตามข้อ ๒ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ
สถานประกอบการ เสนอต่อนายจ้าง

(๒) จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิด
เหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง

(๓) รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมใน
การทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของ
ลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการ

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ

(๕) พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถาน
ประกอบการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

(๖) สืบหาการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวจดังกล่าวรวมทั้ง
สถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการนั้นในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครั้ง

(๗) พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือ
แผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้าง และ
บุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

(๘) จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อนายจ้าง

(๙) ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง

(๑๐) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง

(๑๑) ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ

(๑๒) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการฯ ตามข้อ ๒ มีวาระดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ตามที่กฎกระทรวงฯ กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๗๐

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ)
ผู้ช่วยผู้จัดการผลิตไฟฟ้า ๒

แผนงานบุคคลโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

โทร. ๒๐๓๖

เอกสารที่ ค-11

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตัวอย่าง รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ประจำเดือน) ปี 2568

รายงานการประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประจำเดือน ธันวาคม 2568 ครั้งที่ 12/2568
วัน จันทร์ ที่ 15 ธันวาคม 2568
พื้นที่ โรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 14

คณะกรรมการที่เข้าประชุม

| | | | |
|-----|----------------|------------------|--------------------------|
| 1. | นายอลงกรณ์ | พุ่มรักธรรม | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. | นายเชิดชัย | วิชา | กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง |
| 3. | นายปริญญ์ | สาระไชย | กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง |
| 4. | นายชัยวุฒิ | แลกันทะ | กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง |
| 5. | นายวิเชียร | ทำไธสง | กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง |
| 6. | นายพงษ์สวัสดิ์ | เรืองเดชาวิวัฒน์ | กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง |
| 7. | นายภัทรพล | วิเชียรกุล | กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง |
| 8. | นายกฤษฎา | ทองเต็ม | กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง |
| 9. | นายวิเชียร | ไฉไลโมตรีมิตร | กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง |
| 10. | น.ส.วิไลรัตน์ | บุญราศรี | กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง |
| 11. | น.ส.นันทน์ | วิเชียรสาร | กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง |
| 12. | นายสุพัฒน์ | ประพุดิชอบ | กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง |
| 13. | นายอังกูร | กามล | กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง |
| 14. | น.ส.จุไรรัตน์ | อิโหล | กรรมการและเลขานุการ |

คณะกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (ติดภารกิจ)

| | | | |
|----|-----------------------|---------------|--------------------------|
| 1. | นายชัยณพงษ์ | ธัญญศิรินันท์ | กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง |
| 2. | นายจรัส | ทาไชยวงศ์ | กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง |
| 3. | น.ส. อัมพรพรรณ | เรืองแสง | กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง |
| 4. | นายบุญยั้ง | เพ็ชรอุไร | กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง |
| 5. | น.ส.จิรัชณา | จิตพรพิพัฒน์ | กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง |
| 6. | ว่าที่ ร.ต.พันธุ์เมธา | จุมปาหลวง | กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง |
| 7. | นายปวีณ | ขาวผ่อง | กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | | | |
|-----|----------------|--------------|------------------|
| 1. | นายมะโน | แดงอินทร์ | วศ.10 กผม1-ฟ. |
| 2. | นายจักรี | เตโช | ข.9 กยธม-ฟ. |
| 3. | น.ส.เพียงเดือน | ข้าสีเมฆ | วท.9 กผม1-ฟ. |
| 4. | นายณรรธดา | ธูวงศ์ | วศ.9 ทนท.หคชม-ฟ. |
| 5. | นายอมฤต | กันธิดา | หปภม1-ฟ. |
| 6. | นายอานนท์ | วงศ์ผืน | หงอม-ฟ. |
| 7. | นายพงศ์ภัทร | ยิ้มพงษ์ | วศ.8 หปภม2-ฟ. |
| 8. | นายเอกสิทธิ์ | มหารมสุขวรรณ | วศ.8 อฟม. |
| 9. | น.ส.นุชิตา | หุ่นศรีสกุล | วท.7 หปอม-ฟ. |
| 10. | น.ส.ปรารถนา | วงศ์คำ | ข.7 หปอม-ฟ. |
| 11. | นายเอกสิทธิ์ | ข้าภาชี | ข.6 หบถม-ฟ. |
| 12. | นายศศิวงศ์ | เครือวงศ์ | ข.6 หปนร-ธ. |
| 13. | นายณัฐภัทร | วงศ์ชมพู | ข.4 หปอม-ฟ. |

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

แผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี 2568


| แผนดำเนินการตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ฉบับแก้ไข) ประจำปี 2568 | | | | | | | | | | | | | | | | ตัวชี้วัด | | | | เป้าหมาย | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|-------------------------|--|
| ชื่อแผน | | | | | | | | | | | | | | | | ความก้าวหน้าการปฏิบัติตามแผน | | | | ดำเนินการตามแผนถึง 100% | |
| วัตถุประสงค์ของแผน | | | | | | | | | | | | | | | | ตัวชี้วัด | | | | เป้าหมาย | |
| ผู้รับผิดชอบแผน | | | | | | | | | | | | | | | | ตัวชี้วัด | | | | เป้าหมาย | |
| กิจกรรม | | | | | | | | | | | | | | | | ตัวชี้วัด | | | | เป้าหมาย | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ปีงบประมาณ | | | | ปีงบประมาณ | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

คู่มือและข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงาน
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ



จัดทำโดย หปอม-ฟ.

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี 2568



**บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงาน
ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี ๒๕๖๘**



**ระหว่างผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒
กับ อรม. อฟม. สก.ขฟฟ๒**

เอกสารที่ ค-11

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: อาชีวนามัยและความปลอดภัย

แผนงานลดอุบัติเหตุด้านบุคคลและทรัพย์สิน

แบบฟอร์ม 2 : กิจกรรมหลักและกำหนดเวลาของกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการรวมถึงเครื่องป้องกันความก้าวหน้าของกิจกรรม

ชื่อแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ :

[illegible]

| ลำดับ | รายละเอียดกิจกรรม | บันทึกกิจกรรม | ปี 2568 | | | | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบ | | | |
|-------|---|---------------|---------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|--|--------------|------|------|------|
| | | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | | | | | |
| 1 | การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ฝ่ายช่าง/แผนก | 2572 | 2571 | 2570 | 2569 |
| 2 | การปฏิบัติงานตามแผนงาน สปอ-ฟผ. | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ฟผ.-ฟ. | | | | |
| 3 | ผู้บริหารตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน (ฝ่ายหัวหน้ากอง/หัวหน้าแผนก) | 4 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | อหป./จวณ. | | | | |
| 4 | การเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (Safety Talk Box Tool พร้อมจัดทำเป็นสายคล้องข้อมือ, Morning Talk ,5 ส for Safety) | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ฟผ.-ฟ./หน่วยงาน | | | | |
| 5 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (รวมได้ PPE 100 %) | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ฟผ.-ฟ./หน่วยงาน | | | | |
| 6 | ประชุมชี้แจงผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง | 4 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ฟผ.-ฟ. | | | | |
| 7 | การจัดการกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยในงาน M/MO/งานที่ได้ทำความสะอาดภายในการทำงาน/งานบรรเทาความเสี่ยงความปลอดภัยฯ นอกงาน | 4 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ทุกกอง ที่เกี่ยวข้อง (อหป., อรณ.) ฟผ.-ฟ. | | | | |
| 8 | ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังและลูกจ้างของผู้รับจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ก่อนเข้าทำงาน | 5 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | ฟผ.-ฟ./หน่วยงาน | | | | |
| 9 | Program Tag & Work Permit Online 100% 9.1 การจัดทำ Program Tag & Work Permit Online 9.2 พฤษภาคมใช้ Program Tag & Work Permit Online | 4 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ผู้ควบคุมสัญญาจ้าง อหป.,อรณ. | | | | |
| 10 | หยุดเพื่อความปลอดภัย (STOP WORK for SAFETY) | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ฟผ.-ฟ./หน่วยงาน | | | | |
| 11 | สนับสนุนให้ จวพนักงาน หัวหน้าที่ชำนาญงาน 10 ข้อ ควรคู่ไปกับงานประจำ | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ผู้ควบคุมสัญญาจ้าง อหป.,อรณ. | | | | |
| 12 | ประสานงานตามแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ฟผ.-ฟ. | | | | |
| 13 | ตรวจสอบระบบ Fire Protection พยากรณ์ไฟไหม้โรงงาน(ระบบน้ำและระบบโฟม) | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ทุกกอง (อหป., อรณ.) | | | | |
| 14 | ตรวจทดสอบและซ่อมบำรุง ระบบFire Alarm พยากรณ์ไฟไหม้ไฟฟ้า | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ฟผ.-ฟ. | | | | |
| 15 | กิจกรรมลดความสูญเสียด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | อหป.,อรณ. | | | | |

เอกสารที่ ค-11

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

แบบบันทึกการสนทนาความปลอดภัย ก่อนเริ่มงาน (Safety Talk Record)

แบบฟอร์มบันทึกการสนทนาความปลอดภัย

| SAFETY TOOLBOX TALK RECORD | | |
|---|--|----------------------------------|
| บันทึกการสนทนาความปลอดภัย | | |
| แผนก... กปกร-ธ... | กอง... กปพร-ธ... | ฝ่าย... ชธธ... |
| ชื่อผู้รับจ้าง... EGAT... | เลขที่สัญญา... .. | |
| ชื่องาน... MI Unit 14... | สถานที่... Floor Turbine... | วันที่..18 พ.ย. 2568... |
| Work Oder No.. ... | | |
| Safety Talk item (Mark ✓ on items) | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) <input checked="" type="checkbox"/> การชนวัตถุ (วิ่งหรือกระแทกกับวัตถุ) <input checked="" type="checkbox"/> การถูกชน (กระแทกโดยวัตถุที่เคลื่อนที่) <input checked="" type="checkbox"/> การลมนบนระดับเดียวกัน (ลื่นและล้ม, สะดุด) <input checked="" type="checkbox"/> การถูกหนีบ ถูกบีบ ถูกจับ <input checked="" type="checkbox"/> การถูกอัด ถูกทับ (บดขยี้, ถูกตัดขาด) <input checked="" type="checkbox"/> การถูกทิ่มแทง ถูกแฉวน <input checked="" type="checkbox"/> การสัมผัสด้วยความร้อน ความเย็น ผ่านละออง <input checked="" type="checkbox"/> การยศาสตร์ (การออกแรงเกินกำลัง, เกินพิกัด, ใช้แรงในพื้นที่ยึดคับ, เอี้ยวตัว, ก้มตัว ฯลฯ) <input checked="" type="checkbox"/> ความพร้อมของสภาพร่างกาย และจิตใจ <input checked="" type="checkbox"/> Lock Out / Tag Out / กฎความปลอดภัย <input checked="" type="checkbox"/> การทำความสะอาด / การคัดแยกขยะ <input checked="" type="checkbox"/> กรณีเกิดอุบัติเหตุให้แจ้งหัวหน้างานให้ทราบทันที <input checked="" type="checkbox"/> กรณีพบสภาพการณ์/การกระทำที่ต่ำกว่ามาตรฐานให้แจ้งหัวหน้างานให้ทราบทันที <p style="text-align: center;">Please specify (โปรดระบุ)...</p> | <input checked="" type="checkbox"/> การป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้า <input checked="" type="checkbox"/> การป้องกันไฟและระเบิด <input checked="" type="checkbox"/> การทำงานในที่อับอากาศ <input type="checkbox"/> การทำงานเหนือผิวน้ำ <input type="checkbox"/> การป้องกันอุบัติเหตุจากการเชื่อม <input type="checkbox"/> การทำงานเกี่ยวกับการขุดเจาะ/รื้อถอนรอบหลุมลึก <input type="checkbox"/> เครนและเครื่องตอกเสาเข็ม <input checked="" type="checkbox"/> การทำงานเกี่ยวกับนั่งร้าน <input type="checkbox"/> การทำงานเกี่ยวกับงานประคาน้ำ <input type="checkbox"/> การทำงานเกี่ยวกับรังสี <input type="checkbox"/> การทำงานในที่สูง / การตกจากที่สูงระดับ <input type="checkbox"/> การทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย <input checked="" type="checkbox"/> การทำงานเกี่ยวกับบันได/งานลิฟต์ขนส่งขนาดใหญ่/งาน อุปกรณ์ยกย้ายขนาดใหญ่ <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ) | <p>..</p> |
| Agenda items discussed / หัวข้อการประชุม : (Safety Talk) | | จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ..40.. คน |
| <p>Any other business / เนื้อหาอื่นเพิ่มเติม : (Tool Box Talk)</p> | | |

เอกสารที่ ค-12

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย “การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

ขั้นตอนการดำเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีขั้นตอนการดำเนินการตรวจวัดแสงสว่าง ตามขั้นตอนการดำเนินงานเรื่อง สภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

1. แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดทำแผนการตรวจวัดแสงสว่างให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยรวบรวมข้อมูลจาก การสำรวจเบื้องต้นและประเมินอันตรายสภาวะแวดล้อมในการทำงาน การประเมินความเสี่ยง และข้อมูลสถิติอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องด้านสภาวะแวดล้อมในการทำงาน ฯลฯ



2. แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดส่งแผนการตรวจวัดแสงสว่างให้เจ้าของพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าครอบคลุมพื้นที่การปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือไม่ ถ้าไม่ครอบคลุมให้หน่วยงานแจ้งกลับมาที่แผนกอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน



3. หากหน่วยงานมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปฏิบัติงาน หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้หน่วยงานแจ้งร้องขอการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานตามใบร้องขอการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน




4. แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดำเนินการประสานงานฝ่ายความปลอดภัย เพื่อตรวจวัดแสงสว่างตามแผนงานที่กำหนด และจัดทำรายงานการตรวจวัดรวมถึงข้อเสนอแนะปรับปรุงส่งให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่

4.1 กรณีที่ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ให้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่วิเคราะห์หาสาเหตุ ดำเนินการแก้ไข และหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

4.2 หลังจากหน่วยงานดำเนินการแก้ไขแล้ว ให้แจ้งแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดำเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำและรายงานผลการตรวจวัดฯ

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย “การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

ตัวอย่างแผนการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568



กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แผนการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ประจำปี.....2568.....

☒ การตรวจวัดแสง

☐ การตรวจวัดเสียง

☐ การตรวจวัดไอระเหยสารเคมี

☐ การตรวจวัดฝุ่น Respirable Dust

☐ การตรวจวัดความถี่แสงของฝุ่นด้วยเครื่อง Smoke Opacity Meter

☐ การตรวจวัดความร้อน

☐ การตรวจวัดรังสี

☐ การตรวจวัดเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งปนเปื้อนอากาศ

☐ อื่นๆ

| สถานที่ | เดือน | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| กบม-ฟ., กบม-ฟ. | | | | | | | | | | | | |
| กบม5-ฟ., กปฟร-ธ. | | | | | | | | | | | | |
| กบม-บ., กบม-ฟ., กบม-ฟ. | | | | | | | | | | | | |
| กบม1-ฟ., กบม2-ฟ. | | | | | | | | | | | | |
| กบม-ท., กบม-ท. | | | | | | | | | | | | |
| กบม-ฟ. | | | | | | | | | | | | |
| กบม1-ฟ., กบม2-ฟ. | | | | | | | | | | | | |
| กบม3-ฟ., กบม4-ฟ. | | | | | | | | | | | | |
| อื่นๆ | | | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ อื่นๆ หมายถึง ห้อง ขฟฟ2., ขฟม., อรม., BDx, ขปอม-ฟ., ขบตบ1-ท., ขสส-ฟ., ขรป-ฟ., ขพฟ-ย., โรงอาหาร

ผู้จัดทำ

(นางสาวนุชิตา ชื่นศรีสกุล)
วท. 7 ขปอม-ฟ.
06 NOV 2024

ผู้อนุมัติ

(นายยุทธนา ศรีพิริย)
ช.อพม-1.
06 NOV 2024

ต้นฉบับ - ขปอม-ฟ.

สำเนา - หน่วยงาน

MF-00-ASS-02-01/Rev.06

เอกสารที่ ค-12


คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย “การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

การตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่ทำงาน มีแผนดำเนินการระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม-22 สิงหาคม 2568

การจัดแสงสว่างในพื้นที่ทำงาน



การจัดพื้นที่ทำงานให้มีสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิไม่สูงหรือต่ำเกินไป




เอกสารที่ ค-12

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: อาชีวนานามัยและความปลอดภัย “การจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงาน”


จัดอบรมและให้ความรู้แกพนักงานเรื่องการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและลักษณะ
ท่าทางการทำงานที่ถูกต้อง

กฟผ. ได้มีการจัดอบรม หลักสูตร การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล และหลักสูตร
 ทำางานที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ (ELS) ซึ่งโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กำหนดให้
 ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม และจะมีการสรุปผลการอบรมในช่วงธันวาคมของทุกปี

← → ↺ els.egat.co.th/course/view.php?id=2895



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Electricity Generating Authority of Thailand



หน้าหลัก |
 My courses |
 การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน


- Participants
- Trainers
- Courses
- General
- เอกสารและใบรับรอง (Phi-Tax)
- บทฝึก (Lesson)
- แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
- แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)
- แบบประเมินความพึงพอใจ

ADMINISTRATION

- Course administration
- Courses

General

Your progress



Topics:

- Section 1: Introduction
- Section 2: จุดประสงค์ของการฝึกอบรม
- Section 3: คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
- Section 4: ขั้นตอนในการดำเนินการฝึกอบรม
- Section 5: การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม
- Section 6: การปฏิบัติหน้าที่
- Section 7: การประเมินผลและการรายงาน
- Section 8: จุดประสงค์ของหลักสูตร
- Section 9: ขั้นตอนในการดำเนินการฝึกอบรม
- Section 10: การประเมินผลและการรายงาน

ติดต่อสอบถาม

นางสาวศุภมาสพร อรรถนาคะ (สอ.บ.-๔)
นางสาวณิชากร ศรีสุขเกษม
โทร : 02-555-1100 ต่อ 3
อีเมล : n.sri@egat.co.th

SEARCH FORUMS

Go

Advanced search

LATEST ANNOUNCEMENTS

(No announcements have been posted yet.)

SUPCOMING EVENTS

There are no upcoming events

Go to calendar...
View event...

RECENT ACTIVITY

Activity since Wednesday, 3 January 2024, 1:41 PM

Go to full activity report

[Home](#)
[My course](#)
[My progress](#)
[Source forums](#)
[Latest announcements](#)
[Upcoming events](#)
[Recent activity](#)

[Home](#)
[My course](#)
[My progress](#)
[Source forums](#)
[Latest announcements](#)
[Upcoming events](#)
[Recent activity](#)

ลักษณะการทำงานที่ถูกต้องตามหลักกายศาสตร์

เนื้อหา:

- บทบาท ความสำคัญของกรวยศาสตร์
- ผลกระทบของอุณหภูมิต่อการเคลื่อนที่ของพาหนะ
- การขยายตัวของวัสดุเนื่องจากการขยายตัว

เงื่อนไขการนำเสนอ

1. รับสมัครในกรณี จำนวน 4 คน
2. กำหนดก่อนเปิดการแข่งขัน จำนวน 10 วัน โดยวันที่ 7 ตามนี้ขึ้นให้ทำไม่ได้จะดำเนินการแก้ไข


ติดต่อสอบถาม

นายพชรพล วัฒนศิริกุล (ผอ.ผ.ค.)
 โทร. 65042, 65047

เอกสารที่ ค-13

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

แบบจำแนกประเภทอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล



โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

แบบจำแนกประเภทอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

หมวดงาน ..ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกลระบบผลิตน้ำ แผนก ทบผม-ฟ. กอง กบรผ-ฟ. ฝ่าย ออ.ม.

ทบผม-ฟ.

ECM 5

วันที่ 6/1/68

| ลำดับ | รายการงาน/กิจกรรม | อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) | | | | | | | | | | หมายเหตุ |
|-------|--|---|--------------|--------------|---------|---------|--------------|-----------|---------|--------------|---------|----------|
| | | หมวดนิรภัย | ใบหน้า/ดวงตา | ป้องกันเสียง | มือ/แขน | เท้า | ลำตัว | ระบบหายใจ | ตกลงที่ | อุปกรณ์พิเศษ | พิเศษ | |
| 1. | งานบำรุงรักษาเครื่องกลระบบผลิตน้ำ อาคาร ZG1, ZG3/1-3/5, ZQ1, ZQ3, ZN1, ZN2, ZN3 ประปาห้วยคิง | หมวกนิรภัย (General) | แว่นกันแดด | หูฟัง | ถุงมือ | รองเท้า | เสื้อ/กางเกง | หน้ากาก | SCBA | ถุงมือ | ถุงเท้า | |
| | เชื่อมแม่เอาจ, เชื่อมแม่เอาจ | แว่นกันแดด | หน้ากาก | ถุงมือ | ถุงมือ | รองเท้า | เสื้อ/กางเกง | หน้ากาก | SCBA | ถุงมือ | ถุงเท้า | |
| | เชื่อมหัวคิง, เชื่อมหัวคิง | แว่นกันแดด | หน้ากาก | ถุงมือ | ถุงมือ | รองเท้า | เสื้อ/กางเกง | หน้ากาก | SCBA | ถุงมือ | ถุงเท้า | |

ผู้จัดทำ

(นายประเสริฐ รังคำใจ)

ช.8 แผนก ทบผม-ฟ

วันที่.06. / .01. / 2568....

ผู้ทบทวน

(นายอุเทน จินจิง)

ว.9 ทบ. ทบผม-ฟ.

วันที่.06. / .01. / 2568.

ต้นฉบับ : หน่วยงาน

สำเนา : ทบผม-ฟ.

MF-00-ASS-03-01 Rev.07

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/แผน
ตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

แบบประเมินผลการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล



การประเมินผลการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล สภาพการใช้งาน การจัดเก็บ การบำรุงรักษา
หมวดงาน ...ความปลอดภัย..... แผนก ...หปอม-ฟ..... กอง-..... ฝ่าย ..อพน.....

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

| หัวข้อการประเมิน | พิจารณาจากลักษณะงานที่ได้วิเคราะห์แล้วว่าจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล | | | | | | | | | | | | | | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|--|---|----------------|-----------|-------|-----------|-----------|----------|-------------|------------|-----|-----|-----|--|--|-------------------|
| | ศีรษะ | ใบหน้า / ดวงตา | การได้ยิน | ลำตัว | มือ / แขน | ขา / เท้า | การหายใจ | ตกจากที่สูง | อื่น(ระบุ) | รวม | | | | | |
| 1. จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่สวมใส่ / จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่จำเป็นต้องสวมใส่ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8/8 | 100 | | | |
| 2. จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่สวมใส่ถุงมือ / จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่สวมใส่ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8/8 | 100 | | | |
| 3. สภาพอุปกรณ์ป้องกันพร้อมใช้งาน / จำนวนอุปกรณ์ป้องกันที่สวมใส่ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8/8 | 100 | | | |
| 4. การจัดเก็บที่ดี / จำนวนอุปกรณ์ป้องกันที่จัดเก็บ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8/8 | 100 | | | |
| 5. การบำรุงรักษา "การทำความสะอาด" / จำนวนอุปกรณ์ป้องกันที่จัดเก็บ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8/8 | 100 | | | |
| 6. การบำรุงรักษา "การเปลี่ยนชิ้นส่วน" / จำนวนอุปกรณ์ป้องกันที่จัดเก็บ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | - | | | |
| รวม | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

หมายเหตุ : รายงานทุก 2 เดือน โดยหัวหน้างาน นำเสนอ หัวหน้าแผนก

ต้นฉบับ : หน่วยงาน

สำเนา : หปอม-ฟ.

ผู้รายงาน (นางสาวปราธมา วงศ์คำ) วันที่ 11 / 11 / 68

ผู้ทบทวน (นางสาวจุไรรัตน์ อีโหล) วันที่ 11 / 11 / 68

เอกสารที่ ค-13

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/แผน
ตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่มีสำรองคลัง

Stock Overview: Basic List

Selection
Material AR PLUG (ปลั๊กอุดหลุมเสียง)
Material Type ZCM EGAT Common Item
Unit of Measure PR Base Unit of Measure PR

Stock Overview

| Client/Company Code/Plant/Storage Location/Batch/Special Stock | RecValSt | Unrestricted use | Qual. inspection | Reserved | Rcpt reservation | On-Order Stock |
|--|----------|------------------|------------------|----------|------------------|----------------|
| Full | 0.000 | 2,252.000 | | 315.000 | | |
| 1000 กพท. | 0.000 | 2,252.000 | | 315.000 | | |
| MMP0 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ | 0.000 | 2,252.000 | | 315.000 | | |
| 6EEW พล.แม่เมาะ E E01C01 | 0.000 | 2,252.000 | | 315.000 | | |

Stock Overview: Basic List

Selection
Material หมวกนิรภัย,(SAFETY CAP)
Material Type ZCM EGAT Common Item
Unit of Measure EA Base Unit of Measure EA

Stock Overview

| Client/Company Code/Plant/Storage Location/Batch/Special Stock | RecValSt | Unrestricted use | Qual. inspection | Reserved | Rcpt reservation | On-Order Stock |
|--|----------|------------------|------------------|----------|------------------|----------------|
| Full | 0.000 | 417.000 | | 105.000 | | |
| 1000 กพท. | 0.000 | 417.000 | | 105.000 | | |
| MMP0 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ | 0.000 | 417.000 | | 105.000 | | |
| 6EEW พล.แม่เมาะ E E0207 | 0.000 | 417.000 | | 105.000 | | |

Stock Overview: Basic List

Selection
Material ฟิลเตอร์ลม, (SUPPER FILTER)
Material Type ZCM EGAT Common Item
Unit of Measure EA Base Unit of Measure EA


Stock Overview

| Client/Company Code/Plant/Storage Location/Batch/Special Stock | RecValSt | Unrestricted use | Qual. inspection | Reserved | Rcpt reservation | On-Order Stock |
|--|----------|------------------|------------------|------------|------------------|----------------|
| Full | 0.000 | 4,193.000 | | 17,160.000 | | 180,000.000 |
| 1000 กพท. | 0.000 | 4,193.000 | | 17,160.000 | | 180,000.000 |
| MMP0 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ | 0.000 | 4,193.000 | | 17,160.000 | | 180,000.000 |
| 6EEW พล.แม่เมาะ E FO0105_FPA | 0.000 | 4,193.000 | | 17,160.000 | | 180,000.000 |

เอกสารที่ ค-13

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/แผน
ตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

ตัวอย่างแผนเข้าดำเนินการทดสอบและทำความสะอาดระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้



เอกสารที่ ค-13

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/แผน
ตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

ผลการทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้



บริษัท พิคโอเทคโนโลยีเวิลด์ จำกัด

PICO TECHNOLOGY WORLD CO., LTD

7/106,7/108 ซอยรามคำแหง 152 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

7/106,7/108 Soi Ramkhamhaeng 152, Ratphatthana, Saphansong, Bangkok 10240

Tel : 0-2372-0198-9, 0-2728-1021-2 Fax : 0-2372-0199

วันที่ 31 ตุลาคม 2568

เรียน ผู้ควบคุมงานทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

เรื่อง สรุปผลการตรวจทดสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ประจำเดือน ตุลาคม 2568.)

อ้างอิง สัญญาเลขที่ 3000005184 (ZLVA)

ตามที่บริษัท พิคโอ เทคโนโลยี เวิลด์ จำกัด ได้รับการว่าจ้างงานตรวจสอบและทำความสะอาด ระบบ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ บริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 4,8-13 โรงไฟฟ้า MM-T14 อาคารประกอบ และอาคาร
สถานพยาบาล อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อ้างอิงสัญญาเลขที่ 3000005184 (ZLVA) นั้น
ทางบริษัทฯ จึงขอสรุปผลการตรวจทดสอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. อาคารที่ทำการตรวจสอบ อาคาร UNIT 4

- จำนวนอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) 233 ตัว / ไม่ปกติ 4 ตัว
- จำนวนอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) 19 ตัว / ปกติ
- จำนวนอุปกรณ์ปุ่มกด (Manual Call Point) 59 ตัว / ปกติ
- จำนวนอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Horn) 15 ตัว/ไม่ปกติ 1 ตัว

2. อาคารที่ทำการตรวจสอบ อาคาร UNIT 8

- จำนวนอุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) 349 ตัว / ไม่ปกติ 10 Zone
- จำนวนอุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) 24 ตัว / ปกติ
- จำนวนอุปกรณ์ปุ่มกด (Manual Call Point) 42 ตัว / ไม่ปกติ 1 ตัว
- จำนวนอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Horn) 4 ตัว/ปกติ

เอกสารที่ ค-13

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/แผน
ตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย



คำสั่งผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒

ที่ ค.๓๒/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

โดยเห็นสมควรปรับปรุงคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้าน ความปลอดภัยในการทำงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎกระทรวง การ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความ ปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒ จึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒ ที่ ค.๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความ ปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ข้อ ๒ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เรียกโดยย่อว่า “จป.วิชาชีพ (จป.ว.)” จำนวน ๕ คน ประกอบด้วย

| | ชื่อ - สกุล | เลขประจำตัว | เลขทะเบียน |
|----|--------------------------|-------------|----------------------|
| ๑. | นางสาวจุไรรัตน์ อีโกล | ๕๖๓๓๕๘ | กสร.จป.ว. ๒๕๒-๐๐๐๔๓๙ |
| ๒. | นายณัฏฐ์เดช เดชวงศ์ญา | ๔๘๕๐๐๔ | กสร.จป.ว. ๒๕๒-๐๐๐๐๓๔ |
| ๓. | นางสาวนุชิตา หุ่นศรีสกุล | ๕๙๓๖๒๒ | กสร.จป.ว. ๒๕๒-๐๐๐๑๖๕ |
| ๔. | นายณชัญญ์ กนิษฐ์ | ๔๘๒๑๐๒ | กสร.จป.ว. ๒๕๒-๐๐๐๐๓๐ |
| ๕. | นางสาวปรารถนา วงศ์คำ | ๕๙๐๓๙๑ | กสร.จป.ว. ๒๕๒-๐๐๐๓๘๗ |

ข้อ ๓ ให้ จป.วิชาชีพ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(๒) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายและกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่าง ปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง

(๓) ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(๔) วิเคราะห์แผนงานหรือโครงการ และข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะ มาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง

(๕) ตรวจสอบประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

(๖) แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

เอกสารที่ ค-13

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

Hot Work Permit

| | | |
|--|--|---|
| | ใบขออนุญาตเข้าทำงาน (Work Permit) (MF-00-ASS-13-01/Rev.15) | Work Permit No. <u>๕๐๒๒๖/๖๘</u> Work Order..... No. 1/3 |
| ส่วนที่ 1 ผู้ขออนุญาต **ระยะเวลาทำงานไม่เกิน 8 ชั่วโมง** | | |
| หน่วยงาน / บริษัท แก้วแสง ปัญญา วิศวกรรม จำกัด ชื่ออุปกรณ์ De-dusting 00PC65 สถานที่ อาคาร ZS-3 ผู้ขออนุญาต ชื่อ นาย ปัญญา โพธิ์พระยา ตำแหน่ง วิศวกรโครงการ สังกัด/บริษัท แก้วแสง ปัญญา วิศวกรรม จำกัด รายละเอียดของงาน บำรุงรักษา PM. De-dusting 00PC65 ตั้งแต่วันที่ <u>30/9/68</u> เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ <u>30/9/68</u> เวลา 16.00 น. | | |
| ขออนุญาต <input checked="" type="checkbox"/> เข้าทำงานในพื้นที่อันตราย (พื้นที่ อาคาร ZS - 3) | | |
| ขออนุญาต <input checked="" type="checkbox"/> เข้าทำงานวิกฤต ลักษณะงานที่ขออนุญาตเข้าทำงาน (โปรดระบุ) | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> งานที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ (Hot Work) | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> มีการเคลื่อนย้ายวัตถุไวไฟออกจากพื้นที่ <input checked="" type="checkbox"/> มีการกันเขตพื้นที่ทำงานให้ครอบคลุมสะเก็ดไฟกระเด็น <input type="checkbox"/> การตรวจวัดสารไวไฟ ไม่เกิน 10% LEL <input checked="" type="checkbox"/> มีการใช้ผ้ากันไฟ หรืออุปกรณ์ป้องกันการกระจายของสะเก็ดไฟ บริเวณพื้นที่ทำงาน <input checked="" type="checkbox"/> มีการทำความสะอาด ECM. <u>๒๔๘.๓๒</u> <input checked="" type="checkbox"/> อุปกรณ์ดับเพลิง ชนิด ผงเคมีแห้ง class ABC..... จำนวน..... 2 ถึง <input checked="" type="checkbox"/> มีการระบายอากาศที่เหมาะสม รับที่..... | | |
| <input type="checkbox"/> งานในที่อับอากาศ (Confined Space) | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> มาตรการความปลอดภัย <input type="checkbox"/> ผู้ปฏิบัติงานที่ขออนุญาตทุกคน ผ่านการอบรมการทำงานในที่อับอากาศตามที่กฎหมายกำหนด (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม รายละเอียดผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานในที่อับอากาศ (MF-00-ASS-13-02)) <input type="checkbox"/> ผู้ปฏิบัติงานที่ขออนุญาตทุกคน มีใบรับรองแพทย์ และไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ ซึ่งแพทย์เห็นว่าสามารถทำงานในที่อับอากาศได้ (ให้ใช้แพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1 รับรองโดยใบรับรองแพทย์ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่แพทย์ออกใบรับรอง) <input type="checkbox"/> ตรวจสอบเครื่องมือ และระบบไฟฟ้าให้ปลอดภัย <input type="checkbox"/> มีการระบายของเสียทิ้ง <input type="checkbox"/> มีการทำความสะอาด <input type="checkbox"/> มีการระบายอากาศ <input type="checkbox"/> จัดผู้ช่วยเหลือพร้อมอุปกรณ์ <input type="checkbox"/> มีการกันเขตพื้นที่ทำงานพร้อมติดป้าย "ที่อับอากาศ อันตราย ห้ามเข้า" <input type="checkbox"/> มีการตรวจวัดก๊าซ <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> O₂.....% (19.5% - 23.5%) SO₂ppm (<5 ppm) H₂S.....ppm (<20 ppm) DT°C (<40 °C หรือตามสภาพอากาศ) </div> <div> COppm (<50 ppm) NH₃.....ppm (<50 ppm) LEL หรือ LFL % (<10% LEL) อื่นๆ..... </div> </div> </div> <div style="width: 48%;"> อันตรายที่ผู้ปฏิบัติงานอาจได้รับในกรณีฉุกเฉิน <input type="checkbox"/> ขาดอากาศหายใจ <input type="checkbox"/> ไฟไหม้/ระเบิด <input type="checkbox"/> วัสดุกระเด็น/ตก/กระแทก <input type="checkbox"/> เสียงดัง <input type="checkbox"/> สูดดม/สัมผัสสารเคมี <input type="checkbox"/> สัมผัสรังสี <input type="checkbox"/> ตกจากที่สูงระดับ สะดุด/ลื่นล้ม <input type="checkbox"/> ถูกของมีคม แทง/ตัด/บาด <input type="checkbox"/> สัมผัสไฟฟ้า <input type="checkbox"/> อื่นๆ ระบุ..... วิธีการสื่อสาร กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 1. วิทยุสื่อสาร ช่อง 2. โทรศัพท์มือถือ เบอร์ 3. อื่นๆ ระบุ..... วิธีการหลีกเลี่ยง 1. เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้หยุดงานและออกจากสถานที่อับอากาศโดยทันที 2. ตรวจสอบจำนวนผู้ปฏิบัติงาน และแจ้งรายละเอียดเหตุการณ์ให้ผู้ควบคุมงานทราบ 3. ตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุฉุกเฉิน และทำการแก้ไข 4. ขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานในที่อับอากาศใหม่ทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน </div> </div> | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <input type="checkbox"/> งานติดตั้งนักร้าน <input type="checkbox"/> มีรายการข้อมูลการใช้งานและรายละเอียดประกอบกรออกแบบติดตั้งบริเวณที่มีการใช้นักร้าน <input type="checkbox"/> ติดใบอนุญาตใช้นักร้าน การทดสอบตรวจสอบนักร้าน ป้ายเตือนอันตราย ป้ายบังคับ หน้าทางขึ้น <input type="checkbox"/> ห้ามทำงานบนนักร้านเมื่อพื้นลื่นหรือมีพายุฝน <input type="checkbox"/> กันบริเวณและติดป้ายเตือนอันตราย <input type="checkbox"/> กรณีทำงานบนนักร้านหลายชั้นพร้อมกัน มีการป้องกันอันตรายต่อผู้ที่ทำงานอยู่ชั้นล่าง </div> <div style="width: 48%;"> <input type="checkbox"/> งานเกี่ยวกับรังสี <input type="checkbox"/> แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี แผนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (หปอม-ฟ.) ก่อนปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> เครื่องกำเนิดรังสี/วัสดุกัมมันตรังสี มีสภาพปลอดภัย <input type="checkbox"/> มีแผนรองรับเหตุฉุกเฉินทางรังสี <input type="checkbox"/> กันเขตบริเวณพื้นที่ X-Rays และห้ามมิให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติงาน <input type="checkbox"/> มีป้ายเตือนอันตรายเกี่ยวกับรังสี <input type="checkbox"/> แจ้งผู้ปฏิบัติงานบริเวณใกล้เคียงทราบ <input type="checkbox"/> ผู้ปฏิบัติงานต้องติดเครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคคล (OSL) ทุกคน <input type="checkbox"/> มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีประจำอยู่ตลอดเวลาที่มีการทำงาน <input type="checkbox"/> มีการตรวจวัดความแรงรังสีและคำนวณเวลาปฏิบัติงาน </div> </div> | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <input type="checkbox"/> งานประดาน้ำ <input type="checkbox"/> นักประดาน้ำผ่านการตรวจสอบสุขภาพ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรค ซึ่งไม่ปลอดภัยต่อการทำงานประดาน้ำ รวมทั้งผ่านการทดสอบ <input type="checkbox"/> หัวหน้านักประดาน้ำ <input type="checkbox"/> นักประดาน้ำ.....คน <input type="checkbox"/> ที่เลี้ยงนักประดาน้ำ <input type="checkbox"/> ผู้รู้ระยะเวลา <input type="checkbox"/> จัดเตรียมการปฐมพยาบาล และเครื่องช่วยชีวิต พร้อมที่จะช่วยเหลือนักประดาน้ำตลอดเวลาที่ทำงาน </div> <div style="width: 48%;"> <input type="checkbox"/> งานเกี่ยวกับการขุดเจาะ <input type="checkbox"/> ก่อนการปฏิบัติงานต้องแจ้งขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ <input type="checkbox"/> ตรวจสอบสถานที่และตรวจสอบผังบริเวณจากแบบแปลนพร้อมแบบแปลนสถานที่ทำการขุดเจาะ และรายละเอียดของงาน <input type="checkbox"/> มีการป้องกันความเสียหายจากดินพังทลาย <input type="checkbox"/> ต้องติดตั้งรั้วกันและเครื่องหมายเตือนรอบบริเวณที่ทำการขุด ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน <input type="checkbox"/> ไม่ให้บุคคลใดเข้าไปใกล้บริเวณขอบหลุมที่ทำการขุด เมื่อมีการทำงานของเครื่องจักร </div> </div> | | |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <input checked="" type="checkbox"/> งานในที่สูง </div> <div style="width: 48%;"> <input type="checkbox"/> งานที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ยกย้ายขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 50 ตันขึ้นไป) </div> </div> | | |

เอกสารที่ ค-13

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/
แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง


แผนการฝึกซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 2568


ตารางแผนงานการซ้อมแผนฉุกเฉิน และการซ้อมแผนฟื้นฟูความต่อเนื่องทางธุรกิจ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี 2568

| ลำดับ | ISO 14001 | ISO 45001 | BCM | แผนการฝึกซ้อม | ระดับความรุนแรง | สถานที่ซ้อม | ผู้รับผิดชอบแผน | กำหนดการซ้อมแผนฉุกเฉิน(วัน /เดือน /ปี) | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----|---|-----------------|---|------------------------|--|------|-------|-------|-------------|-------|------|------|-------------|------|------|------|
| | | | | | | | | ไตรมาสที่ 1 | | | | ไตรมาสที่ 2 | | | | ไตรมาสที่ 3 | | | |
| | | | | | | | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| 1 | ✓ | ✓ | | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ | ระดับ 1 | Boiler Unit 8-13 | หตม2/2-ฟ. กสม2-ฟ. อพน. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ✓ | ✓ | | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ | ระดับ 1 | อาคาร ZW1 แผนก หปม-ฟ. | * หปม-ฟ. กปม-ฟ. อรม. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ✓ | ✓ | | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ | ระดับ 1 | อาคาร FGD Unit 8-9 | หตม1-ฟ. กปม-ฟ. อพน. | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ✓ | ✓ | | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ | ระดับ 1 | อาคารที่ทำการแผนก หปม-ฟ. (ตึกเขียว) | หปม-ฟ. อพน. | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ✓ | ✓ | | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ | ระดับ 1 | SUS-6 | หปม1-ฟ. กปม-ฟ. อพน. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ✓ | ✓ | | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ | ระดับ 1 | Turbine Unit 8-13 | หตม2/1-ฟ. กสม2-ฟ. อพน. | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ✓ | ✓ | | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ | ระดับ 1 | อาคาร ZA-13 | หตม1-ฟ. กสม-ฟ. อพน. | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ✓ | ✓ | | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ | ระดับ 1 | อาคาร New Cross | หตม3-ฟ. กสม-ฟ. อพน. | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ✓ | ✓ | | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ | ระดับ 1 | อาคาร ZS-2 | หตม4-ฟ. กสม-ฟ. อพน. | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ✓ | ✓ | | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินการระเบิดรั่วไหล | ระดับ 1 | อาคาร ZL#11 | หตม3-ฟ. กสม-ฟ. อพน. | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ✓ | ✓ | | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ | ระดับ 1 | Turbine Unit 8-13 | หตม2/4-ฟ. กสม2-ฟ. อพน. | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ✓ | ✓ | | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ | ระดับ 1 | อาคาร Work Shop กรม2-ฟ. | หตม2-ฟ. กรม2-ฟ. อรม. | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ✓ | ✓ | | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ | ระดับ 1 | Boiler Unit 8-13 | หตม2/3-ฟ. กสม2-ฟ. อพน. | | | | | | | | | | | | |
| 14 | ✓ | ✓ | | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ | ระดับ 1 | อาคาร ZW3 แผนก หตม-ฟ. | หตม-ฟ. กรม5-ฟ. อรม. | | | | | | | | | | | | |
| 15 | ✓ | ✓ | | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ | ระดับ 1 | อาคาร FGD Unit 12-13 | หตม2-ฟ. กปม-ฟ. อพน. | | | | | | | | | | | | |
| 16 | ✓ | ✓ | | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินการระเบิดรั่วไหล | ระดับ 1 | อาคาร ZG-1 | หตม2-ฟ. กสม-ฟ. อพน. | | | | | | | | | | | | |
| 17 | ✓ | ✓ | | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินการระเบิดรั่วไหล | ระดับ 1 | อาคาร ZG-1 | หตม4-ฟ. กสม-ฟ. อพน. | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ✓ | ✓ | | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ | ระดับ 1 | อาคารประชาสัมพันธ์ | * หตม-ฟ. ซฟฟ2. | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ✓ | ✓ | | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ | ระดับ 1 | อาคารสำนักงานแผนกสิ่งแวดล้อม | หตม-ฟ. อพน. | | | | | | | | | | | | |
| 20 | ✓ | ✓ | | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ | ระดับ 1 | อาคาร Work Shop กรม4-ฟ. (อาคารใหม่) | หตม-ฟ. กรม4-ฟ. อรม. | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ✓ | ✓ | | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ | ระดับ 1 | บริเวณคลังจัดเก็บพัสดุสินค้า (คลัง K) | * หตม-ฟ. กปม-ฟ. ซฟฟ2. | | | | | | | | | | | | |
| 22 | ✓ | ✓ | | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ | ระดับ 1 | อาคารศูนย์วิเคราะห์ถ่านหิน | * หตม-ฟ. กสม-ฟ. อพน. | | | | | | | | | | | | |
| 23 | ✓ | ✓ | | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ | ระดับ 1 | อาคารปฏิบัติการเคมี ระบบกำจัดก๊าซพิษเพื่อรีไซเคิล | * หตม-ฟ. กปม-ฟ. อพน. | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ✓ | ✓ | | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ | ระดับ 1 | ห้องสำนักงาน หตม1-ฟ. | * หตม1-ฟ. ซฟฟ2. | | | | | | | | | | | | |

ตารางแผนงานการซ้อมแผนฉุกเฉิน และการซ้อมแผนฟื้นฟูความต่อเนื่องทางธุรกิจ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี 2568

| ลำดับ | ISO 14001 | ISO 45001 | BCM | แผนการฝึกซ้อม | ระดับความรุนแรง | สถานที่ซ้อม | ผู้รับผิดชอบแผน | กำหนดการซ้อมแผนฉุกเฉิน(วัน /เดือน /ปี) | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------|--|------|-------|-------|-------------|-------|------|------|-------------|------|------|------|
| | | | | | | | | ไตรมาสที่ 1 | | | | ไตรมาสที่ 2 | | | | ไตรมาสที่ 3 | | | |
| | | | | | | | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| 49 | ✓ | ✓ | ✓ | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ | ระดับ 2 | อุปกรณ์ Shunt reactor MM3-SR2A | อปน. และ อพน. | | | | | | | | | | | | |
| 50 | ✓ | ✓ | ✓ | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินทางรังสี | ระดับ 2 | อาคาร FGD Unit 10-11 | หตม4-ฟ. กปม-ฟ. อพน. | | | | | | | | | | | | |
| 51 | ✓ | ✓ | ✓ | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ | ระดับ 2+ | Fuel Oil Tank | หตม1/2-ฟ. กสม1-ฟ. อพน. | | | | | | | | | | | | |
| 52 | ✓ | ✓ | ✓ | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ | ระดับ 2+ | Light Oil Storage Tank (ZU) | หตม2/1-ฟ. กสม2-ฟ. อพน. | | | | | | | | | | | | |
| 53 | ✓ | ✓ | ✓ | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านจลาจลผู้ติดเชื้อ | ระดับ 3 | แยกทางสูง | กปม-ฟ. + กสม-ฟ. + หตม-ฟ. | | | | | | | | | | | | |
| 54 | ✓ | ✓ | ✓ | แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ | ระดับ 3 | อาคาร ST Building MM-T14 | หตม1/4-ฟ. กสม1-ฟ. อพน. | | | | | | | | | | | | |

ผู้จัดทำ 
(น.ส.จุไรรัตน์ จีโหล)
หตม-ฟ.
วันที่ 18 ธันวาคม 2567

ผู้อนุมัติ 
(นายสุรเดช ทองใบ)
ว.ค.11 ซฟฟ2. ผู้นำนโยบายบริหาร
วันที่ 18 ธันวาคม 2567

หมายเหตุ * หมายถึง ฝ่ายสายบังคับบัญชา

ต้นฉบับ - หตม-ฟ.
สำเนาเรียน - ผู้นำนโยบายบริหาร (MR) /ผู้รับผิดชอบแผน /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

MF-00-ASS-07-03/Rev.10

เอกสารที่ ค-13

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/
แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

หนังสือรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568



ที่ กฟผ. ส๑๑๔๐๑/๓๙๘๕๖

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือ ที่ กฟผ. ส๑๑๔๐๑/๓๙๘๕๕ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘

- สิ่งที่แนบมาด้วย
๑. แบบรายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ภ.ร.ง.๒)
 ๒. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ภ.จ.๒)
 ๓. รายชื่อวิทยากร
 ๔. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นิติบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยพ.ศ.๒๕๕๕ เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๓-๒๕๖๖-๐๐๕๓ ทั้งนี้ อนุญาตตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๙

กฟผ. ได้ดำเนินการ “ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ให้กับผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๖๘ คน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๘๐๐ หมู่ ๖ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ๕๒๒๐๐ ในครั้งนี้ กฟผ. จึงใคร่ขอส่งรายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ สายสุรนาวิน)

ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัย

ทำการแทน ผู้อำนวยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กองปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย

โทร. ๐ ๒๔๓๖ ๔๒๑๒ ๐ ๒๔๓๖ ๕๐๑๓

โทรสาร ๐ ๒๔๓๖ ๔๒๔๗

สำเนาเรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

เอกสารที่ ค-13

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/
แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

แบบฟอร์มการตรวจระบบดับเพลิง

แบบฟอร์มการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือประจำเดือน

อาคารกองจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุแม่ข่าย หน่วยงาน แผนก.....กอง.....กจพม-ท.....ฝ่าย.....อจก.....

| สถานที่/ชั้น/หมายเลขถัง | ชนิดของเครื่องดับเพลิงติดถูกต้องตามประเภทของเชื้อเพลิง | ตำแหน่งที่ตั้งติดตั้งไม่มีสิ่งกีดขวางและติดตั้งในตำแหน่งเข้าถึงได้ง่าย | มีการตรวจสอบเกจความดัน อยู่ในสภาพปกติ | อุปกรณ์ประกอบไม่มีการชำรุดเสียหายเช่น สายยาง หัวฉีด มือจับ |
|---|--|--|---------------------------------------|--|
| ชั้น G หน้าห้องเก็บเอกสาร ห้องใหญ่ /GF1/GF2 | / | | | |
| ชั้น G หน้าห้องเก็บเอกสาร ห้องเล็ก /GF3 | / | | | |
| ชั้น G หน้าห้องเก็บเอกสาร ทพพม-ท. /GF4 | / | | | |
| ชั้น G หน้าห้องน้ำ /GF5 | / | | | |
| ชั้น G หน้าบันได /GF6 | / | | | |
| ชั้น 1 หน้าห้อง INFORMATION /1F1 | / | | | |
| ชั้น 1 หน้าห้องประกวดราคา 3 /1F2 | / | | | |
| ชั้น 1 หน้าห้องประกวดราคา 1 /1F3 | / | | | |
| ชั้น 1 หน้าห้องทพพม-ท. /1F5 | / | | | |
| ชั้น 1 หน้าห้องทพพม-ท. /1F6 | / | | | |
| ชั้น 1 หน้าห้องควบคุมระบบไฟฟ้า /1F7 | / | | | |
| ชั้น 2 หน้าห้องโถงใหญ่ /2F1 | / | | | |
| ชั้น 2 หน้าห้องห้องประชุม 2 /2F2 | / | | | |
| ชั้น 2 หน้าห้อง สก.กจพม-ท. / 2F3 | / | | | |
| ชั้น 2 หน้าห้องควบคุมระบบไฟฟ้า /2F4 | / | | | |

ลงชื่อ.....*น.*.....ผู้ตรวจสอบ
(นายธรรมโชติ คุรุฑคำ)
จป.กจพม-ท.
วันที่ *5 พย. 66*

ลงชื่อ.....*น. น.*.....ผู้รับรอง
(นางหนึ่งฤทัย สนสง)
กจพม-ท.
วันที่ *5 พ.ย. 66*

หมายเหตุ - ตรวจสอบสภาพทั่วไปของเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ ทุก 1 เดือน
- พบสภาพที่ไม่เป็นไปตามหัวข้อของการตรวจสอบให้ดำเนินการแก้ไขทันที

ต้นฉบับ - หน่วยงาน

เอกสารที่ ค-13

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/
แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี 2568

| ชื่อแผน | แผนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี 2568 | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|----------|--------------------|---------------------|-----------------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------|-------|--|
| | | | | วัตถุประสงค์ของแผน | ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ผู้รับผิดชอบแผน | | | | | | | | | | | | | | | |
| ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม | | น้ำหนัก | 2568 | | | | | | | | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | | |
| | | | 2567 | | 2568 | | | | | | | | | | | | | | | 2569 | |
| | | | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | |
| 1. งานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย | 1.1 สรุปผลการดำเนินงานปี 2567 | แผน 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | แผน 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | แผน 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 ทบทวนนโยบายและแผนปี 2567 และจัดทำนโยบายและแผนปี 2568 | 1.3 นำนโยบายและแผนปี 2568 สอน คบ-พ.ม. พิธีรณา | แผน 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | แผน 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | แผน 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 ลงนามบันทึกข้อตกลงประจําปีและแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน | 1.5 ถ่ายทอดนโยบาย และนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ | แผน 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | แผน 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | แผน 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. งานด้านการอบรมบุคลากรด้านความปลอดภัย | 2.1 แจ้ง สดค. เพื่อจัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย ปี 2568 | แผน 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | แผน 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | แผน 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 ติดตามผลการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยปี 2568 | 2.3 ประชุม/สนทนาเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย | แผน 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | แผน 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | แผน 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. งานด้านการรณรงค์และกิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย | 3.1 กิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยของงาน | แผน 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | แผน 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | แผน 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 กิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยงาน MO/M/V | 3.3 ทัศนคติของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ | แผน 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | แผน 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | แผน 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

เอกสารที่ ค-13

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/
แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง


แผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประจำปี 2568 (ต่อ)


| กิจกรรม | น้ำหนัก | ปีงบประมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | ผู้รับผิดชอบกิจกรรม | | |
|--|---------------|------------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|---------------------|------|-------|
| | | 2567 | | | | 2569 | | | | | | | | 2569 | | | | | | |
| | | ค.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | พ.ค. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | | ก.พ. | มี.ค. |
| 3.4 ร่วมงานเสวนาหาความสอดคล้องแห่งชาติและฐานสถานประกอบการภายนอก | แผน 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | แผน 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5 สะท้อน, จัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย และทำกิจกรรมตามแผน | แผน 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | แผน 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6 ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) | แผน 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | แผน 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.7 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย | แผน 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | แผน 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. งานด้านการซ่อมแผนฉุกเฉิน | แผน 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | แผน 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 พบหมอบทพ.หน้าเพื่อคณะกรรมการสื่อสารภาวะวิกฤต | แผน 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | แผน 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 งานซ่อมแผนฉุกเฉินระดับ 3 รพ. | แผน 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | แผน 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. งานด้านการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย | แผน 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | แผน 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 รายงานข้อมูลด้านความปลอดภัยต่อหน่วยงานราชการ | แผน 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | แผน 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 รายงานข้อมูลด้านสุขภาพและโรคภัยต่อหน่วยงานราชการ | แผน 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | แผน 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 การประเมินแผนปฏิบัติการ | แผน 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | จริง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รวม | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | งานตามแผน (%) | | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 12.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | | | |
| ปริมาณงานสะสม | | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | 21.0 | 29.0 | 36.0 | 42.0 | 54.0 | 62.0 | 69.0 | 77.0 | 84.0 | 92.0 | 100.0 | | | | |
| งานที่ปฏิบัติเสร็จ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ปริมาณงานสะสม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

เอกสารที่ ค-13

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/
แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

เอกสารระบบมาตรฐานการจัดการเรื่อง การขออนุญาตเข้าทำงานวิกฤต

| | | |
|--|--|---------------------------------|
|  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ | คู่มือการทำงานเรื่อง | หมายเลขเอกสาร : MI-00-ASS-37-02 |
| | การขออนุญาตเข้าทำงานวิกฤต/พื้นที่วิกฤต(Work Permit) | การแก้ไขครั้งที่ : 12 |
| | จัดทำโดย : วิศวกรรมความปลอดภัย ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ | วันที่เริ่มใช้ : 11 มิ.ย. 2559 |
| | | แผ่นที่ : 1/35 |



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

เอกสารระบบมาตรฐานการจัดการ

เรื่อง

การขออนุญาตเข้าทำงานวิกฤต/พื้นที่วิกฤต
(Work Permit)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/
แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง


คู่มือการจัดการภาวะวิกฤต



เอกสารที่ ค-13

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/
แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

เอกสารระบบมาตรฐานการจัดการ เรื่องแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน

| | | | |
|--|--|------------------|-----------------|
|  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ | คู่มือการทำงาน | หมายเลขเอกสาร | MI-00-ASS-07-01 |
| | เรื่องแผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย | การแก้ไขครั้งที่ | 05 |
| | จัดทำโดย : แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฝ่ายการผลิต โรงไฟฟ้าแม่เมาะ | วันที่เริ่มใช้ | 16 ก.ย. 2563 |
| | | แผ่นที่ | 1 /69 |



โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

เอกสารระบบมาตรฐานการจัดการ


เรื่อง

แผนรองรับเหตุฉุกเฉินอัคคีภัย

เอกสารที่ ค-13

อาชีพอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/
 แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

ตัวอย่าง แผนบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณ์ และป้องกันรักษาอุปกรณ์สารเคมี ปี 2568



อาชีพอนามัยและความปลอดภัย : ระบบ/อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน/
 แผนตรวจสอบ/ซ่อมบำรุง

แผนลดอุบัติเหตุด้านบุคคลและทรัพย์สินโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

แบบฟอร์ม 2 : กิจกรรมหลักและกำหนดเวลาของกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการรวมถึงเครื่องมือของความก้าวหน้าของกิจกรรม

| ผลการประเมิน (Output) | | | เป้าหมาย | | | | | | | | | | คำอธิบายชี้วัด | | | | |
|-----------------------|---|---|----------|------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|---|---|------|------|--------------|
| ลำดับ | รายละเอียดกิจกรรม | น้ำหนักกิจกรรม | ปี 2568 | | | | | | | | | | 2569 | 2570 | 2571 | 2572 | ผู้รับผิดชอบ |
| 1 | การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ | 6 | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ฝ่าย/กอง/แผนก | | | | |
| 2 | | การปฏิบัติงานตามแผนงาน สนปอ-พณ. | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | พอสม-พ. | | | |
| 3 | ผู้ชี้แจงทราบเรื่องด้านความปลอดภัยในการทำงาน (ฝ่ายหัวหน้ากอง/หัวหน้าแผนก) | 4 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | อชป./อสม. | | | | |
| 4 | | การเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (Safety Talk Box Tool พร้อมจัดทำเป็นลายมือเขียน, Morning Talk, 5 a for Safety) | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | พอสม-ฟ./หน่วยงาน | | | |
| 5 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (สวมใส่ PPE 100 %) | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | พอสม-ฟ./หน่วยงาน | | | | |
| 6 | | ประชุมชี้แจงผู้ควบคุมงาน และผู้ปฏิบัติงาน | 4 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | พอสม-ฟ. | | | |
| 7 | การจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัยในงาน M/MO/งานปิดท่าความปลอดภัยในการทำงาน/งานบรรเทาความเดือดร้อน นอกงาน | 4 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ทุกคน ที่เกี่ยวข้อง (อชป., อสม., พอสม-ฟ.) | | | | |
| 8 | | ตั้งผู้รับแจ้งและจุดแจ้งเหตุผู้รับแจ้งด้านความปลอดภัย อาทิห้องดับและแยกแยะความเสี่ยงในการทำงาน ก่อนเข้าทำงาน | 5 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | พอสม-ฟ./หน่วยงาน ผู้ควบคุมปฏิบัติงาน อชป., อสม. | | | |
| 9 | Program Tag & Work Permit Online 100% 9.1 กรณีจัดทำ Program Tag & Work Permit Online 9.2 หน่วยงานใช้ Program Tag & Work Permit Online | 4 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | พอสม-ฟ./หน่วยงาน ผู้ควบคุมปฏิบัติงาน | | | | |
| 10 | | หยุดการทำงานปลอดภัย (STOP WORK for SAFETY) | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | อชป., อสม. | | | |
| 11 | สนับสนุนให้ พนักงานทำงาน ทัศนคติด้านกฎหมาย 10 ข้อ ควบคุมปฏิบัติงานประจำ | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | พอสม-ฟ./หน่วยงาน ผู้ควบคุมปฏิบัติงาน อชป., อสม. | | | | |
| 12 | | ประสานงานตามแผนการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | พอสม-ฟ. | | | |
| 13 | ตรวจสอบระบบ Fire Protection ยุทธศาสตร์ให้พร้อมใช้งาน(ระบบน้ำและระบบไฟ) | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ทุกคน (อชป., อสม.) | | | | |
| 14 | | ตรวจสอบท่อและซ่อมบำรุง ระบบFire Alarm ยุทธศาสตร์ไม่โรงไฟฟ้า | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | พอสม-ฟ. | | | |
| 15 | กิจกรรมความรู้อยู่ด้านเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ | 6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | อชป., อสม. | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |


เอกสารที่ ค-14

อาชีพอนามัยและความปลอดภัย : การทำงานเกี่ยวกับสารเคมีและเชื้อเพลิง

อบรมให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับอันตรายจากการได้รับสารเคมี รวมทั้งแนวทางแก้ไข

ในปี 2568 มีได้ดำเนินการจัดอบรม ให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับอันตรายจากการได้รับสารเคมี รวมทั้งแนวทางแก้ไข หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย จำนวน 4 รุ่น เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568, 29 กรกฎาคม 2568, 18 สิงหาคม 2568 และ 27 สิงหาคม 2568 Online ผ่านระบบ Microsoft Teams โดยมีผู้ปฏิบัติงานจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เข้าอบรม จำนวน 30 คน

รูปภาพการอบรม



[illegible]

เอกสารที่ ค-15

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : อุบัติเหตุจากการลื่นหกล้มของหม้อไอน้ำมาตรการทั่วไปของหม้อไอน้ำ

ระบบมาตรฐานการจัดการ เรื่อง การเดินอุปกรณ์ด้านหม้อน้ำ

| | | |
|--|---------------------------|----------------------------------|
|  โรงไฟฟ้าแม่เมาะ | คู่มือการทำงานเรื่อง | หมายเลขเอกสาร : MI-00-OP23-00-05 |
| | การเดินอุปกรณ์ด้านหม้อน้ำ | การแก้ไขครั้งที่ : 00 |
| | | วันที่เริ่ม : 11 ม.ค. 2554 |
| | | แผ่นที่ : 1 / 43 |
|  โรงไฟฟ้าแม่เมาะหน่วยที่ 8-13 เอกสารระบบมาตรฐานการจัดการ เรื่อง การเดินอุปกรณ์ด้านหม้อน้ำ | | |

เอกสารที่ ค-15

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : อุบัติเหตุจากการลื่นไหลของหม้อไอน้ำมาตกรการทั่วไปของหม้อไอน้ำ

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ที่ กฟผ.ส๔๒๑๐๐/๗๒๐๖๕



การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ๘๐๐ ม.๖ ต.แม่เมาะ
อ.แม่เมาะ จ. ลำปาง ๕๒๒๒๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การรับรองความปลอดภัยในการใช้งานหม้อไอน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ ๘

เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้หยุดเดินเครื่องตามแผน เพื่อดำเนินการเข้าตรวจทดสอบสภาพหม้อไอน้ำโดยการอัดน้ำ โรงไฟฟ้าเครื่องที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ มีผู้ตรวจทดสอบ คือ นายสิริพงศ์ สังข์เจริญ วิศวกรผู้ตรวจทดสอบหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลว เป็นสื่อทำความร้อน ทะเบียนเลขที่ ๖-๖๗-๑๘๔๖ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒ เลขทะเบียน สก.๔๕๙๑

ผลการตรวจทดสอบสภาพหม้อไอน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ ๘ สามารถใช้งานได้โดยปลอดภัย เป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันตรวจสอบรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายปริญญา สารไชย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ-๒
ทำการแทน ผู้อำนวยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

โทรศัพท์ : ๐ ๕๔๒๕ ๒๐๙๐

โทรสาร : ๐ ๕๔๒๕ ๒๐๘๖

อีเมล : Jurairad.t@egat.co.th

เอกสารที่ ค-15

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : อุบัติเหตุจากการลื่นไหลของหม้อไอน้ำมาตรการทั่วไปของหม้อไอน้ำ

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ต่อ)

| | | |
|--|-----------------------------------|---|
| การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย | | ทบนม3-ฟ. ECM. 128 |
| | | รับที่ ส่งที่ 17 ต.ค. 2568 |
| บันทึก | | |
| จาก ทบนม3-ฟ. | เรียน | |
| เรื่อง ขอส่งเอกสารรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8 | ชฟฟ2. ผ่าน อรม. ข.อรม-1. กบรณ3-ฟ. | (นายเจตชัย วิสา) (นายชัชวาล เตียวกุล) |
| วันที่ 16 ตุลาคม 2568 | | ข.อรม-1. ทำการแทน อรม. กบรณ3-ฟ. ๒๒ ต.ค. ๖๘ |

เนื่องด้วยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8 ได้ทำการหยุดบำรุงรักษาตามวาระ {450} Minor Inspection MM-T08 ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2568 - 20 ตุลาคม 2568 ในส่วนของหม้อไอน้ำต้องมีการตรวจทดสอบรับรองความปลอดภัย การใช้หม้อไอน้ำหลังจากมีการตรวจซ่อมหรือแก้ไข ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัย เกี่ยวกับหม้อไอน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ นำความร้อน พ.ศ. 2549 ต้องจัดให้มีการตรวจสอบหม้อไอน้ำ โดยวิศวกร ตรวจทดสอบ หรือหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อไอน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อ นำความร้อน เพื่อให้เป็นไปตาม ประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้ทำการตรวจทดสอบ วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ใช้แรงดันทดสอบด้วยน้ำ 200 bar(g) และทดสอบปรับตั้งลิ้นนิรภัยระหว่าง Start Up ให้เปิดระบายไอน้ำที่ 193.75 bar(g) ผลผ่านการทดสอบโดยไม่พบข้อบกพร่อง และสามารถใช้งานได้ปลอดภัย

จึงใคร่ขอ ชฟฟ2. ลงนามในส่วนของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ในเอกสารรับรองความปลอดภัยการใช้หม้อไอน้ำ เพื่อที่จะให้ทาง หปอม-ฟ. นำส่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายสิริพงศ์ สังข์เจริญ)

วิศวกรตรวจสอบหม้อไอน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8

รับทราบ

เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(นายสุทธิพงษ์ เกลิมเกียรติ)
ชฟฟ2. ๒๔/๑๐/๖๘

สำเนา : หปอม-ฟ., กบรณ5-ฟ., กบรณ2-ฟ., กผม2-ฟ., ทบนม2-ฟ.,
หปนร-ธ., วิศวกรอำนวยการใช้หม้อไอน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ (นายธีวินท์ ปลั่งศรีนนท์ : ทบนม2-ฟ.)

นายสิริพงศ์ สังข์เจริญ ทบนม3-ฟ., กบรณ3-ฟ., อรม. โทร. 04-744-3330, 087-1798604
E-mail: siripong.sun@egat.co.th

รับทราบ

เอกสารที่ ค-15

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : อุบัติเหตุจากการล้นเหลวของหม้อไอน้ำมาตการทั่วไปของหม้อไอน้ำ

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ต่อ)

สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

รหัส.....
เลขที่รับ.....วันที่.....
(ช่องที่ 1) สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ

ข้าพเจ้า.....นายสิริพงศ์...สังข์เจริญ.....อายุ.....38.....ปี อาชีพ.....พนักงานรัฐวิสาหกิจ.....
พักอยู่บ้านเลขที่.....1942/58.....หมู่.....-.....ต.รอก/ชอย.....3 (รอบเวียง).....ถนน.....-.....
ตำบล/แขวง.....สวนดอก.....อำเภอ/เขต.....เมือง.....จังหวัด.....ลำปาง.....โทรศัพท์.....087-1798604.....
สถานที่ทำงาน.....การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.....ตั้งอยู่ ณ.....แม่เมาะ.....อ.แม่เมาะ.....จ.ลำปาง.....โทรศัพท์.....0-5425-3330.....
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505
เลขทะเบียน สก/วท/ชค...4591.....ตั้งแต่วันที่...29..ก.ย...2568...ถึงวันที่...28..ก.ย...2573...และไม่เคยอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตฯ ตามสำเนาบัตรประจำตัวที่แนบมาพร้อมนี้ ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรตรวจสอบหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มฯ
เลขทะเบียน ..6 -67 - 1846...หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2571
ข้าพเจ้าได้ทำการอัดน้ำทดสอบและตรวจสอบสภาพหม้อไอน้ำของโรงงาน [.....] โรงไฟฟ้าแม่เมาะ.....
ที่อยู่เลขที่.....800.....หมู่ที่.....6.....ต.รอก/ชอย.....-.....ถนน.....การไฟฟ้า.....
ตำบล / แขวง.....แม่เมาะ.....อำเภอ / เขต.....แม่เมาะ.....จังหวัด.....ลำปาง.....โทรศัพท์.....0-5425-2000.....
ประกอบกิจการ.....ผลิตพลังงานไฟฟ้า.....ทะเบียน โรงงานเลขที่ [.....10520200125412.....] หมดอายุ.....31 ธันวาคม 2570.....
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานชื่อ.....การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.....จำนวนคนงาน.....2,210.....คน
ตรวจสอบเรียบร้อยเมื่อวันที่.....16 ตุลาคม 2568.....เวลา.....12.00..น. โรงงานนี้มีหม้อไอน้ำทั้งหมด.....8.....เครื่อง
หม้อไอน้ำเครื่องนี้หมายเลข [.....] 8..... ขณะตรวจ หม้อไอน้ำเครื่องอื่นสภาพ ☒ กำลังใช้งาน ☐ หยุด

ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบสภาพหม้อไอน้ำเครื่องนี้โดยการอัดน้ำ (Hydrostatic Test) ที่ความดันไม่น้อยกว่าเกณฑ์การอัดน้ำ
ทดสอบตามที่ระบุในหน้าที่ 4 ของเอกสารนี้ และขอรับรองว่าหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ทุกส่วนของหม้อไอน้ำเป็นไปตามรายละเอียดแสดง
ไว้ในหน้า 2 และ 3 ของเอกสารนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการตรวจสอบและหรือทดสอบอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และหม้อไอน้ำเครื่องนี้
สามารถใช้งานได้โดยปลอดภัย เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่ตรวจสอบ ที่ความดัน ซึ่งได้ปรับตั้งลิ้นนิรภัยให้เปิดระบายไอน้ำที่ความดัน
ไม่เกิน [.....] 193.75 BAR..... ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....
(นายสิริพงศ์ สังข์เจริญ)
วิศวกรผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....
(นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ)
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ก่อนการตรวจสอบฯ โปรดอ่านรายละเอียดในหน้า 4 ของเอกสารนี้

หม้อไอน้ำเครื่องนี้เป็นหม้อไอน้ำ ☐ เรือ ☐ รถไฟ ☐ ลูกหมู ☐ ท่อน้ำขวาง ☐ ท่อไอน้ำ (Package)
☐ ตัดแปลงมาจากหม้อไอน้ำแบบ.....อื่น ๆ (ระบุ).....WATER-COOLED FURNACEใช้งานมาแล้ว.....30.....ปี
หมายเลขเครื่อง.....8.....สร้างโดย.....CE,CANADA..... โดยออกแบบความดันสูงสุดไว้ที่.....230 BAR.....
อุณหภูมิ.....SUPERHEAT...STEAM...อัตราการผลิตไอน้ำ.....954 ตัน/ชม..... พื้นที่ผิวรับความร้อน.....27,954 ตารางเมตร.....
แรงม้าหม้อไอน้ำ.....62,010 BHP.....การเคลื่อนย้ายหม้อไอน้ำ ☒ ไม่เคย ☐ เคย เมื่อ.....
จาก (ที่ใด).....

1. ชื่อผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ.....นายพนพร จิตรแก้ว.....ขึ้นทะเบียนฯ เลขที่.....104-060-27998.....หมดอายุพ.ศ. 2568.....
2. ชื่อผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ.....นายสุราษฎร์ คำปันบุตรขึ้นทะเบียนฯ เลขที่.....104-060-36205.....หมดอายุพ.ศ. 2569.....
3. ชื่อผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ.....นายสมศักดิ์ ปินดา.....ขึ้นทะเบียนฯ เลขที่.....104-060-48522.....หมดอายุพ.ศ. 2571.....

เอกสารที่ ค-15

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : อุบัติเหตุจากการลื่นไหลของหม้อไอน้ำมาตรงการทั่วไปของหม้อไอน้ำ

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ต่อ)

2

4. ตัวหม้อไอน้ำ

การต่อแผ่นเหล็กหม้อไอน้ำ เป็นแบบ ☒ เชื่อม ☐ หมุดย้ำ เปลือกหม้อไอน้ำหนา.....
 ผนวมน้ำหม้อไอน้ำ ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ ☐ โยแก้ว ☐ Asbestos ☐ อิฐทนไฟ ☒ อื่น ๆ.....ROCK WOOL.....
 ขนาดหม้อไอน้ำ Ø.....ยาว.....ท่อไฟใหญ่ ขนาด.....ยาว.....หนา.....จำนวน.....ท่อ
 ท่อไฟเล็กขนาด Ø.....ยาว.....จำนวน.....ท่อ, ท่อไฟเล็กขนาด Ø.....ยาว.....จำนวน.....ท่อ
 ท่อน้ำ (สำหรับหม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ) ขนาด Ø.....1.5,1.75,2,2.25,2.5".....ยาว.....จำนวน.....ท่อ
 ผนังตาขนาด...13.83 x 15.32 x 73.97 ม (กxยxส)หน้า.....ผนังด้านหน้า-หลัง (End Plates) หนา.....
 ถังพักไอน้ำ (Header or Steam Dome) ขนาด Ø.....1.778 เมตรยาว.....15.516 เมตร.....
 ช่องคนลง (Man Hole) ☐ ไม่มี ☒ มี จำนวน.....ช่อง, ช่องมือลอด (Hand Hole) ☐ ไม่มี ☒ มี จำนวน.....ช่อง
 ช่องทำความสะอาดท่อน้ำ (สำหรับหม้อไอน้ำค้ำแบบท่อน้ำขวาง) ☒ ไม่มี ☐ มี จำนวน.....ช่อง
 เหล็กยึดโยงเป็นแบบ ☐ Stay Rod ขนาด Ø.....จำนวน.....ชุด
☐ Stay Tube ขนาด Ø.....จำนวน.....ชุด
☐ Gusset Stay หนา.....ด้านหน้า.....ชุด ด้านหลัง.....ชุด
☒ อื่น ๆBUCK STAY.....จำนวน.....16.....ชุด

5. สภาพอุปกรณ์ของหม้อไอน้ำ

5.1 ถังนิรภัย (Safety Valve) มีจำนวน.....11.....ชุด เป็นแบบ
☐ แบบถ่วงน้ำหนัก ขนาด Ø.....ระบายไอน้ำที่ความดัน... 45.1,48.3,49.6,175.5,188.23,
☒ แบบสปริงมีคานจัด ขนาด Ø..2.5"(2ชุด),3"(3ชุด),6"(5ชุด)..ระบายไอน้ำที่ความดัน... 190.7,192,193.75 BAR
☒ แบบ...ไฟฟ้า.....ขนาด Ø2.5"(1ชุด),.....ระบายไอน้ำที่ความดัน... 44.5 BAR

5.2 ระบบความดัน

ความดันใช้งานปกติ (Working Pressure).....178 ..BAR.....
 เกจวัดความดัน (Pressure Gauge) จำนวน.....2.....ชุด สเกลสูงสุดที่อ่านได้.....320 BAR.....
 สวิตช์ควบคุมความดัน (Pressure Control Switch) ☒ ไม่มี ☐ มี จำนวน.....ชุด
 ตั้งไว้ที่ความดัน.....Diff, Pressure.....

5.3 ระบบน้ำ

หลอดแก้วและวาล์วบังคับ มีจำนวน.....2.....ชุด พร้อมท่อระบายจากวาล์วหลอดแก้วถึงระดับพื้น
 เครื่องควบคุมระดับน้ำ (Water Level Control) ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ ☐ ลูกลอย (Float Type) ☐ Electrode
☒ อื่น ๆ (ระบุ).....ELECTRONIC.....จำนวน.....1.....ชุด (MULTI STAGE)
 เครื่องสูบน้ำเข้าหม้อไอน้ำ เป็นแบบ ☐ Reciprocating ☐ Turbine ☒ อื่น ๆ.....CENTRIFUGAL.....จำนวน.....3.....ชุด
 โดยใช้พลังงานจาก ☒ ไฟฟ้า ☐ ไอน้ำ ☐ อื่น ๆ
 วาล์วกันกลับ (Check Valve) ที่ท่อน้ำ เข้าหม้อไอน้ำ ขนาด Ø.....300 มม.จำนวน.....1.....ชุด
 น้ำที่เข้าหม้อไอน้ำ ☐ น้ำปะปา ☐ น้ำบาดาล ☐ น้ำบ่อ ☐ น้ำคลอง ☒ อื่น ๆ (ระบุ).....น้ำในเขื่อน.....
 กรรมวิธีการปรับสภาพน้ำ ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ ☐ Softener (Resin) ☒ เติมน้ำสารเคมี ☒ อื่น ๆ DEMINERIZATION SYSTEM
 คุณสมบัติของน้ำเข้าหม้อไอน้ำ pH=.....8.8 - 9.1.....Hardness =.....0 ppm.....อื่น ๆ (ถ้ามี).....
 วาล์วถ่ายน้ำ (Blow Down Valve) ขนาด Ø.....2.5" + 2 ".....จำนวน.....7 + 7.....ชุด

5.4 ระบบการจ่ายไอน้ำ

วาล์วจ่ายไอน้ำ (Main Steam Valve) ขนาด Ø.....350 มม.จำนวน.....2.....ชุด
 วาล์วกันกลับที่ท่อจ่ายไอน้ำ (Check Valve) ขนาด Ø.....จำนวน.....ชุด
 ท่อจ่ายไอน้ำ (Steam Pipe) ขนาด Ø...381 มม. ...จำนวนหม้อท่อจ่ายไอน้ำ ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ..CALCIUM SILICATE..

5.5 ระบบสัญญาณเตือนภัย ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ ☐ กระดิ่งไฟฟ้า ☐ ไชเรน ☒ อื่น ๆ (ระบุ)..ไฟกระพริบและสัญญาณเสียง.

เอกสารที่ ค-15

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : อุบัติเหตุจากการลื่นไหลของหม้อไอน้ำมาตรงการทั่วไปของหม้อไอน้ำ

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ต่อ)

3

2.6 ระบบการเผาไหม้

เชื้อเพลิงที่ใช้ ☐ ฟืน ☐ แกลบ ☐ ชี้อยู่ ☐ น้ำมันดีเซล ☐ น้ำมันเตาเกรด.....☒ อื่นๆ(ระบุ)... ถ่านลิกไนต์.....
ปริมาณการใช้... 77. กก. / วินาที (ต่อหน่วยเวลา) ☒ มีระบบควบคุมการจ่ายเชื้อเพลิง เป็นแบบ...DIRECTED FIRED
ขนาดความสามารถ...100 กก./วินาที...การจัดการทิศทางเปลวไฟ ☐ 1 Pass ☒ 2 Pass ☐ 3 Pass ☐ 4 Pass
ปล่องไฟขนาด... \varnothing 5.75 เมตร...สูง...150 เมตร...ลมช่วยในการเผาไหม้ ☐ ธรรมชาติ ☒ พัดลมขนาด...440 KW.....
สายล่อฟ้า ☐ ไม่จำเป็นต้องมี ☒ จำเป็นต้องมี (☒ มีเหมาะสม ☐ ยังไม่มี)

2.7 ปลั๊กหลอมละลาย (Fusible Plug) ☒ ไม่มี ☐ มี จำนวน

2.8 ระบบปรับปรุงประสิทธิภาพ

เครื่องอุ่นน้ำมัน (Oil Heater) ☒ ไม่มี ☐ มี เป็นแบบ.....อุ่นถึงอุณหภูมิ.....
เครื่องอุ่นอากาศ (Air Heater) ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ...REGENERATIVE/TUBULAR.....อุ่นถึงอุณหภูมิ...352°C...
เครื่องอุ่นน้ำ (Economizer) ☐ ไม่มี ☒ มี เป็นแบบ...BARE TUBE/COUNTER FLOW...อุ่นถึงอุณหภูมิ...314°C...
การนำคอนเดนเสดกลับมาใช้ ☐ ไม่มี ☒ มี ปริมาณ.....100 %.....

2.9 ภาชนะรับแรงดันไอน้ำ (Pressure Vessel) ☐ ไม่มี ☒ มี (ระบุ)

เครื่องจักรไอน้ำ ขนาด \varnothing ไอดี (High Pressure)ขนาด \varnothing ไอเสียบ (Low Pressure).....
จำนวน.....ชุด


เครื่อง...STEAM TURBINE GENERATOR...จำนวน.....1.....ชุด ใช้ความดัน...158 BAR...☐ มีลิ้นนรภัยตั้งความดันที่.....
เครื่อง.....จำนวน.....ชุด ใช้ความดัน.....☐ มีลิ้นนรภัยตั้งความดันที่.....
เครื่อง.....จำนวน.....ชุด ใช้ความดัน.....☐ มีลิ้นนรภัยตั้งความดันที่.....
เครื่อง.....จำนวน.....ชุด ใช้ความดัน.....☐ มีลิ้นนรภัยตั้งความดันที่.....

รายงานผลการตรวจหม้อไอน้ำก่อนรับรอง

| | | | | | |
|----------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|---|----------------------------------|
| ท่อไฟใหญ่ | <input type="checkbox"/> เรียบร้อย | <input type="checkbox"/> บกพร่อง | ท่อไฟเล็ก | <input type="checkbox"/> เรียบร้อย | <input type="checkbox"/> บกพร่อง |
| ผนังด้านหน้า - หลัง | <input type="checkbox"/> เรียบร้อย | <input type="checkbox"/> บกพร่อง | ผนังเตา | <input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย | <input type="checkbox"/> บกพร่อง |
| เหล็กยึดโยง | <input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย | <input type="checkbox"/> บกพร่อง | ช่องมือถอด | <input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย | <input type="checkbox"/> บกพร่อง |
| ช่องคนลง | <input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย | <input type="checkbox"/> บกพร่อง | ท่อน้ำ | <input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย | <input type="checkbox"/> บกพร่อง |
| เกจวัดความดัน | <input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย | <input type="checkbox"/> บกพร่อง | ลิ้นนรภัย | <input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย | <input type="checkbox"/> บกพร่อง |
| เครื่องสูบน้ำเข้าหม้อไอน้ำ | <input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย | <input type="checkbox"/> บกพร่อง | สวิทช์ควบคุมความดัน | <input type="checkbox"/> เรียบร้อย | <input type="checkbox"/> บกพร่อง |
| ระบบสัญญาณเตือนภัย | <input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย | <input type="checkbox"/> บกพร่อง | เครื่องควบคุมระดับน้ำ | <input checked="" type="checkbox"/> เรียบร้อย | <input type="checkbox"/> บกพร่อง |
| สภาพตะกรันภายในหม้อไอน้ำ | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี | <input type="checkbox"/> มี | <input type="checkbox"/> มาก | <input type="checkbox"/> ปานกลาง | <input type="checkbox"/> น้อย |

รายละเอียดของส่วนที่บกพร่องและอื่น ๆ







ข้าพเจ้าได้ให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการดำเนินการซ่อมแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนลงลายมือชื่อรับรอง

 (วิศวกรผู้ตรวจทดสอบ)
(นายสิริพงศ์ สังข์เจริญ)

เอกสารที่ ค-15

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : อุบัติเหตุจากการล้มเหลวของหม้อไอน้ำมาตการทั่วไปของหม้อไอน้ำ

เอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อไอน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ (ต่อ)

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|
|  | <p>MAE MOH POWER PLANT UNIT 08</p> <p>Boiler Hydrostatic Test</p> <p>Sunday, October 16, 2568</p> | <p>Page : 1 of 2</p> <p>Date 16/10/68</p> <p>File : MM-T08</p> | |
|  |  <p>1. บริเวณ Steam Drum ของหม้อน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8 จ.ลำปาง</p>  <p>2. บริเวณ Manhole ตำแหน่ง Superheater Coil ขณะทำการ Hydrostatic Test 16 ต.ค. 68</p> | | |
| <p>อาคารหม้อน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยที่ 8</p> | | | |
|  <p>3. ภาพแสดงแถววัดความดันขณะที่ทำ Hydrostatic Test 16 ต.ค. 68</p> |  | | |
| <p>โรงไฟฟ้าแม่เมาะ</p> | <p>ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2</p> | <p>รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า</p> | <p>การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย</p> |

16/10/68

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : อุบัติเหตุจากการลื่นไหลของหม้อไอน้ำมาตการทั่วไปของหม้อไอน้ำ

คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ



คำสั่งผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2

ที่ ค. 2 / 2568

เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

โดยเห็นสมควรปรับปรุงคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อความร้อน พ.ศ.2549 “ข้อ 15 ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่มีการใช้งานหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อความร้อน ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อความร้อน เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการใช้งานหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อความร้อน” ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ออกคำสั่ง ไว้ดังนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกคำสั่งผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 ที่ ค. 37/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ข้อ 2 ให้แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8-14 ที่ทำหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าทำหน้าที่ “ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ” จำนวน 89 คน (รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย)

ข้อ 3 ให้ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีหน้าที่ดังนี้

1. ดูแล ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อความร้อนตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อความร้อนก่อนเดินเครื่องและขณะเดินเครื่อง
3. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ และค่าควบคุมต่างๆ ตามช่วงระยะเวลา พร้อมจัดทำและเก็บรักษาบันทึก รายงานประจำวัน พร้อมทั้งจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ตลอดเวลา
4. ควบคุม ดูแล คุณภาพน้ำป้อนและน้ำในหม้อน้ำให้เป็นไปตามประกาศเรื่องคุณสมบัติของน้ำสำหรับหม้อน้ำ
5. หยุดใช้งานหม้อน้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อความร้อนทันที เมื่อพบข้อบกพร่องของหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อความร้อน ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายร้ายแรงและแจ้งให้วิศวกรควบคุมและอำนวยความสะดวกให้หม้อน้ำ หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทราบทันที
6. ปฏิบัติงานด้านอื่นเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อความร้อน ตามที่นายจ้างหรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2568

(นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ)

ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : มาตรการด้านพนักงานที่ดูแลหม้อไอน้ำ

คำสั่งแต่งตั้งวิศวกรควบคุมและอำนวยความสะดวกการใช้หม้อน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ



คำสั่งผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒

ที่ ค.๒๔/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งวิศวกรควบคุมและอำนวยความสะดวกการใช้หม้อน้ำ และวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

โดยเห็นสมควรปรับปรุงคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งวิศวกรควบคุมและอำนวยความสะดวกการใช้หม้อน้ำ และวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวิศวกร เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นไปตามระเบียบ กพผ. ที่ ๓๑๔ ว่าด้วย เงินเพิ่มพิเศษในการลงนามขออนุญาตและรับรองความปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรควบคุม ข้อ ๕ การปฏิบัติงานเพิ่มเติมจากหน้าที่ความรับผิดชอบตามปกติและวิศวกรปฏิบัติงานจะต้องมีความรับผิดชอบ ส่วนบุคคลตามกฎหมายปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.๒๕๖๕ และ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้มอบหมายหน้าที่วิศวกรควบคุม ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒ ออกคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒ ที่ ค.๑๔/๒๕๖๘ แต่งตั้งวิศวกรควบคุมและอำนวยความสะดวกการใช้หม้อน้ำและ วิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ข้อ ๒ แต่งตั้งวิศวกรควบคุมและอำนวยความสะดวกการใช้หม้อน้ำโรงไฟฟ้า ประกอบด้วย

(๑) นายธีรวิทย์ ปลั่งศรีนนท์ ตำแหน่ง หนบม๒-ฟ. กปรม๒-ฟ. อรม.

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเลขทะเบียน วก.๑๒๕๖

ทำหน้าที่วิศวกรควบคุมและอำนวยความสะดวกการใช้หม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ ๘ ถึง ๑๔

ทะเบียนใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ๕-๑๐๔-๐๖๐-๐๐๑๐๖๑

ข้อ ๓ ให้วิศวกรควบคุมและอำนวยความสะดวกการใช้หม้อน้ำ ตามข้อ ๒ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

(๑) ควบคุม กำกับ ดูแล ให้บุคลากรต่างๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับหม้อน้ำ ปฏิบัติงานตามที่ได้รับกรมมอบหมาย

(๒) อำนวยความสะดวก วางแผน จัดทำแผน และดำเนินการตามแผนในการใช้งาน การตรวจสอบและการบำรุงรักษา หม้อน้ำ ให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

(๓) จัดให้มีการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ ตามกฎหมายที่กำหนด

(๔) ควบคุมการแก้ไข และซ่อมแซมหม้อน้ำให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน

(๕) ให้ความรู้การใช้งานหม้อน้ำทันที เมื่อพบข้อบกพร่องของหม้อน้ำซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายร้ายแรง และแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทราบทันที

(๖) รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่

(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่นายจ้างหรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมอบหมาย

ข้อ ๔ แต่งตั้งวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้า ประกอบด้วย

(๑) นายสิริพงศ์ สังข์เจริญ ตำแหน่ง หนบม๓-ฟ. กปรม๓-ฟ. อรม.

ใบประกอบวิศวกรรมควบคุมเลขทะเบียน สก.๔๕๔๑

ทำหน้าที่ วิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ ๘ และ ๙

ทะเบียนใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ๖-๖๗-๑๘๔๖

(๒) นายจิรภัฏฐ์ อังศุธรรมหัตต์ ตำแหน่ง วศ.๑๐ กปรม๑-ฟ. อรม.

ใบประกอบวิศวกรรมควบคุมเลขทะเบียน วก.๙๑๙๔

ทำหน้าที่ วิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ ๑๐ และ ๑๑

ทะเบียนใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขที่ ๖-๖๕-๐๘๓๑

สั่งทุกข้อ
๒๕/๑๐/๖๘
๒๕/๑๐/๖๘
๒๕/๑๐/๖๘

เอกสารที่ ค-15

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : มาตรการด้านพนักงานที่ดูแลหม้อไอน้ำ

คำสั่งแต่งตั้งวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ



คำสั่งผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒

ที่ ค. ๓๓๓/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

โดยเห็นสมควรปรับปรุงคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เนื่องจากมีการต่ออายุใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้การดำเนินงานการใช้หม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เป็นไปด้วยความปลอดภัยตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒ ออกคำสั่งไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒ ที่ ค.๔๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ข้อ ๒ แต่งตั้งวิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน ๔ คน ประกอบด้วย

- (๑) นายพัฒนพงศ์ ชันทา เลขประจำตัว ๔๗๔๙๙๑ เลขทะเบียน วก. ๗๓๔ ใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขที่ ๖-๖๕-๔๙๙ ตรวจสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ ๔ ๘ ๙
- (๒) นายจิรัฐ อังสุธรรมทัต เลขประจำตัว ๕๕๖๘๘๒ เลขทะเบียน วก. ๙๑๙ ใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขที่ ๖-๖๕-๘๓๑ ตรวจสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ ๑๐ ๑๑
- (๓) นายจรัส ทาไชยวงศ์ เลขประจำตัว ๔๗๗๒๗๓ เลขทะเบียน วก. ๙๔๖ ใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขที่ ๖-๖๔-๑๒๐๒ ตรวจสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ ๑๒ ๑๓
- (๔) นายประดิษฐ์ หมู่เมืองสอง เลขประจำตัว ๕๕๖๒๕๔ เลขทะเบียน วก. ๙๑๑ ใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขที่ ๖-๖๓-๙๗๗ ตรวจสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ ๑๔

ข้อ ๓ ให้วิศวกรตรวจสอบหม้อน้ำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

- (๑) ตรวจสอบความปลอดภัยหม้อน้ำประจำปี ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
- (๒) เมื่อตรวจสอบพบว่าหม้อน้ำอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน ต้องแจ้งให้ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้าดำเนินการปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งานโดยด่วน
- (๓) การตรวจสอบหม้อน้ำต้องดำเนินการตามข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบตามหลักวิชาการวิศวกรรม
- (๔) รายงานผลการตรวจสอบลงในเอกสารรับรองความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ ตามแบบที่สำนักเทคโนโลยี ความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กำหนดไว้
- (๕) รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุทธิพงษ์ เดิณเกียรติ)

ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า ๒

อาชีพอนามัยและความปลอดภัย : อุบัติเหตุจากการลื่นไหลของหม้อไอน้ำมาตกรการทั่วไปของหม้อไอน้ำ

แผนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance Program)
หม้อไอน้ำและอุปกรณ์ประกอบ

แผนหยุดเป็นเครื่องเพื่อการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

| Mae Moh Power Plant Tentative Maintenance Planned Outage Schedule Rev.4/2024 (1 Year) Date 15 November 2024 | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|--------------------|---------------------|---|---|---|---|--------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------------|
| MM-PLANT | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| MM-T08 | | | | | | | | 268 | | 21/9 35 d | 442 35 d | | 1 |
| MM-T09 | | 5/1 341 15 d | | | | | | | | | | | |
| MM-T10 | | | | | | | | | 10/8 441 15 d | | | | |
| MM-T11 | | | | | | | | 6/7 432 15 d | | | | | |
| MM-T12 | | | 26/1 352 20 d | | | | | | | | | | 11/1 360 35 d |
| MM-T13 | | | | | | | | | | | | | |
| MM-T14 | | | | | | | | | | | | 9/11 030 45 d | 23/12 |

Approved by:

Signature

PO : MO/M/1/1

File : Rev 4-2024 Date 15 November 2024.msp

เอกสารที่ ค-15

อาชีพอนามัยและความปลอดภัย : มาตรการด้านพนักงานที่ดูแลหม้อไอน้ำ

การอบรมผ่านโปรแกรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (HPD) ที่ กผม2-ฟ. พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน โดยมีหัวข้อการอบรมครบทุกด้าน รวมถึงด้านหม้อน้ำด้วย

HPDWelcome to Human Potential Development Program HPD-OP2DIV

วัตถุประสงค์ (Purpose)

- ▶ ให้ความรู้ในสายงานที่รับผิดชอบ
- ▶ สามารถเรียนรู้ด้านสายงาน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าในอนาคต

แผนการดำเนินงาน (Plan)

- ▶ กำหนดทดสอบพนักงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแบบเครื่องที่ 8-13
- ▶ ให้พนักงานระดับหัวหน้างานหรือพนักงานที่มีความสามารถด้านการเดินเครื่องเป็นผู้ออกแบบข้อสอบ
- ▶ ใช้โปรแกรม human potential development(HPD) ช่วยบันทึกข้อมูล
- ▶ ทำการทดสอบ
- ▶ ประเมินผลจากการทดสอบ
- ▶ สรุป วิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนา

เอกสารข่าว (News)

- ▶ เรียนทันที่ต้องการทดสอบสำหรับทุกคนทั่วไป ให้ทำการ login ด้วยระบบ EGAT mail
- ▶ หน้าแจ้งรายละเอียดการทดสอบ เลือกหัวข้อที่ต้องการทดสอบโดยกด F5 หรือ Refresh page
- ▶ จำนวนข้อทดสอบสำหรับทุกคนทั่วไป 10 ข้อ เวลาทำข้อละ 2 นาที

การดำเนินงาน (Scope)

- ▶ Training class room
- ▶ On the job training
- ▶ Self learning
- ▶ Tracking human potential development

วิธีการติดตาม (Tracking)

- ▶ ทำแบบทดสอบ โดยหาความรู้จากตำรา เอกสาร สื่อการสอนต่างๆ สอบตามผู้รู้ เป็นต้น
- ▶ ทำการทดสอบพนักงานเดินเครื่อง จากแบบทดสอบ
- ▶ ประเมินผล สรุป วิเคราะห์และหาแนวทางพัฒนาต่อไป

ผลการทดสอบ (Report Results)

- ▶ ผลการทดสอบ 0 2562
- ▶ ผลการทดสอบ ไตรมาสที่ 1/2563
- ▶ ผลการทดสอบ ไตรมาสที่ 2-3 0 2563

ค้นหาความรู้ สื่อการเรียนรู้

Search

| Item | Document | IT |
|------|---|----|
| 11 | Project Retrofit HP LP Turbine | |
| 12 | Modify Boiler | |
| 13 | Simplify Logic | |
| 14 | Plant Begin Commercial Date | |
| 15 | Close Loop UCC Drawing | |
| 16 | Turbine Open Loop Logic | |
| 17 | ข้อมูลด้านความปลอดภัย | |
| 18 | สื่อการสอน System Description(0 password) | |
| 19 | การวิเคราะห์น้ำเกลือเย็น | |
| 20 | การวิเคราะห์น้ำเกลือน้ำเกลือ | |

Showing 11 to 20 of 40 entries

Previous

1

2

3

4

Next

เอกสารที่ ค-15

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : มาตรการด้านพนักงานที่ดูแลหม้อไอน้ำ

การอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

ปี 2568 กฟผ. ดำเนินการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ ในวันที่ 17 กันยายน 2568 ทางระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Room โดยมีผู้ปฏิบัติงานจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เข้าร่วมอบรม จำนวน 17 คน

แบบ ศค.03

กำหนดการบรรยายหลักสูตร ทบทวนความรู้ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ รุ่นที่ 3/2568

วันที่ 17 กันยายน 2568

Online ผ่านระบบ Microsoft Teams

| วัน เดือน ปี | เวลา | ชื่อวิชา/หัวข้อ | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | ผู้บรรยาย | หมายเหตุ |
|------------------------------|----------------|--|-------|---------|-------------------------------|----------|
| วันพุธที่ 17 กันยายน 2568 | 08.30-10.00 น. | ทบทวนความรู้เกี่ยวกับหม้อน้ำสำหรับผู้ควบคุมหม้อน้ำ | / | | นายชา ธรรมาณิชาพันธ์ (597431) | |
| | 10.15-11.45 น. | | / | | วศ.6 หวม-ธ. กมน-ธ. อบค. | |
| | 12.45-14.15 น. | | / | | นายชาคริต คูหากาญจน์ (565911) | |
| | 14.30-16.00 น. | | / | | หวอพล-ธ. กมนอ-ธ. อบฟ. | |

หมายเหตุ เวลาพัก : 10.00-10.15 น., 11.45-12.45 น., 14.15-14.30 น.

ผู้ประสานงาน : นางสาวธัญจิรา ไพบูลย์รัตนกร

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรทบทวนความรู้ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ รุ่นที่ 3/2568

สังกัด กผม2-ฟ. ฝ่าย อฟม.

วันพุธ ที่ 17 กันยายน 2568


| ที่ | ชื่อหลักสูตร | ที่ | เลขประจำตัว | รายชื่อ | | ตำแหน่ง | สังกัด | | |
|-----|----------------------------|-----|-------------|---------|------|---------|-----------|---------|------|
| | | | | ชื่อ | สกุล | | แผนก | กอง | ฝ่าย |
| 1 | ทบทวนผู้ควบคุมหม้อน้ำ | 1 | | | | | หคม2/3-ฟ. | กผม2-ฟ. | อฟม. |
| | วันพุธ ที่ 17 กันยายน 2568 | 2 | | | | | หคม2/3-ฟ. | กผม2-ฟ. | อฟม. |
| | | 3 | | | | | หคม2/3-ฟ. | กผม2-ฟ. | อฟม. |
| | | 4 | | | | | หคม2/3-ฟ. | กผม2-ฟ. | อฟม. |
| | | 5 | | | | | หคม2/3-ฟ. | กผม2-ฟ. | อฟม. |
| | | 6 | | | | | หคม2/3-ฟ. | กผม2-ฟ. | อฟม. |
| | | 7 | | | | | หคม2/3-ฟ. | กผม2-ฟ. | อฟม. |
| | | 8 | | | | | หคม2/3-ฟ. | กผม2-ฟ. | อฟม. |
| | | 9 | | | | | หคม2/3-ฟ. | กผม2-ฟ. | อฟม. |
| | | 10 | | | | | หคม2/2-ฟ. | กผม2-ฟ. | อฟม. |
| | | 11 | | | | | หคม2/2-ฟ. | กผม2-ฟ. | อฟม. |
| | | 12 | | | | | หคม2/2-ฟ. | กผม2-ฟ. | อฟม. |
| | | 13 | | | | | หคม2/2-ฟ. | กผม2-ฟ. | อฟม. |
| | | 14 | | | | | หคม2/2-ฟ. | กผม2-ฟ. | อฟม. |
| | | 15 | | | | | หคม2/2-ฟ. | กผม2-ฟ. | อฟม. |
| | | 16 | | | | | หคม2/2-ฟ. | กผม2-ฟ. | อฟม. |
| | | 17 | | | | | หคม2/2-ฟ. | กผม2-ฟ. | อฟม. |

เอกสารที่ ค-16

แบบฟอร์มการทำความสะอาด สบเทียบเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำที่อัตโนมัติ Drainage Monitoring ประจำเดือน มิถุนายน 2568

| วันที่ | จุดตรวจวัดน้ำที่อัตโนมัติ | รายการตรวจวัดตามเครื่องมือวัด | | | | | | | | | | DO | ตรวจสอบ ความ ถูกต้อง Clean/Cal | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------|------|------|--|------|--------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|------|---|----------|
| | | pH | Cond | Temp | จุดที่สอบเทียบ | COD | SAC254 | Flow Sensor(1) Level(1) | Flow Sensor(3) Level(1) | เครื่องมือ วัดระดับน้ำ ความดันน้ำ | เครื่องมือ วัดระดับน้ำ ความดันอากาศ | | | |
| 5/6/2568 | 1.Used Tank mmrp1(MM-T14) | 8.65 | 870 | 28.2 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.60 | 2005 | 28.9 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 8.91 | 963 | 35.8 | | - | - | - | 1270 | - | - | - | ✓ | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 8.51 | 2300 | 36.2 | | - | - | - | 1100 | - | - | - | ✓ | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 7.62 | 1175 | 30.5 | | - | - | 809 | - | - | - | - | ✓ | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 8.02 | 1877 | 32.4 | | - | - | 348 | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ | |
| | 7.Outlet Main drain | 8.88 | 1200 | 32.2 | | - | - | 1760 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 7.69 | 1772 | 32.7 | | - | - | 127 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 7.80 | 1055 | 33.2 | | - | - | 1800 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 10.Diversion Pond | 8.13 | 1038 | 32.3 | | 17.5 | 14.5 | - | 2440 | - | - | 6.07 | ✓ | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 8.18 | 1321 | 34.6 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| 11.13/6/2568 | 1.Used Tank mmrp1(MM-T14) | 8.66 | 875 | 28.1 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.58 | 2110 | 28.6 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 8.98 | 1143 | 34.6 | | - | - | - | 1290 | - | - | - | ✓ | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 8.21 | 1113 | 40.6 | | - | - | - | 985 | - | - | - | ✓ | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 7.85 | 990 | 29.3 | | - | - | 6440 | - | - | - | - | ✓ | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 7.85 | 2030 | 31.6 | | - | - | 1210 | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ | |
| | 7.Outlet Main drain | 8.82 | 1128 | 31.8 | | - | - | 8400 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 7.78 | 1728 | 31.9 | | - | - | 1160 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 8.14 | 738 | 28.3 | | - | - | 8740 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 10.Diversion Pond | | | | | 22.7 | 20.2 | - | 8630 | - | - | 6.86 | ✓ | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 7.91 | 912 | 28.4 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| 17.20/6/2568 | 1.Used Tank mmrp1(MM-T14) | 8.69 | 868 | 28.3 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.57 | 2050 | 28.8 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 8.29 | 886 | 34.5 | | - | - | - | 869 | - | - | - | ✓ | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 8.36 | 653 | 38.2 | | - | - | - | 1000 | - | - | - | ✓ | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 7.85 | 1131 | 29.3 | | - | - | 811 | - | - | - | - | ✓ | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 8.04 | 1941 | 31.3 | | - | - | 354 | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ | |
| | 7.Outlet Main drain | 8.81 | 1188 | 32.4 | | - | - | 2520 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 7.73 | 1812 | 31.9 | | - | - | 127 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 7.94 | 898 | 31.6 | | - | - | 2310 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 10.Diversion Pond | 7.84 | 1184 | 31.7 | | 16.0 | 13.7 | - | 4480 | - | - | 5.24 | ✓ | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 8.06 | 840 | 32.0 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| 24.25/6/2568 | 1.Used Tank mmrp1(MM-T14) | 8.70 | 880 | 28.4 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.60 | 2100 | 29.0 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 8.57 | 944 | 32.9 | | - | - | - | 1080 | - | - | - | ✓ | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 8.69 | 963 | 37.1 | | - | - | - | 824 | - | - | - | ✓ | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 7.75 | 1098 | 29.5 | | - | - | 427 | - | - | - | - | ✓ | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 8.30 | 1807 | 31.8 | | - | - | 319 | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ | |
| | 7.Outlet Main drain | 8.78 | 1186 | 32.5 | | - | - | 2130 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 7.76 | 1861 | 32.4 | | - | - | 278 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 7.89 | 927 | 32.1 | | - | - | 1570 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 10.Diversion Pond | 7.41 | 992 | 31.7 | | 14.3 | 12.2 | - | 4040 | - | - | 4.51 | ✓ | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 8.10 | 953 | 33.1 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |

หมายเหตุ Technical Buffer Solution pH 7.00 (METTLER TOLEDO Lot:1J279B Unopened storage until: 06.10.2026)
Technical Buffer Solution pH 10.00 (METTLER TOLEDO Lot:1K225F Unopened storage until: 12.08.2026)
Conductivity Standard 1413 µs/cm (METTLER TOLEDO Lot:1J334C Unopened storage until: 30.11.2025)

รายงานโดย 
(นายเกษพล ศรีวรรณ)
ทะเบียนผู้ควบคุม 100-50-00121

ตรวจสอบโดย 
นางพืชนก เหลืองโสภาพรรณ
นักวิทยาศาสตร์ระดับ 7
(CI-F-00-CIVDs-00-08-01Rev. 001)

| วันที่ | จุดตรวจวัดน้ำทิ้งอัตโนมัติ | รายการตรวจวัดตามเครื่องวัด | | | | | | | | | | | | ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------|----------------------------|------|------|--|------|--------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|------|------------------------------|---------|----------|
| | | pH | Cond | Temp | จุดที่สอบเทียบ | COD | SAC254 | Flow Sensor(1) Level(1) | Flow Sensor(3) Level(1) | เครื่องมือ วัดระดับน้ำ ความดันน้ำ | เครื่องมือ วัดระดับน้ำ ความดันอากาศ | DO | ความ ถูกต้อง Clean/Cal | | |
| 3,4/7/2568 | 1.Used Tank mmrp1(MM-T14) | 8.64 | 888 | 28.1 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.56 | 1999 | 29.1 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 8.50 | 491 | 32.6 | | - | - | - | 1180 | - | - | - | ✓ | | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 8.41 | 1148 | 42.5 | | - | - | - | 890 | - | - | - | ✓ | | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 7.62 | 1239 | 29.8 | | - | - | 811 | - | - | - | - | ✓ | | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 8.15 | 1856 | 33.0 | | - | - | 402 | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ | | |
| | 7.Outlet Main drain | 8.69 | 1223 | 31.2 | | - | - | 2320 | - | ปกติ | - | - | ✓ | | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 7.77 | 1787 | 32.6 | | - | - | 278 | - | ปกติ | - | - | ✓ | | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 7.81 | 1025 | 33.1 | | - | - | 2390 | - | ปกติ | - | - | ✓ | | |
| | 10.Diversion Pond | 7.71 | 1210 | 29.7 | | 13.8 | 11.0 | - | 3200 | - | - | 4.56 | ✓ | | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 8.10 | 1365 | 33.6 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | | |
| 8,9/7/2568 | 1.Used Tank mmrp1(MM-T14) | 8.65 | 877 | 28.5 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.55 | 2106 | 28.9 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 8.86 | 1121 | 32.4 | | - | - | - | 885 | - | - | - | ✓ | | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 8.69 | 1535 | 31.6 | | - | - | - | 971 | - | - | - | ✓ | | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 7.64 | 1104 | 28.9 | | - | - | 858 | - | - | - | - | ✓ | | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 7.85 | 2030 | 31.6 | | - | - | 402 | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ | | |
| | 7.Outlet Main drain | 8.83 | 1119 | 32.0 | | - | - | 2840 | - | ปกติ | - | - | ✓ | | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 7.78 | 1728 | 31.9 | | - | - | 407 | - | ปกติ | - | - | ✓ | | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 8.14 | 738 | 28.3 | | - | - | 2980 | - | ปกติ | - | - | ✓ | | |
| | 10.Diversion Pond | 7.40 | 1174 | 31.1 | | 12.7 | 11.3 | - | 3110 | - | - | 4.57 | ✓ | | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 7.91 | 912 | 28.4 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | | |
| 15,17/7/2568 | 1.Used Tank mmrp1(MM-T14) | 8.70 | 871 | 29.3 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.75 | 1989 | 29.5 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 8.10 | 971 | 30.4 | | - | - | - | 932 | - | - | - | ✓ | | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 8.53 | 651 | 32.3 | | - | - | - | 914 | - | - | - | ✓ | | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 7.97 | 728 | 26.7 | | - | - | 1530 | - | - | - | - | ✓ | | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 7.67 | 2160 | 31.6 | | - | - | 439 | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ | | |
| | 7.Outlet Main drain | 8.78 | 1109 | 32.6 | | - | - | 2280 | - | ปกติ | - | - | ✓ | | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 7.64 | 1957 | 31.6 | | - | - | 407 | - | ปกติ | - | - | ✓ | | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 7.81 | 1075 | 31.7 | | - | - | 2140 | - | ปกติ | - | - | ✓ | | |
| | 10.Diversion Pond | 7.87 | 860 | 27.8 | | 17.1 | 14.3 | - | 4040 | - | - | 6.89 | ✓ | | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 7.98 | 978 | 32.4 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | | |
| 23,24/7/2568 | 1.Used Tank mmrp1(MM-T14) | 8.69 | 875 | 28.8 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.61 | 2050 | 29.1 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 8.30 | 406 | 27.4 | | - | - | - | 960 | - | - | - | ✓ | | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 7.87 | 802 | 30.5 | | - | - | - | 1050 | - | - | - | ✓ | | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 7.97 | 916 | 26.1 | | - | - | 3130 | - | - | - | - | ✓ | | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 7.81 | 1969 | 28.5 | | - | - | 676 | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ | | |
| | 7.Outlet Main drain | 8.78 | 1186 | 29.1 | | - | - | 3630 | - | ปกติ | - | - | ✓ | | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 7.71 | 2050 | 29.1 | | - | - | 407 | - | ปกติ | - | - | ✓ | | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 7.77 | 1018 | 30.0 | | - | - | 2950 | - | ปกติ | - | - | ✓ | | |
| | 10.Diversion Pond | 7.94 | 993 | 28.0 | | 13.2 | 12.1 | - | 3930 | - | - | 5.91 | ✓ | | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 8.06 | 845 | 28.3 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | | |

หมายเหตุ Technical Buffer Solution pH 7.00 (METTLER TOLEDO Lot:1J2798 Unopened storage until: 06.10.2026)


Technical Buffer Solution pH 10.00 (METTLER TOLEDO Lot:1K225F Unopened storage until: 12.08.2026)

Conductivity Standard 1413 µS/cm (METTLER TOLEDO Lot:1J334C Unopened storage until: 30.11.2025)

รายงานโดย


(นายเกษพล ศิริวรรณ)
ทะเบียนผู้ควบคุม 100-50-00121

ตรวจสอบโดย


นางหทัยชนก เหลืองโสภารณ
นักวิทยาศาสตร์ระดับ 7

เอกสารที่ ค-16

| วันที่ | จุดตรวจวัดน้ำที่จัดในมิติ | รายการตรวจวัดตามเครื่องมือวัด | | | | | | | | | | | ตรวจสอบ ความ ถูกต้อง Clean/Cal | หมายเหตุ |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------|------|------|--|------|--------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|------|---|----------|
| | | pH | Cond | Temp | จุดที่สอบเทียบ | COD | SAC254 | Flow Sensor(1) Level(1) | Flow Sensor(3) Level(1) | เครื่องมือ วัดระดับน้ำ ความดันน้ำ | เครื่องมือ วัดระดับน้ำ ความดันอากาศ | DO | | |
| 31/7/2568 | 1.Used Tank mmrp1(MM-T14) | 8.65 | 870 | 28.2 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.69 | 2005 | 28.9 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 8.58 | 580 | 30.8 | | - | - | - | 894 | - | - | - | ✓ | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 8.51 | 912 | 38.6 | | - | - | - | 1250 | - | - | - | ✓ | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 8.37 | 1078 | 29.3 | | - | - | 914 | - | - | - | - | ✓ | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 8.00 | 1922 | 30.8 | | - | - | 389 | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ | |
| | 7.Outlet Main drain | 8.88 | 1200 | 32.2 | | - | - | 3180 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 7.76 | 1905 | 30.9 | | - | - | 340 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 7.91 | 1048 | 31.2 | | - | - | 2570 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 10.Diversion Pond | 7.73 | 1174 | 31.4 | | 10.2 | 10.1 | - | 3730 | - | - | 5.60 | ✓ | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 8.01 | 1018 | 30.8 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 1.Used Tank mmrp1(MM-T14) | - | - | - | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | - | - | - | | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ | |
| | 7.Outlet Main drain | - | - | - | | - | - | - | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | - | - | - | | - | - | - | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | - | - | - | | - | - | - | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 10.Diversion Pond | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 1.Used Tank mmrp1(MM-T14) | - | - | - | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | - | - | - | | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ | |
| | 7.Outlet Main drain | - | - | - | | - | - | - | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | - | - | - | | - | - | - | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | - | - | - | | - | - | - | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 10.Diversion Pond | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 1.Used Tank mmrp1(MM-T14) | - | - | - | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | - | - | - | | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ | |
| | 7.Outlet Main drain | - | - | - | | - | - | - | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | - | - | - | | - | - | - | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | - | - | - | | - | - | - | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 10.Diversion Pond | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |

หมายเหตุ Technical Buffer Solution pH 7.00 (METTLER TOLEDO Lot:1J279B Unopened storage until: 06.10.2026)
Technical Buffer Solution pH 10.00 (METTLER TOLEDO Lot:1K225F Unopened storage until: 12.08.2026)
Conductivity Standard 1413 µS/cm (METTLER TOLEDO Lot:1J334C Unopened storage until: 30.11.2025)

รายงานโดย


(นายเกษพล ศิริวรรณ)
ทะเบียนผู้ควบคุม 100-50-00121

ตรวจสอบโดย


นางพัชชก เหลืองโสภณพร
นักวิทยาศาสตร์ระดับ 7
(CMF-00-CWD-00-08-01Rev 001)

เอกสารที่ ค-16
แบบฟอร์มการทำความสะอาด สอนเทียบเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำทิ้งอัตโนมัติ Drainage Monitoring ประจำปี 2568

| วันที่ | จุดตรวจวัดน้ำทิ้งอัตโนมัติ | รายการตรวจวัดตามเครื่องมือวัด | | | | | | | | | | | ตรวจสอบ ความถูกต้อง Clean/Cal | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------|------|------|--|------|--------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|------|-------------------------------------|----------|
| | | pH | Cond | Temp | จุดที่สอบเทียบ | COD | SAC254 | Flow Sensor(1) Level(1) | Flow Sensor(3) Level(1) | เครื่องมือ วัดระดับน้ำ ความดันน้ำ | เครื่องมือ วัดระดับน้ำ ความดันอากาศ | DO | | |
| 7,8/8/2568 | 1.Used Tank mmp1(MM-T14) | 8.68 | 844 | 33.1 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µS/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.38 | 2150 | 31.1 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 8.18 | 800 | 31.0 | | - | - | - | 965 | - | - | - | ✓ | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 8.39 | 2950 | 38.6 | | - | - | - | 1040 | - | - | - | ✓ | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 7.78 | 1227 | 28.7 | | - | - | 798 | - | - | - | - | ✓ | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 8.01 | 1980 | 31.3 | | - | - | 364 | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ | |
| | 7.Outlet Main drain | 8.81 | 1150 | 32.1 | | - | - | 2520 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 7.60 | 1920 | 31.8 | | - | - | 278 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 7.82 | 1040 | 31.5 | | - | - | 2190 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 10.Diversion Pond | 7.62 | 1089 | 31.7 | | 16.0 | 11.3 | - | 3020 | - | - | 4.92 | ✓ | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 8.10 | 1365 | 33.6 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| 14,15/8/2568 | 1.Used Tank mmp1(MM-T14) | 8.69 | 842 | 33.0 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µS/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.35 | 2111 | 31.0 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 8.38 | 1109 | 32.3 | | - | - | - | 830 | - | - | - | ✓ | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 7.87 | 1300 | 32.7 | | - | - | - | 968 | - | - | - | ✓ | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 7.58 | 1188 | 28.8 | | - | - | 766 | - | - | - | - | ✓ | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 8.00 | 2000 | 30.3 | | - | - | 354 | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ | |
| | 7.Outlet Main drain | 8.00 | 1190 | 33.1 | | - | - | 2680 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 7.64 | 1944 | 31.4 | | - | - | 279 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 7.87 | 1067 | 31.3 | | - | - | 2370 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 10.Diversion Pond | 7.58 | 1696 | 30.8 | | 16.3 | 11.8 | - | 3020 | - | - | 5.01 | ✓ | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 8.15 | 900 | 32.6 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| 19,21/8/2568 | 1.Used Tank mmp1(MM-T14) | 8.73 | 845 | 33.8 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µS/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.45 | 2200 | 31.9 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 8.54 | 594 | 32.9 | | - | - | - | 1100 | - | - | - | ✓ | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 8.28 | 2420 | 38.0 | | - | - | - | 1070 | - | - | - | ✓ | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 7.95 | 998 | 27.7 | | - | - | 457 | - | - | - | - | ✓ | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 8.28 | 2130 | 31.1 | | - | - | 319 | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ | |
| | 7.Outlet Main drain | 8.82 | 1250 | 32.9 | | - | - | 2200 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 8.03 | 1930 | 31.4 | | - | - | 223 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 8.08 | 1270 | 30.8 | | - | - | 2310 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 10.Diversion Pond | 7.82 | 1669 | 31.9 | | 16.2 | 11.6 | - | 4040 | - | - | 6.88 | ✓ | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 8.28 | 1635 | 31.3 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| 27,28/8/2568 | 1.Used Tank mmp1(MM-T14) | 8.71 | 849 | 33.5 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µS/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.41 | 2190 | 31.6 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 7.97 | 1398 | 27.8 | | - | - | - | 928 | - | - | - | ✓ | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 8.34 | 1618 | 33.6 | | - | - | - | 1040 | - | - | - | ✓ | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 7.67 | 1135 | 27.9 | | - | - | 2220 | - | - | - | - | ✓ | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 7.92 | 2000 | 29.1 | | - | - | 698 | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ | |
| | 7.Outlet Main drain | 8.98 | 1456 | 29.8 | | - | - | 3630 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 7.80 | 1900 | 29.1 | | - | - | 530 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 7.85 | 1122 | 28.9 | | - | - | 3490 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 10.Diversion Pond | 7.83 | 1069 | 27.6 | | 18.1 | 13.7 | - | 4750 | - | - | 7.52 | ✓ | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 7.77 | 1100 | 29.0 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |

หมายเหตุ Technical Buffer Solution pH 7.00 (METTLER TOLEDO Lot:1J279B Unopened storage until: 06.10.2026)
Technical Buffer Solution pH 10.00 (METTLER TOLEDO Lot:1K225F Unopened storage until: 12.08.2026)
Conductivity Standard 1413 µS/cm (METTLER TOLEDO Lot:1J334C Unopened storage until: 30.11.2025)

รายงานโดย

(นายภาคพล ศรีวรพงษ์)

ทะเบียนผู้ควบคุม 100-50-00121

ตรวจสอบโดย

นางหทัยชนก เหลืองโสภณพรณ

นักวิทยาศาสตร์ระดับ 7

(CI 1F-00 CVD6-00-08-01)Rev. 001

| วันที่ | จุดตรวจวัดน้ำทิ้งอัตโนมัติ | รายการตรวจวัดตามเครื่องมือวัด | | | | | | | | | | DO | ตรวจสอบ ความ ถูกต้อง Clean/Cal | หมายเหตุ | |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------|------|------|--|------|--------|-------------------------------|-------------------------------|--|--|------|---|----------|--|
| | | pH | Cond | Temp | จุดที่สอบเทียบ | COD | SAC254 | Flow Sensor(1) Level(1) | Flow Sensor(3) Level(1) | เครื่องมือ วัดระดับน้ำ วัดระดับน้ำ ความดันน้ำ | เครื่องมือ วัดระดับน้ำ วัดระดับน้ำ ความดันอากาศ | | | | |
| 4,5/9/2568 | 1.Used Tank mmrp1(MM-T14) | 9.43 | 735 | 36.6 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.20 | 1933 | 32.0 | | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 8.29 | 711 | 30.8 | | - | - | - | 1060 | - | - | - | - | ✓ | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 8.39 | 1644 | 30.8 | | - | - | - | 1010 | - | - | - | - | ✓ | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 7.54 | 1100 | 28.2 | | - | - | 1410 | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 7.74 | 2000 | 31.4 | | - | - | 699 | - | ปกติ | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 7.Outlet Main drain | 8.03 | 1155 | 30.7 | | - | - | 3100 | - | ปกติ | - | - | - | ✓ | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 7.63 | 2110 | 31.0 | | - | - | 449 | - | ปกติ | - | - | - | ✓ | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 7.93 | 1000 | 31.2 | | - | - | 2760 | - | ปกติ | - | - | - | ✓ | |
| | 10.Diversion Pond | 8.03 | 1100 | 29.5 | | 14.3 | 10.8 | - | 5070 | - | - | 5.75 | - | ✓ | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 7.98 | 1075 | 33.5 | | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| 9,12/9/2568 | 1.Used Tank mmrp1(MM-T14) | 9.43 | 931 | 34.1 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.20 | 2111 | 32.1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 9.09 | 552 | 30.6 | | - | - | - | 1330 | - | - | - | - | ✓ | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 8.99 | 1018 | 36.2 | | - | - | - | 1120 | - | - | - | - | ✓ | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 7.96 | 972 | 27.7 | | - | - | 1100 | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 7.94 | 1972 | 31.9 | | - | - | 458 | - | ปกติ | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 7.Outlet Main drain | 8.00 | 1190 | 31.5 | | - | - | 3010 | - | ปกติ | - | - | - | ✓ | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 7.55 | 2060 | 31.7 | | - | - | 407 | - | ปกติ | - | - | - | ✓ | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 7.91 | 1064 | 31.3 | | - | - | 2810 | - | ปกติ | - | - | - | ✓ | |
| | 10.Diversion Pond | 7.80 | 1230 | 30.3 | | 16.8 | 11.8 | - | 4190 | - | - | 5.98 | - | ✓ | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 7.79 | 1013 | 31.7 | | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| 17,18/9/2568 | 1.Used Tank mmrp1(MM-T14) | 8.86 | 697 | 34.5 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.68 | 1912 | 32.6 | | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 8.68 | 766 | 30.3 | | - | - | - | 1240 | - | - | - | - | ✓ | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 8.88 | 912 | 33.7 | | - | - | - | 899 | - | - | - | - | ✓ | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 8.01 | 988 | 28.8 | | - | - | 1340 | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 7.99 | 1065 | 30.9 | | - | - | 550 | - | ปกติ | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 7.Outlet Main drain | 8.82 | 1250 | 32.9 | | - | - | 2520 | - | ปกติ | - | - | - | ✓ | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 7.77 | 1936 | 31.6 | | - | - | 369 | - | ปกติ | - | - | - | ✓ | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 8.17 | 1084 | 30.4 | | - | - | 2840 | - | ปกติ | - | - | - | ✓ | |
| | 10.Diversion Pond | 7.89 | 1139 | 30.6 | | 13.4 | 10.7 | - | 4100 | - | - | 4.54 | - | ✓ | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 8.27 | 1891 | 31.1 | | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| 23,24/9/2568 | 1.Used Tank mmrp1(MM-T14) | 8.84 | 847 | 35.0 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.68 | 1912 | 32.4 | | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 9.11 | 687 | 29.8 | | - | - | - | 767 | - | - | - | - | ✓ | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 8.82 | 951 | 35.4 | | - | - | - | 1020 | - | - | - | - | ✓ | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 7.78 | 1400 | 28.2 | | - | - | 1090 | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 8.34 | 1894 | 32.0 | | - | - | 446 | - | ปกติ | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 7.Outlet Main drain | 8.98 | 1456 | 30.3 | | - | - | 3450 | - | ปกติ | - | - | - | ✓ | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 7.97 | 1933 | 32.8 | | - | - | 407 | - | ปกติ | - | - | - | ✓ | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 8.26 | 645 | 32.8 | | - | - | 2870 | - | ปกติ | - | - | - | ✓ | |
| | 10.Diversion Pond | 7.93 | 1330 | 31.7 | | 10.2 | 10.0 | - | 3890 | - | - | 6.02 | - | ✓ | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 8.61 | 1028 | 31.7 | | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |

หมายเหตุ Technical Buffer Solution pH 7.00 (METTLER TOLEDO Lot:1J279B Unopened storage until: 06.10.2026)

Technical Buffer Solution pH 10.00 (METTLER TOLEDO Lot:1K225F Unopened storage until: 12.08.2026)

Conductivity Standard 1413 µS/cm (METTLER TOLEDO Lot:1J334C Unopened storage until: 30.11.2025)

รายงานโดย



(นายเกษพล ศรีวรพจน์)

ทะเบียนผู้ควบคุม 100-50-00121

ตรวจสอบโดย



นางหทัยชนก เหลืองโสภารณ

นักวิทยาศาสตร์ระดับ 7

(CI-M-00-CI-M-00-08-01Rev.00)

เอกสารที่ ค-16

แบบฟอร์มการทำความสะอาด สบเทียบเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำทั้งอัตโนมัติ Drainage Monitoring ประจำเดือนตุลาคม 2568

| วันที่ | จุดตรวจวัดน้ำทั้งอัตโนมัติ | รายการตรวจวัดตามเครื่องมือวัด | | | | | | | | | | ตรวจสอบ | หมายเหตุ |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------|------|------|--|------|--------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------|----------|
| | | pH | Cond | Temp | จุดที่สอบเทียบ | COD | SAC254 | Flow Sensor(1) Level(1) | Flow Sensor(3) Level(1) | เครื่องมือวัดระดับน้ำ ความดันน้ำ | เครื่องมือวัดระดับน้ำ ความดันอากาศ | DO | |
| 2,3/10/2568 | 1.Used Tank mmrp1(MM-T14) | 8.85 | 947 | 34.5 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µS/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.65 | 1998 | 33.4 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 9.81 | 552 | 30.2 | | - | - | - | 1030 | - | - | - | ✓ |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 8.87 | 888 | 36.2 | | - | - | - | 1120 | - | - | - | ✓ |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 7.75 | 1264 | 28.2 | | - | - | 1840 | - | - | - | - | ✓ |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 7.94 | 2000 | 30.2 | | - | - | 705 | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ |
| | 7.Outlet Main drain | 8.99 | 1500 | 30.3 | | - | - | 3630 | - | ปกติ | - | - | ✓ |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 7.89 | 1826 | 30.1 | | - | - | 340 | - | ปกติ | - | - | ✓ |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 8.12 | 959 | 30.8 | | - | - | 3290 | - | ปกติ | - | - | ✓ |
| | 10.Diversion Pond | 7.67 | 1089 | 30.8 | | 15.0 | 13.2 | - | 4450 | - | - | 4.09 | ✓ |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 8.04 | 1100 | 30.5 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| 6,10/10/2568 | 1.Used Tank mmrp1(MM-T14) | 8.91 | 958 | 33.5 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µS/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.69 | 1975 | 34.1 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 8.61 | 1047 | 33.7 | | - | - | - | 1060 | - | - | - | ✓ |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 8.50 | 1487 | 35.6 | | - | - | - | 923 | - | - | - | ✓ |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 8.41 | 1087 | 28.8 | | - | - | 757 | - | - | - | - | ✓ |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 7.92 | 1976 | 30.6 | | - | - | 319 | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ |
| | 7.Outlet Main drain | 8.86 | 1423 | 30.5 | | - | - | 2520 | - | ปกติ | - | - | ✓ |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 7.78 | 1855 | 31.2 | | - | - | 340 | - | ปกติ | - | - | ✓ |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 7.87 | 1000 | 31.2 | | - | - | 2730 | - | ปกติ | - | - | ✓ |
| | 10.Diversion Pond | 7.76 | 1026 | 30.5 | | 14.3 | 12.5 | - | 3940 | - | - | 4.81 | ✓ |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 8.08 | 1176 | 31.4 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| 16,17/10/2568 | 1.Used Tank mmrp1(MM-T14) | 9.53 | 979 | 32.1 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µS/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.51 | 2230 | 32.4 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 8.58 | 645 | 29.3 | | - | - | - | 983 | - | - | - | ✓ |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 8.73 | 821 | 32.1 | | - | - | - | 985 | - | - | - | ✓ |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 7.94 | 1100 | 26.2 | | - | - | 1010 | - | - | - | - | ✓ |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 8.35 | 2000 | 29.8 | | - | - | 477 | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ |
| | 7.Outlet Main drain | 8.78 | 1398 | 30.2 | | - | - | 2680 | - | ปกติ | - | - | ✓ |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 7.96 | 1926 | 30.1 | | - | - | 449 | - | ปกติ | - | - | ✓ |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 8.30 | 808 | 30.0 | | - | - | 2600 | - | ปกติ | - | - | ✓ |
| | 10.Diversion Pond | 8.08 | 1153 | 29.7 | | 14.8 | 12.8 | - | 3960 | - | - | 5.34 | ✓ |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 8.88 | 996 | 31.0 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| 21,22/10/2568 | 1.Used Tank mmrp1(MM-T14) | 9.25 | 968 | 31.9 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µS/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.50 | 2150 | 32.5 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 9.43 | 1084 | 32.9 | | - | - | - | 879 | - | - | - | ✓ |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 8.79 | 1956 | 37.8 | | - | - | - | 1120 | - | - | - | ✓ |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 7.56 | 1230 | 26.2 | | - | - | 2180 | - | - | - | - | ✓ |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 8.12 | 2260 | 30.4 | | - | - | 238 | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ |
| | 7.Outlet Main drain | 8.59 | 1350 | 29.9 | | - | - | 2520 | - | ปกติ | - | - | ✓ |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 7.45 | 2000 | 30.6 | | - | - | 279 | - | ปกติ | - | - | ✓ |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 7.82 | 1024 | 31.0 | | - | - | 2160 | - | ปกติ | - | - | ✓ |
| | 10.Diversion Pond | 7.38 | 1290 | 30.0 | | 13.4 | 12.0 | - | 4010 | - | - | 4.54 | ✓ |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 8.59 | 1350 | 30.8 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |

หมายเหตุ Technical Buffer Solution pH 7.00 (METTLER TOLEDO Lot:1J279B Unopened storage until: 06.10.2026)

Technical Buffer Solution pH 10.00 (METTLER TOLEDO Lot:1K225F Unopened storage until: 12.08.2026)

Conductivity Standard 1413 µS/cm (METTLER TOLEDO Lot:1J334C Unopened storage until: 30.11.2025)

รายงานโดย



(นายเนชาพล ศิริราชจน)

ทะเบียนผู้ควบคุม 100-50-00121

ตรวจสอบโดย



นางพยชนก เหลืองโสภพรณ์

นักวิทยาศาสตร์ระดับ 7

(CI-F-00-CWDs-00-08-01 Rev.001)

เอกสารที่ ค-16

แบบฟอร์มการทำความสะอาด สบเทียบเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำที่ห้องอัตโนมัติ Drainage Monitoring ประจำเดือน ตุลาคม 2568

| วันที่ | จุดตรวจวัดน้ำที่อัตโนมัติ | รายการตรวจวัดตามเครื่องมือวัด | | | | | | | | | | | ตรวจสอบ ความ ถูกต้อง Clean/Cal | หมายเหตุ |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------|------|------|--|------|--------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|------|---|----------|
| | | pH | Cond | Temp | จุดที่สอบเทียบ | COD | SAC254 | Flow Sensor(1) Level(1) | Flow Sensor(3) Level(1) | เครื่องมือ วัดระดับน้ำ ความดันน้ำ | เครื่องมือ วัดระดับน้ำ ความดันอากาศ | DO | | |
| 28.29/10/2568 | 1.Used Tank mmrp1(MM-T14) | 9.30 | 980 | 31.5 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.45 | 2200 | 31.9 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 9.13 | 992 | 30.3 | | - | - | - | 801 | - | - | - | ✓ | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 9.26 | 1650 | 32.6 | | - | - | - | 979 | - | - | - | ✓ | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 9.26 | 1050 | 29.1 | | - | - | 724 | - | - | - | - | ✓ | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 8.03 | 2130 | 28.2 | | - | - | 238 | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ | |
| | 7.Outlet Main drain | 8.68 | 1190 | 31.5 | | - | - | 2440 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 8.00 | 2000 | 28.2 | | - | - | 178 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 8.13 | 1009 | 28.8 | | - | - | 1990 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 10.Diversion Pond | 7.50 | 1238 | 28.8 | | 12.9 | 11.1 | - | 4220 | - | - | 5.60 | ✓ | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 8.33 | 1238 | 30.2 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 1.Used Tank mmrp1(MM-T14) | - | - | - | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | - | - | - | | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ | |
| | 7.Outlet Main drain | - | - | - | | - | - | - | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | - | - | - | | - | - | - | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | - | - | - | | - | - | - | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 10.Diversion Pond | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 1.Used Tank mmrp1(MM-T14) | - | - | - | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | - | - | - | | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ | |
| | 7.Outlet Main drain | - | - | - | | - | - | - | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | - | - | - | | - | - | - | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | - | - | - | | - | - | - | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 10.Diversion Pond | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 1.Used Tank mmrp1(MM-T14) | - | - | - | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | - | - | - | | - | - | - | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ | |
| | 7.Outlet Main drain | - | - | - | | - | - | - | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | - | - | - | | - | - | - | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | - | - | - | | - | - | - | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 10.Diversion Pond | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |

หมายเหตุ Technical Buffer Solution pH 7.00 (METTLER TOLEDO Lot:1/2798 Unopened storage until: 06.10.2026)
Technical Buffer Solution pH 10.00 (METTLER TOLEDO Lot:1K225F Unopened storage until: 12.08.2026)
Conductivity Standard 1413 µs/cm (METTLER TOLEDO Lot:1J334C Unopened storage until: 30.11.2025)

รายงานโดย


(นายเกษพล ศิริวรรณ)
ทะเบียนผู้ควบคุม 100-50-00121

ตรวจสอบโดย


นางหทัยชนก เหลืองโสภณพรณ
นักวิทยาศาสตร์ระดับ 7
ICMF-00-CVDR-00-08-01Rev. 001

เอกสารที่ ค-16

แบบฟอร์มการทำความสะอาด สบเชิยเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำที่อัตโนมัติ Drainage Monitoring ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568

| วันที่ | จุดตรวจน้ำที่อัตโนมัติ | รายการตรวจวัดตามเครื่องมือวัด | | | | | | | | | | | ตรวจสอบ ความ ถูกต้อง Clean/Cal | หมายเหตุ |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------|------|------|--|------|--------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|------|---|----------|
| | | pH | Cond | Temp | จุดที่สอบเทียบ | COD | SAC254 | Flow Sensor(1) Level(1) | Flow Sensor(3) Level(1) | เครื่องมือ วัดระดับน้ำ ความดันน้ำ | เครื่องมือ วัดระดับน้ำ ความดันอากาศ | DO | | |
| 4,6/11/2568 | 1.Used Tank mmp1(MM-T14) | 8.48 | 602 | 26.8 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.65 | 1998 | 33.4 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 9.13 | 589 | 29.4 | | - | - | - | 1120 | - | - | - | ✓ | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 8.60 | 1343 | 35.3 | | - | - | - | 1010 | - | - | - | ✓ | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 8.17 | 1328 | 29.8 | | - | - | 801 | - | - | - | - | ✓ | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 8.03 | 2640 | 28.1 | | - | - | 86 | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ | |
| | 7.Outlet Main drain | 9.00 | 1502 | 28.5 | | - | - | 2760 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 7.77 | 2040 | 28.1 | | - | - | 48 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 7.86 | 1053 | 28.9 | | - | - | 1990 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 10.Diversion Pond | 7.53 | 1440 | 27.7 | | 12.5 | 10.8 | - | 4850 | - | - | 4.28 | ✓ | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 8.26 | 956 | 30.2 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| 12,13/11/2568 | 1.Used Tank mmp1(MM-T14) | 8.42 | 585 | 26.4 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.27 | 615 | 26.5 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 8.59 | 1148 | 27.4 | | - | - | - | 1060 | - | - | - | ✓ | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 8.49 | 1424 | 33.5 | | - | - | - | 1050 | - | - | - | ✓ | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 8.45 | 1180 | 28.5 | | - | - | 1490 | - | - | - | - | ✓ | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 7.97 | 1024 | 27.6 | | - | - | 4930 | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ | |
| | 7.Outlet Main drain | 8.82 | 1400 | 28.9 | | - | - | 4090 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 7.88 | 1704 | 28.3 | | - | - | 3220 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 7.96 | 1448 | 32.1 | | - | - | 4370 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 10.Diversion Pond | 7.64 | 1513 | 29.6 | | 12.4 | 10.6 | - | 11100 | - | - | 4.31 | ✓ | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 8.05 | 1115 | 30.9 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| 18,20/11/2568 | 1.Used Tank mmp1(MM-T14) | 8.41 | 562 | 26.1 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.27 | 615 | 26.5 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 8.03 | 564 | 24.6 | | - | - | - | 888 | - | - | - | ✓ | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 8.28 | 2550 | 27.0 | | - | - | - | 1040 | - | - | - | ✓ | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 7.87 | 1425 | 23.4 | | - | - | 691 | - | - | - | - | ✓ | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 7.95 | 1058 | 26.3 | | - | - | 4560 | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ | |
| | 7.Outlet Main drain | 8.68 | 1299 | 29.5 | | - | - | 2520 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 7.76 | 1420 | 26.6 | | - | - | 4000 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 8.06 | 1074 | 26.6 | | - | - | 3170 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 10.Diversion Pond | 7.45 | 1120 | 25.8 | | 12.2 | 10.5 | - | 9270 | - | - | 4.61 | ✓ | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 8.56 | 1101 | 25.0 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| 25,26/11/2568 | 1.Used Tank mmp1(MM-T14) | 8.38 | 566 | 26.0 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.22 | 618 | 26.5 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 8.94 | 827 | 26.8 | | - | - | - | 954 | - | - | - | ✓ | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 8.61 | 1084 | 28.3 | | - | - | - | 1240 | - | - | - | ✓ | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 8.35 | 1346 | 23.1 | | - | - | 500 | - | - | - | - | ✓ | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 8.35 | 699 | 25.2 | | - | - | 4560 | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ | |
| | 7.Outlet Main drain | 8.42 | 1280 | 28.7 | | - | - | 2360 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 8.11 | 588 | 25.3 | | - | - | 4520 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 7.98 | 1000 | 25.3 | | - | - | 2260 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 10.Diversion Pond | 8.20 | 707 | 24.1 | | 11.6 | 10.4 | - | 8830 | - | - | 5.97 | ✓ | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 8.46 | 1100 | 25.9 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |

หมายเหตุ Technical Buffer Solution pH 7.00 (METTLER TOLEDO Lot:1J279B Unopened storage until: 06.10.2026)

Technical Buffer Solution pH 10.00 (METTLER TOLEDO Lot:1K225F Unopened storage until: 12.08.2026)

Conductivity Standard 1413 µs/cm (METTLER TOLEDO Lot:1J334C Unopened storage until: 30.11.2025)

รายงานโดย

(นายเกษพล ศรีพรหม)

ทะเบียนผู้ควบคุม 100-50-00121

ตรวจสอบโดย

นางหทัยชนก เหลืองโสภารณ

นักวิทยาศาสตร์ระดับ 7

(CI1F-00-CWDS-00-05-01Rev. 00)

เอกสารที่ ค-16

แบบฟอร์มการทำความสะอาด สบเทียบเครื่องมือวัดคุณภาพน้ำที่อัตโนมัติ Drainage Monitoring ประจำเดือนธันวาคม 2568

| วันที่ | จุดตรวจวัดน้ำที่อัตโนมัติ | รายการตรวจวัดตามเครื่องมือวัด | | | | | | | | | | | ตรวจสอบ ความ ถูกต้อง Clean/Cal | หมายเหตุ |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------|------|------|--|------|--------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|------|---|----------|
| | | pH | Cond | Temp | จุดที่สอบเทียบ | COD | SAC254 | Flow Sensor(1) Level(1) | Flow Sensor(3) Level(1) | เครื่องมือ วัดระดับน้ำ ความดันน้ำ | เครื่องมือ วัดระดับน้ำ ความดันอากาศ | DO | | |
| 3,4/12/2568 | 1.Used Tank mmp1(MM-T14) | 8.28 | 502 | 24.9 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 7.99 | 898 | 24.1 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 8.94 | 478 | 25.2 | | - | - | - | 1090 | - | - | - | ✓ | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 8.50 | 1156 | 28.9 | | - | - | - | 1160 | - | - | - | ✓ | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 8.21 | 1590 | 22.5 | | - | - | 288 | - | - | - | - | ✓ | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 7.78 | 826 | 23.7 | | - | - | 705 | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ | |
| | 7.Outlet Main drain | 9.00 | 1502 | 28.5 | | - | - | 1900 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 7.64 | 865 | 23.9 | | - | - | 449 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 8.06 | 925 | 24.0 | | - | - | 2160 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 10.Diversion Pond | 7.60 | 1119 | 24.6 | | 14.3 | 12.9 | - | 3670 | - | - | 7.12 | ✓ | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 8.58 | 1340 | 23.4 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| 8,12/12/2568 | 1.Used Tank mmp1(MM-T14) | 8.22 | 680 | 26.0 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.27 | 820 | 26.1 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 8.60 | 765 | 26.5 | | - | - | - | 999 | - | - | - | ✓ | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 8.97 | 1405 | 34.2 | | - | - | - | 990 | - | - | - | ✓ | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 8.32 | 1592 | 22.9 | | - | - | 258 | - | - | - | - | ✓ | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 8.13 | 827 | 25.8 | | - | - | 4560 | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ | |
| | 7.Outlet Main drain | 8.01 | 822 | 27.4 | | - | - | 2520 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 8.19 | 765 | 26.1 | | - | - | 3220 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 7.99 | 796 | 26.9 | | - | - | 2260 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 10.Diversion Pond | 7.89 | 909 | 24.7 | | 13.7 | 12.4 | - | 7740 | - | - | 6.87 | ✓ | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 7.97 | 828 | 29.0 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| 15,18/12/2568 | 1.Used Tank mmp1(MM-T14) | 8.14 | 582 | 26.1 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.20 | 1528 | 24.5 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 8.55 | 2200 | 26.3 | | - | - | - | 1230 | - | - | - | ✓ | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 8.50 | 1136 | 27.7 | | - | - | - | 1190 | - | - | - | ✓ | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 8.42 | 1469 | 24.1 | | - | - | 296 | - | - | - | - | ✓ | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 8.24 | 1729 | 24.1 | | - | - | 3340 | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ | |
| | 7.Outlet Main drain | 7.99 | 1253 | 26.8 | | - | - | 1900 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 8.00 | 1852 | 24.5 | | - | - | 2660 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 7.88 | 1103 | 26.3 | | - | - | 2140 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 10.Diversion Pond | 7.98 | 1184 | 27.2 | | 13.6 | 12.2 | - | 7380 | - | - | 7.31 | ✓ | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 8.41 | 1067 | 25.9 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| 23,24/12/2568 | 1.Used Tank mmp1(MM-T14) | 8.18 | 655 | 25.1 | pH7.00,pH9.21 หรือ pH10.00 ,1413 µs/cm | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 2.Pump house Ash Water Lake | 8.22 | 1556 | 24.3 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
| | 3.Inlet Main drain 4-8 | 8.53 | 476 | 25.5 | | - | - | - | 1190 | - | - | - | ✓ | |
| | 4.Inlet Main drain 9-13 | 8.80 | 1110 | 30.0 | | - | - | - | 1130 | - | - | - | ✓ | |
| | 5.Inlet Main drain 3 | 8.10 | 1550 | 25.0 | | - | - | 83 | - | - | - | - | ✓ | |
| | 6.Outlet Ash Water Lake | 8.29 | 1640 | 24.6 | | - | - | 4560 | - | ปกติ | ปกติ | - | ✓ | |
| | 7.Outlet Main drain | 8.42 | 1280 | 28.7 | | - | - | 1830 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 8.Outlet Ash Bio-wetland | 7.88 | 1280 | 26.9 | | - | - | 1690 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 9.Outlet Main drain Bio-wetland | 7.98 | 1000 | 25.3 | | - | - | 4000 | - | ปกติ | - | - | ✓ | |
| | 10.Diversion Pond | 7.90 | 1240 | 24.3 | | 13.1 | 11.5 | - | 8870 | - | - | 7.22 | ✓ | |
| | 11.Inlet Main drain Bio-wetland | 8.28 | 1340 | 26.7 | | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |

หมายเหตุ Technical Buffer Solution pH 7.00 (METTLER TOLEDO Lot:1J279B Unopened storage until: 06.10.2026)

Technical Buffer Solution pH 10.00 (METTLER TOLEDO Lot:1K225F Unopened storage until: 12.08.2026)

Conductivity Standard 1413 µs/cm (METTLER TOLEDO Lot:1L072F Unopened storage until: 13.03.2027)

รายงานโดย



(นายภคพล ศรีสุพรรณ)

ทะเบียนผู้ควบคุม 100-50-00121

ตรวจสอบโดย



นางพัญชนก เหลืองโสภณพรณ

นักวิทยาศาสตร์ระดับ 7

(CI-F-00-CV/D6-00-08-01Rev.00)