



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 2/2568 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ชื่อโครงการ โครงการคาร์บอนแบลค
ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ไทยโตโกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด
สถานที่ติดต่อ 42/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.ที่ 124.5
 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 โทรศัพท์ +66(0)38-352-487



จัดทำโดย
บริษัท ซีคอต จำกัด
เลขที่ 239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : +66(0)2959-3600 โทรสาร : +66(0)2959-3535
Website : www.secot.co.th Email : envserv@secot.co.th



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 2/2568 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง)

ชื่อโครงการ โครงการคาร์บอนแบลค
ชื่อเจ้าของโครงการ บริษัท ไทยโตโกคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด
สถานที่ติดต่อ 42/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.ที่ 124.5
 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
 โทรศัพท์ +66(0)38-352-487



จัดทำโดย
บริษัท ซีคอต จำกัด
เลขที่ 239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : +66(0)2959-3600 โทรสาร : +66(0)2959-3535
Website : www.secot.co.th Email : envserv@secot.co.th



บริษัท ซีคอต จำกัด
SECOT CO., LTD.

แบบ ตต. ๑

239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

239 RIMKLONGPRAPA ROAD, BANGSUE, BANGKOK 10800, THAILAND

TEL. (662) 959-3600 FAX (662) 959-3535 Website : secot.co.th E-mail : envserv@secot.co.th

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการคาร์บอนแบล็ก

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2569

หนังสือฉบับนี้ขอรับรองว่า บริษัท ซีคอต จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคาร์บอน-
แบล็ก ตั้งอยู่ที่เลขที่ 42/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.ที่ 124.5 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ของบริษัท ไทยโกลคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด ฉบับประจำเดือน

() มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2568

(✓) กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ.2568

() อื่นๆ _____

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวสุนันทา ศิริวัฒนานนท์		ผู้จัดการฝ่ายประเมินผลสิ่งแวดล้อม
นายศักดา จันเดชชนะวงศ์		ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
นางอารยา ทิพรักษ์		ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม
นางสาวปรีดา สมใจ		ผู้จัดการแผนกประเมินผลการติดตามตรวจสอบ
นางสาวเขมขุดา อินทร์สร		นักเคมี
นางสาวนริสา ภูวสรเพ็ชร์		นักเคมี
นางสาวปัทมวรรณ สุวรรณวิโรจน์		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นายบวร ดิษยะ		นักวิชาการสิ่งแวดล้อมภาคสนาม



(นายบรรชัย เกรียงไกรอุดม)

กรรมการผู้จัดการ

การเสนอรายงาน

- () เจ้าของโครงการได้มอบให้.....
เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอำนาจที่แนบ
- (/) เจ้าของโครงการเป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน



[Handwritten signature]

(นายทัดชีอีโกะ ยามาซากิ)

กรรมการ

บริษัท ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักต์ จำกัด

สารบัญเรื่อง

หน้า

บทที่ 1 บทนำ

1.1	บทนำ.....	1-1
1.2	ขอบเขตการดำเนินงาน	1-3
1.2.1	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-3
1.2.2	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-3

บทที่ 2 รายละเอียดโรงงาน

2.1	สถานที่ตั้งโรงงาน.....	2-1
2.2	วัตถุดิบ การลำเลียง และการเก็บวัตถุดิบ.....	2-5
2.3	ผลิตภัณฑ์ การเก็บ และการลำเลียงผลิตภัณฑ์.....	2-5
2.4	กระบวนการผลิต	2-6
2.4.1	Reactors/Air Preheater/Vertical Cooler	2-6
2.4.2	Main Bag Filter และ Process Bag Filter	2-8
2.4.3	Pulverizer/Pelletizer/Dryer Process	2-8
2.5	ระบบเสริมการผลิต	2-9
2.5.1	ระบบไฟฟ้า.....	2-9
2.5.2	การใช้เชื้อเพลิง	2-9
2.5.3	การผลิตและการใช้น้ำ.....	2-10
2.5.4	ระบบน้ำใช้.....	2-10
2.6	น้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบระบายน้ำทิ้ง	2-11
2.6.1	ประเภทของน้ำเสีย.....	2-11
2.6.2	ระบบบำบัดน้ำเสีย	2-13
2.7	การระบายสารมลพิษออกสู่บรรยากาศและการควบคุม.....	2-17

สารบัญเรื่อง (ต่อ)

หน้า

บทที่ 2 รายละเอียดโรงงาน (ต่อ)

2.8	ระบบควบคุมฝุ่นคาร์บอนเบลกภายในสถานประกอบการ.....	2-21
2.9	การจัดการกากของเสีย.....	2-21
2.10	ระบบระบายน้ำ.....	2-21
2.11	ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน (ISO 14001).....	2-25
2.12	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	2-25
2.12.1	การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	2-25
2.12.2	ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย	2-25
	และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	
2.12.3	การจัดการระบบการดับเพลิง.....	2-27
2.12.4	สิ่งแวดล้อมในการทำงาน	2-31
2.12.5	การตรวจสุขภาพ.....	2-31
2.13	การจัดพื้นที่สีเขียว	2-31
2.14	กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย.....	2-32
	และคุณภาพชีวิตของชุมชน	
2.15	การเปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการ.....	2-32
	กับรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

3.1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม.....	3-1
-----	--	-----

บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4.1	คุณภาพอากาศ	4-1
4.1.1	การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	4-1

สารบัญเรื่อง (ต่อ)

หน้า

บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

4.1.1.1	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ.....	4-1
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568	
4.1.1.2	ผลการติดตามตรวจสอบความเร็วลมและทิศทางลม	4-2
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568	
4.1.1.3	สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	4-9
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2568	
4.1.2	การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ.....	4-14
4.1.2.1	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ	4-14
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568	
4.1.2.2	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ	4-21
	จากระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (CEMS)	
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568	
4.1.2.3	สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ.....	4-22
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2568	
4.2	คุณภาพน้ำทิ้ง.....	4-28
4.2.1	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง.....	4-28
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568	
4.2.2	สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง	4-37
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2568	
4.3	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	4-49
4.3.1	คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ.....	4-49

สารบัญเรื่อง (ต่อ)

หน้า

บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ)

4.3.1.1	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ	4-49
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568	
4.3.1.2	สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ	4-56
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2568	
4.3.2	ระดับเสียงภายในสถานประกอบการ	4-60
4.3.2.1	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ	4-60
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568	
4.3.2.2	สรุปผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ	4-85
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2568	
4.3.3	การจัดทำแผนที่เส้นแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map)	4-88
4.3.4	องค์ประกอบของผังคาร์บอนแบล็ก	4-88
4.3.5	การตรวจสอบสุขภาพ	4-90
4.3.7	สถิติอุบัติเหตุ	4-95
4.4	การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	4-95
4.5	เศรษฐกิจ-สังคม	4-96

บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

5.1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	5-1
5.2	สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม	5-3

สารบัญภาคผนวก

ภาคผนวก ก	สำเนาผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานผลิตผงคาร์บอนเบลก บริษัท ไทยโตไคคาร์บอน โปรดักส์ จำกัด ที่ ทส 1009.9/8963 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2552
ภาคผนวก ข	เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ข.1	สำเนานั่งสื่อนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้กับหน่วยงานราชการ
ภาคผนวก ข.2	การตรวจสอบความถูกต้องของ CEMS (RATA)
ภาคผนวก ข.3	FGD Checked Sheet ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568
ภาคผนวก ข.4	แผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2568
ภาคผนวก ข.5	แผนการเปลี่ยนถุงกรอง
ภาคผนวก ข.6	ข้อปฏิบัติกรณีถุงกรองฉีกขาด
ภาคผนวก ข.7	สัญญาว่าจ้างบริการรถบรรทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2568
ภาคผนวก ข.8	คู่มือการตรวจสอบและการตรวจเช็ค Activated Carbon Canister
ภาคผนวก ข.9	การตรวจสอบระบบท่อระบายอากาศ
ภาคผนวก ข.10	การตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย
ภาคผนวก ข.11	เอกสารการจัดการกากของเสีย
ภาคผนวก ข.12	เอกสารรายงานการประชุม 3 ประสาน ระหว่างโรงงาน หน่วยงานราชการ และผู้แทนชุมชน
ภาคผนวก ข.13	เอกสารการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงาน
ภาคผนวก ข.14	กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
ภาคผนวก ข.15	เอกสารเผยแพร่การดำเนินการของโรงงาน
ภาคผนวก ข.16	เอกสารขั้นตอนการรับข้อร้องเรียน สถิติการร้องเรียนจากชุมชน ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568

สารบัญภาคผนวก (ต่อ)

ภาคผนวก ข.17	เอกสารการอนุรักษ์การไถ่คืน
ภาคผนวก ข.18	เอกสารคำแนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
ภาคผนวก ข.19	จดหมายนำส่งรายงานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ภาคผนวก ข.20	แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ภาคผนวก ข.21	การฝึกซ้อมอพยพหนีเกิดเพลิงไหม้ภายในโรงงาน ประจำปี พ.ศ.2568
ภาคผนวก ข.22	การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง
ภาคผนวก ข.23	พื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน
ภาคผนวก ค	เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค.1	สำเนาหนังสือแจ้งขอย้ายเครื่องจักรและลดกำลังเครื่องจักร
ภาคผนวก ค.2	ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของผงคาร์บอนเบลก
ภาคผนวก ค.3	การตรวจสุขภาพพนักงาน
ภาคผนวก ค.4	สถิติอุบัติเหตุ ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568
ภาคผนวก ค.5	ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้นำชุมชน ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง และผู้แทนหน่วยงานราชการ
ภาคผนวก ง	หนังสือรับรองผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก จ	ใบแสดงการตรวจเทียบเครื่องมือ
ภาคผนวก ฉ	ใบอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ภาคผนวก ช	ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการและขอขยายการรับรองห้องปฏิบัติการ ทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
ภาคผนวก ซ	ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์การทำงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1-1	ลำดับการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1-1
	โครงการคาร์บอนเบลก บริษัท ไทยโตไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
1.2-1	แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 1-7
	โครงการคาร์บอนเบลก บริษัท ไทยโตไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
	ประจำปี พ.ศ.2568
2.6-1	รายละเอียดการออกแบบ ขนาด ระยะเวลา และประสิทธิภาพ 2-16
	ของระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท ไทยโตไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
2.7-1	ข้อมูลอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศ 2-19
	โครงการคาร์บอนเบลก บริษัท ไทยโตไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
2.9-1	ประเภทของกากของเสีย การจัดการ และสถานที่จัดเก็บกากของเสีย 2-22
	บริษัท ไทยโตไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
2.15-1	การเปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการ 2-33
	กับรายละเอียดที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	โครงการคาร์บอนเบลก บริษัท ไทยโตไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
3.1-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-2
	โครงการคาร์บอนเบลก บริษัท ไทยโตไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
	ครั้งที่ 2/2568 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568
4.1.1-1	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 4-5
	บริษัท ไทยโตไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568
4.1.1-2	ผลการติดตามตรวจสอบทิศทางและความเร็วลมเฉลี่ยรายชั่วโมง พร้อม Wind Rose 4-6
	บริเวณโครงการ TCP
	บริษัท ไทยโตไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.1.1-3	สรุปผลการติดตามตรวจสอบค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ 4-9
	บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2568
4.1.1-4	สรุปผลการติดตามตรวจสอบค่าความเข้มข้นของ 4-10
	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศ
	บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2568
4.1.1-5	สรุปผลการติดตามตรวจสอบค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 4-10
	ในบรรยากาศ
	บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2568
4.1.1-6	สรุปผลการติดตามตรวจสอบค่าความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 4-11
	ในบรรยากาศ
	บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2568
4.1.2-1	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจาก Combined Concrete Stack..... 4-18
	บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568
4.1.2-2	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจาก Combined Concrete Stack..... 4-21
	จากระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง
	(Continuous Emission Monitoring System : CEMS)
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.1.2-3	สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจาก Combined Concrete Stack 4-23 บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2568
4.1.2-4	สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่อง Process Bag Filter..... 4-24 (ของสายการผลิตที่ 7) บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2568
4.2-1	ผลการติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 4-32 บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้ง (Effluent Tank (M-910)) บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568
4.2-2	ผลการติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 4-35 บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้ง FGD บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568
4.2-3	สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง 4-38 บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้ง (Effluent Tank (M-910)) บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2568
4.2-4	สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง 4-41 บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้ง FGD บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2568

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.3.1-1	ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 4-53
บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด	
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568	
4.3.1-2	สรุปผลการติดตามตรวจสอบค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 4-57
ในสถานประกอบการ	
บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด	
ระหว่างปี พ.ศ.2566-2568	
4.3.1-3	สรุปผลการติดตามตรวจสอบค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม 4-58
ในสถานประกอบการ	
บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด	
ระหว่างปี พ.ศ.2566-2568	
4.3.2-1	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ : 4-65
บริเวณ Turbine Generator	
บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด	
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2568	
4.3.2-2	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ : 4-66
บริเวณ Air Compressor K-701C	
บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด	
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2568	
4.3.2-3	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ : 4-67
บริเวณ Air Compressor K-701D	
บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด	
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2568	

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.3.2-4	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ : 4-68
	บริเวณ Blower Compressor K-702C
	บริษัท ไทยโดไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
	วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2568
4.3.2-5	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ : 4-69
	บริเวณ Blower Compressor K-702D
	บริษัท ไทยโดไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
	วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2568
4.3.2-6	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ : 4-70
	บริเวณ Blower Compressor K-702E
	บริษัท ไทยโดไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
	วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2568
4.3.2-7	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ : 4-71
	บริเวณ Blower Compressor K-702G
	บริษัท ไทยโดไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
	วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2568
4.3.2-8	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ : 4-72
	บริเวณ Control Room (CCR)
	บริษัท ไทยโดไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
	วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2568

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.3.2-9	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ : 4-73
บริเวณ Control Room (ECR)	
บริษัท ไทยไดโกลาร์บอน โปรดักท์ จำกัด	
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2568	
4.3.2-10	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ : 4-74
บริเวณ Turbine Generator	
บริษัท ไทยไดโกลาร์บอน โปรดักท์ จำกัด	
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2568	
4.3.2-11	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ : 4-75
บริเวณ Air Compressor K-701B	
บริษัท ไทยไดโกลาร์บอน โปรดักท์ จำกัด	
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2568	
4.3.2-12	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ : 4-76
บริเวณ Air Compressor K-701C	
บริษัท ไทยไดโกลาร์บอน โปรดักท์ จำกัด	
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2568	
4.3.2-13	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ : 4-77
บริเวณ Blower Compressor K-702B	
บริษัท ไทยไดโกลาร์บอน โปรดักท์ จำกัด	
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2568	

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.3.2-14	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ : 4-78
บริเวณ Blower Compressor K-702C	
บริษัท ไทยไดโกลาร์บอน โปรดักท์ จำกัด	
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2568	
4.3.2-15	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ : 4-79
บริเวณ Blower Compressor K-702D	
บริษัท ไทยไดโกลาร์บอน โปรดักท์ จำกัด	
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2568	
4.3.2-16	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ : 4-80
บริเวณ Blower Compressor K-702F	
บริษัท ไทยไดโกลาร์บอน โปรดักท์ จำกัด	
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2568	
4.3.2-17	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ : 4-81
บริเวณ Blower Compressor K-702G	
บริษัท ไทยไดโกลาร์บอน โปรดักท์ จำกัด	
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2568	
4.3.2-18	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ : 4-82
บริเวณ Control Room (CCR)	
บริษัท ไทยไดโกลาร์บอน โปรดักท์ จำกัด	
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2568	

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
4.3.2-19	ผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ : 4-83
	บริเวณ Control Room (ECR)
	บริษัท ไทยไดโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
	วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2568
4.3.2-20	สรุปผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ 4-86
	บริษัท ไทยไดโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2568
4.3.5-1	ผลการตรวจสอบสภาพพนักงานใหม่..... 4-91
	บริษัท ไทยไดโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568
4.3.5-2	ผลการตรวจสอบสภาพทั่วไปของพนักงาน..... 4-92
	บริษัท ไทยไดโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
	ประจำปี พ.ศ.2568
5.2-1	สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม..... 5-4
	โครงการคาร์บอนเบรก บริษัท ไทยไดโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
	ครั้งที่ 2/2568 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1-1	แผนที่แสดงที่ตั้งของโครงการคาร์บอนแบล็ก และบริเวณใกล้เคียง..... 2-2
	บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
2.1-2	แผนผังพื้นที่โครงการคาร์บอนแบล็ก..... 2-3
	บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
2.4-1	กระบวนการผลิตผงคาร์บอนแบล็ก..... 2-7
	บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
2.5-1	คุณสมบัติการใช้น้ำของโครงการคาร์บอนแบล็ก 2-12
	บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
2.6-1	แผนผังระบบบำบัดน้ำทิ้งของระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2-14
	(Flue Gas Desulfurization System : FGD)
	บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
2.6-2	แผนผังของระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการคาร์บอนแบล็ก..... 2-15
	บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
2.10-1	เส้นทางระบายน้ำของโครงการคาร์บอนแบล็ก 2-24
	บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
2.12-1	แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้..... 2-30
	บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
4.1.1-1	ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 4-3
	บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
4.1.1-2	ภาพถ่ายประกอบการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 4-4
	บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.1.1-3	ตำแหน่งและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 4-8
บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด	
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568	
4.1.1-4	กราฟเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 4-12
บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด	
ระหว่างปี พ.ศ.2566-2568	
4.1.2-1	ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ..... 4-16
บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด	
4.1.2-2	ภาพถ่ายประกอบการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ 4-17
บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด	
4.1.2-3	ตำแหน่งและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ 4-20
จาก Combined Concrete Stack	
บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด	
ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568	
4.1.2-4	กราฟเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ..... 4-25
จาก Combined Concrete Stack	
บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด	
ระหว่างปี พ.ศ.2566-2568	
4.1.2-5	กราฟเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ..... 4-27
จากปล่อง Process Bag Filter (ของสายการผลิตที่ 7)	
บริษัท ไทยโกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด	
ระหว่างปี พ.ศ.2566-2568	

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.2-1	ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 4-30
	บริษัท ไทยโดไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
4.2-2	ภาพถ่ายประกอบการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 4-31
	บริษัท ไทยโดไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
4.2-3	ตำแหน่งและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง..... 4-34
	บริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง (Effluent Tank (M-910))
	บริษัท ไทยโดไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568
4.2-4	ตำแหน่งและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง..... 4-36
	บริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง FGD
	บริษัท ไทยโดไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
	ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568
4.2-5	กราฟเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง 4-43
	บริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง (Effluent Tank (M-910))
	บริษัท ไทยโดไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2568
4.2-6	กราฟเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง 4-47
	บริเวณบ่อกักน้ำทิ้ง FGD
	บริษัท ไทยโดไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
	ระหว่างปี พ.ศ.2566-2568
4.3.1-1	ตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ..... 4-50
	บริษัท ไทยโดไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.3.1-2	ภาพถ่ายประกอบการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 4-51 บริษัท ไทยโดไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
4.3.1-3	ตำแหน่งและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 4-55 บริษัท ไทยโดไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568
4.3.1-4	กราฟเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 4-59 บริษัท ไทยโดไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2568
4.3.2-1	ตำแหน่งตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 4-61 บริษัท ไทยโดไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
4.3.2-2	ภาพถ่ายประกอบการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ 4-62 บริษัท ไทยโดไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด
4.3.2-3	ตำแหน่งและผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ 4-84 บริษัท ไทยโดไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงธันวาคม พ.ศ.2568
4.3.2-4	กราฟเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงในสถานประกอบการ 4-87 บริษัท ไทยโดไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด ระหว่างปี พ.ศ.2566-2568
4.3.3-1	แผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) 4-89 ภายในสถานประกอบการ บริษัท ไทยโดไกลคาร์บอน โปรดักท์ จำกัด