

## บทที่ 2 : การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

### 2.1 การดำเนินการ

การดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ) โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ครั้งที่ 2/2568 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ทางที่ปรึกษาได้ดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามเงื่อนไขของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

### 2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ) โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ครั้งที่ 2/2568 ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดดังตารางที่ 2.2-1 และตารางที่ 2.2-2

**ตารางที่ 2.2-1** สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือ วว 0804/10088 กำหนด (ช่วงดำเนินการ)  
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                    | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสาร /<br>รูปถ่ายอ้างอิง                                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                  |
| 1.1 ภูมิประเทศ                        | ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ฉบับที่ วว 0804/10088 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พบว่า ไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าว เอกสารแนบสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางโครงการจึงดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องตามกฎหมายกำหนดด้วยความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ | <p>-โครงการมีการกำกับให้ผู้รับเหมาดำเนินการซ่อม ปรับปรุง จำกัดเฉพาะในพื้นที่เท่านั้น โดยยึดหลักวิชาการ และความถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>-โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะดวกเรียบร้อย ภายในพื้นที่ และบริเวณทางเข้า-ออก ของโครงการ อยู่สม่ำเสมอ</p> <p>-โครงการจัดให้มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของ อาคาร อุปกรณ์ และระบบประกอบอาคาร (ระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ ลิฟต์/บันไดเลื่อน ระบบสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย) การตรวจสอบสมรรถนะ อุปกรณ์และระบบเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร และการบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร ให้สอดคล้องตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป็นประจำทุกปี อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>-โครงการจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดินภายในโครงการตามแบบที่กำหนดไว้ และดูแลรักษาในสภาพที่ดี</p> | -                               | รูปที่ 2.2-6<br>รูปที่ 2.2-7<br>รูปที่ 2.2-12<br>ภาคผนวกที่ 4.20 |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือ วว 0804/10088 กำหนด (ช่วงดำเนินการ)**  
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสาร /<br>รูปถ่ายอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2 คุณภาพอากาศ    | ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ฉบับที่ วว 0804/10088 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พบว่าไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าวเอกสารแนบสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางโครงการจึงดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องตามกฎหมายกำหนดด้วยความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ | <ul style="list-style-type: none"> <li>-โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนและพื้นที่ส่วนต่างๆ ของโครงการให้มีสภาพดี</li> <li>-โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาใช้บริการทราบว่าไม่ควรติดเครื่องยนต์ขณะจอดรถภายในโครงการ</li> <li>-โครงการมีการติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์” ในพื้นที่จอดรถของโครงการ</li> <li>-ทางโครงการเลือกปลูกพันธุ์ไม้ที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจากยานพาหนะของโครงการได้อย่างเพียงพอ</li> <li>-โครงการจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดินภายในโครงการตามแบบที่กำหนดไว้ และดูแลรักษาในสภาพที่ดี</li> <li>-โครงการทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประกอบด้วย ความเข้มข้นของฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง Generator เป็นประจำ ปีละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568</li> <li>-โครงการจัดให้ที่จอดรถภายนอกอาคาร ที่มีลักษณะเปิดโล่งไม่ปิดทึบ และมีลมพัดผ่านตลอดเวลา ทั้งนี้ทางโครงการมีบริการรถรับส่งสำหรับผู้มาใช้บริการภายในพื้นที่โครงการ</li> <li>-โครงการมีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ โดยมีป้ายจำกัดความเร็ว 20 กม./ชม. และสัญญาณชะลอความเร็ว</li> </ul> | -                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>รูปที่ 2.2-4</li> <li>รูปที่ 2.2-5</li> <li>รูปที่ 2.2-6</li> <li>รูปที่ 2.2-7</li> <li>รูปที่ 2.2-8</li> <li>รูปที่ 2.2-9</li> <li>รูปที่ 2.10</li> <li>รูปที่ 2.2-11</li> <li>รูปที่ 2.2-41</li> <li>รูปที่ 2.2-42</li> <li>รูปที่ 2.2-43</li> <li>รูปที่ 2.2-45</li> <li>รูปที่ 2.2-46</li> <li>รูปที่ 2.2-47</li> <li>รูปที่ 2.2-48</li> <li>รูปที่ 2.2-51</li> <li>รูปที่ 3.5.1-1</li> <li>รูปที่ 3.5.1-2</li> <li>รูปที่ 3.5.1-3</li> <li>ตารางที่ 3.5.1-1</li> <li>ตารางที่ 3.5.1-2</li> <li>ตารางที่ 3.5.1-3</li> <li>ภาคผนวกที่ 4.20</li> <li>ภาคผนวกที่ 5</li> <li>ภาคผนวกที่ 6</li> </ul> |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือ วว 0804/10088 กำหนด (ช่วงดำเนินการ)**  
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม    | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสาร /<br>รูปถ่ายอ้างอิง                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) | ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ฉบับที่ วว 0804/10088 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พบว่าไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังเอกสารแนบสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางโครงการจึงดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องตามกฎหมายกำหนดด้วยความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ | <p>-โครงการมีการดำเนินการวัดฝุ่น PM 2.5 ภายในอาคาร แสดงผลการตรวจวัดบริเวณจอโทรทัศน์ชั้นที่ 1 ของโครงการ</p> <p>-โครงการจัดให้มีการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก</p> <p>-โครงการจัดให้มีโครงการเกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ทางเดียวกัน การวางแผนก่อนการเดินทาง การบำรุงรักษายานพาหนะเป็นประจำทุกวัน และโครงการไม่มีการใช้สารทำความเย็นที่มีส่วนผสมของสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน รวมไปถึงการปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศช่วงเวลาพักกลางวัน เป็น 26 องศาเซลเซียส</p> | -                               | ภาคผนวกที่ 7<br>ภาคผนวกที่ 8<br>ภาคผนวกที่ 9<br>ภาคผนวกที่ 10 |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือ วว 0804/10088 กำหนด (ช่วงดำเนินการ)**  
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสาร /<br>รูปถ่ายอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3 คุณภาพน้ำ<br>1.3.1 น้ำผิวดิน<br>1.3.2 น้ำใต้ดิน | ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ฉบับที่ วว 0804/10088 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พบว่าไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังเอกสารแนบสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางโครงการจึงดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องตามกฎหมายกำหนดด้วยความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ | <p>- โครงการทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียทุกเดือน โดยในรอบเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โครงการได้ดำเนินการติดตามคุณภาพน้ำ จำนวน 6 ครั้ง โดยมีค่า BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. ตามมาตรฐานกำหนด</p> <p>1.วันที่ 11 กรกฎาคม 2568</p> <p>2.วันที่ 13 สิงหาคม 2568</p> <p>3.วันที่ 12 กันยายน 2568</p> <p>4.วันที่ 10 ตุลาคม 2568</p> <p>5.วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568</p> <p>6.วันที่ 12 ธันวาคม 2568</p> <p>-โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดน้ำเสีย และมีการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีการดูแลรักษาควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>-โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบปริมาณตะกอนจากระบบบำบัดเป็นประจำทุกวัน ซึ่งพบว่ามีตะกอนในปริมาณน้อย ปัจจุบันโครงการดำเนินการสูบน้ำตะกอนไปกำจัดทุก 4 เดือน โดยไม่พบการสะสมของตะกอน</p> <p>-ปัจจุบันน้ำทิ้งผ่านกระบวนการบำบัดทั้งหมดจะระบายลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะ และมีการนำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดบางส่วนนำมารดน้ำต้นไม้ ภายในโครงการ</p> | -                               | <p>รูปที่ 3.5.5-1</p> <p>รูปที่ 3.5.5-2</p> <p>รูปที่ 3.5.5-3</p> <p>รูปที่ 3.5.5-4</p> <p>รูปที่ 3.5.5-5</p> <p>รูปที่ 3.5.5-6</p> <p>รูปที่ 3.5.5-7</p> <p>รูปที่ 3.5.5-8</p> <p>รูปที่ 3.5.5-9</p> <p>รูปที่ 3.5.5-10</p> <p>รูปที่ 3.5.5-11</p> <p>ภาคผนวกที่ 3</p> <p>ภาคผนวกที่ 5</p> <p>ภาคผนวกที่ 6</p> <p>ภาคผนวกที่ 7</p> <p>ภาคผนวกที่ 8</p> |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือ วว 0804/10088 กำหนด (ช่วงดำเนินการ)**  
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                        | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                  | ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสาร /<br>รูปถ่ายอ้างอิง                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                |
| <b>2.1 นิเวศวิทยาทางบก</b>                | ตามหนังสือแจ้งผลพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ฉบับที่ วว 0804/10088 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พบว่าไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังเอกสารแนบสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางโครงการจึงดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องตามกฎหมายกำหนดด้วยความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ | -ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ลดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอย่างเคร่งครัด                                                        | -                               | รูปที่ 3.5.5-1<br>รูปที่ 3.5.5-2<br>รูปที่ 3.5.5-3<br>รูปที่ 3.5.5-4<br>รูปที่ 3.5.5-5<br>รูปที่ 3.5.5-6<br>รูปที่ 3.5.5-7<br>รูปที่ 3.5.5-8<br>รูปที่ 3.5.5-9 |
| <b>2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ</b>               | ตามหนังสือแจ้งผลพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ฉบับที่ วว 0804/10088 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พบว่าไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังเอกสารแนบสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางโครงการจึงดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                     | -โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดน้ำเสีย และมีการอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีการดูแลรักษาควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ | -                               | รูปที่ 3.5.5-10<br>รูปที่ 3.5.5-11<br>ภาคผนวกที่ 4.9<br>ภาคผนวกที่ 4.10<br>ภาคผนวกที่ 4.20                                                                     |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือ วว 0804/10088 กำหนด (ช่วงดำเนินการ)**  
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข | เอกสาร / รูปถ่ายอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.คุณค่าการประโยชน์ของมนุษย์</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1 การใช้ที่ดิน                    | ตามหนังสือแจ้งผลพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ฉบับที่ วว 0804/10088 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พบว่า ไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังเอกสารแนบสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางโครงการจึงดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องตามกฎหมายกำหนดด้วยความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ | -ทางโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโครงการและบริเวณชั้น 3 นั้นได้ปรับปรุงเป็นพื้นที่สำหรับนันทนาการของผู้มาใช้บริการและผู้ป่วยให้ได้ผ่อนคลายระหว่างมาใช้บริการที่โครงการ<br>-ทางโครงการจัดให้มีแผนการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวและเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาต้นไม้ให้เติบโตสมบูรณ์อยู่เสมอ<br>-ทางโครงการจัดให้มีการเลือกใช้โคมไฟส่องสว่างที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                 | -                           | รูปที่ 2.2-1<br>รูปที่ 2.2-2<br>รูปที่ 2.2-6<br>รูปที่ 2.2-48<br>ภาคผนวกที่ 4.9<br>ภาคผนวกที่ 4.10<br>ภาคผนวกที่ 4.20                                                                                                                                                    |
| 3.2 การใช้น้ำ                       | ตามหนังสือแจ้งผลพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ฉบับที่ วว 0804/10088 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พบว่า ไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังเอกสารแนบสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางโครงการจึงดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องตามกฎหมายกำหนดด้วยความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ | -โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาถังเก็บน้ำใช้และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอและเป็นประจำทุกวัน หากพบว่าเกิดการชำรุด รั่วซึม จะดำเนินการบำรุงรักษาทันที<br>-โครงการมีการติดตั้งสุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำและติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำ เช่น กรุณาอย่าใช้น้ำอย่างประหยัด<br>-ปัจจุบันน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดทั้งหมดจะระบายลงสู่บ่อพักน้ำสุดท้าย และระบายลงสู่รางระบายน้ำสาธารณะ และมีการนำน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดบางส่วนนำมารดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ<br>-โครงการมีการกำหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่จะนำไปเช็ดถู ซึ่งจะใช้น้ำน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างทำความสะอาดพื้นโดยตรง | -                           | รูปที่ 2.2-18<br>รูปที่ 2.2-19<br>รูปที่ 2.2-20<br>รูปที่ 2.2-21<br>รูปที่ 3.5.5-1<br>รูปที่ 3.5.5-2<br>รูปที่ 3.5.5-3<br>รูปที่ 3.5.5-4<br>รูปที่ 3.5.5-5<br>รูปที่ 3.5.5-6<br>รูปที่ 3.5.5-7<br>รูปที่ 3.5.5-8<br>รูปที่ 3.5.5-9<br>รูปที่ 3.5.5-10<br>รูปที่ 3.5.5-11 |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือ วว 0804/10088 กำหนด (ช่วงดำเนินการ)**  
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข                                                                            | เอกสาร / รูปถ่ายอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2 การใช้น้ำ (ต่อ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -ระบบประปาของโครงการ ซึ่งมีการสำรองน้ำใช้ที่ถังเก็บน้ำดาดฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        | รูปที่ 2.2-18<br>รูปที่ 2.2-19<br>รูปที่ 2.2-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.3 การบำบัดน้ำเสีย | ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ฉบับที่ วว 0804/10088 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพบว่า ไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังเอกสารแนบสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางโครงการจึงดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องตามกฎหมายกำหนดด้วยความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ | -โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบฯ เพื่อให้สามารถดูแลและควบคุมระบบฯ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br>-ทางโครงการได้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Anaerobic Filter ควบคู่กับ Extended Aeration -ขนาด 375 ลบ.ม./วัน รับน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆของโครงการ ซึ่งมีปริมาณ 258 ลบ.ม./วัน มีประสิทธิภาพของระบบร้อยละ 90 สามารถบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำทิ้งได้มาตรฐานโดยน้ำเสียจะผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีน ที่มีความเข้มข้นร้อยละ 10 ทำให้น้ำทิ้งที่สูบทิ้งลงท่อระบายน้ำสาธารณะจะมีค่า BOD น้อยกว่า 20 มก./ลิตร สำหรับตะกอนโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบปริมาณตะกอนจากระบบบำบัดเป็นประจำทุกวัน ซึ่งพบว่ายังมีตะกอนในปริมาณน้อย ปัจจุบันโครงการดำเนินการสูบน้ำทิ้งไปกำจัดทุก 4 เดือน โดยไม่พบการสะสมของตะกอน<br>-โครงการได้ดำเนินการจ้างรถสูบล้างถังเก็บน้ำเสียเป็นประจำทุกวัน<br>-โครงการมีการดักไขมัน โดยอบต.วังกระแจะ ส่งรถดักไขมันเข้ามาดูดบ่อดักไขมันเดือนละ 1 ครั้ง | ปัจจุบันโครงการใช้สารคลอรีนที่มีความเข้มข้นร้อยละ 10 ในการฆ่าเชื้อโรค และไม่มี การใช้ UV ในการฆ่าเชื้อ | รูปที่ 2.2-21<br>รูปที่ 3.5.5-1<br>รูปที่ 3.5.5-2<br>รูปที่ 3.5.5-3<br>รูปที่ 3.5.5-4<br>รูปที่ 3.5.5-5<br>รูปที่ 3.5.5-6<br>รูปที่ 3.5.5-7<br>รูปที่ 3.5.5-8<br>รูปที่ 3.5.5-9<br>รูปที่ 3.5.5-10<br>รูปที่ 3.5.5-11<br>ภาคผนวกที่ 3<br>ภาคผนวกที่ 4.9<br>ภาคผนวกที่ 4.10<br>ภาคผนวกที่ 4.19<br>ภาคผนวกที่ 5<br>ภาคผนวกที่ 6<br>ภาคผนวกที่ 7<br>ภาคผนวกที่ 8 |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือ วว 0804/10088 กำหนด (ช่วงดำเนินการ)**  
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม    | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข                                                                                                                                                               | เอกสาร / รูปถ่ายอ้างอิง                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.4 การระบายน้ำ       | ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ฉบับที่ วว 0804/10088 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพบว่า ไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังเอกสารแนบสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางโครงการจึงดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องตามกฎหมายกำหนดด้วยความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ | 1.ทางโครงการติดตั้งตะแกรงดักขยะ ณ จุดสุดท้ายของท่อระบายน้ำโครงการก่อนที่จะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ<br>2.โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำเพื่อรองรับน้ำหลากจากโครงการ และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด<br>3.มีการสร้างร่องระบายน้ำ ขนาด 0.5 เมตร นอกจากนี้ดินในบริเวณพื้นที่โครงการจะต้องอัดให้แน่นและปลูกหญ้าคลุมพื้นที่ให้มากที่สุด<br>4.ทางโครงการดำเนินการตรวจสอบปริมาณตะกอนเป็นประจำทุกวัน<br>-โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบปริมาณตะกอนจากระบบบำบัดเป็นประจำทุกวัน ซึ่งพบว่ายังมีตะกอนในปริมาณน้อย ปัจจุบันโครงการดำเนินการสูบน้ำตะกอนไปกำจัดทุก 4 เดือน โดยไม่พบการสะสมของตะกอน | -                                                                                                                                                                                         | รูปที่ 3.5.5-1                                                                                                          |
| 3.5 การกำจัดขยะมูลฝอย | ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ฉบับที่ วว 0804/10088 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพบว่า ไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังเอกสารแนบสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางโครงการจึงดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องตามกฎหมายกำหนดด้วยความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ | -โครงการผลิตขยะประมาณ 2 ลบ.ม./วัน ซึ่งขยะทั้งหมดของโครงการจะถูกรวบรวมไว้ที่ห้องพักขยะขนาดความจุ 18 ลบ.ม. ซึ่งมีการแยกขยะธรรมดาและขยะติดเชื้อ โดยขยะธรรมดาปริมาณ 1.8 ลบ.ม./วัน จะว่าจ้างให้ อบต.วังกระแจะมารับไปกำจัดทุกวัน วันละ 1 เที่ยว ส่วนขยะติดเชื้อปริมาณ 0.2 ลบ.ม./วัน<br>-โครงการว่าจ้างให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการจัดการดูแลการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งอบรมพนักงานเก็บขนเป็นประจำปี ซึ่งมีหัวข้อเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ                                                                                                   | -ปัจจุบันทางโครงการได้ยุติการใช้เตาเผาแบบ Pyrolytic System แล้ว ทั้งนี้โครงการได้ว่าจ้างหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการจัดการดูแลการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ | รูปที่ 2.2-12<br>รูปที่ 2.2-13<br>รูปที่ 2.2-14<br>รูปที่ 2.2-15<br>รูปที่ 2.2-16<br>ภาคผนวกที่ 4.11<br>ภาคผนวกที่ 4.12 |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือ วว 0804/10088 กำหนด (ช่วงดำเนินการ)**  
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม          | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                    | ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข | เอกสาร / รูปถ่ายอ้างอิง                         |
|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| 3.5 การกำจัดขยะมูลฝอย (ต่อ) |                                          | โดยให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                        | -                           | รูปที่ 2.2-12                                   |
|                             |                                          | -โครงการได้ดำเนินการรณรงค์ ถึงวิธีการคัดแยกขยะ ก่อนนำไปพักในบริเวณห้องพักรวมมูลฝอย พร้อมมีการติดป้ายประเภทขยะอย่างชัดเจน                                                                                   | -                           | รูปที่ 2.2-13<br>รูปที่ 2.2-14<br>รูปที่ 2.2-15 |
|                             |                                          | -โครงการจัดให้มีประตูเปิด-ปิด ทางเข้า-ออกห้องพักรวมมูลฝอย                                                                                                                                                  | -                           | รูปที่ 2.2-16                                   |
|                             |                                          | -ห้องพักรวมมูลฝอยรวมของโครงการมีประตูเปิด-ปิด มีดัดขึ้นเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และมีการเปิดประตูเฉพาะที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น                                                                           | -                           | ภาคผนวกที่ 4.11<br>ภาคผนวกที่ 4.12              |
|                             |                                          | -โครงการทำความสะอาดห้องพักรวมและภาชนะใส่ขยะมูลฝอยเป็นประจำขนาด 8-10 ลิตร ในบริเวณห้องน้ำ โดยจะมีพนักงานเข้ามาดำเนินการรวบรวมมูลฝอยไปยังห้องพักรวมมูลฝอยเป็นประจำโดยไม่พบปัญหาตกค้าง                        |                             |                                                 |
|                             |                                          | -โครงการจัดเตรียมถังเกลอนสำหรับบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ โดยมีถุงพลาสติกรองรับก่อน                                                                                                                               |                             |                                                 |
|                             |                                          | -โครงการมีการกำหนดเส้นทางการขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อไปยังห้องพักรวมมูลฝอย                                                                                                                                      |                             |                                                 |
|                             |                                          | -โครงการมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อซึ่งกระทำด้วยความระมัดระวัง ในกรณีที่มูลฝอยติดเชื้อตกลง เจ้าหน้าที่ใช้คีบคีบมูลฝอยใส่ภาชนะบรรจุ และทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวโดยน้ำยาฆ่าเชื้อ |                             |                                                 |
|                             |                                          | -โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดรถเข็นและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และทุกครั้งหลังจากการเก็บขนไปยังห้องพักรวมมูลฝอย                                                           |                             |                                                 |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือ วว 0804/10088 กำหนด (ช่วงดำเนินการ)**  
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม             | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสาร /<br>รูปถ่ายอ้างอิง |
|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 3.5 การกำจัดขยะมูลฝอย<br>(ต่อ) |                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>-ทางโครงการมีการกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้มีการสวมถุงมือ ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดจมูกและรองเท้านุทตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน</li> <li>-โครงการมีการประสานงานให้อบต.วังกระแจะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการ โดยไม่พบปัญหาขยะตกค้าง</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                            |
|                                |                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>-โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมอยู่นอกบริเวณอาคาร โดยแบ่งเป็นห้องพักขยะทั่วไป (จัดเก็บมูลฝอยเปียกและมูลฝอยแห้ง) ขยะติดติดเชื้อ</li> <li>-มีการล้างดูแลทำความสะอาดถังขยะ และห้องพักขยะทุกวัน</li> <li>-โครงการมีการแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะทั่วไป เพื่อช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม</li> <li>-โครงการมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานฯ แม่บ้านทุกหน่วยงานให้มีความรู้ และเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของการแยกขยะแต่ละประเภท โดยดำเนินการในช่วงเมษายน-กันยายน ของทุกปี</li> <li>-โครงการมีการบันทึกสถิติข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะติดเชื้อ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ในแต่ละเดือน ก่อนส่งไปกำจัดที่ได้รับอนุญาต</li> <li>-โครงการดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ปล่องควันระบบระบายอากาศและช่องเปิดต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตามแผนที่กำหนด</li> </ul> | -                               |                            |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือ วว 0804/10088 กำหนด (ช่วงดำเนินการ)**  
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสาร /<br>รูปถ่ายอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6 ไฟฟ้าและพลังงาน | ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ฉบับที่ วว 0804/10088 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพบว่า ไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังเอกสารแนบสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางโครงการจึงดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องตามกฎหมายกำหนดด้วยความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ | <ul style="list-style-type: none"> <li>-ทางโครงการมีระบบสำรองไฟ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าปกติของโครงการ = 1,250 KVA ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของส่วนรวมเนื่องจากปัจจุบัน กฟภ.ตราด สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอ</li> <li>-ทางโครงการมีการรณรงค์ให้พนักงานรวมถึงผู้ใช้บริการภายในโครงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณเครื่องใช้ไฟฟ้าและผ่านจอมอนิเตอร์ที่ติดไว้บริเวณห้องพักคอยของผู้มาใช้บริการ</li> <li>-ทางโครงการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า LED บัลลัสต่อเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น</li> <li>-ทางโครงการจัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างรอบโครงการ</li> <li>-ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ</li> <li>-ทางโครงการมีการเลือกใช้สีผนังของอาคารด้วยโทนสีอ่อน ไม่ดูดความร้อน และทำให้สว่างขึ้น</li> <li>-กระจัดตกแต่งห้องต่างๆ เลือกกระจกที่มีคุณสมบัติในการดูดซับพลังงานความร้อนต่ำและมีการสะท้อนแสงได้ดี</li> <li>-โครงการจัดให้มีเปลี่ยนใบพัด Cooling tower 300RT เพื่อลดภาระการทำงานของมอเตอร์ เนื่องจากใบพัดเดิมมีน้ำหนักมาก ทำให้ต้องใช้กำลังไฟฟ้ามากส่งผลให้ใช้พลังงานไฟฟ้าจำนวนมาก</li> </ul> | -                               | <p>รูปที่ 2.2-1</p> <p>รูปที่ 2.2-3</p> <p>รูปที่ 2.2-21</p> <p>รูปที่ 2.2-22</p> <p>รูปที่ 2.2-23</p> <p>รูปที่ 2.2-24</p> <p>รูปที่ 2.2-26</p> <p>รูปที่ 2.2-27</p> <p>รูปที่ 2.2-28</p> <p>รูปที่ 2.2-29</p> <p>รูปที่ 2.2-48</p> <p>รูปที่ 2.2-49</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.1</p> |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือ วว 0804/10088 กำหนด (ช่วงดำเนินการ)**

โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม           | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสาร /<br>รูปถ่ายอ้างอิง                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6 ไฟฟ้าและพลังงาน<br>(ต่อ) |                                          | -โครงการมีการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปี<br>พร้อมทั้งมีการบันทึกสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นประจำ<br>ทุกเดือน<br>-โครงการมีการรณรงค์ และจัดทำโครงการเกี่ยวกับการลด<br>ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ทางเดียวกันไปด้วยกัน<br>การวางแผนก่อนการเดินทาง และบำรุงรักษายานพาหนะ<br>เป็นประจำทุกวัน เป็นต้น<br>-โครงการจัดให้มีการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัด<br>การพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นประจำของ<br>ทุกปี<br>-โครงการมีการติดตั้ง Power meter เพื่อเรียนรู้การใช้<br>พลังงานของแต่ละหน่วยงาน<br>-โครงการมีการรณรงค์ เรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน โดยมี<br>กิจกรรมการปรับเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่อุณหภูมิ 26<br>องศาเซลเซียส และปิดเมื่อไม่ใช้งานเพื่อลดปริมาณค่าไฟฟ้า<br>และช่วยลดภาวะโลกร้อน<br>-โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์<br>พลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาอาคารเพื่อเป็นการลดการใช้<br>พลังงานไฟฟ้า |                                 | รูปที่ 2.2-1<br>รูปที่ 2.2-3<br>รูปที่ 2.2-21<br>รูปที่ 2.2-22<br>รูปที่ 2.2-23<br>รูปที่ 2.2-24<br>รูปที่ 2.2-26<br>รูปที่ 2.2-27<br>รูปที่ 2.2-28<br>รูปที่ 2.2-29<br>รูปที่ 2.2-48<br>รูปที่ 2.2-49<br>ภาคผนวกที่ 4.1 |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือ วว 0804/10088 กำหนด (ช่วงดำเนินการ)**  
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม           | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข | เอกสาร / รูปถ่ายอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.6 ไฟฟ้าและพลังงาน<br>(ต่อ) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -โครงการจัดให้มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร อุปกรณ์ และระบบประกอบอาคาร (ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ลิฟต์/บันไดเลื่อน ระบบสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย) การตรวจสอบสมรรถนะอุปกรณ์ และระบบเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร และการบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป็นประจำทุกปีอย่างสม่ำเสมอ                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.7 อัคคีภัย                 | ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ฉบับที่ วว 0804/10088 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพบว่า ไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังเอกสารแนบสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางโครงการจึงดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องตามกฎหมายกำหนดด้วยความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ | <p>-โครงการมีระบบป้องกันอัคคีภัยประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำดับเพลิงและ Jockey Pump และติดตั้งตู้เก็บหัวฉีดน้ำดับเพลิงไว้ตามชั้นต่างๆอย่างเพียงพอ มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติบริเวณทางเดินและห้องพักผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยจึงเห็นได้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อในด้านนี้</p> <p>-โครงการได้มีการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ / เตือนอัคคีภัยแบบ Manual ไว้ใกล้ๆกับตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง</p> <p>-โครงการจัดให้มีการอบรมและมีเจ้าหน้าที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการดูแลระบบก๊าซทางการแพทย์ โดยเฉพาะ ซึ่งมีการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับมาตรการดูแลระบบก๊าซของโครงการและยึดถือเป็นข้อปฏิบัติงาน</p> |                             | <p>รูปที่ 2.2-29 ถึงรูปที่ 2.2-39</p> <p>รูปที่ 2.2-43</p> <p>รูปที่ 2.2-46</p> <p>รูปที่ 2.2-61</p> <p>รูปที่ 2.2-62</p> <p>รูปที่ 2.2-63</p> <p>รูปที่ 2.2-64</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.6</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.7</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.8</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.14</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.15</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.16</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.17</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.18</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.1</p> |

## ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือ วว 0804/10088 กำหนด (ช่วงดำเนินการ)

โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสาร /<br>รูปถ่ายอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.7 อากาศ (ต่อ)    | ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ฉบับที่ วว 0804/10088 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพบว่า ไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังเอกสารแนบสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางโครงการจึงดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องตามกฎหมายกำหนดด้วยความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ | <ul style="list-style-type: none"> <li>-โครงการจัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่พนักงานของโครงการ ยามรักษาการและคนไข้ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที</li> <li>-โครงการได้มีการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันและเตือนอัคคีภัยในบริเวณที่ติดตั้งอุปกรณ์</li> <li>-โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) และฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกอบด้วย ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง ต้องได้รับการออกแบบและติดตั้งให้มีประสิทธิภาพ</li> <li>-โครงการได้จัดให้มีถังดับเพลิงตามที่มาตรการกำหนด โดยทำการติดตั้งถังดับเพลิงในทุกชั้นของทั้ง 2 อาคาร</li> <li>-โครงการมีการติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ตามที่มาตรการกำหนด</li> <li>-หัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector FDC) จำนวน 2 แห่ง</li> <li>-โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้</li> <li>-โครงการจัดให้มีจุดรวมพลบริเวณหน้าบริเวณทางเข้าออกที่เชื่อมกับถนนสุขุมวิท เพื่อการอพยพเคลื่อนย้ายที่รวดเร็ว</li> <li>-โครงการดำเนินการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย เดือนละ 1 ครั้ง</li> </ul> |                                 | <p>รูปที่ 2.2-29 ถึงรูปที่ 2.2-39</p> <p>รูปที่ 2.2-43</p> <p>รูปที่ 2.2-46</p> <p>รูปที่ 2.2-61</p> <p>รูปที่ 2.2-62</p> <p>รูปที่ 2.2-63</p> <p>รูปที่ 2.2-64</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.6</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.7</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.8</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.14</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.15</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.16</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.17</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.18</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.1</p> |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือ วว 0804/10088 กำหนด (ช่วงดำเนินการ)**

โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข | เอกสาร / รูปถ่ายอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                          | -โครงการมีการติดตั้งเส้นทางอพยพหนีประจำแต่ละชั้น บริเวณหน้าลิฟต์ และแสดงผังบริเวณต่างๆของโครงการไว้ที่ จอโทรทัศน์บริเวณชั้น 1<br>-โครงการปฏิบัติตามเอกสารคู่มือระบบก๊าซทางการแพทย์ 2545 ตามมาตรการกำหนด<br>-สถานที่ติดตั้งถังออกซิเจนเหลว ใช้พื้นที่ขนาดไม่น้อยกว่า 4x4 เมตร อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยมีระยะห่าง 5 เมตร จากสถานีไฟฟ้าย่อยหรือหม้อแปลง โดยพื้นที่ติดตั้งถังออกซิเจนเหลวนั้นมีลักษณะเป็นลักษณะคอนกรีตที่สามารถรับน้ำหนักของถังบรรจุก๊าซเหลวและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน พร้อมทั้งมีไฟฟ้าและแสงสว่างและน้ำประปาเพื่อการบำรุงรักษาถังเก็บด้วย<br>-โครงการเฝ้าระวังการทำงานและสภาพของแหล่งจ่ายและความดันของก๊าซทางการแพทย์ในแต่ละพื้นที่ เช่น ห้องผ่าตัด ห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วย เป็นต้น<br>-โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับดูแลระบบก๊าซทางการแพทย์โดยเฉพาะ ซึ่งมีการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับมาตรการดูแลระบบก๊าซของโครงการเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ<br>-โครงการจัดให้มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร อุปกรณ์ และระบบประกอบอาคาร (ระบบไฟฟ้าปรับอากาศ ลิฟต์/บันไดเลื่อน ระบบสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย) การตรวจสอบสมรรถนะอุปกรณ์ และระบบเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร และการบริหารจัดการ |                             | รูปที่ 2.2-29 ถึงรูปที่ 2.2-39<br>รูปที่ 2.2-43<br>รูปที่ 2.2-46<br>รูปที่ 2.2-61<br>รูปที่ 2.2-62<br>รูปที่ 2.2-63<br>รูปที่ 2.2-64<br>ภาคผนวกที่ 4.6<br>ภาคผนวกที่ 4.7<br>ภาคผนวกที่ 4.8<br>ภาคผนวกที่ 4.14<br>ภาคผนวกที่ 4.15<br>ภาคผนวกที่ 4.16<br>ภาคผนวกที่ 4.17<br>ภาคผนวกที่ 4.18<br>ภาคผนวกที่ 4.1 |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือ วว 0804/10088 กำหนด (ช่วงดำเนินการ)**

โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                     | ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสาร /<br>รูปถ่ายอ้างอิง |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ความปลอดภัยในอาคาร ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ<br>ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป็นประจำทุกปีอย่างสม่ำเสมอ                                                                                                          |                                 |                            |
| 3.8 การจราจร       | ตามหนังสือแจ้งผลพิจารณาผลการประเมินผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ฉบับที่<br>วว 0804/10088 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม<br>พบว่า ไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อมของโครงการดังเอกสารแนบสรุปมาตรการ<br>ป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางโครงการจึง<br>ดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องตามกฎหมาย<br>กำหนดด้วยความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ | -โครงการจัดให้มีป้ายบอกทางและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก<br>ด้านการจราจรภายในโครงการ                                                                                                                          | -                               | รูปที่ 2.2-4               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -โครงการจัดให้มีสัญญาณบริเวณจุดเข้า-ออก และเส้นจราจร<br>เพื่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการและพนักงานภายใน<br>พื้นที่โครงการ                                                                                  |                                 | รูปที่ 2.2-5               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -โครงการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถ ไม่เกิน 20<br>กิโลเมตร/ชั่วโมง บริเวณทางวิ่งภายในโรงพยาบาล                                                                                                            |                                 | รูปที่ 2.2-7               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -โครงการจัดให้มีป้ายบอกทิศทางการจราจรที่ชัดเจน                                                                                                                                                              |                                 | รูปที่ 2.2-8               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -ทางโครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก<br>โครงการอย่างเพียงพอ และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน                                                                                                |                                 | รูปที่ 2.2-9               |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -ทางโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์<br>บริเวณรอบบริเวณโครงการสำหรับผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการ<br>รวมทั้งที่จอดรถคนพิการอย่างเพียงพอ และจัดให้มีรถ<br>บริการรับ-ส่งผู้พักอาศัย ระหว่างภายในโครงการ |                                 | รูปที่ 2.2-10              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -โครงการมีการทำเครื่องหมายจราจรแต่ละคัน และจัดให้มี<br>ลูกศรทิศทางการเดินรถบนพื้นถนนภายในโครงการ<br>และบริเวณลานจอดรถให้ชัดเจน เพื่อบอกทิศทางการเดินรถ<br>ภายในโครงการ                                      |                                 | รูปที่ 2.2-11              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -โครงการได้กำหนดจุด drop off สำหรับผู้มาใช้บริการไว้<br>บริเวณส่วนหน้าของโครงการ                                                                                                                            |                                 | รูปที่ 2.2-41              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -โครงการมีการรณรงค์ และจัดทำโครงการเกี่ยวกับการลด<br>ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ทางเดียวกันไปด้วยกัน                                                                                                          |                                 | รูปที่ 2.2-42              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                 | รูปที่ 2.2-43              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                 | รูปที่ 2.2-46              |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                             |                                 | ภาคผนวกที่ 4.4             |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือ วว 0804/10088 กำหนด (ช่วงดำเนินการ)**  
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสาร /<br>รูปถ่ายอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.8 การจราจร (ต่อ) |                                          | <p>การวางแผนก่อนการเดินทาง บำรุงรักษายานพาหนะเป็นประจำทุกวัน เป็นต้น</p> <p>-จัดให้มีป้ายชื่อโครงการบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน</p> <p>-โครงการห้ามมิให้การจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ โดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจรของรถที่เข้า-ออก โครงการ</p> <p>-ทางโครงการจัดให้มีกล้อง CCTV บริเวณทางเข้า-ออก ทางเข้าออกอาคาร ลานจอดรถ และในมุมอับที่ลับสายตาผู้คน เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้มาใช้บริการ</p> <p>-ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะดำเนินการ ซึ่งมีการก่อสร้างหรือการใช้รถบรรทุกสำหรับการขนส่งวัสดุต่างๆ แต่ทั้งนี้ หากมีรถขนส่งทางโครงการมีการกำชับและปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</p> |                                 | <p>รูปที่ 2.2-4</p> <p>รูปที่ 2.2-5</p> <p>รูปที่ 2.2-7</p> <p>รูปที่ 2.2-8</p> <p>รูปที่ 2.2-9</p> <p>รูปที่ 2.2-10</p> <p>รูปที่ 2.2-11</p> <p>รูปที่ 2.2-41</p> <p>รูปที่ 2.2-42</p> <p>รูปที่ 2.2-43</p> <p>รูปที่ 2.2-46</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.4</p> |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือ วว 0804/10088 กำหนด (ช่วงดำเนินการ)**  
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                    | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสาร /<br>รูปถ่ายอ้างอิง                                       |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3.9 ระบบระบายอากาศ<br>3.9.1 ติดตั้งระบบระบาย<br>อากาศ | ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ<br>สิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ฉบับที่ วว<br>0804/10088 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พบว่า<br>ไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>ของโครงการดังเอกสารแนบสรุปมาตรการป้องกันและลด<br>ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางโครงการจึงดำเนินการปฏิบัติ<br>ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม<br>เพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องตามกฎหมายกำหนดด้วยความ<br>ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ | <p>-มีการติดตั้งระบบปรับอากาศแบบ Chiller และมีการติดตั้ง<br/>เครื่องส่งลมเย็นไว้ตามห้องต่างๆ ของอาคาร ส่วนระบบ<br/>ระบายความร้อน ติดตั้งไว้บนดาดฟ้าของอาคาร ส่วนระบบ<br/>ระบายอากาศสู่ภายนอก สำหรับควันจากการประกอบ<br/>อาหารภายในห้องอาหาร จะผ่านเครื่องดูดควันที่มีเครื่องดัก<br/>ไขมันและเครื่องกรองกลิ่นและสิ่งสกปรกก่อนระบายออกสู่<br/>ภายนอกอาคาร</p> <p>-โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งห่อหุ้มเย็นของโครงการ<br/>ให้มีรายละเอียดเป็นตามวิศวกรได้ออกแบบไว้ เพื่อการ<br/>ควบคุมเชื้อลิจิโอเนลลาตามข้อกำหนดในประกาศกรม<br/>อนามัยกำหนด พร้อมทั้งมีการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการ<br/>ควบคุมเชื้อลิจิโอเนลลาในห่อหุ้มเย็น รวมถึงการดูแลระบบ<br/>ปรับอากาศตามที่กำหนดไว้ในข้อมูลเกี่ยวกับการดูแล<br/>บำรุงรักษาและตรวจสอบเฝ้าระวังระบบห่อหุ้มเย็น ตาม<br/>ประกาศของกรมอนามัยอย่างเคร่งครัด</p> <p>- โครงการ Tube Chiller เพื่อกำจัดคราบ ตะกรัน<br/>ประจำปีเดือนพฤษภาคมของทุกปี</p> | -                               | รูปที่ 2.2-23<br>รูปที่ 2.2-24<br>ภาคผนวกที่ 4.1<br>ภาคผนวกที่ 5 |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือ วว 0804/10088 กำหนด (ช่วงดำเนินการ)**  
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสาร /<br>รูปถ่ายอ้างอิง                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| 4.1 สภาพเศรษฐกิจ   | ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ฉบับที่ วว 0804/10088 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พบว่าไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังเอกสารแนบสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางโครงการจึงดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องตามกฎหมายกำหนดด้วยความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดให้มีการจ้างแรงงานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น</li> <li>- โครงการจัดให้มีจุดรับบริการเรื่องร้องเรียนทั้งออนไลน์และผ่านกล่องรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่</li> <li>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่มวลชนสัมพันธ์ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรับฟังปัญหาและผลกระทบที่ชุมชนและหน่วยงานได้รับ รวมถึงสร้างความคุ้นเคยหรือความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนในพื้นที่รอบขอบเขตโครงการ 1 กิโลเมตร เพื่อทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานแบบบูรณาการ เกิดประโยชน์แก่ชุมชนส่วนรวม</li> <li>- โครงการจัดให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆของโครงการ สำหรับประชาชน ผู้มารับบริการ โดยผ่านหน้าจอโทรทัศน์ในพื้นที่โรงพยาบาลบริเวณชั้นที่ 1 รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ กับบุคลากร พนักงานของโครงการทางอีเมลภายใน และ BTH info เป็นต้น</li> <li>- โครงการมีการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน และหน่วยงานในจังหวัดและประเทศใกล้เคียง เช่น เข้าร่วมรางวัลด้านการดูแล ด้านการบริการทางการแพทย์ จากสมาคม MDRT มอบน้ำดื่มให้ทหารปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน มอบของอุปโภคให้ทหารปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน มอบความสุขในวันคริสต์มาส กับกิจกรรมล้างโซ่हरษา ลุ้นรับ Gift Voucher มูลค่า 500 และ 100 บาท ส่งต่อเคสฉุกเฉินจากเกาะกูด มายังโรงพยาบาลกรุงเทพตราด รับรางวัล Green-Clean Hospital CSR Safety ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตราด มอบการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS)</li> </ul> | -                               | รูปที่ 2.2-66<br>รูปที่ 2.2-79<br>ภาคผนวกที่ 4.3 |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือ วว 0804/10088 กำหนด (ช่วงดำเนินการ)**  
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม     | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสาร /<br>รูปถ่ายอ้างอิง                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| 4.1 สภาพเศรษฐกิจ (ต่อ) | ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ฉบับที่ วว 0804/10088 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พบว่าไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังเอกสารแนบสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางโครงการจึงดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องตามกฎหมายกำหนดด้วยความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ | กิจกรรมวันมะเร็งเต้านมโลก โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) กิจกรรมวันรวมน้ำใจของเหล่ากาชาดจังหวัดตราด บริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค-บริโภค ให้พี่น้องภาคใต้ เข้าช่วยเหลือและดูแลผู้ประสบภัยจากเหตุเรือโดยสารเกาะกูด กิจกรรมวันลอยกระทง ให้ผู้มารับบริการได้เข้าร่วม และกิจกรรมวันล้างมือโลก |                                 | รูปที่ 2.2-66<br>รูปที่ 2.2-79<br>ภาคผนวกที่ 4.3 |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือ วว 0804/10088 กำหนด (ช่วงดำเนินการ)**  
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข | เอกสาร / รูปถ่ายอ้างอิง                                                                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 ทัศนียภาพ      | ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ฉบับที่ วว 0804/10088 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พบว่าไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังเอกสารแนบสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางโครงการจึงดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องตามกฎหมายกำหนดด้วยความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ | <ul style="list-style-type: none"> <li>-โครงการกำหนดให้ใช้สีอ่อนโทนนุ่มนวลและปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณหน้าโครงการ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดความโดดเด่นของอาคาร</li> <li>-ทางโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโครงการสำหรับชั้น 3 นั้นได้ปรับปรุงเป็นพื้นที่สำหรับนั่งนอนตากของผูมาใช้บริการและผู้ป่วย</li> <li>-ทางโครงการจัดให้มีการเลือกใช้โทนสีอ่อนโทนนุ่มนวลสีฟ้าสลับขาว ไม่ดูความร้อนและทำให้สว่างขึ้น</li> <li>-จัดให้เจ้าหน้าที่ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียว ของโครงการให้สวยงามอยู่ตลอดเวลาเพื่อทัศนียภาพที่สวยงามทั้งนี้โครงการได้แนบแผนการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว</li> <li>-มีการดูแลการใช้ประโยชน์ของอาคารโรงพยาบาลอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการเกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม</li> <li>-โครงการมีการจัดตกแต่งสวนหย่อมและดูแลพื้นที่ต่างๆ ให้มีความสะอาดสวยงามน่าอยู่ โดยจัดให้มีการปลูกพืชคลุมดิน และไม้ดอกไม้ประดับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ บริเวณรอบๆ พื้นที่โรงพยาบาล</li> <li>-โครงการจัดให้ปลูกไม้ยืนต้น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเสียงดังออกสู่ภายนอกบริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ</li> </ul> | -                           | รูปที่ 2.2-6<br>รูปที่ 2.2-7<br>รูปที่ 2.2-12<br>รูปที่ 2.2-47<br>รูปที่ 2.2-48<br>รูปที่ 2.2-49<br>รูปที่ 2.2-60<br>ภาคผนวกที่ 4.20 |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือ วว 0804/10088 กำหนด (ช่วงดำเนินการ)**  
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสาร /<br>รูปถ่ายอ้างอิง                                                          |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 สาธารณสุข      | ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ฉบับที่ วว 0804/10088 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพบว่า ไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังเอกสารแนบสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางโครงการจึงดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องตามกฎหมายกำหนดด้วยความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ | <div>-จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทำลายแห่งเพาะพันธุ์ยุงในพื้นที่โครงการ</div> <div>-จัดให้มีการชุดลอกท่อ ทำความสะอาดบ่อดักตะกอนของโครงการ ให้มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำและการดักตะกอนที่ดี</div> <div>-โครงการทำการตรวจวัดคุณภาพด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ความร้อน ความเข้มของแสงสว่าง ระดับเสียง เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที่ และระดับเสียงที่รับสัมผัส) เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568</div> <div>-โครงการจัดให้มีห้องน้ำ ห้องสุขาที่ถูกลักษณะ นอกจากนี้ยังมีการติดป้ายรณรงค์ขั้นตอนการล้างมือ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ</div> | -                               | รูปที่ 2.2-2<br>รูปที่ 2.2-3<br>รูปที่ 2.2-12<br>ถึง รูปที่ 2.2-21<br>รูปที่ 2.2-50 |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือ วว 0804/10088 กำหนด (ช่วงดำเนินการ)**  
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสาร /<br>รูปถ่ายอ้างอิง                                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.3 สาธารณสุข (ต่อ) | ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ฉบับที่ วว 0804/10088 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พบว่าไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังเอกสารแนบสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางโครงการจึงดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องตามกฎหมายกำหนดด้วยความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ | <p>-โครงการมีการจัดทำป้ายห้ามสูบบุหรี่ภายในโรงพยาบาลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ.2553 เรื่อง “กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ห้ามการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าว เป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่” มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.2553 ดังนั้น โครงการจึงกำหนดให้ทุกพื้นที่ และทุกอาคารภายในเขตความดูแลของโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด รวมถึงพื้นที่ปิด เพื่อปรับปรุง ก่อสร้าง หรืองานก่อสร้างเพิ่มเติมเป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด ซึ่งทั้งนี้โครงการติดตั้งไว้ ณ ทางเข้า-ออก และบริเวณทั่วไปภายในโครงการ</p> <p>-โครงการจัดให้มีการแก้ไขปัญหามลพิษ โดยบริษัท แรปพิท เพท คอนโทรล จำกัด ซึ่งมีการกำจัดแมลง ภายในพื้นที่โรงพยาบาล เดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้น้ำยาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p> | -                               | รูปที่ 2.2-2<br>รูปที่ 2.2-3<br>รูปที่ 2.2-12<br>ถึง รูปที่ 2.2-21<br>รูปที่ 2.2-50 |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือ วว 0804/10088 กำหนด (ช่วงดำเนินการ)**  
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม            | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข | เอกสาร / รูปถ่ายอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ฉบับที่ วว 0804/10088 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พบว่าไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังเอกสารแนบสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางโครงการจึงดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องตามกฎหมายกำหนดด้วยความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ | <p>-โครงการได้ดำเนินการแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ</p> <p>-โครงการกำหนดให้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)” พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Emergency Management) เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>-โครงการได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยตาม Risk Profile เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปรับปรุงและเฝ้าระวังอุบัติเหตุ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานในแต่ละแผนก</p> <p>-โครงการมีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ซึ่งมีการสำรวจโดยแพทย์อาชีวอนามัย พยาบาลอาชีวอนามัย และจป.วิชาชีพพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง</p> <p>-โครงการมีการอบรม และทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรับผิดชอบเรื่องถึงก๊าซที่ใช้ในการแพทย์ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการใช้แก๊สอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการระเบิดและรั่วไหลของแก๊ส</p> | -                           | รูปที่ 2.2-55 ถึงรูปที่ 2.2-60<br>รูปที่ 2.2-80<br>ภาคผนวกที่ 4.2<br>ภาคผนวกที่ 4.4<br>ภาคผนวกที่ 4.5<br>ภาคผนวกที่ 4.6<br>ภาคผนวกที่ 4.7<br>ภาคผนวกที่ 4.8<br>ภาคผนวกที่ 4.14<br>ภาคผนวกที่ 4.15<br>ภาคผนวกที่ 4.16<br>ภาคผนวกที่ 4.17<br>ภาคผนวกที่ 4.18 |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือ วว 0804/10088 กำหนด (ช่วงดำเนินการ)**  
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                      | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสาร /<br>รูปถ่ายอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 อาชีวอนามัย<br>และความปลอดภัย (ต่อ) | ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ฉบับที่ วว 0804/10088 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พบว่าไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังเอกสารแนบสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางโครงการจึงดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องตามกฎหมายกำหนดด้วยความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ | <ul style="list-style-type: none"> <li>-โครงการมีการจัดการอันตรายจากการใช้เครื่องมือเอกซเรย์ทั่วไปดำเนินงานรังสีวินิจฉัย และร่วมกันตรวจสอบมาตรฐานของห้องปฏิบัติการทางรังสีในหน่วยงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด โดยสำนักงานปรมาณเพื่อสันติกำหนดไว้</li> <li>-โครงการจัดให้มีการขออนุญาตเข้ามาในพื้นที่สำหรับผู้รับเหมา และกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</li> <li>-สำหรับเข้าทำงานในพื้นที่โครงการของผู้รับเหมานั้นทางโครงการจะมีการ Safety Brief และเปิด Work Permit ก่อนเข้าปฏิบัติงานเพื่อประเมินความเสี่ยงในงานที่จะปฏิบัติ</li> <li>-โครงการจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านการยาศาสตร์เกี่ยวกับท่าทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรได้ทำงานอย่างถูกวิธี</li> <li>-โครงการดำเนินการจัดทำทะเบียนกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงพยาบาล</li> <li>-โครงการดำเนินการบันทึกสถิติอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน พร้อมทั้งมีการรายงานผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำเข้าสู่ที่ประชุม คปอ.ประจำทุกเดือน</li> </ul> | -                               | <p>รูปที่ 2.2-55<br/>ถึงรูปที่ 2.2-60<br/>รูปที่ 2.2-80</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.2<br/>ภาคผนวกที่ 4.4<br/>ภาคผนวกที่ 4.5<br/>ภาคผนวกที่ 4.6<br/>ภาคผนวกที่ 4.7<br/>ภาคผนวกที่ 4.8<br/>ภาคผนวกที่ 4.14<br/>ภาคผนวกที่ 4.15<br/>ภาคผนวกที่ 4.16<br/>ภาคผนวกที่ 4.17<br/>ภาคผนวกที่ 4.18</p> |

**ตารางที่ 2.2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือ วว 0804/10088 กำหนด (ช่วงดำเนินการ)**  
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                  | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข | เอกสาร / รูปถ่ายอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) | ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ฉบับที่ วว 0804/10088 สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม พบว่าไม่ได้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังเอกสารแนบสรุปมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางโครงการจึงดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมให้มีความสอดคล้องตามกฎหมายกำหนดด้วยความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ | <ul style="list-style-type: none"> <li>-โครงการดำเนินการจัดทำโครงการลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน เช่น พัฒนาด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา</li> <li>-โครงการร่วมซ่อมแผนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินและการส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพทางทะเล เพื่อยกระดับมาตรฐานการแพทย์ฉุกเฉินให้ปลอดภัย ทันสมัย และมีคุณภาพ</li> <li>-โครงการได้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเก็บไว้บริเวณพื้นที่โครงการ</li> <li>-โครงการได้จัดทำเอกสารความปลอดภัยของสารเคมีสำหรับการทำงานเก็บไว้บริเวณพื้นที่โครงการ</li> <li>-โครงการจัดทำแผนป้องกัน ระวังอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ และจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (Environment of Care Committee) เป็นประจำทุกเดือน</li> <li>-ปัจจุบันโครงการมีการยกเลิกการใช้ฟิล์มเอกซเรย์และเปลี่ยนมาฉายผลเอกซเรย์ขึ้นจอคอมพิวเตอร์เพื่อรายงานผลให้กับผู้ป่วย ทั้งนี้บริเวณที่มีการเอกซเรย์จะติดป้าย “โปรดระวังบริเวณรังสี”</li> </ul> | -                           | <p>รูปที่ 2.2-55 ถึงรูปที่ 2.2-60</p> <p>รูปที่ 2.2-80</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.2</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.4</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.5</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.6</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.7</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.8</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.14</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.15</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.16</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.17</p> <p>ภาคผนวกที่ 4.18</p> |

**ตารางที่ 2.2-2** สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหนังสือที่ วว 0804/10088 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2540 (ช่วงดำเนินการ)  
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสาร /<br>รูปถ่ายอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.การบำบัดน้ำเสีย  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ปฏิบัติตามคู่มือของผู้ผลิต</li> <li>- ทำการตรวจวัดปริมาณออกซิเจน และตรวจสอบเครื่องจ่ายอากาศ</li> <li>- ทำการตรวจสอบสภาพและประสิทธิภาพการทำงานของหลอด UV ทุก 1 ปี และมีการเปลี่ยนหลอด UV ก่อนหมดอายุการใช้งาน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบฯ เพื่อให้สามารถดูแลและควบคุมระบบฯ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>-ทางโครงการได้มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Anaerobic Filter ควบคู่กับ Extended Aeration ขนาด 375 ลบ.ม./วัน รับน้ำเสียจากกิจกรรมต่างๆของโครงการ ซึ่งมีปริมาณ 258 ลบ.ม./วัน มีประสิทธิภาพของระบบร้อยละ 90 สามารถบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำทิ้งได้มาตรฐาน โดยน้ำเสียจะผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนที่มีความเข้มข้นร้อยละ 10 ทั้งนี้ น้ำทิ้งที่สูบทิ้งลงท่อระบายน้ำสาธารณะจะมีค่า BOD น้อยกว่า 20 มก./ลิตร สำหรับตะกอนโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบปริมาณตะกอนจากระบบบำบัดเป็นประจำทุกวัน ซึ่งพบว่ายังมีตะกอนในปริมาณน้อย ปัจจุบันโครงการดำเนินการสูบน้ำทิ้งไปกำจัดทุก 4 เดือน โดยไม่พบการสะสมของตะกอน</li> </ul> | -                               | รูปที่ 3.5.5-1<br>รูปที่ 3.5.5-2<br>รูปที่ 3.5.5-3<br>รูปที่ 3.5.5-4<br>รูปที่ 3.5.5-5<br>รูปที่ 3.5.5-6<br>รูปที่ 3.5.5-7<br>รูปที่ 3.5.5-8<br>รูปที่ 3.5.5-9<br>รูปที่ 3.5.5-10<br>รูปที่ 3.5.5-11<br>ภาคผนวกที่ 3<br>ภาคผนวกที่ 4.9<br>ภาคผนวกที่ 4.10<br>ภาคผนวกที่ 4.19 |
| 2.การระบายน้ำ      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตั้งตะแกรงดักขยะ ณ จุดสุดท้ายของท่อระบายน้ำโครงการก่อนที่จะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</li> </ul>                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางโครงการติดตั้งตะแกรงดักขยะ ณ จุดสุดท้ายของท่อระบายน้ำโครงการก่อนที่จะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 | ภาคผนวกที่ 5<br>ภาคผนวกที่ 6<br>ภาคผนวกที่ 7<br>ภาคผนวกที่ 8                                                                                                                                                                                                                 |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหนังสือที่ วว 0804/10088 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2540 (ช่วงดำเนินการ)**  
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                  | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                       | ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสาร /<br>รูปถ่ายอ้างอิง                                                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.การจัดขยะมูลฝอย  | - หมั่นดูแลทำความสะอาดห้องพักขยะเป็นประจำทุกสัปดาห์และตรวจสอบการทำงานของเตาเผาขยะอยู่เสมอ | - ปัจจุบันทางโครงการได้ยุติการใช้เตาเผาแบบ Pyrolytic System แล้ว ทั้งนี้โครงการได้ว่าจ้างหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการจัดการดูแลการจัดมูลฝอยติดเชื้อเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อต่อไป | -                               | รูปที่ 2.2-12<br>รูปที่ 2.2-13<br>รูปที่ 2.2-14<br>รูปที่ 2.2-15<br>รูปที่ 2.2-16<br>ภาคผนวกที่ 4.11<br>ภาคผนวกที่ 4.12 |
|                    | - ทำความสะอาดปล่องควันอยู่เสมอ                                                            | - โครงการดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ปล่องควัน ระบบระบายอากาศและช่องเปิดต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตามแผนที่กำหนด                                                                              |                                 |                                                                                                                         |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหนังสือที่ วว 0804/10088 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2540 (ช่วงดำเนินการ)**  
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                       | ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสาร /<br>รูปถ่ายอ้างอิง                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. ไฟฟ้าและพลังงาน | - ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงาน<br>แสงอาทิตย์แทนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในระบบทำน้ำ<br>ร้อนของโครงการ | - ทางโครงการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า เช่น<br>หลอดไฟฟ้า LED บัลลัสต์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น<br><br>-โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ พลังงาน<br>แสงอาทิตย์ บนหลังคาอาคารเพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน<br>ไฟฟ้า | -                               | รูปที่ 2.2-1<br>รูปที่ 2.2-3<br>รูปที่ 2.2-21<br>รูปที่ 2.2-22<br>รูปที่ 2.2-23<br>รูปที่ 2.2-24<br>รูปที่ 2.2-26<br>รูปที่ 2.2-27<br>รูปที่ 2.2-28<br>รูปที่ 2.2-29<br>รูปที่ 2.2-48<br>รูปที่ 2.2-49<br>ภาคผนวกที่ 4.1 |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหนังสือที่ วว 0804/10088 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2540 (ช่วงดำเนินการ)**  
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568


| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                      | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสาร /<br>รูปถ่ายอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. อากาศ           | - บริเวณกึ่งกลางทางเดินของอาคารห้องพักรักษาตัว<br>ควรมีป้ายแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ | - โครงการมีระบบป้องกันอัคคีภัยประกอบด้วยเครื่องสูบน้ำ<br>ดับเพลิงและ Jockey Pump และติดตั้งตู้เก็บหัวฉีดน้ำ<br>ดับเพลิงไว้ตามชั้นต่างๆอย่างเพียงพอ มีระบบดับเพลิง<br>อัตโนมัติบริเวณทางเดินและห้องพักผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมี<br>แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยจึงเห็นได้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบ<br>ใดๆในด้านนี้ |                                 | รูปที่ 2.2-29<br>ถึงรูปที่ 2.2-39<br>รูปที่ 2.2-43<br>รูปที่ 2.2-46<br>รูปที่ 2.2-61<br>รูปที่ 2.2-62<br>รูปที่ 2.2-63<br>รูปที่ 2.2-64<br>ภาคผนวกที่ 4.6<br>ภาคผนวกที่ 4.7<br>ภาคผนวกที่ 4.8<br>ภาคผนวกที่ 4.14<br>ภาคผนวกที่ 4.15<br>ภาคผนวกที่ 4.16<br>ภาคผนวกที่ 4.17<br>ภาคผนวกที่ 4.18<br>ภาคผนวกที่ 4.1 |
|                    | - ควรติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้โดยอาจเป็น<br>Manual ไว้คู่กับตู้เก็บหัวฉีดดับเพลิง          | - โครงการได้มีการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกัน<br>และติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ / เตือนอัคคีภัยแบบ<br>Manual ไว้ใกล้ๆกับตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    |                                                                                               | - โครงการมีการติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์<br>(FHC) ตามที่มาตรการกำหนด                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**ตารางที่ 2.2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหนังสือที่ วว 0804/10088 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2540 (ช่วงดำเนินการ)**  
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหา/อุปสรรค<br>และแนวทางแก้ไข | เอกสาร /<br>รูปถ่ายอ้างอิง                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.การจราจร         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- กำชับให้คนขับรถบรรทุกใช้ความเร็วต่ำ</li> <li>- จะต้องหมั่นตรวจสอบดูแลถนนที่รถบรรทุกผ่าน</li> <li>- รถบรรทุกที่ผ่านควรทำบ่อล้างรถไว้ตรงปากทางเข้า-ออก</li> <li>- การขนส่งวัสดุควรทำในเวลากลางวัน</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วของรถ ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง บริเวณทางวิ่งภายในโรงพยาบาล</li> <li>- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะดำเนินการ ซึ่งไม่มีการก่อสร้างหรือการใช้รถบรรทุกสำหรับการขนส่งวัสดุต่างๆ แต่ทั้งนี้หากมีรถขนส่งทางโครงการมีการกำชับและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด</li> </ul> |                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>รูปที่ 2.2-4</li> <li>รูปที่ 2.2-5</li> <li>รูปที่ 2.2-7</li> <li>รูปที่ 2.2-8</li> <li>รูปที่ 2.2-9</li> <li>รูปที่ 2.2-10</li> <li>รูปที่ 2.2-11</li> <li>รูปที่ 2.2-41</li> <li>รูปที่ 2.2-42</li> <li>รูปที่ 2.2-43</li> <li>รูปที่ 2.2-46</li> <li>ภาคผนวกที่ 4.4</li> </ul> |




รูปที่ 2.2-1 การใช้โทนสีอ่อน




รูปที่ 2.2-2 พื้นที่นันทนาการ โรงอาหาร และร้านสะดวกซื้อภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-3 ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณรอบโครงการ



รูปที่ 2.2-4 รถ และจุดรับส่งผู้มาใช้บริการ



รูปที่ 2.2-5 ป้ายโรงพยาบาลบริเวณทางเข้า ออกและในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2.2-6 พื้นที่สีเขียวเพื่อลดฟุ้งกระจายของฝุ่นและมลพิษทางเสียงในโรงพยาบาล



รูปที่ 2.2-6 (ต่อ) พื้นที่สีเขียวเพื่อลดฟุ้งกระจายของฝุ่นและมลพิษทางเสียงในโรงพยาบาล




รูปที่ 2.2-7 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและให้สัญญาณการจราจร



รูปที่ 2.2-8 เส้นทางและป้ายสัญญาณจราจรภายในโรงพยาบาล



รูปที่ 2.2-8 (ต่อ) เส้นทางและป้ายสัญญาณจราจรภายในโรงพยาบาล



รูปที่ 2.2-9 ที่จอดรถยนต์ ที่จอดรถยนต์สำหรับคนพิการและรถจักรยานยนต์บริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2.2-9 (ต่อ) ที่จอดรถยนต์ ที่จอดรถยนต์สำหรับคนพิการและรถจักรยานยนต์บริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2.2-10 สันนุนชะลอความเร็วบริเวณโครงการ



รูปที่ 2.2-11 ทางเข้าออกไม่มีรถจอดกีดขวางทางเข้า-ออก



รูปที่ 2.2-12 แนวกันบังตาระหว่างห้องจัดเก็บขยะและพื้นที่ข้างเคียง



รูปที่ 2.2-13 สถานที่พักมูลฝอย ขยะติดเชื้อ



รูปที่ 2.2-14 ป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะ บริเวณภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-15 พนักงานเก็บขนย้ายมูลฝอย และขยะติดเชื้อ



รูปที่ 2.2-16 การขนย้ายมูลฝอยขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย



รูปที่ 2.2-17 รางระบายน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2.2-18 ห้องน้ำภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-19 ป้ายเตือน และป้ายรณรงค์ต่างๆ ภายในโครงการ

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| <p>รูปที่ 2.2-20 เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟ</p>                                       | <p>รูปที่ 2.2-21 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ</p>                                             |
|   |   |
|  |  |
| <p>รูปที่ 2.2-22 บริเวณห้องควบคุม cooling tower</p>                                 |                                                                                      |
|  |  |
| <p>รูปที่ 2.2-23 บริเวณ cooling tower</p>                                           |                                                                                      |



รูปที่ 2.2-24 อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยบริเวณห้องควบคุมต่างๆ ภายในโครงการ



รูปที่ 2.2-25 ป้ายเตือนอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2.2-26 ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง




รูปที่ 2.2-27 ติดตั้ง power meter เพื่อเรียนรู้การใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงาน



รูปที่ 2.2-28 ป้ายแสดงวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้าบริเวณห้องควบคุม




รูปที่ 2.2-29 ป้ายเตือนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และผังแสดงเส้นทางหนีไฟแต่ละชั้น



รูปที่ 2.2-30 อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณเมื่อประกาศ CODE 5



รูปที่ 2.2-31 เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึงพร้อมลำโพงแจ้งเตือน (Fire Alarm Speaker)



รูปที่ 2.2-32 ถังดับเพลิงแบบ BF 2000



รูปที่ 2.2-33 ตู้ดับเพลิงชนิด FHC



รูปที่ 2.2-34 ไฟฉุกเฉินบริเวณภายในพื้นที่โครงการ

|                                                                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |
| <p>รูปที่ 2.2-35 สวิตช์ห้องควบคุมดับเพลิง</p>                                        | <p>รูปที่ 2.2-36 ท่อยืน (Stand Pipe)</p>                                             |
|    |   |
|   |  |
| <p>รูปที่ 2.2-37 เครื่องสูบน้ำ และถังเก็บเชื้อเพลิงสำหรับใช้ดับเพลิง (Fire Pump)</p> |                                                                                      |
|   |  |
| <p>รูปที่ 2.2-38 จุดเชื่อมต่อสายน้ำดับเพลิง</p>                                      |                                                                                      |



รูปที่ 2.2-39 ป้ายตำแหน่งจุดรวมพลบริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2.2-40 ที่จอดรถรับส่งของ ชั่วคราว



รูปที่ 2.2-41 จุดจอดรถเข็นร่วมกับเปล

รูปที่ 2.2-42 ห้องพักรอจุดจอดรถรับ ส่งผู้ป่วย



รูปที่ 2.2-43 ตำแหน่งก๊าซทางการแพทย์ภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2.2-44 ป้ายเตือนอันตรายภายในพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2.2-45 กล้อง CCTV บริเวณรอบพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2.2-46 บริเวณจ่ายก๊าซหุงต้ม ของพื้นที่โครงการ



รูปที่ 2.2-47 การบำรุงและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆโครงการ



รูปที่ 2.2-48 การใช้วัสดุสะท้อนแสงอาทิตย์ได้ดีและดูดซับความร้อนน้อย



รูปที่ 2.2-49 การใช้ม่านกันกันแมลง



รูปที่ 2.2-50 ระบบรักษาความปลอดภัย และสัญลักษณ์ภายในลิฟต์โดยสารของโรงพยาบาล



รูปที่ 2.2-51

ธงบอกทิศทางและความเร็วลมของโครงการ

รูปที่ 2.2-52

ป้ายสถิติความปลอดภัยของโครงการ



รูปที่ 2.2-53 บอร์ดประชาสัมพันธ์ และบริเวณที่ลงเวลาทำงานของพนักงาน



รูปที่ 2.2-54 ห้องควบคุมระบบลิฟต์ของโครงการ



รูปที่ 2.2-55 การเข้าทำงานอย่างปลอดภัยของผู้รับเหมา : Safety Brief วิช บิลเดอร์




รูปที่ 2.2-56 การเข้าทำงานอย่างปลอดภัยของผู้รับเหมา : Facility Round ER




รูปที่ 2.2-57 การเข้าทำงานอย่างปลอดภัยของผู้รับเหมา : Round ER



รูปที่ 2.2-58 การเข้าทำงานอย่างปลอดภัยของผู้รับเหมา : FMS Round



รูปที่ 2.2-59 การเข้าทำงานอย่างปลอดภัยของผู้รับเหมา : สุ่มตรวจผู้รับเหมาหน้างาน



รูปที่ 2.2-60 การเข้าทำงานอย่างปลอดภัยของผู้รับเหมา : เช็ดกระจกที่สูง



รูปที่ 2.2-61 ตรวจ Fire Alarm



รูปที่ 2.2-62 ดูงาน BCH Code 5



รูปที่ 2.2-63 ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2568



รูปที่ 2.2-63 (ต่อ) ซ่อมอพยพหนีไฟประจำปี 2568



รูปที่ 2.2-64 วันที่ 8 ธันวาคม 2568 ร่วมซ้อมแผน CODE 3 (อุบัติเหตุหมู่)



รูปที่ 2.2-65 วันที่ 11 ธันวาคม 2568

โรงพยาบาลกรุงเทพตราดเข้ารับรางวัลด้านการดูแล ด้านการบริการทางการแพทย์ จากสมาคม MDRT



รูปที่ 2.2-66 วันที่ 16 ธันวาคม 2568


โรงพยาบาลกรุงเทพตราด มอบน้ำดื่มให้ทหารปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน



รูปที่ 2.2-67 วันที่ 19 ธันวาคม 2568

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด มอบของอุปโภคให้ทหารปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน


|                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |    |
|                                                                                     |    |
| <p>รูปที่ 2.2-68 วันที่ 25 ธันวาคม 2568<br/>โรงพยาบาลกรุงเทพตราด มอบความสุขในวันคริสต์มาส กับกิจกรรมล้างโซ่หรรษา<br/>ลุ้นรับ Gift Voucher มูลค่า 500 และ 100 บาท</p> |                                                                                      |
|                                                                                    |   |
|                                                                                   |  |
| <p>รูปที่ 2.2-69 ส่งต่อเศษลูกเหินจากเกาะกูด มายังโรงพยาบาลกรุงเทพตราด</p>                                                                                            |                                                                                      |
|                                                                                   |  |
| <p>รูปที่ 2.2-70 รับรางวัล Green-Clean Hospital</p>                                                                                                                  |                                                                                      |



รูปที่ 2.2-71 CSR Safety ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตราด



รูปที่ 2.2-72 อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS)



รูปที่ 2.2-72 (ต่อ) อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS)



รูปที่ 2.2-73 วันที่ 7 ตุลาคม 2568 กิจกรรม วันมะเร็งเต้านมโลก



รูปที่ 2.2-74 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)



รูปที่ 2.2-75 โรงพยาบาลกรุงเทพตราดร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันรวมน้ำใจของเหล่ากาชาดจังหวัดตราด

|                                                                                            |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|           |    |
|           |    |
| รูปที่ 2.2-76 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด บริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค-บริโภค ให้พี่น้องภาคใต้   |                                                                                      |
|          |   |
|         |  |
| รูปที่ 2.2-77 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด เข้าช่วยเหลือและดูแลผู้ประสบภัยจากเหตุเรือโดยสารเกาะกูด |                                                                                      |
|         |  |
|         |  |
| รูปที่ 2.2-78 จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ให้ผู้มารับบริการได้เข้าร่วม                           |                                                                                      |



รูปที่ 2.2-79 กิจกรรมวันล้างมือโลก



รูปที่ 2.2-80 การประชุมคปอ.ประจำเดือน