

	หน้า
บทที่ 1 บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 รายละเอียดโครงการ	1-1
1.2.1 ลักษณะประเภทโครงการ	1-1
1.2.2 พื้นที่โครงการ	1-2
1.2.3 เส้นทางเข้าถึงโครงการ	1-2
1.3 ประเภท ขนาด และรูปแบบของโครงการ	1-4
1.3.1 กิจกรรมของโครงการ	1-4
1.4 การใช้น้ำ	1-4
1.4.1 ระบบน้ำใช้ของโรงพยาบาล	1-4
1.5 การคาดการณ์ปริมาณน้ำใช้และน้ำเสีย	1-5
1.6 การบำบัดน้ำเสีย	1-5
1.7 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	1-7
1.7.1 ระบบระบายน้ำเสียและน้ำฝน	1-7
1.8 การจัดการมูลฝอย	1-7
1.8.1 การขนย้ายมูลฝอยของโครงการ	1-8
1.9 ระบบไฟฟ้าและพลังงาน	1-10
1.9.1 ระบบพลังงานหลัก	1-10
1.9.2 ระบบพลังงานสำรอง	1-10
1.10 ระบบป้องกันอัคคีภัย	1-10
1.11 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	1-12
1.11.1 จุดรวมพล	1-12
1.12 การจราจร	1-13
1.12.1 ลักษณะการจราจร	1-13
1.13 ระบบการติดต่อสื่อสาร	1-13
1.14 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	1-14
1.15 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	1-14
บทที่ 2 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
2.1 การดำเนินการ	2-1
2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
บทที่ 3 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 การดำเนินการ	3-1
3.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.3 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-15
3.4 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-17
3.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-21

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.5.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ	3-21
3.5.2 การตรวจวัดระดับเสียง	3-28
3.5.3 การตรวจวัดความร้อนในสถานประกอบการ	3-31
3.5.4 การตรวจวัดความเข้มแสงสว่างในสถานประกอบการ	3-34
3.5.5 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	3-52
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-2
4.2.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ	4-2
4.2.2 การตรวจวัดระดับเสียง	4-3
4.2.3 การตรวจวัดความร้อนในสถานประกอบการ	4-4
4.2.4 การตรวจวัดความเข้มแสงสว่างในสถานประกอบการ	4-4
4.2.5 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	4-4

สารบัญ (ต่อ)

ภาคผนวก

- ภาคผนวกที่ 1 สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด
- ภาคผนวกที่ 2 สำเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
- ภาคผนวกที่ 3 ใบรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการ
- ภาคผนวกที่ 3.1 รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเดือนกรกฎาคม 2568
- ภาคผนวกที่ 3.2 รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเดือนสิงหาคม 2568
- ภาคผนวกที่ 3.3 รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเดือนกันยายน 2568
- ภาคผนวกที่ 3.4 รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเดือนตุลาคม 2568
- ภาคผนวกที่ 3.5 รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเดือนพฤศจิกายน 2568
- ภาคผนวกที่ 3.6 รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเดือนธันวาคม 2568
- ภาคผนวกที่ 3.7 รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ รอบ 1/2568
- ภาคผนวกที่ 3.8 รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำปี 2567
- ภาคผนวกที่ 3.9 รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำปี 2566
- ภาคผนวกที่ 3.10 รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำปี 2565
- ภาคผนวกที่ 4 เอกสารแนบประกอบมาตรการ
- ภาคผนวกที่ 4.1 เอกสารการตรวจเช็คอุปกรณ์ดับเพลิง ลิฟต์โดยสาร
ภายในโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด
- ภาคผนวกที่ 4.2 เอกสารความปลอดภัยของสารเคมี (SDS)
- ภาคผนวกที่ 4.3 ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
- ภาคผนวกที่ 4.4 สถิติอุบัติเหตุเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568
- ภาคผนวกที่ 4.5 เอกสารการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
ภาวะภัยพิบัติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
(Emergency Management)
- ภาคผนวกที่ 4.6 แผนป้องกัน ระวังอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ (Code 5)
- ภาคผนวกที่ 4.7 Flow Code 5
- ภาคผนวกที่ 4.8 แผนฉุกเฉินก๊าซรั่วไหล
- ภาคผนวกที่ 4.9 สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งมลพิษ (แบบทส.1)
- ภาคผนวกที่ 4.10 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบทส.2)
- ภาคผนวกที่ 4.11 ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัด ทำการเก็บขน
และกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ
- ภาคผนวกที่ 4.12 สัญญาว่าจ้างขยะติดเชื้อ
- ภาคผนวกที่ 4.13 ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้มาติดต่อ (ผู้รับเหมา)
- ภาคผนวกที่ 4.14 เอกสารต่างๆเกี่ยวกับฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- ภาคผนวกที่ 4.14-1 รายงานผลการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น
- ภาคผนวกที่ 4.14-2 รายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- ภาคผนวกที่ 4.14-3 Certificate BTH Code 5

สารบัญ (ต่อ)

	ภาคผนวกที่ 4.15 วุฒิบัตการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศของพนักงาน
	ภาคผนวกที่ 4.16 รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
	ภาคผนวกที่ 4.17 หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
	ภาคผนวกที่ 4.18 รายงานข้อมูลการขึ้นทะเบียน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหารและระดับหัวหน้างาน
	ภาคผนวกที่ 4.19 แบบบ่อบำบัดน้ำเสีย
	ภาคผนวกที่ 4.20 แผนการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียว
ภาคผนวกที่ 5	ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ประจำปี 2568
ภาคผนวกที่ 6	เอกสารรับรองห้องปฏิบัติการ
ภาคผนวกที่ 7	เอกสารการสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด
ภาคผนวกที่ 8	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภาคผนวกที่ 9	เอกสารนำส่งรายงานการตรวจสอบสภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง เสียง และสารเคมี
ภาคผนวกที่ 10	รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.2-1	ตำแหน่งที่ตั้งโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด	1-3
1.8-1	เส้นทางการขนย้ายมูลฝอย	1-9
2.2-1	การใช้โหนดสีอ่อน	2-33
2.2-2	พื้นที่ถนนหนทาง การจราจร และร้านอาหาร และร้านสะดวกซื้อภายในโครงการ	2-33
2.2-3	ไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณรอบโครงการ	2-34
2.2-4	รถ และจุดรับส่งผู้มาใช้บริการ	2-34
2.2-5	ป้ายโรงพยาบาลบริเวณทางเข้า ออกและในพื้นที่โครงการ	2-35
2.2-6	พื้นที่สีเขียวเพื่อลดฟุ้งกระจายของฝุ่นและมลพิษทางเสียงในโรงพยาบาล	2-35
2.2-7	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและให้สัญญาณการจราจร	2-36
2.2-8	เส้นทางและป้ายสัญญาณจราจรภายในโรงพยาบาล	2-36
2.2-9	ที่จอดรถยนต์ ที่จอดรถยนต์สำหรับคนพิการและรถจักรยานยนต์บริเวณพื้นที่โครงการ	2-37
2.2-10	สัญญาณชะลอความเร็วบริเวณโครงการ	2-38
2.2-11	ทางเข้าออกไม่มีรถจอดกีดขวางทางเข้า-ออก	2-38
2.2-12	แนวกันบังตาระหว่างห้องจัดเก็บขยะและพื้นที่ข้างเคียง	2-39
2.2-13	สถานที่พักมูลฝอย ขยะติดเชื้อ	2-39
2.2-14	ป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะ บริเวณภายในโครงการ	2-39
2.2-15	พนักงานเก็บขนย้ายมูลฝอย และขยะติดเชื้อ	2-40
2.2-16	การขนย้ายมูลฝอยขยะติดเชื้อ ขยะอันตราย	2-40
2.2-17	ร่างระบายน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ	2-40
2.2-18	ห้องน้ำภายในโครงการ	2-41
2.2-19	ป้ายเตือน และป้ายรณรงค์ต่างๆ ภายในโครงการ	2-41
2.2-20	เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟ	2-42
2.2-21	ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟ	2-42
2.2-22	บริเวณห้องควบคุม cooling tower	2-42
2.2-23	บริเวณ cooling tower	2-42
2.2-24	อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยบริเวณห้องควบคุมต่างๆ ภายในโครงการ	2-43
2.2-25	ป้ายเตือนอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงบริเวณพื้นที่โครงการ	2-43
2.2-26	ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง	2-43
2.2-27	ติดตั้ง power meter เพื่อเรียนรู้การใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงาน	2-43
2.2-28	ป้ายแสดงวิธีปฏิบัติเมื่อประสบอันตรายจากไฟฟ้าบริเวณห้องควบคุม	2-44
2.2-29	ป้ายเตือนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และผังแสดงเส้นทางหนีไฟแต่ละชั้น	2-44
2.2-30	อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณเมื่อประกาศ CODE 5	2-44
2.2-31	เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือตีพร้อมลำโพงแจ้งเตือน (Fire Alarm Speaker)	2-44
2.2-32	ถังดับเพลิงแบบ BF 2000	2-45

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
2.2-33	ตู้ดับเพลิงชนิด FHC
2.2-34	ไฟฉุกเฉินบริเวณภายในพื้นที่โครงการ
2.2-35	สวิตช์ห้องควบคุมดับเพลิง
2.2-36	ท่อยืน (Stand Pipe)
2.2-37	เครื่องสูบน้ำ และถังเก็บเชื้อเพลิงสำหรับใช้ดับเพลิง (Fire Pump)
2.2-38	จุดเชื่อมต่อสายน้ำดับเพลิง
2.2-39	ป้ายตำแหน่งจุดรวมพลบริเวณพื้นที่โครงการ
2.2-40	ที่จอดรถรับส่ง-ของ ชั่วคราว
2.2-41	จุดจอดรถขึ้นร่วมกับเปล
2.2-42	ห้องพักตรงจุดจอดรถรับ ส่งผู้ป่วย
2.2-43	ตำแหน่งก๊าซทางการแพทย์ภายในพื้นที่โครงการ
2.2-44	ป้ายเตือนรังสีและป้ายเตือนอันตรายภายในพื้นที่โครงการ
2.2-45	กล้อง CCTV บริเวณรอบพื้นที่โครงการ
2.2-46	บริเวณจ่ายก๊าซหุงต้ม ของพื้นที่โครงการ
2.2-47	การบำรุงและดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบๆโครงการ
2.2-48	การใช้วัสดุสะท้อนแสงอาทิตย์ได้ดีและดูดซับความร้อนน้อย
2.2-49	การใช้น้ำฝนกักเก็บ
2.2-50	ระบบรักษาความปลอดภัย และสัญลักษณ์ภายในลิฟต์โดยสารของโรงพยาบาล
2.2-51	ธงบอกทิศทาง และความเร็วลมของโครงการ
2.2-52	ป้ายสถิติความปลอดภัยของโครงการ
2.2-53	บอร์ดประชาสัมพันธ์ และบริเวณที่ลงเวลาทำงานของพนักงาน
2.2-54	ห้องควบคุมระบบลิฟต์ของโครงการ
2.2-55	การเข้าทำงานอย่างปลอดภัยของผู้รับเหมา : Safety Brief วิช บิลเดอร์
2.2-56	การเข้าทำงานอย่างปลอดภัยของผู้รับเหมา : Facility Round ER
2.2-57	การเข้าทำงานอย่างปลอดภัยของผู้รับเหมา : Round ER
2.2-58	การเข้าทำงานอย่างปลอดภัยของผู้รับเหมา : FMS Round
2.2-59	การเข้าทำงานอย่างปลอดภัยของผู้รับเหมา : สุ่มตรวจผู้รับเหมาหน้างาน
2.2-60	การเข้าทำงานอย่างปลอดภัยของผู้รับเหมา : เช็ดกระจกที่สูง
2.2-61	ตรวจ Fire Alarm
2.2-62	ดูงาน BCH Code 5
2.2-63	ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2568
2.2-64	วันที่ 8 ธันวาคม 2568 ร่วมซ้อมแผน CODE 3 (อุบัติเหตุใหญ่)
2.2-65	วันที่ 11 ธันวาคม 2568 โรงพยาบาลกรุงเทพตราดเข้ารับรางวัล ด้านการดูแล ด้านการบริการทางการแพทย์ จากสมาคม MDRT
2.2-66	วันที่ 16 ธันวาคม 2568 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด มอบน้ำดื่มให้ทหารปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
2.2-67	วันที่ 19 ธันวาคม 2568 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด มอบของอุปโภคให้ทหารปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน	2-56
2.2-68	วันที่ 25 ธันวาคม 2568 โรงพยาบาลกรุงเทพตราด มอบความสุขในวันคริสต์มาส กับกิจกรรมล้างโซ่หรรษา ลุ้นรับ Gift Voucher มูลค่า 500 และ 100 บาท	2-57
2.2-69	ส่งต่อเคสฉุกเฉินจากเกาะกูด มายังโรงพยาบาลกรุงเทพตราด	2-57
2.2-70	รับรางวัล Green-Clean Hospital	2-57
2.2-71	CSR Safety ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตราด	2-58
2.2-72	อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS)	2-58
2.2-73	วันที่ 7 ตุลาคม 2568 กิจกรรมวันมะเร็งเต้านมโลก	2-59
2.2-74	โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)	2-59
2.2-75	โรงพยาบาลกรุงเทพตราดร่วมสนับสนุน กิจกรรมวันรวมน้ำใจของเหล่ากาชาดจังหวัดตราด	2-59
2.2-76	โรงพยาบาลกรุงเทพตราด บริจาคสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค-บริโภค ให้พี่น้องภาคใต้	2-60
2.2-77	โรงพยาบาลกรุงเทพตราด เข้าช่วยเหลือและดูแลผู้ประสบภัย จากเหตุเรือโดยสารเกาะกูด	2-60
2.2-78	จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ให้ผู้มารับบริการได้เข้าร่วม	2-60
2.2-79	กิจกรรมวันล้างมือโลก	2-61
2.2-80	การประชุมคปอ.ประจำเดือน	2-61
3.5.1-1	การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-22
3.5.1-2	การตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีและฝุ่นละออง	3-24
3.5.1-3	การตรวจวัดความเข้มข้นของสารเจือปนที่ระบายออกจากปล่อง Generator	3-27
3.5.2-1	การตรวจวัดเสียง Noise Dosimeter	3-28
3.5.2-2	การตรวจวัดเสียง 5 นาที	3-30
3.5.3-1	การตรวจวัดความร้อน	3-32
3.5.4-1	การตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง	3-34
3.5.5-1	การเก็บตัวอย่างน้ำเสียระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568	3-52
3.5.5-2	กราฟเปรียบเทียบค่าความเป็นกรดต่าง (pH) ของ น้ำเสียเข้าระบบ (Influent)และน้ำที่ออกจากระบบ (Effluent)	3-53
3.5.5-3	กราฟเปรียบเทียบ BOD ของน้ำน้ำที่ออกจากระบบ (Effluent)	3-54
3.5.5-4	กราฟเปรียบเทียบ Suspended Solids ของน้ำน้ำที่ออกจากระบบ (Effluent)	3-54
3.5.5-5	กราฟเปรียบเทียบ TDS ของน้ำที่ออกจากระบบ (Effluent)	3-55
3.5.5-6	กราฟเปรียบเทียบ Sulfide ของน้ำเสียเข้าระบบ (Influent)	3-56
3.5.5-7	กราฟเปรียบเทียบ TKN ของน้ำที่ออกจากระบบ (Effluent)	3-56

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
3.5.5-8	กราฟเปรียบเทียบ Oil & Grease ของน้ำทิ้งออกจากระบบ (Effluent)	3-57
3.5.5-9	กราฟเปรียบเทียบปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria :TCB) ของน้ำทิ้งออกจากระบบ (Effluent)	3-58
3.5.5-10	กราฟเปรียบเทียบปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟิคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria : FCB) ของน้ำทิ้งออกจากระบบ (Effluent)	3-58
3.5.5-11	กราฟเปรียบเทียบ Free Chlorine ของน้ำน้ำทิ้งออกจากระบบ (Effluent)	3-59

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
2.2-1	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือที่ วว 0804/10088 กำหนด (ช่วงดำเนินการ) โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568	2-2
2.2-2	สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามหนังสือที่ วว 0804/10088 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2540 (ช่วงดำเนินการ) โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ของบริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด ประจำปีเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568	2-28
3.2-1	สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568	3-2
3.3-1	ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-15
3.4-1	รายละเอียดวิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม	3-18
3.5.1-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-22
3.5.1-2	ผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีและฝุ่นละออง	3-25
3.5.1-3	ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของสารเจือปนที่ระบายออกจากปล่อง Generator	3-27
3.5.2-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมที่พนักงานรับสัมผัส Noise Dosimeter	3-28
3.5.2-2	ผลการตรวจวัดระดับเสียง 5 นาที	3-30
3.5.3-1	ผลการตรวจวัดความร้อนในสถานประกอบการของโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพตราด	3-33
3.5.4-1	ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (แบบจุด)	3-36
3.5.4-2	ผลการตรวจวัดความเข้มข้นแสงสว่าง (แบบพื้นที่)	3-50
3.5.5-1	การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (น้ำทิ้ง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568	3-60
3.5.5-2	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (น้ำทิ้ง) 3 ปี ย้อนหลัง พ.ศ.2568-2565	3-64

3.5.5-3	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบริเวณถังพักน้ำ (ด้านบน) และถังพักน้ำ (ด้านล่าง) ของโรงพยาบาลกรุงเทพตราด วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2568	3-69
3.5.5-4	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบริเวณ Cooling Tower ของโรงพยาบาลกรุงเทพตราด	3-71
3.5.5-5	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบริเวณต่างๆ ภายในโครงการ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568	3-77
3.5.5-6	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบริเวณต่างๆ ภายในโครงการ วันที่ 12 ธันวาคม 2568	3-81