

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568

โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม  
ของบริษัท เรียวบิ ได คาสตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด  
โครงการตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง  
เลขที่ 7/348 หมู่ที่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง



จัดทำโดย

บริษัท แปซิฟิค แล็บอราตอรี จำกัด

เลขที่ 14/5358 หมู่ที่ 14 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110  
โทรศัพท์ 0-2045-2446-7 โทรสาร 0-2045-3991 E-mail pacificlub07@gmail.com





หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

วันที่ 22 มกราคม 2569

หนังสือรับรองฉบับนี้ ขอรับรองว่า บริษัท แปซิฟิก แลบบอราทอรี จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม ของบริษัท เรียวบี โด คาสตั้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เลขที่ 7/348 หมู่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอบลวกแดง จังหวัดระยอง ฉบับประจำเดือน

(...) มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568

(✓) กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568

(...) อื่นๆ (ระบุ).....

โดยมีคณะผู้จัดทำรายงาน ดังต่อไปนี้

	ผู้จัดทำรายงาน	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นางสาว		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
2.	นางสาว		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
3.	นางสาว		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
4.	นางสาว		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
5.	นางสาว		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
6.	นางสาว		นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

LABORATORY

กรรมการผู้จัดการ

การเสนอรายงาน

( ) เจ้าของโครงการได้มอบให้ บริษัท แปซิฟิก แลบบอราทอรี จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน  
ดังหนังสือมอบอำนาจ

(✓) เจ้าของโครงการเป็นผู้ดำเนินการเสนอรายงาน

## รายละเอียดโครงการโดยสังเขป

- ชื่อโครงการ โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม
- สถานที่ตั้งโครงการ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
- เจ้าของโครงการ บริษัท เรียวบี ได คาสติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
- ขนาดพื้นที่โครงการ โครงการมีขนาดพื้นที่ 108,856.08 ตารางเมตร หรือประมาณ 68.035 ไร่ การใช้ประโยชน์พื้นที่ประกอบด้วย คือ พื้นที่เพื่อการผลิต พื้นที่ส่วนเสริมการผลิต พื้นที่สีเขียวและพื้นที่สนามหญ้า
- โครงการได้รับอนุญาต อ้างอิง หนังสือที่ ออก 5103.3.1/2420 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2568
- จัดทำรายงานโดย บริษัท แปซิฟิค แลบลอราตอรี จำกัด



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สารบัญ

	หน้า
สารบัญ	ก
สารบัญภาคผนวก	ค
สารบัญรูป	ฉ
สารบัญตาราง	ญ
1 บทนำ	1-1
1.1 ความเป็นมาของโครงการและการจัดทำรายงาน	1-1
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำรายงาน	1-3
1.3 ขอบเขตการดำเนินงาน	1-4
1.4 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป	1-4
1.5 ที่ตั้งและการเข้าถึงโครงการ	1-4
1.6 ขนาดและการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ	1-6
1.7 เครื่องจักรและตำแหน่งติดตั้งเครื่องจักร	1-12
1.8 กระบวนการผลิต	1-18
1.9 ระบบสาธารณูปโภค	1-27
1.10 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	1-29
1.11 การจัดการมูลฝอยและของเสีย	1-32
1.12 มลพิษและการควบคุม	1-38
2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	2-1
3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	3-1
3.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป	3-21
3.2 ความเร็วและทิศทางลม	3-39
3.3 ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายจากปล่อง	3-43
3.4 ระดับเสียง	3-59
3.4.1 ระดับเสียงทั่วไป และเสียงรบกวน	3-59
3.4.2 แผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour Map)	3-97
3.5 คุณภาพน้ำทิ้ง	3-101
3.6 คุณภาพน้ำใต้ดิน	3-118
3.7 คุณภาพดิน	3-128
3.8 กากของเสีย	3-136

## สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
<b>3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ)</b>	<b>3-1</b>
3.9 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	3-138
3.9.1 สภาพความร้อน	3-138
3.9.2 แสงสว่าง	3-168
3.9.3 ระดับความดังเสียง (Noise Dosimeter)	3-199
3.9.4 ระดับความดังเสียง (Sound Level Meter)	3-229
3.9.5 ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน	3-293
3.9.6 การบันทึกอุบัติเหตุ	3-328
3.9.7 สุขภาพของพนักงาน	3-329
3.9.8 แผนปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน	3-331
3.10 การสาธารณสุข	3-333
3.11 การคมนาคมขนส่ง	3-334
3.12 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ	3-335
<b>4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ</b>	<b>4-1</b>
4.1 ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-1
4.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4-2
4.2.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	4-2
4.2.2 มลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด	4-2
4.2.3 ระดับเสียงทั่วไป และเสียงรบกวน	4-3
4.2.4 คุณภาพน้ำทิ้ง	4-3
4.2.5 คุณภาพน้ำใต้ดิน	4-4
4.2.6 คุณภาพดิน	4-4
4.2.7 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	4-4
4.2.8 การสาธารณสุข	4-7
4.2.9 การคมนาคมขนส่ง	4-8
4.2.10 สภาพสังคม-เศรษฐกิจ	4-8

## สารบัญ (ต่อ)

### ภาคผนวก

- 1 หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
- 2 สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- 3 เอกสารประกอบมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  - 3-1 เอกสารตอบรับนำส่งจากหน่วยงาน
  - 3-2 กิจกรรมธงดาวดาวเขียว
  - 3-3 แผนกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี 2568
  - 3-4 รายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2567
  - 3-5 เอกสารตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
  - 3-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568
  - 3-7 รายงานการคำนวณระบบบำบัดมลพิษ
  - 3-8 แผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องจักร ปี 2568
  - 3-9 บันทึกการตรวจสอบระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ
  - 3-10 คู่มือปฏิบัติงานสำหรับระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ
  - 3-11 เอกสารขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน
  - 3-12 เอกสารแผนการซ่อมบำรุง และตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีเสียงดัง ประจำปี 2568
  - 3-13 แผนที่เส้นระดับเสียง (Noise Contour)
  - 3-14 คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
  - 3-15 เอกสารความปลอดภัยในการทำงาน
  - 3-16 นโยบายโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ประจำปี 2568
  - 3-17 แผนงานโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ประจำปี 2568
  - 3-18 โครงการอนุรักษ์การได้ยิน ประจำปี 2568
  - 3-19 แผนการตรวจสอบระบบรวบรวมน้ำเสีย ประจำปี 2568
  - 3-20 เอกสารตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย
  - 3-21 คู่มือการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสีย
  - 3-22 เอกสารบันทึกค่า pH และ Conductivity บ่อ 35 ลูกบาศก์เมตร และบ่อ 45 ลูกบาศก์เมตร
  - 3-23 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดค่า pH และ Conductivity
  - 3-24 แผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2568
  - 3-25 กฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัย และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
  - 3-26 ระบบ GPS สำหรับติดตามรถบรรทุกของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วของโครงการ
  - 3-27 เอกสารรับรอง และอบรมพนักงานขับโพลีคลิฟท์
  - 3-28 แผนฉุกเฉินกรณีน้ำอะลูมิเนียมเหลวหกรั่วไหล
  - 3-29 แผนงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2568
  - 3-30 รายงานซ่อมแผนฉุกเฉินกรณีน้ำอะลูมิเนียมเหลวหกรั่วไหล ประจำปี 2568
  - 3-31 หนังสือยินยอมระหว่างผู้ใช้และให้บริการบำบัด/กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว เพื่อประกันความรับผิด -Liability

## สารบัญ (ต่อ)

### ภาคผนวก (ต่อ)

- 3-32 เอกสาร Audit ผู้รับกำจัดของเสีย
- 3-33 เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form) แบบ กอ.2
- 3-34 ใบเสร็จค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย
- 3-35 เอกสารเกี่ยวกับการจัดการของเสีย
- 3-36 นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน
- 3-37 เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
- 3-38 เอกสารแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
- 3-39 เอกสารบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
- 3-40 เอกสารตรวจสอบความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ทำงาน
- 3-41 เอกสารการอบรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมี และแบบทดสอบ
- 3-42 ตัวอย่างแบบขออนุญาตปฏิบัติงาน (Work Permit)
- 3-43 หนังสือรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
- 3-44 เอกสารตรวจสอบสภาพพนักงาน
- 3-45 สมุดตรวจสุขภาพพนักงาน
- 3-46 ระเบียบการปฏิบัติการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง
- 3-47 เอกสารกำหนดประเภทอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับประเภทงาน
- 3-48 การสำรองอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- 3-49 ระเบียบการปฏิบัติอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
- 3-50 เอกสารทดสอบการติดตั้ง Nozzle
- 3-51 เอกสารตรวจสอบ Jet Fan
- 3-52 ใบอนุญาตให้ใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจรักษาพยาบาลในสถานที่ทำงาน
- 3-53 แผนผังการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน และระงับอัคคีภัย
- 3-54 เอกสารการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน และระงับอัคคีภัย
- 3-55 เอกสารตรวจสอบตรวจสอบตัวเอง (Self Audit)
- 3-56 แผนฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
- 3-57 รายงานซ้อมแผนขั้นตอนการอพยพหนีไฟประจำปี 2568
- 3-58 เอกสารเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS)
- 3-59 แผนฉุกเฉินกรณีก๊าซธรรมชาติรั่วไหล และรายงานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีก๊าซธรรมชาติรั่วไหล ประจำปี 2568
- 3-60 เอกสารตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568
- 3-61 เอกสารขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานซ่อมบำรุงแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
- 3-62 เอกสารตรวจสอบระบบท่อก๊าซธรรมชาติ และระบบไฟฟ้าภายในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
- 3-63 เอกสารตรวจสอบเตาหลอม
- 3-64 แผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ประจำปี 2568
- 3-65 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

## สารบัญ (ต่อ)

### ภาคผนวก (ต่อ)

- 3-66 สัดส่วนของพนักงาน บริษัท เรียวบี ได คาสติ้ง ไทยแลนด์ จำกัด
- 3-67 ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน
- 3-68 เอกสารบันทึกสถิติข้อร้องเรียนระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568
- 3-69 หนังสือสอบถามข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ
- 3-70 แผนผังพื้นที่สีเขียว
- 4 เอกสารประกอบมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  - 4-1 สถิติภาวะการเจ็บป่วยตามกลุ่มสาเหตุโรคจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมายางพร (รง.504) ประจำปี 2568
  - 4-2 บันทึกสถิติอุบัติเหตุการจราจรที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการขนส่งที่เกิดขึ้นภายในโครงการ
  - 4-3 รายงานผลการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2568
- 5 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
  - 5-1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
  - 5-2 ความเร็วและทิศทางลม
  - 5-3 ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง
  - 5-4 ระดับเสียงโดยทั่วไป
  - 5-5 คุณภาพน้ำทิ้ง
  - 5-6 คุณภาพน้ำใต้ดิน
  - 5-7 คุณภาพดิน
  - 5-8 สภาพความร้อน
  - 5-9 แสงสว่าง
  - 5-10 ระดับความดังเสียง (Noise Dosimeter)
  - 5-11 ระดับความดังเสียง (Sound Level Meter)
  - 5-12 ระดับเสียงสูงสุด (Peak sound pressure level)
  - 5-13 ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน
- 6 เอกสารรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
- 7 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด
  - 7-1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
  - 7-2 ความเร็วและทิศทางลม
  - 7-3 ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง
  - 7-4 ระดับเสียง
  - 7-5 คุณภาพน้ำและคุณภาพดิน
  - 7-6 สภาพความร้อน
  - 7-7 แสงสว่าง
  - 7-8 ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน
- 8 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1.5-1	แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งโครงการ
1.6-1	การใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่โครงการ
1.6-2	แสดงรายละเอียดการใช้ประโยชน์ภายในบริษัท เรียวบี โด คาสติง (ไทยแลนด์) จำกัด
1.7-1	ตำแหน่งติดตั้งเครื่องจักรภายในอาคารผลิต 1
1.7-2	ตำแหน่งติดตั้งเครื่องจักรภายในอาคารผลิต 2
1.7-3	ตำแหน่งติดตั้งเครื่องจักรภายในอาคารผลิต 3
1.7-4	เครื่องจักรหลัก และเครื่องจักรสนับสนุน
1.8-1	ลักษณะการบรรจุอะลูมิเนียมเหลว
1.8-2	ลักษณะของเตาอบ (Heat treatment)
1.8-3	ดุลมวลผลิตของโครงการ
1.9-1	ดุลการใช้น้ำของโครงการ
1.10-1	แนวท่อและทิศทางการระบายน้ำฝนของโครงการ
2-1	การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม
2-2	ป้ายประชาสัมพันธ์การคัดแยกประเภทของเสียตามหลัก 3 R
2-3	การติดตั้งเครื่องจักรไว้ในอาคาร
2-4	ป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานที่มีเสียงดัง
2-5	ป้ายกำหนดเขตสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียง
2-6	ตัวอย่างการสวมใส่อุปกรณ์ลดเสียงในขณะปฏิบัติงาน
2-7	การอบรมความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
2-8	ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ
2-9	บ่อกักน้ำสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ
2-10	ระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี
2-11	พนักงานตักไขมันออกจากถังดักไขมัน
2-12	เครื่องมือตรวจวัดค่า pH แบบอัตโนมัติ
2-13	ถังดักไขมัน
2-14	เครื่องมือตรวจวัดค่า Conductivity แบบอัตโนมัติ
2-15	พนักงานทำความสะอาดรางระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ
2-16	รางระบายน้ำฝน
2-17	ป้ายจำกัดความเร็วภายในโครงการ
2-18	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
2-19	พื้นที่ขังน้ำหนักรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการ
2-20	รถขนส่งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์
2-21	ป้ายสัญลักษณ์การจราจรต่างๆ บริเวณถนนภายในโครงการ
2-22	รถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งของเสีย



## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
2-23	เส้นทางการเดินรถยก (Forklift)	2-71
2-24	พนักงานขนย้ายกาที่บรรจุน้ำอะลูมิเนียม โดยใช้รถยก (Forklift)	2-71
2-25	การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันความร้อน	2-71
2-26	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปิดฝาภาบรรจุน้ำอะลูมิเนียม	2-71
2-27	ป้ายเตือนห้ามเข้าใกล้บริเวณเครื่องฉีดขึ้นรูปขณะเทน้ำอะลูมิเนียม	2-71
2-28	อาคารจัดเก็บของเสียแยกมูลฝอย	2-72
2-29	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดตะกรัน	2-73
2-30	เต็นท์สำหรับจัดวางบรรจุภัณฑ์ที่รอการกลับมาใช้งานใหม่กลับมาใช้งานใหม่	2-73
2-31	ภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประเภท	2-73
2-32	ป้ายบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	2-73
2-33	กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ	2-73
2-34	Nozzle ลดเสียง	2-73
2-35	การติดตั้งเครื่อง CNC ระบบปิด	2-74
2-36	การติดตั้งวัสดุกันกระแทกบริเวณเครื่องฉีดขึ้นรูป	2-74
2-37	พัดลมระบายอากาศบริเวณพื้นที่เตาหลอม	2-74
2-38	เครื่องทำน้ำเย็นไว้สำหรับให้พนักงาน	2-74
2-39	ลักษณะภายในของอาคารส่วนการผลิต	2-75
2-40	พนักงานสวมใส่หน้ากากอนามัยแบบคาร์บอนป้องกันฝุ่นละออง	2-75
2-41	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเศษอะลูมิเนียมบริเวณโต๊ะปฏิบัติงาน	2-76
2-42	เตียงคนไข้ และเวชภัณฑ์	2-76
2-43	พยาบาลประจำโรงงาน	2-76
2-44	อุปกรณ์ป้องกัน และระงับอัคคีภัย	2-77
2-45	ป้ายเตือน และรั้วตาข่ายบริเวณสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ	2-79
2-46	วาล์วฉุกเฉิน และลูกศรแสดงทิศทางการไหลของก๊าซ	2-79
2-47	ปล่องระบายก๊าซ (Blow Down Stack)	2-79
2-48	ถังดับเพลิงบริเวณสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ	2-79
2-49	การอบรมพนักงานก่อนเริ่มปฏิบัติงานบริเวณเตาหลอมอะลูมิเนียม	2-80
2-50	ติดตั้งสายดิน	2-80
2-51	ติดตั้งระบบเก็บข้อมูล	2-80
2-52	หน่วยงานเยี่ยมชมโครงการ	2-80
2-53	กล่องรับเรื่องร้องเรียน	2-81
2-54	พื้นที่สีเขียว	2-81
3.1-1	แสดงตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ	3-23
3.1-2	แสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป	3-24

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.1-3	กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างปี 2566 - 2568 3-37
3.2-1	แสดงตำแหน่งจุดตรวจวัดความเร็ว และทิศทางลม 3-40
3.2-2	แสดงการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม 3-41
3.3-1	แสดงตำแหน่งจุดตรวจวัดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง 3-45
3.3-2	แสดงการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง 3-46
3.3-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง ระหว่างปี 2566 - 2568 3-55
3.4-1	แสดงตำแหน่งจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และระดับเสียงรบกวน 3-60
3.4-2	แสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และเสียงรบกวน 3-61
3.4-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2566 - 2568 3-94
3.4-4	แสดงกระจายระดับเสียงตามสีแบบ Fill Noise Contour Map 3-98
3.4-5	แสดงการกระจายระดับความดังของเสียงตามเส้น Contour แบบ Line Noise Contour Map 3-99
3.4-6	แสดงตัวเลขระดับเสียงแบบ Plot Noise Contour Map 3-100
3.5-1	แผนผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง 3-102
3.5-2	แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง 3-103
3.5-3	กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2566 - 2568 3-112
3.6-1	แสดงตำแหน่งจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน และคุณภาพดิน 3-119
3.6-2	แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำใต้ดิน 3-120
3.6-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2566 - 2568 3-125
3.7-1	แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพดิน 3-129
3.7-2	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน ระหว่างปี 2566 - 2568 3-133
3.9-1	แสดงตำแหน่งจุดตรวจวัดสภาพความร้อน 3-139
3.9-2	แสดงการตรวจวัดสภาพความร้อน 3-140
3.9-3	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดสภาพความร้อน ระหว่างปี 2566 - 2568 3-162
3.9-4	แสดงตำแหน่งจุดตรวจวัดแสงสว่าง 3-169
3.9-5	แสดงการตรวจวัดแสงสว่าง 3-174
3.9-6	แผนผังแสดงจุดตรวจวัดระดับความดังเสียง (Noise Dosimeter) 3-201
3.9-7	แสดงการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Noise Dosimeter) 3-202
3.9-8	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Noise Dosimeter) ระหว่างปี 2566 - 2568 3-223
3.9-9	แผนผังแสดงจุดตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) 3-231
3.9-10	แสดงการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) 3-232
3.9-11	แผนผังแสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Peak sound pressure level) 3-238
3.9-12	แสดงการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Peak sound pressure level) 3-239

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่		หน้า
3.9-13	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter) (ระยะการทำงานเวลา 8 ชั่วโมง และ 13 ชั่วโมง) ระหว่างปี 2566 - 2568	3-263
3.9-14	กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Peak sound pressure level) ระหว่างปี 2565 - 2567	3-287
3.9-15	แสดงตำแหน่งจุดตรวจวัดปริมาณความชื้นฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน	3-294
3.9-16	แสดงการเก็บตัวอย่างปริมาณความชื้นฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน	3-295
3.9-17	กราฟเปรียบเทียบปริมาณความชื้นสารเคมีและฝุ่นละอองในบรรยากาศการทำงาน	3-316

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.6-1	ข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โครงการ
1.7-1	รายการเครื่องจักรหลักของโครงการ
1.8-1	กำลังการผลิตและการใช้เครื่องฉีดอะลูมิเนียมในแต่ละสายการผลิต
1.8-2	ชนิดและปริมาณวัตถุดิบ สารเคมี เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ของโครงการ
1.9-1	ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ
1.9-2	ปริมาณการใช้น้ำภายในโครงการ
1.10-1	ผลการคำนวณขนาดรางระบายน้ำฝนและปริมาณน้ำฝนของโครงการ
1.11-1	พื้นที่จัดเก็บของเสีย
1.11-2	ชนิดและปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอุตสาหกรรมของโครงการ
1.12-1	รายละเอียดการระบายมลพิษทางอากาศในแต่ละปล่องระบาย
1.12-2	แหล่งที่มาและการจัดการน้ำเสียภายในโครงการ
2-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568
3-1	ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568
3-2	รายละเอียดวิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์
3.1-1	ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
3.1-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
3.2-1	ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม
3.3-1	ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง
3.3-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง
3.4-1	ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
3.4-2	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนในช่วงเวลากลางวัน (06.00-22.00 น.)
3.4-3	ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนในช่วงเวลากลางคืน (22.00-06.00 น.)
3.4-4	เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป
3.5-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
3.5-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง
3.6-1	ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน
3.6-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน
3.7-1	ผลการวิเคราะห์คุณภาพดิน
3.7-2	เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน
3.8-1	บันทึกชนิด และปริมาณของวัสดุหรือสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้แล้ว

## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
3.9-1 ผลการตรวจวัดสภาพความร้อน	3-146
3.9-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดสภาพความร้อน	3-156
3.9-3 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างแบบจุด	3-176
3.9-4 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างแบบพื้นที่	3-198
3.9-5 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Noise Dosimeter)	3-208
3.9-6 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Noise Dosimeter)	3-212
3.9-7 ผลการตรวจวัดระดับความดังเสียง (Sound Level Meter)	3-245
3.9-8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Peak sound pressure level)	3-248
3.9-9 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับความดังเสียงเฉลี่ย (Sound Level Meter)	3-250
3.9-10 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Peak sound pressure level)	3-257
3.9-11 ผลการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นสารเคมีและฝุ่นละอองในบรรยากาศการทำงาน	3-304
3.9-12 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองและสารเคมีในบรรยากาศการทำงาน	3-312
3.9-13 บันทึกสถิติด้านอุบัติเหตุ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568	3-328
3.9-14 บันทึกสถิติด้านอุบัติเหตุ ระหว่างปี 2566 - 2568	3-328
3.9-15 การตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2568	3-329
3.9-16 แผนการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินแต่ละประเภท	3-331
3.10-1 การรวบรวมสถิติผู้ป่วยตามกลุ่มสาเหตุโรคจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบยางพร ประจำปี 2568	3-333
3.11-1 บันทึกสถิติอุบัติเหตุการจราจร ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568	3-334
3.11-2 บันทึกสถิติด้านอุบัติเหตุ ระหว่างปี 2566 - 2568	3-335