

## บทที่ 4

### สรุปผลการติดตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามผลกระทบระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2568 พบว่า การดำเนินการตามมาตรการส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยมีการปฏิบัติที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ยังมีบางมาตรการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามที่วางแผน หรือบางมาตรการที่แม้จะดำเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่มีประสิทธิภาพในระดับที่ต้องการ นอกจากนี้ ยังมีบางมาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากตารางที่ 4-1 ถึงตารางที่ 4-2

ในส่วนของข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา หน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำการสรุปผลการตรวจสอบและจัดทำแนวทางการแก้ไข โดยมีข้อเสนอแนะและแผนการดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วน โดยสามารถดูรายละเอียดข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมได้จากตารางที่ 4-3 และตารางที่ 4-4

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการโรงพยาบาลศรีระยอง (ส่วนขยาย) จังหวัดระยอง

ช่วงระหว่างการก่อสร้าง

ฉบับ	จำนวนมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม						จำนวนมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม					
	ข้อกำหนด ใน EIA	การดำเนินการของโรงพยาบาล					ข้อกำหนด ใน EIA	การดำเนินการของโรงพยาบาล				
		✓	✗	○	◉	●		✓	✗	○	◉	●
ฉบับเดือน ก.ค. - ธ.ค. 65 (ระยะเปิดก่อสร้าง)	132	128	1	1	1	1	6	4	1	-	1	-
ฉบับเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 (ระยะเปิดก่อสร้าง)	132	130	-	-	1	-	6	6	-	-	-	-
ฉบับเดือน ก.ค. - ธ.ค. 66 (ระยะเปิดก่อสร้าง)	132	131	-	-	1	-	6	6	-	-	-	-
ฉบับเดือน ม.ค. - มิ.ย. 67 (ระยะเปิดก่อสร้าง)	132	131	-	-	1	-	6	6	-	-	-	-
ฉบับเดือน ก.ค. - ธ.ค. 68 (ระยะเปิดก่อสร้าง)	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ✓ = ดำเนินการแล้ว ✗ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◉ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ตารางที่ 4-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการโรงพยาบาลศรีระยอง (ส่วนขยาย) จังหวัดระยอง

ช่วงเปิดดำเนินการ

ฉบับ	จำนวนมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม						จำนวนมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม					
	ข้อกำหนด ใน EIA	การดำเนินการของโรงพยาบาล					ข้อกำหนด ใน EIA	การดำเนินการของโรงพยาบาล				
		✓	✗	○	◉	●		✓	✗	○	◉	●
ฉบับเดือน ก.ค. - ธ.ค. 65 (ระยะเปิดดำเนินการ)	128	120	-	3	3	2	11	11	-	-	-	-
ฉบับเดือน ม.ค. - มิ.ย. 66 (ระยะเปิดดำเนินการ)	128	121	-	3	3	1	11	11	-	-	-	-
ฉบับเดือน ก.ค. - ธ.ค. 66 (ระยะเปิดดำเนินการ)	128	121	-	3	3	1	11	11	-	-	-	-
ฉบับเดือน ม.ค. - มิ.ย. 67 (ระยะเปิดดำเนินการ)	128	122	-	2	3	1	11	11	-	-	-	-
ฉบับเดือน ก.ค. - ธ.ค. 68 (ระยะเปิดดำเนินการ)	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ✓ = ดำเนินการแล้ว ✗ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◉ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ตารางที่ 4-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลโรงพยาบาลศรีระยอง (ส่วนขยาย) จังหวัดระยอง ช่วงระหว่างการก่อสร้าง ที่ไม่ได้ปฏิบัติ, ปฏิบัติไม่ได้, ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ, ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ และ ข้อเสนอแนะ

รายละเอียดภายในโครงการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	แนวทางการปฏิบัติ
1.4 ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน	4) วางแผนการปฏิบัติงาน และการก่อสร้างโดยให้มีชั้นว่างของอาคารเป็นแนวป้องกันเสียง เช่น ในระหว่างที่ก่อสร้างชั้น 6 ไม่ให้มีการปฏิบัติงานและการเข้าพักในชั้นที่ 5 เป็นต้น	<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u> <u>ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ</u> : ในช่วงครึ่งปีหลังไม่มีโครงการก่อสร้าง <u>ข้อเสนอแนะ</u>

ตารางที่ 4-4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลโรงพยาบาลศรีระยอง (ส่วนขยาย) จังหวัดระยอง ช่วงเปิดดำเนินการ ที่ไม่ได้ปฏิบัติ, ปฏิบัติไม่ได้, ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ, ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ และ ข้อเสนอแนะ

รายละเอียดภายในโครงการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	แนวทางการปฏิบัติ
1.5 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดิน	2) กรณีที่เพิ่มจำนวนเตียง 203 เตียง โรงพยาบาลจะดำเนินการแยกน้ำเสียจากห้องอาหารและร้าน Black Canyon ซึ่งมีปริมาณน้ำเสียร้อยละ 5.71 ของปริมาณน้ำเสียทั้งหมด หรือ 11.08 ลบ.ม./วัน เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียที่จะก่อสร้างใหม่อีก 1 ระบบ โดยให้มีขนาดบำบัดอย่างน้อย 15 ลบ.ม./วัน	<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u> <u>ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ</u> : ปัจจุบันโรงพยาบาลให้บริการ 130 เตียง ซึ่งระบบบำบัดของโรงพยาบาล 1 ระบบยังเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น จึงยังไม่ถึงเวลาดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว <u>ข้อเสนอแนะ</u> เมื่อโครงการมีแผนจะขยายจำนวนเตียง 203 เตียง ให้ดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ 1 ระบบ ขนาดบำบัดอย่างน้อย 15 ลบ.ม./วัน
3.2 การคมนาคมขนส่ง	5) ห้ามมิให้มีการจอดรถบนถนนสาธารณะ	<u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u> <u>ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ</u> : โรงพยาบาลมีมาตรการคือ เช่าพื้นที่จอดรถพื้นที่ใกล้เคียงห่างจากโครงการประมาณ 100 เมตร ซึ่งสามารถรองรับได้ 40 คันสำหรับพนักงาน ส่วนพื้นที่จอดรถพนักงานภายในโครงการจะสำรองให้กับผู้มาใช้บริการ แต่ในช่วงช่วงเวลาที่ผู้มาใช้บริการจำนวนมาก ผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่บางส่วนจะนำรถมาจอดบริเวณถนนด้านหน้าและด้านข้างโรงพยาบาล แต่เนื่องจากถนนมีความกว้าง 17-18 เมตร จึงไม่กีดขวางการจราจร อีกทั้งไม่ใช่ถนนสายหลักจึงมีปริมาณการจราจรน้อยจึงไม่ส่งผลกระทบ <u>ข้อเสนอแนะ</u> ดำเนินการก่อสร้างพื้นที่จอดรถพนักงานเพิ่มเติมตามจำนวนผู้ให้บริการที่เพิ่มขึ้น หรือจัดรถรับส่งพนักงาน

ตารางที่ 4-4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลโรงพยาบาลศรีระยอง (ส่วนขยาย) จังหวัดระยอง ช่วงเปิดดำเนินการ ที่ไม่ได้ปฏิบัติ, ปฏิบัติไม่ได้, ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ, ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ และ ข้อเสนอแนะ (ต่อ)

รายละเอียดภายในโครงการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	แนวทางการปฏิบัติ
3.5 การกำจัดขยะมูลฝอย	4) รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการมีการคัดแยกขยะ โดยจัดตั้งถังขยะแยกตามประเภท เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย เป็นต้น	<p><u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u></p> <p><b>ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ</b> : มีการจัดถังขยะแยกประเภทแต่พบว่าบางบริเวณ เช่น ส่วนผู้ป่วยนอกมีเพียงถังขยะทั่วไป เนื่องจากมีพื้นที่จำกัด จึงต้องจำกัดจำนวนถังขยะเพื่อความสะดวกและทัศนียภาพ อย่างไรก็ตามโครงการมีแผนดำเนินการจัดหาถังขยะที่เหมาะสมพร้อมติดตั้งป้ายรณรงค์ให้แยกขยะ</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>ดำเนินการตามแผนภายในเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2569</p>
3.6 การจัดการน้ำเสียและการระบายน้ำ	2) กรณีที่เพิ่มจำนวนเตียง 203 เตียง โรงพยาบาลจะดำเนินการแยกน้ำเสียจากห้องอาหารและร้าน Black Canyon ซึ่งมีปริมาณน้ำเสียร้อยละ 5.71 ของปริมาณน้ำเสียทั้งหมด หรือ 11.08 ลบ.ม./วัน เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียที่จะก่อสร้างใหม่อีก 1 ระบบ โดยให้มีขนาดบำบัดอย่างน้อย 15 ลบ.ม./วัน	<p><u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u></p> <p><b>ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ</b> : ปัจจุบันโรงพยาบาลให้บริการ 103 เตียง ซึ่งระบบบำบัดของโรงพยาบาล 1 ระบบยังเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น จึงยังไม่ถึงเวลาดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>เมื่อโครงการมีแผนจะขยายจำนวนเตียง 203 เตียง ให้ดำเนินการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ 1 ระบบ ขนาดบำบัดอย่างน้อย 15 ลบ.ม./วัน</p>
4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม	5) จัดให้มีเครือข่ายประกันสังคม เพื่อให้คนในชุมชนสามารถเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลได้	<p><u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u></p> <p><b>ปฏิบัติไม่ได้</b> : โครงการไม่ได้จัดให้มีเครือข่ายประกันสังคม มีเฉพาะประกันตามสิทธิ เนื่องจากคนในชุมชนสามารถใช้บริการ รพ.สต.บ้านดอน (ห่างจากพื้นที่โครงการ 500 เมตร) และโรงพยาบาลระยองได้ (ห่างจากพื้นที่โครงการ 5.1 กิโลเมตร) ได้อยู่แล้ว</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>คนในชุมชนสามารถใช้บริการ รพ.สต.บ้านดอน (ห่างจากพื้นที่โครงการ 500 เมตร) และโรงพยาบาลระยองได้ (ห่างจากพื้นที่โครงการ 5.1 กิโลเมตร) ได้อยู่แล้ว</p>

<p>4.2 สาธารณสุขและผลกระทบทางสุขภาพ</p>	<p>12) รณรงคิให้ผู้ให้บริการมีการคัดแยกขยะ โดยจัดตั้งถังขยะแยกตามประเภท เช่น ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย เป็นต้น</p>	<p><b><u>การดำเนินการในปัจจุบัน</u></b>  <b><u>ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ</u></b> : มีการจัดถังขยะแยกประเภทแต่พบว่าบางบริเวณ เช่น ส่วนผู้ป่วยนอกมีเพียงถังขยะทั่วไป เนื่องจากมีพื้นที่จำกัด จึงต้องจำกัดจำนวนถังขยะเพื่อความสะดวกและทัศนียภาพ อย่างไรก็ตามโครงการมีแผนดำเนินการจัดหาถังขยะที่เหมาะสมพร้อมติดตั้งป้ายรณรงคิให้แยกขยะ</p> <p><b><u>ข้อเสนอแนะ</u></b>  ดำเนินการตามแผนภายในเดือน ม.ค.-มิ.ย. 2569</p>
---	--	---