ภาคผนวก ข

ภาพประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รูปที่ 1 การดูแลพื้นที่ภายในโครงการให้สะอาดเรียบร้อย

รูปที่ 2 พื้นที่สีเขียว โดยมีการปลูกไม้ยืนต้น และพืชคลุมดินภายในพื้นที่โครงการ

รูปที่ 3 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

รูปที่ 4 ถนนและทางเดินภายในโครงการ

รูปที่ 5 ป้ายระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสระว่ายน้ำ

รูปที่ 6 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ

รูปที่ 7 ถังสำรองน้ำชั้นดาดฟ้า และชั้นใต้ดิน

ภาพที่ 8 ระบบสูบจ่ายน้ำภายในโครงการ

รูปที่ 9 ระบบกำจัดก๊าซมีเทนและละอองลอย

รูปที่ 10 ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น

รูปที่ 11 ภาชนะรองรับมูลฝอย

รูปที่ 12 ห้องพักมูลฝอยรวม

รูปที่ 13 การออกแบบห้องพักและพื้นที่ส่วนกลางเป็นประตูกระจก

รูปที่ 14 เครื่องปรับอากาศชนิดประหยัดไฟ

รูปที่ 15 อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดไฟ

รูปที่ 16 การเลือกใช้สีทาอาคาร

รูปที่ 17 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ

รูปที่ 18 หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ

ภาพที่ 19 ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถบนพื้นทาง

ภาพที่ 20 อาคารจาดรถยนต์ของโครงการ

ภาพที่ 21 พื้นที่สำหรับจอดรถจักรยานยนต์

ภาพที่ 22 การตีช่องจอดรถชัดเจน

ภาพที่ 23 ไฟส่องสว่างบริเวณอาคารจอดรถ

ภาพที่ 24 สัญญาณ Bluetooth สำหรับรถที่จะเข้าภายในโครงการ

ภาพที่ 25 บริเวณที่จอดรถชั่วคราว

ภาพที่ 26 ไม่ติดป้ายบนไหล่ทาง

ภาพที่ 27 อุปกรณ์เตือนภัยและป้องกันอัคคีภัยของโครงการ

ภาพที่ 28 การตรวจสอบระปบบบป้องกันอัคคีภัย

ภาพที่ 29 ป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์

ภาพที่ 30 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

ภาพที่ 31 ป้ายแสดงตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

ภาพที่ 32 การตรวจสอบช่องระบายอากาศไม่มีสิ่งกีดขวาง

ภาพที่ 33 การรักษาระยะถอนร่นของอาคาร

ภาพที่ 34 การปลูกไม้เลื่อยบริเวณอาคารจอดรถ

ภาพที่ 35 คีย์การ์ดสำหรับประตูเข้า-ออกอาคาร และใช้ลิฟต์

ภาพที่ 36 การติดตั้งกล้องวงจรปิด และระบบควบคุม

ภาพที่ 37 การตรวจวัดคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

ภาพที่ 38 ส่วนสระว่ายน้ำ

ภาพที่ 39 รั้วหรือกำแพงรอบสระว่ายน้ำ

ภาพที่ 40 สระว่ายน้ำมีความคงทนแข็งแรง

ภาพที่ 41 รางระบายน้ำล้นบริเวณสระว่ายน้ำ

ภาพที่ 42 ทางเดินบริเวณสระว่ายน้ำ

ภาพที่ 43 ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณสระว่ายน้ำ

ภาพที่ 44 ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า

ภาพที่ 45 ตู้เก็บของ

ภาพที่ 46 จุดล้างตัว

ภาพที่ 47 อุปกรณ์ช่วยชีวิต

ภาพที่ 48 การปลูกต้นไม้บริเวณสระว่ายน้ำ

ภาพที่ 49 บัตรผ่านขชั่วคราวสำหรับบุคคลภายนอก

ภาพที่ 50 พนักงานทำความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร

ภาพที่ 51 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียว

ภาพที่ 52 ป้ายประชาสัมพันธ์ประหยัดน้ำและไฟฟ้า

ภาพที่ 53 ป้ายประชาสัมพันธ์คัดแยกมูลฝอย

ภาพที่ 54 เจ้าหน้าที่คัดแยกขยะ

ภาพที่ 55 เจ้าหน้าที่สูบไขมันออกจากระบบ บำบัดน้ำเสีย

ภาพที่ 56 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

ภาพที่ 57 ห้องเก็บสารเคมี

ภาพที่ 58 ป้ายห้ามสูบบุหรี่

ภาพที่ 59 เบอร์โทรฉุกเฉิน