
เอกสารแนบ 14

เอกสารการตรวจสอบการทำงานของปั๊มน้ำ
ของถังแยกน้ำ-น้ำมัน (Oil-Water Separator)




บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น แมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO.,LTD.

ตรวจสอบบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-Water Separator) พื้นที่.....SPP3.....



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น แมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO.,LTD.

ตรวจสอบบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-Water Separator) พื้นที่.....SPP3.....



Oil-water separator	การทำงานของบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-water Separator)		หมายเหตุ ตรวจสอบทุกวันศุกร์
	รายการตรวจสอบ	satatus	
		Normal	Abnormal
	1. ระบบไฟ Incoming Light ติดครบ 3 เฟส	/	
	2. ระบบไฟ Hight Level ต้องไม่ติด (ถ้าติด คือ บั้มทั้ง 2 ตัวไม่ทำงาน)	/	
	3. Pump 1 และ 2 ต้องไม่โชว์ Trip	/	
	4. Selector ต้องอยู่ Auto Mode ตลอดเวลา	/	
	5. ตรวจสอบความหนาของน้ำมัน บ่อ 1	/	
	6. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 2	/	
	7. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 3	/	
	8. ต้องไม่มีการรั่วของน้ำมันตามหน้าแปลน	/	
	9. Manual Valve Discharge pump ต้องอยู่ที่ Open ตลอดเวลา	/	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
วัน/เดือน/ปี 4/09/20

ลงชื่อ.....หัวหน้าควบคุมความปลอดภัย
วัน/เดือน/ปี 4/9/25

Oil-water separator	การทำงานของบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-water Separator)		หมายเหตุ ตรวจสอบทุกวันศุกร์
	รายการตรวจสอบ	satatus	
		Normal	Abnormal
	1. ระบบไฟ Incoming Light ติดครบ 3 เฟส	/	
	2. ระบบไฟ Hight Level ต้องไม่ติด (ถ้าติด คือ บั้มทั้ง 2 ตัวไม่ทำงาน)	/	
	3. Pump 1 และ 2 ต้องไม่โชว์ Trip	/	
	4. Selector ต้องอยู่ Auto Mode ตลอดเวลา	/	
	5. ตรวจสอบความหนาของน้ำมัน บ่อ 1	/	
	6. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 2	/	
	7. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 3	/	
	8. ต้องไม่มีการรั่วของน้ำมันตามหน้าแปลน	/	
	9. Manual Valve Discharge pump ต้องอยู่ที่ Open ตลอดเวลา	/	


ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
วัน/เดือน/ปี 11/09/20

ลงชื่อ.....หัวหน้าควบคุมความปลอดภัย
วัน/เดือน/ปี 11/7/25




บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น แมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO.,LTD.

ตรวจสอบบอยล์น้ำมัน-น้ำ (Oil-Water Separator) พื้นที่.....SPP3.....



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น แมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO.,LTD.

ตรวจสอบบอยล์น้ำมัน-น้ำ (Oil-Water Separator) พื้นที่.....SPP3.....



Oil-water separator	การทำงานของบอยล์น้ำมัน-น้ำ (Oil-water Separator)		หมายเหตุ ตรวจสอบทุกวันศุกร์
	รายการตรวจสอบ	satatus	
		Normal	Abnormal
	1. ระบบไฟ Incoming Light ติดครบ 3 เฟส	/	
	2. ระบบไฟ Hight Level ต้องไม่ติด (ถ้าติด คือ บั้มทั้ง 2 ตัวไม่ทำงาน)	/	
	3. Pump 1 และ 2 ต้องไม่โชว์ Trip	/	
	4. Selector ต้องอยู่ Auto Mode ตลอดเวลา	/	
	5. ตรวจสอบความหนาของน้ำมัน บ่อ 1	/	
	6. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 2	/	
	7. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 3	/	
	8. ต้องไม่มีการรั่วของน้ำมันตามหน้าแปลน	/	
	9. Manaul Valve Discharge pump ต้องอยู่ที่ Open ตลอดเวลา	/	

Oil-water separator	การทำงานของบอยล์น้ำมัน-น้ำ (Oil-water Separator)		หมายเหตุ ตรวจสอบทุกวันศุกร์
	รายการตรวจสอบ	satatus	
		Normal	Abnormal
	1. ระบบไฟ Incoming Light ติดครบ 3 เฟส	/	
	2. ระบบไฟ Hight Level ต้องไม่ติด (ถ้าติด คือ บั้มทั้ง 2 ตัวไม่ทำงาน)	/	
	3. Pump 1 และ 2 ต้องไม่โชว์ Trip	/	
	4. Selector ต้องอยู่ Auto Mode ตลอดเวลา	/	
	5. ตรวจสอบความหนาของน้ำมัน บ่อ 1	/	
	6. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 2	/	
	7. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 3	/	
	8. ต้องไม่มีการรั่วของน้ำมันตามหน้าแปลน	/	
	9. Manaul Valve Discharge pump ต้องอยู่ที่ Open ตลอดเวลา	/	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
วัน/เดือน/ปี.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าควบคุมความปลอดภัย
วัน/เดือน/ปี.....


ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
วัน/เดือน/ปี.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าควบคุมความปลอดภัย
วัน/เดือน/ปี.....




บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO.,LTD.

ตรวจสอบบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-Water Separator) พื้นที่.....SPP3.....



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO.,LTD.

ตรวจสอบบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-Water Separator) พื้นที่.....SPP3.....



Oil-water separator	การทำงานของบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-water Separator)		หมายเหตุ ตรวจสอบทุกวันศุกร์
	รายการตรวจสอบ	satatus	
		Normal	Abnormal
	1. ระบบไฟ Incoming Light ติดครบ 3 เฟส	/	
	2. ระบบไฟ Hight Level ต้องไม่ติด (ถ้าติด คือ บั้มทั้ง 2 ตัวไม่ทำงาน)	/	
	3. Pump 1 และ 2 ต้องไม่โชว์ Trip	/	
	4. Selector ต้องอยู่ Auto Mode ตลอดเวลา	/	
	5. ตรวจสอบความหนาของน้ำมัน บ่อ 1	/	
	6. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 2	/	
	7. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 3	/	
	8. ต้องไม่มีการรั่วของน้ำมันตามหน้าแปลน	/	
	9. Manual Valve Discharge pump ต้องอยู่ที่ Open ตลอดเวลา	/	

Oil-water separator	การทำงานของบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-water Separator)		หมายเหตุ ตรวจสอบทุกวันศุกร์
	รายการตรวจสอบ	satatus	
		Normal	Abnormal
	1. ระบบไฟ Incoming Light ติดครบ 3 เฟส	/	
	2. ระบบไฟ Hight Level ต้องไม่ติด (ถ้าติด คือ บั้มทั้ง 2 ตัวไม่ทำงาน)	/	
	3. Pump 1 และ 2 ต้องไม่โชว์ Trip	/	
	4. Selector ต้องอยู่ Auto Mode ตลอดเวลา	/	
	5. ตรวจสอบความหนาของน้ำมัน บ่อ 1	/	
	6. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 2	/	
	7. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 3	/	
	8. ต้องไม่มีการรั่วของน้ำมันตามหน้าแปลน	/	
	9. Manual Valve Discharge pump ต้องอยู่ที่ Open ตลอดเวลา	/	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
วัน/เดือน/ปี 8/10/25

ลงชื่อ.....หัวหน้าควบคุมความปลอดภัย
วัน/เดือน/ปี 8/10/25


ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
วัน/เดือน/ปี 8/10/25

ลงชื่อ.....หัวหน้าควบคุมความปลอดภัย
วัน/เดือน/ปี 8/10/25




บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO.,LTD.

ตรวจสอบบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-Water Separator) พื้นที่.....SPP3.....



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO.,LTD.

ตรวจสอบบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-Water Separator) พื้นที่.....SPP3.....



Oil-water separator	การทำงานของบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-water Separator)			หมายเหตุ ตรวจสอบทุกวันศุกร์
	รายการตรวจสอบ	satatus		
		Normal	Abnormal	
	1. ระบบไฟ Incoming Light ติดครบ 3 เฟส			
	2. ระบบไฟ Hight Level ต้องไม่ติด (ถ้าติด คือ บั๊มทั้ง 2 ตัวไม่ทำงาน)			
	3. Pump 1 และ 2 ต้องไม่โชว์ Trip			
	4. Selector ต้องอยู่ Auto Mode ตลอดเวลา			
	5. ตรวจสอบความหนาของน้ำมัน บ่อ 1			
	6. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 2			
	7. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 3			
	8. ต้องไม่มีการรั่วของน้ำมันตามหน้าแปลน			
	9. Manaul Valve Discharge pump ต้องอยู่ที่ Open ตลอดเวลา			

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

วัน/เดือน/ปี ๑๑/๑/๒๐

ลงชื่อ.....หัวหน้าควบคุมความปลอดภัย

วัน/เดือน/ปี ๑๑/๑/๒๐

Oil-water seperator	การทำงานของบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-water Separator)		หมายเหตุ ตรวจสอบทุกวันศุกร์	
	รายการตรวจสอบ	satatus		
		Normal		Abnormal
	1. ระบบไฟ Incoming Light ติดครบ 3 เฟส	/		
	2. ระบบไฟ Hight Level ต้องไม่ติด (ถ้า ติด คือ บั๊มทั้ง 2 ตัวไม่ทำงาน)	/		
	3. Pump 1 และ 2 ต้องไม่โชว์ Trip	/		
	4. Selector ต้องอยู่ Auto Mode ตลอดเวลา	/		
	5. ตรวจสอบความหนาของน้ำมัน บ่อ 1	/		
	6. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 2	/		
	7. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 3	/		
	8. ต้อง ไม่มีการรั่วของน้ำมันตามหน้าแปลน	/		
	9. Manaul Valve Discharge pump ต้องอยู่ที่ Open ตลอดเวลา	/		

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

วัน/เดือน/ปี ๑๑/๑/๒๐


ลงชื่อ.....หัวหน้าควบคุมความปลอดภัย

วัน/เดือน/ปี ๑๑/๑/๒๐




บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO.,LTD.

ตรวจสอบบ่อยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-Water Separator) พื้นที่.....SPP3.....



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO.,LTD.

ตรวจสอบบ่อยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-Water Separator) พื้นที่.....SPP3.....



Oil-water separator	การทำงานของบ่อยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-water Separator)		หมายเหตุ ตรวจสอบทุกวันศุกร์
	รายการตรวจสอบ	status	
		Normal	Abnormal
	1. ระบบไฟ Incoming Light ติดครบ 3 เฟส	/	
	2. ระบบไฟ Hight Level ต้องไม่ติด (ถ้าติด คือ บั้มทั้ง 2 ตัวไม่ทำงาน)	/	
	3. Pump 1 และ 2 ต้องไม่ไอร์ Trip	/	
	4. Selector ต้องอยู่ Auto Mode ตลอดเวลา	/	
	5. ตรวจสอบความหนาของน้ำมัน บ่อ 1	/	
	6. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 2	/	
	7. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 3	/	
	8. ต้องไม่มีการรั่วของน้ำมันตามท่อน้ำแปลน	/	
	9. Manual Valve Discharge pump ต้องอยู่ที่ Open ตลอดเวลา	/	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
วัน/เดือน/ปี 5/4/25

ลงชื่อ.....หัวหน้าควบคุมความปลอดภัย
วัน/เดือน/ปี 5/9/25

Oil-water separator	การทำงานของบ่อยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-water Separator)		หมายเหตุ ตรวจสอบทุกวันศุกร์
	รายการตรวจสอบ	status	
		Normal	Abnormal
	1. ระบบไฟ Incoming Light ติดครบ 3 เฟส	/	
	2. ระบบไฟ Hight Level ต้องไม่ติด (ถ้าติด คือ บั้มทั้ง 2 ตัวไม่ทำงาน)	/	
	3. Pump 1 และ 2 ต้องไม่ไอร์ Trip	/	
	4. Selector ต้องอยู่ Auto Mode ตลอดเวลา	/	
	5. ตรวจสอบความหนาของน้ำมัน บ่อ 1	/	
	6. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 2	/	
	7. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 3	/	
	8. ต้องไม่มีการรั่วของน้ำมันตามท่อน้ำแปลน	/	
	9. Manual Valve Discharge pump ต้องอยู่ที่ Open ตลอดเวลา	/	


ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
วัน/เดือน/ปี 11/4/25

ลงชื่อ.....หัวหน้าควบคุมความปลอดภัย
วัน/เดือน/ปี 12/9/25




บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น แมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO.,LTD.

ตรวจสอบบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-Water Separator) พื้นที่.....SPP3.....



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น แมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO.,LTD.

ตรวจสอบบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-Water Separator) พื้นที่.....SPP3.....



Oil-water separator	การทำงานของบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-water Separator)		หมายเหตุ ตรวจสอบทุกวันศุกร์
	รายการตรวจสอบ	safatus	
		Normal	Abnormal
	1. ระบบไฟ Incoming Light ติดครบ 3 เฟส	/	
	2. ระบบไฟ Hight Level ต้องไม่ติด (ถ้าติด คือ บั้มทั้ง 2 ตัวไม่ทำงาน)	/	
	3. Pump 1 และ 2 ต้องไม่ไจว์ Trip	/	
	4. Selector ต้องอยู่ Auto Mode ตลอดเวลา	/	
	5. ตรวจสอบความหนาของน้ำมัน บ่อ 1	/	
	6. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 2	/	
	7. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 3	/	
	8. ต้องไม่มีการรั่วของน้ำมันตามหน้าแปลน	/	
	9. Manual Valve Discharge pump ต้องอยู่ที่ Open ตลอดเวลา	/	

Oil-water separator	การทำงานของบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-water Separator)		หมายเหตุ ตรวจสอบทุกวันศุกร์
	รายการตรวจสอบ	safatus	
		Normal	Abnormal
	1. ระบบไฟ Incoming Light ติดครบ 3 เฟส	/	
	2. ระบบไฟ Hight Level ต้องไม่ติด (ถ้าติด คือ บั้มทั้ง 2 ตัวไม่ทำงาน)	/	
	3. Pump 1 และ 2 ต้องไม่ไจว์ Trip	/	
	4. Selector ต้องอยู่ Auto Mode ตลอดเวลา	/	
	5. ตรวจสอบความหนาของน้ำมัน บ่อ 1	/	
	6. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 2	/	
	7. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 3	/	
	8. ต้องไม่มีการรั่วของน้ำมันตามหน้าแปลน	/	
	9. Manual Valve Discharge pump ต้องอยู่ที่ Open ตลอดเวลา	/	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
วัน/เดือน/ปี 19/9/25

ลงชื่อ.....หัวหน้าควบคุมความปลอดภัย
วัน/เดือน/ปี 19/9/25


ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
วัน/เดือน/ปี 26/9/25

ลงชื่อ.....หัวหน้าควบคุมความปลอดภัย
วัน/เดือน/ปี 26/9/25




บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO.,LTD.

ตรวจสอบบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-Water Separator) พื้นที่.....SPP3.....



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO.,LTD.

ตรวจสอบบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-Water Separator) พื้นที่.....SPP3.....



Oil-water separator	การทำงานของบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-water Separator)		หมายเหตุ ตรวจสอบทุกวันศุกร์
	รายการตรวจสอบ	satatus	
		Normal	Abnormal
	1. ระบบไฟ Incoming Light ติดครบ 3 เฟส	/	
	2. ระบบไฟ High Level ต้องไม่ติด (ถ้าติด คือ บั้มทั้ง 2 ตัวไม่ทำงาน)	/	
	3. Pump 1 และ 2 ต้องไม่โชว์ Trip	/	
	4. Selector ต้องอยู่ Auto Mode ตลอดเวลา	/	
	5. ตรวจสอบความหนาของน้ำมัน บ่อ 1	/	
	6. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 2	/	
	7. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 3	/	
	8. ต้องไม่มีการรั่วของน้ำมันตามหน้าแปลน	/	
	9. Manual Valve Discharge pump ต้องอยู่ที่ Open ตลอดเวลา	/	

Oil-water separator	การทำงานของบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-water Separator)		หมายเหตุ ตรวจสอบทุกวันศุกร์
	รายการตรวจสอบ	satatus	
		Normal	Abnormal
	1. ระบบไฟ Incoming Light ติดครบ 3 เฟส	/	
	2. ระบบไฟ High Level ต้องไม่ติด (ถ้าติด คือ บั้มทั้ง 2 ตัวไม่ทำงาน)	/	
	3. Pump 1 และ 2 ต้องไม่โชว์ Trip	/	
	4. Selector ต้องอยู่ Auto Mode ตลอดเวลา	/	
	5. ตรวจสอบความหนาของน้ำมัน บ่อ 1	/	
	6. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 2	/	
	7. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 3	/	
	8. ต้องไม่มีการรั่วของน้ำมันตามหน้าแปลน	/	
	9. Manual Valve Discharge pump ต้องอยู่ที่ Open ตลอดเวลา	/	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
วัน/เดือน/ปี 6/10/15

ลงชื่อ.....หัวหน้าควบคุมความปลอดภัย
วัน/เดือน/ปี 6/10/15


ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
วัน/เดือน/ปี 10/10/15

ลงชื่อ.....หัวหน้าควบคุมความปลอดภัย
วัน/เดือน/ปี 10/10/15




บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO.,LTD.

ตรวจสอบบอยแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-Water Separator) พื้นที่.....SPP3.....



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO.,LTD.

ตรวจสอบบอยแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-Water Separator) พื้นที่.....SPP3.....



Oil-water separator	การทำงานของบอยแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-water Separator)		หมายเหตุ ตรวจสอบทุกวันศุกร์
	รายการตรวจสอบ	status	
		Normal	Abnormal
	1. ระบบไฟ Incoming Light ติดครบ 3 เฟส	/	
	2. ระบบไฟ Hight Level ต้องไม่ติด (ถ้าติด คือ บีมทั้ง 2 ตัวไม่ทำงาน)	/	
	3. Pump 1 และ 2 ต้องไม่โชว์ Trip	/	
	4. Selector ต้องอยู่ Auto Mode ตลอดเวลา	/	
	5. ตรวจสอบความหนาของน้ำมัน บ่อ 1	/	
	6. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 2	/	
	7. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 3	/	
	8. ต้องไม่มีการรั่วของน้ำมันตามหน้าแปลน	/	
	9. Manual Valve Discharge pump ต้องอยู่ที่ Open ตลอดเวลา	/	

Oil-water separator	การทำงานของบอยแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-water Separator)		หมายเหตุ ตรวจสอบทุกวันศุกร์
	รายการตรวจสอบ	status	
		Normal	Abnormal
	1. ระบบไฟ Incoming Light ติดครบ 3 เฟส	/	
	2. ระบบไฟ Hight Level ต้องไม่ติด (ถ้าติด คือ บีมทั้ง 2 ตัวไม่ทำงาน)	/	
	3. Pump 1 และ 2 ต้องไม่โชว์ Trip	/	
	4. Selector ต้องอยู่ Auto Mode ตลอดเวลา	/	
	5. ตรวจสอบความหนาของน้ำมัน บ่อ 1	/	
	6. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 2	/	
	7. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 3	/	
	8. ต้องไม่มีการรั่วของน้ำมันตามหน้าแปลน	/	
	9. Manual Valve Discharge pump ต้องอยู่ที่ Open ตลอดเวลา	/	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
วัน/เดือน/ปี 17/10/25

ลงชื่อ.....หัวหน้าควบคุมความปลอดภัย
วัน/เดือน/ปี 17/10/25


ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
วัน/เดือน/ปี 21/10/25

ลงชื่อ.....หัวหน้าควบคุมความปลอดภัย
วัน/เดือน/ปี 21/10/25




บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น แมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO.,LTD.

ตรวจสอบบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-Water Separator) พื้นที่.....SPP3.....



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น แมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO.,LTD.

ตรวจสอบบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-Water Separator) พื้นที่.....SPP3.....



Oil-water separator	การทำงานของบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-water Separator)		หมายเหตุ ตรวจสอบทุกวันศุกร์
	รายการตรวจสอบ	status	
		Normal	Abnormal
	1. ระบบไฟ Incoming Light ติดครบ 3 เฟส	/	
	2. ระบบไฟ High Level ต้องไม่ติด (ถ้าติด คือ บั้มทั้ง 2 ตัวไม่ทำงาน)	/	
	3. Pump 1 และ 2 ต้องไม่โชว์ Trip	/	
	4. Selector ต้องอยู่ Auto Mode ตลอดเวลา	/	
	5. ตรวจสอบความหนาของน้ำมัน บ่อ 1	/	
	6. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 2	/	
	7. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 3	/	
	8. ต้องไม่มีการรั่วของน้ำมันตามหน้าแปลน	/	
	9. Manual Valve Discharge pump ต้องอยู่ที่ Open ตลอดเวลา	/	

Oil-water separator	การทำงานของบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-water Separator)		หมายเหตุ ตรวจสอบทุกวันศุกร์
	รายการตรวจสอบ	status	
		Normal	Abnormal
	1. ระบบไฟ Incoming Light ติดครบ 3 เฟส	/	
	2. ระบบไฟ High Level ต้องไม่ติด (ถ้าติด คือ บั้มทั้ง 2 ตัวไม่ทำงาน)	/	
	3. Pump 1 และ 2 ต้องไม่โชว์ Trip	/	
	4. Selector ต้องอยู่ Auto Mode ตลอดเวลา	/	
	5. ตรวจสอบความหนาของน้ำมัน บ่อ 1	/	
	6. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 2	/	
	7. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 3	/	
	8. ต้องไม่มีการรั่วของน้ำมันตามหน้าแปลน	/	
	9. Manual Valve Discharge pump ต้องอยู่ที่ Open ตลอดเวลา	/	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
วัน/เดือน/ปี ๑1/๑๐/๒๕

ลงชื่อ.....หัวหน้าควบคุมความปลอดภัย
วัน/เดือน/ปี 31/10/๒๕

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
วัน/เดือน/ปี ๗/11/๒๕

ลงชื่อ.....หัวหน้าควบคุมความปลอดภัย
วัน/เดือน/ปี ๗/11/๒๕




บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO.,LTD.

ตรวจสอบบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-Water Separator) พื้นที่.....SPP3.....



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO.,LTD.

ตรวจสอบบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-Water Separator) พื้นที่.....SPP3.....



Oil-water separator	การทำงานของบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-water Separator)		หมายเหตุ ตรวจสอบทุกวันศุกร์
	รายการตรวจสอบ	status	
		Normal	Abnormal
	1. ระบบไฟ Incoming Light ติดครบ 3 เฟส	/	
	2. ระบบไฟ High Level ต้องไม่ติด (ถ้าติด คือ บั้มทั้ง 2 ตัวไม่ทำงาน)	/	
	3. Pump 1 และ 2 ต้องไม่โชว์ Trip	/	
	4. Selector ต้องอยู่ Auto Mode ตลอดเวลา	/	
	5. ตรวจสอบความหนาของน้ำมัน บ่อ 1	/	
	6. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 2	/	
	7. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 3	/	
	8. ต้องไม่มีการรั่วของน้ำมันตามหน้าแปลน	/	
	9. Manual Valve Discharge pump ต้องอยู่ที่ Open ตลอดเวลา	/	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
วัน/เดือน/ปี 14/11/25

ลงชื่อ.....หัวหน้าควบคุมความปลอดภัย
วัน/เดือน/ปี 14/11/25

Oil-water separator	การทำงานของบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-water Separator)		หมายเหตุ ตรวจสอบทุกวันศุกร์
	รายการตรวจสอบ	status	
		Normal	Abnormal
	1. ระบบไฟ Incoming Light ติดครบ 3 เฟส	/	
	2. ระบบไฟ High Level ต้องไม่ติด (ถ้าติด คือ บั้มทั้ง 2 ตัวไม่ทำงาน)	/	
	3. Pump 1 และ 2 ต้องไม่โชว์ Trip	/	
	4. Selector ต้องอยู่ Auto Mode ตลอดเวลา	/	
	5. ตรวจสอบความหนาของน้ำมัน บ่อ 1	/	
	6. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 2	/	
	7. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 3	/	
	8. ต้องไม่มีการรั่วของน้ำมันตามหน้าแปลน	/	
	9. Manual Valve Discharge pump ต้องอยู่ที่ Open ตลอดเวลา	/	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
วัน/เดือน/ปี 21/11/25

ลงชื่อ.....หัวหน้าควบคุมความปลอดภัย
วัน/เดือน/ปี 21/11/25




บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO.,LTD.

ตรวจสอบบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-Water Separator) พื้นที่.....SPP3.....



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO.,LTD.

ตรวจสอบบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-Water Separator) พื้นที่.....SPP3.....



Oil-water separator	การทำงานของบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-water Separator)		หมายเหตุ ตรวจสอบทุกวันศุกร์
	รายการตรวจสอบ	status	
		Normal	Abnormal
	1. ระบบไฟ Incoming Light ติดครบ 3 เฟส	/	
	2. ระบบไฟ Hight Level ต้องไม่ติด (ถ้าติด คือ บั้มทั้ง 2 ตัวไม่ทำงาน)	/	
	3. Pump 1 และ 2 ต้องไม่โชว์ Trip	/	
	4. Selector ต้องอยู่ Auto Mode ตลอดเวลา	/	
	5. ตรวจสอบความหนาของน้ำมัน บ่อ 1	/	
	6. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 2	/	
	7. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 3	/	
	8. ต้องไม่มีการรั่วของน้ำมันตามหน้าแปลน	/	
	9. Manual Valve Discharge pump ต้องอยู่ที่ Open ตลอดเวลา	/	

Oil-water separator	การทำงานของบ่อแยกน้ำมัน-น้ำ (Oil-water Separator)		หมายเหตุ ตรวจสอบทุกวันศุกร์
	รายการตรวจสอบ	status	
		Normal	Abnormal
	1. ระบบไฟ Incoming Light ติดครบ 3 เฟส	/	
	2. ระบบไฟ Hight Level ต้องไม่ติด (ถ้าติด คือ บั้มทั้ง 2 ตัวไม่ทำงาน)	/	
	3. Pump 1 และ 2 ต้องไม่โชว์ Trip	/	
	4. Selector ต้องอยู่ Auto Mode ตลอดเวลา	/	
	5. ตรวจสอบความหนาของน้ำมัน บ่อ 1	/	
	6. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 2	/	
	7. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 3	/	
	8. ต้องไม่มีการรั่วของน้ำมันตามหน้าแปลน	/	
	9. Manual Valve Discharge pump ต้องอยู่ที่ Open ตลอดเวลา	/	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
วัน/เดือน/ปี.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าควบคุมความปลอดภัย
วัน/เดือน/ปี.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
วัน/เดือน/ปี.....

ลงชื่อ.....หัวหน้าควบคุมความปลอดภัย
วัน/เดือน/ปี.....



ตรวจสอบบ่อน้ำมัน-น้ำ (Oil-Water Separator) พื้นที่.....SPP3.....

ระดับน้ำมันบ่อน้ำมัน (ถ้าการ Clean บ่อทุกๆ 2 ปี)

บ่อ 3	บ่อ 2	บ่อ 1
ตรวจน้ำมัน ☐ พบ ☒ ไม่พบ หมายเหตุ: หากพบความผิดปกติ บ่อ 3 ให้มีการ Clean บ่อ	ตรวจน้ำมัน ☐ พบ ☒ ไม่พบ หมายเหตุ: หากพบความผิดปกติ บ่อ 2 ให้มีการ Clean บ่อ	
Water 1.31 m	Water 1.09 m	Oil 1.09 m

Oil-water separator	การทำงานของบ่อน้ำมัน-น้ำ (Oil-water Separator)		หมายเหตุ ตรวจสอบทุกวันศุกร์
	รายการตรวจสอบ	status	
		Normal	Abnormal
	1. ระบบไฟ Incoming Light ติดครบ 3 เฟส	/	
	2. ระบบไฟ Hight Level ต้องไม่ติด (ถ้าติด คือ บั้มทั้ง 2 ตัวไม่ทำงาน)	/	
	3. Pump 1 และ 2 ต้องไม่โชว์ Trip	/	
	4. Selector ต้องอยู่ Auto Mode ตลอดเวลา	/	
	5. ตรวจสอบความหนาของน้ำมัน บ่อ 1	/	
	6. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 2	/	
	7. ตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน บ่อ 3	/	
	8. ต้องไม่มีการรั่วของน้ำมันตามหน้าแปลน	/	
	9. Manual Valve Discharge pump ต้องอยู่ที่ Open ตลอดเวลา	/	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
วัน/เดือน/ปี 26/12/25

ลงชื่อ.....หัวหน้าควบคุมความปลอดภัย
วัน/เดือน/ปี 26/12/25

เอกสารแนบ 15
แผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วม

	แผนฉุกเฉินป้องกันระดับเหตุการณ์ โรงไฟฟ้าโรจนะเพาเวอร์ 3 (SPP3)	วันที่ประกาศใช้ : 1 ธ.ค. 2568
		ฉบับที่ : 00

แผนฉุกเฉินป้องกันระดับเหตุการณ์ โรงไฟฟ้าโรจนะเพาเวอร์ 3 (SPP3) วันที่ประกาศใช้ : 1 ธ.ค. 2568 ฉบับที่ : 00

ผู้จัดทำ	 (นางสาวนัทธ ปล่อยจันทิก) SAFETY TECHIC  (นางสาวจุฬารัตน์ เพชรภัทรเกษม) ENVIRONMENTAL SCIENTIST
ตรวจสอบโดย	 (นายสามารถ ทวีคุณ) ENVIRONMENTAL HEAD  (นายวิมล ขำจิตร) SAFETY MANAGER  (นายธนาธิป ประทีกกุลสาร) OPERATIONS MANAGER
อนุมัติโดย	 (นายสุธรรม ปานเงิน) PLANT MANAGER



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
 INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ 181 ซอยนวมินทร์ 86 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนฉุกเฉินป้องกันระดับเหตุการณ์ โรงไฟฟ้าโรจนะเพาเวอร์ 3 (SPP3)

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1 ขอบเขต	1
2 วัตถุประสงค์	1
3 ข้อมูลทั่วไป	2
4 แผนผังระวางก่อนเผชิญเหตุ	3-5
5 แผนระหว่างเผชิญเหตุ	6-11
6 แผนหลังเผชิญเหตุ	12-13
7 หน้าที่รับผิดชอบ	14-17
8 คำจำกัดความ	17
9 เอกสารแนบ	18
แผนผังที่ตั้งโรงไฟฟ้า และพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้า	19
แผนผังพื้นที่โดยรวมของโรงไฟฟ้า	20



แผนฉุกเฉินป้องกันระดับเหตุการณ์ โรงไฟฟ้าโรงนะเพาเวอร์ 3 (SPP3)

1. ขอบเขต

เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นภายใน โรงไฟฟ้าโรงนะเพาเวอร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพนักงาน ทรัพย์สินของโรงไฟฟ้า และสภาพแวดล้อมรวมทั้งชุมชน โดยได้ดำเนินการทั้งหมด ดังนี้

1.1 แผนเฝ้าระวังก่อนเผชิญเหตุ ประกอบไปด้วย

1. มาตรการตรวจตราป้องกันระดับเหตุนี้ท่วม คือ การตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภาวะเหตุฉุกเฉินและสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับเหตุนี้ท่วม

1.2 แผนระหว่างเผชิญเหตุ ประกอบด้วย

1. มาตรการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ประกอบไปด้วย
 - มาตรการตอบโต้ระดับเหตุนี้ท่วมขั้นต้น คือ การตรวจสอบแนวคันป้องกันน้ำจากภายนอก เข้าพื้นที่โรงไฟฟ้า และอุปกรณ์สูบน้ำออกแล้วเพื่อดำเนินการแก้ไขป้องกันขั้นต้น
 - มาตรการระดับเหตุนี้ท่วมขั้นรุนแรง คือ การส่งประกาศ (เสียงตามสาย) แจ้งภาวะเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้แผนตอบโต้ระดับเหตุขั้นรุนแรง
2. มาตรการขนย้ายทรัพย์สิน คือ การขนย้ายเครื่องจักร และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อลดการสูญเสีย

1.3 แผนหลังเผชิญเหตุ ประกอบด้วย

1. แผนบรรเทาทุกข์ คือ การดูแลผู้ได้รับผลกระทบด้านต่างๆ ด้านบุคลากร ด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ หรืออุบัติเหตุขณะเหตุฉุกเฉินหลัง การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพจิตใจหลังเกิดเหตุ
2. แผนการฟื้นฟูด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่การบำบัดมลพิษที่เกิดจากเหตุฉุกเฉินเพื่อลดผลกระทบ ด้านต่างๆ

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อการเตรียมความพร้อมขั้นต้น ด้านบุคลากร การมอบหมายหน้าที่ ด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ การกำหนดวิธีป้องกัน การตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
- 2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายใน โรงไฟฟ้า การขนย้าย, การตอบสนอง, การบรรเทาทุกข์, และการฟื้นฟู และเพื่อการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยรวม
- 2.3 เพื่อให้สอดคล้องตามความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายจากเหตุการณ์ใน โรงไฟฟ้า



แผนฉุกเฉินป้องกันระดับเหตุการณ์ โรงไฟฟ้าโรงนะเพาเวอร์ 3 (SPP3)

3. ข้อมูลทั่วไป

3.1 สถานที่ตั้ง โรงไฟฟ้าโรงนะเพาเวอร์ 3 (SPP3) ที่ตั้ง 111/2 หมู่ 4 สวนอุตสาหกรรม โรจนะ 3 ตำบลอุทัย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โทรศัพท์ 035-352909-14

แสดงแผนผังบริเวณพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้าไว้ในส่วนของเอกสารแนบ ได้แก่

- * แผนผังที่ตั้งโรงไฟฟ้า และพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้า
- * แผนผังพื้นที่โดยรวมของโรงไฟฟ้า

3.2 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน ของโครงการสวนอุตสาหกรรม โรจนะ พระนครศรีอยุธยา

บมจ. สวนอุตสาหกรรม โรจนะ	035-330000-8
เวลา 17.00 น. – 08.00 น. และวันหยุด	089-237-4045
ศูนย์รักษาความปลอดภัยของสวนอุตสาหกรรม โรจนะ	035-226-362
สถานีตำรวจภูธรอำเภอบางบาล	035-356-181, 035-356-247
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพระนครศรีอยุธยา	035-253-612, 035-253-615
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบางบาล	035-356-381
สถานีไฟฟ้าย่อยโรจนะ	035-330-692
สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลอุทัย	199, 035-356-998
สถานีดับเพลิง อบต. คานหาม	035-800-645
โรงพยาบาลราชธานี	035-335-555
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา	035-211-888, 035-322-555
ป้องกันสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	035-335798
	035-335161
	035-335210



4. แผนเฝ้าระวังก่อนเผชิญเหตุ

4.1 แผนการตรวจตราป้องกันและการเตรียมการ

1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ จัดเตรียมงบประมาณสำหรับใช้ในการป้องกันเหตุน้ำท่วม ปีละ 1 ครั้ง
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ตรวจสอบปริมาณน้ำทุกเดือนในฤดูฝน (พ.ค.-พ.ย.) ทางเวปไซด์
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคกลาง กรมชลประทาน <http://hydro-5.com>
คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ <http://www.thaiwater.net>
หากพบข้อมูลเข้าข่ายหรือการแจ้งเตือนจากสวนอุตสาหกรรมโรจนะ เหตุฉุกเฉินน้ำท่วม ให้
ทำการแจ้ง Operation Manager เพื่อพิจารณาประกาศใช้แผนฉุกเฉิน
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ เชิญประชุมคณะกรรมการ, ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับแผนฉุกเฉิน
ป้องกันระดับเหตุน้ำท่วม เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมแผนฉุกเฉิน
4. เมื่อมีการเตรียมความพร้อมแผนฉุกเฉินป้องกันระดับเหตุน้ำท่วมเรียบร้อยแล้ว Operation
Manager, แผนก Operation, แผนก Maintenance, แผนกเคมี, แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการสำรวจทางน้ำรอบนอกโรงไฟฟ้า เพื่อพิจารณาคำแนะนำการต่อไป
5. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, Operation Manager และหัวหน้างานแต่ละแผนกสำรวจความเสี่ยง
ที่จะมีน้ำเข้าสู่ภายในโรงไฟฟ้า และจุดเสี่ยงอันตรายที่น้ำอาจท่วมถึง แล้วก่อให้เกิดความเสียหาย
6. Operation Manager และแผนก Maintenance วางแผนจัดการวางแผนตรวจสอบทรายป้องกัน
น้ำเข้าภายในบริษัท ตามจุดความเสี่ยงที่ระบุไว้ในประกาศ แผนผังป้องกันน้ำท่วม พร้อมทั้งเตรียม
กระสอบทรายพร้อมทรายสำรองไว้สำหรับมาตรการตอบโต้ขั้นรุนแรง โดยจัดเตรียมกระสอบไว้
300-500 ใบ ทราย 12 คิว
7. Operation Manager และแผนก Maintenance ตรวจสอบและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือสูบน้ำ
ออกจากบริษัทตามจุดที่ระบุไว้ในประกาศ แผนผังป้องกันน้ำท่วม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพทุกจุด
8. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ตรวจสอบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามขั้นตอนการตรวจตรา
และรายงานประธานคณะกรรมการความปลอดภัยฯ



ขั้นตอนการดำเนินการ : แบบการตรวจตราป้องกันระดับเหตุน้ำท่วม

โรงไฟฟ้าได้กำหนดไว้เป็นวิธีการปฏิบัติงานการตรวจตราป้องกันภาวะฉุกเฉิน จึงกำหนดให้
มีความพร้อมเพื่อป้องกันระดับเหตุน้ำท่วม ดังนี้คือ


การจัดอุปกรณ์ระดับเหตุน้ำท่วม ซึ่งทางโรงไฟฟ้า ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนี้

1. เครื่องสูบน้ำ ใช้สำหรับสูบน้ำฝนจากโรงงานและสูบน้ำจากพื้นที่ป้องกัน
2. กระสอบทราย ใช้เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ป้องกัน



แผนผังการดำเนินงาน Flow Chart

แผนผังการดำเนินงานมาตรการป้องกัน, ตรวจสอบและการเตรียมการ



5. แผนระหว่างเผชิญเหตุ

5.1 มาตรการตอบโต้ระดับเหตุการณ์

รายละเอียดแผนผังการดำเนินการงานมาตรการตอบโต้ระดับเหตุน้ำท่วมขั้นต้น

- เมื่อมีการจัดทำแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำทุกพื้นที่ความเสี่ยงของบริษัทเรียบร้อยแล้วมอบหมายให้ ร.ป.ภ. ตรวจสอบและเฝ้าระวังแนวป้องกันน้ำ
- ร.ป.ภ. ตรวจพบเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น พบรอยรั่วน้ำเข้าบริษัทหรือระดับน้ำภายนอกสูงจนระดับแนวคันป้องกันน้ำ ป้องกันไม่ได้ให้รายงานต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือผู้อำนวยการฉุกเฉิน ณ. ช่วงเวลาที่เกิดเหตุทันที
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือผู้อำนวยการฉุกเฉิน ณ. ช่วงเวลาเกิดเหตุ เมื่อได้รับแจ้งจาก ร.ป.ภ. ดำเนินการตรวจสอบสภาพปัญหา พบแนวโน้มเกิดความรุนแรง ดำเนินการสั่งการแก้ไขป้องกัน
- ผู้อำนวยการฉุกเฉินสั่งการให้ Operation โทรศัพท์แจ้งทีมตอบโต้ระดับเหตุขั้นต้น เพื่อดำเนินการแก้ไขป้องกัน เช่น เสริมแนวกระสอบทรายคันป้องกันน้ำอุดรอยรั่วน้ำเข้าบริษัท โดยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน , Operation , ป้อม ร.ป.ภ.
- ทีมตอบโต้ระดับเหตุน้ำท่วมดำเนินการเสริมแนวกระสอบป้องกันน้ำเข้าบริษัท หรืออุดรอยรั่วหรือดำเนินการแก้ไขตามปัญหาที่พบ
- สามารถแก้ไขป้องกันได้ หัวหน้าทีมตอบโต้ระดับเหตุรายงานผู้อำนวยการฉุกเฉิน ณ. ช่วงเวลาเกิดเหตุ ร.ป.ภ. ดำเนินการตรวจแนวคันป้องกันน้ำต่อไปจนกว่าเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปลอดภัย
- ไม่สามารถแก้ไขป้องกัน หัวหน้าทีมตอบโต้ระดับเหตุรายงานผู้อำนวยการฉุกเฉิน ณ. ช่วงเวลาที่เกิดเหตุเพื่อขออนุมัติใช้มาตรการตอบโต้ระดับเหตุขั้นรุนแรง
- ผู้อำนวยการฉุกเฉิน ณ. ช่วงเวลาเกิดเหตุสั่งการใช้มาตรการตอบโต้ระดับเหตุน้ำท่วมขั้นรุนแรง



รายละเอียดการดำเนินงานมาตรการตอบโต้ระดับเหตุน้ำท่วมขั้นรุนแรง

1. ผู้อำนวยการฉุกเฉินสั่งการให้ใช้มาตรการตอบโต้ระดับเหตุขั้นรุนแรง โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายประกาศภาวะฉุกเฉินด้วยเสียงตามสายแจ้งให้ทุกแผนกทราบ เพื่อใช้มาตรการตอบโต้ระดับเหตุน้ำท่วมขั้นรุนแรง
2. ผู้อำนวยการฉุกเฉินแจ้งเหตุการณ์ผลิตในส่วนงานที่มีโอกาสเกิดอันตรายและสั่งการตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
3. ทีมตัดกระแสไฟฟ้า ดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยรายงานกลับผู้อำนวยการฉุกเฉิน
4. ทีมขนย้าย ดำเนินการใช้มาตรการขนย้ายทรัพย์สิน, สิ่งของตามคำสั่งผู้อำนวยการฉุกเฉิน
5. ชุดป้องกันน้ำภายในโรงไฟฟ้า ระดมกำลังคนจากชุดป้องกันน้ำภายในโรงไฟฟ้าและทีมสนับสนุนจาก Maintenance, ปรก, แม่บ้าน และคนสวน ดำเนินการแก้ไขป้องกันโดยการเสริมแนวคันป้องกันน้ำหรือจัดทำคันป้องกันน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยตามคำสั่งของผู้อำนวยการฉุกเฉิน
6. ชุดสูบน้ำออก ดำเนินการสูบน้ำออกจากภายในบริษัท โดยเร็วเพื่อลดระดับน้ำภายในบริษัทจนเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
7. หากระดับน้ำสูงขึ้นมีแนวโน้มรุนแรงจนเกิดความสามารถที่ทางโรงไฟฟ้าจะป้องกันได้
8. ผู้อำนวยการฉุกเฉิน สั่งการให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายติดต่อหน่วยงานกู้ภัยภายนอกเข้ามาช่วยเหลือทุกทีมงานดำเนินการต่อเนื่องจนเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปลอดภัย (ระดับน้ำภายในโรงไฟฟ้าสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร)
9. ร.ป.ก. ตรวจสอบแนวป้องกันน้ำจนเข้าสู่ภาวะปกติ (น้ำแห้ง)
10. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประสานงานแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนฉุกเฉินประชุมสรุปผลการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน



แผนผังการดำเนินงานมาตรการตอบโต้ระดับเหตุน้ำท่วม

มาตรการตอบโต้ระดับเหตุน้ำท่วมขั้นต้น

ผู้รับผิดชอบ

- ร.ป.ก.

- ร.ป.ก.

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

- ผู้อำนวยการฉุกเฉิน ณ ช่วงเกิดเหตุ

- ผู้อำนวยการฉุกเฉิน ณ ช่วงเกิดเหตุ


- หัวหน้าทีมตอบโต้ระดับเหตุ
น้ำท่วมขั้นต้น ณ ช่วงเกิดเหตุ

- ผู้อำนวยการฉุกเฉิน
ณ. ช่วงเกิดเหตุ

- ร.ป.ก./

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ขั้นตอนการปฏิบัติ






แผนผังการดำเนินงานมาตรการตอบโต้ระดับเหตุน้ำท่วมขั้นรุนแรง


ผู้รับผิดชอบ

- ผู้อำนวยการฉุกเฉิน
ณ. ช่วงเวลาเกิดเหตุ
- ผู้อำนวยการฉุกเฉิน
ณ. ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
- ทีมขนย้าย
- หัวหน้าชุดป้องกันน้ำเข้าสู่
ภายใน โรงไฟฟ้า
- ทีมสูบน้ำออก
- ผู้อำนวยการฉุกเฉิน ณ.
ช่วงเกิดเหตุ
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย/ร.ป.ก.
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
- ผู้เกี่ยวข้องในแผนฉุกเฉิน

ขั้นตอนการปฏิบัติ



เอกสาร



5.2 มาตรการขนย้าย

รายละเอียดแผนผังการดำเนินงานมาตรการขนย้าย

1. เมื่อเหตุการณ์มีแนวโน้มรุนแรงระดับน้ำภายใน โรงไฟฟ้าสูงถึงระดับ 30 ซม. และระดับน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
2. ผู้อำนวยการฉุกเฉินตัดสินใจสั่งการให้ Operation โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉินต่อผู้รับผิดชอบทีมขนย้าย
3. ผู้ที่รับผิดชอบทีมขนย้ายรวมตัว ณ. กองอาคารฉุกเฉินเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ , ยานยนต์รอรับคำสั่งเพื่อการขนย้าย จากผู้อำนวยการฉุกเฉินส่งเพื่อการขนย้ายทรัพย์สิน ณ. พื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหาย
4. ทีมขนย้ายปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บัญชาการฉุกเฉินนำทรัพย์สิน ไปเก็บไว้ ณ. จุดปลอดภัย โดยกำหนดไว้ในสถานที่ตามความเหมาะสม ณ. ช่วงเกิดเหตุ
5. หัวหน้าทีมขนย้ายจัดทำบัญชีรายการทรัพย์สิน สิ่งของที่ขนย้ายออกมาเก็บไว้ในจุดปลอดภัย
6. หัวหน้าทีมขนย้ายสั่งการให้ ร.ป.ก. เผาทรัพย์สินที่จัดเก็บ
7. หัวหน้าทีมขนย้ายรายงานบัญชีรายการทรัพย์สินที่ขนย้ายออกต่อผู้อำนวยการฉุกเฉิน
8. ขนย้ายทรัพย์สินเข้าที่เดิม เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ (เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการฉุกเฉิน)




แผนผังการดำเนินงานมาตรการขนย้าย

ผู้รับผิดชอบ

- ผู้อำนวยการฉุกเฉิน ณ. ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
- ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
- Operator
- ทีมขนย้าย

ขั้นตอนการปฏิบัติ



เอกสาร

- ประกาศหน้าที่รับผิดชอบแผนฉุกเฉิน

- รายงานการขนย้าย



6. แผนหลังเผชิญเหตุ

6.1 มาตรการบรรเทาทุกข์

รายละเอียดการดำเนินงานมาตรการบรรเทาทุกข์


- 1.1 เมื่อรับทราบการประกาศภาวะฉุกเฉินทีมปฐมพยาบาลรวมตัว ณ. ศูนย์อำนวยความสะดวกเตรียมพร้อมอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ ได้แก่ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ยานยนต์ส่งผู้บาดเจ็บ
- 1.2 ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บขณะเกิดเหตุหน้าท่วม
- 1.3 ดำเนินการจัดทีมปฐมพยาบาลช่วยเหลือรักษาพนักงานที่เกิดการเจ็บป่วย หลังจากเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปลอดภัย
- 1.4 หัวหน้าทีมปฐมพยาบาล สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการบรรเทาทุกข์รายงานต่อผู้อำนวยการฉุกเฉินในการประชุมสรุปผลหลังเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

แผนผังการดำเนินงานมาตรการบรรเทาทุกข์

ผู้รับผิดชอบ

- ทีมปฐมพยาบาล
- ทีมปฐมพยาบาล
- ทีมปฐมพยาบาล
- หัวหน้าทีมปฐมพยาบาล

ขั้นตอนการปฏิบัติ



เอกสาร

- รายงานการประชุม



6.2 มาตรการบรรเทาทุกข์และฟื้นฟู

รายละเอียดการดำเนินงานมาตรการบรรเทาทุกข์และฟื้นฟู

1. รายละเอียดแผนผังการดำเนินงานมาตรการบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูด้านธุรกิจ

- เมื่อระดับน้ำเข้าสู่ภาวะปลอดภัย Operation Manager, และแผนก Maintenance
สำรวจความเสียหายทางด้านธุรกิจรวมถึงสำรวจผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลจากการเกิด
เหตุนี้ท่วมตามเอกสารแนบสำรวจความเสียหายและต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประสานงานจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฉุกเฉินระดับเหตุ
นี้ท่วมหลังเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปลอดภัย โดยทีมสำรวจความเสียหายและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สรุปผลการสำรวจที่ประชุม โดยแยกเป็น 2 กรณี คือผลกระทบความสูญเสียด้านธุรกิจและด้าน
สิ่งแวดล้อม ส่วนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ดำเนินการตามมาตรการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมต่อไป
- Operation Manager, และแผนก Maintenance จัดทีมสำรวจสภาพการทำงานดำเนินการขนย้าย
อุปกรณ์ที่ขนย้ายออกเข้าที่เดิม แผนก Maintenance สรุปผลการดำเนินงาน
- แผนก Operation และแผนก Maintenance ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือ ก่อนดำเนินการ
เดินเครื่อง หลังจากนำอุปกรณ์เครื่องมือเข้าสู่ที่เดิม
- หากผลการตรวจสอบจากแผนก Operation และแผนก Maintenance ผ่านเรียบร้อยแล้วให้
รายงานแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อสั่งการให้มีการปฏิบัติงานตามปกติ



7. หน้าที่รับผิดชอบ

7.1 ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน

- อำนาจการเพื่อให้การปฏิบัติตามขั้นตอนของแผนฉุกเฉินป้องกันระดับเหตุนี้ท่วมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ดำเนินการเพื่อทบทวนมาตรการต่าง ๆ ตามแผนฉุกเฉินป้องกันระดับเหตุนี้ท่วม

7.2 Operation Manager / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(สนับสนุนข้อมูล)

- เป็นผู้ดำเนินการฉุกเฉินในช่วงเวลา 08.00 น. – 17.00 น. หรือในช่วงเวลาที่อยู่ในโรงไฟฟ้าขณะ
เกิดเหตุ
- เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมแผนฉุกเฉินและการประชุมตามมาตรการ
ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในขั้นตอนการดำเนินงาน
- ผลักดันสนับสนุน ให้มีการแก้ไขป้องกันปัญหาที่ส่งต่อการเกิดเหตุฉุกเฉินที่ได้จากการ,
ตรวจตราและการสำรวจความเสี่ยง
- เร่งผลักดันให้มีการเตรียมพร้อมปรับปรุงฟื้นฟูธุรกิจและสิ่งแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติ
โดยเร็ว
- อนุมัติให้มีการดำเนินการเดินเครื่อง หลังจากผ่านการฟื้นฟูธุรกิจและสิ่งแวดล้อม
- ร่วมกับแผนก Operation, แผนก Maintenance, แผนกเคมี, แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องทบทวนแผนฉุกเฉินป้องกันระดับเหตุนี้ท่วม
- ดำเนินการสนับสนุนให้มีการแก้ไขป้องกันปัญหาจากการตรวจตรา, ฝึกซ้อม แผนฉุกเฉิน ฯ
- ร่วมเป็นคณะกรรมการสำรวจความเสียหายทางด้านธุรกิจและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ร่วมประชุมสรุปความเสียหาย และผลการดำเนินการปรับปรุงด้านธุรกิจและสิ่งแวดล้อมหลังจาก
เหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ



7.3 หัวหน้าทีมขนย้าย

1. ทำหน้าที่หัวหน้าทีมในช่วงเวลา 08.00 – 17.00 น. หรือช่วงที่อยู่ในโรงไฟฟ้าขณะที่เกิดเหตุ ส่วนเวลา 05.00 – 08.00 น. และ 17.00 – 02.00 น. กำหนดผู้รับผิดชอบตามประกาศกำหนดหน้าที่รับผิดชอบแผนฉุกเฉินป้องกันน้ำท่วม
2. ดำเนินการเตรียมความพร้อมกำลังคนอุปกรณ์, เครื่องมือ, ยานยนต์และสำรวจสถานที่จัดเก็บสิ่งของ เมื่อต้องมีการขนย้าย
3. ดำเนินการตามมาตรการขนย้าย เมื่อมีการแจ้งจากผู้อำนวยการฉุกเฉิน
4. สรุปผลการขนย้าย รายงานทรัพย์สินที่มีการขนย้ายต่อผู้บริหาร เมื่อเสร็จสิ้นการขนย้าย
5. ขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของที่ย้ายออกมาเข้าพื้นที่เดิมหลังจากได้รับคำสั่งจากผู้บริหารสูงสุด

7.4 หัวหน้าทีมตอบโต้ระดับเหตุน้ำท่วม

1. ดำเนินการควบคุมสั่งการให้ชุดป้องกันน้ำเข้าโรงไฟฟ้า เสริมกระสอบทรายป้องกันน้ำเข้าโรงไฟฟ้า เมื่อได้รับการแจ้งมาจากผู้อำนวยการฉุกเฉิน
2. สั่งการให้ชุดสูบน้ำออกจากโรงไฟฟ้า ดำเนินการสูบน้ำออกจากโรงไฟฟ้าให้มีระดับต่ำสุดและควบคุมไม่ให้สูงกว่า 30 ซม.
3. คัดสินใจรายงานผู้อำนวยการฉุกเฉินเมื่อชุดป้องกันน้ำเข้าโรงงานไม่สามารถควบคุมแนวคันกันน้ำได้ เพื่อขออนุมัติใช้มาตรการตอบโต้ระดับเหตุขั้นรุนแรง
4. ดำเนินงานตามมาตรการตอบโต้ระดับเหตุขั้นต้นและขั้นรุนแรงจนเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะที่ปลอดภัย
5. ดำเนินการจัดวางคันกระสอบทรายป้องกันน้ำเข้าภายในโรงไฟฟ้า ตามคำสั่งของหัวหน้าทีมตอบโต้ระดับเหตุน้ำท่วม
6. ตรวจสอบควบคุมแนวคันกระสอบทรายตลอดเวลาขณะเกิดเหตุจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่ภาวะปลอดภัย

7.5 หัวหน้าชุดสูบน้ำออกจากโรงไฟฟ้า (แผนก Maintenance)

ขณะเกิดเหตุ

1. ควบคุมเครื่องสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำออกจากโรงไฟฟ้า ให้สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกจุด
2. รับคำสั่งจากหัวหน้าทีมตอบโต้ระดับเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือในการสูบน้ำออกจากโรงไฟฟ้า ณ พื้นที่ที่มีความวิกฤต



7.6 หัวหน้าแผนก Operation และแผนก Maintenance ณ.ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ

1. ติดตามการแก้ไขปัญหาตามที่เสนอแนะ และตรวจรับรองก่อนอนุญาตดำเนินการเดินเครื่อง

7.7 หัวหน้าทีมตัดกระแสไฟฟ้า (หัวหน้าแผนกไฟฟ้า ณ. ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ)

1. ตัดกระแสไฟฟ้า ณ. พื้นที่อันตรายตามคำสั่งผู้อำนวยการฉุกเฉิน
2. ควบคุมเครื่องปั่นไฟฟ้าสำรองให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.8 หัวหน้าทีมสำรวจความเสียหายและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

1. จัดคณะกรรมการนำสำรวจความเสียหายทางด้านธุรกิจและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2. นำข้อมูลความเสียหายทั้งหมดรายงานต่อผู้จัดการทั่วไป
3. ตรวจสอบ, จัดตั้งอุปกรณ์, เครื่องมือสูบน้ำออกจากโรงไฟฟ้าให้พร้อมใช้งาน
4. ดำเนินการตรวจสอบความเสียหายและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
5. หยุดระบบการไหลเวียนของน้ำที่เข้าสู่ระบบบำบัด เมื่อพบการปนเปื้อนทางน้ำที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเดินระบบบำบัดน้ำเสีย เมื่อการปนเปื้อนทางสิ่งแวดล้อมได้มีการบำบัดเข้าสู่ภาวะปกติ

7.9 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ๑

1. จัดทำแผนฉุกเฉินป้องกันระดับเหตุน้ำท่วม
2. ร่วมทบทวนความพร้อมการใช้แผนฉุกเฉินป้องกันระดับเหตุน้ำท่วมกับแผนที่เกี่ยวข้องตามแผน ๑ ตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในโรงไฟฟ้า เพื่อค้นหาความเสี่ยงในจุดที่น้ำจะไหลเข้าสู่โรงไฟฟ้า พร้อมรายงานปัญหาที่พบต่อ Operation Manager เพื่อพิจารณาแก้ไขป้องกันต่อไป
3. ประสานงานเพื่อการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันระดับเหตุน้ำท่วม รวมถึงสรุปผลการฝึกซ้อมรายงานต่อคณะกรรมการความปลอดภัย
4. สรุปผลการตรวจตราและเตรียมความพร้อมรายงาน Operation Manager
5. ประสานงานเพื่อชี้แจงแผนฉุกเฉินให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ 181 ซอยนวมินทร์ 86 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนฉุกเฉินป้องกันระดับเหตุการณ์ โรงไฟฟ้าโรจนะเพาเวอร์ 3 (SPP3)

7.10 ร.ป.ก.

1. ตรวจสอบแนวคันป้องกันน้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
2. สนับสนุนทีมตอบโต้ระดับน้ำท่วมตามการร้องขอจากหัวหน้าทีม ตอบโต้ระดับน้ำท่วม
3. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือผู้อำนวยการฉุกเฉิน เมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติหรือมีแนวโน้มเกิดความเสียหายจากภาวะน้ำท่วม ซึ่งหากเหตุการณ์เกิดในวันหยุดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินโทรแจ้งหัวหน้างานทุกแผนกทราบ
4. คู่มือทรัพย์สินที่มีการขนย้ายออกมาเก็บ ณ จุดที่ปลอดภัย

7.11 ทีมสังเกตการณ์

1. ดำเนินการเฝ้าสังเกตการณ์ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันระดับน้ำท่วม ตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อค้นหาข้อบกพร่องนำไปแก้ไขปรับปรุงต่อไป
2. นำเสนอผลการประเมินการฝึกซ้อมต่อผู้บริหาร ฯ ที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม

7.12 Operation Manager /หัวหน้างาน (ตามที่มอบหมาย)

1. สำรวจความเสี่ยงของสภาพการทำงาน เพื่อค้นหาความเสี่ยง น้ำท่วมแล้วก่อให้เกิดความเสียหายอันตราย
2. ให้การสนับสนุนในการร่วมจัดทำแนวคันป้องกันน้ำเข้าโรงไฟฟ้า ตามการร้องขอ

หมายเหตุ : การระบุน้ำที่รับผิดชอบของบุคลากรภายในโรงไฟฟ้าตามขั้นตอนต่าง ๆ ระบุชัดเจนไว้ในประกาศผู้รับผิดชอบและหน้าที่รับผิดชอบในแผนฉุกเฉินป้องกันระดับน้ำท่วม

คำจำกัดความ

ภาวะปลอดภัย หมายถึง ระดับน้ำภายในบริษัทสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร
ภาวะปกติ หมายถึง ระดับน้ำภายในบริษัทแห้งหมดทุกส่วนและมีการทำความสะอาดเรียบร้อย
ขบวนการผลิตดำเนินการตามปกติ



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ 181 ซอยนวมินทร์ 86 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนฉุกเฉินป้องกันระดับเหตุการณ์ โรงไฟฟ้าโรจนะเพาเวอร์ 3 (SPP3)

เอกสารแนบ

โรงไฟฟ้าโรจนะเพาเวอร์ 3 (SPP3)




บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ 181 ซอยนวมินทร์ 86 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนฉุกเฉินป้องกันระดับเหตุการณ์ โรงไฟฟ้าโรจนะเพาเวอร์ 3 (SPP3)

แผนผังที่ตั้งโรงไฟฟ้า และพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้า
ที่ตั้ง 111/2 หมู่ที่ 4 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO., LTD.

สำนักงานใหญ่ 181 ซอยนวมินทร์ 86 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนฉุกเฉินป้องกันระดับเหตุการณ์ โรงไฟฟ้าโรจนะเพาเวอร์ 3 (SPP3)

แผนผังพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าโรจนะเพาเวอร์ 3 (SPP3)


เอกสารแนบ 16

เอกสารกำกับการขนส่งขยะมูลฝอย/ของเสียอันตราย
/หนังสือขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลออกนอกโรงงาน

เลขที่อ้างอิง: 1-14-1068-007111-0-N

แบบ กอ.๒

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อเกิด					
ชื่อผู้ก่อเกิด: บริษัท โรจนะเพนเวอร์ จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน: 40140003125586		
สถานที่ตั้งโรงงาน: 111/2 หมู่ที่ 4 ถนนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10310			เบอร์โทรศัพท์: 02-7128 00		
เบอร์โทรติดต่อด่วน: 02-7128 00			เบอร์โทรติดต่อด่วน: 02-7128 00		
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว:					
ชื่อผู้รับ: นายเฉลิม ยอดแก้ว			เลขทะเบียนพาหนะ: 82-7128 00 พาหนะที่ใช้: รถบรรทุก		
โดยขนส่งจากจังหวัด: ไปยังจังหวัด: พระนครศรีอยุธยา			ระยะเวลาประมาณ: 1 วัน		
ผู้รับดำเนินการ: บริษัท อโยธยา รีไซเคิล 2002 จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี): 10140002825489		
สถานที่ตั้ง: 1/1 หมู่ที่ 9 ถนน ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140			เบอร์โทรติดต่อด่วน: 02-7128 00		
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง:					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาษาบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Used Oil	130206	ถัง	3	0.5
รวมปริมาณทั้งหมด: ของเหลว 0.5 ตัน ของแข็ง 0 ตัน ของแข็งทั้งหมด 0 ตัน					
[] น้ำหนักสิ่งปฏิกูล [] น้ำหนักปริมาณการ					
ขอความร่วมมือระหว่างทางขนส่ง: การแจ้งด้วยวาจาหรือเอกสาร					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ปริมาณที่ส่งมอบ: 0.5 ตัน					
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม วันที่ส่งมอบ: 02/10/2025					
และการขนส่งจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและการ					
ลงชื่อผู้ก่อเกิด: พล.ต.ท. นายสมชาย 2/10/2568					
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่ง					
จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและการ					
ลงชื่อผู้รับ: นายเฉลิม ยอดแก้ว ลายมือชื่อ: 2/10/2568					
[] ผู้ก่อเกิดได้แนบภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่มีการลงนามในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ: บริษัท อโยธยา รีไซเคิล 2002 จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี): 10140002825489		
ส่วนที่ ๓/๑			ขนส่งจากจังหวัด: อยุธยา มาถึงจังหวัด: อยุธยา		
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว			ระยะเวลา: 1 วัน		
ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่			วันที่มาถึง: 2/10/2568		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ:			เวลาที่มาถึง: 12:10 น.		
ส่วนที่ ๓/๒			ปริมาณที่รับมอบ: 0.5 ตัน		
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว			[] น้ำหนักสิ่งปฏิกูล [] น้ำหนักปริมาณการ		
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย			วันที่รับมอบ: 2/10/2568 เวลาที่มอบ: 12:40 น.		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ:			[] ภาพถ่ายสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และ/หรือ		
ส่วนที่ ๓/๓			[] เอกสารแสดงลักษณะสำคัญของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว		
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว			ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ: 0.5 ตัน		
ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่			วันที่จัดการแล้วเสร็จ: 2/10/2568 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ: 14:30 น.		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ:			ปริมาณคงเหลือ: 0 ตัน		
ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อเกิดสรุปผลการจัดการ			[] ภาพถ่ายเอกสารการจัดการที่ลงนามครบถ้วนถูกต้อง		
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามที่ระบุข้างต้น					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๔)					
[] ได้รับคืนจากผู้รับดำเนินการแล้ว (ส่วนที่ ๖)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จโดยได้รับจัดการภายในเวลาที่กำหนดแล้ว (ส่วนที่ ๗)					
ลงชื่อผู้ก่อเกิด:					

Fingerprint Report					
ชื่อบริษัท (ผู้ก่อเกิด): บริษัท โรจนะเพนเวอร์ จำกัด Plan 3					
เลขทะเบียนโรงงาน: 40140003125586					
ที่อยู่: 111/2 หมู่ 4 ถนนสวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210					
เลขที่อ้างอิง: 1-14-1068-007111-0-N					
วันที่ขนส่ง: 02/10/2025					
ทะเบียนรถ: 82-712800					
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ที่ขนส่ง					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รหัสประเภท หรือชนิด	ภาษาบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	Used Oil	130206	ถัง	3	0.5
รวมน้ำหนัก 0.5					
รวมน้ำหนักที่ส่งมอบ: 0.5..... (ตัน)					
Fingerprinting					
รูปถ่ายหน้ารถ		รูปถ่ายหลังรถ		รูปถ่ายวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	
					
ผู้รายงาน		ผู้รับมัต			
					
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล		ตำแหน่ง วิศวกรบริษัท			
วันที่ 02/10/2025		วันที่ 02/10/2025			

เลขที่อ้างอิง: 3 14 0968 105988 0 11

แบบ กส ๖

เอกสารแสดงการจัดการ (Manifest Form)					
ส่วนที่ ๑ ผู้ก่อการ					
ชื่อผู้ก่อการ: บริษัท โรงงาน เภสัชภัณฑ์			เลขทะเบียนโรงงาน: 40140003125586		
สถานที่ตั้งโรงงาน: 111/2 หมู่ที่ 4 ตำบลสวนสุตาธาราม/โรงเรียน 5 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10310			เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 10140168925651		
เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน					
ผู้ได้รับมอบหมายให้ขนส่งหรือกำจัด: นายสมชาย เภสัชภัณฑ์					
โดยขนส่งจาก: โรงงาน เภสัชภัณฑ์ ไปยังจังหวัด: พระนครศรีอยุธยา					
โดยขนส่งจาก: โรงงาน เภสัชภัณฑ์ ไปยังจังหวัด: พระนครศรีอยุธยา					
เลขที่รับ: 58/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสวนสุตาธาราม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140					
เบอร์โทรติดต่อฉุกเฉิน					
รายละเอียดของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่ของอันตราย					
ลำดับ	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่ของอันตราย	รหัสประเภท หรือชนิด	ลักษณะบรรจุ		ปริมาณ (ตัน)
			ชนิด	จำนวน	
1	พลาสติก	150102	พลาสติกรวม	1	0.0204
2	กระดาษ	150101	กระดาษรวม	1	0.0262
รวมปริมาณทั้งหมด: ของเหลว 0 ตัน ของแข็ง 0.0466 ตัน ของแข็งที่เหลว 0 ตัน					
[] นำกากทิ้งจริง [] นำกากทิ้งประมาณการ					
ข้อควรระวัง: ห้ามสูดดมหรือสัมผัส					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่ของอันตรายที่ระบุข้างต้น ปริมาณที่ส่งมอบ: 0.0466 ตัน			วันที่ส่งมอบ: 24/09/2568		
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างถูกต้อง			เวลาที่ส่งมอบ:		
และเอกสารนี้จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของ []					
ลงชื่อผู้ก่อการ: นายสมชาย เภสัชภัณฑ์					
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการขนส่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่ของอันตราย					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่ของอันตรายที่ระบุข้างต้น ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างเหมาะสม และการขนส่ง จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายทุกประการ					
ลงชื่อผู้รับ: นายสมชาย เภสัชภัณฑ์ วันที่: 24/9/68					
[] ผู้ก่อการนี้ได้นำเอกสารแสดงการจัดการที่มีกรรมสิทธิ์ในส่วนของ [] และส่วนที่ ๒ กำนวณถูกต้องแล้ว					
ส่วนที่ ๓ ผู้รับดำเนินการ					
ชื่อผู้รับดำเนินการ: บริษัท วัน ทอส จำกัด			เลขทะเบียนโรงงาน (ถ้ามี): 10140168925651		
ส่วนที่ ๓/๑			ขนส่งจากจังหวัด: อยุธยา มาจังหวัด: อยุธยา		
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่ของอันตรายที่ระบุข้างต้น ปริมาณที่ส่งมอบ: 0.0466 ตัน			วันที่รับมอบ: 24/9/68 เวลาที่มอบ: 14.00		
ตามที่ระบุข้างต้นมาถึงสถานที่รับจัดการ			วันที่รับมอบ: 24/9/68 เวลาที่มอบ: 14.00		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: นายสมชาย เภสัชภัณฑ์			วันที่รับมอบ: 24/9/68 เวลาที่มอบ: 14.00		
ส่วนที่ ๓/๒			ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ: 0.0466 ตัน		
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่ของอันตรายที่ระบุข้างต้น			วันที่จัดการแล้วเสร็จ: 24/9/68 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ: 14.00		
ซึ่งมีการบรรจุ ติดป้าย หรือฉลากอย่างถูกต้อง			วันที่จัดการแล้วเสร็จ: 24/9/68 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ: 14.00		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: นายสมชาย เภสัชภัณฑ์			วันที่จัดการแล้วเสร็จ: 24/9/68 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ: 14.00		
ส่วนที่ ๓/๓			ปริมาณที่จัดการแล้วเสร็จ: 0.0466 ตัน		
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่ของอันตรายที่ระบุข้างต้น			วันที่จัดการแล้วเสร็จ: 24/9/68 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ: 14.00		
ตามที่ระบุข้างต้นแล้วเสร็จตามที่ได้อนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)			วันที่จัดการแล้วเสร็จ: 24/9/68 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ: 14.00		
ลงชื่อผู้รับดำเนินการ: นายสมชาย เภสัชภัณฑ์			วันที่จัดการแล้วเสร็จ: 24/9/68 เวลาที่จัดการแล้วเสร็จ: 14.00		
ส่วนที่ ๔ ผู้ก่อการสรุปผลการจัดการ					
คำรับรอง: ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่ของอันตรายที่ระบุข้างต้น					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้อนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๓)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้อนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๔)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้อนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๕)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้อนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๖)					
[] ได้รับการจัดการแล้วเสร็จตามที่ได้อนุญาตแล้ว (ส่วนที่ ๗)					

Prepared/Disposed by: []
 Date: 24/09/68
 Buyer: []
 Date: 24/09/68

Witness by Admin D: []
 Date: 24/09/68
 Ropina Power: []
 Date: 24/09/68

Item	Work Order No.	Serial/Custom	Description (Equipment, Detail, model, P/N)	QTY	From Location (Equipment, Tag no.)	Reason of Disposal	Same Disposal	Flow Type or Reuse part	PO No.
1			Fiber Glass Filter	1	From Ropina Power	Waste disposal			
2			Fluorescent Lamp	1	From Ropina Power	Waste disposal			
3			Chemical and paint Contain	1	From Ropina Power	Waste disposal			
4			Waste disposal	1	From Ropina Power	Waste disposal			

Ropina Power Disposal Equipment Record [] SPP1/ [] SPP2/ [x] SPP3 Date: 24/09/68 Disposal Number: 112 001/2025

☐ SPP1 / ☐ SPP2 / ☒ SPP3
Date: 22 November 2568 Disposal Number: 001 / 2025

Date: 22 November 2025 ☐ SFT / ☐ SFT / ☒ SFT
 Disposal Number: 001 / 2025

[illegible]

Witness by Admin DE [REDACTED]

Date: 22 November 68

Rojana Power : [REDACTED]

Date: 20/10/69




Storage place : Hazardous Waste Yard SPP3

สรุปรายงานการขายของเก่า ของชำรุด เศษวัสดุและขยะรีไซเคิล

บริษัท วัน พอส จำกัด

(วันที่ 22 กันยายน 2568 : SPP3)

จุดเก็บที่ 1 : บริเวณจุดจัดเก็บขยะ SPP3



จุดเก็บที่ 2 : บริเวณข้างห้องป้อนเทนเนสส์ SPP3



รถรับขยะ Recycle



ปริมาณขยะรีไซเคิลทั้งหมด SPP3


- กระดาษทั่วไป 26.20 kg
- พลาสติกรวม 20.40 kg
- ขวดแก้ว 34.40 kg
- กระป๋องอลูมิเนียม 1.20 kg
- กระป๋องกาแฟ 0.60 kg

โรจนะพาเวอรฺ์ SPP3 : วันที่ 2 ตุลาคม 2568

รวมรวม 6 สัปดาห์ 82-7128

สถานที่เก็บ
บริเวณสถานที่เก็บขยะ SPP3

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 500 มม.

☐ SPP1 / ☐ SPP2 / ☒ SPP3

Date: 2 07/03/2025 ☐ SFT1 / ☐ SFT2 / ☒ SFT3
Disposal Number: 00 001 2025

[illegible]

Witness by Admin DEPT : _____

Date: 2/10/68

Rojana Power :

Date: 2/10/68

☐ SPP1 / ☐ SPP2 / ☐ SPP3

Disposal Number : _____

[illegible]

Witness by Admin DEPT : _____

Date : _____

Rojana Power : _____

Date : _____

[illegible]



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา

การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3891

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 40140003125586

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับ ที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการ จัดการ	ผู้รับผิดชอบการ	เหตุผล
1	150102	พลาสติก	5.000	011	10140168925651	
2	150101	กระดาษ	5.000	011	10140168925651	
3	150103	เศษไม้	5.000	011	10140168925651	
4	170405	เหล็ก	15.000	011	10140168925651	
5	130206	Used Oil	20.000	049	10140002825489	
6	130208	น้ำมันเบือน้ำมัน	10.000	049	10140002825489	
7	150110	Packaging contaminated dangerous substances	5.000	039	10140002825489	
8	160604	Dry cell batteries	3.000	073	10700001425472	
9	160215	Fluorescent Lamp	0.500	073	10700001425472	
10	150202	Fiber Glass Filter (กรองอากาศ) Oil Contaminated Fabric Chemical contaminated filter Sand absorbent	12.000	073	10700001425472	
11	150202	Fiber Glass Filter (กรองอากาศ) Oil Contaminated Fabric Chemical contaminated filter Sand absorbent	16.000	042	72070000125407	
12	170603	Fiber Thermal Insulation Cold Insulation	10.000	073	10700001425472	
13	150110	Chemical and paint contaminated container Used Stationery	5.000	073	10700001425472	
14	150111	กระป๋องสเปรย์ย่นเบื่อนีลจากการใช้งานแล้ว	2.000	073	10700001425472	
15	150203	Resin and silica gel Activated Carbon	13.000	071	10700001425472	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้ออกโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

รหัสการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

011 คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่าย (sorting)

021 เก็บไว้ในภาชนะบรรจุ (storage) ให้ระบุลักษณะการเก็บและภาชนะบรรจุ

031 นำกลับมาใช้ซ้ำ (reuse) ตามวัตถุประสงค์เดิมของวัสดุที่ไม่ใช่แล้วอื่น ๆ

057 เข้ากระบวนการคืนสภาพหรือบำบัดแล้ว (spent green sand / no bake sand regeneration)

059 นำวัสดุที่ไม่ใช่แล้วอื่น ๆ กลับมาใช้ใหม่ (other recovery unlisted materials) ให้ระบุ

061 ป้อนด้วยวิธีชีวภาพ (biological treatment) หรือวิธีเคมีชีวภาพ (chemical biological treatment)

032 ส่งคืนผู้ขายเพื่อกำจัด (return to original producer for disposal) ให้ระบุชื่อผู้ขายที่รับคืน
033 นำบรรจุภัณฑ์กลับบรรจุใหม่เพื่อใช้ซ้ำ (reuse container; to be refilled) ให้ระบุชื่อผู้ขายที่รับคืน
039 นำกลับมาใช้ซ้ำด้วยวิธีอื่น ๆ (other reuse methods) ตามวัตถุประสงค์เดิมของวัสดุที่ไม่ใช่แล้วอื่น ๆ ให้ระบุ

041 ใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (use as fuel substitution or burn for energy recovery) โดยตรงในเตาเผา (incinerator) หรือเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace)
042 ทำเชื้อเพลิงผสม (fuel blending) เพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเตาเผา (incinerator) และเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace) ระบุปลายทาง

043 นำเพื่อใช้เป็นพลังงาน (burn for energy recovery) เฉพาะวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายสำหรับเตาเผา (stove) หรือหม้อไอน้ำและเตาอุตสาหกรรม (boiler and industrial furnace)

044 ใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน (use as raw material substitution) ในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace)

045 ทำวัสดุผสม (material blending) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบทดแทน (use as raw material substitution) ในเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (cement industrial furnace) ระบุปลายทาง

046 ทำเชื้อเพลิงทดแทนจากวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย สำหรับเตาอุตสาหกรรม เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะ (use as fuel blending for energy recovery) ระบุปลายทาง

047 ใช้วัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรงในเตาเผา (incinerator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

048 ใช้วัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนโดยตรง ในเตาเผา (incinerator) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

049 นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น ๆ (other recycle methods)

051 เข้ากระบวนการนำตัวทำละลายคืนมาใช้ใหม่ (solvent reclamation/regeneration)

052 เข้ากระบวนการนำโลหะกลับมาใช้ใหม่ (reclamation/regeneration of metal and metal compounds)

053 เข้ากระบวนการคืนสภาพกรด/ด่าง (acid/base regeneration)

054 เข้ากระบวนการคืนสภาพตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst regeneration)

055 เข้ากระบวนการคืนสภาพ ถ่านกัมมันต์ใช้งานแล้ว (spent activated carbon regeneration)

056 เข้ากระบวนการคืนสภาพเรซินหรือเมมเบรนใช้งานแล้ว (spent resin or membrane regeneration)

เหตุผลกรณีอื่นๆ

01 ผู้รับผิดชอบการไม่ได้รับอนุญาตให้ ป่าดัด/กำจัด/นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

02 วิธีการป่าดัด/กำจัด/นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่เหมาะสม

03 ผู้รับผิดชอบการไม่ได้รับอนุญาตให้ ป่าดัด/กำจัด/นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 37 หรือเหตุผลประกอบกิจการตามมาตรา 39 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน

04 ผู้รับผิดชอบการไม่ได้รับอนุญาตให้ ป่าดัด/กำจัด/นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

05 ไม่สามารถยื่นของอนุญาตฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

06 ผู้ให้บริการยังไม่ได้แจ้งประกอบกิจการโรงงาน หรือไม่ได้แจ้งประกอบในส่วนขยาย

07 ไม่เข้าข่ายต้องของอนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว พ.ศ. 2566

เหตุผลการไม่อนุญาต

99 สิ่งฯ ระบุ.....

062 ป้อนด้วยวิธีชีวภาพ (biological treatment) เพื่อใช้กำจัดชีวภาพเพื่อเข้าสู่โรงบำบัดเป็นพลังงาน
063 ป้อนด้วยวิธีทางเคมี (chemical treatment) หรือนำด้วยวิธีทางกายภาพ (physical treatment) หรือนำด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment)

065 นำป้อนด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ (physico-chemical treatment of wastewater)

066 เข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม (discharge into central wastewater treatment plant)

067 ป้อนด้วยวิธีทางเคมี (chemical stabilization)

068 ป้อนด้วยวิธีทางเคมีโดยใช้ปูนซีเมนต์หรือวัสดุ pozzolanic (chemical fixation using cementitious and/or pozzolanic material)

069 ใช้วิธีบำบัดอื่น ๆ เพื่อทำลายความเป็นพิษ (other detoxification methods) ให้ระบุ

071 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล (sanitary landfill) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว ที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น

072 ฝังกลบอย่างปลอดภัย (secure landfill)

073 ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว (secure landfill of stabilized and/or solidified wastes)

074 เผาทำลาย (burn for destruction) ในเตาเผาขยะรวม หรือเตาเผาเฉพาะสำหรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น

075 เผาทำลายในเตาเผาเฉพาะสำหรับของเสียอันตราย (burn for destruction in hazardous waste incinerator)

076 เผาทำลายร่วมกับเตาอุตสาหกรรมซีเมนต์ (co-incineration in cement kiln)

077 ฝังกลบอย่างลึกใต้ดิน หรือฉีดน้ำใต้ดิน (deep well or underground injection; sea-bed insertion)

079 กำจัดด้วยวิธีอื่น ๆ (other disposal methods) ให้ระบุ

081 รวบรวมและส่งออกนอกประเทศ (collect and export)

082 ถมทะเลหรือฝัง (land reclamation) เฉพาะวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น

083 หมักทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน (composting or soil conditioner) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น

084 ให้อาหารสัตว์ (animal feed) เฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายเท่านั้น

085 ศึกษา วิจัยและพัฒนา (study research and develop) เพื่อการทดลองในลักษณะโครงการนำร่องเท่านั้น

เหตุผลที่ไม่สามารถพิจารณาได้ เนื่องจากขาดเอกสาร หรือเอกสารไม่สมบูรณ์ ดังนี้

11 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้ประกอบการ และหรือ ผู้ก่อการคดีวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

12 สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ประกอบการ และหรือ ผู้ก่อการคดีวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

13 สัญญาหรือหนังสือยินยอมการรับบริการระหว่างผู้ประกอบการและผู้ก่อการคดีวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

14 หนังสือการประกันความรับผิดชอบ (liability) ระหว่างผู้ประกอบการและผู้ก่อการคดีวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

15 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นแจ้งโครงการกำจัด แทนกรรมการผู้ดำเนินงานหรือสื่อกลางแทนของผู้ประกอบการ และหรือ ผู้ก่อการคดีวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว

16 ผลวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นของสิ่งเจือปน (total concentration : mg/kg)

17 ผลวิเคราะห์ด้วยวิธีการสกัดสาร (waste extraction test : mg/l)

18 รายละเอียดกระบวนการผลิตหรือแสดงจุดที่เกิดของเสีย

19 รายละเอียดกระบวนการนำของเสียกำจัด/นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

20 สำเนาใบอนุญาตส่งออกหรือนำเข้า (ร.อ.อ.)

21 หนังสือรับรองการวิชาการเกษตรในการกำจัดหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน

22 รหัสประเภทหรือชนิดหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วไม่ถูกต้อง

23 รหัสการจัดการไม่ถูกต้อง

24 การลงนามของกรรมการผู้ดำเนินงานในสำเนา/สัญญา ไม่ตรงกันตามเงื่อนไขในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

25 เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

หมายเหตุ

- กรณีไม่อนุญาต หากท่านไม่เห็นด้วย สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อสงสัยหรือข้อบกพร่องของโรงงานอุตสาหกรรม ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งทางปกครองนี้
- หากท่านแจ้งดำเนินนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการผิดตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนบาท



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3891
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 40140003125586
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับ ที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการ จัดการ	ผู้รับผิดชอบการ	เหตุผล
1	150102	พลาสติก	0.300	011	10140168925651	
2	150101	กระดาษ	0.300	011	10140168925651	
3	150103	เศษไม้	0.300	011	10140168925651	
4	170405	เหล็ก	1.000	011	10140168925651	
5	130206	Used Oil	1.000	049	10140002825489	
6	130208	น้ำมันเชื้อเพลิง	0.500	049	10140002825489	
7	150110	Packaging contaminated dangerous substances	0.000	039	10140002825489	
8	160604	Dry cell batteries	0.200	073	10700001425472	
9	160215	Fluorescent Lamp	0.000	073	10700001425472	
10	150202	Fiber Glass Filter (กรองอากาศ) Oil Contaminated Fabric Chemical contaminated filter Sand absorbent	1.000	073	10700001425472	
11	150202	Fiber Glass Filter (กรองอากาศ) Oil Contaminated Fabric Chemical contaminated filter Sand absorbent	1.000	042	72070000125407	
12	170603	Fiber Thermal Insulation Cold Insulation	0.000	073	10700001425472	
13	150110	Chemical and paint contaminated container Used Stationery	0.000	073	10700001425472	
14	150111	กระป๋องสเปรย์ปนเปื้อนสีจากการใช้งานแล้ว	0.100	073	10700001425472	
15	150203	Resin and silica gel Activated Carbon	1.000	071	10700001425472	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3891
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 40140003125586
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับ ที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการ จัดการ	ผู้รับผิดชอบการ	เหตุผล
1	150102	พลาสติก	0.300	011	10140168925651	
2	150101	กระดาษ	0.300	011	10140168925651	
3	150103	เศษไม้	0.300	011	10140168925651	
4	170405	เหล็ก	1.000	011	10140168925651	
5	130206	Used Oil	1.000	049	10140002825489	
6	130208	น้ำมันเชื้อเพลิง	0.500	049	10140002825489	
7	150110	Packaging contaminated dangerous substances	0.000	039	10140002825489	
8	160604	Dry cell batteries	0.200	073	10700001425472	
9	160215	Fluorescent Lamp	0.100	073	10700001425472	
10	150202	Fiber Glass Filter (กรองอากาศ) Oil Contaminated Fabric Chemical contaminated filter Sand absorbent	1.000	073	10700001425472	
11	150202	Fiber Glass Filter (กรองอากาศ) Oil Contaminated Fabric Chemical contaminated filter Sand absorbent	1.000	042	72070000125407	
12	170603	Fiber Thermal Insulation Cold Insulation	0.000	073	10700001425472	
13	150110	Chemical and paint contaminated container Used Stationery	0.000	073	10700001425472	
14	150111	กระป๋องสเปรย์ปนเปื้อนสีจากการใช้งานแล้ว	0.100	073	10700001425472	
15	150203	Resin and silica gel Activated Carbon	1.000	071	10700001425472	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3891
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 40140003125586
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับ ที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการ จัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	150102	พลาสติก	0.300	011	10140168925651	
2	150101	กระดาษ	0.300	011	10140168925651	
3	150103	เศษไม้	0.300	011	10140168925651	
4	170405	เหล็ก	1.000	011	10140168925651	
5	130206	Used Oil	1.000	049	10140002825489	
6	130208	น้ำมันเขื่อนน้ำมัน	0.500	049	10140002825489	
7	150110	Packaging contaminated dangerous substances	0.500	039	10140002825489	
8	160604	Dry cell batteries	0.200	073	10700001425472	
9	160215	Fluorescent Lamp	0.100	073	10700001425472	
10	150202	Fiber Glass Filter (กรองอากาศ) Oil Contaminated Fabric Chemical contaminated filter Sand absorbent	1.000	073	10700001425472	
11	150202	Fiber Glass Filter (กรองอากาศ) Oil Contaminated Fabric Chemical contaminated filter Sand absorbent	1.000	042	72070000125407	
12	170603	Fiber Thermal Insulation Cold Insulation	1.000	073	10700001425472	
13	150110	Chemical and paint contaminated container Used Stationery	0.500	073	10700001425472	
14	150111	กระป๋องสเปรย์ปนเปื้อนสีจากการใช้งานแล้ว	0.100	073	10700001425472	
15	150203	Resin and silica gel Activated Carbon	1.000	071	10700001425472	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา

การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3891

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 40140003125586

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับ ที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการ จัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	150102	พลาสติก	0.300	011	10140168925651	
2	150101	กระดาษ	0.300	011	10140168925651	
3	150103	เศษไม้	0.300	011	10140168925651	
4	170405	เหล็ก	1.000	011	10140168925651	
5	130206	Used Oil	1.000	049	10140002825489	
6	130208	น้ำมันเขื่อนน้ำมัน	0.500	049	10140002825489	
7	150110	Packaging contaminated dangerous substances	0.500	039	10140002825489	
8	160604	Dry cell batteries	0.200	073	10700001425472	
9	160215	Fluorescent Lamp	0.000	073	10700001425472	
10	150202	Fiber Glass Filter (กรองอากาศ) Oil Contaminated Fabric Chemical contaminated filter Sand absorbent	1.000	073	10700001425472	
11	150202	Fiber Glass Filter (กรองอากาศ) Oil Contaminated Fabric Chemical contaminated filter Sand absorbent	1.000	042	72070000125407	
12	170603	Fiber Thermal Insulation Cold Insulation	1.000	073	10700001425472	
13	150110	Chemical and paint contaminated container Used Stationery	0.500	073	10700001425472	
14	150111	กระป๋องสเปรย์ปนเปื้อนสีจากการใช้งานแล้ว	0.100	073	10700001425472	
15	150203	Resin and silica gel Activated Carbon	1.000	071	10700001425472	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 เมษายน 2568

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา

การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3891

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 40140003125586

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับ ที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการ จัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	150102	พลาสติก	0.300	011	10140168925651	
2	150101	กระดาษ	0.300	011	10140168925651	
3	150103	เศษไม้	0.300	011	10140168925651	
4	170405	เหล็ก	1.000	011	10140168925651	
5	130206	Used Oil	1.000	049	10140002825489	
6	130208	น้ำมันเบื่อน้ำมัน	0.500	049	10140002825489	
7	150110	Packaging contaminated dangerous substances	0.500	039	10140002825489	
8	160604	Dry cell batteries	0.200	073	10700001425472	
9	160215	Fluorescent Lamp	0.100	073	10700001425472	
10	150202	Fiber Glass Filter (กรองอากาศ) Oil Contaminated Fabric Chemical contaminated filter Sand absorbent	1.000	073	10700001425472	
11	150202	Fiber Glass Filter (กรองอากาศ) Oil Contaminated Fabric Chemical contaminated filter Sand absorbent	1.000	042	72070000125407	
12	170603	Fiber Thermal Insulation Cold Insulation	1.000	073	10700001425472	
13	150110	Chemical and paint contaminated container Used Stationery	0.500	073	10700001425472	
14	150111	กระป๋องสเปรย์ปนเปื้อนสีจากการใช้งานแล้ว	0.100	073	10700001425472	
15	150203	Resin and silica gel Activated Carbon	1.000	071	10700001425472	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา

การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3891

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 40140003125586

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับ ที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการ จัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	150102	พลาสติก	0.300	011	10140168925651	
2	150101	กระดาษ	0.300	011	10140168925651	
3	150103	เศษไม้	0.300	011	10140168925651	
4	170405	เหล็ก	1.000	011	10140168925651	
5	130206	Used Oil	1.000	049	10140002825489	
6	130208	น้ำมันเบื่อน้ำมัน	0.500	049	10140002825489	
7	150110	Packaging contaminated dangerous substances	0.500	039	10140002825489	
8	160604	Dry cell batteries	0.200	073	10700001425472	
9	160215	Fluorescent Lamp	0.000	073	10700001425472	
10	150202	Fiber Glass Filter (กรองอากาศ) Oil Contaminated Fabric Chemical contaminated filter Sand absorbent	1.000	073	10700001425472	
11	150202	Fiber Glass Filter (กรองอากาศ) Oil Contaminated Fabric Chemical contaminated filter Sand absorbent	1.000	042	72070000125407	
12	170603	Fiber Thermal Insulation Cold Insulation	1.000	073	10700001425472	
13	150110	Chemical and paint contaminated container Used Stationery	0.500	073	10700001425472	
14	150111	กระป๋องสเปรย์ปนเปื้อนสีจากการใช้งานแล้ว	0.100	073	10700001425472	
15	150203	Resin and silica gel Activated Carbon	1.000	071	10700001425472	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2568

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา

การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3891

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 40140003125586

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับ ที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการ จัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	150102	พลาสติก	0.300	011	10140168925651	

2	150101	กระดาษ	0.300	011	10140168925651	
3	150103	เศษไม้	0.300	011	10140168925651	
4	170405	เหล็ก	1.000	011	10140168925651	
5	130206	Used Oil	1.000	049	10140002825489	
6	130208	น้ำมันเบื่อน้ำมัน	0.500	049	10140002825489	
7	150110	Packaging contaminated dangerous substances	0.500	039	10140002825489	
8	160604	Dry cell batteries	0.200	073	10700001425472	
9	160215	Fluorescent Lamp	0.000	073	10700001425472	
10	150202	Fiber Glass Filter (กรองอากาศ) Oil Contaminated Fabric Chemical contaminated filter Sand absorbent	1.000	073	10700001425472	
11	150202	Fiber Glass Filter (กรองอากาศ) Oil Contaminated Fabric Chemical contaminated filter Sand absorbent	1.000	042	72070000125407	
12	170603	Fiber Thermal Insulation Cold Insulation	1.000	073	10700001425472	
13	150110	Chemical and paint contaminated container Used Stationery	0.500	073	10700001425472	
14	150111	กระป๋องสเปรย์ปนเปื้อนสีจากการใช้งานแล้ว	0.100	073	10700001425472	
15	150203	Resin and silica gel Activated Carbon	1.000	071	10700001425472	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3891

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 40140003125586

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับ ที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการ จัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	150102	พลาสติก	0.300	011	10140168925651	
2	150101	กระดาษ	0.300	011	10140168925651	
3	150103	เศษไม้	0.300	011	10140168925651	
4	170405	เหล็ก	1.000	011	10140168925651	

5	130206	Used Oil	1.000	049	10140002825489	
6	130208	น้ำมันเบื่อน้ำมัน	0.500	049	10140002825489	
7	150110	Packaging contaminated dangerous substances	0.500	039	10140002825489	
8	160604	Dry cell batteries	0.200	073	10700001425472	
9	160215	Fluorescent Lamp	0.100	073	10700001425472	
10	150202	Fiber Glass Filter (กรองอากาศ) Oil Contaminated Fabric Chemical contaminated filter Sand absorbent	1.000	073	10700001425472	
11	150202	Fiber Glass Filter (กรองอากาศ) Oil Contaminated Fabric Chemical contaminated filter Sand absorbent	1.000	042	72070000125407	
12	170603	Fiber Thermal Insulation Cold Insulation	1.000	073	10700001425472	
13	150110	Chemical and paint contaminated container Used Stationery	0.500	073	10700001425472	
14	150111	กระป๋องสเปรย์ปนเปื้อนสีจากการใช้งานแล้ว	0.100	073	10700001425472	
15	150203	Resin and silica gel Activated Carbon	1.000	071	10700001425472	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3891

หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ

บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 40140003125586

โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับ ที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการ จัดการ	ผู้รับดำเนินการ	เหตุผล
1	150102	พลาสติก	0.300	011	10140168925651	
2	150101	กระดาษ	0.300	011	10140168925651	
3	150103	เศษไม้	0.300	011	10140168925651	
4	170405	เหล็ก	1.000	011	10140168925651	
5	130206	Used Oil	1.000	049	10140002825489	
6	130208	น้ำมันเบื่อน้ำมัน	0.500	049	10140002825489	
7	150110	Packaging contaminated dangerous substances	0.500	039	10140002825489	

8	160604	Dry cell batteries	0.200	073	10700001425472	
9	160215	Fluorescent Lamp	0.000	073	10700001425472	
10	150202	Fiber Glass Filter (กรองอากาศ) Oil Contaminated Fabric Chemical contaminated filter Sand absorbent	1.000	073	10700001425472	
11	150202	Fiber Glass Filter (กรองอากาศ) Oil Contaminated Fabric Chemical contaminated filter Sand absorbent	1.000	042	72070000125407	
12	170603	Fiber Thermal Insulation Cold Insulation	1.000	073	10700001425472	
13	150110	Chemical and paint contaminated container Used Stationery	0.500	073	10700001425472	
14	150111	กระป๋องสเปรย์ปนเปื้อนสีจากการใช้งานแล้ว	0.100	073	10700001425472	
15	150203	Resin and silica gel Activated Carbon	1.000	071	10700001425472	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 กันยายน 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



**หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

เลขที่ 2568-3891
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 40140003125586
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับ ที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการ จัดการ	ผู้รับผิดชอบการ	เหตุผล
1	150102	พลาสติก	0.300	011	10140168925651	
2	150101	กระดาษ	0.300	011	10140168925651	
3	150103	เศษไม้	0.300	011	10140168925651	
4	170405	เหล็ก	1.000	011	10140168925651	
5	130206	Used Oil	1.000	049	10140002825489	
6	130208	น้ำมันเขื่อนน้ำมัน	0.500	049	10140002825489	
7	150110	Packaging contaminated dangerous substances	0.500	039	10140002825489	
8	160604	Dry cell batteries	0.200	073	10700001425472	
9	160215	Fluorescent Lamp	0.100	073	10700001425472	

10	150202	Fiber Glass Filter (กรองอากาศ) Oil Contaminated Fabric Chemical contaminated filter Sand absorbent	1.000	073	10700001425472	
11	150202	Fiber Glass Filter (กรองอากาศ) Oil Contaminated Fabric Chemical contaminated filter Sand absorbent	1.000	042	72070000125407	
12	170603	Fiber Thermal Insulation Cold Insulation	1.000	073	10700001425472	
13	150110	Chemical and paint contaminated container Used Stationery	0.500	073	10700001425472	
14	150111	กระป๋องสเปรย์ปนเปื้อนสีจากการใช้งานแล้ว	0.100	073	10700001425472	
15	150203	Resin and silica gel Activated Carbon	1.000	071	10700001425472	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาขออนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



**หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม**

เลขที่ 2568-3891
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 40140003125586
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับ ที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการ จัดการ	ผู้รับผิดชอบการ	เหตุผล
1	150102	พลาสติก	0.300	011	10140168925651	
2	150101	กระดาษ	0.300	011	10140168925651	
3	150103	เศษไม้	0.300	011	10140168925651	
4	170405	เหล็ก	1.000	011	10140168925651	
5	130206	Used Oil	1.000	049	10140002825489	
6	130208	น้ำมันเขื่อนน้ำมัน	0.500	049	10140002825489	
7	150110	Packaging contaminated dangerous substances	0.500	039	10140002825489	
8	160604	Dry cell batteries	0.200	073	10700001425472	
9	160215	Fluorescent Lamp	0.000	073	10700001425472	
10	150202	Fiber Glass Filter (กรองอากาศ) Oil Contaminated Fabric Chemical contaminated filter Sand absorbent	1.000	073	10700001425472	

11	150202	Fiber Glass Filter (กรองอากาศ) Oil Contaminated Fabric Chemical contaminated filter Sand absorbent	1.000	042	72070000125407	
12	170603	Fiber Thermal Insulation Cold Insulation	1.000	073	10700001425472	
13	150110	Chemical and paint contaminated container Used Stationery	0.500	073	10700001425472	
14	150111	กระป๋องสเปรย์ปนเปื้อนสีจากการใช้งานแล้ว	0.100	073	10700001425472	
15	150203	Resin and silica gel Activated Carbon	1.000	071	10700001425472	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์



หนังสือแจ้งผลการพิจารณา
การขออนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เลขที่ 2568-3891
หนังสือฉบับนี้ออกให้เพื่อแจ้งผลการพิจารณาของ
บริษัท โรงงานปะพาเวอร์ จำกัด
ทะเบียนโรงงานเลขที่ 40140003125586
โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้

ลำดับ ที่	รหัสสิ่งปฏิกูลหรือ วัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ชื่อสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ(ตัน)	รหัสการ จัดการ	ผู้รับผิดชอบการ	เหตุผล
1	150102	พลาสติก	1.700	011	10140168925651	
2	150101	กระดาษ	1.700	011	10140168925651	
3	150103	เศษไม้	1.700	011	10140168925651	
4	170405	เหล็ก	4.000	011	10140168925651	
5	130206	Used Oil	9.000	049	10140002825489	
6	130208	น้ำมันเขื่อนน้ำมัน	4.500	049	10140002825489	
7	150110	Packaging contaminated dangerous substances	0.500	039	10140002825489	
8	160604	Dry cell batteries	0.800	073	10700001425472	
9	160215	Fluorescent Lamp	0.000	073	10700001425472	
10	150202	Fiber Glass Filter (กรองอากาศ) Oil Contaminated Fabric Chemical contaminated filter Sand absorbent	1.000	073	10700001425472	
11	150202	Fiber Glass Filter (กรองอากาศ) Oil Contaminated Fabric Chemical contaminated filter Sand absorbent	5.000	042	72070000125407	
12	170603	Fiber Thermal Insulation Cold Insulation	1.000	073	10700001425472	

13	150110	Chemical and paint contaminated container Used Stationery	0.500	073	10700001425472	
14	150111	กระป๋องสเปรย์ปนเปื้อนสีจากการใช้งานแล้ว	0.900	073	10700001425472	
15	150203	Resin and silica gel Activated Carbon	2.000	071	10700001425472	

รายการที่ได้รับอนุญาตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ออกให้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2568
โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม

หนังสือแจ้งผลการพิจารณาฉบับนี้อนุญาตโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ 17

การซ่อมบำรุงยานพาหนะ

	INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO., LTD.	RP2-F06-MPM004 Page : 1 of 1		
Maintenance Inspection Form				
Applied to : Forklift Inspection 2W				
Maintenance Type : Preventive Maintenance				
Site : <u>Rojana Power Plant SPP3</u>	Location : <u>Filter Building</u>			
System : <u>Maintenance</u>	Sub-System :			
Equipment Code : <u>C8FP30</u>	Equipment Name : <u>Diesel Engine Forklift 3 Ton</u>			
Isolation Plan 1. System Status Required : ☐ Shutdown ☐ Running 2. Equipment Status Required : ☐ Shutdown ☐ Running		Work Order No. : Running Hours : <u>589.9 hr</u>		
Item	Action	Job Step	Data Record	Remark
1	Check	Battery electrolyte level	<u>Normal</u>	
2	Clean	Air inlet filter element	<u>Clean</u>	
3	Check	Framework bolts and nuts	<u>Normal</u>	
4	Check	Belt tension	<u>Normal</u>	
5	Check	Electrical light system	<u>Normal</u>	
6	Check	Engine lube oil level	<u>Full</u>	
7	Check	Hydraulic oil level	<u>80 %</u>	
8	Check	Brake oil level	<u>100 %</u>	
9	Check	Brake condition	<u>OK</u>	
10	Check	Water cooler level	<u>Normal</u>	
11	Check	Fuel oil level	<u>80 %</u>	
12	Drain	Water from fuel oil filter	<u>Normal</u>	
13	Check	Horn condition	<u>OK</u>	
14	Check	Wheel condition	<u>T= 50 % / R= 80 %</u>	
15	Lubricate	Mast supports (left and right)	<u>Normal</u>	
16	Clean	Oil stain on engine and other area	<u>Normal / clean</u>	
Note : 				
Checked By : [Signature]		Approved By : [Signature]		
Date Inspect : <u>23/07/25</u>		Date Inspect : <u>23/07/25</u>		

RP2-F06-MPM004: 01-08-2017

	INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO., LTD.	RP2-F06-MPM004 Page : 1 of 1		
Maintenance Inspection Form				
Applied to : Forklift Inspection 2W				
Maintenance Type : Preventive Maintenance				
Site : <u>Rojana Power Plant SPP2</u>	Location : <u>Workshop</u>			
System : <u>Maintenance</u>	Sub-System :			
Equipment Code : <u>C8FP30</u>	Equipment Name : <u>Diesel Engine Forklift 3 Ton</u>			
Isolation Plan 1. System Status Required : ☐ Shutdown ☐ Running 2. Equipment Status Required : ☐ Shutdown ☐ Running		Work Order No. : Running Hours : <u>640.5 hr</u>		
Item	Action	Job Step	Data Record	Remark
1	Check	Battery electrolyte level	<u>Full</u>	
2	Clean	Air inlet filter element		
3	Check	Framework bolts and nuts	} <u>Normal</u>	
4	Check	Belt tension		
5	Check	Electrical light system		
6	Check	Engine lube oil level		
7	Check	Hydraulic oil level	<u>80 %</u>	
8	Check	Brake oil level	<u>100 %</u>	
9	Check	Brake condition	<u>OK</u>	
10	Check	Water cooler level	<u>Normal</u>	
11	Check	Fuel oil level	<u>100 %</u>	
12	Drain	Water from fuel oil filter	<u>Normal</u>	
13	Check	Horn condition	<u>Normal</u>	
14	Check	Wheel condition	<u>T= 50 % / R= 80 %</u>	
15	Lubricate	Mast supports (left and right)	<u>Normal</u>	
16	Clean	Oil stain on engine and other area	<u>Normal</u>	
Note : 				
Checked By : [Signature]		Approved By : [Signature]		
Date Inspect : <u>08/08/25</u>		Date Inspect : <u>08/08/25</u>		

RP2-F06-MPM004: 01-08-2017

	INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO., LTD.	RP2-F06-MPM004 Page : 1 of 1		
Maintenance Inspection Form				
Applied to : Forklift Inspection 1W				
Maintenance Type : Preventive Maintenance				
Site : <u>Rojana Power Plant SPP3</u>	Location : <u>Filter Building</u>			
System : _____	Sub-System : _____			
Equipment Code : <u>C8FD30</u>	Equipment Name : <u>Diesel Engine Forklift 3 Ton</u>			
Isolation Plan		Work Order No. : _____		
1. System Status Required : Shutdown Running		Running Hours : <u>646.5 h</u>		
2. Equipment Status Required : Shutdown Running				
Item	Action	Job Step	Data Record	Remark
1	Check	Battery electrolyte level	<u>Normal</u>	
2	Clean	Air inlet filter element	<u>Normal / Clean</u>	
3	Check	Framework bolts and nuts	<u>Normal</u>	
4	Check	Belt tension	<u>Normal</u>	
5	Check	Electrical light system	<u>Normal</u>	
6	Check	Engine lube oil level	<u>Normal / Full</u>	
7	Check	Hydraulic oil level	<u>85%</u>	
8	Check	Brake oil level	<u>100%</u>	
9	Check	Brake condition	<u>OK</u>	
10	Check	Water cooler level	<u>95%</u>	
11	Check	Fuel oil level	<u>100%</u>	
12	Drain	Water from fuel oil filter	<u>Normal</u>	
13	Check	Horn condition	<u>Normal</u>	
14	Check	Wheel condition	<u>Normal / 450% R30%</u>	
15	Lubricate	Mast supports (left and right)	<u>Normal</u>	
16	Clean	Oil stain on engine and other area	<u>Normal / Clean</u>	
Note : 				
Checked By : <u>[Signature]</u>		Approved By : <u>[Signature]</u>		
Date Inspect : <u>19/9/25</u>		Date Inspect : <u>19/9/25</u>		

RP2-F06-MPM004: 01-08-2017

	INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO., LTD.	RP2-F06-MPM004 Page : 1 of 1		
Maintenance Inspection Form				
Applied to : Forklift Inspection 1W				
Maintenance Type : Preventive Maintenance				
Site : <u>Rojana Power Plant SPP3</u>	Location : <u>Filter Building</u>			
System : _____	Sub-System : _____			
Equipment Code : <u>C8FD30</u>	Equipment Name : <u>Diesel Engine Forklift 3 Ton</u>			
Isolation Plan		Work Order No. : _____		
1. System Status Required : Shutdown Running		Running Hours : <u>651.1 h</u>		
2. Equipment Status Required : Shutdown Running				
Item	Action	Job Step	Data Record	Remark
1	Check	Battery electrolyte level	<u>Normal</u>	
2	Clean	Air inlet filter element	<u>Normal / Clean</u>	
3	Check	Framework bolts and nuts	<u>Normal</u>	
4	Check	Belt tension	<u>Normal</u>	
5	Check	Electrical light system	<u>Normal</u>	
6	Check	Engine lube oil level	<u>Normal / Full</u>	
7	Check	Hydraulic oil level	<u>90%</u>	
8	Check	Brake oil level	<u>100%</u>	
9	Check	Brake condition	<u>OK</u>	
10	Check	Water cooler level	<u>Normal</u>	
11	Check	Fuel oil level	<u>95%</u>	
12	Drain	Water from fuel oil filter	<u>Normal</u>	
13	Check	Horn condition	<u>Normal</u>	
14	Check	Wheel condition	<u>Normal / 450% R30%</u>	
15	Lubricate	Mast supports (left and right)	<u>Normal</u>	
16	Clean	Oil stain on engine and other area	<u>Normal</u>	
Note : 				
Checked By : <u>[Signature]</u>		Approved By : <u>[Signature]</u>		
Date Inspect : <u>24/10/25</u>		Date Inspect : <u>24/10/25</u>		

RP2-F06-MPM004: 01-08-2017

	INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO., LTD.	RP2-F06-MPM004 Page : 1 of 1
Maintenance Inspection Form		
Applied to : Forklift Inspection 1W		
Maintenance Type : Preventive Maintenance		
Site : <u>Rojana Power Plant 8 PPS</u>		Location : <u>Filter Building</u>
System : _____		Sub-System : _____
Equipment Code : <u>C8FD30</u>		Equipment Name : <u>Diesel Engine Forklift 3 Ton</u>
Isolation Plan : _____		Work Order No. : _____
1. System Status Required : Shutdown Running		Running Hours : <u>656.2 h</u>
2. Equipment Status Required : Shutdown Running		
Item	Action	Job Step
1	Check	Battery electrolyte level
2	Clean	Air inlet filter element
3	Check	Framework bolts and nuts
4	Check	Belt tension
5	Check	Electrical light system
6	Check	Engine lube oil level
7	Check	Hydraulic oil level
8	Check	Brake oil level
9	Check	Brake condition
10	Check	Water cooler level
11	Check	Fuel oil level
12	Drain	Water from fuel oil filter
13	Check	Horn condition
14	Check	Wheel condition
15	Lubricate	Mast supports (left and right)
16	Clean	Oil stain on engine and other area
Data Record Remark		
		<u>Normal</u>
		<u>Normal & Clean</u>
		<u>Normal</u>
		<u>Normal / Full</u>
		<u>70 %</u>
		<u>100 %</u>
		<u>OK</u>
		<u>Normal</u>
		<u>65 %</u>
		<u>Normal</u>
		<u>Normal</u>
		<u>Normal & 50% / 30%</u>
		<u>Normal</u>
Note : 		
Checked By : _____		Approved By : _____
Date Inspect : <u>21/11/68</u>		Date Inspect : <u>21/11/68</u>

	INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO., LTD.	RP2-F06-MPM004 Page : 1 of 1
Maintenance Inspection Form		
Applied to : Forklift Inspection 1W		
Maintenance Type : Preventive Maintenance		
Site : <u>Rojana Power Plant 8 PPS</u>		Location : <u>Filter Building</u>
System : _____		Sub-System : _____
Equipment Code : <u>C8FD30</u>		Equipment Name : <u>Diesel Engine Forklift 3 Ton</u>
Isolation Plan : _____		Work Order No. : _____
1. System Status Required : Shutdown Running		Running Hours : <u>657.6 hr.</u>
2. Equipment Status Required : Shutdown Running		
Item	Action	Job Step
1	Check	Battery electrolyte level
2	Clean	Air inlet filter element
3	Check	Framework bolts and nuts
4	Check	Belt tension
5	Check	Electrical light system
6	Check	Engine lube oil level
7	Check	Hydraulic oil level
8	Check	Brake oil level
9	Check	Brake condition
10	Check	Water cooler level
11	Check	Fuel oil level
12	Drain	Water from fuel oil filter
13	Check	Horn condition
14	Check	Wheel condition
15	Lubricate	Mast supports (left and right)
16	Clean	Oil stain on engine and other area
Data Record Remark		
		<u>Normal</u>
		<u>Normal / Clean</u>
		<u>Normal</u>
		<u>Normal</u>
		<u>Normal</u>
		<u>Normal / Full</u>
		<u>90 %</u>
		<u>100 %</u>
		<u>OK</u>
		<u>Normal</u>
		<u>50 %</u>
		<u>Normal</u>
		<u>Normal</u>
		<u>Normal & 50% / 30%</u>
		<u>Normal</u>
		<u>Normal</u>
Note : 		
Checked By : _____		Approved By : _____
Date Inspect : <u>4/12/68</u>		Date Inspect : <u>4/12/68</u>

เอกสารแนบ 18

กฎระเบียบด้านความปลอดภัย 10 ประการ



บัญญัติ 10 ประการความปลอดภัย

- ประเมินความเสี่ยงก่อนเริ่มงานทุกครั้ง**
ต้องมีการวางแผนและประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าก่อนเริ่มงาน พร้อมเลือกแนวทางการทำงานที่ปลอดภัยที่สุด ใช้แนวทางวิเคราะห์อันตรายจากงาน (JHA) และลดความเสี่ยงตามลำดับขั้นการควบคุม
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) อย่างเหมาะสม**
ต้องสวมใส่อุปกรณ์ PPE ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตา ถุงมือ รองเท้านิรภัย หน้ากากกันสารเคมี โดยตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดโดยเคร่งครัด**
ห้ามดัดแปลงหรือข้ามขั้นตอนโดยไม่ได้รับอนุญาต เอกสารวิธีปฏิบัติงานต้องได้รับการอบรมและเข้าใจอย่างครบถ้วนก่อนเริ่มงาน
- ใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น**
ห้ามใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เฉพาะทางหากยังไม่ผ่านการฝึกอบรม หรือไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ
- รายงานเหตุผิดปกติและอุบัติเหตุโดยทันที**
ต้องแจ้งหัวหน้างานหรือฝ่ายความปลอดภัยทันทีเมื่อพบเหตุผิดปกติหรือเกิดอุบัติเหตุ แม้เพียงเล็กน้อย รวมถึงส่งเสริมให้รายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near-Miss)
- รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบในพื้นที่ทำงาน**
ลดความเสี่ยงจากการสะดุด สลื่นล้ม หรือเกิดอุบัติเหตุจากสิ่งของเกะกะ ด้วยการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระบบ
- ทำงานเมื่อร่างกายและจิตใจพร้อมเท่านั้น**
หลีกเลี่ยงการทำงานเมื่ออ่อนล้าหรือพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในโรงงาน
- เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน**
รู้ตำแหน่งสัญญาณเตือน จุดรวมพล และปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเคร่งครัดเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น
- หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย**
ห้ามหยอกล้อ วิ่งเล่น หรือล้อเล่นในพื้นที่ทำงาน พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงโดยไม่ตั้งใจ
- ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยร่วมกัน**
ทุกคนมีหน้าที่ร่วมกันในการดูแล เตือน และช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอย่างสุภาพ หากพบเห็นพฤติกรรมหรือสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ให้ใช้สิทธิ์ “STOP WORK!” เพื่อป้องกันเหตุร้ายล่วงหน้า

ด้วยความปรารถนาดีจาก หน่วยงานความปลอดภัย



เอกสารแนบ 19

รายงานสถิติอุบัติเหตุ

ANNUAL INJURY STATISTIC REPORT

IOME - ROJANA POWER PLANT (SPP3)

YEAR: 2025

AYUTTAYA, THAILAND

[illegible]

เอกสารแนบ 20
การคัดเลือกบริษัทขนส่งสารเคมี



The receiving of Bulk Chemical / Fuel Oil Delivery (SPP3)

Objective :

- To ensure that there are no chemical or fuel oil spilling to the ground and seeping to the Trench during delivery to power station.
- To check the quantity of chemicals, fuel oil loaded into delivery tanker by calculation And compare with the quantity quoted by supplier and the purchase order.
- To protect any accident/incident and injury during bulk "chemical" / fuel oil delivery to Power station.

Date :	19/11/68	Time Start :	10:52 น.
Supplier name :	MC Industrial	Time Finish :	11:25 น.
Driver Name :	สันติ แฉ่มบุญ	Quantity (before delivery) :	5.60 %
IOME's Employee name :	รัฐพร คุณแสง	Quantity (after delivery) :	64.50 %
Chemical Name :	Sulfuric acid 98%	Total delivery quantity after calculation :	61.90 %
Seal No :	-	Total weight after calculation :	10,180
Car Registration no :	10-9997		

Instruction :

No.	Description	Checked
1	การขนส่งจะอยู่ในช่วงเวลา 8:00 น. ถึง 16:00 น. (มีการยกเว้นเป็นกรณี ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจาก Operation Manager)	✓
2	ใช้ gas detector ตรวจสอบการรั่วไหลของ fuel gas ณ บริเวณที่ขนส่ง ก่อนอนุญาตให้รถบรรทุกเข้าบริเวณขนส่ง หากมีการรั่วไหล ให้แจ้ง Operation Manager.	
3	ห้ามสูบบุหรี่หรือก่อประกายไฟในบริเวณขนส่ง	✓
4	วางแผนกันด้านหน้ารถบรรทุก	✓
5	หนุนล้อรถบรรทุก	✓
6	ตรวจสอบว่าวาล์วระบายมีอยู่ (หากมีการรั่วไหล ให้รีบแจ้ง Operation Manager ห้ามมีการขนส่ง ถ้ายกไอ)	✓
7	ตรวจสอบทุกวาล์วในรถบรรทุกเพื่อไม่ให้มีการรั่วไหลระหว่างการขนส่ง (หากมีการรั่วไหล ให้รีบแจ้ง Operation Manager ห้ามมีการขนส่งถ้ายกไอ)	✓
8	ตรวจสอบใบรับรองการวิเคราะห์หรือเอกสารรับรองอื่นๆ จาก Supplier.	✓
9	บันทึกระดับของถังเก็บก่อนโหลด	✓
10	ติดสายกราวด์ที่รถบรรทุก	✓
11	ตรวจสอบหมายเลข pipe seals number shether ว่าตรงกับเอกสารหรือไม่ (ถ้ามี) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการแตกหักหรือเสียหาย	
12	คนขับรถบรรทุกจะต้องอยู่ในระหว่างการขนถ่ายหรือทุกครั้งที่มีการต่อท่อ	✓
13	เก็บกุญแจรถบรรทุกไว้ที่พนักงาน IOME	✓
14	พนักงานจะต้องอยู่ในระหว่างการขนถ่ายหรือทุกครั้งที่มีการต่อท่อ	✓
15	พนักงานในการโหลดสารเคมีต้องมีการสวมชุดป้องกันสารเคมี และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้ง	✓



No.	Description	Checked
16	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังดับเพลิงอย่างน้อย 20 BC rating อยู่ภายใน 20 ฟุตของบริเวณขนถ่าย (สำหรับ fuel oil)	
17	ตรวจสอบว่าถังดับเพลิงได้รับการรั่วไหลหรือไม่ ก่อนต่อเข้ากับสายขนถ่าย จุดที่มีรอยร้าวหรือรอยแตก จะต้องมีมาตรการป้องกันสารเคมีรั่วไหล	✓
18	กรณีการขนส่งกรดหรือด่าง, ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่าง ท่อรถบรรทุก กับหัวต่อของถังเคมีซึ่งจะต้องตรงกับชนิดของสารเคมี ระมัดระวังในการสวมชุดป้องกัน กรดและด่างสารกัดกร่อน	✓
19	Start transfer pumps.	✓
20	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายทั้งหมดเพื่อตรวจสอบการรั่วไหล หากมีการรั่วไหลให้หยุด transfer pump ทันที เพื่อทำการแก้ไข	✓
21	หลังจากถ่ายโอนเสร็จแล้ว ให้ปิด pump, วาล์ว และถอดท่อระบายไว้ในภาชนะที่เหมาะสม	✓
22	ตรวจสอบว่าส่วนรถบรรทุก หากมีการรั่วไหล ให้แจ้งคนขับรถให้ปิด/หนีกวาล์วที่รั่ว ห้ามมิให้รถบรรทุกออกไปจนกว่าวาล์วจะได้รับการซ่อมแซม	✓
23	หลังจากโหลดเสร็จแล้ว ให้บันทึกระดับของถังบรรจุ และคำนวณปริมาณพร้อมทั้งบันทึกปริมาณด้วย	✓
24	นำ drip pans, สายกราวด์, และแผงกันออก ให้รถบรรทุกออกไปได้	✓
25	คืนกุญแจรถให้คนขับ	✓
26	เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว ให้เซ็นใบเสร็จและเก็บสำเนา 1 ฉบับ แนบมากับใบตรวจรับนี้	✓

Remarks (If any)

Checked by : [REDACTED] (st / Operator)



The receiving of Bulk Chemical / Fuel Oil Delivery (SPP3)

Objective :

- 1 To ensure that there are no chemical or fuel oil spilling to the ground and seeping to the Trench during delivery to power station.
- 2 To check the quantity of chemicals, fuel oil loaded into delivery tanker by calculation And compare with the quantity quoted by supplier and the purchase order.
- 3 To protect any accident/incident and injury during bulk "chemical" / fuel oil delivery to Power station.

Date :	๑๐ / ๑๑ / ๖๘	Time Start :	13.๑๐ น.
Supplier name :	Water doctor	Time Finish :	13.4๐ น.
Driver Name :	พิสิษฐ์ นิกุลว	Quantity (before delivery) :	-
IOME's Employee name :	โรนัฟ คณเสว	Quantity (after delivery) :	-
Chemical Name :	Sodium hypochlorite 10%	Total delivery quantity after calculation :	๗๐๐ kgs
Seal No :	-	Total weight after calculation :	๗๐๐ kgs
Car Registration no :	๕๒-๘๑๕๔		

Instruction :

No.	Description	Checked
1	การขนส่งจะอยู่ในช่วงเวลา 8:00 น. ถึง 16:00 น. (มีการยกเว้นเป็นกรณีๆ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจาก Operation Manager)	✓
2	ใช้ gas detector ตรวจสอบการรั่วไหลของ fuel gas ณ บริเวณขนส่ง ก่อนอนุญาตให้รถบรรทุกเข้าบริเวณขนส่ง หากมีการรั่วไหล ให้แจ้ง Operation Manager.	
3	ห้ามสูบบุหรี่หรือก่อประกายไฟในบริเวณขนส่ง	✓
4	วางแนวกั้นด้านหน้ารถบรรทุก	✓
5	หนุนล้อรถบรรทุก	✓
6	ตรวจสอบว่าสายระบายมีติดอยู่ (หากมีการรั่วไหล ให้รีบแจ้ง Operation Manager ห้ามมีการขนส่ง ถ้ายกไอ)	✓
7	ตรวจสอบทุกสายในรถบรรทุกเพื่อไม่ให้มีการรั่วไหลระหว่างการขนส่ง (หากมีการรั่วไหล ให้รีบแจ้ง Operation Manager ห้ามมีการขนส่งถ้ายกไอ)	✓
8	ตรวจสอบใบรับรองการวิเคราะห์หรือเอกสารรับรองอื่นๆ จาก Supplier.	✓
9	บันทึกระดับของถังเก็บก่อนไหล	✓
10	ติดสายกราวด์ที่รถบรรทุก	
11	ตรวจสอบหมายเลข the seals number shether ว่าตรงกับเอกสารหรือไม่ (ถ้ามี) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการแตกหักหรือเสียหาย	
12	คนขับรถบรรทุกจะต้องอยู่ในระหว่างการขนถ่ายหรือทุกครั้งที่มีการต่อท่อ	✓
13	เก็บกุญแจรถบรรทุกไว้ที่พนักงาน IOME	✓
14	พนักงานจะต้องอยู่ในระหว่างการขนถ่ายหรือทุกครั้งที่มีการต่อท่อ	✓
15	พนักงานในการไหลสารเคมีต้องมีการสวมชุดป้องกันสารเคมี และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้ง	✓



No.	Description	Checked
16	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังดับเพลิงอย่างน้อย 20 BC rating อยู่ภายใน 20 ฟุตของบริเวณขนถ่าย (สำหรับ fuel oil)	
17	ตรวจสอบว่าสายทั้งหมดมีการรั่วไหลหรือไม่ ก่อนต่อเข้ากับสายขนถ่าย จุดที่มีรอยร้าวหรือรอยแตก จะต้องมีการซ่อมแซมเพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหล	✓
18	กรณีการขนส่งกรดหรือด่าง, ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่าง ท่อรถบรรทุก กับข้อต่อของถังเคมีซึ่งจะต้องตรงกับชนิดของสารเคมี ระบุวิธีการในการสลับข้อต่อระหว่าง กรดและด่างสารกัดกร่อน	✓
19	Start transfer pumps.	✓
20	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายทั้งหมดเพื่อตรวจสอบการรั่วไหล หากมีการรั่วไหลให้หยุด transfer pump ทันที เพื่อทำการแก้ไข	✓
21	หลังจากถ่ายโอนเสร็จแล้ว ให้ปิด pump, วาล์ว และถอดท่อระบายไว้ในภาชนะที่เหมาะสม	✓
22	ตรวจสอบว่าสายรถบรรทุก หากมีรั่วไหล ให้แจ้งคนขับรถให้ปิด/หนีภาชนะที่รั่ว ห้ามมิให้รถบรรทุกออกไปจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซม	✓
23	หลังจากไหลเสร็จแล้ว ให้บันทึกระดับของถังบรรจ และคำนวณปริมาณพร้อมทั้งบันทึกปริมาณด้วย	✓
24	นำ drip pans, สายกราวด์, และแนวกั้นออก ให้รถบรรทุกออกไปได้	✓
25	คืนกุญแจรถให้คนขับ	✓
26	เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ให้เซ็นใบเสร็จและเก็บสำเนา 1 ฉบับ แนบมากับใบตรวจรับนี้	✓

Remarks (If any)

Checked by 
(Chemist / Operator)



The receiving of Bulk Chemical / Fuel Oil Delivery (SPP3)

Objective :

- To ensure that there are no chemical or fuel oil spilling to the ground and seeping to the Trench during delivery to power station.
- To check the quantity of chemicals, fuel oil loaded into delivery tanker by calculation And compare with the quantity quoted by supplier and the purchase order.
- To protect any accident/incident and injury during bulk "chemical" / fuel oil delivery to Power station.

Date :	06/12/68	Time Start :	15.40
Supplier name :	WATER DETECTOR	Time Finish :	11.20
Driver Name :	สุทิน จันทะ (๖๖๐)	Quantity (before delivery) :	75
IOME's Employee name :	วิวัฒน์ งามแสง	Quantity (after delivery) :	490
Chemical Name :	BaSe (Sodium CHLORIDE)	Total delivery quantity after calculation :	415
Seal No :		Total weight after calculation :	
Car Registration no :	51-9234		

Instruction :

No.	Description	Checked
1	การขนส่งจะอยู่ในช่วงเวลา 8:00 น. ถึง 16:00 น. (มีการยกเว้นเป็นกรณีๆ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจาก Operation Manager)	/
2	ใช้ gas detector ตรวจสอบการรั่วไหลของ fuel gas ณ บริเวณที่ขนส่ง ก่อนอนุญาตให้รถบรรทุกเข้าบริเวณขนส่ง หากมีการรั่วไหล ให้แจ้ง Operation Manager.	/
3	ห้ามสูบบุหรี่หรือก่อประกายไฟในบริเวณขนส่ง	/
4	วางแผนกันด้านหน้ารถบรรทุก	/
5	หนุนล้อรถบรรทุก	/
6	ตรวจสอบว่าสายรัดของมัดดี (หากมีการรั่วไหล ให้รีบแจ้ง Operation Manager ห้ามมีการขนส่ง ภายโชน)	/
7	ตรวจสอบทุกสายรัดในรถบรรทุกเพื่อไม่ให้มีการรั่วไหลระหว่างการขนส่ง (หากมีการรั่วไหล ให้รีบแจ้ง Operation Manager ห้ามมีการขนส่งภายโชน)	/
8	ตรวจสอบใบรับรองการวิเคราะห์หรือเอกสารรับรองอื่นๆ จาก Supplier.	/
9	บันทึกระดับของถังเก็บก่อนโหลด	/
10	ติดสายกราฟที่รถบรรทุก	/
11	ตรวจสอบหมายเลข the seals number shether ว่าตรงกับเอกสารหรือไม่ (ถ้ามี) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการแตกหักหรือเสียหาย	/
12	คนขับรถบรรทุกจะต้องอยู่ในระหว่างรถขนส่งหรือทุกครั้งที่มีการต่อท่อ	/
13	เก็บกุญแจรถบรรทุกไว้ที่พนักงาน IOME	/
14	พนักงานจะต้องอยู่ในระหว่างการขนส่งหรือทุกครั้งที่มีการต่อท่อ	/
15	พนักงานในการโหลดสารเคมีต้องมีการสวมชุดป้องกันสารเคมี และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้ง	/



No.	Description	Checked
16	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังดับเพลิงอย่างน้อย 20 BC rating อยู่ภายใน 20 ฟุตของบริเวณขนส่ง (สำหรับ fuel oil)	/
17	ตรวจสอบว่าสายรัดทั้งหมดมีการรั่วหรือไม่ ก่อนต่อเข้ากับสายขนส่ง จุดที่มีรอยร้าวหรือรอยแตก จะต้องมีมาตรการป้องกันสารเคมีรั่วไหล	/
18	กรณีการขนส่งสารเคมีหรือต่าง, ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างท่อรถบรรทุก กับข้อต่อของถังเคมีซึ่งจะต้องตรงกับชนิดของสารเคมี ระบุเครื่องหมายในการสลับข้อต่อระหว่างกรดและแก๊สคาร์บอน	/
19	Start transfer pumps.	/
20	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายทั้งหมดเพื่อตรวจสอบการรั่วไหล หากมีการรั่วไหลให้หยุด transfer pump ทันที เพื่อทำการแก้ไข	/
21	หลังจากถ่ายโอนเสร็จแล้ว ให้ปิด pump, วาล์ว และถอดท่อระบายไว้ในภาชนะที่เหมาะสม	/
22	ตรวจสอบว่าสายรัดรถบรรทุก หากมีรั่วไหล ให้แจ้งคนขับรถบรรทุก/พนักงานสายรัดวาล์ว ห้ามมิให้รถบรรทุกออกไปจนกว่าสายรัดจะได้รับการซ่อมแซม	/
23	หลังจากโหลดเสร็จแล้ว ให้บันทึกระดับของถังบรรจ และคำนวณปริมาณพร้อมทั้งบันทึกปริมาณด้วย	/
24	นำ drip pans, สายกราฟ, และแผนกนอก ให้รถบรรทุกออกไปได้	/
25	คืนกุญแจรถบรรทุก	/
26	เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ให้เซ็นใบเสร็จและเก็บสำเนา 1 ฉบับ แนบมาพร้อมกับตรวจรับนี้	/

Remarks (If any)

Checked by :  (Operator)



The receiving of Bulk Chemical / Fuel Oil Delivery (SPP3)

Objective :

- To ensure that there are no chemical or fuel oil spilling to the ground and seeping to the Trench during delivery to power station.
- To check the quantity of chemicals, fuel oil loaded into delivery tanker by calculation And compare with the quantity quoted by supplier and the purchase order.
- To protect any accident/incident and injury during bulk "chemical" / fuel oil delivery to Power station.

Date :	04/12/68	Time Start :	11.20
Supplier name :	WATER DOCTOR	Time Finish :	11.40
Driver Name :	คุณ จันทน์ ๒๖๖	Quantity (before delivery) :	0
IOME's Employee name :	ผู้ช่วยฯ ๑๐๖๕	Quantity (after delivery) :	600
Chemical Name :	Sodium Hypochlorite 10%	Total delivery quantity after calculation :	600
Seal No :		Total weight after calculation :	
Car Registration no :	61-9234		

Instruction :

No.	Description	Checked
1	การขนส่งจะอยู่ในช่วงเวลา 8:00 น. ถึง 16:00 น. (มีการยกเว้นเป็นกรณีๆ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจาก Operation Manager)	/
2	ใช้ gas detector ตรวจสอบการรั่วไหลของ fuel gas ณ บริเวณที่ขนส่ง ก่อนอนุญาตให้รถบรรทุกเข้าบริเวณขนส่ง หากมีการรั่วไหล ให้แจ้ง Operation Manager.	
3	ห้ามสูบบุหรี่หรือก่อประกายไฟในบริเวณขนส่ง	/
4	วางแท่งกั้นด้านหน้ารถบรรทุก	/
5	หมุนล้อรถบรรทุก	/
6	ตรวจสอบว่าวาล์วระบายปิดอยู่ (หากมีการรั่วไหล ให้รีบแจ้ง Operation Manager ห้ามมีการขนส่ง ถ้ายังเปิด)	/
7	ตรวจสอบทุกวาล์วในรถบรรทุกเพื่อไม่ให้มีการรั่วไหลระหว่างการขนส่ง (หากมีการรั่วไหล ให้รีบแจ้ง Operation Manager ห้ามมีการขนส่งถ้ายังเปิด)	/
8	ตรวจสอบใบรับรองการวิเคราะห์หรือเอกสารรับรองอื่นๆ จาก Supplier.	/
9	บันทึกระดับของถังเก็บก่อนโหลด	/
10	ติดตั้งสายรัดที่รถบรรทุก	
11	ตรวจสอบหมายเลข the seals number shether ว่าตรงกับเอกสารหรือไม่ (ถ้ามี) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการแตกหักหรือเสียหาย	
12	คนขับรถบรรทุกจะต้องอยู่ในระหว่างการขนถ่ายหรือทุกครั้งที่มีการต่อท่อ	/
13	เก็บกุญแจรถบรรทุกไว้ที่พนักงาน IOME	/
14	พนักงานจะต้องอยู่ในระหว่างการขนถ่ายหรือทุกครั้งที่มีการต่อท่อ	/
15	พนักงานในการโหลดสารเคมีต้องมีการสวมชุดป้องกันสารเคมี และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้ง	/



No.	Description	Checked
16	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังดับเพลิงอย่างน้อย 20 BC rating อยู่ภายใน 20 ฟุตของบริเวณขนถ่าย (สำหรับ fuel oil)	
17	ตรวจสอบว่าส่วทั้งหมดที่มีการรั่วไหลหรือไม่ ก่อนต่อเข้ากับสายขนถ่าย จุดที่มีรอยร้าวหรือรอยแตก จะต้องมีการซ่อมแซมก่อนการขนส่ง	/
18	กรณีการขนส่งรถบรรทุก, ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่าง ท่อรถบรรทุก กับข้อต่อของถังเคมีซึ่งจะต้องตรงกับชนิดของสารเคมี ระดับแรงในการสลับข้อต่อระหว่าง กรดและถังสารกัดกร่อน	/
19	Start transfer pumps.	/
20	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายทั้งหมดเพื่อตรวจสอบการรั่วไหล หากมีการรั่วไหลให้หยุด transfer pump ทันที เพื่อทำการแก้ไข	/
21	หลังจากถ่ายโอนเสร็จแล้ว ให้ปิด pump, วาล์ว และถอดท่อระบายไว้ในลักษณะที่เหมาะสม	/
22	ตรวจสอบวาล์วบนรถบรรทุก หากมีรั่วไหล ให้แจ้งคนขับรถให้ปิด/ปิดกั้นวาล์วที่รั่ว ห้ามมิให้รถบรรทุกออกไปจนกว่าวาล์วจะได้รับการซ่อมแซม	/
23	หลังจากโหลดเสร็จแล้ว ให้บันทึกระดับของถังบรรจ และคำนวณปริมาณพร้อมทั้งบันทึกปริมาณด้วย	/
24	นำ drip pans, สายกราวด์, และแท่งกั้นออก ให้รถบรรทุกออกไปได้	/
25	คืนกุญแจรถให้คนขับ	/
26	เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ให้เซ็นใบเสร็จและเก็บสำเนา 1 ฉบับ แนบมากับใบตรวจรับนี้	/

Remarks (If any)

Checked by :  (Chemist / Operator)



The receiving of Bulk Chemical / Fuel Oil Delivery (SPP3)

Objective :

- To ensure that there are no chemical or fuel oil spilling to the ground and seeping to the Trench during delivery to power station.
- To check the quantity of chemicals, fuel oil loaded into delivery tanker by calculation And compare with the quantity quoted by supplier and the purchase order.
- To protect any accident/incident and injury during bulk "chemical" / fuel oil delivery to Power station.

Date :	18/12/68	Time Start :	13.55
Supplier name :	WATER PUMP	Time Finish :	14.20
Driver Name :	คุณ ชื่นใจ	Quantity (before delivery) :	130
IOME's Employee name :	คุณ ชื่นใจ	Quantity (after delivery) :	500
Chemical Name :	ACID (HYDROCHLORIC ACID)	Total delivery quantity after calculation :	370
Seal No :		Total weight after calculation :	
Car Registration no :	50-0289		

Instruction :

No.	Description	Checked
1	การขนส่งจะอยู่ในช่วงเวลา 8:00 น. ถึง 16:00 น. (มีการยกเว้นกรณีฉุกเฉิน ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจาก Operation Manager)	/
2	ใช้ gas detector ตรวจสอบการรั่วไหลของ fuel gas ณ บริเวณที่ขนส่ง ก่อนอนุญาตให้รถบรรทุกเข้าบริเวณขนส่ง หากมีการรั่วไหล ให้แจ้ง Operation Manager.	/
3	ห้ามสูบบุหรี่หรือก่อประกายไฟในบริเวณขนส่ง	/
4	วางแผ่นกันด้านหน้ารถบรรทุก	/
5	หนุนล้อรถบรรทุก	/
6	ตรวจสอบว่าสายรัดมีติดอยู่ (หากมีการรั่วไหล ให้รีบแจ้ง Operation Manager ห้ามมีการขนส่ง ถ้าสายรัดขาด)	/
7	ตรวจสอบทุกสายรัดในรถบรรทุกเพื่อไม่ให้มีการรั่วไหลระหว่างการขนส่ง (หากมีการรั่วไหล ให้รีบแจ้ง Operation Manager ห้ามมีการขนส่งถ้าสายรัดขาด)	/
8	ตรวจสอบใบรับรองการวิเคราะห์หรือเอกสารรับรองอื่นๆ จาก Supplier.	/
9	บันทึกระดับของถังเก็บก่อนโหลด	/
10	ติดสายรัดที่รถบรรทุก	/
11	ตรวจสอบหมายเลข the seals number shether ว่าตรงกับเอกสารหรือไม่ (ถ้ามี) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการแตกหักหรือเสียหาย	/
12	คนขับรถบรรทุกจะต้องอยู่ในระหว่างการขนถ่ายหรือทุกครั้งที่มีการต่อท่อ	/
13	เก็บกุญแจรถบรรทุกไว้ที่พนักงาน IOME	/
14	พนักงานจะต้องอยู่ในระหว่างการขนถ่ายหรือทุกครั้งที่มีการต่อท่อ	/
15	พนักงานในการโหลดสารเคมีต้องมีการสวมชุดป้องกันสารเคมี และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้ง	/




No.	Description	Checked
16	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถังดับเพลิงอย่างน้อย 20 BC rating อยู่ภายใน 20 ฟุตของบริเวณขนถ่าย (สำหรับ fuel oil)	/
17	ตรวจสอบว่าส่วทั้งหมดที่มีการรั่วไหลหรือไม่ ก่อนต่อเข้ากับสายขนถ่าย จุดที่มีรอยร้าวหรือรอยแตก จะต้องมีการซ่อมแซมก่อนใช้งาน	/
18	กรณีการขนส่งสารเคมีหรือของเหลว ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่าง ท่อรถบรรทุก กับข้อต่อของถังเคมีซึ่งจะต้องตรงกับชนิดของสารเคมี ระมัดระวังในการสลับข้อต่อระหว่างกรดและถังสารเคมี	/
19	Start transfer pumps.	/
20	ตรวจสอบการเชื่อมต่อของสายทั้งหมดเพื่อตรวจสอบการรั่วไหล หากมีการรั่วไหลให้หยุด transfer pump ทันที เพื่อทำการแก้ไข	/
21	หลังจากถ่ายโอนเสร็จแล้ว ให้ปิด pump, วาล์ว และถอดท่อระบายไว้ในลักษณะที่เหมาะสม	/
22	ตรวจสอบว่าส่วนรถบรรทุก หากมีรั่วไหล ให้แจ้งคนขับรถให้ปิด/หมั่นตรวจสอบว่ารั่วไหลหรือไม่ให้รถบรรทุกออกไปจนกว่าจะได้รับการซ่อมแซม	/
23	หลังจากโหลดเสร็จแล้ว ให้บันทึกระดับของถังบรรจ และคำนวณปริมาณพร้อมทั้งบันทึกปริมาณด้วย	/
24	นำ drip pans, สายกราวด์, และแผงกันออก ให้รถบรรทุกออกไปได้	/
25	คืนกุญแจรถให้คนขับ	/
26	เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ให้เซ็นใบเสร็จและเก็บสำเนา 1 ฉบับ แนบมากับใบตรวจรับ	/

Remarks (If any)

Checked by :  (Chemist / Operator)

เอกสารแนบ 21
แรงงานในท้องถิ่น

สรุปการว่าจ้าง/จำนวนแรงงานท้องถิ่น



ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน	จำนวน (คน)	ร้อยละ
จ.พระนครศรีอยุธยา	9	31.03
ภาคกลาง (ยกเว้น จ.พระนครศรีอยุธยา)	8	27.59
ภาคเหนือ	2	6.90
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5	17.24
ภาคตะวันตก	0	0
ภาคตะวันออก	3	10.34
ภาคใต้	2	6.90

เอกสารแนบ 22

ผลการตรวจวัด Total Coliform Bacteria (TCB)



Report No. : 2025-500005674-4 / 001 (Page 1 of 1)

Client : ROJANA POWER COMPANY LIMITED (ROJANA POWER PLANT 3)

Address : 111/2 Moo 4 Rojana Industrial Park 3, Tambol U-Thai, Amphur U-Thai, Ayutthaya 13210

Issued date: December 2, 2025

Analysis Report

Sample Type : Wastewater

Sampling Location : บ่อบำบัดโรงเรียนหนองน้ำส้ม

Sampling By : Weerapong Pengtrakul

Laboratory Name : SGS (Thailand) Limited

Sample Condition : Clear, odorless and no sediment.

Sampling Date : November 26, 2025

Sampling Time : 11:21 hr.

Received Date : November 26, 2025

Analysis Date : November 27-December 1, 2025

Parameters	Unit	Method	Results	Standard ^{1/}	
				Optimal Value	Max. Allowable
pH	-	Electrometric Method	7.9	7.0-8.5	6.5-9.2
Temperature	°C	Electrometric Method	26.4	-	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 ml	SM 9221 B	<1.1	<2.2	-

Remarks : - SM = Analytical Methods followed to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, recommended by APHA, AWWA&WEF 24th ed., 2023.

Sources : ^{1/} Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, B.E. 2551 (2008), published in the Royal Government Gazette, Vol. 125, Special Part 85D, dated May 21, B.E. 2551 (2008).

Reviewed by

(Phatsakorn Soonthornwiphat)

Technical Specialist Section Head

Approved by

(Thepsan Vorrmhana)

Technical Specialist Manager

TY/WP/KK/KK



LABORATORY ADDRESS: 1/209, and 1/211 Moo1, Soi Sukhumvit 2, Banchang, Banchang, Rayong, 21130

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at <https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.



Report No. : 2025-500005674-4 / 002 (Page 1 of 1)

Issued date: December 10, 2025

Client : ROJANA POWER COMPANY LIMITED (ROJANA POWER PLANT 3)

Address : 111/2 Moo 4 Rojana Industrial Park 3, Tambol U-Thai, Amphur U-Thai, Ayutthaya 13210

Analysis Report

Sample Type : Wastewater

Sampling Location : น้ำดื่ม (โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม)

Sampling By : Weerapong Pengtrakul

Laboratory Name : SGS (Thailand) Limited

Sample Condition : Clear, odorless and no sediment.

Sampling Date : November 26, 2025

Sampling Time : 11:19 hr.

Received Date : November 26, 2025

Analysis Date : November 27-December 10, 2025

Parameter	Unit	Method	Result	Standard ^{1/}
Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	SM 9221 B	11	<2.2
<i>Escherichia coli</i> (E. Coli)	MPN / 100 ml	SM 9221 F	Not Detected	Not Detected
<i>Salmonella</i> spp.	Per 100 ml	ISO 19250:2010	Not Detected	Not Detected
<i>Staphylococcus aureus</i>	Per 100 ml	SM 9213 B	Not Detected	Not Detected

Remark : - SM = Analytical Methods followed to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, recommended by APHA, AWWA&WEF 24th ed., 2023.

Sources : ^{1/} Notification of the Ministry of Public Health, No. 61 B.E. 2524 (1981) subjected "The drinking water in sealed containers" issued under in the Food Act B.E. 2522 (1979), dated September 7, B.E. 2524 (1981).

Reviewed by

Technical Specialist Section Head

Approved by

(Thepsan Yommana)
Technical Specialist Manager

TY/WP/KK/KK


SGS (THAILAND) LIMITED

LABORATORY ADDRESS: 1/209, and 1/211 Moo1, Soi Sukhumvit 2, Banchang, Banchang, Rayong, 21130

This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at <https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein.

Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

เอกสารแนบ 23
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน



แผนผังการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ

เอกสารแนบ 24
แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน

วันที่.....		วันที่.....		วันที่.....	
ชื่อนามสกุล ของผู้แจ้งเรื่อง.....	แผนกหรือสังกัด.....				
รายละเอียด ที่.....					
ผู้แจ้งข้อร้องเรียน	ผู้แจ้งข้อร้องเรียน				
การรับเรื่องและการพิจารณา					
☐ พิจารณาเป็นข้อร้องเรียนภายใน (Internal Complaint)	Complaint No.....				
☐ พิจารณาเป็นข้อร้องเรียนภายนอก (External Complaint)	Complaint No.....				
☐ พิจารณาเป็นการติดต่อสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Communication) เช่นข้อเสนอแนะ					
ผู้รับเรื่อง.....	EMR รับทราบ				
วันที่.....	วันที่.....				
ผลการสืบสวน					
ข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ ให้ทำการแจ้งแผนกที่เกี่ยวข้อง จำนวน.....แผนก ได้แก่แผนก..... เมื่อวันที่..... ผลการดำเนินการแก้ไขดังนี้					
☐ แผนก.....ได้ทำการแก้ไขปัญหา โดยการแก้ไข โดย..... เมื่อวันที่.....					
☐ แผนก.....ไม่ได้ทำการแก้ไขเนื่องจากเหตุผล.....ลงวันที่..... หมายเหตุ ถ้ามีการแก้ไขมากกว่าหนึ่งแผนก ให้เขียนแบบฟอร์มที่แนบมาเฉพาะส่วนผลการดำเนินงานตาม					
หัวหน้าแผนกที่ดำเนินการ	EMR รับทราบ				
วันที่.....	วันที่.....				
การติดต่อสื่อสารกลับไปยังผู้ที่ร้องเรียน					
EMR ทำการแจ้งผลการดำเนินงานหรือแก้ไขแก่ผู้แจ้งข้อ.....สังกัด.....					
ผู้แจ้งหรือตัวแทนรวบรวมการแก้ไข	EMR ปิดข้อร้องเรียน				
วันที่.....	วันที่.....				

บันทึกการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

[illegible]

บันทึกการสื่อสารภายในและภายนอก

[illegible]

เอกสารแนบ 25

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
โรจนะเพาเวอร์ 3 (SPP3)

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยกำหนดให้ตรวจวัด ฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO₂) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) จำนวน 4 สถานีตรวจวัด ได้แก่ สถานีที่ 1 สำนักงานโครงการ สถานีที่ 2 บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ต.บ้านช้าง สถานีที่ 3 วัดโดนต๊อย และสถานีที่ 4 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง โดยดำเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2568

เมื่อนำผลตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2550) และ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) พบว่าคุณภาพอากาศที่ตรวจวัดได้ มีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ทุกพารามิเตอร์ตรวจวัด



ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย

โครงการกำหนดให้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย จำนวน 2 ปล่อง ได้แก่ HRSG#1 (CTG#1) และปล่อง HRSG#2 (CTG#2) ทำการเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งทำการตรวจวัดปริมาณก๊าซออกซิเจน (O₂) ฝุ่นละออง (TSP) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x as NO₂) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10)

โดยเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมด (TSP) ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x as NO₂) และปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) ที่ได้กับเกณฑ์ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดปริมาณของสารเจือปน ในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่งหรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และมาตรฐานอากาศเสียที่ระบายจากปล่อง HRSG อ้างอิงจากรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือ ทส. 1009.7/8808 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 พบว่า ปริมาณ ฝุ่นละอองทั้งหมด (TSP) ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NO_x as NO₂) และปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO₂) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด

SGS



238 TRR Tower,
19th-21st Floor, Naradhiwas
Rajanagarindra Road,
Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok
10120

ธันวาคม 2568



ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการบริเวณจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการก่อนระบายเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรม เดือนละ ครั้ง 1 พารามิเตอร์ที่ตรวจสอบ ได้แก่ อัตราการไหลของน้ำ ความเป็นต่าง อุณหภูมิ บีโอดี ของแข็งละลายทั้งหมด น้ำมันและ-กรดไขมัน คลอรีนอิสระ โซเดียม และโพแทสเซียม สำหรับผลการตรวจวัดในระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2568 มีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานตามมาตรฐานน้ำเสียที่จะส่งไปบำบัดขั้นสุดท้ายยังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรม ตามหนังสือ ทส. 8808/1009.7 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 และตามประกาศฉบับที่ 1/2559 เรื่องการปล่อยน้ำเสียของโรงงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ เห็นชอบครั้งล่าสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2559

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน

โครงการดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน โดยตรวจวัด Leq 8 ชั่วโมง ในสถานที่ที่ระดับเสียงสูงกว่า 85 เดซิเบล (เอ) ทุก 3 เดือน ได้แก่ บริเวณ Gas Turbine Generator, Steam Turbine, Steam Turbine Generator, Cooling Tower และ Gas Compressor โดยโครงการดำเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 23-30 กันยายน 2568 และระหว่างวันที่ 15-22 ธันวาคม 2568

เมื่อนำค่าระดับความดังเสียงในสถานที่ตรวจวัดได้ดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 ซึ่งกำหนดเกณฑ์ค่ามาตรฐานของระดับความดังเสียงเฉลี่ย Leq 8 hr ไว้ไม่เกิน 90 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงสูงสุด ไม่เกิน 140 เดซิเบล (เอ) พบว่า ระดับเสียงที่ตรวจวัดได้ดำเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 23-30 กันยายน 2568 ทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ในส่วนของการดำเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 15-22 ธันวาคม 2568 จะนำเสนอผลในครั้งถัดไป

ผลการตรวจวัดระดับเสียงดังโดยทั่วไป

โครงการดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงดังโดยทั่วไป โดยพารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัดคือ ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 90 (L90) ระดับเสียงเปอร์เซนไทล์ที่ 5 (L5) และระดับเสียงกลางวัน กลางคืน-Ldn) บริเวณบ้านเลขที่ 42 หมู่ 2 บ้านตลาด ตำบลบัณฑิต บริเวณบ้านเลขที่ 17/1 หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ตำบลสามบัณฑิต บริเวณบ้านเลขที่ 46/1 หมู่ที่ 3 บ้านตลาด ตำบลบัณฑิต บริเวณสำนักงานโครงการ ตำบลอุทัย และบริเวณริมรั้วทางด้านนอกที่ติดกับพื้นที่ของประชาชน ทางทิศเหนือ จำนวน 5 สถานี 7 วันต่อเนื่อง ทุก 6 เดือน โดยดำเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2568

เมื่อนำค่าระดับเสียงดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่ามาตรฐานระดับความดังเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) และมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2548 ซึ่งกำหนดค่ามาตรฐานระดับความดังเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไว้ไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทุกสถานี



เอกสารแนบ 26

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรจนะเพาเวอร์ ๓
ของบริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด
วันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรจนะเพาเวอร์ ๓
ของบริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด
วันอังคารที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมมงคลพิตร (๑) อาคาร ๑ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายนามคณะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม

๑.	นางอมรรัตน์ กรังไกร	นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา	ประธานกรรมการ
		ผู้แทนปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
๒.	นางสาวนตยา เลี้ยงล้ำ	ปลัดอำเภออุทัย ผู้แทนนายอำเภออุทัย	กรรมการ
๓.	นายธิติ ภัทรนาวิก	ปลัดอำเภอบางปะอิน ผู้แทนนายอำเภอบางปะอิน	กรรมการ
๔.	นายวิทยา หาดนิล	ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
		ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
๕.	นางสาวสมใจ อึ้งทวีหยก	สาธารณสุขอำเภออุทัย	กรรมการ
๖.	นายวุฒิชัย จิตริการ	เกษตรอำเภออุทัย	กรรมการ
๗.	นางศศิธร รื่นเวช	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
		ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา	
๘.	นายธนพันธุ์ โชคกิจ	รองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านสร้าง	กรรมการ
		ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา	
๙.	นายสุทธิเกียรติ ยอดที่รัก	นิติกรปฏิบัติการ	กรรมการ
		ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลอุทัย	
๑๐.	นายมานพ สุขไชย	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
		ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย	
๑๑.	นางสาวบุญธิดา ปาชจร	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
		ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย	
๑๒.	นางสาวโสมวดี ชื่นฤดี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
		ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง	
๑๓.	นางสาวณัฏชา ยาวะโนภาส	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
		ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ	
๑๔.	นายสุริยา อีราธรรม	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม	กรรมการ
		ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม	
๑๕.	ว่าที่ร้อยตรีศิริ อุดลสุข	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	กรรมการ
		ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม	

/รายนามคณะกรรมการฯ...

รายนามคณะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม (ต่อ)

๑๖.	นายมนตรี มานะชีพ	ผู้แทนประชาคมในเทศบาลเมืองลำตาเสา	กรรมการ
๑๗.	นายจิรัช โกมลวานิช	ผู้แทนประชาคมในเทศบาลเมืองบ้านสร้าง	กรรมการ
๑๘.	นางสาวสุชีรา มหานิยม	ผู้แทนประชาคมในเทศบาลตำบลอุทัย	กรรมการ
๑๙.	นายสำราญ ล้อมกัน	ผู้แทนประชาคมในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ	กรรมการ
๒๐.	นายสมโภชน์ ชลศิริ	ผู้แทนประชาคมในองค์การบริหารส่วนตำบลธนู	กรรมการ
๒๑.	นายศุภชัย ทะศรี	ผู้แทนประชาคมในองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย	กรรมการ
๒๒.	นายณรงค์ เทียมธรรม	ผู้แทนประชาคมในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม	กรรมการ
๒๓.	นางวัฒนา ตะโท	ผู้แทนประชาคมในองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม	กรรมการ
๒๔.	นางยุพา วัฒวงศ์	ผู้แทนประชาคมในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง	กรรมการ
๒๕.	นายวัชรพงศ์ ผาสุขັນ	ผู้แทนประชาคมในองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี	กรรมการ
๒๖.	นายชัชวาลย์ ตรีพิช	ผู้แทนของบริษัท โรงงานเพาเวอร์ จำกัด	เลขานุการ
๒๗.	นายสามารถ ทวีคุณ	ผู้แทนของบริษัท โรงงานเพาเวอร์ จำกัด	ผู้ช่วยเลขานุการ

รายนามคณะกรรมการฯ ที่ไม่เข้าประชุมเนื่องจากติดภารกิจ

๑.	นายรัฐพงศ์ จันทเรกตุ	ปลัดอำเภอวังน้อย ผู้แทนนายอำเภอวังน้อย	กรรมการ
๒.	สิบเอกวิลาส สุดลาภา	เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี	กรรมการ

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายพิน นรขุน	เจ้าหน้าที่ประสานงานสวนอุตสาหกรรมโรจนะ บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
๒.	นางสุนันทา แจ่มมิน	เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)
๓.	นางสาวสุกัญญา เรืองมี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔.	นางสาวบุพผา แสงนิล	ผู้จัดการส่วนงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
๕.	นางสาวกมลชนก กลั้ววงศ์	นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
๖.	นางสาวชนิษฐา บัวทอง	นักวิชาการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
๗.	นายสัมฤทธิ์ ชันประไพ	นักวิชาการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
๘.	นายธาวีศ บัวสด	นักวิชาการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ฝ่ายเลขานุการผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับนางอมรรัตน์ เกรียงไกร นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา รักษาการแทนปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ คณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รวมทั้งแนะนำ นายชัชวาลย์ ตรีพิช และคุณสมภาร ทวีคุณ ผู้แทนจากบริษัท โรงงานเพาเวอร์ จำกัด และคุณบุพผา แสงนิล ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด จากนั้น นางอมรรัตน์ เกรียงไกร นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านอีกครั้ง พร้อมกล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา (นางอมรรัตน์ เกรียงไกร) : ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับที่มาของการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรงงานเพาเวอร์ ๓ จัดขึ้นตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการฯ ซึ่งบริษัท โรงงานเพาเวอร์ จำกัด เป็นเจ้าของโครงการ โดยโครงการดังกล่าวได้มีการขยายกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า ณ พื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และได้วางจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการศึกษา และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตามหนังสือเลขที่ ทส.๑๐๐๙.๗/๘๘๐๘ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ มีเงื่อนไขให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดการประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและผู้แทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบและร่วมพิจารณา

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมอโยธยา อาคาร ๑ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้แทนบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (นายสัมฤทธิ์ ชันประไพ) : ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาก่อนการรับรองรายงานการประชุมฯ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอโยธยา อาคาร ๑ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด

/ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ของโครงการฯ

ผู้แทนบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (นายสัมฤทธิ์ ชันประไพ) : ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอเรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ในที่ประชุมได้มีการแจ้งความก้าวหน้าในการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ในส่วนผู้แทนภาคประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุดใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมได้ครบวาระ และในการประชุมครั้งนี้ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่เรียบร้อย ตามหนังสือคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๓๔๘๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยรายละเอียดทางฝ่ายเลขานุฯ ได้แจ้งให้คณะกรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว ในโอกาสนี้จึงขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการฯ ในส่วนผู้แทนภาคประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุดใหม่ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบอีกครั้ง มีจำนวน ๑๐ ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

๑. นายมนตรี มานะชีพ	ผู้แทนประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองลำตาเสา อำเภอรังษี
๒. นายจิรัช โคมลวานิช	ผู้แทนประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน
๓. นางสาวสุชีรา มหานิยม	ผู้แทนประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลอุทัย อำเภอกุทัย
๔. นายสำราญ ล้อมกัน	ผู้แทนประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ อำเภอกุทัย
๕. นายสมโภชน์ ชลศิริ	ผู้แทนประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลธนู อำเภอกุทัย
๖. นายศุภชัย ทะศรี	ผู้แทนประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย อำเภอกุทัย
๗. นายณรงค์ เทียมธรรม	ผู้แทนประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม อำเภอกุทัย
๘. นางวัฒนา ตะโ	ผู้แทนประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมาม อำเภอกุทัย
๙. นางยุพา รัตวงษ์	ผู้แทนประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อำเภอกุทัย
๑๐. นายวัชรพงษ์ ผาสุขันธ์	ผู้แทนประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต อำเภอกุทัย

ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่ร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะเวลา ๒ ปี

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ นำเสนอรายละเอียดโครงการ

- ผู้แทนบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (นางสาวบุพผา แสงนิล) : ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรจนะเพาเวอร์ ๓ ของบริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด ดังนี้
- ๑. ที่ตั้งโครงการ : ตั้งอยู่ในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ๓ อำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ประมาณ ๒๘ ไร่
 - ๒. กำลังการผลิตของโครงการ : ผลิตกระแสไฟฟ้าสูงสุด ๑๑๒ เมกะวัตต์ ใช้น้ำสูงสุด ๒๐ ตันต่อชั่วโมง
 - ๓. เครื่องจักรหลักของโรงไฟฟ้า : หน่วยผลิตไฟฟ้าแบบกังหันก๊าซ ๑ ชุด หน่วยผลิตไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ ๑ ชุด หน่วยผลิตไอน้ำแบบนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ ๒ ชุด หอหล่อเย็น ๑ ชุด

/๔. วัดอุทิบ...

- ๔. วัดอุทิบของโครงการ
 - น้ำใช้ในกระบวนการผลิต : ๒,๙๖๖.๑๔ ลบ.ม./วัน (เชื้อจากระบบผลิตน้ำของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ)
 - สารเคมีประเภทกรด-ด่าง: ๐.๑๕ ลบ.ม./วัน
 - เชื้อเพลิง : ก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ๓๕๕ ลบ.ม./วัน
- ๕. การจัดการมลพิษ
 - ๕.๑ มลพิษทางอากาศ
 - ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องแบบต่อเนื่อง (CEMs) ที่ปล่องระบายทั้ง ๒ ปล่องระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ใช้เทคโนโลยี Dry Low NOx Emission
 - ๕.๒ มลพิษทางน้ำ
 - ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ส่งน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้นเข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ (ปริมาณ ๗๓๔.๔๑ ลบ.ม./วัน)
 - ๖. เว็บไซต์ของบริษัท
 - เว็บไซต์ของบริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด คือ <https://www.rojana.com> ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้สนใจลงทุนหรือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

๔.๒ นำเสนอผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ผู้แทนบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (นางสาวบุพผา แสงนิล) : ได้นำเสนอขอบเขตการดำเนินงานเกี่ยวกับการติดตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Monitoring Program) และการติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Mitigation Measures) ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (EIA Report) ตามหนังสืออนุมัติเลขที่ ทส ๑๐๐๙.๗/๘๘๐๘ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และนำเสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุก ๖ เดือน โครงการฯ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับล่าสุด เล่มที่ ๑/๒๕๖๘ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๘) และดำเนินการส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เขต ๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นอกจากนี้ โครงการฯ ยังได้จัดทำรายงานสถานภาพการส่ง Smart EIA Plus ซึ่งเป็นหลักฐานการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานราชการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สำหรับเล่มที่ ๑/๒๕๖๘ (มกราคม – มิถุนายน ๒๕๖๘) โดยดำเนินการยื่นรายงานต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ สำหรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับครึ่งปีหลัง เล่มที่ ๒/๒๕๖๘ (กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๖๘) จะนำส่งต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๙

มติที่ประชุม : รับทราบ

/สรุปประเด็น...

สรุปประเด็นคำถาม-ตอบ และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

รายชื่อ คณะกรรมการ	คำถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	คำชี้แจง
● นาย อำ เกอ พระนครศรีอยุธยา	● โครงการมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน อยากทราบว่าผ่านมา มีชาวบ้านหรือชุมชนในพื้นที่ยื่นเรื่องร้องเรียนหรือเสนอแนะประเด็นใดต่อโครงการหรือไม่	● ผู้แทนบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด : ชี้แจงดังนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนของโครงการ ปรากฏว่าในปัจจุบันยังไม่มีประชาชนหรือชุมชนในพื้นที่ยื่นเรื่องร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะใดต่อโครงการ
● นาย อำ เกอ พระนครศรีอยุธยา	● สอบถามผู้แทนหน่วยงานที่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์หรือเยี่ยมชมพื้นที่โครงการได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม องค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน และเทศบาลเมืองลำตาเสา ว่ามีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะประการใดที่ประสงค์จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่ ทั้งนี้ ในฐานะผู้แทนที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมโครงการ ขอความกรุณาแบ่งปันข้อมูลหรือความคิดเห็น เพื่อให้คณะกรรมการท่านอื่นซึ่งยังไม่ได้เข้าเยี่ยมชมได้รับทราบร่วมกัน นอกเหนือจากข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการได้นำเสนอไปแล้ว	● ผู้แทนบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด : ชี้แจงดังนี้ การเข้าเยี่ยมชมโครงการที่ผ่านมา เป็นการเข้าร่วมของผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และในที่ประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้แทนที่ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการเข้าร่วมประชุม จึงยังไม่มีข้อมูลหรือข้อคิดเห็นเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบในครั้งนี้
● ผู้อำนวยการ ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงาน ทสจ. พระนครศรีอยุธยา	● จากการพิจารณาข้อมูลด้านการตรวจวัดเสียงและการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน พบว่าค่าระดับเสียงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แม้จะยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ แต่มีความห่วงใยในระยะยาว จึงขอฝากให้ทางบริษัทให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ และดำเนินการลดผลกระทบด้านเสียง เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน	● ผู้แทนจากบริษัท โรงงานเพาเวอร์ จำกัด : ชี้แจงดังนี้ ทางโครงการฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาและปฏิบัติ
● นาย อำ เกอ พระนครศรีอยุธยา	● ได้เสนอแนะเพิ่มเติม แม้ผลการตรวจวัดจะยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ แต่จากข้อมูลพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความห่วงกังวลในระยะยาว และเห็นควรให้โครงการดำเนินการเฝ้าระวังติดตาม และควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต	● ผู้แทนจากบริษัท โรงงานเพาเวอร์ จำกัด : ชี้แจงดังนี้ ทางโครงการฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะไปพิจารณาและปฏิบัติ

มติที่ประชุม : รับทราบ

/๔.๓ การเยี่ยมชมพื้นที่...

๔.๓ การเยี่ยมชมพื้นที่การทำงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรจนะเพาเวอร์ ๓

ฝ่ายเลขานุการได้เรียนเชิญคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมโรจนะเพาเวอร์ ๓ โดยกำหนดระยะเวลาเยี่ยมชมระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วม แจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่โครงการล่วงหน้า และทางโครงการได้จัดเตรียมรถตู้สำหรับรับ-ส่ง ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมเยี่ยมชม นอกจากนี้ ข้อมูลสถานที่ตั้งโครงการได้จัดทำในรูปแบบ QR Code เพื่อให้สามารถสแกนผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งได้แนบไว้ในเอกสารประกอบการประชุมเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม : รับทราบ


ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา (นางอมรรัตน์ เกรียงไกร) : ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดโอกาสให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ และไม่พบข้อร้องเรียนจากประชาชนหรือชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แสดงความห่วงกังวลในประเด็นระดับเสียง ซึ่งแม้ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จึงเห็นควรให้โครงการเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ความสำคัญกับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ อาทิ ด้านเสียง ด้านคุณภาพอากาศ และด้านคุณภาพน้ำ อย่างสม่ำเสมอ และระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ เมื่อไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงกล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมการประชุมและรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ และประกาศปิดการประชุม

มติที่ประชุม : รับทราบ

ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

/บรรยากาศการประชุม...



เอกสารแนบ 27

หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม

ที่ อย ๐๐๑๔/ว ๒๐๗๗๐



ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ถนนสายเอเชีย อย ๑๓๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชน (ผู้แทนประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง) ร่วมเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วม ติดตามตรวจสอบ
การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรจนะเพาเวอร์ ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรียน คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมติดตามตรวจสอบ
การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรจนะเพาเวอร์ ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๓๔๘๖/๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ
ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ด้วยบริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด แจ้งว่าคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรจนะเพาเวอร์ ๓
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๒๓๔๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่ง ทางบริษัทฯ จึงได้เสนอรายชื่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรจนะเพาเวอร์ ๓ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาใหม่ เพื่อทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
และพัฒนาชุมชนของที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสวนอุตสาหกรรมโรจนะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้มีคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๓๔๘๖/๒๕๖๘
ลงวันที่ ๓๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรจนะเพาเวอร์ ๓
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และขอส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าวมาเพื่อทราบและปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ ยอแสง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร./โทรสาร ๐ ๓๕๓๔ ๖๒๑๗

E-mail : ayutthaya.org@mnre.mail.go.th

นายวิทยา พาดนิล/๐๘ ๘๓๓๗ ๔๔๔๑

อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ นำเรียนรู้ นำอยู่ นำลงทุน



คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ ๓๔๘๖/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมติดตามตรวจสอบ
การดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรจนะเพาเวอร์ ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีคำสั่ง ที่ ๒๓๔๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมติดตาม
ตรวจสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรจนะเพาเวอร์ ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย
ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชน (ผู้แทนประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง) ร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมีผู้แทนของบริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด เป็นเลขานุการ นั้น

เนื่องจากตำแหน่งกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนภาคประชาชน (ผู้แทนประชาชนในพื้นที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง) ตามคำสั่ง ที่ ๒๓๔๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ปี ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมฯ จึงได้ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนภาคประชาชน
(ผู้แทนประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง) พื้นที่ละ ๑ คน จากพื้นที่ ๓ เทศบาล
ของอำเภออุทัย อำเภอวังน้อย และอำเภอบางปะอิน และ ๗ องค์การบริหารส่วนตำบล ของอำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมแล้วจำนวน ๑๐ คน ซึ่งตรวจสอบแล้วพบว่ามีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
ดังนั้น เพื่อให้การร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรจนะเพาเวอร์ ๓
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และได้แก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับมติประชุม
จัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วมโรจนะเพาเวอร์ ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของบริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด
เมื่อวันที่ ๑๖ - ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงยกเลิกคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ๒๓๔๘/๒๕๖๖ ลงวันที่
๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรจนะเพาเวอร์ ๓
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

- | | |
|--|---------------|
| ๑. ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายอำเภออุทัย | กรรมการ |
| ๓. นายอำเภอวังน้อย | กรรมการ |
| ๔. นายอำเภอบางปะอิน | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | กรรมการ |
| ๖. สาธารณสุขอำเภออุทัย | กรรมการ |

/๗. เกษตรอำเภอ...

๗. เกษตรอำเภอลูทัย	กรรมการ
๘. นายกเทศมนตรีเมืองลำตาเสา	กรรมการ
๙. นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสร้าง	กรรมการ
๑๐. นายกเทศมนตรีตำบลลูทัย	กรรมการ
๑๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูทัย	กรรมการ
๑๒. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธนู	กรรมการ
๑๓. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต	กรรมการ
๑๔. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง	กรรมการ
๑๕. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ	กรรมการ
๑๖. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม	กรรมการ
๑๗. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม	กรรมการ
๑๘. นายมนตรี มานะชีพ ผู้แทนประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองลำตาเสา อำเภอลูทัย	กรรมการ
๑๙. นายจิรัช โกลลวานิช ผู้แทนประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน	กรรมการ
๒๐. นางสาวสุชีรา มหานิยม ผู้แทนประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลลูทัย อำเภอลูทัย	กรรมการ
๒๑. นายสำราญ ล้อมกัน ผู้แทนประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหีบ อำเภอลูทัย	กรรมการ
๒๒. นายสมโภชน์ ชลศิริ ผู้แทนประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลธนู อำเภอลูทัย	กรรมการ
๒๓. นายศุภชัย ทะศรี ผู้แทนประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลูทัย อำเภอลูทัย	กรรมการ
๒๔. นายณรงค์ เทียมธรรม ผู้แทนประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำส้ม อำเภอลูทัย	กรรมการ
๒๕. นางวัฒนา ตะไท ผู้แทนประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคานหาม อำเภอลูทัย	กรรมการ
๒๖. นางยุพา วัตวงศ์ ผู้แทนประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อำเภอลูทัย	กรรมการ
๒๗. นายวัชรพงศ์ ผาสุขชั้น ผู้แทนประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต อำเภอลูทัย	กรรมการ
๒๘. นายชัชวาลย์ ตรีพิช ผู้แทนบริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด	เลขานุการ
๒๙. นายสามารถ หวีคุณ ผู้แทนบริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด	ผู้ช่วยเลขานุการ

/ อำนาจ...

อำนาจหน้าที่

๑. ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นๆ ตามข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานกลาง (Third Party) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ไปดำเนินการ

๒. ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ในระหว่างการดำเนินการ รวมถึงปัญหาข้อร้องเรียนของชุมชน เนื่องจากการดำเนินงานโครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

๓. พิจารณา และให้ข้อคิดเห็นต่อขั้นตอนและวิธีดำเนินงานที่ให้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาจเชิญบุคคล องค์กร และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาได้แก่ ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบเรื่องราวร้องเรียนต่างๆ เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม ในระยะการดำเนินการ

๔. สั่งการให้เจ้าของโครงการและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

๕. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมโรจนะเพาเวอร์ ๓ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลขึ้นมาเพื่อดำเนินการเฉพาะกิจตามเหตุที่เกิดขึ้นมาจากการพัฒนาโครงการ โดยการคัดเลือกหน่วยงานกลางฯ ให้เป็นหน้าที่ของบริษัท โรจนะเพาเวอร์ จำกัด เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหน่วยงานกลางฯ ที่จะเข้ามาดำเนินการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายวรวิทย์ อ้อยแสง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เอกสารแนบ 28

หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO., LTD. (IOME)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 181 ซอย นวมินทร์ 86 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

คำสั่ง บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

คำสั่งที่ 11 /2568

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ประกอบกิจการรับ
บริหารและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเดินโรงไฟฟ้าและงานวิศวกรรมอื่นๆ ให้กับ บริษัท โรงนะเพาเวอร์ จำกัด
(โครงการ3) สถานประกอบกิจการเลขที่ 111/2 หมู่ 4 ถนน โรงนะ ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13210 จำนวนลูกจ้างจำนวนทั้งหมด 30 คน ชาย 26 คน หญิง 4 คน

ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันของฝ่ายบริหารและพนักงาน เพื่อให้การ
บริหารงานความปลอดภัยได้รับความร่วมมือ และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้
เป็นกรรมการ

1. นายสามารถ	ทวิคูณ	ประธานกรรมการ
2. นายบรรพต	ครุณวรรณ	ผู้แทนนายจ้างระดับบริษัทฯ
3. นายพนรัตน์	คงช่วย	ผู้แทนลูกจ้าง
4. นายชาติชาย	วัชรานุสรณ์	ผู้แทนลูกจ้าง
5. นางสาวนภัทร	ปลั่งจันทิก	กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. จัดทำนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
เสนอต่อนายจ้าง
2. จัดทำแนวทางการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุ
เดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
3. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้างเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของ
ลูกจ้าง ผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
5. พิจารณาคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบ
กิจการเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO., LTD. (IOME)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 181 ซอย นวมิตร 86 แขวง 2 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

6. สำนักรวการปฏิบัติกรด้านความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการสำรวดงักล่าว รวมทั้งสถิติการประสบนันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น ในการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกครั้ง

7. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้างและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง

8. จัดวางระบบให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับมีหน้าที่ต้องรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อนายจ้าง

9. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอต่อนายจ้าง

10. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเสนอต่อนายจ้าง

11. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

12. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2570

สั่ง ณ วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568



(นายวรรณรต แสงฉาย)

กรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ 29

รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO., LTD. (IOME)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 181 ซอย นวมินทร์ 86 แขวง รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ใบเชิญซื้อเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ครั้งที่ 1/2568 ประจำเดือน ธันวาคม 2568

วันที่ประชุม 23 ธันวาคม 2568 เวลา 15.30 -17.00 น.
สถานที่ประชุม ห้องประชุม โรงไฟฟ้าโรจนะ เพาเวอร์ จำกัด (โครงการ 3)
ผู้เข้าร่วมประชุม

1.นายสามารถ ทวีคูณ	ประธานคณะกรรมการ
2.นายบรรชุลย์ ครุณวรรณ	กรรมการระดับบริหาร
3.นายพนรัตน์ คงช่วย	กรรมการระดับปฏิบัติการ
4.นายชาติชาย วัชรานุสรณ์	กรรมการระดับปฏิบัติการ
5.นางสาวนภัทร ปลั่งจันทิก	กรรมการและเลขานุการ
6. <u>จ.ท.หญิงอุมากรณ์ เจริญ</u>	ผู้เข้าร่วมประชุม
7. <u>นายธนาธิป ปะทักกุลสาร</u>	ผู้เข้าร่วมประชุม
8. <u>นายอภิสิทธิ์ นฤนาท</u>	ผู้เข้าร่วมประชุม
9. <u>นายสมศักดิ์ อดิศักดิ์</u>	ผู้เข้าร่วมประชุม
10.....	ผู้เข้าร่วมประชุม
11.....	ผู้เข้าร่วมประชุม
12.....	ผู้เข้าร่วมประชุม
13.....	ผู้เข้าร่วมประชุม
14.....	ผู้เข้าร่วมประชุม
15.....	ผู้เข้าร่วมประชุม



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
INTERNATIONAL OPERATION MAINTENANCE AND ENGINEERING CO., LTD. (IOME)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 181 ซอย นวมินทร์ 86 แขวง รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

รายงานการประชุม

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ครั้งที่ 1/2568 ประจำเดือน ธันวาคม 2568

วันที่ประชุม 23 ธันวาคม 2568
สถานที่ประชุม ห้องประชุม โรงไฟฟ้าโรจนะ เพาเวอร์ จำกัด (โครงการ 3)
ผู้เข้าร่วมประชุม

1.นายสามารถ ทวีคูณ	ประธานคณะกรรมการ
2.นายบรรชุลย์ ครุณวรรณ	กรรมการระดับบริหาร
3.นายพนรัตน์ คงช่วย	กรรมการระดับปฏิบัติการ
4.นายชาติชาย วัชรานุสรณ์	กรรมการระดับปฏิบัติการ
5.นางสาวนภัทร ปลั่งจันทิก	กรรมการและเลขานุการ
6. <u>ว.ท.ร.ค.หญิงอุมากรณ์ เจริญ</u>	ผู้เข้าร่วมประชุม
7.นายธนาธิป ปะทักกุลสาร	ผู้เข้าร่วมประชุม
8.นายอภิสิทธิ์ นฤนาท	ผู้เข้าร่วมประชุม
9.นายสมศักดิ์ อดิศักดิ์	ผู้เข้าร่วมประชุม



เริ่มประชุมเวลา: 15.50 น.

วาระที่ 1: เรื่องประธานแจ้งในที่ประชุมให้ทุกคนทราบ

- อินดีคอนรับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานทุกท่าน เป็น
การพบปะการประชุมในครั้งแรก
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2: เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

- ไม่มี (เนื่องจากครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก)
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3: เรื่องพิจารณา

3.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

3.1.1 งานที่ทันทเสร็จแล้ว

- 6/8/2568 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
- 6/8/2568 แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินด้านการจัดการพลังงาน
- 19/8/2568, 8/9/2568 การฝึกอบรม หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น
- 14/10/2568 แจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนํ้าความร้อน ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 22 กันยายน 2568)
- 14/10/2568 ขึ้นแบบใบแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกหรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ช่วงที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2568) วอ.กอ.7
- 14/10/2568 ขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
- 19/11/2568 PREVENTIVE MAINTENANCE OF EMERGENCY & EXIT LIGHTING: กรกฎาคม - ธันวาคม 2568
- 20/11/2568 PREVENTIVE MAINTENANCE OF FIRE HYDRANT VALVE:
- 13/11/2568 SGS ในนามการ Audit EIA
- 14.11.2568 รายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศบริเวณสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย (สอ.3)
- 25/11/2568 ชุมชนเข้ามาสังเกตการณ์ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2568



- 27/11/2568, 1/12/2568 อบรมหลักสูตร " การยกระดับระบบการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับ CFO: Carbon footprint Organization
- 12/12/2568 ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ (เหตุฉุกเฉินระดับ 2) ประจำปี 2568
กรกฎาคม - ธันวาคม 2568
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

3.1.2 งานที่ยกเลิก

- ไม่มี
มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

3.1.3 งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

ที่	หัวข้อ	รายละเอียด	กำหนดเสร็จ	ผู้รับผิดชอบ
1	ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่ม	อยู่ระหว่างรอใบเสนอราคา		All
2	อบรม คปอ.	อยู่ระหว่างจัดหาวิทยากร		Safety
3	โครงการอนุรักษ์พลังงาน SPP3	อยู่ระหว่างระบุนวันอบรม -อบรมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน -อบรมคณะผู้ตรวจประเมินด้านการจัดการพลังงาน		Safety
4	โครงการ Big Cleaning Day	-ทำโครงการในวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือน -ครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2569	25/12/2568 เวลา 10.30 น.	Safety
5	Toolbox Talks	พนักงานและผู้รับเหมาทำ Toolbox Talks ก่อนเริ่มงาน	ต่อเนื่อง	All
6	Ud pest innovation (ปลวก, มด, หนู, แมลงสาบ, ยุง, แมลงวัน	รอ Owner อนุมัติออก PO		Safety

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ



3.2. สถิติอุบัติเหตุ

เดือน พฤศจิกายน 2568 **ไม่มีอุบัติเหตุ**

- ชั่วโมงทำงานในเดือน พฤศจิกายน 2568 = 6,960 ชั่วโมง
- ชั่วโมงการทำงานสะสม ตั้งแต่ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 (บริษัทเก่า) ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 = 536,503 ชั่วโมง
 - เป้าหมาย 1,000,000 ชั่วโมง
- ชั่วโมงทำงานในเดือน 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 = 30,408 ชั่วโมง
 - เป้าหมาย 200,000 ชั่วโมง

สถิติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

3.3 แผนงานเดือน มกราคม 2569

- ตรวจสอบสภาพประจำปี 2569
- รายงาน EIA เล่มที่ 2/2568
- รายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (รายงาน จป.ว)
- รายงานแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออกหรือผู้มิไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (รายงาน วอ.อก.7)
- รายงานตามแบบบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย (รายงาน สอ.1)
- Annual Report ปี 2568
- ประเมินทะเบียนกฎหมาย (SPP2,3)

สถิติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องสิ่งแวดล้อม

4.1 Environmental Management Program

โครงการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Plan) 1 โครงการ ดังนี้

1. โครงการนำน้ำ กระบวนการ Back wash CMF, ACF, RO Reject และ น้ำ Blow down จากระบบหอหล่อเย็น กลับมาใช้ประโยชน์รดน้ำต้นไม้ พื้นที่สีเขียว และทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงไฟฟ้า

- นำน้ำกระบวนการ Back wash CMF, ACF, RO Reject และ น้ำ Blow down จากระบบหอหล่อเย็น กลับมาใช้ประโยชน์รดน้ำต้นไม้ พื้นที่สีเขียว และทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงไฟฟ้า
- เป้าหมาย คือ ลดการใช้น้ำดิบในการรดน้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในโรงไฟฟ้า ปริมาณ 10.4 ลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือประมาณ 3,796 ลูกบาศก์เมตรต่อปี

- ปัจจุบัน ปี 2568 มีการนำน้ำ Cooling Blow down กลับมาใช้ใหม่ ดังนี้

- มกราคม 2568	= 927.80 ลูกบาศก์เมตร
- กุมภาพันธ์ 2568	= 755.30 ลูกบาศก์เมตร
- มีนาคม 2568	= 1184.1 ลูกบาศก์เมตร
- เมษายน 2568	= 107 ลูกบาศก์เมตร
- พฤษภาคม 2568	= 88.10 ลูกบาศก์เมตร
- มิถุนายน 2568	= 109 ลูกบาศก์เมตร
- กรกฎาคม 2568	= 15.1 ลูกบาศก์เมตร
- สิงหาคม 2568	= 11.3 ลูกบาศก์เมตร
- กันยายน 2568	= 18.5 ลูกบาศก์เมตร
- ตุลาคม 2568	= 14.7 ลูกบาศก์เมตร
- พฤศจิกายน 2568	= 36.4 ลูกบาศก์เมตร
รวม	= 3,267.3 ลูกบาศก์เมตร

สถิติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

4.2 รายงานผลตรวจวัดสิ่งแวดล้อม

- ผลการตรวจวัดของ CEMS เดือน พฤศจิกายน 2568
HRSG 1: ค่าไม่เกินมาตรฐาน HRSG 2: ค่าไม่เกินมาตรฐาน
- ผลการตรวจวัดค่าน้ำเสีย เดือน พฤศจิกายน 2568 ค่าไม่เกินมาตรฐาน

สถิติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ



วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ติดตามกิจกรรมใช้น้ำงาน
- ผลการตรวจพื้นที่ ของ คปอ. เดือนธันวาคม 2568

รูปภาพ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
	- ไม่มีป้ายความปลอดภัย การะปฏิบัติก่อนเข้า Substation	Safety	แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
			
	- บริเวณเสาไฟฟ้ามีตะแกรง เหล็กยื่นออกมา ทางเดิน อาจทำให้พนักงาน หรือรถเข็นได้รับ บาดเจ็บได้	Safety	แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
			

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบ

ประธานนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่

วันที่ 23 มกราคม 2569

เลิกประชุมเวลา

16.30 น.

นางสาวนภัทร ปล้องจันทิก **ผู้จัดทำรายงาน**



รูปการประชุม

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

